

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1-1</b>
1.1    ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2    แผนการดำเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-2
<b>บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>2-1</b>
2.1    การปฏิบัติตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3-1</b>
3.1    การดำเนินการ	3-1
3.2    การตรวจวัดฝุ่นละออง ความทึบแสง เสียง และความสั่นสะเทือน	3-3
3.3    การตรวจวัดคุณภาพน้ำ	3-4
3.4    ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-9
3.5    ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2561 (ประทานบัตรที่ 25856/14715) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25970/15996	3-12
3.6    การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-10
3.7    การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2561 (ประทานบัตรที่ 25856/14715) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25970/15996	3-29
3.6    สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-39
3.7    ข้อเสนอแนะ	3-39

ภาคผนวก