

---

## เอกสารแนบที่ 16

เอกสารทบทวนเหตุการณ์อุบัติภัย/ อุบัติเหตุ

---

## ท่อและอุปกรณ์ที่ถูกอุดตัน – เป็นมากกว่าความรำคาญ


กันยายน 2562

ทีมงานของ CSB ได้สอบสวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับท่อและอุปกรณ์ระบายความดันบนถังเก็บของเสียที่ถูกอุดตัน เนื่องจากความผิดปกติในกระบวนการผลิต (รูปที่ 1) เมื่อช่างซ่อมบำรุงมาทำการเปิดถังเพื่อล้างทำความสะอาดความดันที่ค้างอยู่ในถังดันให้ฝาครอบซึ่งมีน้ำหนักมากกระเด็นออกมา (รูปที่ 2) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ?



รูปที่ 1 ท่อระบายความดันถูกอุดตัน

เพราะเหตุใดช่างซ่อมบำรุงจึงเปิดถังขณะที่ถังยังมีความดันค้างอยู่ ? ระหว่างการดำเนินการเริ่มต้น (start up) กระบวนการผลิต ได้มีการส่งผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติไปยังถังเก็บของเสีย เมื่อมีแก๊สปล่อยออกมา ขณะที่ท่อระบายถูกอุดตัน ทำให้ความดันในถังเพิ่มขึ้น เกจวัดความดันในถังก็ถูกอุดตันด้วยเช่นกัน ทำให้ไม่รู้ว่ามีความดันค้างอยู่



รูปที่ 2 ฝาครอบที่กระเด็นออกมา

### คุณทราบหรือไม่?

- ท่อและอุปกรณ์ที่ถูกอุดตันส่งผลให้เกิดความรำคาญ การล้างสิ่งอุดตันออกอย่างปลอดภัยเป็นงานที่ยุ่งเหยิงมาก ท่อและอุปกรณ์ที่ถูกอุดตันอาจต่อกับอุปกรณ์อื่นและก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา – เครื่องมือวัด หรืออุปกรณ์ระบายความดันอุดตัน เป็นต้น
- มีหลายสิ่งที่สามารถทำให้เกิดการอุดตันได้ วัสดุที่หลอมละลายง่าย ของแข็งในสายการผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์ที่กัดกร่อนได้ ก่อนที่จะมีการเปิดท่อหรืออุปกรณ์เพื่อล้างสิ่งอุดตันออก จำเป็นต้องมีการตัดแยกพลังงานอย่างเหมาะสม ( Log Out Tag Out )
- จำเป็นต้องมีหรือจัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุลำดับขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาดท่อ

### คุณสามารถช่วยอะไรได้?

- ท่อและอุปกรณ์ที่ถูกอุดตัน เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าอาจมีปัญหาลูกอื่นแฝงอยู่ – กระบวนการผลิตที่ผิดปกติไป, มีการถูกกัดกร่อนมากเกินไป หรือ อื่น ๆ รายงานปัญหาการอุดตันที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตแค่เพียงเล็กน้อยก็ตาม
- จำเป็นต้องมีการหาสาเหตุกรณีที่ท่อและอุปกรณ์ถูกอุดตันเกิดขึ้นบ่อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผลิตหยุดชะงักและเกิดปัญหาจากการทำความสะอาดสิ่งอุดตันตามมา
- ก่อนที่จะทำการล้างท่อหรืออุปกรณ์ หยุดเพื่อทำการทบทวนว่าจะทำงานนั้นอย่างไร และ มีอันตรายอื่นใดอีกบ้างที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงานนั้น

**เมื่อมีอุปกรณ์หนึ่งถูกอุดตัน อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าอุปกรณ์อื่นก็อาจถูกอุดตันด้วยเช่นกัน**

© AIChE 2019. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at [ccps\\_beacon@aiche.org](mailto:ccps_beacon@aiche.org) or 646-495-1371.

# Industrial accident report

Jul 2, 2020  
From MEP Japan

- 1) At what kind of place  
C3-Line in C-building
- 2) Under what kind of work  
For changing work of polymer filter
- 3) In what kind of thing or environmental  
Under cutting apart work of a polymer filter and the high pressure polymer piping,  
when he loosened the bolt to take off a polymer filter and a clamp to connect by piping
- 4) In what kind of unsafe or harmful situation  
Melt polymer gushed from connected part
- 5) How did it become the accident  
Melt polymer attached to a face, a neck, and the clothes which he wore (clothes melted and attached to the bare skin)

災害発生状況	どのような場所で、どのような作業をしていたとき、どのような状況は、現場で、どのような不安定な又は有害な状況があった、どのようにして危険になったかを項目別に記載し、災害状況を記述すること。書ききれない場合は別紙とする。
災害発生原因	①C線3号機にて ②ポリマーフィルターを交換するため、 ポリマーフィルターと高圧配管配管を切り離そうと配管同士を接続させているクランプを締めようとして、 締め付け作業が接続部から噴出した。 ③締め、締め、締めていたクランプに接続した配管が脱落した。(クランプも壊れてしまい、真鍮に付着してしまった)

Industrial accident report

## 労働災害速報

Report date Jun 22, 2020  
From KPC  
(内報) 2020年 6月 22日

Time and Date of occurrence 10:45 am, Jun 22, 2020

報告者 佐藤 謙次郎 部署 設備課

発生日時	2020年 6月 22日 (月) 10時 45分頃	所属 所
発生場所	C線3号機	Place of occurrence C3-Line in C-building
被害者氏名	野田 健二郎 野田グループ 氏名	Victim's age 30 years old Victim's gender Male
生年月日	1990年 4月 22日 (出生) 氏名	Victim's length of working 10 years
勤続経過年数	入社 2010年 4月 (勤続 10年 2月)	経験年数 9ヶ月
負傷部位	顔面、首、左腕、右手首の火傷	種別 休業(不出勤・特別(後遺障害診断 日)
治療を受けた病院名	南埼玉小山病院	RWCC (Case without lost workday)
災害種別	火災	
災害時の作業名	C線3号機ポリマーフィルター交換作業	
勤務	日勤・交代 (単出・残業・休日・外出)	作業区分 電気・計測

Work Name: Changing work of Polymer filter for C3-Line  
Work form: Day shift, Category work, Nonstationary

## Detail and Cause

Detail	     
Cause	<p>原因 ①C線3号機にて、ポリマーフィルターを交換するため、ポリマーフィルターと高圧配管配管を切り離そうと配管同士を接続させているクランプを締めようとして、締め付け作業が接続部から噴出した。</p> <p>②締め、締め、締めていたクランプに接続した配管が脱落した。(クランプも壊れてしまい、真鍮に付着してしまった)</p> <p>③締め、締め、締めていたクランプに接続した配管が脱落した。(クランプも壊れてしまい、真鍮に付着してしまった)</p> <p>Because we heated only a polymer filter, gas generated from a polymer was filled in a polymer filter. In the state, because he loosened the bolt to take off a polymer filter and a clamp to connect by piping. Pressure was lost from there, and polymer gushed and high temp polymer splattered on his body. (If we heated die too, gas leaves from die, and we expect that pressure inside polymer filter reduces). (Fortunately, high temp polymer did not touch the eyes)</p>

## Countermeasure of the emergency

- 1) Common knowledge of this accident
- 2) In the work with the danger that gas and polymer gas, we have to wear the face shield and do not stand before object position.
- 3) In the heating for exchange of polymer filter, we have to heat die too.
- 4) When we stop to produce, we have to purge by virgin material, and we remove the additive from inside of extruder.
- 5) We review to add the above contents in WI, and we train these to the concerned persons.

災害発生状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>今回の事故をグループ内で周知した。</li> <li>ガスや溶融物が噴出す危険がある作業は面談を兼ねて周知した。</li> <li>ポリマーフィルターや高圧配管配管を切り離そうと配管同士を接続させているクランプを締めようとして、締め付け作業が接続部から噴出した。</li> <li>締め、締め、締めていたクランプに接続した配管が脱落した。(クランプも壊れてしまい、真鍮に付着してしまった)</li> <li>上記を作業手順に盛り込み、グループ内で教育を行う。</li> </ul>
--------	---

## MEP Japan's comment

Not only this work, change of screen mesh and cleaning inside vent port also have risks.  
Therefore we should apply the countermeasures mentioned above to these work.



---

## เอกสารแนบที่ 17

เอกสารแสดงวิธีการปฏิบัติงาน Flare Stack

---





บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

<b>WORK INSTRUCTION</b>		<b>Title : Operational control for waste gas from X-200</b>	
<b>DOC. No. : 2PD1-I195</b>	<b>Rev. No. : 3</b>	<b>Active Date : 16/12/02</b>	<b>Page : 1 of 2</b>
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
คำอธิบาย โดยสังเขป	Fluidic Flare Burner ใช้สำหรับกำจัดก๊าซเสียจากระบบ CO Unit ซึ่งระบบจะประกอบด้วย 10" NFF-CG Fluidic Flare Burner, 24" Self supported Riser with water seal drum, Pilot piping และ Direct pilot & Ignitor type ignition panel. ความสูงของ Flare จะอยู่ที่ 11 เมตร ในสภาวะปกติมีประสิทธิภาพการเผาทำลายก๊าซ 99.5 % และสามารถรองรับก๊าซได้ 5,300 Nm <sup>3</sup> /hr โดยมีการระบายก๊าซ CO 197 ppm (63 mg/m <sup>3</sup> หรือ 0.201 g/s) NO <sub>2</sub> 110 ppm (206.5 mg/m <sup>3</sup> หรือ 0.187 g/s)		
มาตรการความปลอดภัย	มี Water Seal Drum ที่ติดตั้งเพื่อป้องกัน back fire ที่จะย้อนกลับมาทาง upstream ของ Flare system ซึ่งมีลักษณะเป็น 1 chamber seal dip 50 mm จาก NLL water level ออกแบบเป็น vertical type		
รายละเอียด กระบวนการ	<p>ก๊าซเสียที่จะต้องผ่านกระบวนการเผาไหม้ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ ประกอบด้วย ก๊าซเสียจากแหล่งต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ก๊าซที่ออกจาก CO adsorber (V-171 A/B/C/D)</li><li>2. ก๊าซที่ผ่านระบบหอกำจัดก๊าซที่ 1 (Outlet gas of B-269)</li><li>3. ก๊าซที่ปล่อยจาก Safety Valves ที่ Methanol Evaporator Superheater, RG Condenser และ Organic adsorber</li></ol> <p>Environmental Impact</p> <p>ก๊าซที่ปล่อยออกจาก X-200 ในกรณีที่เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในรูปของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</p> <p>ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) กำหนดให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่ปล่อยสู่บรรยากาศต้องมีค่าไม่เกิน 1,000 mg/m<sup>3</sup></p>		
การเตรียมพร้อม ก่อนเดินระบบ และการเริ่มเดิน ระบบ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Line check</li><li>2. เปิดน้ำเข้า Seal Drum โดยมี Control valve ซึ่งจะทำหน้าที่รักษาระดับน้ำไว้อัตโนมัติที่ 0.1 m<sup>3</sup>/hr (ให้ทำการยืนยันระดับด้วยสายตาอีกครั้ง)</li><li>3. เปิด purge gas (ไนโตรเจน) เข้าสู่ Flare Stack โดยตั้งค่าความดันด้าน downstream ของ PCV ที่ 1.0 kg/cm<sup>2</sup>G และ 0.7 Nm<sup>3</sup>/hr</li><li>4. check fuse F0-F4 สำหรับ WL Lamp และวาล์วเปิด-ปิด XV-200 FG ที่ Ignition panel จ่ายไฟ 220V/50Hz.</li><li>5. Feed fuel gas ที่ ความดัน 1.0 kg/cm<sup>2</sup>G และ 1 Nm<sup>3</sup>/hr</li><li>6. Ignite the pilots (one by one) Follow operation Manual of X-200</li></ol>		



บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด  
THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

WORK INSTRUCTION		Title : Operational control for waste gas from X-200		
DOC. No. : 2PD1-I195		Rev. No. : 3	Active Date : 16/12/02	Page : 2 of 2
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน			อ้างอิง
การเดินระบบปกติ (Normal Operation)	<p>เนื่องจากระบบเผาทำลายก๊าซ สามารถรองรับก๊าซได้ 5,300 Nm<sup>3</sup>/hr ตามค่าออกแบบที่อัตราการจ่าย Methanol (Maximum) ของ FIQ1511 1,500 kg/h (Alarm Setting PH) Fluidic Flare Burner จะให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้สมบูรณ์ ในสภาวะการทำงานปกติ ดังนั้น การเดินระบบจะต้องทำการสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ให้สังเกตการติดไฟ และสีของเปลวไฟที่ Pilot Burner</li><li>2. สังเกต Alarm ที่ panel</li></ol>			
Trouble Shooting	<p>ในกรณีที่ไฟที่ปลายปล่องดับให้ทำการตรวจเช็คดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pilot &amp; Ignitor gas ป้อนสู่ระบบที่ความดันและอัตราการป้อนที่เหมาะสม</li><li>2. ตรวจสอบการเปิดของ Air Shutter ที่ gas line แล้วทำการปรับให้เปิดเต็มที่ (ตามรูปที่ 1) adjustment air shutter for pilot burner</li><li>3. เริ่มทำการติดไฟใหม่โดยรอเวลาให้ส่วนผสมของก๊าซเข้าเต็ม pilot and ignition tube ในกรณีที่จุดไม่ติดให้ทิ้งระยะการจุดใหม่ประมาณ 5 วินาที</li><li>4. ถ้าจุดประมาณ 3-4 ครั้งแล้วไฟไม่ติดให้ทำดังต่อไปนี้<ol style="list-style-type: none"><li>a. หยุดป้อนก๊าซ จากนั้น drain supply line ในกรณีที่มีความชื้นสะสม</li><li>b. ตรวจสอบที่ Jet nozzle ว่ามีสิ่งอุดตันหรือไม่</li></ol></li></ol>			
การหยุดเดินระบบ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. หยุด Burner และหยุด Pilot operation</li><li>2. หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า ignition panel และ FG manual valve</li><li>3. หยุดป้อน purge gas (N2) และ water supply เข้า seal drum</li></ol> <p>Note ; ติดตั้ง Blind Plate ที่ flare gas line เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มี flare gas รั่วเข้า flare stack</p>			

---





## เอกสารแนบที่ 18


เอกสารแสดงหน้าจอบริการการทำงานของ **Adsorber**

ระบบ **Recovery system**

---







---


## **เอกสารแนบที่ 19**

**คู่มือการทำงานของ HE and MC Adsorber**


**ระบบ Recovery system**


---




<div>  <div> บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD. </div> </div>			
WORK INSTRUCTION	Title : Normal Operation (MC Adsorption Process)		
DOC. No. : 2PD1-1483	Rev. No. : 3	Active Date : 16/07/05	Page : 1 of 2
หัวข้อ	การปฏิบัติการ		อ้างอิง
1. การตรวจเช็คทั่วๆ ไป	<div> ตรวจเช็คสิ่งต่าง ๆ ตามหัวข้อต่อไปนี้  1) ปัม (P-493 ขณะเดินอยู่)  ① ความดันด้านส่งออก : PG493 3-5 kg/cm<sup>2</sup>G  ② อุณหภูมิของมอเตอร์ (Motor) และ ปลอกหุ้ม (casing)  ③ เสียงที่ผิดปกติ  ④ สายพาน, ระดับน้ำมันและอื่น ๆ  หมายเหตุ : การเดินและหยุดปัม P-493  ① LS492 HH Alarm ⇔ ตัวกรอง (strainer) ที่ด้านเข้าของปัม P-493 คับ (Blocking)  ② PH P-493 เดิน  ③ PL P-493 หยุด  ④ I.L. Alarm  2) Blower (B-484, 2B-484, B-486, 2B-486 และ B-489)  ① ความดันทางเข้าและส่งออก  B-484, 2B-484 : ความดันด้านทางเข้า - เป็นลบ  ความดันด้านส่งออก - เป็นบวก  B-486, 2B-486 : ความดันด้านทางเข้า - เป็นลบ  ความดันด้านส่งออก - เป็นบวก  B-489 : ความดันด้านส่งออก - เป็นบวก  ② อุณหภูมิของมอเตอร์ (motor) และ ปลอกหุ้ม (casing)  ③ เสียงที่ผิดปกติ  ④ สายพาน, ระดับน้ำมัน และ อื่น ๆ </div>		<div> PG493 โดยใช้มือสัมผัสที่ผิวของอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับชนิดของปัม    PG4841 PG4842 PG4861, PG 4863 PG4862 PG4892 โดยใช้มือสัมผัสที่ผิวของอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับชนิดของ Blower </div>

<div>  <div> บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD. </div> </div>			
WORK INSTRUCTION	Title : Normal Operation (MC Adsorption Process)		
DOC. No. : 2PD1-1483	Rev. No. : 3	Active Date : 16/07/05	Page : 2 of 2
หัวข้อ	การปฏิบัติการ		อ้างอิง
2. การทำความสะอาดตัวกรอง (Strainer Cleaning)	ล้างทำความสะอาดตัวกรอง (Strainer) ที่ท่อด้านทางเข้า E-490 และท่อด้านทางเข้าของปัม P-493		
3. การเปลี่ยน F-488	ถ้า F-488 เกิดการคับ (Blocking) ให้ทำการเปลี่ยน F-488		
4. S-4871	ใช้เปิดน้ำ CW เพื่อทำการล้างถังหมักคาร์บอนเมื่อถังอยู่ภายในไซโคลน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อป้องกันการคับหรือตรวจสอบปริมาณของคาร์บอนในถังหมักคาร์บอนและทำการเปลี่ยนถุงคาร์บอนในถังหมักคาร์บอน		

<div> <div>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div></div>				
WORK INSTRUCTION		Title : Preparation and Start-up (HE Adsorption for No. 1 Train)		
DOC. No. : 2PD1-1682-T1		Rev. No. : 3	Active Date : 16/10/03	Page : 1 of 3
หัวข้อ		การปฏิบัติการ		อ้างอิง
การเตรียมการ (Preparation)				
1. การตรวจเช็ควาล์ว (Valve Check)		<div>ตรวจเช็คสถานะของวาล์วต่างๆไว้</div> <div>ตรวจเช็คชุดที่ติดตั้งต่อไปนี้ว่าอยู่ในระหว่างการทำงาน</div> <div>1) CW: เน้นใจว่า CW ได้ถูกคืนหมุนเวียน (Circulating) อยู่</div> <div>ปล่อยให้ CW เข้าสู่ WG Condensor (E-680)</div> <div>ปล่อยให้ CW เข้าสู่ HE Adsorption Condensor (E-682)</div> <div>2) IW: เน้นใจว่าระบบการจ่าย IW อยู่ในระหว่างการทำงาน</div> <div>ปล่อยให้ IW เข้าสู่ แท่ง Water Seal Pist ของ Adsorbers</div> <div>3) 19S: เน้นใจว่าระบบการจ่าย 19S อยู่ในระหว่างการทำงาน</div> <div>ปล่อยให้ 19S เข้าสู่ Drying Heater (E-687)</div> <div>4) 6S: เน้นใจว่าระบบการจ่าย 6S อยู่ในระหว่างการทำงาน</div> <div>5) HB: เน้นใจว่า HB ได้ถูกคืนหมุนเวียน (Circulating) อยู่</div> <div>ปล่อยให้ HB เข้าสู่ WG condensor (E-689)</div> <div>6) N<sub>2</sub>: เน้นใจว่าระบบการจ่าย N<sub>2</sub> อยู่ในระหว่างการทำงาน</div>		
3. การเปิดเบรกเกอร์ (Turn on Breaker)		<div>กำหนดให้ Drain Pump ของ HE adsorption (P-685) อยู่ใน "local control" mode</div> <div>เปิดเบรกเกอร์ของ P-685 นี้</div> <div>กำหนดให้ Drying Blower (B-686) อยู่ใน "local control" mode</div> <div>เปิดเบรกเกอร์ของ B-686 นี้</div> <div>กำหนดให้ B-686 อยู่ใน "remote control" mode</div>		

<div><div></div><div>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div></div>			
WORK INSTRUCTION		Title : Preparation and Start-up (HE Adsorption for No. 1 Train)	
DOC. No. : 2PD1-1682-T1		Rev. No. : 3	Active Date : 16/10/03      Page : 2 of 3
ตรวจควบคุมเอกสาร		การเตรียมการและเริ่มต้นระบบ	
4. การเดิน P-685 (Start P-685)		1) เน้นใจว่าระดับของน้ำใน Drain Tank สำหรับ HE adsorption (V-684) สูงกว่า 500 mm. 2) คำนึงการทดลองการทำงานและไล่ก๊าซ (degassing) ของ P-685 3) หยุดเดิน P-685 และสั่งการทำงานของปั๊มนี้ที่อยู่ใน "remote control" mode 4) กำหนดให้ XM685 อยู่ใน "[AUT]" mode	
การเริ่มเดินระบบ (Start - Up)			
1. การเริ่มต้นซีเควนซ์ (Start-up for Sequence)		เดินซีเควนซ์ของ HE Adsorption บน DCS	
2. การปรับอัตราการไหลของไอน้ำ (Adjustment of Steam Flow Rate)		1) เน้นใจว่า Adsorber นี้อยู่ในระหว่างการทำงานในขั้นตอนการคืนสู่สภาพใหม่ (regenerating process) 2) ปรับวาล์วที่เชื่อมกับมอเตอร์วัดอัตราการไหล (FI681) โดย manual (มือ) จนกระทั่งได้อัตราการไหลประมาณ 1,900 kg/h	
		FI681 : 1,900 kg/h	




บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด  
THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

---

<b>WORK INSTRUCTION</b>	<b>Title : Preparation and Start-up (HE Adsorption for No. 1 Train)</b>		
<b>DOC. No. : 2PD1-1682-T1</b>	<b>Rev. No. : 3</b>	<b>Active Date : 16/10/03</b>	<b>Page : 3 of 3</b>

กรณีที่ยื่นเดินการทำงานอย่างอัตโนมัติ

(In case of starting of automatic operation)



เริ่มเดินการทำงานโดยอัตโนมัติ

หลังจากจุดนี้ จิตกรวนซ้ำจะทำงานซ้ำ ๆ กัน

A : Adsorption	O : out of service	R : Regenerating
(65 นาที)	(3 นาที)	(59 นาที)
D : Decompression	DR : Drying	C : Cooling
(3 นาที)	(33 นาที)	(32 นาที)

ค่าของเวลาที่ตั้งไว้ (Timer set value)


T0 ~ 3 นาที


T1 ~ 30 นาที

T2 ~ 29 นาที

T3 ~ 180 วินาที

<div style="text-align: center;">  <p>บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</p> </div>			
WORK INSTRUCTION		Title : Normal Operation (HE Adsorption for No. 1 Train)	
DOC. No. : 2PD1-1683-T1	Rev. No. : 3	Active Date : 01/11/03	Page : 1 of 1
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
1. หัวข้อของการ ตรวจเช็ค (Checking Item)	1) PI680 : ความดันของก๊าซที่เข้าตู้ E-680 2) QI680 : ความเข้มข้นของ HE ของก๊าซที่ปล่อย (exhausted gas) เข้า ตู้ V-681 3) FI681 : อัตราการไหลของไอน้ำ (steam) สำหรับการทำ รีเจนเนอเรตติ้ง (regenerating)		



 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
<b>WORK INSTRUCTION</b>		<b>Title : Normal Operation (MC Adsorption Process)</b>	
<b>DOC. No. : 2PD2-1483</b>		<b>Rev. No. : 4</b>	<b>Active Date : 10/08/08</b>
<b>Page : 1 of 3</b>			
หัวข้อ	การปฏิบัติงานการ		อ้างอิง
1. การตรวจเช็ค ทั่วๆ ไป 1.1 หนึ่งนําน	ตรวจเช็คสิ่งต่าง ๆ ตามหัวข้อต่อไปนี้ 1) ปัม (3P-493) ขณะเดินอยู่ ① ความดันต้นส่งออก : 3PG493 3-5 kg/cm <sup>2</sup> G ② อุณหภูมิของมอเตอร์ (Motor) และ ปลอกหุ้ม (casing) ③ เสียงที่ผิดปกติ ④ สายพาน, ระดับน้ำมัน และอื่น ๆ		3PG493 โดยใช้นิ้วสัมผัสที่ผิว ของอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับชนิดของปั๊ม
	หมายเหตุ : การเดินและหยุดปั๊ม 3P-493 ① 3LS492 III Alarm ⇨ ตัวกรอง (strainer) ที่ด้านเข้าของปั๊ม 3P-493 กัน (Blocking) ② PH 3P-493 เดิน ③ PL 3P-493 หยุด ④ L.L. Alarm		
	2) Blower (3B-486, 4B-486 และ 3B-489) ① ความดันทางเข้าและส่งออก 3B-486, 4B-486 : ความดันด้านทางเข้า - เป็นบวก ความดันด้านส่งออก - เป็นบวก 3B-489 : ความดันด้านส่งออก - เป็นบวก ② อุณหภูมิของมอเตอร์ (motor) และ ปลอกหุ้ม (casing) ③ เสียงที่ผิดปกติ ④ สายพาน, ระดับน้ำมัน และ อื่น ๆ		3PG4861, 3PG4863 3PG4862 3PG4892 โดยใช้นิ้วสัมผัสที่ผิว ของอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับชนิดของ Blower

 บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
<b>WORK INSTRUCTION</b>		<b>Title : Normal Operation (MC Adsorption Process)</b>	
<b>DOC. No. : 2PD2-1483</b>	<b>Rev. No. : 4</b>	<b>Active Date : 10/08/08</b>	<b>Page : 2 of 3</b>
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
1.2 ที่ 01 control room	<p>ทั้ง Boardman จะต้องตรวจสอบค่า Parameter ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้</p> <p>1.2.1 อัตราการไหลของไอน้ำในขั้นตอน Desorbion (3FI-487)</p> <p>1.2.2 3TI-487 A1, 3TI-487 B1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขั้นตอน Adsorbion               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Step 1 ขณะเริ่มดำเนินการ Adsorbion</li> <li>2. Step 2 ขณะดำเนินการ Adsorbion</li> </ol> </li> <li>- ขั้นตอน Desorbion</li> <li>- ขั้นตอน Cooling</li> </ul> <p>1.2.3 3TI-487 A2, 3TI-487 B2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขั้นตอน Adsorbion               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Step 1 ขณะเริ่มดำเนินการ Adsorbion</li> <li>2. Step 2 ขณะดำเนินการ Adsorbion</li> </ol> </li> <li>- ขั้นตอน Desorbion</li> <li>- ขั้นตอน Cooling</li> </ul>		<p>3FI-487 ≥ 1900 kg/h</p> <p>T = 45 – 50 °C</p> <p>T = 85 – 92 °C</p> <p>T = 120 – 125 °C</p> <p>T = 44 – 48 °C</p> <p>T = 40 – 45 °C</p> <p>T = 32 – 90 °C</p> <p>T = 110 – 115 °C</p> <p>T = 40 – 45 °C</p>
1.3 การตรวจสอบ กรณีที่ชุดดูดซับ (Adsorption) มีปัญหา	<p>ในขั้นตอนของการดูดซับปกติ จะมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของวัสดุซึ่งเป็นระยะ โดยถ้าถึงกับชุดทดแทนเวลาที่กำหนดโดยบรรษัท เช่น 1 ปี หรือ โดยที่มีผลการทดสอบแล้วด้วย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถ้าชุดทดแทนเกินตามเวลาจริง ให้รีบมาสะดวกโดยด่วน และหากไม่สามารถรอกับหาพวามิสลล์ส่งมาเพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนชุดสภาวะปกติได้ ให้รีบทำการเปลี่ยนตัวชุดซ้ำใหม่ทันที</li> <li>- ในช่วงเวลาซ่อมเครื่องจักรประจำปี จะต้องมีการวางแผนวิธีระดับขั้นของงานชุดจับทุกครั้ง กำหนดว่าจะสามารถดูแลของบ้านชุดจับทุกตัว กำหนดว่าจะมีความเหมาะสมของบ้านชุดจับ ไม่ให้ล้มเหลวที่ต่อตอนนำไปใช้หรือการล้มเหลวอื่น ๆ ในระยะเวลาที่กำหนด</li> </ul>		


<div><div><div><div></div></div></div><div>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</div><div>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div></div>			
WORK INSTRUCTION		Title : Normal Operation (MC Adsorption Process)	
DOC. No. : 2PD2-I483	Rev. No. : 4	Active Date : 10/08/08	Page : 3 of 3
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	- ในกรณีที่หิมิลล์ต้องเปิดโดยที่ไม่พบความผิดปกติของการทำงานของตัวขับเคลื่อนให้พิจารณาในการเปลี่ยนตัวลู่วิ่งใหม่ หากจำเป็นขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
2. การทำความสะอาด (Strainer Cleaning)	ล้างทำความสะอาดตัวกรอง (Strainer) ที่ห้องด้านทางเข้า 3E-490 และห้องด้านทางเข้าของบีบี 3P-493		
3. การเปลี่ยน 3F-488	ถ้า 3F-488 เกิดการตัน (Blocking) ให้ทำการเปลี่ยน 3F-488		


<div><div><div><div></div></div></div><div>บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</div><div>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div></div>			
WORK INSTRUCTION		Title : Preparation and Start-up (HE Adsorption for No. 3 Train)	
DOC. No. : 2PD2-I682-T3	Rev. No. : 2	Active Date : 01/11/06	Page : 1 of 3
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
การเตรียมการ (Preparation)			
1. การตรวจเช็ค	ตรวจเช็คสถานะของลิ้นหัวนมวาล์ว		
วาล์ว	ตรวจเช็คยูนิตลิ้น หัวนมวาล์วอยู่ในระหว่างการทำงาน		
(Valve Check)	1) CW : แจ้งว่า CW ได้ถูกคืนหมุนเวียน (Circulating) อยู่ ปล่อยให้ CW เข้าสู่ WG Condensor (3E-680) ปล่อยให้ CW เข้าสู่ HE Adsorption Condensor (3E-682)		
	2) IW : แจ้งว่าระดับการจ่าย IW อยู่ในระหว่างการทำงาน ปล่อยให้ IW เข้าสู่ แคด Water Seal Pot ของ Adsorbers		
	3) 19S : แจ้งว่าระบบการจ่าย 19S อยู่ในระหว่างการทำงาน ปล่อยให้ 19S เข้าสู่ Drying Heater (3E-687)		
	4) 6S : แจ้งว่าระบบการจ่าย 6S อยู่ในระหว่างการทำงาน		
	5) HB : แจ้งว่า HB ได้ถูกคืนหมุนเวียน (Circulating) อยู่ ปล่อยให้ HB เข้าสู่ WG Condensor (3E-680), HIE after Cooler (3E-683)		
	6) N <sub>2</sub> : แจ้งว่าระบบการจ่าย N <sub>2</sub> อยู่ในระหว่างการทำงาน		
3. การเปิดเบรกเกอร์	1) กำหนดให้ Drain Pump ของ HE adsorption (3P-685) อยู่ใน "local control" mode		
(Turn on Breaker)	2) เปิดเบรกเกอร์ของ 3P-685 นี้		
	3) กำหนดให้ Drying Blower (3B-686) อยู่ใน "local control" mode		
	4) เปิดเบรกเกอร์ของ 3B-686 นี้		
	5) กำหนดให้ 3B-686 อยู่ใน "remote control" mode		

<div><div><div><div></div></div></div><div>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</div><div>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div></div>				
WORK INSTRUCTION		Title : Preparation and Start-up (HE Adsorption for No. 3 Train)		
DOC. No. : 2PD2-I682-T3		Rev. No. : 2	Active Date : 01/11/06	Page : 2 of 3
หัวข้อ		การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
ตรวจสอบความพร้อม		การเตรียมการและเริ่มต้นระบบ		
4. การเดิน 3P-685 (Start 3P-685)		1) แจ้งว่าระดับของน้ำใน Drain Tank สำหรับ HE adsorption (3V-684) สูงกว่า 500 mm. 2) ดำเนินการทดลองการทำงานและไล่ก๊าซ (degassing) ของ 3P-685 3) หยุดเดิน 3P-685 และสั่งการทำงานของบีบีอยู่ใน "Remote control" mode 4) กำหนดให้ 3XM685 อยู่ใน "[AUT]" mode		3LG684 > 500 mm
การเริ่มต้นระบบ (Start - Up)				
1. การเริ่มต้นซีเควนซ์ (Start-up for Sequence)		เดินซีเควนซ์ของ HE Adsorption บน DCS		
2. การปรับอัตราการไหลของไอน้ำ (Adjustment of Steam Flow Rate)		1) แจ้งว่า Adsorber นี้อยู่ในระหว่างการทำงานในขั้นตอนการคืนสู่สภาพใหม่ (regenerating process) 2) ปรับวาล์วที่เหนือโมดอร์วาล์วการไหล (3F1681) โดย manual (มือ) จนกระทั่งได้อัตราการไหลประมาณ 2,500 kg/h  หมายเหตุ : ก่อนเริ่ม Start-up จะต้องปรับ Desorption ที่แต่ละถัง (3V-681A, B, C) ด้วยค่า 6 ชั่วโมง		3F1681 : 2,500 kg/h

<div><div><div><div></div></div></div><div>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</div><div>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div></div>			
WORK INSTRUCTION		Title : Preparation and Start-up (HE Adsorption for No. 3 Train)	
DOC. No. : 2PD2-I682-T3	Rev. No. : 2	Active Date : 01/11/06	Page : 3 of 3
กรณีที่เริ่มเดินการทำงานอัตโนมัติ (In case of starting of automatic operation)			
			
Set Values for Timer			
			
T0=10min T1=45 min T2=20 min T3=5 min			
※ Timer setting is changeable.			
เริ่มเดินการทำงานโดยอัตโนมัติ หลังจากจุดนี้ ซีเควนซ์จะทำงานซ้ำ ๆ กัน			
A : Adsorption (80 นาที)	O : out of service (5 นาที)	R : Regenerating (70 นาที)	
D : Decompression (5 นาที)	DR : Drying (40 นาที)	C : Cooling (40 นาที)	
ค่าของเวลาที่ตั้งไว้ (Timer set value)			
T0 = 5 นาที			
T1 = 35 นาที			
T2 = 35 นาที			
T3 = 5 นาที			



<div style="text-align: center;">   บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD. </div>			
WORK INSTRUCTION		Title : Normal Operation (HE Adsorption for No. 3 Train)	
DOC. No. : 2PD2-1683-T3	Rev. No. : 4	Active Date : 10/08/08	Page : 1 of 2
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
<b>I. หัวข้อของการตรวจเช็ค</b> (Checking Item)	1) 3PI680 : ความดันของก๊าซที่เข้าตู้ 3E-680  2) 3QI680 : ความเข้มข้นของ HE ของก๊าซที่ปล่อย (exhausted gas) เข้าตู้ 3V-681  3) 3FI681 : อัตราการไหลของไอน้ำ (steam) สำหรับการรีเจนเนอรัท (regenerating)  4) การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ ใน control room ทาง Boardman จะต้องตรวจสอบและควบคุมค่าพารามิเตอร์ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 4.1 อัตราการไหลของไอน้ำในขั้นตอน Desorption (3PIC-681)  4.2 อุณหภูมิขณะใช้งาน 3TI-681A, 3TI-681B, 3TI-681C - ขั้นตอน Adsorption - ขั้นตอน Desorption - ขั้นตอน Drying - ขั้นตอน Cooling		3PI680 = 460 mmH <sub>2</sub> O 3QI680 = 0 – 3,000 ppm 3FI681 = 0 - 6000 kg/h  3PIC-681 ≥ 2,500 kg/h  T – 55 – 60 °C T – 115 – 125 °C T – 50 – 55 °C T – 50 – 55 °C

 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
<b>WORK INSTRUCTION</b>		<b>Title : Normal Operation (IE Adsorption for No. 3 Train)</b>	
<b>DOC. No. : 2PD2-1683-T3</b>	<b>Rev. No. : 4</b>	<b>Active Date : 10/08/08</b>	<b>Page : 2 of 2</b>
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
2. การตรวจสอบ ภาวดีที่ดูดซับ (Adsorption) มีปัญหา	<p>ใบขึ้นสอนของรถดูดซับปกติ จะมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวดูดซับเป็นประจำ โดยอ้างอิงกับชุดค่าพารามิเตอร์ที่ปล่อยออกจากหน่วยภาคสาม EIA ด้านบน โดยเน้นการควบคุมความชื้นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถ้าชุดค่าพารามิเตอร์ด้านขวา ไม่เกินค่ามาตรฐานโดยด่วน และหากไม่สามารถปรับค่าความชื้นลงได้มาก เพื่อไว้ค่ากลับคืนสู่สภาวะปกติได้ ให้ทำการเปลี่ยนตัวดูดซับใหม่ทันที</li> <li>- ในขณะหยุดซ่อมเครื่องจักรประจําปี จะต้องมีการตรวจสอบระดับชั้นของถาดดูดซับทุกครั้ง ถ้าพบว่ามีระดับความสูงของถาดดูดซับ ไม่ได้ตามที่ออกแบบไว้ ให้ทำการเติมเพิ่มทันทีในระดับเท่ากับที่ออกแบบ</li> <li>- ในกรณีที่เมื่อถึงขั้นปล่อยอากาศที่ไม่เหมาะสมกลับสู่ปกติของการดูดซับ ถ้ายังมีน้ำในถังตรวจเป็นการที่เนื่องมาจากการดูดซับ ถ้ายังมีน้ำในถังตรวจเป็นการที่เนื่องมาจากการดูดซับ ถ้ายังมีน้ำในถังตรวจเป็นการที่เนื่องมาจากการดูดซับ</li> </ul>		


---

## เอกสารแนบที่ 20


แสดงหน้าจอบคลุมห้อง Air Tight Room

---

## AIRTIGHT ROOM









---


## เอกสารแนบที่ 21


เอกสารระเบียบการปฏิบัติการซ่อมบำรุงในห้อง Air Tight Room

---

<div>  <div>บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</div> <div>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div> </div>			
PROCEDURE	Title : การปฏิบัติการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
Doc. No. : 2SE – P002	Rev. No. : 4	Active date: 27/11/2017	Page : 1 of 6
<p><b>1. จุดประสงค์</b></p> <p>เพื่อกำหนดขั้นตอนการเข้าปฏิบัติงานซ่อมบำรุงภายในห้องผนึกอากาศ (Air Tight Room) ของ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</p> <p><b>2. ขอบเขต</b></p> <p>ครอบคลุมการปฏิบัติงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงของพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้รับเหมา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต ภายในห้องผนึกอากาศ (Air Tight Room) ของบริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ทั้งโรงงานที่ 1 (TPCC1) และ โรงงานที่ 2 (TPCC2)</p> <p><b>3. คำจำกัดความ</b></p> <p>3.1 ห้องผนึกอากาศ (Airtight Room) หมายถึง ห้องผนึกอากาศที่ใช้สำหรับควบคุมความดันในห้องใต้ถ้ำ ความดันบรรยากาศเพื่อควบคุม ไม่ให้อากาศภายในห้องไหลออกนอกห้องและเป็นห้องที่ใช้ในกระบวนการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</p> <p>3.2 ในอนุญาตปฏิบัติงานในห้องผนึกอากาศ (Airtight Room) หมายถึงเอกสารที่ออกโดยพนักงานที่รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานภายในห้องผนึกอากาศ (Airtight Room) ได้อย่างปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด</p> <p><b>4. ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>4.1 พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงผู้รับเหมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาเอกสารแบบฟอร์มการขออนุญาตปฏิบัติงานในห้องผนึกอากาศ (Air Tight Room)</li> <li>- ตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำไปใช้ในห้องผนึกอากาศอย่างได้รับการตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์</li> <li>- ตรวจสอบ ผู้รับเหมาที่จะเข้าปฏิบัติงานในห้องผนึกอากาศต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานในห้องผนึกอากาศจากฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น</li> <li>- ตรวจสอบพนักงานผู้รับเหมา ที่จะเข้าปฏิบัติงานในห้องผนึกอากาศว่ามีหน้าปกป้องกันอันตรายระบบทางเดินหายใจและอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตปฏิบัติงานในห้องผนึกอากาศ</li> </ul>			

<div>  <div>บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</div> <div>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div> </div>			
PROCEDURE	Title : การปฏิบัติการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
Doc. No. : 2SE – P002	Rev. No. : 3	Active date: 27/11/2017	Page : 2 of 6
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ดูแล จัดการระวังและการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในห้องผนึกอากาศให้พนักงานผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในห้องผนึกอากาศ</li> <li>- ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ทำงานหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ</li> <li>- แจ้งพนักงานเจ้าของพื้นที่เพื่อตรวจสอบ หลังจากการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- แจ้งเจ้าของพื้นที่หากการปฏิบัติงานไม่เสร็จเรียบร้อยและต้องการปฏิบัติงานต่อจากเวลาที่กำหนด</li> <li>- ส่งใบอนุญาตคืนหัวหน้าวิศวกรเพื่อเก็บรักษาหลังจากตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p><b>4.2 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบ พิจารณา รายละเอียดการขอเข้าทำงานในห้องผนึกอากาศ</li> <li>- กำหนดผลการปฏิบัติงานก่อนหรือหลังการระวังเพิ่มเติมในใบอนุญาตขอเข้าทำงานในห้องผนึกอากาศ</li> <li>- ลงชื่ออนุมัติในใบอนุญาตขอเข้าทำงานในห้องผนึกอากาศ</li> </ul> <p><b>4.3 พนักงานฝ่ายผลิต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานภายในห้องผนึกอากาศอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่กำหนด</li> <li>- ตรวจสอบการติดป้ายการอบรมการทำงานให้ห้องผนึกอากาศให้ถูกต้องโดยฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ตรวจสอบและลงชื่ออนุมัติในใบอนุญาตทำงานในห้องผนึกอากาศ</li> <li>- ลงบันทึกชื่อและเวลาเข้า-ออกของผู้ปฏิบัติงานภายในห้องผนึกอากาศ</li> <li>- ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานหลังจากงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p><b>4.4 หัวหน้ากะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาและประเมินความเสี่ยงของงานที่ขอทำในห้องผนึกอากาศ</li> <li>- พิจารณาการควบคุมป้องกันการระบอบทางเดินหายใจและอุปกรณ์ PPE อื่นๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงานในห้องผนึกอากาศ</li> <li>- พิจารณาการดำเนินการเพิ่มเติม กรณีหากงานที่ขออนุญาตทำงานในห้องผนึกอากาศส่งผลกระทบต่องานอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง</li> <li>- ลงชื่ออนุมัติ ในใบอนุญาตปฏิบัติงานในห้องผนึกอากาศ (Air Tight Room)</li> </ul> <p><b>4.5 ผู้จัดการฝ่ายผลิต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- มั่นใจว่าการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับงานอื่นๆ ใกล้เคียงในพื้นที่ทำงาน</li> <li>- ลงชื่อร่วมอนุมัติ เมื่อมีการระบุข้อกำหนดต่างๆ หรือมาตรการด้านความปลอดภัยครบถ้วน</li> </ul>			

<div>  <div>บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</div> <div>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div> </div>			
PROCEDURE	Title : การปฏิบัติการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
Doc. No. : 2SE – P002	Rev. No. : 3	Active date: 27/11/2017	Page : 3 of 6
<p><b>5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</b></p> <p><b>5.1 การปฏิบัติงานในห้องผนึกอากาศ (Air Tight Room)</b></p> <p>5.1.1 ผู้ปฏิบัติงานกรอกรายละเอียดของการทำงานลงในแบบฟอร์มการขออนุญาตปฏิบัติงานใน Air Tight Room (2SE-P001) ให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเภทใบอนุญาตทำงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานที่มีประกายไฟ, งานไม่มีประกายไฟ หรืองานในพื้นดิน</li> <li>- วันที่ขออนุญาต</li> <li>- รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>- ชนิด อุปกรณ์ที่ใช้ และ รายละเอียดงานที่ดำเนินการ</li> </ul> <p>5.1.2 ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบรายละเอียดการขอเข้าปฏิบัติงานพร้อมพิจารณาข้อสังเกตและความปลอดภัยก่อนลงนามอนุมัติในใบอนุญาตปฏิบัติงานใน Air Tight Room</p> <p>5.1.3 หัวหน้ากะการผลิต (Shift Sup.) พิจารณาตรวจสอบขอขออนุญาตที่จะดำเนินการ และกำหนดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ในขณะปฏิบัติงานในห้องผนึกอากาศ (Air Tight Room) ก่อนส่งให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตอนุมัติร่วม</p> <p>5.1.4 จัดให้มีพนักงานฝ่ายผลิต ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในห้องผนึกอากาศ (Air Tight Room) พร้อมทั้งลงบันทึก ชื่อ และเวลาเข้า-ออก ของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>5.1.5 ผู้รับเหมาที่จะเข้าปฏิบัติงานในห้องผนึกอากาศ (Air Tight Room) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานในห้องผนึกอากาศ (Air Tight Room) จากฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1.6 ผู้ควบคุมงานชี้แจงบทนำจนถึงขั้นตอนการดำเนินงานข้อควรระวังและการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทราบ</p> <p>5.1.7 ผู้ปฏิบัติงานต้องติดบัตรวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่กำหนดตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน</p> <p>5.1.8 หากสัมผัสสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือกรดไขมันคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนสีในขณะปฏิบัติงาน ให้แจ้งพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อนำส่งห้องพยาบาล</p> <p>5.1.9 กรณีที่มีพนักงานผู้ปฏิบัติงาน 2 ชั่วโมง ใบอนุญาตเดิมจะถูกยกเลิก และให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง หลังจากพนักงานฝ่ายผลิตได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย</p>			



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

PROCEDURE	Title : การปฏิบัติการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
Doc. No. : 2SE – P002	Rev. No. : 3	Active date: 27/11/2017	Page : 4 of 6

5.1.10 หากการปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ขออนุญาต และจำเป็นต้องขยายเวลาการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่แทน

5.1.11 แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เมื่อการปฏิบัติงานภายในห้อง Air Tight Room เสร็จเรียบร้อยแล้ว

5.1.12 หัวหน้ากะการผลิต (Shift Sup.) ตรวจสอบและลงชื่อรับรองงานในใบอนุญาตฯ หลังจากงานเสร็จ

**5.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**


พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานภายในห้อง Air Tight Room จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้


ประเภทงานซ่อมบำรุงภายในห้อง Air Tight Room	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
1. งานซ่อมบำรุงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ฟอสจีน) เช่น งานตรวจสอบ/ซ่อมแซม, งานล้างถัง หรืองานก่อสร้าง เป็นต้น	- หน้ากากป้องกันสารเคมีแบบครึ่งหน้า (Half Face) หรือแบบเต็มหน้า (Full Face) พร้อมไส้กรองสาร เคมีแบบ Multi Acid Gas/Organic Vapor 3M-6006
2. งานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น งานซ่อมแซม ถอดประกอบ อุปกรณ์ เครื่องจักร ท่อ วาล์ว ซึ่งใช้ร่วมกับกระบวนการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น	- เครื่องช่วยหายใจแบบมีท่อส่งผ่านอากาศ (Airline) หรือ เครื่องช่วยหายใจแบบถังชนิดสะพาทัง (SCBA)  - ชุดป้องกันสารเคมี และถุงมือป้องกันสารเคมี
3. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ฉุกเฉิน ขณะที่มีการรั่วไหลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้อง Air Tight Room	- เครื่องช่วยหายใจแบบถังชนิดสะพาทัง (SCBA)  - ชุดป้องกันสารเคมี Level A

**5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน**

ขณะที่ปฏิบัติงานหากมีการรั่วไหลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้อง Air Tight Room จะมีสัญญาณเสียงดังเหตุฉุกเฉิน - นกกาเหว่า - ดังขึ้นในบริเวณภายในห้องให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอพยพและออกจากห้อง Air Tight Room และปฏิบัติตามเอกสารการเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินและเหตุฉุกเฉิน (2SE-P010) ต่อไป



<div>  <div> บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด  THAI POLYCARBONATE CO., LTD. </div> </div>			
PROCEDURE	Title : การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
Doc. No. : 2SE – P002	Rev. No. : 3	Active date: 27/11/2017	Page : 5 of 6
<p><b>5.3 การจัดการกากของเสีย</b></p> <p>กากของเสียที่ปนเปื้อนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น จุกกันสารเคมี ถังมือ วัสดุสุญญากาศ หรือผ้าเช็ดต่างๆ ต้องเก็บใส่ภาชนะปิดเพื่อส่งกำจัดต่อไป ตามเอกสาร Waste Management (3EM-P004)</p> <p><b>6. เอกสารอ้างอิง</b></p> <p>6.1 3SF – P030: การขออนุญาตทำงาน</p> <p>6.2 2SM – P001 : Control procedure and system to prevent the leak of CG and CG Technology out of TPCC</p> <p>6.3 2SE – F001 : ระบบป้องกันการขออนุญาตปฏิบัติงานในห้องอัดอากาศ (Air Tight Room)</p> <p>6.4 3FM-P004: การจัดการกากของเสีย</p> <p>6.5 3SL-P010: การเตรียมการเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน</p> <p>6.6 2SF-P001: การใช้โรงโม่บดอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</p> <p><b>7. การบันทึก</b></p> <p>7.1 ระบบป้องกันการขออนุญาตปฏิบัติงานในห้องอัดอากาศ (2SE – F001) เป็นไว้ใช้ป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p><b>8. เอกสารแนบ</b></p> <p>8.1 Flow Chart</p>			





---

## เอกสารแนบที่ 22

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าห้อง Air Tight Room

---



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด  
THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

เอกสารขออนุญาตปฏิบัติงานในห้อง Airtight Room

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขออนุญาตหรือผู้ปฏิบัติงาน : (ผู้ขออนุญาต → ผู้ควบคุมงาน → ผู้จัดการฝ่ายผู้ควบคุมงาน)

- 1.1 ประเภทงานของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง Work Order No. : \_\_\_\_\_ วันที่ขออนุญาต : \_\_\_\_\_
- ☐ งานมีประกายไฟ Hot Work ☐ งานซ่อมธรรมดา Cold Work วันที่เริ่มงาน : \_\_\_\_\_ : เวลา \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_
- ☐ งาน Confine space ☐ งานอื่นๆ เช่น เก็บตัวอย่าง : \_\_\_\_\_
- 1.2 อุปกรณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_ 6. \_\_\_\_\_
- 1.3 รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ
- \_\_\_\_\_
- 1.4 รายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงาน จำนวน \_\_\_\_\_ คน
1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_ 6. \_\_\_\_\_
- 1.5 ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- ขออนุญาตโดย \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมงาน \_\_\_\_\_ (หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงาน)
- ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_ (ผู้จัดการฝ่ายผู้ควบคุม)

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าของพื้นที่ : (หัวหน้ากะการผลิต → ผู้จัดการฝ่ายผลิต → พนักงานฝ่ายผลิตประจำพื้นที่หน้างาน)

2.1 อุปกรณ์พิเศษด้านความปลอดภัยที่ใช้

- ☐ แวนดาป้องกันสารเคมี ☐ CG Portable Detector ☐ หน้ากากป้องกันสารเคมีแบบครึ่งหน้าพร้อมตัวกรอง CG
- ☐ หน้ากากป้องกันสารเคมีแบบเต็มหน้าพร้อมตัวกรอง CG ☐ ชุด Air Line ☐ ชุด SCBA
- ☐ ถุงมือป้องกันสารเคมีชนิด \_\_\_\_\_ ☐ รองเท้าบูท ☐ อื่นๆ \_\_\_\_\_

ชื่อ Name	เวลาทำงาน Time						ชื่อ Name	เวลาทำงาน Time					
	เข้า In	ออก Out	เข้า In	ออก Out	เข้า In	ออก Out		เข้า In	ออก Out	เข้า In	ออก Out	เข้า In	ออก Out

อนุมัติโดย \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติร่วม \_\_\_\_\_

(หัวหน้ากะการผลิต) (ผู้จัดการฝ่ายผลิต)

ผู้ควบคุมงาน \_\_\_\_\_

(พนักงานฝ่ายผลิตประจำพื้นที่หน้างาน)

ส่วนที่ 3 สำหรับการปิดใบอนุญาตหลังงานเสร็จสิ้น : (ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ควบคุมงาน → หัวหน้ากะการผลิต)

- 3.1 ☐ งานเสร็จเวลา \_\_\_\_\_ ☐ งานไม่เสร็จเวลา \_\_\_\_\_
- 3.2 อาการและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยทั่วไป
- ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
- ปิดงานโดย \_\_\_\_\_ รับรองโดย \_\_\_\_\_
- (ผู้ควบคุมงาน) (หัวหน้ากะการผลิต)

[illegible][illegible][illegible]

---


## เอกสารแนบที่ 23

จุดติดตั้งเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ

(CG Gas Detector)


---





⊗ = GAS DETECTOR  
 △ = AK + WATER SPRAY

ตำแหน่งติดตั้ง Gas Detector และ AK-Water Spray ของโรงงาน PCI บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด



ตำแหน่งติดตั้ง Gas Detector และ AK-Water Spray ของโรงงาน PC2 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด


---

## เอกสารแนบที่ 24

รายงานการตรวจเทียบเครื่องวัดแก๊ส

(Gas Detector Calibrate)

---



PHOSGENE GAS (COCL<sub>2</sub>) GAS DETECTOR VERIFICATION/CALIBRATION REPORT

Mfr. By: RICK KERO  
 Range: 0 - 300  
 Tolerance: ± 20% of reading  
 Unit: ppm  
 Response time limit: ± 60 Sec

Model: FP-300P  
 Unit: ppm  
 Response time limit: ± 60 Sec

Item	Asset no.	Description	Standard Gas Concentration (ppm)	20 Jan 20		08 Feb 20		Date: Mar 20		Date: Apr 20		Date: May 20		Date: June 20		20 Jan 20		Parts replacement record	Calibration			Result	
				Reading (ppm)	Response time (sec)	Reading (ppm)	Response time (sec)	Reading (ppm)	Response time (sec)	Reading (ppm)	Response time (sec)	Reading (ppm)	Response time (sec)	Reading (ppm)	Response time (sec)	Reading (ppm)	Response time (sec)		Reading (ppm)	Response time (sec)	Acceptance	Rejection	Acceptance
1	21 15A-0001	15 GAS DETECTOR (AIR) - STAIR (PUMP)	275	275	15	15	15	15															
2	21 15A-0002	15 GAS DETECTOR (AIR) - 2ND FLOOR	275	275	15	15	15	15															
3	21 15A-0003	15 GAS DETECTOR (AIR) - 3RD FLOOR	275	275	15	15	15	15															
4	21 15A-0004	15 GAS DETECTOR (AIR) - 4TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
5	21 15A-0005	15 GAS DETECTOR (AIR) - 5TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
6	21 15A-0006	15 GAS DETECTOR (AIR) - 6TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
7	21 15A-0007	15 GAS DETECTOR (AIR) - 7TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
8	21 15A-0008	15 GAS DETECTOR (AIR) - 8TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
9	21 15A-0009	15 GAS DETECTOR (AIR) - 9TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
10	21 15A-0010	15 GAS DETECTOR (AIR) - 10TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
11	21 15A-0011	15 GAS DETECTOR (AIR) - 11TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
12	21 15A-0012	15 GAS DETECTOR (AIR) - 12TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
13	21 15A-0013	15 GAS DETECTOR (AIR) - 13TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
14	21 15A-0014	15 GAS DETECTOR (AIR) - 14TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
15	21 15A-0015	15 GAS DETECTOR (AIR) - 15TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
16	21 15A-0016	15 GAS DETECTOR (AIR) - 16TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
17	21 15A-0017	15 GAS DETECTOR (AIR) - 17TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
18	21 15A-0018	15 GAS DETECTOR (AIR) - 18TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
19	21 15A-0019	15 GAS DETECTOR (AIR) - 19TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
20	21 15A-0020	15 GAS DETECTOR (AIR) - 20TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
21	21 15A-0021	15 GAS DETECTOR (AIR) - 21ST FLOOR	275	275	15	15	15	15															
22	21 15A-0022	15 GAS DETECTOR (AIR) - 22ND FLOOR	275	275	15	15	15	15															
23	21 15A-0023	15 GAS DETECTOR (AIR) - 23RD FLOOR	275	275	15	15	15	15															
24	21 15A-0024	15 GAS DETECTOR (AIR) - 24TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
25	21 15A-0025	15 GAS DETECTOR (AIR) - 25TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
26	21 15A-0026	15 GAS DETECTOR (AIR) - 26TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
27	21 15A-0027	15 GAS DETECTOR (AIR) - 27TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
28	21 15A-0028	15 GAS DETECTOR (AIR) - 28TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
29	21 15A-0029	15 GAS DETECTOR (AIR) - 29TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
30	21 15A-0030	15 GAS DETECTOR (AIR) - 30TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															


Comment: (1) Total alarm: 21 NO SUPPLY (LOW FLOW) from 30 - 15 by 15:00H  
 (2) Gas detector reading coverage: 300 ppm (Standard: 200 ppm)  
 (3) Verify not done: not accurate at 100 ppm (OK)  
 (4) Verify not done: not accurate at 100 ppm (OK)

Note: 1. Verify detector must: first sampling gas pass filter for confirm filter not clog  
 2. Verify detector must confirm no water remain in sampling tube  
 (If found any water should be dry it before verify)  
 3. Low alarm flow shall confirm (Common alarm to CCR)  
 4. Any parts that replace during verify shall be recorded  
 5. OK: Condition Normal  
 NG: Condition Abnormal \*\*\* Read explain abnormal condition in comment to 10:00H

Report by: ABHINAV S  
 Instrument Technician

Approved by: SETHAWAT S  
 Maintenance Engineer/Supervisor

3567-F046 (07)



PHOSGENE GAS (COCL<sub>2</sub>) GAS DETECTOR VERIFICATION/CALIBRATION REPORT

Mfr. By: RICK KERO  
 Range: 0 - 300  
 Tolerance: ± 20% of reading  
 Unit: ppm  
 Response time limit: ± 60 Sec

Model: FP-300P  
 Unit: ppm  
 Response time limit: ± 60 Sec

Item	Asset no.	Description	Standard Gas Concentration (ppm)	20 Jan 20		08 Feb 20		Date: Mar 20		Date: Apr 20		Date: May 20		Date: June 20		20 Jan 20		Parts replacement record	Calibration			Result	
				Reading (ppm)	Response time (sec)	Reading (ppm)	Response time (sec)	Reading (ppm)	Response time (sec)	Reading (ppm)	Response time (sec)	Reading (ppm)	Response time (sec)	Reading (ppm)	Response time (sec)	Reading (ppm)	Response time (sec)		Acceptance	Rejection	Acceptance	Rejection	
1	21 15A-0001	15 GAS DETECTOR (AIR) - STAIR (PUMP)	275	275	15	15	15	15															
2	21 15A-0002	15 GAS DETECTOR (AIR) - 2ND FLOOR	275	275	15	15	15	15															
3	21 15A-0003	15 GAS DETECTOR (AIR) - 3RD FLOOR	275	275	15	15	15	15															
4	21 15A-0004	15 GAS DETECTOR (AIR) - 4TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
5	21 15A-0005	15 GAS DETECTOR (AIR) - 5TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
6	21 15A-0006	15 GAS DETECTOR (AIR) - 6TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
7	21 15A-0007	15 GAS DETECTOR (AIR) - 7TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
8	21 15A-0008	15 GAS DETECTOR (AIR) - 8TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
9	21 15A-0009	15 GAS DETECTOR (AIR) - 9TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
10	21 15A-0010	15 GAS DETECTOR (AIR) - 10TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
11	21 15A-0011	15 GAS DETECTOR (AIR) - 11TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
12	21 15A-0012	15 GAS DETECTOR (AIR) - 12TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
13	21 15A-0013	15 GAS DETECTOR (AIR) - 13TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
14	21 15A-0014	15 GAS DETECTOR (AIR) - 14TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
15	21 15A-0015	15 GAS DETECTOR (AIR) - 15TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
16	21 15A-0016	15 GAS DETECTOR (AIR) - 16TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
17	21 15A-0017	15 GAS DETECTOR (AIR) - 17TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
18	21 15A-0018	15 GAS DETECTOR (AIR) - 18TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
19	21 15A-0019	15 GAS DETECTOR (AIR) - 19TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
20	21 15A-0020	15 GAS DETECTOR (AIR) - 20TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
21	21 15A-0021	15 GAS DETECTOR (AIR) - 21ST FLOOR	275	275	15	15	15	15															
22	21 15A-0022	15 GAS DETECTOR (AIR) - 22ND FLOOR	275	275	15	15	15	15															
23	21 15A-0023	15 GAS DETECTOR (AIR) - 23RD FLOOR	275	275	15	15	15	15															
24	21 15A-0024	15 GAS DETECTOR (AIR) - 24TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
25	21 15A-0025	15 GAS DETECTOR (AIR) - 25TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
26	21 15A-0026	15 GAS DETECTOR (AIR) - 26TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
27	21 15A-0027	15 GAS DETECTOR (AIR) - 27TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
28	21 15A-0028	15 GAS DETECTOR (AIR) - 28TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
29	21 15A-0029	15 GAS DETECTOR (AIR) - 29TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															
30	21 15A-0030	15 GAS DETECTOR (AIR) - 30TH FLOOR	275	275	15	15	15	15															

Comment: (1) Total alarm: 21 NO SUPPLY (LOW FLOW) from 30 - 15 by 15:00H  
 (2) Gas detector reading coverage: 300 ppm (Standard: 200 ppm)

Note: 1. Verify detector must: first sampling gas pass filter for confirm filter not clog  
 2. Verify detector must confirm no water remain in sampling tube  
 (If found any water should be dry it before verify)  
 3. Low alarm flow shall confirm (Common alarm to CCR)  
 4. Any parts that replace during verify shall be recorded  
 5. OK: Condition Normal  
 NG: Condition Abnormal \*\*\* Read explain abnormal condition in comment to 10:00H

Report by: ABHINAV S  
 Instrument Technician

Approved by: SETHAWAT S  
 Maintenance Engineer/Supervisor

3567-F046 (07)



STAT-1046 (07)ENV-4046 (07)



Model :	FP-3000
Unit :	300
Response time limit :	< 60 Sec

ISSN 1468-0465(200101)

TPCC

THAI POLYCARBONATE CO.,LTD

TEST & CALIBRATION REPORT

Doc No.: DI250001

Date: 21/01/2020

CL2, CO, H2 and HE Gas Detector

Item	Tag No.	Gas	Full Scale Range	Indicator Serial No.	Record value at Field				Record value at Control Room				Remark	
					Cal.	Sensor Span vol.		Serial	Full Scale Range	Cal.	Value			Alarm Value
						As found	After cal.				As found	After Cal.		
1	QA0001	CL2	5 PPM	704113	0	-	3	-	307020	5 PPM	3 PPM	-	0.5 PPM	
2	QA0002	CO	250 PPM	307020	100	-	212	-	7070PM	250 PPM	70PPM	-	50 PPM	
3	QA0003	CO	250 PPM	311044	100	-	212	-	7070PM	250 PPM	70PPM	-	50 PPM	
4	QA0021	CO	150 PPM	406062	100	-	286	-	7070PM	150 PPM	70PPM	-	30 PPM	
5	QA0022	CO	150 PPM	307021	100	-	286	-	7070PM	150 PPM	70PPM	-	30 PPM	
6	QA0023	CO	150 PPM	704425	100	-	286	-	7070PM	150 PPM	70PPM	-	30 PPM	
7	QA0024	CO	150 PPM	307017	100	-	286	-	7070PM	150 PPM	70PPM	-	30 PPM	
8	QA0025	CO	150 PPM	704117	100	-	286	-	7070PM	150 PPM	70PPM	-	30 PPM	
9	QA0026	CO	150 PPM	704117	100	-	286	-	7070PM	150 PPM	70PPM	-	30 PPM	
10	QA0027	CO	150 PPM	704440	100	-	286	-	7070PM	150 PPM	70PPM	-	30 PPM	
11	Q1265	CO	5%	8K7-62068	0%	5%	10%	-	10%	5%	10%	-	3%	Clear line
12	QA0028	CO	150 PPM	704114	100	-	248	-	7070PM	150 PPM	70PPM	-	30 PPM	
13	QA0029	CO	150 PPM	310036	100	-	286	-	7070PM	150 PPM	70PPM	-	30 PPM	
14	QA0030	H2	100 %LEL	704444	4950PPM	-	-	-	24% LEL	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
15	QA0031	H2	100 %LEL	704443	4950PPM	-	-	-	24% LEL	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
16	QA0032	H2	100 %LEL	307019	4950PPM	-	-	-	24% LEL	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
17	QA0033	H2	100 %LEL	107122	4950PPM	-	-	-	24% LEL	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
18	QA0034	H2	100 %LEL	704442	4950PPM	-	-	-	24% LEL	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
19	Q1680	ISO	100 %LEL		49.7%LEL	0.00%	-	49.7%LEL	49.7%LEL	49.7%LEL	49.7%LEL	-	40% LEL	Clear line
20	2Q1680	ISO	100 %LEL		49.7%LEL	0.00%	-	49.7%LEL	49.7%LEL	49.7%LEL	49.7%LEL	-	40% LEL	Clear line
21	QA0041	CL2	5 PPM	BRRC006	3 PPM	0	-	3	-	3070PM	3 PPM	-	0.5 PPM	
22	QA0042	CL2	5 PPM	BRRC006	3 PPM	0	-	3	-	3070PM	3 PPM	-	0.5 PPM	
23	QA0051	CO	150 PPM	704429	70 PPM	88	-	-	-	7070PM	70PPM	-	30 PPM	
24	QA0052	CO	150 PPM	704433	70 PPM	100	-	-	-	7070PM	70PPM	-	30 PPM	

Accepted

Not Accepted

Accepted as note

Note

\*QA-0051 Main interlock CO gas detector (M-178)

\*QA-0031 Main interlock H2 gas detector (G-197)

Tested By: Arthit B.

Working: Hrs. 3 Hrs.

Approved By: Setthawit T.


Date: 21/01/2020

3MT-F047 [02]

THAI POLYCARBONATE CO.,LTD										Doc No.: DI250001					
TEST & CALIBRATION REPORT										Date: 17/02/2020					
CL2, CO, H2 and HE Gas Detector															
Item	Tag No.	Gas	Indicator	Record value at Field				Record value at Control Room				Remark			
				Full Scale Range	Serial No.	Sensor Span vol.		Cal.	Value		Alarm Value				
						As found	After cal.		As found	After Cal.					
1	QA0001	CL2	5 PPM	704113	3 PPM	0	-	3	-	3PPM	3PPM	-	0.5 PPM		
2	QA0002	CO	250 PPM	307020	70PPM	100	-	-	212	-	70PPM	70PPM	-	50 PPM	
3	QA0003	CO	250 PPM	311044	70PPM	100	-	-	212	-	70PPM	70PPM	-	50 PPM	
4	QA0021	CO	150 PPM	406062	70PPM	100	-	-	286	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
5	QA0022	CO	150 PPM	307021	70PPM	136	100	211	286	70PPM	70PPM	-	30 PPM	Replace Sensor	
6	QA0023	CO	150 PPM	704425	70PPM	98	100	201	286	70PPM	70PPM	-	30 PPM	Replace Sensor	
7	QA0024	CO	150 PPM	307017	70PPM	152	100	230	286	70PPM	70PPM	-	30 PPM	Replace Sensor	
8	QA0025	CO	150 PPM	704117	70PPM	100	-	-	286	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
9	QA0026	CO	150 PPM	307018	70PPM	177	100	254	286	70PPM	70PPM	-	30 PPM	Replace Sensor	
10	QA0027	CO	150 PPM	704440	70PPM	100	-	-	286	-	70PPM	100PPM	-	30 PPM	
11	Q1265	CO	5%	8K7-62068	10%	0%	-	5%	-	10%	10%	-	35%	Clean line	
12	QA0028	CO	150 PPM	704114	70PPM	100	-	-	268	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
13	QA0029	CO	150 PPM	310036	70PPM	100	-	-	286	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
14	QA0030	H2	100 %LEL	704444	4950PPM	-	-	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
15	QA0031	H2	100 %LEL	704443	4950PPM	-	-	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
16	QA0032	H2	100 %LEL	307019	4950PPM	-	-	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
17	QA0033	H2	100 %LEL	107122	4950PPM	-	-	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
18	QA0034	H2	100 %LEL	704442	4950PPM	-	-	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
19	Q1680	ISO	100 %LEL		49.7%LEL	0.00%	-	-	49.7%LEL	-	49.7%LEL	49.7%LEL	-	40% LEL	Clean line
20	2Q1680	ISO	100 %LEL		49.7%LEL	0.00%	-	-	49.7%LEL	-	49.7%LEL	49.7%LEL	-	40% LEL	Clean line
21	QA0041	CL2	5 PPM	BRRC006	3 PPM	0	-	-	3	-	3PPM	3PPM	-	0.5 PPM	
22	QA0042	CL2	5 PPM	BRRC006	3 PPM	0	-	-	3	-	3PPM	3PPM	-	0.5 PPM	
23	QA0051	CO	250 PPM	704429	70PPM	88	100	198	212	70PPM	70PPM	-	30 PPM	Replace Sensor	
24	QA0052	CO	150 PPM	704433	70PPM	100	-	-	266	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
Note												*QA-0051 Main interlock CO gas detector (M-178)			
<input type="checkbox"/> Accepted												*QA-0031 Main interlock H2 gas detector (G-197)			
<input type="checkbox"/> Not Accepted															
<input checked="" type="checkbox"/> Accepted as note															
Tested By: Arthit B.												Working : hrs. 3 Hrs.			
Approved By Setthawit T.												Date: 17/02/2020			

3MT-F047 [02]





THAI POLYCARBONATE CO.,LTD

TEST & CALIBRATION REPORT

Doc No. : DI250001

Date : 27/03/2020

CL2, CO, H2 and HE Gas Detector

Item	Tag No.	Gas	Full Scale Range	Indicator Serial No.	Record value at Field				Record value at Control Room				Remark	
					Cal.	Sensor Zero vol.		Cal.	As Found		After Cal.	Alarm Value		
						As found	After cal.		Value	Valve				
1	QA0001	CL2	5 PPM	704113	3 PPM	0	-	3	3PPM	3PPM	-	0.5 PPM		
2	QA0002	CO	250 PPM	307020	70PPM	101	-	212	70PPM	70PPM	-	50 PPM		
3	QA0003	CO	250 PPM	311044	70PPM	102	-	212	70PPM	70PPM	-	50 PPM		
4	QA0021	CO	150 PPM	406062	70PPM	100	-	286	70PPM	70PPM	-	30 PPM		
5	QA0022	CO	150 PPM	307021	70PPM	67	100	211	286	70PPM	-	30 PPM		
6	QA0023	CO	150 PPM	704425	70PPM	78	100	186	286	70PPM	-	30 PPM		
7	QA0024	CO	150 PPM	307017	70PPM	66	100	550	286	70PPM	-	30 PPM		
8	QA0025	CO	150 PPM	704117	70PPM	101	-	286	70PPM	70PPM	-	30 PPM		
9	QA0026	CO	150 PPM	307018	70PPM	60	100	244	286	70PPM	-	30 PPM		
10	QA0027	CO	150 PPM	704440	70PPM	103	-	286	70PPM	100PPM	-	30 PPM		
11	Q1265	CO	5%	BRK-42068	10%	0%	-	5%	10%	10%	-	3%	Clean line	
12	QA0028	CO	150 PPM	704114	70PPM	101	-	288	70PPM	70PPM	-	30 PPM		
13	QA0029	CO	150 PPM	310036	70PPM	104	-	286	70PPM	70PPM	-	30 PPM		
14	QA0030	H2	100 %LEL	704444	4950PPM	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL		
15	QA0031	H2	100 %LEL	704443	4950PPM	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL		
16	QA0032	H2	100 %LEL	307019	4950PPM	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL		
17	QA0033	H2	100 %LEL	107122	4950PPM	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL		
18	QA0034	H2	100 %LEL	704442	4950PPM	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL		
19	Q1680	ISO	100 %LEL		49.7%LEL	0.00%	-	49.7%LEL	49.7%LEL	49.7%LEL	-	40% LEL	Clean line	
20	2Q1680	ISO	100 %LEL		49.7%LEL	0.00%	-	49.7%LEL	49.7%LEL	49.7%LEL	-	40% LEL	Clean line	
21	QA0041	CL2	5 PPM	BRK0056	3 PPM	0	-	3	3PPM	3PPM	-	0.5 PPM		
22	QA0042	CL2	5 PPM	BRK0056	3 PPM	0	-	3	3PPM	3PPM	-	0.5 PPM		
23	QA0051	CO	250 PPM	704429	70PPM	56	100	201	212	70PPM	-	30 PPM		
24	QA0052	CO	150 PPM	704433	70PPM	103	-	286	70PPM	70PPM	-	30 PPM		
					Note				*QA-0051 Main interlock CO gas detector (M-178)					
									*QA-0031 Main interlock H2 gas detector (G-197)					
Tested By : Arthit B.					Working : Hrs. 3 Hrs.									
Approved By : Sethawit T.					Date : 27/03/2020									

3MT-F047 [02]


THAI POLYCARBONATE CO.,LTD					Doc No. : DI250001									
TEST & CALIBRATION REPORT					Date : 27/05/2020									
CL2, CO, H2 and HE Gas Detector														
Item	Tag No.	Gas	Full Scale Range	Indicator Serial No.	Record value at Field				Record value at Control Room				Remark	
					Cal.	Sensor Zero vol.		Cal.	As Found		After Cal.	Alarm Value		
						As found	After cal.		As found	After cal.				Value
1	QA0001	CL2	5 PPM	704113	3 PPM	0	-	3	3PPM	3PPM	-	0.5 PPM		
2	QA0002	CO	250 PPM	307020	70PPM	101	-	212	-	70PPM	70PPM	-	50 PPM	
3	QA0003	CO	250 PPM	311044	70PPM	102	-	212	-	70PPM	70PPM	-	50 PPM	
4	QA0021	CO	150 PPM	406062	70PPM	100	-	286	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
5	QA0022	CO	150 PPM	307021	70PPM	100	-	286	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
6	QA0023	CO	150 PPM	704425	70PPM	100	-	286	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
7	QA0024	CO	150 PPM	307017	70PPM	100	-	286	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
8	QA0025	CO	150 PPM	704117	70PPM	101	-	286	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
9	QA0026	CO	150 PPM	307018	70PPM	101	-	286	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
10	QA0027	CO	150 PPM	704440	70PPM	103	-	286	-	70PPM	100PPM	-	30 PPM	
11	Q1265	CO	5%	BRK-42068	10%	0%	-	5%	-	10%	10%	-	3%	Clean line
12	QA0028	CO	150 PPM	704114	70PPM	101	-	288	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
13	QA0029	CO	150 PPM	310036	70PPM	104	-	286	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
14	QA0030	H2	100 %LEL	704444	4950PPM	-	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
15	QA0031	H2	100 %LEL	704443	4950PPM	-	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
16	QA0032	H2	100 %LEL	307019	4950PPM	-	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
17	QA0033	H2	100 %LEL	107122	4950PPM	-	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
18	QA0034	H2	100 %LEL	704442	4950PPM	-	-	-	-	24% LEL	24% LEL	-	24% LEL	
19	Q1680	ISO	100 %LEL		49.7%LEL	0.00%	-	49.7%LEL	-	49.7%LEL	49.7%LEL	-	40% LEL	Clean line
20	2Q1680	ISO	100 %LEL		49.7%LEL	0.00%	-	49.7%LEL	-	49.7%LEL	49.7%LEL	-	40% LEL	Clean line
21	QA0041	CL2	5 PPM	BRK0056	3 PPM	0	-	3	-	3PPM	3PPM	-	0.5 PPM	
22	QA0042	CL2	5 PPM	BRK0056	3 PPM	0	-	3	-	3PPM	3PPM	-	0.5 PPM	
23	QA0051	CO	250 PPM	704429	70PPM	102	-	212	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
24	QA0052	CO	150 PPM	704433	70PPM	103	-	286	-	70PPM	70PPM	-	30 PPM	
					Note					*QA-0051 Main interlock CO gas detector (M-178)				
					<input type="checkbox"/> Accepted					*QA-0031 Main interlock H2 gas detector (G-197)				
					<input type="checkbox"/> Not Accepted									
					<input checked="" type="checkbox"/> Accepted as note									
Tested By : Arthit B.					Working : Hrs. 3 Hrs.									
Approved By : Sethawit T.					Date : 27/05/2020									


3MT-F047 [02]



	<b>THAI POLY CARBONATE CO., LTD.</b> <b>CALIBRATION REPORT</b>	Doc No. : <u>D1260004</u> Date : <u>17/01/2020</u>																																
<b>COCL2 ANALYZER</b>																																		
Tag No. : <u>Q1-0020</u> Range : <u>10000</u> Mfr. : <u>SIEMENS</u> Unit : <u>ppm</u> Model : <u>ULTRAMAT 6F</u> Serial No. : <u>P8-035</u> Tolerance Limit : $\pm 1.0\%$ of Full Scale																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>As Found</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Standard gas</th><th>Zero</th><th>Span</th><th>Unit</th></tr> <tr><td>Standard gas</td><td>0.00</td><td>9183</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Actual Reading</td><td>-61.47</td><td>9244</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Error of Full Scale</td><td>-0.67</td><td>0.66</td><td>%</td></tr> </table> </div> <div> <p><b>Calibrated</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Standard gas</th><th>Zero</th><th>Span</th><th>Unit</th></tr> <tr><td>Standard gas</td><td>0.00</td><td>9183</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Actual Reading</td><td>27.29</td><td>9195</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Error of Full Scale</td><td>0.30</td><td>0.13</td><td>%</td></tr> </table> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Reference gas N2 : <u>3</u> Bars</p> <p>Temperature for chamber : <u>65.0</u> Degree C</p> <p>Temperature for heater : <u>67.5</u> Degree C</p> <p>Temperature for display : <u>56.6</u> Degree C</p> <p>Temperature for scs box : <u>38.0</u> Degree C</p> </div>			Standard gas	Zero	Span	Unit	Standard gas	0.00	9183	ppm	Actual Reading	-61.47	9244	ppm	Error of Full Scale	-0.67	0.66	%	Standard gas	Zero	Span	Unit	Standard gas	0.00	9183	ppm	Actual Reading	27.29	9195	ppm	Error of Full Scale	0.30	0.13	%
Standard gas	Zero	Span	Unit																															
Standard gas	0.00	9183	ppm																															
Actual Reading	-61.47	9244	ppm																															
Error of Full Scale	-0.67	0.66	%																															
Standard gas	Zero	Span	Unit																															
Standard gas	0.00	9183	ppm																															
Actual Reading	27.29	9195	ppm																															
Error of Full Scale	0.30	0.13	%																															
<b>Result</b>																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Accepted  <input type="checkbox"/> Not Accepted  <input type="checkbox"/> Accepted as Note         </div> <div> <p>Note : Zero gas : 99.9999 % Purifier N2</p> <p>Span gas : 1.3 Butadiene 19.84%mol /N2 Balance</p> <p>Equivalence COCL2 = 9183.00 ppm</p> </div> </div>																																		
Tested By : <u>Anan J.</u> Working hrs. : <u>2</u> hrs. Approved By : <u>Sethawit T.</u> Date : <u>17/01/2020</u>																																		

	<b>THAI POLY CARBONATE CO., LTD.</b> <b>CALIBRATION REPORT</b>	Doc No. : <u>D1260004</u> Date : <u>26/02/2020</u>																																
<b>COCL2 ANALYZER</b>																																		
Tag No. : <u>Q1-0020</u> Range : <u>10000</u> Mfr. : <u>SIEMENS</u> Unit : <u>ppm</u> Model : <u>ULTRAMAT 6F</u> Serial No. : <u>P8-035</u> Tolerance Limit : $\pm 1.0\%$ of Full Scale																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>As Found</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Standard gas</th><th>Zero</th><th>Span</th><th>Unit</th></tr> <tr><td>Standard gas</td><td>0.00</td><td>9183</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Actual Reading</td><td>-53.59</td><td>9228</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Error of Full Scale</td><td>-0.58</td><td>0.49</td><td>%</td></tr> </table> </div> <div> <p><b>Calibrated</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Standard gas</th><th>Zero</th><th>Span</th><th>Unit</th></tr> <tr><td>Standard gas</td><td>0.00</td><td>9183</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Actual Reading</td><td>22.51</td><td>9169</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Error of Full Scale</td><td>0.25</td><td>-0.15</td><td>%</td></tr> </table> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Reference gas N2 : <u>3</u> Bars</p> <p>Temperature for chamber : <u>64.9</u> Degree C</p> <p>Temperature for heater : <u>66.3</u> Degree C</p> <p>Temperature for display : <u>58.8</u> Degree C</p> <p>Temperature for scs box : <u>38.0</u> Degree C</p> </div>			Standard gas	Zero	Span	Unit	Standard gas	0.00	9183	ppm	Actual Reading	-53.59	9228	ppm	Error of Full Scale	-0.58	0.49	%	Standard gas	Zero	Span	Unit	Standard gas	0.00	9183	ppm	Actual Reading	22.51	9169	ppm	Error of Full Scale	0.25	-0.15	%
Standard gas	Zero	Span	Unit																															
Standard gas	0.00	9183	ppm																															
Actual Reading	-53.59	9228	ppm																															
Error of Full Scale	-0.58	0.49	%																															
Standard gas	Zero	Span	Unit																															
Standard gas	0.00	9183	ppm																															
Actual Reading	22.51	9169	ppm																															
Error of Full Scale	0.25	-0.15	%																															
<b>Result</b>																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Accepted  <input type="checkbox"/> Not Accepted  <input type="checkbox"/> Accepted as Note         </div> <div> <p>Note : Zero gas : 99.9999 % Purifier N2</p> <p>Span gas : 1.3 Butadiene 19.84%mol /N2 Balance</p> <p>Equivalence COCL2 = 9183.00 ppm</p> </div> </div>																																		
Tested By : <u>Anan J.</u> Working hrs. : <u>2</u> hrs. Approved By : <u>Sethawit T.</u> Date : <u>26/02/2020</u>																																		

	<b>THAI POLY CARBONATE CO., LTD.</b> <b>CALIBRATION REPORT</b>	Doc No. : <u>DI260004</u> Date : <u>30/03/2020</u>																																
<b>COCL2 ANALYZER</b>																																		
Tag No. : <u>Q1-0020</u> Range : <u>10000</u> Mfr. : <u>SIEMENS</u> Unit : <u>ppm</u> Model : <u>ULTRAMAT 6F</u> Serial No. : <u>P8-035</u> Tolerance Limit : $\pm 1.0$ % of Full Scale																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>As Found</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Standard gas</td><td>Zero</td><td>Span</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>Standard gas</td><td>0.00</td><td>9183</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Actual Reading</td><td>-64.12</td><td>9241</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Error of Full Scale</td><td>-0.70</td><td>0.63</td><td>%</td></tr> </table> </div> <div> <b>Calibrated</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Standard gas</td><td>Zero</td><td>Span</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>Standard gas</td><td>0.00</td><td>9183</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Actual Reading</td><td>27.96</td><td>9197</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Error of Full Scale</td><td>0.30</td><td>0.15</td><td>%</td></tr> </table> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;">           Reference gas N2 : <u>3</u> Bars            Temperature for chamber : <u>65.0</u> Degree C            Temperature for heater : <u>66.0</u> Degree C            Temperature for display : <u>60.0</u> Degree C            Temperature for scs box : <u>38.0</u> Degree C         </div>			Standard gas	Zero	Span	Unit	Standard gas	0.00	9183	ppm	Actual Reading	-64.12	9241	ppm	Error of Full Scale	-0.70	0.63	%	Standard gas	Zero	Span	Unit	Standard gas	0.00	9183	ppm	Actual Reading	27.96	9197	ppm	Error of Full Scale	0.30	0.15	%
Standard gas	Zero	Span	Unit																															
Standard gas	0.00	9183	ppm																															
Actual Reading	-64.12	9241	ppm																															
Error of Full Scale	-0.70	0.63	%																															
Standard gas	Zero	Span	Unit																															
Standard gas	0.00	9183	ppm																															
Actual Reading	27.96	9197	ppm																															
Error of Full Scale	0.30	0.15	%																															
<b>Result</b>																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Accepted  <input type="checkbox"/> Not Accepted  <input type="checkbox"/> Accepted as Note         </div> <div>           Note : Zero gas : 99.9999 % Purifier N2            Span gas : 1.3 Butadiene 19.84%mol /N2 Balance            Equivalence COCL2 = 9183.00 ppm         </div> </div>																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           Tested By : <u>Anan J.</u>            Approved By : <u>Sethawit T.</u> </div> <div>           Working hrs. : <u>2</u> hrs.            Date : <u>30/03/2020</u> </div> </div>																																		

	<b>THAI POLY CARBONATE CO., LTD.</b> <b>CALIBRATION REPORT</b>	Doc No. : <u>DI260004</u> Date : <u>28/04/2020</u>																																
<b>COCL2 ANALYZER</b>																																		
Tag No. : <u>Q1-0020</u> Range : <u>10000</u> Mfr. : <u>SIEMENS</u> Unit : <u>ppm</u> Model : <u>ULTRAMAT 6F</u> Serial No. : <u>P8-035</u> Tolerance Limit : $\pm 1.0$ % of Full Scale																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>As Found</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Standard gas</td><td>Zero</td><td>Span</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>Standard gas</td><td>0.00</td><td>9183</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Actual Reading</td><td>-58.53</td><td>9230</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Error of Full Scale</td><td>-0.64</td><td>0.51</td><td>%</td></tr> </table> </div> <div> <b>Calibrated</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Standard gas</td><td>Zero</td><td>Span</td><td>Unit</td></tr> <tr><td>Standard gas</td><td>0.00</td><td>9183</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Actual Reading</td><td>21.89</td><td>9195</td><td>ppm</td></tr> <tr><td>Error of Full Scale</td><td>0.24</td><td>0.13</td><td>%</td></tr> </table> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;">           Reference gas N2 : <u>3</u> Bars            Temperature for chamber : <u>65.0</u> Degree C            Temperature for heater : <u>66.6</u> Degree C            Temperature for display : <u>58.0</u> Degree C            Temperature for scs box : <u>39.0</u> Degree C         </div>			Standard gas	Zero	Span	Unit	Standard gas	0.00	9183	ppm	Actual Reading	-58.53	9230	ppm	Error of Full Scale	-0.64	0.51	%	Standard gas	Zero	Span	Unit	Standard gas	0.00	9183	ppm	Actual Reading	21.89	9195	ppm	Error of Full Scale	0.24	0.13	%
Standard gas	Zero	Span	Unit																															
Standard gas	0.00	9183	ppm																															
Actual Reading	-58.53	9230	ppm																															
Error of Full Scale	-0.64	0.51	%																															
Standard gas	Zero	Span	Unit																															
Standard gas	0.00	9183	ppm																															
Actual Reading	21.89	9195	ppm																															
Error of Full Scale	0.24	0.13	%																															
<b>Result</b>																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Accepted  <input type="checkbox"/> Not Accepted  <input type="checkbox"/> Accepted as Note         </div> <div>           Note : Zero gas : 99.9999 % Purifier N2            Span gas : 1.3 Butadiene 19.84%mol /N2 Balance            Equivalence COCL2 = 9183.00 ppm         </div> </div>																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           Tested By : <u>Anan J.</u>            Approved By : <u>Sethawit T.</u> </div> <div>           Working hrs. : <u>2</u> hrs.            Date : <u>28/04/2020</u> </div> </div>																																		

PREVENTIVE MAINTENANCE LIST

3-Jul-20

ITEM	EQUIP	PLANT	RANK	SEC	PMNUM	DESCRIPTION	FREQ	UNIT	FndDate	LnstStart	NEXTDUE
1	21-16AS-VPI	TPCC1	B	IE	212460001	CO, CL2, H2 AND HYDRAINE GAS DETECTOR PH (PH) CALIBRATION (ISO18000)	2	M	02/07/2020	02/07/2020	28/09/2020
WOMUM											
1	20-101478	28/01/20	23/01/20		MAXADSHN	RECEIVED BY	STATUS	LEADORACT			
2	20-113722	28/02/20	29/02/20		SANGCHAU MAY	MTCLOSE ARTHIT_B	MTCLOSE ARTHIT_B	APR 20 - Extend 1M~2M (History shows good)			
3	20-116572	28/03/20	31/03/20		MAXADSHN	MTCLOSE ARTHIT_B	MTCLOSE ARTHIT_B				
4	20-124589	28/05/20	27/05/20		MAXADSHN	MTCLOSE ARTHIT_B	MTCLOSE ARTHIT_B				
5	20-134133	28/07/20			SANGCHAU MAY	WAPPR ARTHIT_B	WAPPR ARTHIT_B				
2	21-16AS-VPI	TPCC1	B	IE	212500002	CG GAS DETECTOR PH (PH) CALIBRATION (ISO18000)	2	M	17/06/2020	17/06/2020	28/08/2020
WOMUM											
1	20-101495	28/01/20	22/01/20		MYNST ADM	RECEIVED BY	STATUS	LEADORACT			
2	20-113739	28/02/20	29/02/20		SANGCHAU MAY	MTCLOSE ARTHIT_B	MTCLOSE ARTHIT_B	APR 20 - Extend 1M~2M (History shows good)			
3	20-116589	28/03/20	31/03/20		MAXADSHN	MTCLOSE ARTHIT_B	MTCLOSE ARTHIT_B				
4	20-122399	28/04/20	30/04/20		MAXADSHN	MTCLOSE ARTHIT_B	MTCLOSE ARTHIT_B				
5	20-127212	28/06/20	30/06/20		SETTHAWIT TASHI	COMP ARTHIT_B	COMP ARTHIT_B				
3	21-16Q-0020	TPCC1	B	IE	212460007	CG ANALYZER 10L-5020 PH (PH) CALIBRATION (ISO18000)	2	M	22/06/2020	22/06/2020	28/08/2020
WOMUM											
1	20-101564	28/01/20	31/01/20		MAXADSHN	RECEIVED BY	STATUS	LEADORACT			
2	20-113808	28/02/20	29/02/20		MAXADSHN	MTCLOSE ANHR_J	MTCLOSE ANHR_J	APR 20 - Extend 1M~2M (History shows good)			
3	20-116658	28/03/20	31/03/20		MAXADSHN	MTCLOSE ANHR_J	MTCLOSE ANHR_J				
4	20-122451	28/04/20	30/04/20		MAXADSHN	MTCLOSE ANHR_J	MTCLOSE ANHR_J				
5	20-127264	28/06/20	30/06/20		MAXADSHN	COMP ANHR_J	COMP ANHR_J				







Model	FM-300P
Unit	ppb
Response time (1 sec)	< 60 sec

[illegible]

254T-FO4E-0271



Model	FA-300P
Unit	ppb
Response Time (1 sec)	< 60 sec

[illegible]



JMT-6046 [07]












	<b>THAI POLY CARBONATE CO., LTD.</b> <b>TEST &amp; CALIBRATION REPORT</b>	Doc No.: _____ Date : <u>24/2/2020</u>																				
<b>Heptane detector</b>																						
Tag No. : <u>3Q1-680</u> Mfr. No. : <u>Riken keiki</u> Model : <u>SD-805810</u> Tolerance Limit : $\pm 5.0\%$ of LEL Activities	Range : <u>0-12000 ppm</u> Unit : <u>%LEL</u> Serial No. : _____	<input type="checkbox"/> Cleaning Filter <input type="checkbox"/> Replace Filter <input type="checkbox"/> Calibrate <input type="checkbox"/> Other																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Standard</th> <th>Isobutane (i-C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>)</th> <th>Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Component Name</td> <td>AIR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Standard Value</td> <td>0</td> <td><u>50</u></td> <td>%LEL</td> </tr> <tr> <td>Balance</td> <td>-</td> <td>Air</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Standard		Isobutane (i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	Unit	Component Name	AIR			Standard Value	0	<u>50</u>	%LEL	Balance	-	Air	-				
Standard		Isobutane (i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	Unit																			
Component Name	AIR																					
Standard Value	0	<u>50</u>	%LEL																			
Balance	-	Air	-																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Standard</th> <th>HEPTANE n-C<sub>7</sub>H<sub>16</sub></th> <th>Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Component Name</td> <td>AIR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Standard Value</td> <td>0</td> <td><u>47</u> ± 1.1</td> <td>%LEL</td> </tr> <tr> <td>Actual Reading</td> <td>0</td> <td><u>43</u></td> <td>%LEL</td> </tr> <tr> <td>Error of Full Scale</td> <td>0</td> <td><u>0.00</u></td> <td>%LEL</td> </tr> </tbody> </table>			Standard		HEPTANE n-C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>	Unit	Component Name	AIR			Standard Value	0	<u>47</u> ± 1.1	%LEL	Actual Reading	0	<u>43</u>	%LEL	Error of Full Scale	0	<u>0.00</u>	%LEL
Standard		HEPTANE n-C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>	Unit																			
Component Name	AIR																					
Standard Value	0	<u>47</u> ± 1.1	%LEL																			
Actual Reading	0	<u>43</u>	%LEL																			
Error of Full Scale	0	<u>0.00</u>	%LEL																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Calibrated</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard Value</td> <td>0</td> <td><u>47</u> %LEL</td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td>Actual Reading</td> <td><u>0.00</u></td> <td></td> <td>%LEL</td> </tr> <tr> <td>Error of Full Scale</td> <td><u>0.00</u></td> <td></td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>			Calibrated				Standard Value	0	<u>47</u> %LEL	Unit	Actual Reading	<u>0.00</u>		%LEL	Error of Full Scale	<u>0.00</u>		%				
Calibrated																						
Standard Value	0	<u>47</u> %LEL	Unit																			
Actual Reading	<u>0.00</u>		%LEL																			
Error of Full Scale	<u>0.00</u>		%																			
 <p style="text-align: right;">ガス濃度 [ % L E L ]</p>																						
Note : <u>01511301-440 1601 040001 00: 45.5 to 43</u>		Working Hrs. <u>1</u> Hrs. Date: <u>27.01.2020</u>																				
Tested By : <u>worawat</u>																						

	<b>THAI POLY CARBONATE CO., LTD.</b> <b>TEST &amp; CALIBRATION REPORT</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Doc. No. : _____</div> <div>Date : 24/2/2020</div> </div>								
<b>LPG gas detector</b>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Tag No. : 3QA-0071</div> <div>Mfr. No. : _____</div> <div>Model : GD-A8</div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Activities</b>  <input type="checkbox"/> Clean      <input type="checkbox"/> Replace Sensor  <input type="checkbox"/> Calibrate      <input type="checkbox"/> Other         </div> </div>										
<b>As Found</b>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Standard</th> <th style="width: 20%;">Air</th> <th style="width: 20%;">std gas 50 %LEL</th> <th style="width: 30%;">response time (Second)</th> </tr> <tr> <td>Panel Alarm</td> <td>0.00</td> <td>25%LEL</td> <td>12.00</td> </tr> </table>			Standard	Air	std gas 50 %LEL	response time (Second)	Panel Alarm	0.00	25%LEL	12.00
Standard	Air	std gas 50 %LEL	response time (Second)							
Panel Alarm	0.00	25%LEL	12.00							
<b>Calibrated</b>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Standard</th> <th style="width: 20%;">Air</th> <th style="width: 20%;">std gas 50 %LEL</th> <th style="width: 30%;">response time (Second)</th> </tr> <tr> <td>Panel Alarm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Standard	Air	std gas 50 %LEL	response time (Second)	Panel Alarm			
Standard	Air	std gas 50 %LEL	response time (Second)							
Panel Alarm										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <b>Alarm</b>             <input checked="" type="checkbox"/> normal             <input type="checkbox"/> abnormal         </div> <div>Gas expiration date _____</div> </div>										
<b>Remark</b>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Accepted      <input type="checkbox"/> Not Accepted         </div> <div> <b>Note</b>      Standard gas (Iso-butane 50 %LEL) _____         </div> </div>										
<b>Tested By : WORAWAT R.</b> <b>Working Hrs</b> <b>Hrs.</b> <b>Approve By : PONGPOP B.</b> <b>Date : 24/2/2020</b>										







	THAI POLY CARBONATE CO., LTD. TEST & CALIBRATION REPORT	Doc No. : _____ Date : 19/5/2020																																								
<div>Heptane detector</div> <div>Tag No. : 3Q1-680 Mfr. No. : Rhen keki Model : SD-805R1D Tolerance Limit : <math>\pm 5.0\%</math> of LEL</div> <div>Activities <input checked="" type="checkbox"/> Cleaning Filter <input type="checkbox"/> Calibrate</div> <div><input type="checkbox"/> Replace Filter <input type="checkbox"/> Other</div>																																										
<div>Standard</div> <table><tr><td>Component Name</td><td>AIR</td><td>iso-butane (i-C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>)</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Standard Value</td><td>0</td><td>50</td><td>%LEL</td></tr><tr><td>Balance</td><td>-</td><td>Air</td><td>-</td></tr></table> <div>Standard</div> <table><tr><td>Component Name</td><td>AIR</td><td>HEPTANE n-C<sub>7</sub>H<sub>16</sub></td><td>Unit</td></tr><tr><td>Standard Value</td><td>0</td><td>47% LEL</td><td>%LEL</td></tr><tr><td>Actual Reading</td><td>0</td><td>43</td><td>%LEL</td></tr><tr><td>Error of Full Scale</td><td>0</td><td>0.00</td><td>%LEL</td></tr></table> <div>Calibrated</div> <table><tr><td>Standard Value</td><td>0</td><td>47% LEL</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Actual Reading</td><td>0.00</td><td></td><td>%LEL</td></tr><tr><td>Error of Full Scale</td><td>0.00</td><td></td><td>%</td></tr></table>			Component Name	AIR	iso-butane (i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	Unit	Standard Value	0	50	%LEL	Balance	-	Air	-	Component Name	AIR	HEPTANE n-C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>	Unit	Standard Value	0	47% LEL	%LEL	Actual Reading	0	43	%LEL	Error of Full Scale	0	0.00	%LEL	Standard Value	0	47% LEL	Unit	Actual Reading	0.00		%LEL	Error of Full Scale	0.00		%
Component Name	AIR	iso-butane (i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	Unit																																							
Standard Value	0	50	%LEL																																							
Balance	-	Air	-																																							
Component Name	AIR	HEPTANE n-C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>	Unit																																							
Standard Value	0	47% LEL	%LEL																																							
Actual Reading	0	43	%LEL																																							
Error of Full Scale	0	0.00	%LEL																																							
Standard Value	0	47% LEL	Unit																																							
Actual Reading	0.00		%LEL																																							
Error of Full Scale	0.00		%																																							
<div>Result</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Accepted <input type="checkbox"/> Not Accepted <input type="checkbox"/> Accepted as Note</div> <div>Note : <span style="color: red;">d(100) 3Q1-680 (100%LEL) QC: 45.5 to 43</span></div>																																										
Tested By : worawat Working Hrs. 1 Hrs. Date: 19/5/2020																																										

	THAI POLY CARBONATE CO., LTD. TEST & CALIBRATION REPORT	Doc No. : _____ Date : 19/5/2020																
<div>LPG gas detector</div> <div>Tag No. : 3QA-0071 Mfr. No. : Model : GID-A8</div> <div>Activities <input type="checkbox"/> Clean <input type="checkbox"/> Calibrate <input type="checkbox"/> Replace Sensor <input type="checkbox"/> Other</div>																		
<div>As Found</div> <table><tr><td>Standard</td><td>Air</td><td>std. gas 50 %LEL</td><td>response time (Second)</td></tr><tr><td>Panel Alarm</td><td>0.00</td><td>25%LEL</td><td>18.00</td></tr></table> <div>Calibrated</div> <table><tr><td>Standard</td><td>Air</td><td>std. gas 50%LEL</td><td>response time (Second)</td></tr><tr><td>Panel Alarm</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Alarm <input checked="" type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> abnormal Gas expiration date _____</div> <div>Remark Note Standard gas (iso-butane 50 %LEL) <input checked="" type="checkbox"/> Accepted <input type="checkbox"/> Not Accepted</div>			Standard	Air	std. gas 50 %LEL	response time (Second)	Panel Alarm	0.00	25%LEL	18.00	Standard	Air	std. gas 50%LEL	response time (Second)	Panel Alarm			
Standard	Air	std. gas 50 %LEL	response time (Second)															
Panel Alarm	0.00	25%LEL	18.00															
Standard	Air	std. gas 50%LEL	response time (Second)															
Panel Alarm																		
Tested By : WORAWAT R. Approve By : PONGPOP B. Working Hrs. 1 Hrs. Date : 19/5/2020																		



	THAI POLY CARBONATE CO., LTD. TEST & CALIBRATION REPORT	Doc No. : <u>D1252003</u> Date : <u>24/2/2563</u>																																				
<div>OXYGEN ANALYZER</div> <div>Tag No. : <u>304-269</u>      Range : <u>0% - 21.0%</u> Mfr. No. : <u>YOKOGAWA</u>      Unit : <u>%</u> Model : <u>MG8E-JAUNS-E/BI/Z</u>      Serial No. <u>12B604314</u> Tolerance Limit : <math>\pm 1.0</math> % of Full Scale</div> <div>Activities <input checked="" type="checkbox"/> Cleaning Filter      <input type="checkbox"/> Replace Filter <input type="checkbox"/> Calibrate      <input type="checkbox"/> Other</div>																																						
<div>Standard</div> <table><tr><th>Component Name</th><th>N2</th><th>O<sub>2</sub></th><th>Unit</th></tr><tr><td>Standard Value</td><td>0</td><td>21</td><td>%</td></tr><tr><td>Balance</td><td>N2</td><td>N2</td><td>-</td></tr></table> <div>As Found</div> <table><tr><td>Standard Value</td><td>0</td><td>21.00</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Actual Reading</td><td>0.07</td><td>21.40</td><td>%</td></tr><tr><td>Error of Full Scale</td><td>0.28</td><td>1.60</td><td>%</td></tr></table> <div>Calibrated</div> <table><tr><td>Standard Value</td><td>0</td><td>21.00</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Actual Reading</td><td>0.00</td><td>21.00</td><td>%</td></tr><tr><td>Error of Full Scale</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>%</td></tr></table>			Component Name	N2	O <sub>2</sub>	Unit	Standard Value	0	21	%	Balance	N2	N2	-	Standard Value	0	21.00	Unit	Actual Reading	0.07	21.40	%	Error of Full Scale	0.28	1.60	%	Standard Value	0	21.00	Unit	Actual Reading	0.00	21.00	%	Error of Full Scale	0.00	0.00	%
Component Name	N2	O <sub>2</sub>	Unit																																			
Standard Value	0	21	%																																			
Balance	N2	N2	-																																			
Standard Value	0	21.00	Unit																																			
Actual Reading	0.07	21.40	%																																			
Error of Full Scale	0.28	1.60	%																																			
Standard Value	0	21.00	Unit																																			
Actual Reading	0.00	21.00	%																																			
Error of Full Scale	0.00	0.00	%																																			
<div>Result</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Accepted      <input type="checkbox"/> Not Accepted      <input type="checkbox"/> Accepted as Note</div> <div>Note : _____</div>																																						
Tested By : <u>Jessada s.</u> Working Hrs. <u>4</u> Hrs. Approved By : <u>Tanva p.</u> Date: <u>24/2/2563</u>																																						


3MT-0045 [03]

	THAI POLY CARBONATE CO., LTD. TEST & CALIBRATION REPORT	Doc No. : <u>D1252003</u> Date : <u>16/4/2563</u>																																				
<div>OXYGEN ANALYZER</div> <div>Tag No. : <u>304-269</u>      Range : <u>0% - 21.0%</u> Mfr. No. : <u>YOKOGAWA</u>      Unit : <u>%</u> Model : <u>MG8E-JAUNS-E/BI/Z</u>      Serial No. <u>12B604314</u> Tolerance Limit : <math>\pm 1.0</math> % of Full Scale</div> <div>Activities <input checked="" type="checkbox"/> Cleaning Filter      <input type="checkbox"/> Replace Filter <input type="checkbox"/> Calibrate      <input type="checkbox"/> Other</div>																																						
<div>Standard</div> <table><tr><th>Component Name</th><th>N2</th><th>O<sub>2</sub></th><th>Unit</th></tr><tr><td>Standard Value</td><td>0</td><td>21</td><td>%</td></tr><tr><td>Balance</td><td>N2</td><td>N2</td><td>-</td></tr></table> <div>As Found</div> <table><tr><td>Standard Value</td><td>0</td><td>21.00</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Actual Reading</td><td>0.25</td><td>20.80</td><td>%</td></tr><tr><td>Error of Full Scale</td><td>1.00</td><td>-0.80</td><td>%</td></tr></table> <div>Calibrated</div> <table><tr><td>Standard Value</td><td>0</td><td>21.00</td><td>Unit</td></tr><tr><td>Actual Reading</td><td>0.03</td><td>21.00</td><td>%</td></tr><tr><td>Error of Full Scale</td><td>0.12</td><td>0.00</td><td>%</td></tr></table>			Component Name	N2	O <sub>2</sub>	Unit	Standard Value	0	21	%	Balance	N2	N2	-	Standard Value	0	21.00	Unit	Actual Reading	0.25	20.80	%	Error of Full Scale	1.00	-0.80	%	Standard Value	0	21.00	Unit	Actual Reading	0.03	21.00	%	Error of Full Scale	0.12	0.00	%
Component Name	N2	O <sub>2</sub>	Unit																																			
Standard Value	0	21	%																																			
Balance	N2	N2	-																																			
Standard Value	0	21.00	Unit																																			
Actual Reading	0.25	20.80	%																																			
Error of Full Scale	1.00	-0.80	%																																			
Standard Value	0	21.00	Unit																																			
Actual Reading	0.03	21.00	%																																			
Error of Full Scale	0.12	0.00	%																																			
<div>Result</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Accepted      <input type="checkbox"/> Not Accepted      <input type="checkbox"/> Accepted as Note</div> <div>Note : _____</div>																																						
Tested By : <u>Jessada s.</u> Working Hrs. <u>4</u> Hrs. Approved By : <u>Tanva p.</u> Date: <u>16/4/2563</u>																																						

3MT-0045 [03]

## PREVENTIVE MAINTENANCE LIST

ITEM	EQUIUM	PLANT	RANK	SEC	PHUMH	DESCRIPTION	FREQ UNIT	Firedate	LastStart	NOTDUE
1	23-30645-VP2	WOMUM	TPCC2	A	IE	RECEIVED	2	M	02/07/2020	28/09/2020
						COMP DATE				
						31/01/20				
						28/01/20				
2	23-30645-VP2	WOMUM	TPCC2	A	IE	RECEIVED	2	M	15/06/2020	28/09/2020
						COMP DATE				
						31/01/20				
						28/01/20				
3	23-30638-VP1	WOMUM	TPCC2	A	IE	RECEIVED	2	M	12/06/2020	28/09/2020
						COMP DATE				
						28/02/20				
						28/01/20				

	<b>THAI POLY CARBONATE CO., LTD.</b> <b>TEST &amp; CALIBRATION REPORT</b>	Doc No. : <u>D1252003</u> Date : <u>11/6/2563</u>															
<b>OXYGEN ANALYZER</b>																	
Tag No. : <u>30I-269</u> Mfr. No. : <u>YOKOGAWA</u> Model : <u>MG8E-1AWN5-E/1/Z</u> Tolerance Limit : <u><math>\pm 1.0</math> % of Full Scale</u> Activities	Range : <u>0% - 21.0%</u> Unit : <u>%</u> Serial No. <u>12B604314</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Cleaning Filter <input type="checkbox"/> Replace Filter <input type="checkbox"/> Calibrate <input type="checkbox"/> Other															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="3">Standard</th> </tr> <tr> <td>Component Name</td> <td>N2</td> <td>O<sub>2</sub></td> </tr> <tr> <td>Standard Value</td> <td>0</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Balance</td> <td>N2</td> <td>N2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>			Standard			Component Name	N2	O <sub>2</sub>	Standard Value	0	21	Balance	N2	N2			-
Standard																	
Component Name	N2	O <sub>2</sub>															
Standard Value	0	21															
Balance	N2	N2															
		-															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="3">As Found</th> </tr> <tr> <td>Standard Value</td> <td>0</td> <td>21.00</td> </tr> <tr> <td>Actual Reading</td> <td>0.35</td> <td>20.80</td> </tr> <tr> <td>Error of Full Scale</td> <td>1.40</td> <td>-0.80</td> </tr> </table>			As Found			Standard Value	0	21.00	Actual Reading	0.35	20.80	Error of Full Scale	1.40	-0.80			
As Found																	
Standard Value	0	21.00															
Actual Reading	0.35	20.80															
Error of Full Scale	1.40	-0.80															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="3">Calibrated</th> </tr> <tr> <td>Standard Value</td> <td>0</td> <td>21.00</td> </tr> <tr> <td>Actual Reading</td> <td>0.01</td> <td>21.03</td> </tr> <tr> <td>Error of Full Scale</td> <td>0.04</td> <td>0.14</td> </tr> </table>			Calibrated			Standard Value	0	21.00	Actual Reading	0.01	21.03	Error of Full Scale	0.04	0.14			
Calibrated																	
Standard Value	0	21.00															
Actual Reading	0.01	21.03															
Error of Full Scale	0.04	0.14															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Accepted  <input type="checkbox"/> Not Accepted  <input type="checkbox"/> Accepted as Note         </div> <div>           Note : _____            _____            _____         </div> </div>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           Tested By : <u>Jessada s.</u>            Approved By : <u>Tanva p.</u> </div> <div>           Working Hrs. <u>4</u> Hrs.            Date: <u>11/6/2563</u> </div> </div>																	

---


## เอกสารแนบที่ 25

จอแสดงผลการควบคุมระบบ CG Scrubbing System

---







---

## เอกสารแนบที่ 26

WI แสดงการควบคุมระบบหอกำจัดก๊าซ

---

[illegible][illegible][illegible]







DCD  
UNCONTROLLED  
DOCUMENT

2MIC = F001 (C3)

[illegible]

UNCONTROLLED DOCUMENT


---

## เอกสารแนบที่ 27

แผนผังแสดงระบบไฟฟ้าสำรองแบบ Tie Bus System

---

## COCO 115 kV Bus





---

## เอกสารแนบที่ 28

เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน  
ประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

---

ที่ อก ๐๓๑๓/๑๓๘๕๐



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๓๐๐ ลงรับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานของ บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม น.๔๒(๑)-๘/๒๕๕๐-ญผด. ประกอบกิจการผลิตพลาสติกโพลีคาร์บอเนต (POLYCARBONATE) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑/๑ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ถนนผาแดง ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๘ ๔๘๑๖-๗

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม	นายสรวิทย์ ทองประเสริฐ
----------------------	------------------------

ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	นายทรงพล เศวदनันทิกุล	๑๐๐-๕๐-๐๐๓๑๒	✓		
๒	นายอนุชา พูลภักดี	๑๐๓-๕๙-๐๐๓๓๐			✓
๓	นายอนุพันธ์ มณีศิริ	๑๒๐-๕๕-๐๐๓๑๖		✓	

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	นายวิชาญ ศรียา	✓		
๒	นายพจนารถ สุนทวนิค		✓	
๓	นายวรวิทย์ ลิขิตคันศร			✓

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย

๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๐๘/๑๓๗๘๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประไพรัตน์ ธารวัชรวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพิเศษ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอแสดงความนับถือและขอโทษในกรณีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ผู้ปฏิบัติงานการทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๙๖๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๗๐

<http://www.diw.go.th>

---

## เอกสารแนบที่ 29

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบความสูง

ของระดับถ้ำนกกัมมันต์

---



## Activity



Ceramic broken

3V-487B

## Activity



### Comparison Between Height of 3V-681A/B/C in Year 2017 and 2019

Heptane Adsorber	Level after fill A/C (mm) Y2014	Level before fill A/C (mm) Y2015	Level after fill A/C (mm) Y2017	Level before fill A/C (mm) Y2019	Diff between Y'2017 & 2019 (mm)
3V-681A	3710	3570	3130	3665	535
3V-681B	3700	3550	3120	3645	525
3V-681C	3680	3530	3120	3675	555

Note: h = 56.5 cm

## Activity (Fill Carbon & Measure Height)



3V-681A



3V-681B



3V-681C



Ceramic broken

3V-487A



# Activity

## Comparison Between Height of 3V-681A/B/C



Heptane Adsorber	Level after fill A/C (mm) Y2014	Level before fill A/C (mm) Y2015	Level after fill A/C(mm) Y2017	Level before fill A/C (mm) Y2019	Level after fill A/C (mm) Y2019
3V-681A	3710	3570	3130	3665	3360
3V-681B	3700	3550	3120	3645	3320
3V-681C	3680	3530	3120	3675	3280

Note: h = 56.5 cm



---

## เอกสารแนบที่ 30

เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน HE adsorber

---



บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด  
THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

WORK INSTRUCTION		Title : Normal Operation (HE Adsorption for No. 1 Train)		
DOC. No. : 2PD1-I683-T1		Rev. No. : 3	Active Date : 01/11/03	Page : 1 of 1
หัวข้อ	การปฏิบัติการ			อ้างอิง
1. หัวข้อของการ ตรวจเช็ค (Checking Item)	1) PI680 : ความดันของก๊าซที่เข้าสู่ E-680 2) QI680 : ความเข้มข้นของ HE ของก๊าซที่ปล่อย (exhausted gas) เข้า ตู้ V-681 3) FI681 : อัตราการไหลของไอน้ำ (steam) สำหรับการทำ รีเจนเนอเรตติ้ง (regenerating)			

---

## เอกสารแนบที่ 31

เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน MC adsorber

---





WORK INSTRUCTION		Title : Normal Operation (MC Adsorption Process)	
DOC. No. : 2PD1-I483		Rev. No. : 3	Active Date : 16/07/05
Page : 1 of 2			
หัวข้อ	การปฏิบัติการ		อ้างอิง
1. การตรวจเช็ค ทั่วๆ ไป	ตรวจเช็คสิ่งต่าง ๆ ตามหัวข้อต่อไปนี้ 1) ปัม (P-493 ขณะเดินอยู่) ① ความดันด้านส่งออก : PG493 3-5 kg/cm <sup>2</sup> G ② อุณหภูมิของมอเตอร์ (Motor) และ ปลอกหุ้ม (casing) ③ เสียงที่ผิดปกติ ④ สายพาน, ระดับน้ำมันและอื่น ๆ		PG493 โดยใช้มือสัมผัสที่ผิว ของอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับชนิดของปัม
	หมายเหตุ : การเดินและหยุดปัม P-493 ① LS492 HH Alarm ⇨ ตัวกรอง (strainer) ที่ด้านเข้าของปัม P-493 ตัน (Blocking) ② PH P-493 เดิน ③ PL P-493 หยุด ④ LL Alarm		
	2) Blower (B-484, 2B-484, B-486, 2B-486 และ B-489) ① ความดันทางเข้าและส่งออก B-484, 2B-484 : ความดันด้านทางเข้า = เป็นลบ ความดันด้านส่งออก = เป็นบวก B-486, 2B-486 : ความดันด้านทางเข้า = เป็นลบ ความดันด้านส่งออก = เป็นบวก B-489 : ความดันด้านส่งออก = เป็นบวก ② อุณหภูมิของมอเตอร์ (motor) และปลอกหุ้ม (casing) ③ เสียงที่ผิดปกติ ④ สายพาน, ระดับน้ำมัน และ อื่น ๆ		PG4841 PG4842 PG4861, PG 4863 PG4862 PG4892 โดยใช้มือสัมผัสที่ผิว ของอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับชนิดของ Blower



บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

WORK INSTRUCTION		Title : Normal Operation (MC Adsorption Process)		
DOC. No. : 2PD1-I483		Rev. No. : 3	Active Date : 16/07/05	Page : 2 of 2
หัวข้อ	การปฏิบัติการ			อ้างอิง
2. การทำความสะอาด ตะกวดตัวกรอง (Strainer Cleaning)	ล้างทำความสะอาดตัวกรอง (Strainer) ที่ท่อด้านทางเข้า E-490 และท่อด้านทางเข้าของปั๊ม P-493			
3. การเปลี่ยน F-488	ถ้า F-488 เกิดการตัน (Blocking) ให้ทำการเปลี่ยน F-488			
4. S-4871	<u>ให้เปิดน้ำ CW เพื่อทำการ flush ถังผงคาร์บอนที่ตกค้างอยู่ภายใน ไซโคลน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อป้องกันการตันพร้อมตรวจสอบ ปริมาณผงคาร์บอนในถังรองรับและทำการเปลี่ยนถุงเมื่อปริมาณ คาร์บอนในถุงมีจำนวนมาก</u>			

---

## เอกสารแนบที่ 32

ผลการจัดทำข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

ประจำปี 2562

---

Equipment Type	ITEM Service	Emission Factor (kg/hr per source)	kg/day
Valves			
	Gas		
	Light liquid	0.0000010	0.0000242
	Heavy liquid		
Pump seals			
	Light liquid	0.0081427	0.1954246
	Heavy liquid		
Compressor seals	Gas	0.0017046	0.0409112
Pressure relief valves	Gas	0.0005250	0.0126000
Connectors (Flanges)	All	0.0001279	0.0030706
Open-ended lines	All	0.0001465	0.0035168
Sampling connections	All	0.0000720	0.0017289
Agitator	All	0.0025221	0.0605305
	<b>Total</b>		<b>0.257276</b>

Emission (Kg) Jan-Jun	Emission (Kg) Jul-Dec
181	184
0.00438	0.00445751
35.37185	35.958124
7.40492	7.52765307
2.28060	2.3184
0.55578	0.56498966
0.63654	0.64709428
0.31292	0.31810985
10.95601	11.1376049
46.56700	47.3388284

Month	VOCs Kg
January	7.976
February	7.204
March	7.976
April	7.718
May	7.976
June	7.718
July	7.976
August	7.976
September	7.718
October	7.976
November	3.602
December	7.976
<b>Total</b>	<b>89.789 kg/year</b>
	<b>0.09 ton/year</b>



---

## เอกสารแนบที่ 33

เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบ Solvent Recovery

---







---


## เอกสารแนบที่ 34


เอกสารการปฏิบัติงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย


---





 บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
<b>WORK INSTRUCTION</b>	<b>Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)</b>		
<b>DOC. No. : 2PD1-1990</b>	<b>Rev. No. : 8</b>	<b>Active Date : 25/03/16</b>	<b>Page : 1 of 18</b>
<b>หัวข้อ</b>	<b>สารบัญ</b>	<b>หน้า</b>	
1.	รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย	2	
2.	ขั้นตอนการเริ่มต้นระบบบำบัดน้ำเสีย	4	
3.	การตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งในสภาวะปกติ	6	
4.	ขั้นตอนการหยุดระบบบำบัดน้ำเสีย	6	
5.	ขั้นตอนอื่นๆ	7	
5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติการเปลี่ยนน้ำเสียเข้าถังดูดซึม (V-960A/B/C/D)			
5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการในกรณีภาวะผิดปกติ			
A. เมื่อจู่เหตุการันน็อค (PC) ปั่นมากับน้ำเสียที่มาจาก V-903			
B. คุณภาพของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัด มีค่าผิดปกติ เช่น อุณหภูมิ, ความขุ่น, สี, กลิ่น ฯลฯ			
5.3 ขั้นตอนการ Back washing A/C adsorber V-960A/B/C/D			
5.4 ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่าน Activated Carbon ในถัง V-960A/B/C/D			


<div style="text-align: center;">  <b>บริษัทไทยทีพีซี จำกัด</b>  <b>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</b> </div>			
<b>WORK INSTRUCTION</b>	<b>Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)</b>		
<b>DOC. No. : 2PD1-1990</b>	<b>Rev. No. : 8</b>	<b>Active Date : 25/03/16</b>	<b>Page : 2 of 18</b>
<b>หัวข้อ</b>	<b>การปฏิบัติงาน</b>		<b>อ้างอิง</b>
<p>1) รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>น้ำเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานจะแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบรางระบายน้ำฝน : ในรอบ ๆ บริเวณ โรงงานจะมีการฝังท่อระบายน้ำไว้ใต้ดินตามแนวถนน เพื่อระบายน้ำฝนออกสู่ทางระบาย ซึ่งแ่งแนวท่อระบายน้ำตามรายละเอียดผังอาคารแบบที่ 1 ซึ่งทำท่อจากเหล็ก</li> <li>2. ระบบน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีและน้ำมันจากห้องนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 น้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีจากการบวนการผลิตจะถูกส่งผ่านไปยังถังระบบบำบัดน้ำเสียตามท่อซึ่งจะรวมเข้าท่อที่รวมรายละเอียดผังอาคารแบบที่ 2 ซึ่งทำท่อจากท่อเหล็กทองและบางส่วนท่อเป็นท่อเหล็กโหลผ่านไปตามรางระบายรูปตัว U (U-shaped) ไปรวมยังถัง V-901 ซึ่งที่ระบบที่ระบายน้ำที่ปนเปื้อนนี้จะมีมีการตกบนชุดแยกน้ำมัน (oil separator) ไว้ด้วยเพื่อทำการแยกไขมันที่มีน้ำมันผสมมาปนกับน้ำเสีย นอกจากนี้จะมีน้ำเสียจากบางหน่วยการผลิต จะทำการส่งน้ำเสียไปยัง ถัง V-903 โดยตรง คือ จากชุดแยกไขมันความร้อน E-712-1-2-3</li> <li>2.2 น้ำจากห้องนี้ : น้ำเสียจากถังน้ำมันจากงานจะถูกนำใส่ ด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งมีขนาดคือถังที่รองรับรวมปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นแล้วทำการส่งต่อไปยังถังระบบบำบัดน้ำเสียที่ถ้งแห่งนี้</li> </ol> </li> </ol> <p>น้ำเสียในโรงงานทั้งหมดจะถูกส่งมารวมกันที่ถัง equalization (V-903) ซึ่งจะมาจาก 2 ทาง (แสดงผังอาคารแบบ 3 Schematic of Wastewater to WWT system ที่ 8)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. น้ำเสียจากหน่วย Solvent recovery ปริมาณ ~ 63 m<sup>3</sup>/hr               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 น้ำเสียที่ออกจากเครื่องมือแยกไขมันความร้อน E-712-1-2-3</li> <li>1.2 น้ำเสียที่ออกจากเครื่องมือแยกไขมันความร้อน E-724</li> </ol> </li> <li>2. น้ำเสียจากถังรวมน้ำเสียทั้งหมดในโรงงาน (V-901) ปริมาณ ~ 40 m<sup>3</sup>/hr</li> </ol>		


<div style="text-align: center;">  <b>บริษัทไทยคาร์บอนเทค จำกัด</b>  <b>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</b> </div>			
<b>WORK INSTRUCTION</b>		<b>Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)</b>	
<b>DOC. No. : 2PD1-1990</b>	<b>Rev. No. : 8</b>	<b>Active Date : 25/03/16</b>	<b>Page : 3 of 18</b>
หัวข้อ	การปฏิบัติงานการ		อ้างอิง
<p>หลังจากนั้นจะถูกปั๊ม (P-903/D) ไปเข้าถังถังดูดซับ (V-960A/B/C/D) เพื่อทำการบำบัดความสกปรกของน้ำเสียให้มีค่าอยู่ภายในค่าควบคุมทั้งหมด จากนั้น จะถูกส่งไปยังถังปรับค่าความเป็นกรดด่าง (V-905) รวมกับน้ำเสียจากกระบวนการผลิต (V-270) ปริมาณ ๒.๓ ม<sup>3</sup>/ชม. แล้วส่งต่อไปเข้าถังถังตรวจเช็คคุณภาพ (V-915) เพื่อปล่อยออกสู่แหล่งน้ำทิ้งต่อไป</p> <p>ในส่วนน้ำเสียจาก ข้อ 2.2 จะเข้าที่ถังถัง (V-922) และทำการปรับ pH ที่ถัง V-920 ส่งต่อไปยังถัง V-921 และจะถูกปั๊ม (P-923) เข้าถังถังดูดซับแบบความเข้มข้นสูง (V-960A/B/C/D; High Concentration A/C) และสุดท้ายน้ำจะถูกส่งเข้าบ่อรับน้ำเสียปกติ (V-901) รอที่จะส่งเข้าระบบบำบัดแบบความเข้มข้นต่ำต่อไป</p> <p>อุปกรณ์หลักคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Equalization tank (V-903) ปริมาตร : 786 - m<sup>3</sup></li> <li>2. Activated Carbon adsorber (V-960A/B/C/D) ปริมาตร : 18 m<sup>3</sup> จำนวน 4 ถัง ซึ่งจะทำให้การบรรจุด้วย Granular Activated Carbon ที่มีขนาด 8 X 30 มม.</li> <li>3. pH Control tank (V-905) ปริมาตร : 37 m<sup>3</sup> สำหรับปรับค่า pH ของน้ำเสียที่จะถูกปล่อยออกจากระบบ โดยคิดค่าเฉลี่ยสำหรับป้อนกรด ซัลฟริก 98 % โดยปั๊ม (P-132)</li> <li>4. Check tank (V-915) ปริมาตร : 150 m<sup>3</sup> เป็นถังถังเพื่อตรวจเช็คคุณภาพของน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกนอกโรงงาน</li> <li>5. Lifting pump pit (V-901) ปริมาตร : 18 m<sup>3</sup> เป็นบ่อรวมน้ำเสียจากที่ต่าง ๆ ในโรงงานทั้งหมดซึ่งจะมีปั๊ม (P-903) ทำการปั๊มส่งน้ำเสียไปเข้าถังระบบบำบัดน้ำเสีย</li> </ol>			


 บริษัทไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
WORK INSTRUCTION	Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)		
DOC. No. : 2PD1-1990	Rev. No. : 8	Active Date : 25/03/16	Page : 4 of 18
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	6. Emergency tank (V-900A/B) ปริมาณ : $2 \times 960 \text{ m}^3$ ถัง Emergency จะถูกทำให้ว่างอยู่เสมอเพื่อรองรับน้ำเสียจากระบบการเกิดในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ กับระบบบำบัดน้ำเสีย 7. High concentration buffer tank (V-922) ปริมาณ $0.05 \text{ m}^3$ , เป็นถังรับน้ำเสียความเข้มข้นสูง เพื่อรองส่งไปปรับ pH ในหน่วยถัดไป 8. High concentration pH control tank (V-920/921) $- 2 \times 2 \text{ m}^3$ เป็นถังสำหรับปรับ pH ของน้ำเสียก่อนเข้าถังดูดซึมแบบถาวรเข้มข้นสูง		
2. ขั้นตอนการเริ่มต้นระบบบำบัดน้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานเข้มข้นแล้ว 1. เริ่มต้น P-901 เพื่อส่งน้ำเสียจากถัง V-901 ไปรวมยังถัง V-903 โดยปรับวาล์วตั้งต้นส่งออกไปยังถาวรกรไหลของ น้ำเสีย สมดุลกับปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าระบบเพื่อให้ปริมาณน้ำเสียจากถัง V-901 มีปริมาณส่งออกจากถังลดลงแล้ว 2. ตรวจสอบทิศทางของวาล์วที่ส่งน้ำเสียจากหน่วยการเกิด (E-712-1/-2/-3) ว่าสัมพันธ์ที่ถัง V-903 3. เมื่อระดับในถัง V-903 มีระดับสูง ประมาณ 50 % ของถัง ให้ทำการเดินเริ่ม P-903(D) โดยเปิดวาล์วไหลกลับถัง V-903 4. เลือกชุดถังดูดซึมที่ต้องการใช้งาน ในการดูดซึม ตามรายละเอียดในหัวข้อ 5.1 (หน้า 7) และเอกสารแนบ 4 5. ส่งน้ำเสียออกจากระบบถังดูดซึม เพื่อส่งไปเข้าถังรวมกวน pH (V-905) ให้ทำการเพิ่มอัตราการไหลโดยดูที่ชุดวัดอัตราการไหล (FI-01) ให้ได้ ค่าประมาณ $100 \text{ m}^3/\text{hr}$		


<div>  <b>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</b>  THAI POLYCARBONATE CO., LTD. </div>			
WORK INSTRUCTION	Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)		
DOC. No. : 2PDI-1990	Rev. No. : 8	Active Date : 25/03/16	Page : 5 of 18
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	<p>6. เปิดวาล์วสำหรับป้อนกรดซัลฟิวริกเข้าถัง V-905 เพื่อควบคุม pH ให้อยู่ในช่วง 6-8.5 (NI905) โดยการปรับ stroke ของ บิม P-132 ซึ่งโดยปกติ stroke อยู่ประมาณ 40 % โดยปกติน้ำเสีย จะมีสภาพเป็นด่าง</p> <p>7. เมื่อน้ำเสียในถังตรวจเช็ค (V-915) มีระดับสูงขึ้น ให้ทำการตรวจเช็คคุณภาพของน้ำเสียก่อนที่จะระบายทิ้งโดย</p> <p>7.1) เติมน้ำวัดค่า TOC และเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้ว่าอยู่ในช่วงควบคุมหรือไม่ปกติค่า TOC ประมาณ 5-14 ppm.</p> <p>7.2) ทำการร้องขอให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพวัดค่า COD และ BOD</p> <p>ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับความเข้มข้นสูง</p> <p>1. เปิดวาล์วที่ทางออกของบิม P-266A หรือ B เพื่อส่งสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (AK) มาที่ถังผสม V-920 (ระหว่างน้ำทิ้ง ความเข้มข้นสูง (AW) จาก E-724 กับ AK) โดยเปิด AK จนกว่าระดับน้ำไหลผ่านที่ overflow ของถัง V-920 ไปสู่ถัง V-921</p> <p>2. เมื่อน้ำได้ระดับเต็มถังบิม P-923 พร้อมกับปรับวาล์วทางออกให้ระดับน้ำสมดุล</p> <p>3. เติมน้ำจาก A-920 และเปิดวาล์วส่งน้ำเสียความเข้มข้นสูงจาก E-724 มาถังถังพัก V-922 น้ำจากถังเข้มข้นสูงจะถูกปรับ pH ให้อยู่ที่ประมาณ 9.5 และถูกส่งไปที่ V-960 (High concentration adsorber tank) น้ำที่ผ่านการบำบัดแบบความเข้มข้นสูงแล้วจะไหลลงสู่บ่อรองรับน้ำเสีย (V-901) และบ่อส่งเข้าบ่อปรับเสถียร (Equalization tank V-903) และไปบำบัดต่ออีกครั้งหนึ่ง</p>		


<div>  <b>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</b>  THAI POLYCARBONATE CO., LTD. </div>			
WORK INSTRUCTION	Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)		
DOC. No. : 2PDI-1990	Rev. No. : 8	Active Date : 25/03/16	Page : 6 of 18
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	<p>เพื่อทำการยืนยันคุณภาพของน้ำทิ้งก่อนที่จะระบายทิ้ง</p> <p>ถ้าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากฝ่ายควบคุมคุณภาพอยู่ในช่วงควบคุมให้ทำการระบายน้ำทิ้งได้แต่ถ้าคุณภาพน้ำเสียสูงกว่ามาตรฐานกำหนดให้ทำการเดินบิม P-915 ส่งน้ำเสียกลับไปยังถัง V-903 เพื่อทำการบำบัดใหม่อีกครั้ง</p>		
5. การตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งในสภาวะปกติ	<p>1. ในระบบมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัด pH และ วัดปริมาณคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ (Total Organic Compound, TOC) เป็นแบบ On-Line เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบบำบัดแล้ว และจะทำการส่งสัญญาณ ข้อมูลการวัดไปยังห้องควบคุม (DCS)</p> <p>2. แผนกควบคุมคุณภาพ จะทำการตรวจวิเคราะห์ผลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตาม Environmental Analysis Plan (2QC-S108)</p> <p>3. ในระบบมีการติดตั้งชุดวัดอัตราการไหลของน้ำเสียที่ทางระบายน้ำทิ้งจากถังตรวจเช็ค (FI-915) เพื่อวัดปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานตลอดเวลา</p>		
4. ขั้นตอนการหยุดระบบบำบัดน้ำเสีย	<p>1. ทำการปล่อย ปิดวาล์ว ที่ทางเดินส่งออกจากถัง V-960A/B/C/D เพื่อทำการเก็บน้ำเสียไว้ในถัง V-960A/B/C/D ในขณะที่หยุดระบบบำบัด (จะต้องมีน้ำเก็บอยู่ในถัง V-960A/B/C/D ลอดความเพียงพอที่จะกับ Activated carbon เติมน้ำ ซึ่งจะทำการประสิทธิ์ภาพของ Activated Carbon หมด) ขณะเดียวกันต้องทำการปิดวาล์วไหลกลับถึงของบิม P-903 C/D</p> <p>2. ทำการหยุดบิม P-903 C/D</p> <p>3. ทำการหยุดบิม P-901A/B</p>		


<div>  <b>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</b>  THAI POLYCARBONATE CO., LTD. </div>			
WORK INSTRUCTION	Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)		
DOC. No. : 2PDI-1990	Rev. No. : 8	Active Date : 25/03/16	Page : 7 of 18
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
5. ขั้นตอนอื่น ๆ	<p>5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้อนน้ำเสียเข้าสู่ถังดูดซับ (V-960A/B/C/D)</p> <p>5.1.1 การเดินระบบโดยใช้ถ่านกัมมันต์สำหรับความเข้มข้นต่ำ (A/C low concentration)</p> <p>ระบบถังดูดซับ V-960A/B/C/D ได้รับการออกแบบมาให้รองรับการเดินระบบแบบอนุกรม ซึ่งสามารถจัดระบบชุดดูดซับโดยพิจารณาจาก BOD Load ของน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด</p> <p>ในการเดินระบบปกติ (เดินสายการผลิตทั้ง 2 สาย เริ่มความสามารถของกระบวนการผลิต) ให้ทำการเดินอนุกรมของถังดูดซับ 2 ถัง (Spare fresh A/C 1 ถัง) ก่อนปล่อยน้ำออกสู่ V-915</p> <p>ในกรณีที่เมื่อเดินระบบต่อเนื่องแล้วอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าสู่ถังดูดซับลดลง เนื่องจากการอุดตันของ A/C Bed ให้ดำเนินการ Back Washing ถังดูดซับแรก เพื่อเพิ่มการกระจายตัวของ A/C โดยดำเนินการตามข้อ 5.3</p> <p>* หมายเหตุ การจัดระบบถังดูดซับให้ปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 4 คู่มือการปฏิบัติงานเดินระบบถังดูดซับ V-960A/B/C/D ส่วน Normal Operation</p> <p>5.1.2 การเดินระบบโดยใช้ถ่านกัมมันต์สำหรับความเข้มข้นสูง (A/C high concentration)</p> <p>กรณีที่ 1 ตรวจวัด TOC ที่ขาออกของถัง V-960 ที่ใช้ดูดซับน้ำความเข้มข้นสูง หากมีค่าใกล้เคียงกับ TOC ขาเข้า แสดงว่า A/C ที่ใช้ดูดซับน้ำความเข้มข้นสูงเริ่มหมดอายุ จะส่งทำการเปลี่ยนโดยการนำ A/C ที่เพิ่งหมดอายุจากการดูดซับ TOC ความเข้มข้นต่ำมาใช้แทน</p>		

<div>  <b>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</b>  THAI POLYCARBONATE CO., LTD. </div>			
WORK INSTRUCTION	Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)		
DOC. No. : 2PDI-1990	Rev. No. : 8	Active Date : 25/03/16	Page : 8 of 18
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	<p>กรณีที่ 2 ตรวจวัด TOC ที่ขาออกของถัง V-960 ที่ใช้ดูดซับ TOC ความเข้มข้นต่ำ ว่ามีค่าเกิน 14 ppm หรือไม่ ถ้ามีค่าเกินให้เปลี่ยน A/C โดยทำการตัดถัง V-960 ที่ A/C หมดอายุออก และเปลี่ยนไปใช้ V-960 ใบใหม่ที่ยังพร้อมใช้งาน และนำ A/C ที่เพิ่งหมดอายุไปใช้สำหรับดูดซับน้ำความเข้มข้นสูงต่อไป (ปกติจะทำการตัดถัง A/C ที่หมดอายุ ประมาณ 15 วันต่อครั้ง)</p> <p>5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการผลิตภาวะผิดปกติ</p> <p>หากพบว่าน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดมีคุณภาพไม่ได้ตามกำหนด (ตามตารางในเอกสารแนบที่ 5 เช่น ค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดค่าค่า BOD ค่า COD ค่า SS ค่า TDS ค่า FOG ค่า TOC เกินกำหนด) จะต้องปฏิบัติตามดังนี้</p> <p>5.2.1 หยุดทำการปล่อยน้ำออกจาก check tank (V-915) โดยทำการปิดวาล์วที่ด้านส่งออกจาก Check tank (V-915)</p> <p>5.2.2 เดินบิม (P-915) เพื่อทำการส่งน้ำกลับไปยัง Equalization tank (V-903) เพื่อทำการบำบัดอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งทำการเปิดวาล์วน้ำเสีย จากกระบวนการผลิต (E-712-1/-2/-3) ส่งไปยัง Emergency tank V-980A/B ซึ่งจะรองรับน้ำได้ภายใน 24 ชั่วโมง ช่วงเวลานี้ให้ทำการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียหรือกระบวนการผลิตให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งถ้าต้องใช้เวลานานในการแก้ไข และ ถึง Emergency ไม่สามารถรองรับน้ำเสียได้ ให้ทำการลดอัตราการผลิตลง หรือ ทำการหยุดระบบการผลิตในหน่วยการผลิตแห่งโพลิคาร์บอเนต หรือส่งน้ำเสียของ VPI ไปยังบ่อบำบัดก่อนระบบบำบัดน้ำเสียของ VPE</p>		

 บริษัทไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
WORK INSTRUCTION		Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)	
DOC. No. : 2PDI-1990	Rev. No. : 8	Active Date : 25/03/16	Page : 9 of 18
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
<p>และหากพบวันที่ที่ดูความวาระจนน้ำสุดท้าย ก่อนรวมกับน้ำจากบริษัทมาเดิม มีค่าดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ค่าความขุ่นเกินค่าเป้าหมาย (ค่าความขุ่นเป้าหมายอยู่ที่น้อยกว่า 15 NTU)</li> <li>ค่า pH เกินกว่าค่าเป้าหมาย (ค่า pH เป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 8.3)</li> </ol> <p>ให้ทำการตรวจสอบวันที่เซ็นละอองจากระบบว่ามีควมผิดปกติหรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อทำการแก้ไขและตัดสินใจในการลดปริมาณการบำบัดน้ำหรือลดระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราวหรือไม่</p> <p>ควบคุมผลิตภัณฑ์เสียเข้าระบบ</p> <p>A. มีองให้ทำการบดเนต (PC) ปั่นมาด้วยน้ำเสียที่หน้าเข้าถัง V-903</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำการปรับทิศทางเพื่อเปลี่ยนการไหลของน้ำเสียจากเดิม P-901 และน้ำเสียจากหน่วยผลิต (F-712-1-2-3) จากที่เข้าถัง V-903 ไปเข้าถังถังเก็บลูกจั่น (V-900A,B)</li> <li>ตรวจสอบหาสาเหตุว่า PC ปั่นมาจากแหล่งใด ให้ทำการเข้าแก้ไข โดยทันที</li> <li>เมื่อน้ำเสียที่ส่งไปถังถัง V-900 เกิดการตกตะกอนแล้วให้ทำการเดินน้ำ P-900 เพื่อส่งน้ำเสียไปเข้าถังถัง V-903 แล้วส่งไปทำการบำบัดต่อไป</li> </ul> <p>B. คุณภาพของน้ำเสียที่ส่งเข้าผู้รับบำบัดมีค่าผิดปกติ เช่น อุณหภูมิ ความขุ่น, สี, กลิ่น ฯลฯ</p> <p>ให้ทำการตรวจสอบเช็คที่ระบบที่ทำการส่งน้ำเสียมาเข้าผู้รับบำบัดนั้นเสีย ว่ายังทำงานอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่ หรือขอเพิ่มตัวช่วยน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดเพื่อลดผลกระทบจากคุณภาพ และปริมาณที่เกี่ยวกับความผิดปกติของน้ำก่อนเข้าระบบบำบัด พร้อมทั้งแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไข โดยทันที</p>			


 บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
WORK INSTRUCTION		Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)	
DOC. No. : 2PD1-1990	Rev. No. : 8	Active Date : 25/03/16	Page : 10 of 18
หัวข้อ	การปฏิบัติงานการ		อ้างอิง
5.3 ขั้นตอนการ Back washing A/C adsorber V-960A/B/C/D	A) ให้ทำการ Back Wash ทันทีเมื่อกำจัดกากไหลของ FBO1 ถังน้ำ 80 m <sup>3</sup> /hr โดยการ Back Wash จะทำที่ Vessel ดังที่ 1 ของอนุกรมเมื่อเดินระบบปกติเท่านั้น ด้วยอัตราการไหล ประมาณ 50 m <sup>3</sup> /hr หรือครึ่งหนึ่งของอัตราการป้อนเข้าระบบ ปกติ  B) ในกรณีที่การเดินระบบปกติเป็นการนำคั้นน้ำแบบอนุกรม ของ A/C Adsorber 2 ถัง จะต้อง Back Wash ให้ทำการ Back Wash นำคั้นน้ำ ซึ่งการ Back Wash ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที จึง กลับมาเดินระบบปกติ  1) ให้ทำการเปิดวาล์วเข้า Back Wash ของ P-9002C ที่ มี เพื่อ กลับมาทำการ Back Wash ของ FBO1 ของประมาณ 50 m <sup>3</sup> /hr  2) ทำการเปิด Back Wash ที่ W Control Panel ซึ่งชุด SCV นี้จะทำการสลับการ Back Wash ซึ่งมี 2 ถัง  3) ทำการ Back Wash 15-30 นาที โดยนำ Back Wash จากชุด ชุดชั้นนี้ 1 ให้ส่งไปยัง V-917  4) เมื่อเสร็จการ Back Wash ให้จัดระบบกลับมาปกติ เดินระบบ นำคั้นน้ำแบบอนุกรมของถังดูดซับ 2 ถัง  * หมายเหตุ การจัดระบบนี้ชุดชั้นนี้ให้ปฏิบัติงานเอกสาร		
แผน 4 Diagram V-960A/B/C/D ส่วน Schematic of Back Wash Route			


 บริษัทไทยเทคคาร์บอน จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
WORK INSTRUCTION		Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)	
DOC. No. : ZPD1-1990		Rev. No. : 8	Active Date : 25/03/16
หน้า		ของ	
หัวข้อ		การปฏิบัติงาน	
5.4 ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่าน Activated Carbon ในถัง V-960A/B/C/D ในกรณีที่ BOD Load ของน้ำเสียเข้าถังกลี Life Cycle ของ A/C แต่ละถังจะอยู่ที่ประมาณ ๓ อาทิตย์ การพิจารณาเปลี่ยน A/C ของถังชุดขึ้นดังแรก จะพิจารณาจาก 1. ผลวิเคราะห์ค่า TOC จากน้ำเข้าออกที่ V-915 ถ้าค่า TOC ที่อ่าน ได้เกิน 12 ppm ให้จัดเตรียมการเปลี่ยน A/C ที่ถังแรกออกและ จัดถ่าน AC ถังใหม่เข้าทดแทนทันที โดยพิจารณาจากการ ตรวจสภาพคุณภาพน้ำเสียที่ออกจากระบบชุดขึ้น, V-915 จะต้องมียัง TOC ไม่เกิน 14 ppm (ถ้าค่า TOC เกิน 14 ppm ให้ ส่ง Waste Water กลับมาเก็บที่ Emergency Tank (V-900A,B)) โดยห้ามมิให้ปล่อยออกนอกโรงงานโดยเด็ดขาด 2. Life Cycle ของแต่ละถัง จะประมาณ ๓ อาทิตย์ของการใช้งาน โดยให้ดูแนวโน้มของ TOC ที่วัดที่จุดเก็บค้ำอย่างน้ำขาออก จากถัง ถ้ามีแนวโน้มขึ้น Break Through ให้ทำการเก็บน้ำ ตัวอย่างที่เข้าถังและขาออกของถังชุดขึ้น ไปทำการตรวจวัดค่า TOC เพื่อดูความสามารถของการดูดซับที่ถ่าน ถ้าวาม สามารถในการดูดซับเหลืออีกให้เปลี่ยนทันที		๕๖	


 บริษัทไทยโพลิคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
<b>WORK INSTRUCTION</b>		<b>Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)</b>	
<b>DOC. No. : 2PD1-1990</b>	<b>Rev. No. : 8</b>	<b>Active Date : 25/03/16</b>	<b>Page : 12 of 18</b>
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
<p>A) การถ่าย Activated Carbon ที่หมดอายุ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปิดวาล์วที่ป้อนน้ำเสียจากบีบ P-903A/B มาเข้าถังดูดซับ (V-960A/B/C/D)</li> <li>2. ล็อกตู้บริเวณเบมโบปี่ป่วง Banana truck เข้ามาถัง Activated Carbon ถอดขาออกที่เบมโบ</li> <li>3. ผู้ควบคุมสาย Flexible hose ต่อเข้าถังดูดซับ (V-960A/B/C/D) เพื่อเชื่อมถัง Activated Carbon ที่เบมโบเข้ากับ Banana truck</li> <li>4. เริ่มปั๊มเข้าถังด้วยถังปั๊มด้วย</li> <li>5. ปิดวาล์วเชื่อมเข้าถังดูดซับ โดยคนควบคุมเบมโบที่ 1 bar</li> <li>6. ปิดวาล์วถังดูดซับ เพื่อถัง Activated Carbon เข้าถัง Banana truck (เบมโบ)</li> </ol> <p>B) การป้อน Activated Carbon ลงถังดูดซับ (V-960A/B/C/D)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ป้อนน้ำเข้าถังดูดซับให้ได้ระดับ 50 %</li> <li>2. ล็อกตู้บริเวณเบมโบปี่ป่วง Banana truck ขน Activated Carbon ไปมา เพื่อต่อเข้ากับถัง V-960A/B/C/D</li> <li>3. ผู้ควบคุมสาย Flexible hose ต่อเข้าถัง Banana truck ขณะต่อเข้าเบมโบ load ของถังดูดซับ (V-960A/B/C/D) เพื่อเชื่อมถัง Activated Carbon ไปมาเข้าถังดูดซับ</li> <li>4. เริ่มปั๊มเข้าถังดูดซับให้เข้าด้วยระดับขาถังได้</li> <li>5. ล็อกตู้เข้าถัง Banana truck ให้เต็ม แล้วปิดวาล์ว</li> <li>6. ปิดวาล์วเชื่อมเข้าถังเบมโบ Banana truck โดยคนควบคุมเบมโบที่ 1 bar</li> <li>7. ปิดวาล์วที่เข้า load ของถังดูดซับ เพื่อถัง Activated Carbon ไปมาเข้าถัง Banana truck ให้เข้าถังดูดซับ (V-960A/B/C/D) ข้ามมา</li> </ol>			



<div> <div>TPCC</div> <div>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</div> <div>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div> </div>			
WORK INSTRUCTION		Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)	
DOC. No. : 2PD1-1990	Rev. No. : 8	Active Date : 25/03/16	Page : 13 of 18
<p>5.5 ขั้นตอนการกักเก็บน้ำ ในภาวะปกติถูกเขียนเมื่อ Annual S/D 2006 ให้ติดตั้งวาล์วเปิด-ปิด สำหรับกักเก็บน้ำจากการล้างเพลิง, โฟมดับเพลิง โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ที่มีโอกาสปนมากับรบบระบายน้ำที่ปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้วงระบายน้ำเสียดังกล่าว V-915 เพราะฉะนั้น ถ้าพบว่าสิ่งปนเปื้อนปนมาก ให้ทำการปิดวาล์วนี้เพื่อกักเก็บและใช้บำบัดจุดดักเพื่อทำการบำบัดที่ V-900</p>			


<div> <div>TPCC</div> <div>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</div> <div>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div> </div>			
WORK INSTRUCTION		Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)	
DOC. No. : 2PD1-1990	Rev. No. : 8	Active Date : 25/03/16	Page : 14 of 18
<p>เอกสารแนบ 1</p> 			


<div> <div>TPCC</div> <div>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</div> <div>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div> </div>			
WORK INSTRUCTION		Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)	
DOC. No. : 2PD1-1990	Rev. No. : 8	Active Date : 25/03/16	Page : 15 of 18
<p>เอกสารแนบ 2</p> 			


<div> <div>TPCC</div> <div>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</div> <div>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</div> </div>			
WORK INSTRUCTION		Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)	
DOC. No. : 2PD1-1990	Rev. No. : 8	Active Date : 25/03/16	Page : 16 of 18
<p>เอกสารแนบ 3</p>  <p>Schematic of TPCC Wastewater (Total flow 109 m<sup>3</sup>/h)</p>			






 บริษัทไทยโพลีคาร์บอนเตท จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
<b>WORK INSTRUCTION</b>	<b>Title : ระบบบำบัดน้ำทิ้ง (Waste Water Treatment)</b>		
<b>DOC. No. : 2PD2-1990</b>	<b>Rev. No. : 4</b>	<b>Active Date : 25/03/16</b>	<b>Page : 3 of 17</b>
<b>หัวข้อ</b>	<b>การปฏิบัติงาน</b>		<b>อ้างอิง</b>
	<p>หลังจากนั้นจะตกตะกอน (3V-903A/B/C) ไปเข้าถังตั้งดูดซึม (3V-960A/B/C/D/E/F/G/H) เพื่อทำการนำใบความสกปรกของน้ำเสียไปมีค่าถูกเอาได้ค่าความอุณหภูมิ จากนั้น จะถูกส่งไปยังถังปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (3V-905) แล้วส่งลงถังไปเข้าถังสังเคราะห์ขุยคุณภาพ (3V-915) เพื่อปล่อยออกสู่แหล่งน้ำทิ้งต่อไป</p> <p>ในส่วนบ่อบำบัดจากข้อ ๖.๕ จะเข้าสู่ถังเติม (3V-970) และถังถวบน้ำ pH ที่ขีด 3V-971 ส่งต่อไปยังถัง 3V-972 และจะถูกปั๊ม (3V-973) เข้าสู่ถังดูดซับแบบคอนเซนเตรชัน (3V-960A/B/C/D/E/F/G/H High Concentration A/C) โดยชุดระบบนี้จะถูกส่งมาป้อนรับเสียปกติ (3V-901) ซึ่งจะส่งผ่านระบบบำบัดแบบคอนเซนเตรชันเสียต่อไป</p> <p><b>อุปกรณ์หลักคือ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Equalization tank (3V-903) ปริมาตร : 300 m<sup>3</sup></li> <li>Activated Carbon adsorber (3V-960A/B/C/D/E/F/G/H) ปริมาตร : 18 m<sup>3</sup> จำนวน 8 ถังแบ่งได้เป็น 2 series ซึ่งจะทำกรับรวไรด้วย Granular Activated Carbon ที่มีขนาด 8 X 30 มม.</li> <li>pH Control tank (3V-905) ปริมาตร : 30 m<sup>3</sup> สำหรับปรับค่า pH ของน้ำเสียที่จะถูกปล่อยออกจากระบบ โดยคิดต้นทุนต่อชั่วโมงที่ประมาณ ค่าลืกรู ๑๘ % โฉนดใน (3P-132) และ หักสำหรับเขียนสวาระภายในเดือนไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 8 %</li> <li>Check tank (3V-915) ปริมาตร : 340 m<sup>3</sup> เป็นถังพักเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกนอกโรงงาน</li> <li>Lifting pump pit (3V-901) ปริมาณ : 30 m<sup>3</sup> เป็นบ่อรวมน้ำเสียจากที่ต่าง ๆ ในโรงงานทั้งหมดซึ่งจะมีใน (3P-901A/B) ทำการเป็นส่วนนำเสียไปเข้าตัวระบบบำบัดน้ำเสีย</li> </ol>		

 <b>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</b> <b>THAI POLYCARBONATE CO., LTD.</b>			
<b>WORK INSTRUCTION</b>		<b>Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)</b>	
<b>DOC. No. : 2PD2-1990</b>	<b>Rev. No. : 4</b>	<b>Active Date : 25/03/16</b>	<b>Page : 4 of 17</b>
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	<p>6. Emergency tank (3V-900A/B) ปริมาตร : <math>2 \times 1000 \text{ m}^3</math> ถึง Emergency จะถูกทำให้ว่างอยู่เสมอเพื่อรองรับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ กับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะมีท่อส่งน้ำเสียจาก PC2 ไปยัง PC1 เพื่อเก็บกักน้ำเสียในกรณีที่ระบบมีปัญหาโดยที่จะนำน้ำเสียไปที่ V-907, V-910 และ V-914 ซึ่งระบบโดยรวมจะมีพื้นที่กักเก็บน้ำเสียทั้งหมด 4013 <math>\text{m}^3</math></p> <p>7. High concentration buffer tank (3V-970) ปริมาตร 6.65 <math>\text{m}^3</math> เป็นถังรับน้ำเสียรวมเข้มข้นซึ่งสูงที่สุดส่งไปยัง pH Boy บ่อยครั้ง</p> <p>8. High concentration pH control tank (3V-971, 972) : <math>2 \times 2 \text{ m}^3</math> เป็นถังสืบรับปรับ pH ของน้ำเสียรวมเข้มข้นสูง ก่อนเข้าถังดูดซับแบบความเข้มข้นสูง</p>		
<p>2. ขั้นตอนการเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p><b>ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบความเข้มข้นสูง</b></p> <p>1. เริ่มต้น 3P-901(A/B) ที่ส่งน้ำเสียจากถัง 3V-901 ไปรวมยังถัง 3V-903 โดยปริมาณทางด้านส่งออกไปยังอาคารโหลของ น้ำเสียสมดุล กับปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าระบบเพื่อให้ปริมาณน้ำเสียจากถัง 3V-901 มีปริมาณคงที่ตลอดเวลา</p> <p>2. ตรวจสอบทิศทางของวาล์วที่ส่งน้ำเสียจากหน่วยการผลิต (3E-712-1-3 &amp; 3V-270) ว่าเชื่อมขั้วที่ถัง 3V-903</p> <p>3. เมื่อระดับในถัง 3V-903 มีระดับสูง ประมาณ 50 % ของถัง ให้ทำการเริ่มเดินระบบโดยกด AUTO MODE ที่ Main switch 1 และ Main switch 2 ในกรณีเกิดคันทั้ง 2 series</p> <p>4. ทำการ ON ถังดูดซับที่ส่งกากใช้งาน</p> <p>5. ทำการเลือก MODE ของ Pump ที่ต้องการใช้งานเป็น AUTO สำหรับ 3P-903A/B(C)</p>		<p>เอกสารแบบ 3</p> <p>แสดง Operation switch ที่ Local Panel</p>

 บริษัทไทยโพลิคาร์บอนแอต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
<b>WORK INSTRUCTION</b>		<b>Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)</b>	
<b>DOC. No. : 2PD2-1990</b>	<b>Rev. No. : 4</b>	<b>Active Date : 25/03/16</b>	<b>Page : 5 of 17</b>
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	6. เช็กลูกตั้งจุดขับที่ตักการไหลงาน ในการดูดขับ A/B/C, B/C/D, C/D/A และ D/A/B สำหรับ Serie 1 F/G/H, G/H/E, E/F/G และ F/G/H สำหรับ Serie 2 โดย Sequence จะทำการส่งมาตามถาดสารแบบ 1 และ 2 Sequence Diagram for carbon filter unit A/B/C/D และ E/F/G/H เมื่อทำการกดปุ่ม CONFIRM RUN		
	7. ส่งน้ำเสียออกจากระบบถังดูดขับ เพื่อส่งไปเข้าถังควบคุม pH (3V-905) แล้วทำการเพิ่มปริมาณ Balance ชีววิทยากรไหล (3F1-01/02) โดยดูที่ชุดวัดอัตราการไหลเข้าสู่ชุดดูดขับให้เท่ากับถึง 2 series		
	8. เปิดวาล์วสำหรับป้อนกรดซัลฟิวริกเข้าถัง 3V-905 เพื่อควบคุม pH ให้อยู่ในช่วง 6-8.5 (3N905) โดยการปรับ stroke ของวาล์ว 3P-132 ซึ่งโดยปกติ stroke อยู่ประมาณ 30-50 % โดยปกติน้ำเสีย จะมีสภาพเป็นด่าง แต่ถ้าในบางกรณีที่มีค่า pH เป็นกรด ให้ทำการเปิดวาล์วเพื่อป้อนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 8 % เข้ามาปรับค่า pH		
	9. เมื่อน้ำเสียในถังตรวจเช็ค (3V-915) มีระดับสูงขึ้น ให้ทำการตรวจเช็คคุณภาพของน้ำเสียก่อนที่จะระบายทิ้งโดย		
	7.1) ตรวจวัดค่า TOC และเปรียบเทียบกับที่อ่านได้ว่าอยู่ในช่วงควบคุมหรือไม่ ปกติค่า TOC ประมาณ 5-15 ppm.		
	7.2) ทำการตรวจสอบให้สายควบคุมคุณภาพวัดค่า COD และ BOD เพื่อทำการยืนยันคุณภาพของน้ำเสียก่อนที่จะระบายทิ้ง		

 บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
<b>WORK INSTRUCTION</b>	<b>Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)</b>		
<b>DOC. No. : 2PD2-1990</b>	<b>Rev. No. : 4</b>	<b>Active Date : 25/03/16</b>	<b>Page : 6 of 17</b>
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	<p>ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับรวมขี้หมู</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิดวาล์วที่หม้อกรองของปื้ม 3P-266A หรือ B ที่ตั้งถาวรและ ระบายโคลนไปถังใส AK มาเก็บผสมลง 3V-971 (จะพบว่าสีน้ำเขียวเข้มขึ้นสูง) แล้ว 3L-724 กับ AK ไปยังถัง AK ชงกับน้ำดื่มเป็นไปตามเกณฑ์ของ operator ของถัง 3V-971 ไปสู่ถัง 3V-972</li> <li>หมุนใบโม่ระดับถังเติมปุ๋ย 3V-972 เพื่อขับปริมาณกากอาหารออกไปตามจุด</li> <li>คืนน้ำจาก 3A-971 และปิดวาล์วส่งไปยังถังรวมขี้หมูสูงจาก 3L-724 มาถังถังข้อ 3V-972 มีปริมาณเข้มข้นสูงจะถูกปรับ pH ให้ตกอยู่ที่ประมาณ 9.5 และถูกส่งไปที่ 3V-990 (High concentration adsorber tank) อันนี้เป็นการบำบัดแบบรวมพิษสูงแล้ว จะไปกลั่นหรืออาจรับเข้าถัง 3V-990 และ ป้อนเข้าสู่หอกระจายเชื้อ (Equalization tank 3V-993) และ ไปที่บ่อกักตะกอนต่อไป</li> </ol> <p style="text-align: center;"> <b>ขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากปัญหาคูณภาพอยู่ในช่วงการควบคุมให้ทั้งการระเายน้ำทิ้งได้แก่ข้อมูลค่าเคมีเสียดังสรุปว่ามาตรฐานกำหนดไว้สำหรับการเดินทิ้ง 3P-915A ส่งน้ำเสียกลับไปใช้ถัง 3V-993 เพื่อทำการนำวัดใหม่อีกครั้ง</b> </p>		
3. การตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งในสถานะปกติ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ในระบบมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัด pH และ วัดปริมาณสารประกอบไนโตรเจนรวมทั้งหมด (Total Organic Compound, TOC) เป็นแบบ On-Line เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบบำบัดแล้ว และจะทำการส่งสัญญาณ ข้อมูลการวัดไปยังห้องควบคุม (DCS)</li> <li>แผนกควบคุมคุณภาพ จะทำการตรวจวิเคราะห์ผลการเดินระบบ นำป็นน้ำเสียตาม Environmental Analysis Plan (2QC-SI08)</li> <li>ในระบบมีการติดตั้งชุดวิธีการทางโลหของน้ำเสียที่ทางระบบน้ำทิ้งจากถังตรวจเช็ค (3FI-03) เพื่อวัดปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานตลอดเวลา</li> </ol>		


บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
WORK INSTRUCTION	Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)		
DOC. No. : 2PD2-1990	Rev. No. : 4	Active Date : 25/03/16	Page : 7 of 17
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
4. ขั้นตอนการหยุดระบบบำบัดน้ำเสีย	1. ที่ Main switch 1 และ 2 ให้ทำการเปลี่ยน Switch มาที่ OFF Position ระบบจะทำการปิดวาล์ว ที่ทางด้านส่งออกของถัง 3V-960A/B/C/D/E/F/G/H เพื่อทำการเก็บน้ำเสียไว้ในถัง 3V-960A/B/C/D/E/F/G/H ในขณะที่ยังหยุดระบบบำบัด (จะสื่อมีน้ำเก็บอยู่ในถัง 3V-960A/B/C/D/E/F/G/H ตลอดเวลาเพื่อป้อนกับ Activated carbon แห้ง ซึ่งจะทำให้ ประสิทธิภาพของ Activated Carbon ลดลง) และ pump 3P-903A/B(C) จะทำการหยุดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เลือก mode การทำงานเป็น AUTO อยู่แล้ว 2. ทำการหยุดปั๊ม 3P-901A(B)		
5. ขั้นตอนอื่น ๆ	5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการป้อนน้ำเสียเข้าสู่ชุดขับ (3V-960A/B/C/D/E/F/G/H) <u>5.1.1 การเพิ่มระดับน้ำโดยใช้ระบบเก็บน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูง (A/C high concentration)</u> ระบบถังชุดขับ 3V-960A/B/C/D/E/F/G/H ได้รับการออกแบบให้รองรับการเดินระบบที่แบบอนุกรมและแบบขนาน โดยแบ่งชุดถังชุดขับออกเป็น 2 ชุด คือ A,B,C,D และ E,F,G,H ซึ่งสามารถจัดระบบชุดชุดขับโดยที่พิจารณาตาม BOD Load ของน้ำเสียเข้าระบบบำบัด ในการเดินระบบปกติ (เดินสายการผลิตทั้ง 2 สาย เพิ่มความสามารถของกระบวนการผลิต) ให้ทำการเดินอนุกรมของถังชุดขับ 3 ตัว (Space fixed A/C 1 ตัว) ก่อนปล่อยน้ำออกสู่ 3V-915 ในกรณีที่เมื่อเดินระบบต่อเนื่องแล้วเกิดอาการไหลของน้ำเสียเข้าสู่ถังชุดขับลดลง เนื่องจากการอุดตันของ A/C Bed ให้ดำเนินการ Back Washing ถังชุดขับแรก เพื่อเพิ่มการกระจายตัวของ A/C โดยดำเนินการตามข้อ 5.3		


บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
WORK INSTRUCTION	Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)		
DOC. No. : 2PD2-1990	Rev. No. : 4	Active Date : 25/03/16	Page : 8 of 17
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	5.1.2 การเดินระบบโดยใช้ระบบเก็บน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูง (A/C high concentration) กรณีที่ 1. ตรวจเช็คค่า TOC ที่ขาออกของถัง 3V-960 ที่ใช้ชุดขับ มีความเข้มข้นสูง หากมีค่าใกล้เคียงกับ TOC ขาเข้า (แสดงว่า A/C ที่ใช้ชุดขับมีความเข้มข้นสูงเกินมาตรฐาน จะต้องมีการเปลี่ยนไลอเนอกร์ A/C ที่มีคุณภาพสูงกว่าชุดขับ TOC ความเข้มข้นสูง) มิใช่แบบ) กรณีที่ 2. ตรวจเช็คค่า TOC ที่ขาออกของถัง 3V-960 ที่ใช้ชุดขับ TOC ความเข้มข้นต่ำ ว่างค่าเกิน 14 ppm (ค่าปกติ) ซึ่งมีค่าเกินไปก็ต่อเมื่อ A/C ไลอเนอกร์ถังถัง 3V-960 ที่ A/C หมออยู่ชุดขับ นอกเหนือไปใช้ 3V-960 ไปป้อนที่หน่วย 3V-960 และนำ A/C ที่มีคุณภาพสูงไปใช้ที่หน่วยชุดขับที่มีความเข้มข้นสูงต่อไป (ปกติจะนำ A/C ที่หมดอายุประมาณ 15 วันถัดจาก) 5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเพิ่มการเกิดการผลิต หากพบว่ามีน้ำเสียที่ผ่านระบบโม่มีคุณภาพในได้ลดต่ำลง (ตามตารางในเอกสารแนบที่ 5 เช่น ค่าอุณหภูมิ ค่าความเข้มข้นค่าต่าง ค่า BOD ค่า COD ค่า SS ค่า TDS ค่า FOG ค่า TOC เดินกำหนด) จะต้องปฏิบัติตามดังนี้ 5.2.1 หยุดทำการปล่อยน้ำออกจาก check tank โดยทำการปิดวาล์วที่ด้านส่งออกของ Check tank		



บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
WORK INSTRUCTION	Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)		
DOC. No. : 2PD2-1990	Rev. No. : 4	Active Date : 25/03/16	Page : 9 of 17
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	5.2.2 เดินระบบ (3P-915A) เพื่อทำการส่งน้ำกลับไปยัง Equalization tank (3V-903) เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียที่ครั้งหนึ่ง หรือครั้งที่ทำการ มีค่าความเข้มข้น จากกระบวนการผลิต (3E-712-1-2) ส่งไปยัง Emergency tank ซึ่งจะรองรับน้ำได้นาน 12 ชั่วโมง ช่วงเวลานี้ให้ทำการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียหรือกระบวนการผลิตให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขนาน และ ถัง Emergency ของ PC2 ไม่สามารถรองรับน้ำเสียได้ ให้ทำการส่งน้ำเสียไปยัง PC1 โดยเดินระบบ 3P-900 หรือลดอัตราการผลิตลงหรือ ทำการหยุดระบบการผลิตในหน่วยการผลิตของโพลีคาร์บอเนต  และหากพบว่าน้ำที่ตรวจวัดระบบน้ำสุดท้าย ก่อนรวมกับน้ำจากบริษัทแดง มีค่าดังต่อไปนี้ 1. ค่าความขุ่นเกินค่าเป้าหมาย (ค่าความขุ่นเป้าหมายอยู่ที่น้อยกว่า 15) 2. ค่า pH เกินกว่าค่าเป้าหมาย (ค่า pH เป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 8.3) ให้ทำการตรวจสอบน้ำที่เข้าและออกจากระบบว่ามีปริมาณผิดปกติหรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับผิดชอบมารับทราบ เพื่อทำการแก้ไขและตัดสินใจในการลดปริมาณการบำบัดน้ำหรือหยุดระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราวหรือไม่		



บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด THAI POLYCARBONATE CO., LTD.			
WORK INSTRUCTION	Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)		
DOC. No. : 2PD2-1990	Rev. No. : 4	Active Date : 25/03/16	Page : 10 of 17
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	ความผิดปกติของน้ำเสียเข้าระบบ A. มีมลพิษโพลีคาร์บอเนต (PC) ป้อนมาเก็บน้ำเสียที่หน้าถัง 3V-903 ทำการปรับทิศทางเพื่อเปลี่ยนการป้อนน้ำเสียจากถัง 3P-901 และน้ำเสียจากหน่วยผลิต (3E-712-1-2 & 3V-270)จากที่ - เข้าถัง 3V-903 ไปเข้าถังถังเก็บฉุกเฉิน (3V-900) - ตรวจสอบหาสาเหตุของ PC ป้อนมาจากแหล่งใด ให้ทำการแก้ไข โดยทันที - เมื่อน้ำเสียที่ส่งไปยังถัง 3V-900 เกิดการตกตะกอนแล้วให้ทำการเดินระบบ 3P-900 เพื่อส่งน้ำเสียไปยังถังถัง 3V-903 แล้วส่งไปทำการบำบัดต่อไป B. คุณภาพของน้ำเสียที่ส่งเข้าสู่ระบบบำบัดมีค่าผิดปกติ เช่น อุณหภูมิ ความขุ่น, สี, กลิ่น ฯลฯ ให้ทำการตรวจสอบเช็คที่ระบบที่ทำการส่งน้ำเสียเข้ายังระบบบำบัดน้ำเสีย ว่ายังทำงานอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่ หรืออาจเห็นสีอย่างน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพ และเปรียบเทียบความผิดปกติของน้ำก่อนเข้าระบบบำบัด พร้อมกับ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแก้ไข โดยทันที 5.3 ขั้นตอนการ Back washing A/C adsorber 3V-960A/B/C/D/E/F/G/H A) ให้ทำการ Back Wash ทันทีเมื่อค่าอัตราการไหลของ 3F01/02 ลดลงกว่าปกติ โดยการ Back Wash ให้ทำการเลือกถังที่จะทำการ Backwash จากนั้นให้ทำการเลือก mode backwash ที่ที่ AUTO B) ตั้งค่าการทำงานของ 3P-916A ให้ที่ AUTO Mode C) จากนั้นเมื่อพร้อมให้ทำการกดปุ่ม Initiate Backwash โดย Sequence จะทำการส่งสัญญาณเอกสารแนบ 1 และ 2 Sequence Diagram for carbon filter unit A/B/C/D และ E/F/G/H		




<div>  <b>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</b>            THAI POLYCARBONATE CO., LTD.         </div>			
WORK INSTRUCTION		Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)	
DOC. No. : 2PD2-1990	Rev. No. : 4	Active Date : 25/03/16	Page : 11 of 17
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	<p>5.4 ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่าน Activated Carbon ในถัง 3V-960A/B/C/D/E/F/G/H</p> <p>ในกรณีที่ BOD Load ของน้ำเสียเข้าปกติ Life Cycle ของ A/C แต่ละถังจะอยู่ที่ประมาณ 6 อาทิตย์</p> <p>การพิจารณาเปลี่ยน A/C ของถังชุดดับครั้งแรก จะพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผลวิเคราะห์ค่า TOC จากน้ำที่ปล่อยที่ 3V-915 ถ้าค่า TOC ที่อ่านได้เกิน 12 ppm ให้มีการจัดเตรียมถัง Activated Carbon ที่ Spare ไว้ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และให้ทำการลดปริมาณ Waste Water ที่เข้าถัง A/C และแบ่งน้ำเสียส่วนที่เหลือ เข้าเก็บใน Emergency Tank(3V-900) และถ้าค่า TOC ยังไม่ลดลง ให้ทำการเปลี่ยนไปใช้ถัง A/C ที่รองที่เตรียมไว้ โดยต้อง Control ค่า TOC จากถังถัดไปไม่เกิน 14 ppm [ถ้าค่า TOC เกิน 14 ppm ให้ส่ง Waste Water กลับมาเก็บที่ Emergency Tank (3V-900) โดยห้ามมิให้ปล่อยออกนอกโรงงานโดยเด็ดขาด]</li> <li>2. Life Cycle ของแต่ละถัง จะประมาณ 6 อาทิตย์ของการใช้งาน โดยให้ดูแนวโน้มของ TOC ที่วัดที่จุดเก็บถังอย่างสม่ำเสมอ หากถึง 4 เดือนแนวโน้มขึ้น Break Through ให้ทำการเปลี่ยนทันที</li> </ol> <p>A) การถ่าน Activated Carbon ที่หมดอายุ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำการเลือก series การทำงานของถังชุดดับใหม่ (3V-960A/B/C/D/E/F/G/H)</li> <li>2. เมื่อถังที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายไม่ได้ service แล้วให้ทำการเปิดวาล์วข้างถังเมื่อต่อเข้ากับ Unloading Bucket or J-B เรียบร้อย</li> <li>3. ทำเช่นเดียวกับการ Backwash Activated Carbon จะไหลออกมาพร้อมกับน้ำทำการถ่ายจนกว่าจะหมดถัง</li> </ol>		

<div>  <b>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</b>            THAI POLYCARBONATE CO., LTD.         </div>			
WORK INSTRUCTION		Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)	
DOC. No. : 2PD2-1990	Rev. No. : 4	Active Date : 25/03/16	Page : 12 of 17
หัวข้อ	การปฏิบัติงาน		อ้างอิง
	<p>B) การป้อน Activated Carbon ถังดับชุดดับ (3V-960A/B/C/D/E/F/G/H)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปิดฝา manhole ด้านบน</li> <li>2.</li> <li>3. ป้อนน้ำขังถังชุดดับ ให้ได้ระดับ 50 %</li> <li>4. เปิดอากาศเข้าด้านข้างของถังชุดดับเพื่อให้เกิดฟองก๊าซ</li> <li>5. เริ่มป้อน Activated Carbon ใหม่เข้าที่ 4 manhole ด้านบนของถังที่ถังของเขตรจำนวน 10,000 kg (ถังของถังรับระดับ Activated Carbon) ในถังให้ดูได้น้ำที่เพิ่มพองอากาศตลอดเวลา</li> <li>6. ปิดฝา manhole ด้านบนและต่อท่อที่ป้อนน้ำเสียให้อยู่ในลักษณะปกติ</li> <li>7. เติมน้ำเสียเข้าให้เต็มถังด้วยปิด valve ที่เก็บน้ำไว้ในถังรอเพื่อใช้งานต่อไป</li> </ol>		

<div>  <b>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</b>            THAI POLYCARBONATE CO., LTD.         </div>			
WORK INSTRUCTION		Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)	
DOC. No. : 2PD2-1990	Rev. No. : 4	Active Date : 25/03/16	Page : 13 of 17
	<div>  <p>SEQUENCE DIAGRAM FOR CARBON FILTER UNITS A/B/C/D</p> <p>STEP</p> <p>1. START</p> <p>2. CHECK TOC LEVEL</p> <p>3. IF TOC &gt; 12 PPM, GO TO STEP 4</p> <p>4. STOP WORK</p> <p>5. IF TOC &lt; 12 PPM, GO TO STEP 6</p> <p>6. BACKWASH CARBON</p> <p>7. IF BACKWASH COMPLETE, GO TO STEP 8</p> <p>8. ADD NEW CARBON</p> <p>9. IF CARBON FULL, GO TO STEP 10</p> <p>10. STOP WORK</p> <p>11. IF CARBON NOT FULL, GO TO STEP 12</p> <p>12. CHECK TOC LEVEL</p> <p>13. IF TOC &gt; 12 PPM, GO TO STEP 4</p> <p>14. IF TOC &lt; 12 PPM, GO TO STEP 6</p> </div>		

<div>  <b>บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</b>            THAI POLYCARBONATE CO., LTD.         </div>			
WORK INSTRUCTION		Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)	
DOC. No. : 2PD2-1990	Rev. No. : 4	Active Date : 25/03/16	Page : 14 of 17
	<div>  <p>SEQUENCE DIAGRAM FOR CARBON FILTER UNITS E/F/G/H</p> <p>STEP</p> <p>1. START</p> <p>2. CHECK TOC LEVEL</p> <p>3. IF TOC &gt; 12 PPM, GO TO STEP 4</p> <p>4. STOP WORK</p> <p>5. IF TOC &lt; 12 PPM, GO TO STEP 6</p> <p>6. BACKWASH CARBON</p> <p>7. IF BACKWASH COMPLETE, GO TO STEP 8</p> <p>8. ADD NEW CARBON</p> <p>9. IF CARBON FULL, GO TO STEP 10</p> <p>10. STOP WORK</p> <p>11. IF CARBON NOT FULL, GO TO STEP 12</p> <p>12. CHECK TOC LEVEL</p> <p>13. IF TOC &gt; 12 PPM, GO TO STEP 4</p> <p>14. IF TOC &lt; 12 PPM, GO TO STEP 6</p> </div>		





บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด  
THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

WORK INSTRUCTION

DOC. No. : 2PD2-1990


Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)

Rev. No. : 4

Active Date : 25/03/16


Page : 15 of 17

1000130001.3



THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

LPE



บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด  
THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

WORK INSTRUCTION

DOC. No. : 2PD2-1990


Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)

Rev. No. : 4

Active Date : 25/03/16


Page : 16 of 17

1000130001.4



THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

LPE



บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด  
THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

WORK INSTRUCTION

DOC. No. : 2PD2-1990

Title : ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)

Rev. No. : 4

Active Date : 25/03/16

Page : 17 of 17

หัวข้อ

การปฏิบัติการ

อ้างอิง

เอกสารแนบ 5

จุดภาพนิ่งเสียที่ทำการควบคุม ณ จุดปล่อยออกจากโรงงาน (3V-915)

ลำดับที่	จุดลักษณะ	เกณฑ์มาตรฐาน
1	อุณหภูมิ (Temp)	<40 °C
2	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	7.5-8.6 ***
3	ค่า BOD	<20 ppm
4	ค่า COD	<120 ppm
5	ค่าของแข็งแขวนลอย (SS)	<50 ppm
6	ค่าของแข็งละลาย (TDS)	4.63 % *
7	ค่าไขมันและน้ำมัน (FOG)	<5 ppm
8	ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดจากสารอินทรีย์ (TOC)	<14 ppm **

\* ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)

A. ค่า TDS น้ำทิ้ง ≤ TDS ในน้ำทะเล + 5,000 ppm.

B. ค่า TDS ในน้ำทะเล ตามรายงานงาน EIA - 41,334 ppm.

\*\* อ้างอิงความสัมพันธ์ของค่า TOC กับค่า BOD ที่ตรวจวัดได้จาก V-915  
(สมการเส้นตรง BOD = 2 \* TOC - 8)

\*\*\* เกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย = 5.5-9.0

---

## **เอกสารแนบที่ 35**

**รายงานผลการตรวจสอบ Calibrate TOC Online**


---




PREVENTIVE MAINTENANCE LIST

2 M 20


ITEM	EQUIP	PLANT	MARK	SIZE	PROBLEM	DESCRIPTION	PROD UNIT	ProdDate	LastStart	NextDue
1	25-1401-915	TPCC	B	18	11/1/2019	TOC ANALYZER TOC SYSTEM (DHW) (WATER) (WATER) (TEST) (WATER) (WATER)	1	14	30/01/2020	28/01/2020
WORK BY	COMP DATE	RECEIVED	STATUS	RECEIVED BY	LEAD CAMP					
1	25-1401-915	28/01/20	28/01/20	HTCLOSE	MAXABHIN	AKTHIT_B				
2	25-1401-915	28/01/20	28/01/20	HTCLOSE	MAXABHIN	AKTHIT_B				
3	25-1401-915	28/01/20	28/01/20	HTCLOSE	MAXABHIN	AKTHIT_B				
4	25-1401-915	28/01/20	28/01/20	HTCLOSE	MAXABHIN	AKTHIT_B				
5	25-1401-915	28/01/20	28/01/20	HTCLOSE	MAXABHIN	AKTHIT_B				

	<b>THAI POLY CARBONATE CO., LTD.</b> <b>TEST &amp; CALIBRATION REPORT</b>	Doc No. : 0252006 Date : 31/01/2563																																																					
	<b>TOC ANALYZER</b> Tag No. : 3QI-915      Range : 0-50 Mfr. No. : SHMADZU      Unit : PPM Model : 4110      Serial No. : Tolerance Limit : $\pm 4.3\%$ of Full Scale Activities : <input type="checkbox"/> Replace CD absorber <input type="checkbox"/> Replace combustion tube <input checked="" type="checkbox"/> Calibrate <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Clean B port valve																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATE :</th> <th>03/01/2563</th> <th>10/01/2563</th> <th>17/01/2563</th> <th>24/01/2563</th> <th>31/01/2563</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">STANDARD</td> <td>Component Name</td> <td>KHP</td> <td>KHP</td> <td>KHP</td> <td>KHP</td> <td>KHP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Standard Value</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CALIBRATE AS FOUND</td> <td>Actual Reading</td> <td>20.69</td> <td>19.39</td> <td>20.95</td> <td>21.00</td> <td>21.50</td> <td>UNIT (ppm)</td> </tr> <tr> <td>Error of Full Scale</td> <td>1.38</td> <td>-1.22</td> <td>1.90</td> <td>2.00</td> <td>3.00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CALIBRATE AS FOUND</td> <td>Actual Reading</td> <td>19.93</td> <td>19.48</td> <td>20.60</td> <td>20.09</td> <td>19.44</td> <td>UNIT (ppm)</td> </tr> <tr> <td>Error of Full Scale</td> <td>-0.14</td> <td>-1.01</td> <td>1.20</td> <td>0.18</td> <td>-1.12</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>			DATE :		03/01/2563	10/01/2563	17/01/2563	24/01/2563	31/01/2563		STANDARD	Component Name	KHP	KHP	KHP	KHP	KHP		Standard Value	20	20	20	20	20		CALIBRATE AS FOUND	Actual Reading	20.69	19.39	20.95	21.00	21.50	UNIT (ppm)	Error of Full Scale	1.38	-1.22	1.90	2.00	3.00	%	CALIBRATE AS FOUND	Actual Reading	19.93	19.48	20.60	20.09	19.44	UNIT (ppm)	Error of Full Scale	-0.14	-1.01	1.20	0.18	-1.12	%
DATE :		03/01/2563	10/01/2563	17/01/2563	24/01/2563	31/01/2563																																																	
STANDARD	Component Name	KHP	KHP	KHP	KHP	KHP																																																	
	Standard Value	20	20	20	20	20																																																	
CALIBRATE AS FOUND	Actual Reading	20.69	19.39	20.95	21.00	21.50	UNIT (ppm)																																																
	Error of Full Scale	1.38	-1.22	1.90	2.00	3.00	%																																																
CALIBRATE AS FOUND	Actual Reading	19.93	19.48	20.60	20.09	19.44	UNIT (ppm)																																																
	Error of Full Scale	-0.14	-1.01	1.20	0.18	-1.12	%																																																
<b>RESULT</b> <input checked="" type="checkbox"/> Accepted      Note : _____ <input type="checkbox"/> Not Accepted      _____ <input type="checkbox"/> Accepted as Note      _____																																																							
Tested By : JESSADA S.      Working Hrs. : 8 Hrs. Approved By : TANWA P.      Date : 31/01/2563																																																							

3MT-F049-306


	<b>THAI POLY CARBONATE CO., LTD.</b> <b>TEST &amp; CALIBRATION REPORT</b>	Doc No. : 0252006 Date : 28/2/2563																																														
	<b>TOC ANALYZER</b> Tag No. : 3QI-915      Range : 0-50 Mfr. No. : SHMADZU      Unit : PPM Model : 4110      Serial No. : Tolerance Limit : $\pm 4.3\%$ of Full Scale Activities : <input type="checkbox"/> Replace CD absorber <input type="checkbox"/> Replace combustion tube <input checked="" type="checkbox"/> Calibrate <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Clean B port valve																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATE :</th> <th>07/02/2563</th> <th>14/02/2563</th> <th>21/02/2563</th> <th>28/02/2563</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">STANDARD</td> <td>Component Name</td> <td>KHP</td> <td>KHP</td> <td>KHP</td> <td>KHP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Standard Value</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CALIBRATE AS FOUND</td> <td>Actual Reading</td> <td>18.60</td> <td>19.25</td> <td>18.30</td> <td>19.30</td> <td>UNIT (ppm)</td> </tr> <tr> <td>Error of Full Scale</td> <td>-2.80</td> <td>-1.50</td> <td>-3.40</td> <td>-1.40</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CALIBRATE AS FOUND</td> <td>Actual Reading</td> <td>19.38</td> <td>20.05</td> <td>19.64</td> <td>19.81</td> <td>UNIT (ppm)</td> </tr> <tr> <td>Error of Full Scale</td> <td>-1.24</td> <td>0.10</td> <td>-0.72</td> <td>-0.38</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>			DATE :		07/02/2563	14/02/2563	21/02/2563	28/02/2563		STANDARD	Component Name	KHP	KHP	KHP	KHP		Standard Value	20	20	20	20		CALIBRATE AS FOUND	Actual Reading	18.60	19.25	18.30	19.30	UNIT (ppm)	Error of Full Scale	-2.80	-1.50	-3.40	-1.40	%	CALIBRATE AS FOUND	Actual Reading	19.38	20.05	19.64	19.81	UNIT (ppm)	Error of Full Scale	-1.24	0.10	-0.72	-0.38	%
DATE :		07/02/2563	14/02/2563	21/02/2563	28/02/2563																																											
STANDARD	Component Name	KHP	KHP	KHP	KHP																																											
	Standard Value	20	20	20	20																																											
CALIBRATE AS FOUND	Actual Reading	18.60	19.25	18.30	19.30	UNIT (ppm)																																										
	Error of Full Scale	-2.80	-1.50	-3.40	-1.40	%																																										
CALIBRATE AS FOUND	Actual Reading	19.38	20.05	19.64	19.81	UNIT (ppm)																																										
	Error of Full Scale	-1.24	0.10	-0.72	-0.38	%																																										
<b>RESULT</b> <input checked="" type="checkbox"/> Accepted      Note : _____ <input type="checkbox"/> Not Accepted      _____ <input type="checkbox"/> Accepted as Note      _____																																																
Tested By : JESSADA S.      Working Hrs. : 8 Hrs. Approved By : TANWA P.      Date : 28/2/2563																																																

3MT-F049-306

	<b>THAI POLY CARBONATE CO., LTD.</b> <b>TEST &amp; CALIBRATION REPORT</b>	Doc No. : 0252006 Date : 27/3/2563																																														
	<b>TOC ANALYZER</b> Tag No. : 3QI-915      Range : 0-50 Mfr. No. : SHMADZU      Unit : PPM Model : 4110      Serial No. : Tolerance Limit : $\pm 4.3\%$ of Full Scale Activities : <input type="checkbox"/> Replace CD absorber <input type="checkbox"/> Replace combustion tube <input checked="" type="checkbox"/> Calibrate <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Clean B port valve																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATE :</th> <th>06/01/2563</th> <th>13/01/2563</th> <th>20/01/2563</th> <th>27/01/2563</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">STANDARD</td> <td>Component Name</td> <td>KHP</td> <td>KHP</td> <td>KHP</td> <td>KHP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Standard Value</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CALIBRATE AS FOUND</td> <td>Actual Reading</td> <td>19.61</td> <td>20.83</td> <td>20.71</td> <td>21.20</td> <td>UNIT (ppm)</td> </tr> <tr> <td>Error of Full Scale</td> <td>-0.78</td> <td>1.66</td> <td>1.42</td> <td>2.40</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CALIBRATE AS FOUND</td> <td>Actual Reading</td> <td>19.65</td> <td>19.69</td> <td>20.04</td> <td>19.81</td> <td>UNIT (ppm)</td> </tr> <tr> <td>Error of Full Scale</td> <td>-0.70</td> <td>-0.62</td> <td>0.08</td> <td>-0.38</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>			DATE :		06/01/2563	13/01/2563	20/01/2563	27/01/2563		STANDARD	Component Name	KHP	KHP	KHP	KHP		Standard Value	20	20	20	20		CALIBRATE AS FOUND	Actual Reading	19.61	20.83	20.71	21.20	UNIT (ppm)	Error of Full Scale	-0.78	1.66	1.42	2.40	%	CALIBRATE AS FOUND	Actual Reading	19.65	19.69	20.04	19.81	UNIT (ppm)	Error of Full Scale	-0.70	-0.62	0.08	-0.38	%
DATE :		06/01/2563	13/01/2563	20/01/2563	27/01/2563																																											
STANDARD	Component Name	KHP	KHP	KHP	KHP																																											
	Standard Value	20	20	20	20																																											
CALIBRATE AS FOUND	Actual Reading	19.61	20.83	20.71	21.20	UNIT (ppm)																																										
	Error of Full Scale	-0.78	1.66	1.42	2.40	%																																										
CALIBRATE AS FOUND	Actual Reading	19.65	19.69	20.04	19.81	UNIT (ppm)																																										
	Error of Full Scale	-0.70	-0.62	0.08	-0.38	%																																										
<b>RESULT</b> <input checked="" type="checkbox"/> Accepted      Note : _____ <input type="checkbox"/> Not Accepted      _____ <input type="checkbox"/> Accepted as Note      _____																																																
Tested By : JESSADA S.      Working Hrs. : 8 Hrs. Approved By : TANWA P.      Date : 27/3/2563																																																

3MT-F049-306





THAI POLY CARBONATE CO., LTD.  
TEST & CALIBRATION REPORT

Doc No : B232006  
Date : 29/5/2563

TOC ANALYZER

Tag No. : 301-435  
Mfr. No. : SHIMADZU  
Model : 4110  
Tolerance Limit :  $\pm 0.3\%$  of Full Scale  
Activities  

☐ Replace CO absorber  
☒ Calibrate  
☐ Clean & port valve

Range : 0-50  
Unit : PPM  
Serial No. :  
☐ Replace combustion tube  
☐ Other

DATE :		01/05/2563	08/05/2563	15/05/2563	22/05/2563	29/05/2563
STANDARD	Component Name	KHP	KHP	KHP	KHP	KHP
	Standard Value	20	20	20	20	20
AS FOUND	Actual Reading	21.35	20.60	22.00	20.91	21.30
	Error of Full Scale	2.70	1.20	4.00	1.82	2.60
CALIBRATE	Actual Reading	19.80	20.3	21.64	19.53	18.7
	Error of Full Scale	-0.40	0.80	3.76	-0.94	-2.60

☒ Accepted  
☐ Not Accepted  
☐ Accepted as Note

Result  
Note: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tested By : JESSADA S.  
Approved By : TANWA P.

Working Hrs. : 8 Hrs.  
Date: 29/5/2563

(B01-1049-00)

PREVENTIVE MAINTENANCE LIST

ITEM	EQUIP	PLANT	MARK	LOC	PMPLAN	DESCRIPTION	FREQ	UNIT	FirstDate	LastDate	NEXTDUE
1	25-900-918	TPCC2	B	BE	22232919	TOCANALYZER (POCKET PM) WEEKLY CALIBRATION (15010005 / TODAY)	1	M	01/05/2020	26/07/2020	29/08/2020
	WORKS	COMP DATE	RECEIVED	STATUS		RECEIVED BY			LEASCRMT		
1	25-101408	28/01/20	31/01/20	HTCLOSD		MANADHIN			JESSADA.SINC		
2	25-113669	28/02/20	29/02/20	HTCLOSD		MANADHIN			JESSADA.SINC		
3	25-115598	28/03/20	31/03/20	HTCLOSD		MANADHIN			JESSADA.SINC		
4	25-121801	28/05/20	31/05/20	HTCLOSD		MANADHIN			JESSADA.SINC		
5	25-134097	28/07/20	N/A	N/A		RANOTIAKARAY			JESSADA.SINC		

---

## เอกสารแนบที่ 36

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง  
ที่ระบายออกจากโรงงาน

---

TPCC

THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

QC-RD Department

TPCC Waste Gas and Waste Water Monthly Report

Waste Water Analysis (การตรวจวัดน้ำเสีย)	Jan-20	Analysis Item.													
Sampling Point	Sampling Date	Time	Temp (°C)	pH	COD (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TOC (mg/l)	Cu (mg/l)	Pb (mg/l)	Coliform Bacteria (MPN/100mL)	Remark	
	* Specification		≤ 40	5.5 - 9.0	≤ 120	≤ 20	≤ 50	≤ 46,334	≤ 5	≤ 200	≤ 2.0	≤ 2.0	-		
1..Water inlet before treatment (VP#1: V-903 )	15/01/2020	9:00	39.9	9.4	73	47	3	46260	0.9	23			-		
2. Water inlet before treatment (VP# 2: 3V-903 )	15/01/2020	9:00	36.4	9.8	118	66	3	54920	1.4	48			-		
3. Water outlet after treatment (VP# 1: V-915) *	15/01/2020	9:00	38.2	8.2	69	4	2	37040	0.9	6	0.008	0.0010	-		
4. Water outlet after treatment (VP#2 : 3V-915) *	15/01/2020	9:00	34.9	8.2	64	4	5	34060	1.0	11	0.008	0.0005	-		
5. Effluent of TPCC ( 3NI-916 )	15/01/2020	9:00	35.3	8.3	59	5	5	28568	1.5	10			-		
6. Far from intersection between main drain and lateral drain about 50 ม (Point B)	15/01/2020	9:00	35.1	8.4	64	4	6	27120	1.6	10			6.8		
7. Lateral drain of Padaeng Industrial Estate ( Point C )														S/D	

\* Specification Refer 2EM-S001 : Outlet after treatment of TPCC : V/3V-915

Waste Gas Analysis (การตรวจวัดอากาศจากปล่องและท่อปล่อย ระบบ MC and HE Adsorber)														
MC Adsorber : 15-Jan-20														
Sampling point		V-487 PC#1 MC Adsorber		V-487 PC#2 MC Adsorber		3V-487 PC#2 MC Adsorber								
Criteria Stack EIA		V-487A		V-487B		V-487A		V-487B		3V-487B				
Date / Time		21/01/2020 12:20		21/01/2020 9:20										
Velocity (m/s)		1.30		1.80										
Flow rate (m³/s)		0.07		0.09										
MC leak (g/s)		< 0.097 g/s		< 0.01										
MC leak (mg/m³) *		< 556 mg/m³		13.30										

Ref for New Law : For Color and Free Cl2 V/3V-915 and Station B :

Date / Items		Sampling point		Station B	
Date / Time		V-915	3V-915		14/03/2019
*Free Cl2 < 1 mg/l		< 0.1	< 0.1		< 0.1
*Color < 300 DIN/l		4	11		6
*Color < 300 DIN/l		4	10		6

Free Cl2 LOD < 0.1 mg/l  
Color LOD : None  
\*Set up yearly plan : Settling every Mar

Sampling point		V-681 PC#1 Heptane Adsorber		V-681 PC#2 Heptane Adsorber		3V-681 PC#2 Heptane Adsorber	
Criteria Stack EIA		V-681A		V-681B		3V-681A	
Date / Time		13/01/2020 14:30		16/01/2020 15:50		06/01/2020 13:20	
Velocity (m/s)		7.7		7.5		6.8	
Flow rate (m³/s)		3.96		2.98		5.52	
MC leak (g/s)		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
MC leak (mg/m³) *		< 241.6 mg/m³		< 1.30		< 126.1 mg/m³	
HE leak (g/s)		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
HE leak (mg/m³) *		< 388.7 mg/m³		< 1.0		< 225.0 mg/m³	

Detection limit TPCC Method : ND = Not detected ( Less than 0.01 g/s and Less than 1 mg/m³ )

ผู้เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ และ บันทึก นายเดชาศักดิ์ ป้อมสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ ร-105-จ-2901

ผู้ควบคุม นายเฉลิมศักดิ์ วงษ์พรมมา ทะเบียนเลขที่ ร-105-ค-7928

ผู้ตรวจสอบ นางสาว มีสินทรา โพธิ์แก้ว ทะเบียนเลขที่ ร.105-ค-5130

Review by QC-Sup  
Approved by Section Manager



## TPCC Waste Gas and Waste Water Monthly Report

Waste Water Analysis (การตรวจวัดน้ำเสีย)	Feb-20	
	Sampling Date	Time
	* Specification	
1. Water inlet before treatment (VP#1: V-903)	19/02/2020	9:00
2. Water inlet before treatment (VP# 2: 3V-903)	19/02/2020	9:00
3. Water outlet after treatment (VP# 1: V-915) *	19/02/2020	9:00
4. Water outlet after treatment (VP#2 : 3V-915) *	19/02/2020	9:00
5. Effluent of TPCC (3NI-916)	19/02/2020	9:00
6. Far from intersection between main drain and lateral drain about 50 m (Point B)	19/02/2020	9:00
7. Lateral drain of Padaeng Industrial Estate (Point C)		

\* Specification Refer 2EM-S001 : Outlet after treatment of TPCC : V3V-915

Waste Gas Analysis (การตรวจวัดอากาศจากปล่องและห้อง ระบบ MC and HE Adsorber)  
MC Adsorber : 19-Feb-20

Sampling point	V-487 PC#1 MC Adsorber		V-487 PC#2 MC Adsorber	
	Criteria Stack EIA	V-487A	V-487B	3V-487A
Date / Time				
Velocity (m/s)				
Flow rate (m <sup>3</sup> /s)				
MC leak (g/s)				
MC leak (mg/m <sup>3</sup> ) *				

HE Adsorber : 19-Feb-20

Sampling point	V-681&2V-681 PC#1 Heptane Adsorber		V-681 PC#2 Heptane Adsorber	
	Criteria Stack EIA	V-681A	V-681B	3V-681A
Date / Time				
Velocity (m/s)				
Flow rate (m <sup>3</sup> /s)				
MC leak (g/s)				
MC leak (mg/m <sup>3</sup> ) *				
HE leak (g/s)				
HE leak (mg/m <sup>3</sup> ) *				

Remark : Detection limit TPCC Method : ND = Not detected (Less than 0.01 g/s and Less than 1 mg/m<sup>3</sup>)Ref for New Law : For Color and Free Cl<sub>2</sub> V3V-915 and Station B :

Date / Items	Sampling point	
	V-915	3V-915
Date / Time	14/03/2019	14/03/2019
*Free Cl <sub>2</sub> < 1 mg/l	<0.1	<0.1
*Color < 300 DMI	4	11
*Color < 300 DMI	4	10

Free Cl<sub>2</sub> LOD < 0.1 mg/l

Color LOD : None

\*Set up yearly plan : Setting every Mar

ผู้เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ และ บันทึก รายงานค่าวัด ปริมาณสารพิษ ทะเบียนเลขที่ ร-105-จ-2901  
 ผู้ควบคุม นายเฉลิมศักดิ์ วงษ์พรมมา ทะเบียนเลขที่ ร-105-ค-7928  
 ผู้ตรวจสอบ นางสาว นิลนทรา โพธิ์แก้ว ทะเบียนเลขที่ ร-105-ค-5130

Review by QC-Sup

Approved by Section Manager :



## TPCC Waste Gas and Waste Water Monthly Report

Waste Water Analysis (การตรวจน้ำเสีย)	Mar-20		Analysis Item										Remark
	Sampling Date	Time	Temp (°C)	pH	COD (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TOC (mg/l)	Cu (mg/l)	Pb (mg/l)	
	* Specification		≤ 40	5.5 - 9.0	≤ 120	≤ 20	≤ 50	≤ 46,334	≤ 5	≤ 200	≤ 2.0	≤ 2.0	-
1. Water inlet before treatment (VP#1: V-903)	11/03/2020	9:00	39.3	9.5	44	28	26	46940	0.5	22			-
2. Water inlet before treatment (VP# 2: 3V-903)	11/03/2020	9:00	38.8	9.4	44	53	14	61230	1.9	23			-
3. Water outlet after treatment (VP#1: V-915) *	11/03/2020	9:00	39.6	8.1	26	3	19	40980	0.5	5	0.008	0.0010	-
4. Water outlet after treatment (VP#2 : 3V-915) *	11/03/2020	9:00	38.1	8.3	35	2	6	44650	1.2	6	0.008	0.0005	-
5. Effluent of TPCC ( 3NI-916 )	11/03/2020	9:00	38.1	8.4	30	1	10	34060	1.4	9			-
6. Far from intersection between main drain and lateral drain about 50 m (Point B)	11/03/2020	9:00	37.7	8.3	40	1	9	33490	2.0	9			6.8
7. Lateral drain of Padaeng Industrial Estate ( Point C )													S/D

\* Specification Refer 2EM-S001 : Outlet after treatment of TPCC : V/3V-915

## Waste Gas Analysis (การตรวจอากาศจากปล่องและถังรวม MC and HE Adsorber)

MC Adsorber : 11-Mar-20

Sampling point	V-487 PC#1 MC Adsorber		V-487B		3V-487 PC#2 MC Adsorber	
	Criteria Stack EIA	V-487A	V-487B	25/03/2020 16:00	Criteria Stack EIA	3V-487B
Date / Time		25/03/2020 19:00				
Velocity (m/s)		1.30	2.30			
Flow rate (m <sup>3</sup> /s)		0.07	0.12			
MC leak (g/s)		< 0.007 g/s	< 0.01	< 0.110 g/s		
MC leak (mg/m <sup>3</sup> ) *		< 556 mg/m <sup>3</sup>	< 1.0	< 1.029 mg/m <sup>3</sup>		

HE Adsorber : 11-Mar-20

Sampling point	V-681&2V-681 PC#1 Heptane Adsorber		V-681B		3V-681 PC#2 Heptane Adsorber	
	Criteria Stack EIA	V-681A	V-681B	06/03/2020 16:59	Criteria Stack EIA	3V-681B
Date / Time		06/03/2020 15:54				
Velocity (m/s)		8.8	8.2			
Flow rate (m <sup>3</sup> /s)		3.50	3.26			
MC leak (g/s)		< 0.01	< 0.01	< 1.406 g/s		
MC leak (mg/m <sup>3</sup> ) *		< 241.6 mg/m <sup>3</sup>	< 270	< 229.9 mg/m <sup>3</sup>		
HE leak (g/s)		< 0.01	< 0.01	< 0.01		
HE leak (mg/m <sup>3</sup> ) *		< 1.0	< 1.0	< 350.5 mg/m <sup>3</sup>		

Remark : Detection limit TPCC Method : ND = Not detected ( Less than 0.01 g/s and Less than 1 mg/m<sup>3</sup> )

Ref for New Law : For Color and Free Cl2 V/3V-915 and Station B :

Date / Time	Sampling point		Station B
	V-915	3V-915	
14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019
*Free Cl2 ≤ 1 mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1
*Color ≤ 300 DIMI	4	11	6
*Color ≤ 300 DIMI	4	10	6

At Original pH

At pH 7.0

Free Cl2 LOD &lt; 0.1 mg/l

Color LOD : None

\*Set up yearly plan : Settling every Mar

ผู้เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ และ บันทึก นายเดชศักดิ์ ป้อมสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ ร-105-จ-2901

ผู้ควบคุม นายเฉลิมศักดิ์ วงษ์พรมมา ทะเบียนเลขที่ ร-105-ค-7928

ผู้ตรวจสอบ นางสาว มีสินทรา โพธิ์แก้ว ทะเบียนเลขที่ ร.105-ค-5130

Review by QC-Sup

Approved by Section Manager :



THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

QC-RD Department

## TPCC Waste Gas and Waste Water Monthly Report

Waste Water Analysis (การตรวจวัดน้ำเสีย)	Apr-20		Analysis Item											Remark
	Sampling Date	Time	Temp (°C)	pH	COD (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TOC (mg/l)	Cu (mg/l)	Pb (mg/l)	Coliform Bacteria (MPN/100mL)	
	* Specification		≤ 40	5.5 - 9.0	≤ 120	≤ 20	≤ 50	≤ 48,334	≤ 5	≤ 200	≤ 2.0	≤ 2.0	-	
1. Water inlet before treatment (VP#1: V-903)	15/04/2020	15:00	38.1	9.5	49	33	3	46920	0.9	16			-	
2. Water inlet before treatment (VP# 2: 3V-903)	15/04/2020	15:00	38.9	8.3	64	44	6	58680	1.7	21			-	
3. Water outlet after treatment (VP# 1: V-915) *	15/04/2020	15:00	39.6	8.3	31	1	2	43090	0.9	3	0.008	0.0010	-	
4. Water outlet after treatment (VP#2 : 3V-915) *	15/04/2020	15:00	38.1	8.3	26	4	5	43520	0.8	5	0.008	0.0005	-	
5. Effluent of TPCC (3NI-916)	15/04/2020	15:00	38.6	8.4	36	2	4	31820	1.1	8			-	
6. Far from intersection between main drain and lateral drain about 50 m (Point B)	15/04/2020	15:00	38.5	8.4	40	2	3	31140	1.9	7			6.8	
7. Lateral drain of Padaeng Industrial Estate ( Point C )														S/D

\* Specification Refer 2EM-S001 : Outlet after treatment of TPCC : V/3V-915

## Waste Gas Analysis (การตรวจวัดอากาศจากปล่องและปล่อง ระบบ MC and HE Adsorber)

MC Adsorber : 15-Apr-20

Sampling point	V-487 PC#1 MC Adsorber		V-487 PC#2 MC Adsorber	
Date / Time	Criteria Stack EIA	V-487A	Criteria Stack EIA	V-487B
Velocity (m/s)			21/04/2020 13.45	21/04/2020 16.02
Flow rate (m <sup>3</sup> /s)			1.00	1.00
MC leak (g/s)			0.05	0.05
MC leak (mg/m <sup>3</sup> ) *			< 0.119 g/s	< 0.01
			< 1.029 mg/m <sup>3</sup>	1.60

Ref for New Law : For Color (DMM) and Free Cl<sub>2</sub> V/3V-915 and Station B :

Date / Time	V-915	Sampling point	Station B
27/04/2020	< 0.1	27/04/2020	27/04/2020
*Free Cl <sub>2</sub> < 1 mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1
*Color < 300 ADAM	2	3	10
*Color < 300 ADAM	2	2	9

At Original pH

At pH 7.0

Free Cl<sub>2</sub> LOD < 0.1 mg/l

Color LOD : None

\*Set up yearly plan : Setting every Mar

HE Adsorber : 15-Apr-20

Sampling point	V-481&2V-481 PC#1 Heptane Adsorber		V-481&2V-481 PC#2 Heptane Adsorber	
	Criteria Stack EIA	V-481B	Criteria Stack EIA	V-481B
Date / Time	13/04/2020 15:15	13/04/2020 16:20	10/04/2020 15:27	06/04/2020 16:20
Velocity (m/s)	7.2	8.1	6.5	7.5
Flow rate (m <sup>3</sup> /s)	2.80	3.22	2.58	5.92
MC leak (g/s)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
MC leak (mg/m <sup>3</sup> ) *	≤ 1.466 g/s	≤ 1.395 g/s	≤ 2.349 g/s	0.08
HE leak (g/s)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.30
HE leak (mg/m <sup>3</sup> ) *	≤ 241.6 mg/m <sup>3</sup>	≤ 229.9 mg/m <sup>3</sup>	≤ 126.1 mg/m <sup>3</sup>	< 0.01
	≤ 2.237 g/s	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	≤ 368.7 mg/m <sup>3</sup>	< 1.0	< 1.0	< 1.0

Remark : Detection limit TPCC Method : ND = Not detected ( Less than 0.01 g/s and Less than 1 mg/m<sup>3</sup> )

Review by QC-Sup

Approved by Section Manager :

ผู้เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ และ บันทึก นายเดชาศักดิ์ ป้อมสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ ร.105-จ-2901

ผู้ควบคุม นายเฉลิมศักดิ์ วงษ์พรมมา ทะเบียนเลขที่ ร.105-ค-7928

ผู้ตรวจสอบ นางสาว มัลลิกา โพธิ์แก้ว ทะเบียนเลขที่ ร.105-ค-5130



TPCC Waste Gas and Waste Water Monthly Report																	
Waste Water Analysis (การตรวจน้ำเสีย)		May-20															
Sampling Point			Sampling Date	Time	Analysis Item									Remark			
					Temp (°C)	pH	COD (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TOC (mg/l)	Cu (mg/l)	Pb (mg/l)	Coliform Bacteria (MPN/100mL)		
			* Specification		≤ 40	5.5 - 9.0	≤ 120	≤ 20	≤ 50	≤ 46,334	≤ 5	≤ 200	≤ 2.0	≤ 2.0	-		
1. Water inlet before treatment (VP#1: V-903 )			13/05/2020	15:00	40.2	9.4	55	52	18	44660	0.7	39				-	
2. Water inlet before treatment (VP# 2: 3V-903 )			13/05/2020	15:00	40.9	9.5	64	44	16	59620	1.9	48				-	
3. Water outlet after treatment (VP# 1: V-915 ) *			13/05/2020	15:00	38.9	8.3	41	1	11	37265	0.7	9	0.010	0.0008		-	
4. Water outlet after treatment (VP#2 : 3V-915 ) *			13/05/2020	15:00	38.6	8.3	36	5	13	40280	0.9	8	0.002	0.0004		-	
5. Effluent of TPCC ( 3V-916 )			13/05/2020	15:00	38.5	8.2	36	3	11	32310	0.8	12				-	
6. Far from intersection between main drain and lateral drain about 50 m (Point B )			13/05/2020	15:00	37.0	8.3	41	1	11	43900	1.3	9				3,300.0	
7. Lateral drain of Padaeng Industrial Estate ( Point C )																	SD
* Specification Refer 2EM-S001 : Outlet after treatment of TPCC : V2V-915																	
Waste Gas Analysis (การตรวจก๊าซในเตาเผาขยะมูลฝอย MC and HE Adsorber)																	
MC Adsorber 13-May-20																	
Sampling point		V-487 PC#1 MC Adsorber			3V-487 PC#2 MC Adsorber												
		Criteria Stack EIA	V-487A	Y-487B	Y-487B	Criteria Stack EIA	3V-487A	3V-487B									
Date / Time			19/05/2020 18:06	19/05/2020 15:06													
Velocity (m/s)			1.20	1.70													
Flow rate (m³/s)			0.06	0.09													
MC leak (g/s)			< 0.037 g/s	< 0.01	< 0.10 g/s	Skip											
MC leak (mg/m³) *			< 556 mg/m³	6.80	11.80	< 1023 mg/m³											
HE Adsorber 13-May-20																	
Sampling point		V-681 PC#1 Heptane Adsorber			3V-681 PC#2 Heptane Adsorber												
		Criteria Stack EIA	V-681A	Y-681B	Y-681B	Criteria Stack EIA	2V-681A	2V-681B	2V-681B	Criteria Stack EIA	3V-681A	3V-681B	3V-681C				
Date / Time			19/05/2020 15:25	19/05/2020 15:30	19/05/2020 14:20		14/05/2020 15:30	14/05/2020 16:35	14/05/2020 17:40	04/05/2020 17:35	04/05/2020 14:55	04/05/2020 16:15					
Velocity (m/s)			7.3	6.1	6.8		6.0	6.5	6.9		7.3	7.6	7.5				
Flow rate (m³/s)			2.90	2.42	2.70		2.30	2.58	2.74		6.03	6.16	6.00				
MC leak (g/s)			< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01		≤ 2.349 g/s	0.02	< 0.01				
MC leak (mg/m³) *			< 146.6 g/s	< 10	< 10		< 10	< 10	< 10		≤ 136.1 mg/m³	2.90	< 10	100			
HE leak (g/s)			≤ 2.237 g/s	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01		≤ 4.750 g/s	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
HE leak (mg/m³) *			≤ 368.7 mg/m³	< 10	< 10		< 10	< 10	< 10		≤ 225.0 mg/m³	< 10	< 10	< 10			

Ref for New Law : For Color (DMM) and Free Cl2 V6V-915 and Station B :

Date / Items		Sampling point	
		V-915	Station B
Date / Time		27/04/2020	27/04/2020
*Free Cl2 < 1mg/l		< 0.1	< 0.1
*Color < 300 ADU		2	3
*Color < 300 ADU		2	2
			9

Free Cl2 LOD < 0.1mg/l Color LOD : None

\*Set up yearly plan : Setting every Mar

TPCC

THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

QC-RD Department

TPCC Waste Gas and Waste Water Monthly Report

Waste Water Analysis (การตรวจน้ำเสีย)	Jun-20													
Sampling Point	Sampling Date	Time	Temp (°C)	pH	COD (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TOC (mg/l)	Cu (mg/l)	Pb (mg/l)	Coliform Bacteria (MPN/100mL)	Remark
	* Specification		≤ 40	5.5 - 9.0	≤ 120	≤ 20	≤ 50	≤ 40,334	≤ 5	≤ 200	≤ 2.0	≤ 2.0	-	
1. Water inlet before treatment (VP#1: V-903 )	10/06/2020	15:00	39.9	9.6	66	21	16	43220	0.6	14			-	
2. Water inlet before treatment (VP# 2: 3V-903 )	10/06/2020	15:00	39.9	9.5	62	56	15	49280	2.2	29			-	
3. Water outlet after treatment (VP# 1: V-915 ) *	10/06/2020	15:00	38.6	8.2	44	3	10	31460	0.6	5	0.005	0.0010	-	
4. Water outlet after treatment (VP#2 : 3V-915 ) *	10/06/2020	15:00	38.6	8.2	34	6	6	42640	0.7	7	0.003	0.0006	-	
5. Effluent of TPCC ( 3NI-916 )	10/06/2020	15:00	37.0	8.2	39	4	9	33220	0.7	9			-	
6. Far from intersection between main drain and lateral drain about 50 m (Point B )	10/06/2020	15:00	36.6	8.3	44	3	11	39440	0.9	8			760	
7. Lateral drain of Padaeng Industrial Estate ( Point C )													-	S/D

\* Specification Refer 25EM-S001 : Outlet after treatment of TPCC : V/3V-915

Waste Gas Analysis (การตรวจอากาศจากเตาเผาและถังรวม MC and HE Adsorber)

MC Adsorber : 10-Jun-20

Sampling point	V-487 PC#1 MC Adsorber	V-487A	V-487B	V-487B	Criteria Stack EIA	3V-487 PC#2 MC Adsorber	3V-487A	3V-487B											
Date / Time									Date / Time	V-915	27/04/2020	27/04/2020	Station B						
Velocity (m/s )									*Free Cl2 < 1 mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Flow rate (m³/s )									*Color < 300 ADM	2	3	10	10	At Original pH					
MC leak (g/s )									*Color < 300 ADM	2	2	9	9	At pH 7.0					
MC leak (mg/m³) *									Free Cl2 LOD < 0.1 mg/l	Color LOD : None									
									*Set up yearly plan : Setting every Mar										
HE Adsorber : 10-Jun-20																			
Sampling point	V-681 & V-681 PC#1 Heptane Adsorber	V-681A	V-681B	V-681C	Criteria Stack EIA	V-681 & V-681 PC#2 Heptane Adsorber	V-681A	V-681B	V-681C	Criteria Stack EIA	3V-681A	3V-681B	3V-681C						
Date / Time																			
Velocity (m/s )																			
Flow rate (m³/s )																			
MC leak ( g/s )																			
MC leak ( mg/m³ ) *																			
HE leak ( g/s )																			
HE leak ( mg/m³ ) *																			

shut down

Remark : Detection limit TPCC Method : ND = Not detected ( Less than 0.01 g/s and Less than 1 mg/m³ )

Review by QC-Sup : .....  
Approved by Section Manager : .....

ผู้เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ และ บันทึก นายเดชศักดิ์ ป้อมสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ ร-105-จ-2901  
ผู้ควบคุม นายเฉลิมศักดิ์ วงษ์พรมมา ทะเบียนเลขที่ ร-105-ค-7928  
ผู้ตรวจสอบ นางสาว มีสินพร โพธิ์แก้ว ทะเบียนเลขที่ ร.105-ค-5130



---

## เอกสารแนบที่ 37

เอกสารการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี

---



WORK INSTRUCTION

Title : ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม

Doc. No. : 2PD1-I991

Rev. No. : 5

Active Date : 07/07/17

Page : 1 of 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีเข้าสู่ระบบ Storm Drain

รายละเอียดการปฏิบัติงาน :

1. ในกรณีของ Secondary Containment การปฏิบัติงานปกติจะต้องอยู่สถานะ ปิด เสมอ

- 1.1 Chemical Storage Tank (AK TANK YARD)
- 1.2 Chemical Storage Tank (ACID TANK YARD)
- 1.3 Valve Drain from IA Compressor Shed
- 1.4 Valve Drain from CO Unit
- 1.5 HAZARDOUS TANK YARD (V-730,V-760)
- 1.6 Drain Valve from P Structure
- 1.7 Drain Valve from G Structure
- 1.8 Chemical injection unit for cooling water
- 1.9 Drain Valve from V-042, V-046
- 1.10 Drain Valve from Refrigerator Room
- 1.11 Drain Valve from Emergency Generator Room

โดยทั่วไป Secondary Containment ดังกล่าว พนักงานปฏิบัติงานใน พื้นที่จะต้องทำการตรวจเช็คสถานะการ ปิด วาล์ว 1 ครั้ง ต่ออาทิตย์ (ทุกวันอาทิตย์ 2PD1-F991)

ในกรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมีลงใน Secondary Containment ให้ทำการกักตุนสารเคมีโดยทันที โดยให้ พิจารณาตามข้อมูลความปลอดภัยว่าสารเคมีชนิดนั้นๆ สามารถกักตุนในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานได้หรือไม่ และถ้าสารชนิดนั้น ไม่สามารถกักตุนได้ในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ให้ดำเนินการส่งสารนั้นๆ ไปกำจัดยัง หน่วยกำจัดที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย และสารเคมีที่สามารถกักตุนได้ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงงานเอง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดต่างๆ ให้ดำเนินการระบายสารเคมีเหล่านั้นออกจากวาล์วของ Secondary Containment ลงสู่บ่อ V-901 แล้วส่งต่อเข้าถัง V-903 เพื่อทำการกำจัดต่อไป โดยต้องควบคุมให้เป็นไป ตามกฎหมายควบคุม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อแนะนำที่อยู่ในข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีนั้นๆ)



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

THAI POLYCARBONATE CO., LTD.

WORK INSTRUCTION

Title : ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม

Doc. No. : 2PD1-I991

Rev. No. : 5

Active Date : 07/07/17

Page : 2 of 2

หมายเหตุ : ในกรณีฝนตกให้ทำการเปิดวาล์วเพื่อระบายน้ำออกจาก Containment (เพื่อรักษาให้พื้นที่กักเก็บให้ว่าง เตรียมพร้อมที่จะรองรับกรณีฉุกเฉิน) จากนั้นให้ทำการปิดวาล์วทันที

2. ในกรณี Gutter ซึ่งระบบจะเชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน เมื่อเกิดการรั่วไหลของสารเคมี สารเคมีจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง

2.1 Gutter ที่ Hazardous W/H (MA)

2.2 Gutter ที่ บริเวณลานทำความสะอาดข้าง Dryer

2.3 Gutter ที่ บริเวณลานทำความสะอาดข้าง AK Storage Tank

2.4 Gutter ที่ บริเวณลานทำความสะอาดข้าง V-915

หมายเหตุ : ในกรณีของ Gutter ข้าง V-915 เวลาฝนตก ให้รอเวลาประมาณ 10 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่มีโอกาสปนเปื้อนสารเคมีถูกส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียหมดแล้ว ให้ทำการปิดวาล์วเพื่อให้น้ำล้นเข้าสู่ Storm Drain เมื่อฝนหยุด ให้ทำการ เปิด วาล์ว กลับตามปกติ

สถานะการ เปิด วาล์วข้าง V-915 พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ จะต้องทำการตรวจเช็ค 1 ครั้ง ต่ออาทิตย์ (ทุกวัน อาทิตย์ 2PD1-F991)

---


## เอกสารแนบที่ 38

แบบของ Oil Separator ตามมาตรฐานของ Japanese Fire Code


---







A. MITSUBISHI KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.	
TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN	
A. MITSUBISHI KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.	
TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN	
A. MITSUBISHI KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.	
TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN	
A. MITSUBISHI KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.	
TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN	
A. MITSUBISHI KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.	
TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN	



A. MITSUBISHI KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.	
TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN	
A. MITSUBISHI KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.	
TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN	
A. MITSUBISHI KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.	
TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN	
A. MITSUBISHI KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.	
TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN	
A. MITSUBISHI KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.		KAKO KASHA, LTD.	
TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN		TOKYO JAPAN	



---


## เอกสารแนบที่ 39

แบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

---






$$= 1.5 \times 2.0$$

	1.5	x	2.0	
—				m <sup>3</sup> /hr./UNIT
—				m <sup>3</sup> /min/UNIT
—				l/min/UNIT

	UNIT
1	unit
81	1/min.
78	mm Aq
2000	mg/l
20	

59/57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10150  
95/157 Theesabai-songroh Road, Lardyao, Jankaj, Bangkok 10300

Tel. (02) 555-9717, 954-3341-5  
URL: <http://www.aqua.co.th>  
Fax. (661) 536 2350-7  
CS A1-0583

2-15

---

## เอกสารแนบที่ 40

รายงานปริมาณการนำน้ำหล่อเย็นมาใช้เป็นน้ำ Scrub  
ในระบบ Adsorber

---


## การลดปริมาณน้ำใช้ เช่น Reduce, Reuse, Recycle

### แผนงานการลดปริมาณน้ำใช้

โครงการ/แผนงาน	เป้าหมายปี 2563	ผลการดำเนินงาน
แผนงานน้ำ Blow down ของระบบ Cooling กลับมาใช้เป็นน้ำ scrub ของระบบ Absorber	127,000 ลบ.ม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันกำหนดเป็นแผนระยะยาวต่อเนื่อง</li> <li>ผลการดำเนินงานปี 2563 สามารถนำน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นกลับมาใช้ใหม่ 1,027 ลบ.ม/ตันการผลิต</li> </ul>

#### ปี 2563


ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม(ลบ.ม.)
11,633	11,098	11,633	11,242	11,633	11,098							68,335



Change IW to CW at T-262

หมายเหตุ: เป้าหมายการลดการนำน้ำ Blow down กลับมาใช้เป็นน้ำ Scrub ของระบบ Absorber ปี 2558 ลดลงเนื่องจากคุณภาพของน้ำ Blow down ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้เป็นน้ำ Scrub ในระบบได้ทั้งหมด

ปริมาณน้ำ Blow down ของระบบ Cooling ที่นำกลับมาใช้เป็นน้ำ scrub ของระบบ Absorber



---

## เอกสารแนบที่ 41

หนังสือขอความร่วมมือลดการใช้น้ำจากการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

---



# ด่วนที่สุด

ที่ อก ๕๑๐๖.๒/๐๓๖๕



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
เลขที่ 1 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามแผนการปรับลดปริมาณการใช้น้ำ

เรียน ผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ให้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์น้ำ ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำภายในโรงงาน และจัดทำมาตรการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งต่อมาได้มีการประชุมระหว่าง กนอ. และผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้ผู้ประกอบการปรับลดปริมาณการใช้น้ำลงร้อยละ ๑๐ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด นั้น

เนื่องจากปัจจุบันปริมาณการใช้น้ำยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งและความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว กนอ. จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามแผนการลดปริมาณการใช้น้ำลงร้อยละ ๑๐ อย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการรายใดไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ขอให้ชี้แจงเหตุผลต่อผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยเร็ว มิฉะนั้น กนอ. จะพิจารณาใช้มาตรการปรับลดปริมาณการจ่ายน้ำเป็นรายกรณี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉกาจ พัฒนศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โทร. ๐ ๓๘๖๘ ๓๙๓๐-๒

โทรสาร. ๐ ๓๘๖๘ ๓๙๔๑



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด  
THAI POLYCARBONATE CO.,LTD.



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
ISO 15189  
BUREAU VERITAS  
Certification



Emporium Tower, Floor 24/4-8, 622 Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand Tel : 0-2261-9260 Fax : 0-2261-9272 to 5  
Plant : Padaeng Industrial Estate, 1/1 Padaeng Road, Map-Ta-Phut, Rayong 21150, Thailand Tel : 0-3868-4816 Fax : 0-3868-5625

ที่ ADM. 002/2020

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

เรื่อง มาตรการการลดการใช้น้ำ

เรียน ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด

ตามที่บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด มีสำนักงานโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 1/1 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ฝ่ายไทยได้แก่ กลุ่มบริษัท ที โอ เอ โคฟเคมส์ อินดัสทรีส์ จำกัด และฝ่ายญี่ปุ่นได้แก่กลุ่ม บริษัท มิทซูบิชิ แก๊ส และเคมิคอล จำกัด ในอัตราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30% และ 70% ตามลำดับ โดยผลิตเม็ดพลาสติกเชิงวิศวกรรม ซึ่งได้ก่อตั้ง บริษัทเปิดดำเนินการกิจการมาครบรอบ 24 ปี ดังเป็นที่ทราบแล้วนั้น

ทางบริษัทฯ ยินดีรับนโยบาย เรื่องมาตรการการลดการใช้น้ำ จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการจัดทำจดหมายและรายละเอียดทั้งหมดให้กับทาง บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการ ด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมด้านน้ำใช้ประเภทต่างๆของบริษัทฯทั้งสิ้น เป็นผู้รวบรวมจัดส่งข้อมูลปริมาณ การใช้น้ำของทุกบริษัทเป็นชุดสมบูรณ์นำเสนอให้กับทางนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบอีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลรวมในการบริหารจัดการทั้งนิคม และขอขอบพระคุณ ท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

Kraai W.

(คุณวีรวิทย์ วิญญาภาพ)

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร

แผนกบริหารและกฎหมาย

ผู้ประสานงาน นายลอย อินทวงศ์

โทรศัพท์ 0-3868-4816, 089-7620-201

โทรสาร 0-3868-7776

ฉบับแล้ว  
24 ม.ก. 2563  
ผู้มีอำนาจ

---

**เอกสารแนบที่ 42**

**Noise Contour Map ปี 2561**

---

## รายงานผลการจัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายในสถานประกอบการ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561

### 1. บทนำ

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ประมาณ 1,000 ตำบลนาหว้า มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 170,000 ชิ้นต่อปี บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด เป็นผู้ผลิตโพลีคาร์บอนเนตแผ่นรีดร้อนรายแรกของประเทศไทยและได้นำเข้าและมีการผลิตพลาสติกทางด้านการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สำหรับการส่งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศ

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอสทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงและจัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายในสถานประกอบการ โรงงานสายพานงาน 2 จังหวัดขอนแก่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของการตรวจวัดดังต่อไปนี้

### 2. วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจวัดระดับเสียงและจัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายในสถานประกอบการ โรงงานสายพานงาน 1 (TPCC 1) และภายในโรงงาน 2 (TPCC 2) บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด

### 3. ขอบเขตการตรวจวัด

การตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ดำเนินการตรวจวัดบริเวณสถานประกอบการบริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด ภายในโรงงาน 1 (TPCC 1) และภายในโรงงาน 2 (TPCC 2) ซึ่งดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561

### 4. ขอบเขตของการดำเนินการ

#### 4.1 ตำแหน่งตรวจวัดและช่วงเวลาดำเนินการ

การตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 รายละเอียดของตำแหน่งและจำนวนจุดตรวจวัดสามารถดูได้จากตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 ตำแหน่งและจำนวนจุดตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด โรงงานที่ 1 (TPCC 1) และ โรงงานที่ 2 (TPCC 2) ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561

โรงงานที่ 1 (TPCC 1)		โรงงานที่ 2 (TPCC 2)	
ตำแหน่งตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	ตำแหน่งตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)
1. PT1-2	125	1. PT2-1	99
2. PT1-3	26	2. PT2-2	60
3. PT1-4	23	3. PT2-3	26
4. PT1-5	22	4. PT2-4	26
5. PT1-6	16	5. PT2-5	70
6. BPA TY	24	6. PT2-6	24
7. BPA Silo	75	7. PT2-7	21
8. CO Unit	89	8. BPA Warehouse	72
9. CTY	70	9. CCR	48
10. GS1	96	10. CTY	48
11. GS2	51	11. Comp	40
12. GS3	43	12. Cooling	50
13. GS4	17	13. GS1	63
14. HTY	27	14. GS2	30
15. PC Silo	32	15. GS3	30
16. PS1	92	16. GS4	10
17. PS2	59	17. PC Silo	45
18. PS3	39	18. PS1	66
19. PS4	37	19. PS2	29
20. PS5	26	20. PS3	29
21. Utility	104	21. PS4	28
		22. PS5	22
		23. PS6	6
		27. TYR	114
รวม	1,153	รวม	1,056

2

SGS (Thailand) Limited | 100 Nongnuch Road, Chongnongsee Yamsua Bangkok 10120  
t: (66-2) 678 18 13 f: (66-2) 678 15 41 www.th.sgs.com

รายงานผลการจัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายในสถานประกอบการ  
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด โรงงานสายพานงาน 2 จังหวัดขอนแก่น  
ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561

รายงานผลการจัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายในสถานประกอบการ  
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด โรงงานสายพานงาน 1 จังหวัดขอนแก่น  
ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561

#### 4.2 วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล

ทำการเก็บแผนที่ตรวจวัด โดยการสุ่มเลือกจุดพื้นที่สนใจที่จะวัด (Grid Sampling) โดยการวาง Block Grid หักขนาดพื้นที่ตาม Symmetry คือ 5x5 เมตร โดยใช้โปรแกรม ARC GIS ทำแผนที่การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 2-5 นาที (Log 2-5 min) โดยใช้เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration) ด้วยอุปกรณ์การสอบเทียบความถี่สูง (Noise Calibrator) ที่ผ่านการสอบเทียบ IEC 60942 ก่อนและหลังทำการตรวจวัด และจัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) โดยใช้โปรแกรม Sound Plan 7.3 แสดงดังตารางที่ 4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล

พารามิเตอร์	เครื่องมือตรวจวัด	การวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับเสียงเฉลี่ย (Log) 2-5 นาที	Sound Level Meter	Sound Plan 7.3

### 5. ผลการตรวจวัด

การตรวจวัดการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายในสถานประกอบการ โรงงานสายพานงาน 1 จังหวัดขอนแก่น จำกัด ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 ดำเนินการตรวจวัดทั้งหมด 2,209 จุด พบค่าระดับเสียงดังต่อไปนี้ในตารางที่ 5.1 ถึงตารางที่ 5.2 สำหรับแผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงและแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) แสดงอีกภาคผนวก ก

ตารางที่ 5.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ โรงงานที่ 1 (TPCC 1)

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561

ตำแหน่งตรวจวัด	ระดับเสียงสูงสุด-ต่ำ (เดซิเบลเอ)	จำนวนจุดที่มีค่ามากกว่าและเท่ากับ 85 เดซิเบลเอ
1. PT1-2	69.3-95.6	29
2. PT1-3	69.6-82.6	-
3. PT1-4	78.2-82.7	-
4. PT1-5	78.3-88.0	10
5. PT1-6	81.2-84.1	-
6. BPA TY	78.3-90.1	8
7. BPA Silo	73.0-96.5	15
8. CO Unit	69.2-91.8	11
9. CTY	66.1-67.5	3
10. GS1	75.7-88.3	7
11. GS2	78.4-90.1	12
12. GS3	74.5-83.3	-
13. GS4	75.8-79.9	-
14. HTY	72.0-77.0	-
15. PC Silo	67.2-80.3	-
16. PS1	72.9-91.6	4
17. PS2	74.2-89.1	6
18. PS3	75.5-91.4	14
19. PS4	82.0-94.7	23
20. PS5	78.2-88.3	2
21. Utility	76.1-91.5	3



ตารางที่ 5.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ โรงงานที่ 2 (TPCC 2)  
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561

ตำแหน่งตรวจวัด	ระดับเสียงสูง-ต่ำ (เดซิเบลเอ)	จำนวนจุดที่มีค่ามากกว่า และเท่ากับ 85 เดซิเบลเอ
1. PT2-1	62.3-86.2	24
2. PT2-2	58.8-93.7	16
3. PT2-3	65.1-77.9	-
4. PT2-4	64.9-80.0	-
5. PT2-5	65.8-86.5	3
6. PT2-6	83.2-90.4	19
7. PT2-7	84.4-90.3	15
8. BPA Warehouse	71.1-81.9	14
9. CCR	70.3-89.7	4
10. Comp	67.3-104.2	16
11. Cooking	72.0-87.2	12
12. CTY	71.0-88.6	2
13. GS1	76.0-88.5	9
14. GS2	77.6-87.7	12
15. GS3	75.6-88.4	2
16. GS4	73.1-80.1	-
17. PC Silo	74.4-99.8	14
18. PS1	75.4-87.9	1
19. PS2	78.0-82.2	-
20. PS3	79.6-92.4	14
21. PS4	77.0-95.1	19
22. PS5	69.3-80.0	1
23. PS6	77.2-85.7	2
27. TYR	75.4-99.6	52

## 6. สรุปผลการตรวจวัดและข้อเสนอแนะ


จากการจัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด โดยดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่มีค่าระดับเสียงต่ำกว่า 85 เดซิเบลเอ

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน สำหรับพื้นที่ที่มีค่าระดับเสียงสูงกว่า 85 เดซิเบลเอ โรงงานควรจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปกป้องเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียงเพื่อป้องกันพนักงาน และกำหนดให้พนักงานมีการสวมใส่ปกป้องกันเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียงทุกครั้งเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง และควรจัดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ข้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไว้ให้พนักงานเห็นได้อย่างชัดเจน รวมถึงควรมีการตรวจสอบค่าสุขภาพหูที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความคงที่ขึ้นกำเนิดเสียงหรือทางผ่านของเสียง หรือบริหารจัดการเพื่อควบคุมระดับเสียงที่พนักงานจะได้รับให้ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความ ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่กระทบ ใ้สุขภาพได้รับจัดตั้งต่อระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่กระทบ ใ้สุขภาพและวิธีบริหารจัดการการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

ภาคผนวก ก  
Noise Contour Map




Noise Contour Map : TPCC 1



**Noise Contour Map**  
**Area : TPCC-PT1-2**  
**THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED**

Report No. 2018-01072  
 Measurement Date : August 20-22, 2018  
 Measured By : Anankorn Nanthasaseng


Total Measured Point	125	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	69.3	dB(A)
Max. Noise Level	95.6	dB(A)



**Noise Contour Map**  
**Area : TPCC-PT1-2**  
**THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED**

Report No. 2018-01072  
 Measurement Date : August 20-22, 2018  
 Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point	125	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	69.3	dB(A)
Max. Noise Level	95.6	dB(A)



**Noise Contour Map**  
**Area : TPCC-PT1-2**  
**THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED**


Report No. 2018-01072  
 Measurement Date : August 20-22, 2018  
 Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point	125	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	69.3	dB(A)
Max. Noise Level	95.6	dB(A)



**Noise Contour Map**  
**Area : TPCC-PT1-2**  
**THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED**

Report No. 2018-01072  
 Measurement Date : August 20-22, 2018  
 Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point	125	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	69.3	dB(A)
Max. Noise Level	95.6	dB(A)








**Noise Contour Map**  
**Area : TPCC-PT1-4**  
**THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED**

Report No. 2018-01072  
 Measurement Date : August 20-23, 2018  
 Measured By : Anankorn Nanthasaeng


Total Measured Point: 23 Points  
 Contour Interval: 3 dB(A)  
 Min. Noise Level: 76.2 dB(A)  
 Max. Noise Level: 82.7 dB(A)



**Noise Contour Map**  
**Area : TPCC-PT1-4**  
**THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED**

Report No. 2018-01072  
 Measurement Date : August 20-23, 2018  
 Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point: 23 Points  
 Contour Interval: 3 dB(A)  
 Min. Noise Level: 76.2 dB(A)  
 Max. Noise Level: 82.7 dB(A)



**Noise Contour Map**  
**Area : TPCC-PT1-4**  
**THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED**


Report No. 2018-01072  
 Measurement Date : August 20-23, 2018  
 Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point: 23 Points  
 Contour Interval: 3 dB(A)  
 Min. Noise Level: 76.2 dB(A)  
 Max. Noise Level: 82.7 dB(A)

**Noise Contour Map**  
**Area : TPCC-PT1-4**  
**THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED**

Report No. 2018-01072  
 Measurement Date : August 20-23, 2018  
 Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point: 23 Points  
 Contour Interval: 3 dB(A)  
 Min. Noise Level: 76.2 dB(A)  
 Max. Noise Level: 82.7 dB(A)






Noise Contour Map  
Area : TPCC-PT1-5  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

22  
3 dBA  
76.3 dBA  
88.0 dBA





Noise Contour Map  
Area : TPCC-PT1-5  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

22  
3 dBA  
76.3 dBA  
88.0 dBA




Noise Contour Map  
Area : TPCC-PT1-5  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

22  
3 dBA  
76.3 dBA  
88.0 dBA




SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-PT1-6  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point	16	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	81.2	dB(A)
Max. Noise Level	84.1	dB(A)

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-PT1-6  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point	16	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	81.2	dB(A)
Max. Noise Level	84.1	dB(A)

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-PT1-6  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point	16	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	81.2	dB(A)
Max. Noise Level	84.1	dB(A)

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100








Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-BPA Tank Yard  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasasing

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

24 Points  
3 dBA  
78.3 dBA  
90.1 dBA




Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-BPA Tank Yard  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasasing

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

24 Points  
3 dBA  
78.3 dBA  
90.1 dBA



Location : BPA TY









Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-BPA Tank Yard  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasasing

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

24 Points  
3 dBA  
78.3 dBA  
90.1 dBA







SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-CO Unit  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point

Contour Interval

Min. Noise Level


Max. Noise Level

89 Points

3 dB(A)

69.2 dB(A)

91.8 dB(A)



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-CO Unit  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point

Contour Interval

Min. Noise Level


Max. Noise Level

80 Points

3 dB(A)

69.2 dB(A)

91.8 dB(A)



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-CO Unit  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point

Contour Interval

Min. Noise Level


Max. Noise Level





89 Points

3 dB(A)

69.2 dB(A)

91.8 dB(A)










Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-G Structure 1FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

96 Points  
3 dB(A)  
79.7 dB(A)  
85.3 dB(A)




Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-G Structure 1FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

96 Points  
3 dB(A)  
79.7 dB(A)  
85.3 dB(A)




Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-G Structure 1FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

96 Points  
3 dB(A)  
79.7 dB(A)  
85.3 dB(A)



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP1-G Structure 2FL


THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point	51 Points
Contour Interval	3 dB(A)
Min. Noise Level	78.4 dB(A)
Max. Noise Level	90.1 dB(A)



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP1-G Structure 2FL


THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point	51 Points
Contour Interval	3 dB(A)
Min. Noise Level	78.4 dB(A)
Max. Noise Level	90.1 dB(A)



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP1-G Structure 2FL

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point	51 Points
Contour Interval	3 dB(A)
Min. Noise Level	78.4 dB(A)
Max. Noise Level	90.1 dB(A)

Noise Contour Map

Area : TPCC-VP1-G Structure 2FL


THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point	51 Points
Contour Interval	3 dB(A)
Min. Noise Level	78.4 dB(A)
Max. Noise Level	90.1 dB(A)







Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-G Structure 3FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED


Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

43 Points  
3 dB(A)  
74.6 dB(A)  
83.3 dB(A)



Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-G Structure 3FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED


Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

43 Points  
3 dB(A)  
74.6 dB(A)  
83.3 dB(A)



Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-G Structure 3FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED


Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

43 Points  
3 dB(A)  
74.6 dB(A)  
83.3 dB(A)



Location : GS3

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-G Structure 4FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED


Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

17 Points  
3 dB(A)  
75.8 dB(A)  
79.9 dB(A)

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-G Structure 4FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED



Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

17 Points  
3 dB(A)  
75.8 dB(A)  
79.9 dB(A)

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-G Structure 4FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED


Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

17 Points  
3 dB(A)  
75.8 dB(A)  
79.9 dB(A)

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level





SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-G Structure Hazardous Tank Yard  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point

27 Points

Contour Interval


3 dBA

Min. Noise Level

72.0 dBA

Max. Noise Level

77.0 dBA



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-G Structure Hazardous Tank Yard  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point

27 Points

Contour Interval


3 dBA

Min. Noise Level

72.0 dBA

Max. Noise Level

77.0 dBA



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-G Structure Hazardous Tank Yard  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point

27 Points

Contour Interval


3 dBA

Min. Noise Level

72.0 dBA

Max. Noise Level

77.0 dBA






SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-PC Silo  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeang

Total Measured Point	32	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	67.2	dB(A)
Max. Noise Level	80.3	dB(A)




SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-PC Silo  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeang

Total Measured Point	32	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	67.2	dB(A)
Max. Noise Level	80.3	dB(A)



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-PC Silo  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeang


Total Measured Point	32	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	67.2	dB(A)
Max. Noise Level	80.3	dB(A)


SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-PC Silo  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeang

Total Measured Point	32	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	67.2	dB(A)
Max. Noise Level	80.3	dB(A)





SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-P Structure 2FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

59

Points

3

dB(A)

74.2

dB(A)

69.1

dB(A)

Total Measured Point

Contour Interval

Min. Noise Level

Max. Noise Level

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-P Structure 2FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

59

Points

3

dB(A)

74.2

dB(A)

69.1

dB(A)

Total Measured Point

Contour Interval

Min. Noise Level

Max. Noise Level

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-P Structure 2FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

59

Points

3

dB(A)

74.2

dB(A)

69.1

dB(A)

Total Measured Point

Contour Interval

Min. Noise Level

Max. Noise Level

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-P Structure 2FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

59

Points

3

dB(A)

74.2

dB(A)

69.1

dB(A)


Total Measured Point

Contour Interval



Min. Noise Level

Max. Noise Level





Location : PS3



Total Measured Point	39	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	75.5	dB(A)
Max. Noise Level	91.4	dB(A)

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-P Structure 4FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

37 Points

Total Measured Point

3 dBA


82.0 dBA

94.7 dBA

Contour Interval

Min. Noise Level

Max. Noise Level



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-P Structure 4FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

37 Points

Total Measured Point

3 dBA


82.0 dBA

94.7 dBA

Contour Interval

Min. Noise Level

Max. Noise Level



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-P Structure 4FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

37 Points

Total Measured Point

3 dBA

82.0 dBA

94.7 dBA

Contour Interval

Min. Noise Level

Max. Noise Level

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-P Structure 4FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

37 Points

Total Measured Point

3 dBA


82.0 dBA

94.7 dBA

Contour Interval

Min. Noise Level

Max. Noise Level





SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-P Structure 5FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

26 Points  
3 dBA  
78.2 dBA  
88.3 dBA

45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-P Structure 5FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

26 Points  
3 dBA  
78.2 dBA  
88.3 dBA

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-P Structure 5FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

26 Points  
3 dBA  
78.2 dBA  
88.3 dBA

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP1-P Structure 5FL  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng


Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

26 Points  
3 dBA  
78.2 dBA  
88.3 dBA



Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 164 Points  
Contour Interval : 3 dBA  
Min Noise Level : 70.5 dBA  
Max Noise Level : 98.8 dBA



Location : Utility


Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 164 Points  
Contour Interval : 3 dBA  
Min Noise Level : 70.5 dBA  
Max Noise Level : 98.8 dBA





Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 164 Points  
Contour Interval : 3 dBA  
Min Noise Level : 70.5 dBA  
Max Noise Level : 98.8 dBA



### Noise Contour Map : TPCC 2

Location : PT2-1





Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-2

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED


Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min Noise Level  
Max Noise Level

60 Points  
3 dB(A)  
58.9 dB(A)  
93.7 dB(A)



Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-2

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED


Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min Noise Level  
Max Noise Level

60 Points  
3 dB(A)  
58.9 dB(A)  
93.7 dB(A)



Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-1

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED


Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018


Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min Noise Level  
Max Noise Level

99 Points  
3 dB(A)  
52.3 dB(A)  
95.2 dB(A)







Total Measured Point	60	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	58.8	dB(A)
Max. Noise Level	93.7	dB(A)

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthaseng




Location : PT2-3




Total Measured Point	25	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	65.1	dB(A)
Max. Noise Level	77.9	dB(A)

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthaseng



Total Measured Point	26	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min Noise Level	65.1	dB(A)
Max Noise Level	77.0	dB(A)

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasrieng



Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-3

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-21, 2018


Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point : 26

Contour Interval : 3 dBA

Min. Noise Level : 66.3 dBA

Max. Noise Level : 77.9 dBA



Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-4

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-21, 2018


Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point : 26

Contour Interval : 3 dBA

Min. Noise Level : 66.0 dBA

Max. Noise Level : 69.0 dBA



Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-4

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-21, 2018


Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point : 26

Contour Interval : 3 dBA

Min. Noise Level : 64.9 dBA

Max. Noise Level : 69.0 dBA





Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-4

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018



Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 26

Contour Interval : 3

Min. Noise Level : 64.0

Max. Noise Level : 80.0



Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-5

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018



Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 70

Contour Interval : 3

Min. Noise Level : 65.8

Max. Noise Level : 86.5





Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-5

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nantthasaeeng

Total Measured Point : 70

Contour Interval : 3



Min. Noise Level : 65.5

Max. Noise Level : 86.5

Points : 70

dB(A) : 65.5

dB(A) : 86.5



Location : PT2-6

Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-6

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nantthasaeeng

Total Measured Point : 24

Contour Interval : 3


Min. Noise Level : 83.2

Max. Noise Level : 90.4

Points : 24

dB(A) : 83.2

dB(A) : 90.4



Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-6

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nantthasaeeng

Total Measured Point : 24

Contour Interval : 3


Min. Noise Level : 83.2

Max. Noise Level : 90.4

Points : 24

dB(A) : 83.2

dB(A) : 90.4



Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-7

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 21

Contour Interval : 3

Min. Noise Level : 84.4

Max. Noise Level : 90.3

Noise Contour Map

Area : TPCC-PT2-6

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018





Measured By : Anankorn Nanthasaeng



Total Measured Point : 24

Contour Interval : 3

Min. Noise Level : 83.2

Max. Noise Level : 90.4





Location : BPA Warehouse



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-CCR

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasang

Total Measured Point : 48

Contour Interval : 3


Min Noise Level : 70.3

Max Noise Level : 89.7

Points : 48

dB(A) : 70.3

dB(A) : 89.7



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-BPA Warehouse

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasang

Total Measured Point : 72

Contour Interval : 3

Min Noise Level : 71.1

Max Noise Level : 91.9

Points : 72

dB(A) : 71.1

dB(A) : 91.9



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-CCR

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasang

Total Measured Point : 48

Contour Interval : 3



Min Noise Level : 70.3

Max Noise Level : 89.7

Points : 48

dB(A) : 70.3

dB(A) : 89.7



Location : CCR

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-Chemical Tank Yard  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasong


Total Measured Point	48	Points
Contour Interval	3	ft(A)
Min. Noise Level	71.0	dB(A)
Max. Noise Level	88.6	dB(A)



Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-CCR  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point	48	Points
Conform Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	70.3	dB(A)
Max. Noise Level	89.7	dB(A)



Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-Chemical Tank Yard  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2015-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point	48	Points
Contour Interval	3	dBA
Min. Noise Level	71.0	dBA
Max. Noise Level	88.6	dBA



Location : CTY

Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-Compressor Unit

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018


Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 40

Contour Interval : 3

Min. Noise Level : 67.3

Max. Noise Level : 104.2



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-Chemical Tank Yard

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018





Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 48

Contour Interval : 3

Min. Noise Level : 71.0

Max. Noise Level : 88.6



Location : Comp




Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anantern Nanthasong

Total Measured Point	50	Points
Contour Interval	3	dB(A)
Min. Noise Level	72.0	dB(A)
Max. Noise Level	87.2	dB(A)




Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-Cooling  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072


Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anan Korn Nanthaseng

Total Measured Point	50	Points
Contour Interval	3	ft(A)
Min. Noise Level	72.0	dB(A)
Max. Noise Level	87.2	dB(A)



Location : Cooling



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-G-Structure 1 FI  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasang

63 Points

3 dB(A)

76.0 dB(A)


88.5 dB(A)

Total Measured Point

Contour Interval

Min. Noise Level

Max. Noise Level



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-Cooling  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasang

50 Points

3 dB(A)

72.0 dB(A)


87.2 dB(A)

Total Measured Point

Contour Interval

Min. Noise Level

Max. Noise Level



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-G-Structure 1 FI  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasang

63 Points

3 dB(A)

76.0 dB(A)


88.5 dB(A)

Total Measured Point

Contour Interval

Min. Noise Level

Max. Noise Level



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-Cooling  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasang

50 Points

3 dB(A)

72.0 dB(A)


87.2 dB(A)

Total Measured Point

Contour Interval

Min. Noise Level

Max. Noise Level



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-G-Structure 2 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED


Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

30 Points  
3 dB(A)  
77.8 dB(A)  
87.9 dB(A)





Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-G-Structure 3 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018


Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 30

Contour Interval : 3

Min. Noise Level : 75.6 dBA

Max. Noise Level : 88.4 dBA



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-G-Structure 2 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018


Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 30

Contour Interval : 3

Min. Noise Level : 77.8 dBA

Max. Noise Level : 87.7 dBA



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-G-Structure 3 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018



Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 30

Contour Interval : 3

Min. Noise Level : 75.6 dBA

Max. Noise Level : 88.4 dBA



Location : GS3

Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-G-Structure 4 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018


Measured By : Anankorn Nanthasong

Total Measured Point : 10

Contour Interval : 3

Min. Noise Level : 73.1

Max. Noise Level : 80.1



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-G-Structure 3 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018




Measured By : Anankorn Nanthasong

Total Measured Point : 30

Contour Interval : 3

Min. Noise Level : 75.4

Max. Noise Level : 88.4



Report No. 2018-01072


Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthaseng

Total Measured Point	45	Points
----------------------	----	--------

Compass Interval	dB(A)	dB(A)
Min. Noise Level	74	74

Max. Noise Level	dB(A)	dB(A)
100	100	100
105	105	105
110	110	110
115	115	115
120	120	120
125	125	125
130	130	130
135	135	135
140	140	140
145	145	145
150	150	150
155	155	155
160	160	160
165	165	165
170	170	170
175	175	175
180	180	180
185	185	185
190	190	190
195	195	195
200	200	200
205	205	205
210	210	210
215	215	215
220	220	220
225	225	225
230	230	230
235	235	235
240	240	240
245	245	245
250	250	250
255	255	255
260	260	260
265	265	265
270	270	270
275	275	275
280	280	280
285	285	285
290	290	290
295	295	295
300	300	300
305	305	305
310	310	310
315	315	315
320	320	320
325	325	325
330	330	330
335	335	335
340	340	340
345	345	345
350	350	350
355	355	355
360	360	360
365	365	365
370	370	370
375	375	375
380	380	380
385	385	385
390	390	390
395	395	395
400	400	400
405	405	405
410	410	410
415	415	415
420	420	420
425	425	425
430	430	430
435	435	435
440	440	440
445	445	445
450	450	450
455	455	455
460	460	460
465	465	465
470	470	470
475	475	475
480	480	480
485	485	485
490	490	490
495	495	495
500	500	500
505	505	505
510	510	510
515	515	515
520	520	520
525	525	525
530	530	530
535	535	535
540	540	540
545	545	545
550	550	550
555	555	555
560	560	560
565	565	565
570	570	570
575	575	575
580	580	580
585	585	585
590	590	590
595	595	595
600	600	600
605	605	605
610	610	610
615	615	615
620	620	620
625	625	625
630	630	630
635	635	635
640	640	640
645	645	645
650	650	650
655	655	655
660	660	660
665	665	665
670	670	670
675	675	675
680	680	680
685	685	685
690	690	690



Report No. 2012-01072


Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anan'orn Nanthasasand

Total Measured Point	45	Points
----------------------	----	--------

Contour Interval	3	dB(A)
Mn Noise Level	74.4	dB(A)

	Max. Nose Level	90.0	60(A)
1	1.0	1.0	1.0
2	2.0	2.0	2.0
3	3.0	3.0	3.0
4	4.0	4.0	4.0
5	5.0	5.0	5.0
6	6.0	6.0	6.0
7	7.0	7.0	7.0
8	8.0	8.0	8.0
9	9.0	9.0	9.0
10	10.0	10.0	10.0
11	11.0	11.0	11.0
12	12.0	12.0	12.0
13	13.0	13.0	13.0
14	14.0	14.0	14.0
15	15.0	15.0	15.0
16	16.0	16.0	16.0
17	17.0	17.0	17.0
18	18.0	18.0	18.0
19	19.0	19.0	19.0
20	20.0	20.0	20.0
21	21.0	21.0	21.0
22	22.0	22.0	22.0
23	23.0	23.0	23.0
24	24.0	24.0	24.0
25	25.0	25.0	25.0
26	26.0	26.0	26.0
27	27.0	27.0	27.0
28	28.0	28.0	28.0
29	29.0	29.0	29.0
30	30.0	30.0	30.0
31	31.0	31.0	31.0
32	32.0	32.0	32.0
33	33.0	33.0	33.0
34	34.0	34.0	34.0
35	35.0	35.0	35.0
36	36.0	36.0	36.0
37	37.0	37.0	37.0
38	38.0	38.0	38.0
39	39.0	39.0	39.0
40	40.0	40.0	40.0
41	41.0	41.0	41.0
42	42.0	42.0	42.0
43	43.0	43.0	43.0
44	44.0	44.0	44.0
45	45.0	45.0	45.0
46	46.0	46.0	46.0
47	47.0	47.0	47.0
48	48.0	48.0	48.0
49	49.0	49.0	49.0
50	50.0	50.0	50.0
51	51.0	51.0	51.0
52	52.0	52.0	52.0
53	53.0	53.0	53.0
54	54.0	54.0	54.0
55	55.0	55.0	55.0
56	56.0	56.0	56.0
57	57.0	57.0	57.0
58	58.0	58.0	58.0
59	59.0	59.0	59.0
60	60.0	60.0	60.0
61	61.0	61.0	61.0
62	62.0	62.0	62.0
63	63.0	63.0	63.0
64	64.0	64.0	64.0
65	65.0	65.0	65.0
66	66.0	66.0	66.0
67	67.0	67.0	67.0
68	68.0	68.0	68.0
69	69.0	69.0	69.0
70	70.0	70.0	70.0
71	71.0	71.0	71.0
72	72.0	72.0	72.0
73	73.0	73.0	73.0
74	74.0	74.0	74.0
75	75.0	75.0	75.0
76	76.0	76.0	76.0
77	77.0	77.0	77.0
78	78.0	78.0	78.0
79	79.0	79.0	79.0
80	80.0	80.0	80.0
81	81.0	81.0	81.0
82	82.0	82.0	82.0
83	83.0	83.0	83.0
84	84.0	84.0	84.0
85	85.0	85.0	85.0
86	86.0	86.0	86.0
87	87.0	87.0	87.0
88	88.0	88.0	88.0
89	89.0	89.0	89.0
90	90.0	90.0	90.0
91	91.0	91	



Location : PC Silo



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-P-Structure 1 FI  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaseng

66 Points  
3 dBA  
75.4 dBA  
87.9 dBA

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

Noise contour map for TPCC-VP2-P-Structure 1 FI. The map shows noise levels in dB(A) across the site. The legend indicates noise levels from 65 to 105 dB(A). The map includes a detailed site plan with noise contours and measurement points.

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-PC-Silo  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaseng

45 Points  
3 dBA  
74.4 dBA  
98.8 dBA

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

Noise contour map for TPCC-VP2-PC-Silo. The map shows noise levels in dB(A) across the site. The legend indicates noise levels from 65 to 105 dB(A). The map includes a detailed site plan with noise contours and measurement points.

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-P-Structure 1 FI  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED





Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaseng

66 Points  
3 dBA  
75.4 dBA  
87.9 dBA

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

Noise contour map for TPCC-VP2-P-Structure 1 FI. The map shows noise levels in dB(A) across the site. The legend indicates noise levels from 65 to 105 dB(A). The map includes a detailed site plan with noise contours and measurement points.

Location : PS1





Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-P-Structure 3 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-21, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 29

Contour Interval : 3

Min Noise Level : 79.6 dBA

Max Noise Level : 92.4 dBA

Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-P-Structure 2 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-21, 2018



Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 29

Contour Interval : 3

Min Noise Level : 78.0 dBA

Max Noise Level : 82.2 dBA



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-P-Structure 3 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-21, 2018




Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 29

Contour Interval : 3

Min Noise Level : 79.6 dBA

Max Noise Level : 92.4 dBA



Location : PS3



SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-P-Structure 4 FI  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

28  
3  
77.0  
88.1

Points  
dB(A)  
dB(A)  
dB(A)

Symbol dB(A)

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 101

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-P-Structure 3 FI  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

20  
3  
79.6  
92.4

Points  
dB(A)  
dB(A)  
dB(A)

Symbol dB(A)

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 101

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-P-Structure 4 FI  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

28  
3  
77.0  
88.1

Points  
dB(A)  
dB(A)  
dB(A)

Symbol dB(A)

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 101

SGS

Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-P-Structure 4 FI  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072  
Measurement Date : August 20-23, 2018  
Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

28  
3  
77.0  
88.1

Points  
dB(A)  
dB(A)  
dB(A)

Symbol dB(A)

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 101

Location : PS4

Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-P-Structure 5 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072


Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

22  
3  
69.3  
86.0

Points  
dB(A)  
dB(A)  
dB(A)



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-P-Structure 5 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072


Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level

22  
3  
69.3  
86.0

Points  
dB(A)  
dB(A)  
dB(A)



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-P-Structure 4 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072



Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point  
Contour Interval  
Min. Noise Level  
Max. Noise Level




28  
3  
77.0  
98.1

Points  
dB(A)  
dB(A)  
dB(A)



Location : PS5







Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-Tank Yard & Refrigerator

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 114

Contour Interval : 3


Min. Noise Level : 75.4

Max. Noise Level : 99.6

Points : 114

dB(A) : 75.4

dB(A) : 99.6



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-P-Structure 6 FI

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 6

Contour Interval : 3


Min. Noise Level : 77.2

Max. Noise Level : 85.7

Points : 6

dB(A) : 77.2

dB(A) : 85.7



Noise Contour Map

Area : TPCC-VP2-Tank Yard & Refrigerator

THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaeng

Total Measured Point : 114

Contour Interval : 3



Min. Noise Level : 75.4

Max. Noise Level : 99.6

Points : 114

dB(A) : 75.4

dB(A) : 99.6





Noise Contour Map  
Area : TPCC-VP2-Tank Yard & Refrigerator  
THAI POLYCARBONATE COMPANY LIMITED

Report No. 2018-01072

Measurement Date : August 20-23, 2018

Measured By : Anankorn Nanthasaseng

Total Measured Point : 114 Points  
Contour Interval : 3 dBA  
Min. Noise Level : 76 dBA  
Max. Noise Level : 99.6 dBA



---

## เอกสารแนบที่ 43

การตรวจวัดเสียงโดย **Personal Dosimeter** ประจำปี 2562

---



**ผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบติดตัวบุคคลตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง ของพนักงานที่  
ปฏิบัติงานในส่วนผลิต บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ปี 2562**

สถานี ตรวจวัด	วันที่ ตรวจวัด	พนักงานที่ได้รับ การติดตั้งเครื่องมือ ตรวจวัดเสียง	ตำแหน่ง	กะ	รหัส พนักงาน	ระดับเสียง เฉลี่ยที่ได้รับ ตลอด ระยะเวลา การทำงาน (TWA) (เดซิเบลเอ)	ระดับเสียงเฉลี่ยที่ ได้รับเมื่อพนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคล (Ear Muffs)* (เดซิเบลเอ) <sup>2/</sup>
PD- VP1	25/12/2019	Mr.Nath J	Shift Supervisor		22124	75.1	61.85
	25/12/2019	Mr.Surasak N	Utility		221394	81	67.75
	25/12/2019	Mr.Yongyuth K.	P-Str. Operator		221439	80.4	67.15
	25/12/2019	Mr. Sornchai d.	G-Str. Operator		221063	97.1	83.85
	24/12/2019	Mr.Watchakorn K.	ATR		221486	87.3	74.05
	25/12/2019	Mr.Naraiphan S.	CO (VP1)		221052	77.9	64.65
	24/12/2019	Mr.Panupong D.	BPA		221374	83.0	69.75
PD-VP2	28/12/2020	Mr.Komsan S.	Shift Supervisor		221062	79.2	65.95
	28/12/2020	Mr.Thanat S.	Utility & WWT		221065	83.3	70.05
	28/12/2020	Mr.Anotai B.	P-Str. Operator		221444	85.9	72.65
	28/12/2020	Mr.Patompong C.	G-Str. Operator		221464	79.9	66.65
	28/12/2020	Mr.Surachai W.	ATR		221040	91.3	78.05
PD-PT1	26/12/2019	Mr.Samart P	Shift Supervisor		221053	85.6	72.35
	26/12/2019	Mr.Jarun S.	Extruder X1 (A B C)		221563	85.7	72.45
	26/12/2019	Mr.Somkiat P.	Extruder X2 (D E F)		221046	87.5	74.25
	26/12/2019	Mr.Nikom N.	Utility		221039	87.4	74.15
	26/12/2019	Mr.Yongyuth C.	Additive		221469	80.4	67.15
PD-PT2	29/12/2019	Mr.Pakawat C.	Shift Supervisor		221044	80.9	67.65
	29/12/2019	Mr.Anucha N.	Extruder X1		221047	86.3	73.05
	29/12/2019	Mr.Yuthapoom P.	UT		221566	91.4	78.15
	29/12/2019	Mr.Chuchat P.	Additive Fill		221026	86.6	73.35
	29/12/2019	Mr.Wichian N.	Additive Prep.		221472	79.2	65.95
PT-PK1	27/12/2019	Mr.Paitoon J	Leader		221099	88.1	74.85
	27/12/2019	Mr.Nuttapol L	Forklift Staff		221569	80.8	66.85
	27/12/2019	Mr.Sakumpol P	Packing Staff 1		221232	92.4	79.15
	27/12/2019	Mr.Utai J	Packing Staff 2		221372	82.2	68.95
	27/12/2019	Mr.Wissanu S.	Packing Staff 3		221535	84.4	71.15
มาตรฐาน"						85	

**ผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบติดตัวบุคคลตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง ของพนักงานที่  
ปฏิบัติงานในส่วนผลิต บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ปี 2562 (ต่อ)**

สถานี ตรวจวัด	วันที่ ตรวจวัด	พนักงานที่ได้รับ การติดตั้ง เครื่องมือตรวจวัด เสียง	ตำแหน่ง	กะ	รหัส พนักงาน	ระดับเสียง เฉลี่ยที่ได้รับ ตลอด ระยะเวลาการ ทำงาน (TWA) (เดซิเบลเอ)	ระดับเสียงเฉลี่ยที่ ได้รับเมื่อพนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคล (Ear Muffs)* (เดซิเบลเอ) <sup>2/</sup>
PT-PK2	30/12/2019	Mr.Jaroen P.	Leader		221117	87.8	74.55
	30/12/2019	Mr.Attapol J.	Forklift Staff		221461	87.0	73.75
	30/12/2019	Mr.Weerayut S.	Packing Staff 1		221360	95.6	82.35
	30/12/2019	Mr.Chachana T.	Packing Staff 2		221522	89.3	76.05
	30/12/2019	Mr.Piyawat D.	Packing Staff 3		221558	86.1	72.85
<b>มาตรฐาน"</b>						<b>85</b>	

**หมายเหตุ:** หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดระดับเสียง และการคำนวณการได้รับเสียง ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2559 กรณีใช้เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (noise dosimeter) ต้องตั้งค่าให้เครื่องคำนวณปริมาณเสียงสะสม Threshold Level ที่ 80 เดซิเบลเอ Criteria Level ที่ระดับ 85 เดซิเบลเอ และ Energy Exchange rate ที่ 3

\* พนักงานสวมใส่ที่ครอบหู (Ear Muffs) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง มีค่า NRR หรือ Noise Reduction Rating เท่ากับ 27 และเมื่อคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จากสูตร  $TWA-[NRR_{adj}-7]$  ตามประกาศประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน

**ที่มา:**

<sup>1/</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานในแต่ละวัน (ราชกิจจานุเบกษา 26 มกราคม 2561) ภายใต้กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

<sup>2/</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ค่าอันตรายระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ราชกิจจานุเบกษา 14 กุมภาพันธ์ 2561) ภายใต้กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นาย อัทวิธ อินสว่าง

(วทบ. สาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล)

เบอร์โทรศัพท์ 089-4100611

เครื่องมือตรวจวัด: Pulsar/22 SN. PB762 (IEC 61252) อุปกรณ์ปรับเทียบ: Pulsar/R-22 SN.84842 (IEC 60942)

---

## เอกสารแนบที่ 44

บันทึกชนิดและปริมาณที่เข้าสู่พื้นที่โรงงาน

---



เอกสารปริมาณรถยนต์เข้าออกพื้นที่  
บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด  
ประจำปี 2563

เลขที่	ชนิดยานพาหนะ	ปริมาณรถยนต์เข้าออก ประจำปี 2560												ยอดเฉลี่ย (เที่ยว/เดือน)	ยอดเฉลี่ย (เที่ยว/วัน)
		ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	รถบรรทุก BPA (Bulk)	440	334	574	320	373	159							367	12
2	รถรับสินค้า ชนิด เทสเลอร์	255	79	167	93	86	103							65	2
3	รถย้ายสินค้า คอนเทนเนอร์*	74	500	835	866	594	307							265	9
4	รถส่งสารเคมี	22	14	19	17	14	7							8	0
5	รถขนส่ง waste	101	80	90	99	75	50							41	1
รวมทั้งหมด		892	1007	1685	1395	1142	626	0	0	0	0	0	0	562	25

---

## เอกสารแนบที่ 45

ใบตรวจสอบสภาพยานพาหนะ

---













[illegible]



