

OK✓

(33)

ที่ ทส 1009.3/ 7808



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

16 สิงหาคม 2555

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย)
ครั้งที่ 2 ของบริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน)

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 120225/405483 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555
 - สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 120391/405483 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
 - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 2 ของบริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่ บริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 2 ของบริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว เป็นอย่างดีและนำเสนอต่�建議การอนุมัติ สำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 2 ของบริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยให้บริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

รายละเอียด...

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาร์กการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ในการนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ยุทธสานกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อทราบ และแจ้งบริษัท อลุคตอน จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

57-2

(นางรัชวรรณ ภูริเดช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัตรากฎการแทน


เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2265 6500 ต่อ 6794
โทรสาร 0 2265 6616

มาตรฐานการบริโภคและแก้ไขผลกรุงเทพมหานครด้วย
กระบวนการติดตามตรวจสอบผลกรุงเทพมหานครด้วย

โครงการโรงจอดจักรยานยนต์ (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 2

ของ บริษัท อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ต่อจัดซื้อปีบัญชี



นางสาวนิยรा ทักษิณ
(ผู้อำนวยการ)

ผู้อำนวยการ

(นางอ่อนพร ธรรมบูตร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการริชชา อุตสาห จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2555

๑๗๙

การคุ้มครอง 2555

(ପ୍ରକାଶକ ମନୋଦେଖିତରୀ)

(ବ୍ୟାକୁଳ ଲେଖକଙ୍କରଙ୍ଗେ)

(ମୁଦ୍ରଣ) ଅପାର ହରାଶ୍ଵର ନିର୍ମାଣକାରୀ ପରିବାର


ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

(ପ୍ରମାଣ ଲିଖିତରେ)

ପ୍ରକାଶକ

(ପ୍ରକାଶକ ମନୋକାଳୀନ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)					
ผลกรองแบบสิ่งแวดล้อม	วิธีการป้องกันแก๊สไฮโดรเจนออกซิดและออกซิเจนสีเหลือง	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
	<ul style="list-style-type: none"> • TSP Loading บ่อถัง Holding Furnace "ไม่เกิน 0.099 กิโลกรัมต่อวินาที" • TSP Loading บ่อถัง Annealing Oven "ไม่เกิน 0.012 กิโลกรัมต่อวินาที" • TSP Loading บ่อถังรีดเย็บอุตสาหกรรมรีดเย็บหน้าตาหลอม 16 ตัน "ไม่เกิน 0.144 กิโลกรัมต่อวินาที" • TSP Loading บ่อถังรีดเย็บอุตสาหกรรม 15 ตัน "ไม่เกิน 0.144 กิโลกรัมต่อวินาที" <p>ถ่ายทอดสดที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • TSP Loading บ่อถัง Melting Furnace 25 ตัน "ไม่เกิน 0.145 กิโลกรัมต่อวินาที" • TSP Loading บ่อถัง Holding Furnace "ไม่เกิน 0.422 กิโลกรัมต่อวินาที" • TSP Loading บ่อถัง Annealing Oven "ไม่เกิน 0.034 กิโลกรัมต่อวินาที" • TSP Loading บ่อถังรีดเย็บอุตสาหกรรมรีดเย็บหน้าตาหลอม 25 ตัน "ไม่เกิน 0.512 กิโลกรัมต่อวินาที" <p>ถ่ายทอดสดที่ 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • TSP Loading บ่อถัง Annealing Oven "ไม่เกิน 0.026 กิโลกรัมต่อวินาที" <p>ถ่ายทอดสดที่ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • TSP Loading บ่อถัง Annealing Oven "ไม่เกิน 0.034 กิโลกรัมต่อวินาที" <p>* รองผู้ติดต่อช่องทางโทรศัพท์ดูรายละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> • TSP Loading บ่อถังตราขบวน "ไม่เกิน 0.076 กิโลกรัมต่อวินาที" • TSP Loading บ่อถัง Hot Oil Boiler "ไม่เกิน 0.001 กิโลกรัมต่อวินาที" • TSP Loading บ่อถัง Venturi Booth "ไม่เกิน 0.111 กิโลกรัมต่อวินาที" <p>ก. NO₂ Loading</p> <p>* โรงไฟฟ้าหรืออุบลภูมิเดช</p> <p>ถ่ายทอดสดที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO₂ Loading บ่อถัง Melting Furnace 16 ตัน "ไม่เกิน 0.534 กิโลกรัมต่อวินาที" • NO₂ Loading บ่อถัง Melting Furnace 15 ตัน "ไม่เกิน 0.534 กิโลกรัมต่อวินาที" <p>บ่อถัง บ่อถังรีดเย็บอุตสาหกรรมรีดเย็บหน้าตาหลอม 15 ตัน "ไม่เกิน 0.082 กิโลกรัมต่อวินาที"</p> <p>บริษัท ศรีสุริย์ชัยพาณิชย์ จำกัด บริษัท ศรีสุริย์ชัยพาณิชย์ จำกัด ในเครือ บริษัท CONCERN PLANTS OF TECHNOLOGY LTD. LTD.</p> <p>สมุดบัญชี</p> <p>กรุงศรี Samud Prakarn</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ลูกคุณ จำปา (มหาชุม)</p> <p>(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)</p> <p>ผู้อำนวยการ</p>				



บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด มหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(၁၃၅၂၊ ၂၇၉၂-၁၇၉၃)

କବିତା

(ପ୍ରତିକାଳିକ) ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହାଙ୍କିମ୍ବାନ୍ଦୀରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାଯାଇଥାଏ

卷之三

ตารางที่ 1 (๑๑)

ผลกรองทางเดินของวัสดุ	วิธีการรื้อถอนกันทั่วไปและตัดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การถอนตามตาม	<ul style="list-style-type: none"> โครงการต้องคำนึงถึงการกำจัดข้าวพืชและกระเพราซึ่งต้องถูกถอนเพื่อไม่ให้โครงการให้อาหารสัตว์หมาและแมวอย่างเด็ดขาด 1 ครั้ง โดยโครงการจะระบุชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเพื่อดูแลพืชไม้ด้วยวิธีการปลูกต้นไม้ทดแทน สร้างห้องน้ำจุลทรัพย์เพื่อจัดการขยะที่เกิดจากการลักฟุ้ง 3 ห้อง ในเมืองความชุบชื้นอย่างหนักที่มีมากกว่า 6,000 บ้านเดือนต่อเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> นำบะบัดดี้ซึ่งผ่านฟันฟายมาใช้ในพืชผัก ฟันฟายโครงการ ฟันฟายห้องน้ำจุลทรัพย์ ฟันฟายห้องน้ำจุลทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ/หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
6. ตั้งปีกให้รีสอร์ฟท์ไม้ให้เต็กลำประมาณ ๒๕๔๘	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งปีกให้รีสอร์ฟท์ไม้ให้เต็กลำประมาณ ๒๕๔๘ ให้โครงการจัดทำสิ่งปฏิกรณ์หรือวัสดุไม้เชิงล้ำที่เก็บขนาดกำหนดและดำเนินการอยอนุญาตทั่วโลก รวมทั้งสถาบันการ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ตั้งปีกให้รีสอร์ฟท์ไม้ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
6.1 ขยายพัฒนาให้ทั่วไป จ้างรากไม้ป่า	<ul style="list-style-type: none"> ขยายพัฒนาให้ทั่วไปตามบริษัทสถาปัตยกรรมและโรงอาหาร โครงการจะรองรับรวมทั้ง "วัวบริเวณ" ดำเนินการกันเองโดยก่อนลงให้ผู้รับผิดชอบตัดต้นไม้รากไม้ที่ต้องจากไว้ในพื้นที่ Recycle ต่อไป ขยายพัฒนาตามทักษะการทำรากไม้ โครงการดำเนินการร่วมกับผู้รับผิดชอบตัดต้นไม้ที่ต้องจากไว้ในพื้นที่ Recycle ต่อไป เพื่อหาทางรอดจากโรงอาหาร โครงการร่วมกับผู้รับผิดชอบทั้งหมดในการหาทางรอด 50 กิโล และคิดถึงวิธีผู้รับผิดชอบอาหารรับ เพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ต่อไป ขยายพัฒนาให้ทั่วไปที่หลังการลักดูแลและไม่สามารถดำเนินไปได้โดยไม่ใช้ชีวภาพ ดำเนินการ โครงการจะร่วมกับผู้รับผิดชอบตัดต้นไม้ที่ต้องจากไว้ในพื้นที่ Recycle ต่อไป ซึ่งรัฐบาลในประเทศไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลและสนับสนุนการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง (ESBEC) หรือหน่วยงานท้องถิ่นทำการเก็บขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

กรรมการคนที่ ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการทั่วไป นางสาวนันดา ทักษิณ
 Samud Prakarn (นางอุ่อมพร ภัมรบุตร)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบัญชี นางสาวนันดา ทักษิณ
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

สมุดบัญชี ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการทั่วไป นางสาวนันดา ทักษิณ
 Samud Prakarn (นางอุ่อมพร ภัมรบุตร)

(นางสาวนันดา ทักษิณ)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบัญชี นางสาวนันดา ทักษิณ

๗๖๙

กรุงเทพมหานคร ๒๕๑๓

ສາທິພຸນ ພຣະມະນູມ ໂພນ ດັບ
ກໍາມະນູມ ປະເທດ ສະຫະລັດ
ກໍາມະນູມ ປະເທດ ສະຫະລັດ

ANSWER

5
9

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପାତ୍ରବିଧିରେ

ตรรกะที่ 1 (ก่อน)

The image shows a business card for 'CASH & TRADES LTD'. The card features a large, stylized signature 'CASH TRADES' at the top. Below the signature, the company name 'CASH & TRADES LTD' is printed in a bold, sans-serif font. Underneath the company name, there is a smaller line of text that appears to be 'CASH & TRADES LTD' again, possibly a repeating logo or a different line of text. The background of the card is white with some subtle texture.

150

A circular stamp with a decorative border containing the text "บริษัท สมุด จำกัด" (Samud Co., Ltd.) at the top and "ประเทศไทย" (Thailand) at the bottom. The center contains "สมุด บริการ" (Samud Service) above "Samud Prakarn" and "ALICON Public Company Limited" below it.

(ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିପାଳନା କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିଛି)

971981 (6)

COLLEGES OF TECHNOLOGY CO., LTD

494

(ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀମହିଳାମନୁଷ୍ୟ)

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

(၁၉၆၈) အပြည့်စုစုပေါင်းများ ဖြစ်သော နေရာများ

บริษัทสัมภพประการจำกัด
* ALICON Public Company Limited
* วันที่ ๒๕๕๕

Samud Prakarn

(มาเรื่องนี้ กับ บมจ. กัมปูนัคร)

๗๑๕๙๗๑ (๖๐)


ผลการทดสอบเมื่อวันที่	วิธีการป้องกันเหตุไฟไหม้และตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ	สถานที่ดำเนินการ	ชั่วระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านบ่อทอง	<ul style="list-style-type: none"> ถังคันพัสดุชนิดสารเคมีแบบดักจับควันและถังเคมีของเหลว (BF2000) จำนวน 31 ชุด ถังน้ำดับเพลิงด้วยน้ำบาร์บูน Manaual Station โดยมีผู้ควบคุมและจัดหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีสีสังกะสีที่ชัดเจนกว่าเดิม ถังคันพัสดุชนิด Water Film Foam จำนวน 4 ชุด บริเวณทางออก <p>โรงเรียนบ้านบ่อทองและถนนรอบดูมีสีเขียว</p> <ul style="list-style-type: none"> ถังคันพัสดุชนิดสารเคมีแห้ง (Dry Chemical Fire Extinguisher) จำนวน 11 ชุด ถังคันพัสดุชนิดสารเคมีของเหลว (BF2000) จำนวน 52 ชุด ถังคันพัสดุชนิดสารเคมี 1211 จำนวน 50 ชุด โครงการจะใช้ห้องกว้างห้องดูดและห้องประทอยเป็นห้องสำรอง ถังคันพัสดุชนิดสารเคมีของเหลว (BF2000) จำนวน 50 ชุด ภายในปี พ.ศ. 2558 ถังคันพัสดุชนิด Water Film Foam จำนวน 7 ชุด ตู้บัญชาติเดือนับบาร์บูนกรรไกรดึงยูฟายไฟฟ้า (Fire Alarm Control Panel) ตัวตัวตรวจตู้บัญชาติเดือนับบาร์บูน รวมทั้ง Manual Slatation สำหรับเข้ารหัสผ่าน และ <p>มีสีสังกะสีที่ชัดเจนกว่าเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> โรงอาหารและพื้นที่สาธารณะทั่วสถานที่ จำนวน 1 สำหรับไฟฟ้าบุกรุกที่ชั้นที่ 1 ของห้องน้ำชั้นที่ 1 และ NFPA ที่ชั้นที่ 2 ของห้องน้ำชั้นที่ 2 	- สถานที่ทั่วไปในโรงเรียน	- ชั่วระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
ห้องน้ำชั้นที่ 1 และห้องน้ำชั้นที่ 2	- ห้องน้ำชั้นที่ 1 และห้องน้ำชั้นที่ 2	- ห้องน้ำชั้นที่ 1 และห้องน้ำชั้นที่ 2	- ชั่วระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
ห้องน้ำชั้นที่ 3 และห้องน้ำชั้นที่ 4	- ห้องน้ำชั้นที่ 3 และห้องน้ำชั้นที่ 4	- ห้องน้ำชั้นที่ 3 และห้องน้ำชั้นที่ 4	- ชั่วระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

(၁၃၈၂) မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာပေးသူများ

ՀԱՅՈՒԹԵԱԾ

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

ឧបនគរណ៍ និង ការអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD



Samud Prakarn Public Library
Samut Prakan, Thailand

กรุงศรีฯ ๒๕๕๕

ตารางที่ 2

แหล่งกำเนิดมลพิษและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงผลิตเหล็กอุตสาหกรรม
โครงการโรงรีฟาร์มอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 2 ของ บริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน)

แหล่งกำเนิด	ความเข้มข้นมลพิษ (มลิกกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)		อัตราการระบายมลพิษ (กรัมต่อวินาที)	
	TSP	NO ₂	TSP	NO ₂
สายการผลิตที่ 1				
1. Melting Furnace 16 ตัน	60.00	300.00	0.107	0.534
2. Melting Furnace 15 ตัน	60.00	300.00	0.107	0.534
3. Holding Furnace	60.00	50.00	0.099	0.082
4. Annealing Oven	60.00	50.00	0.012	0.010
5. ปล่องระบบเผาเศษบริเวณหน้าเตาหลอม 16 ตัน	60.00	-	0.144	-
6. ปล่องระบบเผาเศษบริเวณหน้าเตาหลอม 15 ตัน	60.00	-	0.144	-
สายการผลิตที่ 2				
7. Melting Furnace 25 ตัน	60.00	293.50	0.145	0.708
8. Holding Furnace	60.00	50.00	0.422	0.352
9. Annealing Oven	60.00	50.00	0.034	0.028
10. ปล่องระบบเผาเศษบริเวณหน้าเตาหลอม 25 ตัน	60.00	-	0.512	-
สายการผลิตที่ 3				
11. Annealing Oven	60.00	50	0.026	0.022
สายการผลิตที่ 4				
12. Annealing Oven	60.00	50.00	0.034	0.028

ที่มา : บริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน), 2555



(นางเอื้อมพร ภมรบุตร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อลูค่อน จำกัด (มหาชน)



บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 3

แหล่งกำเนิดมลพิษและอัตราการระบาดมลพิษทางอากาศของโรงผลิตกระปุ่งและหลอดอลูมิเนียม
โครงการโรงงานอลูมิเนียม (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 2 ของ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

แหล่งกำเนิด		ความเข้มข้นมลพิษ (มิลลิกรัมต่อคิวบิกเมตร)		อัตราการระบาดมลพิษ (กรัมต่อวินาที)	
		TSP	NO ₂	TSP	NO ₂
1.	เตาอบ	60.00	50.00	0.076	0.063
2.	Hot Oil Boiler	60.00	50.00	0.001	0.001
3.	Venturi Booth	60.00	-	0.111	-

ที่มา : บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน), 2555



.....
(นางอ้อมพร ภนรบุตร)

X X X X
.....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

บริษัท กอนซัลตันท์ ออลู เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)


ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 4

มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้อง
ประกอบกรรมวิศวกรรมทางเคมีและเคมีภysis (ช่วงที่ 2 ของชุด) ครั้งที่ 2 ของบริษัท อุตสาหกรรมก่อสร้าง (มหาสารคาม)


บัญชีสิ่งแวดล้อมที่ห้องร่างกาย	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระบบควบคุมความถูกต้องของมาตรการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. ดูแลพื้นที่	<p>1.1 ดูแลพื้นที่ห้องที่เก็บไว้ในห้องร่างกาย</p> <p>ตามประเพณีท้องถิ่นที่ไม่ของสถาเดต้อน โภชนาชวัสดิ์ ผู้ดูแลห้อง และออก “ขาดช่อง” ในห้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โรงเผาเทารีบูตุ่มในย่างหุกสามารถผลิตทำกรอบรูจั๊วที่ - ปล่องตราห้อง - ปล่องระบบท่ายากห้องน้ำทาง/mol - เตาพื้นดินรีบูตุ่ม (Holding Furnace) - เตาอบ (Annealing Oven) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปี๒๘ ครั้ง ในการดูแลห้องที่ห้องร่างกาย - ปี๒๙ ครั้ง ในการดูแลห้องที่ห้องร่างกาย
2. ดูแลห้องที่ห้องร่างกาย	<p>2.1 ดูแลห้องที่ห้องร่างกาย</p> <p>ตามประเพณีท้องถิ่นที่ไม่ของสถาเดต้อน โภชนาชวัสดิ์ ผู้ดูแลห้อง และออก “ขาดช่อง” ในห้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โรงเผาเทารีบูตุ่มในย่างหุกสามารถผลิตทำกรอบรูจั๊วที่ - ปล่องตราห้อง - ปล่องระบบท่ายากห้องน้ำทาง/mol - เตาพื้นดินรีบูตุ่ม (Holding Furnace) - เตาอบ (Annealing Oven) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปี๒๘ ครั้ง ในการดูแลห้องที่ห้องร่างกาย - ปี๒๙ ครั้ง ในการดูแลห้องที่ห้องร่างกาย

“อุรอะไบของอุบมีนิยม” ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) และไฮโดรเจนคลอร์ไฮด์ (HCl)



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ




(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 4 (ก)

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวบ่งชี้	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ผลกระทบทางเคมีของน้ำที่มีผลกระทบต่อ โดยทำให้การติดเชื้อในร้านค้าเพื่อนำมาลงรักษา ^{ออกซิเจนต่ำลงในโตรดอนหรือเก็บห้องแม่ ความเร็วลดลง (ลดลง 1 สถาปัตย์)}	- ตรวจสอบค่า溶解 oxygen 2 สถาปัตย์ คือ (ญี่ปุ่นที่ 5) • วัดอุ่นวัน (A1) • บริเวณหน้าบ้านกรร่วม (A2) ตามกำหนด	- ทำการตรวจวัดประจำเดือนละ 2 ครั้ง ๆ 7 วันต่อหนึ่ง ครั้งและประเมินค่า溶解 oxygen ญี่ปุ่นที่ 2 ระหว่าง กรอกผู้คน-ห้องน้ำคน ตามกำหนด	- เจ้าของโครงการ
2. คุณภาพน้ำ			
2.1 คุณภาพน้ำผิวน้ำ	- ตรวจสอบในนาบกระชุดบริเวณบุตระภายน้ำหนาของโครงการ	- ทุก 6 เดือน	- เจ้าของโครงการ
	- ค่าความเป็นกรด鹼ด่าง (pH value)		
	- อุณหภูมิ (Temperature)		
	- สารแขวนยอด (SS)		
	- ค่าบีโอดี (BOD)		
	- น้ำมันของพืชในแหล่งอาหาร (DO)		
	- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)		
	- อุณหภูมิ (A_1)		
2.2 คุณภาพน้ำที่จัดการรับน้ำที่มีผลต่อ ^{ทรัพยากริมแม่น้ำที่ต้องตรวจสอบ การฟื้นฟูต่อไป}	- บ่อบนริมแม่น้ำที่จัดการบำบัดด้วย ค่าความเป็นกรด鹼ด่าง (pH value) - อุณหภูมิ	- เศือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
	- ค่าความเป็นกรด鹼ด่าง (pH value)		
	- อุณหภูมิ		

CONCULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการ


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)

๗๐

คุณภาพพิเศษของแม่ล้อหารือดทัวเบร์ท้าว		บริเวณที่ต้องถอด	ระบบเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
- สารเคมี溶出物 (SS) - ชูจงเพื่อทดสอบค่าดัชนีทางน้ำ (TDS) - ค่าซีโอดี (COD) - ค่าบีโอดี (BOD) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - อัตราผ่านลม (AI)				
3. ระดับเสียง	จุดตรวจสอบ 5 จุด (รูปที่ 5) - ระดับเสียงหลัก 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{10}) หลังจาก 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลากลางวันและเดลี่ทุก 5 นาทีในช่วงเวลากลางคืน	- จุดตรวจสอบ 3 จุดตามลงบัญชี 2 ครั้ง [*] - บริเวณคอมโอนโดยไม่มีบ้านพักอาศัยบ้านขององค์กรของ (N1) - บริเวณบ้านที่ดำเนินพิธีหนึ่งของ โครงการ (N2) - บริเวณริมแม่น้ำที่ดำเนินพิธีหนึ่งของ (N3) - บริเวณริมแม่น้ำที่ดำเนินพิธีหนึ่งของ (N4) - บริเวณริมแม่น้ำที่ดำเนินพิธีหนึ่งของ (N5)	- จุดตรวจสอบ 3 จุดตามลงบัญชี 2 ครั้ง [*] - บริเวณโครงการที่ไม่ใช่บ้านพักอาศัยบ้านขององค์กรของ (N1) - บริเวณโครงการที่ดำเนินพิธีหนึ่งของ โครงการ (N2) - บริเวณโครงการที่ริมแม่น้ำที่ดำเนินพิธีหนึ่งของ (N3) - บริเวณโครงการที่ริมแม่น้ำที่ดำเนินพิธีหนึ่งของ (N4) - บริเวณโครงการที่ริมแม่น้ำที่ดำเนินพิธีหนึ่งของ (N5)	- ผู้ดูแลโครงการ
4. ทนทาน	ตรวจวินิจฉัยคุณภาพหารือดทัวเบร์ท้าวความถี่ 20 เดือนต่อครั้ง โดยพามิเตอร์ร่องรอยการติดต่อภายนอกหารือดทัวเบร์ท้าว - ค่าความต้านทาน (Electrical Conductivity) ร่องรอยการติดต่อภายนอกหารือดทัวเบร์ท้าว	จุดตรวจสอบ 2 จุด (รูปที่ 5) - พื้นที่ที่ใช้ดำเนินพิธีหนึ่งของ โครงการ (S1) - พื้นที่ที่ใช้ดำเนินพิธีหนึ่งของ โครงการ (S2)	จุดตรวจสอบ 2 ครั้ง [*] - พื้นที่ที่ใช้ดำเนินพิธีหนึ่งของ โครงการ (S1) - พื้นที่ที่ใช้ดำเนินพิธีหนึ่งของ โครงการ (S2)	- ผู้ดูแลโครงการ
				ผู้ดูแล คณะกรรมการบริษัท บริษัท จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD (นางสาวนันดา ทักษิณ) ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 4 (ต่อ)

บุคคลพิเศษเดือนหรือทั้งปีต่อ	บริเวณที่ตรวจดูอย	ระบบน้ำเสียและความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
- บенซีน (Benzene) - โทลูอีน (Toluene) - ไนโตรฟีนทั้งหมด (Total Xylenes)			
5. อารีอาของน้ำเสียและความไม่สงบด้วย			
5.1 ตรวจสอบสภาพทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นผิวงานและเชื้อทำทำงาน - พื้นผิวงานทุกแห่งนก - พื้นผิวงานทุกแห่งนก 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนรับเข้าทำงาน - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
5.2 ตรวจสอบสภาพพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบสภาพพิเศษของพื้นผิวงานก่อนรับผิวงานเชื้อทำทำงาน โดยอ่านนักงานพื้นที่/ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมายมาด้วย * การ ไอดีบีน (Audiogram) 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นผิวงานที่จะรับเข้าทำงาน ในบริเวณที่มีเสียงดัง ใจสั่น กเครื่องไม้ไม่เรียบ กระอิ่งรีดร้อน และเครื่องปั๊มน้ำร้อน - พื้นผิวงานที่จะรับเข้าทำงาน ในบริเวณที่มีการไฟฟ้ากระชากจากแหล่งไฟฟ้าภายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนรับเข้าทำงาน - ก่อนรับเข้าทำงาน
	<ul style="list-style-type: none"> * ตรวจสอบพื้นผิวงานของบ่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนรับเข้าทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ




ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลการรับมือภัย ห้องน้ำสาธารณะ สำนักงานเขตฯ

(นางสาวนิมิตร ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 4 (๗๙)

คุณภาพพิเศษของห้องประชุมที่	บริเวณที่ห้องประชุม	ระบบวิดีโอทางไกลสำหรับการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
* สารไนโตรเจนบีสตีลาราช (Xylene) * อุจจานิยมในบีสตีลาราช (All)	- พื้นผ้าที่ห้องรับแขกห้องทำงานในบีวีเอเพื่อหล่อเหลาเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องทำงาน - พื้นผ้าที่ห้องรับแขกห้องทำงานในบีวีเอเพื่อการฟังฟังรับชมอย่างไรก็ได้ตามความต้องการ	- ก่อนรับเข้าทำงาน - ก่อนรับเข้าทำงาน	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
- การตรวจสอบด้วยภาพพิศวงของหนังงานโดย ทีมงานตามพื้นที่/ลักษณะงานที่ได้รับ [*] มอบหมาย ปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ * การไดริบิว (Audiogram)	- พื้นผ้าที่ห้องรับแขกห้องทำงานในบีวีเอเพื่อตีเสียงดัง [ได้แก่ เครื่องไมโครโฟนเพียง] เครื่องไมโครโฟนเพื่อรับเสียง เครื่องรีซอร์ชัน เครื่องเครื่องรีซอร์ชันชูนารู]	- ปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ * สารไนโตรเจนบีสตีลาราช (Xylene) * อุจจานิยมในบีสตีลาราช (All)	- พื้นผ้าที่ห้องรับแขกห้องทำงานในบีวีเอเพื่อการฟังฟังรับชมอย่างไรก็ได้ตามความต้องการ "ได้แก่ ห้องทำงานห้องทดสอบเครื่องห้องทดลองบีวีเอ" "ได้แก่ ห้องทำงานห้องทดสอบเครื่องห้องทดลองบีวีเอ"	- ปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
5.3 สถานะแวดล้อมในสถานที่ทำงาน	- บริเวณที่มีเสียงดัง [ได้แก่ ห้องรับแขกห้องทำงานที่ห้องรับแขกห้องทำงานที่ห้องรับแขกห้องทำงาน] เครื่องรีซอร์ชันและเครื่องรีซอร์ชันชูนารู	- ปีละ 4 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
- ตรวจสอบด้วยภาพพิศวง ไม่ได้รับ [*] ใบอนุญาตทำงานภายใน 1 วัน	- บริเวณที่มีเสียงดัง [ได้แก่ ห้องรับแขกห้องทำงานที่ห้องรับแขกห้องทำงาน] เครื่องรีซอร์ชันและเครื่องรีซอร์ชันชูนารู	- ปีละ 4 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ
* ผู้รับผิดชอบการผู้ดูแลการรับรักษา อดุลยน พันธุ์วนิดา (มหาด្ឋาน) นายสราวุฒิ น้ำทึบ (มหาด្ឋาน)		บริษัท ศรีนนท์คอนсалติ้ง จำกัด ที่ดินที่ ๑๙๒ CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD  สมุดประวัติ * Samud Prakarn กรรมการ 2555 กรกฎาคม ๒๕๕๕	


97974 (4)

ឧបនគរណ៍សាខាអង់គ្លេស
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

48

(ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ରମାଲାରେଣ୍ଡରାମ)

ମୁଦ୍ରଣକାଳ




(ମାତ୍ରାକ୍ଷରିତଃ)

(អិលីនី) ទូរបាប់ខ្លួនដែលត្រូវបានយកចុះដោយលេខកូដ។

ชั้นเรียนที่ 4 (ต่อ)


บัญชีรายรับ-รายจ่ายตามห้องเรียนทั่วไป ฯ	บัญชีรายรับ-รายจ่ายตามห้องเรียนทั่วไป ฯ	บัญชีรายรับ-รายจ่ายตามห้องเรียนทั่วไป ฯ	บัญชีรายรับ-รายจ่ายตามห้องเรียนทั่วไป ฯ
6. ศึกษาภูมิภาคพื้นที่ ถูกภาพเด็งคนและเครื่องเขียว สำหรับจดจำความต้องการผู้นำอาชญาคดี ผู้นำอาชญาคดีที่มีอยู่ในประเทศไทย หน่วยงานราชการแต่ละหน่วยต้องดำเนินการ ในส่วนของรัฐบาล 5 โควต์ บางที่ตั้ง ใจกลางกรุง และทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบและจัดการ สิ่งแวดล้อม	- พื้นที่ทั่วทั้ง ๕ โควต์ บางที่ตั้ง ใจกลางกรุงแต่ละหน่วย ที่เป็นจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจและเชิงพาณิชย์ หน่วยงานราชการแต่ละหน่วยต้องดำเนินการ ในส่วนของรัฐบาล 5 โควต์ บางที่ตั้ง ใจกลางกรุง และทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบและจัดการ สิ่งแวดล้อม	- โควต์ ๑ ครึ่ง - โควต์ ๒ ครึ่ง	- ผู้รับผิดชอบ - ผู้ดูแลโครงการจัดทำ หน่วยงานที่ฝึกความรู้ และประเมินผล ในการดำเนินการ

บริษัท แม่น้ำทิพย์ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD





(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการผู้ดูแลการบริหาร อดีตอนุวารด
น้ำทิพย์ (นายสมชาย พรมบุตร)



ผู้อำนวยการ




(นางเอื้อมพร ภัณฑุตร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)


บริษัท คอนซัลตันท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD


(นางสาวนนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ




รูปที่ 3 แผนระงับอัคคีภัยขั้นด้าน




(นางเอื้อมพร กมรนุตร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ




รูปที่ 4 แผนระเบียบคือการขึ้นรุ่นแรก



กรกฎาคม 2555


(นางเอื้อมพร ภมรบุตร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ



รูปที่ จุดติดตามที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Station)
บริษัท สุมกรประการ
จำกัด
公共工程有限公司
Silicon Public Company Limited
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ