

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิงโฮมและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009/2484 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 โดยวิธี Walk-Through Survey และการสำรวจข้อมูลดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564 สรุปการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 2-1 และแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ฉ

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ			
1. การสนองต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ทางโรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ส่วนขยาย และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยบริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศที่กำหนด	ทางโรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
2. ทรัพยากรกายภาพ				
2.1 คุณภาพน้ำ				
-	ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน (1) ติดตั้งถังดักไขมัน รองรับน้ำเสียจากห้องอาหาร มีระยะเวลาเก็บกักประมาณ 30 นาที ก่อนระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดต่อไป	โครงการดำเนินการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามผังระบบบำบัดที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายบริษัทเอกชน เป็นผู้ดูแลระบบบำบัดเป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 1,8,9)
	(2) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยก่อนปล่อยน้ำเข้าบ่อดักไขมัน	ทางโครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยก่อนปล่อยน้ำเข้าบ่อดักไขมัน	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 2)
	(3) ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้มูลฝอยไหลผ่านตะแกรงไปเข้าบ่อดักไขมัน	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 1)
	(4) ต้องไม่ตะแกรงดักมูลฝอยออกไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรแล้วปล่อยให้มูลฝอยไหลเข้าบ่อดักไขมัน	ทางโครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยก่อนปล่อยน้ำเข้าบ่อดักไขมัน	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 1,2)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
2. ทรัพยากรกายภาพ			
2.1 คุณภาพน้ำ			
(5) ต้องหมั่นทำความสะอาดเศษมูลฝอยที่ติดรองเท้าแตะแรงอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดเศษมูลฝอยที่ติดรองเท้าแตะแรง	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 1,2)
(6) หมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพ และซ่อมแซมบ่อดักไขมัน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ใช้งานได้ตามปกติ	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 3,9)
(7) ต้องนำไขมันที่ดักได้ใส่ถุงแล้วนำไปทิ้งยังห้องมูลฝอยเปียก	ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนการสำรวจไขมันบริเวณบ่อดักไขมัน	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 1,4,22)
(8) ต้องตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องดักไขมันตามข้อ (7)	หากพบว่ามีปริมาณไขมัน จะดำเนินการดักไขมันออกใส่ถุงพลาสติกดำและนำไปทิ้งให้สำนักงานเขตมารับกำจัดต่อไป		

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
2. ทรัพยากรกายภาพ			
2.1 คุณภาพน้ำ (ต่อ)			
- ระบบบำบัดน้ำเสีย (1) ทางโรงพยาบาลต้องประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ โรงพยาบาลใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการเกิด น้ำเสีย	โครงการมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำและไฟฟ้าอย่าง ประหยัด	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 5)
(2) สับตะกอนในบ่อเกรอะอย่างน้อยทุก 2 ปี เพื่อป้องกัน ไม่ให้กลายเป็นดินแข็งติดอยู่ในบ่อจนกำจัดยาก และส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ทางโครงการได้มีการประสานกับหน่วยงานบริษัทเอกชน เข้า มาสูบน้ำส่วนเกินจากระบบบำบัด ทุกๆ 2 ปี หรือจนกว่าตะกอน ส่วนมีจำนวนมาก	-	ภาคผนวก จ 2
(3) จัดให้มีผู้ควบคุม ดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพในการบำบัดเป็นไปตาม เกณฑ์ที่ได้ออกแบบโดยผู้ควบคุมระบบจะต้องมีหน้าที่ คือ ก. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติม อากาศ ข. ตรวจสอบและควบคุมปริมาณตะกอนให้อยู่ในปริมาณที่ เหมาะสม ค. ตรวจสอบและควบคุมปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ระบายที่ บ่อพักตะกอน	ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นตาม มาตรการกำหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 8,9)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
2. ทรัพยากรกายภาพ				
2.1 คุณภาพน้ำ (ต่อ)				
-	(4) นำน้ำทิ้งมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้รดต้นไม้หรือสนามหญ้า เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงพยาบาล	ทางโครงการได้จัดให้มีการนำน้ำทิ้งมารดต้นไม้	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 7)
	(5) ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารรักษาพยาบาล ต้องบำบัดน้ำเสียทั้งหมดทุกกิจกรรมภายในอาคารรักษาพยาบาลด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศรุ่น NBF-32)จำนวน 2 ชุด ซึ่งถึงเติมอากาศสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 32 ลบ.ม./วัน/ชุด ส่วนอาคารห้องอาคารติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศรุ่นAKZ-10 จำนวน 1 ชุด ระบบสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 10.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนดก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนพหลโยธิน	โครงการมีการควบคุมคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด โดยมอบหมายให้บริษัทเอกชน เป็นที่ปรึกษางานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนพหลโยธิน	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 8,9)
	(6) ในกรณีเกิดการชำรุดในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบบำบัดน้ำเสีย จะต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ตามปกติโดยเร็ว	โครงการดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาในการใช้งาน	-	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
2. ทรัพยากรกายภาพ				
2.1 คุณภาพน้ำ (ต่อ)				
-	<p>(7) ต้องหมั่นดูแลการไหลของน้ำจากท่อน้ำ ให้อยู่ในสภาพปกติเพื่อเป็นข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย</p> <p>(8) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>(9) ถังสัณผัสดอลรินมีขนาดเพียงพอที่น้ำทิ้ง สามารถใช้ระยะเวลาสัณผัสดอลรินนาน 30 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง</p> <p>(10) ต้องเป็นตัวอย่างน้ำทิ้งมาหาค่า Residual Clarine ซึ่งค่าที่ได้ต้องมีค่าไม่เกิน0.5 มก./ล.</p> <p>(11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างน้อย 1 คน มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า เพื่อควบคุมดูแลและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นตามมาตรการกำหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 8,9)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
2. ทรัพยากรกายภาพ				
2.1 คุณภาพน้ำ (ต่อ)				
-	(12) จัดให้มีการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นตามมาตรการกำหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 8,9) ภาคผนวก จ 3
	(13) จัดเตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย			
	(14) จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองไว้ใช้ในกรณีเกิดการชำรุดของอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียจะได้ทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งต้องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	ทางโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองไว้ใช้ในกรณีเกิดการชำรุดของอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียจะได้ทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที	-	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
2. ทรัพยากรกายภาพ			
2.2 การระบายน้ำ			
- ขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำทิ้ง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม)	โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรางระบายน้ำของโครงการอย่างสม่ำเสมอป้องกันการอุดตัน	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 10)
- ทางโรงพยาบาลต้องมีบ่อบำบัดน้ำ 1 บ่อ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินไว้ในบ่อบำบัดน้ำ ซึ่งปริมาตรกักเก็บน้ำในบ่อบำบัดน้ำไม่เกิน 200 ลบ.ม. และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อบำบัดน้ำไม่เกิน 7.0 ลบ.ม./นาที่ รองรับปริมาณน้ำฝนจากพื้นที่โครงการส่วนเดิมตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงระหว่างเปิดดำเนินการตามหนังสือ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 1009/129 15 ลงวันที่ 20พฤษภาคม 2546	ทางโครงการได้มีการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลาก ภายพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 11)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
2. ทรัพยากรกายภาพ			
2.2 การระบายน้ำ (ต่อ)			
- โครงการส่วนขยายต้องมีบ่อหน่วงน้ำ 2 บ่อ เพื่อรองรับ ปริมาณน้ำฝนส่วนเกินไว้ในบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งมีปริมาตร 816 ลูกบาศก์เมตร และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจาก โครงการ ไม่เกิน 2.696 ลูกบาศก์เมตร/นาที่	ทางโครงการได้มีการจัดทำบ่อหน่วงเพื่อรองรับปริมาณน้ำ หลาก ภายพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 11)
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเช่น เครื่องสูบน้ำ บ่อพักให้สามารถใช้งานได้ปกติ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 12)
- ต้องซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำจากบ่อหน่วงน้ำทั้งสองในกรณี ชำรุดทันที	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 12)
- นำน้ำในบ่อหน่วงน้ำมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการ	ทางนำน้ำจากบ่อหน่วงมารดน้ำต้นไม้	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 7)
- จัดสร้างประตูสำหรับเปิดปิดตรงบริเวณบ่อพักน้ำ (จุดระบาย น้ำออกจากบ่อเก็บน้ำทั้ง)	ทางโครงการมีการจัดสร้างประตูสำหรับเปิดปิดตรงบริเวณบ่อ พักน้ำ (จุดระบายน้ำออกจากบ่อเก็บน้ำทั้ง)	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 13)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การคมนาคม			
- ติดป้ายแสดงทิศทาง เข้า-ออก โรงพยาบาล ให้ชัดเจนและมีสัญลักษณ์จราจรต่างๆ แนวชะลอความเร็วรถ	ทางโครงการมีการติดป้ายแสดงทิศทาง เข้า-ออก โรงพยาบาล ให้ชัดเจนและมีสัญลักษณ์จราจรต่างๆ แนวชะลอความเร็วรถ	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 14)
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์ เข้า-ออก โรงพยาบาล	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์ เข้า-ออก โรงพยาบาล	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 15)
- โครงการจัดที่จอดรถยนต์ไว้อย่างน้อย 64 คัน	ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถไว้เพียงพอ		ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 16)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การกำจัดมูลฝอย				
-	จัดวางถังรองรับมูลฝอยทั่วไป โดยภายในบรรจุถุงดำและมีฝาปิดมิดชิด มีสภาพดีไม่แตกชำรุดกระจายไปตามชั้นต่าง ๆ และภายนอกอาคาร	ทางโครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยทั่วไป โดยภายในบรรจุถุงดำ และมีฝาปิดอย่างมิดชิด ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อภายในบรรจุถุงแดงและมีฝาปิดมิดชิด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเพื่อรวบรวมมูลฝอย ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 17,18,19,20,21)
-	จัดวางถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่ทำจากวัสดุมั่นคงแข็งแรง มีรูปทรงที่ทำความสะอาดได้ง่าย สามารถป้องกันสัตว์ไม่ให้คุ้ยเขี่ยได้ โดยภายในบรรจุถุงแดงและมีฝาปิดมิดชิด มีสภาพดี ไม่แตกชำรุด จัดวางในจุดที่ผู้ใช้บริการมาใช้บริการหรือผ่านเข้า-ออกตามชั้นต่างๆ และภายนอกอาคาร			
-	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เพื่อเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไปตามถังรองรับมูลฝอยดังกล่าว โดยทำการรวบรวมมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงเที่ยง หรือเพิ่มความถี่ในการเก็บขนให้มากขึ้น ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยมากกว่าปกติ			

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การกำจัดมูลฝอย (ต่อ)				
-	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่โรงพยาบาลกำหนด คุณสมบัติให้สามารถเข้ามาเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตาม ห้องต่าง ๆ ได้ โดยทำการเก็บรวบรวมเป็นประจำทุกวันวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเที่ยง	โครงการมีการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดจ้างบริษัท เอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการรับไปกำจัด เป็นประจำ สัปดาห์ละ 2 วัน	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 19,20)
-	มูลฝอยติดเชื้อจากแผนกต่าง ๆ ต้องบรรจุในถังรองรับมูลฝอย ซึ่งภายในบรรจุถุงสีแดงที่มีคุณสมบัติพิเศษและเหมาะสม เช่น ทนทาน เหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถกันน้ำได้ ทนทานต่อ สารเคมีและการรับน้ำหนักและไม่ดูดซึม โดย ผู้ขนย้าย จะ ไม่สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ แล้วผูกมัดปากถุงให้แน่นด้วย เชือก หรือวัสดุอื่นให้แน่นแล้วนำไปทิ้งยังห้องมูลฝอยติดเชื้อ	ขยะมูลฝอยติดเชื้อบรรจุในถังรองรับมูลฝอยซึ่งภายในบรรจุถุง สีแดงที่มีคุณสมบัติพิเศษและเหมาะสม เช่น ทนทาน เหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถกันน้ำได้ ทนทานต่อสารเคมีและการรับ น้ำหนักและไม่ดูดซึมโดย ผู้ขนย้าย จะไม่สัมผัสกับมูลฝอยติด เชื้อ แล้วผูกมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือก	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 18)
-	ห้องพักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีขนาดกว้าง 1.51 เมตร ยาว 2.93 เมตร สูง 2.8 เมตร สามารถกักเก็บปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้ อย่างน้อย 12.4 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูล ฝอยติดเชื้อ ได้มากกว่า 2 วัน	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 21)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การกำจัดมูลฝอย (ต่อ)			
- ห้องพักรวมมูลฝอยทำด้วยวัสดุที่มั่นคง แข็งแรง สามารถ ป้องกันน้ำหรือของเหลวซึมจากภายในและภายนอก พื้นผิว ภายในเรียบ มีประตูปิดได้สนิท เพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไป	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 21)
- และสามารถป้องกันมิให้มีกลิ่นรบกวนบุคคลที่เดินผ่านไป-มา หรือที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง มีรางระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบ บำบัดน้ำเสีย ด้านหน้าประตูห้องมีข้อความ “ที่พักรวมมูลฝอย ติดเชื้อ” ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	ทางโครงการจัดให้มีรางระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย ด้านหน้าประตูห้องมีข้อความ “ที่พักรวมมูลฝอย ติดเชื้อ”	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 27)
- ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีสีแดงทึบแสงและมีข้อความ สีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ ภายในรูปหวักระโหลกไขว้ และมีข้อความว่า “ห้ามนำกลับมา ใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” พร้อมระบุชื่อ โรงพยาบาลชื่อห้องที่ เก็บมูลฝอยติดเชื้อมากำจัด รวมทั้งวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ	บริเวณภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีสีแดงทึบแสงและมี ข้อความสีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติด เชื้อ” อยู่ภายในรูปหวักระโหลกไขว้ และมีข้อความว่า “ห้ามนำ กลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด”	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 18)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การกำจัดมูลฝอย (ต่อ)				
-	จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลให้ใช้ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ เพียงครั้งเดียว	ทางโครงการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลให้ใช้ภาชนะบรรจุมูล ฝอยติดเชื้อเพียงครั้งเดียว	-	-
-	การบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในถุงแดงแต่ละใบควรบรรจุประมาณ 2/3 ของถุงใส่อากาศออกและผูกปากถุงให้แน่นในกรณีที่มูล ฝอยหนักมากให้ซ้อนถุง 2 ชั้น เพื่อป้องกันถุงทะลุหรือแตก และติดป้ายชื่อห้องที่เก็บมูลฝอยบนถุงดังกล่าวทุกใบ	ขยะติดเชื้อชนิดแหลมคม เช่น เข็มฉีดยา, ใบมีดผ่าตัด, ท่อ เหล็กที่ใช้ในการทำหัตถการ นำใส่ถังพลาสติกชนิดหนา ป้องกันการแทงทะลุ มีสัญลักษณ์บ่งชี้ขยะติดเชื้อ การจัดเก็บ เมื่อถึงปริมาณ 2/3 หรือตามขีดกำหนดข้างถัง ทำการปิดล็อก ก่อนส่งแม่บ้าน เพื่อนำใส่ถุงสีแดงและรัดปากถุง ก่อนนำไป ห้องพักขยะติดเชื้อ รอบริษัทภายนอกมารับไปทำลาย	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 18,22)
-	ทางโรงพยาบาลต้องประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในห้องที่คาดว่าจะมีมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยทั่วไปต้อง แยกมูลฝอยใส่ในภาชนะแต่ละประเภทดังนี้ (1) ขยะมูลฝอยติดเชื่อนำใส่ถุงแดงได้แก่ - เข็มฉีดยาทุกชนิด เข็ม ENIG ใบมีดโกน ใบมีดผ่าตัด เศษแก้วแตก (ใส่ลงภาชนะที่ป้องกันการทะลุก่อนทิ้งลงถุง แดง)			

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การกำจัดมูลฝอย (ต่อ)			
- - ผ้าก๊อซ สำลี ผ้าพันแผล (เฉพาะส่วนที่เปื้อนเลือดและ สารน้ำจากร่างกาย) - ซากชิ้นส่วนมนุษย์หรือสัตว์ที่ได้จากการผ่าตัด การ ทดลองชิ้นเนื้อ อวัยวะ รก - สายยางทุกชนิดที่สอดใส่เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย Syringe ถุงมือ ผ้าอนามัย - urine bag ขวดเก็บอุจจาระ ปัสสาวะ เลือด นหนอง เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย (เทของเหลวลง โถส้วม สำหรับ ของเหลวที่อยู่ในภาชนะที่ปิดชนิด disposable ให้ทิ้งทั้ง ภาชนะโดยไม่ต้องเทของเหลวออก)	ขยะติดเชื้อชนิดไม่แหลมคม เช่น ขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง, สิ่งคัดหลั่งที่ออกจากตัวผู้ป่วย และเนื้อเยื่อจากการผ่าตัดนำขยะ ใส่ถุงสีแดง เมื่อถึงปริมาณ ¾ ของถุงขยะ ใช้เชือกมัดปากถุง พร้อมนำขยะติดเชื้อไปพักไว้ที่ห้องพักขยะติดเชื้อ รอบรั้ว ภายนอกมารับไปทำลาย และกรณีชิ้นส่วน/อวัยวะมนุษย์ ตัวอ่อน ศพทารก นำใส่ถุงขยะติดเชื้อ โดยผู้ป่วยและญาติต้องลง นามหนังสือแสดงความยินยอมให้โรงพยาบาลดำเนินการรับ อวัยวะส่วนของร่างกายก่อนนำส่งทำลาย/ส่งชันสูตร	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 18,22)
- (2) ขยะมูลฝอยทั่วไปนำไปใส่ถุงดำ - เศษวัสดุต่างๆ - เศษอาหาร พืช ผัก เนื้อสัตว์ สารอินทรีย์อื่นๆ ที่เน่าเสีย ง่าย (กรองเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อทิ้งลงถุงดำ ส่วนที่เป็นน้ำทิ้ง ลงท่อบำบัดน้ำเสีย)	ทางโครงการกำหนดให้ขยะมูลฝอยทั่วไปนำไปใส่ถุงดำ	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 22)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การกำจัดมูลฝอย (ต่อ)			
- (3) ขยะมูลฝอยแ้วนำใส่ถุงสีเขียว - ขวดหรือภาชนะแก้วสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอาหาร และยาทุกชนิดทั้งที่ใส สีน้ำตาลและสีเขียว - แก้วน้ำ ขวดน้ำเกลือ นวดน้ำเกลือ ขวดยาฉีด (ห่อกระดาษๆหรือใส่กล่องก่อนทิ้ง)	ทางโครงการกำหนดให้ขยะมูลฝอยแ้วนำใส่ถุงสีเขียว	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 22)
(4) ขยะมูลฝอยมีพิษนำใส่ถุงสีเทา - ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ พรอทแตก - กระป๋องสี กระป๋องน้ำมันเครื่อง - กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารเคมี ยาหมดยา สสารเคมีต่างๆ และสารที่บัสแสง - ชิ้นส่วนขยะมีพิษที่เป็นแก้วและของมีคม ห่อกระดาษๆหรือใส่กล่องก่อนทิ้ง	ทางโครงการกำหนดให้ขยะมูลฝอยมีพิษนำใส่ถุงสีเทา	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 22)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การกำจัดมูลฝอย (ต่อ)				
-	(5) ขยะมูลฝอยรีไซเคิลนำมาใส่ถุงขาวขุ่น - พลาสติก - กล่องกระดาษ - กระดาษเอกสาร - หนังสือพิมพ์ สมุด หนังสือต่างๆ - กระป๋องอลูมิเนียม - กระป๋องดีบุก ทองแดง ทอง ทองเหลือง - หนัียง - เศษผ้า	ทางโครงการกำหนดให้ขยะมูลฝอยรีไซเคิลนำมาใส่ถุงขาวขุ่น	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 22)
-	รถเข็นสำหรับขนมูลฝอยติดเชื้อต้องทำด้วยวัสดุเรียบแข็ง ไม่ เป็นสนิม ไม่ซึม ไม่รั่ว ทำความสะอาดง่าย รวมทั้งเป็นผนัง ทึบ และปิดฝามิดชิด	ทางโครงการจัดมีรถเข็นสำหรับขนมูลฝอยติดเชื้อ ทำด้วยวัสดุ แข็งแรง ไม่เป็นสนิม ไม่ซึม ไม่รั่ว ทำความสะอาดง่าย รวมทั้ง เป็นผนังทึบ และปิดฝามิดชิด	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 24)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การกำจัดมูลฝอย (ต่อ)			
- เจ้าหน้าที่ขนมูลฝอยติดเชื้อไปยังห้องพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ต้องไปตามเส้นทางที่โรงพยาบาลกำหนดและระหว่างทางห้าม แวะหรือพักที่ใด และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแต่ละวันให้ล้างรถเก็บ มูลฝอยและฆ่าเชื้อโรค	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ขนมูลฝอยติดเชื้อไปยังห้องพักรวมมูลฝอยติดเชื้อต้องไปตามเส้นทางที่โรงพยาบาลกำหนด และระหว่างทางห้ามแวะหรือพักที่ใด และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแต่ละวันให้ล้างรถเก็บมูลฝอยและฆ่าเชื้อโรค	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 20,21)
- เมื่อมีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นห้ามหยิบด้วยมือเปล่าต้องใช้คีม คีบหรือหยิบด้วยถุงมืออย่างหนาหากเป็นของเหลวให้ซับด้วย กระดาษแล้วทิ้งกระดาษชำระนั้นในภาชนะใบใหม่แล้วจึงทำความสะอาดบริเวณนั้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเช็ดถูกตามปกติ	ทางโครงการกำชับพนักงาน เมื่อมีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นห้าม หยิบด้วยมือเปล่าต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมืออย่างหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษแล้วทิ้งกระดาษชำระนั้น ในภาชนะใบใหม่แล้วจึงทำความสะอาดบริเวณนั้นด้วยน้ำยาฆ่า เชื้อก่อนเช็ดถูกตามปกติ	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 19)
- เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ที่ทำหน้าที่เก็บขนมูลฝอยต้อง ตรวจถุงมูลฝอยก่อนเคลื่อนย้าย ยกและวางถุงบรรจุมูลฝอย อย่างนุ่มนวลและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง ทันที	ทางโครงการกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ที่ทำหน้าที่เก็บ ขนมูลฝอยต้องตรวจถุงมูลฝอยก่อนเคลื่อนย้าย ยกและวางถุง บรรจุมูลฝอยอย่างนุ่มนวลและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างทันที	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 19)
- เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันต้องถอดถุงมือ ผ่ากันเปื้อนและ รองเท้า ได้ถูกวิธีและนำไปแช่น้ำยาทำลายเชื้อ (0.5% โซเดียม ไฮโดรคลอไรด์ นาน 30 นาที) ก่อนนำไปซักล้าง ตามปกติ รวมทั้งอาบน้ำทันที	ทางโครงการกำชับเจ้าหน้าที่หลังจากเก็บรวบรวมมูลฝอยติด เชื้อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันต้องถอดถุงมือ ผ่ากันเปื้อนและ รองเท้า ได้ถูกวิธีและนำไปแช่น้ำยาทำลายเชื้อ (0.5% โซเดียม ไฮโดรคลอไรด์ นาน 30 นาที) ก่อนนำไปซักล้างตามปกติ รวมทั้งอาบน้ำทันที	-	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การกำจัดมูลฝอย (ต่อ)			
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เพื่อเก็บรวบรวมมูลฝอย ติดเชื้อตามยังรองรับมูลฝอยดังกล่าว โดยทำการรวบรวมมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงเที่ยง หรือเพิ่มความถี่ในการเก็บขนให้มากขึ้น ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยมากกว่าปกติ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เพื่อเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตามยังรองรับมูลฝอยดังกล่าว โดยทำการรวบรวมมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 19,20)
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่โรงพยาบาลกำหนด คุณสมบัติ ให้สามารถเข้ามาเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตามห้องต่างๆ ได้			
- ทางโรงพยาบาลติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตสายไหม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เพื่อเข้ามาเก็บมูลฝอย	ทางโครงการได้ประสานงานกับสำนักงานเขตสายไหมมารับกำจัดต่อไป เป็นประจำทุกวัน	-	-
- จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบูท อุปกรณ์ปิดปาก/จมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ	ทางโครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบูท อุปกรณ์ปิดปาก/จมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 25)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การกำจัดมูลฝอย (ต่อ)			
- ต้องเปลี่ยนภาชนะรองรับมูลฝอยไปใหม่ทันที เมื่อเกิดชำรุด หรือใช้การไม่ได้ทันที	ทางโครงการกำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยตรวจสอบภาชนะรองรับมูล ฝอย หากเกิดการชำรุด จะเปลี่ยนไปใหม่ทันที	-	-
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเขตสายไหมและเมื่อบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เข้ามาเก็บมูลฝอยในโรงพยาบาล	ทางโครงการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต สายไหมและเมื่อบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เข้ามาเก็บมูล ฝอยในโรงพยาบาล	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 15)
- ฉีดน้ำยาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรคที่ถังรองรับมูลฝอยแต่ละใบ และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง	ทางโครงการจัดการฉีดน้ำยาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรคที่ถังรองรับมูล ฝอยแต่ละใบและทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง	-	-
- โครงการจะต้องฉีดล้างทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยติด เชื้อ ต้องราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยฉีดล้างทำความสะอาดที่พักร วมมูลฝอยติดเชื้อ ต้องราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 26)
- จัดลานสำหรับล้างรถเข็นซึ่งอยู่ใกล้กับห้องพักรวมมูลฝอยติด เชื้อ และมีรางระบายน้ำ รวบรวมน้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้า สู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่ล้างรถเข็น ซึ่งอยู่ใกล้กับห้องพักรวม มูลฝอยติดเชื้อ และมีรางระบายน้ำ รวบรวมน้ำเสียจากการล้าง รถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 27)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การกำจัดมูลฝอย (ต่อ)			
- นำจากการทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยระบายลงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องมูลฝอยติดเชื้อและเปิดเฉพาะช่วงที่มีการกักเก็บมูลฝอย โดยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 10 °C	ทางโครงการมีการติดป้ายคำแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งติดป้ายเตือนเช่น “ปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้” “ขึ้น-ลงชั้นเดียวกรุณาให้บันได” เป็นต้น ไว้ในห้องพักของผู้ป่วยและหน้าลิฟท์	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 37)
1. ติดคำแนะนำถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งติดป้ายเตือนเช่น “ปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้” “ขึ้น-ลงชั้นเดียวกรุณาให้บันได” เป็นต้น ไว้ในห้องพักของผู้ป่วยและหน้าลิฟท์	ทางโครงการมีการติดป้ายคำแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งติดป้ายเตือนเช่น “ปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้” “ขึ้น-ลงชั้นเดียวกรุณาให้บันได” เป็นต้น	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 28)
2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของ หลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ว่าสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดการชำรุดทางโครงการจะเปลี่ยนทันที	-	-
3. ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดทันที			
4. ต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนแล้วนำมาเปรียบเทียบเป็นสถิติข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอาคารเพื่อให้ทราบ ว่าในแต่ละเดือนใช้ปริมาณไฟฟ้ามากน้อยแตกต่างกันเพียงใด	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจดจดบันทึกข้อมูลการใช้ ไฟฟ้าในแต่ละเดือนแล้วนำมาเปรียบเทียบเป็นสถิติข้อมูลการใช้ ไฟฟ้าในอาคาร	-	ภาคผนวก จ 4

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การกำจัดมูลฝอย (ต่อ)				
-	5).ต้องบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 6. ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน 7. ต้องตรวจสอบความเย็นรั่วไหลจากห้อง ที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและจุดรอยรั่วตามผนัง ผ้าเพดาน ประตูช่องแสงและปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ 8. ต้องลดการเก็บเอกสารหรือวัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 9. หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าเพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่าง 10.ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบเกี่ยวกับการปิดคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่ใช้งาน	โครงการได้จัดทำป้ายการประหยัดพลังงาน เช่น อยาลืมปิดไฟ-น้ำ บริเวณพื้นที่ต่างๆภายในโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 6,29,37)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม				
-	โรงพยาบาลควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจง และให้ข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาล เกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาล	ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เป็นผู้ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที	-	-
-	โรงพยาบาลควรจัดจ้างบุคลากรในท้องถิ่นเข้ามาทำงานในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้	ทางโครงการได้จัดจ้างบุคลากรในท้องถิ่นเข้ามาทำงานในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้	-	-
-	ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยเน้นโครงการช่วยเหลือทางการแพทย์ และสาธารณสุข	ทางโครงการดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยเน้นโครงการช่วยเหลือทางการแพทย์ และสาธารณสุข	-	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 ความปลอดภัย			
- กวดขันพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีเหตุผิดปกติให้รีบดำเนินการช่วยเหลือในขั้นต้นหรือติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที	ทางโครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีเหตุผิดปกติให้รีบดำเนินการช่วยเหลือ	-	-
- ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบไฟฟ้าให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หากพบว่ามี การชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทันที	ทางโครงการได้จัดทำระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	ภาคผนวก จ 5 ภาคผนวก จ 6 ภาคผนวก จ 7
- ตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งานเดือนละ 1 ครั้ง ของประตูทางออกสู่บันไดหนีไฟให้สามารถใช้งานได้ ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้			
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณทางเข้า-ออก และตรวจตราในพื้นที่	ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เดินทางมาโรงพยาบาล ตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโรงพยาบาล	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 15)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 ความปลอดภัย			
- ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง	ทางโครงการได้ประสานงานกับสถานีดับเพลิง ให้มาอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของโครงการเพื่อสามารถปฏิบัติตนหากกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้	-	ภาคผนวก จ 5 ภาคผนวก จ 7
- ให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในขั้นต้นได้โดยฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง			
- ต้องจัดทำแผนผังบริเวณและแผนปฏิบัติในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งแจ้งจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับสถานีตำรวจนครบาลบางเขน เพื่อที่เวลาเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว	ทางโครงการจัดให้มีแผนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	-	ภาคผนวก จ 7

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 ความปลอดภัย			
- จัดพื้นที่จัดรวมพล เพื่ออพยพเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์สำนักงานโดยจัดเตรียมพื้นที่ไว้ 2 แห่ง คือ พื้นที่ที่ 1 บริเวณพื้นที่สีเขียวทางด้านทิศตะวันตกของอาคารรักษาพยาบาลและพื้นที่ที่ 2 บริเวณพื้นที่ว่างมีพื้นที่รวม 882.27 ตารางเมตร ซึ่งอัตราส่วนผู้ป่วยต่อพื้นที่จัดรวมพล ประมาณ 1:11.03	ทางโครงการได้มีจัดพื้นที่จัดรวมพลของโครงการ จำนวน 2 จุด	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 30,38)
- การใช้สารเคมี 1. โครงการจัดอบรมให้แก่พนักงานใหม่เกี่ยวกับวิธีการใช้สารเคมี 2. โครงการจัดอบรมให้แก่พนักงานเก่าเกี่ยวกับวิธีการใช้สารเคมีประจำทุก 6 เดือน 3. โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ใช้สารเคมีอย่างประหยัดและคุ้มค่า	ทางโครงการได้ประสานงานกับสถานีดับเพลิง ให้มาอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของโครงการเพื่อสามารถปฏิบัติตนหากกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้	-	ภาคผนวก จ 5 ภาคผนวก จ 7

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.2 ความปลอดภัย (ต่อ)				
-	4. โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เหมาะสมกับการใช้งานด้านการจัดเก็บสารเคมี และการผสม สารเคมีเป็นต้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน	ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล เหมาะสมกับการใช้งานด้านการจัดเก็บสารเคมี และการผสม สารเคมีเป็นต้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 25)
	5. โครงการต้องรวบรวมภาชนะบรรจุสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วไป ไว้ยังห้องพักรวมมูลฝอยแห้ง เพื่อรอนำไปกำจัดต่อไป			
	- การเก็บรักษาภาชนะบรรจุก๊าซ	ทางโครงการจัดให้มีการเก็บถังบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์ ในสถานที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้ดีมีหลังคา กันแดดและฝน และติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ในห้องเก็บถังบรรจุก๊าซเพื่อตรวจสอบ	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 31,32,33,34)
	1. โรงพยาบาลเก็บถังบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์ใน สถานที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้ดีมีหลังคา กันแดดและฝน			
	2. โรงพยาบาลควรวางถังบรรจุก๊าซแยกแต่ละชนิด			
	3. ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ในห้องเก็บถังบรรจุก๊าซเพื่อตรวจสอบ			

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.2 ความปลอดภัย (ต่อ)				
-	4. ติดป้ายที่มีข้อความ “ห้ามบุคคลภายนอกเข้า” ตรงประตูทางเข้าอาคารเก็บถังบรรจุก๊าซเพื่อความปลอดภัย	ทางโครงการมีการติดป้าย “ห้ามบุคคลภายนอกเข้า” ตรงประตูทางเข้าอาคารเก็บถังบรรจุก๊าซเพื่อความปลอดภัย	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 31,32,33,34,39)
	5. โรงพยาบาลต้องรัดสายยางหรือรัดโซ่ถังบรรจุก๊าซทุกใบเพื่อป้องกันถังก๊าซล้ม	ทางโครงการจัดให้มีโซ่รัดถังบรรจุก๊าซทุกใบเพื่อป้องกันถังก๊าซล้ม พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความปลอดภัยของถังบรรจุก๊าซ	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 31,32,33,34)
	6. โรงพยาบาลต้องตรวจสอบฝาครอบลิ้นของถังบรรจุก๊าซให้แน่นอยู่เสมอ			
	7. โรงพยาบาลต้องแยกถังบรรจุก๊าซเปล่าและถังบรรจุที่มีก๊าซบรรจุอยู่ออกจากกัน โดยถังเปล่าควรปิดลิ้นและฝาครอบลิ้นให้สนิทและทำเครื่องหมายไว้เพื่อป้องกันการสับสน			
	8. ในขณะเคลื่อนย้ายถังบรรจุก๊าซอย่าให้ถังบรรจุก๊าซกระแทกกันอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้ตัวถังบรรจุก๊าซอื่นหรืออุปกรณ์นิรภัยชำรุดได้			

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 ความปลอดภัย (ต่อ)			
- - การเคลื่อนย้ายบรรจุถังก๊าซ 1. ต้องตรวจสอบว่าได้ปิดฝาครอบละมิดเกลียวเข้าที่แน่นแล้ว ก่อนเคลื่อนย้ายถังนี้เพื่อป้องกันมิให้ลิ้น (Valve) ที่หัวถัง ถูกกระทบกระแทก 2. เมื่อจะเคลื่อนย้ายถังขนาดใหญ่ ควรใช้คนยก 2 คน คนละ ปลายหรือใส่รถเข็นในท่าตั้งพร้อมมีสายรัดถัง 3. ไม่ลากหรือกลิ้งถังไม่ว่าจะเป็นถังเปล่า หรือถังที่มีการ บรรจุ 4. ขณะเคลื่อนย้ายต้องไม่ให้ถังหล่นหรือกระทบกับสิ่งใด 5. รถเข็นถังต้องแข็งแรงอยู่ในสภาพดี เหมาะกับน้ำหนักของ ถังและต้องมีโช้ หรือสายรัดถังที่มั่นคง เพื่อป้องกันการหล่น หรือล้ม 6. ถังก๊าซที่กำลังจะใช้ ต้องตั้งและยึดไม่ให้เคลื่อนที่ได้และ ต้องไม่อยู่ใกล้ความร้อน	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความปลอดภัย ของถังบรรจุก๊าซ อยู่ตลอดเวลา	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 31,32,33,34)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.2 ความปลอดภัย (ต่อ)				
-	<p>7. ก่อนต่อเครื่องมือใด ๆ เข้ากับถังก๊าซ ให้ปิดเศษผงและฝุ่น ละอองออกให้หมดเสียก่อน โดยเฉพาะบริเวณที่เครื่องจะต่อ เข้ากับถัง</p> <p>8. หันทางออกของลิ้น (Valve) ที่ถังก๊าซ ไปในทิศทางที่ไม่ คนอยู่ก่อนแล้วรีบเปิดและปิดเร็วๆ 1 ครั้ง เพื่อไล่ฝุ่นละอองที่ ทางออกของลิ้น (Valve)</p> <p>9. ห้ามใช้น้ำมัน หรือสิ่งหล่อลื่นทาที่ช่องเปิด (Outlet) ของถ้ำ บ้าช หรือเครื่องมือที่จะต่อกับถังก๊าซ</p> <p>10. เครื่องมือที่ทำไว้สำหรับก๊าซชนิดหนึ่ง ห้ามนำไปต่อกับถัง ก๊าซอีกชนิดหนึ่ง เช่น ห้ามเอามาตรวจวัดการไหล (Flow Meter) ของออกซิเจนไปต่อกับถังของไนตรัสออกไซด์</p> <p>11. ต้องปิดปั๊มคุมแรงอัด (Pressure regulator) ที่เครื่องซึ่ง นำมาต่อกับถังก๊าซไว้ก่อน แล้วจึงเปิดลิ้น (valve) ที่ถังก๊าซ</p> <p>12. การขันสกรู หรือเกลียวตรงจุดต่อของเครื่องมือกับถังก๊าซ ตรงทางออกของลิ้นให้ขัดพออยู่และไม่รั่ว อย่าขันแน่นเกินไป เกลียวจะสึกชำรุด</p>	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความปลอดภัย ของถังบรรจุก๊าซ อยู่ตลอดเวลา	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 31,32,33,34)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.2 ความปลอดภัย (ต่อ)				
-	13. การเปิดลิ้น (Valve) ของถังก๊าซ ที่มีก๊าซบรรจุเต็มถึงครึ่งแรกให้เปิดลิ้น (Valve) ของถังก๊าซไปจนสุดทางก่อน (คือเปิดเต็มที่) แล้วหมุนปิดกลับมา 1/4 - 1/2 รอบก่อน แล้วจึงใช้ก๊าซต่อไป ขั้นตอนนี้ทำเฉพาะครั้งแรก ครั้งเดียวเมื่อมีก๊าซเต็มถึง	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความปลอดภัยของถังบรรจุก๊าซ อยู่ตลอดเวลา	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 31,32,33,34)
	14. ถังก๊าซที่กำลังใช้ ควรมีป้ายขนาดใหญ่บอกชื่อก๊าซนั้น แขนงไว้ ใช้ตัวอักษรที่ขนาดโตพอจะอ่านได้ชัดในระยะ 5 ฟุต และให้หันป้ายไปทางทิศที่มองเห็นง่าย ไม่เอาป้ายออกก่อนใช้ หรือ"ขณะใช้"			
	15. ให้ตรวจสอบป้ายก่อนนำไปแขวนว่าตรงกับการที่อยู่ในภาชนะบรรจุทั้งชื่อและรหัส	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 ความปลอดภัย (ต่อ)			
16. ต้องมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ เมื่อกำลังใช้ก๊าซ และป้ายควรมีขนาดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ชัดในระยะ 5 ฟุต	ทางโครงการจัดให้มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ บริเวณถังก๊าซ	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 35)
17. ไม่จับถังก๊าซด้วยผ้าหรือมือที่เป็นน้ำมันหรือสารหล่อลื่น	ทางโครงการกำชับห้ามจับถังก๊าซด้วยผ้าหรือมือที่เป็นน้ำมันหรือสารหล่อลื่น	-	-
18 ก่อนปลดหัวต่อใด ๆ ออกจากถังก๊าซ ต้องปิดกั้น ที่ถังก๊าซก่อนแล้วปล่อยแรงอัดออกจากเครื่องมือั้น จนหมดจึงปลดหัวต่อ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 31,32,33,34)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.2 ความปลอดภัย (ต่อ)				
-	<p>19. เมื่อก๊าซหมดถังแล้วให้ปิดลิ้น (Valve) ที่ถัง ปลอดภัย เครื่องมือที่ต่อกับถังออกแล้วปิดฝาครอบให้แน่น</p> <p>20. ลิ้น (Valve) ของถังก๊าซต้องปิดอยู่ตลอดเวลา ยกเว้นเวลา ใช้งาน</p> <p>21. ห้ามทดสอบการรั่วของก๊าซ โดยใช้เปลวไฟให้ใช้ฟองสบู่</p> <p>22. ห้ามยกถังก๊าซ โดยจับเฉพาะที่ฝาครอบแล้วดึงขึ้นเพราะ ถ้าฝาปิดเกลียวไวไม่แน่น ถึงจะหล่นกระแทกพื้นหรือล้มได้ เสี่ยงต่อการระเบิด</p> <p>23. การถ่ายก๊าซจากถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่ง ต้องให้ บริษัทผู้ผลิต หรือผู้มีอาชีพทางด้านนี้เป็นผู้กระทำ ณ สถานที่ ของผู้ผลิต หรือผู้รับจ้าง ห้ามกระทำได้โดยผู้ใช้อย่างเด็ดขาด</p> <p>24. ไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนต่างๆ ของถังก๊าซ เช่น Safety RelatfValves หรือ Non-inter changeable connectors ซึ่ง ทำไว้สำหรับความปลอดภัยและป้องกันอันตราย โดยผู้ไม่มี ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง</p>	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความปลอดภัย ของถังบรรจุก๊าซ อยู่ตลอดเวลา	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 31,32,33,34)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.3 การอนุรักษ์พลังงาน			
- การประหยัดพลังงาน - ควรตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในโรงพยาบาล 25 °C และตั้งเวลาเปิด-ปิด การประหยัดน้ำประปา 1. บำรุงรักษาท่อน้ำประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าระบบประปาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ปิดน้ำหลังจากเลิกใช้	โครงการได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ-ไฟ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 5,37)
- การประหยัดเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 1. บำรุงรักษายานพาหนะอย่างสม่ำเสมอตามคู่มือการใช้รถแต่ละประเภท 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการและคนขับรถของโรงพยาบาลดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษายานพาหนะอย่างสม่ำเสมอตามคู่มือการใช้รถ ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยไม่ให้เกิดการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถซึ่งโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล	-	-
3. ใช้รถยนต์ให้น้อยที่สุดและส่งเสริมการติดต่อกันโดยใช้ระบบติดต่อสื่อสารแบบอื่น	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 36)
		-	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.3 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)			
- กระดาษสำนักงาน - ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 23)
- ขยะมูลฝอย - โครงการจัดรณรงค์โดยใช้การส่งเสริมกลยุทธ์ 5 R ใน โรงพยาบาล (การลด การใช้ซ้ำ การหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ เป็นอันตรายการซ่อมแซมและการนำกลับมาใช้ใหม่)	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก จ 8

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ			
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.3 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)			
- ลดปริมาณการใช้น้ำตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด 1. ซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลต่างๆ และหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 29)
2. ติดตั้งหัวกระจายน้ำที่ก๊อกน้ำบริเวณล้างจาน บริเวณทำความสะอาดต่างๆ หรือติด Aeratorหรืออุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก เพื่อช่วยเพิ่มอากาศให้แก่ น้ำที่ไหลออกจากหัวก๊อก และลดปริมาณการไหลของน้ำ	ทางโครงการติดตั้งหัวกระจายน้ำที่ก๊อกน้ำบริเวณล้างจาน บริเวณทำความสะอาดต่างๆ	-	-
3. ติดตั้งหัวฉีดควบคุมการปิด-เปิดน้ำเพื่อป้องกันการไหลทิ้งของน้ำ	ทางโครงการติดตั้งหัวฉีดควบคุมการปิด-เปิดน้ำเพื่อป้องกันการไหลทิ้งของน้ำ	-	-
4. ทำการตรวจสอบรอยรั่วซึมบริเวณชักโครกอย่างสม่ำเสมอ/ รมรงค์ให้ไม่มีการทิ้งเศษอาหาร/กระดาดจะทำให้สูญเสีย น้ำจากการกดชักโครก	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบรอยรั่วซึมบริเวณ ชักโครกอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 29)
5. รมรงค์ให้ผู้ใช้บริการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้น้ำ โดยไม่ควรปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้าแปรงฟัน ถูสบู่ตอน อาบน้ำ	โครงการได้จัดทำป้ายการประหยัดพลังงาน เช่น อย่าลืมปิดไฟ-น้ำ บริเวณพื้นที่ต่างๆภายในโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 5,6)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.3 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)				
-	6. ใช้ Spinkler ในการรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง ควรรดน้ำต้นไม้ในขณะที่แดดไม่จัด	ทางโครงการใช้ Spinkler ในการรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำ ด้วยสายยาง	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 7)
	7. ทำการล้างผัก และผลไม้ในอ่าง หรือภาชนะที่มีการกักเก็บ น้ำไว้อย่างเพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำ โดยตรง จะใช้น้ำมากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้ในภาชนะ ถึงร้อยละ50%	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
	8. นำน้ำที่เหลืออยู่ในแก้ว (ห้องสัมนา) กลับไปใช้รดน้ำต้นไม้/ ทำความสะอาดต่างๆ	หากน้ำที่เหลืออยู่ในแก้วทางโครงการจะนำน้ำไปรดต้นไม้	-	-
	9.ควรใช้เหยือกน้ำกับแก้วปาล์วในการบริการน้ำดื่ม และให้ผู้ ที่ต้องการจะดื่มรินเองหรือใช้เป็นขวดน้ำดื่มเพื่อในกรณีที่ผู้ไม่ ระสงค์จะดื่มจะได้ไม่เปิด ทำให้เป็นการประหยัดน้ำในทาง หนึ่ง	ทางโครงการจัดให้มีเหยือกน้ำกับแก้วปาล์วในการบริการน้ำดื่ม	-	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.3 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)				
-	ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า/ตามแนวทางของเทคโนโลยีสะอาด 1. ทำการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 2. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน 3. ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 4. ตรวจสอบความเย็นรั่วไหลจากห้องที่มีการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ/ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้า เพดาน ประตู ช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ปรับอากาศ 5. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุที่ไม่จำเป็นต้อง ใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 6. ติดตั้งฉนวนกันความร้อน โดยรอบ ห้องที่มี เครื่องปรับอากาศ/ใช้มู่ลี่กันแดดป้องกันแสงแดดส่องกระทบ 7. หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า เพราะจะช่วยเพิ่มแสง สว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น 8. ไม่ควรเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน	โครงการได้จัดทำป้ายการประหยัดพลังงาน เช่น ยาลิมปิด- ไฟหน้า บริเวณพื้นที่ต่างๆภายในโครงการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พัก อาศัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 5,6,29,37)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.3 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)				
-	ลดปริมาณขยะมูลฝอยตามแนวทางของเทคโนโลยีสะอาด 1. คัดเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เติมใหม่ได้ (Refill) 2. คัดเลือกวัสดุที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ในกรณีที่ต้องการใช้ปริมาณมาก 3. คัดเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ ย่อยสลายได้ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตมาจากการรีไซเคิล เป็นต้น 4. รณรงค์การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า 5. ในสำนักงานควรใช้กระดาษเอกสารส่งต่อๆ กัน แทนการสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด	ทางโครงการมีการรณรงค์ให้เลือกใช้ ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) คัดเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ ย่อยสลายได้ และรณรงค์ให้ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 23)

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.3 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)				
-	6. ปลุกจิตสำนึกของพนักงานโรงพยาบาลให้มีความตระหนักในเรื่องของการลดปริมาณมูลฝอย	ทางโครงการประกาศให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอย แต่ละประเภท เพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน ติดไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 23)
	7. ประชาสัมพันธ์ผู้ให้บริการให้มีความตระหนักในเรื่องของการ ลดปริมาณการเกิดของเสีย รวมถึงการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน	ทางโครงการได้จัดทำป้ายข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอย เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณขยะ	-	ภาคผนวก จ 1 (รูปที่ 23)
	8. ทำการจัดเก็บข้อมูลของแหล่งที่มาและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ละแผนกเพื่อวิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข	ทางโครงการมีการจัดเก็บข้อมูลของแหล่งที่มาและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ละแผนกเพื่อวิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข	-	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะเปิดดำเนินการ				
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.4 ทศนียภาพและสุนทรียภาพ				
-	1.จัดภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณพื้นที่ว่างรอบอาคารประมาณ 1,335.85 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้นมะม่วงปลูกต้นเข็ม และต้นเฟื่องฟ้าและปลูกหญ้านวลน้อย	ทางโครงการก่อสร้างเป็นไปตามภูมิสถาปัตยกรรม และจัดให้ปลูกไม้ยืนต้น บริเวณพื้นที่ว่าง	-	-