



## ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย พาร์ค รามอินทรา



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว






รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 4 ป้าย “กรุณาขับช้าๆ”



รูปที่ 5 ป้าย “กรุณาอย่าติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในที่จอดรถ”



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนน





รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด



รูปที่ 8 มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย พาร์ค รามอินทรา (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 9 สัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อประปา

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด





รูปที่ 11 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าและใต้ดิน



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังเก็บน้ำ




รูปที่ 13 สุขภัณฑ์ประหยัdnน้ำ



รูปที่ 14 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 15 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



รูปที่ 16 สุขภัณฑ์ประหยัดพลังงาน



รูปที่ 17 สภาพโครงการปัจจุบัน





รูปที่ 18 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปที่ 19 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 20 การขนย้ายมูลฝอย



รูปที่ 20 การขนย้ายมูลฝอย (ต่อ)



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 22 รถจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตบางเขน





รูปที่ 23 เจ้าหน้าที่ทำการตักไขมัน



รูปที่ 24 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้





การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย พาร์ค รามอินทรา (ระยะดำเนินการ)




รูปที่ 27 หัวรับน้ำดับเพลิง




รูปที่ 28 แผนผังเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 29 ป้ายทางหนีไฟ



รูปที่ 30 ประตูหนีไฟ



รูปที่ 31 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 32 ไฟส่องสว่าง

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 33 จุดรวมพล




รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค




รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค (ต่อ)



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย พาร์ค รามอินทรา (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 35 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรหน้ากอนาмай



รูปที่ 36 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณภายในโครงการ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด






รูปที่ 37 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ 38 รางระบายน้ำ



รูปที่ 39 ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 40 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย พาร์ค รามอินทรา (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 41 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น




รูปที่ 42 ห้องฉุกเฉิน



รูปที่ 43 ป้ายแสดงวิธีการช่วยเหลือผู้จมน้ำ



รูปที่ 44 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน




รูปที่ 45 อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 46 พื้นที่สำหรับล้างตัว




รูปที่ 47 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 48 ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ





รูปที่ 49 ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Test Kit)



รูปที่ 50 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม





รูปที่ 51 บ้ายเดือนปรับปรุง/ซ่อมแซม



รูปที่ 52 ระบบคีย์การ์ด เข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 53 กล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 54 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถึงสำรองน้ำ





รูปที่ 55 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ