




**หนังสือรับรอง**  
**การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**  
**และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ**  
**โครงการ อยู่ดี คอนโด ( เฟสที่ 2 )**

วันที่ 11 กรกฎาคม 2568

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอยู่ดี คอนโด (เฟสที่2) ตั้งอยู่ซอยฉะเชิงเทรา-บางปะกง 26 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ของนิติบุคคลอาคารชุด อยู่ดี คอนโด อาคารรอกงาม-จงเจริญ ฉบับประจำเดือน

- ☒ มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568  
☐ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568  
☐ อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายสิทธิสิทธิ์	วิจักขณาพงษ์		หัวหน้าทีม
นายนระชัย	วิจักขณาพงษ์		ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
นางสาวกนกานต์	ใจมั่น		เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน

ขอแสดงความนับถือ

  
 .....  
 ( นายสิทธิสิทธิ์ วิจักขณาพงษ์ )  
 ผู้จัดการ

บัญชีรายชื่อรับรองและคุณสมบัติของผู้จัดทำรายงาน  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อยู่ดี คอนโด (เฟสที่2) ของนิติบุคคลอาคารชุด อยู่ดี คอนโด อาคารงอกงาม-จางเจริญ  
ครั้งที่ 1/2568 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ)

ชื่อ-สกุล	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่/ที่ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ ของงานศึกษาจัดทำรายงานทั้งฉบับ	ลายมือชื่อ
1.นางสาวกิ่งกานต์ ใจมั่น	-บทที่ 1 บทนำ -ภาคผนวก	บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด 4/1060 เสรีไทย 57 แยก 45 แขวงคลอง กุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240	20	กิ่งกานต์ ใจมั่น
2. .นายนระชัย วิจักษณาพงษ์	-บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ -บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ	บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด 4/1060 เสรีไทย 57 แยก 45 แขวงคลอง กุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240	60	นระชัย
3.นายสิษฐิสิษฐ์ วิจักษณาพงษ์	-บทที่ 4 บทสรุป	บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด 4/1060 เสรีไทย 57 แยก 45 แขวงคลอง กุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240	20	สิษฐิษฐ์

## รายละเอียดโครงการแบบสังเขป

ชื่อโครงการ :	อยู่ดี คอนโด ( เฟสที่2 )
สถานที่ตั้งโครงการ :	103 ,104 ซ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง 26 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของโครงการก่อนการโอนสิทธิ :	บริษัท ที.เค.เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถนนฉะเชิงเทรา -บางปะกง ตำบลฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โครงการได้รับความเห็นชอบรายงาน :	เลขที่ ทส 1009.5/9749 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม :	บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประเภทโครงการ :	เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร ก และ จ ) พื้นที่ใช้สอย 5,882.66 ตารางเมตร
เจ้าของโครงการปัจจุบัน :	นิติบุคคลอาคารชุด อยู่ดี คอนโด อาคารรอกงาม – จงเจริญ 102 ถนนฉะเชิงเทรา -บางปะกง ตำบลฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สภาพโครงการปัจจุบัน :	เปิดใช้อาคารจำนวน 2 อาคาร ห้องพักทั้งหมด 158 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ ที่จอดรถยนต์ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
โครงการได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ครั้งสุดท้ายเมื่อ :	ปี 10 มกราคม 2568
จัดทำรายงานโดย:	บริษัทคอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด
รายละเอียดโครงการ :	แสดงไว้ในบทที่ 1