

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เขาลัก ลากูน่า รีสอร์ท ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 พบว่า โครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีมาตรการฯ บางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

- ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายแสดงทางแยกทุกแห่ง และป้ายแสดงทางไปลานจอดรถ
- จัดทำเครื่องหมายบนพื้นทางแสดงทิศทางการจราจร

ทั้งนี้ มาตรการฯ ทั้ง 2 ข้อนี้ โครงการไม่ได้ปฏิบัติ เนื่องจากบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการมีบริเวณไม่กว้างจึงไม่จำเป็นต้องมีป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายแสดงทางแยก ป้ายแสดงทางไปลานจอดรถ และเครื่องหมายบนพื้นทางแสดงทิศทางการจราจร

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งทั้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 (มกราคม - มิถุนายน) และครึ่งหลังของปี 2568 (กรกฎาคม - ธันวาคม) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งทั้งหมดของโครงการ (pH, BOD, SS, TKN และ Oil & Grease) มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนด

(2) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้จากพื้นที่ส่วนกลางทั้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 (มกราคม - มิถุนายน) และครึ่งหลังของปี 2568 (กรกฎาคม - ธันวาคม) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำใช้ทั้งหมดของโครงการ (pH, TDS, Total Hardness, Chloride, Fe และ Total Coliform Bacteria) มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนด