

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568**

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	จ
สารบัญตาราง	ข
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-2
1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-4
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน	1-4
1.5 รายละเอียดโครงการ	1-5
1.6 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-22
1.7 การดำเนินงานของโครงการ	1-23
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ	3-13
3.2 แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง	3-29
3.3 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	3-35
3.4 แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์	3-57
3.5 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	3-59
3.6 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง	3-70
3.7 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย	3-71
3.8 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย	3-77
3.9 แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม	3-77
3.10 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ	3-90
3.11 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-91
บทที่ 4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเหมืองแร่หินปูน
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568**

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	จ
สารบัญตาราง	ข
ภาคผนวก	
ภาคผนวก 1	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 1-1	หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 1-2	แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่เห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 1-3	หนังสือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ฯ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า
ภาคผนวก 1-4	หนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 1-5	กฎระเบียบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 1-6	ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ/เอกสารขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก 1-7	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 1-8	มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก 1-9	เอกสารเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ภาคผนวก 2	แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ
ภาคผนวก 2-1	ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ <ul style="list-style-type: none">- คุณภาพอากาศในบรรยากาศ- ค่าความทึบแสง (Opacity)
ภาคผนวก 2-2	เอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ
ภาคผนวก 2-3	บันทึกการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์
ภาคผนวก 2-4	บันทึกการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ
ภาคผนวก 3	แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง
ภาคผนวก 3-1	ผลการติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียง <ul style="list-style-type: none">- ระดับเสียงโดยทั่วไป- ระดับเสียงเรือลากจูง
ภาคผนวก 3-2	ระยะเวลาการทำงานตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าหรือข้อกำหนดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคผนวก 4	แผนปฏิบัติการด้านความั่นสะเทือน
ภาคผนวก 4-1	เอกสารการชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่ กฎหมายกำหนด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

จ

สารบัญตาราง

ข

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 5 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ภาคผนวก 5-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน และตะกอนดิน

- คุณภาพน้ำผิวดิน
- คุณภาพตะกอนดิน

ภาคผนวก 6 แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์

ภาคผนวก 6-1 หนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าประจำปี และรายงานการตรวจสอบสภาพความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้างท่าเทียบเรือ

ภาคผนวก 6-2 ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เรื่องการควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
และแม่น้ำป่าสักเป็นการเฉพาะชั่วคราว

ภาคผนวก 7 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

ภาคผนวก 7-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

ภาคผนวก 7-2 แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ประจำปี 2568

ภาคผนวก 8 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง

ภาคผนวก 8-1 บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ

- ปริมาณรถบรรทุกขนส่ง
- ปริมาณเรือเข้าเทียบท่า

ภาคผนวก 8-2 ตัวอย่างเอกสารประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ

ภาคผนวก 9 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย

ภาคผนวก 9-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก 9-2 แผนการจัดการของเสียจากเรือ/มาตรการความปลอดภัย การป้องกันและขจัดมลพิษ
ทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ถ่านหิน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจำเรือ

ภาคผนวก 9-3 บันทึกการตรวจสอบสภาพหน้าท่าเทียบเรือ

ภาคผนวก 10 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

ภาคผนวก 10-1 บันทึกชนิด ปริมาณ แหล่งกำเนิดของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ภาคผนวก 10-2 ตัวอย่างใบเสร็จการจัดเก็บขยะมูลฝอย

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568**

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	จ
สารบัญตาราง	ข
ภาคผนวก 11	แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
ภาคผนวก 11-1	บันทึกข้อร้องเรียน
ภาคผนวก 11-2	ตัวอย่างเอกสารการว่าจ้างคนงานในท้องถิ่น
ภาคผนวก 11-3	ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และตัวอย่างแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก 11-4	เอกสารประกอบกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับประชาชน
ภาคผนวก 11-5	การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ภาคผนวก 11-6	ผลการสำรวจด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
ภาคผนวก 12	แผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข และสุขภาพ
ภาคผนวก 12-1	การตรวจสุขภาพพนักงาน
-	แผนการตรวจสุขภาพพนักงาน
-	ตัวอย่างผลการตรวจสุขภาพพนักงาน + ตรวจการได้ยิน (Audiogram)
ภาคผนวก 12-2	แผนการประสานงานส่งต่อคนงานที่เจ็บป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลใกล้เคียง
ภาคผนวก 12-3	เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพ
ภาคผนวก 13	แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาคผนวก 13-1	ผลการติดตามตรวจสอบระดับความเข้มของแสงสว่าง
ภาคผนวก 13-2	บันทึกบัญชีสินค้าที่บรรทุก ชนิด และปริมาณสินค้า
ภาคผนวก 13-3	บันทึกการตรวจสอบระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภาคผนวก 13-4	การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
-	แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภาคผนวก 13-5	เอกสารการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ภาคผนวก 13-6	บันทึกการเจ็บป่วย การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
ภาคผนวก 13-7	แผนการจัดการการเกิดอุบัติเหตุเรือขนส่งสินค้าล่มทันที

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

จ

สารบัญตาราง

ข

สารบัญรูป

รูปที่ 1-1	แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา	1-3
รูปที่ 1-2	ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1-6
รูปที่ 1-3	ความยาวหน้าท่าและความกว้างในแนวเขตที่ดินของท่าเทียบเรือทั้ง 5 ท่า ในภาพถ่ายทำเทียบเรือกับที่ดินจริงของโครงการในปัจจุบัน	1-9
รูปที่ 1-4	เส้นทางการเดินเรือลำเลียงขนส่งสินค้า	1-12
รูปที่ 1-5	จุดจอดเรือชั่วคราว	1-13
รูปที่ 1-6	จุดจอดเรือพักคอย และจุดจอดเรือเพื่อทำการพ่วงจุ้ง บริเวณหน้าท่าเทียบเทียบเรือ (พื้นที่ว่างระหว่างท่าเทียบเรือที่ 3 และท่าเทียบเรือที่ 4 ของท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ)	1-14
รูปที่ 1-7	การรับสินค้าประเภทปุ๋ย ข้าวสาร และกากเมล็ดพืชที่หน้า ท่าเทียบเรือ	1-16
รูปที่ 1-8	การรับสินค้าประเภทปุ๋ย ในอาคารจัดเก็บสินค้า	1-17
รูปที่ 1-9	การรับสินค้าประเภทปุ๋ยจากตู้คอนเทนเนอร์	1-18
รูปที่ 1-10	การส่งออกสินค้าประเภทปูนซีเมนต์บรรจุกระสอบ แร่แปรไรต์บรรจุกระสอบ และข้าวสารบรรจุกระสอบ	1-19
รูปที่ 1-11	การส่งออกสินค้าประเภทแร่ยิปซัมผ่านโถกกลิ้งสินค้า	1-20
รูปที่ 2-1	มาตรการทั่วไป	2-28
รูปที่ 2-2	แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ	2-29
รูปที่ 2-3	แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง	2-31
รูปที่ 2-4	แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน	2-31
รูปที่ 2-5	แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์	2-32
รูปที่ 2-6	แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	2-32
รูปที่ 2-7	แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง	2-33
รูปที่ 2-8	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย	2-35
รูปที่ 2-9	แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย	2-36
รูปที่ 2-10	แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม	2-36
รูปที่ 2-11	แผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข และสุขภาพ	2-39
รูปที่ 2-12	แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-42
รูปที่ 2-13	แผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและทัศนียภาพ	2-43
รูปที่ 3-1	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-15
รูปที่ 3-2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม พ.ศ. 2568 (ฤดูฝน)	3-18
รูปที่ 3-3	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-25
รูปที่ 3-4	สถานีตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ (SMOKE OPACITY)	3-28
รูปที่ 3-5	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียง ในระยะดำเนินการ	3-30
รูปที่ 3-6	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม พ.ศ. 2568	3-32
รูปที่ 3-7	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-34

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568**

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	จ
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป (ต่อ)	
รูปที่ 3-8	การตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า 3-35
รูปที่ 3-9	ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพตะกอนดิน และทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 3-38
รูปที่ 3-10	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ฤดูฝน) 3-39
รูปที่ 3-11	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา 3-47
รูปที่ 3-12	การเก็บตัวอย่างตะกอนดิน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ฤดูฝน) 3-52
รูปที่ 3-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา 3-54
รูปที่ 3-14	ผลการสำรวจสภาพแนวตลิ่งในแต่ละจุดศึกษา 3-58
รูปที่ 3-15	การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ฤดูฝน) 3-61
รูปที่ 3-16	ตัวอย่างการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย 3-71
รูปที่ 3-17	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการในรอบที่ผ่านมา 3-74
รูปที่ 3-18	ตำแหน่งชุมชนที่สำรวจด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ ปี พ.ศ. 2568 3-79
รูปที่ 3-19	ตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน 3-80
รูปที่ 3-20	ตัวอย่างบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือน 3-81
รูปที่ 3-21	ความวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ 3-89

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568**

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

จ

สารบัญตาราง

ข

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1	ประเภทสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ	1-15
ตารางที่ 1-2	แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	1-24
ตารางที่ 2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป	2-2
ตารางที่ 2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)	2-6
ตารางที่ 3-1	สรุปหน่วยงานที่ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
ตารางที่ 3-2	สรุปผลการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	3-2
ตารางที่ 3-3	ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-14
ตารางที่ 3-4	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม พ.ศ. 2568	3-16
ตารางที่ 3-5	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-23
ตารางที่ 3-6	ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2568 (ฤดูฝน)	3-27
ตารางที่ 3-7	ดัชนีและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	3-29
ตารางที่ 3-8	ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม พ.ศ. 2568	3-31
ตารางที่ 3-9	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-33
ตารางที่ 3-10	ผลการตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า	3-35
ตารางที่ 3-11	ดัชนีและวิธีการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	37
ตารางที่ 3-12	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ฤดูฝน)	3-39
ตารางที่ 3-13	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-46
ตารางที่ 3-14	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ฤดูฝน)	3-52
ตารางที่ 3-15	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-53
ตารางที่ 3-16	ความกว้างของลำน้ำบริเวณพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	3-57
ตารางที่ 3-17	ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียทางน้ำ	3-59
ตารางที่ 3-18	เกณฑ์ในการพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลาย (H)	3-59
ตารางที่ 3-19	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแพลงก์ตอนพืช เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ฤดูฝน)	3-62
ตารางที่ 3-20	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ฤดูฝน)	3-65
ตารางที่ 3-21	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสัตว์หน้าดิน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ฤดูฝน)	3-67
ตารางที่ 3-22	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไข่ปลาและลูกปลา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ฤดูฝน)	3-68
ตารางที่ 3-23	ผลการสำรวจพืชน้ำ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ฤดูฝน)	3-69
ตารางที่ 3-24	ผลการบันทึกปริมาณการขนส่งสินค้าและปริมาณจราจรเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	3-70
ตารางที่ 3-25	ผลการบันทึกปริมาณเรือเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	3-70
ตารางที่ 3-26	วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย	3-71
ตารางที่ 3-27	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย	3-72
ตารางที่ 3-28	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-73
ตารางที่ 3-29	บันทึกปริมาณขยะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568	3-77

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

หน้า

สารบัญ

ก

สารบัญรูป

จ

สารบัญตาราง

ข

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 3-30	เขตการปกครองบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตที่ตั้งโครงการฯ	3-78
ตารางที่ 3-31	รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ทำการสัมภาษณ์ และระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	3-82
ตารางที่ 3-32	การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบ/วิธีการ/ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของโครงการฯ	3-86
ตารางที่ 3-33	ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมของโครงการฯ	3-87
ตารางที่ 3-34	ความเพียงพอของช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	3-87
ตารางที่ 3-35	ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ	3-88
ตารางที่ 3-36	จำนวนและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก โรงพยาบาลชุมชนประจำตำบล บ่อโพรง ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568	3-91