

## บทที่ 2

### ผลการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิวเทรเวลีซ์ รีสอร์ท ดำเนินการโดย บริษัท นิวเทรเวลีซ์ จำกัด ในระยะก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร โดยใช้ผู้รับเหมาในท้องถิ่น โดยดำเนินการตามรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 41/2568 ออกให้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568 (แสดงในภาคผนวก ข.) ซึ่งมีรายละเอียดผลการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

#### 2.1 ขอบเขตการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2568 (ฉบับที่ 1) ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส 1009.5/946 เรื่อง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิวเทรเวลีซ์ รีสอร์ท ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 (แสดงไว้ในภาคผนวก ก.)

โดยได้กำหนดขอบเขตการตรวจวัดไว้ 3 ประเภท คือ

- ปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ไม่มีข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

#### 2.2 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2568 โดยบริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด ได้เริ่มติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรอบนี้เมื่อเดือนกันยายน 2568 มีรายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2568 ดังแสดงในตารางที่ 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ - วางแผนและจัดระเบียบการเก็บกองวัสดุ ก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน และให้อยู่ภายในบริเวณปฏิบัติงานในโครงการเท่านั้น	√			รูปที่ 2-1	- โครงการได้วางแผนและจัดระเบียบการเก็บกองวัสดุ ก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน โดยได้กำหนดให้นำไปเก็บไว้บริเวณ อาคารเก็บของ 2 ซึ่งอยู่ภายในบริเวณโครงการ	
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน 1. จัดให้มีแนวกำแพงกันดินพัง (Sheet Pile) และระบบค้ำยันป้องกันดินพังในช่วงการขุดดินทำฐานรากของอาคารพักมุลฝอยรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดใหม่ และบ่อน้ำ โดยต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตลอดการก่อสร้างและได้รับการออกแบบ ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรที่ชำนาญอย่างใกล้ชิด	√				- ในการก่อสร้างบ่อน้ำ โครงสร้างได้จัดให้มีแนวกำแพงกันดินพัง (Sheet Pile) และระบบค้ำยันป้องกันดินพังในช่วงการขุดดินทำฐานราก และมีการตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด	เนื่องจากในการก่อสร้างอาคารพักมุลฝอยรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดใหม่ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างโดย 1. การก่อสร้างอาคารพักมุลฝอยจากเดิมโครงการได้ออกแบบให้เป็นอาคาร คสล. ขนาด 1 ชั้น เปลี่ยนเป็นอาคารในลักษณะโครงสร้างเหล็ก ผนังและหลังคาเป็นเมทัลชีท ซึ่งไม่ได้มีการทำฐานรากอาคารแต่อย่างใด เป็นการฝังเสาลงดินและยึดฐานด้วยคอนกรีต 2. การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดใหม่เป็นการติดตั้งบนดิน เนื่องจากสะดวกต่อการตรวจสอบและบำรุงรักษาง่าย โดยได้

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
						ติดตั้งไว้ในอาคารเก็บของ 1 โดยติดตั้งไว้บนพื้นคอนกรีตเดิม และยึดด้วยฐานเหล็กบนพื้นคอนกรีตเดิม ซึ่งไม่มีงานขุดดิน ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างอาคารพักมุลฝอยรวมและกิจกรรมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมใหม่ จึงไม่มีการขุดดินเพื่อทำฐานรากแต่อย่างใด จะมีเพียงกิจกรรมการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำที่มีการทำฐานราก
2. ให้นำดินที่ขุดออกจากบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ การทำฐานรากอาคารพักมุลฝอยรวม บริเวณติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม บริเวณก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ และบริเวณที่จะขุดดินทำบ่อดินกักน้ำและบ่อดินกักน้ำแอโรซอล รวมทั้งดินที่ขุดจากบริเวณที่ต้องการปรับภูมิทัศน์/จัดพื้นที่สีเขียว โดยให้โครงการนำดินที่ขุดออกดังกล่าว ใส่รถเข็นและปิดคลุมด้วยผ้าใบขณะลำเลียงนำไปเทกองไว้ให้เป็นระเบียบ ในบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคาร C (ด้านทิศเหนือของโครงการ) พร้อมจัดให้มีวัสดุคลุมบริเวณกองดินใช้ตาข่ายพรางแสงหรือผ้าใบคลุมดินในส่วนที่ขุดดินดังกล่าวไว้ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ หรือให้เกลี่ยปรับ	√			รูปที่ 2-1	- ช่วงกิจกรรมก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำโครงการได้นำดินที่ขุดใส่รถเข็นและปิดคลุมด้วยผ้าใบ และลำเลียงนำไปเทกองไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคาร C เพื่อรอเกลี่ยปรับระดับพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์/จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณดังกล่าว	- เนื่องจากในการก่อสร้างอาคารพักมุลฝอยรวม และระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดใหม่ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ดังข้อ 1. ข้างต้น ดังนั้นกิจกรรมการก่อสร้างอาคารพักมุลฝอยรวมและกิจกรรมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมใหม่ จึงไม่มีการขุดดินแต่อย่างใด - ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อดินกักน้ำและบ่อดินกักน้ำแอโรซอล ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการก่อสร้างโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
ระดับพื้นที่บริเวณดังกล่าวทันที และฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง						
3. ให้โครงการเตรียมดินสำหรับปลูกต้นไม้ โดยเลือกสูตรให้เหมาะสมกับชนิดของต้นไม้ที่จะปลูกซึ่งมีวางจำหน่ายโดยทั่วไปตามร้านขายต้นไม้ หรือเตรียมดินปลูกเองโดยใช้วัสดุปรับปรุงสภาพดินและสูตรผสมดินที่มีความเหมาะสมกับชนิดของต้นไม้ที่จะปลูก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน	√			รูปที่ 2-1	- โครงการได้เตรียมดินสำหรับปลูกต้นไม้ โดยได้เลือกซื้อสูตรที่เหมาะสมกับชนิดของต้นไม้ที่จะปลูก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน	
<b>1.3 คุณภาพอากาศ</b> <b>● มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</b> จัดทำป้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x 4.80 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง หรือส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้ง ติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดทำ QR Code เพื่อความสะดวกต่อผู้ได้รับผลกระทบ		×				- โครงการไม่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศกิจกรรมก่อสร้างในบริเวณพื้นที่โครงการ ให้สามารถเห็นอย่างชัดเจน แต่มีการเก็บมาตรการ ฯ ไว้ที่ ห้องสำนักงานของโครงการเพื่อเรียกตรวจสอบง่าย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
<b>● มาตรการด้านการจัดการและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</b> 1. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น รวมทั้งพื้นที่สำหรับทาสี เชื่อมเหล็ก ให้มีผนังปิดโดยรอบและให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงให้มากที่สุด		×				- ในกิจกรรมก่อสร้างอาคารพักมุลฝอยรวมของโครงการได้อาคารมีลักษณะโครงสร้างเหล็ก โครงการได้มีการเชื่อมเหล็ก และทาสี ซึ่งไม่ได้มีผนังปิดโดยรอบ ทั้งนี้บริเวณที่ก่อสร้างดังกล่าวไม่ได้อยู่ไกลกับอาคารข้างเคียง
2. การเก็บกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมหรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือใช้วิธีอื่นที่เหมาะสม	√			รูปที่ 2-1	- โครงการไม่มีวัสดุที่มีฝุ่น ทั้งนี้ได้กำหนดให้เก็บกองวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบและเป็นสัดส่วน โดยจัดให้อยู่บริเวณอาคารเก็บของ 1 ซึ่งเป็นการเก็บในที่ปิดล้อม และอยู่ภายในพื้นที่ของโครงการ	
3. จัดตำแหน่งกองดินภายในพื้นที่โครงการ โดยให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงโดยรอบให้มากที่สุด พร้อมจัดให้มีวัสดุปิดคลุมกองดินให้มิดชิด ก่อนการถมกลับหรือนำไปทิ้ง	√			รูปที่ 2-1	- โครงการได้จัดให้กองดินสำหรับช่วงก่อสร้างไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคาร C (ด้านทิศเหนือของโครงการ) ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงโดยรอบ ไม่มีผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. ดูแลสภาพรั้วชั่วคราว (ชุดที่จะใช้ป้องกันเสียงรบกวน) ที่ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารให้มีสภาพดีอยู่เสมอ		×				- โครงการไม่ได้จัดให้มีรั้วชั่วคราวล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากในการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารตามหน้างานจริง มีขนาดเล็ก และใช้เวลาในการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารน้อยกว่าที่วางแผนไว้
<b>● มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</b> 1. ใช้ผ้าใบก่อสร้างกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลามที่มีความสูงไม่น้อยกว่าความสูงของอาคาร ปิดกันโดยรอบอาคารที่กำลังก่อสร้างเพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละอองออกสู่ชุมชน และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา		×				- โครงการไม่ได้จัดให้มีผ้าใบก่อสร้างกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลามล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากในการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารตามหน้างานจริง มีขนาดเล็ก และใช้เวลาในการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารน้อยกว่าที่วางแผนไว้ - ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจายจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการออกสู่ชุมชน
2. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปื่อยก่อน	√				- บริเวณก่อสร้างบ่อหนองน้ำ สภาพเดิมเป็นพื้นคอนกรีต ทั้งนี้ ก่อนเริ่มกิจกรรมโครงการได้ทำให้คอนกรีตเปื่อยก่อน ก่อนเริ่มรื้อพื้นเดิม	
3. จัดวิศวกรดูแลการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างอาคารให้	√				- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอย่าง	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด					ใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	
<b>● มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร</b> 1. ห้ามติดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะไม่ได้ใช้งาน	√				- โครงการได้กำชับให้คนงานไม่ติดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะไม่ได้ใช้งาน	
2. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน	√				- โครงการได้ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	
3. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	√				- โครงการได้วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ ด้วยประเภทรถและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	
4. กำหนดให้ผู้รับเหมาลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่ โดยให้ใช้การขนส่งรวมเพื่อขนส่งคนได้จำนวนมาก ในแต่ละครั้งแทนการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่หลายรอบ	√				- เนื่องจากโครงการได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคารได้ทีละกิจกรรม ดังนั้นจำนวนคนงานจึงมีปริมาณน้อย จึงได้กำหนดให้ผู้รับเหมาใช้รถขนส่งคนงานเข้าพื้นที่	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
					ในครั้งเดียวได้ แทนการใช้รถขนส่งคนงานเข้าพื้นที่หลายรอบ	
5. จัดพื้นที่วางเครื่องจักรต่าง ๆ ให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงให้มากที่สุด	√				- โครงการได้จัดพื้นที่วางเครื่องจักร ให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยข้างเคียง	
<b>● มาตรการเฉพาะด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง/ดิน</b> 1. จัดให้มีจุดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ และเก็บกวาดเศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยตลอดเวลา	√			รูปที่ 2-1	- โครงการได้จัดให้มีจุดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ อยู่บริเวณใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ ทั้งนี้ โครงการไม่มีการขนส่งดินเข้า-ออกโครงการ มีเพียงการขุดดินจากกิจกรรมก่อสร้าง บ่อหนองน้ำ ดินที่ได้จะนำไปปรับถมพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	
2. สเปรย์หรือพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	√				- โครงการได้สเปรย์หรือพรมน้ำบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
<p><b>1.4 เสียง</b></p> <p>1. จัดให้มีกำแพงกันเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเสียง (ไม่เกิน 70 dB(A)) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และค่ามาตรฐานเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 dB(A)) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนดังนี้</p> <p>1.1 วางแผนการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จทีละกิจกรรม ได้แก่ การก่อสร้างอาคารพักมูลฟอยรวม, การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (รวมทั้งการทำบ่อดินกำจัดมีเทนและกำจัดแอมโมเนีย) และการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ตามลำดับ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันเป็นการลดผลกระทบการเกิดเสียงรบกวนอาคารข้างเคียง</p> <p>1.2 การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างอาคารพักมูลฟอยรวม ให้ติดตั้งรั้วชั่วคราวแบบทึบ โดยใช้</p>		×		รูปที่ 2-2 ถึงรูปที่ 2-3		<p>- โครงการไม่ได้จัดให้มีกำแพงกันเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร เนื่องจากได้ปฏิบัติงานช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว (Low Season) รวมถึงปิดให้บริการห้องพักที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบเสียงต่อผู้ใช้บริการ อีกทั้งบ้านพักอาศัยใกล้เคียงที่ใกล้ที่สุด โครงการได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงกิจกรรมก่อสร้างภายในโครงการ (เจ้าของบ้านพักอาศัยเป็นพนักงานของโครงการ) นอกจากนี้ กิจกรรมก่อสร้างมีขนาดเล็ก และใช้เวลาค่อนข้างน้อยกว่าที่วางแผนไว้ ทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการต่ำ</p> <p>- ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการต่อผู้ที่อยู่ภายในโครงการและภายนอกโครงการ</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
<p>แผ่นเหล็ก (Steel Sheet) ความหนา 0.95 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงได้ 22 dB(A) (ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration) สูง 3 เมตร โดยติดตั้งไว้ด้านทิศตะวันตกของบริเวณก่อสร้างอาคารพักมูลฝอยรวม ส่วนด้านทิศเหนือและทิศใต้ให้ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลามที่มีความสูงไม่น้อยกว่าความสูงของอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง</p> <p>1.3 การดำเนินกิจกรรมการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการทำบ่อดินกำจัดมีเทนและกำจัดแอมโมเนีย ให้ติดตั้งรั้วชั่วคราวแบบทึบ โดยใช้แผ่นเหล็ก (Steel Sheet) ความหนา 0.95 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงได้ 22 dB(A) (ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration) สูง 3 เมตร โดยติดตั้งไว้ด้านทิศตะวันออกของบริเวณติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกให้ติดตั้ง ผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลามที่มีความสูงเทียบเท่าความสูงของกำแพงกันเสียง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และปิดให้บริการอาคาร F ที่อยู่ทางด้านทิศใต้ กับ</p>						

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลีซ์ รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
<p>อาคาร E ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตก จำนวน 2 อาคาร และทิศตะวันออก จำนวน 1 อาคาร รวมถึงปิดให้บริการอาคาร B ทุกอาคาร</p> <p>1.4 การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างบ่อหนองน้ำ ให้ติดตั้งรั้วชั่วคราวแบบทึบ โดยใช้แผ่นเหล็ก (Steel Sheet) ความหนา 0.95 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงได้ 22 dB(A) (ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration) สูง 3 เมตร โดยติดตั้งไว้ด้านทิศตะวันออกของบริเวณก่อสร้างบ่อหนองน้ำ ส่วนด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก ให้ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลาม ที่มีความสูงเทียบเท่าความสูงของกำแพงกันเสียง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และปิดให้บริการอาคาร B ทุกอาคาร</p>						
<p>2. ก่อนเริ่มกิจกรรมก่อสร้างในพื้นที่โครงการ ให้ตัวแทนของโครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งแผนงาน ขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมในพื้นที่โครงการให้แก่บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง โครงการรับทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบที่สามารถ</p>	√				<p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปแจ้งแผนงานและเบอร์ติดต่อแก่ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ ให้สามารถติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากโครงการ</p>	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบติดต่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น					- ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียน	
3. จำกัดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างตัดแปลงอาคารโครงการให้ดำเนินการได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. และหยุดกิจกรรมก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารดังกล่าวในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์	√				- โครงการได้ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างตัดแปลงอาคารโครงการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. และหยุดกิจกรรมก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารดังกล่าวในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	
4. ควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ไม่ตะโกนส่งเสียงดัง และไม่ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีเสียงดังรบกวนบ้านหรืออาคารข้างเคียง	√				- โครงการได้มีการกำชับคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนพื้นที่ข้างเคียง	
5. จัดวางเครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ และกิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเหล็กจะต้องอยู่ห่างจากอาคารโดยรอบให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากเสียงของเครื่องจักรขณะทำงาน	√				- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่ในการตัดเหล็กอยู่ห่างจากอาคารบ้านพักอาศัยโดยรอบให้มากที่สุด	
6. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	√				- โครงการได้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
เพื่อเป็นการลดการเกิดเสียงดังจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ข่าวด						
7. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร และใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วต่ำ	√				- โครงการได้ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	
8. ควบคุมให้คนงานขนย้ายวัสดุก่อสร้างด้วยความระมัดระวังและจับวางวัสดุก่อสร้างแทนการโยนหรือทิ้งลงจากที่สูง	√				- โครงการควบคุมให้คนงานขนย้ายวัสดุก่อสร้างด้วยความระมัดระวังและจับวางวัสดุก่อสร้างแทนการโยนหรือทิ้งลงจากที่สูง	
9. จัดหาอุปกรณ์ลดเสียงให้คนงานก่อสร้าง เช่น Ear Plug, Ear muffs		×				- โครงการไม่ได้จัดหาอุปกรณ์ลดเสียงให้คนงานก่อสร้าง แต่ได้ใช้วิธีควบคุมการทำงานโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดเสียงดังมาก และกำหนดให้คนงานพักบ่อย ๆ เพื่อลดการได้รับเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน แทนการใช้อุปกรณ์ลดเสียง
<b>1.5 ความสั่นสะเทือน</b> 1. ใช้เทคนิคการทำงานเสาเข็มเจาะแบบแห้งในการทำฐานรากของอาคารพักมุลฝอยรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดใหม่ และบ่อน้ำ	√				- สำหรับกิจกรรมก่อสร้างบ่อน้ำ โครงการได้ใช้เทคนิคในการทำเสาเข็มเจาะแบบแห้งในการทำฐานราก	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. ตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	√				- โครงการได้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	
3. จัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนหรือกันกระแทก เช่น ยางรถยนต์ หรือแผ่นยาง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	√				- เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคารแต่ละกิจกรรมมีเพียงกิจกรรมการก่อสร้างบ่อหนองน้ำในขั้นตอนการทำเสาเข็มและฐานรากทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน โดยโครงการได้ควบคุมในการปฏิบัติงานให้มีระดับแรงสั่นสะเทือนน้อยที่สุด ดังนั้นโครงการจึงจัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนหรือกันกระแทกเพิ่มเติม	
4. ติดประกาศแจ้งให้ผู้เข้าพักภายในโครงการและผู้ที่อยู่ติดกับภายนอกพื้นที่โครงการทราบถึงการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างและระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ที่อาจส่งผลให้รู้สึกรำคาญจากแรงความสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากกิจกรรมดังกล่าวในโครงการ	√				- โครงการได้มีการแจ้งแก่ผู้เข้าพักภายในโครงการและผู้ที่อยู่ติดกับภายนอกพื้นที่โครงการ ให้ทราบถึงการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างและระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ที่อาจส่งผลให้รู้สึกรำคาญจากแรงความสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากกิจกรรมก่อสร้างในโครงการ และการทำงาน	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
					โครงการได้ควบคุมให้คนงานเพิ่มความระมัดระวังให้มากที่สุด	
<b>1.6 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว</b> 1. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณที่จัดไว้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างต่อผู้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง	√			รูปที่ 2-1	- ได้จัดให้มีพื้นที่วางกองวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรไว้บริเวณอาคารเก็บของ 1 อย่างเป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบเรียบร้อย	
2. จัดให้มีข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยนำไปติดประกาศให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างรับทราบวิธีปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง		×				- โครงการได้แจ้งข้อปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว แต่ไม่ได้ทำป้ายประกาศ ฯ ติดไว้
<b>1.7 ทรัพยากรน้ำ</b> 1. ห้ามระบายน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดจนได้ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งตามที่กฎหมายกำหนดออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด	√			รูปที่ 2-3	- ช่วงดำเนินการกิจกรรมก่อสร้าง โครงการได้กำหนดให้คนงานใช้ห้องส้วมที่อยู่ในบริเวณอาคารห้องอาหาร (ส่วนงานซ่อมบำรุง) ซึ่งจะถูกระงับโดยระบบเกราะ-ซีมที่มีอยู่เดิมของโครงการ ไม่มีการปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือท่อระบายน้ำสาธารณะ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบิช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. ควบคุมคนงานไม่ให้ทิ้งมูลฝอย เศษวัสดุก่อสร้างหรือล้างอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีจากการก่อสร้างลงบ่อพักน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะหรือท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด	√				- โครงการได้ควบคุมคนงานไม่ให้ทิ้งมูลฝอย เศษวัสดุก่อสร้าง หรือล้างอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีจากการก่อสร้างลงบ่อพักน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะหรือท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด	
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	√				- โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านทรัพยากรชีวภาพบนบกอย่างเคร่งครัด	
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	√				- โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำอย่างเคร่งครัด	



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>						
<b>3.1 การใช้น้ำ</b>						
1. จัดให้มีน้ำสำรองน้ำใช้ในบริเวณพื้นที่โครงการอย่างเพียงพออย่างน้อย 1 วัน	√			รูปที่ 2-4	- โครงการได้จัดให้มีน้ำสำรองใช้ในบริเวณพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นถึงน้ำสำรองที่มีอยู่แล้วภายในโครงการ	
2. จัดให้มีน้ำดื่มไว้สำหรับคนงานที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ	√				- โครงการจัดให้มีน้ำดื่มไว้สำหรับคนงานที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ	
3. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	√				- ได้กำหนดให้คนงานใช้ห้องน้ำที่มีอยู่แล้วภายในโครงการ และได้กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดพร้อมทั้งได้ติดป้ายประหยัดน้ำในบริเวณห้องน้ำห้องส้วมของคนงาน	
4. หมั่นตรวจสอบจุดรั่วซึมของท่อประปา หากพบให้รีบแก้ไขโดยทันที	√				- จัดให้มีคนงานหมั่นตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อน้ำประปา อย่างสม่ำเสมอ	
<b>3.2 การจัดการน้ำเสีย</b>						
1. กำหนดให้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่โครงการบริเวณอาคารห้องอาหาร (ฝ่ายงานซ่อมบำรุง)	√			รูปที่ 2-3	- โครงการได้กำหนดให้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่โครงการบริเวณอาคารห้องอาหาร (ฝ่ายงานซ่อมบำรุง)	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. ควบคุมไม่ให้น้ำเสียจากระบบเกรอะไหลปนกับน้ำฝนที่ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านข้างโครงการ	√			รูปที่ 2-3	- โครงการได้กำหนดให้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่โครงการบริเวณอาคารห้องอาหาร (ฝ่ายงานซ่อมบำรุง) ซึ่งจะถูกบำบัดโดยระบบเกรอะ-ซึมที่มีอยู่เดิมของโครงการ ไม่ไหลปนกับน้ำฝนที่ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านข้างโครงการ	
3. กำหนดให้มีการสูบกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ	√				- ได้มีการสูบกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดเมื่อเดือนตุลาคม 2568 ใบเสร็จสูบล้างปฏิภูมแสดงดังภาคผนวก จ	
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยทำความสะอาดขุดลอกตะกอนดิน เก็บขยะจากรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันมิให้เศษดินและวัสดุอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำ	√				- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยทำความสะอาด ขุดลอกตะกอนดิน เก็บขยะออกจากรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำอยู่เสมอ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
<b>3.4 การจัดการมูลฝอย</b>						
1. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยสำหรับคนงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างที่มีความหนาแน่นและมีฝาปิดมิดชิด และมีขนาดเพียงพอในการรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท	√			รูปที่ 2-1 และรูปที่ 2-3	- เนื่องจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการแต่ละกิจกรรมใช้ระยะเวลาก่อสร้างค่อนข้างสั้น และมีจำนวนคนงานน้อย ดังนั้นโครงการจึงไม่ได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยสำหรับคนงานแยกไว้ โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จึงได้กำหนดให้ไปใช้ถังรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทที่อยู่ใกล้ที่สุดแทน และกำชับให้ทิ้งมูลฝอยในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ - สำหรับเศษวัสดุก่อสร้าง ได้กำหนดให้นำไปทิ้งในถังรองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอาคารเก็บของ 1 ซึ่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
2. ควบคุมให้คนงานก่อสร้างคัดแยกมูลฝอยและทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภทที่จัดเตรียมไว้ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด	√					
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและไม่มีปัญหามูลฝอยล้นถัง หากพบว่ามีปัญหามูลฝอยตกค้าง ให้เพิ่มถังรองรับมูลฝอยรองรับให้เพียงพอ	√				- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	
4. กำหนดให้คนงานก่อสร้างคัดแยกมูลฝอยจากการก่อสร้างที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่	√				- โครงการได้กำหนดให้คนงานก่อสร้างคัดแยกมูลฝอยจากการก่อสร้างที่	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
มาเก็บกองไว้แยกจากมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อหรือนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป					สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ มาเก็บกองไว้ เพื่อรอจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อหรือนำกลับมาใช้ใหม่	
5. ห้ามคนงานก่อสร้างเผาเศษวัสดุก่อสร้างและมูลฝอยใดๆ ทั้งสิ้น โดยให้เก็บรวบรวมกองไว้ให้เป็นระเบียบ และให้นำมูลฝอยไปทิ้งในถังรองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ให้	√			รูปที่ 2-1	- โครงการได้กำชับห้ามคนงานก่อสร้างเผาเศษวัสดุก่อสร้างและมูลฝอยใด ๆ ทั้งสิ้นและให้นำมูลฝอยไปทิ้งในถังรองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอาคารเก็บของ 1	
6. จัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการเก็บขนไปกำจัด	√			รูปที่ 2-1	- ได้จัดให้มีพื้นที่วางกองวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรไว้บริเวณอาคารเก็บของ 1 อย่างเป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบเรียบร้อย	
7. กำหนดให้ใช้รถเข็นขนเศษวัสดุจากการก่อสร้างอาคารขนลำเลียงไปยังจุดจอตลอดบรรทุกที่กำหนดไว้ภายในโครงการ	√				- โครงการกำหนดให้คนงานใช้รถเข็นขนเศษวัสดุจากการก่อสร้างอาคารขนลำเลียงไปยังจุดจอตลอดบรรทุกที่กำหนดไว้ภายในโครงการ	
<b>3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน</b> 1. จัดให้มีวิศวกรไฟฟ้าผู้ชำนาญการและช่างเทคนิคด้านไฟฟ้าทำหน้าที่การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า	√				- โครงการจัดให้มีช่างไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญทำหน้าที่การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบิช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. ควบคุมให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	√				- โครงการได้กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	
3. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน	√				- โครงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน	
<b>3.6 การจราจร</b> 1. กำหนดให้ใช้ความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดินหรือวัสดุก่อสร้างให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะขับขีภายในบริเวณพื้นที่โครงการหรือบริเวณชุมชนหนาแน่น	√				- โครงการได้กำชับให้คนขับรถบรรทุกให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะขับขีภายในบริเวณพื้นที่โครงการและเมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน	
2. จัดให้มีป้ายเตือน “ระวังมีรถวิ่งเข้า-ออก” ก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ และป้ายบอก “ทางเข้า-ออก” บริเวณด้านหน้าโครงการ		×				- โครงการได้กำชับคนงานให้ระวังรถวิ่งเข้า-ออกโครงการ
3. ห้ามขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเร่งด่วน และปฏิบัติตามข้อห้ามของเจ้าพนักงานตำรวจจราจรทั่วราชอาณาจักร	√				- โครงการได้กำชับคนงานห้ามขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเร่งด่วน และต้องปฏิบัติตามข้อห้ามของเจ้าพนักงานตำรวจจราจรทั่วราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. ห้ามจอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างกีดขวางการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการและถนนสาธารณะตลอด 24 ชั่วโมง	√				- โครงการได้กำชับคนงาน ห้ามจอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างกีดขวางการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการและถนนสาธารณะ	
5. ควบคุมให้คนขับรถบรรทุกเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจุดเข้า-ออกโครงการและทางแยกบริเวณถนนสาธารณะ	√				- โครงการได้กำชับให้คนขับรถบรรทุกเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจุดเข้า-ออกโครงการและทางแยกบริเวณถนนสาธารณะ	
6. ต้องควบคุมคนขับรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึนเมาหรือเสพติดและไม่ประมาทในการขับขี่เพื่อป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน	√				- โครงการได้กำชับคนงานไม่ให้เสพของมึนเมาหรือเสพติดและไม่ประมาทในการขับขี่ พร้อมทั้งให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับอยู่เสมอ	
7. จัดพื้นที่จอดรถบรรทุกขนส่งให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น และจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง โดยไม่ให้จอดรถบนถนนภายนอกโครงการอย่างเด็ดขาด	√				- โครงการได้จัดพื้นที่จอดรถบรรทุกขนส่งให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ ใกล้กับบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในแต่ละกิจกรรมและกำชับคนงานไม่ให้จอดรถบนถนนภายนอกโครงการ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลีซ์ รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
8. ควบคุมไม่ให้เกิดการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้สำหรับรถบรรทุกนั้นๆ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของถนนที่ใช้เป็นเส้นทางจราจร	√				- โครงการได้กำชับไม่ให้เกิดการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้	
9. การบรรทุกดินหรือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิดและกรณีมีความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่ากระเบรบรรทุกต้องติดตั้งสัญญาณให้รถที่ตามหลังมองเห็นชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก	√				- โครงการได้จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุก่อสร้าง	
10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการอยู่ประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ปลอดภัย และสอดคล้องกับสภาพการจราจรภายนอกโครงการ	√			รูปที่ 2-4	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการอยู่ประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร	
<b>3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</b>						
1. จัดให้มีการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ และควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	√			รูปที่ 2-2 ถึงรูปที่ 2-3	- โครงการได้มีการก่อสร้างดำเนินการตามที่ยื่นแบบไว้และตำแหน่งตรงตามในผังบริเวณ ยกเว้นการก่อสร้างอาคารพักมุลฟอยรวม และระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดใหม่ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างและตำแหน่งเพื่อให้ความ	
2. ควบคุมการก่อสร้างโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการก่อสร้าง	√					

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
					<p>เหมาะสมกับหน่วยงานจริงและเป็นระเบียบมากขึ้น โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การก่อสร้างอาคารพักมูฟอยรวมจากเดิมโครงการได้ออกแบบให้เป็นอาคาร คสล. ขนาด 1 ชั้น ปรับเปลี่ยนเป็นอาคารในลักษณะโครงสร้างเหล็กผนังและหลังคาเป็นเมทัลชีทซึ่งตำแหน่งที่ก่อสร้างได้ขยับมาอยู่โซนด้านหน้าโครงการเล็กน้อย แต่มีขนาด 1 ชั้น เหมือนเดิม ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการเข้าจัดเก็บของรถเก็บขนมากขึ้น</li> <li>2. การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดใหม่ จากเดิมกำหนดให้ติดตั้งใต้ดินบริเวณพื้นที่สีเขียวใกล้อาคาร F เปลี่ยนเป็นติดตั้งบนดินโดยติดตั้งในอาคารเก็บของ 1 เนื่องจากสามารถลดผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร และสะดวกต่อการตรวจสอบบำรุงรักษาง่าย รวมถึงสามารถ</li> </ol>	



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
					ปรับปรุงหรือขยายระบบได้ง่ายขึ้น ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียได้ติดตั้งไว้บน พื้นคอนกรีตเดิม การปรับเปลี่ยน วิธีการก่อสร้างและตำแหน่งนั้น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างเพราะทำผนังปิดรอบ อย่างมิดชิดเรียบร้อย	
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 เศรษฐกิจและสังคม</b> <b>1) ผลกระทบทางสังคม</b> 1. ออกกฎระเบียบการทำงานในพื้นที่โครงการ เพื่อให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อไม่ให้ คนงานมีพฤติกรรมส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวม	√				- โครงการได้ออกกฎระเบียบการทำงาน ในพื้นที่โครงการแก่คนงาน ให้ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบไว้อย่างเคร่งครัด พร้อม ออกบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	
2. จัดให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบสาธารณูปโภค บริเวณพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง	√				- ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบ สาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่โครงการให้ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ต่ เนื่องเสมอ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
3. กำหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก หากรับงานคนต่างด้าวต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	√				- โครงการได้เลือกจ้างผู้รับเหมาในท้องถิ่นมาดำเนินการก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร และกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	
<b>● มาตรการควบคุมพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง</b> 1. จัดอบรมและออกกฎระเบียบการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมบทลงโทษ เช่น ห้ามนำสัตว์เลี้ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคหรือความรำคาญมาเลี้ยงในพื้นที่ก่อสร้าง ห้ามใช้พื้นที่ก่อสร้างเป็นแหล่งมั่วสุม ยาเสพติด เป็นต้น	√				- โครงการได้อบรมแนะนำระเบียบการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ห้ามใช้พื้นที่ก่อสร้างเป็นแหล่งมั่วสุม ยาเสพติด เป็นต้น	
2. ออกกฎหมายห้ามดื่มสุราหรือเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ	√				- โครงการได้ออกกฎหมายห้ามคนงานดื่มสุราหรือเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่งเสพติด รวมถึงห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด	
3. จัดทำป้ายกฎระเบียบสำหรับคนงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่		×				- โครงการไม่ได้จัดทำป้ายแสดงกฎระเบียบสำหรับคนงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ได้บอกกำชับให้

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบิช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ						คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
4. จัดให้มีหัวหน้าคนงานเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลความประพฤติของคนงาน มิให้ก่อความเดือดร้อน และปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกัน และประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา	√				- ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลความประพฤติของคนงาน มิให้ก่อความเดือดร้อน และปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง	
5. จัดให้มีการตรวจสอบเสถียรภาพดินในกลุ่มคนงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคาร		×				- เนื่องจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการแต่ละกิจกรรมมีระยะเวลาก่อสร้างค่อนข้างสั้น และได้จัดจ้างคนงานที่ไม่มีประวัติด้านสารเสพติด โครงการจึงมิได้จัดให้มีการตรวจสอบเสถียรภาพดินในกลุ่มคนงาน
2) ผลกระทบเศรษฐกิจในท้องถิ่น - สนับสนุนร้านค้า ร้านขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียงโครงการเป็นอันดับแรก	√				- โครงการได้ซื้อวัสดุก่อสร้างจากร้านค้าในพื้นที่ท้องถิ่น	
3) การมีส่วนร่วมของประชาชน และการรับเรื่องร้องเรียน/การชดเชยเยียวยา 1. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนบริเวณพื้นที่ติดโครงการและใกล้เคียง เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ทราบถึงแผนการก่อสร้าง	√				- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปแจ้งแก่ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ เพื่อให้ทราบถึงแผนการก่อสร้าง และ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
จุดรับเรื่องร้องเรียนและชื่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ					ให้ทราบหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากโครงการ - ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียน	
2. จัดให้มีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทาง/จุดบริการรับเรื่องร้องเรียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ให้โครงการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหา หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที	√				- โครงการได้จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนอยู่ที่บริเวณแผนกต้อนรับของโครงการ หากมีผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ	
3. เจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกให้มีจำนวนเงินเอาประกัน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง		×				- เนื่องจากกิจกรรมก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารของโครงการ แต่ละกิจกรรมเป็นเพียงการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารขนาดเล็ก และใช้ระยะเวลาก่อสร้าง/ดัดแปลงไม่นาน ซึ่งไม่ได้เป็นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง ซึ่งโครงการได้พิจารณาแล้วว่า จะไม่เกิดผลกระทบต่อ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564						บุคคลภายนอก และจะควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด ดังนั้นโครงการจึงไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคารให้มีจำนวนเงินเอาประกันตามกฎหมายกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ โครงการได้กำชับคนงานให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามระเบียบการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำชับหัวหน้าคนงานคอยตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
4. ในระหว่างที่บริษัทประกันภัยยังไม่มี การชดเชยเยียวยา เจ้าของโครงการจะต้องสำรองเงินชดเชยค่าเสียหายไว้ให้เพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารของโครงการ และเพื่อความรวดเร็วระหว่างรอการดำเนินการของบริษัทประกันภัย		×				
5. ให้เจ้าของโครงการเก็บเอกสารที่จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการก่อสร้างไว้ที่ห้องสำนักงานภายในพื้นที่โครงการ และพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบได้ตลอดเวลาตลอดระยะเวลาการดำเนินการ		×				
6. จัดให้มีแผนและดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ และดูแลระบบนิเวศชายหาดเจ้าหลาว และ	√			รูปที่ 2-5	- ได้จัดให้มีแผนและดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลระบบนิเวศชายหาดเจ้าหลาว และสนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้าน	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของชุมชน					สังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของชุมชนเป็นประจำ	
<b>4.2 การสาธารณสุข</b> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	√				- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	
2. จัดให้มีการดูแลและรักษาความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วมของพนักงานให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ	√				- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและรักษาความสะอาด ห้องน้ำห้องส้วมของพนักงานให้สะอาดและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ	
3. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยภายในห้องส้วมของพนักงานที่มีฝาปิดมิดชิดและกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน	√			รูปที่ 2-4	- ได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยภายในห้องน้ำของพนักงานที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน	
4. ให้พนักงานหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่มีการป่วยโรคระบาดติดต่อ	√				- โครงการได้กำชับให้พนักงานหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่มีการป่วยโรคระบาดติดต่อ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
5. กรณีมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ให้โครงการรีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนโรคทันที			✓			- ปัจจุบันยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ทั้งนี้หากมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง โครงการรีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนโรคทันที
6. กำหนดให้โครงการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้คนงานหยุดปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์ทันที	✓				- โครงการได้กำชับหัวหน้าคนงานให้มีการคัดกรองเบื้องต้นหากพบสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยให้คนงานหยุดปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์ทันที - ปัจจุบันยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย	
7. เมื่อมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง กำหนดให้โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล เป็นต้น			✓			- โครงการได้คอยสังเกตและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้หากมีการแพร่ระบาดได้กำหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไว้อย่างเพียงพอ - ปัจจุบันยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
8. ควบคุมคนงานในกิจกรรมสังสรรค์ที่มีการรวมกลุ่ม การกิน การดื่ม เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคแพร่ระบาด	√				- โครงการได้กำหนดไม่ให้คนงานมีกิจกรรมสังสรรค์รวมกลุ่มหรือการดื่มโดยเด็ดขาด	
9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่คาดว่าจะแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงที่เป็นพาหะนำโรคเช่น บริเวณพื้นที่น้ำขัง มีเศษวัสดุ เศษผ้า หรือเศษอาหารกองทับถม ไม่เป็นระเบียบ หากพบให้รีบกำจัดหรือทำลาย	√				- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่คาดว่าจะแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างสม่ำเสมอ	
<b>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b> <b>1) ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง</b> 1. ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ดำเนินโครงการกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุและครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพ ชีวิตด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีบ้านพักคนงานให้เป็นไป	√				- โครงการได้จ้างผู้รับเหมาในท้องที่ และได้ให้เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายงานช่าง) ของโครงการปฏิบัติงานร่วมด้วย เพื่อคอยดูแลรักษาความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ	



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
ตามมาตรการที่กำหนดไว้ก่อนเริ่มการก่อสร้าง						
2. จัดทำประวัติคนงานก่อสร้างให้รัดกุม ไม่รับคนงานไม่มีทะเบียนประวัติเข้าทำงาน	√				- โครงการได้คัดกรองคนงานก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยไม่รับคนงานที่มีประวัติไม่ดีเข้าทำงาน	
3. จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคารและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	√			รูปที่ 2-4	- โครงการได้กำชับคนงานให้มีการรักษาความสะอาด และให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	
4. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนขั้นตอนการตอบโต้ กรณีการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง และติดประกาศแผนผังอุบัติภัยไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน		×			- โครงการไม่ได้จัดทำแผนขั้นตอนการตอบโต้ กรณีการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ในระหว่างปฏิบัติงานได้กำชับให้หัวหน้าคนงานคอยตรวจความเรียบร้อย และกำชับคนงาน	
5. อบรมหรือให้ความรู้ให้คนงานเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนผังอุบัติภัยในระหว่างการก่อสร้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		×			เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างอยู่เสมอ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2) ผลกระทบจากการทำงานต่อการเจ็บป่วยของคนงาน 2.1) ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงาน 1. ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมติดป้ายเตือน/กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังทุกครั้ง		×				- โครงการไม่ได้ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง และไม่ได้จัดหาอุปกรณ์ลดระดับเสียงดังให้แก่คนงาน แต่ได้ใช้วิธีควบคุมการทำงานโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดเสียงดังมาก และกำหนดให้คนงานพักบ่อย ๆ เพื่อลดการได้รับเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน แทนการใช้อุปกรณ์ลดเสียง
2. จัดหาและให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดระดับเสียงดังอย่างเพียงพอ ได้แก่ ที่อุดหู (Ear Plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่าอัตราลดเสียง (NRR) ไม่ต่ำกว่า 30 dB(A)		×				
3. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี		×				- โครงการไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เนื่องจากการก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคารมีขนาดเล็ก จึงไม่เข้าข่ายต้องใช้ตามลักษณะงาน อย่างไรก็ตามโครงการได้กำชับและชี้แจงให้คนงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียงให้เพียงพอต่อคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดังมาก และจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองเพื่อทดแทนที่ชำรุดเสียหาย และติดป้ายเตือนให้ผู้ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน		×				- โครงการไม่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ลดเสียงดังให้แก่คนงาน แต่ได้ใช้วิธีควบคุมการทำงานโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดเสียงดังมาก และกำหนดให้คนงานพักบ่อย ๆ เพื่อลดการได้รับเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน แทนการใช้อุปกรณ์ลดเสียง
<b>2.2) ผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนต่อคนงาน</b> 1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือเบาะรองนั่งสำหรับรถชุด แบคโฮ เพื่อลดความสั่นสะเทือน	√				- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดความสั่นสะเทือน ได้แก่ ถุงมือ หรือเบาะรองนั่งสำหรับรถชุด แบคโฮ	
2. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน เช่น ท่าทางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น	√				- โครงการได้มีการอธิบายให้ความรู้ในการทำงานแก่คนงานถึงท่าทางและลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน	
3. กำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือนโดยกำหนดชั่วโมงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน อาทิเช่น เครื่องตัด โดยกำหนดให้มีการพัก 20 นาที ทุกๆ ระยะ	√				- โครงการได้กำหนดช่วงโง่งทำงานที่มีระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือนให้มีการพักเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
การทำงาน 2 ชั่วโมง และ ไม่ทำงานที่ใช้เครื่องสันสะเทือนเกินกว่า 2-4 ชั่วโมง/วัน						
<b>2.3) ผลกระทบด้านความร้อนต่อคนงาน</b> 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของความร้อนที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ และการป้องกันอันตรายจากความร้อน	√				- ได้มีการอธิบายให้ความรู้และการป้องกันแก่คนงานเกี่ยวกับอันตรายจากความร้อนที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้	
2. จัดให้มีช่วงเวลาพักย่อยกว่าการทำงานในสภาพปกติ และบริเวณที่พักร้อนมีสภาพอากาศไม่ร้อน พร้อมจัดหาน้ำให้ดื่มอย่างเพียงพอ	√				- สถานที่ทำงานที่มีสภาพร้อนมาก ได้จัดให้มีช่วงเวลาพักย่อยกว่าการทำงานในสภาพปกติ และบริเวณที่พักร้อนมีสภาพอากาศไม่ร้อน พร้อมจัดหาน้ำให้ดื่มอย่างเพียงพอ	
<b>2.4) ผลกระทบด้านแสงต่อคนงาน</b> 1. จัดให้มีไฟส่องสว่างที่มีความเข้มของแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการมองเห็น	√				- พื้นที่ก่อสร้างของแต่ละกิจกรรมในโครงการอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีแสงส่องสว่างอย่างเพียงพอและส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมภายนอกอาคาร รวมถึงโครงการได้กำหนดให้คนงานปฏิบัติงานในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น จึงมีแสงอย่างเพียงพอจึงไม่ได้จัดให้มีไฟส่องสว่าง	
2. จัดให้คนงานสวมหมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องสว่าง หรือมีอุปกรณ์ส่องสว่างที่เหมาะสมต่อสภาพและลักษณะของงานที่ทำ	√					

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
<b>3) ผลกระทบจากการทำงานต่อการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยของคนงาน</b> 1. จัดหาป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือนและจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้	√				- โครงการได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้	
2. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างเพื่อให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	√				- ได้จัดให้มีการอธิบายชี้แจงคนงานเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	
3. ห้ามติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ หรือชิ้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะหรือใกล้กับบ้านพักอาศัยข้างเคียง จะต้องจัดให้มีที่สำหรับกิจกรรมก่อสร้างภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการเท่านั้น	√			รูปที่ 2-1	- ได้กำชับคนงานไม่ให้ติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ ในที่สาธารณะหรือใกล้กับบ้านพักอาศัยข้างเคียง โดยได้ให้เก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ไว้ที่อาคารเก็บของ 1 อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. จัดวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	√				- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม	
5. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมประสานเจ้าหน้าที่เพื่อนำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลใกล้เคียงเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน	√				- โครงการได้จัดให้ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร F และโครงการได้เตรียมพร้อมเพื่อประสานเจ้าหน้าที่นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลใกล้เคียงอยู่เสมอ หากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น	
6. จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนของคนงาน และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ		×				- โครงการไม่ได้จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้สำหรับคนงาน เนื่องจากการก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคารมีขนาดเล็ก จึงไม่เข้าข่ายต้องใช้ตามลักษณะงาน อย่างไรก็ตามโครงการได้กำชับและชี้แจงให้คนงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
7. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	√				- ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โครงการได้กำชับให้คนงานจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงาน	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
					ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	
8. ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขใช้งานทุกครั้ง	√				- โครงการได้กำหนดให้คนงานมีการตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรทุกครั้งก่อนและหลังการใช้	
9. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด	√				- โครงการได้มีการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด	
10. ควบคุมคนงานต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นออกนอกอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่พื้นที่ใกล้เคียง	√				- โครงการได้กำชับและควบคุมคนงานต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นออกนอกอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่พื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์วัสดุร่วงหล่นออกนอกอาคารเกิดขึ้น	
4.4 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตรวจดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	√			รูปที่ 2-4	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. การเดินสายไฟทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ	√				- โครงการจัดให้มีช่างไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างถูกหลักวิชาการ	
3. กำหนดบริเวณห้ามสูบบุหรี่ให้ชัดเจน รวมทั้งออกกฎให้พนักงานดับบุหรี่ให้สนิทและห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่วัตถุไวไฟ	√			รูปที่ 2-6	- โครงการได้ออกกฎกำหนดห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่วัตถุไวไฟ โดยให้พนักงานไปสูบบุหรี่บริเวณที่กำหนด	
4. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงาน ที่เก็บวัสดุก่อสร้างบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	√			รูปที่ 2-6	- โครงการได้ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีตามบริเวณต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแต่ละกิจกรรม ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก	
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกองเศษสิ่งของเหลือใช้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อเพลิงได้ดี ให้อยู่ห่างอาคารที่กำลัง ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร	√			รูปที่ 2-1	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และกำชับพนักงานให้เก็บกองเศษสิ่งของเหลือใช้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อเพลิง ให้อยู่ห่างจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งให้นำไปเก็บไว้บริเวณอาคารเก็บของ 1 อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าควบคุมงานตรวจสอบการก่อสร้าง ไม่ให้มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเพลิงไหม้	√				- โครงการได้กำชับหัวหน้าควบคุมงานตรวจสอบการก่อสร้าง ไม่ให้มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเพลิงไหม้	



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง/ตัดแปลงอาคาร) โครงการ นิวเทรเวลบีช รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนขั้นตอนการตอบโต้ กรณีการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง และติดประกาศแผนผังอุบัติเหตุไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน		×				- โครงการยังไม่ได้จัดทำแผนขั้นตอนการตอบโต้ กรณีการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง และติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากเป็นการก่อสร้างขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการอธิบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างให้แก่คนงานรับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ ทั้งนี้ได้มีการกำชับผู้ปฏิบัติงานให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : 1. บริษัท นิว เทรเวล บีช จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงานต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

2. กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ แต่ตกลงกันไม่ได้ ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยบริษัท นิว เทรเวล บีช จำกัด (เจ้าของโครงการ) เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการไกล่เกลี่ย



พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่เป็นสัดส่วนบริเวณอาคารเก็บของ 1



กองดิน จากการขุดในกิจกรรมก่อสร้างบ่อหนองน้ำ ลำเลียงมาไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว  
ด้านหน้าอาคาร C เพื่อรอเกลี่ยปรับระดับพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์/จัดพื้นที่สีเขียว



จุดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ

รูปที่ 2.1	พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง กองดิน และจุดล้างล้อรถบรรทุก
ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเพอเรชั่น จำกัด, ธันวาคม 2568	



การรื้อถอนหลังคาบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร G (อาคารโรงแรมขนาด 4 ชั้น)



อาคารพักรมูลฝอยรวมที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ



บ่อหน่วงน้ำที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ

รูปที่ 2-2	การรื้อถอนหลังคาบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร G และก่อสร้างอาคารพักรมูลฝอยและบ่อหน่วงน้ำแล้วเสร็จ
ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด,ธันวาคม 2568	





ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ



ห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง บริเวณอาคารห้องอาหาร (ฝ่ายงานซ่อมบำรุง)

รูปที่ 2-3	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง
ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเพอเรชั่น จำกัด, ธันวาคม 2568	



ถังเก็บน้ำสำรองบริเวณชั้นดาดฟ้าอาคาร G



ภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ตั้งอยู่ในแต่ละบริเวณรอบพื้นที่โครงการ



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ ประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 2-4	ถังเก็บน้ำสำรอง ภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ
ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด, ธันวาคม 2568	





กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
(เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณหาดเจ้าหลาว)



จัดให้มีบริเวณที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะ



บริเวณที่มีการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง และถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 2-6	พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ ระบบหนีไฟ และระบบดับเพลิงในพื้นที่โครงการ
ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด, ธันวาคม 2568	