

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อะไรซ์ ฮิลล์ (Arise Hill) ของบริษัท นอร์ทโสม จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่-ดอยนางแก้ว หมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่

- 1) การสนองต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) ทรัพยากรทางกายภาพ
- 3) ทรัพยากรทางชีวภาพ
- 4) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- 5) ผลกระทบต่อคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

โครงการได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัดทุกหัวข้อ

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อะไรซ์ ฮิลล์ (Arise Hill) ของบริษัท นอร์ทโสม จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568 ทางโครงการได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, การติดตามตรวจสอบระดับเสียง การติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน โดยพบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด และดำเนินการปฏิบัติตามหัวข้ออื่นๆ อย่างเคร่งครัดทุกหัวข้อ