

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือน มกราคม 2568

[illegible]

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

[illegible]

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือน มีนาคม 2568

[illegible]

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือน เมษายน 2568

[illegible]

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือน พฤษภาคม 2568

[illegible]

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ											
ลำดับ	เลขJG	โครงการ	วันที่	ไม่เหตุ งาน	จำนวนอุบัติเหตุผลงาน				เสียชีวิต	รายละเอียด	การทบทวนประเมินอันตราย วันที่ จั๊วซ้อ
					1 วัน	2 วัน	3 วัน	เกิน 3 วัน			
1	JG2312	ARISE CHAROEN MUEANG	15.2.67					✓		นายสาธอน ชูช่างจิโนหัตถ์ งานโครงสร้าง ขณะที่ยนายสาธอน กำลัง ชุดติวตอนเสาเข็มโดยใช้รถเข็น ทำให้อุปกรณ์กระทบเสาเข็ม ขนาดนี้เมื่อช่างเข้าได้รับบาดเจ็บ ผลงาน 15 วันตามใบรับรองแพทย์	
2	JG2312	ARISE CHAROEN MUEANG	7.3.67		✓					นายชาญ (SA OO) ชูช่างจายนิ ในทำงานย้ายเหล็กไอน้ำ กับนาย จายทูน ขณะที่กำลังวางเหล็ก โดยทั้งสองคน ไม่ได้สื่อสารตำแหน่งที่วาง ให้ชัดเจน ระหว่างวางเหล็ก เหล็กไอน้ำได้ไปทับกับเบรชด้านขวา ของนายชาญ ผู้ เกิดแผลฉีกขาดได้รับบาดเจ็บ เบรชคันได้ทำการปฐม พยาบาลเบื้องต้น และนายจ้างส่งไปรักษาที่รพราชเวช	
3	JG2312	ARISE CHAROEN MUEANG	12.3.67					✓		นายสาธอน ชูช่างจิโนหัตถ์ งานโครงสร้าง ขณะที่ยนายสาธอน ทำงาน เข้าแบบเดิมที่พื้นที่เดิมกับน้ำ ZONE B ขณะที่ยนายสาธอนเดินไปเก็บ วัสดุบนบริเวณฐานราก ได้สะดุดเข้ากับเหล็กไว้กับพื้น โดยมีช่างระยะเทก เข้ากับแบบของเดิมที่เดิมกับน้ำ ทำให้เหล็กบาดมือซ้ายเป็นแผลฉีกขาด ผลงาน 7 วันตามใบรับรองแพทย์	
4	JG2312	ARISE CHAROEN MUEANG	22.4.67	✓						นายจายทูน ชูช่างจิโนหัตถ์ งานโครงสร้าง ขณะที่ยนายจายทูนทำการ ปรับระดับลูกกลิ้งเครื่องตักเหล็ก โดยการยกลูกกลิ้งขนาด 9x9 นิ้ว มา วางในตำแหน่ง แล้วนำขี้นมือออกมาไม่ทันทำให้ลูกกลิ้งทับกับนิ้วนางขวา เกิดแผลฉีกขาด	
5	JG2312	ARISE CHAROEN MUEANG	11.7.67	✓						นายค้อฮาย (KA AI) ชูช่างขุนนางคำดี ระหว่างที่ทำการปรับดิน เครื่องทำถนนคอนกรีตตามแนวกำแพงกันดิน ได้เดินไปเหยียบเข้าเหล็ก ใต้รถของเสาเข็มกำแพงกันดิน ทำให้ได้รับบาดเจ็บ	
6	JG2312	ARISE CHAROEN MUEANG	8.11.67					✓		พจนายทูน ชูช่างจายนิ งานโครงสร้าง ได้มีงานเข้ามาของสระว่ายน้ำ ที่บริเวณ โซน D ชั้น 4 ได้เกิดเหตุการณ์เหล็กกล่อง 2*2 นิ้ว ขนาด 1 เมตร ตกใส่ศีรษะขณะสวมหมวกนิรภัยที่ทำงานแตก ได้รับบาดเจ็บ จาก การสอบสวนพบว่ามีการรีดพื้นที่ไม่ได้เบรชเหล็กอยู่หน้าบริเวณ โซน A ชั้น 12B ของชุดช่างจิโนหัตถ์ งานโครงสร้าง ได้มีเหล็กกล่องเหยลงมาทับผู้บันทึก ขณะรีด คอลมาด้านข้างโดยที่พจนายทูน เบรชด้านนายทูนอยู่มีสติ รู้สึกตัว และได้นำส่งโรงพยาบาล	
7	JG2312	ARISE CHAROEN MUEANG	21.3.68					✓		นาง NANG AYE EAIN ชูช่างช่างพื้น ได้เป็รอยต่อผนังกับโด โซน A ชั้น 4 บริเวณบันได ST 1 ขณะเป็รอยต่อผนังกับบันได ทำ การยื่นตัวไปเ็นซ้ายเพื่อเปิดผนัง ทำให้หลุดตกลงบันไดทรงง แล้ว แขนไปโดนจากประตูทำให้แขนขาดรูป การให้ความช่วยเหลือตามอาการและส่งโรงพยาบาล	
8	JG2312	ARISE CHAROEN MUEANG	28.3.68	✓						นางหนึ่งน้อยชูช่างขุนนาง ขณะที่ยกำลังเดินขึ้นไปทำงานทำความสะอาด ที่ชั้นอาคาร 1 ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว จึงรีบลงบันได เพื่อออกมาไปยังจุดรวมพล แต่บริเวณบันไดขั้น 17-18 มีการตั้งนั่งร้าน เพื่อเสริมที่ค้ำระหว่างระดับบริเวณบันได ด้วยความตื่นตระหนกนางหนึ่งน้อย ได้เดินผ่านนั่งร้านตรงหัวบันได แล้วกระโดดลงมาจากนั่งร้านที่ท้ายบันได ที่ความค้ำระหว่างระดับกับบันได 1.5 เมตร ทำให้ข้อเท้าหัก	
9	JG2312	ARISE CHAROEN MUEANG	28.3.68	✓						เวลา 13.30 น. นางชาน้อย ชูช่างไรต์ตัว ขณะที่กำลังเดินลงมาโดยตัว ขึ้นอาคาร ทำ ได้รู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว จึงได้พยายามวิ่งไป ที่บันไดเพื่อออกมาไปยังจุดรวมพลในขณะที่ยพื้นผิวกำลังไหวอยู่ ทำให้ นางชาน้อยล้มและวิ่ง เกิดแผลฉีกขาดที่หัวเข่า	
10	JG2312	ARISE CHAROEN MUEANG	28.3.68	✓						นางสาธู (NAN HSAR LU) ชูช่างช่างบัง ขณะวิ่งลงบันไดเพื่อออกจาก อาคารเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว ได้มีการวิ่งลงบันไดหลายคนทำให้เกิด การผลักไปข้างหน้าทำให้ นางสาธู (NAN HSAR LU) ล้มลงพื้นแล้วมือ ไปโดนขอบบันไดได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือซ้ายขวา	
11	JG2312	ARISE CHAROEN MUEANG	28.3.68	✓						นายจายทูน ชูช่างบันดา งานก่ออาบ ได้ทำงานฉาบหน้าปูนผนัง ขณะ เวลา 13.30 น. ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 7.4 ริกเตอร์ ทำให้ นายจายทูนสะดุดลงบันได เพื่อออกจากคิ ขณะที่ยวิ่งลงบันไดชั้น 17A โซนC ได้เกิดอุบัติเหตุต้อเข้าข้างขวาหัก ได้ปฐมพยาบาลโดยการใช้น้ำยาบาด และพันผ้าก๊อช และส่งถึงเขตเหตุการณ์แผ่นดินไหวส่งลงแจ้งไปทำการ รักษาที่คิอินใกล้บ้านเสียชีวิตการรักษาคิดของ 30 บาทและได้ยามกั ปวดมารักษาตามอาการและกลับบ้านได้ การให้ความช่วยเหลือ: ใช้น้ำยาบาดในการรักษาและใช้ผ้าพันเท้า	

หมายเหตุ การทบทวนประเมินอันตราย ให้ระบุ ว่า ไปทบทวนในหัวข้อไหนของ ISO 45001 งานก่อสร้าง หรืองานอะไร เช่น SISO 45001 ก่อสร้าง >>3. การขึ้นและประเมินน้ำหนักของอับทพราย >> 2567>> 01งานเคยมกร>>7งานบันขึ้น ให้ดูตัวอย่าง
การเขียนที่ ตัวอย่างการกรรณ 12.1