


เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย
- เอกสารแนบที่ 7 รายงานการฉีดพ่นแมลง
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จ/รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำ
- เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จขยะ
- เอกสารแนบที่ 10 ใบเสร็จการสูบตะกอน

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ อภ ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๘ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ ชุด
ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐๐ สมานที่ดังเลขที่ ๕๙/๕๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ้ง อำเภอกระทุ้ง
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุโข
 - ๒) นางสาวณัฏฐา บุตรสุริย์
- ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายจิระศักดิ์ พันธ์พินัน
 - ๒) นางสาวอุษณา ภักดิ์สุวรรณ
 - ๓) นางสาววันวิสา นวลไย
 - ๔) นางสาววรรณพร จินแก้ว
 - ๕) นายสมิครพงศ์ พงศ์ศิริเดช
- ค. ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ขอหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ผู้บริหารแผนกเทคโนโลยีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทร. ๐ ๒๕๓๖ ๕๐๒๕๔, ๐ ๒๕๔๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๐๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@dlw.m.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเพณีไทยก้าวหน้า รวมพลังคนอาสา อุทิศทรัพยากรเพื่อไทย”



มีคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ อภ ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๘ ๐

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
เลขทะเบียน ๖-๒๕๐๐
ที่ อภ ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๘ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

แบบ กสท./สท. ๒
Form NSC/TIS 2

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๕/๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาขมิ้น อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต
๕๕/๓๖ Moo 4, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐-๒๕๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025:2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๕๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tis.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tis.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date 2023-03-03 10:25:56:593:07:00
310627e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by



Chief Executive Officer



8289



Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(BK NATURE Taurus CO., LTD.)

หมายเลขการรับรอง
(Accreditation No.)

ทดสอบ 0590

(Testing 0590)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)

ถาวร

(Permanent)

นอกสถานที่

(Site)

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

ถาวร

(Permanent)

นอกสถานที่

(Site)

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

ถาวร

(Permanent)

นอกสถานที่

(Site)

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

ถาวร

(Permanent)

นอกสถานที่

(Site)

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 2/2

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการขนถ่ายสิ่งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการขนถ่ายสิ่งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการขนถ่ายสิ่งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อนระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

- (๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
- (๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่พึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- (๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

- (๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

- (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 - (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่ระบุไว้ในข้างต้น

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีการพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน	ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
มัสยิดคาบหรือร้านอาหาร	ตลาด	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
		ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน				
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.	
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐	-
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
					สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๖๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารพาณิชย์	
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทิศเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๘. เมททีเรียลยูเทิลิตี้รวมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิตร)	-
๙. เมททีเรียลยูเทิลิตี้รวม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิตร)	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้
๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ ปิอดี ให้ใช้วิธีบับด้วยถังอุณหภูมิตั้ง ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีแอสไซด์ที่เคซีน (Azide Modification) หรือวิธีเอนเมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยอ่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวละลายแล้วแยกน้ำมันของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเทสต์ ทิวบ์ เฟอ์เมนเทชัน เทกนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีอิเล็กโตรด (Colormetric method) หรือวิธีไอโอดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบมาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๔ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในการมีวิธีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจับวง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑๔ ๒ ๓๘



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม สุพิขฌาย์ อควา รีสอร์ท
ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๑๔๒/๑๔๙๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม สุพิขฌาย์ อควา รีสอร์ท ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม สุพิขฌาย์ อควา
รีสอร์ท ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนมะลิแก้ว ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๘๑ ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เจต คอนซัลแตนท์
จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม สุพิขฌาย์ อควา รีสอร์ท ของบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว โดยให้บริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ตได้อนุญาต
โครงการแล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดภูเก็ตส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ตารางที่ 4 มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเบ็ดเตล็ดดำเนินการ ของ โครงการโรงแรม สุปิขณาย อควา รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ ถนนมะลิแก้ว ตำบลรัชฎา อำเภอมือเืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- พื้นที่สีเขียว	- พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง	- ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวเมื่อเปิดดำเนินการมีพื้นที่เท่ากับจำนวนผู้พักอาศัยหรือไม่ (อัตราส่วน 1:1)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	- รื้อรอบพื้นที่โครงการ	- ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ		
2. ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม	- พื้นที่สีเขียว	- ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ที่ปลูก	- ตรวจสอบพันธุ์ไม้และความสมบูรณ์สวยงาม อยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
3. การเกิดแผ่นดินไหว	- จุดรวมพล	- ป้ายจุดรวมพล	- ตรวจสอบพื้นที่จุดรวมพล และป้ายเตือน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
4. คุณภาพอากาศ	- ถนนภายในพื้นที่โครงการ	- สภาพของถนน/ความชำรุด	- ตรวจสอบสภาพป้ายถนนภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	- พื้นที่สีเขียว	- ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ที่ปลูก	- ตรวจสอบสภาพต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้สภาพดีอยู่เสมอ		
5. คุณภาพน้ำ	- น้ำทะเลหน้าโครงการ	- คุณภาพน้ำทะเล	- ตรวจสอบคุณภาพของน้ำทะเลหน้าโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... ([Redacted Signature])
 ([Redacted Stamp])
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด
 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ..... ([Redacted Signature])
 ([Redacted Stamp])
 กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ที เอ็ม ดี เอ็ม เอ็ม จำกัด
 สิงหาคม 2562

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการ ของ โครงการโรงแรม สุพิขมัยย์ อควา รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ ถนนมะลิแก้ว ตำบลรัชฎา อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
6.การใช้ น้ำ	- ระบบท่อจ่ายน้ำ	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- ตรวจสอบความเสถียรด้านวิศวกรรมประปา หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	- ถังเก็บน้ำใช้	- วิศวกรรมการน้ำใช้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา และเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย	- เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน และวิเคราะห์ตามหลักวิชาการโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	
	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้	- ค่าความสะอาด - ความสะอาดของถังน้ำสำรอง	- ความสะอาด - ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระในถังเก็บน้ำสำรอง	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	
7.การบำบัดน้ำเสีย	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งสุดท้ายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (SS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TSS) - ตะกอนหนัก (Sustainable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ทีเคเอ็น (TKN)	- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ รายงานผลต่อหน่วยงานผู้อนุญาตและที่เกี่ยวข้อง	เจ้าของโครงการ



ลงชื่อ.....

()

ลงชื่อ.....

()

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ตรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สิงหาคม 2562


118/171

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เจต คอนซัลแตนท์ จำกัด

สิงหาคม 2562

ตารางที่ 4 มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาเปิดดำเนินการ ของ โครงการโรงแรม สุปิณาย์ อควา รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ ถนนมะลิแก้ว ตำบลรัชภา อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- บ่อเก็บกากตะกอน	- ปริมาณตะกอน	- ความถี่ในการสูบกากตะกอน	- 2 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
8.การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- บ่อพักและท่อระบายน้ำ	- การอุดตันของท่อระบายน้ำ - เศษมูลฝอย - ความชื้น	- ตรวจสอบคุณภาพของท่อระบายน้ำและการอุดตันของท่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หากมีปัญหาต้องแก้ไขในทันที	- 6 เดือน/ครั้ง ช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
9.การจัดการมูลฝอย	- ถังมูลฝอยแต่ละห้องพัก - ห้องพักรวมมูลฝอยรวม	- สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ความสะอาดถึงรองรับมูลฝอย - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบการชำรุดของถังมูลฝอย - ตรวจสอบความสะอาดถังมูลฝอย - ตรวจสอบจำนวนถังมูลฝอย - ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
10.การใช้ไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าส่งไปโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ - ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ - สภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
11.การควบคุมและตรวจสอบการจราจร	- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนนทางเข้า-ออก โครงการ	- ระบบส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออก	- ตรวจสอบจำนวนไฟส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ




ลงชื่อ.....
([Redacted Signature])



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างเปิดดำเนินการ ของ โครงการโรงแรม สุพิขมัย อควา รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ ถนนมะลิแก้ว ตำบลรัชฎา อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
12.สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ที่จอดรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้	- จำนวนที่จอดรถยนต์ 7 คัน และสภาพที่จอดรถยนต์	- ตรวจสอบจำนวนรถที่จอดจริง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	- พื้นที่โครงการ	- การปฏิบัติตามระเบียบโครงการ - การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน	- ตรวจสอบให้ผู้เข้าพักปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ - บันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	
13.การสาธารณสุข	- ส่วนบริการ	- อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- ความพร้อมของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
	- สระว่ายน้ำ	- อุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้น เช่นห่วงชูชีพ โฟมช่วยชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต - ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 1.ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), 2.คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 3.คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) 4. ความกระด้าง (Calcium hardness)	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานและการติดตั้งของอุปกรณ์ - เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	



ลงชื่อ

()

CONSULTANT CO., LTD.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท พีริ แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เจต คอนสัลแตนท์ จำกัด


สิงหาคม 2562

120/171

สิงหาคม 2562

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างเปิดดำเนินการ ของ โครงการโรงแรม สุพิขม้าย อควา รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ ถนนมะลิแก้ว ตำบลรัชฎา อำเภอมืองแก้ว จังหวัดภูเก็ต

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
14.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบสุขาภิบาล - สิ่งแวดล้อมภายในโครงการ - ห้องพักผู้ผลิยรวม - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานของระบบ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - สถิติบันทึกความสะอาดของห้องพักรวมผลิยรวม - ระบบรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดของห้องพักรวมผลิยรวม โดยใช้อุปกรณ์กำจัดปาก จมูก ทุกครั้ง - ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะระยะดำเนินการทุกวัน - ตลอดระยะระยะดำเนินการทุกวัน - ทุกวัน - ตลอดระยะระยะดำเนินการ 	เจ้าของโครงการ



[Redacted Signature]

ลงชื่อ.....
 ([Redacted Name])
 CONSULTANT CO., LTD.

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างเปิดดำเนินการ ของ โครงการโรงแรม สุพิขณาย อควา รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ ถนนมะลิแก้ว ตำบลศรีษะ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) - การเชื่อมต่อพหุสัญญาณภายในพื้นที่โครงการ - จดรวมผล	- สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ชำรุด - การเชื่อมต่อพหุสัญญาณไฟ - บัญชีรวมผล	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) - ตรวจสอบ/ประเมินการเชื่อมต่อพหุสัญญาณไฟ - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ไม่พบบริเวณพื้นที่สีเขียวที่มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
15.การป้องกันอัคคีภัย	- พื้นที่สีเขียว	- พื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวว่ามีขนาดและตำแหน่งตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ : 1.ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท หริ เอ็นด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยสามารถจัดทำรายงานได้เองโดยใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ หรือขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร/สถาบัน ที่เป็นที่ยอมรับในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงาน

2. จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการเป็นเอกสาร พร้อมข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดจำนวนที่เพียงพอ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ส่งรายงาน 2 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนกันยายน และภายในเดือนมีนาคม





ชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

บริษัท.....

ชื่อ.....

ตำแหน่ง.....


บริษัท.....

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 99350 หมู่ 4 ตำบลพญาขันตพะบุรี จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623653, 062 059 2566, 062 059 4506 โทรสาร 076 019365
Address: 99350 Village No.4 Kanh Sub-district, Kanh District, Phuket, 83120 Tel: 076 623653, 062 059 2566, 062 059 4506 Fax: 076 019365
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bknature@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: เลขที่ 655 หมู่ 1 ตำบลพญาขันตพะบุรี อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 076 330 186 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Shoe Phuket Luxury Hotel
: 31/07/2025
: 31/07/2025
: 31/07-08/08/2025
: 07/08/2025

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Bacteria)	CFU/g	25013/3	25013/4	25013/4
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนความร้อน (Thermotolerant Bacteria)	CFU/g	13.00 น.	13.00 น.	13.00 น.
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนกรด (Acid Tolerant Bacteria)	CFU/g	6.0	6.0	6.0
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนเค็ม (Halophilic Bacteria)	CFU/g	16.5	16.5	16.5
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนออกซิเจน (Oxidative Bacteria)	CFU/g	4.8	4.8	4.8
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนไขมัน (Lipophilic Bacteria)	CFU/g	140	140	140
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนแอลกอฮอล์ (Alcohol Tolerant Bacteria)	CFU/g	5.9	5.9	5.9
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนสารเคมี (Chemical Tolerant Bacteria)	CFU/g	0.06	0.06	0.06
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนรังสี (Radiation Tolerant Bacteria)	CFU/g	0.5	0.5	0.5

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ชื่อผู้วิเคราะห์ (Analyst)
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Checker)
ชื่อผู้รับรอง (Approver)
:
:
:
วันที่ (Date): 07/08/2025

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Checker)
ชื่อผู้รับรอง (Approver)
:
:
:
วันที่ (Date): 07/08/2025

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Checker)
ชื่อผู้รับรอง (Approver)
:
:
:
วันที่ (Date): 07/08/2025

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Checker)
ชื่อผู้รับรอง (Approver)
:
:
:
วันที่ (Date): 07/08/2025



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99350 หมู่ 4 ตำบลพญาขันตพะบุรี จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623653, 062 059 2566, 062 059 4506 โทรสาร 076 019365
Address: 99350 Village No.4 Kanh Sub-district, Kanh District, Phuket, 83120 Tel: 076 623653, 062 059 2566, 062 059 4506 Fax: 076 019365
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bknature@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: เลขที่ 655 หมู่ 1 ตำบลพญาขันตพะบุรี อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 076 330 186 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Shoe Phuket Luxury Hotel
: 31/07/2025
: 31/07/2025
: 31/07-08/08/2025
: 07/08/2025

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Bacteria)	CFU/g	25013/3	25013/4	25013/4
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนความร้อน (Thermotolerant Bacteria)	CFU/g	13.00 น.	13.00 น.	13.00 น.
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนกรด (Acid Tolerant Bacteria)	CFU/g	6.0	6.0	6.0
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนเค็ม (Halophilic Bacteria)	CFU/g	16.5	16.5	16.5
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนออกซิเจน (Oxidative Bacteria)	CFU/g	4.8	4.8	4.8
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนไขมัน (Lipophilic Bacteria)	CFU/g	140	140	140
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนแอลกอฮอล์ (Alcohol Tolerant Bacteria)	CFU/g	5.9	5.9	5.9
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนสารเคมี (Chemical Tolerant Bacteria)	CFU/g	0.06	0.06	0.06
จำนวนจุลินทรีย์ที่ทนรังสี (Radiation Tolerant Bacteria)	CFU/g	0.5	0.5	0.5

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ชื่อผู้วิเคราะห์ (Analyst)
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Checker)
ชื่อผู้รับรอง (Approver)
:
:
:
วันที่ (Date): 07/08/2025

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Checker)
ชื่อผู้รับรอง (Approver)
:
:
:
วันที่ (Date): 07/08/2025

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Checker)
ชื่อผู้รับรอง (Approver)
:
:
:
วันที่ (Date): 07/08/2025

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Checker)
ชื่อผู้รับรอง (Approver)
:
:
:
วันที่ (Date): 07/08/2025

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Checker)
ชื่อผู้รับรอง (Approver)
:
:
:
วันที่ (Date): 07/08/2025



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : หมู่ 4 ตำบลห้วยสามคอก อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120 โทร 076 623955, 062 059 2834, 062 059 4004 โทรสาร 076 619945
Address : 40350 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 85120 Tel: 076 623955, 062 059 2834, 062 059 4004 Fax: 076 619945
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-14455

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	บริษัท ซี เอสดี แอสท์ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ไทย) เลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลห้วยสามคอก อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120 โทร (Tel.) : 076 330 186 โทรสาร (Fax) : --
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Shine Phuket Luxury Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	31/01/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	31/01/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	31/01-04/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	07/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2601375	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา (จุดเก็บตัวอย่าง)	ประปาทั่วไป
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁵⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	<2.0	<10.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ⁽³⁾⁽⁵⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	<2.0	ไม่มี
คลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) (RW)	mg/L	DPD	0.12	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] สามารถใช้ทดสอบการปนเปื้อนของตัวอย่างน้ำดื่ม หรือการปนเปื้อนของน้ำดื่มในภาชนะบรรจุ

[3] Not TSI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)

[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้รับวิเคราะห์ :
(Analyzed By) (Mr. Jeromy Kusman)
ผู้ตรวจสอบ :
(Approved By) (Mr. Ajit Chonudjiri)
ผู้ควบคุม :
(Approved By) (Ms. Jiraporn Bussari)
วันที่ (Date) : 07/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นเพียงการยืนยันตัวอย่างน้ำดื่มทดสอบผลิตภัณฑ์เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ขบวนการนี้จะไม่สามารถใช้สำหรับการยืนยันการปนเปื้อนของน้ำดื่มในภาชนะบรรจุได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service
เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-P-7 B-011 V2.1 วันที่ 25/05/2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : หมู่ 4 ตำบลห้วยสามคอก อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120 โทร 076 623955, 062 059 2834, 062 059 4004 โทรสาร 076 619945
Address : 40350 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 85120 Tel: 076 623955, 062 059 2834, 062 059 4004 Fax: 076 619945
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-14456

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	บริษัท ซี เอสดี แอสท์ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ไทย) เลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลห้วยสามคอก อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120 โทร (Tel.) : 076 330 186 โทรสาร (Fax) : --
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Shine Phuket Luxury Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	31/01/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	31/01/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	31/01-04/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	07/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2601376	2601317
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มในขวด	น้ำดื่มในขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.15 น.	13.15 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
Legionella spp. (leg)	CFU/g	CDC 2005	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] -

[3] Not TSI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D หมายถึง NOT Detected

ผู้รับวิเคราะห์ :
(Analyzed By) (Mr. Jiraporn Bussari)
ผู้ตรวจสอบ :
(Approved By) (Mr. Jiraporn Bussari)
วันที่ (Date) : 07/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นเพียงการยืนยันตัวอย่างน้ำดื่มทดสอบผลิตภัณฑ์เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ขบวนการนี้จะไม่สามารถใช้สำหรับการยืนยันการปนเปื้อนของน้ำดื่มในภาชนะบรรจุได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service
เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-P-7 B-011 V2.1 วันที่ 25/05/2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 30250 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ ตำบลคูน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623095, 062 099 2888, 062 099 4688 โทรสาร: 076 619065
Address: 30250 Village No.4 Kuna Sub-district, Kuna District, Phukiet, 33120 Tel: 076 623095, 062 099 2888, 062 099 4688 Fax: 076 619065
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-14468

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท หี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชนใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 888 หมู่ 1 ตำบลคูน้ำ ตำบลคูน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.) : 076 330 185 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Snake Phukiet Luxury Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 3/10/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 3/10/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 3/10-04/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 07/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25013105	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม ปรมาณู 4
ปรมาณูตัวอย่าง (Sample Description)			1 ลิตร	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH at 25 °C)		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.7	7.0-8.5
ค่าไอออน (DO)	mg/L	Meter	5.3	≥ 4.0
อุณหภูมิ (Temperature) (°C)	°C	Thermometer	25.9	-
ความเค็ม (Salinity) (ppt)	ppt	Argentometric & Calculation	30.0	ไม่เกิน 30

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ปกติการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มจะดำเนินการตามมาตรฐานการปนเปื้อนของน้ำดื่มของประเทศไทย ฉบับที่ 6 ปี 2564
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By) (IM)
(Approved By) (Signature)
วันที่ (Date) : 07/02/25

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงาน (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ได้รับการรับรองหากไม่มีการดำเนินการตามข้อกำหนดการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงาน (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
We are committed to providing the highest quality of service to our customers.



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 30250 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ ตำบลคูน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623095, 062 099 2888, 062 099 4688 โทรสาร: 076 619065
Address: 30250 Village No.4 Kuna Sub-district, Kuna District, Phukiet, 33120 Tel: 076 623095, 062 099 2888, 062 099 4688 Fax: 076 619065
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-27768
หมายเลขห้องปฏิบัติการ (Lab No.) : 0-200

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท หี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชนใหญ่)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 888 หมู่ 1 ตำบลคูน้ำ ตำบลคูน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.) : 076 330 385 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Snake Phukiet Luxury Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 3/10/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 3/10/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-20/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25013102	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม ปรมาณู 2
ปรมาณูตัวอย่าง (Sample Description)			1 ลิตร	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH at 25 °C)		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	8.9	7.1-8.5
ค่าไอออน (DO)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	16.8	1.0 th
อุณหภูมิ (Temperature) (°C)	°C	Dried at 105 ± 0.5 °C part 2540D	15.3	0.20 th
ความเค็ม (Salinity) (ppt)	mg/L	Dried at 105 ± 0.5 °C part 2540C	296	148
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TNK)	mg/L	Misco-Method part 4500-NH ₄ B	15.7	0.70 th
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TNK)	mg/L	Isometric part 4500-N ₂ F	0.16	<1.0
ไขมันทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Portion & Gravimetric part 9520B	2.7	<0.33

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ปกติการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มจะดำเนินการตามมาตรฐานการปนเปื้อนของน้ำดื่มของประเทศไทย ฉบับที่ 6 ปี 2564
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - PH, BOD, TSS, TDS, TOC

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By) (IM)
(Approved By) (Signature)
วันที่ (Date) : 16/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงาน (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ได้รับการรับรองหากไม่มีการดำเนินการตามข้อกำหนดการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงาน (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
We are committed to providing the highest quality of service to our customers.



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 52/506 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55120 โทร : 076 423955, 082 059 2856, 082 059 4888 โทรสาร : 076 419995
Address : 52/506 Village No.4 Tambon Koukoud, Kouh District, Phnan, 55120 Tel: 076 423955, 082 059 2856, 082 059 4888 Fax: 076 419995
เว็บไซต์ : bk-nature.com E-mail : bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-27765

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท ศรีแลนด์ เอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ผู้)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 833 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55120
โทร (Tel) : 076 390 306 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : S. Road Phulak Luxury Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2501510	2501514
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียชุมชนบ้านวัด	น้ำเสียชุมชนบ้านวัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15:00 น.	13:00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บได้ มีกลิ่นเหม็น	เก็บได้ มีกลิ่นเหม็น

การแขวนลอยของแข็ง (Suspendable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Gravimetric port 2540F	0.0	<3.10
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - F	360	10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานในเขตเมืองและเขต ก พ 2567
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานในเขตเมืองและเขต ก พ 2567

ประกาศใช้รายงานผลการวิเคราะห์ 41 ตุลาคม 2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
(4) หอยไม่ได้นำไปใช้ในการทดสอบ : รับรองจาก : Analyzed by Successor
(5) ความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากผู้

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By) : (Mr. J) (Signature)
ผู้อนุมัติ (Approved By) : (Signature)
วันที่ (Date) : 26/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard first service
BK NATURE TAURUS CO., LTD. 52/506 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55120



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 52/506 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55120 โทร : 076 423955, 082 059 2856, 082 059 4888 โทรสาร : 076 419995
Address : 52/506 Village No.4 Tambon Koukoud, Kouh District, Phnan, 55120 Tel: 076 423955, 082 059 2856, 082 059 4888 Fax: 076 419995
เว็บไซต์ : bk-nature.com E-mail : bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-27766

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท ศรีแลนด์ เอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ผู้)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 833 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55120
โทร (Tel) : 076 390 306 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : S. Road Phulak Luxury Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2501513	2501514
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียชุมชนบ้านวัด	น้ำเสียชุมชนบ้านวัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:18 น.	13:00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ไม่	ไม่

โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - F	<2.0	<10.0
ฟอสฟอรัส (Fecal Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - F	<2.0	ไม่พบ
คลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	mg/L	DPO	0.16	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานในเขตเมืองและเขต ก พ 2567
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานในเขตเมืองและเขต ก พ 2567
(4) หอยไม่ได้นำไปใช้ในการทดสอบ : รับรองจาก : Analyzed by Successor
(5) ความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By) : (Mr. J) (Signature)
ผู้อนุมัติ (Approved By) : (Signature)
วันที่ (Date) : 26/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard first service
BK NATURE TAURUS CO., LTD. 52/506 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55120



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 89036 หมู่ 4 ตำบลวังอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 85100 โทร: 076 623595, 062 059 4688, 062 059 4688 โทรสาร: 076 619065
Address: 89036 Village No.4 Tamb Wang-Ang-Thong, Ang Thong District, Ang Thong Province, 85100 Tel: 076 623595, 062 059 4688, 062 059 4688 Fax: 076 619065
เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID): 033505013515 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้รับบริการ (Customer): บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ส่วนกลางใหญ่)
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 308 หมู่ 1 ตำบลศรีโพธิ์ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ 35100
โทร (Tel): 076 300 388 โทรสาร (Fax): -
หน้า (Page): 1 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.): BK-09058
พบเมื่อต้องปฏิบัติตามรหัส รหัส: 2-20

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	ชื่อผลิตภัณฑ์ (Sample Name)	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
Shree Phule's Luxury Hotel	น้ำดื่มบรรจุขวด	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samrong pongdech
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	
21/03/2025	น้ำดื่ม	21/03/2025	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	เงื่อนไขการเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	วันที่ผลออกมา (Result Date)	
21/03/2025	09.00 น.	28/03/2025	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			2603210	2503212
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เงื่อนไขการเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		09.00 น.	09.05 น.	09.05 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)		น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
การเก็บตัวอย่าง (Settleable Solids) (%)	m/L	Electrometric Method part 4500-H ₂ B	6.1	5.5-9.0
กรด (BOC)	mg/L	Acid-Modification part 4500-O ₂ C	240 ²¹	12.3
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105-105 °C part 2540D	180.0	12.8
ของแข็งแขวนลอยที่แห้ง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	368	314
ไนโตรเจน ดินเหนียว (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Gelab part 4500-N ₂ B	50.4	2.4
ซัลเฟอร์ ดินเหนียว (Sulfide) (SV)	mg/L	Iodometric part 4500-S ² -F	2.5	0.18
ไขมันและกรดไขมัน, Oil & Grease, (TG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5522B	22.7	2.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนน้ำดื่มจากอาหารปนเปื้อนตามมาตรฐาน ม.ร.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 161 ตอนพิเศษ 233ก วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TSS Accredited
[4] ผลทดสอบได้รับการทดสอบซ้ำแล้ว ซ้ำแล้ว (Analyzed by Subcontractor)
[5] วิศวกรไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - PH, BOD, TSS, TDS, TOC

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By): (Mr. J)
วันที่ (Date): 21/03/2025
ผู้ตรวจสอบ (Approved By): (Mr. J)
วันที่ (Date): 21/03/2025

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้นและไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89036 หมู่ 4 ตำบลวังอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 85100 โทร: 076 623595, 062 059 4688, 062 059 4688 โทรสาร: 076 619065
Address: 89036 Village No.4 Tamb Wang-Ang-Thong, Ang Thong District, Ang Thong Province, 85100 Tel: 076 623595, 062 059 4688, 062 059 4688 Fax: 076 619065
เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID): 033505013515 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้รับบริการ (Customer): บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ส่วนกลางใหญ่)
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 308 หมู่ 1 ตำบลศรีโพธิ์ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ 35100
โทร (Tel): 076 300 388 โทรสาร (Fax): -
หน้า (Page): 2 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.): BK-0466

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	ชื่อผลิตภัณฑ์ (Sample Name)	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
Shree Phule's Luxury Hotel	น้ำดื่มบรรจุขวด	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samrong pongdech
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	
21/03/2025	น้ำดื่ม	21/03/2025	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	เงื่อนไขการเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	วันที่ผลออกมา (Result Date)	
21/03/2025	09.00 น.	28/03/2025	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			2603210	2503212
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เงื่อนไขการเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		09.00 น.	09.05 น.	09.05 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)		น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
การเก็บตัวอย่าง (Settleable Solids) (%)	m/L	Gravimetric part 2540F	3.0	<0.10
กรด (BOC)	mg/L	Acid-Modification part 4500-O ₂ C	240 ²¹	12.3
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105-105 °C part 2540D	180.0	12.8
ของแข็งแขวนลอยที่แห้ง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	368	314
ไนโตรเจน ดินเหนียว (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Gelab part 4500-N ₂ B	50.4	2.4
ซัลเฟอร์ ดินเหนียว (Sulfide) (SV)	mg/L	Iodometric part 4500-S ² -F	2.5	0.18
ไขมันและกรดไขมัน, Oil & Grease, (TG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5522B	22.7	2.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนน้ำดื่มจากอาหารปนเปื้อนตามมาตรฐาน ม.ร.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 161 ตอนพิเศษ 233ก วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TSS Accredited
[4] ผลทดสอบได้รับการทดสอบซ้ำแล้ว ซ้ำแล้ว (Analyzed by Subcontractor)
[5] วิศวกรไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - PH, BOD, TSS, TDS, TOC

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By): (Mr. J)
วันที่ (Date): 21/03/2025
ผู้ตรวจสอบ (Approved By): (Mr. J)
วันที่ (Date): 21/03/2025

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้นและไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39220 หมู่ 4 ตำบลภูซำ อำเภอภูซำ จังหวัดบึงกาฬ 33120 โทร: 076 623995, 082 059 4838, 082 059 4838 โทรศัพท์: 076 619065
Address: 39220 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Phuket, 33120 Tel: 076 623995, 082 059 4838, 082 059 4838 Fax: 076 619065
Email: bk@bk.co.th E-mail: bk@bk.co.th

Analysis Report

หน้า Page : 3 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-42405

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	บริษัท หวี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลระวีวิทยา อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 33100 โทร (Tel) : 076 390 388 โทรศัพท์ (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) วันที่ทดสอบ (Testing Date) วันที่รายงานผล (Result Date)	Single Phuket Luxury Hotel : 24/03/2025 : 24/03/2025 : 24-25/03/2025 : 24/03/2025
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somphong Pongpradit

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รวมตัวอย่าง (Sample Name)			25021/3 น้ำประปาหน้า (หน้าบ้าน)	ตรวจพบ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลiform (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	<2.0	<10.0
ฟิเคิลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ⁽⁴⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	<2.0	ไม่มีพบ
คลอรีนเรซิดิว (Residual Chlorine) ⁽⁵⁾	mg/L	DPD	0.21	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบซ้ำ (Average of duplicate results) ใช้ในการพิจารณาผลการทดสอบซ้ำ (Duplicate results) ในทางสถิติ
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบซ้ำ (Duplicate results) ไม่พบการปนเปื้อน (No contamination)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Measurement uncertainty)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้วิเคราะห์งาน :
(Analyzed By) (Signature)



วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับที่มีค่าและต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี (The above results are released only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบเท่านั้น (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 33100
E-mail: bk@bk.co.th E-mail: bk@bk.co.th

F-P-7 8-071 V2. 1 มกราคม 2555



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39220 หมู่ 4 ตำบลภูซำ อำเภอภูซำ จังหวัดบึงกาฬ 33120 โทร: 076 623995, 082 059 4838, 082 059 4838 โทรศัพท์: 076 619065
Address: 39220 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Phuket, 33120 Tel: 076 623995, 082 059 4838, 082 059 4838 Fax: 076 619065
Email: bk@bk.co.th E-mail: bk@bk.co.th

Analysis Report

หน้า Page : 4 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-04266


ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	บริษัท หวี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลระวีวิทยา อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 33100 โทร (Tel) : 076 390 388 โทรศัพท์ (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) วันที่ทดสอบ (Testing Date) วันที่รายงานผล (Result Date)	Single Phuket Luxury Hotel : 24/03/2025 : 24/03/2025 : 24-25/03/2025 : 24/03/2025
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somphong Pongpradit

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รวมตัวอย่าง (Sample Name)			25022/4 น้ำประปาหน้า (หน้าบ้าน)	ตรวจพบ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	
โคลiform (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	<2.0	<10.0
ฟิเคิลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ⁽⁴⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	<2.0	ไม่มีพบ
คลอรีนเรซิดิว (Residual Chlorine) ⁽⁵⁾	mg/L	DPD	0.21	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] -
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบซ้ำ (Duplicate results) ไม่พบการปนเปื้อน (No contamination)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Measurement uncertainty)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้วิเคราะห์งาน :
(Analyzed By) (Signature)



วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับที่มีค่าและต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี (The above results are released only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบเท่านั้น (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 33100
E-mail: bk@bk.co.th E-mail: bk@bk.co.th

F-P-7 8-071 V2. 1 มกราคม 2553



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 20250 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 023695, 062 059 2885, 062 059 4884 โทรสาร: 076 016905
Address: 20250 Village No.4 Kohu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 023695, 062 059 2885, 062 059 4884 Fax: 076 016905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-4E400

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้า)
เลขที่ 888 หมู่ 1 ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel.) : 076 380 388 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Sino Phuket Luxury Hotel
: 24/02/25
: 24/02/25
: 24/03/25
: 25/02/25

วิธีการทดสอบ (Parameter) หน่วย (Unit) วิธีการ (Method of Analysis) (1) ผลการทดสอบ (Result) หมายเหตุ (Remarks)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) 250216
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) น้ำดื่ม ปริมาณ 4
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) 08.25 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) ใหม่

อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.6	7.0-8.5
คลอรีน (DO)	mg/L	Meter	5.6	≥ 4.0
อุณหภูมิ (Temperature) (°C)	°C	Thermometer	29.4	-
ความเค็ม (Salinity) (‰)	ppt	Refractometric & Calculation	26.0	ไม่เกิน 3000 mg/L

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการปนเปื้อนในน้ำดื่มจากแหล่งน้ำประปาของประเทศไทย พ.ศ.2564
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลสอบโดยยังไม่ได้การทดสอบย้อนหลัง (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
-2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้ปฏิบัติงาน (Analysed By) (Signature)
วันที่ (Date) : 24/03/25

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานนี้มิได้ออกให้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่มีการรับประกันว่าเป็นการยืนยันผลการวิเคราะห์ ยกเว้นกรณีที่มีการแจ้งการแก้ไข (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 20250 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 023695, 062 059 2885, 062 059 4884 โทรสาร: 076 016905
Address: 20250 Village No.4 Kohu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 023695, 062 059 2885, 062 059 4884 Fax: 076 016905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้า)
เลขที่ 888 หมู่ 1 ตำบลคูขุด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel.) : 076 380 388 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Sino Phuket Luxury Hotel
: 24/02/25
: 24/02/25
: 24/03/25
: 25/02/25

วิธีการทดสอบ (Parameter) หน่วย (Unit) วิธีการ (Method of Analysis) (1) ผลการทดสอบ (Result) หมายเหตุ (Remarks)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) 200424/1
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) น้ำดื่ม ปริมาณ 4
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time) 09.30 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) ใหม่

อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.6	5.5-9.0
คลอรีน (DO)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	30.5	9.6
อุณหภูมิ (Temperature) (°C)	°C	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540D	26.6	7.5
ความเค็ม (Salinity) (‰)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	330	308
ความเค็ม (Salinity) (‰)	mg/L	Mercury-Spectrophotometry part 4500-NH ₄ -B	32.6	8.0
ความเค็ม (Salinity) (‰)	mg/L	Inductometric part 4500-S ² -F	0.53	0.03
ความเค็ม (Salinity) (‰)	mg/L	Particulate & Gravimetric part 5520B	10.5	0.53

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการปนเปื้อนในน้ำดื่มจากแหล่งน้ำประปาของประเทศไทย พ.ศ.2564
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลสอบโดยยังไม่ได้การทดสอบย้อนหลัง (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS.

ผู้ปฏิบัติงาน (Analysed By) (Signature)
วันที่ (Date) : 24/03/25

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานนี้มิได้ออกให้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่มีการรับประกันว่าเป็นการยืนยันผลการวิเคราะห์ ยกเว้นกรณีที่มีการแจ้งการแก้ไข (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่บ้าน : 597256 หมู่ที่ 4 ตำบลนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัย โทร : 078 623655, 092 959 2855, 093 050 4006 โทรสาร : 078 6194095
 Address : 597256 Village No.4 Kalua Sub-district, Kalua District, Phuket, 8523 Tel: 078 623655, 082 046 2833, 012 045 4848 Fax: 078 619405
 เลขที่บัญชี : 016-0035550176161 E-mail: khawee@khawee.com

Analysis Report

รายงานผลการประเมิน (Report No.) : W-172503
หน้า (Page) : 3 of 3

• บริษัท พี แลนด์ เอวิเอชั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ส่วนกลางใหญ่)
• เขต: 555 หมู่ 5 ตำบลจันทบุรี อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 55000
โทร (Tel.) : 076 390 385 โทรสาร (Fax) :

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Fish sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samknotjungsiradech

หน้า ๑๖

ผลการดำเนินงาน (Result)

250/4243

นำขยะมาทำ

(จุดเริ่มต้นคือ)

๒๐๓

๒๕

๐๙-๑๔ มี.

2.0

M1

2.0

๓๑๗
รวมอยู่ ในกำหนดเงินปัน

100

10

100

Analized By:

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

10

10

7

10

21

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report)

(this report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

... 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. 2671. 2672. 2673. 2674. 2675. 2676. 2677. 2678. 2679. 2680. 2681.

100

E D 7 H C H V S 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59230 หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 43120 โทร. 076 623995, 082 059 2565, 082 059 4805 โทรสาร 076 619065
Address: 59230 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Buriram, 43120 Tel: 076 623995, 082 059 2565, 082 059 4805 Fax: 076 619065
Email: bknature@bknature.com

Analysis Report

หน้า Page : 4 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-CT0608

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท ศรีแลนด์ เอ็มส์ พร้อมพงษ์ จำกัด (ส่วนกลางใหญ่)
เลขที่ 885 หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 43120
โทร (Tel.) : 076 390 305 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Srue Phuet Luxury Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 24/04/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 24/04/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 24/04-07/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 08/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2504246	2504245
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด (ถัง 102 ลิตร)	น้ำดื่มบรรจุขวด (ถัง 102 ลิตร)
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			8:00 น.	8:00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			Swab เก็บจากถังบรรจุขวด	Swab เก็บจากถังบรรจุขวด
			ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย	ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย

Legionella spp. (3)	CFU/L	CDC 2005	N.D.	N.D.
---------------------	-------	----------	------	------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] -
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
[5] ควบคุมคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D หมายถึง NOT Detected

ผู้วิเคราะห์งาน :
(Analyzed By) (Mr. J)
(Approved by)
วันที่ (Date) : 08/05/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช่เอกสารที่สามารถนำมารายงานต่อหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.)
F-P-7, B-D-1 V2, 1 มกราคม 2565



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59230 หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 43120 โทร. 076 623995, 082 059 2565, 082 059 4805 โทรสาร 076 619065
Address: 59230 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Buriram, 43120 Tel: 076 623995, 082 059 2565, 082 059 4805 Fax: 076 619065
Email: bknature@bknature.com

Analysis Report

หน้า Page : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-CT0608

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท ศรีแลนด์ เอ็มส์ พร้อมพงษ์ จำกัด (ส่วนกลางใหญ่)
เลขที่ 885 หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 43120
โทร (Tel.) : 076 390 305 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Srue Phuet Luxury Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 24/04/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 24/04/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 24-25/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 07/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2504246	2504245
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08:40 น.	08:40 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.3	7.0-8.5
ค่าไอโอดีน (I ₂)	mg/L	Merit	5.3	≤ 4.0
อุณหภูมิ (Temperature) (°C)	°C	Thermometer	26.4	-
ความเค็ม (Salinity) (‰)	PPT	Argonometric & Calculation	33.5	ไม่เกิน 300 mg/L

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา พ.ร.บ. 6 ตุลาคม 2564
ประกาศใช้จากฉบับที่ 330 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
[5] ควบคุมคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D หมายถึง NOT Detected

ผู้วิเคราะห์งาน :
(Analyzed By) (Mr. J)
(Approved by)
วันที่ (Date) : 08/05/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช่เอกสารที่สามารถนำมารายงานต่อหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.)
F-P-7, B-D-1 V2, 1 มกราคม 2565



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ที่ 4 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623995, 062 059 2383, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619963
Address: 59/333 Village No.4 Kaban Sub-district, Kaban District, Phakdi, 33120 Tel: 076 623995, 062 059 2383, 062 059 4588 Fax: 076 619963
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท หอ เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้าใหม่)
ที่อยู่ (Address) : หมู่ที่ 4 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel) : 076 623995, 062 059 2383, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619963
หน้า (Page) : 0 of 0
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-875653
วันที่ออกรายงาน (Report Date) : 22/04/2025

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สังกะสี (Lead)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/04/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/04/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-26/04/2025
วันที่ออกรายงาน (Result Date) : 01/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2502477	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.03 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใน	
อุณหภูมิ (Temp) at 25 °C	mg/L	Electrometric Method part 4550-C-1 B	7.0	6.5-8.5
ของแข็งที่ละลายในน้ำ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	104	5000

วัตถุประสงค์การทดสอบ (Additional Details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) มาตรฐานการทดสอบน้ำดื่มตามข้อกำหนดของกรมอนามัย
หากไม่พบผลเกินค่าที่กำหนดไว้ 16 กรกฎาคม 2550 ค่าความเค็มทั้งหมดของน้ำดื่ม ไม่เกิน 5000 มก./ลิตร
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบการทดสอบน้ำดื่มตามข้อกำหนดของกรมอนามัย (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความเค็มทั้งหมดของน้ำดื่ม
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - PM, TDS

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By) : [Signature]
ผู้ตรวจสอบ (Approved By) : [Signature]
วันที่ (Date) : 01/05/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขการรับประกันใดๆ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ที่ 4 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623995, 062 059 2383, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619963
Address: 59/333 Village No.4 Kaban Sub-district, Kaban District, Phakdi, 33120 Tel: 076 623995, 062 059 2383, 062 059 4588 Fax: 076 619963
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท หอ เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ลูกค้าใหม่)
ที่อยู่ (Address) : หมู่ที่ 4 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120
โทร (Tel) : 076 623995, 062 059 2383, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619963
หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-875653

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สังกะสี (Lead)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/04/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/04/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-26/04/2025
วันที่ออกรายงาน (Result Date) : 01/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2502477	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.03 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใน	
คลอรีน (Chlorine)	mg/L	Argentiometric 4520-C1 B	31.2	≤950
เหล็ก (Iron)	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	4.0	≤0.3
ความเค็มทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃)	mg/L	EDTA Titrimetric part 2540C	104	≤500
ความขุ่น (Turbidity)	NTU	Nephelometric part 2150 B	0.3	≤0.3
pH (Color, True)	pH	Spectrophotometric	<10	≤10.0
ซัลเฟต (Sulfate)	mg/L	Barium Chloride	0.55	≤200
คลอรีน (Chlorine)	mg/L	Permanganate part 5200-Mn B	<0.09	≤0.4

วัตถุประสงค์การทดสอบ (Additional Details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) มาตรฐานการทดสอบน้ำดื่มตามข้อกำหนดของกรมอนามัย
หากไม่พบผลเกินค่าที่กำหนดไว้ 16 กรกฎาคม 2550 ค่าความเค็มทั้งหมดของน้ำดื่ม ไม่เกิน 5000 มก./ลิตร
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบการทดสอบน้ำดื่มตามข้อกำหนดของกรมอนามัย (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความเค็มทั้งหมดของน้ำดื่ม
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - Fe, Cl, T1

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By) : [Signature]
ผู้ตรวจสอบ (Approved By) : [Signature]
วันที่ (Date) : 01/05/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขการรับประกันใดๆ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



ที่อยู่ : 30266 หมู่ 4 ตำบลเขวาสันรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 33120 โทร. 076 623963, 062 059 2894, 062 059 4880 โทรสาร: 076 619965
Address: 30266 Village No.4 Kaoh Sub-district, Kohn District, Phukhet, 33120 Tel: 076 623963, 062 059 2894, 062 059 4880 Fax: 076 619965
เบอร์โทรสาร (Fax No.): 053560101615 E-mail: bknature19@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 8 of 8
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-87626

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Name)
: บริษัท ศรีแลนด์ เอ็ม เอ็ม จำกัด (ส่วนกลาง)
เลขที่ (No.) : ตำบลเขวาสันรินทร์ ตำบลเขวาสันรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 33100
โทร (Tel.) : 076 392 388 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Siree Phuket Luxury Hotel
: Grab Sampling
: 24/04/2025
: 24/04/2025
: 24-28/04/2025
: 01/05/2025

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong pongphichai N.

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อวิเคราะห์ (Analyte No.)			2904/47	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.03 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ไดออกซิเจน (Total Coliform) (316)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	ไม่มี
กรดแลคติก (Lactic Acid) (316)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 55702-2/2558 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
- ISO 15189 Accredited
- ทดสอบด้วยวิธีวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
- สถานที่ทดสอบ (Testing Location)
- ISO 9001:2015 - PH, BOD, TSS, TDS
- Not Detected

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By) :
วันที่ (Date) : 01/05/2025

- หมายเหตุ (Notes) :
- รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 - รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)



ที่อยู่ : 30266 หมู่ 4 ตำบลเขวาสันรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 33120 โทร. 076 623963, 062 059 2894, 062 059 4880 โทรสาร: 076 619965
Address: 30266 Village No.4 Kaoh Sub-district, Kohn District, Phukhet, 33120 Tel: 076 623963, 062 059 2894, 062 059 4880 Fax: 076 619965
เบอร์โทรสาร (Fax No.): 053560101615 E-mail: bknature19@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-82366
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ (No.) : 2-29

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Name)
: บริษัท ศรีแลนด์ เอ็ม เอ็ม จำกัด (ส่วนกลาง)
เลขที่ (No.) : ตำบลเขวาสันรินทร์ ตำบลเขวาสันรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 33100
โทร (Tel.) : 076 392 388 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Siree Phuket Luxury Hotel
: Grab Sampling
: 22/05/2025
: 22/05/2025
: 22-24/05/2025
: 30/05/2025

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong pongphichai N.

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อวิเคราะห์ (Analyte No.)			25032/1	25032/2
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.05 น.	08.03 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ไดออกซิเจน (Total Coliform) (316)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	ไม่มี
กรดแลคติก (Lactic Acid) (316)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 55702-2/2558 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
- ISO 15189 Accredited
- ทดสอบด้วยวิธีวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
- สถานที่ทดสอบ (Testing Location)
- ISO 9001:2015 - PH, BOD, TSS, TDS
- Not Detected

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By) :
วันที่ (Date) : 30/05/2025

- หมายเหตุ (Notes) :
- รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 - รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 90309 หมู่ 4 ต.หนอง ต.หนอง จ.ราชบุรี 83120 โทร: 076 023025, 062 059 2654, 062 059 4203 โทรสาร: 076 619006
Address: 90309 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023025, 062 059 2654, 062 059 4203 Fax: 076 619006
Email: bnt@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-25050

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท บี.เค. เอ็ม. จำกัด
เลขที่ 888 หมู่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83000
โทร (Tel) : 076 530 305 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Since Phuket Lurex / Hotel	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 22/05/2025	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samadong Jongsri-ach
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 22/05/2025		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 23/05/2025		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 23/05/2025		

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2503201	2503202
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:00 น.	09:00 น.
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่ม: 1 ลิตร	เก็บสุ่ม: 1 ลิตร

การตรวจวัดผล (Sensible Solid) ⁽³⁾	mg/L	Gravimetric part 2540e	0.1	0.10
--	------	------------------------	-----	------

หมายเหตุ (Notes):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องบรรจุขวดพลาสติก พ.ศ. 2567
[3] Not TSS Accredited

[4] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
[5] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Water Accredited
- ทดสอบ ไม่พบการปนเปื้อน

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By) (Mr. [Redacted])
ผู้ตรวจสอบ (Approved By) (Mr. [Redacted])
วันที่ (Date) : 23/05/2025

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Represented On standard First service
BK Nature Taurus Co., Ltd. 100/100 หมู่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83000
โทร: 076 023025, 062 059 2654, 062 059 4203 โทรสาร: 076 619006



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 90309 หมู่ 4 ต.หนอง ต.หนอง จ.ราชบุรี 83120 โทร: 076 023025, 062 059 2654, 062 059 4203 โทรสาร: 076 619006
Address: 90309 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023025, 062 059 2654, 062 059 4203 Fax: 076 619006
Email: bnt@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-25050

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท บี.เค. เอ็ม. จำกัด
เลขที่ 888 หมู่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83000
โทร (Tel) : 076 530 305 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Since Phuket Lurex / Hotel	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 22/05/2025	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samadong Jongsri-ach
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 22/05/2025		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 23/05/2025		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 23/05/2025		

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2503203	2503203
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:17 น.	09:17 น.
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่ม	เก็บสุ่ม

การตรวจวัดผล (Sensible Solid) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	part 9221 A - E	<2.0
--	------------	---------------------------------	-----------------	------

การตรวจวัดผล (Fecal Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	part 9221 A - E	<2.0
--	------------	---------------------------------	-----------------	------

การตรวจวัดผล (Residual Chlorine) ⁽³⁾	mg/L	DPO	0.22	-
---	------	-----	------	---

หมายเหตุ (Notes):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องบรรจุขวดพลาสติก พ.ศ. 2567
[3] Not TSS Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
[5] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Water Accredited
- ทดสอบ ไม่พบการปนเปื้อน

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By) (Mr. [Redacted])
ผู้ตรวจสอบ (Approved By) (Mr. [Redacted])
วันที่ (Date) : 23/05/2025

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Represented On standard First service
BK Nature Taurus Co., Ltd. 100/100 หมู่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83000
โทร: 076 023025, 062 059 2654, 062 059 4203 โทรสาร: 076 619006



BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 354/36 หมู่ 11 ซ.บ้านเกาะ หมู่บ้านเกาะขาม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 652955, 042 059 2000, 042 059 4000 โทรสาร : 076 619005
 Address: 354/36 Village No.4 Kathu Sub district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 652955, 042 059 2000, 042 059 4000 Fax: 076 619005

Analysis Report

3471 (Page) : 5 of 5
 3471 (Page) : 5 of 5

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
เบอร์มือถือ : 090-392 388 โทรสาร (Fax) :
: เบอร์ พรี แพคเกจ หรือเบอร์อื่นๆ :
: เลขที่ บิลล์ หมายเลขใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

แหล่งที่มาข้อมูล (Sampling Source) : Since Phat & Luxury Hotel
 วันที่เก็บข้อมูล (Sampling Date) : 25/05/2525
 วัสดุที่ใช้เก็บ (Retrieved Date) : 22/5/2525
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 22-25/05/25
 ผู้เก็บข้อมูล (Sampling By) : Mr. Samadany porngteach N

การวิเคราะห์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการวัด (Method of Analysis)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
การวิเคราะห์ (Analysis No.)			2502220	
ชื่อสารเคมี (Sample Name)			1. 121210	1. 121210
จุดเริ่มต้น (Sample Description)			2. 121210	2. 121210
การวัด (Sampling Time)			09:00 h	09:00 h
เงื่อนไขการวัด (Sampling Condition)			1. 121210	1. 121210
Electrometric Method				7.0-9.5
pH 4.569-4.716				

ชนิด CO ₂	mg/L	MPa	51 _o	2.0
ชนิด CO ₂				

λ_{max} (Temperature), m μ	ϵ°	Thermometer	Temp.
207			

สารเคมี (Solvent)	ppt	Aggravation & Solution	33.0
<p>วิธีเตรียมตัวอย่าง (Sample Preparation) :</p> <p>[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater: APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017</p> <p>[2] ปกติการทดสอบการสลายตัวของพลาสติกต้อง ทำตามขั้นตอนการทดสอบที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ASTM D 5664</p>			

(f) Not Department of Industrial Works Accredited
 -L.E. warrants NOT Detected

หมายเหตุ (พิเศษ) :

1. ขอบเขตการทดสอบอาจมีผลเฉพาะกับตัวอย่างในบททดสอบนี้เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันไม่จำเป็นต้องทราบเงื่อนไขสมมติฐานอื่นจากวิธีที่คิด เปรียบ หรือ จำลอง

Prof. Principle Reproducibility On standard Xigt service
End...
1-2-7 9-011 V2.1 H10101 2565

f-p-7.8-01/ V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 59285 หมู่ 4 ตำบลเขตุ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2054, 062 059 4040 โทรสาร: 076 619695
Address: 59285 Village No.4 Kahu sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2054, 062 059 4040 Fax: 076 619695
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 10
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-242083
เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการวิเคราะห์

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ศรี แอนด์ เฮิร์บ หรือทองดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: เลขที่ 683 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83000
โทร (Tel.) : 076 390 386 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Sinsae Phuket Luxury Hotel
: 26/06/2025
: 26/06/2025
: 01/07/2025
: 02/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25062022	25062023
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		14.00 น.	14.05 น.	14.05 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		หลังสุญญากาศ เก็บในห้องเย็น	หลังสุญญากาศ เก็บในห้องเย็น	หลังสุญญากาศ เก็บในห้องเย็น
ค่า pH (pH at 25 °C)		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.3	6.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O ₂ C ¹ 5-Days BOD Test part 5210B	540 ⁽²⁾	11.1
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	323	13.5
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	008	366
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	61.6	16.7
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Iodometric part 4500-S ² F	5.6	0.59
ไขมันแขวนลอย (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Portion & Gravimetric part 5920B	10.3	1.3

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปนเปื้อนจากอาหารและยาในอาหารและยา พ.ศ.2567
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ถึง 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบแบบสุ่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS.

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By)
: [Redacted]
วันที่ (Date)
: 01/07/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเฉพาะที่ตัวอย่างที่นำมาทดสอบมีลักษณะเฉพาะ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อการยืนยันผลการวิเคราะห์ทางเคมีหรือทางกายภาพอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROR Principle Reproducibility On standard Test service
www.bk-nature.com



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 59285 หมู่ 4 ตำบลเขตุ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2054, 062 059 4040 โทรสาร: 076 619695
Address: 59285 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2054, 062 059 4040 Fax: 076 619695
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 10
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-902663

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ศรี แอนด์ เฮิร์บ หรือทองดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: เลขที่ 683 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83000
โทร (Tel.) : 076 390 386 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Sinsae Phuket Luxury Hotel
: 26/06/2025
: 26/06/2025
: 01/07/2025
: 02/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25062022	25062023
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		14.00 น.	14.05 น.	14.05 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		หลังสุญญากาศ เก็บในห้องเย็น	หลังสุญญากาศ เก็บในห้องเย็น	หลังสุญญากาศ เก็บในห้องเย็น
การแขวนลอยของของแข็งแขวนลอย (Settleable Solids) (%)	mg/L	Gravimetric part 2540F	7.0	0.10

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปนเปื้อนจากอาหารและยาในอาหารและยา พ.ศ.2567
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ถึง 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบแบบสุ่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By)
: [Redacted]
วันที่ (Date)
: 01/07/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเฉพาะที่ตัวอย่างที่นำมาทดสอบมีลักษณะเฉพาะ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อการยืนยันผลการวิเคราะห์ทางเคมีหรือทางกายภาพอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROR Principle Reproducibility On standard Test service
www.bk-nature.com



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/586 หมู่ที่ 4 ตำบลบึง อำเภอวัง จันทบุรี 35120 โทร: 076 623955, 082 059 2884, 084 050 4634 โทรสาร: 076 619605
Address: 59/586 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2884, 084 050 4634 Fax: 076 619605
แนบผู้ให้บริการ (Fax ID): 083756012613 E-mail: bkservice@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 10
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1042/05

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พี แอนด์ เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 889 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอวัง จันทบุรี 35120
โทร (Tel.) : 076 390 388 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Sino Phuket Luxury Hotel
: 26/06/2025
: 26/06/2025
: 20/06/2025
: 02/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25026224	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ (N)	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.10 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	9.0	7.2-8.4

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] วัตถุประสงค์ของการทดสอบทางเคมี ฉบับนี้ 1. เพื่อหาความเหมาะสมของการประปาที่ส่งมาตรวจสอบว่า ปลอดภัยหรือไม่
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยใช้วิธีปฏิบัติการทดสอบอื่นจากผู้ให้บริการ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ภาควิชาเคมีและสิ่งแวดล้อม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By) (Mr.)
ผู้ตรวจสอบ (Approved By)
วันที่ (Date) : 02/07/2025

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทางทดสอบนี้เป็นผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK Nature Taurus Co., Ltd.)



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/586 หมู่ที่ 4 ตำบลบึง อำเภอวัง จันทบุรี 35120 โทร: 076 623955, 082 059 2884, 084 050 4634 โทรสาร: 076 619605
Address: 59/586 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2884, 084 050 4634 Fax: 076 619605
แนบผู้ให้บริการ (Fax ID): 083756012613 E-mail: bkservice@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 10
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1042/05

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท พี แอนด์ เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 889 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอวัง จันทบุรี 35120
โทร (Tel.) : 076 390 388 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Sino Phuket Luxury Hotel
: 26/06/2025
: 26/06/2025
: 20/06/2025
: 02/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25026224	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ (N)	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.10 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ความเป็นด่าง (Alkalinity, Total) ⁽³⁾	mg/L	Titration	80.0	60-100
คลอรีน (Chloride) ⁽⁴⁾	mg/L	Argentometric 4500-CL-B	2.48	≤600
ความกระด้างจากแคลเซียม (Calcium Hardness) ⁽⁵⁾	mg/L	EDTA Titrimetric part 3540C	90.6	250-600
กรดไซยาไนด์ (Cyanide Acid) ⁽⁶⁾	mg/L	Photometric	32.0	30-60
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen Ammonium) ⁽⁷⁾	mg/L	Distill & Titration	0.56	≤20
คลอรีนที่รวมกับสารอินทรีย์ (combined Chlorine) (DOC)	mg/L	DOC	0.54	0.50-1.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] วัตถุประสงค์ของการทดสอบทางเคมี ฉบับนี้ 1. เพื่อหาความเหมาะสมของการประปาที่ส่งมาตรวจสอบว่า ปลอดภัยหรือไม่
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยใช้วิธีปฏิบัติการทดสอบอื่นจากผู้ให้บริการ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ภาควิชาเคมีและสิ่งแวดล้อม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
[7] Not Department of Industrial Works Accredited
**Certified ISO 9001:2015 - AIC

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By) (Mr.)
ผู้ตรวจสอบ (Approved By)
วันที่ (Date) : 02/07/2025

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทางทดสอบนี้เป็นผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK Nature Taurus Co., Ltd.)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90/390 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาน้อย จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623965, 082 059 2806, 082 059 4806 โทรสาร: 076 619985
Address: 90/390 Village No.4 Kallu Sub-district, Kallu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623965, 082 059 2806, 082 059 4806 Fax: 076 619985
เลขผู้เสียภาษี (Tax ID No.): 03355901915 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page): 5 of 10
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-104285

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัท ศรี แอนด์ เซอร์ ฟู้ดเพอร์สดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 885 หมู่ 1 ตำบลวังปาย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.): 076 390 333 โทรสาร (Fax):
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): Slave Phuket Luxury Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 26/06/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 26/06/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 26-28/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 07/07/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Surachon Pongpratech

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25008224	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			จุดเก็บตัวอย่าง	ตรวจพบ
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			14.10 น.	
ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ (Total Coliform) (2)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<10.0
เชื้อโรค (Escherichia coli, E.coli) (3)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	ไม่มีพบ
เชื้อโรคในอุจจาระ (Fecal Coliform) (4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	ไม่มีพบ
สารพิษที่ผลิตจากเชื้อรา (Staphylococcus aureus (S. aureus) (5)	CFU/mL	Pour Plate	N.D.	ไม่มีพบ
เชื้อราในนมผง (Pseudomonas aeruginosa) (6)	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 921 SE	N.D.	ไม่มีพบ

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเพียงอย่างเดียว (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By): (Signature)
วันที่ (Date): 07/07/2025



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90/390 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาน้อย จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623965, 082 059 2806, 082 059 4806 โทรสาร: 076 619985
Address: 90/390 Village No.4 Kallu Sub-district, Kallu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623965, 082 059 2806, 082 059 4806 Fax: 076 619985
เลขผู้เสียภาษี (Tax ID No.): 03355901915 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page): 9 of 10
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-104285

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัท ศรี แอนด์ เซอร์ ฟู้ดเพอร์สดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 885 หมู่ 1 ตำบลวังปาย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.): 076 390 333 โทรสาร (Fax):
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): Slave Phuket Luxury Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 26/06/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 26/06/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 26/06-02/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 07/07/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Surachon Pongpratech

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25008025	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	25008026
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด (90% 405)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:25 น.	09:20 น.
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	ไม่มีพบ

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเพียงอย่างเดียว (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By): (Signature)
วันที่ (Date): 07/07/2025



ประยุทธ์ ปเตล เมเจอร์ ทหารส จักัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50/256 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โทร : 078 833555, 002 059 2888 โทรสาร : 078 816865

Address: 50/585 Village No.4 Kathy Sub-district, Kathy District, Phuket, 83120 Tel: 076 8329056, 062 069 3888, 062 050 4888 Fax: 076 8329056

www: 80076 Fax ID: 065556107513 Email: hyatt@stern.nyu.edu

Analysis Report

หน้า (page) - 8 of 10

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \frac{dx}{dt} \frac{dx}{dt} \right) = m \frac{dx}{dt} \frac{d^2 x}{dt^2} = m v \frac{d^2 x}{dt^2}$$

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

Source: Sampling Source

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/05/2025

วันที่ได้รับ (Received Date) : 26/03/2565

Testing Date: 24-28/04/20

7-250--4-0000

สารตัวอย่าง (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรดซัลฟูริก (Analysis No.)			250000298	
ตัวอย่าง (Sample Name)			1.1%	
ปริมาณตัวอย่าง (Sample Description)			1.1%	
เวลาในการทดสอบ (Sampling Time)			14.25 h	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			1.1%	
Electrometric Method				
part 4500-11 b				
กรด-เบส (pH at 25 °C)				6.5-6.5

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] มาตราฐานคุณภาพการประปาของกรมประปาส่วนภูมิภาค
ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ด้วยบันทึกที่เลขที่ผวก.กสม. ที่ ผ ๕๕๗๐๒-๒๕๕๐ พง.วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(31 Not TIS) Accredited

... ..

[4]: ทดสอบโดยหน่วยงานราชการ (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำควาณี่แม่น้มนมในภการว้ต

[16] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - 9H. TDS

Editorial Board

เพลงกล่อมเด็ก

(Analyzed By) (Mr. Jo

Approved by:

15

:(s010); 00000000

๕. การประชุมสภาเทศบาล : วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๕

156

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในหน่วยงานมีความเหมาะสมกับงานหรือไม่

$$f(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right) + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x^4}{1-x^4} \right) - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x^8}{1-x^8} \right) + \dots$$



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 190/350 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอศรี จันทบุรี 35120 โทร: 076 623955, 082 059 2658, 082 059 4588 โทรสาร: 076 610905
Address: 190/350 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phukiet, 35120 Tel: 076 623955, 082 059 2658, 082 059 4588 Fax: 076 610905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835951035613 E-mail: bknature@bkmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 9 of 10
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-104268

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท หัสมัด เอ็มดี เอ็มดี ฟาร์ม (ส่วนงานใหญ่)
เลขที่ 888 หมู่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอเมือง จันทบุรี 35000
โทร (Tel) : 076 380 306 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
: Since Phukiet Luxury Hotel	: Grab sampling	: 26/06/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่รายงานผล (Result Date)
: 26/06/2025	: 26-27/06/2025	: 02/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analytic No.)			2502/2025	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใส	น้ำประปาส่วนภูมิภาค
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำใส	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.25 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
คลอรีน (Chlorine)	mg/L	Argentiometric 4500-Cl ⁻ B	31.2	≥250
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	<0.10 ⁽³⁾	≤0.3
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) ⁽⁴⁾	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	100	≤350
แมงกานีส (Manganese) ⁽⁵⁾	mg/L	Persulfate part 3500-Mn B	<0.05	≤0.4
กรดไนตริก (Residual Chlorine) ⁽⁶⁾	mg/L	GPD	0.10	

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] มาตรฐานการปฏิบัติราชการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyze by Subcontractor)
[5] Not TSI Accredited
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
**Certificate ISO 9001:2015 - *E, C, T, H

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By) (Mr. J...)
(Approved by) (Signature)
วันที่ (Date): 02/07/2025

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่สามารถนำออกเผยแพร่ภายนอกได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 190/350 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอศรี จันทบุรี 35120 โทร: 076 623955, 082 059 2658, 082 059 4588 โทรสาร: 076 610905
Address: 190/350 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phukiet, 35120 Tel: 076 623955, 082 059 2658, 082 059 4588 Fax: 076 610905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835951035613 E-mail: bknature@bkmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 10 of 10
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-104268

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท หัสมัด เอ็มดี เอ็มดี ฟาร์ม (ส่วนงานใหญ่)
เลขที่ 888 หมู่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอเมือง จันทบุรี 35000
โทร (Tel) : 076 380 306 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
: Since Phukiet Luxury Hotel	: Grab sampling	: 26/06/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่รายงานผล (Result Date)
: 26/06/2025	: 26-27/06/2025	: 02/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analytic No.)			2502/2025	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใส	น้ำประปาส่วนภูมิภาค
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำใส	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.25 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	
อีโคไล (Escherichia coli) ⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	

หมายเหตุ (Notes):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] มาตรฐานการปฏิบัติราชการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyze by Subcontractor)
[5] Not TSI Accredited
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
**Certificate ISO 9001:2015 - *E, C, T, H

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By) (Mr. J...)
(Approved by) (Signature)
วันที่ (Date): 02/07/2025


หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น ไม่สามารถนำออกเผยแพร่ภายนอกได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๑ ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล ไร่ตุ้ม เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด สุโขทัย โทรศัพท์ ๐๖-๓๕๐๖๖๖ โทรสาร - มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๒๖/๒๕๖๔ ออกให้โดย หมดอายุ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



[illegible]

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน														
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ซื้อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบแน่น (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลดกลิ่น (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
พ.ค./2562	๕๐	๑๐	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
เม.ย./2562	๕๐	๑๐												

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม สีเหน่ ภูเก็ต ลักเซอร์รี่ โฮเทล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 888

หมู่ที่ : 1

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : รัชฎา

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076390388

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 257/2564

ออกให้โดย :

หมดอายุ : 26/9/2569

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ธิติเมธ ชุมรักษ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[X] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบน้ำตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,139.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,596.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,076.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[X] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. bionic 35.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

อื่นๆ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 90.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔๕ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล ไร่ขิง เขต/อำเภอ สีอง
จังหวัด สุโขทัย โทรศัพท์ ๐๖-๕๔๐๕๔๕ โทรสาร มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงสี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๕๕๕/๒๕๕๕ ออกให้โดย หมดยุ ๒๕๕๕-๒๕๕๕
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในหัตถกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ ใกล้เคียง)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลตกตะกอน/ ผลตกตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลตกตะกอน/ ผลตกตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑๐/๑๒	๕๔	๕๙	๕๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๑/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๒/๑๒	๕๔	๕๒	๕๑	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๓/๑๒	๕๔	๕๑	๕๑	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๔/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๕/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๖/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๗/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๘/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๙/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๐/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๑/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๒/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๓/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๔/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๕/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๖/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๗/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๘/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๙/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓๐/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓๑/๑๒	๕๔	๕๐	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนิคมสหกิจ

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม สีเหน่ ภูเก็ต ลักเซอร์รี่ โฮเทล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 888

หมู่ที่ : 1

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : รัชฎา

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076390388

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 257/2564

ออกให้โดย :

หมดอายุ : 26/9/2569

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ธิติเมธ ชุมรักษ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[X] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รตน้ำตันไม้

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบน้ำทิ้ง

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,139.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,212.400 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,769.920 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☐ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☒ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. bionic 35.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเดิมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 90.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด โทรศัพท์ ๐๖ - ๒๐๖๙๙ โทรสาร - มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๒๕๙/๒๕๖๔ ออกให้โดย หมตอายุ ๕๒ ปี เพศ น ๒๕๖๔
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/25	65	54	52	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	<div></div>	
2/12/25	65	54	52	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
3/12/25	65	50	49	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
4/12/25	65	70	50	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
5/12/25	65	102	49	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
6/12/25	65	69	51	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
7/12/25	65	60	51	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
8/12/25	65	62	49	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
9/12/25	65	54	44	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
10/12/25	65	54	44	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
11/12/25	65	112	42	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
12/12/25	65	60	50	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
1/1/26	65	42	51	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
2/1/26	65	45	48	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
3/1/26	65	51	50	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
4/1/26	65	49	48	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		
5/1/26	65	54	48	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-		

สถิติและข้อมูลจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วันเดือนปี	ปริมาณน้ำฝนที่อาจระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลดอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
						ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๔/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๕/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๕๑	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๖/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๗/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๘/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๙/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๐/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๑/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๒/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๓/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๔/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๕/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๖/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๗/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๘/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๙/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓๐/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓๑/๑๒/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๔/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๕/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๖/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๗/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๘/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๙/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๐/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๑/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๒/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๓/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๔/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๕/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๖/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๗/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๘/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๙/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๐/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๑/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๒/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๓/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๔/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๕/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๖/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๗/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๘/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๙/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓๐/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓๑/๑๓/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๔/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๕/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๖/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๗/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๘/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๙/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๐/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๑/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๒/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๓/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๔/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๕/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๖/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๗/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๘/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๙/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๐/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๑/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๒/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๓/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๔/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๕/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๖/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๗/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๘/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๙/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓๐/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓๑/๑๔/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๔/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๕/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๖/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๗/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๘/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๙/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๐/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๑/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๒/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๓/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๔/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๕/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๖/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๗/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๘/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๑๙/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๐/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๑/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๒/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๓/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๔/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๕/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๖/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๗/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๘/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๒๙/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓๐/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-
๓๑/๑๕/๒๕	๖๕	๖๕	๔๙	-	-	ปกติ								

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม สีเหน่ ภูเก็ต ลักเซอร์รี่ โฮเทล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 888

หมู่ที่ : 1

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : รัชฎา

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076390388

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 257/2564

ออกให้โดย :

หมดอายุ : 26/9/2569

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ธิติเมธ ชุมรักษ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[X] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบล้างตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,490.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,387.600 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,910.800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☒ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. Super A ชนิดน้ำ 2.000 ลิตร
2. Super A ชนิดผง 2.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบล้าง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 90.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๑ ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล ไร่ขิง เขต/อำเภอ ไร่ไธสง
จังหวัด สุโขทัย โทรศัพท์ ๐๖-๓๖๐๖๖๖ โทรสาร - มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงรถ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
251 / ๒๕๔๔ ออกให้โดย หมดอายุ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ไม่ทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/	เครื่องกรอง สารเคมี (ปกติ/	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/
						ผิดปกติ)	ผิดปกติ)	ผิดปกติ)	ผิดปกติ)	ผิดปกติ)	ผิดปกติ)	ผิดปกติ)
1/4/25	๗๖	๔๔	๕๗	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
2/4/25	๗๖	๔๑	๕๑	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
3/4/25	๗๖	๑๔๐	๕๔	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
4/4/25	๗๖	๓๘	๕๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
5/4/25	๗๖	๑๑	๕๕	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
6/4/25	๗๖	๑๐๐	๕๘	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
๗/4/25	๗๖	๑๔๗	๕๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
8/4/25	๗๖	๑๑๖	๕๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
9/4/25	๗๖	๑๑	๖๔	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
10/4/25	๗๖	๔๑	๖๑	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
11/4/25	๗๖	๑๐	๕๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
12/4/25	๗๖	๑๑๐	๕๗	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
13/4/25	๗๖	๑๐๐	๕๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
14/4/25	๗๖	๑๐	๕๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
15/4/25	๗๖	๑๐๖	๕๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ
16/4/25	๗๖	๑๐๐	๕๗	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่คัดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
	๗๖/๔/๒๕	100	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๗๖/๔/๒๕	๙5	๔๔	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๗๖/๔/๒๕	๙๖	1๖0	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕๐/๔/๒๕	๙๖	๖๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕1/๔/๒๕	๙๔	๔๔	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕๒/๔/๒๕	๖1	4๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕3/๔/๒๕	๕4	๖4	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕๔/๔/๒๕	๕7	4๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕๔/๔/๒๕	๕4	4๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕4/๔/๒๕	๕0	๕๕	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕๓/๔/๒๕	๕0	4๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕๒/๔/๒๕	๕๒	4๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕๑/๔/๒๕	๕1	๕๒	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕0/๔/๒๕	๕1	๕๒	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕0/๔/๒๕	๕1	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
	๕1/๔/๒๕	๕0	๕0	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม สีเหน่ ภูเก็ต ลักเซอร์รี่ โฮเทล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 888

หมู่ที่ : 1

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : รัชฎา

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076390388

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 257/2564

ออกให้โดย :

หมดอายุ : 26/9/2569

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ธิติเมธ ชุมรักษ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[X] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบล้างตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,560.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,379.900 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,903.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☒ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. Super A ชนิดน้ำ 2.000 กิโลกรัม
2. Super A ชนิดผง 2.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบล้างตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 90.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕๕ หมู่ที่ ๑ ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล หนองแขม เขต/อำเภอ หนองแขม
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖-๖๐๖๙๕ โทรสาร - มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ออกให้โดย หมดยุติ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบายน้ำ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ติดหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/25	๒๒	๔๔	๕๒	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๒/๑๒/๒๕	๕๕	๕๒	๕๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๓/๑๒/๒๕	๕๕	๕๑	๔๙	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๔/๑๒/๒๕	๕๕	๑๐๒	๔๖	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๕/๑๒/๒๕	๕๕	๔๐	๔๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๖/๑๒/๒๕	๕๕	๑๐๘	๕๗	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๗/๑๒/๒๕	๕๕	๔๑	๔๕	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๘/๑๒/๒๕	๕๕	๔๑	๔๘	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๙/๑๒/๒๕	๕๕	๔๑	๔๕	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๑๐/๑๒/๒๕	๕๕	๔๑	๔๑	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๑๑/๑๒/๒๕	๕๕	๔๑	๔๕	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๑๒/๑๒/๒๕	๕๕	๔๕	๔๕	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๑๓/๑๒/๒๕	๕๕	๔๕	๔๕	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๑๔/๑๒/๒๕	๕๕	๕๑	๕๒	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๑๕/๑๒/๒๕	๕๕	๕๑	๕๒	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๑๖/๑๒/๒๕	๕๕	๕๑	๕๒	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๑๗/๑๒/๒๕	๕๕	๕๑	๕๒	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๑๘/๑๒/๒๕	๕๕	๕๑	๕๒	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๑๙/๑๒/๒๕	๕๕	๕๑	๕๒	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	
๒๐/๑๒/๒๕	๕๕	๕๑	๕๒	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม สีเหน่ ภูเก็ต ลักเซอร์ โฮเทล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 888

หมู่ที่ : 1

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : รัชฎา

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076390388

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 257/2564

ออกให้โดย :

หมดอายุ : 26/9/2569

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ชิตเมธ ชุมรักษ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[X] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบล้างตะกอนทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,977.500 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,192.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,582.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☒ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. Super A ชนิดน้ำ 2.000 กิโลกรัม
2. Super A ชนิดผง 2.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบล้างตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 90.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล หนอง เขต/อำเภอ หนอง
จังหวัด สุโขทัย โทรศัพท์ ๐๖-๖๑๐ ๖๖๖ โทรสาร มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โฉนดเลข ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๒๕๖/๒๕๖๔ ออกให้โดย หมดอายุ ๒๕ ๖๕๖๕ ๒๕๖๕
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						
						ระบบบำบัด น้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
11/1/25	๓๕	๔๕	46	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
21/1/25	๓5	69	89	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
31/1/25	๓5	60	8๗	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
41/1/25	๓5	60	42	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
51/1/25	๓5	๔61	43	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
61/1/25	๓5	๕9	๕3	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
๗1/1/25	๓5	๔9	๕8	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
๘1/1/25	๓5	๕1	๕3	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
91/1/25	๓5	๕1	๔9	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
101/1/25	๓5	๕9	๔1	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
11/1/25	๓5	63	๕7	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
121/1/25	๓5	๕7	๕9	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
131/1/25	๓5	๕9	๔๔	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
141/1/25	๓5	60	41	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
151/1/25	๓5	๔๑	๕๖	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
161/1/25	๓5	๕9	๕๔	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														สายชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การรั่ว ไหลของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (รวมบย/ ลบ.ม.)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						รวมบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๓๐/๑/๖๖	๑๖	๖๔	๖๑	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	
๓๑/๑/๖๖	๑๖	๔๑	๑๔	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	
๑/๒/๖๖	๑๖	๖๖	๔๒	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	
๒/๒/๖๖	๑๖	๖๖	๔๔	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	
๓/๒/๖๖	๑๖	๖๖	๖๐	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	
๔/๒/๖๖	๑๖	๔๑	๔๔	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	
๕/๒/๖๖	๑๖	๖๖	๔๑	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	
๖/๒/๖๖	๑๖	๖๖	๔๖	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	
๗/๒/๖๖	๑๖	๖๖	๔๕	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	
๘/๒/๖๖	๑๖	๖๖	๖๔	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	
๙/๒/๖๖	๑๖	๖๖	๖๔	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	
๑๐/๒/๖๖	๑๖	๖๖	๖๔	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	



วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘
๘๘๘ หมู่ ๑ ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต


เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบน้ำเสียของโรงแรม สิเนห์ ภูเก็ต ลักซ์วรี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา


โรงแรม สิเนห์ ภูเก็ต ลักซ์วรี ขอนำส่ง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบน้ำเสีย
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



19/6/68



Chief Engineer

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๑ หมู่ที่ ๑ ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล อำเภอ เขต/อำเภอ
 จังหวัด โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๕๐๙๙๖ โทรสาร
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๒๕๑/๒๕๔๔ ออกให้โดย หมดอายุ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑,๒๗๑

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๕,๐๖๙

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑,๖๕๔

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) Super A ชนิดนี้และอื่นๆ อย่างละ 1 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 90 กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ทะเบียนเลขที่ ๒๕๓/๒๕๖๔
ใบอนุญาตเลขที่ ๒๕๓/๒๕๖๔

กระทรวงมหาดไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าบริษัท ทรี แอนด์ เอิร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด.

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่าโรงแรม สีนะภูเก็ต สักตั่ววี.....

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).....SINAE PHUKET LUXURY HOTEL.....

โรงแรมประเภท.....๒.....จำนวนห้องพัก.....๒๕.....ห้อง

สถานที่ตั้ง๘๘๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.....

ตั้งแต่วันที่ ๒๕๓/๒๕๖๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๕๖/๒๕๖๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕๓/๒๕๖๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประทับตราประจำตำแหน่งเจ้าพนักงาน