



ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการ

	
รูปที่ ก-1 การดำเนินงานก่อสร้างเฉพาะภายในขอบเขตโครงการ	
	
รั้วชั่วคราวโดยรอบโครงการ	การปลูกต้นไม้บริเวณแนวรั้วโครงการ
รูปที่ ก-2 การรื้อถอนรั้วชั่วคราวรอบโครงการ เพื่อปลูกต้นไม้บริเวณแนวรั้ว	
	
รูปที่ ก-3 จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง และกองเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	รูปที่ ก-4 ห้องเก็บวัสดุที่มีการดูแลอย่างเป็นระบบ

	
ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ	ผนังตกแต่งบริเวณทางเข้า-ออก
รูปที่ ก-5 การรื้อถอนป้าย เพื่อทำผนังตกแต่งบริเวณทางเข้า-ออก	
	
รูปที่ ก-6 เจ้าหน้าที่โครงการพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และกล่อมรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ ก-7 วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
	
รูปที่ ก-8 การติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล	รูปที่ ก-9 การปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง การเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อม

	
พื้นที่ล้างล้อรถช่วงก่อสร้าง	ถนนทางเข้า-ออกโครงการ
รูปที่ ก-10 การปรับพื้นที่ล้างล้อเป็นถนนทางเข้า-ออกโครงการ	
	
รูปที่ ก-11 การล้างทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและถนนสาธารณะบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	รูปที่ ก-12 การฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการก่อสร้างตามความเหมาะสม
	
สเปรย์น้ำละอองฝอย บริเวณรั้ว	หลังการรื้อถอน
รูปที่ ก-13 สเปรย์น้ำละอองฝอย บริเวณรั้วตามแนวเขตที่ดิน โดยรอบ โครงการ	



	
รูปที่ ก-14 ป้ายสัญลักษณ์จำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. และเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลการเข้า-ออก	รูปที่ ก-15 รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิดหรือมีผนังกันส่วนบรรทุกโดยรอบ
	
รูปที่ ก-16 ป้ายเตือนการดับเครื่องขณะไม่ใช้งาน และการตรวจสอบมลพิษจากยานพาหนะและเครื่องจักรในโครงการ	รูปที่ ก-17 ถังสำรองน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง
	
ป้ายกฎระเบียบบริเวณหน้าโครงการ	หลังการรื้อถอน
รูปที่ ก-18 ป้ายกฎระเบียบบริเวณหน้าโครงการ	

	
ติดตั้ง Mesh Sheet ปิดคลุมรอบตัวอาคาร	หลังการรื้อถอน
รูปที่ ก-19 ติดตั้ง Mesh Sheet ปิดคลุมรอบตัวอาคาร ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอน เพื่อดำเนินการตกแต่งภายนอกอาคาร	
	
รูปที่ ก-20 พังซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์จะบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด ในพื้นที่สำหรับจัดเก็บ	
	
รูปที่ ก-21 การเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ไว้ในพื้นที่ปิดคลุมมิดชิด และการปิดคลุมขณะลำเลียงเศษวัสดุ	รูปที่ ก-22 การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุที่มีฝุ่น ในพื้นที่เฉพาะ

	
ลิฟต์โดยสารชั่วคราว	หลังการรื้อถอน
รูปที่ ก-23 ลิฟต์โดยสารชั่วคราว ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอน เพื่อดำเนินการตกแต่งภายนอกอาคาร	
	
รูปที่ ก-24 เจ้าหน้าที่ดูแล และตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ และเครื่องจักร	รูปที่ ก-25 ป้ายกำหนดช่วงเวลาที่สามรถทำงาน ที่ก่อให้เกิดเสียงดังได้
	
รูปที่ ก-26 การเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง	รูปที่ ก-27 เจ้าหน้าที่/วิศวกร เข้าตรวจสอบอาคารข้างเคียง และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง




รูปที่ ก-28 ท่อระบายน้ำ และบ่อคัดตะกอนดิน



รูปที่ ก-29 ห้องน้ำ และระบบบำบัดสำเร็จรูป บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ก-30 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม

	
รูปที่ ก-31 พื้นที่ขนถ่าย และเก็บกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้ำเข้าเขตทางสาธารณะ	รูปที่ ก-32 พื้นที่สำหรับให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างกลับรถ
	
รูปที่ ก-33 สัญลักษณ์ห้ามจอดบริเวณหน้าโครงการ	รูปที่ ก-34 สัญญาณไฟเตือนเขตก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ ก-35 การแนะนำและอบรมก่อนการปฏิบัติงาน (Morning talk)	รูปที่ ก-36 การตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

	
รูปที่ ก-37 การติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้า	รูปที่ ก-38 ถังขยะมูลฝอยแยกประเภท
	
รูปที่ ก-39 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกขยะ และป้ายเตือนให้ทิ้งขยะในถังขยะ	รูปที่ ก-40 เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพที่รองรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
	
รูปที่ ก-41 พื้นที่เก็บกองวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	รูปที่ ก-42 จุดพักขยะ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

	
รูปที่ ก-43 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ให้สะอาดอยู่เสมอ	รูปที่ ก-44 การซ้อมระับเหตุฉุกเฉินและซ้อมดับเพลิง
	
รูปที่ ก-45 อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	รูปที่ ก-46 พื้นที่เฉพาะสำหรับเก็บเชื้อเพลิง และวัสดุไวไฟ และป้ายห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง
 	
รูปที่ ก-47 พื้นที่สำหรับการเชื่อมตัดโลหะ และที่จัดเก็บวัตถุติดไฟอยู่ในพื้นที่และมีระยะที่เหมาะสม	รูปที่ ก-48 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่




รูปที่ ก-49 คนงานทำความสะอาด
และจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างหลังเสร็จงาน



รูปที่ ก-50 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง



รูปที่ ก-51 ป้ายบอกจุดรวมพล ป้ายแสดงเส้นทางการอพยพ
และข้อปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม้



รูปที่ ก-52 การติดหมายเลขโทรศัพท์ของสถานดับเพลิง
โรงพยาบาล และสถานีตำรวจภายในพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ ก-53 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และตู้เก็บสายดับเพลิง
ส่วนใหญ่ของอาคาร



รูปที่ ก-54 ผังแสดงจุดติดตั้งถังดับเพลิงภายในหน่วยงาน

	
รูปที่ ก-55 จุดน้ำดื่มสะอาด	รูปที่ ก-56 แฟ้มประวัติคนงานก่อสร้าง
	
รูปที่ ก-57 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตลอดแนวรั้วก่อสร้าง ของโครงการ	รูปที่ ก-58 ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ในพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ก-59 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน	

	
รูปที่ ก-60 ยาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ ก-61 นั่งร้านมาตรฐาน
	
รูปที่ ก-62 ราวกันตกในส่วนที่เป็นระเบียง	รูปที่ ก-63 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Safety)
	
รูปที่ ก-64 ป้ายเตือนพนักงานสวมใส่ อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล	รูปที่ ก-65 วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือน

	
รูปที่ ก-66 การตรวจสอบคุณภาพคนงาน และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่มูลนิธิในการดูแลสุขอนามัยของคนงาน	รูปที่ ก-67 ที่ล้างมือภายในพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ก-68 ที่สำหรับทานอาหาร	รูปที่ ก-69 ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 จุด
	
รูปที่ ก-70 ป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือน ในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย	

	
แผนค้ำยันรอบอาคาร และขอบกันวัสดุตกหล่น	หลังการรื้อถอน
รูปที่ ก-71 แผนค้ำยันรอบอาคาร และขอบกันวัสดุตกหล่น ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอน เพื่อดำเนินการตกแต่งภายนอกอาคาร	
	
รูปที่ ก-72 อุปกรณ์เครื่องยก และกว้านจักรอก ที่มีประสิทธิภาพ	รูปที่ ก-73 ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครน ให้อยู่ในสภาพพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ก-74 ตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2569	



รูปที่ ก-74 ตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2569 (ต่อ)