



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3
ปี 2569 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

ภาคผนวก ณ-4
บันทึกการตรวจอุปกรณ์



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 25-EL-29603

30 Maximum Days Permit for Contractor's Electrical

180 Maximum Days Permit for PTT's Electrical

สถานะใบตรวจสอบ: อนุมัติ



ใบตรวจสอบความปลอดภัยไฟฟ้า
(ELECTRICAL SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 17 มิถุนายน 2569

เวลา/Time 03:06

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 3

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration: จากวันที่/From: 04 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่/To: 30 กันยายน 2569 รวม/Total: 301 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: พื้นที่ Block Valve และ สถานีก๊าซ

รายละเอียดงาน/Scope of work: Insulation Checker

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Tool

☐ บั๊มแช่ได้น้ำ

☐ กล้องถ่ายรูป

☐ โคมไฟ

☐ เครื่องมือตรวจวัด

☐ วิทยุสื่อสาร

☐ ปลั๊ก

☐ สว่านไฟฟ้า

☐ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

☐ เครื่องเจียร์

☐ คอมพิวเตอร์

☐ บั๊มลม

☐ เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า

☐ อื่นๆ

อื่นๆ/Other:

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ยี่ห้อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Brand: Gas Electronic รุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Model: 1200

ทะเบียนรถหรือเลขประจำเครื่อง/Vehicle License or SN: 00646 ผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner: [REDACTED]

4. รายการตรวจสอบทางไฟฟ้า/Electrical Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	ปกติ/Yes	ขาด/No	N/A	หมายเหตุ/Remark
1. ความเป็นฉนวน/Megger test	☒	☐	☐	
2. ขั้วสายไฟ/Terminal connection	☒	☐	☐	
3. สายไฟหรือสัญญาณ/Cable	☒	☐	☐	
4. ระบบกราวด์/Grounding	☐	☐	☒	
5. สภาพสิ่งห่อหุ้ม, ตัวถัง, หรือปลั๊ก/Casing, body or power plug	☒	☐	☐	
6. การทำงานของอุปกรณ์/Equipment operating	☒	☐	☐	
7. อุปกรณ์ป้องกันน้ำ/Water proofing	☐	☐	☒	
8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์/Leak to ground protection	☐	☐	☒	
9. สภาพแปรงถ่านของมอเตอร์/Motor carbon brush condition	☐	☐	☒	
10. การป้องกันการเกิดประกายไฟ/Spark protection	☐	☐	☒	
11. การปิดแฟลชของกล้องถ่ายรูป/Camera flash disable function	☐	☐	☒	

5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result: [] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: ---

Initials ลงนามในระบบแล้ว Applicant

Department ปท.3-1

Tel. 38506

Initials ลงนามในระบบแล้ว Inspector

Department ปท.3-1

Tel. 0848744119

Initials ลงนามในระบบแล้ว Approver

Department ปท.3-1

Tel. 0843873712

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 25-EL-27608

30 Maximum Days Permit for Contractor's Electrical

180 Maximum Days Permit for PTT's Electrical

สถานะใบตรวจสอบ: อนุมัติ



ใบตรวจสอบความปลอดภัยไฟฟ้า
(ELECTRICAL SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 17 มิถุนายน 2569

เวลา/Time 03:06

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 3

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration: จากวันที่/From: 09 กันยายน 2568 ถึงวันที่/To: 31 กรกฎาคม 2569 รวม/Total: 326 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: แนวท่อส่งก๊าซ และพื้นที่ Block Valve

รายละเอียดงาน/Scope of work: Clamp Meter

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Tool

☐ บีมแช่ไดน้ำ

☐ กล้องถ่ายรูป

☐ คอมไฟ

☐ เครื่องมือตรวจวัด

☐ วิทยุสื่อสาร

☐ ปลั๊ก

☐ สว่านไฟฟ้า

☐ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

☐ เครื่องเจียร์

☐ คอมพิวเตอร์

☐ บีมลม

☐ เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า

☐ อื่นๆ

อื่นๆ/Other:

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ยี่ห้อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Brand: Fluke รุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Model: 376 FC

ทะเบียนรถหรือเลขประจำเครื่อง/Vehicle License or SN: 43300333WS ผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner: [REDACTED]

4. รายการตรวจสอบทางไฟฟ้า/Electrical Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	ปกติ/Yes	ขาด/No	N/A	หมายเหตุ/Remark
1. ความเป็นฉนวน/Megger test	☒	☐	☐	
2. ขั้วสายไฟ/Terminal connection	☒	☐	☐	
3. สายไฟหรือสัญญาณ/Cable	☒	☐	☐	
4. ระบบกราวด์/Grounding	☐	☐	☒	
5. สภาพสิ่งห่อหุ้ม, ตัวถัง, หรือปลั๊ก/Casing, body or power plug	☒	☐	☐	
6. การทำงานของอุปกรณ์/Equipment operating	☒	☐	☐	
7. อุปกรณ์ป้องกันน้ำ/Water proofing	☐	☐	☒	
8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์/Leak to ground protection	☐	☐	☒	
9. สภาพแปรงถ่านของมอเตอร์/Motor carbon brush condition	☐	☐	☒	
10. การป้องกันการเกิดประกายไฟ/Spark protection	☐	☐	☒	
11. การปิดแฟลชของกล้องถ่ายรูป/Camera flash disable function	☐	☐	☒	

5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result: [] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: ---

Initials ลงนามในระบบแล้ว Applicant

Department ปท.3-1

Tel. 38506

Initials ลงนามในระบบแล้ว Inspector

Department ปท.3-1

Tel. 0848744119

Initials ลงนามในระบบแล้ว Approver

Department ปท.3-1

Tel. 0843873712

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 25-EL-27605

30 Maximum Days Permit for Contractor's Electrical

180 Maximum Days Permit for PTT's Electrical

สถานะใบตรวจสอบ: อนุมัติ



ใบตรวจสอบความปลอดภัยไฟฟ้า
(ELECTRICAL SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 17 มิถุนายน 2569

เวลา/Time 03:06

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 3

1. ระยะเวลาที่ทำงาน/Duration: จากวันที่/From: 09 กันยายน 2568 ถึงวันที่/To: 31 กรกฎาคม 2569 รวม/Total: 326 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: สถานีก๊าซ และพื้นที่ Block Valve

รายละเอียดงาน/Scope of work: Yokogawa

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Tool

- | | |
|--|--|
| ☐ บีมแช่ไดน้ำ | ☐ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า |
| ☐ กล้องถ่ายรูป | ☐ เครื่องเจียร์ |
| ☐ โคมไฟ | ☐ คอมพิวเตอร์ |
| ☐ เครื่องมือตรวจวัด | ☐ บีมลม |
| ☐ วิทยุสื่อสาร | ☐ เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า |
| ☐ ปลั๊ก | ☐ อื่นๆ |
| ☐ สว่านไฟฟ้า | |

อื่นๆ/Other:

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ยี่ห้อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Brand: Yokogawa รุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Model: CA71

ทะเบียนรถหรือเลขประจำเครื่อง/Vehicle License or SN: T1M1114 ผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner: [REDACTED]

4. รายการตรวจสอบทางไฟฟ้า/Electrical Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	ปกติ/Yes	ขาด/No	N/A	หมายเหตุ/Remark
1. ความเป็นฉนวน/Megger test	☒	☐	☐	
2. ขั้วสายไฟ/Terminal connection	☒	☐	☐	
3. สายไฟหรือสัญญาณ/Cable	☒	☐	☐	
4. ระบบกราวด์/Grounding	☒	☐	☐	
5. สภาพสิ่งห่อหุ้ม, ตัวถัง, หรือปลั๊ก/Casing, body or power plug	☒	☐	☐	
6. การทำงานของอุปกรณ์/Equipment operating	☒	☐	☐	
7. อุปกรณ์ป้องกันน้ำ/Water proofing	☐	☐	☒	
8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์/Leak to ground protection	☐	☐	☒	
9. สภาพแปรงถ่านของมอเตอร์/Motor carbon brush condition	☐	☐	☒	
10. การป้องกันการเกิดประกายไฟ/Spark protection	☐	☐	☒	
11. การปิดแฟลชของกล้องถ่ายรูป/Camera flash disable function	☐	☐	☒	

5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result: [] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: ---

Initials ลงนามในระบบแล้ว Applicant

Department ปท.3-1

Tel. 38506

Initials ลงนามในระบบแล้ว Inspector

Department ปท.3-1

Tel. 0848744119

Initials ลงนามในระบบแล้ว Approver

Department ปท.3-1

Tel. 0843873712

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area




แบบฟอร์มการตรวจสภาพรถยนต์ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์


ส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 3

ทะเบียนรถยนต์ : <u>4-0-0-904</u> ประเภท <u>เก๋ง</u>	สัญลักษณ์ " " = พบ/ปกติ/พร้อมใช้งาน " X " = ไม่พบ/ไม่ปกติ/ไม่พร้อมใช้งาน ✓	เดือน <u>6/2569</u> ปี <u>2569</u>
เลขไมล์ที่ต้องตรวจสภาพ <u>80000</u>		
วันที่ตรวจรอบต่อไป <u>-</u>		

รายการ	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	หมายเหตุ
1. ระบบรถยนต์	แบตเตอรี่/น้ำกลั่น	-	-	-	-	
	น้ำมันเครื่อง	-	-	-	-	
	น้ำมันเบรก	-	-	-	-	
	น้ำล้างกระจก	/	/	/	/	
	น้ำหม้อน้ำ	-	-	-	-	
	แอร์	/	/	/	/	
	ลมยาง	/	/	/	/	
	ที่ปัดน้ำฝน	/	/	/	/	
	ระบบไฟสัญญาณ	/	/	/	/	
	ระบบไฟส่องสว่าง	/	/	/	/	
2. อุปกรณ์ประจำรถยนต์	วิทยุ/เทป	/	/	/	/	
	แม่แรง	-	-	-	-	
	บล๊อคดอคล้อ	-	-	-	-	
	ยางอะไหล่	-	-	-	-	
	ถังดับเพลิง	/	/	/	/	
	ระบบ ASV2	-	-	-	-	
	ประแจ	-	-	-	-	
	ประแจขันล้อ	-	-	-	-	
3. เลขไมล์		70772	70980	71293	71558	

ปริมาณเชื้อเพลิง "น้ำมัน"  มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 1/2 ถัง ก่อนการใช้งาน	ปริมาณระยะทาง "EV"  มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 300 km. ก่อนการใช้งาน	สภาพภายนอกรถยนต์ : ใส่เครื่องหมาย X ตำแหน่งที่ผิดปกติ และทะเบียนรถ  <table><tr><td></td><td>สิ่งผิดปกติ</td></tr><tr><td>ปกติ</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		สิ่งผิดปกติ	ปกติ	-				
	สิ่งผิดปกติ									
ปกติ	-									

ทะเบียนรถยนต์ : <u>4.บ.ธ. 681</u> ประเภท <u>เก๋ง</u> เลขไมล์ที่ต้องตรวจสอบสภาพ <u>6๐.๐๐๐</u> วันที่ตรวจรอบต่อไป <u>-</u>				สัญลักษณ์ "✓" = พบ/ปกติ/พร้อมใช้งาน " X " = ไม่พบ/ไม่ปกติ/ไม่พร้อมใช้งาน "✓"		เดือน <u>6เมษายน</u> ปี <u>2569</u>	
รายการ	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	หมายเหตุ	
1. ระบบรถยนต์	แบตเตอรี่/น้ำกลั่น	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>		
	น้ำมันเครื่อง	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>		
	น้ำมันเบรก	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>		
	น้ำล้างกระจก	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
	น้ำหม้อน้ำ	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>		
	แอร์	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
	ลมยาง	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
	ที่ปัดน้ำฝน	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
	ระบบไฟสัญญาณ	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
	ระบบไฟส่องสว่าง	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
2. อุปกรณ์ประจำรถยนต์	วิทยุ/เทป	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
	แม่แรง	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
	บล๊อคคอดล้อ	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
	ยางอะไหล่	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
	ถังดับเพลิง	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
	ระบบ ASV2	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
	ประแจ	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
	ประแจขันล้อ	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>		
3. เลขไมล์		<u>57010</u>	<u>57420</u>	<u>57454</u>	<u>57960</u>		

ปริมาณเชื้อเพลิง "น้ำมัน"  มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 1/2 ถึง ก่อนการใช้งาน	ปริมาณระยะทาง "EV"  มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 300 km. ก่อนการใช้งาน	สภาพภายนอกรถยนต์ : ใส่เครื่องหมาย X ตำแหน่งที่ผิดปกติ และทะเบียนรถ 
ปกติ	สิ่งผิดปกติ ไม่ติดแอร์	



แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถยนต์ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 3

ทะเบียนรถยนต์ : 6-5-24-6736 ประเภท กระบะ
เลขไมล์ที่ต้องตรวจสอบ 29000
วันที่ตรวจสอบต่อไป -

สัญลักษณ์ " " = พบ/ปกติ/พร้อมใช้งาน
" X " = ไม่พบ/ไม่ปกติ/ไม่พร้อมใช้งาน
✓

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

รายการ	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	หมายเหตุ
1. ระบบรถยนต์	แบตเตอรี่/น้ำกลั่น	/	/	/	/	
	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	
	น้ำมันเบรก	/	/	/	/	
	น้ำล้างกระจก	/	/	/	/	
	น้ำหม้อน้ำ	/	/	/	/	
	แอร์	/	/	/	/	
	ลมยาง	/	/	/	/	
	ที่ปัดน้ำฝน	/	/	/	/	
	ระบบไฟสัญญาณ	/	/	/	/	
	ระบบไฟส่องสว่าง	/	/	/	/	
2. อุปกรณ์ประจำรถยนต์	วิทยุเทป	/	/	/	/	
	แม่แรง	/	/	/	/	
	บล๊อคคอดล้อ	/	/	/	/	
	ยางอะไหล่	/	/	/	/	
	ถังดับเพลิง	/	/	/	/	
	ระบบ ASV2	/	/	/	/	
	ประแจ	/	/	/	/	
	ประแจขันล้อ	/	/	/	/	
3. เลขไมล์		15237	15408	15701	16267	

ปริมาณเชื้อเพลิง "น้ำมัน"



มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 1/2 ถังก่อนการใช้งาน

ปริมาณระยะทาง "EV"



มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 300 km. ก่อนการใช้งาน

สภาพภายนอกรถยนต์ : ใต้เครื่องหมาย X ตำแหน่งที่ผิดปกติ และทะเบียนรถ



ปกติ	สิ่งผิดปกติ
	/



แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถยนต์ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 3

ทะเบียนรถยนต์ : 6-8-4-6933 ประเภท กรมฯ

เลขไมล์ที่ต้องตรวจสอบ 30000

วันที่ตรวจสอบต่อไป -

สัญลักษณ์ " " = พบ/ปกติ/พร้อมใช้งาน
" X " = ไม่พบ/ไม่ปกติ/ไม่พร้อมใช้งาน
✓

เดือน 651504 ปี 2569

รายการ	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	หมายเหตุ
1. ระบบรถยนต์	แบตเตอรี่/น้ำกลั่น	/	/	/	/	
	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	
	น้ำมันเบรก	/	/	/	/	
	น้ำล้างกระจก	/	/	/	/	
	น้ำหม้อน้ำ	/	/	/	/	
	แอร์	/	/	/	/	
	ลมยาง	/	/	/	/	
	ที่ปัดน้ำฝน	/	/	/	/	
	ระบบไฟสัญญาณ	/	/	/	/	
	ระบบไฟส่องสว่าง	/	/	/	/	
2. อุปกรณ์ประจำรถยนต์	วิทยุเทป	/	/	/	/	
	แม่แรง	/	/	/	/	
	บล๊อคคอดล้อ	/	/	/	/	
	ยางอะไหล่	/	/	/	/	
	ถังดับเพลิง	/	/	/	/	
	ระบบ ASV2	/	/	/	/	
	ประแจ	/	/	/	/	
	ประแจขันล้อ	/	/	/	/	
3. เลขไมล์		21347	21851	22419	22711	

ปริมาณเชื้อเพลิง "น้ำมัน"



มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 1/2 ถึง ก่อนการใช้งาน

ปริมาณระยะทาง "EV"



มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 300 km. ก่อนการใช้งาน

สภาพภายนอกรถยนต์ : ใส่เครื่องหมาย X ตำแหน่งที่ผิดปกติ และทะเบียนรถ



สิ่งผิดปกติ

ปกติ

-



ส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 3

วันที่ตรวจรอบต่อไป _____

สัญลักษณ์ " " = พบ/ปกติ/พร้อมใช้งาน
 "X" = ไม่พบ/ไม่ปกติ/ไม่พร้อมใช้งาน


เดือน เมษายน ปี ๒๕๖๙

3. เลขไมล์

ปริมาณเชื้อเพลิง "น้ำมัน"



ปริมาณระยะทาง "EV"



สภาพภายนอกรถยนต์ : ใต้เครื่องหมาย X ตำแหน่งที่ผิดปกติ และทะเบียนรถ



ตั้งผิดปกติ

ปกติ



แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถยนต์ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 3

ทะเบียนรถยนต์ : <u>6-8-46.5825</u> ประเภท <u>กระบะ</u>	สัญลักษณ์ " " = พบ/ปกติ/พร้อมใช้งาน " X " = ไม่พบ/ไม่ปกติ/ไม่พร้อมใช้งาน ✓	เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>2569</u>
เลขไมล์ที่ต้องตรวจสอบ <u>30000</u>		
วันที่ตรวจสอบต่อไป <u>-</u>		

รายการ	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	หมายเหตุ
1. ระบบรถยนต์	แบตเตอรี่/น้ำกลั่น	/	/	/	/	
	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	
	น้ำมันเบรก	/	/	/	/	
	น้ำล้างกระจก	/	/	/	/	
	น้ำหม้อน้ำ	/	/	/	/	
	แอร์	/	/	/	/	
	ลมยาง	/	/	/	/	
	ที่ปิดน้ำฝน	/	/	/	/	
	ระบบไฟสัญญาณ	/	/	/	/	
	ระบบไฟส่องสว่าง	/	/	/	/	
2. อุปกรณ์ประจำรถยนต์	วิทยุ/เทป	/	/	/	/	
	แม่แรง	/	/	/	/	
	บล๊อคคอดล้อ	/	/	/	/	
	ยางอะไหล่	/	/	/	/	
	ถังดับเพลิง	/	/	/	/	
	ระบบ ASV2	/	/	/	/	
	ประแจ	/	/	/	/	
	ประแจขันล้อ	/	/	/	/	
3. เลขไมล์		22313	22739	22709	22981	

ปริมาณเชื้อเพลิง "น้ำมัน"  มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 1/2 ถึง ก่อนการใช้งาน	ปริมาณระยะทาง "EV"  มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 300 km. ก่อนการใช้งาน	สภาพภายนอกรถยนต์ : ใส่เครื่องหมาย X ตำแหน่งที่ผิดปกติ และทะเบียนรถ 				
ผู้ตรวจ <u>นายไมตรี ไตรลักษณ์</u> (นายไมตรี ไตรลักษณ์)	ผู้ทบทวนการตรวจ <u>(นายชาติ เวียนมานะ)</u> (นายชาติ เวียนมานะ) ผ.ปท.3-3	<table><tr><td></td><td>สิ่งผิดปกติ</td></tr><tr><td>ปกติ</td><td>-</td></tr></table>		สิ่งผิดปกติ	ปกติ	-
	สิ่งผิดปกติ					
ปกติ	-					



แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถยนต์ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 3

ทะเบียนรถยนต์ : A-0-0-1033 ประเภท กระบะเลขไมล์ที่ต้องตรวจสอบ 50000วันที่ตรวจสอบต่อไป -สัญลักษณ์ " " = พบ/ปกติ/พร้อมใช้งาน
" X " = ไม่พบ/ไม่ปกติ/ไม่พร้อมใช้งาน
✓เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

รายการ	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	หมายเหตุ
1. ระบบรถยนต์	แบตเตอรี่/น้ำกลั่น	/	/	/	/	
	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	
	น้ำมันเบรก	/	/	/	/	
	น้ำล้างกระจก	/	/	/	/	
	น้ำหม้อน้ำ	/	/	/	/	
	แอร์	/	/	/	/	
	ลมยาง	/	/	/	/	
	ที่ปิดน้ำฝน	/	/	/	/	
	ระบบไฟสัญญาณ	/	/	/	/	
	ระบบไฟส่องสว่าง	/	/	/	/	
2. อุปกรณ์ประจำรถยนต์	วิทยุเทป	/	/	/	/	
	แม่แรง	/	/	/	/	
	บล๊อคคอดล้อ	/	/	/	/	
	ยางอะไหล่	/	/	/	/	
	ถังดับเพลิง	/	/	/	/	
	ระบบ ASV2	/	/	/	/	
	ประแจ	/	/	/	/	
	ประแจขันล้อ	/	/	/	/	
3. เลขไมล์		49219	49332	49862	50002	

ปริมาณเชื้อเพลิง "น้ำมัน"



มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 1/2 ถึง ก่อนการใช้งาน

ปริมาณระยะทาง "EV"



มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 300 km. ก่อนการใช้งาน

สภาพภายนอกรถยนต์ : ใส่เครื่องหมาย X ตำแหน่งที่ผิดปกติ และทะเบียนรถ



สิ่งผิดปกติ

ปกติ

/



แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถยนต์ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 3

ทะเบียนรถยนต์: <u>ท. ข.จ. 5726</u> ประเภท <u>กระบะ</u>				สัญลักษณ์ " " = พบ/ปกติ/พร้อมใช้งาน " X " = ไม่พบ/ไม่ปกติ/ไม่พร้อมใช้งาน ✓		เดือน <u>เมษายน</u> ปี <u>2569</u>
เลขไมล์ที่ต้องตรวจสภาพ <u>110000</u>						
วันที่ตรวจรอบต่อไป <u>-</u>						
รายการ	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	หมายเหตุ
1. ระบบรถยนต์	แบตเตอรี่/น้ำกลั่น	/	/	/	/	
	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	
	น้ำมันเบรก	/	/	/	/	
	น้ำล้างกระจก	/	/	/	/	
	น้ำหม้อน้ำ	/	/	/	/	
	แอร์	/	/	/	/	
	ลมยาง	/	/	/	/	
	ที่ปัดน้ำฝน	/	/	/	/	
	ระบบไฟสัญญาณ	/	/	/	/	
	ระบบไฟส่องสว่าง	/	/	/	/	
2. อุปกรณ์ประจำรถยนต์	วิทยุ/เทป	/	/	/	/	
	แม่แรง	/	/	/	/	
	บล๊อคถอดล้อ	/	/	/	/	
	ยางอะไหล่	/	/	/	/	
	ถังดับเพลิง	/	/	/	/	
	ระบบ ASV2	/	/	/	/	
	ประแจ	/	/	/	/	
	ประแจขันล้อ	/	/	/	/	
3. เลขไมล์		101054	101867	102755	103619	

ปริมาณเชื้อเพลิง "น้ำมัน"



มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 1/2 ถึง ก่อนการใช้งาน

ปริมาณระยะทาง "EV"



มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 300 km. ก่อนการใช้งาน

สภาพภายนอกรถยนต์ : ใส่เครื่องหมาย X ตำแหน่งที่ผิดปกติ และทะเบียนรถ



สิ่งผิดปกติ

ปกติ

-




แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถยนต์ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 3

ทะเบียนรถยนต์: <u>4.02-3548</u> ประเภท <u>กระบะ</u>				สัญลักษณ์ " " = พบ/ปกติ/พร้อมใช้งาน "X" = ไม่พบ/ไม่ปกติ/ไม่พร้อมใช้งาน ✓		เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>2569</u>
เลขไมล์ที่ต้องตรวจสอบ <u>60,000</u>						
วันที่ตรวจรอบต่อไป <u>—</u>						
รายการ	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	หมายเหตุ
1. ระบบรถยนต์	แบตเตอรี่/น้ำกลั่น	/	/	/	/	
	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	
	น้ำมันเบรก	/	/	/	/	
	น้ำล้างกระจก	/	/	/	/	
	น้ำหม้อน้ำ	/	/	/	/	
	แอร์	/	/	/	/	
	ลมยาง	/	/	/	/	
	ที่ปัดน้ำฝน	/	/	/	/	
	ระบบไฟสัญญาณ	/	/	/	/	
	ระบบไฟส่องสว่าง	/	/	/	/	
	2. อุปกรณ์ประจำรถยนต์	วิทยุ/เทป	/	/	/	/
แม่แรง		/	/	/	/	
บล๊อคคอคล้อ		/	/	/	/	
ยางอะไหล่		/	/	/	/	
ถังดับเพลิง		/	/	/	/	
ระบบ ASV2		/	/	/	/	
ประแจ		/	/	/	/	
ประแจขันล้อ		/	/	/	/	
3. เลขไมล์		54482	54587	54841	55150	

ปริมาณเชื้อเพลิง "น้ำมัน"



มาตรฐาน: ไม่น้อยกว่า 1/2 ถึงก่อนการใช้งาน

ปริมาณระยะทาง "EV"



มาตรฐาน: ไม่น้อยกว่า 300 km. ก่อนการใช้งาน

สภาพภายนอกรถยนต์: ใส่เครื่องหมาย X ตำแหน่งที่ผิดปกติ และทะเบียนรถ



สิ่งผิดปกติ

ปกติ

—



แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถยนต์ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 3

ทะเบียนรถยนต์ : 6-8-26-6712 ประเภท รถกระบะเลขไมล์ที่ต้องตรวจสอบ 30000วันที่ตรวจรอบต่อไป -

สัญลักษณ์ " " = พบ/ปกติ/พร้อมใช้งาน

"X" = ไม่พบ/ไม่ปกติ/ไม่พร้อมใช้งาน

✓

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

รายการ	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	หมายเหตุ
1. ระบบรถยนต์	แบตเตอรี่/น้ำกลั่น	/	/	/	/	
	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	
	น้ำมันเบรก	/	/	/	/	
	น้ำล้างกระจก	/	/	/	/	
	น้ำหม้อน้ำ	/	/	/	/	
	แอร์	/	/	/	/	
	ลมยาง	/	/	/	/	
	ที่ปัดน้ำฝน	/	/	/	/	
	ระบบไฟสัญญาณ	/	/	/	/	
	ระบบไฟส่องสว่าง	/	/	/	/	
2. อุปกรณ์ประจำรถยนต์	วิทยุ/เทป	/	/	/	/	
	แม่แรง	/	/	/	/	
	บล๊อคดอคล้อ	/	/	/	/	
	ยางอะไหล่	/	/	/	/	
	ถังดับเพลิง	/	/	/	/	
	ระบบ ASV2	/	/	/	/	
	ประแจ	/	/	/	/	
	ประแจขันล้อ	/	/	/	/	
3. เลขไมล์		27678	28104	28107	28793	

ปริมาณเชื้อเพลิง "น้ำมัน"



ปริมาณระยะทาง "EV"



มาตรฐาน : ไม่ต่ำกว่า 300 km ก่อนการใช้น้ำมัน

สภาพภายนอกรถยนต์ : ใส่เครื่องหมาย X ตำแหน่งที่ผิดปกติ และทะเบียนรถ



ปกติ

สิ่งผิดปกติ

✓



แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถยนต์ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 3

ทะเบียนรถยนต์ : <u>6-8-86 6728</u> ประเภท <u>รถขนส่ง</u>	สัญลักษณ์ " " = พบ/ปกติ/พร้อมใช้งาน " X " = ไม่พบ/ไม่ปกติ/ไม่พร้อมใช้งาน ✓	เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>2569</u>
เลขไมล์ที่ต้องตรวจสอบ <u>30000</u>		
วันที่ตรวจสอบต่อไป <u>-</u>		

รายการ	รายละเอียด	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	หมายเหตุ
1. ระบบรถยนต์	แบตเตอรี่/น้ำกลั่น	/	/	/	/	
	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	
	น้ำมันเบรก	/	/	/	/	
	น้ำล้างกระจก	/	/	/	/	
	น้ำหม้อน้ำ	/	/	/	/	
	แอร์	/	/	/	/	
	ลมยาง	/	/	/	/	
	ที่ปัดน้ำฝน	/	/	/	/	
	ระบบไฟสัญญาณ	/	/	/	/	
	ระบบไฟส่องสว่าง	/	/	/	/	
2. อุปกรณ์ประจำรถยนต์	วิทยุ/เทป	/	/	/	/	
	แม่แรง	/	/	/	/	
	บล๊อคดอดล้อ	/	/	/	/	
	ยางอะไหล่	/	/	/	/	
	ถังดับเพลิง	/	/	/	/	
	ระบบ ASV2	/	/	/	/	
	ประแจ	/	/	/	/	
	ประแจขันล้อ	/	/	/	/	
3. เลขไมล์		27314	27926	28603	29517	

ปริมาณเชื้อเพลิง "น้ำมัน"  มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 1/2 ถัง ก่อนการใช้งาน	ปริมาณระยะทาง "EV"  มาตรฐาน : ไม่น้อยกว่า 300 km. ก่อนการใช้งาน	สภาพภายนอกรถยนต์ : ใส่เครื่องหมาย X ตำแหน่งที่ผิดปกติ และทะเบียนรถ  <table><tr><td></td><td>สิ่งผิดปกติ</td></tr><tr><td>ปกติ</td><td>-</td></tr></table>		สิ่งผิดปกติ	ปกติ	-
	สิ่งผิดปกติ					
ปกติ	-					



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3
ปี 2569 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

ภาคผนวก ณ-5

แผนและผลการบำรุงรักษา SCADA ประจำปี 2569

ระบบ: SCADA Network ส่วน: คป.บคด.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน													หมายเหตุ	
			ปี 2569													
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	PLTERMS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
2	PLTERMS2	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
3	PLTERMS3	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
4	PLTERMS4	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
5	PLTERMS5	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
6	PLTERMS6	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
7	PLTERMS7	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
8	PLTERMS8	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
9	PLTERMS9	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
10	PLTERMS10	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
11	PLTERMS11	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
12	PLTERMS12	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
13	PLTERMS13	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
14	PLTERMS14	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
15	PLTERMS15	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
16	PLTERMS16	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
17	PLTERMS17	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
18	PLTERMS18	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
19	PLTERMS19	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
	Total		10	0	0	9	0	0	5	0	0	4.5	0	0		

หมายเหตุ: M6 = การทำความสะอาดภายนอก Y = การทำความสะอาดภายในและภายนอก

ระบบ: SCADA Network ส่วน: คป.บคด.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน													หมายเหตุ	
			ปี 2569													
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
20	PLTERMS20	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
21	PLTERMS21	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
22	PLTERMS22	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
23	PLTERMS23	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
24	PLTERMS24	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
25	PLTERMS25	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
26	PLTERMS26	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
27	PLSW1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
28	PLSW2	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
29	PLSW3	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
30	PLSW4	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
31	PLSW5	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
32	PLSW6	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
33	PLSW7	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
34	PLSW8	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
35	PLSW9	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
36	PLSW10	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
37	PLSCRTR1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
38	PLSCRTR2	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
	Total		9	0	0	10	0	0	4.5	0	0	5	0	0		

หมายเหตุ: M6 = การทำความสะอาดภายนอก Y = การทำความสะอาดภายในและภายนอก

ระบบ: SCADA Network ส่วน: คป.บคด.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน													หมายเหตุ	
			ปี 2569													
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
39	PLSCRTR3	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
40	PLABSW1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
41	PLABSW2	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
42	PLABSW3	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
43	PLABSW4	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
44	PLABSW5	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
45	PLABSW6	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
46	PLABSW7	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
47	PLABSW8	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
48	PLABSW9	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
49	PLABSW10	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
50	PLABSW11	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
51	PLABSW12	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
52	PLABSW13	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
53	PLFW1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
54	PLFW2	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
55	PMISFW1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
56	PMISFW2	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
57	PLRTUFW1(RPGS)	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
	Total		11	0	0	8	0	0	5.5	0	0	4	0	0		

หมายเหตุ: M6 = การทำความสะอาดภายนอก Y = การทำความสะอาดภายในและภายนอก

ระบบ: SCADA Network ส่วน: คป.บคด.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน														หมายเหตุ	
			ปี 2569														
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
58	PMISSW1	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
59	PMISSW2	แผนงาน				Y						H				PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง				Y											
60	PLRTUSW1(RPGS) viola	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
61	PLSMSMD1	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
62	PLRTUMDM1(RPGS)	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
63	GSPTERMS1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
64	GSPTERMS2	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
65	GSPTERMS3	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
66	GSPTERMS4	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
67	GSPSCCTR1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
68	GSPSCCTR2	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
69	GSPABSW1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
70	GSPABSW2	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
71	GSPSW1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
72	GSPSW2	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
73	PLGDFRTR1	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
74	RBRSCCTR1	แผนงาน	Y							H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
75	RBRTERMS1	แผนงาน	Y							H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
76	PLRGCORTR1	แผนงาน	Y							H							
		ปฏิบัติจริง	Y														
	Total		7	5	0	1	6	0	3.5	2.5	0	0.5	3	0			

หมายเหตุ: M6 = การทำความสะอาดภายนอก Y = การทำความสะอาดภายในและภายนอก

ระบบ: SCADA Network ส่วน: คป.บคต.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน													หมายเหตุ	
			ปี 2569													
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
77	RBRSCRTR2	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
78	RBRSW1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
79	PLRCSSW1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
80	PLRGCSW1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
81	PLRG5SW1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
82	PLRG5RTR1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
83	PLRG6RTR1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
84	PLRG6SW1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
85	PLNGRTR1 (Shipper)	แผนงาน			Y						H					
		ปฏิบัติจริง			Y											PM 2 ครั้ง/ปี
86	PLRG10RTR1	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y												PM 2 ครั้ง/ปี
87	PLRG12RTR1	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y												PM 2 ครั้ง/ปี
88	PLKCSRTR1	แผนงาน					Y							H		
		ปฏิบัติจริง					Y									PM 2 ครั้ง/ปี
89	PLWCSRTR1	แผนงาน			Y						H					
		ปฏิบัติจริง			Y											PM 2 ครั้ง/ปี
90	NGVSW1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
91	NGVSW2	แผนงาน				Y							H			
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
92	NGVSCRTR1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
93	NGVMDM1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
94	PLGSRCTR1	แผนงาน					Y							H		
		ปฏิบัติจริง					Y									PM 2 ครั้ง/ปี
95	PLRG3RTR1	แผนงาน					Y							H		
		ปฏิบัติจริง					Y									PM 2 ครั้ง/ปี
	Total		11	2	2	1	3	0	5.5	1	1	0.5	1.5	0		

หมายเหตุ: M6 = การทำความสะอาดภายนอก Y = การทำความสะอาดภายในและภายนอก

ระบบ: SCADA Network ส่วน: คป.บคต.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน														หมายเหตุ	
			ปี 2569														
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
96	PLBV6RTR1	แผนงาน		Y						H							
		ปฏิบัติจริง		Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
97	PLNTP1	แผนงาน	Y							H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
98	PLRG2RTR1	แผนงาน			Y							H					
		ปฏิบัติจริง			Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
99	PLRA6RTR1	แผนงาน	Y							H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
100	PLSBMRTR1	แผนงาน	Y							H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
101	PLNRRT1	แผนงาน			Y							H					
		ปฏิบัติจริง			Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
102	PLRGSRT1(NGRCC)	แผนงาน			Y							H					
		ปฏิบัติจริง			Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
103	PLRG9RTR1	แผนงาน			Y							H					
		ปฏิบัติจริง			Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
104	PLBITRTR1	แผนงาน	Y							H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
105	PLRG8RTR1	แผนงาน	Y							H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
106	PLSCSRT1	แผนงาน	Y							H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
107	PLSCSSW1	แผนงาน	Y							H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
108	PLRG8SW1	แผนงาน	Y							H							
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
109	PLSTPTERMS1	แผนงาน						Y									
		ปฏิบัติจริง						Y								PM 1 ครั้ง/ปี	
110	PLSTPRTR1	แผนงาน						Y									
		ปฏิบัติจริง						Y								PM 1 ครั้ง/ปี	
111	PLKPPRTR1	แผนงาน						Y									
		ปฏิบัติจริง						Y								PM 1 ครั้ง/ปี	
112	MIDSCRTR1	แผนงาน		Y						H							
		ปฏิบัติจริง		Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
113	MIDSCRTR2	แผนงาน					Y						H				
		ปฏิบัติจริง					Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
114	MIDTERMS1	แผนงาน		Y						H							
		ปฏิบัติจริง		Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
	Total		8	3	4	0	1	3	4	1.5	2	0	0.5	0			

หมายเหตุ: M6 = การทำความสะอาดภายนอก Y = การทำความสะอาดภายในและภายนอก

ระบบ: SCADA Network ส่วน: คป.บคต.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน														หมายเหตุ	
			ปี 2569														
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
115	MIDTERMS2	แผนงาน					Y						H			PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
116	MIDABSW1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
117	MIDSW1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
118	MIDSW2	แผนงาน					Y						H			PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
119	PLKPPRTR1-OC	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
120	PLKPPFW1-OC(งานขนอม)	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
121	PLKPPFW2-OC (งานขนอม)	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
122	PLRG11RTR1	แผนงาน			Y						H					PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง			Y												
123	BCCTERMS1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
124	BCCTERMS2	แผนงาน					Y						H			PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
125	BCCTERMS3	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
126	BCCTERMS4	แผนงาน					Y						H			PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
127	BCCTERMS5	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
128	BCCTERMS6	แผนงาน					Y						H			PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
129	BCCTERMS7	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
130	BCCTERMS8	แผนงาน					Y						H			PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
131	BCCTERMS9	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
132	BCCTERMS10	แผนงาน					Y						H			PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
133	BCCTERMS11	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
	Total		3	8	1	0	7	0	1.5	4	0.5	0	3.5	0			

หมายเหตุ: M6 = การทำความสะอาดภายนอก Y = การทำความสะอาดภายในและภายนอก


ระบบ: SCADA Network ส่วน: คป.บคด.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน														หมายเหตุ	
			ปี 2569														
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
134	BCCTERMS12	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
135	BCCTERMS13	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
136	BCCTERMS14	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
137	BCCTERMS15	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
138	BCCTERMS16	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
139	BCCTERMS17	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
140	BCCSMSMD1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
141	BCCSMSMD2	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
142	BCCFW1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
143	BCCFW2	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
144	BCCRTR1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
145	BCCRTR2	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
146	BCCRTR3	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
147	BCCNGV3G	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
148	BCCNGVRTR1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
149	BCCSW1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
150	BCCSW2	แผนงาน					Y							H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
151	BCCSW3	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
152	BCCNGVSW1	แผนงาน		Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
	Total		0	12	0	0	7	0	0	6	0	0	3.5	0			

หมายเหตุ: M6 = การทำความสะอาดภายนอก Y = การทำความสะอาดภายในและภายนอก

ระบบ: SCADA Network ส่วน: คป.บคด.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน														หมายเหตุ	
			ปี 2569														
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
153	PLTERMS27	แผนงาน	Y						H								
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
154	PLTERMS28	แผนงาน				Y						H					
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
155	PLTERMS29	แผนงาน	Y						H								
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
156	PLTERMS30	แผนงาน				Y						H					
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
157	PLTERMS31	แผนงาน	Y						H								
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
158	PLTERMS32	แผนงาน				Y						H					
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
159	PLTERMS33	แผนงาน	Y						H								
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
160	PLTERMS34	แผนงาน				Y						H					
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
161	PLABSW14	แผนงาน				Y						H					
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
162	PLABSW15	แผนงาน	Y						H								
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
163	PLABSW16	แผนงาน				Y						H					
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
164	PLABSW17	แผนงาน	Y						H								
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
165	PLBVW10RTR1	แผนงาน	Y						H								
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
166	PLSMSMD2	แผนงาน				Y						H					
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
167	BCCRTUIPFW1	แผนงาน		Y						H							
		ปฏิบัติจริง		Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
168	BCCRTUIPSW1	แผนงาน		Y						H							
		ปฏิบัติจริง		Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
169	BCCRTUIPSW2	แผนงาน					Y							H			
		ปฏิบัติจริง					Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
170	PLRTUIPSW1	แผนงาน	Y						H								
		ปฏิบัติจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี	
171	PLRTUIPSW2	แผนงาน				Y							H				
		ปฏิบัติจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
	Total		8	2	0	8	1	0	4	1	0	4	0.5	0			

หมายเหตุ: M6 = การทำความสะอาดภายนอก Y = การทำความสะอาดภายในและภายนอก


ระบบ: SCADA Network ส่วน: คป.บคด.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน														หมายเหตุ	
			ปี 2569														
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
172	PLFESW1	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
173	PLFESW2	แผนงาน				Y						H				PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง				Y											
174	PLFEFW1	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
175	PLFEFW2	แผนงาน				Y						H				PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง				Y											
176	BCCFESW1	แผนงาน		Y					H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
177	BCCFESW2	แผนงาน					Y						H			PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
178	BCCFEFW1	แผนงาน		Y					H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
179	BCCFEFW2	แผนงาน					Y						H			PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
180	BCCGATE3G	แผนงาน		Y					H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
181	PLGPDRTR1	แผนงาน					Y						H			PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
182	RBRRTUIPSW1	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
183	RBRFEFW1	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
184	GSPRTUIPSW1	แผนงาน		Y					H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
185	GSPFEFW1	แผนงาน		Y					H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
186	GSPFEFW2	แผนงาน					Y						H			PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง					Y										
187	MIDRTUIPSW1	แผนงาน		Y					H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
188	MIDFEFW1	แผนงาน		Y					H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง		Y													
189	TNTERMS1	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
190	TNSW1	แผนงาน	Y						H							PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติจริง	Y														
	Total		6	7	0	2	4	0	3	3.5	0	1	2	0			



ระบบ: SCADA Server ส่วน: คป.บคต.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน													หมายเหตุ	
			ปี 2569													
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	PLRTSVR1N	แผนงาน	Y						H						Server OC	
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
2	PLRTSVR2N	แผนงาน				Y						H			Server OC	
		ปฏิบัติงานจริง				Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
3	PLHSSVR1N	แผนงาน	Y						H						Server OC	
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
4	PLHSSVR2N	แผนงาน				Y						H			Server OC	
		ปฏิบัติงานจริง				Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
5	GSPRTSVR1N	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติงานจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
6	GSPRTSVR2N	แผนงาน					Y						H			
		ปฏิบัติงานจริง					Y								PM 2 ครั้ง/ปี	
7	GSPHSSVR1N	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติงานจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
8	GSPHSSVR2N	แผนงาน					Y							H		
		ปฏิบัติงานจริง					Y								PM 2 ครั้ง/ปี	
9	RBRRHSSVR1N	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
10	RBRRHSSVR2N	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
11	PLBKSVR1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
12	PLSTORAGE	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
13	PLLTO1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
14	PMIS_GW_1N	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
15	PMIS_GW_2N	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y									PM 2 ครั้ง/ปี	
16	NGVRTSVR1N	แผนงาน	Y						H						PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติงานจริง	Y													
17	NGVRTSVR2N	แผนงาน				Y						H			PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติงานจริง				Y										
18	MIDRTSVR1	แผนงาน		Y						H					PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติงานจริง		Y												
19	MIDRTSVR2	แผนงาน					Y						H		PM 2 ครั้ง/ปี	
		ปฏิบัติงานจริง					Y									
	Total		9	3	0	4	2	0	4.5	1.5	0	2	1	0		

หมายเหตุ: M6 = การทำความสะอาดภายนอก Y = การทำความสะอาดภายในและภายนอก

ระบบ: SCADA Server ส่วน: คป.บคต.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน														หมายเหตุ	
			ปี 2569														
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
20	MIDHSSVR1	แผนงาน		Y						H					PM 2 ครั้ง/ปี		
		ปฏิบัติงานจริง		Y													
21	MIDHSSVR2	แผนงาน					Y					H		PM 2 ครั้ง/ปี			
		ปฏิบัติงานจริง					Y										
22	BCCENGSVR1	แผนงาน					Y					H		PM 2 ครั้ง/ปี			
		ปฏิบัติงานจริง					Y										
23	BCCNGVSVR1	แผนงาน		Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง		Y										PM 2 ครั้ง/ปี			
24	BCCRTSVR1	แผนงาน					Y					H					
		ปฏิบัติงานจริง					Y							PM 2 ครั้ง/ปี			
25	BCCHSSVR1	แผนงาน		Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง		Y										PM 2 ครั้ง/ปี			
26	BCCPMISGW1	แผนงาน					Y					H					
		ปฏิบัติงานจริง					Y							PM 2 ครั้ง/ปี			
27	PLENGSVR1	แผนงาน	Y						H								
		ปฏิบัติงานจริง	Y											PM 2 ครั้ง/ปี			
28	PLLDSSVR1	แผนงาน	Y						H								
		ปฏิบัติงานจริง	Y											PM 2 ครั้ง/ปี			
29	PLLDSSVR2	แผนงาน				Y					H						
		ปฏิบัติงานจริง				Y								PM 2 ครั้ง/ปี			
30	PLFESVR1	แผนงาน	Y						H								
		ปฏิบัติงานจริง	Y														
31	PLFESVR2	แผนงาน				Y					H						
		ปฏิบัติงานจริง				Y											
32	BCCFESVR1	แผนงาน		Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง		Y													
33	BCCBKSVR1	แผนงาน		Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง		Y													
34	BCCLTO1	แผนงาน		Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง		Y													
35	TNRTSVR1	แผนงาน	Y						H								
		ปฏิบัติงานจริง	Y														
		แผนงาน															
		ปฏิบัติงานจริง															
	Total		4	6	0	2	4	0	2	3	0	1	2	0			



ระบบ: SCADA Workstation ส่วน: คป.บคด.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน													หมายเหตุ	
			ปี 2569													
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	PLENGWS1N	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
2	PLENGWS2N	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
3	PLOPRWS1N	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
4	PLOPRWS2N	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y										PM 2 ครั้ง/ปี
5	PLOPRWS3N	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
6	PLOPRWS4N	แผนงาน				Y						H				
		ปฏิบัติงานจริง				Y						H				PM 2 ครั้ง/ปี
7	PLOPRWS5N	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
8	PLBILWS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
9	PLAOVWS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
10	PLRG1WS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
11	PLBV6WS1	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติงานจริง		Y												PM 2 ครั้ง/ปี
12	PLQCLWS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
13	PLPBVWS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
14	PLRG2WS1	แผนงาน			Y						H					
		ปฏิบัติงานจริง			Y											PM 2 ครั้ง/ปี
15	PLRA6WS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติงานจริง	Y													PM 2 ครั้ง/ปี
16	GSPOPRWS1N	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติงานจริง		Y												PM 2 ครั้ง/ปี
17	GSPOPRWS2N	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติงานจริง		Y												PM 2 ครั้ง/ปี
18	PLRG3WS1	แผนงาน					Y						H			
		ปฏิบัติงานจริง					Y									PM 2 ครั้ง/ปี
19	GSPPROWS1	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติงานจริง		Y												PM 2 ครั้ง/ปี
	Total		10	4	1	3	1	0	5	2	0.5	2	0.5	0		29

ระบบ: SCADA Workstation ส่วน: คป.บคด.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน													หมายเหตุ	
			ปี 2569													
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
20	GSPTTPWS1	แผนงาน					Y						H			
		ปฏิบัติจริง					Y								PM 2 ครั้ง/ปี	
21	PLGDFWS1	แผนงาน					Y						H			
		ปฏิบัติจริง					Y								PM 2 ครั้ง/ปี	
22	BCCREMTWS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
23	PLSBMRWS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
24	PLRGWS1(NGRCC)	แผนงาน			Y						H					
		ปฏิบัติจริง			Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
25	PLNRWS1	แผนงาน			Y						H					
		ปฏิบัติจริง			Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
26	PLRG9WS1	แผนงาน			Y						H					
		ปฏิบัติจริง			Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
27	PLRG6WS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
28	PLNGRWS1	แผนงาน			Y						H				Shipper	
		ปฏิบัติจริง			Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
29	PLRG5WS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
30	RBROPRWSIN	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
31	PLRCSWS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
32	PLRGCOWS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
33	PLSCSWS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
34	PLBITWS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
35	PLRG8WS1	แผนงาน	Y						H							
		ปฏิบัติจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
36	PLSTPWS1	แผนงาน						Y								
		ปฏิบัติจริง						Y							PM 1 ครั้ง/ปี	
37	PLKPPWS1	แผนงาน						Y								
		ปฏิบัติจริง						Y							PM 1 ครั้ง/ปี	
38	PLERPWS1	แผนงาน						Y								
		ปฏิบัติจริง						Y							PM 1 ครั้ง/ปี	
	Total		10	0	4	0	2	3	5	0	2	0	1	0	27	

หมายเหตุ: M6 = การทำความสะอาดภายนอก Y = การทำความสะอาดภายในและภายนอก

ระบบ: SCADA Workstation ส่วน: คป.บคด.		แบบฟอร์มแผนบำรุงรักษาแบบป้องกัน													หมายเหตุ	
			ปี 2569													
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
39	PLPRPWS1	แผนงาน					Y									
		ปฏิบัติจริง					Y								PM 1 ครั้ง/ปี	
40	PLECPPWS1	แผนงาน					Y									
		ปฏิบัติจริง					Y								PM 1 ครั้ง/ปี	
41	PLRG10WS1	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
42	PLRG11WS1	แผนงาน			Y						H					
		ปฏิบัติจริง			Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
43	PLRG12WS1	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
44	PLWCSWS1	แผนงาน			Y						H					
		ปฏิบัติจริง			Y										PM 2 ครั้ง/ปี	
45	MIDOPRWS1	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
46	MIDOPRWS2	แผนงาน					Y						H			
		ปฏิบัติจริง					Y								PM 2 ครั้ง/ปี	
47	PLKCSWS1	แผนงาน					Y						H			
		ปฏิบัติจริง					Y								PM 2 ครั้ง/ปี	
48	MIDRPTWS1	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
49	BCCOPRWS1	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
50	BCCOPRWS2	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
51	BCCOPRWS3	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
52	BCCOPRWS4	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
53	BCCOPRWS5	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
54	BCCENGWS1	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
55	PLREMTWS1	แผนงาน		Y						H						
		ปฏิบัติจริง		Y											PM 2 ครั้ง/ปี	
56	PLGSRWS1	แผนงาน					Y						H			
		ปฏิบัติจริง					Y								PM 2 ครั้ง/ปี	
57	PLBVW10WS1	แผนงาน	Y							H						
		ปฏิบัติจริง	Y												PM 2 ครั้ง/ปี	
	Total		1	11	2	0	3	2	0.5	5.5	1	0	1.5	0	27.5	

หมายเหตุ: M6 = การทำความสะอาดภายนอก Y = การทำความสะอาดภายในและภายนอก

[illegible]