

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

**สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 10009.5 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดเงื่อนไขให้โครงการ NORTH PARK PLACE ที่ต้องปฏิบัติ ประกอบด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับงวดที่ 1 / 2569 โครงการ NORTH PARK PLACE เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569
สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

(1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- 1.1 ดำเนินการตามมาตรการทรัพยากรทางกายภาพ ได้แก่ ด้านฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ
- 1.2 มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ได้แก่ นิเวศวิทยาทางบก และนิเวศวิทยาทางน้ำ
- 1.3 มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์การใช้ของมนุษย์ ได้แก่ การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ การจัดการมูลฝอย การใช้ไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ การจราจร การใช้ที่ดิน การอนุรักษ์พลังงาน
- 1.4 มาตรการด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ ทัศนียภาพ และการบดบังแสง

(2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 2.1 มาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย คุณภาพน้ำ
- 2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย การป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อม ของโครงการ NORTH PARK PLACE

งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

โครงการ NORTH PARK PLACE ได้ดำเนินการจัดทำตามมาตรการสิ่งแวดล้อมที่กำหนด นอกจากนั้นโครงการยังให้ความสำคัญกับดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการและบริเวณรอบของโครงการ รวมทั้งจัดให้มีและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย และให้ความร่วมมือในการเสนอรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เช่น ส่งข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน (แบบ ทม.1 และ ทส.2)