

ภาคผนวก ข-22

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



31.1.19

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	✓		✓	✓	✓		09.30	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		09.31	หน้า Admin
3							09.32	หน้า Admin
4	✓						09.33	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		09.34	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		09.35	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							09.36	ลานสุคา
8							09.37	ลานสุคา
9							09.38	ลานสุคา
10	✓		✓		✓		09.39	ลานสุคา
11	✓		✓		✓		09.40	ลานสุคา
12	✓			✓	✓		09.41	ลานสุคา
13	✓		✓		✓		09.42	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		09.43	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		09.44	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓		09.45	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓		09.46	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		09.47	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		09.48	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		09.49	หน้า Office ลานกระดาน



31.1.19

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	✓			✓	✓		09.50	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓		09.51	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓		09.52	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓		09.53	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		09.54	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		09.55	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		09.56	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		09.57	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		09.58	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		09.59	หน้า W/H
31	✓		✓		✓		10.00	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
32	✓			✓	✓		10.01	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
33	✓			✓	✓		10.02	หน้า Safety

ลงชื่อ 

ลงชื่อ 

RC-SF-12/02



30.1.19

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	/		/	/	/		09.30	หน้า Auto Shop
2	/			/	/		09.30	หน้า Admin
3							09.30	หน้า Admin
4	/						09.31	หน้า Chip Screen
5	/			/	/		09.32	หน้า Chip Screen
6	/		/	/	/		09.33	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							09.35	ลานสุคา
8							09.38	ลานสุคา
9							09.38	ลานสุคา
10	/		/	/	/		09.36	ลานสุคา
11	/		/	/	/		09.36	ลานสุคา
12	/		/	/	/		09.37	ลานสุคา
13	/		/	/	/		10.00	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	/		/	/	/		10.00	ลานกระดาน
15	/		/	/	/		10.00	ลานกระดาน
16	/		/	/	/		10.00	ลานกระดาน
17	/		/	/	/		10.01	ลานกระดาน
18	/		/	/	/		10.01	ลานกระดาน
19	/		/	/	/		10.01	ลานกระดาน
20	/		/	/	/		10.02	หน้า Office ลานกระดาน



30.1.19

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET


PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	/			/	/		10.02	ลานกระดาน หลัง W/H
22	/			/	/		10.02	ลานกระดาน หลัง W/H
23	/			/	/		10.03	ลานกระดาน หลัง W/H
24	/			/	/		10.03	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	/			/	/		10.04	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	/			/	/		10.04	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	/			/	/		10.10	หน้า W/H
28	/			/	/		10.10	หน้า W/H
29	/			/	/		10.10	หน้า W/H
30	/			/	/		10.10	หน้า W/H
31	/		/	/	/		10.11	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
32	/		/	/	/		10.11	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
33	/		/	/	/		10.12	หน้า Safety

ลงชื่อ 

ลงชื่อ 

RC-SF-12/02



23.1.19

23.1.19

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดต่างๆ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	✓		✓	✓	✓		09.30	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		09.31	หน้า Admin
3							09.32	หน้า Admin
4	✓						09.33	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		09.34	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		09.35	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							09.36	ลานสุตา
8							09.37	ลานสุตา
9							09.38	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		09.39	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		09.40	ลานสุตา
12	✓			✓	✓		09.41	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		09.42	ลานกระดาษข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		09.43	ลานกระดาษ
15	✓			✓	✓		09.44	ลานกระดาษ
16	✓			✓	✓		09.45	ลานกระดาษ
17	✓			✓	✓		09.46	ลานกระดาษ
18	✓			✓	✓		09.47	ลานกระดาษ
19	✓			✓	✓		09.48	ลานกระดาษ
20	✓			✓	✓		09.49	หน้า Officeลานกระดาษ



23.1.19

23.1.19

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดต่างๆ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	✓			✓	✓		09.50	ลานกระดาษ หลัง W/H
22	✓			✓	✓		09.51	ลานกระดาษ หลัง W/H
23	✓			✓	✓		09.52	ลานกระดาษ หลัง W/H
24	✓			✓	✓		09.53	ลานกระดาษ ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		09.54	ลานกระดาษ ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		09.55	ลานกระดาษ ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		09.56	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		09.57	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		09.58	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		09.59	หน้า W/H
31	✓		✓		✓		10.00	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
32	✓			✓	✓		10.01	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
33	✓			✓	✓		10.02	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

ท.ป.วิชัย

RC-SF-12/02



23.1.19

23.1.19

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดต่างๆ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	✓		✓	✓	✓		09.50	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		09.51	หน้า Admin
3							09.52	หน้า Admin
4	✓						09.53	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		09.54	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		09.50	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							09.41	ลานสุตา
8							09.44	ลานสุตา
9							09.45	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		09.46	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		09.47	ลานสุตา
12	✓			✓	✓		09.48	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		09.50	ลานกระดาษข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		09.51	ลานกระดาษ
15	✓			✓	✓		09.52	ลานกระดาษ
16	✓			✓	✓		09.53	ลานกระดาษ
17	✓			✓	✓		09.54	ลานกระดาษ
18	✓		✓		✓		09.55	ลานกระดาษ
19	✓		✓		✓		09.56	ลานกระดาษ
20	✓		✓		✓		09.57	หน้า Officeลานกระดาษ



23.1.19

23.1.19

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดต่างๆ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	✓			✓	✓		09.58	ลานกระดาษ หลัง W/H
22	✓			✓	✓		09.59	ลานกระดาษ หลัง W/H
23	✓			✓	✓		10.00	ลานกระดาษ หลัง W/H
24	✓			✓	✓		10.01	ลานกระดาษ ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		10.02	ลานกระดาษ ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		10.03	ลานกระดาษ ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		10.04	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		10.05	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		10.06	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		10.07	หน้า W/H
31	✓		✓		✓		10.08	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
32	✓		✓				10.09	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
33	✓		✓	✓	✓		10.10	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

ท.ป.วิชัย

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดถาวร

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

1	✓		✓	✓	✓	09.50	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓	09.51	หน้า Admin
3						09.52	หน้า Admin
4	✓					09.53	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓	09.54	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓	09.55	ข้างห้องน้ำ Chipper
7						09.56	ลานสุตา
8						09.57	ลานสุตา
9						09.58	ลานสุตา
10	✓		✓		✓	09.59	ลานสุตา
11	✓		✓		✓	10.00	ลานสุตา
12	✓			2✓	✓	10.01	ลานสุตา
13	✓		✓		✓	10.02	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓	10.03	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓	10.04	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓	10.05	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓	10.06	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓	10.07	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓	10.08	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓	10.09	หน้า Officeลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดถาวร

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

21	✓			✓	✓	10.10	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓	10.11	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓	10.12	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓	10.13	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓	10.14	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓	10.15	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓	10.16	หน้า W/H
28	✓			✓	✓	10.17	หน้า W/H
29	✓			✓	✓	10.18	หน้า W/H
30	✓			✓	✓	10.19	หน้า W/H
31	✓			✓	✓	10.20	หน้า W/H ด้านจัดส่ง
32	✓		✓			10.21	หน้า W/H ด้านจัดส่ง
33	✓		✓	✓	✓	10.22	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

ท.ป.วิจารย์

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดถาวร

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

1	✓		✓	✓	✓	10.00	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓	10.01	หน้า Admin
3						10.02	หน้า Admin
4	✓					10.07	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓	10.04	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓	10.05	ข้างห้องน้ำ Chipper
7						10.06	ลานสุตา
8						10.07	ลานสุตา
9						10.08	ลานสุตา
10	✓		✓		✓	10.09	ลานสุตา
11	✓		✓		✓	10.10	ลานสุตา
12	✓			✓	✓	10.11	ลานสุตา
13	✓		✓		✓	10.12	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓	10.13	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓	10.14	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓	10.15	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓	10.16	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓	10.17	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓	10.18	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓	10.19	หน้า Officeลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดถาวร

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

21	✓			✓	✓	10.20	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓	10.27	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓	10.22	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓	10.23	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓	10.24	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓	10.25	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓	10.26	หน้า W/H
28	✓			✓	✓	10.27	หน้า W/H
29	✓			✓	✓	10.29	หน้า W/H
30	✓			✓	✓	10.29	หน้า W/H
31	✓			✓	✓	10.30	หน้า W/H ด้านจัดส่ง
32	✓		✓			10.37	หน้า W/H ด้านจัดส่ง
33	✓		✓	✓	✓	10.32	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

ท.ป.วิจารย์

RC-SF-12/02

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET							
PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD							
PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD							
ตู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดต่างๆ		รายการ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี	
1	✓		✓	✓	✓		10.00 หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		10.01 หน้า Admin
3							10.02 หน้า Admin
4	✓						10.03 หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		10.04 หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		10.19 ช่างถ้อนน้ำ Chipper
7							10.18 ลานตุลา
8							10.19 ลานตุลา
9							10.20 ลานตุลา
10	✓		✓		✓		10.21 ลานตุลา
11	✓		✓		✓		10.22 ลานตุลา
12	✓			2✓	✓		10.23 ลานตุลา
13	✓		✓		✓		10.30 ลานกระดาดข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		10.31 ลานกระดาด
15	✓			✓	✓		10.32 ลานกระดาด
16	✓			✓	✓		10.33 ลานกระดาด
17	✓			✓	✓		10.34 ลานกระดาด
18	✓		✓		✓		10.35 ลานกระดาด
19	✓		✓		✓		10.36 ลานกระดาด
20	✓		✓		✓		10.38 หน้า Office ลานกระดาด

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET							 SAFETY		
ผู้มอบเอกสาร	รายการตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรวจ			เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี			
21	✓			✓	✓		10.39	ถังกระดาด หลัง W/H	
22	✓			✓	✓		10.40	ถังกระดาด หลัง W/H	
23	✓			✓	✓		10.41	ถังกระดาด หลัง W/H	
24	✓			✓	✓		10.42	ถังกระดาด ด้าน Paper	
25	✓			✓	✓		10.43	ถังกระดาด ด้าน Paper	
26	✓			✓	✓		10.44	ถังกระดาด ด้าน Paper	
27	✓			✓	✓		10.45	หน้า W/H	
28	✓			✓	✓		10.46	หน้า W/H	
29	✓			✓	✓		10.47	หน้า W/H	
30	✓			✓	✓		10.48	หน้า W/H	
31	✓			✓	✓		10.49	หน้า W/H ด้านจัดส่ง	
32	✓		✓				10.50	หน้า W/H ด้านจัดส่ง	
33	✓		✓	✓	✓		10.51	หน้า Safety	

01/01/2019 01/01/2019

RC-SF-12/02

		CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET							
๐๔.๑.๒๕๖๕		PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD						PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD	
ฐานหมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดถั่วตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ	
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี			
1	✓		✓	✓	✓		10.00	หน้า Auto Shop	
2				✓	✓		10.01	หน้า Admin	
3							10.02	หน้า Admin	
4	✓						10.03	หน้า Chip Screen	
5	✓			✓	✓		10.04	หน้า Chip Screen	
6	✓		✓	✓			10.05	ข้างห้อง Chipper	
7							10.06	ลานตุลา	
8							10.07	ลานตุลา	
9							10.08	ลานตุลา	
10	✓		✓		✓		10.09	ลานตุลา	
11	✓		✓	✓	✓		10.10	ลานตุลา	
12	✓			2	✓		10.11	ลานตุลา	
13	✓		✓		✓		10.12	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ	
14	✓		✓		✓		10.13	ลานกระดาน	
15	✓			✓	✓		10.14	ลานกระดาน	
16	✓			✓	✓		10.15	ลานกระดาน	
17	✓			✓	✓		10.16	ลานกระดาน	
18	✓		✓		✓		10.17	ลานกระดาน	
19	✓		✓		✓		10.18	ลานกระดาน	
20	✓		✓		✓		10.19	หน้า Officeลานกระดาน	

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET									
ตู้หมายเลข	สภากู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง			เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี			
21	✓		✓	✓	✓		10.20	สภากู้ตรวจ หลัง W/H	
22	✓		✓	✓	✓		10.21	สภากู้ตรวจ หลัง W/H	
23	✓		✓	✓	✓		10.22	สภากู้ตรวจ หลัง W/H	
24	✓		✓	✓	✓		10.23	สภากู้ตรวจ ด้าน Paper	
25	✓		✓	✓	✓		10.24	สภากู้ตรวจ ด้าน Paper	
26	✓		✓	✓	✓		10.25	สภากู้ตรวจ ด้าน Paper	
27	✓		✓	✓	✓		10.26	หน้า W/H	
28	✓		✓	✓	✓		10.27	หน้า W/H	
29	✓		✓	✓	✓		10.28	หน้า W/H	
30	✓		✓	✓	✓		10.29	หน้า W/H	
31	✓		✓	✓	✓		10.30	หน้า W/H ด้านซ้าย	
32	✓		✓	✓	✓		10.31	หน้า W/H ด้านซ้าย	
33	✓		✓	✓	✓		10.32	หน้า Safety	

๑๒๓๐ ๑๒๓๑๕๔๗๘๙๐ ๑๒๓๒๐

RC-SF-12/02



93.1.12

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	✓		✓	✓	✓		07.55	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		07.54	หน้า Admin
3							07.53	หน้า Admin
4	✓						07.52	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		07.51	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		07.50	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							07.49	ลานสุตา
8							07.48	ลานสุตา
9							07.47	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		07.46	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		07.45	ลานสุตา
12	✓			✓	✓		07.44	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		07.43	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		07.42	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		07.41	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓		07.40	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓		07.39	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		07.38	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		07.37	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		07.36	หน้า Officeลานกระดาน



93.1.12

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	✓			✓	✓		07.35	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓		07.34	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓		07.33	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓		07.32	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		07.31	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		07.30	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		07.29	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		07.28	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		07.27	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		07.26	หน้า W/H
31	✓				✓		07.25	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
32	✓		✓				07.24	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
33	✓		✓	✓	✓		07.23	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

ท.วิรัช

RC-SF-12/02



93.1.12

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	✓		✓	✓	✓		07:55	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		07:55	หน้า Admin
3							07:55	หน้า Admin
4	✓						07:55	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		07:55	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		07:50	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							07:50	ลานสุตา
8							07:50	ลานสุตา
9							07:50	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		07:50	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		07:50	ลานสุตา
12	✓			✓	✓		07:50	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		07:50	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		07:50	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		07:50	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓		07:50	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓		07:50	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		07:50	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		07:50	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		07:50	หน้า Officeลานกระดาน



93.1.12

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	✓			✓	✓		07:30	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓		07:30	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓		07:30	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓		07:30	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		07:30	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		07:30	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		07:00	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		07:00	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		07:00	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		07:00	หน้า W/H
31	✓			✓	✓		07:00	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
32	✓		✓				07:00	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
33	✓		✓	✓	✓		07:00	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

ท.วิรัช

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดลำพอง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

1	✓		✓	✓		11:40	หน้า Auto Shop
2	✓		✓	✓		11:40	หน้า Admin
3						11:40	หน้า Admin
4	✓					11:35	หน้า Chip Screen
5	✓		✓	✓		11:35	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓		11:35	ข้างห้องน้ำ Chipper
7						11:35	ลานสุตา
8						11:30	ลานสุตา
9						11:30	ลานสุตา
10	✓		✓		✓	11:30	ลานสุตา
11	✓		✓		✓	11:30	ลานสุตา
12	✓		✓		✓	11:30	ลานสุตา
13	✓		✓		✓	11:30	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓	11:25	ลานกระดาน
15	✓		✓		✓	11:25	ลานกระดาน
16	✓		✓		✓	11:20	ลานกระดาน
17	✓		✓		✓	11:20	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓	11:20	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓	11:20	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓	11:15	หน้า Officeลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดลำพอง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

21	✓			✓	✓	11:10	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓	11:10	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓	11:10	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓	11:05	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓	11:05	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓	11:05	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓	11:05	หน้า W/H
28	✓			✓	✓	11:05	หน้า W/H
29	✓			✓	✓	11:05	หน้า W/H
30	✓			✓	✓	11:05	หน้า W/H
31	✓			✓	✓	11:00	หน้า W/H ด้านจัดส่ง
32	✓			✓	✓	11:00	หน้า W/H ด้านจัดส่ง
33	✓			✓	✓	11:00	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

จป.วิรัช

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดลำพอง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

1	✓		✓	✓	✓	11:50	หน้า Auto Shop
2	✓		✓	✓	✓	11:50	หน้า Admin
3						11:16	หน้า Admin
4	✓					11:16	หน้า Chip Screen
5	✓		✓	✓	✓	11:40	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓	11:40	ข้างห้องน้ำ Chipper
7						11:40	ลานสุตา
8						11:40	ลานสุตา
9						11:40	ลานสุตา
10	✓		✓		✓	11:36	ลานสุตา
11	✓		✓		✓	11:36	ลานสุตา
12	✓		✓		✓	11:36	ลานสุตา
13	✓		✓		✓	11:30	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓	11:30	ลานกระดาน
15	✓		✓		✓	11:30	ลานกระดาน
16	✓		✓		✓	11:26	ลานกระดาน
17	✓		✓		✓	11:26	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓	11:26	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓	11:20	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓	11:20	หน้า Officeลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดลำพอง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

21	✓			✓	✓	11:20	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓	11:16	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓	11:16	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓	11:16	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓	11:10	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓	11:10	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓	11:10	หน้า W/H
28	✓			✓	✓	11:06	หน้า W/H
29	✓			✓	✓	11:06	หน้า W/H
30	✓			✓	✓	11:06	หน้า W/H
31	✓			✓	✓	11:00	หน้า W/H ด้านจัดส่ง
32	✓			✓	✓	11:00	หน้า W/H ด้านจัดส่ง
33	✓			✓	✓	11:00	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

จป.วิรัช

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

19.01.69

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดถั่วพรง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

1	✓		✓	✓	✓		11.00	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		11.00	หน้า Admin
3							11.00	หน้า Admin
4	✓						11.00	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		11.02	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		11.02	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							11.02	ลานสุตา
8							11.02	ลานสุตา
9							11.02	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		11.04	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		11.04	ลานสุตา
12	✓			✓	✓		11.04	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		11.04	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		11.05	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		11.05	ลานกระดาน
16		X		✓	✓		11.05	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓		11.05	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		11.07	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		11.02	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		11.02	หน้า Officeลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

19.01.69

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดถั่วพรง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

21	✓			✓	✓		11.09	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓		11.04	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓		11.11	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓		11.10	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		11.11	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		11.12	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		11.12	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		11.12	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		11.12	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		11.12	หน้า W/H
31	✓			✓	✓		11.13	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
32	✓			✓	✓		11.14	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
33	✓			✓	✓		11.15	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

ท.ป.วิรัช

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

19.1.69

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดถั่วพรง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

1	✓		✓	✓	✓		10:00	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		10:01	หน้า Admin
3							10:00	หน้า Admin
4	✓						10:00	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		10:00	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		10:00	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							10:00	ลานสุตา
8							10:00	ลานสุตา
9							10:00	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		10:00	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		10:00	ลานสุตา
12	✓			✓	✓		10:00	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		09:50	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		09:50	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		09:50	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓		09:50	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓		09:50	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		09:50	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		09:50	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		09:50	หน้า Officeลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

19.1.69

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดถั่วพรง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

21	✓			✓	✓		09:50	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓		09:50	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓		09:50	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓		09:50	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		09:50	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		09:30	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		09:30	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		09:30	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		09:30	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		09:30	หน้า W/H
31	✓			✓	✓		09:30	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
32	✓			✓	✓		09:30	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
33	✓			✓	✓		09:30	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

ท.ป.วิรัช

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



12.1.19

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดลำตรง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

1	✓		✓	✓	✓		11.56	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		11.50	หน้า Admin
3							11.50	หน้า Admin
4	✓			✓	✓		11.46	หน้า Chip Screen
5	✓		✓	✓	✓		11.48	หน้า Chip Screen
6	✓						11.40	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							11.40	ลานสุตา
8							11.40	ลานสุตา
9							11.46	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		11.56	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		11.58	ลานสุตา
12	✓			✓	✓		11.30	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		11.30	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		11.30	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		11.26	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓		11.26	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓		11.26	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		11.20	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		11.20	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		11.20	หน้า Office ลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



12.1.19

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดลำตรง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

21	✓			✓	✓		11.18	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓		11.16	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓		11.18	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓		11.18	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		11.10	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		11.10	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		11.10	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		11.06	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		11.06	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		11.06	หน้า W/H
31	✓		✓		✓		11.00	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
32	✓			✓	✓		11.00	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
33	✓			✓	✓		11.00	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

ขป.วิรัช

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



12.1.19

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดลำตรง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

1	✓		✓	✓	✓		10.00	หน้า Auto Shop
2				✓	✓		10.01	หน้า Admin
3							10.02	หน้า Admin
4	✓						10.03	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		10.04	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		10.00	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							10.06	ลานสุตา
8							10.02	ลานสุตา
9							10.05	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		10.09	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		10.10	ลานสุตา
12	✓			✓	✓		10.11	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		10.12	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		10.13	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		10.14	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓		10.15	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓		10.16	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		10.14	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		10.14	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		10.15	หน้า Office ลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



12.1.19

ผู้หมายเลข

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดลำตรง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

21	✓			✓	✓		10.20	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓		10.21	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓		10.22	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓		10.23	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		10.24	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		10.26	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		10.26	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		10.22	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		10.28	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		10.24	หน้า W/H
31	✓		✓		✓		10.30	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
32	✓			✓	✓		10.31	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
33	✓			✓	✓		10.32	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

ขป.วิรัช

RC-SF-12/02

ภาคผนวก ข-22 หน้า 8/26



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	✓		✓	✓	✓		11.00	หน้า Auto Shop
2				✓	✓		11.00	หน้า Admin
3							11.00	หน้า Admin
4	✓						11.02	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		11.02	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		11.02	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							11.02	ลานสุตา
8							11.08	ลานสุตา
9							11.09	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		11.09	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		11.09	ลานสุตา
12	✓			✓			11.04	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		11.04	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		11.04	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		11.04	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓		11.05	ลานกระดาน
17	✓		✓		✓		11.06	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		11.06	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		11.06	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		11.06	หน้า Office ลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	✓			✓	✓		11.02	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓		11.02	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓		11.02	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓		11.03	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		11.03	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		11.03	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		11.09	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		11.10	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		11.10	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		11.10	หน้า W/H
31	✓		✓		✓		11.10	หน้า W/H ด้านจัดส่ง
32	✓			✓	✓		11.11	หน้า W/H ด้านจัดส่ง
33	✓			✓	✓		11.12	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

จป.วิชาชีพ

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	✓		✓	✓	✓		10.30	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		10.30	หน้า Admin
3							10.30	หน้า Admin
4	✓						10.30	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		10.30	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		10.30	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							10.40	ลานสุตา
8							10.40	ลานสุตา
9							10.40	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		10.45	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		10.45	ลานสุตา
12	✓			✓	✓		10.45	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		11.00	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		11.00	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		11.00	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓		11.00	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓		11.00	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		11.03	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		11.04	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		11.05	หน้า Office ลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้หมายเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	✓			✓	✓		11.30	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓		11.30	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓		11.40	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓		11.40	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		11.40	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		11.40	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		11.40	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		11.40	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		11.40	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		11.45	หน้า W/H
31	✓		✓		✓		11.45	หน้า W/H ด้านจัดส่ง
32	✓			✓	✓		11.45	หน้า W/H ด้านจัดส่ง
33	✓			✓	✓		11.45	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

จป.วิชาชีพ

RC-SF-12/02

PP		CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD										SAFETY	
ผู้แทนงาน	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ					
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี							
1	/		/	/	/		09.30	หน้า Auto Shop					
2	/			/	/		09.36	หน้า Admin					
3							09.31	หน้า Admin					
4	/						09.31	หน้า Chip Screen					
5	/			/	/		09.32	หน้า Chip Screen					
6	/		/	/	/		09.45	ข้างห้องน้ำ Chipper					
7							09.45	ลานสุตา					
8							09.45	ลานสุตา					
9							09.45	ลานสุตา					
10	/		/		/		09.46	ลานสุตา					
11	/		/		/		09.46	ลานสุตา					
12	/			/	/		09.47	ลานสุตา					
13	/		/		/		10.00	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ					
14	/		/		/		10.00	ลานกระดาน					
15	/			/	/		10.00	ลานกระดาน					
16	/			/	/		10.00	ลานกระดาน					
17	/			/	/		10.01	ลานกระดาน					
18	/		/		/		10.01	ลานกระดาน					
19	/		/		/		10.01	ลานกระดาน					
20	/		/		/		10.02	หน้า Office ลานกระดาน					

PP		CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD										SAFETY	
ผู้แทนงาน	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ					
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี							
21	/			/	/		10.02	ลานกระดาน หลัง W/H					
22	/			/	/		10.02	ลานกระดาน หลัง W/H					
23	/			/	/		10.02	ลานกระดาน หลัง W/H					
24	/			/	/		10.03	ลานกระดาน ด้าน Paper					
25	/			/	/		10.03	ลานกระดาน ด้าน Paper					
26	/			/	/		10.03	ลานกระดาน ด้าน Paper					
27	/			/	/		10.10	หน้า W/H					
28	/			/	/		10.10	หน้า W/H					
29	/			/	/		10.10	หน้า W/H					
30	/			/	/		10.11	หน้า W/H					
31	/			/	/		10.11	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง					
32	/			/	/		10.11	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง					
33	/			/	/		10.12	หน้า Safety					

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ [REDACTED] พนักงาน

RC-SF-12/02

PP		CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD										SAFETY	
ผู้แทนงาน	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ					
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี							
1	/			/	/		10.30	หน้า Auto Shop					
2	/			/	/		10.30	หน้า Admin					
3							10.30	หน้า Admin					
4	/						10.35	หน้า Chip Screen					
5	/			/	/		10.35	หน้า Chip Screen					
6	/		/	/	/		10.35	ข้างห้องน้ำ Chipper					
7							10.40	ลานสุตา					
8							10.40	ลานสุตา					
9							10.40	ลานสุตา					
10	/		/		/		10.45	ลานสุตา					
11	/		/		/		10.45	ลานสุตา					
12	/			/	/		10.45	ลานสุตา					
13	/		/		/		10.55	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ					
14	/		/		/		10.55	ลานกระดาน					
15	/			/	/		10.55	ลานกระดาน					
16	/			/	/		10.55	ลานกระดาน					
17	/			/	/		11.00	ลานกระดาน					
18	/		/		/		11.00	ลานกระดาน					
19	/		/		/		11.00	ลานกระดาน					
20	/		/		/		11.05	หน้า Office ลานกระดาน					

PP		CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD										SAFETY	
ผู้แทนงาน	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดลำตรวจ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ					
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี							
21	/			/	/		11.10	ลานกระดาน หลัง W/H					
22	/			/	/		11.10	ลานกระดาน หลัง W/H					
23	/			/	/		11.10	ลานกระดาน หลัง W/H					
24	/			/	/		11.10	ลานกระดาน ด้าน Paper					
25	/			/	/		11.10	ลานกระดาน ด้าน Paper					
26	/			/	/		11.10	ลานกระดาน ด้าน Paper					
27	/			/	/		11.15	หน้า W/H					
28	/			/	/		11.15	หน้า W/H					
29	/			/	/		11.15	หน้า W/H					
30	/			/	/		11.15	หน้า W/H					
31	/		/		/		11.20	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง					
32	/			/	/		11.20	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง					
33	/			/	/		11.20	หน้า Safety					

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ [REDACTED] พนักงาน

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

11.1.69

ผู้มาตรวจ	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	✓			✓	✓		09.10	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		09.11	หน้า Admin
3							09.12	หน้า Admin
4	✓						09.13	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		09.14	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		09.15	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							09.16	ลานสุตา
8							09.17	ลานสุตา
9							09.18	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		09.19	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		09.20	ลานสุตา
12	✓			2✓	✓		09.21	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		09.22	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		09.23	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		09.24	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓		09.25	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓		09.26	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		09.27	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		09.28	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		09.29	หน้า Office ลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

11.1.69

ผู้มาตรวจ	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	✓			✓	✓		09.30	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓		09.31	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓		09.32	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓		09.33	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		09.34	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		09.35	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		09.36	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		09.37	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		09.38	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		09.39	หน้า W/H
31	✓		✓		✓		09.40	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
32	✓			✓	✓		09.41	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
33	✓			✓	✓		09.42	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

จป.วิชาชีพ

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

11.1.69

ผู้มาตรวจ	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	✓		✓	✓	✓		11.01	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		11.01	หน้า Admin
3							11.01	หน้า Admin
4	✓			✓	✓		11.01	หน้า Chip Screen
5	✓		✓	✓	✓		11.02	หน้า Chip Screen
6	✓						11.02	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							11.02	ลานสุตา
8							11.02	ลานสุตา
9							11.02	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		11.03	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		11.03	ลานสุตา
12	✓			✓	✓		11.04	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		11.04	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		11.04	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		11.04	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓		11.05	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓		11.05	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		11.05	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		11.05	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		11.06	หน้า Office ลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

11.1.69

ผู้มาตรวจ	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	✓			✓	✓		11.02	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓		11.02	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓		11.02	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓		11.03	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		11.03	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		11.03	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		11.03	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		11.04	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		11.10	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		11.10	หน้า W/H
31	✓		✓		✓		11.11	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
32	✓			✓	✓		11.11	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
33	✓			✓	✓		11.12	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

จป.วิชาชีพ

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้มาขอ	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	/			/	/		10.00	หน้า Auto Shop
2	/			/	/		10.00	หน้า Admin
3	/						10.00	หน้า Admin
4	/						10.01	หน้า Chip Screen
5	/			/	/		10.01	หน้า Chip Screen
6	/		/	/	/		10.05	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							10.05	ลานสุตา
8							10.05	ลานสุตา
9							10.06	ลานสุตา
10	/		/		/		10.06	ลานสุตา
11	/		/		/		10.06	ลานสุตา
12	/			1/2	/		10.07	ลานสุตา
13	/		/		/		10.30	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	/		/		/		10.30	ลานกระดาน
15	/			/	/		10.30	ลานกระดาน
16	/			/	/		10.31	ลานกระดาน
17	/			/	/		10.31	ลานกระดาน
18	/		/		/		10.31	ลานกระดาน
19	/		/		/		10.31	ลานกระดาน
20	/		/		/		10.32	หน้า Office ลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้มาขอ	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	/			/	/		10.32	ลานกระดาน หลัง W/H
22	/			/	/		10.32	ลานกระดาน หลัง W/H
23	/			/	/		10.32	ลานกระดาน หลัง W/H
24	/			/	/		10.33	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	/			/	/		10.33	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	/			/	/		10.34	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	/			/	/		10.40	หน้า W/H
28	/			/	/		10.40	หน้า W/H
29	/			/	/		10.40	หน้า W/H
30	/			/	/		10.41	หน้า W/H
31	/		/		/		10.41	หน้า W/H ด้านหลัง
32	/			/	/		10.41	หน้า W/H ด้านหลัง
33	/			/	/		10.42	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

เจ้าพนักงาน

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้มาขอ	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	/		/	/	/		10.00	หน้า Auto Shop
2	/			/	/		10.07	หน้า Admin
3							10.08	หน้า Admin
4	/						10.03	หน้า Chip Screen
5	/			/	/		10.04	หน้า Chip Screen
6	/		/	/	/		10.05	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							10.06	ลานสุตา
8							10.02	ลานสุตา
9							10.06	ลานสุตา
10	/		/		/		10.09	ลานสุตา
11	/		/		/		10.10	ลานสุตา
12	/			1/2	/		10.11	ลานสุตา
13	/		/		/		10.12	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	/		/		/		10.13	ลานกระดาน
15	/			/	/		10.14	ลานกระดาน
16	/			/	/		10.15	ลานกระดาน
17	/			/	/		10.16	ลานกระดาน
18	/		/		/		10.12	ลานกระดาน
19	/		/		/		10.19	ลานกระดาน
20	/		/		/		10.19	หน้า Office ลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้มาขอ	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	/			/	/		10.20	ลานกระดาน หลัง W/H
22	/			/	/		10.24	ลานกระดาน หลัง W/H
23	/			/	/		10.27	ลานกระดาน หลัง W/H
24	/			/	/		10.23	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	/			/	/		10.24	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	/			/	/		10.25	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	/			/	/		10.26	หน้า W/H
28	/			/	/		10.22	หน้า W/H
29	/			/	/		10.29	หน้า W/H
30	/			/	/		10.29	หน้า W/H
31	/		/		/		10.30	หน้า W/H ด้านหลัง
32	/			/	/		10.31	หน้า W/H ด้านหลัง
33	/			/	/		10.32	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

เจ้าพนักงาน

RC-SF-12/02

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET							 **SAFETY**	
PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD							PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD	
ผู้แทนเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	✓		✓	✓	✓		10.10	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		10.11	หน้า Admin
3							10.12	หน้า Admin
4	✓						10.15	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		10.14	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		10.16	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							10.17	ลานสุตา
8							10.18	ลานสุตา
9							10.19	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		10.20	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		10.21	ลานสุตา
12	✓			✓	✓		10.22	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		10.23	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		10.24	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		10.25	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓		10.26	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓		10.27	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		10.28	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		10.29	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		10.30	หน้า Office ลานกระดาน

 7/1/68		CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET						 **SAFETY**	
ผู้แทนเลข		สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21		✓			✓	✓		10.31	ลานกระดาน หลัง W/H
22		✓			✓	✓		10.32	ลานกระดาน หลัง W/H
23		✓			✓	✓		10.33	ลานกระดาน หลัง W/H
24		✓			✓	✓		10.34	ลานกระดาน ด้าน Paper
25		✓			✓	✓		10.35	ลานกระดาน ด้าน Paper
26		✓			✓	✓		10.36	ลานกระดาน ด้าน Paper
27		✓			✓	✓		10.37	หน้า W/H
28		✓			✓	✓		10.38	หน้า W/H
29		✓			✓	✓		10.39	หน้า W/H
30		✓			✓	✓		10.40	หน้า W/H
31		✓		✓		✓		10.41	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
32		✓			✓	✓		10.42	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
33		✓			✓	✓		10.43	หน้า Safety

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ.....จป.วิรัช

RC-SF-12/02



6.1.69

CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้แทนเลข	สภาพตู้		ขนาดดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
1	✓		✓	✓	✓		11.00	หน้า Auto Shop
2	✓			✓	✓		11.00	หน้า Admin
3							11.01	หน้า Admin
4	✓						11.02	หน้า Chip Screen
5	✓			✓	✓		11.02	หน้า Chip Screen
6	✓		✓	✓	✓		11.02	ข้างห้องน้ำ Chipper
7							11.04	ลานสุตา
8							11.04	ลานสุตา
9							11.05	ลานสุตา
10	✓		✓		✓		11.05	ลานสุตา
11	✓		✓		✓		11.05	ลานสุตา
12	✓			✓	✓		11.06	ลานสุตา
13	✓		✓		✓		11.06	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓		✓		✓		11.10	ลานกระดาน
15	✓			✓	✓		11.10	ลานกระดาน
16	✓			✓	✓		11.11	ลานกระดาน
17	✓			✓	✓		11.11	ลานกระดาน
18	✓		✓		✓		11.11	ลานกระดาน
19	✓		✓		✓		11.11	ลานกระดาน
20	✓		✓		✓		11.11	หน้า Office ลานกระดาน

 6.1.69		CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD					 **SAFETY**	
ผู้แทนเลข	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดสำรอง		เวลาตรวจ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี		
21	✓			✓	✓		11.13	ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓			✓	✓		11.13	ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓			✓	✓		11.13	ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓			✓	✓		11.14	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓			✓	✓		11.14	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓			✓	✓		11.15	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓			✓	✓		11.16	หน้า W/H
28	✓			✓	✓		11.16	หน้า W/H
29	✓			✓	✓		11.12	หน้า W/H
30	✓			✓	✓		11.12	หน้า W/H
31	✓		✓		✓		11.18	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
32	✓			✓	✓		11.18	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
33	✓			✓	✓		11.19	หน้า Safety

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ.....จป.วิรัช

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้ตรวจสอบ

สถานที่

สายดับเพลิง

หัวฉีดสำรอง

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ	สถานที่	สายดับเพลิง	หัวฉีดสำรอง	เวลาตรวจ	หมายเหตุ	
ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี	
1	✓	✓	✓	11:45		หน้า Auto Shop
2	✓	✓	✓	11:45		หน้า Admin
3	✓	✓	✓	11:45		หน้า Admin
4	✓	✓	✓	11:40		หน้า Chip Screen
5	✓	✓	✓	11:40		หน้า Chip Screen
6	✓	✓	✓	11:40		ข้างห้องน้ำ Chipper
7	✓	✓	✓	11:35		ลานสุตา
8	✓	✓	✓	11:35		ลานสุตา
9	✓	✓	✓	11:35		ลานสุตา
10	✓	✓	✓	11:30		ลานสุตา
11	✓	✓	✓	11:30		ลานสุตา
12	✓	✓	✓	11:30		ลานสุตา
13	✓	✓	✓	11:30		ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓	✓	✓	11:25		ลานกระดาน
15	✓	✓	✓	11:25		ลานกระดาน
16	✓	✓	✓	11:25		ลานกระดาน
17	✓	✓	✓	11:20		ลานกระดาน
18	✓	✓	✓	11:20		ลานกระดาน
19	✓	✓	✓	11:20		ลานกระดาน
20	✓	✓	✓	11:15		หน้า Office ลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้ตรวจสอบ

สถานที่

สายดับเพลิง

หัวฉีดสำรอง

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ	สถานที่	สายดับเพลิง	หัวฉีดสำรอง	เวลาตรวจ	หมายเหตุ	
ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี	
21	✓	✓	✓	11:15		ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓	✓	✓	11:15		ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓	✓	✓	11:10		ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓	✓	✓	11:10		ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓	✓	✓	11:10		ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓	✓	✓	11:10		ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓	✓	✓	11:05		หน้า W/H
28	✓	✓	✓	11:05		หน้า W/H
29	✓	✓	✓	11:05		หน้า W/H
30	✓	✓	✓	11:05		หน้า W/H
31	✓	✓	✓	11:00		หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
32	✓	✓	✓	11:00		หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
33	✓	✓	✓	11:00		หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

จป.วิภาจิณ

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้ตรวจสอบ

สถานที่

สายดับเพลิง

หัวฉีดสำรอง

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ	สถานที่	สายดับเพลิง	หัวฉีดสำรอง	เวลาตรวจ	หมายเหตุ	
ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี	
1	✓	✓	✓	11.11		หน้า Auto Shop
2	✓	✓	✓	11.11		หน้า Admin
3	✓	✓	✓	11.12		หน้า Admin
4	✓	✓	✓	11.12		หน้า Chip Screen
5	✓	✓	✓	11.12		หน้า Chip Screen
6	✓	✓	✓	11.12		ข้างห้องน้ำ Chipper
7	✓	✓	✓	11.13		ลานสุตา
8	✓	✓	✓	11.13		ลานสุตา
9	✓	✓	✓	11.13		ลานสุตา
10	✓	✓	✓	11.13		ลานสุตา
11	✓	✓	✓	11.14		ลานสุตา
12	✓	✓	✓	11.14		ลานสุตา
13	✓	✓	✓	11.14		ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	✓	✓	✓	11.14		ลานกระดาน
15	✓	✓	✓	11.14		ลานกระดาน
16	✓	✓	✓	11.14		ลานกระดาน
17	✓	✓	✓	11.15		ลานกระดาน
18	✓	✓	✓	11.15		ลานกระดาน
19	✓	✓	✓	11.15		ลานกระดาน
20	✓	✓	✓	11.16		หน้า Office ลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้ตรวจสอบ

สถานที่

สายดับเพลิง

หัวฉีดสำรอง

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ	สถานที่	สายดับเพลิง	หัวฉีดสำรอง	เวลาตรวจ	หมายเหตุ	
ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี	
21	✓	✓	✓	11.21		ลานกระดาน หลัง W/H
22	✓	✓	✓	11.21		ลานกระดาน หลัง W/H
23	✓	✓	✓	11.21		ลานกระดาน หลัง W/H
24	✓	✓	✓	11.20		ลานกระดาน ด้าน Paper
25	✓	✓	✓	11.20		ลานกระดาน ด้าน Paper
26	✓	✓	✓	11.20		ลานกระดาน ด้าน Paper
27	✓	✓	✓	11.21		หน้า W/H
28	✓	✓	✓	11.22		หน้า W/H
29	✓	✓	✓	11.23		หน้า W/H
30	✓	✓	✓	11.22		หน้า W/H
31	✓	✓	✓	11.23		หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
32	✓	✓	✓	11.24		หน้า W/H ด้านจัดตั้ง
33	✓	✓	✓	11.24		หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

จป.วิภาจิณ

RC-SF-12/02



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้เยี่ยมชม

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดสำรอง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

1	/	/	/	/	09.25	หน้า Auto Shop
2	/	/	/	/	09.25	หน้า Admin
3	/	/	/	/	09.25	หน้า Admin
4	/	/	/	/	09.26	หน้า Chip Screen
5	/	/	/	/	09.26	หน้า Chip Screen
6	/	/	/	/	09.30	ข้างห้องน้ำ Chipper
7	/	/	/	/	09.30	ลานสุตา
8	/	/	/	/	09.30	ลานสุตา
9	/	/	/	/	09.30	ลานสุตา
10	/	/	/	/	09.31	ลานสุตา
11	/	/	/	/	09.31	ลานสุตา
12	/	/	/	/	09.31	ลานสุตา
13	/	/	/	/	09.50	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	/	/	/	/	09.50	ลานกระดาน
15	/	/	/	/	09.50	ลานกระดาน
16	/	/	/	/	09.50	ลานกระดาน
17	/	/	/	/	09.50	ลานกระดาน
18	/	/	/	/	09.51	ลานกระดาน
19	/	/	/	/	09.51	ลานกระดาน
20	/	/	/	/	09.51	หน้า Office ลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้เยี่ยมชม

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดสำรอง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

21	/	/	/	/	09.52	ลานกระดาน หลัง W/H
22	/	/	/	/	09.52	ลานกระดาน หลัง W/H
23	/	/	/	/	09.52	ลานกระดาน หลัง W/H
24	/	/	/	/	09.52	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	/	/	/	/	09.53	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	/	/	/	/	09.53	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	/	/	/	/	10.00	หน้า W/H
28	/	/	/	/	10.00	หน้า W/H
29	/	/	/	/	10.00	หน้า W/H
30	/	/	/	/	10.02	หน้า W/H
31	/	/	/	/	10.01	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
32	/	/	/	/	10.01	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
33	/	/	/	/	10.02	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

จป.วิชาชีพ



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้เยี่ยมชม

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดสำรอง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

1	/	/	/	/	10.20	หน้า Auto Shop
2	/	/	/	/	10.30	หน้า Admin
3	/	/	/	/	10.40	หน้า Admin
4	/	/	/	/	10.40	หน้า Chip Screen
5	/	/	/	/	10.45	หน้า Chip Screen
6	/	/	/	/	10.45	ข้างห้องน้ำ Chipper
7	/	/	/	/	10.45	ลานสุตา
8	/	/	/	/	10.45	ลานสุตา
9	/	/	/	/	10.40	ลานสุตา
10	/	/	/	/	10.40	ลานสุตา
11	/	/	/	/	10.40	ลานสุตา
12	/	/	/	/	10.40	ลานสุตา
13	/	/	/	/	10.40	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ
14	/	/	/	/	10.50	ลานกระดาน
15	/	/	/	/	10.50	ลานกระดาน
16	/	/	/	/	10.45	ลานกระดาน
17	/	/	/	/	10.45	ลานกระดาน
18	/	/	/	/	10.45	ลานกระดาน
19	/	/	/	/	10.45	ลานกระดาน
20	/	/	/	/	11.00	หน้า Office ลานกระดาน



CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET

PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD

PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD



SAFETY

ผู้เยี่ยมชม

สภาพตู้

ปกติ

ผิดปกติ

สายดับเพลิง

1 1/2"

2 1/2"

หัวฉีดสำรอง

มี

ไม่มี

เวลาตรวจ

หมายเหตุ

21	/	/	/	/	11.00	ลานกระดาน หลัง W/H
22	/	/	/	/	11.00	ลานกระดาน หลัง W/H
23	/	/	/	/	11.10	ลานกระดาน หลัง W/H
24	/	/	/	/	11.10	ลานกระดาน ด้าน Paper
25	/	/	/	/	11.10	ลานกระดาน ด้าน Paper
26	/	/	/	/	11.10	ลานกระดาน ด้าน Paper
27	/	/	/	/	11.15	หน้า W/H
28	/	/	/	/	11.45	หน้า W/H
29	/	/	/	/	11.45	หน้า W/H
30	/	/	/	/	11.45	หน้า W/H
31	/	/	/	/	11.40	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
32	/	/	/	/	11.45	หน้า W/H ด้านจัดสิ่ง
33	/	/	/	/	11.40	หน้า Safety

ลงชื่อ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

จป.วิชาชีพ

PPi 1.1.1.1		CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD						SAFETY **SAFETY**	
ผู้ตรวจสอบ	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดน้ำ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ	
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี			
1	✓		✓	✓	✓		10:25	หน้า Auto Shop	
2	✓			✓	✓		10:25	หน้า Admin	
3							10:25	หน้า Admin	
4	✓						10:25	หน้า Chip Screen	
5	✓			✓	✓		10:25	หน้า Chip Screen	
6	✓		✓	✓	✓		10:25	ข้างห้องน้ำ Chipper	
7							10:20	ลานสุทา	
8							10:24	ลานสุทา	
9							10:20	ลานสุทา	
10	✓		✓		✓		10:20	ลานสุทา	
11	✓		✓		✓		10:20	ลานสุทา	
12	✓			✓	✓		10:20	ลานสุทา	
13	✓		✓		✓		10:10	ลานกระดานข้างบ่อน้ำ	
14	✓		✓		✓		10:10	ลานกระดาน	
15	✓			✓	✓		10:10	ลานกระดาน	
16	✓			✓	✓		10:10	ลานกระดาน	
17	✓			✓	✓		10:10	ลานกระดาน	
18	✓		✓		✓		10:10	ลานกระดาน	
19	✓		✓		✓		10:10	ลานกระดาน	
20	✓		✓		✓		10:10	หน้า Office ลานกระดาน	

PPi 1.1.1.1		CHECK LIST DAILY FIRE HOSE CABINET PANJAPOL PAPER INDUSTRY CO.LTD PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO.LTD						SAFETY **SAFETY**	
ผู้ตรวจสอบ	สภาพตู้		สายดับเพลิง		หัวฉีดน้ำ		เวลาตรวจ	หมายเหตุ	
	ปกติ	ผิดปกติ	1 1/2"	2 1/2"	มี	ไม่มี			
21	✓			✓	✓		10:10	ลานกระดาน หลัง W/H	
22	✓			✓	✓		10:10	ลานกระดาน หลัง W/H	
23	✓			✓	✓		10:10	ลานกระดาน หลัง W/H	
24	✓			✓	✓		10:10	ลานกระดาน ด้าน Paper	
25	✓			✓	✓		10:10	ลานกระดาน ด้าน Paper	
26	✓			✓	✓		10:10	ลานกระดาน ด้าน Paper	
27	✓			✓	✓		09:50	หน้า W/H	
28	✓			✓	✓		09:50	หน้า W/H	
29	✓			✓	✓		09:50	หน้า W/H	
30	✓			✓	✓		09:50	หน้า W/H	
31	✓		✓		✓		09:150	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง	
32	✓			✓	✓		09:50	หน้า W/H ด้านจัดตั้ง	
33	✓			✓	✓		09:50	หน้า Safety	

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ [REDACTED] ใจวิชัย

RC-SF-1202

SAFETY & ENVIRONMENT SECTION
แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form
ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน

Date/Month/Year (วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ) 20-1-69 Time (เวลา) 14:00

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)						ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)						หมายเหตุ		
หมายเลข	ขนาด	บริเวณ	วาล์ว	เหล็กปิด	ที่เก็บพรมสาย	หมายเลข	อุปกรณ์			ลักษณะตู้				
No.	Size	Area	F	ปิด	ไม่ปิด	No.	สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	โซ่	ปัด	ไม่ปัด	Remark	
13	2-1/2"	แผนก Chip Screen หน้างาน	-	✓	✓	13							RC-SF-12	
14	2-1/2"	แผนก Chip Screen หน้างาน	-	✓	✓	14							RC-SF-12	
15	2-1/2"	แผนก Chipper ด้านหลัง	-	✓	✓	15	✓	✓	✓	✓	✓			
16	2-1/2"	แผนก Chipper ด้านใน	-	✓	✓	16								
17	2-1/2"	แผนก Chipper ที่เก็บไม้	-	✓	✓	17	✓	✓	✓	✓	✓			
18	2-1/2"	แผนก Chipper Conveyor # 5	-	✓	✓	18							RC-SF-12	
19	2-1/2"	แผนก Chipper Conveyor # 5	-	✓	✓									
20	2-1/2"	แผนก Chipper 5th Bell	-	✓	✓	19							RC-SF-12	
21	2-1/2"	แผนก Chipper 10th Bell	-	✓	✓									
22	2-1/2"	แผนก Chipper 6th Bell	-	✓	✓	20							RC-SF-12	
23	2-1/2"	แผนก Chipper 7th Bell	-	✓	✓									

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

(ฉบับนี้) No. 15 บันทึก FHC และ Tool, ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ No. 19, 20, 21, 22, 23

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจรอบ: [Signature] จ. วิภาวิช

RC-SF-13/01

SAFETY & ENVIRONMENT SECTION
แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form
ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน

Date/Month/Year (วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ) 10-1-69 Time (เวลา) 13:55

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)						ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)						หมายเหตุ	
หมายเลข	ขนาด	บริเวณ	วาล์ว	เหล็กปิด	ที่เก็บพรมสาย	หมายเลข	อุปกรณ์			ลักษณะตู้			
No.	Size	Area	F	ปิด	ไม่ปิด	No.	สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	โซ่	ปัด	ไม่ปัด	Remark
36	2-1/2"	แผนก Digester ชั้น 2	Butterfly 2"	✓	✓	29	✓		✓	75	✓		
37	2-1/2"	แผนก Digester ชั้น 3	Butterfly 2"	✓	✓	30	✓		✓	75	✓		
38	1-1/2"	แผนก Digester ชั้น 4	Ball 2"	✓	✓	31	✓		✓	75	✓		
39	2-1/2"	แผนก Recoustic พ่นไอน้ำ	-	✓	✓	32	✓		✓	75	✓		
40	2-1/2"	แผนก Recovery Boiler	-	✓	✓	33				14			
41	2-1/2"	แผนก Paper ด้าน Automation ชั้น 2	-	✓	✓	34	✓		✓	95	✓		
42	2-1/2"	แผนก Paper ด้าน Rewind ชั้น 2	-	✓	✓	35	✓		✓	95	✓		
43	2-1/2"	แผนก Paper ด้าน Dryend ชั้น 2	-	✓	✓	36	✓		✓	95	✓		
44	2-1/2"	แผนก Paper ด้าน ENP ชั้น 2	-	✓	✓	37	✓		✓	95	✓		
45	1-1/2"	แผนก Paper ด้าน Additive ชั้น 2	Gate 3"	✓	✓	38	✓		✓	95	✓		
46	1-1/2"	แผนก Paper ด้านเยื่อกระดาษ ชั้น 2	Ball 2"	✓	✓	39	✓		✓	95	✓		
47	2-1/2"	แผนก Paper พ่นไอน้ำ ชั้น 2	-	✓	✓	40	✓		✓	95	✓		

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจรอบ: [Signature] จ. วิภาวิช

RC-SF-13/01

SAFETY & ENVIRONMENT SECTION
แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form
ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน

Date/Month/Year (วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ) 19-1-69 Time (เวลา) 14:00

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)						ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)						หมายเหตุ	
หมายเลข	ขนาด	บริเวณ	วาล์ว	เหล็กปิด	ที่เก็บพรมสาย	หมายเลข	อุปกรณ์			ลักษณะตู้			
No.	Size	Area	F	ปิด	ไม่ปิด	No.	สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	โซ่	ปัด	ไม่ปัด	Remark
1	2-1/2"	แผนก Cogon Cooling Turbine # 4	Gate 3"	✓	✓	1							
2	2-1/2"	แผนก Lab/Utility Air Dryer	Gate 3"	✓	✓	2							
3	2-1/2"	แผนก Cogon ที่ 4 Enginer	-	✓	✓	3							
4	2-1/2"	แผนก Lab/Utility พอง Demin	-	✓	✓	4							
5	2-1/2"	แผนก Cogon Turbine ชั้น 3	-	✓	✓	5							
6	2-1/2"	แผนก Cogon Boiler # 1 ชั้น 2	-	✓	✓	6							
7	2-1/2"	แผนก Cogon Boiler # 2 ชั้น 2	-	✓	✓	7							
8	2-1/2"	แผนก Cogon Boiler # 2 ชั้น 9	-	✓	✓	8							
9	2-1/2"	แผนก Cogon ESP	-	✓	✓	9							
10	2-1/2"	แผนก Cogon 6th Conveyer # 22	Gate 3"	✓	✓	10							
11	1-1/2"	แผนก Admin ทางเข้าอาคาร	Gate 3"	✓	✓	11							RC-SF-12
12	2-1/2"	แผนก Admin ถนนหน้าอาคาร	-	✓	✓	12							RC-SF-12

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจรอบ: [Signature] จ. วิภาวิช

RC-SF-13/01

SAFETY & ENVIRONMENT SECTION
แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form
ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน

Date/Month/Year (วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ) 3-1-69 Time (เวลา) 13:30

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)						ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)						หมายเหตุ	
หมายเลข	ขนาด	บริเวณ	วาล์ว	เหล็กปิด	ที่เก็บพรมสาย	หมายเลข	อุปกรณ์			ลักษณะตู้			
No.	Size	Area	F	ปิด	ไม่ปิด	No.	สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	โซ่	ปัด	ไม่ปัด	Remark
24	2-1/2"	แผนก Chipper ตามชุด	-	✓	✓	21							RC-SF-12
25	2-1/2"	แผนก Chipper ตามชุด	-	✓	✓								
26	2-1/2"	แผนก Chipper ตามชุด	-	✓	✓	22							RC-SF-12
27	2-1/2"	แผนก Chipper ตามชุด	-	✓	✓								
28	2-1/2"	แผนก Chipper ตามชุด	-	✓	✓	23							RC-SF-12
29	2-1/2"	แผนก Chipper ตามชุด	-	✓	✓								
30	2-1/2"	แผนก Chipper ตามชุด	-	✓	✓	34							RC-SF-12
31	2-1/2"	แผนก Chipper ตามชุด	-	✓	✓								
32	2-1/2"	แผนก Pulp Mill ชั้น 1	Ball 2"	✓	✓	25	✓		✓	75	✓		
33	2-1/2"	แผนก Pulp Mill ชั้น 2	Ball 2"	✓	✓	26	✓		✓	75	✓		
34	1-1/2"	แผนก Pulp Mill ชั้น 3	Ball 2"	✓	✓	27	✓		✓	75	✓		
35	2-1/2"	แผนก Digester ชั้น 1	Ball 2"	✓	✓	28	✓		✓	75	✓		

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

(ฉบับนี้) Hydent No. 23, 24 (ในเครื่อง F)

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจรอบ: [Signature] จ. วิภาวิช

RC-SF-13/01

SAFETY & ENVIRONMENT SECTION
แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form
ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน

Date/Month/Year (วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ) 11-1-69 Time (เวลา) 11.00

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)				ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)								หมายเหตุ		
หมายเลข	ขนาด	บริเวณ	วาล์วเปิด	เปิดปิด	ที่ปิดทวงมวอ	หมายเลข	อุปกรณ์	ลักษณะตู้						
No.	Size	Area	วาล์วเปิด	F	ปกติ	ไม่ปกติ	No.	สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	โซ่โซบ	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
58	2-1/2"	แถบ Recycle Pulp Conveyor LO	-	✓	✓		49							RC-SF-12
59	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
60	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
61	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
62	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		50						RC-SF-12	
63	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
64	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
65	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
66	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		51						RC-SF-12	
67	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
68	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
69	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] จป. วิภาวิช

RC-SF-13/01

SAFETY & ENVIRONMENT SECTION
แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form
ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน

Date/Month/Year (วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ) 11-1-69 Time (เวลา) 11.45

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)				ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)								หมายเหตุ		
หมายเลข	ขนาด	บริเวณ	วาล์วเปิด	เปิดปิด	ที่ปิดทวงมวอ	หมายเลข	อุปกรณ์	ลักษณะตู้						Remark
No.	Size	Area	วาล์วเปิด	F	ปกติ	ไม่ปกติ	No.	สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	โซ่โซบ	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
82	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		57							RC-SF-12
83	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		58							RC-SF-12
84	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		59							RC-SF-12
85	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		60							RC-SF-12
86	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		61							RC-SF-12
87	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		62							RC-SF-12
88	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		63							RC-SF-12
89	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		64							RC-SF-12
90	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
91	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
92	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
93	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] จป. วิภาวิช

RC-SF-13/01

SAFETY & ENVIRONMENT SECTION
แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form
ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน

Date/Month/Year (วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ) 10-1-69 Time (เวลา) 10.00

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)				ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)								หมายเหตุ		
หมายเลข	ขนาด	บริเวณ	วาล์วเปิด	เปิดปิด	ที่ปิดทวงมวอ	หมายเลข	อุปกรณ์	ลักษณะตู้						Remark
No.	Size	Area	วาล์วเปิด	F	ปกติ	ไม่ปกติ	No.	สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	โซ่โซบ	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
48	2-1/2"	แถบ Paper ห่อเส้นใย 2	-	✓	✓		41	✓		✓	✓			
49	2-1/2"	แถบ Paper ห่อเส้นใย 2	-	✓	✓		42	✓		✓	✓			
50	1-1/2"	แถบ Paper ห่อเส้นใย 1	Gate 3"	✓	✓		43	✓		✓	✓			
51	1-1/2"	แถบ Paper ห่อเส้นใย 1	Ball 2"	✓	✓		44	✓		✓	✓			
52	1-1/2"	แถบ Paper ห่อเส้นใย 1	Gate 3"	✓	✓		45	✓		✓	✓			
53	1-1/2"	แถบ Recycle Pulp ห่อ 2	Ball 2"	✓	✓		46	✓		✓	✓			
54	1-1/2"	แถบ Recycle Pulp ห่อ 1	Ball 2"	✓	✓		47	✓		✓	✓			
55	2-1/2"	แถบ Recycle Pulp Conveyor AO	-	✓	✓		48	✓		✓	✓			
56	2-1/2"	แถบ Recycle Pulp Conveyor AO	-	✓	✓									
57	2-1/2"	แถบ Recycle Pulp Conveyor LO	-	✓	✓									

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] จป. วิภาวิช

RC-SF-13/01

SAFETY & ENVIRONMENT SECTION
แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form
ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน

Date/Month/Year (วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ) 11-2-69 Time (เวลา) 11.30

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)				ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)								หมายเหตุ		
หมายเลข	ขนาด	บริเวณ	วาล์วเปิด	เปิดปิด	ที่ปิดทวงมวอ	หมายเลข	อุปกรณ์	ลักษณะตู้						Remark
No.	Size	Area	วาล์วเปิด	F	ปกติ	ไม่ปกติ	No.	สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	โซ่โซบ	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
70	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		52							RC-SF-12
71	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	Gate 3"	✓	✓		53							RC-SF-12
72	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
73	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
74	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
75	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		54						RC-SF-12	
76	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
77	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
78	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
79	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓		55						RC-SF-12	
80	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
81	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									
82	2-1/2"	แถบกระดาษ ปอหักน้ำ	-	✓	✓									

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] จป. วิภาวิช

RC-SF-13/01


SAFETY & ENVIRONMENT SECTION
 แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form
 ฟอรมตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน

Date/Month/Year
 (วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ) **4 - 1 - 69**

Time
 (เวลา) **14 00**

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)						ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)						หมายเหตุ Remark	
หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์ว Gate 1"	เหล็กดัด F	ที่เก็บพวงมาลัย ปกติ ไม่ปกติ	หมายเลข No.	สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	โซ่พีน	ปกติ		ไม่ปกติ
106	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 1 ในซ้าย	Gate 1"	✓	✓	72	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
107	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 1 ใน	Gate 1"	✓	✓	73	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
108	2-1/2"	จัดส่งบันได 1 ด้านนอก	Gate 1"	✓	✓	74	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
109	2-1/2"	จัดส่งบันได 2 ด้านใน	Gate 1"	✓	✓	75	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
110	2-1/2"	จัดส่งบันได 2 ด้านนอก	Gate 1"	✓	✓	76	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
111	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 3 ในซ้าย	Gate 1"	✓	✓	77	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
112	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 3 ใน	Gate 1"	✓	✓	78	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
113	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 4 ใน	Gate 1"	✓	✓	79	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
114	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 4 ในซ้าย	Gate 1"	✓	✓	80	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
115	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 4 ด้านหลัง	Gate 1"	✓	✓	81	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
116	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 4 ด้านหลัง	Gate 1"	✓	✓	82	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ

RC-SF-13/01


SAFETY & ENVIRONMENT SECTION
 แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form
 ฟอรมตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน

Date/Month/Year
 (วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ) **12 - 1 - 69**

Time
 (เวลา) **14 00 น**

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)						ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)						หมายเหตุ Remark	
หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์ว Gate 1"	เหล็กดัด F	ที่เก็บพวงมาลัย ปกติ ไม่ปกติ	หมายเลข No.	สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	โซ่พีน	ปกติ		ไม่ปกติ
94	2-1/2"	ถน Warehouse Valve No. 5 Line กว	-	✓	✓	65							
95	2-1/2"	ถน Warehouse Valve No. 5 ขว	-	✓	✓								
96	2-1/2"	ถน Warehouse Valve No. 5 ขว	-	✓	✓	66							
97	2-1/2"	ถน Warehouse Valve No. 6	-	✓	✓								
98	2-1/2"	ถน Warehouse Valve No. 6	-	✓	✓	67							
99	2-1/2"	ถน Warehouse Valve No. 7	-	✓	✓								
100	2-1/2"	ถน Warehouse Valve No. 7	-	✓	✓	68							
101	2-1/2"	ถน Warehouse Valve No. 8	-	✓	✓								
102	2-1/2"	ถน Warehouse Valve No. 8	-	✓	✓	69							
103	2-1/2"	ถน Safety	-	✓	✓								
104	2-1/2"	ถน Safety	-	✓	✓	70	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
105	2-1/2"	ถน Safety	Gate 1"	✓	✓	71	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ

RC-SF-13/01


SAFETY & ENVIRONMENT SECTION
 แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form
 ฟอรมตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน

Date/Month/Year
 (วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ) **4 - 1 - 69**

Time
 (เวลา) **14 00**

หัวจ่ายน้ำ (Hydent)						ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool)						หมายเหตุ Remark	
หมายเลข No.	ขนาด Size	บริเวณ Area	วาล์ว Gate 1"	เหล็กดัด F	ที่เก็บพวงมาลัย ปกติ ไม่ปกติ	หมายเลข No.	สายใหญ่	สายเล็ก	หัวฉีด	โซ่พีน	ปกติ		ไม่ปกติ
117	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 4 หลัง	Gate 1"	✓	✓	83	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
118	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 4 ซ้าย	Gate 1"	✓	✓	84	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
119	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 3 หลังซ้าย	Gate 1"	✓	✓	85	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
120	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 3 หลังขวา	Gate 1"	✓	✓	86	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
121	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 2 ซ้าย	Gate 1"	✓	✓	87	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
122	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 2 หลัง	Gate 1"	✓	✓	88	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
123	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 2 ขวา	Gate 1"	✓	✓	89	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
124	2-1/2"	อุกกระตมา Zone # 1 หลัง	Gate 1"	✓	✓	90	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		
125	2-1/2"	อุกกระตมา	Gate 1"	✓	✓	91	สายพีน RSL หรือเหล็ก 1 นิ้ว		โซ่		✓		

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ

RC-SF-13/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE ...8.... จำนวน...40...ถัง เดือน ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้งถัง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย	ท่อ/ทวน	คันบีบ	สภาพตัวถัง	การถังดับ
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ถัง			
			Kg	Kg					(เก็บหมัก)
1	CS-101	Chip Screen หน้าห้อง MCC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
2	CS-102	Chip Screen หน้าห้อง MCC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
3	CS-201	Chip Screen ชั้น 2 อาคาร	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
4	CS-202	Chip Screen ชั้น 2 อาคาร	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
5	CS-301	Chip Screen ชั้น 3 อาคาร	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
6	CS-401	Chip Screen ชั้น 4 หน้าห้อง MCC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
7	CS-402	Chip Screen ชั้น 4 หน้าห้อง MCC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
8	CS-501	Chip Screen ชั้น 5 หน้าห้อง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
9	CP-101	Chipper ทางขึ้นอาคาร	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
10	CP-102	Chipper ทางขึ้นอาคาร Line 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
11	CP-103	Chipper ทางขึ้นอาคาร # 3 Line 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
12	CP-104	Chipper ทางขึ้นอาคาร # 3 Line 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
13	CP-105	Chipper ทางขึ้นอาคาร # 3 Line 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
14	CP-106	Chipper ทางขึ้นอาคาร Line 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
15	CP-107	Chipper ทางขึ้นอาคาร Chip	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
16	CP-108	Chipper ทางขึ้นอาคาร # 3 Line 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
17	CP-109	Chipper ทางขึ้นอาคาร # 3 Line 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
18	CP-110	Chipper ทางขึ้นอาคาร # 4 Line 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
19	CP-111	Chipper ทางขึ้นอาคาร # 3 Line 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
20	CP-112	Chipper ทางขึ้นอาคาร # 2 Line 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
21	CP-113	Chipper ทางขึ้นอาคาร # 1 Line 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
22	CP-114	Chipper ในห้อง Mac	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
23	CP-115	Chipper ในห้อง Mac	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
24	CP-116	Chipper ตัวถัง (20 ปอนด์)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
25	CP-117	Chipper ตัวถัง (20 ปอนด์)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
26	RW-101	อาคาร Raw Water ชั้น 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
27	RW-102	อาคาร Raw Water Pump	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
28	RW-201	อาคาร Raw Water ชั้น 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
29	WW-101	WASTE WATER ชั้น 1 Alam	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
30	WW-102	WASTE WATER ชั้น 1 Alam	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค : ผู้ตรวจสอบ :
เจ้าหน้าที่ Safety Staff
วันที่ 9 เดือน ก.พ. พ.ศ. 69
RC-SF-1001

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE ...8.... จำนวน...40...ถัง เดือน ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้งถัง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย	ท่อ/ทวน	คันบีบ	สภาพตัวถัง	การถังดับ
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ถัง			
			Kg	Kg					(เก็บหมัก)
31	WW-103	WASTE WATER ห้อง Blower	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
32	WW-104	WASTE WATER ห้อง Blower	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
33	WW-105	WASTE WATER ห้อง Blower	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
34	WW-201	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Mac	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
35	WW-202	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Mac	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
36	WW-203	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Mac	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
37	WW-204	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Office	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
38	WW-205	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Office	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
39	WW-206	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Lab	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
40	WW-207	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Lab	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค : ผู้ตรวจสอบ :
เจ้าหน้าที่ Safety Staff
วันที่ 9 เดือน ก.พ. พ.ศ. 69
RC-SF-1001

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....คาร์บอนไดออกไซด์.....

Check List Fire ExtinguisherCarbon Dioxide (CO2).....

ZONE ...8.... จำนวน...11...ถัง เดือน ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้งถัง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย	ท่อ/ทวน	คันบีบ	สภาพตัวถัง	การถังดับ
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ถัง			
			Kg	Kg					(เก็บหมัก)
1	CS-101	Chip Screen หน้าห้อง MCC ROOM	11.00	10.95	✓	✓	✓	✓	✓
2	CS-102	Chip Screen หน้าห้อง MCC ROOM	12.15	12.05	✓	✓	✓	✓	✓
3	CP-101	Chipper หน้าห้อง Office	10.00	10.00	✓	✓	✓	✓	✓
4	CP-102	Chipper หน้าห้อง Office	10.75	10.60	✓	✓	✓	✓	✓
5	CP-103	Chipper หน้าห้อง Office	11.70	11.65	✓	✓	✓	✓	✓
6	WW-201	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Office	10.60	10.35	✓	✓	✓	✓	✓
7	WW-202	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Control Room	13.30	12.20	✓	✓	✓	✓	✓
8	WW-203	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Control Room	10.40	12.00	✓	✓	✓	✓	✓
9	WW-204	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Control Room	10.40	10.30	✓	✓	✓	✓	✓
10	WW-205	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Control Room	10.50	10.40	✓	✓	✓	✓	✓
11	WW-206	WASTE WATER ชั้น 2 หน้าห้อง Control Room	10.50	12.45	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค : ผู้ตรวจสอบ :
เจ้าหน้าที่ Safety Staff
วันที่ 9 เดือน ก.พ. พ.ศ. 69
RC-SF-1001

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE ...7.... จำนวน...32...ถัง เดือน ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้งถัง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย	ท่อ/ทวน	คันบีบ	สภาพตัวถัง	การถังดับ
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ถัง			
			Kg	Kg					(เก็บหมัก)
1	WS-001	Weight Scale (เครื่องชั่งน้ำหนัก)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
2	WS-002	Weight Scale (เครื่องชั่งน้ำหนัก)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
3	FP-001	ห้อง Fire Pump Cogen ชุดที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
4	FP-002	ห้อง Fire Pump Cogen ชุดที่ 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
5	FP-003	ห้อง Fire Pump Warehouse	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
6	SF-001	หน้าห้อง Safety	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
7	US-001	ห้อง 2 ไร่, Office ห้อง 2 ไร่ (20 ปอนด์)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
8	US-002	ห้อง 2 ไร่, Office ห้อง 2 ไร่ (20 ปอนด์)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
9	US-003	ห้อง 2 ไร่, Office ห้อง 2 ไร่ (20 ปอนด์)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
10	US-004	ห้อง 4 ไร่, อาคาร 4 ไร่ (20 ปอนด์)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
11	US-005	ห้อง 6 ไร่, อาคาร 6 ไร่ (15 ปอนด์)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
12	OF-201	OFFICE ประชุมผู้บริหาร ชุดที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
13	OF-202	OFFICE ประชุมผู้บริหาร ชุดที่ 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
14	OF-204	OFFICE ประชุมผู้บริหาร ชุดที่ MIS (ตม.ฯ)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
15	OF-205	OFFICE ประชุมผู้บริหาร ชุดที่ MIS (ตม.ฯ)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
16	OF-301	OFFICE ประชุมผู้บริหาร ชุดที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
17	OF-302	OFFICE ประชุมผู้บริหาร ชุดที่ 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
18	AS-001	AUTO SHOP ชุดที่ 1 บริเวณที่จอดรถ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
19	AS-002	AUTO SHOP ชุดที่ 2 บริเวณที่จอดรถ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
20	AS-003	AUTO SHOP ชุดที่ 3 อาคาร 3 ไร่	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
21	AS-004	AUTO SHOP ชุดที่ 4 อาคาร 3 ไร่	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
22	AM-001	ADMIN หน้าห้อง 4 ไร่ ชุดที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
23	AM-002	ADMIN หน้าห้อง 4 ไร่ ชุดที่ 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
24	TH-001	Town House (หน้าห้อง A12)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
25	TH-002	Town House (หน้าห้อง A 27)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
26	TH-003	Town House (หน้าห้อง 4 ไร่ อาคาร 4 ไร่)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
27	TH-004	Town House (หน้าห้อง C2)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
28	TH-005	Town House (หน้าห้อง C14)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
29	TH-006	Town House (หน้าห้อง C16)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
30	TH-007	Town House (หน้าห้อง C23)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค : ผู้ตรวจสอบ :
เจ้าหน้าที่ Safety Staff
วันที่ 9 เดือน ก.พ. พ.ศ. 69
RC-SF-1001

[illegible]



ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE ...6... จำนวน...64...ถัง เดือน.....ฉ.พ. 2569

ลำดับ	รหัสถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง							
			น้ำหนักถังดับเพลิง		สายท่อน้ำดับเพลิง	หลอดไฟ	ถังดับเพลิง	สภาพถังดับเพลิง	การติดตั้ง (ถังดับเพลิง)	
			ก่อน	หลัง						
			Kg	Kg	ครบชุด	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี
1	PA-101	Paper ห้องเครื่อง กั้นบัน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PA-102	Paper ห้องเครื่อง ประตูบันใน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	PA-103	Paper ชุดดับเพลิงรถ ไฟฟ้าดับ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	PA-104	Paper แผนรถดับเพลิง ไล 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	PA-105	Paper (PA) Loop Oil Calander	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	PA-106	Paper (PA) Loop Oil Dyer	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	PA-107	Paper แผนน้ำทิ้งลูกบน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	PA-108	Paper (PA) Loop Oil Wet end	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	PA-109	Paper (PA) Bottom Sheet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	PA-110	Paper ใบโอเวอร์โฟล (ถังเครื่อง)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	PA-111	Paper (PA) Center Sheet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	PA-112	Paper (PA) Top Sheet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	PA-113	Paper ห้องงานเดิน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	PA-114	Paper ห้องงานไฟ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	PA-115	Paper ห้องงานช่างเชื่อม	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	PA-116	Paper แผนน้ำทิ้งลงทะเลเป็น	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	PA-117	Paper (PA) Top Sheet ด้านหน้า	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	PA-118	Paper (PA) Center Sheet ด้านหน้า	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	PA-119	Paper (PA) Vacuum	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	PA-120	Paper (PA) Vacuum	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	PA-121	Paper (PA) Vacuum	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	PA-122	Paper (PA) (PA) Vacuum	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	PA-123	Paper (PA) 1 หรือ DC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	PA-124	Paper (PA) 1 หรือ DC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	PA-125	Paper (PA) 2 หรือ DC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	PA-126	Paper (PA) 2 หรือ DC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	PA-127	Paper (PA) Blower	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	PA-128	Paper (PA) Blower (PA) Blower	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	PA-129	Paper (PA) Blower	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	PA-130	Paper (PA) Blower	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป : 2569

ผู้ตรวจเช็ค : ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง Safety / ช.ป. 7/13/1 ตำแหน่ง Safety / ช.ป. 7/13/1

วันที่ 18 เดือน 2 พ.ค. 2569 วันที่ 18 เดือน 2 พ.ค. 2569

RC-SF-1001

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE ...6... จำนวน...64... ถัง เดือน ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย	หลอด	คันบีบ	สภาพหัวฉีด	การฉลัดถัง
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ความดัน	คันบีบ	สภาพหัวฉีด	การฉลัดถัง
			Kg	Kg	ดี	ดี	ดี	ดี	(น้ำหนัก)
31	PA-131	Paper โรงกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
32	PA-132	Paper โรงกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
33	PA-133	Paper โรงกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
34	PA-134	Paper โรงกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
35	PA-135	Paper โรงกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
36	PA-201	Paper โรงกระดาษ Automation	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
37	PA-202	Paper โรงกระดาษ (Rewinder)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
38	PA-203	Paper โรงกระดาษ 2 (Dryend)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
39	PA-204	Paper โรงกระดาษ 3 (Dryer)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
40	PA-205	Paper โรงกระดาษ Control Room 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
41	PA-206	Paper โรงกระดาษ Control Room 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
42	PA-207	Paper โรงกระดาษ Control Room 3	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
43	PA-208	Paper โรงกระดาษ Control Room 4	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
44	PA-209	Paper โรงกระดาษ Control Room 5	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
45	PA-210	Paper โรงกระดาษ Control Room 6	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
46	PA-211	Paper โรงกระดาษ Head Box	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
47	PA-212	Paper โรงกระดาษ Office Production	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
48	PA-213	Paper โรงกระดาษ Additive	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
49	PA-214	Paper โรงกระดาษ Machine	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
50	PA-215	Paper โรงกระดาษ DC Drive 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
51	PA-216	Paper โรงกระดาษ DC Drive 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
52	PA-217	Paper โรงกระดาษ Head Box	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
53	PA-218	Paper โรงกระดาษ Machine ตัดเย็บ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
54	PA-219	Paper โรงกระดาษ Machine ตัดเย็บ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
55	PA-220	Paper โรงกระดาษ Machine ตัดเย็บ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
56	PA-221	Paper โรงกระดาษ Machine ตัดเย็บ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
57	PA-222	Paper โรงกระดาษ Bottom Sheet	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
58	PA-223	Paper โรงกระดาษ Rewinder	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
59	PA-224	Paper โรงกระดาษ Rewinder	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
60	PA-225	Paper โรงกระดาษ Rewinder	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค : ผู้ตรวจสอบ :

เจ้าหน้าที่ Safety Staff
วันที่ 16 เดือน 2 พ.ค. 69

หม่อมหมอก Safety / หน. วิศวกร
วันที่ 16 เดือน 2 พ.ค. 69

RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE ...6... จำนวน...64... ถัง เดือน ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย	หลอด	คันบีบ	สภาพหัวฉีด	การฉลัดถัง
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ความดัน	คันบีบ	สภาพหัวฉีด	การฉลัดถัง
			Kg	Kg	ดี	ดี	ดี	ดี	(น้ำหนัก)
61	PA-226	Paper โรงกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
62	PA-227	Paper โรงกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
63	SP-101	Paper โรงกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
64	SP-102	Paper โรงกระดาษ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค : ผู้ตรวจสอบ :

เจ้าหน้าที่ Safety Staff
วันที่ 16 เดือน 2 พ.ค. 69

หม่อมหมอก Safety / หน. วิศวกร
วันที่ 16 เดือน 2 พ.ค. 69

RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....คาร์บอนไดออกไซด์.....

Check List Fire ExtinguisherCarbon Dioxide (CO2).....

ZONE ...6... จำนวน...44... ถัง เดือน ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย	หลอด	คันบีบ	สภาพหัวฉีด	การฉลัดถัง
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ความดัน	คันบีบ	สภาพหัวฉีด	การฉลัดถัง
			Kg	Kg	ดี	ดี	ดี	ดี	(น้ำหนัก)
1	PA-101	Paper โรงกระดาษ MCC	12.00	12.00	✓	✓	✓	✓	✓
2	PA-102	Paper โรงกระดาษ MCC	12.60	12.60	✓	✓	✓	✓	✓
3	PA-103	Paper โรงกระดาษ MCC	12.45	12.40	✓	✓	✓	✓	✓
4	PA-104	Paper โรงกระดาษ MCC	12.49	12.40	✓	✓	✓	✓	✓
5	PA-105	Paper โรงกระดาษ MCC	13.40	13.40	✓	✓	✓	✓	✓
6	PA-106	Paper โรงกระดาษ MCC	9.70	9.70	✓	✓	✓	✓	✓
7	PA-107	Paper โรงกระดาษ	12.10	12.10	✓	✓	✓	✓	✓
8	PA-201	Paper โรงกระดาษ	10.55	10.50	✓	✓	✓	✓	✓
9	PA-202	Paper โรงกระดาษ	10.14	10.14	✓	✓	✓	✓	✓
10	PA-203	Paper โรงกระดาษ	10.15	10.15	✓	✓	✓	✓	✓
11	PA-204	Paper โรงกระดาษ	12.60	12.60	✓	✓	✓	✓	✓
12	PA-205	Paper โรงกระดาษ	12.65	12.65	✓	✓	✓	✓	✓
13	PA-206	Paper โรงกระดาษ	11.45	11.45	✓	✓	✓	✓	✓
14	PA-207	Paper โรงกระดาษ	10.45	10.45	✓	✓	✓	✓	✓
15	PA-208	Paper โรงกระดาษ	13.40	13.40	✓	✓	✓	✓	✓
16	PA-209	Paper โรงกระดาษ	12.40	12.40	✓	✓	✓	✓	✓
17	PA-210	Paper โรงกระดาษ	13.35	13.35	✓	✓	✓	✓	✓
18	PA-211	Paper โรงกระดาษ	12.45	12.40	✓	✓	✓	✓	✓
19	PA-212	Paper โรงกระดาษ	10.10	10.10	✓	✓	✓	✓	✓
20	PA-213	Paper โรงกระดาษ MCC Stock Pulp	11.55	11.50	✓	✓	✓	✓	✓
21	PA-214	Paper โรงกระดาษ MCC Stock Pulp	10.10	10.10	✓	✓	✓	✓	✓
22	PA-215	Paper โรงกระดาษ MCC Stock Pulp	10.80	10.80	✓	✓	✓	✓	✓
23	PA-216	Paper โรงกระดาษ MCC Stock Pulp	11.35	11.35	✓	✓	✓	✓	✓
24	PA-217	Paper โรงกระดาษ MCC Stock Pulp	11.00	11.00	✓	✓	✓	✓	✓
25	PA-218	Paper โรงกระดาษ MCC Stock Pulp	10.10	10.10	✓	✓	✓	✓	✓
26	PA-219	Paper โรงกระดาษ MCC Stock Pulp	10.25	10.25	✓	✓	✓	✓	✓
27	PA-220	Paper โรงกระดาษ MCC Stock Pulp	11.52	11.50	✓	✓	✓	✓	✓
28	PA-221	Paper โรงกระดาษ Machine (50 ปอนด์)	10.48	10.48	✓	✓	✓	✓	✓
29	PA-222	Paper โรงกระดาษ Lab	10.28	10.28	✓	✓	✓	✓	✓
30	PA-223	Paper โรงกระดาษ Control DCS	18.00	18.00	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค : ผู้ตรวจสอบ :

เจ้าหน้าที่ Safety Staff
วันที่ 16 เดือน 2 พ.ค. 69

หม่อมหมอก Safety / หน. วิศวกร
วันที่ 16 เดือน 2 พ.ค. 69

RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....คาร์บอนไดออกไซด์.....

Check List Fire ExtinguisherCarbon Dioxide (CO2).....

ZONE ...6... จำนวน...44... ถัง เดือน ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย	หลอด	คันบีบ	สภาพหัวฉีด	การฉลัดถัง
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ความดัน	คันบีบ	สภาพหัวฉีด	การฉลัดถัง
			Kg	Kg	ดี	ดี	ดี	ดี	(น้ำหนัก)
31	PA-224	Paper โรงกระดาษ DCS	18.45	18.45	✓	✓	✓	✓	✓
32	PA-225	Paper โรงกระดาษ DCS	13.38	13.35	✓	✓	✓	✓	✓
33	PA-226	Paper โรงกระดาษ DCS	12.30	12.30	✓	✓	✓	✓	✓
34	PA-227	Paper โรงกระดาษ DCS	12.42	12.40	✓	✓	✓	✓	✓
35	PA-228	Paper โรงกระดาษ DCS	12.50	12.50	✓	✓	✓	✓	✓
36	PA-229	Paper โรงกระดาษ DCS	12.20	12.20	✓	✓	✓	✓	✓
37	PA-230	Paper โรงกระดาษ DCS	13.10	13.10	✓	✓	✓	✓	✓
38	PA-231	Paper โรงกระดาษ DCS	12.48	12.40	✓	✓	✓	✓	✓
39	PA-232	Paper โรงกระดาษ DCS	18.70	18.70	✓	✓	✓	✓	✓
40	PA-233	Paper โรงกระดาษ DCS	18.32	18.32	✓	✓	✓	✓	✓
41	PA-234	Paper โรงกระดาษ MCC Stock Pulp	11.58	11.58	✓	✓	✓	✓	✓
42	PA-235	Paper Rewinder (50 ปอนด์)	50.00	50.00	✓	✓	✓	✓	✓
43	PA-236	Paper Rewinder (50 ปอนด์)	50.00	50.00	✓	✓	✓	✓	✓
44	PA-237	Paper Control Room (50 ปอนด์)	50.00	50.00	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค : ผู้ตรวจสอบ :

เจ้าหน้าที่ Safety Staff
วันที่ 16 เดือน 2 พ.ค. 69

หม่อมหมอก Safety / หน. วิศวกร
วันที่ 16 เดือน 2 พ.ค. 69

RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE ...5... จำนวน...36... ถึง... เดือน...ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน								
			น้ำหนักถัง		สาย	หลอดความดัน	คันบีบ	สกรูหัวถัง	การฉีดยัง (เข็มแทง)		
			ก่อน	หลัง	Kg	Kg	ครบชุด	ดี	มี	แน่น	เรียบร้อย
1	CO-101	COGEN ห้อง Cooling Air Compressor	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
2	CO-102	COGEN ห้อง Cooling Air Compressor	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
3	CO-103	COGEN ห้อง Pump Air Com Drier	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
4	CO-104	COGEN ห้อง Air Compressor ห้องที่ 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
5	CO-105	COGEN ห้อง Air Compressor ห้องที่ 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
6	CO-106	COGEN	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
7	CO-107	COGEN	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
8	CO-108	COGEN	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
9	CO-109	COGEN	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
10	CO-110	COGEN Domain พาน้ำเย็น ตู้ที่ 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
11	CO-111	COGEN Domain พาน้ำเย็น ตู้ที่ 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
12	CO-112	COGEN ยาน้ำเย็น Boiler # 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
13	CO-113	COGEN ยาน้ำเย็น Boiler # 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
14	CO-114	COGEN ห้องที่ 4 Mac (Cooling)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
15	CO-115	COGEN ห้องที่ 5 Ele (Cooling)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
16	CO-116	COGEN ห้องที่ 6 Ele (Cooling)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
17	CO-301	COGEN ห้อง 2 ยาน้ำเย็นห้องที่ 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
18	CO-302	COGEN ห้องที่ 3 Battery	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
19	CO-203	COGEN ห้องที่ 4 Battery	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
20	CO-204	COGEN ห้องที่ 5 Battery	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
21	CO-205	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 พาน้ำเย็น ตู้ที่ 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
22	CO-206	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 พาน้ำเย็น ตู้ที่ 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
23	CO-207	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 พาน้ำเย็น ตู้ที่ 3	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
24	CO-208	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 พาน้ำเย็น ตู้ที่ 4	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
25	CO-209	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 พาน้ำเย็น ตู้ที่ 5	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
26	CO-210	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 พาน้ำเย็น ตู้ที่ 6	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
27	CO-211	COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 พาน้ำเย็น ตู้ที่ 7	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
28	CO-212	COGEN Boiler # 2 ชั้น 2 พาน้ำเย็น ตู้ที่ 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
29	CO-213	COGEN Boiler # 2 ชั้น 2 พาน้ำเย็น ตู้ที่ 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
30	CO-214	COGEN Boiler # 2 ชั้น 2 พาน้ำเย็น ตู้ที่ 3	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ผิดปกติ

สรุป: 36/36

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] ผู้ตรวจสอบ: [Signature]

เจ้าหน้าที่ Safety Staff: [Signature] 2569

สถานที่: [Signature] 2569

RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE ...5... จำนวน...36... ถึง... เดือน...ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน								
			น้ำหนักถัง		สาย	หลอดความดัน	คันบีบ	สกรูหัวถัง	การฉีดยัง (เข็มแทง)		
			ก่อน	หลัง	Kg	Kg	ครบชุด	ดี	มี	แน่น	เรียบร้อย
31	CO-215	COGEN ห้อง Boiler 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
32	CO-216	COGEN ห้อง Boiler 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
33	CO-217	COGEN ห้อง Boiler 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
34	CO-301	COGEN ยาน้ำเย็น ตู้ที่ 3	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
35	CO-302	COGEN ยาน้ำเย็น ตู้ที่ 4	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
36	CO-303	COGEN ยาน้ำเย็น ตู้ที่ 5	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
37	CO-304	COGEN ยาน้ำเย็น ตู้ที่ 6	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
38	CO-305	COGEN ยาน้ำเย็น ตู้ที่ 7	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
39	CO-306	COGEN Turbine 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
40	CO-307	COGEN Turbine 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
41	CO-308	COGEN Turbine 3	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
42	CO-309	COGEN Turbine 4	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
43	CO-310	COGEN Turbine 5	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
44	CO-311	COGEN Turbine 6	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
45	CO-312	COGEN Turbine 7	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
46	CO-313	COGEN Turbine 8	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
47	CO-314	COGEN Turbine 9	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
48	CO-315	COGEN Turbine 10	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
49	CO-316	COGEN Turbine 11	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
50	CO-317	COGEN Turbine 12	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
51	CO-318	COGEN Boiler # 1 ชั้น 3	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
52	CO-319	COGEN Boiler # 2 ชั้น 3	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
53	CO-320	COGEN Boiler # 1 ชั้น 3	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
54	CO-401	COGEN Boiler # 1 ชั้น 4 ตู้ที่ 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
55	CO-402	COGEN Boiler # 1 ชั้น 4 ตู้ที่ 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
56	CO-403	COGEN Boiler # 2 ชั้น 4 ตู้ที่ 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
57	CO-404	COGEN Boiler # 2 ชั้น 4 ตู้ที่ 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
58	CO-501	COGEN Boiler # 1 ชั้น 5	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
59	CO-502	COGEN Boiler # 2 ชั้น 5	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
60	CO-601	COGEN Boiler # 1 ชั้น 6	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ผิดปกติ

สรุป: 36/36

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] ผู้ตรวจสอบ: [Signature]

เจ้าหน้าที่ Safety Staff: [Signature] 2569

สถานที่: [Signature] 2569

RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE ...5... จำนวน...36... ถึง... เดือน...ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน								
			น้ำหนักถัง		สาย	หลอดความดัน	คันบีบ	สกรูหัวถัง	การฉีดยัง (เข็มแทง)		
			ก่อน	หลัง	Kg	Kg	ครบชุด	ดี	มี	แน่น	เรียบร้อย
61	CO-602	COGEN Boiler # 2 ชั้น 6	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
62	CO-701	COGEN Boiler # 1 ชั้น 7	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
63	CO-702	COGEN Boiler # 2 ชั้น 7	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
64	CO-801	COGEN Boiler # 1 ชั้น 8 ตู้ที่ 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
65	CO-802	COGEN Boiler # 1 ชั้น 8 ตู้ที่ 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
66	CO-803	COGEN Boiler # 2 ชั้น 8	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
67	CO-901	COGEN Boiler # 1 ชั้น 9 ตู้ที่ 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
68	CO-902	COGEN Boiler # 2 ชั้น 9	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
69	CO-903	COGEN Boiler # 2 ชั้น 9	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
70	CY-001	สถานอำนวยการ Office	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
71	CY-002	สถานอำนวยการ ตู้ที่ 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
72	CY-003	สถานอำนวยการ ตู้ที่ 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
73	CY-004	สถานอำนวยการ ตู้ที่ 3	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
74	CY-005	สถานอำนวยการ ตู้ที่ 4	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
75	CY-006	สถานอำนวยการ ตู้ที่ 5	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
76	CY-007	สถานอำนวยการ ตู้ที่ 6	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
77	CY-008	สถานอำนวยการ ตู้ที่ 7	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
78	CY-009	สถานอำนวยการ ตู้ที่ 8	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
79	CY-010	สถานอำนวยการ ตู้ที่ 9	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
80	CY-011	สถานอำนวยการ ตู้ที่ 10	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
81	WP-001	Wood Pellet บริเวณเครื่องจักรกังหันลม ตู้ที่ 1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
82	WP-002	Wood Pellet บริเวณเครื่องจักรกังหันลม ตู้ที่ 2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
83	WP-003	Wood Pellet บริเวณเครื่องจักรกังหันลม ตู้ที่ 3	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
84	WP-004	Wood Pellet บริเวณเครื่องจักรกังหันลม ตู้ที่ 4	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
85	WP-005	Wood Pellet บริเวณเครื่องจักรกังหันลม ตู้ที่ 5	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
86	WP-006	Wood Pellet บริเวณเครื่องจักรกังหันลม ตู้ที่ 6	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ผิดปกติ

สรุป: 36/36

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] ผู้ตรวจสอบ: [Signature]

เจ้าหน้าที่ Safety Staff: [Signature] 2569

สถานที่: [Signature] 2569

RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....คาร์บอนไดออกไซด์.....

Check List Fire ExtinguisherCarbon Dioxide (CO2)...

ZONE ...5... จำนวน...27... ถึง... เดือน...ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน								
			น้ำหนักถัง		สาย	หลอดความดัน	คันบีบ	สกรูหัวถัง	การฉีดยัง (เข็มแทง)		
			ก่อน	หลัง	Kg	Kg	ครบชุด	ดี	มี	แน่น	เรียบร้อย
1	CO-101	COGEN ยาน้ำเย็นห้องที่ 1	14.85	14.05	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
2	CO-102	COGEN ยาน้ำเย็นห้องที่ 2	9.50	9.50	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
3	CO-103	COGEN Power Hour ตู้ที่ 1	10.80	10.80	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
4	CO-104	COGEN Power Hour ตู้ที่ 2	10.50	10.50	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
5	CO-105	COGEN Power Hour ตู้ที่ 3	10.80	10.80	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
6	CO-106	COGEN Power Hour ตู้ที่ 4	12.80	12.80	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
7	CO-107	COGEN Domain พาน้ำเย็น	12.25	12.25	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
8	CO-108	COGEN Domain พาน้ำเย็น	11.65	11.69	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
9	CO-109	COGEN ยาน้ำเย็น High Volt	9.60	9.60	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
10	CO-110	COGEN ยาน้ำเย็น High Volt	11.00	11.00	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
11	CO-111	COGEN High Volt ตู้ที่ 1	11.30	11.30	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
12	CO-112	COGEN High Volt ตู้ที่ 2	10.86	10.86	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
13	CO-113	COGEN High Volt ตู้ที่ 3	13.80	13.80	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
14	CO-114	COGEN High Volt ตู้ที่ 4	11.65	11.65	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
15	CO-115	COGEN ยาน้ำเย็น ESP	11.75	11.75	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
16	CO-201	COGEN ยาน้ำเย็น Cooling Air Compressor	10.35	10.35	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
17	CO-202	COGEN Control Room ตู้ที่ 1	10.60	10.60	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
18	CO-203	COGEN Control Room ตู้ที่ 2	11.35	11.25	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
19	CO-204	COGEN Control Room ตู้ที่ 3	9.80	9.25	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
20	CO-205	COGEN ยาน้ำเย็น MCC	11.00	11.00	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
21	CO-301	COGEN ยาน้ำเย็น Turbine (50 โป้นต์)	50.00	50.00	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
22	CY-002	สถานอำนวยการ Scaper	11.80	11.00	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
23	WP-001	Wood Pellet บริเวณเครื่องจักรกังหันลม ตู้ที่ 1	12.20	12.20	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
24	WP-002	Wood Pellet บริเวณเครื่องจักรกังหันลม ตู้ที่ 2	12.70	12.70	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
25	WP-003	Wood Pellet บริเวณเครื่องจักรกังหันลม ตู้ที่ 3	13.30	13.30	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
26	WP-004	Wood Pellet บริเวณเครื่องจักรกังหันลม ตู้ที่ 4	13.30	13.30	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
27	WP-005	Wood Pellet บริเวณเครื่องจักรกังหันลม ตู้ที่ 5	12.60	12.60	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ผิดปกติ

สรุป: 27/27

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] ผู้ตรวจสอบ: [Signature]

เจ้าหน้าที่ Safety Staff: [Signature] 2569

สถานที่: [Signature] 2569

RC-SF-10/01



ไม่ตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONEA....

จำนวน.....83.....ถัง

เดือน.....ก.พ.....

ปี.....2569.....

ถังดับเพลิง	รหัสถังดับเพลิง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน							
			น้ำหนักถัง		สายทวน	สวิตช์	ถังเก็บ	สภาพถัง	การถัง	
			ก่อน	หลัง						
			Kg	Kg	ครบชุด	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี
31	WH-071	จุดที่ 31	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	WH-032	จุดที่ 32	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	WH-033	จุดที่ 33	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	WH-034	จุดที่ 34	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	WH-035	จุดที่ 35	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	WH-036	จุดที่ 36	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	WH-037	จุดที่ 37	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	WH-038	จุดที่ 38	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	WH-039	จุดที่ 39	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	WH-040	จุดที่ 40	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	WH-041	จุดที่ 41	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	WH-042	จุดที่ 42	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	WH-043	จุดที่ 43	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	WH-044	จุดที่ 44	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	WH-045	จุดที่ 45	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	WH-046	จุดที่ 46	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	WH-047	จุดที่ 47	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	WH-048	จุดที่ 48	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	WH-049	จุดที่ 49	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	WH-050	จุดที่ 50	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	WH-051	จุดที่ 51	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	WH-052	จุดที่ 52	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	WH-053	จุดที่ 53	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	WH-054	จุดที่ 54	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	WH-055	จุดที่ 55	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	WH-056	จุดที่ 56	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	WH-057	จุดที่ 57	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	WH-058	จุดที่ 58	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	WH-059	จุดที่ 59	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	WH-060	จุดที่ 60	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓


หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจ : ผู้รายงาน :

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ ๑๕ เดือน ๒ พ.ศ. ๖๖
หน้า ๑๕ เดือน ๒ พ.ศ. ๖๖



ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดมือถือ.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE3..... จำนวน.....42.....ถัง

เดือน.....ก.พ..... 2569

ลำดับ	รหัสถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน								
			น้ำหนักถัง		สาย/สายบด	แรงดัน	ถังบีบ	สภาพหัวฉีด	การฉีดยิ่ง (เข้าหากลิ้น)		
			ก่อน	หลัง							
			Kg	Kg							
1	PM-101	Pulp Mill ห้องขึ้นของ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
2	PM-102	Pulp Mill อาคารเชื่อมของ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
3	PM-103	Pulp Mill ขั้วตึกสารเคมี	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
4	PM-104	Pulp Mill (Pulp Press) ทางลง	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
5	PM-105	Pulp Mill (Pulp Press) หน้า MCC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
6	PM-106	Pulp Mill (Pulp Press) ยางขึ้น	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
7	PM-201	Pulp Mill หน้าห้อง MCC ประตู 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
8	PM-202	Pulp Mill ด้านหลัง MCC ลูกที่ 1	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
9	PM-203	Pulp Mill หน้าห้อง MCC ลูกที่ 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
10	PM-204	Pulp Mill หน้าห้อง MCC ลูกที่ 3	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
11	PM-205	Pulp Mill หน้าห้อง MCC ลูกที่ 4	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
12	PM-206	Pulp Mill หน้าห้อง MCC ประตู 2	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
13	PM-301	Pulp Mill ชั้น 3 อาคารเชื่อม Washer	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
14	PM-401	Pulp Mill ชั้น 4 (รับของ)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
15	DT-101	Digester ชั้น 1 ปั่นไคจีน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
16	DT-102	Digester ชั้น 1 ขั้วสารเคมี	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
17	DT-103	Digester ชั้น 1 ขั้วสารเคมี	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
18	DT-104	Digester ชั้น 1 ขั้วสารเคมี	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
19	DT-105	Digester ขั้วห้องรวม	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
20	DT-201	Digester ชั้น 2 ปั่นไคจีน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
21	DT-202	Digester ชั้น 2 ขั้วสาร	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
22	DT-203	Digester ชั้น 2 ปั่น Pulp	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
23	DT-301	Digester ชั้น 3 ปั่นไคจีน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
24	DT-302	Digester ชั้น 3 ขั้วสาร	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
25	DT-303	Digester ชั้น 3 ขั้วสาร	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
26	DT-401	Digester ชั้น 4 ปั่นไคจีน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
27	DT-402	Digester ชั้น 4 ขั้วสาร	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
28	DT-501	Digester ชั้น 5 ปั่นไคจีน	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
29	DT-502	Digester ชั้น 5 ขั้วสาร	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
30	DT-503	Digester ชั้น 5 ขั้วสาร	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

กรณี :

ผู้ตรวจเช็ค : [Signature]

ผู้ตรวจสอบ : [Signature]

ใบกำกับ Safety Sheet

วันที่ 3 เดือน 2 ปี 69

เอกสารแนบ Safety / ปร.วิชาชีพ

วันที่ 3 เดือน 2 ปี 69

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....คาร์บอนไดออกไซด์.....

Check List Fire ExtinguisherCarbon Dioxide (CO2)...

ZONE ...3... จำนวน...13... ชิ้น เดือน...ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย/	เชือก	คันโยก	สภาพ	การฉีดยา
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ความดัน	คันโยก	ฉีดยา	การฉีดยา
			Kg	Kg	มี	มี	มี	มี	(มีหมายเหตุ)
1	PM-101	Pulp Mill หนักรีด	13.35	13.15	✓	✓	✓	✓	
2	PM-102	Pulp Mill หนักรีด	13.40	13.25	✓	✓	✓	✓	
3	PM-103	Pulp Mill หนักรีด	13.25	13.30	✓	✓	✓	✓	
4	PM-201	Pulp Mill ห้อง MCC	13.30	12.20	✓	✓	✓	✓	
5	PM-302	Pulp Mill ห้อง MCC	13.15	13.10	✓	✓	✓	✓	
6	PM-203	Pulp Mill ห้อง MCC	13.15	12.25	✓	✓	✓	✓	
7	PM-204	Pulp Mill ห้อง MCC	11.35	11.05	✓	✓	✓	✓	
8	PM-305	Pulp Mill ห้อง MCC	10.15	13.10	✓	✓	✓	✓	
9	PM-306	Pulp Mill ห้อง MCC	10.15	10.20	✓	✓	✓	✓	
10	PM-307	Pulp Mill ห้อง MCC	11.45	11.25	✓	✓	✓	✓	
11	PM-408	Pulp Mill หนักรีด	13.45	12.05	✓	✓	✓	✓	
12	DT-101	Digester ชั้น 2	12.00	12.15	✓	✓	✓	✓	
13	DT-102	Digester ชั้น 2	11.10	11.00	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ มีข้อบกพร่อง

สรุป:

ผู้ตรวจเช็ค: ผู้ตรวจสอบ:
 เจ้าหน้าที่ Safety Staff
 วันที่ 3 เดือน 2 พ.ศ. 69
 วันที่ 19 เดือน 2 พ.ศ. 69
 RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....สารเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE ...2... จำนวน...17... ชิ้น เดือน...ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย/	เชือก	คันโยก	สภาพ	การฉีดยา
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ความดัน	คันโยก	ฉีดยา	การฉีดยา
			Kg	Kg	มี	มี	มี	มี	(มีหมายเหตุ)
1	TL-001	จัดแถว 10 ตู้ No.1	-	-	✓	✓	✓	✓	
2	TL-002	จัดแถว 10 ตู้ No.2	-	-	✓	✓	✓	✓	
3	TL-003	จัดแถว 10 ตู้ No.3	-	-	✓	✓	✓	✓	
4	TL-004	จัดแถว 12 ตู้ No.4	-	-	✓	✓	✓	✓	
5	TL-005	จัดแถว 12 ตู้ No.5	-	-	✓	✓	✓	✓	
6	TL-006	จัดแถว Trailer No.15 (รถเก่า)	-	-	✓	✓	✓	✓	
7	TL-007	จัดแถว Trailer No.1	-	-	✓	✓	✓	✓	
8	TL-008	จัดแถว Trailer No.2	-	-	✓	✓	✓	✓	
9	TL-009	จัดแถว Trailer No.3	-	-	✓	✓	✓	✓	
10	TL-010	จัดแถว Trailer No.4	-	-	✓	✓	✓	✓	
11	TL-011	จัดแถว Trailer No.5	-	-	✓	✓	✓	✓	
12	TL-012	จัดแถว Trailer No.6	-	-	✓	✓	✓	✓	
13	TL-013	จัดแถว Trailer No.7	-	-	✓	✓	✓	✓	
14	TL-014	จัดแถว Trailer No.8	-	-	✓	✓	✓	✓	
15	TL-015	จัดแถว Trailer No.9	-	-	✓	✓	✓	✓	
16	TL-016	จัดแถว Trailer No.10	-	-	✓	✓	✓	✓	
17	TL-017	จัดแถว Trailer No.11	-	-	✓	✓	✓	✓	
18	TL-018	จัดแถว Trailer No.12	-	-	✓	✓	✓	✓	
19	TL-019	จัดแถว Trailer No.13	-	-	✓	✓	✓	✓	
20	TL-020	จัดแถว Trailer No.14	-	-	✓	✓	✓	✓	
21	TL-021	จัดแถว Trailer No.15	-	-	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ มีข้อบกพร่อง

สรุป:

ผู้ตรวจเช็ค: ผู้ตรวจสอบ:
 เจ้าหน้าที่ Safety Staff
 วันที่ 22 เดือน 2 พ.ศ. 69
 วันที่ 26 เดือน 2 พ.ศ. 69
 RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....สารเคมีแห้ง.....

Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....

ZONE ...2... จำนวน...16... ชิ้น เดือน...ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย/	เชือก	คันโยก	สภาพ	การฉีดยา
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ความดัน	คันโยก	ฉีดยา	การฉีดยา
			Kg	Kg	มี	มี	มี	มี	(มีหมายเหตุ)
1	RY-001	ลานกระดาษ Office	-	-	✓	✓	✓	✓	
2	RY-002	ลานกระดาษ Office	-	-	✓	✓	✓	✓	
3	RP-101	Recycle Paper 17 Conveyor ฝั่งซ้าย	-	-	✓	✓	✓	✓	
4	RP-102	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	
5	RP-103	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	
6	RP-104	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	
7	RP-105	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	
8	RP-106	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	
9	RP-107	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	
10	RP-108	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	
11	RP-109	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	
12	RP-110	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	
13	RP-111	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	
14	RP-201	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	
15	RP-202	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	
16	RP-203	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	-	-	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ มีข้อบกพร่อง

สรุป:

ผู้ตรวจเช็ค: ผู้ตรวจสอบ:
 เจ้าหน้าที่ Safety Staff
 วันที่ 20 เดือน 2 พ.ศ. 69
 วันที่ 26 เดือน 2 พ.ศ. 69
 RC-SF-10/01

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....คาร์บอนไดออกไซด์.....

Check List Fire ExtinguisherCarbon Dioxide (CO2)...

ZONE ...2... จำนวน...9... ชิ้น เดือน...ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ตำแหน่ง	สถานที่ตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน						
			น้ำหนักถัง		สาย/	เชือก	คันโยก	สภาพ	การฉีดยา
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ความดัน	คันโยก	ฉีดยา	การฉีดยา
			Kg	Kg	มี	มี	มี	มี	(มีหมายเหตุ)
1	RP-101	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	13.20	13.20	✓	✓	✓	✓	
2	RP-102	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	13.10	13.10	✓	✓	✓	✓	
3	RP-103	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	13.20	13.20	✓	✓	✓	✓	
4	RP-201	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	10.15	10.15	✓	✓	✓	✓	
5	RP-202	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	10.00	10.00	✓	✓	✓	✓	
6	RP-203	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	10.05	10.05	✓	✓	✓	✓	
7	RP-204	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	11.55	11.55	✓	✓	✓	✓	
8	RP-205	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	11.05	11.05	✓	✓	✓	✓	
9	RP-206	Recycle Paper ฝั่งซ้าย LOCC	11.00	11.00	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ มีข้อบกพร่อง

สรุป:

ผู้ตรวจเช็ค: ผู้ตรวจสอบ:
 เจ้าหน้าที่ Safety Staff
 วันที่ 20 เดือน 2 พ.ศ. 69
 วันที่ 26 เดือน 2 พ.ศ. 69
 RC-SF-10/01

PP ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....
Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....
 ZONE ...1... จำนวน...34...ถัง เดือน...ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน					
			น้ำหนักถัง		สาย	หลอดความดัน	ถังเก็บ	สภาพหัวฉีด
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ถังเก็บ	ถังเก็บ	ถังเก็บ
			Kg	Kg	ถังเก็บ	ถังเก็บ	ถังเก็บ	ถังเก็บ
1	RE-101	RECOVERY Evap ถัง SDL	-	-	✓	✓	✓	✓
2	RE-102	RECOVERY Evap ถัง SDL	-	-	✓	✓	✓	✓
3	RE-103	RECOVERY Evap Effect	-	-	✓	✓	✓	✓
4	RE-104	RECOVERY Evap Effect	-	-	✓	✓	✓	✓
5	RE-105	RECOVERY Evap Effect # Spare	-	-	✓	✓	✓	✓
6	RE-201	RECOVERY Boiler ชั้น 2 ประตู	-	-	✓	✓	✓	✓
7	RE-202	RECOVERY Boiler ชั้น 2 ประตู	-	-	✓	✓	✓	✓
8	RE-203	RECOVERY Boiler ชั้น 2 ประตู	-	-	✓	✓	✓	✓
9	RE-204	RECOVERY Boiler ชั้น 2 ชั้นโถงลิ้นชัก	-	-	✓	✓	✓	✓
10	RE-205	RECOVERY Boiler ชั้น 2 ชั้นโถงลิ้นชัก	-	-	✓	✓	✓	✓
11	RE-301	RECOVERY Boiler ชั้น 3 ประตู	-	-	✓	✓	✓	✓
12	RE-302	RECOVERY Boiler ชั้น 3 ประตู	-	-	✓	✓	✓	✓
13	RE-303	RECOVERY Boiler ชั้น 3 ชั้นโถงลิ้นชัก	-	-	✓	✓	✓	✓
14	RE-304	RECOVERY Boiler ชั้น 3 ชั้นโถงลิ้นชัก	-	-	✓	✓	✓	✓
15	RE-401	RECOVERY Boiler ชั้น 4 ชั้นโถงลิ้นชัก	-	-	✓	✓	✓	✓
16	RE-402	RECOVERY Boiler ชั้น 4 ชั้นโถงลิ้นชัก	-	-	✓	✓	✓	✓
17	RE-403	RECOVERY Boiler ชั้น 4 ชั้นโถงลิ้นชัก	-	-	✓	✓	✓	✓
18	RE-404	RECOVERY Boiler ชั้น 4 ชั้นโถงลิ้นชัก	-	-	✓	✓	✓	✓
19	RE-501	RECOVERY Boiler ชั้น 5 ชั้น Cogen	-	-	✓	✓	✓	✓
20	RE-502	RECOVERY Boiler ชั้น 5 ชั้น Pulp	-	-	✓	✓	✓	✓
21	RE-601	RECOVERY Boiler ชั้น 6 ประตู	-	-	✓	✓	✓	✓
22	RE-602	RECOVERY Boiler ชั้น 6 ชั้น Pulp	-	-	✓	✓	✓	✓
23	RE-701	RECOVERY Boiler ชั้น 7 ชั้น Pulp	-	-	✓	✓	✓	✓
24	RE-702	RECOVERY Boiler ชั้น 7 ชั้น Cogen	-	-	✓	✓	✓	✓
25	RE-801	RECOVERY Boiler ชั้น 8 ประตู	-	-	✓	✓	✓	✓
26	RE-802	RECOVERY Boiler ชั้น 8 ชั้น Pulp	-	-	✓	✓	✓	✓
27	RE-803	RECOVERY Boiler ชั้น 8	-	-	✓	✓	✓	✓
28	RE-901	RECOVERY Boiler ชั้น 9 ประตู	-	-	✓	✓	✓	✓
29	RE-902	RECOVERY Boiler ชั้น 9 ชั้น Pulp	-	-	✓	✓	✓	✓
30	RT-101	RECOVERY Re-caustic หัวฉีด	-	-	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป:

ผู้ตรวจ: [Signature] ผู้ตรวจสอบ: [Signature]
 เจ้าหน้าที่ Safety Staff วิศวกร Safety / ภา. วิศวกร
 วันที่ 15 เดือน 1 พ.ศ. 69 วันที่ 19 เดือน 2 พ.ศ. 69
 RC-SF-1001

PP ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....
Check List Fire ExtinguisherDry Chemical.....
 ZONE ...1... จำนวน...34...ถัง เดือน...ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน					
			น้ำหนักถัง		สาย	หลอดความดัน	ถังเก็บ	สภาพหัวฉีด
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ถังเก็บ	ถังเก็บ	ถังเก็บ
			Kg	Kg	ถังเก็บ	ถังเก็บ	ถังเก็บ	ถังเก็บ
31	RT-102	RECOVERY Re-caustic หัวฉีด	-	-	✓	✓	✓	✓
32	RT-103	RECOVERY Re-caustic หัวฉีด	-	-	✓	✓	✓	✓
33	RT-104	RECOVERY Re-caustic หัวฉีด	-	-	✓	✓	✓	✓
34	RT-105	RECOVERY Re-caustic หัวฉีด	-	-	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป:

ผู้ตรวจ: [Signature] ผู้ตรวจสอบ: [Signature]
 เจ้าหน้าที่ Safety Staff วิศวกร Safety / ภา. วิศวกร
 วันที่ 15 เดือน 1 พ.ศ. 69 วันที่ 19 เดือน 2 พ.ศ. 69
 RC-SF-1001

PP ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....คาร์บอนไดออกไซด์.....
Check List Fire ExtinguisherCarbon Dioxide (CO2)...
 ZONE ...1... จำนวน...8...ถัง เดือน...ก.พ. 2569

ลำดับ	รหัส ถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้ง	สภาพความพร้อมใช้งาน					
			น้ำหนักถัง		สาย	หลอดความดัน	ถังเก็บ	สภาพหัวฉีด
			ก่อน	หลัง	ตรวจสอบ	ถังเก็บ	ถังเก็บ	ถังเก็บ
			Kg	Kg	ถังเก็บ	ถังเก็บ	ถังเก็บ	ถังเก็บ
1	RE-101	RECOVER ห้องไฟฟ้า MCC	12.25	11.55	✓	✓	✓	✓
2	RE-102	RECOVER ห้องไฟฟ้า MCC	12.10	13.40	✓	✓	✓	✓
3	RE-103	RECOVER ห้องไฟฟ้า 1 ชุด (1)	13.40	13.40	✓	✓	✓	✓
4	RE-104	RECOVER ห้องไฟฟ้า 1 ชุด (2)	13.75	13.40	✓	✓	✓	✓
5	RE-105	RECOVER ห้องไฟฟ้า 1 ชุด (3)	13.00	13.50	✓	✓	✓	✓
6	RE-106	RECOVER ห้องไฟฟ้า Lab	10.25	10.20	✓	✓	✓	✓
7	RT-101	Re-caustic หัวฉีด	11.10	11.00	✓	✓	✓	✓
8	RT-102	Re-caustic หัวฉีด	11.45	11.35	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป:

ผู้ตรวจ: [Signature] ผู้ตรวจสอบ: [Signature]
 เจ้าหน้าที่ Safety Staff วิศวกร Safety / ภา. วิศวกร
 วันที่ 15 เดือน 1 พ.ศ. 69 วันที่ 19 เดือน 2 พ.ศ. 69
 RC-SF-1001

ภาคผนวก ข-23

รายงานประเมินผลการฝึกอบรมแผนฉุกเฉิน
ประจำปี 2569

ภาคผนวก ข-24

มาตรการรักษาความปลอดภัย
ในการเข้า-ออกบริเวณบริษัทฯ



บริษัท ปัญจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด

ประกาศ

เรื่อง การปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการ เข้า-ออก บริเวณบริษัทฯ


บริษัท ปัญจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ได้มีการกำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัยในการ เข้า-ออก บริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาส่งสินค้าและผู้มาติดต่องาน สวมใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ หรือแต่งกายไม่สุภาพเข้ามาในบริษัทฯ
2. ห้ามนำไฟแช็ค เชื้อเพลิง หรือวัตถุไวไฟทุกชนิด เข้ามา หรือจุดไฟในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
3. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จะทำการตรวจค้นรถทุกคันก่อนออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ
5. รถขนส่ง ที่เข้ามาส่งสินค้าของบริษัทฯ ต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่บนรถ หรือพื้นที่ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามเดินเข้าพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
6. ห้ามนำเด็กเข้ามาบริเวณบริษัทฯ โดยเด็ดขาด



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 01 มกราคม 2567



ผู้ตรวจการโรงงาน

วัน เดือน ปี/...../2569	ใบอนุญาตผ่าน เข้า - ออก บริษัท ปัญจพล พัลท์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด		เลขที่บัตรVISITOR NO.....
สำหรับ รปภ.	ชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อ.....		สำหรับผู้ถูกพบ
เวลาเข้า	ชื่อผู้มาติดต่อ.....	แผนก.....	เวลาเข้า
เวลาออก	ที่อยู่.....	☐ 1.ติดต่องาน/บุคคลภายใน/สมัครงาน	เวลาออก
	จากบริษัท.....	☐ 2.ติดต่อส่งสินค้า.....	
	ทะเบียนรถ.....	☐ 3.ติดต่อรับของ/อื่นๆ.....	
ผู้อนุมัติ	  ห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงงาน NO SMOKING AREA FACTORY		ลงชื่อ
ระดับบริหาร	จำกัดความเร็ว		(ผู้ให้พบ)

ภาคผนวก ข-25

การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



บริษัท ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO., LTD.

ประกาศ...018../..2569..

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำหน่วยงาน บริษัทปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้การบริหารงานได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.	ประธานคณะกรรมการ	ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร
2.	กรรมการ	ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
3.	กรรมการ	ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
4.	กรรมการ	ผู้แทนลูกจ้าง
5.	กรรมการ	ผู้แทนลูกจ้าง
6.	กรรมการ	ผู้แทนลูกจ้าง
7.	กรรมการและเลขานุการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเสนอนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ, การประสบอันตราย, การเจ็บป่วย, หรือเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นจากการทำงานของลูกจ้าง
3. คณะกรรมการต้องรายงานและเสนอมาตรการหรือแนวทางในการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างและบุคคลภายนอกที่มีสัมพันธ์กับสถานประกอบกิจการ
4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
5. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อนายจ้างเกี่ยวกับคู่มือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
6. คณะกรรมการต้องทำการสำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และรายงานผลการสำรวจรวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ




บริษัท ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO., LTD.

7. ทำการพิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
8. จัดระบบให้ลูกจ้างทุกคนรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
9. ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อนายจ้าง
10. ต้องเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรวมถึง การระบุปัญหาและข้อเสนอแนะ
11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
12. ปฏิบัติงานเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยในการทำงานตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2571

สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2569



ผู้จัดการโรงงาน

ภาคผนวก ข-26

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



รายงานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ ห้องประชุม Office หน้า เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม	
1	ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
2	กรรมการระดับบังคับบัญชา
3	กรรมการระดับบังคับบัญชา
4	กรรมการระดับปฏิบัติการ
5	กรรมการและเลขานุการ
6	ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
7	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.)

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม	
1	กรรมการระดับปฏิบัติการ
2	กรรมการระดับปฏิบัติการ

วาระที่	หัวข้อในที่ประชุม
1.	เรื่อง ประทานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ประทานเปิดประชุม คปอ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 - ประทานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ "สิทธิปฏิเสธการสื่อสารนอกเวลาทำงาน" หรือการส่งงานบุคลากรนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้างไว้ล่วงหน้า หรือเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมาย ประทานจึงมอบหมายให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ดำเนินการติดตามรายละเอียด ข้อสรุป และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อนำมารายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่าย HR ดำเนินการติดตามข้อสรุปกฎหมายดังกล่าว

วาระที่	หัวข้อในที่ประชุม
2.	เรื่อง รับรองผลรายงานการประชุม - ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2569 โดยไม่มีการแก้ไข มติที่ประชุมรับรองรายงาน

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ																
3.	3.1 เรื่องรายงานการใช้บริการห้องพยาบาล สรุปรายงานห้องพยาบาลสถิติการใช้บริการและอุบัติเหตุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (ข้อมูล วันที่1-28 พฤษภาคม 2569) - พนักงานเข้ามารักษาพยาบาล จำนวนรวม 236 ครั้ง หญิง จำนวน 59 ครั้ง ชาย จำนวน 177 ครั้ง โรคที่พบในการรักษา 5 อันดับแรก มีดังนี้ <table><tr><td>1.โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ</td><td>จำนวน 60 ครั้ง</td></tr><tr><td>2.โรคระบบทางเดินหายใจ</td><td>จำนวน 38 ครั้ง</td></tr><tr><td>3.โรคเกี่ยวกับตา</td><td>จำนวน 21 ครั้ง</td></tr><tr><td>4. โรคระบบทางเดินอาหาร</td><td>จำนวน 20 ครั้ง</td></tr><tr><td>5.โรคระบบประสาท</td><td>จำนวน 19 ครั้ง</td></tr></table> พนักงานที่เข้ามารักษาห้องพยาบาล 5 อันดับแรก มีดังนี้ <table><tr><td>1. แผนก Admin</td><td>จำนวน 33 ครั้ง</td></tr><tr><td>2. แผนก Mechanic</td><td>จำนวน 24 ครั้ง</td></tr><tr><td>3. แผนก Chipper และ Warehouse</td><td>จำนวน 16 ครั้ง</td></tr></table>	1.โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ	จำนวน 60 ครั้ง	2.โรคระบบทางเดินหายใจ	จำนวน 38 ครั้ง	3.โรคเกี่ยวกับตา	จำนวน 21 ครั้ง	4. โรคระบบทางเดินอาหาร	จำนวน 20 ครั้ง	5.โรคระบบประสาท	จำนวน 19 ครั้ง	1. แผนก Admin	จำนวน 33 ครั้ง	2. แผนก Mechanic	จำนวน 24 ครั้ง	3. แผนก Chipper และ Warehouse	จำนวน 16 ครั้ง	พยาบาล รายงาน			รายงานที่ประชุม
1.โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ	จำนวน 60 ครั้ง																				
2.โรคระบบทางเดินหายใจ	จำนวน 38 ครั้ง																				
3.โรคเกี่ยวกับตา	จำนวน 21 ครั้ง																				
4. โรคระบบทางเดินอาหาร	จำนวน 20 ครั้ง																				
5.โรคระบบประสาท	จำนวน 19 ครั้ง																				
1. แผนก Admin	จำนวน 33 ครั้ง																				
2. แผนก Mechanic	จำนวน 24 ครั้ง																				
3. แผนก Chipper และ Warehouse	จำนวน 16 ครั้ง																				

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
3.	3.1 เรื่องรายงานการใช้บริการห้องพยาบาล (ต่อ) 4. แผนก Account จำนวน 14 ครั้ง 5. แผนก Paper จำนวน 13 ครั้ง การทำแผล พนง.เข้ารักษา จำนวน 41 ครั้ง 3.2 เรื่องข้อมูลและแนวทางการติดตามพนักงานกลุ่มเสี่ยงสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงก้านวดาลในเลือดสูง ทางพยาบาลประจำห้องพยาบาลได้ดำเนินการสุปรายชื่อพนักงานในกลุ่มเสี่ยงแล้ว โดยในเบื้องต้นได้ประสานงานให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ติดตามผลการเข้ารับการรักษาพยาบาล แต่เพื่อความเร็วและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน ที่ประชุมเน้นย้ำเพิ่มเติมให้ หัวหน้างานในแต่ละต้นสังกัดร่วมติดตามดูแลและกระตุ้นพนักงานกลุ่มดังกล่าว ให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่ง กลุ่มพนักงานความดันโลหิตสูง: ห้องพยาบาลได้ดำเนินการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว ควบคุมอาหาร และดำเนินการติดตามผลตรวจวัดความดันโลหิตอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้หัวหน้างานทุกแผนกร่วมกับ HR ในการติดตามผลการรักษาของพนักงานกลุ่มเสี่ยงน้ำตาลสูง พร้อมทั้งให้ห้องพยาบาลคงมาตรการติดตามกลุ่มความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง หมายเหตุ - ไม่มีอุบัติเหตุในเดือนนี้ มติที่ประชุมรับทราบ	พยาบาล รายงาน			รายงานที่ ประชุม
	3.3 สรุปสถิติความปลอดภัยฯ บริษัท ปัญพล พัลท์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 1. จำนวนพนักงานทั้งหมดในปัจจุบัน 338 คน (ณ. วันที่ 29 พฤษภาคม 2569)	เลขานุการ รายงาน			รายงานที่ ประชุม

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
3.	3.3 สรุปสถิติความปลอดภัยฯ (ต่อ) 2. สถิติต่อเนื่องคิดเป็นชั่วโมงที่นับได้ 642,016 ชั่วโมง คิดเป็นวันรวมต่อเนื่องได้ทั้งหมด 237 วัน (นับ 1 วันเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 5 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2569) มติที่ประชุมรับทราบ	เลขานุการ รายงาน			รายงานที่ ประชุม
4.	4.1 เรื่องสืบเนื่อง 4.1.1 เรื่องการเช่ารถ X-Lift สำหรับการซ่อมบำรุงหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) ในอาคารคลังสินค้า รายงานความคืบหน้า: คุณวีระประพันธ์ แจ้งที่ประชุมว่าปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการออมนิตี จากผู้บริหารระดับสูง มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนกความปลอดภัยฯ ติดตามผลการออมนิตีโครงการ เพื่อประสานงานจัดเช่าและกำหนดแผนดำเนินการซ่อมบำรุงต่อไป 4.1.2 เรื่อง ความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบสายช่วยชีวิต (Lifeline) บนหลังคาอาคาร รายงานความคืบหน้า: ปัจจุบัน บริษัท จีวันพลัส จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการ เปลี่ยนโครงสร้างหลังคาควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบสายช่วยชีวิต (Lifeline) พร้อมกัน เพื่อความปลอดภัย มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนกความปลอดภัยฯ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 4.1.3 เรื่อง การย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ชำระล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash & Shower) เนื่องจากจุดติดตั้งเดิมมีปัญหาเรื่องความร้อนจากระบบท่อน้ำ จึงได้ร่วมหารือกับเจ้าของพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งใหม่ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้	Safety + M/C Paper ธุรการ Safety + M/C		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
4.	4.1 เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ) จุดที่ 1 ลงไฮโดรเจน : ย้ายมาติดตั้งบริเวณ เสาทาง ขึ้นบันได ชั้น 1 แผนก Pulp Mill จุดที่ 2 โซดาไฟ : ย้ายถาดเข้ามาด้านใน โดยเว้น ระยะห่างจากจุดลงสารเคมีประมาณ 20 เมตร ทั้งนี้ คณะกรรมการ คปอ. เห็นชอบกับจุดติดตั้งใหม่ ดังกล่าว และคุณวีระประพันธ์ ได้มีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมให้จัดทำป้ายบ่งชี้บอกทิศทาง (Signage) ไปยัง อ่างล้างตาฉุกเฉินให้ชัดเจน มติที่ประชุม: เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายให้ แผนกความปลอดภัยฯ ร่วมกับเจ้าของพื้นที่ ประสานงานกับทีมช่างเพื่อดำเนินการย้ายจุดติดตั้ง พร้อมจัดทำป้ายชี้ทางให้เรียบร้อย และนำเสนอความ คืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 4.1.4 เรื่อง ผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจาก การตรวจความปลอดภัย (Safety Patrol) ในพื้นที่แผนก Paper แผนกความปลอดภัยฯ ได้รายงานความคืบหน้า ประเด็นข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบในพื้นที่แผนก Paper ดังนี้: • ตะแกรงเหล็กและแผ่นเหล็กฝาครอบราง ระบายน้ำชำรุด • การติดตั้งการ์ด (Guard) ป้องกันเครื่องจักรไม่ สมบูรณ์ • ปัญหาน้ำรั่วซึมจากบีมและอุปกรณ์เครื่องจักร • บันไดและโครงสร้างเหล็กสำหรับขึ้น ไป ซ่อมแซมเครื่องจักรไม่มีความมั่นคงแข็งแรง • เชือกกันน้ำมัน (Bund Wall) ชำรุด ความคืบหน้าและการหาวิธีในที่ประชุม: • แผนก Paper ชี้แจงว่าได้ดำเนินการออกใบแจ้ง ซ่อมไปยังแผนกซ่อมบำรุง (ช่าง) แล้ว แต่ยังไม่ ได้รับการเข้าดำเนินการแก้ไข	Safety + M/C		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานที่ ประชุม
	ผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
4.	4.1 เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ) • แผนกความปลอดภัยฯ รายงานว่า ได้จัดทำ เอกสารสรุปรายงานเสนอต่อผู้จัดการ โรงงาน ตามมติที่ประชุมครั้งก่อนแล้ว ซึ่งผู้จัดการ โรงงานมีข้อสั่งการขึ้นต้นให้พิจารณาออกใบ แจ้งข้อบกพร่อง/มาตรการแก้ไข (CAR) ให้กับ เจ้าของพื้นที่หากยังไม่มีการแก้ไข • คณะกรรมการ คปอ. ได้มีการร่วมอภิปราย และเห็นแย้งว่า การออกใบ CAR ให้เจ้าของ พื้นที่ (Paper) อาจไม่สามารถแก้ปัญหาที่ ต้นเหตุได้ เนื่องจากติดขัดที่การเข้าดำเนินการ ของแผนกช่าง ข้อสรุปของประธานและที่ประชุม: ประธานและคณะกรรมการ คปอ. จึงมีข้อสรุป ร่วมกันให้ แผนก Paper และแผนกความปลอดภัยฯ ร่วมกันเร่งรัดติดตามงานซ่อมบำรุงดังกล่าวอย่าง เร่งด่วน และมีมติให้เชิญตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบจาก แผนกซ่อมบำรุง (ช่าง) เข้าร่วมประชุม คปอ. ในครั้ง ต่อไป เพื่อชี้แจงกำหนดเวลาและแผนการแก้ไขที่เป็น รูปธรรม มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนก Paper กับแผนกความปลอดภัยฯ ร่วมติดตามการแก้ไข พร้อม ทั้งประสานเชิญแผนกซ่อมบำรุงเข้าร่วมประชุมครั้ง ถัดไป 4.1.5 ผลการติดตามกรณีท่อบริเวณเพดาน ชั้น 1 ชำรุดเสียหาย รายงานความคืบหน้ากรณีท่อบริเวณเพดานชั้น 1 ปิดเบียดและยุบตัว ซึ่งที่ประชุมครั้งก่อนสรุปสาเหตุว่า เกิดจากการเฉี่ยวชนของรถยก (Forklift) สถานะการดำเนินงาน: ปัจจุบัน ได้ดำเนินการสื่อสาร และเน้นย้ำมาตรการจับที่ปลอดภัย แก่พนักงานผู้ขับร รถยกในการเพิ่มความระมัดระวังเมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	ผู้ที่เกี่ยวข้อง		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานที่ ประชุม
	ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ แล้ว				

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
4.	4.1 เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ) มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการ และมอบหมายให้เจ้าของพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรม การขับขี่ยานพาหนะต่อเนื่อง 4.1.6 ผลการติดตามกรณีการทิ้งขยะอันตราย (หลอดไฟเสื่อมสภาพ) ประปนกับขยะทั่วไป รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทิ้งหลอดไฟเสื่อมสภาพประปนในถังขยะทั่วไป โดยมีการดำเนินการร่วมกันจาก 3 หน่วยงาน ดังนี้: • แผนก Paper: ได้ดำเนินการสื่อสารและเน้นย้ำพนักงานในสังกัดทุกคน ห้ามทิ้งขยะอันตราย ประปนกับขยะประเภทอื่นอย่างเด็ดขาด • แผนก Store: ดำเนินการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน (Work Instruction - WI) เรื่องการคัดแยกขยะของแผนก เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและชัดเจน • แผนกความปลอดภัย (Safety) : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมถังขยะสีแดง (สำหรับขยะอันตราย) เพื่อนำไปวางกระจายตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้พนักงานคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง มติที่ประชุม: รับทราบความคืบหน้า และมอบหมายให้แผนกความปลอดภัย เร่งรัดการจัดวางถังขยะแดงให้ครอบคลุม พร้อมร่วมกับหัวหน้างานในการสอดส่องดูแลการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง 4.1.7 ผลการติดตามกรณีการจัดวางขวดน้ำมันใกล้ถังกับขวดน้ำมันหรือสารเคมี รายงานความคืบหน้าการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงจากการจัดวางขวดน้ำมันประปนในพื้นที่จัดเก็บสารเคมีหรือน้ำมัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหยิบใช้ผิดพลาด โดยมีการดำเนินการดังนี้:	ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เกี่ยวข้อง		ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้ว	รายงานที่ประชุม

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
4.	4.1 เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ) • แผนกความปลอดภัย : ได้เข้าแนะนำและตักเตือนพนักงานหน้างานโดยตรง เกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวและเครื่องมือให้แยกห่างจากพื้นที่เสี่ยงสารเคมีอย่างเด็ดขาด • แผนก Paper: ได้ดำเนินการเน้นย้ำมาตรการดังกล่าวในหน้างานอีกครั้ง พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้างานเข้าตรวจสอบและสอดส่องดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติซ้ำ มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการ และมอบหมายให้หัวหน้างานทุกพื้นที่ร่วมกวาดล้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 4.1.8 ผลการติดตามกรณีตรวจพบพาเลทไม้ชำรุดและวัสดุอุปกรณ์วางกีดขวางพื้นที่ปฏิบัติงาน รายงานความคืบหน้าการตรวจพบพาเลทไม้ในสภาพชำรุด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์วางกีดขวางในพื้นที่ทำงานอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพนักงานสะดุดล้มขณะปฏิบัติงาน <u>ความคืบหน้าและการหาวิธีในที่ประชุม:</u> แผนก Paper ชี้แจงว่า วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนความรับผิดชอบของกลุ่มงานช่าง (M/C) ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการประสานงานแจ้งให้จัดเก็บแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บพาเลทไม่ให้เรื้อบรื้อย มีเพียงการจัดเก็บตู้เชื่อมไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วออกจากพื้นที่ไปเพียงบางส่วนเท่านั้น <u>ข้อสรุปของที่ประชุม:</u> ที่ประชุมมีมติให้ แผนก Paper ร่วมกับแผนกความปลอดภัย ดำเนินการเร่งรัดติดตามให้หน่วยงานช่างที่รับผิดชอบ เข้าเคลียร์พื้นที่และจัดเก็บพาเลทไม้ชำรุดรวมถึงอุปกรณ์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	Safety + Paper Paper + M/C		ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานที่ประชุม

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
4.	4.1 เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ) และให้นำรายงานผลการแก้ไขกลับมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนก Paper และแผนกความปลอดภัยฯ ร่วมกันเร่งรัดติดตามผลการแก้ไขจากทีมช่างอย่างใกล้ชิด 4.1.9 ผลการติดตามกรณีการรั่วซึมและน้ำหยดจากท่อระบายน้ำทั้งเครื่องปรับอากาศ รายงานความคืบหน้ากรณีตรวจพบน้ำรั่วซึมและหยดจากท่อระบายน้ำทั้งของเครื่องปรับอากาศส่งผู้ต่อระบบน้ำดับเพลิง ปัจจุบัน ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาการรั่วซึมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการ และให้ปิดวาระการติดตามประเด็นนี้ 4.1.10 ผลการติดตามกรณีการจัดวางถังน้ำมันและถังสารเคมีอย่างไม่ปลอดภัย รายงานข้อบกพร่องกรณีตรวจพบการจัดวางถังน้ำมันและถังสารเคมีไม่เป็นระเบียบ ไม่มีป้ายบ่งชี้ชื่อสารเคมีที่ชัดเจน รวมถึงไม่มีเขื่อนกักเก็บสารเคมีรั่วไหล (Bund Wall) รองรับ ส่งผลให้เกิดคราบน้ำมันสกปรกเลอะเทอะบนพื้น ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้พนักงานลื่นล้ม หรือสารเคมีรั่วไหลลงสู่รางระบายน้ำ ความคืบหน้าและการหารือในที่ประชุม: แผนก Paper ชี้แจงว่า พื้นที่และถังสารเคมีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานช่าง (M/C) ซึ่งได้ดำเนินการประสานงานแจ้งให้ทางช่างเข้าแก้ไขแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีมีการปรับปรุงหน้างานแต่อย่างใด <u>ข้อสรุปของที่ประชุม:</u> ที่ประชุมมีมติเน้นย้ำว่าเป็นประเด็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อทั้งความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้ แผนก Paper และแผนกความปลอดภัยฯ ดำเนินการเร่งรัดติดตามช่าง M/C ให้	Paper + M/C Paper Paper + M/C		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานที่ประชุม

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวันแล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
4.	4.1 เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ) เข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด (จัดทำเขื่อนกักเก็บ/ถาดรอง ทำความสะอาดคราบน้ำมัน และฉีดป้ายบ่งชี้) และให้รายงานผลในครั้งถัดไป มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนก Paper ร่วมกับแผนกความปลอดภัยฯ เร่งรัดติดตามการแก้ไขจากทีมช่างอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วน 4.1.11 ผลการติดตามกรณีตรวจพบคราบสารเคมีฝังแน่นและทำให้พื้นผิวลื่น รายงานข้อบกพร่องกรณีตรวจพบพื้นผิวในพื้นที่ทำงานมีคราบสารเคมีจับตัวหนาและฝังแน่น ซึ่งเมื่อพื้นผิวเปียกน้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้พนักงานลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุ <u>ความคืบหน้าและการหารือในที่ประชุม:</u> ● แผนก Paper ชี้แจงแนวทางแก้ไขจากครั้งก่อนว่าจะนำผ้า Felt มาปูทับเพื่อลดความลื่น ปัจจุบันหน้างานอยู่ระหว่างการรอผ้า Felt มาดำเนินการ ● คณะกรรมการ คปอ. มีความห่วงใยเนื่องจากหน้างานมีความเสี่ยงสูงหากปล่อยทิ้งไว้ที่ประชุมจึงมีข้อคิดเห็นร่วมกันว่าควรหาแนวทางการ ทำความสะอาดและการแก้ไขที่ต้นเหตุควบคู่กันไป <u>ข้อสรุปของที่ประชุม :</u> ● มอบหมายให้ แผนก Paper ดำเนินการติดต่อหาข้อมูลจาก Supplier ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาผลิตภัณฑ์เคมีหรือเทคนิควิธีการ ในการทำความสะอาดคราบฝังแน่นดังกล่าวให้หมดไป ● มอบหมายให้ แผนกความปลอดภัยฯ เข้าตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการถ่ายเทสารเคมีในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นต้นเหตุของการ	Paper + M/C Paper		อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานที่ประชุม

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
4.	4.1 เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ) หกละเอะ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มในอนาคต มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนก Paper ประสาน Supplier หาแนวทางทำความสะอาด พร้อมให้แผนกความปลอดภัยฯ เข้าตรวจสอบขั้นตอนการจ่ายสารเคมีเพื่อแก้ไขที่ต้นเหตุ และรายงานผลในครั้งต่อไป 4.1.12 เรื่อง ผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจความปลอดภัย (Safety Patrol) ในพื้นที่แผนก Pulp mill แผนกความปลอดภัยฯ ได้รายงานความคืบหน้าประเด็นข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบในพื้นที่แผนก Pulp mill ดังนี้: 4.1.12.1 ผลการติดตามกรณีน้ำมันรั่วไหลจากเครื่องล้างเยื่อ แผนก Pulp Mill รายงานข้อบกพร่องกรณีตรวจพบเครื่องจักร (เครื่องล้างเยื่อ) มีน้ำมันรั่วไหลออกมาสู่พื้นผิวสัมผัส ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุพนักงานสัมผัส และอาจเกิดการปนเปื้อนของน้ำมัน ไหลลงสู่ระบบระบายน้ำ <u>ความคืบหน้าและการดำเนินงาน:</u> แผนก Pulp Mill ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการออกใบแจ้งซ่อมส่งไปยังหน่วยงานซ่อมบำรุงเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขจุดรั่วไหลของเครื่องจักรดังกล่าวแล้ว แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนัดหมายเข้าทำงานและติดตามผลการซ่อมบำรุง มติที่ประชุม: รับทราบความคืบหน้า และมอบหมายให้แผนก Pulp Mill ร่วมกับแผนกความปลอดภัยฯ ติดตามความคืบหน้าในการเข้าซ่อมบำรุงของทีมงานอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานผลการแก้ไขในการประชุมครั้งต่อไป	Paper		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานที่ ประชุม
		Pulp mill		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
4.	4.1 เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ) 4.1.12.2 ผลการติดตามกรณีอุณหภูมิกันความร้อน (Insulation) ของ Digester ชำรุด รายงานข้อบกพร่องกรณีตรวจพบอุณหภูมิกันความร้อน (Insulation) ของเครื่องต้มเยื่อ (Digester) มีสภาพชำรุดเสียหาย ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการกักความร้อนภายใน เนื่องจากน้ำหรือความชื้นสามารถเข้าไปสะสมอยู่ระหว่างผิวโลหะกับฉนวน ส่งผลให้เกิดสนิมและการกัดกร่อนของโครงสร้างเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว <u>ความคืบหน้าและการดำเนินงาน:</u> แผนก Pulp Mill ชี้แจงว่า ได้ดำเนินการออกใบแจ้งซ่อมไปยังหน่วยงานซ่อมบำรุงแล้ว แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอดำเนินการเข้าแก้ไขจากทีมช่าง มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนก Pulp Mill ร่วมกับแผนกความปลอดภัยฯ ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการเข้าซ่อมบำรุงของทีมงานอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมารายงานในการประชุมครั้งต่อไป 4.1.12.3 ผลการติดตามกรณีตรวจพบปัญหาชิ้นกสะสมในพื้นที่ปฏิบัติงาน รายงานข้อบกพร่องกรณีปัญหาการเข้ามาเกาะอาศัยและถ่ายมูลในพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งชิ้นกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานโดยตรง นอกจากนี้ ความเป็นกรดในมูลนกยังสามารถกัดกร่อนชั้นลิเคลือบ (Coating) ของเครื่องจักร และกัดลึกเข้าสู่ผิวโลหะหรือท่อเหล็กจนเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างได้ <u>ความคืบหน้าและการหารือในที่ประชุม:</u> แผนก Pulp Mill ชี้แจงว่า ปัจจุบันได้แก้ไขปัญหามือถือคือการล้างทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค แต่ทีมงานยังไม่มีการป้องกันการกักกันนกเข้ามาในพื้นที่อย่างถาวร	Pulp mill		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานที่ ประชุม
		Pulp mill		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
4.	4.1 เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ) คณะกรรมการ คปอ. ได้มีการร่วมอภิปรายและเสนอแนะแนวทางแก้ไขระยะยาว เช่น การติดตั้งเลนส์นก ตามโครงสร้างหรือจุดที่นกมักชอบเข้ามาเกาะ <u>ข้อสรุปของที่ประชุม:</u> มอบหมายให้แผนก Pulp Mill ร่วมกับแผนกความปลอดภัยฯ นำข้อเสนอแนะเรื่องการให้เลนส์นกหรือมาตรการป้องกันอื่นๆ ไปปรึกษาและหารือร่วมกับเจ้าของพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิคและงบประมาณ และนำเสนอแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในการประชุมครั้งต่อไป มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนก Pulp Mill ประสานงานหามาตรการป้องกันนกอย่างถาวรเพื่อนำเสนอความคืบหน้าในครั้งถัดไป 4.1.12.4 ผลการติดตามกรณีตรวจพบสิ่งของวางกีดขวางบริเวณหน้าถังดับเพลิง ชั้น 2 รายงานข้อบกพร่องกรณีตรวจพบการจัดวางสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์กีดขวางบริเวณหน้าถังดับเพลิงประจำจุด ชั้น 2 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานและอาจทำให้เกิดความล่าช้าหากเกิดเหตุฉุกเฉิน <u>ความคืบหน้าและการดำเนินงาน:</u> ฝ่ายความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำและส่งเอกสารแจ้งข้อบกพร่องไปยังหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ให้รับทราบเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณดังกล่าว และจัดทำพื้นที่เขตปลอดภัยของกีดขวางรอบถังดับเพลิงตามมาตรฐาน มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้เจ้าของพื้นที่เร่งดำเนินการแก้ไขจัดเก็บสิ่งของให้แล้วเสร็จ พร้อมมอบหมายให้แผนกความปลอดภัยฯ ติดตามและรายงานผลการปรับปรุงพื้นที่ในการประชุมครั้งต่อไป	Pulp mill		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานที่ ประชุม
	4.1.12.4 ผลการติดตามกรณีตรวจพบสิ่งของวางกีดขวางบริเวณหน้าถังดับเพลิง ชั้น 2 รายงานข้อบกพร่องกรณีตรวจพบการจัดวางสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์กีดขวางบริเวณหน้าถังดับเพลิงประจำจุด ชั้น 2 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานและอาจทำให้เกิดความล่าช้าหากเกิดเหตุฉุกเฉิน <u>ความคืบหน้าและการดำเนินงาน:</u> ฝ่ายความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำและส่งเอกสารแจ้งข้อบกพร่องไปยังหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ให้รับทราบเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณดังกล่าว และจัดทำพื้นที่เขตปลอดภัยของกีดขวางรอบถังดับเพลิงตามมาตรฐาน มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้เจ้าของพื้นที่เร่งดำเนินการแก้ไขจัดเก็บสิ่งของให้แล้วเสร็จ พร้อมมอบหมายให้แผนกความปลอดภัยฯ ติดตามและรายงานผลการปรับปรุงพื้นที่ในการประชุมครั้งต่อไป	Pulp mill		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
4.	4.1 เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ) 4.1.13 รายงานความคืบหน้าการจัดทำห้องพยาบาลใหม่ <u>สถานะการดำเนินงาน:</u> ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างกระบวนการรออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนำมาจัดทำและตกแต่งห้องพยาบาลใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนกที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการอนุมัติใบจัดซื้อเพื่อเริ่มดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และนำมารายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป 4.1.14 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงป้ายตามข้อเสนอแนะจากลูกค้า BGC ยังไม่มีข้อสรุปหรือมติสั่งการในวาระนี้ มติที่ประชุม: รับทราบ	ธุรการ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานที่ ประชุม
5.	5.1 เรื่องอื่นๆ 5.1.1 เรื่องผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแผนงานเดือนพฤษภาคม 2569 <u>หมวดการฝึกอบรม</u> - อบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานเข้าทำงานใหม่ - อบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาก่อนเข้าทำงาน <u>หมวดการตรวจสอบความปลอดภัย</u> - ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงเคมีตามจุดต่างๆ - การตรวจสอบหม้อไอน้ำ ประจำเดือน - การทดสอบเบ้มดับเพลิง - การตรวจสอบตู้ดับเพลิง สายดับเพลิง เหล็กเป็ดวาล์ว - การตรวจเช็ค ระบบ อลามวาฬ	Safety		ดำเนินการ แล้ว	

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
5.	5.1 เรื่องอื่นๆ (ต่อ) • การตรวจประกูกันไฟ • การตรวจเช็ค ระบบไฟอลาม • การตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิงและหัวจ่ายน้ำ (เตรนน้ำหัวจ่ายทุกหัว) • การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี • การตรวจสอบความปลอดภัยของบันจัน ประจำปี <u>หมวดสั่งเอกสารราชการ</u> • ยังไม่มีเอกสารส่งราชการ <u>หมวดการจัดทำรายงาน และประชุมด้านความปลอดภัย</u> • การจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) • การสอบสวน และรายงานการเกิดอุบัติเหตุ • Updateบอร์คส์ติดด้านความปลอดภัย • Updateบอร์คส์ข่าวสารด้านความปลอดภัย และโปสเตอร์ 5.1.2 เรื่องแผนการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2569 • อบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานเข้าทำงานใหม่ • อบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาก่อนเข้าทำงาน <u>หมวดการตรวจสอบความปลอดภัย</u> • ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงเคมีตามจุดต่างๆ • การตรวจสอบหม้อไอน้ำ ประจำเดือน • การทดสอบปั้มดับเพลิง • การตรวจสอบตู้ดับเพลิง สายดับเพลิง เหล็กเปิดวาล์ว	Safety		ดำเนินการแล้ว	รายงานที่ประชุม
		Safety		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
5.	5.1 เรื่องอื่นๆ (ต่อ) • การตรวจเช็ค ระบบอลามวาล์ว • การตรวจประกูกันไฟ • การตรวจเช็ค ระบบไฟอลาม • การตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิงและหัวจ่ายน้ำ (เตรนน้ำหัวจ่ายทุกหัว) <u>การจัดทำรายงาน และประชุมด้านความปลอดภัย</u> • การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) • Updateบอร์คส์ติดด้านความปลอดภัย • Updateบอร์คส์ข่าวสารด้านความปลอดภัย และโปสเตอร์ 5.1.3 การติดตามและทบทวนกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 <u>การติดตามกฎหมาย:</u> จากการตรวจสอบและคัดเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในรอบเดือนที่ผ่านมา พบการประกาศใช้กฎหมายใหม่ จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับการทำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมของผู้ชำนาญการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Safety		อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานที่ประชุม
		Safety		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
5.	5.1 เรื่องอื่นๆ (ต่อ) - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำขอ ใบรับคำขอ ใบอนุญาต และ ใบแทน ใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแจ้งกำหนดการ และแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร การดำเนินการฝึกอบรม และการประเมินผู้ชำนาญการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มติที่ประชุม: รับทราบ รายงานสถานะกฎหมายประจำเดือน 5.1.4 รายงานผลการเดินตรวจความปลอดภัย (Safety Patrol) ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 ณ อาคาร Warehouse ความปลอดภัยฯ ได้นำเสนอผลการเดินตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนพฤษภาคม 2569 บริเวณอาคารคลังสินค้า (Warehouse) ซึ่งตรวจพบประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้: 5.1.4.1 ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ: โครงสร้างเสาปูนมีลักษณะชำรุดเสียหาย โดยพบรอยแตกร้าวอย่างเห็นได้ชัด และมีเนื้อคอนกรีตหลุดร่อนบริเวณเสาระหว่าง Zone X และ Zone Y ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อปูนร่วงหล่นใส่พนักงานหรือรถยกที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น	Safety		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานที่ ประชุม
	5.1.4 รายงานผลการเดินตรวจความปลอดภัย (Safety Patrol) ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 ณ อาคาร Warehouse ความปลอดภัยฯ ได้นำเสนอผลการเดินตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนพฤษภาคม 2569 บริเวณอาคารคลังสินค้า (Warehouse) ซึ่งตรวจพบประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้: 5.1.4.1 ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ: โครงสร้างเสาปูนมีลักษณะชำรุดเสียหาย โดยพบรอยแตกร้าวอย่างเห็นได้ชัด และมีเนื้อคอนกรีตหลุดร่อนบริเวณเสาระหว่าง Zone X และ Zone Y ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อปูนร่วงหล่นใส่พนักงานหรือรถยกที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น	Safety		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
	5.1.4 รายงานผลการเดินตรวจความปลอดภัย (Safety Patrol) ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 ณ อาคาร Warehouse ความปลอดภัยฯ ได้นำเสนอผลการเดินตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนพฤษภาคม 2569 บริเวณอาคารคลังสินค้า (Warehouse) ซึ่งตรวจพบประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้: 5.1.4.1 ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ: โครงสร้างเสาปูนมีลักษณะชำรุดเสียหาย โดยพบรอยแตกร้าวอย่างเห็นได้ชัด และมีเนื้อคอนกรีตหลุดร่อนบริเวณเสาระหว่าง Zone X และ Zone Y ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อปูนร่วงหล่นใส่พนักงานหรือรถยกที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น	Warehouse		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
5.	5.1 เรื่องอื่นๆ (ต่อ) มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนก Warehouse และแผนกธุรการ ร่วมกันเร่งดำเนินการตรวจสอบพร้อมแก้ไข และรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 5.1.4.2 ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ: อุปกรณ์รองรับระบบท่อส่ง (Pipe Support) อยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย โดยตรวจพบว่า มีลักษณะนี้เกิดหลุดออกจากตำแหน่งเดิม ซึ่งมีความเสี่ยงสำคัญคือ อาจทำให้ท่อส่งไม่สามารถรับน้ำหนักได้อย่างสมดุล จนเกิดการหลุดตัว บิดเบี้ยว หรือแตกร้าว มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุงเร่งเข้าซ่อมแซมแก้ไขทันที พร้อมรายงานผลให้ที่ประชุมรับทราบในครั้งต่อไป 5.1.4.3 ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ: ตรวจพบกลุ่มนกเข้ามาอยู่อาศัยและมีมูลนกสะสมเป็นจำนวนมากในพื้นที่คลังสินค้า ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันตรายต่อผลิตภัณฑ์กระดาษ เนื่องจากมูลนกและสิ่งสกปรกอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคและความสกปรกในตัวสินค้า ส่งผลให้สินค้าไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย และมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า (Reject) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เข้มงวดด้านความสะอาด มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนก Warehouse จัดทำแผนมาตรการป้องกันเพื่อนำเสนอในวาระการประชุมครั้งถัดไป	Warehouse		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานที่ ประชุม

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
5.	5.1 เรื่องอื่นๆ (ต่อ) 5.1.4.4 ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ: ตรวจพบจุดติดตั้งตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) บางจุด ป้ายบ่งชี้ หรือป้ายสัญลักษณ์เดิมมีสภาพเก่าชำรุดและหลุดร่อน ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ยากต่อการสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในสภาวะฉุกเฉินหรือช่วงเวลาที่มีแสงสว่างน้อย ซึ่งอาจทำให้การเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้เกิดความล่าช้า มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนกความปลอดภัยฯ ดำเนินการติดตั้งป้ายบ่งชี้ให้แล้วเสร็จ และรายงานผลการประชุมครั้งต่อไป 5.1.5 รายงานเหตุเพลิงไหม้และการระงับเหตุ ณ พื้นที่แผนก Recovery แผนกความปลอดภัยฯ ได้รายงานสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่แผนก Recovery ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดการเกิดเหตุการณ์การเข้าระงับเหตุ และข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย ดังนี้: <u>วันและเวลาเกิดเหตุ:</u> วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 12.09 น. <u>การเข้าระงับเหตุ:</u> แผนกความปลอดภัยฯ และทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้เข้าปฏิบัติการระงับเหตุทันที โดยใช้ถังดับเพลิงเคมีประจำจุดจำนวน 6 ถัง (ประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO₂ จำนวน 1 ถัง และประเภทเคมีแห้ง จำนวน 5 ถัง) พร้อมทั้งนำรถดับเพลิงของโรงงานเข้าสนับสนุนฉีดน้ำควบคุม จนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้อย่างรวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ <u>ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ คปอ.:</u> ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายและมีข้อเสนอแนะสำคัญว่า ในกรณีที่มีการใช้น้ำในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการตัดกระแสไฟฟ้าในระบบที่	Warehouse + Safety		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานที่ ประชุม
		Safety	ดำเนินการ แล้ว		

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
5.	5.1 เรื่องอื่นๆ (ต่อ) เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงานที่เข้าระงับเหตุ <u>แนวทางการปรับปรุงของฝ่ายความปลอดภัยฯ:</u> แผนกความปลอดภัยฯ รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ คปอ. และจะดำเนินการปรับปรุง มติที่ประชุม: รับทราบรายงาน และมอบหมายให้แผนกความปลอดภัยฯ ดำเนินการปรับปรุงแผนและฝึกซ้อมการสื่อสารระหว่างการเข้าระงับเหตุ 5.1.6 ข้อเสนอแนะกรณีปัญหาของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร Warehouse คณะกรรมการ คปอ. ตัวแทนจากแผนกคลังสินค้า (Warehouse) ได้นำเสนอประเด็นความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยต่อที่ประชุม โดยตรวจพบว่าในปัจจุบันมีปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน และมีความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะนำโรคติดต่อมาสู่บุคลากรในพื้นที่ได้ <u>ข้อสรุปและแนวทางการดำเนินงานของที่ประชุม:</u> ที่ประชุมคณะกรรมการ คปอ. มีมติให้ดำเนินการตามขั้นตอนบริหารจัดการเพื่อจัดมาตรการป้องกันและกำจัดอย่างเป็นระบบ ดังนี้: มอบหมายให้แผนก Warehouse ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ (Memo) หรือหนังสือภายในอย่างเป็นทางการ เพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหาของชุมชนเสนอต่อผู้บริหาร โดยให้ระบุความจำเป็นในการขออนุมัติจัดซื้อน้ำยา/สารเคมีในการกำจัดยุง หรือพิจารณาจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการฉีดพ่น รวมถึงการจัดหามาตรการป้องกันอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน	Safety		ดำเนินการ แล้ว	รายงานที่ ประชุม
		Warehouse	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

วาระที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	Status	หมายเหตุ
5.	5.1 เรื่องอื่นๆ (ต่อ) มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้แผนก Warehouse เร่งดำเนินการออกบันทึกข้อความนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อน้ำยา/สารเคมีในการกำจัดยุง หรือมาตรการกำจัดยุง และนำมารายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป	Warehouse		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานที่ ประชุม
6.	6.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา - ไม่มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมนี้				

ปิดการประชุม 16.00น.

กรรมการและเลขานุการ

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ภาคผนวก ข-27


แผนฉุกเฉินและป้องกันระงับเหตุน้ำท่วม

ภาคผนวก ข-28

สถิติโรคผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลห่อหมก ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569


สถานพยาบาล : 01202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก ต.ห่อหมก อ.บางโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569
 10 อันดับกลุ่มโรค

	รหัส	ชื่อโรค (ภาษาไทย)	จำนวน (คน)
1	I10	โรคความดันโลหิตสูง	59
2	J00	โรคหวัด (ไข้หวัดธรรมดา)	44
3	E78.5	ภาวะไขมันในเลือดสูง	31
4	E11.9	โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	24
5	U7506	อาการปวดตามร่างกาย ปวดขา ปวดเท้า หรือปวดเท้า	18
6	U5610	ไข้/โรคที่เกี่ยวข้องกับไขหวัด	17
7	M79.16	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาส่วนล่าง	14
8	K30	อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia)	14
9	Z480	การติดตามดูแลหลังการผ่าตัด/หัตถ์	10
10	Z000	ตรวจสุขภาพทั่วไป	9
รวม			240




สถานพยาบาล : 01202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก ต.ห่อหมก อ.บางโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ระหว่างวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569
 10 อันดับกลุ่มโรค

	รหัส	ชื่อโรค (ภาษาไทย)	จำนวน (คน)
1	J00	โรคหวัด (ไข้หวัดธรรมดา)	21
2	Z480	การติดตามดูแลหลังการผ่าตัด/หัตถ์	11
3	H010	ตาอักเสบ คันตา	7
4	M79.16	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาส่วนล่าง	7
5	L299	ผื่นคันตามร่างกาย	6
6	R42	เวียนศีรษะ	5
7	U5610	ไข้/โรคที่เกี่ยวข้องกับไขหวัด	5
8	K30	อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia)	4
9	I10	โรคความดัน	4
10	U7506	อาการปวดตามร่างกาย ปวดขา ปวดเท้า หรือปวดเท้า	4
รวม			74




สถานพยาบาล : 01202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก ต.ห่อหมก อ.บางโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ระหว่างวันที่ : 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569
 10 อันดับกลุ่มโรค

	รหัส	ชื่อโรค (ภาษาไทย)	จำนวน (คน)
1	I10	โรคความดัน	58
2	E78.5	ภาวะไขมันในเลือดสูง	50
3	J00	โรคหวัด (ใช้หวัดธรรมดา)	32
4	Z115	ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบ	28
5	Z012	ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน	25
6	Z298	เคสลับฟลูออไรด์	25
7	E11.9	โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	23
8	M79.16	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาส่วนล่าง	22
9	U7506	อาการปวดตามร่างกาย ปวดขา ปวดเท้า หรือปวดเท้า	21
10	U5610	ไข้/โรคที่เกี่ยวกับไข้หวัด	17
รวม			301




สถานพยาบาล : 01202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก ต.ห่อหมก อ.บางโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ระหว่างวันที่ : 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569
 10 อันดับกลุ่มโรค

	รหัส	ชื่อโรค (ภาษาไทย)	จำนวน (คน)
1	I10	โรคความดัน	47
2	E78.5	ภาวะไขมันในเลือดสูง	33
3	E11.9	โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	14
4	J00	โรคหวัด (ใช้หวัดธรรมดา)	14
5	Z480	การติดตามดูแลหลังการผ่าตัด/ทำแผล	13
6	L299	ผื่นคันตามร่างกาย	12
7	K30	อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia)	9
8	M79.16	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาส่วนล่าง	9
9	Z304	รับยาคุมกำเนิด	9
10	U5610	ไข้/โรคที่เกี่ยวกับไข้หวัด	9
รวม			169



สถานพยาบาล : 01202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก ต.ห่อหมก อ.บางโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ระหว่างวันที่ : 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569
 10 อันดับกลุ่มโรค

	รหัส	ชื่อโรค (ภาษาไทย)	จำนวน (คน)
1	Z251	ฉีดวัคซีนไขว้หวัดใหญ่	133
2	I10	โรคความดัน	61
3	E78.5	ภาวะไขมันในเลือดสูง	50
4	U7506	อาการปวดตามร่างกาย ปวดขา ปวดเข่า หรือปวดเท้า	24
5	M79.16	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาส่วนล่าง	24
6	J00	โรคหวัด (ใช้หวัดธรรมดา)	23
7	E11.9	โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	19
8	Z480	การติดตามดูแลหลังการผ่าตัด/ทำแผล	13
9	U5610	ใช้/โรคที่เกี่ยวกับไข้หวัด	13
10	K30	อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia)	13
รวม			373



สถานพยาบาล : 01202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก ต.ห่อหมก อ.บางโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ระหว่างวันที่ : 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569
 10 อันดับกลุ่มโรค

	รหัส	ชื่อโรค (ภาษาไทย)	จำนวน (คน)
1	I10	โรคความดัน	81
2	E78.5	ภาวะไขมันในเลือดสูง	43
3	E11.9	โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	32
4	J00	โรคหวัด (ใช้หวัดธรรมดา)	29
5	M79.16	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาส่วนล่าง	25
6	L299	ผื่นคันตามร่างกาย	22
7	Z480	การติดตามดูแลหลังการผ่าตัด/ทำแผล	18
8	K30	อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia)	17
9	Z000	ตรวจสุขภาพทั่วไป	9
10	Z304	รับยาคุมกำเนิด	8
รวม			284

