

รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
เจ้าของ : บริษัท อันทามันดารา จำกัด
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



จัดทำโดย



บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
เจ้าของ : บริษัท อันดามันดารา จำกัด
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ANDARA
RESORT & VILLAS

จัดทำโดย



บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

**หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า**


30 มิถุนายน พ.ศ.2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตั้งอยู่ที่ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
บริษัท อันดามันดารา จำกัด ฉบับประจำเดือนเดือน

- (✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569
() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2569
() อื่นๆ(ระบุ) มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2569

โดยมีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางกฤติกา ปัจฉิม		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวผกาพรรณ วิศาล		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัฒน์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวรัตนพร จันทร์ทิพย์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อังคารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (ระยะดำเนินการ)**

๑. ชื่อโครงการ : อังคารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง -

๒. สถานที่ตั้ง : หมู่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

๓. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท อังคารามันดารา จำกัด

๔. สถานที่ติดต่อ : หมู่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076 338 777

e-mail : reservation@andaraphuket.com

๕. จัดทำโดย : บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 12 มิถุนายน 2560

๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ : 30 มกราคม พ.ศ.2569

๘. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการที่พักอาศัย : สถานที่พักตากอากาศ

- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง 32-2-29 ไร่ หรือ 52,116 ตารางเมตร

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

* การบำบัดน้ำเสีย : ระบบบำบัดน้ำเสียที่ทางโครงการเลือกใช้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแยกอิสระแต่ละวิลล่าที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบบำบัดแบบชีวภาพ มีระบบผสมผสานแบบเติมอากาศ กังไรอากาศ และแบบไร้อากาศ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ได้ว่าจ้างให้บริษัทเซาท์เทิร์นแล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียทุกเดือน พบว่า บางพารามิเตอร์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข เนื่องจากโครงสร้างระบบบำบัดจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเชิงวิศวกรรมในระดับโครงสร้างหลัก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมแผนงานและอนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน ทั้งนี้ โครงการกำลังเร่งสรุปแผนการปรับปรุงระบบและกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อดำเนินการแก้ไขให้คุณภาพน้ำทิ้งกลับมาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยเร็วที่สุด

* อาชีวอนามัย : โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอค์คีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ มีการตรวจสอบระบบเตือนอค์คีภัยสม่ำเสมอ และมีการจัดการอพยพหนีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

* การจัดการขยะมูลฝอยแล/กากของเสีย : แผนกแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะที่รีไซเคิลอีกครั้ง ขยะจากส่วนต่างๆ ของโครงการ

จะรวบรวมมาพักไว้ที่ห้องพักรวม และโครงการได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยที่ออกโดยส่วนราชการเป็นผู้เก็บขนมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตต่อไป



หนังสือมอบอำนาจ

ที่ บริษัท อันดามันดารา จำกัด

1 กรกฎาคม พ.ศ.2569

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท อันดามันดารา จำกัด โดย นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานเลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ตำบลกลมา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขอมอบอำนาจให้ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดย นาย อุกฤษ ปัจฉิม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานเลขที่ 6/107 หมู่ 9 ซอยเสาเข้ม ถนนศักดิ์เดช ตำบล วิจิตร อำเภอมะนัง จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ที่มีอำนาจทำการดังนี้

1. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2568
2. ชี้แจงและรับทราบเงื่อนไขแก้ไขเพิ่มเติมประกอบรายงานผลการติดตามตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2569

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปภายในขอบเขตนี้ ให้ถือเสมือนว่าได้กระทำการนั้นด้วยตนเอง
ทุกประการ



ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์)
กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท
บริษัท อันดามันดารา จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(นายอุกฤษ ปัจฉิม)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด




ลงชื่อ.....พยาน
(นายสุเมธ อัครวิทย์ธร)
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวผกาพรรณ วิศาล)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายฉัตรพล ศรีรักษ์)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการแผนกวิศวกรรม

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวพิชชาพร วชิรวงศาณวัฒน์)



The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then presents a literature review of the existing research on the topic. The methodology section describes the research design and the data collection process. The results section presents the findings of the study, and the conclusion section summarizes the main findings and provides recommendations for future research.

The study was conducted in a laboratory setting, and the data were collected using a series of experiments. The results of the experiments were analyzed using statistical methods, and the findings were compared with the results of previous studies. The study found that the research objectives were achieved, and the results were consistent with the findings of previous research.

The study has several limitations, and there are some areas for future research. The study was conducted in a laboratory setting, and the results may not be generalizable to real-world situations. Future research should focus on conducting field studies to validate the findings of the laboratory experiments.

In conclusion, the study has provided valuable insights into the research topic, and the findings are consistent with the existing literature. The study has identified several areas for future research, and the results provide a solid foundation for further exploration of the topic.

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995. The public sector has also become an important employer of women, with 1.5 million women employed in the public sector in 1995, compared with 1.2 million in 1980.

There are a number of reasons why the public sector has become an important employer of women. One reason is that the public sector has a high proportion of women in its workforce. In 1995, 75% of the public sector workforce were women, compared with 65% in 1980. This is due to a number of factors, including the fact that the public sector has a high proportion of jobs that are traditionally held by women, such as teaching, nursing, and social work.

Another reason why the public sector has become an important employer of women is that it has a high proportion of jobs that are part-time or flexible. This is due to the fact that the public sector has a high proportion of jobs that are traditionally held by women, such as teaching, nursing, and social work. These jobs are often part-time or flexible, which makes them more attractive to women.

A third reason why the public sector has become an important employer of women is that it has a high proportion of jobs that are well-paid. This is due to the fact that the public sector has a high proportion of jobs that are traditionally held by women, such as teaching, nursing, and social work. These jobs are often well-paid, which makes them more attractive to women.

There are a number of reasons why the public sector has become an important employer of women. One reason is that the public sector has a high proportion of women in its workforce. In 1995, 75% of the public sector workforce were women, compared with 65% in 1980. This is due to a number of factors, including the fact that the public sector has a high proportion of jobs that are traditionally held by women, such as teaching, nursing, and social work.


Another reason why the public sector has become an important employer of women is that it has a high proportion of jobs that are part-time or flexible. This is due to the fact that the public sector has a high proportion of jobs that are traditionally held by women, such as teaching, nursing, and social work. These jobs are often part-time or flexible, which makes them more attractive to women.


A third reason why the public sector has become an important employer of women is that it has a high proportion of jobs that are well-paid. This is due to the fact that the public sector has a high proportion of jobs that are traditionally held by women, such as teaching, nursing, and social work. These jobs are often well-paid, which makes them more attractive to women.

There are a number of reasons why the public sector has become an important employer of women. One reason is that the public sector has a high proportion of women in its workforce. In 1995, 75% of the public sector workforce were women, compared with 65% in 1980. This is due to a number of factors, including the fact that the public sector has a high proportion of jobs that are traditionally held by women, such as teaching, nursing, and social work.

Another reason why the public sector has become an important employer of women is that it has a high proportion of jobs that are part-time or flexible. This is due to the fact that the public sector has a high proportion of jobs that are traditionally held by women, such as teaching, nursing, and social work. These jobs are often part-time or flexible, which makes them more attractive to women.

A third reason why the public sector has become an important employer of women is that it has a high proportion of jobs that are well-paid. This is due to the fact that the public sector has a high proportion of jobs that are traditionally held by women, such as teaching, nursing, and social work. These jobs are often well-paid, which makes them more attractive to women.





สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1.1 บทนำ | 1-1 |
| 1.2 รายละเอียดโครงการ | 1-2 |

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- | | |
|---|-----|
| 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 2-1 |
|---|-----|

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- | | |
|--|-----|
| 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 3-1 |
| 3.2 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 3-5 |

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

4-1

ภาคผนวก

- | | |
|-----------|---|
| ภาคผนวก ก | ผลพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| ภาคผนวก ข | ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง |
| ภาคผนวก ค | ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ |
| ภาคผนวก ง | ผลวิเคราะห์ Legionella Spp. |
| ภาคผนวก จ | หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ |
| ภาคผนวก ฉ | ใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขยะ |
| ภาคผนวก ช | ใบเสร็จรับเงินค่าสูบตะกอน |
| ภาคผนวก ซ | สำเนาใบเสร็จค่าใช้น้ำ |
| ภาคผนวก ฌ | เอกสารตรวจสอบระบบแจ้งเตือนและระงับอัคคีภัย |

สารบัญรูป

รูปที่ 1.1 พื้นที่โดยรอบโครงการ	1-2
รูปที่ 1.2 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้	1-6
รูปที่ 3.1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผ่านการบำบัด	3-7
รูปที่ 3.2 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง แคนทีน	
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-12
รูปที่ 3.3 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด แคนทีน	
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-12
รูปที่ 3.4 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ แคนทีน ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-13
รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน แคนทีน ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-13
รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน แคนทีน ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-14
รูปที่ 3.7 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ แคนทีน	
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-14
รูปที่ 3.8 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด แคนทีน	
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-15
รูปที่ 3.9 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก แคนทีน ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-15
รูปที่ 3.10 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง แคนทีน ย้อนหลัง 3 ปี	3-19
รูปที่ 3.11 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด แคนทีน ย้อนหลัง 3 ปี	3-19
รูปที่ 3.12 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ แคนทีน ย้อนหลัง 3 ปี	3-20
รูปที่ 3.13 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน แคนทีน ย้อนหลัง 3 ปี	3-20
รูปที่ 3.14 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน แคนทีน ย้อนหลัง 3 ปี	3-21
รูปที่ 3.15 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ แคนทีน ย้อนหลัง 3 ปี	3-21
รูปที่ 3.16 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด แคนทีน ย้อนหลัง 3 ปี	3-22
รูปที่ 3.17 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก แคนทีน ย้อนหลัง 3 ปี	3-22
รูปที่ 3.18 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง วิลล่า ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-24
รูปที่ 3.19 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด วิลล่า	
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-24
รูปที่ 3.20 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ วิลล่า ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-25
รูปที่ 3.21 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน วิลล่า ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-25
รูปที่ 3.22 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน วิลล่า ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-26

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่ 3.23 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ วิลล่า ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-26
รูปที่ 3.24 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด วิลล่า ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-27
รูปที่ 3.25 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก วิลล่า ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-27
รูปที่ 3.26 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี	3-31
รูปที่ 3.27 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี	3-31
รูปที่ 3.28 แนวโน้มค่าซิลไฟด์ วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี	3-32
รูปที่ 3.29 แนวโน้มค่าที่เคเอ็น ไนโตรเจน วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี	3-32
รูปที่ 3.30 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี	3-33
รูปที่ 3.31 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี	3-33
รูปที่ 3.32 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี	3-34
รูปที่ 3.33 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี	3-34
รูปที่ 3.34 รูปเก็บตัวอย่างน้ำใช้ในโครงการ	3-36

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
ตารางที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์	
และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด	3-6
ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งแควนหิน ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-11
ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งแควนหิน ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2569	3-16
ตารางที่ 3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งวิลล่า ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-23
ตารางที่ 3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งวิลล่า ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2569	3-28
ตารางที่ 3.6 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์	
และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโครงการ	3-35
ตารางที่ 3.7 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569	3-38

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1**บทนำ**

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่พักตากอากาศ อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
เจ้าของ : บริษัท อันดามันดารา จำกัด**

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

ที่พักตากอากาศอันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ของบริษัท อันดามันดารา จำกัด เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทที่พักตากอากาศ ระดับสูงแบบให้เช่าระยะยาว ภายในโครงการประกอบด้วยที่พักตากอากาศจำนวน 24 หน่วย ซึ่งโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2546 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 133ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2546) กำหนดว่า การก่อสร้างอาคารหรือการดำเนินโครงการ หรือประกอบกิจการโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 10 ห้อง ถึง 79 ห้องจะต้องทำรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กำหนดในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมีหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ภก0013.2/8746

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ที่พักตากอากาศ อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ของบริษัท อันดามันดารา จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยได้มอบหมายให้บริษัทเชาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเป็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

1.2 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ	:	อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
สถานที่ตั้ง	:	ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ชื่อเจ้าของ	:	บริษัท อันตามันดารา จำกัด

โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ ภก 0013.2/8746 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 (ตามเอกสารในภาคผนวก ก)

1.2.1 ตำแหน่งที่ตั้ง

โครงการอันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ขนาด 24 หน่วย ตั้งอยู่ที่ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

การใช้ที่ดินโดยรอบโครงการ พื้นที่โครงการตามเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินมีขนาด 32-2-29 ไร่ หรือ 52,116 ตารางเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	ถนนสาธารณประโยชน์ (ลาอี-นาคาเล) กว้าง 6.0 เมตร และที่ดินบุคคลอื่น ถัดไปเป็นชายหาดทะเลกมลา
ทิศใต้	ติดกับ	ที่ดินบุคคลอื่น
ทิศตะวันตก	ติดกับ	ถนนสาธารณะ กว้าง 3 เมตร ถัดไปเป็นที่ดินบุคคลอื่น
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ที่ดินบุคคลอื่น



รูปที่ 1.1 พื้นที่โดยรอบโครงการ

1.2.2 ประเภทและขนาดโครงการ

1. ประเภทโครงการ

โครงการขยายสถานที่พักตากอากาศ ‘อันดารา วิลล่า ขนาด 24 หน่วย’ เป็นโครงการสถานที่พักตากอากาศให้เช่าระยะยาว ซึ่งเดิมมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ที่ต้องการเช่าระยะยาวเป็นผู้ขออนุญาตก่อสร้างเอง โดยบริษัทจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ โดยในขณะนี้โครงการได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้วสำหรับ 3 การดำเนินการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น นั่นคือ การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างรอให้กับลูกค้าทันทีที่ตัดสินใจเข้ามาเช่าซื้อพื้นที่ในโครงการ

2. รูปแบบโครงการ

สำหรับอาคารของโครงการเป็นวิลล่า 2 ชั้น มีความสูง 7.95 เมตร จำนวน 24 หน่วย โดยมีรูปแบบของวิลล่า จำนวน 3 รูปแบบให้เลือก แต่จะมีรูปลักษณ์และการใช้พื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ใหญ่เขามีระดับพื้นที่ลดหลั่นแตกต่างกัน ดังนั้น การออกแบบโครงการจึงเน้นการใช้พื้นที่นอกอาคารให้มีมากกว่า เพื่อสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ได้จากทุกมุมมองไม่มีการบดบังกันเอง ในบริเวณบ้านจะมีพื้นที่ว่างที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ และที่สำคัญพื้นที่แต่ละแปลงไม่น้อยกว่า 1 ไร่

3. ขนาดของโครงการ

โครงการสถานที่พักตากอากาศ ‘อันดารา วิลล่า ขนาด 24 หน่วย’ มีพื้นที่ทั้งหมด 32-2-29 ไร่ (พื้นที่ยื่นขออนุญาต) หรือ 52,116 ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนหลัก 2 ส่วนคือ อาคารห้องพักที่เป็นรูปแบบวิลล่า จำนวน 24 หน่วย พื้นที่บริการและสำนักงานจำนวน 1 อาคาร ที่จอดรถยนต์ ที่พักขยะ ถนน และพื้นที่สีเขียว ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

1. อาคารห้องพัก เป็นแบบวิลล่า 2 ชั้น จำนวน 24 หน่วย ซึ่งมีแบบวิลล่าทั้งหมด 3 แบบ รายละเอียด ดังนี้

- วิลล่าแบบ Paradise เป็นวิลล่า 2 ชั้น มีความสูง 7.95 เมตร โดยแต่ละหน่วย มีพื้นที่ใช้สอย 1,010 ตารางเมตร/หน่วย ดังนั้นรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของวิลล่าแบบ Paradise ประมาณ 6,060 ตารางเมตร ส่วนพื้นที่ปกคลุมอาคาร 458 ตารางเมตร/หน่วย ดังนั้นรวมพื้นที่ปกคลุมทั้งหมดของวิลล่าแบบ Paradise ประมาณ 2,740 ตารางเมตร

- วิลล่าแบบ Serenity เป็นวิลล่า 2 ชั้น ความสูง 7.95 เมตร โดยแต่ละหน่วย มีพื้นที่ใช้สอย 1,156 ตารางเมตร/หน่วย ดังนั้นรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของวิลล่าแบบ Serenity ประมาณ 12,716 ตารางเมตร ส่วนพื้นที่ปกคลุมอาคาร 458 ตารางเมตร/หน่วย ดังนั้นรวมพื้นที่ปกคลุมทั้งหมดของวิลล่าแบบ Serenity ประมาณ 5,038 ตารางเมตร

- วิลล่าแบบ Tranquility เป็นวิลล่า 2 ชั้น ความสูง 7.95 เมตร โดยแต่ละหน่วย มีพื้นที่ใช้สอย 1,176 ตารางเมตร/หน่วย ดังนั้นรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของวิลล่าแบบ Tranquility ประมาณ 4,704

ตารางเมตร ส่วนพื้นที่ปกคลุมอาคาร 506 ตารางเมตร/หน่วย ดังนั้นรวมพื้นที่ปกคลุมทั้งหมดของวิลล่าแบบ Transquility ประมาณ 2,040 ตารางเมตร

2. พื้นที่บริการอื่นๆ ได้แก่

- อาคารบริการและสำนักงาน เป็นอาคารชั้นเดียวแต่มีชั้นใต้ดินสูงประมาณ 4.65 เมตร ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 400 ตารางเมตร โดยชั้นบนจะเป็นส่วนของห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ห้องพักขยะ ห้องพักคนสวน ห้องน้ำและห้องทำงานสำหรับพนักงาน ส่วนชั้นใต้ดินจะเป็นส่วนของห้องเครื่อง ถังเก็บน้ำน้ำดิบขนาด 50 ลบ.ม. และน้ำดี 130 ลบ.ม. ถังเก็บน้ำทิ้งเพื่อการนำกลับมาใช้ขนาด 30 ลบ.ม. โดยมีพื้นที่ใช้สอยในอาคารทั้งหมดประมาณ 255.6 ตารางเมตร และมีพื้นที่ปกคลุม 127.8 ตารางเมตร

- พื้นที่สวนหย่อม มีเนื้อที่รวม 15,140.98 ตารางเมตร

- พื้นที่ของถนนการจ่ายอม ที่โครงการใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ ลายี-นาคาเล เนื้อที่รวม 1,431.47 ตารางเมตร (พื้นที่นี้ไม่รวมอยู่ในพื้นที่ของโครงการ)

1.2.3 รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการ

1. ขนาดที่ดินของโครงการ

โครงการขายที่พักตากอากาศ ‘อันดารา วิลล่า ขนาด 24 หน่วย’ มีพื้นที่ทั้งหมด 32-2-29 ไร่ (พื้นที่ที่ขออนุญาต) หรือ 52,116 ตารางเมตร เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด 32-2-29 ไร่ หรือ 52,116 ตารางเมตร ส่วนถนนการจ่ายอม เนื้อที่ 1,431.47 ตารางเมตร

2. ขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคารทั้งหมด

- ขนาดพื้นที่โครงการ	= 52,116	ตารางเมตร
- ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดิน	= 9,929.80	ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ	= 0.46:1	
- พื้นที่ว่างต่อพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ (OSR)	= 80.95 %	ของพื้นที่โครงการ

3. สภาพภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ

เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่เชิงเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวอมลาได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ดังนั้น ทางโครงการมีแนวความคิดที่จะก่อสร้างวิลล่าที่มีความสูงเพียง 2 ชั้น โดยมีรูปแบบของวิลล่าจำนวน 3 แบบให้เลือกที่มีความสูงเท่ากัน และมีจำนวน 3 ห้องนอนเท่ากันแต่จะมีรูปลักษณ์และการใช้พื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน

วิลล่าจะได้รับการออกแบบมาแบบหรูหรา มีระดับ ราคาแพง สำหรับผู้ที่ต้องการที่พักอาศัยที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งตัววิลล่าที่จะถูกออกแบบและก่อสร้างด้วยวัสดุชั้นดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและเห็นวิวอ่าวอมลาทุกหลัง เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ไหล่เขามีระดับพื้นที่ลดหลั่นแตกต่างกัน ดังนั้นการออกแบบโครงการจึงเน้นการใช้พื้นที่นอกอาคารให้มากกว่า เพื่อสามารถชื่นชมทิวทัศน์ได้จากทุก

มุมมองไม่มีการบดบังกันเอง ในบริเวณบ้านจะมีพื้นที่ว่างที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ และที่สำคัญพื้นที่แต่ละแปลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ไร่

สำหรับสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการออกแบบจะเป็นลักษณะไทยประยุกต์ ที่เน้นความโปร่ง โล่ง สบาย เน้นการใช้พื้นที่ส่วนด้านหน้าอาคาร เน้นการจัดพื้นที่ว่างรอบๆตัวอาคารเป็นสวนทั้งหมด มีศาลาเล็กในพื้นที่สวน โดยมีทั้งพื้นที่สวนน้ำ สวนบก ซึ่งต้นไม้ที่เลือกใช้ทั้งหมดจะเป็นต้นไม้เขตร้อน ที่ประกอบด้วยไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้พุ่มคลุมดิน อาทิเช่น สีสาวดี เบิร์ดออฟพาราไดส์ มะพร้าว กระจูดทอง เฟื่องฟ้า สร้อยม่วง เป็นต้น

1.2.4 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ

1. การใช้น้ำ

- ปริมาตรถังเก็บน้ำสำหรับโครงการ

โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง โดยแบ่งเป็นถังเก็บน้ำดิบ ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำหลังจากผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรของถังเก็บน้ำของโครงการ เท่ากับ 600 ลูกบาศก์เมตร

- แหล่งน้ำใช้หลัก

แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการคือน้ำประปามี ทางโครงการได้จัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพก่อนที่จะเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินแล้วจึงปั๊มไปยังอาคารต่างๆ ของโครงการต่อไป โดยใช้ระบบกรองน้ำ 2 ขั้นตอนและการเติมคลอรีนเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

1. ถังปรับสมดุล เครื่องสูบน้ำดิบจากบ่อน้ำดิบเข้าถังปรับสมดุล เพื่อปรับค่า pH โดยการเติมสารละลายต่างจนค่า pH เป็นกลาง ประมาณ 7 ในกรณีที่น้ำดิบมีค่า pH ต่ำกว่ามาตรฐาน หลังจากนั้นน้ำดิบจะไหลลงสู่ถังพักน้ำ

2. ถังกรองทราย เครื่องสูบน้ำจะสูบน้ำจากถังพักน้ำเข้าไปในถังกรองทรายที่มีหน้าที่ในการกรองความขุ่นและตะกอนต่างๆที่มีอยู่ในน้ำ ซึ่งน้ำดิบที่ผ่านถังกรองทรายจะมีค่าความขุ่นต่ำกว่า 5 NTU


3. ถังกรองคาร์บอน หลังจากน้ำดิบไหลผ่านถังกรองทรายแล้วจะไหลเข้าสู่ถังกรองคาร์บอน ซึ่งทำหน้าที่กำจัดสี กลิ่น และรสนอกจากนี้ยังกำจัดโลหะหนักบางชนิด เช่น โปรท ตะกั่ว ทองแดง ให้เหลือในระดับที่ยอมรับได้

4. ถังลดความกระด้าง หลังตักน้ำดิบไหลผ่านถังกรองคาร์บอนแล้วน้ำจะไหลเข้ามาในถังลดความกระด้าง ภายในถังบรรจุสารเรซินบางชนิดที่สามารถกำจัดความกระด้าง และยังลดปริมาณโลหะบางชนิด เช่น เหล็ก และแมงกานีสจนเหลือในระดับที่ยอมรับให้มีได้ในน้ำดื่ม

5. ระบบเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค เป็นระบบเติมสารคลอรีน โดยใช้เครื่องสูบละลายคลอรีน โดยใช้เครื่องสูบละลายคลอรีนอัดเข้าท่อน้ำหลังจากผ่านถังลดความกระด้าง ก่อนเก็บเข้าถังเก็บน้ำสะอาด ปริมาณคลอรีนที่ใช้เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และน้ำจากถังเก็บสะอาดนี้จะถูกสูบไปยังระบบท่อกระจายน้ำประปา โดยสูบน้ำแบบอัดความดันต่อไป

- แหล่งสำรองน้ำใช้

โครงการใช้ถังเก็บน้ำใต้ดินที่จัดเตรียมไว้นั้นเป็นแหล่งเก็บน้ำสำรองของโครงการด้วย โดยสามารถสำรองน้ำได้อย่างน้อย 5.59 วัน รวมทั้งมีแผนการจัดหาน้ำสำรองโดยการซื้อน้ำจากรถน้ำเอกชนที่จำหน่ายน้ำในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลมาอยู่แล้ว เพื่อใช้ในกรณีที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งทางโครงการจะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำของบริษัทผู้จำหน่ายก่อน เพื่อยืนยันคุณภาพน้ำว่าได้มาตรฐานตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใช้



รูปที่ 1.2 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้

2. การบำบัดน้ำเสีย

ชนิดและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ทางโครงการเลือกใช้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแยกอิสระแต่ละวิลล่าที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบบำบัดแบบชีวภาพ มีระบบผสมผสานแบบเติมอากาศ กึ่งไร้อากาศและแบบไร้อากาศ โดยจุลินทรีย์ประเภท Aereobic bacteria และ anaerobic bacteria ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ในน้ำทิ้งที่ไหลเข้าระบบที่เป็นถังบำบัดน้ำเสียที่รู้จักชื่อทางการค้าคือ HICLEAR 500DC สามารถรับน้ำเสียได้ถึง 5.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่มีความสกปรก 250 มิลลิกรัม/ลิตร ให้สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่าความสกปรกเหลือไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารประเภท ค

ในส่วนของห้องครัว ทางโครงการได้ติดตั้งถังดักไขมันที่สามารถดักไขมันในน้ำทิ้งจากห้องครัว ก่อนไหลลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละวิลล่า

ระบบบำบัดน้ำเสีย Hiclear 500DC ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

- ส่วนกรองแยกตะกอน
- ส่วนกรองไร้อากาศ
- ส่วนเติมอากาศชนิดติดในที่ และ ชนิดแขวนลอย
- ส่วนตกตะกอน

ตะกอนส่วนเกินในถังเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย

ปกติตะกอนส่วนเกินจะถูกสูบกลับเข้าสู่ส่วนเติมอากาศอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบระบบก็มีการตรวจสอบปริมาณการสะสมตะกอนในบ่อตกตะกอน เพื่อเป็นการรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยการสูบน้ำจากส่วนตกตะกอนทุกๆ 6 เดือน และนำตะกอนไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้ เนื่องจากตะกอนส่วนเกินเป็นที่เกิดจากจุลินทรีย์ตายแล้วหลุดออกมากับน้ำทิ้ง แต่ปริมาณตะกอนน้อยมาก ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดอันตราย

3. ระบบการระบายน้ำ

การระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของอาคาร

ระบบระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนภายในโครงการเป็นระบบรวม โดยเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลักพบบนพื้นที่โครงการ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกเก็บไว้ในถังน้ำขนาด 30 ลูกบาศก์เมตรเพื่อนำกลับมาใช้ภายในโครงการ ส่วนน้ำฝนจะถูกระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของโครงการลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกมล บริเวณทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการก่อนที่จะออกสู่คลองและทะเลในที่สุด

4. การเก็บรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย

- จำนวนและขนาดถังของถังรองรับมูลฝอย

ทางโครงการได้จัดให้มีถังรองรับขยะแห้งขนาด 50 ลิตร อย่างละ 1 ถัง บริเวณด้านหน้าและวิลล่า ซึ่งสามารถรองรับขยะได้นานถึง 5 วัน นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังสำหรับขวด และกระป๋องขนาด 50 ลิตร/ถัง บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน พื้นที่ให้บริการส่วนต่างๆ เช่น สวนและทางเดินภายในโครงการทั่วบริเวณ จำนวน 20 ถัง

- วิธีการจัดการมูลฝอย

แม่บ้านจะทำการเก็บขนและแยกขยะจากห้องพักทุกวัน ไปรวบรวมไว้ยังที่พักรวมของโครงการ บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้สะดวกในการเก็บขนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลา

- ที่พักรวม

ที่พักรวมของโครงการอยู่บริเวณอาคารบริการและสำนักงาน โดยจะแยกเป็นห้องพักรวมเปียก ห้องพักรวมแห้ง และห้องพักรวมรีไซเคิล อย่างละ 1 ห้อง ขนาดความจุ 2-2-3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง สามารถรองรับขยะที่เกิดขึ้นได้นานถึง 12 วัน

5. การจราจร

เส้นทางเข้า-ออกโครงการมี 1 ทาง คือ อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการด้านทิศเหนือ ผ่านถนนภาระจำยอมเชื่อมออกสู่ถนนสาธารณะประโยชน์ ทางหลวงชนบท ลายี-นาคาเล มีความกว้างของผิวจราจร 6.0 เมตร เติมน้ำ 2 ทาง ขนาด 3.0 เมตร ที่จอดรถของโครงการสามารถจอดรถได้ 26 คันและจอดรถจักรยานยนต์ได้ 10 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ

6. ระบบไฟฟ้า

โครงการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,000 KVA จำนวน 2 เครื่อง สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับการใช้ประโยชน์แต่ละส่วนของโครงการ โดยรับการจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยภูเก็ตที่ 2 มีจำนวนสายป้อน 2 สาย และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 270 KVA จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสำรองไฟให้กับอัคคีภัยและปั๊มต่างๆ

7. ระบบป้องกันอัคคีภัย

สำหรับโครงการขยายสถานที่พักตากอากาศ อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ให้ความเพียงพอตามกฎหมายควบคุมอาคาร ดังนี้

ทั้งนี้ตามที่ได้เสนอรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยในรายละเอียดโครงการ จะเห็นได้ว่าโครงการได้เตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดให้มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง บริเวณทางเดินที่มองเห็นง่าย



- ติดตั้งหัวต่อดับเพลิง (Fire Department Connection) 1 จุดบริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อใช้รับน้ำจากรถดับเพลิงของทางราชการ เพื่อส่งเข้าระบบได้โดยสะดวกและจัดให้มีตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและผจญเพลิงภายในโครงการในทุกระยะของวิลล่า 2 หลังต่อตู้ ซึ่งจะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและสายดับเพลิงสามารถมาเชื่อมต่อเพื่อผจญเพลิงได้อย่างสะดวก



- ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ให้ห้องพักทุกหน่วย ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบทั่วถึง และอุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ ได้แก่ เครื่องตรวจจับควันและเครื่องตรวจจับความร้อนซึ่งต้องติดตั้งในห้องโถงและห้องนอนทุกหน่วยและระบบที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งเสียงหรือส่งสัญญาณทำงาน (Fire Alam) ซึ่งจะติดตั้งบริเวณโถงของแต่ละวิลล่า และในอาคารสำนักงานตามบริเวณทางเดินที่สะดวกในการกดแจ้งเหตุ



- ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของโครงการพร้อมกับแสดงตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ที่ใกล้ที่สุดบริเวณวิลล่าและอาคารสำนักงานที่สามารถสังเกตเห็นง่าย

- ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งประกอบด้วยเสาหล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม ทางโครงการก็จะมีแผนซ่อมการใช้งานและทดสอบประสิทธิภาพของระบบอยู่เสมอ พร้อมทั้งเปลี่ยนสารเคมีให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาด้วย ซึ่งเป็นมาตรการที่จะกล่าวต่อไป

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ทรัพยากรกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ก่อสร้างทิ้งร้าง ให้เป็นพื้นที่โครงการสถานที่พักตากอากาศระดับสูง ที่มีการออกแบบและตกแต่งพื้นที่เป็นอย่างดี ในบรรยากาศเดียวกับธรรมชาติรอบๆพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ใกล้เคียงโครงการก็ได้มีการพัฒนาเพื่อรองรับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการก็มีความสอดคล้องกับการใช้พื้นที่โดยรอบจึงคาดว่าจะเกิดผลในระดับต่ำ	1.จัดให้มีการดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวบริเวณภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ รวมทั้งมีการจัดสภาพภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการมีคนสวนเป็นผู้รับผิดชอบ  	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1.2 คุณภาพอากาศ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศเพิ่มขึ้นของการจราจร แต่ก็เป็น การเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จากการประเมินแล้วผลกระทบด้านคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงน่าจะอยู่ในระดับต่ำ	-	-	-
1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน โครงการได้สร้างกำแพงหินตลอดแนวถนนด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนสาธารณะ และมีการก่อสร้างกำแพงกันดินในส่วนพื้นที่เสี่ยงต่อการพังทลายเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน มีการปลูกต้นไม้และจัดสวน เพื่อให้พื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามที่ออกแบบไว้และเพื่อเป็นการปกคลุมหน้าดิน นอกจากนี้ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการก่อสร้างก็จะปูทับด้วยผ้าพลาสติกสีเขียวซึ่งสามารถลดผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของ	1. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวบริเวณภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ รวมทั้งมีการจัดสภาพภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด 	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการมีคนสวนเป็นผู้รับผิดชอบ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

2-3

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
1.4 ทรัพยากรน้ำ น้ำเสียที่เกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 24.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งเข้าระบบบำบัดแยกอิสระในแต่ละวิลล่าและอาคารสำนักงาน โดยเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศ รุ่น HICLEAR500 DC ที่มีขนาดมากกว่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวิลล่า และรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งขนาด 30 ลบ.ม. ของโครงการเพื่อนำกลับมาใช้โดยผ่านระบบที่เกิดขึ้นจึงมีน้อยมาก	1. จัดให้มีการติดตั้งระบบน้ำเสียแยกอิสระในส่วนของวิลล่าและอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปซึ่งเป็นระบบแบบชีวภาพ มีทั้งระบบไร้อากาศและเติมอากาศ เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำทิ้งให้มีค่า BOD ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร แล้วเก็บเข้าถังเก็บน้ำทิ้งเพื่อรอกการนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ 	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ระบบ โดยมีระบบที่มาจากอาคารสำนักงาน และระบบที่มาจากวิลล่า และทางโครงการได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือน โดยผลการวิเคราะห์พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	2. จัดให้มีการสูบกากตะกอนในถังเกรอะและถังตกตะกอนไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ 3. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ดูแลควบคุมปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลาและตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตจากราชการเข้ามาดำเนินการสูบตะกอนทุกๆ 6 เดือน 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่วิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลา	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.5 เสี่ยง เสี่ยงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกในโครงการซึ่งเป็นเสี่ยงที่เกิดขึ้นชั่วคราว ในระยะสั้นๆ และมีระดับเสี่ยงปกติ คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ	-	-	-
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ			
2.1 ระบบนิเวศบนบก เนื่องจากทางโครงการมีนโยบายที่จะจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ประดับ เพื่อรักษาสภาพความเป็นธรรมชาติและประดับตกแต่งอาคาร ทั้งนี้ เพื่อความสวยงามแล้วยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กอีกด้วย เช่น	1. ดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีและสวยงามเพื่อรักษาสภาพความเป็นธรรมชาติอยู่เสมอ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีคนสวนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ หากพบว่าไม้ต้นไม้ตาย จะทำการปลูกทดแทนทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
แมลง ฝุ่น ฝุ้ง หนอน นก เป็นต้น			
2.2 ระบบนิเวศในแหล่งน้ำ - บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการมีชายหาดกมลา และคลองสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์หาดกมลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งถือว่าการใช้ประโยชน์หลักและการดำเนินการก็เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ส่วนคลองถูกใช้เพื่อการระบายน้ำของชุมชนเป็นหลักและการประมงชาวบ้านบางส่วน ซึ่งการดำเนินโครงการจะดำเนินเฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพโดยรวม	1. รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการช่วยกันดูแลสภาพชายหาดกมลาให้อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ โดยไม่ให้มีการรุกร้าพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บริเวณชายหาด 2. รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการช่วยกันดูแลคลองสาธารณะ โดยไม่ทิ้งเศษขยะ น้ำเสียและก่อสร้างล้ำน้ำในพื้นที่คลอง	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการและพนักงานในโครงการช่วยกันดูแลสภาพชายหาดกมลาให้อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการและพนักงานในโครงการช่วยกันดูแลคลองสาธารณะ โดยไม่ทิ้งเศษขยะลงในพื้นที่คลอง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ ปริมาณ การใช้น้ำ ของโครงการมีประมาณ 32.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทางโครงการใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี และทางโครงการได้จัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพ ที่ประกอบด้วยระบบกรองและระบบฆ่าเชื้อโรคก่อนให้บริการ ส่วนน้ำดื่มจะซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดมาใช้ ดังนั้นการใช้น้ำของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน	1. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดหรือคุ้มค่าที่สุด 2. จัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพ 3. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบในบ่อน้ำตื้น ตามมาตรฐานน้ำบาดาลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีป้ายรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด 2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพ 3. ปฏิบัติตามมาตรการ ในปัจจุบัน ทางโครงการรับน้ำดิบจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้คุณภาพก่อนจะจ่ายไปยังส่วนต่างๆของโครงการ และนอกจากนี้ทางโครงการยังได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใช้วิเคราะห์ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2563 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
3.2 การจัดการขยะ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จัดให้มีห้องพักขยะอยู่บริเวณอาคารบริการและสำนักงานเพื่อสะดวกในการเก็บขนขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ดังนั้น ผลกระทบด้านขยะมูลฝอยจึงอยู่ในระดับต่ำ	1. ได้จัดให้มีถังรองรับขยะแยกและขยะแห้งขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง ในแต่ละวิลล่า นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังสำหรับขวดและกระป๋องขนาด 50 ลิตร/ถัง บริเวณพื้นที่อาคารบริการและสำนักงาน พื้นที่อื่นๆ เช่น สวนและทางเดินภายในพื้นที่โครงการทั่วบริเวณ จำนวน 20 ถัง 2. ทางโครงการได้จัดให้มีห้องพักขยะขนาด 2*2*3 ลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณอาคารบริการและสำนักงาน โดยแยกเป็นห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้งและห้องพักรีไซเคิลอย่างละ 1 ห้อง สามารถรองรับขยะประมาณ 10 วัน และมีการตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้าง หากพบว่าขยะตกค้างให้แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาเข้ามาทำการเก็บขนไปกำจัดทันทีเพื่อป้องกันการเน่าเหม็นของขยะเปียก	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีถังรองรับขยะแยกและขยะแห้งขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง ในแต่ละวิลล่า และตามส่วนต่างๆของโครงการ  2. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการมีห้องพักขยะขนาด 2*2*3 ลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็นห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง และห้องพักขยะรีไซเคิล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม จัดให้มีระบบท่อระบายน้ำและบ่อเก็บน้ำทิ้งขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมทั้งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของอาคารประเภท ค BOD ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร และมีการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำที่มีสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบายน้ำอยู่ในระดับต่ำ	1. โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำพร้อมทั้งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและจัดให้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 2. ทางโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมดังที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ใกล้เคียง	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำพร้อมทั้งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและจัดให้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำเป็นประจำ  2. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมดังที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
3.4 การจราจร ช่วงเปิดดำเนินการ จะมีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น แต่จากการประเมินความหนาแน่นและสภาพคล่องตัวของการจราจร พบว่าสภาพคล่องตัวยังอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้นผลกระทบด้านการจราจรโครงการอยู่ในระดับต่ำ	1. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัยโดยการติดป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางเข้า- ออกพื้นที่โครงการ และบริเวณจอดรถ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ติดป้ายจราจรบริเวณพื้นที่โครงการตามบริเวณทางแยก เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว อุปกรณ์สะท้อนแสง ลูกกระพรวน เป็นต้น พร้อมทั้งมีการซ่อมแซมเมื่อชำรุด 3. จัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในโครงการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการจัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัยโดยการติดป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางเข้า- ออกพื้นที่โครงการ  2. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจะเพิ่มเติมมาตรการส่วนนี้และจะรายงานให้ทราบในรายงานเล่มถัดไป 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้เข้ามาพักในโครงการแล้วผู้ที่เข้ามาติดต่อใช้บริการในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	 4. จัดให้มียามรักษาการณ์บริเวณทางเข้า - ออก โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักอาศัยและผู้ที่เกี่ยวข้องไปมา	 4. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน การดำเนินโครงการเป็นโครงการก่อสร้างที่พักตากอากาศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่จังหวัด	1. ไม่มีมาตรการ	1. ไม่มีมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ภูเก็ต ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ			
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเปิดดำเนินโครงการ เป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่บริเวณโดยรอบ มีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนและเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น	1. ไม่มีมาตรการ	1. ไม่มีมาตรการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อเปิดดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านอาชีวอนามัยต่อชุมชนและผู้พักอาศัยภายในโครงการในระดับต่ำ เนื่องจากทางโครงการได้จัดให้มีระบบสาธารณสุขและระบบรักษาความปลอดภัยไว้อย่างครบครัน	-	-	-

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
4.3 การป้องกันอัคคีภัยและเหตุธรณีพิบัติภัย ทางโครงการได้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการที่ต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย	1. การเดินระบบสายไฟทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 2. ระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้ออกแบบมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานกฎหมายที่กำหนดไว้ 3. โครงการต้องจัดให้มีระบบแจ้งเตือนภาวะที่จะเกิดธรณีพิบัติภัย โดยใช้เสียงไซเรน ซึ่งจะต้องมีการชี้แจงให้ผู้เข้าพักอาศัยทราบถึงความหมายและต้องอพยพขึ้นไปในระดับบริเวณอาคารสำนักงาน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการได้วางระบบสายไฟทุกชั้นตอนถูกหลักวิชาการ และมีแผนกวิศวกรรม เป็นผู้ดูแลตรวจเช็คเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุดเสียหาย จะแก้ไขทันที 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลเป็นประจำทุกเดือน 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบแจ้งเตือนภาวะที่จะเกิดธรณีพิบัติภัย และนอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติเป็นประจำทุกปี	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4.4 สุทธิภาพและทัศนียภาพ เนื่องจากโครงการดำเนินโครงการได้ออกแบบให้มีการจัดสภาพภูมิทัศน์ทั้งภายในโครงการและโดยรอบโครงการให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับการใช้ที่ดินบริเวณ	1. ควบคุมดูแลอาคารภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงาม ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการดูแลรักษาสภาพภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีแผนกคนสวนคอยดูแลตกแต่งต้นไม้ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออีกด้วย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
โดยรอบ ดังนั้น ผลกระทบต่อทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบจึงอยู่ในระดับต่ำ			
			
			

การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตาราง 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ ตรวจติดตาม	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่ในการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรค
1. การใช้น้ำ	1. มีการใช้น้ำอย่างประหยัด 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้	1. ตลอดระยะเวลาการ ดำเนินการ 2. 1 ครั้ง/ปี	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมีป้าย ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด ตามจุด ต่างๆ เช่น ห้องน้ำพนักงานและห้องครัว 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการได้ให้ บริษัทเอกชนเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ ตามรายงานผลภาคผนวก ค	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2. การบำบัดน้ำเสีย	1. ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในโครงการมี ประสิทธิภาพตรงตามที่ได้กำหนดไว้ใน มาตรการฯ 2. วิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มี ความชำนาญเข้าไปดูแล ควบคุม ปรับปรุง คุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลา	1. ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2. 6 เดือน/ 1 ครั้ง	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีแผนก วิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีวิศวกรและ ช่างเทคนิคที่มีความรู้ ความสามารถเป็นผู้ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้ ตลอดเวลา หากพบว่ามีารชำรุดหรือไม่ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเร่ง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ ตรวจติดตาม	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่ในการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรค
	3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง โดยตรวจวัด ในรูปของ BOD, SS, pH, FCB บริเวณบ่อ ตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ	3. 6 เดือน / ครั้ง	ดำเนินการแก้ไขทันที 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการได้ให้ บริษัทเอกชนเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ ตามรายงานผลภาคผนวก ข	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3. การระบายน้ำ	1. มีระบบระบายน้ำภายในโครงการ เช่น ขนาดเส้นท่อ ทิศทางการไหลของน้ำ ว่า เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดหรือไม่ 2. โครงการได้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัดตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้	1. อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 2. อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีท่อระบาย น้ำเป็นไปตามที่มาตรฐานที่ได้กำหนด 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการได้มีการขุด ลอกท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดตามมาตรการที่ได้ กำหนดไว้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4. การจัดการมูลฝอย	1. มีการจัดเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการ ก่อสร้างอย่างเรียบร้อย ไม่ปล่อยให้เป็นไป ภาระและเป็นอันตรายต่อชุมชนและ สิ่งแวดล้อม 2. โครงการได้มีการแยกขยะตามที่ได้ระบุ ไว้ในมาตรการฯ	1. หลังก่อสร้างโครงการเสร็จ 2. ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่ของโครงการ ได้แจ้งจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตประกอบ กิจการเป็นผู้เก็บขนขยะทั้งหมดภายในโครงการ 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีถังรองรับ ขยะขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะ แห้ง และขยะเปียกตั้งไว้เพื่อรองรับขยะแยกแต่	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ ตรวจติดตาม	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่ในการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรค
	3. ปริมาณและขนาดของถังรองรับขยะแต่ละประเภทมีจำนวนเพียงพอ ตลอดจนมีการแยกประเภทถังรองรับ ตามที่เสนอไว้ในมาตรการฯ	3. ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ละแปลง 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีถังรองรับขยะ จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะแห้ง และขยะเปียกตั้งไว้เพื่อรองรับขยะแยกแต่ละวิลล่า	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
5. การป้องกันอัคคีภัย	1. ระบบการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักวิชาการทุกชั้นตอน	1. หลังจากก่อสร้างโครงการเสร็จ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักวิชาการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. มีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือในสถานที่ทำงาน และบริเวณสำนักงาน	2. หลังจากก่อสร้างโครงการเสร็จ	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการได้ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นง่าย ตามจุดต่างๆของโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการทราบถึงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ต้องทราบ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลกมลา และสถานีตำรวจเป็นต้น	3. หลังจากก่อสร้างโครงการเสร็จ	3. ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักทราบถึงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของนิติบุคคลและเบอร์สายด่วนของสถานีตำรวจ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ ตรวจติดตาม	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่ในการปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรค
4. ระบบไฟฟ้า	1. ระบบการเดินสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักวิชาการทุกขั้นตอน	1. หลังจากก่อสร้างโครงการเสร็จแล้ว	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักวิชาการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
7. คุณภาพ	1. ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโครงการหลังจากดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษวัสดุกองทิ้งไว้ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง 2. โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้	1. ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ 2. ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ	1. ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการพื้นที่สีเขียวประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ โดยมีการจัดสวนเพื่อความสวยงามและมีแผนคนสวนคอยดูแลอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
8. อื่นๆ	-	-	-	-

3.2 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	ส.ค.69	ก.ย.69	ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69
น้ำทิ้งผ่านการบำบัด - แคนทีน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
น้ำทิ้งผ่านการบำบัด - วิลล่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
น้ำใช้ในโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.3.1 น้ำทิ้งผ่านการบำบัด

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 สถานี บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากแคนทินและ น้ำทิ้งจากวิลล่า โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids), ค่าซัลไฟด์ (Sulfide), ค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN), ค่าไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil), ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD), ค่าของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids), ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids), แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

รายการตรวจวัด	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	Grab Sampling	4500-H ⁺ B. Electrometric Method
ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	Grab Sampling	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)	Grab Sampling	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method
ค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN)	Grab Sampling	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method
ค่าไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil)	Grab Sampling	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)	Grab Sampling	5210 B. 5-Day BOD Test
ค่าของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)	Grab Sampling	Electrometric Method
ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)	Grab Sampling	2540 F. Settleable Solids



จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผ่านการบำบัด - บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากแคนทิน



จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผ่านการบำบัด - บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากวิลล่า

รูปที่ 3.1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ อาคารไม่เกิน 60 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

1. น้ำทิ้งผ่านการบำบัดจากแคันทิน

เดือนมกราคม พ.ศ.2569

- ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่า 1.84 mg/l ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 1 mg/l
- ค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่า 88.7 mg/l ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 40 mg/l
- ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่า 87.6 mg/l ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 40 mg/l

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

- ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่า 1.46 mg/l ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 1 mg/l
- ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่า 111.8 mg/l ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 40 mg/l

เดือนมีนาคม พ.ศ.2569

- ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่า 45.8 mg/l ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 40 mg/l

เดือนเมษายน พ.ศ.2569

- ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่า 67 mg/l ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 50 mg/l

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569

- ทุกพารามิเตอร์มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

- ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่า 92 mg/l ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 50 mg/l
- ค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่า 40.1 mg/l ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 40 mg/l
- ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่า 45.8 mg/l ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 40 mg/l

2. น้ำทิ้งจากวิลล่า**เดือนมกราคม พ.ศ.2569**

- ทุกพารามิเตอร์มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

- ทุกพารามิเตอร์มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

เดือนมีนาคม พ.ศ.2569

- ทุกพารามิเตอร์มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

เดือนเมษายน พ.ศ.2569

- ทุกพารามิเตอร์มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569

- ทุกพารามิเตอร์มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2569

- ทุกพารามิเตอร์มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2569 พบว่า พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ อาคารไม่เกิน 60 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ยกเว้นบางพารามิเตอร์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตามน้ำทิ้งของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้วจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่นการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทที่ปรึกษาแนะนำให้โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบให้สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามที่ได้ออกแบบไว้ทั้งหมด

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากแคนทีน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

วัน / เดือน / ปี ที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด								ลักษณะทางกายภาพ
	ความเป็น กรด – ด่าง	ของแข็ง แขวนลอย (มก./ล)	ซิลิเฟด (มก./ล)	ทีเคเอ็น – ไนโตรเจน (มก./ล)	ไขมันและ น้ำมัน (มก./ล)	บีโอดี (มก./ล)	ของแข็งละลาย ทั้งหมด (มก./ล)	ตะกอนหนัก (มก./ล)	
08 มกราคม 2569	7.35	26	1.84	88.7	< 0.2	87.6	664	1.0	ขุ่น มีตะกอน
19 กุมภาพันธ์ 2569	7.05	48	1.46	23.5	2.40	111.8	327	1.0	ขุ่น มีตะกอน
05 มีนาคม 2569	7.62	27	< 0.10	17.1	0.80	45.8	300	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
23 เมษายน 2569	7.24	67	< 0.10	15.8	0.80	29.7	225	2.0	ขุ่น มีตะกอน
07 พฤษภาคม 2569	7.60	47	0.58	21.0	0.60	36.3	289	1.0	ขุ่น มีตะกอน
04 มิถุนายน 2569	7.40	92	0.33	40.1	2.40	78.6	381	2.0	ขุ่น มีตะกอน
ค่าต่ำสุด	7.05	26	< 0.10	15.8	0.6	29.7	225	< 0.1	-
ค่าสูงสุด	7.62	92	1.84	88.7	2.4	111.8	664	2	-
ค่ามาตรฐาน	5.5 - 9.0	≤ 50	≤ 1.0	≤ 40	≤ 20	≤ 40	≤ 1,300	-	-

ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักพร้อมกัน


ทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 60 ห้อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ ว- 192


ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005




รูปที่ 3.2 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง น้ำทิ้งจากการบำบัดจากแคนทีน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 3.3 แนวโน้มค่าของแข็งแ่งแขวนลอยทั้งหมด น้ำทิ้งจากการบำบัดจากแคนทีน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 3.4 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ น้ำทิ้งจากการบำบัดจากแคนทีน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน น้ำทิ้งจากการบำบัดจากแคนทีน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน น้ำทิ้งจากการบำบัดจากแคนทีน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.7 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ น้ำทิ้งจากการบำบัดจากแคนทีน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.8 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด น้ำทิ้งจากการบำบัดจากแคนทีน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.9 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก น้ำทิ้งจากการบำบัดจากแคนทีน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งแคนทีน ระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2569

ดัชนีตรวจวัด เดือน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง							
	pH	TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)
2566								
16 มกราคม 2566	6.46	11	0.81	63.84	0.4	4.40	783	< 0.1
15 กุมภาพันธ์ 2566	3.92	< 10	0.53	30.24	2.60	12.35	642	< 0.1
13 มีนาคม 2566	3.02	< 10	0.27	39.20	0.2	3.20	891	< 0.1
6 เมษายน 2566	7.04	18	0.27	61.60	0.2	16.40	621	< 0.1
15 พฤษภาคม 2566	6.01	< 10	< 0.1	17.36	0.6	19.85	385	< 0.1
13 มิถุนายน 2566	6.80	< 10	0.93	33.6	1.0	22.05	494	< 0.1
10 กรกฎาคม 2566	6.32	< 10	0.27	26.32	0.8	8.4	464	< 0.1
8 สิงหาคม 2566	7.01	< 10	1.20	35.28	0.6	1.04	406	< 0.1
8 กันยายน 2566	7.32	< 10	0.4	27.72	1.0	5.02	465	< 0.1
5 ตุลาคม 2566	6.81	< 10	0.27	28.56	0.2	6.60	453	< 0.1
2 พฤศจิกายน 2566	6.50	< 10	0.27	27.44	0.4	10.24	418	< 0.1
7 ธันวาคม 2566	6.40	< 10	0.93	37.15	1.0	10.64	513	< 0.1
2567								
5 มกราคม 2567	6.85	10	0.81	43.08	< 0.2	25.31	591	< 0.1
1 กุมภาพันธ์ 2567	7.01	< 10	0.67	48.46	0.60	11.96	516	< 0.1
5 มีนาคม 2567	7.20	13	0.40	36.08	0.20	5.08	408	< 0.1
4 เมษายน 2567	6.28	< 10	0.27	15.62	0.80	10.59	397	< 0.1
9 พฤษภาคม 2567	7.09	< 10	0.27	21.55	0.40	7.96	478	< 0.1

ดัชนีตรวจวัด เดือน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง							
	pH	TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)
6 มิถุนายน 2567	6.58	< 10	0.13	26.25	0.40	11.0	451	< 0.1
04 กรกฎาคม 2567	7.11	< 10	< 0.10	23.5	< 0.2	7.5	435	< 0.1
01 สิงหาคม 2567	7.13	< 10	0.40	27.9	0.8	10.6	416	< 0.1
05 กันยายน 2567	7.65	< 10	0.27	26.3	< 0.2	9.6	386	< 0.1
03 ตุลาคม 2567	6.75	< 10	0.13	20.7	0.40	8.2	411	< 0.1
07 พฤศจิกายน 2567	7.07	< 10	0.27	18.0	0.40	12.6	454	< 0.1
09 ธันวาคม 2567	4.02	< 10	0.13	9.1	< 0.2	4.9	417	< 0.1
2568								
9 มกราคม 2568	3.27	< 10	0.67	9.4	< 0.2	3.9	434	0.1
6 กุมภาพันธ์ 2568	7.61	< 10	0.27	5.8	< 0.2	18.0	470	< 0.1
6 มีนาคม 2568	2.68	< 10	< 0.10	8.6	< 0.2	< 2.0	329	< 0.1
3 เมษายน 2568	6.48	< 10	0.13	19.3	0.40	< 2.0	394	< 0.1
6 พฤษภาคม 2568	7.00	< 10	0.67	53.3	1.00	9.9	473	< 0.1
5 มิถุนายน 2568	7.28	< 10	1.87	67.7	1.00	23.8	518	< 0.1
3 กรกฎาคม 2568	7.37	< 10	3.20	60.2	< 0.2	29.5	491	< 0.1
7 สิงหาคม 2568	7.16	< 10	5.40	50.3	< 0.2	6.9	425	< 0.1
8 กันยายน 2568	8.44	< 10	2.73	47.3	< 0.2	10.7	392	< 0.1
2 ตุลาคม 2568	8.43	< 10	2.80	52.8	0.40	23.8	439	< 0.1
6 พฤศจิกายน 2568	7.88	< 10	0.80	79.3	0.20	14.5	610	< 0.1
4 ธันวาคม 2568	7.67	< 10	0.40	79.6	< 0.2	11.7	510	< 0.1

เดือน \ ดัชนีตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง							
	pH	TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)
2569								
08 มกราคม 2569	7.35	26	1.84	88.7	< 0.2	87.6	664	1.0
19 กุมภาพันธ์ 2569	7.05	48	1.46	23.5	2.40	111.8	327	1.0
05 มีนาคม 2569	7.62	27	< 0.10	17.1	0.80	45.8	300	< 0.1
23 เมษายน 2569	7.24	67	< 0.10	15.8	0.80	29.7	225	2.0
07 พฤษภาคม 2569	7.60	47	0.58	21.0	0.60	36.3	289	1.0
04 มิถุนายน 2569	7.40	92	0.33	40.1	2.40	78.6	381	2.0


ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 60 ห้อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ ว- 192


ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005




รูปที่ 3.10 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง แคนทิน ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.11 แนวโน้มค่าของแข็งแรงแขวนลอยทั้งหมด แคนทิน ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.12 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ แคนทิน ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.13 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน แคนทิน ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.14 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน แคนทิน ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.15 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ แคนทิน ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.16 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด แคนทิน ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.17 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก แคนทิน ย้อนหลัง 3 ปี

ตารางที่ 3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งผ่านการบำบัดจากวิลล่า ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

วัน / เดือน / ปี ที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด								ลักษณะทางกายภาพ
	ความเป็นกรด - ด่าง	ของแข็งแขวนลอย (มก./ล)	ซีลไฟต์ (มก./ล)	ทีเคเอ็น - ไนโตรเจน (มก./ล)	ไขมันและน้ำมัน (มก./ล)	บีโอดี (มก./ล)	ของแข็งละลายทั้งหมด (มก./ล)	ตะกอนหนัก (มก./ล)	
09 มกราคม 2569	7.06	< 10	< 0.10	9.1	< 0.2	11.4	816	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
05 กุมภาพันธ์ 2569	8.03	< 10	0.41	3.4	< 0.2	2.5	453	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
05 มีนาคม 2569	7.51	< 10	< 0.10	1.8	< 0.2	< 2.0	403	1.0	ขุ่น มีตะกอน
02 เมษายน 2569	6.63	25	0.45	< 0.5	< 0.2	2.9	780	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
07 พฤษภาคม 2569	7.65	< 10	0.45	1.1	< 0.2	4.0	625	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
04 มิถุนายน 2569	7.05	< 10	< 0.10	5.0	< 0.2	< 2.0	481	< 0.1	ขุ่น มีตะกอน
ค่าต่ำสุด	6.63	< 10	< 0.10	< 0.5	< 0.2	< 2.0	403	< 0.1	-
ค่าสูงสุด	8.03	25	0.45	9.1	< 0.2	11.4	816	1	-
ค่ามาตรฐาน	5.5 - 9.0	≤ 50	≤ 1.0	≤ 40	≤ 20	≤ 40	≤ 1,300	-	-


ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ค : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักพร้อมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 60 ห้อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ ว- 192


ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005




รูปที่ 3.18 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง น้ำทิ้งจากการบำบัดจากวิลล่า ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 3.19 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด น้ำทิ้งจากการบำบัดจากวิลล่า ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 3.20 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ น้ำทิ้งจากการบำบัดจากวิลล่า ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 3.21 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน น้ำทิ้งจากการบำบัดจากวิลล่า ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 3.22 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน น้ำทิ้งจากการบำบัดจากวิลล่า ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.23 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ น้ำทิ้งจากการบำบัดจากวิลล่า ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.24 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด น้ำทิ้งผ่านการบำบัดจากวิลล่า ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.25 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก น้ำทิ้งผ่านการบำบัดจากวิลล่า ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งวิลล่า ระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2569

เดือน ดัชนีตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง							
	pH	TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)
2566								
16 มกราคม 2566	7.27	< 10	0.94	1.68	< 0.2	4.02	236	< 0.1
15 กุมภาพันธ์ 2566	7.06	< 10	0.4	1.68	< 0.2	2.45	418	< 0.1
13 มีนาคม 2566	7.47	< 10	0.27	2.8	< 0.2	3.78	525	< 0.1
6 เมษายน 2566	6.93	< 10	0.80	5.40	< 0.2	9.50	1,238	< 0.1
15 พฤษภาคม 2566	6.91	< 10	< 0.1	6.16	< 0.2	3.32	619	< 0.1
13 มิถุนายน 2566	6.67	< 10	1.07	2.80	0.2	13.35	320	< 0.1
10 กรกฎาคม 2566	6.89	< 10	0.13	1.68	< 0.2	4.88	337	< 0.1
8 สิงหาคม 2566	7.08	< 10	0.93	29.12	< 0.2	1.22	466	< 0.1
8 กันยายน 2566	7.77	< 10	0.27	0.56	< 0.2	5.28	306	< 0.1
5 ตุลาคม 2566	7.78	< 10	< 0.1	3.92	< 0.2	1.39	748	< 0.1
2 พฤศจิกายน 2566	6.72	< 10	0.67	3.92	< 0.2	2.93	1418	< 0.1
7 ธันวาคม 2566	6.98	< 10	0.53	1.62	< 0.2	7.73	472	< 0.1
2567								
5 มกราคม 2567	6.85	10	0.81	43.08	< 0.2	25.31	591	< 0.1
1 กุมภาพันธ์ 2567	7.01	< 10	0.67	48.46	0.60	11.96	516	< 0.1
5 มีนาคม 2567	7.20	13	0.40	36.08	0.20	5.08	408	< 0.1
4 เมษายน 2567	6.28	< 10	0.27	15.62	0.80	10.59	397	< 0.1
9 พฤษภาคม 2567	7.09	< 10	0.27	21.55	0.40	7.96	478	< 0.1

เดือน ดัชนีตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง							
	pH	TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)
6 มิถุนายน 2567	6.58	< 10	0.13	26.25	0.40	11.0	451	< 0.1
04 กรกฎาคม 2567	7.95	< 10	< 0.10	0.80	< 0.2	3.80	443	< 0.1
01 สิงหาคม 2567	7.81	< 10	0.27	2.2	< 0.2	4.3	560	< 0.1
05 กันยายน 2567	7.81	< 10	0.13	1.9	< 0.2	3.7	424	< 0.1
03 ตุลาคม 2567	7.56	< 10	< 0.10	< 0.5	< 0.2	3.7	240	< 0.1
07 พฤศจิกายน 2567	8.29	< 10	0.13	1.4	< 0.2	2.8	347	< 0.1
09 ธันวาคม 2567	8.01	< 10	< 0.10	1.7	< 0.2	4.6	285	< 0.1
2568								
9 มกราคม 2568	6.88	26	0.40	5.5	< 0.2	7.0	656	0.1
6 กุมภาพันธ์ 2568	7.61	< 10	0.53	6.1	< 0.2	12.0	475	< 0.1
6 มีนาคม 2568	7.77	< 10	< 0.10	2.5	< 0.2	4.4	439	< 0.1
3 เมษายน 2568	8.08	< 10	0.13	1.4	< 0.2	< 2.0	288	< 0.1
6 พฤษภาคม 2568	8.16	< 10	0.27	1.1	< 0.2	3.2	451	< 0.1
5 มิถุนายน 2568	7.63	< 10	0.27	1.9	< 0.2	3.2	356	< 0.1
3 กรกฎาคม 2568	7.92	< 10	< 0.10	0.6	< 0.2	2.6	367	< 0.1
7 สิงหาคม 2568	8.18	< 10	< 0.10	1.7	0.20	< 2.0	346	< 0.1
8 กันยายน 2568	8.22	< 10	0.47	1.7	< 0.2	3.6	268	< 0.1
2 ตุลาคม 2568	8.62	< 10	0.13	1.9	< 0.2	< 2.0	541	< 0.1
6 พฤศจิกายน 2568	7.69	< 10	0.27	80.7	< 0.2	15.9	624	< 0.1
4 ธันวาคม 2568	7.53	< 10	0.27	1.7	< 0.2	< 2.0	179	< 0.1

เดือน	ดัชนีตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง							
		pH	TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)
2569									
09 มกราคม 2569		7.06	< 10	< 0.10	9.1	< 0.2	11.4	816	< 0.1
05 กุมภาพันธ์ 2569		8.03	< 10	0.41	3.4	< 0.2	2.5	453	< 0.1
05 มีนาคม 2569		7.51	< 10	< 0.10	1.8	< 0.2	< 2.0	403	1.0
02 เมษายน 2569		6.63	25	0.45	< 0.5	< 0.2	2.9	780	< 0.1
07 พฤษภาคม 2569		7.65	< 10	0.45	1.1	< 0.2	4.0	625	< 0.1
04 มิถุนายน 2569		7.05	< 10	< 0.10	5.0	< 0.2	< 2.0	481	< 0.1


ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 60 ห้อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ ว- 192


ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ ธารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005




รูปที่ 3.26 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.27 แนวโน้มค่าของแข็งแรงแรงนลยทงทหมด วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.28 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.29 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.30 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.31 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.32 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.33 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก วิลล่า ย้อนหลัง 3 ปี

3.3.1. คุณภาพน้ำน้ำใช้

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้เป็นประจำโดยมีความถี่ในการวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือน จำนวน 1 สถานี บริเวณน้ำใช้ในโครงการ โดยมีดัชนีตรวจวัด ดังนี้ ความเป็นกรด - ด่าง (pH), ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid), ความขุ่น (Turbid), ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness), คลอไรด์ (Chloride), เหล็กทั้งหมด (Total Iron, Fe), ค่าการนำไฟฟ้า(EC), คลอรีนที่หลงเหลือ (Res Cl₂) ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate) แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียประเภท อี. โคไล (E.Coli) โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโครงการ

รายการตรวจวัด	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์
ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	Grab Sampling	4500-H+ B. Electrometric Method
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid)	Grab Sampling	Electrometric Method
ความขุ่น (Turbid)	Grab Sampling	2130 B. Nephelometric Method
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	Grab Sampling	2340 C. EDTA Titrimetric Method
คลอไรด์ (Chloride)	Grab Sampling	4500-CL- B.Argentometric Method
เหล็กทั้งหมด (Total Iron, Fe)	Grab Sampling	3500-Fe B. Phenanthroline Method
ความเป็นด่าง (Alkalinity)	Grab Sampling	2320 B. Titration Method
คลอรีนที่หลงเหลือ (Res Cl ₂)	Grab Sampling	Test Kit Method
ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate)	Grab Sampling	Electrometric Method
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform Bacteria)	Grab Sampling	Multiple Tube Fermentation Technique
แบคทีเรียประเภท อี. โคไล (E.Coli)	Grab Sampling	Multiple Tube Fermentation Technique



รูปที่ 3.34 รูปเก็บตัวอย่างน้ำใช้ในโครงการ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 โครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้เป็นประจำโดยมีความถี่ในการตรวจวิเคราะห์ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 สถานี บริเวณถังเก็บน้ำดิบ น้ำใช้ในโครงการและถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ พบว่าทุกพารามิเตอร์การตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2569 พบว่า พบว่าทุกพารามิเตอร์การตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.7 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569

วัน เดือน ปี	ดัชนีตรวจวัด												ลักษณะทางกายภาพ
	pH	TDS mg/l	Turbidity NTU	Hardness mg/l	Chloride mg/l	Iron mg/l	Alkalinity mg/l	EC mg/l	Res Cl ₂ mg/l	Bicarbonate mg/l	TCB MPN/100ml	E.coli MPN/100ml	
08 ม.ค 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1.1	< 1.1	ใส
05 ก.พ 69	7.20	52	2.58	32	8.0	0.09	35	111	0.00	43	< 1.1	< 1.1	ใส
19 มี.ค 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1.1	< 1.1	ใส
02 เม.ย 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1.1	< 1.1	ใส
07 พ.ค 69	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	< 1.1	< 1.1	ใส
04 มิ.ย 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1.1	< 1.1	ใส
ค่ามาตรฐาน	6.5 - 8.5	≤ 500	≤ 5	≤ 300	≤ 250	≤ 0.3	-	-	-	-	< 1.1	< 1.1	

ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและ
ข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

โครงการ พักตากอากาศอันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ของบริษัท อันดามันดารา จำกัด ปฏิบัติและให้ความสำคัญในส่วนของการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติตามครบถ้วนตามที่ระบุในมาตรการ แต่ยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุง ดังนี้

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรทางกายภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของการอนุรักษ์ดินและน้ำ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน สภาพภูมิอากาศและอุทกนิยมนิเวศวิทยา เสียงและความสั่นสะเทือน ทรัพยากรน้ำ การเกิดแผ่นดินไหว มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของการทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้ำ โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพได้

4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้

การใช้น้ำ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้าเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปทำการวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือน พบว่า คุณภาพน้ำใช้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

การจัดการขยะ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ

การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโครงการผู้ดูแลรับผิดชอบ

การจราจร ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน โดยมีป้ายจำกัดความเร็ว มีการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเพียงพอตลอดทั้งโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

4.1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันอัคคีภัย โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.2.1 แหล่งน้ำใช้

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา เป็นประจำทุกๆ เดือน รวมทั้งการตรวจสอบรอยแตกรั่วของถังเก็บน้ำเป็นประจำ

4.2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการมีหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ทางโครงการว่าจ้างบริษัทเอกชน เก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด ไปทำการวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือน พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ค ในบางเดือนจากผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งผ่านการบำบัด พบว่า น้ำทิ้งผ่านการบำบัดมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ซึ่งโครงการกำลังเร่งหาสาเหตุและจะแก้ไขให้ดีขึ้นแต่เนื่องจากโครงสร้างระบบบำบัดจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเชิงวิศวกรรมในระดับโครงสร้างหลัก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมแผนงานและอนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน ทั้งนี้ โครงการกำลังเร่งสรุปแผนการปรับปรุงระบบและกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อดำเนินการแก้ไขให้คุณภาพน้ำทิ้งกลับมาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยเร็วที่สุด

4.2.3 การระบายน้ำ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ มีการตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำทิ้งรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ

4.2.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เก็บรวบรวม แยกประเภท เพื่อนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

4.2.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร โครงการมีการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยอยู่สม่ำเสมอ มีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ การจัดทำแผนปฏิบัติเส้นทางหนีไฟและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิงโครงการมีความกว้างของถนนด้านหน้าโครงการให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้

4.2.6 การใช้ไฟฟ้า

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบการติดตั้งตามข้อกำหนดและได้มาตรฐาน รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยการใช้งานหรือการชำรุด การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้มีการประหยัดไฟฟ้า การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.7 ทศนียภาพ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยแผนดูแลสวนของโครงการ จะทำหน้าที่คอยตัด ตกแต่ง และดูแลต้นไม้ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ภก 0013.2/ 8746



ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนนคร ภูเก็ต 83000

20 มิถุนายน 2550

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ อังคารา วิลล่า (ขยาย)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อังคารามันดารา จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท อังคารามันดารา จำกัด ลงวันที่ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ อังคารา วิลล่า (ขยาย) จำนวน 24 ห้องพักตั้งอยู่ที่ ถ. ลายี-นาคาเล ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มีเนื้อที่ 40-1-06.30 ไร่ หรือ 64,425.2 ตารางเมตร โฉนดที่ดินเลขที่ 10725, 10726 และ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 711 จัดทำรายงานโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2550 มีมติเห็นชอบรายงานฯ แล้ว จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ อังคารา วิลล่า เพื่อทราบและให้โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการ จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาตจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป


อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการจัดทำเอกสารต่อไปนี้

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปเอกสาร จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม จำนวน 3 แผ่น
2. เอกสารมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เล่ม

จัดส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นชอบนี้ เพื่อจังหวัด จะได้ส่งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษาของโครงการเพื่อดำเนินการด้วยแล้ว.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพจน์ รัฐสีมา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร 0 - 7621 - 1067 ต่อ 14

ภาคผนวก ข

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690612-169
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69062367
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/6/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (แค่นทีน)	RECEIVED DATE	4/6/2026
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	4/6/2026 - 12/06/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.40	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	92	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.33	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	40.1	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.40	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	78.6	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by



(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690612-169
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69062367
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/6/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำที่ผ่านการบำบัด (แคณฑิน)	RECEIVED DATE	4/6/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/6/2026 - 12/06/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลาย ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	381	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	2.0	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690116-073
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69010051
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	8/1/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (แค่นทีน)	RECEIVED DATE	8/1/2026
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	8/1/2026 - 16/01/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	16/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.35	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	26	≤ 50
ซัลไฟต์ ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	1.84	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	88.7	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	87.6	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690116-073
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69010051
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	8/1/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (แคนทีน)	RECEIVED DATE	8/1/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	8/1/2026 - 16/01/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	16/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลาย ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	664	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	1.0	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันทามันดาราร จำกัด	REPORT NO.	690225-383
PROJECT	อันทารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69020766
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	19/2/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (แค่นทีน)	RECEIVED DATE	19/2/2026
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	19/2/2026 - 25/02/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	25/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.05	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	48	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	1.46	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	23.5	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2.40	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	111.8	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690225-383
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69020766
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	19/2/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (แค่นทีน)	RECEIVED DATE	19/2/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	19/2/2026 - 25/02/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	25/02/2026


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลาย ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	327	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	1.0	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันตามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690313-152
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69030928
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/3/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (แค่นทีน)	RECEIVED DATE	5/3/2026
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	5/3/2026 - 13/03/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	13/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.62	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	27	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	< 0.10	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	17.1	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.80	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	45.8	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690313-152
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69030928
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/3/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (แค่นทีน)	RECEIVED DATE	5/3/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	5/3/2026 - 13/03/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	13/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลาย ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	300	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)


Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor




Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager



THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันทามันดารา จำกัด	REPORT NO.	90506-066
PROJECT	อันทารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69041709
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	23/4/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (แค่นทีน)	RECEIVED DATE	23/4/2026
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	23/4/2026 - 06/05/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	06/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.24	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	67	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	< 0.10	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	15.8	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.80	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	29.7	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by



(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันตามันดารา จำกัด	REPORT NO.	90506-066
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69041709
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	23/4/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (แคณฑิน)	RECEIVED DATE	23/4/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	23/4/2026 - 06/05/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	06/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลาย ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	225	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	2.0	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันทามันดาราร จำกัด	REPORT NO.	690514-230
PROJECT	อันทาร วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69051889
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	7/5/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (แค่นทีน)	RECEIVED DATE	7/5/2026
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	7/5/2026 - 14/05/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	14/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.60	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	47	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.58	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	21.0	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.60	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	36.3	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567


/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690514-230
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69051889
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	7/5/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำที่ผ่านการบำบัด (แคณฑิน)	RECEIVED DATE	7/5/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	7/5/2026 - 14/05/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	14/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลาย ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	289	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	1.0	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690612-168
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69062366
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/6/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (วิลล่า)	RECEIVED DATE	4/6/2026
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	4/6/2026 - 12/06/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.05	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	< 0.10	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	5.0	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	< 2.0	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192


/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690612-168
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69062366
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/6/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (วิลล่า)	RECEIVED DATE	4/6/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/6/2026 - 12/06/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลาย ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	481	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	69011-072
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69010050
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	9/1/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (วิลล่า)	RECEIVED DATE	9/1/2026
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	9/1/2026 - 16/01/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	16/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.06	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	< 0.10	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	9.1	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	11.4	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	69011-072
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69010050
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	9/1/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (วิลล่า)	RECEIVED DATE	9/1/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	9/1/2026 - 16/01/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	16/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลาย ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	816	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690217-216
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69020554
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/2/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (วิลล่า)	RECEIVED DATE	5/2/2026
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	5/2/2026 - 17/02/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	17/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	8.03	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.41	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	3.4	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	2.5	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by



(Ms. Kritika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690217-216
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69020554
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/2/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (วิลล่า)	RECEIVED DATE	5/2/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	5/2/2026 - 17/02/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	17/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลาย ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	453	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690313-151
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69030927
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/3/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (วิลล่า)	RECEIVED DATE	5/3/2026
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	5/3/2026 - 13/03/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	13/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.51	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 50
ซัลไฟต์ ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	< 0.10	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	1.8	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	< 2.0	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690313-151
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69030927
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/3/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (วิลล่า)	RECEIVED DATE	5/3/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	5/3/2026 - 13/03/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	13/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลาย ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	403	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	1.0	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)

Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690410-247
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69041397
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	2/4/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (วิลล่า)	RECEIVED DATE	2/4/2026
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	2/4/2026 - 10/04/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	10/04/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.63	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	25	≤ 50
ซัลไฟต์ ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.45	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	< 0.5	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	2.9	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690410-247
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69041397
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	2/4/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (วิลล่า)	RECEIVED DATE	2/4/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	2/4/2026 - 10/04/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	10/04/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลาย ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	780	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

Laboratory Supervisor

Approved by



(Ms. Krittika Thongsombut)

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690514-229
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69051888
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	7/5/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (วิลล่า)	RECEIVED DATE	7/5/2026
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	TEST DATE	7/5/2026 - 14/05/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	14/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.65	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.45	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	1.1	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	4.0	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567


/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690514-229
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69051888
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	7/5/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (วิลล่า)	RECEIVED DATE	7/5/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	7/5/2026 - 14/05/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	14/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลาย ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	625	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่มียุทธศาสตร์น้ำท่วมหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชยกรรม หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร สำหรับอาคาร พาณิชย์และอาคาร สถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอว์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทั้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690612-167
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69062365
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/6/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำจากถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	4/6/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/6/2026 - 12/06/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	12/06/2026


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเข้ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อ้นดามันดาราร จำกัด	REPORT NO.	690116-071
PROJECT	อ้นดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69010049
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	8/1/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำจากถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	8/1/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	8/1/2026 - 16/01/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	16/01/2026


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690217-217
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69020556
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/2/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำดิบ	RECEIVED DATE	5/2/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	5/2/2026 - 17/02/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	17/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.99	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	53	≤ 500
Turbidity ^{/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	4.32	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	36	≤ 300
Chloride ^{/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	8.0	≤ 250
Iron ^{/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.30	≤ 0.3
Alkalinity ^{/2}	mg/l	2320 B. Titration Method	35	-
Electric Conductivity ^{/2}	µsi/cm	Electrometric Method	110	-
Residual Chlorine ^{/2}	mg/l	Test Kit Method	0.00	-
Bicarbonate ^{/2}	mg/l	Calculation Method	43	-
Physical Appearance	Clear			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะแหม่ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690217-218
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69020557
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/2/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำประปา	RECEIVED DATE	5/2/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	5/2/2026 - 17/02/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	17/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.68	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	53	≤ 500
Turbidity ^{/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	3.61	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	32	≤ 300
Chloride ^{/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	9.0	≤ 250
Iron ^{/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.28	≤ 0.3
Alkalinity ^{/2}	mg/l	2320 B. Titration Method	36	-
Electric Conductivity ^{/2}	µsi/cm	Electrometric Method	111	-
Residual Chlorine ^{/2}	mg/l	Test Kit Method	0.00	-
Bicarbonate ^{/2}	mg/l	Calculation Method	44	-
Physical Appearance	Clear			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690217-219
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69020558
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/2/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	5/2/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	5/2/2026 - 17/02/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	17/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.20	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	52	≤ 500
Turbidity ^{/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	2.58	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	32	≤ 300
Chloride ^{/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	8.0	≤ 250
Iron ^{/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.09	≤ 0.3
Alkalinity ^{/2}	mg/l	2320 B. Titration Method	35	-
Electric Conductivity ^{/2}	µsi/cm	Electrometric Method	111	-
Residual Chlorine ^{/2}	mg/l	Test Kit Method	0.00	-
Bicarbonate ^{/2}	mg/l	Calculation Method	43	-
Physical Appearance	Clear			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันทามันดาราร จำกัด	REPORT NO.	690217-220
PROJECT	อันทาราร วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69020559
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/2/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำจากถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	5/2/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	5/2/2026 - 17/02/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	17/02/2026


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	3.6	< 1.1
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor

Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเข้ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันทามันดาราร จำกัด	REPORT NO.	690219-295
PROJECT	อันทาราวิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69020666
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	12/2/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำจากถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	12/2/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	12/2/2026 - 19/02/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	19/02/2026


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	6.9	< 1.1
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor

Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690410-246
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69041396
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	2/4/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำจากถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	2/4/2026
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	TEST DATE	2/4/2026 - 10/04/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	10/04/2026


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor

Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690514-231
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69051890
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	7/5/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำดิบ	RECEIVED DATE	7/5/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	7/5/2026 - 14/05/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	14/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.91	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	73	≤ 500
Turbidity ^{/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	27.30	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	94	≤ 300
Chloride ^{/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	14.9	≤ 250
Iron ^{/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	2.02	≤ 0.3
Alkalinity ^{/2}	mg/l	2320 B. Titration Method	52	-
Electric Conductivity ^{/2}	µsi/cm	Electrometric Method	17	-
Residual Chlorine ^{/2}	mg/l	Test Kit Method	0.08	-
Bicarbonate ^{/2}	mg/l	Calculation Method	63	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690514-232
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69051891
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	7/5/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำประปา	RECEIVED DATE	7/5/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	7/5/2026 - 14/05/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	14/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.60	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	72	≤ 500
Turbidity ^{/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	26.50	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	58	≤ 300
Chloride ^{/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	10.1	≤ 250
Iron ^{/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	1.70	≤ 0.3
Alkalinity ^{/2}	mg/l	2320 B. Titration Method	53	-
Electric Conductivity ^{/2}	µsi/cm	Electrometric Method	154	-
Residual Chlorine ^{/2}	mg/l	Test Kit Method	0.08	-
Bicarbonate ^{/2}	mg/l	Calculation Method	65	-
Physical Appearance	Clear			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันดามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690514-233
PROJECT	อันดามัน วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69051892
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	7/5/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำใช้ถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	7/5/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	7/5/2026 - 14/05/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	14/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	8.03	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	71	≤ 500
Turbidity ^{/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	5.87	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	50	≤ 300
Chloride ^{/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	13.9	≤ 250
Iron ^{/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.21	≤ 0.3
Alkalinity ^{/2}	mg/l	2320 B. Titration Method	42	-
Electric Conductivity ^{/2}	µsi/cm	Electrometric Method	151	-
Residual Chlorine ^{/2}	mg/l	Test Kit Method	0.15	-
Bicarbonate ^{/2}	mg/l	Calculation Method	51	-
Physical Appearance	Clear			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเข้ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อ้นดามันดาราร จำกัด	REPORT NO.	690514-234
PROJECT	อ้นดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69051893
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	7/5/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำจากถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	7/5/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	7/5/2026 - 14/05/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	14/05/2026


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานน้ำประปาตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบริโภคที่สะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“น้ำประปาดื่มได้” หมายความว่า น้ำประปาที่มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ระบบผลิตจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศนี้

ข้อ ๔ กำหนดคุณภาพน้ำประปา เพื่อรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้ โดยต้องมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเกณฑ์กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) คุณภาพน้ำทางกายภาพ

(ก) ความขุ่น (Turbidity) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕ เอ็นทียู

(ข) สีปรากฏ (Apparent color) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๕ แพลตตินัมโคบอลท์

(ค) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง ๖.๕ – ๘.๕

(๒) คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป

(ก) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) ความกระด้าง (Hardness as CaCO_3) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) ซัลเฟต (Sulfate) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) คลอไรด์ (Chloride) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(จ) ไนเตรท (Nitrate as NO_3^-) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ฉ) ไนไตรท์ (Nitrite as NO_2^-) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ช) ฟลูออไรด์ (Fluoride) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป

(ก) เหล็ก (Iron) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) แมงกานีส (Manganese) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) ทองแดง (Copper) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) สังกะสี (Zinc) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ

(ก) ตะกั่ว (Lead) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) โครเมียมรวม (Total chromium) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) แคดเมียม (Cadmium) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) สารหนู (Arsenic) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(จ)ปรอท (Mercury) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย

(ก) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < ๑.๑ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

(ข) อีโคไล (*Escherichia coli*) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < ๑.๑ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างคุณภาพน้ำประปาตามข้อ ๔ จะต้องเป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พรณพิมล วิปุลากร

อธิบดีกรมอนามัย

เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

พารามิเตอร์	หน่วยวัด	ค่ามาตรฐาน	วิธีวิเคราะห์
ด้านกายภาพ			
ความขุ่น (Turbidity)	เอ็นทียู	ไม่เกิน ๕	Nephelometry
สีปรากฏ (Apparent color)	แพลตตินัมโคบอลท์	ไม่เกิน ๑๕	Spectrophotometric-single-wavelength, visual comparison method
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	๖.๕ – ๘.๕	Electrometric method
ด้านเคมีทั่วไป			
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐๐	TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, Gravimetric, Electrometric method
ความกระด้าง (Hardness)	มิลลิกรัมต่อลิตร (as CaCO ₃)	ไม่เกิน ๓๐๐	EDTA titrimetric
ซัลเฟต (Sulfate)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๕๐	Turbidimetry, ion chromatography
คลอไรด์ (Chloride)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๕๐	Argentometry, ion chromatography
ไนเตรท (Nitrate)	มิลลิกรัมต่อลิตร (as NO ₃ ⁻)	ไม่เกิน ๕๐	Cadmium reduction, ion chromatography, spectrophotometry
ไนไตรท์ (Nitrite)	มิลลิกรัมต่อลิตร (as NO ₂ ⁻)	ไม่เกิน ๓	Cadmium reduction, ion chromatography, spectrophotometry
ฟลูออไรด์ (Fluoride)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๗	ion chromatography, SPADNS colorimetric method, ion-selective electrode
ด้านเคมี (โลหะหนัก)			
เหล็ก (Iron)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๓	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
แมงกานีส (Manganese)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๓	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
ทองแดง (Copper)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
สังกะสี (Zinc)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ)			
ตะกั่ว (Lead)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๑	AAS (graphite furnace), ICP
โครเมียมรวม (Total chromium)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๕	AAS (graphite furnace), ICP
แคดเมียม (Cadmium)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	AAS (graphite furnace), ICP
สารหนู (Arsenic)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๑	AAS (vapor generation technique), ICP, graphite furnace
ปรอท (Mercury)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๐๑	AAS (vapor generation technique), ICP, Automatic direct mercury analyzer
ด้านชีวภาพ			
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria)	ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	ไม่พบ	Presence-Absence Test
	เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	น้อยกว่า ๑.๑	MPN method
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i>)	ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	ไม่พบ	Presence-Absence Test
	เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	น้อยกว่า ๑.๑	MPN method

หมายเหตุ : - วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวัด

- คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) กำหนดให้มีที่ปลายเส้นท่อ ๐.๒ – ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตรใช้ในระบบการเผ่าระวังคุณภาพน้ำประปา

ภาคผนวก ง

ผลวิเคราะห์ Legionella Spp.



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันตามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690520-287
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69051894
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	7/5/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำจากถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	7/5/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	7/5/2026 - 20/05/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	20/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
<i>Legionella</i> spp. ^B	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

- B : Analitical by Subcontractor
- * : Limit of detection = 100 CFU/Liter



Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท อันตามันดารา จำกัด	REPORT NO.	690223-321
PROJECT	อันดารา วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท	SAMPLE NO.	69020560
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/2/2026
SAMPLING SOURCE	น้ำจากถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	5/2/2026
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	5/2/2026 - 23/02/2026
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	23/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
<i>Legionella</i> spp. ^B	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

- B : Analitical by Subcontractor
- * : Limit of detection = 100 CFU/Liter



Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ภาคผนวก จ

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ



ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
(Southern Lab & Engineering Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(6/107 Moo 9, Soi Sao Khem, Sakdi Dej Road, Vichit, Muang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๖๑
(Accreditation No. Testing 1661)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(Issue date : 31 August B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238

(Certification No. 22-LB0238)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

(Southern Lab & Engineering Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 1661

(Testing 1661)

ฉบับที่ 01

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(Valid from)

(15 August B.E.2565 (2022))

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570

(Until) (14 August B.E.2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำ (water) 2. น้ำเสีย (wastewater)	- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (total hardness as CaCO₃) 10 mg/L to 300 mg/L - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (total suspended solids, TSS) 10 mg/L to 500 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)



ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๑๐๓๒๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ต่อยอายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสนาเข็ม
ถนนคัคคิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ๑) นางกฤติกา ปัจฉิม | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นายอำนาจ จารณะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๒ |

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวผกาพรรณ วิศาล | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัฒน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นายกิตติชัย แก้วละเอียด | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๕ |
| ๔) นางสาวชลธิศา เพชรดำ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๗ |
| ๕) นายอดิสร สนิทรักษ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๘ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๙๒

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๑ ๐ ๓ ๒ ๒

ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
7	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

นาย อภิสิทธิ์

ภาคผนวก ฉ

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ

เล่มที่/Bank No./本號: _____

เลขที่/Bill No./單號: _____

นาย ชัยเดช จันทนา
๑๖/๖๖ ม.๖ พ.๖๖
อ.๖๖ จ.๖๖

ดังบัญชีแล้ว

บิลเงินสด

CASH SALE/現金單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

นาม 實號 Customer	ช. อินทามันตรา จำกัด.	วันที่ 日期 Date	๑๐/๐๑/๖๖
ที่อยู่ 住址 Address	๑๖ ม.๖ พ.๖๖ อ.๖๖ จ.๖๖		

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 金額	
1	ส่งบริการรถรับส่ง: ๖๖ ม.๖ ๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
	รวมเงิน Total 共 銀		๑๐,๐๐๐	

ผู้รับเงิน/Collector/收貨人

[Signature]

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

เลขที่/Serial No./單號. _____

นายธีรเดช ปานมา

96/25 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้

จังหวัดภูเก็ต 83150

ฉบับนี้แล้ว

บิลเงินสด

CASH SALE/現兌單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

WTM 寶號 41. อนุบาลเมือง จ. ภูเก็ต
 Customer
 ที่อยู่ 住址
 Address 108 หมู่ 6 ต. หนอง อ. ภูเก็ต จ. ภูเก็ต

วันที่ 日期 20/00/67
 Date

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 金額
1	อุปกรณ์การแพทย์: ห.ด. 69		10,000
รวม	รวมเงิน	รวมเงิน Total 共銀	10,000

ผู้รับเงิน/Collector/ 收貨人

ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

Thank You For Your Kind Attention

Thank You For Your Kind Attention

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

Thank You For Your Kind Attention

ภาคผนวก ช

ใบเสร็จรับเงินค่าสุบตะกอน

เลขที่
Bill No. 005

現兌單

วันที่ 28-4-89
Date

ทะเบียนการค้า 商標編號
Licence

ผู้รับเงิน 收銀人
Collector เกียรติศักดิ์ ชัยศักดิ์

เกียรติศักดิ์ ชัยภักดิ์
 233/77 ม.8 ต.ศรีสุนทร
 อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110
 081-0898050

เลขที่
 Bill No. 006

CASH SALE

บิลเงินสด

現兑單

นาม 寶號
 Name

นางก. อันทรา ใจอรัญญา ใจอรัญญา

วันที่ 日期
 Date

28-4-69

ที่อยู่ 住址
 Address

15, 15/27, 15/28 ม.6 ต.กมลา อ.กะทู้

ทะเบียนการค้า 商標編號

Commicence

จำนวน Quantity 數量	รายการ Description 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 金額
	เงินสด + เงินฝาก		6000 -
บาท Baht 銖	= บาทถ้วน =	รวมเงิน Total 共銀	6000 -

ผู้รับเงิน 收銀人
 Collector

เกียรติศักดิ์ ชัยภักดิ์

ภาคผนวก ซ

สำเนาใบเสร็จค่าใช้น้ำ



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000164904

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิเศษสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/699244085
วันเดือนปี : 08 พฤษภาคม 2569
เลขที่สุ่มน้ำ : 12160323003
ประเภทสุ่มน้ำ : 33-สถานบริการ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม สโมสร สนามกีฬาเอกชน สถานที่พัก อาคารเพื่อประกอบธุรกิจ
ชื่อสุ่มน้ำ : บจก.อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
ที่อยู่ : 15,15/27,1 ม.6 ถ.ภาคกลาง ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0994000164904
เส้นทาง : สำนักงานใหญ่
วันที่อ่านมาตรครั้งแรก : 01 เมษายน 2569
เลขมาตรครั้งแรก : 550,224
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้ : 01 พฤษภาคม 2569
เลขมาตรครั้งนี้ : 550,224
จำนวนที่ใช้ : 0 ลิตร

เดือน 05/2569	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(นกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบลอง)

ผู้รับเงิน น.ส.กรศิริ สีเหลา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

วันที่พิมพ์ 08 พ.ค. 2569 13:20:10



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000164904

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/699244086
วันเดือนปี : 08 พฤษภาคม 2569
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160298205
ประเภทผู้ใช้น้ำ : 38-การขอใช้น้ำชั่วคราว
ชื่อผู้ใช้น้ำ : บจก.ฮันดารา รีลอร์ท แอนด์ วิลล่า
ที่อยู่ : ซุ้มคราว ถ.ริมนาด ต.กมลา อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัว : 0835549014338
ผู้เสียภาษีอากร : สำนักงานใหญ่
เส้นทาง : 060030-689
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน : 01 เมษายน 2569
เลขมาตรครั้งก่อน : 637,955
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้ : 01 พฤษภาคม 2569
เลขมาตรครั้งนี้ : 637,955
จำนวนที่ใช้ : 0 ลิตร

เดือน 05/2569	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(นกรอเทียบสลิปหน้าบาททำสิบสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.กรศิริ จิเนลา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

วันที่พิมพ์ 08 พ.ค. 2569 13:20:10



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000164904

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ต.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/699170371
วันเดือนปี : 08 เมษายน 2569
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160323003
ประเภทผู้ใช้น้ำ : 33-สถานบริการ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สมาคมสโมสร สนามกีฬาเอกชน สถานที่พัก อาคารเพื่อประกอบธุรกิจ
ชื่อผู้ใช้น้ำ : บจก.อัมมดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
ที่อยู่ : 15,15/27,1 ม.6 ถนนคาเล-น่าย ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัว : 0835549014338
ผู้เสียภาษีอากร : สำนักงานใหญ่
เส้นทาง : 060030-681
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน : 01 เมษายน 2569
เลขมาตรครั้งก่อน : 550,224
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้ : 01 เมษายน 2569
เลขมาตรครั้งนี้ : 550,224
จำนวนที่ใช้ : 0 ลิตร

เดือน 04/2569	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หกร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบลบาท)

ผู้รับเงิน น.ส.กรศิริ ธีเหลา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

วันที่พิมพ์ 08 เม.ย. 2569 15:08:34



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000164904

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/6991703/2

วันเดือนปี : 08 เมษายน 2569

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160298205

ประเภทผู้ใช้น้ำ : 38-การขอใช้น้ำชั่วคราว

ชื่อผู้ใช้น้ำ : มจก.อินดรา ธีลธรทิ แอนด์ วิลล่า

ที่อยู่ : ซอยครว ถ.ริมน้ำ ต.กมลา อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัว : 0835549014338

ผู้เสียภาษีอากร : สำนักงานใหญ่

เส้นทาง : 060030-689

วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน : 01 มีนาคม 2569

เลขมาตรครั้งก่อน : 637,955

วันที่อ่านมาตรครั้งนี้ : 01 เมษายน 2569

เลขมาตรครั้งนี้ : 637,955

จำนวนที่ใช้ : 0 ลิตร

เดือน 04/2569	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(นกรอเทียบเคียงห้ามหาทำสืบสดางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.ภรศิริ จันเฒ่า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

วันที่พิมพ์ 08 เม.ย. 2569 15:08:34



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000164904

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิจิตรสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/699085619
วันเดือนปี : 05 มีนาคม 2569
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160323003
ประเภทผู้ใช้น้ำ : 33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ : บจก.อเนกธารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
ที่อยู่ : 15,15/27,1 ม.6 ต.นาตาล-นาดี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0835549014338
ผู้เสียภาษีอากร : เจ้าหน้าที่งานใหญ่
เส้นทาง : 060030-681
วันที่อ่านมาตรครั้งแรกก่อน : 01 กุมภาพันธ์ 2569
เลขมาตรครั้งแรกก่อน : 550,221
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้ : 01 มีนาคม 2569
เลขมาตรครั้งนี้ : 550,224
จำนวนที่ใช้ : 3,000 ลิตร

เดือน 03/2569	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.สุภรณ์ พรหมอยู่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

วันที่พิมพ์ 05 มี.ค. 2569 15:12:02



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000164904

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/699085620
วันเดือนปี : 05 มีนาคม 2569
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160298205
ประเภทผู้ใช้น้ำ : 38-การขอไปเช่าชั่วคราว
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นจก.อานดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
ที่อยู่ : ซอยทราย ต.วิชิต อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร : 0835549014338

เส้นทาง : สำนักงานใหญ่

วันที่อ่านมาตรครั้งแรก : 01 กุมภาพันธ์ 2569

เลขมาตรครั้งแรก : 637,955

วันที่อ่านมาตรครั้งนี้ : 01 มีนาคม 2569

เลขมาตรครั้งนี้ : 637,955

จำนวนที่ใช้ : 0 ลิตร

เดือน 03/2569	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หักลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099400016-4904

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/699010950
วันเดือนปี : 05 กุมภาพันธ์ 2569
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160323003
ประเภทผู้ใช้น้ำ : 33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ : บจก.อเนกธารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
ที่อยู่ : 15,15/27,1 ม.6 ต.นาเคเหลาะ-นาย
ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัว : 0825549014338
เลขหมายโทรศัพท์ : 060030-681

วันที่อ่านมาตรวัดครั้งก่อน : 01 มกราคม 2569

เลขมาตรวัดครั้งก่อน : 550,038

วันที่อ่านมาตรวัดครั้งนี้ : 01 กุมภาพันธ์ 2569

เลขมาตรวัดครั้งนี้ : 550,221

จำนวนที่ใช้ : 183,000 ลิตร

“เอกสารตัวจริงตามกฎหมายมูลค่าน้ำ”

เดือน 02/2569	
ค่าน้ำ	จำนวนเงิน (บาท)
ส่วนลด	5,620.50
ค่าบริการ	0.00
	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	5,970.50
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	417.94
รวมทั้งสิ้น	6,388.44

(หากพบสามรอยแปดสิบแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.กรศิริ จันทะ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

วันที่พิมพ์ 05 ก.พ. 2569 14:31:16



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000164904

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/699010951

วันเดือนปี : 05 กุมภาพันธ์ 2569

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160298205

ประเภทผู้ใช้น้ำ : 38-การขอใช้น้ำชั่วคราว

ชื่อผู้ใช้น้ำ : บจก.อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

ที่อยู่ : ซ้ำดราวด.ริมหาด ต.กมลา อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัว : 0835549014338

ผู้เสียภาษีอากร : สำนักงานใหญ่

เส้นทาง : 060030-689

วันที่อ่านมาตรครั้งแรกก่อน : 01 มกราคม 2569

เลขมาตรครั้งแรกก่อน : 637,788

วันที่อ่านมาตรครั้งนี้ : 01 กุมภาพันธ์ 2569

เลขมาตรครั้งนี้ : 637,955

จำนวนที่ใช้ : 167,000 ลิตร

เดือน 02/2569	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	5,084.50
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	5,434.50
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	380.42
รวมทั้งสิ้น	5,814.92

(ห้าพันแปดร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.ภรศิริ จีเหลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

วันที่พิมพ์ 05 ก.พ. 2569 14:31:16



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วัดสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/690010351
วันเดือนปี: 7 มกราคม 2569
เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 12160323003
ประเภทผู้ใช้น้ำ: 33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บจก.อันทารา รีสอร์ท แอนด์
วิลล่า
ที่อยู่: 15,15/27,1 ม.6 ถ.มาคาเล-น่าย
ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83000
เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร: 0835549014338
แนวทาง: สำนักงานใหญ่
หมายเลข: 060030-681
วันที่ผ่านมาตรครั้งแรก: 1 ธันวาคม 2568
เลขมาตรครั้งแรก: 549373
วันที่ผ่านมาตรครั้งนี้: 1 มกราคม 2569
เลขมาตรครั้งนี้: 550038
จำนวนที่ใช้: 665,000 ลิตร

เดือน 01/2569	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	22,223.75
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	22,573.75
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,580.16
รวมทั้งสิ้น	24,153.91

(สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.สุกฤษฎี พรหมอญ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

07 ม.ค. 2569 14:23:50



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ : WT1216/690010352
วันเดือนปี: 7 มกราคม 2569
เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 12160298205
ประเภทผู้ใช้น้ำ: 38-การขอใช้น้ำชั่วคราว
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บจก.อเนกธารา รีสอร์ท แอนด์
วิลล่า
ที่อยู่: ซ้ำคราว ถ.ริมหาด ต.กมลา
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัว: 0835549014338
ผู้เสียภาษีอากร: สำนักงานใหญ่
เส้นทาง: 060030-689
วันที่อ่านมาตรครั้งแรก: 1 ธันวาคม 2568
เลขมาตรครั้งแรก: 637178
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้: 1 มกราคม 2569
เลขมาตรครั้งนี้: 637788
จำนวนที่ใช้: 610,000 ลิตร

เดือน 01/2569	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	20,312.50
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	20,662.50
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,446.38
รวมทั้งสิ้น	22,108.88

(สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.สุกัญญา พรหมอยู่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

07 ม.ค. 2569 14:23:50

บั้งฟ้าภูธรน้ำ
คุณ เกศราภรณ์ สมนาน
129/4 ม.2 ต.เชิงทะเล อ.ตลาด จ.ภูเก็ต (โทร 081-978-7151)

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

ชื่อลูกค้า บริษัท อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 15,15/27,15/28 ม.6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 โทร 076-338-777 แฟกซ์ 076-338-947 TAX ID ; 0835549014338	วันที่ 26/02/2569
--	-------------------

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	น้ำใช้ (ฝั่ง Villa 6 ล้อ) ประจำเดือน มกราคม 2569	1,548 รด	550 บาท/คัน	851,400.00
2	น้ำใช้ (ฝั่ง Villa 10 ล้อ)	16 รด	1,100 บาท/คัน	17,600.00
3	น้ำใช้ (ฝั่ง Lobby 10 ล้อ)	148 รด	1,100 บาท/คัน	162,800.00
	(-- หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน --)	1,712 รด	รวมเงิน	1,031,800.00

วาศ สมนาน

ผู้รับเงิน

บึงฟารุกรถน้ำ

คุณ เกศราภรณ์ สมาน

129/4 ม.2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (โทร 081-978-7151)

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

ชื่อลูกค้า : บริษัท อंदารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ : 15,15/27,15/28 ม.6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 โทร : 076-338-777 แฟกซ์ : 076-338-947 TAX ID : 0835549014338	วันที่ 31/03/2569
---	-------------------

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	น้ำใช้ (ฝั่ง Villa 6 ล้อ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	1,036 รด	550 บาท/คัน	569,800.00
2	น้ำใช้ (ฝั่ง Villa 10 ล้อ)	202 รด	1,100 บาท/คัน	222,200.00
3	น้ำใช้ (ฝั่ง Lobby 10 ล้อ)	168 รด	1,100 บาท/คัน	184,800.00
	(-- เก็บแสวนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน --)	1,406 รด	รวมเงิน	976,800.00

เกศราภรณ์ 31/03/26

ผู้รับเงิน

บังฟารุกรณน้ำ
คุณ เกศราภรณ์ สมาน
129/4 ม.2 ต.เจิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต (โทร 081-978-7151)

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

ชื่อลูกค้า : บริษัท อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ : 15,15/27,15/28 ม.6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 โทร : 076-338-777 แฟกซ์ : 076-338-947 TAX ID : 0835549014338	วันที่ 05/05/2569
--	-------------------

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	น้ำใช้ (ฝั่ง Villa 6 ล้อ) ประจำเดือน มีนาคม 2569	1,237 รถ	550 บาท/คัน	680,350.00
2	น้ำใช้ (ฝั่ง Villa 10 ล้อ)	167 รถ	1,100 บาท/คัน	183,700.00
3	น้ำใช้ (ฝั่ง Lobby 10 ล้อ)	168 รถ	1,100 บาท/คัน	184,800.00
	(-- หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน --)	1,572 รถ	รวมเงิน	1,048,850.00

กศราภรณ์ 05/05/69

ผู้รับเงิน

บังฟารุกรหน้า

คุณ เกศราภรณ์ สมาน

129/4 ม.2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (โทร 081-978-7151)

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

ชื่อลูกค้า : บริษัท อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ : 15,15/27,15/28 ม.6 ต.ถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83150 โทร : 076-338-777 แฟกซ์ : 076-338-947 TAX ID : 0835549014338	วันที่ 25/06/2569
---	-------------------

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	น้ำใช้ (ฝั่ง Villa 6 ล้อ) ประจำเดือน เมษายน 2569	800 รด	650 บาท/คัน	520,000.00
2	น้ำใช้ (ฝั่ง Villa 10 ล้อ)	304 รด	1,200 บาท/คัน	364,800.00
3	น้ำใช้ (ฝั่ง Lobby 10 ล้อ)	191 รด	1,200 บาท/คัน	229,200.00
	(-- หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน --)	1,295 รด	รวมเงิน	1,114,000.00

Duthe

ผู้รับเงิน

ภาคผนวก ณ

เอกสารตรวจสอบระบบแจ้งเตือน

และระงับอัคคีภัย

ลำดับ	รหัส	สถานที่	ชนิดที่ดิน/ประเภท	แผนผังการตรวจสอบ								หมายเหตุ	
				ชายฝั่ง	คันบัง	ตัว	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต	เขต
				ปท	ร	ปท	ร	ปท	ร	ปท	ร	เขต	เขต
Villa 12													
1	V038	หน้าห้องครัว (ห้องเก็บของใต้บันได)	ซีโอทู										2010
2	V039	ห้องคอนกรีต	ผงเคมีแห้ง										2010
3	V040	สโตร์เก็บ	ผงเคมีแห้ง										2018
4	V041	ตู้คอนกรีตระบบโพะสาม											
Villa 15													
1	V042	ด้านหลังด้านอาคาร	ผงเคมีแห้ง										2018
2	V043	ห้องใต้บันได ก่อนเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง										2025
3	V044	ตู้คอนกรีตระบบโพะสาม											2025
Villa 16													
1	V045	ห้องเก็บของใต้บันได	ซีโอทู										2007
2	V046	ห้องเก็บของใต้บันได	ผงเคมีแห้ง										2007
3	V047	ห้องเก็บของใต้บันได	ซีโอทู										2007
4	V048	ตู้คอนกรีตระบบโพะสาม											
Villa 17													
1	V049	หน้าห้องครัว	ซีโอทู										2010
2	V050	หน้าห้องนอน 1, 2, 3	ผงเคมีแห้ง										2010
3	V051	หน้าห้องนอน	ผงเคมีแห้ง										2010
4	V052	ห้องคอนกรีต	ผงเคมีแห้ง										2010
5	V053	ห้องคอนกรีต	ผงเคมีแห้ง										2010
6	V054	ห้องเก็บของใต้บันได	ผงเคมีแห้ง										2008
7	V055	ตู้คอนกรีตระบบโพะสาม											OK
Villa 18													
1	V056	ห้องคอนกรีต	ซีโอทู + เคมีแห้ง										2006
2	V057	ห้องเก็บ	ซีโอทู										2006
3	V058	หน้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง										2019
4	V059	ตู้คอนกรีตระบบโพะสาม											
Villa 19													
1	V060	ห้องเก็บของใต้บันได	ซีโอทู										2008
2	V061	หน้าห้องนอนชั้นบ้าน	ผงเคมีแห้ง										2008
		หลังห้องครัว	ผงเคมีแห้ง										2020
		ประตูทางเข้าห้องนอน	ผงเคมีแห้ง										2020
3	V062	ตู้คอนกรีตระบบโพะสาม											OK
Villa 20													
1	V063	หน้าห้องนอนชั้นบ้าน	ซีโอทู										2024
2	V064	ในลานจอดรถ	ผงเคมีแห้ง										
3	V065	ห้องคอนกรีต	ซีโอทู										2008
4	V066	ห้องคอนกรีต	ผงเคมีแห้ง										
5	V067	ห้องเก็บของใต้บันได	เคมีแห้ง										OK
6	V067	ตู้คอนกรีตระบบโพะสาม											
Villa 21													
1	V068	ห้องคอนกรีต	ผงเคมีแห้ง										2008
2	V069	สโตร์เก็บ	ผงเคมีแห้ง										OK
3	V070	ตู้คอนกรีตระบบโพะสาม											OK

มีรายการ

OK

OK

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่ Common Area	ชนิดถังเก็บเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				สายฉีด		ถังเก็บ		ตัวถัง		ฝาครอบ		ถังรอง				
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
1	V104	บ่อน้ำหน้าวัดท่า - ขวัญ	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025
2	V105	บ่อน้ำหน้าวัดท่า - ขวัญ	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025
3	V106	บ่อน้ำหน้าวัดท่า - ขวัญ	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
4	V107	บ่อน้ำหน้าวัดท่า	ถังเก็บน้ำ 2 ถัง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2024
5	V108	บ่อน้ำหน้าวัด 2	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025
6	V109	บ่อน้ำหน้าวัด วัดพุทธสถาน	ถังเก็บน้ำ 2 ถัง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025
7	V110	บ่อน้ำหน้าวัด	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
8	V111	บ่อน้ำหน้าวัด วัดพุทธสถาน	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
9	V112	บ่อน้ำหน้าวัด	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2022
10	V113	บ่อน้ำหน้าวัด - วัดพุทธ	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2011
11	V114	บ่อน้ำหน้าวัด วัดพุทธ	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
12	V115	บ่อน้ำหน้าวัด - วัดพุทธ	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025
13	V116	บ่อน้ำหน้าวัด - วัดพุทธ	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2008
14	V117	บ่อน้ำหน้าวัด - วัดพุทธ	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
15	V118	บ่อน้ำหน้าวัด วัดพุทธ	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
16	V119	บ่อน้ำหน้าวัด วัดพุทธ	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
17	V120	บ่อน้ำหน้าวัด วัดพุทธ	ถังเก็บน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025

ตรวจสอบโดย : 20.1.26

ลำดับ	รหัสถึง	สถานที่	ชนิดภัยดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ				
				สายฉีด		ถังดับจับ		ตัวถัง		เครื่องหมาย		สิ่งกีดขวาง			อายุของถัง			
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่มี	มี	ไม่มี		5 ปี	10 ปี		
		Common Area																
41	R078	ป้อมดับเพลิงข้างเข้า	ผงเคมีแห้ง	/									/					2013
42	R079	ห้องเบสเม้น	ผงเคมีแห้ง	/									/					2010
43	R080	แอดมิน FO ก่อนขึ้นชั้นบน	ชาเลดรอน (ถังสีเขียว)	/									/					2010
44	R081	ในห้องลิฟท์เวอร์ FO	ชาเลดรอน (ถังสีเขียว)	/									/					2010
45	R082	หน้าห้อง MDB ทางขึ้นออฟฟิศเอที	ชาเลดรอน (ถังสีเขียว)	/									/					2010
46	R083	หน้าออฟฟิศเอที	ชาเลดรอน (ถังสีเขียว)	/									/					2010
47	R084	หน้าห้องยูนิฟอรัม	ผงเคมีแห้ง	/									/					2013
48	R085	หน้าห้องลิฟท์ทางผ่านเบี่ยง	ผงเคมีแห้ง	/									/					2010
49	R086	ในห้องลิฟท์เวอร์ห้องวงจร	ชาเลดรอน (ถังสีเขียว)	/									/					2010
50	R087	หน้าห้องลิฟท์แม่เหล็ก	ผงเคมีแห้ง 2	/									/					2025
51	R088	หน้าห้องเก็บขยะ	ผงเคมีแห้ง	/									/					2019
52	R089	โหลดลิ้ง	ผงเคมีแห้ง	/									/					2010
53	R090	โหลดลิ้ง	ชาเลดรอน (ถังสีเขียว)	/									/					2010
54	R091	หน้าห้องสโตร์ F&B	ผงเคมีแห้ง	/									/					2013
55	R092	ข้างห้องอาหารลิฟท์ด้านขวา	ผงเคมีแห้ง	/									/					2024
56	R093	ห้องลิฟท์การ์ด / ห้องเก็บ	ผงเคมีแห้ง	/									/					2024
57	R094	ห้องลิฟท์การ์ด / ห้องเก็บ	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/									/					2022
58	R095	ป้อมดับเพลิง 3	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/									/					2022
59		หน้าห้องเจน 2	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/									/					2024
60	R096	บริเวณทางเดิน	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/									/					2024
61	R097	บริเวณทางเดิน	ผงเคมีแห้ง	/									/					2013
62	R098	ในห้องเย็น	ชาเลดรอน (ถังสีเขียว)	/									/					2010
63	R099	ในห้องลิฟท์เวอร์ชั้นล่างซ้าย	ชาเลดรอน (ถังสีเขียว)	/									/					2010
64	R100	ในห้องลิฟท์เวอร์ชั้นล่างซ้าย	ชาเลดรอน (ถังสีเขียว)	/									/					2010
65	R101	บริเวณข้างประตูหน้าออฟฟิศ F&B	ซีโอทู CO2	/									/					
66	R102	ห้องครัว / ลิฟท์ 1	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/									/					
67	R103	ห้องครัว / ลิฟท์ 2	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/									/					2024
68	R104	ห้องครัว / ลิฟท์ 3	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/									/					2022
69	R105	ในห้องครัวเบสเม้น	ผ้าห่มดับเพลิง	/									/					2025
70	R106	ออฟฟิศ Spa Manager	ชาเลดรอน (ถังสีเขียว)	/									/					2010
71	R107	ห้องเก็บของสเปก	ผงเคมีแห้ง	/									/					2010
72	R108	ประตูหลังห้องลิฟท์	ชาเลดรอน (ถังสีเขียว)	/									/					2010
73	R109	ตู้เก็บขยะด้านหลังลิฟท์ออกดับเพลิง F&B	ผงเคมีแห้ง	/									/					2010
74	R110	ห้องเก็บขยะด้านหลังลิฟท์ออกดับเพลิง F&B	ผงเคมีแห้ง	/									/					
75	R111	ลิฟท์ลิฟท์เบสเม้นออฟฟิศ F&B ลิฟท์ลิฟท์	ผงเคมีแห้ง	/									/					2008

ตรวจสอบโดย: 19/1/26

Fire Hose Check List in Residences .January 2026

ลำดับ	สถานที่	อุปกรณ์	ผลการทดสอบ
	บล็อก 1		
1	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
2	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
3	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 2		
4	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
5	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
6	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 3		
7	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
8	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
9	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 4		
10	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
11	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
12	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 5		
13	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
14	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
15	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 6		
16	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
17	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
18	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 7		
19	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าซุ้ม 711	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 8		
20	ในตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงหน้าซุ้ม 811	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK

Fire Alarm Control Panel Check List in Villa January 2026

ANDARA
resort • villas

No.	Location	Result of Check	Check Date
1	Villa 1&2	OK	20/01/26
2	Villa 3A	OK	11
3	Villa 3B	OK	11
4	Villa 5	OK	11
5	Villa 6	OK	20/01/26
6	Villa 7		
7	Villa 8	OK	20/01/26
8	Villa 9	OK	11
9	Villa 10	OK	11
10	Villa 11	OK	20/01/26
11	Villa 12		
12	Villa 15		
13	Villa 16		
14	Villa 17	OK	20/01/26
15	Villa 18		
16	Villa 19	OK	20/01/26
17	Villa 20	OK	11
18	Villa 21	OK	20/01/26
19	Villa 22	OK	11
20	Villa 23	OK	20/01/26
21	Villa 25	OK	11
22	Villa 26		
23	Villa 27	OK	20/01/26
24	Villa 28	OK	20/01/26
25	Villa 29		
26	Villa 30	OK	20/01/26

Checked by

9/605

ตารางเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....January 2026..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ผลการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สายฉีด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
Villa 1&2										
1	V001	ทางเข้าวิลล่า	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		2010
2	V002	ห้องนอนใหญ่	ฮาโลรอน	✓		✓		✓		2014
3	V003	ห้องนอนใหญ่	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		2014
4	V004	ทางห้องครัว	ซีไอทู	✓		✓		✓		2010
5	V005	ทางห้องครัว	โฟม	✓		✓		✓		2014
6	V006	ห้องเก็บของทางเดินไปชั้นล่าง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		2014
7	V007	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม								OK
Villa 3A										
1	V008	ทางเดินเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		2013
2	V009	ห้องนอนใหญ่	ซีไอทู	✓		✓		✓		2010
3	V010	ทางเดินเข้าห้องครัว	โฟม	✓		✓		✓		2010
4	V011	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม								OK
Villa 3B										
1	V012	ทางเดินเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		OK
2	V013	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม								OK
Villa 5										
1	V014	หน้าห้องครัว	ซีไอทู	✓		✓		✓		2010
2	V015	ห้องนอนใหญ่	ซีไอทู	✓		✓		✓		2010
3	V016	ชั้นล่างทางห้องนอน 6	ซีไอทู	✓		✓		✓		2010
4	V017	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม								OK
Villa 7										
1	V018	ห้องนอนใหญ่	ซีไอทู	✓		✓		✓		2008
2	V019	หน้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		2008
3	V020	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม								
Villa 6										
1	V021	สโตร์เก็บของห้องนอน	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		2010
2	V022	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม								OK
Villa 8										
1	V023	ห้องนอนใหญ่	ซีไอทู	✓		✓		✓		2010
2	V024	สโตร์เก็บ	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		2023
3	V025	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม								OK
Villa 9										
1	V026	ห้องนอนใหญ่/Office	ซีไอทู	✓		✓		✓		2010
2	V027	สโตร์เก็บ	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		2010
3	V028	ทางเข้าห้องนอนชั้นล่าง	ซีไอทู	✓		✓		✓		2013
4	V029	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม								OK
Villa 10										
1	V030	ห้องนอนใหญ่/ห้องเก็บ	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		2014
2	V031	ศาลาบาบิวด์	ซีไอทู	✓		✓		✓		
3	V032	ห้องนอนใหญ่	ซีไอทู	✓		✓		✓		
4	V033	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม								OK
Villa 11										
1	V034	หน้าห้องครัว	ซีไอทู	✓		✓		✓		2010
2	V035	ห้องนอนใหญ่	ซีไอทู	✓		✓		✓		2010
3	V036	สโตร์เก็บ	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		2025
4	V037	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม								OK

→ ห้องเก็บของ

→ ห้องเก็บของ

→ ห้องเก็บของ

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ					
				ตายสนิท		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง							
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด						
		Villa 22	สีโอทู 25 ลิ																
1	V071	ห้องนอนโทรล	สีโอทู 25 ลิ	✓		✓										✓			2018
2	V072	ห้องนอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	✓		✓										✓			2018
3	V073	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	สีโอทู+เคมีแห้ง	✓		✓										✓			2025
4	V074	สโตร์เก็บ	สีโอทู	✓		✓										✓			OK
5	V075	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม																	
		Villa 23																	
1	V076	ห้องนอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	✓		✓										✓			2010
2	V077	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม																	OK
		Villa 25																	
1	V078	ห้องนอนโทรล	สีโอทู	✓		✓										✓			2010
2	V079	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	สีโอทู	✓		✓										✓			2015
3	V080	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ผงเคมีแห้ง	✓		✓										✓			2025
4	V081	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม																	OK
		Villa 26																	
1	V082	หน้าห้องครัว	สีโอทู																2008
2	V083	ห้องนอนโทรล	สีโอทู																2008
3	V084	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ผงเคมีแห้ง+สีโอทู																2008
4	V085	หน้าห้องนอน 5 ชั้นล่าง	ผงเคมีแห้ง																2025
5	V086	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม																	
		Villa 27																	
1	V087	หน้าห้องนอน 3 ชั้นล่าง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓										✓			2025
2	V088	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	สีโอทู	✓		✓										✓			2010
3	V089	หน้าลิฟท์ ชั้น 2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓										✓			2025
4	V090	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม																	OK
		Villa 28																	OK
1	V091	ห้องนอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	✓		✓										✓			OK
2	V092	ทางเข้าห้องนอน 3 ชั้นล่าง	สีโอทู	✓		✓										✓			OK
3	V093	หน้าห้องนอนมาสเตอร์ 2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓										✓			OK
4	V094	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม																	OK
		Villa 29																	
1	V095	ห้องนอนโทรล	สีโอทู																2000
2	V096	ห้องนอนโทรล	ผงเคมีแห้ง																2010
3	V097	ห้องบัน	สีโอทู																2000
4	V098	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม																	
		Villa 30																	
1	V099	ห้องนอนโทรล	สีโอทู	✓		✓										✓			2010
2	V100	ห้องนอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	✓		✓										✓			2010
3	V101	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	สีโอทู	✓		✓										✓			2010
4	V102	ห้องนอนโทรล	สีโอทู	✓		✓										✓			2010
5	V103	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม																	OK

หน้าห้องครัว

สีโอทู 25 10.11.25

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน...January 2026.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ	
					สายฉีด	ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง
						ปกติ	ชำรุด									
1	S001	Canteen / แคนทีน	Fire Extinguisher	Foam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
2		Canteen / แคนทีน	Fire blanket	Blanket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	S002	In front of lokers / หน้าล็อกเกอร์	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	S003	Garbage room / ห้องขยะ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Workshop ซ่าง	Fire Extinguisher	C02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Workshop ซ่าง	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Workshop ซ่าง	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	S004	ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	S005	Guardhouse 1 Entrance	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	S006	V7 MDB Room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	S007	V7 Laundry Room / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	S008	V7 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	C02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	S009	V7 Disco / ดิสโก้	Fire Extinguisher	C02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	S010	V7 Gas Store / ห้องแก๊ส	Fire Extinguisher	C02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	S011	V7 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	S012	V8 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	S013	V8 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	S014	V8 Store 1 / ห้องเก็บของ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	S015	V8 Upper level / ชั้นบน	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	S016	V8 Pump room / ห้องปั๊ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	S017	V9 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	S018	V9 MDB / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	S019	V9 in front of Maid / หน้าห้องแม่	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	S020	V9 Pump room / ห้องปั๊ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	S021	V10 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	S022	V10 Pump room / ห้องปั๊ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	S023	V10 Master / ห้องนอนใหญ่	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	S024	V10 Maid quarter	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	S025	V10 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	C02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	S026	V11 LPG room / ห้องแก๊ส แอลพีจี	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31		V11 Kitchen / ครัว	Fire blanket	Blanket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
32	S027	V11 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	S028	V11 Maid room / ห้องแม่	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	S029	V11 Control room / ห้องควบคุม	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	S030	V11 Laundry / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	S031	V11 Pump room / ห้องปั๊ม	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	S032	V11 BBQ station / บาร์บีคิว	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	S033	V11 Garage / โรงรถ	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	S034	V6 ห้องแก๊ส	Fire Extinguisher	Fireade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	S035	V6 ห้อง MDB	Fire Extinguisher	Fireade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	S036	V6 ห้องครัว	Fire Extinguisher	C02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	S037	V6 เตาแก๊สข้างโรงรถ	Fire Extinguisher	Fireade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย :

20/1/26

ตารางเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน..... January 2025..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				สายฉีด		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง				
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด		อายุของถัง	ปี
1	R038	บล็อก 1	ชั้น 1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2013
2	R039		ชั้น 1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2013
3	R040		ชั้น 2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2013
4	R041		ชั้น 3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2013
5	R042		ใต้ถุนบล็อก 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	R043	บล็อก 2	ชั้น 1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2015
7	R044		ชั้น 1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2015
8	R045		ชั้น 2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2015
9	R046		ชั้น 3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2015
10	R047		ใต้ถุนบล็อก 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2011
11	R048	ใต้ถุนบล็อก 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2011
12	R049	ใต้ถุนบล็อก 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
13	R050	ใต้ถุนบล็อก 2 หน้าสโตร์ข้าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
14	R051	ใต้ถุนบล็อก 2 หน้าสโตร์ข้าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
15	R052	บล็อก 3	ชั้น 1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
16	R053		ชั้น 1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
17	R054		ชั้น 2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
18	R055		ชั้น 3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
19	R056		ใต้ถุนบล็อก 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
20	R057	ใต้ถุนบล็อก 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
21	R058	ใต้ถุนบล็อก 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
22	R059	บล็อก 4	ชั้น 1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2014
23	R060		ชั้น 1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2014
24	R061		ชั้น 2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2014
25	R062		ชั้น 3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2014
26	R063		ใต้ถุนบล็อก 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2014
27	R064	บล็อก 5	ชั้น 1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2011
28	R065		ชั้น 1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2011
29	R066		ชั้น 2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2011
30	R067		ชั้น 3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2011
31	R068		ใต้ถุนบล็อก 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
32	R069	บล็อก 6	ชั้น 1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2011
33	R070		ชั้น 1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2011
34	R071		ชั้น 2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2011
35	R072		ชั้น 3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2011
36	R073		ใต้ถุนบล็อก 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2011
37	R074	บล็อก 7	ในห้องคอนกรีตใต้ถุนบล็อก 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
38	R075		ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิงหน้าชั้น 711	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2013
39	R076	บล็อก 8	หน้าห้องคอนกรีตใต้ถุนบล็อก 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
40	R077		ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิงหน้าชั้น 811	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010

Fire Extinguisher Check List in Residences

ตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน.....January 2026..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		ภาวแรงดัน		สิ่งกีดขวาง			
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		อายุของถัง 5 ปี 10 ปี
1	R001	111	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2010
2	R002	112 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2010
3	R003	121 C/N	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2010
4	R004	122 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
5	R005	131	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
6	R006	132	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
7	R007	211 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
8	R008	212	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
9	R009	221	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
10	R010	222 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
11	R011	231	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2020
12	R012	232	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
13	R013	311	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2010
14	R014	312	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2023
15	R015	321	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2023
16	R016	322	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
17	R017	331 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2023
18	R018	332 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2023
19	R019	411 C/O	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2010
20	R020	C/O 412 Owner C/N	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
21	R021	421 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
22	R022	422	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
23	R023	431 C/N	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
24	R024	432 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
25	R025	C/O 511 C/N	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2010
26	R026	512	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2024
27	R027	521	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
28	R028	522	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
29	R029	531	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
30	R030	532	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
31	R031	611 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
32	R032	621 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
33	R033	631 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
34	R034	711	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
35	R035	721	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			
36	R036	811 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			2010
37	R037	821	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/			

ตรวจสอบโดย: ศ.ท.อ. ๑๐/๐๑/๑๖

ถังดับเพลิง 15 ลิตร ๑๕๕

Fire Extinguisher Check List in Residences

ANDARA
resort.villas

ตารางเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....February 2026..... Area.....

รหัสดัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ				
			ตายผิด		กันบั้งกับ		ตัวถัง		เกอแรงดัน		สิ่งกีดขวาง			อายุของถัง			
			ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด		มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี
1	R001	111 11A	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					2010
2	R002	112 Owner 11A	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					2010
3	R003	121 11A	ผงเคมีแห้ง														2010
4	R004	122 Owner 11A	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					
5	R005	131 11A	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					
6	R006	132 11A	ผงเคมีแห้ง														
7	R007	211 Owner	ผงเคมีแห้ง														
8	R008	212	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					
9	R009	221 11A	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					
10	R010	222 Owner	ผงเคมีแห้ง														
11	R011	231 11A	ผงเคมีแห้ง														2020
12	R012	232 11A	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					2010
13	R013	311 11A	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					2023
14	R014	312 11A	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					2023
15	R015	321 11A	ผงเคมีแห้ง														
16	R016	322 11A	ผงเคมีแห้ง														
17	R017	331 Owner	ผงเคมีแห้ง														
18	R018	332 11A	ผงเคมีแห้ง														2023
19	R019	411 11A	ผงเคมีแห้ง														2023
20	R020	412 Owner 11A	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					2010
21	R021	421 Owner 11A	ผงเคมีแห้ง														
22	R022	422 11A	ผงเคมีแห้ง														
23	R023	431	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					
24	R024	432 Owner 11A	ผงเคมีแห้ง														
25	R025	511 11A	ผงเคมีแห้ง														
26	R026	512 11A	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					2010
27	R027	521 11A	ผงเคมีแห้ง														2024
28	R028	522 11A	ผงเคมีแห้ง														
29	R029	531 11A	ผงเคมีแห้ง														
30	R030	532 11A	ผงเคมีแห้ง														
31	R031	611 Owner 11A	ผงเคมีแห้ง														
32	R032	621 Owner 11A	ผงเคมีแห้ง														
33	R033	631 Owner	ผงเคมีแห้ง														
34	R034	711	ผงเคมีแห้ง														
35	R035	721 11A	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓					
36	R036	811 Owner 11A	ผงเคมีแห้ง														2010 2010
37	R037	821	ผงเคมีแห้ง 2														

[illegible]

ลำดับ	รหัสถึง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ								หมายเหตุ			
				สายฉีด		ถังเก็บกับ		ตัวถัง		เอกสารต้น			สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด		มี	ไม่มี	
Common Area															
41	R078	ป้อมลิโอบบ้านเจ้า	ผงเคมีแห้ง	✓										2013	
42	R079	ห้องสมุดแผน	ผงเคมีแห้ง	✓										2010	
43	R080	แอดมิน FO ก่อนขึ้นบันน	ซาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓										2010	
44	R081	ในห้องสีฟเวอร์ FO	ซาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓										2010	
45	R082	หน้าห้อง MDB ทางขึ้นออฟฟิศ	ซาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓										2010	
46	R083	หน้าออฟฟิศ	ซาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓										2010	
47	R084	หน้าห้องเย็น	ผงเคมีแห้ง	✓										2010	
48	R085	หน้าห้องลดพนักงานหญิง	ผงเคมีแห้ง	✓										2013	
49	R086	ในห้องสีฟเวอร์กรัลลวงจรถิด	ซาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓										2010	
50	R087	หน้าห้องสตร์	ผงเคมีแห้ง 2	✓										2025	
51	R088	หน้าห้องเก็บขยะ	ผงเคมีแห้ง	✓										2019	
52	R089	โหลด	ผงเคมีแห้ง	✓										2010	
53	R090	โหลด	ซาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓										2010	
54	R091	หน้าห้องสตร์ F&B	ผงเคมีแห้ง	✓										2013	
55	R092	ข้างห้องอาหารจัดคั่นสรวบ	ผงเคมีแห้ง	✓										2024	
56	R093	ห้องสตร์กรัด / ห้อง	ผงเคมีแห้ง	✓										2024	
57	R094	ห้องสตร์กรัด / ห้อง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓										2022	
58	R095	ป้อมรถบลิอ	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓										2024	
59		หน้าห้อง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓											
60	R096	บริเวณทาง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓											
61	R097	บริเวณทาง	ผงเคมีแห้ง	✓										2013	
62	R098	ในห้อง	ซาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓										2010	
63	R099	ในห้องสีอกรเกรน	ซาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓										2010	
64	R100	ในห้องสีอกรเกรน	ซาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓										2010	
65	R101	บริเวณข้างประตูหน้าออฟฟิศ F&B	ซีโอทู CO2	✓											
66	R102	ห้อง	ใหม่	✓											
67	R103	ห้อง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓										2024	
68	R104	ห้อง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓										2022	
69	R105	ในห้อง	ผ้าพันคลุมไฟ	✓										2025	
70	R106	ออฟฟิศ Spa Manager	ซาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓										2010	
71	R107	ห้องเก็บของ	ผงเคมีแห้ง	✓										2010	
72	R108	ประตูห้อง	ซาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓										2010	
73	R109	ตู้เก็บสรวบ	ผงเคมีแห้ง	✓										2010	
74	R110	ห้องเก็บสรวบ	ผงเคมีแห้ง	✓										2010	
75	R111	สตร์	ผงเคมีแห้ง	✓										2008	

ตรวจสอบโดย : 21/1/26

ความชื้นดินเปลี่ยนแปลงประจำเดือน..... February 2026..... Area.....

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	รหัส	สถานที่	ชนิดภัยพิบัติ	แผนการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				สายฉีด	ค้นบ่งกับ				ตัวถัง	กองแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง
					ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด		ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
		Common Area												
1	V104	บิโอมหน้าวัดล่าง - ขาขึ้น	ผงเคมีแห้ง	✓	✓		✓			✓			✓	2025
2	V105	บิโอมหน้าวัดล่าง - ขาขึ้น	ผงเคมีแห้ง	✓	✓		✓			✓			✓	2025
3	V106	บิโอมหน้าวัดล่าง - ขาลง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓		✓				✓	✓		2010
4	V107	ห้องเจน บิโอมหน้า	ฮาโลตรอน 2 ถึง	✓	✓		✓			✓			✓	2024
5	V108	บิโอมสิ่งศักดิ์ 2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓		✓			✓			✓	2025
6	V109	ห้องเจน Bmity ไกลออฟฟิศคนสวน	ฮาโลตรอน 2 ถึง	✓	✓		✓			✓			✓	2025
7	V110	ไนออฟฟิศคนสวน	ฮาโลตรอน	✓	✓		✓			✓			✓	2010
8	V111	ห้อง MDB ได้ออฟฟิศคนสวน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓		✓			✓			✓	2010
9	V112	หน้าประตูคนขึ้น	อาท Fireade (ถังสีเขียว)	✓	✓		✓			✓			✓	2022
10	V113	หน้าห้องช่าง - เวิร์คชอป	ฮาโลตรอน	✓	✓		✓			✓			✓	2011
11	V114	ห้องสไตร์กับสเฟส 2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓		✓			✓			✓	2010
12	V115	ในห้องครัว - แคต	ไฟรีอา เตียว	✓	✓		✓			✓			✓	2025
13	V116	ในห้องครัว - แคต	โฟม	✓	✓		✓			✓			✓	2008
14	V117	ในห้องครัว - แคต	ผ้าคลุมไฟ	✓	✓		✓			✓			✓	2010
15	V118	หน้าห้องยูนิฟอร์มเฟส 2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓		✓			✓			✓	2010
16	V119	หน้าออฟฟิศแม่บ้าน	ฮาโลตรอน	✓	✓		✓			✓			✓	2010
17	V120	ไนตู้เก็บชุดและอุปกรณ์เพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓		✓			✓			✓	2025

ตรวจสอบโดย : SA
10, 9, 26

Fire Alarm Control Panel Check List in Villa February 2026



No.	Location	Result of Check	Check Date
1	Villa 1&2		
2	Villa 3A		
3	Villa 3B	ok	4 20/2/26
4	Villa 5	ok	
5	Villa 6		
6	Villa 7	ok	20/2/26
7	Villa 8		
8	Villa 9	ok	21/2/26
9	Villa 10	ok	
10	Villa 11		
11	Villa 12	ok	21/2/26
12	Villa 15		
13	Villa 16	ok	21/2/26
14	Villa 17	ok	4 20/2/26
15	Villa 18	ok	
16	Villa 19		
17	Villa 20	ok	4 20/2/25
18	Villa 21	ok	
19	Villa 22	ok	
20	Villa 23	ok	
21	Villa 25	ok	
22	Villa 26	ok	
23	Villa 27	ok	
24	Villa 28	ok	
25	Villa 29		
26	Villa 30	ok	20/2/26

Checked by

: PAT.

Fire Hose Check List in Residences .February 2026

ลำดับ	สถานที่	อุปกรณ์	ผลการทดสอบ
	บล็อก 1		
1	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
2	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
3	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
	บล็อก 2		
4	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
5	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
6	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
	บล็อก 3		
7	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
8	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
9	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
	บล็อก 4		
10	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
11	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
12	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
	บล็อก 5		
13	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
14	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
15	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
	บล็อก 6		
16	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
17	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
18	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
	บล็อก 7		
19	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าซุ้ม 711	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
	บล็อก 8		
20	ในตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงหน้าซุ้ม 811	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok

คอมมอนแอเรีย

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	หมายเหตุ
21	ข้างห้องคิดคลับ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
22	ลานจอดรถบักกั๊รมเซอร์วิส	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
23	ประตูทางเข้าสโตร์เบล	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
24	ทางไปห้องยิม	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK

ตรวจสอบโดย : PT
21 / 2 / 26

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน...February 2026.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					สายฉีด		คันบังคับ		หัวฉีด		เครื่องดับ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด						ปกติ	ชำรุด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	S001	Canteen / แคนทีน	Fire Extinguisher	Foam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย : 984

21/2/26

Fire Extinguisher Check List in Residences

ANDARA
resort.villas

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....March 2026.....Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	R001	111	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
2	R002	112 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
3	R003	121	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
4	R004	122 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/12/25
5	R005	131	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/12/25
6	R006	132	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/12/25
7	R007	211 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/12/25
8	R008	212	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/12/25
9	R009	221	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/12/25
10	R010	222 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16/12/25
11	R011	231	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2020
12	R012	232	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2020
13	R013	311	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
14	R014	312	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
15	R015	321	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
16	R016	322	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
17	R017	331 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
18	R018	332 r	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023
19	R019	411	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
20	R020	412 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
21	R021	421 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
22	R022	422	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
23	R023	431	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
24	R024	432 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
25	R025	511	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
26	R026	512	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
27	R027	521	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
28	R028	522	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
29	R029	531	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
30	R030	532	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
31	R031	611 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
32	R032	621 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
33	R033	631 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
34	R034	711	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
35	R035	721	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
36	R036	811 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
37	R037	821	ผงเคมีแห้ง 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010 2010

ตรวจสอบโดย : _____

ตารางเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....March 2026..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				สายฉีด	คันบังคับ		ตัวถัง	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ถังวัด	ถังวัด
1	R038	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	โฟม (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2013
2	R039	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2013
3	R040	ชั้น2 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2013
4	R041	ชั้น3 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2013
5	R042	ใต้ถุนบล็อก 1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	R043	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ฮาโลรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2015
7	R044	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	โฟม (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2015
8	R045	ชั้น2 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2015
9	R046	ชั้น3 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2011
10	R047	ใต้ถุนบล็อก 2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2011
11	R048	ใต้ถุนบล็อก 2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2011
12	R049	ใต้ถุนบล็อก 2	โฟม (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2024
13	R050	ใต้ถุนบล็อก 2 หน้าสโตร์ข้าง	โฟม (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2023
14	R051	ใต้ถุนบล็อก 2 หน้าสโตร์ข้าง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	R052	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ฮาโลรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2023
16	R053	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2023
17	R054	ชั้น2 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2023
18	R055	ชั้น3 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2023
19	R056	ใต้ถุนบล็อก 3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2023
20	R057	ใต้ถุนบล็อก 3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2023
21	R058	ใต้ถุนบล็อก 3	โฟม (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2023
22	R059	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ฮาโลรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2014
23	R060	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2014
24	R061	ชั้น2 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2014
25	R062	ชั้น3 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2014
26	R063	ใต้ถุนบล็อก 4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2014
27	R064	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	โฟม (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2011
28	R065	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2011
29	R066	ชั้น2 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2011
30	R067	ชั้น3 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2011
31	R068	ใต้ถุนบล็อก 5	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2010
32	R069	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ฮาโลรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2011
33	R070	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2011
34	R071	ชั้น2 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2011
35	R072	ชั้น3 ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2011
36	R073	ใต้ถุนบล็อก 6	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2011
37	R074	ในห้องคอนโทรลใต้ถุนบล็อก 7	ฮาโลรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2024
38	R075	ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิงหน้าชั้น 711	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2013
39	R076	หน้าห้องคอนโทรลใต้ถุนบล็อก 8	โฟม (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2010
40	R077	ในตู้เก็บสายน้ไฟเพลิงหน้าชั้น 811	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓	2010

ถังดับเพลิง
ในห้องพัก 708-808

ถังดับเพลิง
ในห้องพัก 811-812

การเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....March 2025..... Area.....									
ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ผลการตรวจสอบ					
				สภาพถัง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	หมายเหตุ
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ถังดับเพลิง	อายุของถัง
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ถังดับเพลิง	อายุของถัง
Villa 182									
1	V001	ทางเข้าวิลล่า	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	2010
2	V002	ห้องนอน	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	2014
3	V003	ห้องนอน	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	2014
4	V004	ทางเข้าห้องครัว	ซีไอทู	/	/	/	/	/	2010
5	V005	ทางเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	2014
6	V006	ห้องเก็บของ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK
7	V007	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK
Villa 3A									
1	V008	ทางเดินเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	2013
2	V009	ห้องนอน	ซีไอทู	/	/	/	/	/	2010
3	V010	ทางเดินเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	2010
4	V011	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK
Villa 3B									
1	V012	ทางเดินเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK
2	V013	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK
Villa 5									
1	V014	หน้าห้องครัว	ซีไอทู	/	/	/	/	/	2010
2	V015	ห้องนอน	ซีไอทู	/	/	/	/	/	2010
3	V016	ชั้นล่างทางเข้าห้องนอน	ซีไอทู	/	/	/	/	/	2010
4	V017	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK
Villa 7									
1	V018	ห้องนอน	ซีไอทู	/	/	/	/	/	2008
2	V019	หน้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	2008
3	V020	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK
Villa 6									
1	V021	สโตร์เก็บของ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK
2	V022	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK
Villa 8									
1	V023	ห้องนอน	ซีไอทู	/	/	/	/	/	2010
2	V024	สโตร์เก็บ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	2023
3	V025	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK
Villa 9									
1	V026	ห้องนอน	ซีไอทู	/	/	/	/	/	2010
2	V027	สโตร์เก็บ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	2010
3	V028	ทางเข้าห้องนอน	ซีไอทู	/	/	/	/	/	2013
4	V029	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK
Villa 10									
1	V030	ห้องนอน	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	2014
2	V031	ศาลานา	ซีไอทู	/	/	/	/	/	OK
3	V032	ห้องนอน	ซีไอทู	/	/	/	/	/	OK
4	V033	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK
Villa 11									
1	V034	หน้าห้องครัว	ซีไอทู	/	/	/	/	/	2010
2	V035	ห้องนอน	ซีไอทู	/	/	/	/	/	2010
3	V036	สโตร์เก็บ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	2025
4	V037	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	OK

หน้า 11/11

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	แผนกการตรวจสอบ								หมายเหตุ		
				สายฉีด		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง				
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
		Villa 12	ซีโอทู											
1	V038	หน้าห้องครัว (ห้องเก็บของใต้บันได)	ผงเคมีแห้ง											2010
2	V039	ห้องนอนโหล	ผงเคมีแห้ง											2010
3	V040	สโตร์เก็บ	ผงเคมีแห้ง											2018
4	V041	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม												
1	V042	ด้านหลังด้านหอศร	ผงเคมีแห้ง											2018
2	V043	ห้องใต้บันได ก่อนเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง											2025
3	V044	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม												2025
		Villa 16												
1	V045	ห้องเก็บของใต้บันได	ซีโอทู											2007
2	V046	ห้องเก็บของใต้บันได	ผงเคมีแห้ง											2007
3	V047	ห้องเก็บของใต้บันได	ผงเคมีแห้ง											2007
4	V048	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม	OK											OK
		Villa 17												
1	V049	หน้าห้องครัว	ซีโอทู											2010
2	V050	หน้าห้องนอน 1, 2, 3	ผงเคมีแห้ง											2010
3	V051	หน้าห้องนอน	ผงเคมีแห้ง											2010
4	V052	ห้องนอนโหล	ผงเคมีแห้ง											2010
5	V053	ห้องนอนโหล	ผงเคมีแห้ง											2010
6	V054	ห้องเก็บของใต้บันได	ผงเคมีแห้ง											2008
7	V055	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม												OK
		Villa 18												
1	V056	ห้องนอนโหล	ซีโอทู + เคมีแห้ง											2006
2	V057	ห้องนอน	ซีโอทู											2006
3	V058	หน้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง											2019
4	V059	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม												OK
		Villa 19												
1	V060	ห้องเก็บของใต้บันได	ซีโอทู											2008
2	V061	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ผงเคมีแห้ง											2008
		หลังห้องครัว	ผงเคมีแห้ง											2020
		ประตูทางเข้าห้องนอน	ผงเคมีแห้ง											2020
3	V062	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม												
		Villa 20												
1	V063	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ซีโอทู											
2	V064	ในลานจอดรถ	ผงเคมีแห้ง											2024
3	V065	ห้องนอนโหล	ซีโอทู											
4	V066	ห้องนอนโหล	ผงเคมีแห้ง											2008
5		ห้องสโตร์เก็บไวน์	เคมีแห้ง เล็ก											
6	V067	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม												OK
		Villa 21												
1	V068	ห้องนอนโหล	ผงเคมีแห้ง											2008
2	V069	สโตร์เก็บ	ผงเคมีแห้ง											2010
3	V070	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะตาม												OK

OK หน้าห้องครัว
OK หน้าห้องนอน

หน้าห้องครัว

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				สภาพถัง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง				
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
		Villa 22														
1	V071	ห้องนอนใหญ่	สีโอทู 2 ลิตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2018	
2	V072	ห้องนอนใหญ่	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2018	
3	V073	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	สีโอทู+เคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2025	
4	V074	สโตร์เก็บ	สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	OK	
5	V075	ตู้คอมพิวเตอร์ระบบไฟ														
		Villa 23														
1	V076	ห้องนอนใหญ่	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2010	
2	V077	ตู้คอมพิวเตอร์ระบบไฟ													OK	
		Villa 25														
1	V078	ห้องนอนใหญ่	สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2010	
2	V079	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2015	
3	V080	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2025	
4	V081	ตู้คอมพิวเตอร์ระบบไฟ													OK	
		Villa 26														
1	V082	หน้าห้องครัว	สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2008	
2	V083	ห้องนอนใหญ่	สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2008	
3	V084	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ผงเคมีแห้ง+สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2008	
4	V085	หน้าห้องนอน 5 ชั้นล่าง	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2025	
5	V086	ตู้คอมพิวเตอร์ระบบไฟ													OK	
		Villa 27														
1	V087	หน้าห้องนอน ชั้นล่าง	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2025	
2	V088	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2010	
3	V089	หน้าลิฟท์ ชั้น 2	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2025	
4	V090	ตู้คอมพิวเตอร์ระบบไฟ													OK	
		Villa 28														
1	V091	ห้องนอนใหญ่	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2010	
2	V092	ทางเข้าห้องนอนชั้นล่าง	สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2010	
3	V093	หน้าห้องนอนมาสเตอร์ 2	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2010	
4	V094	ตู้คอมพิวเตอร์ระบบไฟ													OK	
		Villa 29														
1	V095	ห้องนอนใหญ่	สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2000	
2	V096	ห้องนอนใหญ่	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2010	
3	V097	ห้องนอน	สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2000	
4	V098	ตู้คอมพิวเตอร์ระบบไฟ													OK	
		Villa 30														
1	V099	ห้องนอนใหญ่	สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2010	
2	V100	ห้องนอนใหญ่	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2010	
3	V101	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2010	
4	V102	ห้องนอนใหญ่	สีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2010	
5	V103	ตู้คอมพิวเตอร์ระบบไฟ													OK	

อ่าวพร้าว

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				สายฉีด		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง			
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง		
				ปกติ <td>ชำรุด<td>ปกติ<td>ชำรุด<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ชำรุด <td>ปกติ<td>ชำรุด<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ปกติ <td>ชำรุด<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ชำรุด <td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง</td><td></td></td></td></td></td></td></td>	ถังดับเพลิง <td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง</td><td></td></td></td></td></td></td>	ถังดับเพลิง <td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง</td><td></td></td></td></td></td>	ถังดับเพลิง <td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง</td><td></td></td></td></td>	ถังดับเพลิง <td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง</td><td></td></td></td>	ถังดับเพลิง <td>ถังดับเพลิง<td>ถังดับเพลิง</td><td></td></td>	ถังดับเพลิง <td>ถังดับเพลิง</td> <td></td>	ถังดับเพลิง	
1	V104	บิโอมพรวิมล - ขวัญ	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
2	V105	บิโอมพรวิมล - ขวัญ	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
3	V106	บิโอมพรวิมล - ขวัญ	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
4	V107	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
5	V108	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
6	V109	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
7	V110	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
8	V111	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
9	V112	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
10	V113	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
11	V114	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
12	V115	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
13	V116	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
14	V117	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
15	V118	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
16	V119	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025
17	V120	ห้องนอน บิโอมพรวิมล	ผงเคมีแห้ง	✓											2025

ตรวจสอบโดย: 24.3.26

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน...March 2026.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
					สายฉีด		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง			ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
					ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
1	S001	Canteen / แคนทีน	Fire Extinguisher	Foam	✓		✓						✓				
2		Canteen / แคนทีน	Fire blanket	Blanket													
3	S002	In front of lokers / หน้าล็อกเกอร์	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
4	S003	Garbage room / ห้องขยะ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
5		Workshop ซ่าง	Fire Extinguisher	CO2	✓		✓						✓				
6		Workshop ซ่าง	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
7		Workshop ซ่าง	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
8	S004	ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
9	S005	Guardhouse 1 Entrance	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
10	S006	V7 MDB Room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
11	S007	V7 Laundry Room / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	Powder	✓		✓						✓				
12		V7 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	CO2													
13	S008	V7 Disco / ดิสโก้	Fire Extinguisher	CO2													
14	S010	V7 Gas Store / ห้องแก๊ส	Fire Extinguisher	CO2													
15	S011	V7 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Halotron													
16	S012	V8 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam	✓		✓						✓				
17	S013	V8 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
18	S014	V8 Store 1 / ห้องเก็บของ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
19	S015	V8 Upper level / ชั้นบน	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
20	S016	V8 Pump room / ห้องปั๊ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
21	S017	V8 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam	✓		✓						✓				
22	S018	V8 MDB / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
23	S019	V9 in front of Maid / หน้าห้องแม่	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
24	S020	V9 Pump room / ห้องปั๊ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
25	S021	V10 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam	✓		✓						✓				
26	S022	V10 Pump room / ห้องปั๊ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
27	S023	V10 Master / ห้องแม่ใหญ่	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
28	S024	V10 Maid quarter	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
29	S025	V10 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓						✓				
30	S026	V11 LPG room / ห้องแก๊ส แอลพีจี	Fire Extinguisher	CO2	✓		✓						✓				
31		V11 Kitchen / ครัว	Fire blanket	Blanket	✓		✓						✓				
32	S027	V11 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Blanket	✓		✓						✓				
33	S028	V11 Maid room / ห้องแม่	Fire Extinguisher	Halotron	✓		✓						✓				
34	S029	V11 Control room/ ห้องควบคุม	Fire Extinguisher	Halotron	✓		✓						✓				
35	S030	V11 Laundry / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	Halotron	✓		✓						✓				
36	S031	V11 Pump room / ห้องปั๊ม	Fire Extinguisher	Halotron	✓		✓						✓				
37	S032	V11 BBQ station / บาร์บีคิว	Fire Extinguisher	Halotron	✓		✓						✓				
38	S033	V11 Garage / โรงรถ	Fire Extinguisher	Halotron	✓		✓						✓				
39	S034	V6 ห้องแม่	Fire Extinguisher	Fireade													
40	S035	V6 ห้องแม่	Fire Extinguisher	Fireade													
41	S036	V6 ห้องครัว	Fire Extinguisher	Co2													
42	S037	V6 เคาน์เตอร์บาร์	Fire Extinguisher	Fireade													

ตรวจสอบโดย : 19/3/26

No.	Location	Result of Check	Check Date
1	Villa 1&2	ok	24/3/26
2	Villa 3A	ok	n
3	Villa 3B	ok	24
4	Villa 5	ok	n
5	Villa 6	ok	n
6	Villa 7	ok	n
7	Villa 8		
8	Villa 9	ok	24/3/26
9	Villa 10	ok	n
10	Villa 11		
11	Villa 12		
12	Villa 15	ok	24/3/26
13	Villa 16	ok	n
14	Villa 17	ok	n
15	Villa 18	ok	n
16	Villa 19	ok	n
17	Villa 20	ok	25/3/26
18	Villa 21	ok	24/3/26
19	Villa 22	ok	n
20	Villa 23	ok	n
21	Villa 25	ok	n
22	Villa 26	ok	n
23	Villa 27	ok	n
24	Villa 28	ok	n
25	Villa 29	ok	n
26	Villa 30	ok	n

Checked by

19/6/05

ลำดับ	สถานที่	อุปกรณ์	ผลการตรวจสอบ
1	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
2	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
3	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล๊อก 2		
4	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
5	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
6	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล๊อก 3		
7	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
8	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
9	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล๊อก 4		
10	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
11	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
12	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล๊อก 5		
13	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
14	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
15	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล๊อก 6		
16	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
17	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
18	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล๊อก 7		
19	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าชั้น 711	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล๊อก 8		
20	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าชั้น 811	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK

คอมพิวเตอร์

ลำดับ	สถานที่	ชนิดเครื่องใช้	หมายเหตุ
21	ห้องคอมพิวเตอร์	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
22	งานจัดอบรมผู้รู้	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
23	ประตูทางเข้าสโตร์	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
24	ทางไปห้องยิม	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK

ตรวจสอบโดย :

50405

23/3/25

Fire Extinguisher Check List in Residences

ANDARA
resort - villas

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....April 2026.....Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง		
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี	
1	R001	C/N 111 4/0	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2010
2	R002	C/N 112 Owner	ผงเคมีแห้ง													2010
3	R003	C/N 121 4/0	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2010
4	R004	C/N 122 Owner 4/0	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		11/154
5	R005	131	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
6	R006	132	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
7	R007	211 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
8	R008	212	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
9	R009	221	ผงเคมีแห้ง													
10	R010	222 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		หน้า 11/10/2020
11	R011	231	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2020
12	R012	232	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
13	R013	311 C/N	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2010
14	R014	312	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2023
15	R015	321	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2023
16	R016	322 4/0	ผงเคมีแห้ง													
17	R017	331 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
18	R018	332 r	ผงเคมีแห้ง													2023
19	R019	411	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2023
20	R020	412 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2010
21	R021	421 Owner	ผงเคมีแห้ง													
22	R022	422	ผงเคมีแห้ง													
23	R023	431	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
24	R024	432 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
25	R025	511	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
26	R026	512	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2010
27	R027	521	ผงเคมีแห้ง													2024
28	R028	522	ผงเคมีแห้ง													
29	R029	531	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
30	R030	532	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
31	R031	611 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
32	R032	621 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
33	R033	631 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
34	R034	711	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
35	R035	721	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
36	R036	811 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2010 2010
37	R037	821	ผงเคมีแห้ง 2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		

ตรวจสอบโดย: 19/4/26

ตารางเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....April 2026..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				สายฉีด		ถังบังคับ		ถังบังคับ		ถังบังคับ		ถังบังคับ			
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด		
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	อายุของถัง 5 ปี	10 ปี
1	R033	บล็อก 1	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓			✓			✓		✓		2013
2	R033		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2013
3	R040		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2013
4	R041		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2013
5	R042		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		
6	R043	บล็อก 2	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓			✓			✓		✓		2015
7	R044		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2015
8	R045		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2015
9	R046		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2015
10	R047		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2011
11	R048	บล็อก 3	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓			✓			✓		✓		2011
12	R049		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2024
13	R050		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2024
14	R051		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2023
15	R052		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2023
16	R053	บล็อก 4	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓			✓			✓		✓		2023
17	R054		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2023
18	R055		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2023
19	R056		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2023
20	R057		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2023
21	R058	บล็อก 5	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓			✓			✓		✓		2023
22	R059		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2014
23	R060		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2014
24	R061		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2014
25	R062		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2014
26	R063	บล็อก 6	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓			✓			✓		✓		2011
27	R064		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2011
28	R065		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2011
29	R066		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2011
30	R067		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2010
31	R068	บล็อก 7	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓			✓			✓		✓		2011
32	R069		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2011
33	R070		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2011
34	R071		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2011
35	R072		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2011
36	R073	บล็อก 8	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓			✓			✓		✓		2024
37	R074		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2013
38	R075		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2010
39	R076		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2010
40	R077		พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง	พื้นที่เก็บสายน้ำเพลิง (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓		✓		2010

ถัง 1 เป็นสีนิม
→ 1000 มก (1000 มก)

→ 1000

→ 1000

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ						อายุถัง	หมายเหตุ								
				สายฉีด		กัมปบังคับ		ตัวถัง				เคาะรันทัน	สิ่งกีดขวาง						
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด					มี	ไม่มี				
		Common Area																	
41	R078	บ่อน้ำลอยบ่อน้ำเข้า	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2013
42	R079	ห้องเบลน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
43	R080	แอดมิน FO ก่อนขึ้นชั้นบน	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
44	R081	ในห้องเซิร์ฟเวอร์ FO	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
45	R082	หน้าห้อง MDB ทางขึ้นออฟฟิศใต้	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
46	R083	หน้าออฟฟิศใต้	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
47	R084	หน้าห้องยูนิฟอร์ม	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2013
48	R085	หน้าห้องรีดอกซ์งานหญิง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
49	R086	ในห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องงานจริง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
50	R087	หน้าห้องสเตรนจ์	ผงเคมีแห้ง 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2025
51	R088	หน้าห้องเก็บขยะ	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2019
52	R089	โหลดลิง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
53	R090	โหลดลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
54	R091	หน้าห้องสเตร F&B	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2013
55	R092	ข้างห้องอาหารสเตร F&B	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
56	R093	ห้องโลฟท์การ์ด / ห้องแม่	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
57	R094	ห้องโลฟท์การ์ด / ห้องแม่	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2022
58	R095	บ่อน้ำลอยบ่อน้ำเข้า	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
59		หน้าห้องงาน 2	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ออฟฟิศบูติ																	
60	R096	บริเวณทางเดิน	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
61	R097	บริเวณทางเดิน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2013
		ห้องยิม																	
62	R098	ในห้องยิม	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
63	R099	ในห้องสเตรนจ์	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
64	R100	ในห้องสเตรนจ์	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
		ออฟฟิศ F&B																	
65	R101	บริเวณทางเดิน	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		ครัว																	
66	R102	ห้องครัว / ถังที่ 1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
67	R103	ห้องครัว / ถังที่ 2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
68	R104	ห้องครัว / ถังที่ 3	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2022
69	R105	ในห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2025
		สปา																	
70	R106	ออฟฟิศ Spa Manager	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
71	R107	ห้องเก็บของ	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
		ตู้เก็บของ																	
72	R108	ประตูหลังห้อง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
73	R109	ตู้เก็บของ	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
74	R110	ห้องเก็บของ	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
75	R111	สเตรนจ์	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2008

ตรวจสอบโดย :

19/4/26

คาวจเซ็กซ์กับเพลิงประจําเดือน.....April 2026..... Area.....

ลำดับ		รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
					สายฉีด		ถังดับ		ถังดับ		ถังดับ		ถังดับ				
					ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด		5 ปี	10 ปี
Villa 1&2				ผงเคมีแห้ง													
1	V001	ทางเข้าวิลล่า	ฮาลอโรน	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
2	V002	ห้องนอนโหล	ฮาลอโรน	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2014
3	V003	ห้องนอนโหล	ฮาลอโรน	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2014
4	V004	ข้างห้องครัว	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
5	V005	ข้างห้องครัว	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2014
6	V006	ห้องเก็บทางเดินไปชั้นล่าง	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2014
7	V007	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		ผงเคมีแห้ง	✓												OK
Villa 3A																	
1	V008	ทางเดินเข้าห้องครัว	ซีโอทู	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2013
2	V009	ห้องนอนโหล	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
3	V010	ทางเดินเข้าห้องครัว	ซีโอทู	โฟม	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
4	V011	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม			✓												OK
Villa 3B																	
1	V012	ทางเดินเข้าห้องครัว	ซีโอทู	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK
2	V013	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม			✓												OK
Villa 5																	
1	V014	หน้าห้องครัว	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
2	V015	ห้องนอนโหล	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
3	V016	ชั้นล่างข้างห้องนอน 6	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
4	V017	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม			✓												
Villa 7																	
1	V018	ห้องนอนโหล	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2008
2	V019	หน้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2008
3	V020	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม			✓												OK
Villa 6																	
1	V021	สโตร์เก็บถังของโหล	ซีโอทู	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
2	V022	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม			✓												OK
Villa 8																	
1	V023	ห้องนอนโหล	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
2	V024	สโตร์เก็บ	ผงเคมีแห้ง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2023
3	V025	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม			✓												OK
Villa 9																	
1	V026	ห้องนอนโหล/Basement	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
2	V027	สโตร์เก็บ	เคมีแห้ง	เคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
3	V028	ทางเดินเข้าห้องโหลชั้นล่าง	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2013
4	V029	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม			✓												OK
Villa 10																	
1	V030	ห้องนอนโหล/ห้องเก็บ	ผงเคมีแห้ง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2014
2	V031	ศาลาเบย์คิ	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	V032	ห้องนอนโหล	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK
4	V033	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม			✓												
Villa 11																	
1	V034	หน้าห้องครัว	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
2	V035	ห้องนอนโหล	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
3	V036	สโตร์เก็บ	ซีโอทู	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025
4	V037	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		ผงเคมีแห้ง	✓												OK

1800

১০৬৫

ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ

2007/216334

สรุปผลการ
ตรวจสอบ

ตามข้อ 101 ส.ป.ค.

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	แผนการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				สายฉีด		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง			
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด		
		Villa 12													
1	V038	หน้าห้องครัว (ห้องเก็บของใต้บันได)	ซีโอทู	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
2	V039	ห้องนอน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
3	V040	ส้วม	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2018
4	V041	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
		Villa 15													
1	V042	ด้านหลังด้านนอก	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2018
2	V043	ห้องใต้บันได (ก่อนเข้าห้องครัว)	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2025
3	V044	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK 2025
		Villa 16													
1	V045	ห้องเก็บของใต้บันได	ซีโอทู	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2007
2	V046	ห้องเก็บของใต้บันได	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2007
3	V047	ห้องเก็บของในลานจอดรถ	ซีโอทู + เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2007
4	V048	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ซีโอทู	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Villa 17													
1	V049	หน้าห้องครัว	ซีโอทู	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
2	V050	หน้าห้องนอน 1, 2, 3	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
3	V051	หน้าห้องนอน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
4	V052	ห้องนอน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
5	V053	ห้องนอน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
6	V054	ห้องเก็บของใต้บันได	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2008
7	V055	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
		Villa 18													
1	V056	ห้องนอน	ซีโอทู + เคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2006
2	V057	ห้องนอน	ซีโอทู	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2006
3	V058	หน้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2019
4	V059	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
		Villa 19													
1	V060	ห้องเก็บของใต้บันได	ซีโอทู	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2008
2	V061	หน้าห้องนอน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2008
		หน้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2020
		ประตูทางเข้าห้องนั่งเล่น	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2020
3	V062	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
		Villa 20													
1	V063	หน้าห้องนอน	ซีโอทู	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	V064	ในสวน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2024
3	V065	ห้องนอน	ซีโอทู	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	V066	ห้องนอน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2008
5	V067	ห้องใต้บันได	เคมิดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	V067	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	เคมิดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
		Villa 21													
1	V068	ห้องนอน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2008
2	V069	ส้วม	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2010
3	V070	ตู้คอนโทรลระบบไฟ	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

[illegible]

5. 16. 2017

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	แผนการตรวจสอบ										หมายเหตุ			
				สายฉีด		ค้นห้กับ		ตัวถัง		กองแรงดัน		สิ่งกีดขวาง				อายุของถัง	
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี			5 ปี	10 ปี
		Common Area															
1	V104	บิอมหน้าวิไลล่า - ขาขึ้น	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓						✓			2025
2	V105	บิอมหน้าวิไลล่า - ขาขึ้น	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓						✓			2025
3	V106	บิอมหน้าวิไลล่า - ขาลง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓						✓		14กค	2010
4	V107	ห้องเงิน บิอมหน้า	ฮาโลรอน 2 ถึง	✓		✓		✓						✓			2024
5	V108	บิอมสิ่งศักดิ์ 2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓						✓			2025
6	V109	ห้องเงิน Utility ไปเลือกฟิตเนสสวน	ฮาโลรอน 2 ถึง	✓		✓		✓						✓			2025
7	V110	ในออฟฟิศสวนสวน	ฮาโลรอน	✓		✓		✓						✓			2010
8	V111	ห้อง MDB ไปออฟฟิศสวนสวน	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓						✓			2010
9	V112	หน้าประตูเคเคเคเค	ฮาโลรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓						✓			2022
10	V113	หน้าห้องช่าง - เวิร์คชอป	ฮาโลรอน	✓		✓		✓						✓			2011
11	V114	ห้องสโตร์เก็บฟอสไฟ&2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓						✓			2010
12	V115	ในห้องครัว - แคทเทิน	ฟรีเอท เขียว	✓		✓		✓						✓			2025
13	V116	ในห้องครัว - แคทเทิน	โฟม	✓		✓		✓						✓			2008
14	V117	ในห้องครัว - แคทเทิน	หัวพ่นคลุมไฟ	✓		✓		✓						✓			2010
15	V118	หน้าห้องยูนิฟอรมเฟส&2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓						✓			2010
16	V119	หน้าออฟฟิศแม่บ้าน	ฮาโลรอน	✓		✓		✓						✓			2010
17	V120	ในตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓						✓			2025

ตรวจสอบโดย : 19.4.26

ตารางเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน...April 2025.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ
					สายฉีด	ถังฉีด	ถังฉีด	ถังฉีด	ถังฉีด	ถังฉีด	ถังฉีด	ถังฉีด	ถังฉีด	ถังฉีด	
1	S001	Canteen / แคนทีน	Fire Extinguisher	Fire blanket	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
2	S002	Canteen / แคนทีน, ครัว, ห้องครัว, ห้องครัว	Fire blanket	Blanket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	S002	In front of lokers / หน้าล็อกเกอร์	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	S003	Garage room / ห้องขยะ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Workshop ช่าง	Fire Extinguisher	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Workshop ช่าง	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Workshop ช่าง	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	S004	ห้องซ่อมเครื่องไฟฟ้า	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	S005	Guardhouse 1 Entrance	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	S006	V7 MDB Room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	S007	V7 Laundry Room / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	S008	V7 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	S009	V7 Disco / ดิสโก้	Fire Extinguisher	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	S010	V7 Gas Store / ห้องแก๊ส	Fire Extinguisher	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	S011	V7 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	S012	V8 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	S013	V8 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	S014	V8 Store 1 / ห้องเก็บของ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	S015	V8 Upper level / ชั้นบน	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	S016	V8 Pump room / ห้องปั๊ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	S017	V9 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	S018	V9 MDB / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	S019	V9 in front of Maid / หน้าห้องแม่	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	S020	V9 Pump room / ห้องปั๊ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	S021	V10 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	S022	V10 Pump room / ห้องปั๊ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	S023	V10 Master / ห้องนอนใหญ่	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	S024	V10 Maid quarter	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	S025	V10 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	S026	V11 LPG room / ห้องแก๊ส แอลพีจี	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
31		V11 Kitchen / ครัว	Fire blanket	Blanket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	S027	V11 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	S028	V11 Maid room / ห้องแม่	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	S029	V11 Control room / ห้องควบคุม	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	S030	V11 Laundry / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	S031	V11 Pump room / ห้องปั๊ม	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	S032	V11 BBQ station / บาร์บีคิว	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	S033	V11 Garage / โรงรถ	Fire Extinguisher	Halotron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	S034	V6 ห้องแก๊ส	Fire Extinguisher	Fireade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	S035	V6 ห้อง MDB	Fire Extinguisher	Fireade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
41	S036	V6 ห้องครัว	Fire Extinguisher	Co2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	S037	V6 เตาแก๊สข้างร้าน	Fire Extinguisher	Fireade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย :

20.4.25

No.	Location	Result of Check	Check Date
1	Villa 1&2	OK	19/4/26
2	Villa 3A	OK	"
3	Villa 3B	OK	19/4/26
4	Villa 5	OK	19/4/26
5	Villa 6	OK	"
6	Villa 7	OK	"
7	Villa 8	OK	19/4/26
8	Villa 9	OK	"
9	Villa 10	OK	20/4/26
10	Villa 11	OK	"
11	Villa 12	OK	19/4/26
12	Villa 15	OK	"
13	Villa 16		
14	Villa 17	OK	19/4/26
15	Villa 18	OK	"
16	Villa 19	OK	"
17	Villa 20	OK	"
18	Villa 21		
19	Villa 22		
20	Villa 23	OK	20/4/26
21	Villa 25	OK	19/4/26
22	Villa 26		
23	Villa 27	OK	19/4/26
24	Villa 28	OK	"
25	Villa 29		
26	Villa 30	OK	20/4/26

Checked by

27/4/25

ลำดับ	สถานที่	อุปกรณ์	ผลการตรวจ
1	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
2	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
3	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
บล๊อก 2			
4	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
5	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
6	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
บล๊อก 3			
7	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
8	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
9	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
บล๊อก 4			
10	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
11	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
12	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
บล๊อก 5			
13	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
14	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
15	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
บล๊อก 6			
16	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
17	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
18	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
บล๊อก 7			
19	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าชั้น 711	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
บล๊อก 8			
20	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าชั้น 811	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK

คอมพิวเตอร์

ลำดับ	สถานที่	ชนิดของเครื่อง	หมายเหตุ
21		สายเคเบิล	OK
22		สายเคเบิล	OK
23		สายเคเบิล	OK
24		สายเคเบิล	OK

ตรวจสอบโดย :

19/8/26

Fire Extinguisher Check List in Residences

ANDARA
resort - villas

ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงประจำเดือน.....May 2026..... Area.....

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....May 2026.....Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		แรงดัน		สิ่งกีดขวาง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		อายุของถัง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

ตรวจสอบโดย : _____ / /

ตารางเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....May 2026..... Area.....

ตรวจสอบการตรวจประเมินความปลอดภัย															หมายเหตุ	
ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ								อายุของถัง				
				สายฉีด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	ถังวัด	
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ
			สายฉีด		ถังดับจับ		ตัวถัง		ถังบรรจุ		ถังบรรจุ		ถังบรรจุ		อายุถัง
			ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
1	V104	ป้อมหน้าวัดลำ - ขวัญ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025
2	V105	ป้อมหน้าวัดลำ - ขวัญ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025
3	V106	ป้อมหน้าวัดลำ - ขวัญ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
4	V107	ห้องนอน ป้อมหน้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2024
5	V108	ป้อมหลังโต 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025
6	V109	ห้องนอน Utility ใกล้เคียงฟิสิกส์สวน	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025
7	V110	นอพอฟฟิสิกส์สวน	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
8	V111	ห้อง MOB ใกล้เคียงฟิสิกส์สวน	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
9	V112	หน้าประตูเดกิน	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2022
10	V113	หน้าห้องช่าง - วิศวกรรม	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2011
11	V114	ห้องสโตร์เก็บวัสดุ&2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
12	V115	ในห้องครัว - เดกิน	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025
13	V116	ในห้องครัว - เดกิน	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2008
14	V117	ในห้องครัว - เดกิน	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
15	V118	หน้าห้องยูนิฟอร์ม&2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
16	V119	หน้าออฟฟิศแม่บ้าน	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2010
17	V120	ในตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		2025

ตรวจสอบโดย : 30.5.26

May
Fire Alarm Control Panel Check List in Villa April 2026

ANDARA
resort • villas

No.	Location	Result of Check	Check Date
1	Villa 1&2	ok	31/5/26
2	Villa 3A	ok	
3	Villa 3B	ok	
4	Villa 5	ok	
5	Villa 6	ok	
6	Villa 7	ok	
7	Villa 8	ok	
8	Villa 9		
9	Villa 10		31/5/26
10	Villa 11	ok	
11	Villa 12		
12	Villa 15		31/5/26
13	Villa 16		
14	Villa 17		
15	Villa 18	ok	
16	Villa 19	ok	
17	Villa 20	ok	
18	Villa 21		
19	Villa 22		31/5/26
20	Villa 23	ok	
21	Villa 25	ok	
22	Villa 26	ok	
23	Villa 27	ok	
24	Villa 28	ok	
25	Villa 29	ok	
26	Villa 30	ok	

Checked by

: RT.

May
Fire Hose Check List in Residences April 2026

ANDARA
resort • villas

ลำดับ	สถานที่	อุปกรณ์	ผลการทดสอบ
	บล็อก 1		
1	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
2	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
3	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 2		
4	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
5	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
6	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 3		
7	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
8	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
9	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 4		
10	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
11	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
12	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 5		
13	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
14	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
15	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 6		
16	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
17	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
18	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 7		
19	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าซุ้ม 711	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 8		
20	ในตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงหน้าซุ้ม 811	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok

คอมมอนแอเรีย

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	หมายเหตุ
21	ข้างห้องคิดคลับ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
22	ลานจอดรถบักกักรูมเซอร์วิส	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
23	ประตูทางเข้าสไตรเบล	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok
24	ทางไปห้องยิม	สายฉีดน้ำดับเพลิง	Ok

ตรวจสอบโดย : 

31 , 5 , 26

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน...April 2026.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ	
					สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกอแรงดัน		สิ่งกีดขวาง			อายุของถัง
					ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี		
1	S001	Canteen / แคนทีน	Fire Extinguisher	Foam												
2		Canteen /แคนทีน /ตรวจการชำระของผ้าพันกันไฟ	Fire blanket	Blanket												
3	S002	In front of lokers / หน้าล็อกเกอร์	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
4	S003	Garbage room / ห้องขยะ	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
5		Workshop ซ่าง	Fire Extinguisher	CO2												
6		Workshop ซ่าง	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
7		Workshop ซ่าง	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
8	SC04	ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
9	SC05	Guardhouse 1 Entrance	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
10	SC06	V7 MDB Room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
11	SC07	V7 Laundry Room / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	Powder												
12	SC08	V7 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	CO2												
13	SC09	V7 Disco / ดิสโก้	Fire Extinguisher	CO2												
14	S010	V7 Gas Store / ห้องแก๊ส	Fire Extinguisher	CO2												
15	S011	V7 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Halotron												
16	S012	V8 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam												
17	S013	V8 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
18	S014	V8 Store 1 / ห้องเก็บของ	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
19	S015	V8 Upper level / ชั้นบน	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
20	S016	V8 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
21	S017	V9 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam												
22	S018	V9 MDB / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
23	S019	V9 in front of Maid / หน้าห้องแม่	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
24	S020	V9 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
25	S021	V10 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam												
26	S022	V10 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
27	S023	V10 Master / ห้องนอนใหญ่	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
28	S024	V10 Maid quarter	Fire Extinguisher	Dry Chemical												
29	S025	V10 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	CO2												
30	S026	V11 LPG room / ห้องแก๊ส แอลพีจี	Fire Extinguisher	Halotron												
31		V11 Kitchen / ครัว	Fire blanket	Blanket												
32	S027	V11 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Halotron												
33	S028	V11 Maid room / ห้องแม่	Fire Extinguisher	Halotron												
34	S029	V11 Control room/ ห้องควบคุม	Fire Extinguisher	Halotron												
35	S030	V11 Laundry / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	Halotron												
36	S031	V11 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Halotron												
37	S032	V11 BBQ station / บาร์บีคิว	Fire Extinguisher	Halotron												
38	S033	V11 Garage / โรงรถ	Fire Extinguisher	Halotron												
39	S034	V6 ห้องแก๊ส	Fire Extinguisher	Fireaids												
40	S035	V6 ห้อง MDB	Fire Extinguisher	Fireaids												
41	S036	V6 ห้องครัว	Fire Extinguisher	Co2												
42	S037	V6 เตาปิ้งย่างริมสระ	Fire Extinguisher	Fireaids												

ตรวจสอบโดย : _____