


สารบัญ



สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-7
1.3 รายละเอียดของโครงการ	1-8
1.3.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ	1-8
1.3.2 พื้นที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ	1-9
1.3.3 กิจกรรมในโครงการ	1-11
1.4 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-13
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป	2-1
2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ	2-1
2.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 คุณภาพอากาศ	3-1
3.2 ระดับเสียง	3-16
3.3 ความสั่นสะเทือน	3-27
3.4 คุณภาพน้ำผิวดิน	3-40
3.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน	3-65
3.6 ปฐพีวิทยา	3-120

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2
4.2.1 คุณภาพอากาศ	4-2
4.2.2 ระดับเสียง	4-2
4.2.3 ความสั่นสะเทือน	4-2
4.2.4 คุณภาพน้ำผิวดิน	4-2
4.2.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน	4-3
4.2.6 ภูมิวิทยา	4-4
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-4

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.3-1 แสดงรายละเอียดประธานบัตรในพื้นที่โครงการฯ	1-8
1.4-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-15
2.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป	2-2
2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	2-11
2.3-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม	2-59
3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 18-21,22-25 กุมภาพันธ์ 2569 และวันที่ 19-22,22-25 พฤษภาคม 2569	3-5
3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปี 2566-2569	3-10
3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ 18-21,22-25 กุมภาพันธ์ และวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2569	3-18
3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงปี 2566-2568	3-22
3.3-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในวันที่ 20,21 กุมภาพันธ์ 2569 และวันที่ 18,19 พฤษภาคม 2569	3-31
3.3-2 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงปี 2566-2569	3-32
3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม 2569	3-46
3.4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในช่วงปี 2566-2569	3-52
3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม 2569	3-74
3.5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ในช่วงปี 2566-2569	3-83
3.6-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินในเดือนพฤศจิกายน 2568	3-125
3.6-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินในช่วงปี 2566-2568	3-131
4.1-1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1-1	1-2
1.3-1	1-10
1.3-2	1-12
1.3-3	1-14
3.1-1	3-2
3.1-2	3-8
3.1-3	3-15
3.2-1	3-20
3.2-2	3-26
3.3-1	3-29
3.4-1	3-42
3.5-1	3-67
3.5-2	3-68
3.5-3	3-69
3.5-4	3-70
3.6-1	3-124