

ภาคผนวก 1


ภาพถ่ายประกอบรายงาน



ภาพที่ 1 กล้อง CCTV และ ไฟฉุกเฉินภายนอกอาคาร



ภาพที่ 2 พื้นที่สีเขียว (ไม้ดอกไม้ประดับ)




ภาพที่ 3 สภาพอาคารปัจจุบัน



ภาพที่ 4 สระว่ายน้ำโครงการ



ภาพที่ 5 จุดรวมพล



ภาพที่ 6 รางคัดเตอร์และทราสล้างสระว่ายน้ำ





ภาพที่ 7 ป้ายบอกเวลาเปิด-ปิดสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 8 ฝักบัวชำระล้างร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 9 ป้ายบอกการใช้สระว่ายน้ำและกฎความปลอดภัย



ภาพที่ 10 ท่อระบายน้ำบนบริเวณโครงการ



ภาพที่ 11 บันไดหนีไฟของโครงการ




ภาพที่ 12 บอกชั้นของอาคาร



ภาพที่ 13 ถังดับเพลิงและวิธีการใช้งาน




ภาพที่ 14 วิธีการใช้ถังดับเพลิง



ภาพที่ 15 ถังขยะในห้องน้ำ





ภาพที่ 16 ป้ายห้ามจอดรถ




ภาพที่ 17 พัดลมระบายอากาศในห้องพัก




ภาพที่ 18 หน้าต่างสำหรับระบายอากาศตามธรรมชาติ



ภาพที่ 19 ห้องครัวสำหรับการประกอบอาหารในห้องพักและถึงขยะในห้องครัว



ภาพที่ 20 smoke detector ภายในห้องพัก



ภาพที่ 21 กฎกติกการเข้าพัก






ภาพที่ 22 ไฟฉุกเฉิน



ภาพที่ 23 ป้ายบอกชั้นในแต่ละอาคาร



ภาพที่ 24 แผนผังหนีไฟ



ภาพที่ 25 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5



ภาพที่ 26 สัญญาณเตือนไฟไหม้



ภาพที่ 27 ระบบบำบัดน้ำเสียใต้อาคาร



ภาพที่ 28 บ่อเก็บน้ำดิบของโครงการ



ภาพที่ 39 ป้ายบอกทางหนีไฟ



ภาพที่ 30 กำแพงของโครงการ





ภาพที่ 31 เครื่องดูดควันในห้องครัวหลัก



ภาพที่ 32 ถังขยะในห้องครัว



ภาพที่ 33 พื้นที่สีเขียวในโครงการ



ภาพที่ 34 ป้ายชื่อโครงการ




ภาพที่ 35 จอตรวจสอบกล้อง CCTV



ภาพที่ 36 ห้องพักรวมของโครงการ





ภาพที่ 37 รางระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการ



ภาพที่ 38 ถนนหน้าโครงการ



ภาพที่ 39 พื้นที่สีเขียวหน้าโครงการ






ภาพที่ 40 ที่จอดรถคนพิการ



ภาพที่ 41 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์



ภาพที่ 42 พื้นที่จอดรถยนต์



ภาพที่ 43 เบอร์โทรฉุกเฉิน



ภาพที่ 44 ตู้ยาสามัญ



ภาพที่ 45 พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่