

สารบัญ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1
1.4 ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.5 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน	1-2
1.6 แผนการดำเนินการ	1-3
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	2-1
2.1 ข้อมูลทั่วไป	2-1
2.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	2-2
2.3 การใช้พื้นที่โครงการ	2-4
2.4 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ	2-6
บทที่ 3 รายละเอียดผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข	3-1
3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
บทที่ 4 ผลการตรวจวัดเพื่อตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	4-2
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ	5-1
5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข	5-1

อ้างอิง

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 : ภาพถ่ายประกอบรายงาน

ภาคผนวก 2 : เอกสารประกอบรายงาน

ภาคผนวก 3 : หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 4 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ภาคผนวก 5 : มาตรฐานคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก 6 : สำเนาใบเสร็จรับเงินระบบสาธารณูปโภค

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1-1	สรุปมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	1-4
3-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
4-1	สรุปผลการการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	4-2
4-2	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด	4-9
4-3	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในถังสำรองน้ำใช้	4-19
4-4	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	4-20

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2-1 แสดงที่ตั้งพื้นที่โครงการ โรงแรม 프린ส์ เอ็ดวาร์ด (Prince Edouard Hotel)	2-3
4-1 กราฟแสดงปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด	4-12
4-2 กราฟแสดงปริมาณค่าบีโอดี (BOD) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด	4-13
4-3 กราฟแสดงปริมาณค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด	4-14
4-4 กราฟแสดงปริมาณค่าของแข็งละลายในน้ำทั้งหมด (TDS) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด	4-15
4-5 กราฟแสดงปริมาณค่าไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด	4-16
4-6 กราฟแสดงปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด	4-17
4-7 กราฟแสดงปริมาณค่าทีเคเอ็น (TKN) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด	4-18