

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์

ดำเนินการโดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มี

ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2569

	
รูปที่ 1 สภาพหน้างานปัจจุบัน	รูปที่ 2 รั้วรอบโครงการ
	
รูปที่ 3 ป้ายรายละเอียดโครงการ	รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

	
รูปที่ 5 ถังดับเพลิง	รูปที่ 6 เครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	
รูปที่ 6 (ต่อ) เครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	รูปที่ 7 ห้องน้ำ
	
รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำ	รูปที่ 9 กล้องวงจรปิด



	
รูปที่ 13 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ 14 ถังสำรองน้ำ
	
รูปที่ 15 ไฟส่องสว่าง	รูปที่ 16 บันไดหนีไฟ
	
รูปที่ 17 ระบบป้องกันอัคคีภัย	

	
รูปที่ 18 สีของอาคาร	รูปที่ 19 ไฟฉุกเฉิน
	
รูปที่ 20 ป้ายระดับความสูง	รูปที่ 21 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น
	
รูปที่ 22 รางระบายน้ำภายในโครงการ	รูปที่ 23 บ่อหนองน้ำ

	
รูปที่ 24 ห้องบริการเจ้าของร่วม	รูปที่ 25 ทางเข้า-ออกหน้าโครงการ