

ภาคผนวก ข

รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการแอสปาย สุขุมวิท-พระราม 4 (Aspire Sukhumvit-Rama 4)

ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย สุขุมวิท-พระราม 4


ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 ระบบค้ำยันต้นไม้



รูปที่ 3 หน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 5 ป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 6 สำรองน้ำใช้



รูปที่ 7 น้ำสำรองดับเพลิง



รูปที่ 8 ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 9 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 10 ป้ายผลการตรวจวัด pH และ คลอรีนอิสระ



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำ




รูปที่ 12 เบอร์ติดต่อหน่วยงานฉุกเฉิน



รูปที่ 13 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 14 หลอด LED



รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 16 ห้องพักขยะประจำชั้น



รูปที่ 17 ห้องพัสดุรวม



รูปที่ 18 รางระบายน้ำภายในห้องพัสดุรวม



รูปที่ 19 พัดลมดูดอากาศ



รูปที่ 20 เครื่องปรับอากาศภายในห้องพัสดุเปียก



รูปที่ 21 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ



รูปที่ 23 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 24 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 25 เครื่องหมายการจราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 26 กระงกนูน



รูปที่ 27 กล้องวงจรปิด CCTV




รูปที่ 28 บัตรผู้มาติดต่อ



รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 30 พื้นที่จอดรถผู้พิการ



รูปที่ 31 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 32 รถรับส่งผู้พักอาศัยในโครงการ



รูปที่ 33 พื้นที่สำหรับไวชาร์จรถยนต์ (EV CHARGER)



รูปที่ 34 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ



รูปที่ 34 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ



รูปที่ 35 ระบบคีย์การ์ดบริเวณทางเข้าออกโรงจอดรถรับ



รูปที่ 36 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 37 ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 38 ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 39 บันไดหนีไฟ





รูปที่ 40 ป้ายจุดรวมพล




รูปที่ 41 ประตูหนีไฟ



รูปที่ 42 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ



รูปที่ 43 ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ



รูปที่ 44 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ