

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด The Riviera Jomtien

ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเอร์ จอมเทียน

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว




รูปที่ 2 ลักษณะภายนอกอาคาร



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 4 ป้ายเตือน/ราวกันป้องกันการพลัดตก



รูปที่ 5 หน้าต่างระบายอากาศ





รูปที่ 6 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



รูปที่ 8 ระบบคีย์การ์ด



รูปที่ 9 อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ เส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 10 ระบบไฟฟ้า



รูปที่ 11 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 12 จุดรวมพล




รูปที่ 13 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 14 สู้บกกากตะกอน




รูปที่ 15 จุด Reuse Water



รูปที่ 16 ตรวจสอบเก็บตัวอย่างน้ำ



รูปที่ 17 แผงกั้นขณะปฏิบัติงาน




รูปที่ 18 แม่บ้านทำความสะอาด



รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 20 ป้ายแสดงค่า pH สระว่ายน้ำ



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 22 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 23 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ 24 จุดล้างตัว



รูปที่ 25 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 26 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำใช้



รูปที่ 28 ทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้




รูปที่ 29 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 30 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน




รูปที่ 31 หม้อแปลงไฟฟ้า




รูปที่ 32 ทำความสะอาดห้องพักรวม



รูปที่ 33 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ




รูปที่ 34 รางระบายน้ำ




รูปที่ 35 ไม้กั้นอัตโนมัติ




รูปที่ 36 สัญลักษณ์การจราจร



รูปที่ 37 กระงกนูน



รูปที่ 38 พื้นที่จอดรถ




รูปที่ 38 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ




รูปที่ 39 รถเก็บขยะ



รูปที่ 40 เครื่องบลูทูธแขนกันรถยนต์เข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 42 กล้อง CCTV




รูปที่ 43 ทิศทางการเดินรถ



รูปที่ 44 ระบบประปา



รูปที่ 45 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง





รูปที่ 48 ประตูหนีไฟ




รูปที่ 49 ห้องปั้มน้ำดับเพลิง และหัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 50 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 51 ไฟส่องสว่างบริเวณโครงการ



รูปที่ 52 บัตรผู้มาติดต่อ



รูปที่ 53 ทำความสะอาด ซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ

