




ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียวและเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่เขียวภายในโครงการ



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ 3 ป้ายกรณาดับเครื่องยนต์



รูปที่ 4 ช่องระบายอากาศ



รูปที่ 5 ถนนภายในโครงการ



รูปที่ 5 (ต่อ) ถนนภายในโครงการ




รูปที่ 6 สันนูนชะลอความเร็ว






รูปที่ 7 ป้ายห้ามบีบแตรภายในโครงการ




รูปที่ 8 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 8 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 10 บ่อระบายน้ำสุดท้ายก่อนออกจากโครงการ





รูปที่ 11 ประตูอัตโนมัติ



รูปที่ 12 กระจกโค้ง



รูปที่ 13 ป้ายบอกทิศทางภายในโครงการ



รูปที่ 14 ห้องน้ำภายในโครงการ






รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบดับเพลิง



รูปที่ 16 ถังเก็บน้ำ




รูปที่ 17 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



รูปที่ 18 ขึ้น-ลง ขึ้นเดียวให้ใช้บันไดแทนลิฟต์




รูปที่ 19 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 20 ห้องพักขยะรวม




รูปที่ 21 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 22 กล้องวงจรปิด CCTV



รูปที่ 22 (ต่อ) กล้องวงจรปิด CCTV



รูปที่ 23 พื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ 24 อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 24 อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 25 ตู้และถังดับเพลิง






รูปที่ 25 ตู้และถังดับเพลิง (ต่อ)



รูปที่ 26 ห้องสูบน้ำดับเพลิง



รูปที่ 27 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 28 จุดรวมพล



รูปที่ 29 หัวรับน้ำดับเพลิง




รูปที่ 30 ระบบไฟฟ้าของโครงการ



รูปที่ 31 ราวกันตกกระเบื้องลาดฟ้า



รูปที่ 32 ตัวอาคาร เลือกใช้กระจกประกอบอาคารดูดซับความร้อนต่ำ



รูปที่ 33 เบอร์ดัดต่ออุณหภูมิ




รูปที่ 34 ป้ายจำกัดความเร็ว






รูปที่ 35 คู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า



รูปที่ 36 ใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดไฟแบบ LED



รูปที่ 37 ป้ายสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า



รูปที่ 38 ไฟส่องสว่าง



รูปที่ 39 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 40 พื้นที่สูบบุหรี่






รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ เข้ามาเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 42 เจ้าหน้าที่สูบลบคอนกรีตส่วนเกิน จากระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 43 รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 44 ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



รูปที่ 45 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 46 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า