

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการจัดสรรที่ดินวรารมย์-ประชาอุทิศ

ดำเนินการโดย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรวรารมย์-ประชาอุทิศ

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569




รูปที่ 1 ปัมระบบบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียประจำโครงการ

รูปที่ 3 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและป้อมยามทางเข้า-ออกโครงการ

	
รูปที่ 5 โคมไฟตามถนนสาธารณะ	
	
รูปที่ 6 ป้ายลดความเร็ว	รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขยะมูลฝอย
	
รูปที่ 8 สันนูลดความเร็ว	รูปที่ 9 ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ



รูปที่ 10 ถังรองรับขยะมูลฝอย



รูปที่ 11 อุปกรณ์ป้องกันการเกิดอัคคีภัย



รูปที่ 12 หัวรับน้ำดับเพลิง




รูปที่ 13 เบอร์โทรแจ้งเหตุ





รูปที่ 14 เครื่องแลกสติกเกอร์โครงการ



รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโครงการ

 8/6/69 13:41 47P 663556 1504207 ซอยหมู่บ้านวรรมย์-สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ	 8/6/69 13:47 47P 663556 1504207 ซอยหมู่บ้านวรรมย์-สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ
รูปที่ 16 กล้องวงจรปิด	รูปที่ 17 บอร์ดประชาสัมพันธ์
 8/6/69 13:23 47P 663509 1503861 ด.ในคลองบางปลากด เขตทุ่งครุ	 8/6/69 13:23 47P 663509 1503861 ซอยหมู่บ้านวรรมย์-สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ
รูปที่ 18 ป้ายสัญญาณจราจร	
 8/6/69 13:35 47P 663671 1504607 ซอยประชาอุทิศ 98 เขตทุ่งครุ	 8/6/69 13:30 47P 663731 1504287 ซอย 71 เขตทุ่งครุ
รูปที่ 18 (ต่อ)ป้ายสัญญาณจราจร	



รูปที่ 19 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ



รูปที่ 20 (ต่อ)เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ



รูปที่ 21 จัดอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ