

เอกสารแนบที่ 2.10

รายงานการบริหารจัดการกองทุน

ที่ LTO-KW 028/2568

24 มกราคม 2568

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา

เรื่อง ขอส่งรายงานการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดิน
ซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33312/16099 ประจำปี 2567

ตามที่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตร แร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประทานบัตรที่ 33312/16099 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว, ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ, ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์
จังหวัดสระบุรีนั้น ตามเงื่อนไขการขออนุญาตกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน นั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ โครงการเหมืองแร่ฯ ดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม มาพร้อม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


(นายจามร อินทยา)

Sustainable Development Director

ได้รับเอกสารแล้ว


(นางสาววิภาวี แก้วคำไร)
เจ้าพนักงานธุรการ

27 ม.ค. 2568

ที่ LTO-KW 061/2568

29 มกราคม 2568

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000

เรียน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดิน
ซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33312/16099 ประจำปี 2567

ตามที่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตร แร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประทานบัตรที่ 33312/16099 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว, ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ, ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาให้
จังหวัดสระบุรีนั้น ตามเงื่อนไขการขออนุญาตกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุน นั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนฯ โครงการเหมืองแร่ฯ ดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม มาพร้อม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


(นายจามร อินทนาย)

Sustainable Development Director

 31/1/68
15:31



รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน
สำหรับโครงการเหมืองแร่

โครงการเหมืองดินเหล็กองพุด

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
สำหรับประธานบัตรที่ 33312/16099

ประจำปี 2/2567

ตั้งอยู่ที่ ตำบลพุด อำเภอนครหลวงพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่
ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

☐ ก่อนเปิดทำการเหมือง
☒ ครั้งที่ 2/2567

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 33312/16099
ชนิดแร่ ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ที่ตำบล พุแค อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี
อายุประทานบัตร 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2567
สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☐ เปิดทำการ ☒ หยุดการทำเหมือง

2. การกำหนดเงื่อนไข

- ☐ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
☒ จัดตั้งกองทุน 2 กองทุน ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

3. การดำเนินงาน

3.1 การจัดตั้งคณะกรรมการการมวลชนสัมพันธ์

- ☒ ดำเนินการแล้ว (มีรายชื่อและอำนาจหน้าที่ดังเอกสารแนบ 1)
☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง เหตุผล

3.2 การประชุมคณะกรรมการการมวลชนสัมพันธ์

- ☒ ดำเนินการแล้ว (ตามรายงานการประชุมดังเอกสารแนบ 2)
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล
☐ อื่นๆ

3.2 การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

- ☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคารดังเอกสารแนบ 3)
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ธนาคาร กรุงไทย สาขา หน้าพระลาน จำนวนเงิน 100,000 บาท
☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคารดังเอกสารแนบ 4)
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
ธนาคาร กรุงไทย สาขา หน้าพระลาน จำนวนเงิน 300,000 บาท

3.3 การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ (แสดงภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังเอกสารแนบ 5)

- ☒ ดำเนินการแล้ว
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

3.4 การจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ (แสดงภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดัง
เอกสารแนบ 6)

- ☐ ไม่มีเงื่อนไขให้จัดตั้งกองทุน (ให้ข้ามไม่ต้องกรอกข้อมูลด้านล่าง)
- ☐ กำหนดให้จัดตั้งกองทุน วงเงิน.....บาท
- ☒ ดำเนินการแล้ว
- ☐ อื่นๆ

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรร เหตุผล.....



(นายพรศักดิ์ ไพรินทร์)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รายงาน

เอกสารแนบ 1

การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองดินเหลืองพุแค

ประธานบัตรดินซีเมนต์ที่ 33312/16099 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน สำหรับโครงการเหมืองดินอุตสาหกรรม ประธานบัตรดินซีเมนต์ ที่ 33312/16099 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นไปตามเงื่อนไข/สอดคล้อง กับ มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุข จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ในลักษณะไตรภาคี ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการฯ ดังนี้

โดยกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน และของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ดังนี้

1. พิจารณาแผนงานและดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการประธานบัตรดินซีเมนต์ที่ 33312/16099 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
2. พิจารณาแผนงานและดำเนินกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่น โครงการประธานบัตรดินซีเมนต์ที่ 33312/16099 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
3. รับข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ปัญหา โครงการประธานบัตรดินซีเมนต์ที่ 33312/16099 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


(นายศิริ ศรีสุกรี)
กรรมการผู้จัดการ

สำเนา : ประกาศ/ผู้มีรายชื่อ

เอกสารแบบ 2
การประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

รายงานการประชุม

คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ โครงการเมืองดินเหลืองพู่แค

ประธานบัตรที่ 33312/16099 และ 33313/16179 ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ตำบลพู่แค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

ผู้ช่วยเลขานุการฯ กล่าวแนะนำ ประธานฯ รองประธานฯ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนเหมืองดินเหลืองพุกแค นายเกียรติเกษม ณ นคร ประธานฯ กล่าวต้อนรับที่ปรึกษาและคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และผู้เข้าร่วมประชุม

สรุปวาระการประชุม มีดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 2 ฉบับ ประธานบัตรที่ 33312/16099 และ 33313/16179 โดยผู้ช่วยเลขานุการฯ ซึ่งแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 2 ฉบับ คณะกรรมการเดียวกัน สำหรับ ประธานบัตรที่ 33313/16179 เพิ่ม ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ม.10 วังเลนพัฒนา ต.พุกแค

1.1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ เหมืองดินเหลืองพุกแค ประธานบัตรที่ 33312/16099 และ 33313/16179

ประธานบัตรที่ 33312/16099 ดินเหลือง 6 (แปลงเก่า)

SCG ประกาศที่ 115/2557
เป็น การแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โดยกรรมการบริหารเหมืองดินเหลือง
ประธานบัตรที่ 33312/16099 ด้านชุมชน ด้านผลประโยชน์ทางสังคม สิทธิมนุษยชน

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเหมืองดินเหลือง และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน สำหรับโครงการหรือด้านอุตสาหกรรม
ประธานบัตรที่ 33312/16099 ด้านชุมชน ด้านผลประโยชน์ทางสังคม สิทธิมนุษยชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา/ยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในลักษณะต่างๆ จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ในลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว ดังนี้

องค์ประกอบ

1. นายอำเภอเมืองพะเยา
2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3. เจ้าอาวาสวัดชุมชนตำบลเมืองพะเยา
4. เจ้าอาวาสวัดชุมชนตำบลเมืองพะเยา
5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คณะกรรมการ

1. ผู้จัดการส่วนเหมือง ปุ๋ยคอก	เป็น ประธาน
2. เจ้าหน้าที่ชุมชน หมู่ 5 บ้านโคกหินแดง ตำบล	เป็น กรรมการ
3. ผู้จัดการหมู่ 5 บ้านโคกหินแดง ตำบล	เป็น กรรมการ
4. ผู้จัดการหมู่ 11 บ้านหนองปลา ตำบล	เป็น กรรมการ
5. ผู้จัดการหมู่ 11 บ้านโคกหินแดง ตำบล	เป็น กรรมการ
6. เจ้าอาวาส วัด 5 บ้านโคกหินแดง ตำบล	เป็น กรรมการ
7. เจ้าอาวาส วัด 5 บ้านโคกหินแดง ตำบล	เป็น กรรมการ
8. เจ้าอาวาส วัด 11 บ้านหนองปลา ตำบล	เป็น กรรมการ
9. เจ้าอาวาส วัด 11 บ้านโคกหินแดง ตำบล	เป็น กรรมการ
10. ผู้จัดการ SCG-A ปุ๋ยคอก	เป็น กรรมการ และหัวหน้า
11. ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยคอก	เป็น กรรมการ และเลขานุการ

ประธานบัตรที่ 33313/16179 ดินเหลือง 7 (แปลงใหม่)

SCG ประกาศที่ 018/2560
เป็น การแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โดยกรรมการบริหารเหมืองดินเหลือง
ประธานบัตรที่ 33313/16179 ด้านชุมชน ด้านผลประโยชน์ทางสังคม สิทธิมนุษยชน

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเหมืองดินเหลือง และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน สำหรับโครงการหรือด้านอุตสาหกรรม
ประธานบัตรที่ 33313/16179 ด้านชุมชน ด้านผลประโยชน์ทางสังคม สิทธิมนุษยชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา/ยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในลักษณะต่างๆ จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ในลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว ดังนี้

องค์ประกอบ

1. นายอำเภอเมืองพะเยา
2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3. เจ้าอาวาสวัดชุมชนตำบลเมืองพะเยา
4. เจ้าอาวาสวัดชุมชนตำบลเมืองพะเยา
5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คณะกรรมการเพิ่มเติม
-ผญ.ม.10 วังเลนพัฒนา ต.พุกแค
-อสม.ม.10 วังเลนพัฒนา ต.พุกแค

คณะกรรมการ


1. ผู้จัดการส่วนเหมือง ปุ๋ยคอก	เป็น ประธาน
2. เจ้าหน้าที่ชุมชน หมู่ 1 บ้านโคกหินแดง ตำบล	เป็น กรรมการ
3. ผู้จัดการหมู่ 2 บ้านโคกหินแดง ตำบล	เป็น กรรมการ
4. ผู้จัดการหมู่ 11 บ้านหนองปลา ตำบล	เป็น กรรมการ
5. ผู้จัดการหมู่ 11 บ้านโคกหินแดง ตำบล	เป็น กรรมการ
6. เจ้าอาวาส วัด 11 บ้านหนองปลา ตำบล	เป็น กรรมการ
7. เจ้าอาวาส วัด 11 บ้านโคกหินแดง ตำบล	เป็น กรรมการ
8. เจ้าอาวาส วัด 11 บ้านหนองปลา ตำบล	เป็น กรรมการ
9. เจ้าอาวาส วัด 11 บ้านโคกหินแดง ตำบล	เป็น กรรมการ
10. เจ้าอาวาส วัด 11 บ้านหนองปลา ตำบล	เป็น กรรมการ
11. เจ้าอาวาส วัด 11 บ้านโคกหินแดง ตำบล	เป็น กรรมการ
12. ผู้จัดการ SCG-A ปุ๋ยคอก	เป็น กรรมการ และหัวหน้า
13. ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยคอก	เป็น กรรมการ และเลขานุการ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 เจ็อนไข/ระเบียบกองทุน/รายการนำเข้าเงินกองทุน และงบคงเหลือ ปทบ.33312/16099 (แปลงเก่า) ผู้ช่วยเลขาฯ ชี้แจงเจ็อนไข/ระเบียบกองทุน/รายการนำเข้าเงินกองทุน (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 100,000 บาท/ปี และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 300,000 บาท/ปี) ตลอดอายุประมาณบัตร 10 ปี (อายุปทบ. วันที่ 26 ก.ย. 57 ถึง 25 ก.ย. 67)

1.2 เจ็อนไขและระเบียบกองทุนโครงการเหมืองดินเหลืองพุแค ตามประมาณบัตรที่ 33312/16099 (แปลงเก่า)

ประมาณบัตร มีอายุ 10 ปี ตั้งแต่ 26 ก.ย. 57 ถึง วันที่ 25 ก.ย. 67



1.2 รายการนำเข้าเงินกองทุนและงบคงเหลือ เหมืองดินเหลืองพุแค ตามประมาณบัตรที่ 33312/16099 (แปลงเก่า)

นำเงินเข้าภายใน 31 ม.ค. ของทุกปี ตลอดอายุปทบ.		ปี	ถว้กองทุนดินเหลืองพุแค (เงินอายุ 25 ก.ย. 67)	วันที่นำเงินเข้า กองทุนฯ	เฝ้าระวังสุขภาพ (บาท/ปี)	พัฒนาหมู่บ้าน (บาท/ปี)
		1	ปี 2557	25 พ.ย. 2557	100,000	300,000
		2	ปี 2558	22 ม.ค. 2558	100,000	300,000
		3	ปี 2559	29 ม.ค. 2559	100,000	300,000
		4	ปี 2560	26 ม.ค. 2560	100,000	300,000
		5	ปี 2561	18 ม.ค. 2561	100,000	300,000
		6	ปี 2562	31 ม.ค. 2562	100,000	300,000
		7	ปี 2563	31 ม.ค. 2563	100,000	300,000
		8	ปี 2564	31 ม.ค. 2564	100,000	300,000
		9	ปี 2565	31 ม.ค. 2565	100,000	300,000
		10	ปี 2566	30 ม.ค. 2566	100,000	300,000
		11	ปี 2567	29 ม.ค. 2567	100,000	300,000
					1,100,000	3,300,000

ปี 2023 (2566)			ปี 2024 (2567)		
สรุปยอดกองทุน 33312/16099 (แปลงเก่า)	เงินเข้า	เงินออก	ยอดคงเหลือ	เงินเข้า	เงินออก
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองดินเหลืองพุแค	100,315.55	47.33	120,575.60	100,000.00	
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เหมืองดินเหลืองพุแค	302,215.42	332.31	817,848.31	300,000.00	
รวม				ยอดคงเหลือ ณ ปี 2567	1,338,423.91

โดยปีสุดท้ายของการนำเงินเข้ากองทุน ตามปทบ.33312/16099 (แปลงเก่า) คือ ปี 2567 ทาง SCG นำเงินเข้ากองทุน ทั้ง 2 กองทุน เกินไป 1 ปี ผลประโยชน์ยกให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรการใช้บฯ /รายงานงบคงเหลือ พร้อมขอ มติที่ประชุม ในการนำเงินคงเหลือของปทบ.33312/16099 (แปลงเก่า) โดยงบกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ คงเหลือ ณ ปัจจุบัน เป็นเงิน 220,575.60 บาท และงบกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน คงเหลือ ณ ปัจจุบัน เป็นเงิน 1,117,848.31 บาท โอนเข้าบัญชีเงินกองทุนของปทบ. 33313/16179 (แปลงใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสรรงบในการ

บริหารการดำเนินโครงการของคณะกรรมการ และปีบัญชี กองทุน ตามปทบ.33312/16099 (แปลงเก่า) เนื่องจาก
 ปรธานบัตร ลีนอายุ วันที่ 25 กันยายน 2567 (ปี 2567 เป็นปีสุดท้าย)

สรุปมติที่ประชุม ตามวาระที่ 1.2


- มติที่ประชุมรับทราบ การยกเลิกของประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามประกาศที่ 115/2557
- มติที่ประชุมรับทราบ การนำเงินเข้ากองทุน ปี 2567 นำเข้าเป็นปีสุดท้าย
- มติที่ประชุมอนุมัติ บกขเหลือ ณ ปัจจุบัน ของกองทุน ปทบ.33312/16099 (แปลงเก่า) โอนเข้ากองทุน

ปทบ.33313/16179 (แปลงใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสรรงบในการบริหารการดำเนินโครงการของ
 คณะกรรมการ

1.3 เจ็อนไข/ระเบียบกองทุน/รายการนำเข้าเงินกองทุน และงบคงเหลือ ปทบ.33313/16179 (แปลงใหม่)
 ผู้ช่วยเลขาฯ ชี้แจงเจ็อนไข/ระเบียบกองทุน/รายการนำเข้าเงินกองทุน (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 200,000 บาท/ปี และ
 กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 500,000 บาท/ปี) ตลอดอายุปรธานบัตร 25 ปี (อายุปทบ. วันที่ 21 ค.ค. 59 ถึง 20 ค.ค. 84)
 ทั้ง 2 กองทุน จนถึงปี 2585 เพื่อใช้จัดสรรบริหารจัดการดูแลประชากรชุมชนของเรา

1.3 เจ็อนไขและระเบียบกองทุนโครงการเหมืองดินเหลืองพุด แตามปรธานบัตรที่ 33313/16179 (แปลงใหม่)

ปรธานบัตรมีอายุ 25 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ค.ค. 2559- 20 ค.ค. 2584



1.3 รายการนำเข้าเงินกองทุนและงบคงเหลือ เหมืองดินเหลืองพุด แตามปรธานบัตรที่ 33313/16179 (แปลงใหม่)

นำเงินเข้าภายใน 31 ม.ค. ของทุกปี ตลอดอายุปทบ.	ปี	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ (เงินเข้า 20 ค.ค. 84)	วันที่นำเงินเข้า กองทุนฯ	เฝ้าระวังสุขภาพ (บาท/ปี)	พัฒนาหมู่บ้าน (บาท/ปี)
	1	ปี 2560	26 ม.ค. 2560	200,000	500,000
	2	ปี 2561	18 ม.ค. 2561	200,000	500,000
	3	ปี 2562	31 ม.ค. 2562	200,000	500,000
	4	ปี 2563	31 ม.ค. 2563	200,000	500,000
	5	ปี 2564	31 ม.ค. 2564	200,000	500,000
	6	ปี 2565	31 ม.ค. 2565	200,000	500,000
	7	ปี 2566	30 ม.ค. 2566	200,000	500,000
	8	ปี 2567	29 ม.ค. 2567	200,000	500,000
	9	ปี 2568			
	10				
นำเงินเข้าภายใน 31 ม.ค. ของทุกปี ตลอดอายุ ปทบ.				ปีละ 200,000 บาท ตลอดอายุ ปทบ.	ปีละ 500,000 บาท ตลอดอายุ ปทบ.
	25	ปี 2585		5,000,000	12,500,000

ปรธานบัตรที่ 33313/16179
 มีอายุ 25 ปี
 เริ่มตั้งแต่ 21 ค.ค. 59 ถึงวันที่ 20 ค.ค. 84

	ปี 2023 (2566)			ปี 2024 (2567)		
สรุปยอดกองทุน 33313/16179 (แปลงใหม่)	เงินเข้า	เงินออก	ยอดคงเหลือ	เงินเข้า	เงินออก	ยอดคงเหลือ
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองดินเหลือง พุด	201,358.40	200,203.76	341,526.4	200,000.00	199,600.00	371,926.40
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เหมืองดินเหลือง พุด	506,726.97	444,636.55	1,271,041.7	500,000.00	1,590,000.00	86,041.7
รวม						ยอดคงเหลือ ณ ปี 2567 532,968.12

สรุปมติที่ประชุม ตามวาระที่ 1.3

- มติที่ประชุมรับทราบ การนำเงินเข้ากองทุน ตลอดอายุปทบ. (25 ปี) ถึงปี 2585
- มติที่ประชุมรับทราบ ยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ของปทบ.33313/16179 (แปลงใหม่)
- มติที่ประชุมอนุมัติ ระเบียบและเงื่อนไข การใช้งบประมาณกองทุนของปทบ.33313/16179 (แปลงใหม่)

รองประธานฯ แจ้งสรุปงบคงเหลือ ตามมติที่ประชุมอนุมัติให้โอนเงินคงเหลือของปทบ.33312/16099 (แปลงเก่า) ที่สิ้นอายุปทบ.ปี 2567 โอนเข้า ปทบ.33313/16179 (แปลงใหม่) ของทั้ง 2 กองทุน รวมยอดคงเหลือ ดังนี้

สรุปยอดกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	บาท
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองดินซิเมนต์ พุแค (แปลงเก่า)	220,575.60
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองดินซิเมนต์ พุแค 7 (แปลงใหม่)	371,926.40
รวม	592,502.00

สรุปยอดกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน	บาท
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เหมืองดินซิเมนต์ พุแค (แปลงเก่า)	1,117,848.31
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เหมืองดินซิเมนต์ พุแค 7 (แปลงใหม่)	181,041.12
รวม	1,298,889.43

สรุปยอดกองทุนเหมืองทั้งหมด 1,891,391.43

- มติที่ประชุมรับทราบ ยอดคงเหลือรวม ณ ปัจจุบัน ค.ศ. 2567 (ตามตาราง)

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

- มติที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2566

3.1 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ

3.1.1 กก.ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู @รร.วัดวังเลน โดยกำนันสุพจน์ กำนันต.พุแค สรุปการดำเนินโครงการ และขอขอบคณะกรรมการ/SCGกองทุนเหมืองดินเหลืองพุแค ที่อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ผอ.รร.วัดวังเลน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ/SCGกองทุนเหมืองดินเหลืองพุแค โครงการนี้ทำให้คุณครูมีที่พัก ที่สำคัญ คุณครูสามารถดูแลเด็กนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น

(ภาพสรุปโครงการตามภาพด้านล่าง)

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2566 : 3.1 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ

3.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู @รร.วัดวังเลน ต.พุกแดง
งบประมาณ 1,080,000 บาท



วันที่ 25 เมษายน 2567 นายพรศักดิ์ ไพรินทร์ ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ และนายธีรวัฒน์ ถึงคำดี ผู้จัดการวางแผนวัดดุจธำ /กรรมการและเลขานุการกองทุนเหมืองดินเหลืองพุกแดง นำทีมส่งมอบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ให้กับโรงเรียนวัดวังเลน ตำบลพุกแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยนายสุพจน์ ปัญญาชน กำนันต.พุกแดง และผู้ใหญ่บ้านฯ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเลน คณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้รับมอบ โดยงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเหมืองดินเหลืองพุกแดง รวมเป็นเงิน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ณ โรงเรียนวัดวังเลน ตำบลพุกแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี



3.1.2 กก.ก่อสร้างอาคารเปิดโล่งหลังคาคลุม @วัดบ่อโศก โดยผู้ใหญ่วิไลฯ บ้านบ่อโศก ต.สองคอน สรุปการดำเนินโครงการ ชาวบ้านดีใจ ที่ได้รับงบประมาณกองทุนของSCG และขอขอบคุณคณะกรรมการ/SCGกองทุนเหมืองดินเหลืองพุกแดง ที่อนุวัติงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ (ภาพสรุปโครงการตามภาพด้านล่าง)

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2566 : 3.1 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ

3.1.2 โครงการก่อสร้างอาคารเปิดโล่งหลังคาคลุม ให้กับวัดบ่อโศก ต.สองคอน
งบประมาณ 917,000 บาท



วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายพรศักดิ์ ไพรินทร์ ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ และนายธีรวัฒน์ ถึงคำดี ผู้จัดการวางแผนวัดดุจธำ /กรรมการและเลขานุการกองทุนเหมืองดินเหลืองพุกแดง นำทีมส่งมอบโครงการก่อสร้างอาคารเปิดโล่งหลังคาคลุม ให้กับวัดบ่อโศก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยนายวิไล ศรีนิล ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ต.สองคอน นายสุพจน์ ปัญญาชน กำนันต.พุกแดง และผู้ใหญ่บ้านฯ คณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้รับมอบ โดยงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเหมืองดินเหลืองพุกแดง รวมเป็นเงิน 917,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ณ วัดบ่อโศก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



3.2 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ

3.2.1 กก.จัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงและเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก @รพ.สต.พุกแค ผอ.รพ.สต.พุกแค สรุปการดำเนินโครงการ ได้มีอุปกรณ์เพื่อดูแลชาวบ้าน พ่นหมอกควันตามบ้าน และมีสารกำจัดยุงตามบ้าน/แหล่งน้ำ สรุปผลการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ผ่านมา จากเดิม ต.พุกแค มีคนไข้ปีละ 10 กว่าราย ผลปี 67 เหลือ 2 ราย (รายงานจำนวนคนไข้ลดลง) ขอขอบคุณคณะกรรมการ/SCGกองทุนเหมืองดินเหลืองพุกแค ที่อนุวัติงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ

3.2.2 กก.ปรับปรุงด้านหน้า @รพ.สต.พระพุทธรบาทน้อย เพื่อบริการประชาชน โดยผอ.รพ.สต.พระพุทธรบาทน้อย สรุปการดำเนินโครงการ ขอขอบคุณคณะกรรมการ/SCGกองทุนเหมืองดินเหลืองพุกแค ที่อนุวัติงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ทำให้ชาวบ้าน คนสูงวัย สะดวกในการมาใช้บริการที่ รพ.สต.ฯ

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2566 : 3.2 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ

3.2.1 กก.จัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงและเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก @รพ.สต.พุกแค งบประมาณ 200,000 บาท



วันที่ 29 กันยายน 2566 นายเกียรติเกษม ณ นคร ประธานกองทุนเหมืองดินเหลืองพุกแค พร้อมด้วยนายวาม ธิงกลาง รองประธานกองทุนฯ นำทีมส่งมอบโครงการจัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงและเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2566 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุกแค โดยนายวิระศักดิ์ พงศ์พิริยะไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุกแค คณะกรรมการกองทุนฯ และคณะทีม อสม.ต.พุกแค เป็นผู้รับมอบ โดยงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองดินเหลืองพุกแค รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ณ โดมอาคารรณรงค์ส่งเสริมองค์การบริหารส่วนตำบลพุกแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

3.2.2 กก.ปรับปรุงด้านหน้า @รพ.สต.พระพุทธรบาทน้อย เพื่อบริการประชาชน งบประมาณ 169,600 บาท



วันที่ 30 มกราคม 2567 นายพรศักดิ์ ไพรินทร์ ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์/กรรมการและเลขานุการกองทุนเหมืองดินเหลืองพุกแค นำทีมส่งมอบโครงการปรับปรุงด้านหน้าอาคารเพื่อบริการประชาชน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธรบาทน้อย โดยนางสาวศรีลักษณ์ ศรีภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธรบาทน้อย คณะกรรมการกองทุนฯ และคณะทีม อสม.ต.พุกแค เป็นผู้รับมอบ โดยงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองดินเหลืองพุกแค รวมเป็นเงิน 169,600 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธรบาทน้อย ตำบลลองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

4.1 เสนอขออนุมัติโครงการผ่านกองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ

4.1.1 ผู้ใหญ่สังข์ทอง ม.3 ต.พุกแค นำเสนอโครงการก่อสร้างอาคารเปิดโล่งหลังคาคลุม ให้กับวัดโคกดินแดง เพื่อให้พระสงฆ์ ราษฎร มีสถานที่ไว้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ

4.1.2 ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ้านบ่อโศก ต.สองคอน นำเสนอโครงการก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตในอาคารโคมวัดบ่อโศก งบประมาณ 250,000 บาท

4.2 เสนอขออนุมัติโครงการผ่านกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ

4.2.1 ผอ.รพ.สต.พระพุทธรบาทน้อย นำเสนอโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารด้านหลัง รพ.สต.พระพุทธรบาทน้อย งบประมาณ 714,700 บาท

- ผู้ช่วยเลขานุฯ ขอรับเรื่องการนำเสนอโครงการฯ และให้คณะกรรมการที่นำเสนอโครงการ จัดเตรียมเอกสารใบเสนอโครงการ พร้อมเอกสารประกอบ (ตามเงื่อนไขและระเบียบกองทุน)

- กำนันสุพจน์ กำนันต.พุด มีแผนขอปรับปรุง/สร้างโรงอาหาร ให้กับ โรงเรียนวัดวังเลน ขอพับโครงการไว้ก่อน เพื่อให้โครงการกระจายตามพื้นที่อื่นๆในเขตพื้นที่ และแจ้งการอนุมัติโครงการ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อความเข้าใจตรงกันของคณะกรรมการ

- รองประธานฯ เสนอในที่ประชุม ให้คณะกรรมการคุยกัน ดูเรื่องงบประมาณและจัดสรรการดำเนินโครงการ งบการนำเสนอโครงการ โดยส่งโครงการมารวบรวมที่เลขฯ ภายในเดือน ธ.ค. 67 รวบรวมโครงการ และจัดประชุมคณะกรรมการ ช่วงไตรมาสแรก ของปี 68 เพื่อพิจารณาโครงการที่คณะกรรมการนำเสนอโครงการ

- กำนันสุพจน์ ต.พุด ขอปรึกษาโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ นอก.เฉลิมพระเกียรตินัดประชุมและหารือเรื่องงบประมาณของโครงการ

- ปลัดอำเภอฯ สอบถามการใช้งบประมาณกองทุนฯ/ขอบเขตพื้นที่ ในการใช้งบประมาณกองทุนฯ

- สาธารณสุขอำเภอฯ มีกองทุนหรืองบประมาณที่จะช่วยเหลือ/ดำเนินการ แต่ยังไม่มีเพียงพอ ถ้าในภาพพชอ. หากขอแบ่งการขออนุมัติดำเนินโครงการมาทิ้งบ่ฝักระวังสุขภาพของกองทุนSCG ได้หรือไม่ ค่าใช้จ่าย เช่น เติงปรับระดับ ส่วนกายอุปกรณ์ แพมเพิส จะใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้ว

- รองประธานฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนฯ มีเงิน/ค่าใช้จ่าย เพื่อดูแล เยียวยา ประชากร คนในชุมชน ตามเขตพื้นที่ประเทานบัตร รัศมี 1 กม. และเสนอให้ รพ.สต. ทั้ง 2 ตำบล สรุปจำนวนกลุ่มเปราะบาง/นำเสนอโครงการมาให้คณะกรรมการพิจารณาฯ โดยบริหารจัดการให้กับคนในพื้นที่ก่อน และพิจารณาบริหารจัดการรอบๆ เพื่อนบ้าน ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- รองประธานฯ กล่าว เราใช้ดิน ขนดิน และชำระค่าธรรมเนียม/ภาษี/กองทุน ตามเงื่อนไขของราชการ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในส่วนของกองทุน เรื่องการทำเหมือง มีรตวิ่ง SCG ทำตามกฎหมายและปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- ผู้จัดการเตรียมวัตถุดิบเหมือง ปูนท่าหลวง สื่อสารผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทุกจุดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่ประชุมรับทราบ

- ผู้ช่วยเลขฯ ขออนุมัติค่าบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการฯและค่าใช้จ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน 30,000 บาท จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ

- รองประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ ที่ให้เกียรติกับบริษัทฯ เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาในการบริหารจัดการกองทุน เป็นภาคี/พันธมิตรกันที่ดีต่อกัน

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.

นางสาวชนิษฐา วรณ ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารแนบ 3

การนำเงินเข้าบัญชีกองทุนเพื่อระวังสุขภาพ



Walee Sorn

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอาชญาบัตรได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยกออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกการโอนเงินให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนเงินสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรมานำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การเบิกจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 133
Office

บัญชีเลขที่ [REDACTED]
Account No.

สาขาหน้าพระลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเข้าระวางสุขภาพเมืองดินซี เวนด์

พแนค โดย

[REDACTED]



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA F 5633795



SAF 5633795

วันที่ DATE	สาขา BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF ID
25/11/57	133	B/F			*****0.00	14124 1
25/11/57	133	SDCK		++++++100,000.00	*****100,000.00	14124 2
31/12/57	0	IIPS		++++++50.68	*****100,050.68	9400 3
22/01/58	133	SDCK		++++++100,000.00	*****200,050.68	570338 4
30/06/58	0	IIPS		++++++467.25	*****200,517.93	9400 5
31/12/58	0	IIPS		++++++505.41	*****201,023.34	9400 6
29/01/59	133	SDCK		++++++100,000.00	*****301,023.34	571203 7
30/06/59	0	IIPS		++++++710.19	*****301,733.53	9400 8
31/12/59	133	SWCH	180,000.00		*****121,733.53	20513 9
31/12/59	0	IIPS		++++++711.73	*****122,445.26	9400 10
26/01/60	133	SDCK		++++++100,000.00	*****222,445.26	90160 11
30/06/60	0	IIPS		++++++517.30	*****222,962.56	9400 12
09/11/60	133	SWCH	78,750.00		*****144,212.56	570338 13
09/11/60	133	SWCH	80,000.00		*****64,212.56	570338 14
31/12/60	0	IIPS		++++++446.73	*****64,659.29	9400 15
18/01/61	133	SDCK		++++++100,000.00	*****164,659.29	23421 16
30/06/61	0	IIPS		++++++384.98	*****165,044.27	9400 17
31/12/61	0	IIPS		++++++416.00	*****165,460.27	9400 18
31/01/62	133	SDCK		++++++100,000.00	*****265,460.27	90160 19
30/06/62	0	IIPS		++++++617.10	*****266,077.37	9400 20
06/09/62	133	SWCH	54,689.00		*****211,388.37	590292 21
31/12/62	0	IIPS		++++++583.01	*****211,971.38	9400 22
			ASDASW	โอนเงินเข้า/ถอนบัญชี	ASPM	โอนเงินผ่านธนาคาร
			ASWFE	ชำระเงินเงินโอนผ่านบัตรเดบิต	ASSALSSAL	เงินฝากออม
			ATSOC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDTA/ASWT	รับโอน/โอนเงินจาก ATM
			ATSWC	ถอนเงินจาก ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
			ATDRE	หักชำระเงินเงิน ATM	BP	ถอนเงินสด



วันที่ DATE	วันที่ OWS DA	คำขอ CODE	กรม WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดเงิน BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/62	0	TAX	-----180.02		*****211,791.36	9400
31/01/63	133	SDCK	+++++++100,000.00		*****311,791.36	590292
14/04/63	133	SWTRC	-----169,500.00		*****142,291.36	590292
30/06/63	0	IIPS	+++++++514.74		*****142,806.10	9400
31/12/63	0	IIPS	+++++++179.48		*****142,985.58	9400
31/12/63	0	TAX	-----104.13		*****142,881.45	9400
01/02/64	133	SDCK	+++++++100,000.00		*****242,881.45	90160
30/06/64	0	IIPS	+++++++279.87		*****243,161.32	9400
31/12/64	0	IIPS	+++++++306.45		*****243,467.77	9400
31/12/64	0	TAX	-----87.95		*****243,379.82	9400
31/01/65	133	SDCK	+++++++100,000.00		*****343,379.82	90160
29/04/65	133	SWTRC	-----35,000.00		*****308,379.82	590793
29/04/65	133	SWTRC	-----200,000.00		*****108,379.82	590793
29/04/65	133	SWTRC	-----88,320.00		*****20,059.82	590793
30/06/65	0	IIPS	+++++++265.63		*****20,325.45	9400
31/12/65	0	IIPS	+++++++25.62		*****20,351.07	9400
31/12/65	0	TAX	-----43.69		*****20,307.38	9400
30/01/66	108682	BSD22	+++++++100,000.00		*****120,307.38	931001
30/06/66	0	IIPS	+++++++133.40		*****120,440.78	9400
31/12/66	0	IIPS	+++++++182.15		*****120,622.93	9400
31/12/66	0	TAX	-----47.33		*****120,575.60	9400
29/01/67	108682	BSD22	+++++++100,000.00		*****220,575.60	931002
			BS000000000	เจ้าบัญชี-เงินเดือน	BS000000000	เจ้าบัญชี-คน หักเงินเดือน
			BS000000000	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BS000000000	หักบัญชี-โทรศัพท์
			BS000000000	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BS000000000	หักบัญชี-ประกัน
			BS000000000	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BS000000000	หักบัญชี-ธนาคาร
			BS000000000	โอนเงินเข้า	BS000000000	หักบัญชี-ประกันสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)



SAF 5633795

วันที่ DATE	สาขา DMS BR	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/67	0	IIPS		+306.10	*220,881.70	9400 1
31/12/67	0	IIPS		+328.31	*221,210.01	9400 2
31/12/67	0	TAX	-95.16		*221,114.85	9400 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SORSAEMSAVERDAB

E

THS / ITOS

ORSDIOWSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนยอดเป็นเช็คเงินสด

ใช้โอนก่อนไปชำระเงินที่ ATM

โอนเงินไปบัญชีผู้โอน

BSWFE

CHT / DDT

SPSDPS

CHSFE

KASFE

พักชำระหนี้

ขอชำระล่าช้าก่อน

เติมยอด ผิดบัญชี

ชำระหนี้โดยการโอนเงินชำระค่า

ชำระหนี้ Payment

เอกสารแนบ 4

การนำเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน



8 หน้า อักษร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ไปรตนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญไปรตเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยกออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเพิ่มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนตัวส่วนเงินสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือเป็นบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ความนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 133
Office

บัญชีเลขที่ [REDACTED]
Account No.

ลำชาพาไพระลาณ

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เหมืองงินชี เมินเต้แค

[REDACTED]



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA F 5633794



SAF 5633794

วันที่ DATE	บัญชี C/PL IN	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	จำนวน PAGE NO.
25/11/57	133	B/F			*****0.00	14124 1
25/11/57	133	SDCH		+++++++0.00	*****0.00	14124 2
25/11/57	133	SDCK		+++++++300,000.00	*****300,000.00	20513 3
31/12/57	0	IIPS		+++++++152.05	*****300,152.05	9400 4
22/01/58	133	SDCK		+++++++300,000.00	*****600,152.05	570338 5
30/06/58	0	IIPS		+++++++1,401.75	*****601,553.80	9400 6
31/12/58	0	IIPS		+++++++1,515.24	*****603,070.04	9400 7
29/01/59	133	SDCK		+++++++300,000.00	*****903,070.04	571205 8
30/06/59	0	IIPS		+++++++2,130.58	*****905,200.62	9400 9
01/09/59	133	SWCH	-----410,000.00		*****495,200.62	570338 10
13/12/59	133	SWCH	-----200,000.00		*****295,200.62	20513 11
31/12/59	0	IIPS		+++++++1,540.12	*****296,740.74	9400 12
26/01/60	133	SDCK		+++++++300,000.00	*****596,740.74	90160 13
17/02/60	133	SWCH	-----15,000.00		*****581,740.74	590292 14
30/06/60	0	IIPS		+++++++1,349.32	*****583,090.06	9400 15
25/09/60	133	SWCH	-----16,000.00		*****567,090.06	590292 16
04/12/60	133	SWCH	-----567,000.00		*****900.06	571205 17
31/12/60	0	IIPS		+++++++1,230.75	*****1,320.81	9400 18
18/01/61	133	SDCK		+++++++300,000.00	*****301,320.81	23421 19
21/05/61	133	SWCH	-----17,000.00		*****284,320.81	23421 20
04/06/61	133	SWCH	-----200,000.00		*****84,320.81	590292 21
30/06/61	0	IIPS		+++++++593.73	*****84,914.54	9400 22
			ASDIASW	โอนเงินเข้า/ถอนบัญชี	ASFIN	โอนเงินผ่านประเทศ
			ASWPE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เงินฝากออมทรัพย์
			ATSDC	ฝากเงินโดยเช็ค/ฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนเงินออกโดย ATM
			ATSWC	ถอนเงินโดยเช็ค ATM	ATSWP	หักค่าเงินเข้า/บริการโดย ATM
			ATDFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ดอกเบี้ย



SAF 5633794

วันที่ DATE	สาขา BRG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF ID
30/10/61	133	SWCH	-----2,000.00		*****82,914.54	23421
30/10/61	133	SWCH	-----19,000.00		*****63,914.54	23421
02/11/61	133	SWCH	-----50,000.00		*****13,914.54	23421
06/12/61	133	SDCH	+++++++3,000.00		*****16,914.54	590292
31/12/61	0	IIPS	+++++++155.88		*****17,070.42	9400
31/01/62	133	SDCK	+++++++300,000.00		*****317,070.42	90160
01/04/62	133	SWCH	-----19,000.00		*****298,070.42	590292
30/06/62	0	IIPS	+++++++639.19		*****298,709.61	9400
30/08/62	133	SWCH	-----19,000.00		*****279,709.61	23421
06/09/62	133	SWCH	-----120,000.00		*****159,709.61	590292
06/09/62	133	SWCH	-----150,000.00		*****9,709.61	590292
06/09/62	133	SDCH	+++++++3,000.00		*****12,709.61	590292
31/12/62	0	IIPS	+++++++292.71		*****13,002.32	9400
31/12/62	0	TAX	-----139.79		*****12,862.53	9400
31/01/63	133	SDCK	+++++++300,000.00		*****312,862.53	590292
30/06/63	0	IIPS	+++++++569.45		*****313,431.98	9400
31/12/63	0	IIPS	+++++++393.93		*****313,825.91	9400
31/12/63	0	TAX	-----144.51		*****313,681.40	9400
01/02/64	133	SDCK	+++++++300,000.00		*****613,681.40	90160
30/06/64	0	IIPS	+++++++697.10		*****614,378.50	9400
28/12/64	133	SWTRC	-----400,000.00		*****214,378.50	412511
31/12/64	0	IIPS	+++++++763.33		*****215,141.83	9400

8800608C02
8800608C09
8801108D17
8801408D14
8802208C22

เจ้าบัญชี-เงินต้น
เจ้าบัญชี-ประกันชีวิต
เจ้าบัญชี-ไฟฟ้า
เจ้าบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ดอกเบี้ยเงินฝาก
รายการผลประโยชน์ (Interest)

8806408C04
8806408C08
8806408C02
8806408C05
8806408C07

เจ้าบัญชี-ธน.พันธบัตร
เจ้าบัญชี-โทรศัพท์
เจ้าบัญชี-ประกัน
เจ้าบัญชี-ธนาคารสหกรณ์
เจ้าบัญชี-ประกันสังคม

DOTBA/EMPSA/ERSA

ITIS / ITOS

CREATION

0108

4. 2012

วาทกรรมสื่อ

អត្ថបទបន្ថែមទៀត

REVERTING ATM

การนำเทคโนโลยีไป

พิจารณาจากภาพเขียน

12/29/2014

กิจกรรม ๓๓ การวางแผน

โทรสาร 02-5547817

Minimum Payment

เอกสารแนบ 5
การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2566 : 3.2 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ

3.2.1 คค.จัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงและเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก @รพ.สต.พุแค จบประมาณ 200,000 บาท



วันที่ 29 กันยายน 2566 นายเกียรติเกษม ณ นคร ประธานกองทุนเมืองอินหล่องพูน พร้อมด้วยนายจามร อินทฉาย รองประธานกองทุนฯ นำทีมส่งมอบโครงการจัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงและเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2566 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค โดยนายวิระศักดิ์ พงศ์พิริยะโมตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุแค เป็นผู้รับมอบ โดยงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เมืองอินหล่องพูนฯ รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ณ โดมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี



วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2566 : 3.2 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ

3.2.2 คก.ปรับปรุงด้านหน้า @รพ.สต.พระพุทธรูปน้อย เพื่อบริการประชาชน
งบประมาณ 169,600 บาท



วันที่ 30 มกราคม 2567 นายพรศักดิ์ ไพรินทร์ ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์/กรรมการและเลขานุการ กองทุนเมืองดินเหลืองพุด น้าทิม ส่งมอบโครงการปรับปรุงด้านหน้าอาคารเพื่อบริการประชาชน ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธรูปน้อย โดยนางสาวศิริลักษณ์ ศรีทา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธรูปน้อย คณะกรรมการกองทุนฯ และคณะที่ม อสม.ต.พ.เค เป็นผู้รับมอบ โดยงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เมืองดินเหลืองพุด รวมเป็นเงิน 169,600 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้า พันหกร้อยบาทถ้วน) ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธรูปน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เอกสารแนบ 6
การจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2566 : 3.1 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ

3.1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู @รร.วัดวังเลน ต.พุนเค
งบประมาณ 1,080,000 บาท




วันที่ 25 เมษายน 2567 นายพรศักดิ์ ไพรินทร์ ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ และนายธีรวัฒน์ ตั้งทำดี ผู้จัดการวางแผนวัดดุติยาฯ /กรรมการและเลขานุการกองทุนเมืองดินเหลืองพุนเค นำทีมส่งมอบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ให้กับโรงเรียนวัดวังเลน ตำบลพุนเค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยนายสุพจน์ ปัญญาชน กำนันต.พุนเค และผู้ใหญ่บ้านฯ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเลน คณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้รับมอบ โดยงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเมืองดินเหลืองพุนเค รวมเป็นเงิน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ โรงเรียนวัดวังเลน ตำบลพุนเค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี



วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2566 : 3.1 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ

3.1.2 โครงการก่อสร้างอาคารเปิดโล่งหลังคาคลุม ให้กับวัดบ่อโคก ต.สองคอน
งบประมาณ 917,000 บาท



วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายพรศักดิ์ ไพรินทร์ ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ และนายธีรวัฒน์ ถึงทำดี ผู้จัดการวางแผนที่ดินวิสาหกิจ /กรรมการและเลขานุการกองทุนเมืองดินเหลืองพุแค นำทีมส่งมอบโครงการก่อสร้างอาคารเปิดโล่งหลังคาคลุม ให้กับวัดบ่อโคก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายวิไล ศรีนิล ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ต.สองคอน นายสุพจน์ ปัญญาชน กำนันต.พุแค และผู้ใหญ่หมู่บ้านฯ คณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้รับมอบ โดยงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเมืองดินเหลืองพุแค รวมเป็นเงิน 917,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ณ วัดบ่อโคก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เอกสารแบบ 7
แผนดำเนินงานกองทุน

แผนดำเนินงานกองทุน ประจำปี 2567

กิจกรรม	ปี 2567												ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1.ประชุมพิจารณาแผนดำเนินการ													คณะกรรมการฯ
2.รวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องการตรวจสอบสุขภาพ													คณะกรรมการฯ
3.ทำเรื่องจัดจ้างหน่วยงานตรวจสอบสุขภาพ													คณะกรรมการฯ
4.ประชุมเตรียมจัดโครงการตรวจสอบสุขภาพฯ													คณะกรรมการฯ
5.ตรวจสอบสุขภาพประชาชน													คณะกรรมการฯ
6.รวบรวมจัดทำ Data Base													เลขานุการฯ
7.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งหน่วยงานราชการ													เลขานุการฯ

หมายเหตุ



Plan
Actual

เอกสารแนบ 8
รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่าย
บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เมืองดินขิเมนต์ พุแค

บัญชีเลขที่ 133-0-32609-1

Date	โครงการ	เดบิต	เครดิต	Balance
2014	25-Nov เงินฝากธนาคาร	100,000.00		100,000.00
	31-Dec ดอกเบี้ยรับ	50.68		100,050.68
2015	22-Jan เงินฝากธนาคาร	100,000.00		200,050.68
	30-Jun ดอกเบี้ยรับ	467.25		200,517.93
	31-Dec ดอกเบี้ยรับ	505.41		201,023.34
2016	29-Jan เงินฝากธนาคาร	100,000.00		301,023.34
	30-Jun ดอกเบี้ยรับ	710.19		301,733.53
	30-Jun - โครงการลานออกกำลังกาย ม.11 พุแค พร้อมอุปกรณ์ - จัดหาถังน้ำดื่ม 20 ลิตร ม.11 ด.สองคอน	-	180,000.00	121,733.53
	31-Dec ดอกเบี้ยรับ	711.73		122,445.26
2017	26-Jan เงินฝากธนาคาร	100,000.00		222,445.26
	30-Jun ดอกเบี้ยรับ	517.30		222,962.56
	09-Jul โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนพื้นที่อาศัยรอบโรงงาน พื้นที่ หมู่ที่ 11 ด.พุแค และหมู่ที่ 11 ด.สองคอน	-	78,750.00	144,212.56
	09-Nov โครงการเสริมระบบบริการรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ด.พุแค	-	80,000.00	64,212.56
	31-Dec ดอกเบี้ยรับ	446.73		64,659.29
2018	18-Jan เงินฝากธนาคาร	100,000.00		164,659.29
	30-Jun ดอกเบี้ยรับ	384.98		165,044.27
	31-Dec ดอกเบี้ยรับ	416.00		165,460.27
2019	31-Jan เงินฝากธนาคาร	100,000.00		265,460.27
	30-มิ.ย. ดอกเบี้ยรับ	617.10		266,077.37
	6-ก.ย. โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ด.พุแค	-	54,689.00	211,388.37
	31-ธ.ค. ดอกเบี้ยรับ	583.01		211,971.38
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบียเงินฝาก	-	180.02	211,791.36
2020	31-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	100,000.00		311,791.36
	14-เม.ย. คก.เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19	-	169,500.00	142,291.36
	30-มิ.ย. ดอกเบี้ยรับ	514.74		142,806.10
	31-ธ.ค. ดอกเบี้ยรับ	179.48		142,985.58
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบียเงินฝาก	-	104.13	142,881.45
2021	31-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	100,000.00		242,881.45
	30-มิ.ย. ดอกเบี้ยรับ	279.87		243,161.32
	31-ธ.ค. ดอกเบี้ยรับ	306.45		243,467.77
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบียเงินฝาก		87.95	243,379.82
2022	31-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	100,000.00		343,379.82
	29-เม.ย. คก.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติทางต้นแขน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ด.พระพุ		35,000.00	308,379.82
	29-เม.ย. ขอรับการ สน.น.งปม.ในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		200,000.00	108,379.82
	29-เม.ย. คก.ตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปี 65		88,320.00	20,059.82
	30-มิ.ย. ดอกเบี้ยรับ	265.63		20,325.45
	31-ธ.ค. ดอกเบี้ยรับ	25.62		20,351.07
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบียเงินฝาก		43.69	20,307.38
2023	30-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	100,000.00		120,307.38
	30-มิ.ย. ดอกเบี้ยรับ	133.40		120,440.78
	31-ธ.ค. ดอกเบี้ยรับ	182.15		120,622.93
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบียเงินฝาก		47.33	120,575.60
2024	29-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	100,000.00		220,575.60
	30-มิ.ย. ดอกเบี้ยรับ	306.10		220,881.70
	31-ธ.ค. ดอกเบี้ยรับ	328.31		221,210.01
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบียเงินฝาก		95.16	221,114.85
				221,114.85
				221,114.85
				221,114.85
				221,114.85
				221,114.85
	Total			221,114.85

เอกสารแนบ 9

**รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่าย
บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน**

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เหมืองดินซีเมนต์ พุแค

บัญชีเลขที่ 133-0-32608-3

Date	โครงการ	เดบิต	เครดิต	Balance
2014	25-Nov เงินฝากธนาคาร	300,000.00		300,000.00
	31-Dec ดอกเบียร์รับ	152.05		300,152.05
2015	22-Jan เงินฝากธนาคาร	300,000.00		600,152.05
	30-Jun ดอกเบียร์รับ	1,401.75		601,553.80
	31-Dec ดอกเบียร์รับ	1,516.24		603,070.04
2016	29-Jan เงินฝากธนาคาร	300,000.00		903,070.04
	30-Jun ดอกเบียร์รับ	2,130.58		905,200.62
	01-Sep โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	-	410,000.00	495,200.62
	13-Dec โครงการหลังคาอเนกประสงค์ ม.3 พุแค (มีล้อเข็น)	-	200,000.00	295,200.62
	31-Dec ดอกเบียร์รับ	1,540.12		296,740.74
2017	26-Jan เงินฝากธนาคาร	300,000.00		596,740.74
	17-Feb ค่าเบี่ยเลี้ยงการประชุม ครั้งที่ 1/60	-	15,000.00	581,740.74
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	1,349.32		583,090.06
	25-ก.ย. ค่าเบี่ยเลี้ยงการประชุม ครั้งที่ 2/60	-	16,000.00	567,090.06
	4-ธ.ค. โครงการก่อสร้างลานกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต ม.5 ต.พุแค	-	567,000.00	90.06
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	1,230.75		1,320.81
2018	18-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	300,000.00		301,320.81
	21-พ.ค. ค่าเบี่ยเลี้ยงการประชุม ครั้งที่ 1/61	-	17,000.00	284,320.81
	4-มิ.ย. สนน.งบประมาณในการปรับปรุงหอประชุม อ.เฉลิมพระเกียรติฯ	-	200,000.00	84,320.81
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	593.73		84,914.54
	30-ต.ค. ค่าเบี่ยเลี้ยงการประชุม ครั้งที่ 1/61 (เพิ่มเติมคณะมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองดินเหลืองพุแค - ใหม่)	-	2,000.00	82,914.54
	30-ต.ค. ค่าเบี่ยเลี้ยงการประชุม ครั้งที่ 2/61	-	19,000.00	63,914.54
	2-พ.ย. สอนดนตรีแด่รวง นักเรียนหมู่ 11 ต.พุแค	-	50,000.00	13,914.54
	6-ธ.ค. เงินฝากธนาคาร (ค่าเบี่ยเลี้ยง)	3,000.00		16,914.54
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	155.88		17,070.42
2019	31-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	300,000.00		317,070.42
	1-เม.ย. ค่าเบี่ยเลี้ยงในการประชุม ครั้งที่ 1/62	-	19,000.00	298,070.42
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	639.19		298,709.61
	30-ส.ค. ค่าเบี่ยเลี้ยงในการประชุม ครั้งที่ 2/62	-	19,000.00	279,709.61
	6-ก.ย. สร้างอาคารปฏิบัติธรรมวัดพุแค	-	120,000.00	159,709.61
	6-ก.ย. ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศให้บริการทางปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ	-	150,000.00	9,709.61
	6-ก.ย. คืนค่าเบี่ยเลี้ยงการประชุม ครั้งที่ 2/62 เนื่องจาก ไม่มาเข้าร่วม	3,000.00		12,709.61
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	292.71		13,002.32
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบี่ยเงินฝาก	-	139.79	12,862.53
2020	31-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	300,000.00		312,862.53
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	569.45		313,431.98
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	393.93		313,825.91
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบี่ยเงินฝาก		144.51	313,681.40
2021	31-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	300,000.00		613,681.40
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	697.10		614,378.50
	28-ธ.ค. คก.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดวังเลน		400,000.00	214,378.50
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	763.33		215,141.83
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบี่ยเงินฝาก		219.06	214,922.77
2022	31-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	300,000.00		514,922.77
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	576.72		515,499.49
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	649.67		516,149.16
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบี่ยเงินฝาก		183.96	515,965.20
2023	30-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	300,000.00		815,965.20
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	979.93		816,945.13
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	1,235.49		818,180.62
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบี่ยเงินฝาก		332.31	817,848.31
2024	29-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	300,000.00		1,117,848.31

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เหมืองดินซีเมนต์ พุแค

บัญชีเลขที่ 133-0-32608-3

Date	โครงการ	เดบิต	เครดิต	Balance
30-มิ.ย.	ดอกเบี๋ยรับ	1,598.76		1,119,447.07
31-ธ.ค.	ดอกเบี๋ยรับ	1,663.88		1,121,110.95
31-ธ.ค.	ภาษีดอกเบี๋ยเงินฝาก		489.40	1,120,621.55
				1,120,621.55
				1,120,621.55
				1,120,621.55
				1,120,621.55
				1,120,621.55
				1,120,621.55
				1,120,621.55
				1,120,621.55
Total				1,120,621.55

เอกสารแนบที่ 2.11

เอกสารกองทุนผ้าระวังสุขภาพ (Book Bank)



16/11/2558

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คัดชำระหนี้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 133
Office

บัญชีเลขที่ [REDACTED]
Account No.

สาขาหน้าพระลาน

ชื่อบัญชี Account Name

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินซีเมนต์

พวเค โดย

[REDACTED]



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA F 5633795



SAF 5633795

วันที่ DATE	สมุด ORG. B/L	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/11/57	133	B/F			*****0.00	14124 1
25/11/57	133	SDCK	+++++++100,000.00		*****100,000.00	14124 2
31/12/57	0	IIPS	+++++++50.68		*****100,050.68	9400 3
22/01/58	133	SDCK	+++++++100,000.00		*****200,050.68	570338 4
30/06/58	0	IIPS	+++++++467.25		*****200,517.93	9400 5
31/12/58	0	IIPS	+++++++505.41		*****201,023.34	9400 6
29/01/59	133	SDCK	+++++++100,000.00		*****301,023.34	571205 7
30/06/59	0	IIPS	+++++++710.19		*****301,733.53	9400 8
13/12/59	133	SWCH	-----180,000.00		*****121,733.53	20513 9
31/12/59	0	IIPS	+++++++711.73		*****122,445.26	9400 10
26/01/60	133	SDCK	+++++++100,000.00		*****222,445.26	90160 11
30/06/60	0	IIPS	+++++++517.30		*****222,962.56	9400 12
09/11/60	133	SWCH	-----78,750.00		*****144,212.56	570338 13
09/11/60	133	SWCH	-----80,000.00		*****64,212.56	570338 14
31/12/60	0	IIPS	+++++++446.73		*****64,659.29	9400 15
18/01/61	133	SDCK	+++++++100,000.00		*****164,659.29	23421 16
30/06/61	0	IIPS	+++++++384.98		*****165,044.27	9400 17
31/12/61	0	IIPS	+++++++416.00		*****165,460.27	9400 18
31/01/62	133	SDCK	+++++++100,000.00		*****265,460.27	90160 19
30/06/62	0	IIPS	+++++++617.10		*****266,077.37	9400 20
06/09/62	133	SWCH	-----54,689.00		*****211,388.37	590292 21
31/12/62	0	IIPS	+++++++583.01		*****211,971.38	9400 22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าธรรมเนียมบริการโดย ATM
ยอดยกมา



วันที่ DATE	STAFF ORG. NR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/62	0	TAX	-----180.02		*****211,791.36	9400 1
31/01/63	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****311,791.36	590292 2
14/04/63	133	SWTRC	-----169,500.00		*****142,291.36	590292 3
30/06/63	0	IIPS		+++++++514.74	*****142,806.10	9400
31/12/63	0	IIPS		+++++++179.48	*****142,985.58	9400 5
31/12/63	0	TAX	-----104.13		*****142,881.45	9400 6
01/02/64	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****242,881.45	90160 7
30/06/64	0	IIPS		+++++++279.87	*****243,161.32	9400 8
31/12/64	0	IIPS		+++++++306.45	*****243,467.77	9400 9
31/12/64	0	TAX	-----87.95		*****243,379.82	9400 10
31/01/65	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****343,379.82	90160 11
29/04/65	133	SWTRC	-----35,000.00		*****308,379.82	590793 12
29/04/65	133	SWTRC	-----200,000.00		*****108,379.82	590793 13
29/04/65	133	SWTRC	-----88,320.00		*****20,059.82	590793 14
30/06/65	0	IIPS		+++++++265.63	*****20,325.45	9400 15
31/12/65	0	IIPS		+++++++25.62	*****20,351.07	9400 16
31/12/65	0	TAX	-----43.69		*****20,307.38	9400 17
30/01/66	108682	BSD22		+++++++100,000.00	*****120,307.38	931001 18
30/06/66	0	IIPS		+++++++133.40	*****120,440.78	9400 19
31/12/66	0	IIPS		+++++++182.15	*****120,622.93	9400 20
31/12/66	0	TAX	-----47.33		*****120,575.60	9400 21
29/01/67	108682	BSD22		+++++++100,000.00	*****220,575.60	931002 22
			BSD02/GSC02	เจ้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เจ้าบัญชี-ตบ.พันบริษัท
			BSW08/GSC08	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSC10	หักบัญชี-โทรศัพท์
			BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
			BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธนาคารและบัตรเครดิต
			BSD22/GSC22	โอนเงินผ่าน	BSW27/GSC27	หักบัญชี-ประกันสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank)



SAF 5633795

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/67	0	IIPS		+306.10	*220,881.70	9400 1
31/12/67	0	IIPS		+328.31	*221,210.01	9400 2
31/12/67	0	TAX		-95.16	*221,114.85	9400 3
17/06/68	133	SWIRC	-221,114.85		*0.00	590299 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

IMS / ITOS

ORSOT/ORSWT

OTOS

เช็คเงิน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนเงินไปต่างประเทศทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CMT / DBT

IIPS/OIPS

ORISFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม/ถอน

เพิ่มลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม Payment

เอกสารแนบที่ 2.12

Stock อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

[illegible]

ประเภท.....กรรมาจารย์

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ประเภท... หนังสือ ทัก 46๒๕๑

เอกสารแนบที่ 2.13

ผลตรวจสอบสภาพของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด
ช. ปิ่นนเรศ กรู๊ป (โรงงานเขาวง) ประจำปี 2568

hängหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

11-ก.ค.-68

Subject : Staff's Health report ,

hängหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

We'd like to present the Staff's health report , handled on 24 June 2025

The detailed as follow ;

รายละเอียดการตรวจ (Description)	จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ	% ผิดปกติ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : Physical Examination	44	31	13	29.5
ตรวจระดับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	44	33	11	25.0
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก : Chest X-Ray	44	41	3	6.8
ตรวจปัสสาวะทั่วไป : Urinalysis	44	37	7	15.9
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : HBsAg	17	16	1	5.9
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด : Spirometry	43	39	4	9.3
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	44	29	15	34.1
ตรวจสายตาคาอาชีวอนามัย : OCCUPATIONAL-VISION	44	15	29	65.9
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS	44	28	16	36.4
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : BUN/CRE/eGFR	44	42	2	4.5
ตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol	44	27	17	38.6
ตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglycerides	44	25	19	43.2
ตรวจระดับไขมันในเลือด : LDL-Cho	44	40	4	9.1
ตรวจระดับไขมันในเลือด : HDL-Cho	44	44	0	0.0
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ : SGOT	44	39	5	11.4
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ : SGPT	44	35	9	20.5
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ : ALP	44	44	0	0.0

Thank you very much for your trust to give us and we hope this will make you appreciate and look forward to your attending next time.


BANGKOK OCCUPATIONAL
MEDICINE CENTER CO., LTD

BANGKOK OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER


Your sincerely
Vichai Chaturapit

Vichai Chaturapit

Medical Director

แผนภูมิแสดงรายละเอียดการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี พ.ศ. 2568

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนครกรุป



จำนวนพนักงานที่ผลการตรวจผิดปกติ

จำนวนพนักงานที่ผลการตรวจปกติ

ตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ณ ห้องประชุม หจก.ช.ปิ่นนเรศ กรู๊ป

วันที่ 24 มิถุนายน 2568



**ข้อเสนอแนะ การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
สำหรับ พนักงานทำงานในเหมืองหินปูน และหินสำหรับทำซีเมนต์**

ลักษณะการทำเหมืองหินปูน และเหมืองสำหรับทำปูนซีเมนต์ ชนิดเหมืองเปิด ในประเทศไทย เสี่ยงสัมผัส
สิ่งคุกคามทางสุขภาพ ดังต่อไปนี้

สิ่งคุกคามทางสุขภาพ	ความเสี่ยง	ผลกระทบต่อสุขภาพ
1. ฝุ่นหิน โดยเฉพาะ ฝุ่นซิลิกา	สูง	โรคปอดฝุ่นหิน pneumoconiosis และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด
2. เสียงดัง	ต่ำ - ปานกลาง	โรคหูเสื่อมจากเสียงดัง
3. ความร้อน	ต่ำ - ปานกลาง	โรคจากความร้อน ผด ผื่น ตะคริว เป็นลมจากความร้อน โรคลมแดด (Heat stroke)
4. วัตถุระเบิด	สูง	อุบัติเหตุ และฝุ่นแก๊สพิษ จากการระเบิด
5. ท่าทางการทำงาน ที่ไม่เหมาะสม	ต่ำ	กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ

อ้างอิงจาก International Labour Organization. Chemical hazards in the mining sector: An industry case study [Internet]. Geneva: ILO; 2022 [cited 2025 Sep 28]. Available from: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/instructionalmaterial/wcms_871779.pdf

ดังนั้นแล้วการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง สำหรับพนักงานทำงานในเหมืองหินปูน และหินสำหรับทำซีเมนต์ แนะนำให้ตรวจดังต่อไปนี้

1. การตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry)
2. การเอ็กซเรย์ปอด (chest radiograph)
3. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (audiometry) หากผล noise dosimeter วัดได้เกินกว่า 85 dBa
4. การตรวจร่างกายทั่วไป เพื่อหารอยโรคที่อาจเกิดการสัมผัสสิ่งคุกคามดังกล่าว โดยทั่วไปมุ่งเน้นระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ และระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

หมายเหตุ ไม่จำเป็นต้องตรวจระบบประสาทส่วนกลาง หรือ ประสาทการรับรู้อื่นนอกเหนือจากประสาทการได้ยิน เนื่องจากลักษณะงานดังกล่าว มิได้สัมผัสสิ่งคุกคาม ที่มีผลต่อระบบประสาทการรับรู้โดยตรง



นพ.พิรวัฒน์ ตระกูลทวิสุข

พบ. วทม. อาชีวเวชศาสตร์ วว. เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำสถานประกอบการ

28 กันยายน 2568



ที่ เกษ๒๕๐/๒๕๖๐

วุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

แพทยสภา

ออกวุฒิบัตรนี้แก่

นายแพทย์ไพวัฒน์ ตระกูลทิวส์

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใบอนุญาตที่ ๕๒๐๕๕ ลงวันที่ ๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

มีเกียรติ ศักดิ์ และสิทธิแห่งวุฒิบัตรภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภาทุกประการ

ออกได้ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

นายกแพทยสภา

ประธานคณะกรรมการการศึกษาระดับสูงและสอบ

เลขาธิการแพทยสภา

ใบอนุญาตที่ ๔๒๐๕๕



อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

แพทยสภา

ออกใบอนุญาตให้แก่

นายแพทย์ไพรัตน์ ตระกูลวิสุต อายุ ๒๔ ปี

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และมีสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔



อ.ค.


นายกแพทยสภา

C

เลขาธิการแพทยสภา

เอกสารแนบที่ 2.14

แบบแปลนการออกแบบการทำเหมืองแบบชั้นบันได



รูปที่ 14 แสดงลักษณะหน้าเหมืองแบบขั้นบันได

เอกสารแนบที่ 2.15

ตัวอย่างการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุก เครื่องมือ/อุปกรณ์การทำเหมือง
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรู๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน...กุมภาพันธ์ 2569

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	/		
2. แม่แรงเล็ก	/		
3. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	/		
4. เครื่องขุดสี	/		
5. เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิก	/		
6. เครื่องบดอัดลมยี่ห้อใหญ่	/		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	/		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	/		
9. ไฟร์คลิฟท์	/		
10. เครื่องบดอัดลม 6 หุน	/		
11. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	/		
12. ถังดับเพลิง	/		
13. รอกโซ่มือสาว	/		


สรุปโดย อ.พ.ท. หนึ่งพร
วันที่ 31/1/69



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเดือน
เครื่องอัดจาร์บี

เดือน... มิถุนายน ...ปี... 2569 ...

หมายเลขเครื่อง 01/2553
สถานที่ติดตั้ง โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้ 2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	/				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	/				
3	สภาพสายอัดจาร์บี	/				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	/				
5	สภาพมีปั้มบังคับ	/				
6	สภาพเกร็ดวัดแรงดันลม	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อ.จุฑา เพ็ญ

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ : 30/1/69




S. PINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงเล็ก

เดือน มกราคม ปี 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเป็นรับน้ำหนัก	/				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	/				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	/				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	/				

ตรวจสอบโดย สุวิมล ใจเย็น

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)


วันที่ 30/1/64



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน... มกราคม ...ปี 2569

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	/				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิก	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพเพลไฮดรอลิก	/				
5	สภาพพ่อน้ำมันไฮดรอลิก	/				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อ.วิจิตร ฝ้าย

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)


วันที่ 30/1/69



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phra Puttath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	/				
2	สภาพสกรูยึดโครง	/				
3	สภาพแผ่นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพก๊อปล็อกกระดาดทราย	/				
5	สภาพสายไฟ	/				

ตรวจสอบโดย : วิชุดดา เม้ง

(ประธานคณะทำงาน/อป.เทคนิค)


วันที่ 30/1/๖๙



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน
เครื่องแทนอัดไฮดรอลิค

เดือน... พฤษภาคม ... ปี 2569

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	✓				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพเกวียดความดัน	✓				

ตรวจสอบโดย: สิงห์ทอง เสงี่ยม

(ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย)


วันที่ 30/1/69



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพยุพพรมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบดอัดดินยี่ห้อ(ใหญ่)


เดือน...พฤษภาคม...ปี 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	สภาพสกรูยึดโครง	/				
4	สภาพท่อวางระบาย	/				
5	สภาพสกรูลมเบ้า	/				
6	สภาพสวิทช์ L-R	/				
7	สภาพนุ้จับ	/				

ตรวจสอบโดย...ส.อ.จ. ฝั่ง...

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ 30/1/64



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ 81120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phra Pruthath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

เดือน..... พฤษภาคม ปี ๕๐๔

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ติดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	ขามานบนปรับกำลังไฟ	มีคันจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟได้	✓				
	5	สวิทช์ บิค - บิค	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาตึกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อม ไฟฟ้า	พลาตึกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	10	ตัวชี้ไฟดับผู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คัน โถง ไม่ชำรุด	✓				
	11	หม้อพักเชื่อม	ใต้หม้อพักเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	12	ผู้เชื่อมมาปิดอยู่ทันที	เมื่อจับยึดต้องไม่หลุดหลวม	✓				
	13	ฐานรองผู้เชื่อม	ไม่ผู้ร่อนหรือเปื่อยขึ้น	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : พินิจ ใส
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย
วันที่ 30/1/19



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

อุปกรณ์ตัดแก๊ส และ ออกซิเจน

เดือน

หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจสอบเช็คสภาพถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจสอบเช็คความหนาของหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อน, โซลิด	ไม่ชำรุด, ป้อนกำลังดี	✓				
	5	ตรวจสอบเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้อง ไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟอยู่รอบๆบริเวณนั้น	✓				
	6	จุดประกายไฟ ไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้อง มีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	จุดควบคุมความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานปกติที่หมายเลข	✓				
	8	ตรวจสอบเช็คสายและสายไฟฟ้า	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจสอบเช็คสภาพจุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวตัดปิดสนิท	✓				
	10	ตรวจสอบเช็คถังแก๊สพร้อมใช้งาน	ตามแบบตรวจสอบถังแก๊ส	✓				
	11	ทดสอบตัดก่อนใช้งาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังก๊าซ	เปิดวาล์วหัวตัดที่แก๊ส	✓				
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	ต้อง ไม่มีผลออกซิเจนออกมา	✓				
	13	สรุปผลการตรวจ	เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน	✓				

ตรวจสอบโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ


ตรวจสอบโดย : อ. พงษ์ 18/5/53
วันที่ : 30/1/67
ประธานคณะกรรมการช่างเทคนิค



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจสอบโทรศัพท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน พฤษภาคม ปี ๒๐๖๑

ตรวจก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	/		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	/		
3. ความตึงของสายพาน	/		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	/		
6. การทำงานของเบรคมือ	/		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรคและแป้นเหยียบคลัตช์	/		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและล้อดัด	/		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	/		
10. สภาพรอบรถ	/		

ตรวจหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	/		
2. การทำงานของยางยกขึ้น - ลง - คล่อง - หายาง	/		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตแมติก)	/		
4. ความตึงของโซ่ยก	/		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 ม.ม. หรือ 1.2 นิ้ว)	/		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	/		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรค (1/2 ของความสูง)	/		
8. ความไถเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	/		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	/		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรค	/		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อภิชิตา เพ็ญสุข

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ 30/1/๖๑




SIAM INRAJET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบล็อคลม 6 หล

เดือน... พฤษภาคม ...ปี ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมัน	/				
3	สภาพสวิต	/				
4	สภาพสวิตปรับความดัน	/				
5	สภาพสกรูสายลม	/				
6	สภาพสวิตปรับ L-R	/				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	/				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	/				

ตรวจสอบโดย สมศักดิ์ เสงี่ยม

(ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย/ป.เทคนิค)

วันที่ ๒๑/๑/๖๑




22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120



22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand



ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั่น) ขนาด 60 ตัน

เดือน... พฤษภาคม ...ปี... 2564 ...

หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก	/				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิก	/				
3	สภาพสลัก	/				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	/				
5	สภาพเพลไฮดรอลิก	/				
6	สภาพสายไฮดรอลิก	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	/				
9	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : สุวิทย์ ๑๔


(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ 30/1/69



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง	
	หมายเลขเครื่อง
	สถานที่ติดตั้ง
	วันที่เริ่มใช้
	ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

รอกโซ่มือสาว


เดือน มกราคม ปี 2569

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	/				
2	สภาพทึบลิ้น	/				
3	สภาพน็อตยึดโครง	/				
4	สภาพโครงรอกโซ่	/				
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	/				
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	/				
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	/				

ตรวจสอบโดย : อ.สุวิทย์ พิเศษ

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ 30/1/69



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP


22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรักษา
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phra Prutthabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน : ๘/๑๙๖๗ ๒๕๖๑

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		เข็มหน้าปิด	ถังไม่เต็ม	ถังเต็ม	ถังไม่เต็ม	ถังเต็ม	ถังไม่เต็ม	
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
5	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
6	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
7	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
8	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
9	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
10	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
11	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
12	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		



ผู้ตรวจตอบ : ๘/๑๙๖๗ ๒๕๖๑


วันที่ : ๘/๑๙๖๗ ๒๕๖๑



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอพระพรหมราช
จังหวัดสุราษฎร์ 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phra Prathum Ratcha
Saraburi 18120, Thailand



แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมประจำวัน

WELDING SET DAILY CHECKLIST

หมายเลข 08/2553 เดือน: มีนาคม ๖๖

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. โครงสร้างของตู้เชื่อม, การเชื่อมต่อในพัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. สภาพสายไฟต่อเข้าตู้เชื่อม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. จุดต่อไฟเข้าตู้เชื่อม ได้มาตรฐาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สายดินที่ตู้เชื่อม ไม่หลุด, หลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. สายกราวด์ สายเชื่อม ไม่แตกกลางทาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ตู้เชื่อมแน่น มีทาบพัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ตู้เชื่อมแน่น มีทาบพัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9. ตัวหนีบจับลวดกราวด์ใช้ทำงาน ได้ดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. ตัวหนีบจับลวด ที่ตู้เชื่อมมีใช้งาน ได้ดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11. ตัวหนีบจับลวด ที่ตู้เชื่อมยัง ไม่หมดอายุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. ตู้เชื่อมวาง ใช้งานพื้นที่แห้งและปลอดภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
หัวหน้างาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : ✓ = ผ่าน ใช้งานได้ ○ = จำรองต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรุป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	/		
2. แม่แรงเล็ก	/		
3. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	/		
4. เครื่องขุดดิน	/		
5. เครื่องแทนอัดไฮดรอลิก	/		
6. เครื่องบดอัดคลมยิงล้อใหญ่	/		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	/		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	/		
9. โฟร์คลิฟท์	/		
10. เครื่องบดอัดคลม 6 หุน	/		
11. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	/		
12. ถังดับเพลิง	/		
13. รอกโซ่มือสาว	/		


สรุปโดย ศิริพร เฟื่อง
วันที่ 27/2/69



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเดือน
เครื่องอัดจารบี

เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๐๖๙

หมายเลขเครื่อง

01/2553

สถานที่ติดตั้ง

โรงซ่อม

วันที่เริ่มใช้

2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพลูกสูบปั๊มลม	✓				
2	สภาพกระบอกปั๊มลม	✓				
3	สภาพสายอัดจารบี	✓				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	✓				
5	สภาพมีปั๊มบังคับ	✓				
6	สภาพแบริวต์แรงดันลม	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : ดิษฐ์ นว


(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่ : ๒๗/๒/๖๙



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง	
	หมายเลขเครื่อง
	สถานที่ติดตั้ง
	วันที่เริ่มใช้
	ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
รอกโซ่มือสาว

เดือน. กุมภาพันธ์ ปี 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพกักปล่อย	✓				
3	สภาพน็อตยึดโครง	✓				
4	สภาพโครงรอกโซ่	✓				
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	✓				
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	✓				
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	✓				

ตรวจสอบโดย :


วันที่ : 27/2/๖๔ (ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงเล็ก

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	/				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	/				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	/				

ตรวจสอบโดย : [Signature]


วันที่ : 27/2/64 (ประธานคณะทำงาน/อป.เทคนิค)



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	/				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิค	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิค	/				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิค	/				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : [Signature]

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)


วันที่: 27/2/64



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phra Puttabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	/				
2	สภาพสกรูยึดโครง	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพกึ่งล็อกกระดาดทราย	/				
5	สภาพสายไฟ	/				

ตรวจสอบโดย: [Signature]

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)


วันที่ 27/2/64



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซอม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน
เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิก

เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๓

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	/				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	/				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	/				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิก	/				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิก	/				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิก	/				
9	สภาพเกวียดความดัน	/				

ตรวจสอบโดย : 

(ประธานคณะทำงาน/อป.เทคนิค)


วันที่: 27/2/๕๓



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบดอัดดินยี่ห้อ(ใหญ่)

เดือน... กุมภาพันธ์ ... ปี 2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	สภาพสกรูยึดโครง	/				
4	สภาพท่อวางระบาย	/				
5	สภาพสกรูลมเข้า	/				
6	สภาพสวิตช์ L-R	/				
7	สภาพนุ้จับ	/				

ตรวจสอบโดย :

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)


วันที่ : 27/2/53



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจสอบโทรศัพท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๙

ตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	/		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	/		
3. ความตึงของสายพาน	/		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	/		
6. การทำงานของเบรกมือ	/		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	/		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและล้อดัด	/		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	/		
10. สภาพรอบรถ	/		
ตรวจสอบหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	/		
2. การทำงานของยา ยกขึ้น - ลง - ค้าง - หายยา	/		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตแมติก)	/		
4. ความตึงของโซ่ยก	/		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	/		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	/		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	/		
8. ความไถเสียด (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	/		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	/		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	/		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : 

(ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ)

วันที่ : ๒๗/๒/๖๙




S. CHINNARAT GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องมือสล็อตลม 6 หลอด

เดือน... กุมภาพันธ์ ... ปี 2559


ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเหลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมัน	/				
3	สภาพสวิต	/				
4	สภาพสวิตปรับความดัน	/				
5	สภาพสกรูสายลม	/				
6	สภาพสวิตปรับ L-R	/				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	/				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	/				

ตรวจสอบโดย :

วันที่ 24/2/69 (ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)



ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั่น) ขนาด 60 ตัน

เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๑

หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก	/				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิก	/				
3	สภาพสลัก	/				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	/				
5	สภาพเพลไฮดรอลิก	/				
6	สภาพสายไฮดรอลิก	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	/				
9	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : [Signature]

วันที่ 27/2/69 (ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP


22/6 หมู่ 2 ตำบลเขาวาง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ 18120

22/6 Moo 2, Khao Wong, Phraputthabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมประจำวัน

WELDING SET DAILY CHECKLIST

หมายเลข 08/2553 เดือน: พฤษภาคม



รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. โครงสร้างของตู้เชื่อม, การเคลื่อนย้าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. สภาพสายไฟต่อเข้าตู้เชื่อม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. จุดต่อไฟเข้าตู้เชื่อมได้มาตรฐาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สายดินที่ตู้เชื่อมไม่หลุด, หลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. สายกราวด์ สายเชื่อมไม่แตกกลางทาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ตู้เชื่อมแน่น มีทาบพื้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ตู้เชื่อมแน่น มีทาบพื้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9. ตัวหม้อแปลงกราวด์ใช้งานได้ดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. สวิตช์เปิด-ปิด ตู้เชื่อมใช้งานได้ดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11. สวิตช์เกียร์ที่ตู้เชื่อมยังไม่มีผิดปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. ตู้เชื่อมวางไว้บนพื้นเรียบและปลอดภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/


ผู้ตรวจสอบ

ผู้ใช้งาน

หัวหน้างาน

ปิงสภ โพธิ์

หมายเหตุ: ✓ = ผ่าน ใช้งานได้ดี ○ = จำลองต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอมะขาม
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Pimprutbath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

เดือน... กุมภาพันธ์ ปี... ๒๕๖๓

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ปิดแน่นกับหัวขู	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องชิดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีตัวจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟให้	✓				
	5	สวิตช์ ปิด - เปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาตีกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	กิมจับลวดเชื่อม ไฟฟ้า	พลาตีกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	10	ตัวชี้ไฟดับผู้เชื่อม	ฝาครอบ ไม่แตก/คัน โคม ไม่ชำรุด	✓				
	11	หมักภาคเชื่อม	ใส่หมักภาคเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	12	ผู้เชื่อมขบคิดอยู่กับที่	น็อตจับยึดต้องไม่หลุดหลวม	✓				
	13	ฐานรองผู้เชื่อม	ไม่ตกร่อนหรือเปิดก้น	✓				

ตรวจสอบโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อ.วิมลดา นิลสุว
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย
วันที่ : ๒๗/๒/๖๓



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอพระธาตุผาขาว
จังหวัดสกลนคร 18120



22/5 Moo 2, Khao Wong, Phra Prathaphah
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

อุปกรณ์ตัดแก๊ส และ ออกซิเจน

เดือน


หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจสอบสภาพถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	☒				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, เปิด-ปิด ง่ายดาย	☒				
	3	ตรวจสอบสายท่อน้ำและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	☒				
	4	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดถัง, ไซริค	ไม่ชำรุด, มีองศาจับยึดแน่น	☒				
	5	ตรวจสอบสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงหรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	☒				
	6	ชุดป้องกันไฟร้อนดับที่หน้าและหัวตัด	ต้องไม่ครบทั้ง 4 ชุด	☒				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตกที่หน้าตาชั่ง	☒				
	8	ตรวจสอบสายท่อน้ำและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	☒				
	9	ตรวจสอบสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวตัดปิดสนิท	☒				
	10	ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	ตามแบบตรวจสอบดับเพลิง	☒				
	11	ทดสอบตัวถังก่อนเริ่มงาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังก๊าซ	เปิดวาล์วที่ถังดับเพลิง	☒				
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	เตรียมพร้อมก่อนเริ่มงาน	☒				
สรุปผลการตรวจ								

ตรวจสอบโดย : คณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบโดย :

วันที่ : 24/8/58



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ 81120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง


เดือน : ภาควัสดุ ๒๕๖๑

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค						หมายเหตุ		
		เข็มหน้าปิด		สัณทรีอมชนิด		สารชนิด			สภาพถัง	
		มี	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
5	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
6	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
7	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
8	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
9	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
10	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
11	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
12	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : 

วันที่ : ๒๗/๘/๖๑

ฉบับที่ : ๑



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน.....มีนาคม ๒๕๖๙.....

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	/		
2. แม่แรงเล็ก	/		
3. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	/		
4. เครื่องขุดดิน	/		
5. เครื่องแทนอัดไฮดรอลิก	/		
6. เครื่องบดอัดดินยัดล้อใหญ่	/		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	/		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	/		
9. ไฟร์คิลท์	/		
10. เครื่องบดอัดดิน 6 หุน	/		
11. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	/		
12. ถังดับเพลิง	/		
13. รอกโซ่มือสาว	/		


สรุปโดย ศิริรา เสด็จ
วันที่ ๒๔/๓/๒๕๖๙



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเดือน
เครื่องอัดจารบี

เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๑

หมายเลขเครื่อง 01/2553
สถานที่ติดตั้ง โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้ 2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	/				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	/				
3	สภาพสายอัดจารบี	/				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	/				
5	สภาพมีปั้มบังคับ	/				
6	สภาพเกียร์วัดแรงดันลม	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : ทศพล ไม้

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ : ๑๔/๕/๖๑



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120



22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand



ภาพแสดงตำแหน่ง	
หมายเลขเครื่อง	03/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	12/1/2553
ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

รอกโซ่มือดาว

เดือน มิถุนายน ปี 2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	/				
2	สภาพทึบปลีลวด	/				
3	สภาพน๊อตยึดโครง	/				
4	สภาพโครงรอกโซ่	/				
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	/				
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	/				
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	/				

ตรวจสอบโดย : สิงห์

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ 28/3/53




UNPINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
แม่แรงเล็ก

เดือน มิถุนายน ปี 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	✓				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	✓				

ตรวจสอบโดย : พิชิต เ็น

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)


วันที่ : ๑๙/๖/๖๔



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหลวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน.....สิงหาคม.....ปี.....๒๕๖๙.....

หมายเลขเครื่อง 07/2553

สถานที่ติดตั้ง โรงซ่อม

วันที่เริ่มใช้ 2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันทวย	/				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิค	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิค	/				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิค	/				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพคันทวย	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อ.จิตร ใจ

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่ : 28/8/69




S. SRINAKORNCHAI GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหลวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุพรรณบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	/				
2	สภาพสกรูยึดโครง	/				
3	สภาพเบ้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพก๊อบล็อกกระดาดทราย	/				
5	สภาพสายไฟ	/				


ตรวจสอบโดย : วิฑูรย์ ฝั้น

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่ ๒๘/๖/๖๙



ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน

เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิค

เดือน... สิงหาคม ... ปี ๒๕๕๓

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	/				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	/				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	/				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิค	/				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิค	/				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิค	/				
9	สภาพเกวียดความดัน	/				

ตรวจสอบโดย : อ.จก. นี

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ : ๒๘/๘/๕๓




SIAM MARKET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหลวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบดโคลมยิงล้อ(ใหญ่)

เดือน.....สิงหาคม.....ปี.....๒๕๕๓.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพรีลน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	สภาพสกรูยึดโครง	/				
4	สภาพท่อระบาย	/				
5	สภาพสกรูลมเบ้า	/				
6	สภาพสวิทช์ L-R	/				
7	สภาพหุ้จับ	/				

ตรวจสอบโดย :

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ :




CH. FINKRAE I GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจสอบไฟฟ้า / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน ธันวาคม ปี 2553

ตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	/		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	/		
3. ความตึงของสายพาน	/		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	/		
6. การทำงานของเบรกมือ	/		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	/		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและล้อ	/		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	/		
10. สภาพรอบรถ	/		

ตรวจสอบหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	/		
2. การทำงานของยกขึ้น - ลง - คว้าง - หายาง	/		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตเมติก)	/		
4. ความตึงของโซ่ยก	/		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	/		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	/		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	/		
8. คิว้นไอเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	/		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	/		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	/		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : ท. วัฒนเรศ 18/12

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่ 18/12/53




CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบลูคคอม 6 หูด

เดือน มีนาคม ปี 2569

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพรีลน้ำมัน	/				
3	สภาพสวิท	/				
4	สภาพสวิทปรับความดัน	/				
5	สภาพสกรูสายลม	/				
6	สภาพสวิทปรับ L-R	/				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	/				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	/				

ตรวจสอบโดย : ส.อ.ก. เมฆ

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ : 28/1/25




CHAIYAPATTANA GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั่น) ขนาด 60 ตัน

เดือน ธันวาคม ปี ๒๐๖๔

หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก	/				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิก	/				
3	สภาพสลัก	/				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	/				
5	สภาพเพลไฮดรอลิก	/				
6	สภาพสายไฮดรอลิก	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	/				
9	สภาพคันโยก	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : วิเชียร เป

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)
วันที่ : ๑๕/๑๒/๖๔



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวาง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phra Prathaph
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

อุปกรณ์ตัดแก๊ส และ ออกซิเจน


เดือน

หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ			
	1	ตรวจสอบสภาพถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	☒	☐			
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ง่าย	☒	☐			
	3	ตรวจสอบเข็มมาตรและตัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	☒	☐			
	4	ตรวจสอบเข็มมาตรและตัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	☒	☐			
	5	ตรวจสอบสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	☒	☐			
	6	จุดบ่งชี้ไฟเตือนที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีการบ่งชี้ 4 จุด	☒	☐			
	7	จุดควบคุมความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตามที่นายช่างกำหนด	☒	☐			
	8	ตรวจสอบซีคดอมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	☒	☐			
	9	ตรวจสอบเข็มมาตรหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวตัดปิดสนิท	☒	☐			
	10	ตรวจสอบถังแก๊สถึงพร้อมใช้งาน	ตามแบบตรวจสอบถังแก๊ส	☒	☐			
	11	ทดสอบตัดก่อนใช้งาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังก๊าซ	เปิดวาล์วที่หัวตัดด้านแก๊ส	☒	☐			
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	ต้องไม่มีออกซิเจนออกมา	☒	☐			
สรุปผลการตรวจ				☒	☐			

ตรวจสอบโดย : อดิสรณ์ อดิสรณ์

ตรวจสอบโดย : อดิสรณ์ อดิสรณ์
วันที่ : 21/1/53
ประจำศูนย์ช่าง/ช่างเทคนิค



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องมือไฟฟ้า


หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

เดือน... พฤษภาคม ...ปี... ๒๕๕๓ ...

ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	ฝักรอบคันเบร	ไม่เสียรูป, ติดแน่นกับตัวผู้	☒	☐			
2	ฝักรอบคันข้าง	ฝักรอบต้องดีแน่น, ไม่ชำรุด	☒	☐			
3	ขามหมุนปรับกำลังไฟ	มีคันจับสำหรับปรับกำลังไฟ	☒	☐			
4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	☒	☐			
5	ตัวพรี บัด - บัด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	☒	☐			
6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	☒	☐			
7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาตีกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	☒	☐			
8	กิมจับควบคุมไฟฟ้า	พลาตีกที่จับต้อง ไม่แตกชำรุด	☒	☐			
9	สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้อง ไม่แตกชำรุด	☒	☐			
10	ตัวคั่นใต้จับผู้เชื่อม	ฝักรอบ ไม่แตก/กั้น โดน ไม่ชำรุด	☒	☐			
11	หน้าฉากเชื่อม	ได้น้ำมันจากเชื่อมขณะทำงาน	☒	☐			
12	ผู้เชื่อมขโมยอยู่กับที่	มือจับยึดต้องไม่หลุดหลวม	☒	☐			
13	ฐานรองผู้เชื่อม	ไม่ผุกร่อนหรือบิดเบี้ยว	☒	☐			

ตรวจสอบโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : สมชาย ใจดี
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย
วันที่ : ๑๕/๖/๕๓



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP


22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรักษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phra Pruttabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน : ตุลาคม ๒๕๖๓

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค						หมายเหตุ		
		เข็มหน้าปัด		สติกเกอร์ชนิด		สภาพถัง				
		มี	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
5	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
6	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
7	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
8	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
9	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
10	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
11	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
12	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		



ผู้ตรวจสอบ : อ. พงศกร


วันที่ : ๒๔/๙/๖๓



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสุราษฎร์ 8120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phiraputtabath
Saraburi 18120, Thailand



แบบตรวจสอบเครื่องมือประจำวัน
WELDING SET DAILY CHECKLIST

หมายเลข 08/2553 เดือน: สิงหาคม ๒๕๖๑

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. โครงสร้างของตู้เชื่อม, การเชื่อมต่อแบบหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. สภาพสายไฟตู้เชื่อม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3. จุดต่อไฟตู้เชื่อมได้มาตรฐาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4. สายดินที่ตู้เชื่อม ไม่หลุด, หลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5. สายกราวด์ สายเชื่อม ไม่แตกฉาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ตู้เชื่อม มีทาสี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ตู้เชื่อม มีทาสี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9. ตัวหนีบจับกราวด์ใช้ทำงาน ได้ดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10. สายไฟเปิด-ปิด ตู้เชื่อม ใช้งาน ได้ดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11. สวิตช์เกอรัตู้เชื่อมยัง ไม่ไหม้คอก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12. ตู้เชื่อมวาง ราบบนพื้นแข็งและปลอดภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจสอบ	นันท ใจดี																														
ผู้ใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
หัวหน้างาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ: ✓ = ผ่าน ใช้งานได้ดี ○ =ชำรุดต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องจักรบี	/		
2. แม่แรงเล็ก	/		
3. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	/		
4. เครื่องขุดสี	/		
5. เครื่องแทนอัดไฮดรอลิก	/		
6. เครื่องบดอัดดินยัดล้อใหญ่	/		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	/		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	/		
9. โฟร์คลิฟท์	/		
10. เครื่องบดอัดดิน 6 หุน	/		
11. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	/		
12. ถังดับเพลิง	/		
13. รอกโซ่มือสาว	/		


สรุปโดย สมชาย ใจ
วันที่ 30/4/๖๔



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเดือน
เครื่องอัดจาร์บี

เดือน... เมษายน ปี 2569

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	✓				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	✓				
3	สภาพสายอัดจาร์บี	✓				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	✓				
5	สภาพปั้มบีบบังคับ	✓				
6	สภาพเกียร์วัดแรงดันลม	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : วิภาดา

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)


วันที่: 30/4/69



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	03/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	12/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
รอกโซ่มือสาว

เดือน... เมษายน ... ปี 2569

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพก๊อปลิค	✓				
3	สภาพน็อตยึดโครง	✓				
4	สภาพโครงรอกโซ่	✓				
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	✓				
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	✓				
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	✓				

ตรวจสอบโดย : ...

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ 20/4/69




CH. PIRAKET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงเล็ก

เดือน.. ๖ มิ.ย. ๕๕ .. ปี ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	/				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	/				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	/				

ตรวจสอบโดย : สมชาย ใจดี

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)


วันที่ ๒๐/๔/๕๙



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน เมษายน ปี 2569

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	/				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิค	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิค	/				
5	สภาพพื่อน้ำมันไฮดรอลิค	/				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ


ตรวจสอบโดย : สุวิทย์ งาม

(ประธานคณะกรรมการ/อป.เทคนิค)

วันที่: 30/4/69



ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน..... ๒๕/๖/๖๙ ปี ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	✓				
2	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพทึบปลั๊กกระดาดทราย	✓				
5	สภาพสายไฟ	✓				


ตรวจสอบโดย : อ. ชู ๓

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ 30/4/๖๙



ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน
เครื่องแทนอัดไฮดรอลิคเดือน เมษายน ปี 2557

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแทนรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพแทนรับน้ำหนัก 2	✓				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพเกวียดความดัน	✓				
		✓				

ตรวจสอบโดย : อ.รุ่ง ป.ค.

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่ : 30/4/69




SIAM MARKET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบดโคลมยิงล้อ(ใหญ่)

เดือน... ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ ... ปี ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	สภาพสกรูยึดโครง	/				
4	สภาพท่อระบาย	/				
5	สภาพสกรูลมเบ้า	/				
6	สภาพสวิตช์ L-R	/				
7	สภาพพุ่มจับ	/				

ตรวจสอบโดย : สมศักดิ์ เป๋น

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ 30/4/๖๑




CH. PIRAKET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 หมู่ 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจสอบโฟร์คลิฟท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน พฤษภาคม ปี 2564

ตรวจก่อนติดเครื่องยนต์

	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	/		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	/		
3. ความตึงของสายพาน	/		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	/		
6. การทำงานของเบรกมือ	/		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	/		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและล้อคล้อ	/		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	/		
10. สภาพรอบรถ	/		

ตรวจหลังการติดเครื่องยนต์

	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	/		
2. การทำงานของวาล์วขึ้น - ลง - คลำ - หางาย	/		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตแมติก)	/		
4. ความตึงของโซ่ยก	/		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	/		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	/		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	/		
8. คลื่นไอเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	/		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	/		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	/		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : พิชญ์ นพ

(ประธานคณะทำงาน/ช่างเทคนิค)

วันที่ : 30/4/64




CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบลูคคอม 6 หูล

เดือน... เมษายน ... ปี 2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมัน	/				
3	สภาพสวิท	/				
4	สภาพสวิทปรับความดัน	/				
5	สภาพสกรูสายลม	/				
6	สภาพสวิทปรับ L-R	/				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	/				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	/				

ตรวจสอบโดย : ชัยยศ 142

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ : 30/4/53




CHAIYAPATTANA GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบต้น) ขนาด 60 ตัน

เดือน.. เมษายน .. ปี ๒๕๖๑

หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค	/				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิค	/				
3	สภาพสลัก	/				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	/				
5	สภาพเพลาลูกไฮดรอลิค	/				
6	สภาพสายไฮดรอลิค	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	/				
9	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : สมศักดิ์ ใจดี

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่: ๓๐/๔/๖๑



CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุพรรณบุรี 18120




22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

อุปกรณ์ตัดแก๊ส และ ออกซิเจน

เดือน 6/2554 ปี 2554

หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	/				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังแก๊สและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	/				
	3	ตรวจเช็คก้านทวนและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	/				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, ไซ้รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันดีเยี่ยม	/				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือ คัด ไฟ ใดๆ อยู่บริเวณนั้น	/				
	6	ชุดป้องกันไฟร้อนกับที่มือและหัวตัด	ต้องมีการล้าง 4 จุด	/				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่มีใช้งานแต่ที่หมายเลขศูนย์	/				
	8	ตรวจเช็คสายถ่านและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	/				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวตัดปิดสนิท	/				
	10	ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	ตามแบบตรวจสอบดับเพลิง	/				
	11	ทดสอบตัดก่อนเริ่มงาน โดยไม่ต้อง เปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังก๊าซ	เปิดวาล์วหัวตัดดับตาม	/				
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	ต้องไม่มีลมออกซิเจนออกมา	/				
	13	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	เตรียมพร้อมก่อนเริ่มงาน	/				
	14	การปลดปล่อยแรง						

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : วิศวกร 12

วันที่ : 30/6/69

ประธานคณะทำงานความปลอดภัย



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong , Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

เดือน.....ปี.....

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสถียร, ติดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านล่าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาตีกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อม ไฟฟ้า	พลาตีกที่จับต้อง ไม่แตกชำรุด	✓				
	9	สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้อง ไม่แตกชำรุด	✓				
	10	สวิตช์ ใกล้เคียง	ฝาครอบไม่แตก/กัน โดนไม่ชำรุด	✓				
	11	หม้อน้ำเชื่อม	ให้น้ำไหลเวียน/ขณะทำงาน	✓				
	12	ผู้เชื่อมชนิดอยู่กับที่	น็อตจับยึดต้อง ไม่หลุดหลวม	✓				
	13	ฐานรองผู้เชื่อม	ไม่ผุกร่อนหรือบิดงอ	✓				

ตรวจเช็ค โดย : คณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบ โดย : *สมชาย*
 ปรึกษา *W*
 ปรึกษาและทำงาน/จบ.เทคนิค
 วันที่ : 30/4/69



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง


เดือน : มกราคม ปี : ๒๕๖๑


เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค										หมายเหตุ
		เต็มหน้าปิด		สลักพร้อมซิล		สารฉีด		สภาพถัง				
		มี	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้			
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
5	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
6	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
7	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
8	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
9	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
10	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
11	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
12	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : สม น

จป.เทคนิค

วันที่ : ๑๐/๑/๕๖





ผู้ตรวจสอบ : จก น

จป.เทคนิค

วันที่ : ๑๐/๑/๒๕๖๑



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรักษา
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabathi
Saraburi 18120, Thailand



แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมประจำวัน

WELDING SET DAILY CHECKLIST

หมายเลข 08/2553

เดือน: ๖-๒๕๕๖ ๐๘/๖

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. โครงสร้างของตู้เชื่อม, การคัดกรองใบพัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. สภาพสายไฟต่อตู้เชื่อม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. จุดต่อไฟเข้าตู้เชื่อมได้มาตรฐาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สายดินที่ตู้เชื่อมไม่หลุด, หลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. สายกราวด์ สายเชื่อมไม่แตกกลายงา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ตู้เชื่อมแน่น มีใบพัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ตู้เชื่อมแน่น มีใบพัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9. ตัวหนีบจับตกราวด์ใช้งานได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. สวิตช์เปิด-ปิด ตู้เชื่อมใช้งานได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11. สติ๊กเกอร์ที่ตู้เชื่อมยังไม่หมดอายุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. ตู้เชื่อมวางไว้บนพื้นที่แห้งและปลอดภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ	สมชาย ใจดี																													
ผู้ใช้งาน	สมชาย ใจดี																													
หัวหน้างาน	สมชาย ใจดี																													

หมายเหตุ : ✓ = ผ่าน ใช้งาน ได้ ○ = จำรูต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรู๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน.....พฤษภาคม ๒๕๖๓


รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	/		
2. แม่แรงเล็ก	/		
3. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	/		
4. เครื่องขั้วดี	/		
5. เครื่องแทนอัดไฮดรอลิก	/		
6. เครื่องบดอัดลมยิงส้อมใหญ่	/		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	/		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	/		
9. ไฟร์คลิฟท์	/		
10. เครื่องบดอัดลม 6 หุน	/		
11. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	/		
12. ถังดับเพลิง	/		
13. รอกโซ่มือสาว	/		

สรุปโดย.....*สมิทธิ์ น*

วันที่ ๒๑/๕/๖๓



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP
22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวาง อำเภอพระทองคำ
จังหวัดสระบุรี 18120
22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand




แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมประจำวัน
WELDING SET DAILY CHECKLIST

หมายเลข 08/2553 เดือน: พฤษภาคม

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. โครงสร้างของผู้เชื่อม, การเชื่อมต่อในพัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. สภาพสายไฟต่อเข้าผู้เชื่อม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. จุดต่อไฟเข้าผู้เชื่อม ได้มาตรฐาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สายดินที่ผู้เชื่อม ไม่หลุด, หลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. สายกราวด์ สายเชื่อม ไม่แตกกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ผู้เชื่อมแน่น มีเทปพัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ผู้เชื่อมแน่น มีเทปพัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9. ตัวหนีบจับถกราวด์ ใช้งาน ได้ดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. สวิตช์เปิด-ปิด ผู้เชื่อม ใช้งาน ได้ดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11. สวิตช์เกอรัที่ผู้เชื่อมยังไม่หมดอายุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. ผู้เชื่อมวางไว้บนพื้นแห้งและปลอดภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ผู้ใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
หัวหน้างาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: ✓ = ผ่าน ใช้งาน ได้ดี ○ = ขาดต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหวง อำเภอพระยาพหลพล
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง


เดือน : พฤษภาคม 2562


เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สวิตช์พร้อมขีด		สารชนิด		สภาพถัง		
		มี	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
5	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
6	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
7	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
8	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
9	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
10	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
11	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
12	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : 

ฉ.ป.เทคนิค

วันที่ : 31/5/62





CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวาง อำเภอพระธาตุบง
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phrathutabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

เดือน...กุมภาพันธ์ ปี...2554

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ติดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านล่าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีคมจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟได้	✓				
	5	ตัวรีเลย์ - บิค	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิด ได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลตีกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับสายเชื่อม ไฟฟ้า	พลตีกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	สายและ หัวจับสายดิน	ที่จับต้อง ไม่แตกชำรุด	✓				
	10	ตัวชี้กำลังผู้เชื่อม	ฝาครอบ ไม่แตก/คั่น โคม ไม่ชำรุด	✓				
	11	หน้าปกผู้เชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	12	ผู้เชื่อมชนิดอยู่กับที่	น็อตจับยึดต้องไม่หลุดหลวม	✓				
	13	ฐานรองผู้เชื่อม	ไม่ควรมองหรือเปิดขึ้น	✓				

ตรวจเช็ค โดย : คณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบโดย : สมชาย ใจ
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย
วันที่ 31/5/59



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/6 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง ตำบลพระพุทธรักษา
จังหวัดสระบุรี 18120

22/6 Moo 2, Khao Wong, Phra Pratharath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

อุปกรณ์ไฟฟ้า และ ออกรับเงิน

เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๓

หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ตัวจับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจสอบเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจสอบเช็คความดันและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อน, โซลาร์	ไม่ชำรุด, ป้องกันด้วยลวด	✓				
	5	ตรวจสอบเช็คสภาพบริเวณชุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือคิด ไฟแรงอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	จุดป้องกัน ไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีการบดทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานปกติที่มาตรฐาน	✓				
	8	ตรวจสอบเช็คสถานะและสถานะก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจสอบเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปกติ	✓				
	10	ตรวจสอบเช็คถังเก็บเพลิงที่ใช้	ตามแบบตรวจสอบถังเก็บ	✓				
	11	ทดสอบตัดก่อนใช้งาน โดยไม่ต้อง	เปิดวาล์วหัวตัดที่แบบ	✓				
	12	เปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังก๊าซ	ต้องไม่มีลมออกซิเจนออกมา	✓				
	13	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน	✓				
	14	สรุปผลการตรวจสอบ						

ตรวจสอบโดย : คณะกรรมการความปลอดภัย


ตรวจสอบโดย :
วันที่ : ๒๑/๕/๖๓
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเดือน
เครื่องอัดจาร์บี

เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๕๓

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	✓				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	✓				
3	สภาพสายอัดจาร์บี	✓				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	✓				
5	สภาพมีมบบังคับ	✓				
6	สภาพเกียร์วัดแรงดันลม	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : วิบูลย์ ใจ


(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่ : ๒๑/๕/๕๓



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง ตำบลพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง	
	หมายเลขเครื่อง 03/2553
	สถานที่ติดตั้ง โรงซ่อม
	วันที่เริ่มใช้ 12/1/2553
	ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

รอกโซ่มือสาว

เดือน พฤษภาคม ปี 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพก๊อปลิค	✓				
3	สภาพน็อตยึดโครง	✓				
4	สภาพโครงรอกโซ่	✓				
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	✓				
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	✓				
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	✓				

ตรวจสอบโดย สมิทธิ์ น

วันที่ 31/5/64

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)




SPINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงเล็ก

เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๕๓

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	✓				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	✓				

ตรวจสอบโดย : สมชาย ๐๑ ว

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)


วันที่ ๒๖/๕/๕๓



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน พฤษภาคม ปี 2564

หมายเลขเครื่อง 07/2553

สถานที่ติดตั้ง โรงซ่อม

วันที่เริ่มใช้ 2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	/				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิก	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพเพลาไฮดรอลิก	/				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิก	/				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : ทัศน หค

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่ : 21/5/64




SHIRAKET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phra Pruttathath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๕๓

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	/				
2	สภาพสกรูยึดโครง	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพกัปล็อกกระดาดทราย	/				
5	สภาพสายไฟ	/				

ตรวจสอบโดย : วิทย์ นว

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ ๓/5/๕๓




SIAM IRONWORKS GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน
เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิค

เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	/				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	/				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	/				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิค	/				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิค	/				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิค	/				
9	สภาพเกวียดความดัน	/				

ตรวจสอบโดย : วิฑิต วัฒน

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ ๓๑/๕/๖๑




SIAM MARKET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบดโคลนยิงล้อ(ใหญ่)

เดือน พฤษภาคม ปี 2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	สภาพสกรูยึดโครง	/				
4	สภาพท่อระบาย	/				
5	สภาพสกรูลมเบ้า	/				
6	สภาพสวิตช์ L-R	/				
7	สภาพนุ้จับ	/				

ตรวจสอบโดย : สมชาย ใจดี

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่ : 21/5/53




S. PINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจสอบโทรศัพท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน พฤษภาคม ปี 2554

ตรวจก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	/		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	/		
3. ความตึงของสายพาน	/		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	/		
6. การทำงานของเบรกมือ	/		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	/		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและเนื้อคลัตช์	/		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	/		
10. สภาพรอบรถ			

ตรวจหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	/		
2. การทำงานของยกขึ้น - ลง - คลี่ - หางงา	/		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตแมติก)	/		
4. ความตึงของโซ่ยกงา	/		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	/		
6. ฟังเสียงคังผิดปกติรอบรถ	/		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	/		
8. คลื่นไอเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	/		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	/		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	/		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : พ.อ.ท. พ.

(ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ)

วันที่ : 21/5/69




CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจสอบโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบลูคัลม 6 หูล

เดือน พฤษภาคม ปี 2554

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมัน	✓				
3	สภาพสวิต	✓				
4	สภาพสวิตปรับความดัน	✓				
5	สภาพสกรูสายลม	✓				
6	สภาพสวิตปรับ L-R	✓				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	✓				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	✓				

ตรวจสอบโดย : กฤษดา โพธิ์

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ : 31/5/69




CH. PINNAKHET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสุพรรณบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั่น) ขนาด 60 ตัน

เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๑

หมายเลขเครื่อง 10/2553
สถานที่ติดตั้ง โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้ 1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก	/				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิก	/				
3	สภาพสลัก	/				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	/				
5	สภาพเพลไฮดรอลิก	/				
6	สภาพสายไฮดรอลิก	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	/				
9	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : สมิตา เฟื่อง

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ 31/5/๖๑

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน..... มิถุนายน ๒๐๒๓

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	/		
2. แม่แรงเล็ก	/		
3. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	/		
4. เครื่องขุดดิน	/		
5. เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิก	/		
6. เครื่องบดอัดดินยี่ห้อใหญ่	/		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	/		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	/		
9. ไฟร์คลิฟท์	/		
10. เครื่องบดอัดดิน 6 หุน	/		
11. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	/		
12. ถังดับเพลิง	/		
13. รอกโซ่มือสาว	/		

สรุปโดย..... อธิษฐ์ นน
วันที่..... ๓๐/๖/๒๓



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120


22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand



แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมประจำวัน

WELDING SET DAILY CHECKLIST

หมายเลข 08/2553 เดือน: สิงหาคม ๒๕๖๓



รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. โครงสร้างของตู้เชื่อม, การต่อสายไฟ	/	/	/	/	/	/	วัน	/	/	/	/	/	/	วัน	/	/	/	/	/	/	วัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. สภาพสายไฟต่อตู้เชื่อม	/	/	/	/	/	/	ส	/	/	/	/	/	/	ส	/	/	/	/	/	/	ส	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. จุดต่อไฟเข้าตู้เชื่อมได้มาตรฐาน	/	/	/	/	/	/	ท	/	/	/	/	/	/	ท	/	/	/	/	/	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สายดินที่ตู้เชื่อมไม่หลุด, หลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. สายกราวด์ สายเชื่อมไม่แตกสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ตู้เชื่อมแน่น มีทปพัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ตู้เชื่อมแน่น มีทปพัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9. ตัวหนีบจับลงกราวด์ใช้งานได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. สวิตช์เปิด-ปิด ตู้เชื่อมใช้งานได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11. สวิตช์เกอรัที่ตู้เชื่อมยังไม่หมดอายุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. ตู้เชื่อมวางไว้บนพื้นที่แห้งและปลอดภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ	ดูจุด เพล																													
ผู้ใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
หัวหน้างาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/


หมายเหตุ: ✓ = ผ่าน ใช้งานได้ ○ = จำรุดต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำปี
เครื่องอัดจารบี

เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๕๙

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกบี้มลม	/				
2	สภาพกระบอกบี้มลม	/				
3	สภาพสายอัดจารบี	/				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	/				
5	สภาพมีปั้มบังคับ	/				
6	สภาพเกร็ดแรงดันลม	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ


ตรวจสอบโดย : สมชาย ใจดี

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)
วันที่ ๒๐/๖/๕๙



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง	
	หมายเลขเครื่อง
	สถานที่ติดตั้ง
	วันที่เริ่มใช้
	ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

รอกโซ่มือสาว

เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	/				
2	สภาพก๊อปลิค	/				
3	สภาพน็อตยึดโครง	/				
4	สภาพโครงรอกโซ่	/				
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	/				
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	/				
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	/				

ตรวจสอบโดย : พิชญดา เน

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่ ๓๐/๖/๖๙



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP


22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtathabath
Saraburi 18120, Thailand



แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน : มิ.ย ๖๖ ๖๖๓

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เพิ่มหน้าปิด		สลักพร้อมฉีด		สารชนิด		สภาพถัง		
		มี	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
5	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
6	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
7	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
8	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
9	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
10	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
11	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
12	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		

ผู้ตรวจ : 
วันที่ : ๓๐/๖/๖๓




VITAMARKET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงเล็ก

เดือน มิถุนายน ปี 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพบ้านรับน้ำหนัก	/				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	/				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	/				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	/				

ตรวจสอบโดย : สมิทธิ์ นาน้อย

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)


วันที่ 20/6/64



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๑

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	/				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิก	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิก	/				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิก	/				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อ. ชัยณรงค์

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)


วันที่ 30/6/69



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phrāputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๕๓

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	/				
2	สภาพสกรูยึดโครง	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพกึ่งปลอกกระดูกงู	/				
5	สภาพสายไฟ	/				

ตรวจสอบโดย : วิทยุ นว

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)


วันที่ ๓๐/๖/๕๓



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เคลื่อน
เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิค

เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๕๓

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	/				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	/				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	/				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิค	/				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิค	/				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิค	/				
9	สภาพเกวียดความดัน	/				

ตรวจสอบโดย : อ.วิชัย เส็น

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)


วันที่ : 30/6/๕๓



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบดโคลมยิงล้อ(ใหญ่)

เดือน.....มิถุนายน.....ปี 2569

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	สภาพสกรูยึดโครง	/				
4	สภาพท่อวางระบาย	/				
5	สภาพสกรูลมเข้า	/				
6	สภาพสวิทช์ L-R	/				
7	สภาพหนูจับ	/				

ตรวจสอบโดย :

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ 30/6/69



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

เดือน.....ปี.....
มีนาคม 20๒๑

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ปิดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านล่าง	ฝาครอบต้องปิดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้นจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อม ไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	10	ตัวชี้โก่งกับตู้เชื่อม	ฝาครอบ ไม่แตก/คัน โยก ไม่ชำรุด	✓				
	11	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	12	ผู้เชื่อมชนิดอยู่กับที่	ต้องจับยึดต้องไม่หลุดหลวม	✓				
	13	ฐานรองตู้เชื่อม	ไม่ผุกร่อนหรือเบี้ยวขึ้น	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : *สุวิทย์ ๑๙*

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย

วันที่ ๓๐/๖/๒๑



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand



เดือน มิถุนายน ปี 2564

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

อุปกรณ์ตัดแก๊ส และ ออกซิเจน

หมายเลขเครื่อง 12/2553

สถานที่ติดตั้ง โรงซ่อม

วันที่เริ่มใช้ 1/12/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังและถังแก๊ส	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	☒	☐			
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังแก๊สและถังแก๊ส	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิดได้ง่าย	☒	☐			
	3	ตรวจเช็คก้นภาชนะและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	☒	☐			
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้	☒	☐			
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงหรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	☒	☐			
	6	จุดป้องกันไฟช็อตกับที่ท่อและหัวตัด	ต้องปิดครบทั้ง 4 จุด	☒	☐			
	7	จุดควบคุมความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตามที่หมายเลขศูนย์	☒	☐			
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายแก๊ส	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	☒	☐			
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดแก๊ส	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	☒	☐			
	10	ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	ตามแบบตรวจถังดับเพลิง	☒	☐			
	11	ทดสอบตัดก่อนเริ่มงาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วถังออกซิเจนและถังแก๊ส	เปิดวาล์วหัวตัดด้านลม	☒	☐			
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	ต้องไม่มีลมออกซิเจนออกมา	☒	☐			
สรุปผลการตรวจ			เตรียมพร้อมก่อนเริ่มงาน	☒	☐			

ตรวจเช็ค โดย : คณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบ โดย : วิษณุ จิว


วันที่ : 30/6/64 ประสานงาน/ช่างเทคนิค



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 หมู่ 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

แบบบันทึกผลตรวจสอบโทรศัพท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน มิถุนายน ปี 2564

ตรวจก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	/		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	/		
3. ความตึงของสายพาน	/		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	/		
6. การทำงานของเบรกมือ	/		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	/		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและน๊อตล้อ	/		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	/		
10. สภาพรอบรถ	/		
ตรวจหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	/		
2. การทำงานของขา ยกขึ้น - ลง - คว้าง - หายาง	/		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตแมติก)	/		
4. ความตึงของโซ่ยก	/		
5. ระยะฟรีทวนมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	/		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	/		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	/		
8. ความไถเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	/		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	/		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	/		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อ.สุภากร

(ประธานคณะกรรมการ/อป.เทคนิค)

วันที่ : 30/6/64




SIAM RAKE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องบลั๊อคลม 6 หูด

เดือน มิถุนายน ปี 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมัน	/				
3	สภาพสวิท	/				
4	สภาพสวิทปรับความดัน	/				
5	สภาพสกรูสายลม	/				
6	สภาพสวิทปรับ L-R	/				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	/				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	/				
		/				


ตรวจสอบโดย : สมชาย ใจดี

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ : 30/6/64



ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั่น) ขนาด 60 ตัน

เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๓

หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค	/				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิค	/				
3	สภาพสลัก	/				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	/				
5	สภาพเพลไฮดรอลิค	/				
6	สภาพสายไฮดรอลิค	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	/				
9	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : สมิทธิ์ น

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ : ๑๐/๖/๖๓



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระเทพบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120 Thailand

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2569

เบอร์รถ.....

304

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คลมยาง น็อตยึดทุกตัว																																
2	ตรวจเช็คตะขอเกี่ยว ฝาท้าย																																
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระเบื้อง																																
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล																																
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน																																
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์																																
8	ตรวจเช็คระบบเป่ากรองอากาศ																																
9	ตรวจเช็คระบบเบรก 30 วิ																																
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกคัมพ์																																
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า																																
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว																																
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย																																
14	ตรวจเช็คเข็มขัดนิรภัย																																
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย																																
16	ตรวจเช็คล้อสะท้อนแสง																																
17	ตรวจเช็คกรองเท้าใบ																																
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน																																
19	ตรวจเช็คการวางธง 2 อัน																																
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS																																
21	ตรวจเช็คตู้ฟridge/ตู้เย็น																																
22	ตรวจเช็คสภาพตู้แช่ตู้เย็นแช่แข็ง																																
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องถ่ายภาพ																																
24	ตรวจเช็คไฟสัญญาณ																																
25	ตรวจเช็คถังดับเพลิง																																

หมายเหตุ:

✓


ปกติ

X

ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบ.....

.....



22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120 Thailand

.....លេខរៀន..... # 28.

ผู้ตรวจสอบ..... *Dr. J.*



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอมะหารัก
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120 Thailand

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2569
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569
หน้า 1

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คลมยาง น็อตล้อทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ตรวจเช็คตะขอเกี่ยว ผ้าท้าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระเบื้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ตรวจเช็คระบบปากรองอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	ตรวจเช็คระบบเบรค 30 วิ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟฟ้าหน้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	ตรวจเช็คหม้อبخคินทรีย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	ตรวจเช็คหม้อวนกนทรีย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	ตรวจเช็คได้อัดสะท้อนแสง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	ตรวจเช็คกรองที่เข้าใบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	ตรวจเช็คหม้อบนหลัง 2 อัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	ตรวจเช็คกรวยจราจร 2 อัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	ตรวจเช็คบู๊ต/อุปกรณ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	ตรวจเช็คไฟหัวและคัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	ตรวจเช็คถังดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ: V ปกติ X ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบ: 2569



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวาง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2 , Khao Wong , Phraputtabath
Saraburi 18120 Thailand

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2569
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ชื่อพนักงาน.....นาย กฤษณ์..... ทะเบียนรถ.....87-2590.....

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์สตาร์ทตัว						รถ																										
2	ตรวจเช็คตะเข็บยาง ฝาท้าย																																
3	ตรวจเช็คการกดปุ่มผ้าใบกระเบื้อง						รถ																										
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล																																
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน																																
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์																																
8	ตรวจเช็คระบบแปากรองอากาศ																																
9	ตรวจเช็คระบบเบรก 30 วิ																																
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยอคมพ์																																
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า																																
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว																																
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย																																
14	ตรวจเช็คเข็มวัดน้ำมัน																																
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย																																
16	ตรวจเช็คล้อตะกอนแสง																																
17	ตรวจเช็คกรองทำผ้าใบ																																
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน																																
19	ตรวจเช็คถ่วงรถ 2 อัน																																
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS																																
21	ตรวจเช็คตู้ฟุ้ง/บิวท์																																
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ																																
23	ตรวจเช็คความพร้อมถังดับเพลิง																																
24	ตรวจเช็คพลาเซติน																																
25	ตรวจเช็คถังดับเพลิง																																

หมายเหตุ: ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบ.....กฤษณ์.....

พจน.ช.ป.น.น.ร.ต.ต.แบบพร้อมการตรวจสถานะภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2569
 ประจำเดือน พฤษภาคม ชื่อพนักงาน อภิชาติ งาม 84-2598

เมื่อวัน

29

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์สตาร์ท																															
2	ตรวจเช็คตะขอยึดตัว ฝาท้าย																															
3	ตรวจเช็คการลื่นไถลในกระดุม																															
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง																															
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน																															
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																															
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง																															
8	ตรวจเช็คระบบปฏิกิริยาอากาศ																															
9	ตรวจเช็คระบบเบรกมือตั้งมือไว้																															
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกตัว																															
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า																															
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย																															
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย																															
14	ตรวจเช็คเข็มวัดน้ำมัน																															
15	ตรวจเช็คหม้อน้ำ																															
16	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																															
17	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																															
18	ตรวจเช็คหม้อน้ำ																															
19	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน																															
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS																															
21	ตรวจเช็คไฟ/สัญญาณ																															
22	ตรวจเช็คแบตเตอรี่																															
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องติดหน้ารถ																															
24	ตรวจเช็คไฟสัญญาณ																															
25	ตรวจเช็คการออกจากระบบ																															

ลงชื่อ พจน.
 อภิชาติ

อภิชาติ
 อภิชาติ
 อภิชาติ
 อภิชาติ
 อภิชาติ
 อภิชาติ
 อภิชาติ
 อภิชาติ

อภิชาติ
 อภิชาติ
 อภิชาติ
 อภิชาติ
 อภิชาติ
 อภิชาติ
 อภิชาติ
 อภิชาติ

อภิชาติ
 อภิชาติ

ประจำเดือน ๒๕๓๔
ชื่อพนักงาน นาย วัฒนวิทย์
๐๓๓๑๑
ทะเบียนรถ ๘๙-๘๙๙
เบอร์รถ ๒๘

07.3.2016

tgj-k8

..เมื่อรู้ต.

28

[illegible]

ประจำเดือน.....

ชื่อพนักงาน.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คลมยาง น็อตล้อทุกตัว																																
2	ตรวจเช็คตะขอยกยว ฝ้ายว																																
3	ตรวจเช็คการคลื่นฝ้ายวในระบบ																																
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอล																																
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน																																
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์																																
8	ตรวจเช็คระบบป้การองอากาศ																																
9	ตรวจเช็คระบบเบรค 30 วิ																																
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงกดดับไฟ																																
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า																																
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย																																
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย																																
14	ตรวจเช็คหม้อน้ำคัมมิ																																
15	ตรวจเช็คหม้อน้ำคัมมิ																																
16	ตรวจเช็คท่อเส้ท่อเนแสง																																
17	ตรวจเช็คกรองเท้าไฟ																																
18	ตรวจเช็คหม้อน้ำคัมมิ 2 อัน																																
19	ตรวจเช็คการยวจรจร 2 อัน																																
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS																																
21	ตรวจเช็คไฟฟ้งบดับ																																
22	ตรวจเช็คแบตเตอรี่แสดงข้างรถ																																
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ																																
24	ตรวจเช็คกล้องหน้ารถ																																

หมายเหตุ :

V

ปกติ

X

ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบ

.....

ประจำเดือน.....

ชื่อพนักงาน.....

ทะเบียนรถ.....

มกราคม.....

ปี พ.ศ. 2569

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน)

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ	
1	ตรวจเช็คลมยาง น็อตล้อทุกตัว																																
2	ตรวจเช็คตะขอยึดท้าย																																
3	ตรวจเช็คการลื่นไถ่ในกระเบื้อง																																
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันคลัตช์																																
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน																																
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์																																
8	ตรวจเช็คระบบแป้นกรองอากาศ																																
9	ตรวจเช็คระบบเบรก 30 วิ																																
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกคัมพ์																																
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า																																
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว																																
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย																																
14	ตรวจเช็คเข็มวัดน้ำมัน																																
15	ตรวจเช็คหม้อน้ำ																																
16	ตรวจเช็คสวิตช์ที่คนขับ																																
17	ตรวจเช็คช่องท้าย																																
18	ตรวจเช็คหม้อน้ำ 2 อัน																																
19	ตรวจเช็คการวัดความเร็ว 2 อัน																																
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS																																
21	ตรวจเช็คไฟหน้า/ไฟท้าย																																
22	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ที่คนขับ																																
23	ตรวจเช็คความพร้อมเครื่องจักร																																
24	ตรวจเช็คความพร้อมรถ																																
	ลงชื่อ พงร.																																

หมายเหตุ:

V

ปกติ

X

ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบ

.....

แบบฟอร์มการทดสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2569
ชื่อพนักงาน: ๓๐๑ ๒๒๖๕๐ ๐๕๖๓๐
ทะเบียนรถ: ๘๗ -

#28

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คลมยาง น็อตล้อทุกตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ตรวจเช็คตะขอเกี่ยว ฝาท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระเบื้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	ตรวจเช็คการวิ่งของน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องบนตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	ตรวจเช็คระบบเปลี่ยนกรองอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	ตรวจเช็คระบบเบรก 30 วิ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	ตรวจเช็คเข็มขัดนิรภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	ตรวจเช็คไฟส่องสว่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	ตรวจเช็คหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	ตรวจเช็คการวางจากรถ 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	ตรวจเช็คสัญญาณไฟ/สัญญาณ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	ตรวจเช็คความพร้อมระบบเสียง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	ตรวจเช็คความพร้อมรถก่อนใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	ตรวจเช็คถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ถึงชื่อ พชร.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ :

 $\wedge$

ปกติ

X
พิศุภทิต

မိမိတို့အားလုံး

பேரன்