

ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ เดอะ เอ็มบาสซี (THE EMBASSY) เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 1 รั้วชั่วคราว Metal Sheet



รูปที่ 2 ผ้าใบ Mesh Sheet



รูปที่ 3 พนักงานรักษาความปลอดภัย




รูปที่ 4 พื้นที่จอดรถรถบรรทุก



รูปที่ 5 แผนหลักปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 6 พนักงานทำความสะอาด



รูปที่ 7 การปรับสภาพพื้นที่โครงการ

	
รูปที่ 8 การใช้ผ้าปิดคลุมส่วนบรรทุก	รูปที่ 9 พื้นที่ สำหรับเจียรวัสดุ
	
รูปที่ 10 การตรวจสอบ /ดูแลรักษาเครื่องจักร	รูปที่ 11 ถังน้ำสำรองของโครงการ
	
รูปที่ 12 ห้องน้ำ-ห้องส้วมของโครงการ	



รูปที่ 13 คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 14 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 15 ไฟส่องสว่าง



รูปที่ 16 ช่างเทคนิคไฟฟ้าและการตรวจสอบ



รูปที่ 17 กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



รูปที่ 18 ป้ายแนะนำด้านความปลอดภัย ป้ายเตือนอันตราย



รูปที่ 19 กิจกรรม Morning & Safety talk



รูปที่ 20 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ถุงมือ หมวกนิรภัย



รูปที่ 21 จัดหาสวัสดิการ ร้านค้า น้ำดื่ม จุดนั่งรับประทานอาหาร

	
รูปที่ 22 ถังดับเพลิงและป้ายแนะนำการใช้งาน	รูปที่ 23 ควบคุมการกวาดแขนของทาวเวอร์เครน
	
รูปที่ 24 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ 25 ป้ายบันทึกอุบัติเหตุ
	
รูปที่ 26 กล้องวงจรปิด (CCTV)	รูปที่ 27 ป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่

	
ป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าหน้าบ้านพักคนงาน	ถังสำรองน้ำในบ้านพักคนงาน
	
รางระบายน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน	รั้วรอบบ้านพักคนงาน
	
บ้านพักคนงานก่อสร้าง	ถังรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท
รูปที่ 28 บ้านพักคนงาน และสิ่งอำนวยความสะดวก	

	
ห้องน้ำบ้านพักคนงาน	น้ำดื่มสะอาดบ้านพักคนงาน
รูปที่ 28 บ้านพักคนงาน และสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)	