

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

STUDIO ZONE



STUDIO ZONE

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน
เจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอ โซน
ที่ตั้ง เลขที่ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 089-677-1398

กรกฎาคม 2569



จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
1/94 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 035-800593, 035-226382-3 โทรสาร : 035-800594



ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน : 1ก157/69-1 วันที่รับรายงาน : 24 กรกฎาคม 2569
ชื่อโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โชน
เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอ โชน
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : วว 0804/5628 วันที่เห็นชอบ : 23 เมษายน 2541
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน 2569 เขต : วังทองหลาง
ระยะโครงการ : เปิดดำเนินการ ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
สถานะการรายงาน : ส่งภายในระยะเวลาดำเนินการ ผู้จัดทำรายงาน : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
ผู้ส่ง : [REDACTED] เบอร์โทรผู้ส่ง : [REDACTED]

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ.....ผู้รับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ที่ สชอ. 005/2569

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตวังทองหลาง


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ระยะดำเนินการ ช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 1 ฉบับ และ CD จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ตั้งอยู่เลขที่ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบตามหนังสือที่ วว 0804/5628 ลงวันที่ 23 เมษายน 2541 ทั้งนี้โครงการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง นั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอ โซน ได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ระยะดำเนินการ ช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอ โซน



24 กค. 2569

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โชน

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ศูนย์วิเคราะหน้ำ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โชน (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ของนิติบุคคลอาคารชุด สตุติโอ โชน ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569
() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569
() อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
4.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
5.		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ศูนย์วิเคราะหน้ำ จำกัด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โชน**

1. ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โชน
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด สตุติโอ โชน
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
5. จัดทำโดย : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : หนังสือที่ วว.0804/5628 ลงวันที่ 23 เมษายน 2541
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย : ระยะดำเนินการ ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569
8. หน่วยงานอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
9. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
 - ขนาดพื้นที่โครงการ : -
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - ระบบน้ำใช้ : โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โชน มีการรับน้ำประปาจากการประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว โดยนำมาเก็บในถังสำรองน้ำชั้นใต้ดินของโครงการ จำนวน 1 ถัง/อาคาร จากนั้นโครงการได้ทำการสูบไปเก็บไว้ในถังสำรองน้ำใช้ชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 ถัง/อาคาร รวมทั้งหมด มีเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง และถังเก็บน้ำ จำนวน 2 ถัง ทั้งนี้ ได้ทำการจ่ายน้ำไปยังห้องผู้พักอาศัยภายในโครงการอย่างเพียงพอ
 - การบำบัดน้ำเสีย : มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการแบบ Activated sludge จำนวน 4 ชุด และปัจจุบันโครงการมีน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมเฉลี่ย 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคาร
 - การจัดการมูลฝอย : มีช่องทิ้งมูลฝอย สำหรับทิ้งมูลฝอยจากชั้นต่างๆ ลงมาสู่ห้องพักมูลฝอยของแต่ละอาคาร โดยห้องของแต่ละอาคารจะมีประตูปิดมิดชิด และในแต่ละวัน โดยช่วงเวลา 8.00-17.00 น. โครงการจะมีพนักงานทำการคัดแยก เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตวังทองหลางเข้ามาทำการจัดเก็บทุกๆ 3 วัน ซึ่งหลังการเก็บขนพนักงานทำความสะอาดของโครงการจะทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	i
สารบัญภาพ	ii
สารบัญตาราง	iii
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ	
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-5
1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-14
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 วัตถุประสงค์	3-1
3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.4 ผลการปฏิบัติตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-5
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ	
ภาคผนวก	
ก สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ	
ข หนังสือจากหน่วยงานราชการ	
ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	
ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	
จ สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
ฉ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ช เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์	

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.2-1	ที่ตั้งโครงการ	1-3
1.2-2	สภาพโครงการปัจจุบัน	1-4
1.3.1-1	รูปแบบอาคารของโครงการ	1-5
1.3.2-1	การใช้น้ำ	1-5
1.3.3-1	การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1-6
1.3.4-1	การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1-7
1.3.5-1	การจัดการมูลฝอย	1-7
1.3.6-1	การใช้ไฟฟ้า	1-9
1.3.7-1	การป้องกันอัคคีภัย	1-10
1.3.8-1	ทัศนียภาพ	1-12
2.2-1	การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	2-9
2.2-2	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	2-9
2.2-3	พื้นที่จอดรถ	2-10
2.2-4	ระบบระบายน้ำ	2-11
2.2-5	การจัดการมูลฝอย	2-11
2.2-6	การป้องกันอัคคีภัย	2-12
2.2-7	การใช้ไฟฟ้า	2-14
3.5.3-1	จุดการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง	3-7
3.5.3-2	กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งย้อนหลัง	3-9
3.5.4-1	จุดการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณคลองเจ้าคุณ	3-11
3.5.4-2	กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำผิวดินคลองเจ้าคุณสิงห์ ย้อนหลัง	3-14

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.4.1-1	แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-14
1.4.2-1	แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-15
2.2-1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน (ระยะดำเนินการ)	2-2
3.4-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน (ระยะดำเนินการ)	3-3
3.5.2-1	ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-6
3.5.3-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-7
3.5.3-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ย้อนหลัง	3-8
3.5.4-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-12
3.5.4-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ย้อนหลัง	3-13
4-1	มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	4-1

บทที่ 1

รายละเอียดโครงการ

บทที่ 1

รายละเอียดโครงการ


1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โชน ประกอบด้วย อาคาร 9 ชั้น สูง 22.96 เมตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 4 หลัง จำนวนห้องพักรวม 613 ห้อง ตามหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10) ทะเบียนเลขที่ 15/2541 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2541 ตั้งอยู่เลขที่ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยโครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือที่ วว.0804/5628 ลงวันที่ 23 เมษายน 2541 (ภาคผนวก ก) กำหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด สตุติโอ โชน โดยมีเจ้าของโครงการ บริษัท คาชาวดี จำกัด ซึ่งตระหนักถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว-190 เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานดังกล่าว และจัดทำรายงาน โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

- 1.2.1 ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน
- 1.2.2 สถานที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 1.2-1)
- 1.2.3 เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอ โซน (ภาคผนวก ข-1)
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
- 1.2.4 จัดทำรายงานโดย : บริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด
- 1.2.5 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : หนังสือที่ วว.0804/5628 ลงวันที่ 23 เมษายน 2541 (ภาคผนวก ก)
- 1.2.6 โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย : ระยะดำเนินการ ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569 (ภาคผนวก ข-3)
- 1.2.7 ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
- 1.2.8 สภาพปัจจุบัน : โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคารรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด (ภาพที่ 1.2-2) รายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้าง ไปรับรองการก่อสร้าง (ภาคผนวก ข-2)
- 1.2.9 ขนาดพื้นที่โครงการ -



ภาพที่ 1.2-1 ที่ตั้งโครงการ



ภาพที่ 1.2-2 สภาพโครงการปัจจุบัน

1.3 รายละเอียดโครงการ

1.3.1 รูปแบบอาคารของโครงการ

โครงการ อาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ประกอบด้วยอาคาร 9 ชั้น สูง 22.96 เมตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 4 หลัง จำนวนห้องพักรวม 613 ห้อง ตั้งอยู่ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร แสดงดังภาพที่ 1.3.1-1



โครงสร้างอาคาร


ภาพที่ 1.3.1-1 รูปแบบอาคารของโครงการ

1.3.2 การใช้น้ำ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน มีการรับน้ำประปาจากการประปานครหลวง สาขา ลาดพร้าว โดยนำมาเก็บในถังสำรองน้ำชั้นใต้ดินของโครงการ จำนวน 1 ถัง/อาคาร จากนั้นโครงการได้ทำการสูบน้ำเก็บไว้ในถังสำรองน้ำใช้ชั้นคาตฟ้า จำนวน 1 ถัง/อาคาร รวมทั้งหมด มีเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง และถังเก็บน้ำ จำนวน 2 ถัง ทั้งนี้ ได้ทำการจ่ายน้ำไปยังห้องผู้พักอาศัยภายในโครงการอย่างเพียงพอ แสดงดังภาพที่ 1.3.2-1



จุดเชื่อมต่อประปา



จุดเชื่อมต่อดับเพลิง

ภาพที่ 1.3.2-1 การใช้น้ำ



เครื่องปั้มน้ำและตู้ควบคุมชั้นใต้ดิน



ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า

ภาพที่ 1.3.2-1 (ต่อ) การใช้น้ำ

1.3.3 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

โครงการ อาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โซน มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่แบบ Activated sludge จำนวน 4 ชุด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคาร และปัจจุบันโครงการมีน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมเฉลี่ย 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน แสดงดังภาพที่ 1.3.3-1



ระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพที่ 1.3.3-1 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

1.3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

โครงการ อาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โซน มีท่อระบายน้ำไว้รอบพื้นที่โครงการ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการลงสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ และมีการทำความสะอาดเป็นประจำ แสดงดังภาพที่ 1.3.4-1



ท่อรวบรวมน้ำ



ท่อระบายน้ำออกสู่สาธารณะ

ภาพที่ 1.3.4-1 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

1.3.5 การจัดการขยะมูลฝอย

โครงการ อาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โซน มีช่องทิ้งมูลฝอย สำหรับทิ้งมูลฝอยจากชั้นต่างๆ ลงมาสู่ห้องพักมูลฝอยของแต่ละอาคาร โดยห้องของแต่ละอาคารจะมีประตูปิดมิดชิด และในแต่ละวัน โดยช่วงเวลา 8.00-17.00 น. โครงการจะมีพนักงานทำการคัดแยก เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตวังทองหลางเข้ามาทำการจัดเก็บทุกๆ 3 วัน ซึ่งหลังการเก็บขนพนักงานทำความสะอาดของโครงการจะทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ แสดงดังภาพที่ 1.3.5-1



ช่องทิ้งมูลฝอยประจำชั้นของอาคาร



ห้องพักมูลฝอยรวม

ภาพที่ 1.3.5-1 การจัดการมูลฝอย



รถจากสำนักงานเขตเข้ามาเก็บขน



ป้ายรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง



ถังรองรับมูลฝอยอาคาร



ทำความสะอาดหลังการเก็บขน

ภาพที่ 1.3.5-1 (ต่อ) การจัดการมูลฝอย



1.3.6 การใช้ไฟฟ้า

โครงการ อาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน มีการใช้ไฟฟ้า โดยระบบไฟฟ้าปฏิตรับไฟฟ้าจากไฟฟ้านครหลวงเขตนวลจันทร์ และมีติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ซึ่งใช้เป็นเครื่องปั่นไฟสามารถสำรองไฟได้เพียงพอ แสดงดังภาพที่

1.3.6-1



หม้อแปลงไฟฟ้า



ห้อง MDB




เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน

ภาพที่ 1.3.6-1 การใช้ไฟฟ้า

1.3.7 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการ อาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน มีระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย แผงควบคุม ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือและอัตโนมัติ สัญญาณกริ่งเตือนภัย แผนผังการหนีไฟ ติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมหัวฉีด (FHC) บันไดหนีไฟ ช่องระบายอากาศบันไดหนีไฟ หัวรับน้ำดับเพลิง (FDC) แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง และลิฟต์ดับเพลิง ทั้งนี้ ยังมีการซ้อมอพยพเพลิงไหม้ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง แสดงดังภาพที่ 1.3.7-1



แผงควบคุม



ตู้ดับเพลิงพร้อมหัวฉีด พร้อมอุปกรณ์



สัญญาณกริ่งเตือนภัย



แผนผังการหนีไฟ



บันไดหนีไฟ



ภาพที่ 1.3.7-1 การป้องกันอัคคีภัย



หัวรับน้ำดับเพลิง



ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือและอัตโนมัติ



ลิฟต์ดับเพลิง



ตรวจสอบสายยางดับเพลิงและถังเคมีดับเพลิง



ซ้อมอพยพเพลิงไหม้ ล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2568

ภาพที่ 1.3.7-1 (ต่อ) การป้องกันอัคคีภัย

1.3.8 ทศนิยมภาพ

โครงการ อาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน มีพื้นที่สีเขียว เพื่อสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และให้ความร่มรื่นสวยงามกับโครงการ ทั้งนี้ มีพนักงานดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอ แสดงดังภาพที่ 1.3.8-1



พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า



พื้นที่สีเขียวบนอาคารที่ปลูกเพิ่ม



ดูแลพื้นที่สีเขียว

ภาพที่ 1.3.8-1 ทศนิยมภาพ



พื้นที่สีเขียวรอบอาคาร
ภาพที่ 1.3.8-1 (ต่อ) ทศนิยมภาพ

1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.4.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้นำเสนอรายงานดังบทที่ 2 ของรายงาน ฉบับนี้โดยมีระยะเวลาทบทวนมาตรการ ดังตารางที่ 1.4.1-1

ตารางที่ 1.4.1-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด	ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจสอบ 2569											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2 ครั้ง/ปี						⊙						⊙

1.4.2 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ (น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ การคมนาคม น้ำใช้ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ การกำจัดขยะมูลฝอย ระบบป้องกัน อัคคีภัย ไฟฟ้า และทัศนียภาพ ดังตารางที่ 1.4.2-1

ตารางที่ 1.4.2-1 แผนการปฏิบัติงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. การบำบัดน้ำเสีย	- คุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ pH , BOD, SS, Oil & Grease, Fecal Coliform bacteria, Residual Chlorine	- บ่อพักน้ำป้อนสุดท้ายของโครงการ ก่อนระบายออกสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ จำนวน 2 จุด	- ทุกๆ 4 เดือน/ครั้ง												
2. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- คุณภาพน้ำผิวดิน ได้แก่ อุณหภูมิ, DO, pH, BOD, SS, Oil & Grease, Fecal Coliform bacteria	- จากคลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ ด้านเหนือน้ำและด้านท้ายน้ำ จาก บริเวณโครงการ ประมาณด้านละ 100 เมตร รวม 2 จุด	- ทุกๆ 4 เดือน/ครั้ง												
3. ไฟฟ้า	- อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง												
3. ไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	- ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง												

ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง

ความถี่ 4 เดือน/ครั้ง

ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท คาซาวดี จำกัด เป็นผู้พัฒนา โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ซึ่งได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผ่านความเห็นชอบตามหนังสือที่ วว.0804/5628 ลงวันที่ 23 เมษายน 2541 ประกอบด้วย อาคาร 9 ชั้น สูง 22.96 เมตร จำนวน 4 หลัง จำนวนห้องพักรวม 613 ห้อง ตามหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10) ทะเบียนเลขที่ 15/2541 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2541 (ภาคผนวก ก) ตั้งอยู่เลขที่ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ทั้งนี้หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอ โซน ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังตารางที่ 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สดุดิโอ โซน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	-	-	-	-
1.2 คุณภาพอากาศ	-	-	-	-
1.3 คุณภาพน้ำ - น้ำผิวดิน	- ทางโครงการจะมีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะระบายน้ำเสียที่มีค่า BOD 250 มก./ล. ให้มีค่า BOD=20 มก./ล. และปล่อยจากท่อโรคต่างๆ เพราะได้ผ่านการบำบัดและการฆ่าเชื้อโรคโดยคลอรีน	✓ - มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการแบบ Activated sludge จำนวน 2 ชุด (เนื่องจากมีการก่อสร้างแค่ 4 อาคาร) และปัจจุบันโครงการมีน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมเฉลี่ย 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการยังมีช่างประจำอาคารดูแลอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 2.2-1 ระบบบำบัดน้ำเสีย ภาคผนวก ค-1 ทส.1 และทส.2
- น้ำใต้ดิน	-	-	-	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา				
2.1 ทางนิเวศวิทยา	-	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การคมนาคม	- จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยและช่วยดูแลการจราจรบริเวณหน้าโครงการ	✓	-	ภาพที่ 2.2-2 เจ้าหน้าที่รักษาความภัย
	- จัดเตรียมที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างเพียงพอ	✓	-	ภาพที่ 2.2-3 พื้นที่จอดรถ
	- จัดให้มีเครื่องหมายการจราจรติดบริเวณทางเข้า-ออก และภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	✓	-	ภาพที่ 2.2-3 พื้นที่จอดรถ ภาคผนวก ค-2 ข้อบังคับ นิติบุคคลอาคารชุดฯ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โซน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายการเสียมาตรการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.1 การคมนาคม (ต่อ)	- จัดให้มีเครื่องหมายจราจรจราจรติดบริเวณทางเข้า-ออก และภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	✓	-	ภาพที่ 2.2-3 พื้นที่จอดรถภาคผนวก ค-2 ข้อบังคับนิเทศอาคารชุดฯ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	- โครงการได้จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด 4 ชุด โดยชุดที่ 1 รับน้ำเสียจากอาคาร A1 B1 ชุดที่ 2 รับน้ำเสียจากอาคาร A2 B2 ชุดที่ 3 รับน้ำเสียจากอาคาร A3 B3 และชุดที่ 4 รับน้ำเสียจากอาคาร C D - ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียร้อยละ 90 ซึ่งจะบำบัดน้ำเสียที่มีค่า BOD 250 มก./ล. ให้มีค่า BOD=20 มก./ล.	✓	-	ภาพที่ 2.2-1 ระบบบำบัดน้ำเสีย
	- วิธีการกำจัดตะกอนจากบ่อเกรอะ ทางโครงการจะทำการติดตั้งสำนักงานเขตบางกะปิมาทำการดูดตะกอนไปกำจัดเมื่อตะกอนเต็ม โดยระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 2 3 ตะกอนจะเต็มภายใน 1.6 ปี ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 4 ตะกอนจะเต็มภายในเวลา 1.8 ปี	✓	-	ภาพที่ 2.2-1 ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โซน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- วิธีการกำจัดกากไขมัน จะทำการกำจัดทุกๆ 7-10 วัน - จะต้องจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของระบบคอยดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้ระบบดังกล่าวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควรล้างระบบอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง - หมั่นตรวจสอบฝาปิดบ่อพักน้ำ ถ้าหักชำรุดต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม	✓ - มีช่างประจำโครงการดูแลตรวจสอบกากไขมันอย่างสม่ำเสมอ หากมีการสะสมของกากไขมัน โครงการจะดำเนินการสูบน้ำทิ้งทันที ทั้งนี้จากการตรวจสอบโครงการยังไม่มีตะกอนสะสม จึงทำการสูบน้ำทิ้งพร้อมกับระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน ✓ - มีช่างประจำโครงการดูแลตรวจสอบระบบต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ - มีการสูบน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำโครงการออกไปกำจัด ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำ ✓ - มีช่างประจำโครงการดูแลตรวจสอบบ่อพักน้ำ รวมถึงฝาปิดบ่อพักน้ำของโครงการให้มีสภาพที่ดี ไม่ชำรุด หากมีการชำรุดชำรุดชำรุดโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	ภาพที่ 2.2-1 ระบบบำบัดน้ำเสีย
3.3 น้ำใช้	-	-	-	-
3.4 การระบายน้ำ	- โครงการได้วางท่อขนาด 0.30, 0.40, 0.60 ม. รอบบริเวณโครงการ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการลงสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ - เพื่อให้ข้อควรระวังการระบายน้ำมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ทางโครงการจะใช้ท่อขนาด 0.1 ม. ก่อนที่จะระบายลงสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ ทางโครงการจะใช้ท่อขนาด 0.1 ม. ซึ่งจะมีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.023 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจุดระบายน้ำของโครงการมีจำนวน 2 จุด ดังนั้น สามารถระบายน้ำได้เท่ากับ 0.046 ลบ.ม./วินาที	✓ - มีท่อระบายน้ำไว้รอบพื้นที่โครงการ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการลงสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ และได้มีการทำความสะอาดเป็นประจำ ✓ - มีท่อระบายน้ำไว้รอบพื้นที่โครงการ เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการลงสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ และได้มีการทำความสะอาดเป็นประจำ	-	ภาพที่ 2.2-4 ระบบระบายน้ำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน (ระยะดำเนินการ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายการเสียมาตรการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การระบายน้ำ	- ทางโครงการมีพื้นที่ที่กักเก็บน้ำขนาด 984 ตร.ม. และมีโครงสร้างขบขึ้นมาสูง 0.30 ม. ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ 295 ลบ.ม. แต่อัตราการระบายน้ำหลังมีการพัฒนาโครงการแล้ว มีค่าเท่ากับ 313 ลบ.ม./วัน ดังนั้นน้ำที่เหลืออีก 18 ลบ.ม.	✓	- มีพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำ โดยทำเป็นร่องบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินของอาคาร	ภาพที่ 2.2-4 ระบบระบายน้ำ
	- ทางโครงการจะระบายน้ำลงสู่ลานจอดรถ ซึ่งพื้นที่ขนาด 5173 ตารางเมตร และจะทำให้พื้นที่ลานจอดรถมีน้ำท่วมเพียง 3 มม. เท่านั้น	✓	- มีการระบายน้ำลงบริเวณข้างพื้นที่จอดรถโครงการ ซึ่งทำให้เมื่อเกิดฝนตกภายในพื้นที่จอดรถโครงการจะไม่มีน้ำท่วมขัง	ภาพที่ 2.2-4 ระบบระบายน้ำ
	- ติดตั้งตะแกรงดักขยะ ณ จุดสุดท้ายของท่อระบายน้ำของโครงการก่อนที่น้ำจะปล่อยลงสู่คลองเจ้าคุณสิงห์	✓	- มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะ ณ จุดสุดท้ายของท่อระบายน้ำของโครงการก่อนที่จะปล่อยลงสู่คลองเจ้าคุณสิงห์	ภาพที่ 2.2-4 ระบบระบายน้ำ
	- ควรหมั่นดักขยะออกจากบ่อดักขยะเป็นประจำ	✓	- มีช่างประจำโครงการตรวจสอบขยะบริเวณบ่อดักขยะของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-
	- แต่อาคารจะมีปล่องทิ้งขยะขนาด 0.6 ม. สำหรับทิ้งขยะจากชั้นต่างๆ ลงมาสู่ห้องพักขยะของแต่ละอาคาร โดยห้องของแต่ละอาคารจะมีขนาด 23 ลบ.ม. มีประตูปิดมิดชิด ในแต่ละวันจะมีพนักงานเก็บขยะของสำนักงานเขตบางกะปิมาทำการจัดเก็บทุกวัน	✓	- มีห้องสำหรับทิ้งขยะลงจากชั้นต่างๆ ลงมาสู่ห้องพักขยะของแต่ละอาคาร โดยห้องของแต่ละอาคารจะมีประตูปิดมิดชิด และในแต่ละวัน โดยช่วงเวลา 8.00-17.00 น.แต่ละอาคารไว้เรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็นประจำ เพื่อรอรถเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตวังทองหลาง เข้ามาทำการจัดเก็บทุกๆ 3 วัน ซึ่งหลังการเก็บขนพนักงานทำความสะอาดของโครงการจะทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	ภาพที่ 2.2-5 การจัดการมูลฝอย
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	- มีการทำความสะอาดห้องพักขยะและปล่องทิ้งขยะทุกเดือน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและกลิ่นรบกวนแก่ผู้พักอาศัย ภายในอาคารส่วนนี้ที่ใช้ทำความสะอาดห้องพักขยะจะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	✓	- มีพนักงานทำความสะอาดประจำโครงการทำหน้าที่ในการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะและห้องพักมูลฝอยเป็นประจำ	ภาพที่ 2.2-5 การจัดการมูลฝอย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	- ป้ายเตือนแสงบอกหมายเลขขึ้น ดัดตั้งบริเวณโถงหน้าลิฟต์และป้ายบอกหมายเลขขึ้นติดตั้งตรงบันได - ติดตั้งตู้ดับเพลิง (FHC) ซึ่งภายในตู้บรรจุด้วยสายดับเพลิงพร้อมหัวฉีด ยาว 30 เมตร ชั้นละ 1 ตู้ โดยติดตั้งตรงบันไดขึ้น-ลง พร้อมท่อยื่นขนาด 4 นิ้ว เพื่อรับน้ำจากหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร - ถึงสำรองน้ำใช้หลังคาขนาด 38 ลบ.ม. โดยจะสำรองน้ำไว้เพื่อการดับเพลิงไว้ 15 ลบ.ม. ซึ่งน้ำใช้สำรองดับเพลิงของอาคารที่อยู่คู่กันสามารถใช้ร่วมกันได้ ดังนั้นแต่ละอาคารจะมีน้ำสำรองไว้ในการดับเพลิงทั้งสิ้น 30 ลบ.ม. โดยจะสำรองน้ำไว้เพื่อการดับเพลิงได้นาน 1.32 ชม.			
	- ได้ดำเนินการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย	✓	- มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณใกล้เคียงโครงการหากมีการเกิดเหตุอัคคีภัย	-
	- ควรมีการซ้อมแผนปฏิบัติการก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกปี	✓	- มีแผนในการซ้อมแผนปฏิบัติการก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ช่วงปลายปีของทุกปีเป็นประจำ	ภาพที่ 2.2-6 ระบบป้องกันอัคคีภัย
3.7 ไฟฟ้า	- มีติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 12 V-15AH x 35W. ซึ่งใช้ Battery สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชม. ครึ่ง	✓	- มีการใช้ไฟฟ้า โดยระบบไฟฟ้าปกติรับไฟฟ้าจากไฟฟ้านครหลวงเขตนครจันทน์ และมีติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ซึ่งใช้เป็นเครื่องปั่นไฟสามารถสำรองไฟได้เพียงพอ	ภาพที่ 2.2-7 การใช้ไฟฟ้า ภาคผนวก ค-4 รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี
3.8 การใช้ที่ดิน	-	-	-	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สดุดิโอ โซน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่เสร็จเวลาปฏิบัติ		
4.2 ที่ศัณยภาพ	-	-	-	-	-



พื้นที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย



การสูบน้ำก่อนระบบบำบัด

ภาพที่ 2.2-1 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล



ภาพที่ 2.2-2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




ทางเข้าโครงการ




ทางออกโครงการ



ถนนและพื้นที่จอดรถ



สันนูนชะลอความเร็ว



สัญลักษณ์การจราจร

ภาพที่ 2.2-3 พื้นที่จอดรถ



สัญลักษณ์การจราจร (ต่อ)
ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ



ท่อรวบรวมน้ำ



ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ภาพที่ 2.2-4 ระบบระบายน้ำ



ช่องทิ้งมูลฝอยประจำชั้นของอาคาร



ห้องพักมูลฝอยรวม

ภาพที่ 2.2-5 การจัดการมูลฝอย



รถจากสำนักงานเขตเข้ามาเก็บขน



ป้ายรณรงค์การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง




ถังรองรับมูลฝอยอาคาร



ทำความสะอาดหลังการเก็บขน



ภาพที่ 2.2-5 (ต่อ) การจัดการมูลฝอย



แผงควบคุม



ตู้ดับเพลิงพร้อมหัวฉีด พร้อมอุปกรณ์

ภาพที่ 2.2-6 การป้องกันอัคคีภัย



สัญญาณกริ่งเตือนภัย




แผนผังการหนีไฟ



บันไดหนีไฟหลัก



บันไดหนีไฟรอง



หัวรับน้ำดับเพลิง



ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือและอัตโนมัติ



ลิฟต์ดับเพลิง



ภาพที่ 2.2-6 (ต่อ) การป้องกันอัคคีภัย



ตรวจสอบสายยางดับเพลิงและถังเคมีดับเพลิง





ซ้อมอพยพเพลิงไหม้ ล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2568

ภาพที่ 2.2-6 (ต่อ) การป้องกันอัคคีภัย



หม้อแปลงไฟฟ้า



ห้อง MDB

ภาพที่ 2.2-7 การใช้ไฟฟ้าโครงการ



เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน

ภาพที่ 2.2-7 (ต่อ) การใช้ไฟฟ้าโครงการ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท คาชาวดี จำกัด เป็นผู้พัฒนา โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ซึ่งได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผ่านความเห็นชอบตามหนังสือที่ วว 0804/5628 ลงวันที่ 23 เมษายน 2541 ประกอบด้วย อาคาร 9 ชั้น สูง 22.96 เมตร จำนวน 4 หลัง จำนวนห้องพักรวม 613 ห้อง ตามหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10) ทะเบียนเลขที่ 15/2541 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2541 (ภาคผนวก ก) ตั้งอยู่เลขที่ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ทั้งนี้หนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอ โซน ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะแสดงผลการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดทำรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน

3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ (น้ำทิ้งและน้ำผิวดิน) การบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย และไฟฟ้า

3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.4-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. การบำบัดน้ำเสีย	ดัชนีที่ตรวจวัด - คุณภาพน้ำทั้ง ได้แก่ pH, BOD, SS, Oil & Grease, Fecal Coliform bacteria, Residual Chlorine ความถี่ - ทุกๆ 4 เดือน/ครั้ง	- บ่อพักน้ำปล่อยสุดท้ายของโครงการก่อนระบายออกสู่คลองเจ้าคุณสิงห์	✓ - มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย ตามความถี่และพารามิเตอร์ ระบุดตามมาตรการ	-	ภาพที่ 3.5.3-1 จุดการเก็บตัวอย่างน้ำที่ปล่อยน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอก ภาคผนวก ง-1 ผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้ง
	ดัชนีที่ตรวจวัด - คุณภาพน้ำผิวดิน ได้แก่ อุณหภูมิ, DO, pH, BOD, SS, Oil & Grease, Fecal Coliform bacteria ความถี่ - ทุกๆ 4 เดือน/ครั้ง	- จากคลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ต้นเขื่อนน้ำและด้านท้ายน้ำ จากบริเวณโครงการประมาณด้านละ 100 เมตร รวม 2 จุด และบริเวณจุดระบายน้ำทั้งอีก 2 จุด รวมทั้งหมด 4 จุด	✓ - มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณที่กำหนด ความถี่และพารามิเตอร์	-	ภาพที่ 3.5-3-2 จุดการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ต้นเขื่อนและท้ายน้ำ ประมาณด้านละ 100 เมตร ภาคผนวก ง-2 ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน
2. ระบบป้องกันอัคคีภัย	ดัชนีที่ตรวจวัด - ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง ความถี่ - ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง	- อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	✓ - มีช่างประจำโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัยตามความถี่ที่มาตรการกำหนด		ภาพที่ 2.2-6 ระบบป้องกันอัคคีภัย

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย สดุดิโอ โชน (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. ไฟฟ้า	ดัชนีที่ตรวจวัด - ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า ฉุกเฉิน ความถี่ - ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง	- ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	✓ - มีช่างประจำโครงการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกัน อัคคีภัย ตามความถี่ที่มาตรการกำหนด	-	ภาพที่ 2.2-6 ระบบ ป้องกันอัคคีภัย

3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ได้มีการกำหนดให้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) **คุณภาพน้ำทิ้ง** กำหนดจุดเก็บตัวอย่าง จำนวน 2 จุด คือ จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายของโครงการและก่อนระบายออกสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ โดยมีพารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวัดดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid: SS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform bacteria) และปริมาณคลอรีนสะสมทั้งหมด (Residual Chlorine)

2) **คุณภาพน้ำผิวดิน** กำหนดจุดเก็บตัวอย่าง จำนวน 2 จุด คือ จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ 1 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ด้านเหนือน้ำ และจุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ 2 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ด้านท้ายน้ำ จากบริเวณโครงการ ประมาณด้านละ 100 เมตร รวม 2 จุด โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวัดดังนี้ อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved oxygen: DO) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid: SS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform bacteria)

3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็ง เพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุดของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป อนึ่งผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3.5.2-1

ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีการตรวจวิเคราะห์

รายการตรวจวัด	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	วันที่ตรวจวัด	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
1. คุณภาพน้ำทิ้ง - บ่อพักน้ำสุดท้ายของ โครงการและก่อนระบาย ออกสู่คลองเจ้าคุณสิงห์	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Fecal Coliform bacteria - Residual Chlorine	- Electrometric - Membrane Electrode - Dried at 103-105°C - Soxhlet Extraction - Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure - Colorimetric	30/04/69	APHA-AWWA WEF Edition 23 rd , 2017
2. คุณภาพน้ำผิวดิน - คลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่ อยู่ด้านเหนือน้ำและด้าน ท้ายน้ำ จากบริเวณโครงการ ประมาณด้านละ 100 เมตร	- อุณหภูมิ - DO - pH - BOD - SS - Oil & Grease - Fecal Coliform bacteria	- Thermometer - Membrane Electrode - Electrometric - Membrane Electrode - Dried at 103-105°C - Soxhlet Extraction - Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure		

3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โชน กำหนดให้โครงการต้องเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของโครงการก่อนระบายออกสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ ความถี่ 4 เดือน/ครั้ง ในพารามิเตอร์จำนวน 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid: SS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform bacteria) และปริมาณคลอรีนสะสมทั้งหมด (Residual Chlorine) แสดงดังภาพที่ 3.5.3-1


อนึ่ง เพื่อให้โครงการสามารถปฏิบัติตามได้สอดคล้องต่อมาตรการดังกล่าว โครงการจึงกำหนดให้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 2 จุด คือ จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของโครงการก่อนระบายออกสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ (ภาพที่ 3.5.3-2) ความถี่ 4 เดือน/ครั้ง ผลการตรวจวัดเป็นดังตารางที่ 3.5.3-1

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของโครงการก่อนระบายออกสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้ทำการตรวจวัดในเดือน พฤษภาคม พารามิเตอร์ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid: SS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform bacteria) และปริมาณคลอรีนสะสมทั้งหมด (Residual Chlorine) พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พ.ศ. 2567



บ่อพักน้ำสุดท้ายของโครงการ (จุดที่ 1)



บ่อพักน้ำก่อนระบายออกสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ (จุดที่ 2)

ภาพที่ 3.5.3-1 จุดการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

ตารางที่ 3.5.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์					
		pH	BOD (mg/L)	Residual Chlorine (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)
บ่อพักน้ำสุดท้ายของโครงการ	30/04/69	8.2	46	0.04	30	<2	160000
บ่อพักน้ำก่อนระบายออกสู่คลองเจ้าคุณสิงห์	30/04/69	7.7	15	0.04	10	<2	160000
มาตรฐาน		5.5-9.0	≤20	-	≤30	≤20	-




หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พ.ศ. 2567

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	:	[REDACTED]	เลขทะเบียน	:	ว-190-จ-0020
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	:	[REDACTED]	เลขทะเบียน	:	ว-190-ค-0001
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์	:	บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด	เบอร์โทรศัพท์	:	035-800-593
ผู้วิเคราะห์	:	[REDACTED]	เลขทะเบียน	:	ว-190-จ-0007

ตารางที่ 3.5.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งย้อนหลัง


จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์					
		pH -	BOD (mg/L)	Residual Chlorine (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)
บ่อพักน้ำสุดท้ายของ โครงการ	31/08/66	7.8	24	0.01	12	<2	3,500,000
	30/12/66	7.9	19	<0.01	<10	<2	920,000
	29/04/67	7.7	47	0.01	58	4	790,000
	31/08/67	8	25	0.02	21	<2	330,000
	21/12/67	7.4	29	0.04	66	<2	700,000
	30/04/68	7.8	33	0.02	28	<2	1700000
	31/08/68	7.4	55	0.03	28	<2	790000
	30/12/68	7.7	30	0.03	25	<2	5400000
	30/04/69	8.2	46	0.04	30	<2	160000
บ่อพักน้ำก่อนระบาย ออกสู่คลองเจ้าคุณ สิงห์	31/08/66	7.1	10	0.01	<10	<2	4,500
	30/12/66	6.9	9	<0.01	<10	<2	20,000
	29/04/67	7.3	25	0.01	<10	<2	7,000
	31/08/67	7.7	<4	0.02	<10	<2	4,500
	21/12/67	7.2	6	0.03	<10	<2	17,000
	30/04/68	7.8	<4	0.02	<10	<2	7800
	31/08/68	7.0	9	0.02	<10	<2	13000
	30/12/68	7.4	5	0.03	<10	<2	13000
	30/04/69	7.7	15	0.04	10	<2	160000
มาตรฐาน		5.5-9.0	≤20	-	≤30	≤20	-

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พ.ศ. 2567




ภาพที่ 3.5.3-2 กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งย้อนหลัง


สารแขวนลอยทั้งหมด (Suspended Solid)



น้ำมันและไขมัน (Fat Oli and Grease)



ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)



ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่ย้อนหลัง


3.5.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน กำหนดให้โครงการต้องเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณจุดตรวจคุณภาพน้ำทั้งที่ 1 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ด้านเหนือน้ำ และจุดตรวจคุณภาพน้ำทั้งที่ 2 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ด้านท้ายน้ำจากบริเวณโครงการ ประมาณด้านละ 100 เมตร รวม 2 จุด ความถี่ 4 เดือน/ครั้ง ในพารามิเตอร์จำนวน 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved oxygen: DO) ความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solid: SS), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform bacteria) แสดงดังภาพที่ 3.5.4-1

อนึ่ง เพื่อให้โครงการสามารถปฏิบัติตามได้สอดคล้องต่อมาตรการดังกล่าว โครงการจึงกำหนดให้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 2 จุด คือ บ่อพักน้ำสุดท้ายของโครงการก่อนระบายออกสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ด้านเหนือน้ำและด้านท้ายน้ำ จากบริเวณโครงการ ประมาณด้านละ 100 เมตร (ภาพที่ 3.5.4-2) ความถี่ 4 เดือน/ครั้ง ผลการตรวจวัดเป็นดังตารางที่ 3.5.4-1


สรุปผลการตรวจการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของโครงการก่อนระบายออกสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ด้านเหนือน้ำและด้านท้ายน้ำ จากบริเวณโครงการ ประมาณด้านละ 100 เมตร ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้ทำการตรวจวัดในเดือน พฤษภาคม พบว่า บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของโครงการก่อนระบายออกสู่คลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ด้านเหนือน้ำ และด้านท้ายน้ำจากบริเวณโครงการ ประมาณด้านละ 100 เมตร ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) พ.ศ. 2567 สำหรับพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ได้แก่ DO BOD และ Fecal Coliform Bacteria เดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567



ด้านเหนือน้ำ ประมาณ 100 เมตร

ภาพที่ 3.5.4-1 จุดการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์



ด้านท้ายน้ำ ประมาณ 100 เมตร

ภาพที่ 3.5.4-1 (ต่อ) จุดการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์

ตารางที่ 3.5.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์						
		pH	Temperature	DO	BOD	SS	Oil & Grease	Fecal Coliform Bacteria
-		(°C)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(MPN/100 mL)
คลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ด้านเหนือ	30/04/69	7.8	29	0.40	39	<10	<2	1700
คลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ด้านท้ายน้ำ	30/04/69	7.8	29	0.15	28	<10	<2	1700
มาตรฐาน		5.5-9.0	ตามธรรมชาติ	≥4.0	≤2	-	-	≤4,000




หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) พ.ศ. 2567

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : [REDACTED] เลขทะเบียน : ว-190-ค-0001
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 035-800-593
 ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED] เลขทะเบียน : ว-190-จ-0016

ตารางที่ 3.5.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน


จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์						
		pH -	Temperature (°C)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	SS (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)
คุณภาพน้ำผิวดิน - คลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ด้านเหนือ	31/08/66	7.4	30	3.14	8	<10	<2	540,000
	30/12/66	8	30	1.54	19	<10	<2	920,000
	29/04/67	7.4	30	0.23	9	<10	<2	7,000
	31/08/67	7.8	30	0.94	21	<10	<2	1,300,000
	21/12/67	7.6	30	2.84	13	<10	<2	4,900
	30./04/68	7.9	30	0.45	14	<10	<2	920000
	31/08/68	7.5	30	2.78	11	10	<2	330000
	30/12/68	7.8	29	0.27	16	12	<2	2200000
	30/04/69	7.8	29	0.40	39	<10	<2	1700
คุณภาพน้ำผิวดิน - คลองเจ้าคุณสิงห์ ณ จุดที่อยู่ด้านท้ายน้ำ	31/08/66	7.4	30	3.06	7	<10	<2	1,300,000
	30/12/66	8	30	0.87	23	<10	<2	130,000
	29/04/67	7.5	30	0.4	12	13	<2	79,000
	31/08/67	7.8	30	1.73	23	<10	<2	1,700,000
	21/12/67	7.4	30	3.6	10	<10	<2	230,000
	30./04/68	7.6	30	1.39	11	<10	<2	1600000
	31/08/68	7.5	30	1.97	10	12	<2	460000
	30/12/68	7.9	29	0.17	15	<10	<2	1700000
	30/04/69	7.8	29	0.15	28	<10	<2	1700
มาตรฐาน		5.5-9.0	ตามธรรมชาติ	≥4.0	≤2	-	-	≤4,000

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) พ.ศ. 2567




ภาพที่ 3.5.4-2 กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำผิวดินคลองเจ้าคุณสิงห์ ย้อนหลัง


บีโอดี (BOD)



สารแขวนลอยทั้งหมด (Suspended Solid)




น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)



ภาพที่ 3.5.4-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำผิวดินคลองเจ้าคุณสิงห์ ย้อนหลัง

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)



ภาพที่ 3.5.4-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำผิวดินคลองเจ้าคุณสิงห์ ย้อนหลัง

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า โครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	⊙	●	✕	○	⊙	●
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

ให้โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ทั้งนี้หากทางโครงการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ให้ทำหนังสือขออนุมัติไปยังหน่วยงานอนุญาตก่อนที่จะมีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวก ข	หนังสือจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ข-1	หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด
ภาคผนวก ข-2	หนังสือสำคัญการขออนุญาต/รับรอง การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร
ภาคผนวก ข-3	เอกสารยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ค-1	เอกสารทส.1 และทส.2
ภาคผนวก ค-2	ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด สตุติโอ โซน
ภาคผนวก ค-3	Check Sheet การดูแลตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ภาคผนวก ค-4	รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี
ภาคผนวก ค-5	ใบรับรองการอพยพเพลิงไหม้ประจำปี
ภาคผนวก ง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก ง-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน โดยห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก จ	สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ฉ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ช	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ)

ที่ วว 0804/ 5628



สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพืฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

23 เมษายน 2541

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โชน

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/4519 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-ไท วิสวกร จำกัด ที่ TTE 023/41 ลงวันที่ 3 เมษายน 2541
 2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โชน ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2541 วันที่ 20 มีนาคม 2541 ซึ่งมีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โชน ของบริษัท คาชาวดี จำกัด ซึ่งประกอบด้วยอาคาร 9 ชั้น สูง 22.96 เมตร จำนวน 8 หลัง จำนวนห้องพักรวม 1,184 ห้อง ซึ่งตั้งอยู่ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จัดทำโดยบริษัท ไทย-ไท วิสวกร จำกัด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้บริษัทฯ ได้เสนอรายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2541 วันที่ 10 เมษายน 2541 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในรายงานฯ โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตุติโอ โชน โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2/ตั้งรายละเอียด...

ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อันนี้ สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านในการควบคุมดูแลให้โครงการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้สำเนาแจ้งบริษัท คาชาวดี จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

โทรสาร. 2785469

ภาคผนวก ข

หนังสือจากหน่วยงานราชการ

หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

หนังสือออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของ บริษัท คาทาวดี จำกัดทะเบียนเลขที่ ๑๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด สุกิโฮ โฮม

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๕๒๗ - ๒๒๕๓๒, ๒๒๕๔๔ - ๒๒๕๕๑, ๒๐๔๔๗, ๒๐๔๔๘, ๒๐๔๔๙, ๒๐๔๕๐, ๒๐๔๕๑
ตำบล วังทองหลาง อำเภอ บางกะปิ และ ๒๐๔๕๔

๓. ก. จำนวนอาคาร ๕ หลัง

ข. จำนวนห้องชุด ๒๑๓ ห้องชุด

๔. บันทึกรายละเอียด ๑. ที่ดินและอาคารติดกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

๒. ทรัพย์สินส่วนบุคคล ได้แก่ ห้องชุดจำนวน ๒๑๓ ห้อง เลขที่ ๑๓๔-๑๓๕/๑๕๓, ๑๔๔-๑๔๕/๑๕๓, ๑๕๓-
๑๕๔/๑๕๓ และ ๑๕๕-๑๕๖/๑๕๓ ที่ออกโฉนดจำนวน ๕ คั่น หมายเลข ๑-๕ เป็นของห้องชุดเลขที่ ๑๕๓/๑๕๓๓. ทรัพย์สินกลาง ได้แก่ ที่ดินที่จำนองอาคารชุดโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๕๒๗-๒๒๕๓๒, ๒๒๕๔๔-๒๒๕๕๑, ๒๐๔๔๗,
๒๐๔๔๘, ๒๐๔๔๙, ๒๐๔๕๐, ๒๐๔๕๑ และ ๒๐๔๕๔ แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่
ประมาณ ๒ ไร่ ๓ งาน ๕.๕ ตารางวา, โครงสร้างและตัวอาคารพร้อมฐานราก, หอระบายน้ำรอบ
โครงการและบ่อพัก, ถังบำบัดน้ำเสียชั้นใต้ดิน, ถังเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดินและชั้นคาถาฟ้า, ห้องเก็บขยะ
ของทิ้งขยะ, ห้องเก็บของ, ห้องน้ำส่วนกลาง, ที่จอดรถจำนวน ๗๗ คั่น, ถนนรอบอาคาร, ทางเดินระหว่างกลาง
ระบบโทรศัพท์(สาธารณะ), ลิฟท์(ห้องเครื่อง, อุปกรณ์) บันไดหนีไฟ, อุปกรณ์ดับเพลิง(ถัง, สายฉีดและเครื่อง
ดับเพลิง), เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์, คานฟ้า, เสาอากาศโทรทัศน์รวมและจานดาวเทียม, สายล่อฟ้า,

สวนหย่อม, น้ำตกและเครื่องกรองน้ำ, ศาลาพักผ่อน, งานระบบท่อ, สุขาภิบาลและมิเตอร์ประปา, งานระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดวงโคม และไฟฉุกเฉิน, ทรัพย์สินอื่นที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นสิทธิของ นิติบุคคลอาคารชุดที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม, สำนักงานนิติบุคคล อาคารชุดเลขที่ ๑๓๘/๑๕๓ ซอยลาดพร้าว ๑๑๒ ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๘. อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนกลางตาม [REDACTED]

รับรองสำเนาถูกต้อง

๑๗/๑๒
ที่ออกทำรายการนิติกรรมมาตรง
พ้องกัน และแก้ไขครบถ้วนแล้ว
โครงการคอนโด ๑๕ ไร่



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร

สาขางบทะเบียน

วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๑/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด สกทีโอ โซน

๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๑๐๕/๑๕๓ หมู่ที่ ๑
ถนน อากาศราว ตรอก/ซอย อากาศราว ๑๐๒ ตำบล / แขวง วังทองหลาง
อำเภอ / เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขางบทะเบียน

ตำแหน่ง

รายการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

ผลจากการที่บุคคลอาชญากรรมได้สืบจาก นายวิเชียร คณานะระวินัย เป็นบริษัท เค.เอส. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยผลจากบริษัท อมรวิชัยพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการ และกรรมการได้บุคคลอาชญากรรมได้ 1 นายวิเชียร คณานะระวินัย

2. ตร. ปรักษา เป็นสมทบ 3. บริษัท คานวาศ จำกัด โดยนายวิเศษ น. เตชะไพฑูริย์ โดยได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าคณะเมืองนันท 9 พฤษภาคม 2552 โดยมีผลตั้งแต่วันนี้

1. เอกสภกรรมการบริหารของเทศบาลเมืองนันท 21 เมษายน 2552

2. บันทึกการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองนันท 21 พฤษภาคม 2552

3. บัญชีรายชื่อบุคคลที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ของเทศบาลเมืองนันท 2552

ส.ส. 2552

เจ้าพนักงานต้นกลุ่มเทศบาลนคร อำเภอเมือง

ให้นำบุคคลอาชญากรรม 10 โคน ได้ลงทะเบียนเปลี่ยนชื่อตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2552

รายละเอียดปรากฏตามใบแนบ 10 จำนวน 10 ฉบับ

โดยมีรายชื่อชื่อการประชุมครั้งที่ 21 เมษายน 2552 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 9 พฤษภาคม 2552

- รายงานการประชุมครั้งที่ 9 พฤษภาคม 2552 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 17 พฤษภาคม 2552

- ตามข้อ 10 ของ กฏการประชุม

13 ส.ค. 2552

เจ้าพนักงานต้นกลุ่มเทศบาลนคร อำเภอเมือง

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบุคคลอาคารชุด ชื่อ.....ทะเบียนเลขที่.....

ลำดับที่	ตามคำขอ ลงวันที่	ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม		จดทะเบียน วัน เดือน ปี	พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงลายมือชื่อ ประทับตรา
		ครั้งที่	เมื่อ วัน เดือน ปี		
1	10 มี.ค. 51	2	17 พฤษภาคม 2552	13 สิงหาคม 2552	
2	3 ธันวาคม 2556	2	28 ตุลาคม 2557		
3	20 มิ.ย. 2558				
4	20 มิ.ย. 2558				
5	20 มิ.ย. 2558				
6	20 มิ.ย. 2558				
7	20 มิ.ย. 2558				
8	20 มิ.ย. 2558				
9	20 มิ.ย. 2558				
10	20 มิ.ย. 2558				
11	20 มิ.ย. 2558				
12	20 มิ.ย. 2558				
13	20 มิ.ย. 2558				
14	20 มิ.ย. 2558				
15	20 มิ.ย. 2558				
16	20 มิ.ย. 2558				
17	20 มิ.ย. 2558				
18	20 มิ.ย. 2558				
19	20 มิ.ย. 2558				
20	20 มิ.ย. 2558				
21	20 มิ.ย. 2558				
22	20 มิ.ย. 2558				
23	20 มิ.ย. 2558				
24	20 มิ.ย. 2558				
25	20 มิ.ย. 2558				
26	20 มิ.ย. 2558				
27	20 มิ.ย. 2558				
28	20 มิ.ย. 2558				
29	20 มิ.ย. 2558				
30	20 มิ.ย. 2558				
31	20 มิ.ย. 2558				
32	20 มิ.ย. 2558				
33	20 มิ.ย. 2558				
34	20 มิ.ย. 2558				
35	20 มิ.ย. 2558				
36	20 มิ.ย. 2558				
37	20 มิ.ย. 2558				
38	20 มิ.ย. 2558				
39	20 มิ.ย. 2558				
40	20 มิ.ย. 2558				
41	20 มิ.ย. 2558				
42	20 มิ.ย. 2558				
43	20 มิ.ย. 2558				
44	20 มิ.ย. 2558				
45	20 มิ.ย. 2558				
46	20 มิ.ย. 2558				
47	20 มิ.ย. 2558				
48	20 มิ.ย. 2558				
49	20 มิ.ย. 2558				
50	20 มิ.ย. 2558				
51	20 มิ.ย. 2558				
52	20 มิ.ย. 2558				
53	20 มิ.ย. 2558				
54	20 มิ.ย. 2558				
55	20 มิ.ย. 2558				
56	20 มิ.ย. 2558				
57	20 มิ.ย. 2558				
58	20 มิ.ย. 2558				
59	20 มิ.ย. 2558				
60	20 มิ.ย. 2558				
61	20 มิ.ย. 2558				
62	20 มิ.ย. 2558				
63	20 มิ.ย. 2558				
64	20 มิ.ย. 2558				
65	20 มิ.ย. 2558				
66	20 มิ.ย. 2558				
67	20 มิ.ย. 2558				
68	20 มิ.ย. 2558				
69	20 มิ.ย. 2558				
70	20 มิ.ย. 2558				
71	20 มิ.ย. 2558				
72	20 มิ.ย. 2558				
73	20 มิ.ย. 2558				
74	20 มิ.ย. 2558				
75	20 มิ.ย. 2558				
76	20 มิ.ย. 2558				
77	20 มิ.ย. 2558				
78	20 มิ.ย. 2558				
79	20 มิ.ย. 2558				
80	20 มิ.ย. 2558				
81	20 มิ.ย. 2558				
82	20 มิ.ย. 2558				
83	20 มิ.ย. 2558				
84	20 มิ.ย. 2558				
85	20 มิ.ย. 2558				
86	20 มิ.ย. 2558				
87	20 มิ.ย. 2558				
88	20 มิ.ย. 2558				
89	20 มิ.ย. 2558				
90	20 มิ.ย. 2558				
91	20 มิ.ย. 2558				
92	20 มิ.ย. 2558				
93	20 มิ.ย. 2558				
94	20 มิ.ย. 2558				
95	20 มิ.ย. 2558				
96	20 มิ.ย. 2558				
97	20 มิ.ย. 2558				
98	20 มิ.ย. 2558				
99	20 มิ.ย. 2558				
100	20 มิ.ย. 2558				

อำนาจถูกต้อง

น.ก.วิ.การพัฒนชุมชน

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐

เจ้าหน้าที่ที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงาน

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๐

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
5.	ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุด อาคาร ๒ (ตามมาตรา ๑๖ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๕๗)	ศุภจิต ใจโสม	15/2541	ศุภจิต ใจโสม	13/2541	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6.	กรรมการนิติบุคคล อาคารชุด จำนวน 3 ท่าน (ตามมาตรา ๑๖ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๕๗)	ศุภจิต ใจโสม	15/2541	ศุภจิต ใจโสม	13/2541	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
						[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

[illegible]

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
9	กรรมการบริหารอาคารชุด (ตามมติที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561)	สฤติโอ โชน	15/2541	สฤติโอ โชน	14/2541			
10	กรรมการตามมติ อาคารชุด (ตามมติที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563)	สฤติโอ โชน	15/2541	สฤติโอ โชน	14/2541			

ชุด

๑๑๓๓ น.บ. ๒๕

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

[illegible]

หนังสือสำคัญการขออนุญาต/รับรอง การก่อสร้าง ตัดแปลง
เคลื่อนย้ายอาคาร

ใบอนุญาต



อาคารพักอาศัย แบบ อ. ๑
002455

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารครั้งแรกเลขที่ 2254/2538
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2538

ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ๓ ครั้ง ที่ 3 เลขที่ 58/2543 ลงวันที่ 20 มกราคม 2543
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๒๑.๑๗ / 2545

อนุญาตให้ บริษัท ศาชาวที จำกัด โดย [redacted] เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ 2240 ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 102 ถนน ลาดพร้าว หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง วังทองหลาง อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 102 ถนน ลาดพร้าว หมู่ที่ -

แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ 947, 22924-22935, 22946-22951

เป็นที่ดินของ [redacted]

ข้อ ๒ เป็นอาคาร ๓ ชั้น อาคาร ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ บ.๑ บ.๒ บ.๓ มีพื้นที่หลังละ 6,311.00 ม²)

อาคาร ๒.๑ มีพื้นที่หลังละ 5,560.00 ม²)

(๑) ชนิด ที่ก 9 ชั้น จำนวน 8 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารพักอาศัย

พื้นที่/ความยาว 48,986.00 ม² ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด ทอระฆังน้ำ จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว 791.00 เมตร ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ 20.00 บาท

ข้อ ๓ โดยมี [redacted] เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ส.ก. 1583)

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎ

กระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ (๑๑) มาตรา ๔ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ เดือน ๑๑ ปี ๒๕๔๕ พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๒๕๔๕ พ.ศ.

ขอใช้อาคารเป็นสถานที่... ส่วนที่... 1
เมื่อทำการก่อสร้างอาคารหลัง เอ.1, เอ.2, บี.1, บี.2 แล้วเสร็จ

อาคารประเภทควบคุมการใช้

อาคารพักอาศัย

แบบ อ. 6

000888



นาย/นาง/นางสาว/นาย/นาง/นางสาว

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 223 / 2541 บริษัท ลาชาวที จำกัด โดย [REDACTED]

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า [REDACTED] เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่เลขที่ 2240 หมู่ที่ 2240/ซอย ลากพร้าว 102 ถนน ลากพร้าว หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง วังทองหลาง อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ 346/2540 ลงวันที่ ? เดือน มีนาคม พ.ศ. 2540

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ทึก 9 ชั้น จำนวน 4 ห้อง เพื่อใช้เป็น อาคารพักอาศัย

โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๒) ชนิด ทอระฆาญน้ำยาว จำนวน 791.00 เมตร เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - หมู่ที่/ซอย ลากพร้าว 102 ถนน ลากพร้าว

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง วังทองหลาง อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท ลาชาวที จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท ลาชาวที จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ 947, 22924-22935, 22946-

เป็นที่ดินของ [REDACTED]

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ 10.00 บาท

ออกให้ ณ วันที่ 23 เม.ย. 2541 พ.ศ. ๒๕๔๑

เอกสารยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน : 1ก222/68-2 วันที่รับรายงาน : 30 มกราคม 2569
ชื่อโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โชน
เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอ โชน
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : วว 0804/5628 วันที่เห็นชอบ : 23 เมษายน 2541
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เขต : จังหวัดอ่างทอง
ระยะโครงการ : เปิดดำเนินการ ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
สถานะการรายงาน : ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้จัดทำรายงาน : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
ผู้ส่ง : [REDACTED] เบอร์โทรผู้ส่ง : [REDACTED]

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ.....[REDACTED].....ผู้รับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการรับรองการนำส่งรายงานฯ เท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหารายงานฯ

138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2931-9498 โทรสาร 0-2931-9497

ที่ สขอ. 002/2569

วันที่ 26 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตวังทองหลาง


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม
พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ฉบับ และ CD จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน ตั้งอยู่เลขที่ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบตามหนังสือที่ วว 0804/5628 ลง
วันที่ 23 เมษายน 2561 ทั้งนี้โครงการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง นั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอ โซน ได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ
โซน ระยะดำเนินการ ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานของท่านพิจารณา
ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอ โซน



๓๐ ม.ค. ๒๕๖๙

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256902-777

ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตูดิโอ โซน

รอบรายงาน : ก.ค. 68 - ธ.ค. 68


วันที่ยื่นรายงาน : 14/02/2569

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 1091

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ค-1

เอกสารทส.1 และทส.2

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ											
ปี เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ ประจำปี (ก.ม.)	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ รายวัน (ก.ม.)	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ รายเดือน (ก.ม.)	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ รายไตรมาส (ก.ม.)	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ รายครึ่งปี (ก.ม.)	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ รายปี (ก.ม.)	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ รายปี (ก.ม.)	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ รายปี (ก.ม.)	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ รายปี (ก.ม.)	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ รายปี (ก.ม.)	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ รายปี (ก.ม.)
16/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
17/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
18/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
19/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
20/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
21/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
22/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
23/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
24/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
25/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
26/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
27/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
28/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
29/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
30/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
31/1/69	11	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีภาคีทั้งเครื่องหรือชาวชุมชนภาพพื้นที่แบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
.....
.....
.....

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 138/153 หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๓๓ หมู่ 102 ถนน ๑๓๓ หมู่ 102 แขวงตำบล หนองหลวง เขตอำเภอ วังทองหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 โทรศัพท์ 0-2931-9498 โทรสาร 0-2931-9497 มี ๑๓๓ ครัวเรือน/อาคารชุด ๑๓๓ ไร่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

.....
.....
.....
.....

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ลักษณะและขนาด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 98.51 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กองขยะดินขี้มูลสัตว์
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กทม. เข้ามารวบรวม

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการปล่อยน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีสถิติไฟฟ้า
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,054
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,930
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปล่อยน้ำทิ้งออกนอก
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 30 ลิตร / 1 เดือน / 1 ปี
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

- ถ้าเดือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 138/153 หมู่ที่ ๖ ซอย ถนนพหลโยธิน ๑๐2

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้


ก ด อ ง เ ช ญ ม ล ี ง ห	อาคาร J (140)	ท า น เข้า อ า ค าร ไ ถ ง ลิ ก ี ฟ ์	อาคาร P (138)	นิติบุคคล อาคารชุด สตูดิโอ โชน	๓ + ๔ = ๗
	บ่อปฏักน้ำเสีย ตัวที่ 2			*บ่อปฏักน้ำเสีย ตัวที่ 1 *	
	อาคาร C (144)		ท า น เข้า อ า ค าร	อาคาร K (142)	

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible][illegible][illegible]

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 138/153 หมู่ที่ - ซอย อดพร้าว 102

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible][illegible][illegible]

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible][illegible][illegible]

ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด สตุติโอ โซน

ข้อบังคับ
นิตินุคลลอการซูด สตูดิโอ โซน
หมวดที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับนิตินุคลลอการซูด สตูดิโอ โซน” และนิตินุคลลอการซูดนี้ มีชื่อว่า นิตินุคลลอการซูด สตูดิโอ โซน เขียนภาษาอังกฤษว่า “STUDIO ZONE JURISTIC PERSON” สำนักงานผู้ออกข้อบังคับนี้ 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
- ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะกล่าวเป็นอย่างอื่น
- | | |
|----------------------|--|
| “นิตินุคลลอการซูด” | หมายถึง นิตินุคลลอการซูด สตูดิโอ โซน |
| “ประชุมใหญ่” | หมายถึง การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญของเจ้าของร่วมแล้วแต่กรณี |
| “ผู้จัดการ” | หมายถึง ผู้จัดการนิตินุคลลอการซูด สตูดิโอ โซน |
| “คณะกรรมการ” | หมายถึง คณะกรรมการนิตินุคลลอการซูด สตูดิโอ โซน |
| “กรรมการ” | หมายถึง กรรมการนิตินุคลลอการซูด |
| “เจ้าของร่วม” | หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ และ / หรือผู้แทน ในกรณีนิตินุคล |
| “ห้องซูด” | เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ |
| | หมายถึง ส่วนของอาคารซูดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคลตามที่ปรากฏในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องซูด สำหรับอาคารซูดนี้มีพื้นที่ห้องซูดทั้งสิ้น 16,878.85 ตารางเมตร |
| “ทรัพย์สินส่วนบุคคล” | หมายถึง ห้องซูด และหมวดความรวมถึงลูกสร้างหรือที่ดินที่ถือครอง ที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องซูดแต่ละราย |
| “ทรัพย์สินส่วนบุคคล” | หมายถึง ส่วนของอาคารซูดที่ไม่ใช่ห้องซูด ที่ดินที่ห้องซูด และที่ดินทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อให้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม |
| “ระเบียน” | หมายถึง ข้อกำหนดที่เจ้าของร่วมต้องปฏิบัติตามร่วมกัน ซึ่งออกโดยคณะกรรมการ หรือผู้จัดการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ |

- ข้อ 3. การใช้ประโยชน์ภายในห้องซูด ให้ใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ยกเว้น ห้องซูดภายใต้การเลขที่ 138, 140, 142, 142/153, 144 สามารถใช้ประกอบการเชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องอยู่ในลักษณะของการใช้ในกิจการที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อาศัยในอาคารซูด และเป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี โดยการพิจารณาการประกอบธุรกิจให้อยู่ในดุลยพินิจความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และผู้จัดการนิตินุคล
- ข้อ 4. ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ออกใช้ไปให้ถือว่าได้จดทะเบียนแปลงชื่อบริษัทเรียบร้อยแล้ว เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่ประชุมใหญ่ ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารซูด พ.ศ. 2522 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- ข้อ 5. นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของนิตินุคลลอการซูดโดยเฉพาะนี้แล้ว ให้รับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารซูด พ.ศ. 2522 , (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกฎหมายตลอดจนระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นข้อบังคับของนิตินุคลลอการซูด

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

- ข้อ 6. นิตินุคลลอการซูด มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารซูด และให้มีอำนาจกระทำกรใด ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ห้องซูด และการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกัน ทั้งนี้ตามดีของเจ้าของร่วมภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารซูด เช่น

- (1) ดำเนินการบำรุงดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค รัชกับเงิน และหารายได้เพื่อใช้จ่ายดังกล่าวตลอดจนเพื่อการชำระภาษีอากรที่นิตินุคลลอการซูดจะต้องชำระให้แก่ทางราชการ
- (2) จัดการดำเนินการด้วยวิธีใด ๆ เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุของอาคารซูด และทรัพย์สินส่วนกลาง รวมทั้งสัญญาประกันทุกชนิดกับบริษัทประกันภัย
- (3) จัดการดูแลรักษา และซ่อมแซมบรรดาทรัพย์สินส่วนกลางที่มีอยู่ และที่จะจัดให้ขึ้นในอาทอด ให้อยู่ในสภาพที่เจ้าของร่วมในอาคารซูด ใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก
- (4) ดำเนินการติดต่อว่าจ้างหน้ะราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูแลรักษา และซ่อมแซมบรรดาทรัพย์สินส่วนกลางในอาคารซูด
- (5) ดำเนินการป้องกันต่อสู้ หรือเรียกร้องสิทธิ หรือทรัพย์สินใด ๆ หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม
- (6) ดำเนินการใด ๆ ภายใต้บทบัญญัติอาคารซูด เพื่อประโยชน์ในการใช้ห้องซูด และการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วม

หมวดที่ 3
ทรัพย์สินกลาง

ข้อ 7. ทรัพย์สินกลางของนิติบุคคลอาคารชุด ได้แก่ ส่วนของอาคารที่มีใช้ห้องชุด ที่สิ่งอาคารชุด และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม ได้แก่

- (1) ที่ดินที่สิ่งอาคารชุด ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 22927-32, 222949-51, 60490-1, 60494 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 7.50 ตารางวา รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งพัฒนาใด ๆ ของที่ดินดังกล่าวทั้งปวงที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม

- (2) โครงสร้างและตัวอาคาร
- (3) ลิฟต์บันไดน้ำส้วม ขึ้น ใต้ดิน
- (4) บันไดภายในอาคาร
- (5) ทางเดินระหว่างกลาง
- (6) ลิฟท์ (ห้องเครื่อง, อุปกรณ์)
- (7) บันไดหนีไฟ
- (8) ถนนรอบอาคาร
- (9) ที่จอดรถบางส่วน
- (10) สวนหย่อม
- (11) เครื่องปั๊ม, เครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์
- (12) ศาลาพักผ่อน
- (13) ห้องเก็บขยะ, ห้องทิ้งขยะ
- (14) เสาอากาศโทรทัศน์ร่วมและจานดาวเทียม
- (15) จักรเย็บผ้า, เครื่องซักผ้า และชั้นตากผ้า
- (16) อุปกรณ์สายล่อฟ้า
- (17) อุปกรณ์ดับเพลิง
- (18) งานระบบท่อ, สุขภัณฑ์และมิเตอร์ประปา
- (19) งานระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์ดวงโคม, ไฟฉุกเฉิน
- (20) ทรัพย์สินอื่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือเป็นสิทธิของนิติบุคคลอาคารชุดที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม

ข้อ 8. นิติบุคคลอาคารชุด ใช้สิทธิของเจ้าของร่วมครอบครองไปถึงทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดในการต่อสู้บุคคลภายนอกหรือเรียกร้องอาทรัพย์สินคืน เพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วมทั้งหมดไว้โดย ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด หรือคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทั้งปวงของนิติบุคคลอาคารชุด เช่น แสวงหาความถูกต้องหรือร้องดำเนินคดี บังคับคดี เป็นต้น

หมวดที่ 4
คุณสมบัติ การแต่งตั้ง การพ้นหน้าที่ ผู้จัดการ และการจัดการ

ข้อ 9. การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ให้ที่ประชุมใหญ่ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ในกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งนิติบุคคล เป็นผู้จัดการ ให้นิติบุคคลแต่งตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะผู้จัดการ และให้ผู้จัดการซึ่งได้รับการแต่งตั้งนำหลักฐาน หรือสัญญาจ้างไปขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบ วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ

ข้อ 10. ผู้จัดการต้องมิใช่บุคคลซึ่งมีอุปสรรคหรือข้อจำกัดอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- (1) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (4) เคยถูกรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกไว้แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือผิดสุจริต
- (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการ เพราะทุจริตหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
- (6) มีหนี้ถึงชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18

ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นนิติบุคคล ผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลนั้นในฐานะผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติและไม่จำเป็นต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย

ข้อ 11. ผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ดายหรือสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล
- (2) ลาออก
- (3) สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
- (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 10.
- (5) ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติอาคารชุดหรือกฎกระทรวงที่กำหนดที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
- (6) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน

ข้อ 12.

ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง จัดซื้อ และจัดหาทรัพย์สินตลอดจนจัดให้มีการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่เจ้าของร่วมในอาคารชุด
- (2) มีอำนาจต่าง ๆ ทั้งปวง เพื่อประโยชน์ในการจัดการ และดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
- (3) เรียกเก็บค่าใช้สอยที่เกิดขึ้นจากการบริการ และดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
- (4) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อย ซ่อมแซมทะเบียน สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินงานของนิติบุคคลอาคารชุด
- (5) ปฏิบัติตามมติของเจ้าของร่วม และ / หรือ ตามมติของคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับและพระราชบัญญัติอาคารชุด
- (6) ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งในสิ่งของ และการใช้สิทธิในทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วม และผู้ถือข้อได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและกฎระเบียบอาคารชุด ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะได้ตราขึ้นใหม่
- (7) ผู้จัดการมีหน้าที่เป็นผู้แทนนิติบุคคลอาคารชุด ดังกล่าวมีอำนาจจะทำการใด ๆ ในนามนิติบุคคลอาคารชุด ได้ภายในขอบเขตที่พระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับ กฎระเบียบ หรือมติที่ประชุมเจ้าของร่วม รวมทั้งมีอำนาจติดตามทวงหนี้ ฟ้องร้องดำเนินคดี บังคับคดี หรือประนีประนอมยอมความ ทั้งนี้เป็นไปตามความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
- (8) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ / การประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
- (9) ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ผู้จัดการมีอำนาจจัดการในกิจการ เพื่อความปลอดภัยของอาคาร โดยความริเริ่มของตนเองได้ และมีอำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ได้ดังเช่น วิทยุชุมชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพย์สินของตน
- (10) ให้มีการจัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ประจําเดือน และประจำปี ประกาศให้เจ้าของร่วมทราบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- (11) พ้องร้องบังคับคดีชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าใช้สอย ตาม ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26.

ข้อ 13.

ผู้จัดการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดกฎระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุดไว้แต่ในกรณีเร่งด่วน หรือจำเป็น ให้ผู้จัดการมีอำนาจกำหนดกฎระเบียบได้ ทั้งนี้ต้อง ไม่ขัดต่อข้อบังคับ หรือต่อพระราชบัญญัติอาคารชุด

ข้อ 14.

ผู้จัดการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยการแต่งตั้งนั้น ต้องได้มีมติमतที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือผู้จัดการพ้นสภาพและ/หรือผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมิได้มีมติแต่งตั้งผู้จัดการใหม่ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามข้อ 20 (2)

หมวดที่ 5

คุณสมบัติ การแต่งตั้ง การพ้นหน้าที่ และอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการ

ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน สามคน ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับ และตามพระราชบัญญัติกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ สอง (2) ปี ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ หรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างกรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

เมื่อครบกำหนดวาระตามวาระที่สอง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ไม่อาจหาบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งได้ การแต่งตั้งกรรมการให้ผู้จัดการนำ ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันທີ່ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ

ข้อ 16. บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- (1) เจ้าของร่วมหรือคู่สมรสของเจ้าของร่วม
 - (2) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้มอบลา หรือผู้พิทักษ์
 - (3) ตัวแทนของนิติบุคคลจำนวนหนึ่งคน ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของ
- ในกรณีที่ห้องชุดมีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมหลายคน ให้มีสิทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวนหนึ่งคน

ข้อ 17. บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (2) เคยถูกที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือถอนการเป็นผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประสงค์เสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
- (3) เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์กรการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (4) เคยถูกปรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือผิดสุหฤโทษ

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ไม่ได้เป็นบุคคลตาม ข้อ 16 หรือมีลักษณะดังที่ตามมา ข้อ 17

การถือกรรมสิทธิ์ของคนต่างด้าวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว

ข้อ 21. อาทการจดทะเบียนบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวถือสิทธิในท้องที่ใด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 49 ของเนื้อที่ท้องที่ของที่ดินในอาทการจดทะเบียน และขณะที่ยังจดทะเบียน อาทการจดทะเบียน

ข้อ 22. บุคคล หรือนิติบุคคล ตามข้อ 21. อาจถือกรรมสิทธิ์ ได้ถ้าเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ (1) คนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (2) คนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการลงทุน (3) นิติบุคคลตามข้อ 21. ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 97 และมาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

(4) นิติบุคคล ซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(5) คนต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว ซึ่งบางกรณีต่างประเทศเข้า มาในราชอาณาจักร เพื่อชำระค่าหุ้น

ข้อ 23. การถือกรรมสิทธิ์ของคนต่างด้าว หรือนิติบุคคล ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว นอกจากที่ตราไว้ในข้อนี้แล้ว ยังให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาทการจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

ค่าใช้จ่ายของเจ้าของร่วม

ข้อ 24. เจ้าของร่วมต้องร่วมกันจัดตั้งกองทุนนิติบุคคลอาทการจดทะเบียน เพื่อให้ทรัพย์สินในระยะเวลา และเป็นเงินกองทุนสะสมสำหรับใช้จ่าย เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือจัดซื้อทรัพย์สินส่วนกลาง โดยมีการเรียกเก็บ จากเจ้าของร่วมครั้งเดียว ใน วันโอนกรรมสิทธิ์หุ้น และเรียกเก็บดังนี้

- (1) หุ้นชุดประกอบการจดทะเบียน 350 บาท / กรม.
- (2) หุ้นชุดเพื่ออยู่อาศัย
พื้นที่ห้อง 27.10 – 27.58 ตรม. 6,000 บาท
พื้นที่ห้อง 30.40 – 30.85 ตรม. 7,000 บาท

เงินกองทุนนิติบุคคลอาทการจดทะเบียนให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

เงินกองทุนดังกล่าว ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาทการจดทะเบียน ทำทการ ในนามของ “นิติบุคคลอาทการจดทะเบียน สดุดิโอ โจน” โดยให้คณะกรรมการกำหนดผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย จากทการ ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์

ข้อ 19. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และการประชุมของ คณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม กรณีกกรรมการไม่มาประชุมหรือ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งมาทำหน้าที่ ประธานในการประชุม และกรณีวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยอาทมติ ตามข้อนี้ทั้ง ข้อที่ 15 มีอำนาจ และหน้าที่ ตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) ความดูแลการจัดการนิติบุคคลอาทการจดทะเบียน
- (2) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติได้เกินเจ็ด (7) วัน
- (3) จัดประชุมคณะกรรมการหนึ่งครั้ง ในทุกหก (6) เดือนเป็นอย่างน้อย
- (4) เป็นที่ปรึกษาของผู้จัดการ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในหมวดที่ 2
- (5) มีอำนาจในการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่สามัญ ตามที่ได้ กำหนดไว้ในข้อนี้ทั้งข้อนี้หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขอเลิกการประชุมใหญ่ไป ดำเนินการ
- (6) มีอำนาจจะนำที่ในการออกกฎระเบียบต่างๆ ของอาทการจดทะเบียนในขอบเขตของ กฎหมาย และข้อบังคับของอาทการจดทะเบียนได้พระราชบัญญัติ
- (7) มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ความดูแล และให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ให้อยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามมติคณะกรรมการ มติที่ ประชุมใหญ่และ ข้อบังคับนี้
- (8) มีอำนาจควบคุมและตรวจสอบการจัดการนิติบุคคลซึ่งผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไป ตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ทั้งข้อนี้ หรือ ตามกฎหมายหรือตามที่มติในที่ประชุมเจ้าของร่วมมอบหมายไว้ให้
- (9) มีอำนาจ และหน้าที่ในการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ละคิดจากงบประมาณที่กำหนด ซึ่ง ได้พิจารณาแล้วมีความจำเป็นจึงเป็นต่อการจัดการ และการบริหารงานนิติบุคคล
- (10) มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ตามคำร้องขอของบรรดาเจ้าของร่วมที่อื่น ผ่านผู้จัดการ รวมทั้งปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในอาทการจดทะเบียน และนำเสนอให้ที่ ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมรับทราบ เพื่อพิจารณาหรือลงมติในกรณีที่ต้อง ให้ที่ประชุมใหญ่ ลงมติ
- (11) มีอำนาจในการอนุมัติ ให้ผู้จัดการกระทำนิติกรรมในนามนิติบุคคล กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
- (12) มีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในขอบเขตของข้อบังคับภายใต้พระราชบัญญัติ
- (13) มีหน้าที่ชี้แจงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 25. เจ้าของร่วมแต่ละรายจะต้องออกค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารและดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง
- (2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารส่วนรวม ทั้งที่เกิดขึ้นภายในนิติบุคคลอาคารชุด และที่เกิดขึ้นนอกอาคารชุดหรือเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
- (3) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริหารทรัพย์สินส่วนกลาง ตามที่คณะกรรมการจะได้กำหนดขึ้น อาทิ กิจองค์กร ฯลฯ
- (4) ค่าภาษีอากร ค่าเบี้ยประกันภัยของนิติบุคคลอาคารชุด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา และการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษา และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลาง ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละรายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง

ค่าใช้จ่ายตามข้อ 25. เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายส่วนกลางดังนี้

- 1. ห้องชุดประกอบเครื่องครัว 35 บาท / ตรม. / เดือน
- 2. ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย

พื้นที่ห้อง 27.10 – 27.25 ตรม. 750 บาท / เดือน
พื้นที่ห้อง 30.40 – 30.85 ตรม. 832 บาท / เดือน

โดยชำระล่วงหน้าเป็นรายเดือน / หรือชำระเป็นงวด 3 เดือน / หรือชำระเป็นงวด 6 เดือน / หรือชำระเป็นรายปี เป็นเงินสด หรือเช็คหรือบัตรเครดิต “นิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอ โชน” อัตราที่กำหนดไว้ในข้อนี้จะต้องได้ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตามข้อนี้กับ และพระราชบัญญัติอาคารชุด

ข้อ 26. เจ้าของห้องชุด หรือผู้เช่าประโยชน์ห้องชุดต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายบริหารส่วนตัว เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ตามที่เป็นจริงตามอัตราบริการที่นิติบุคคลอาคารชุดหรือคณบดีที่ประชุมคณะกรรมการ และหรือคณบดีประชุมใหญ่กำหนด

ข้อ 27. เจ้าของร่วมต้องชำระค่าใช้จ่ายตามข้อ 25. และข้อ 26. ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเรียกเก็บจากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ข. ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด ในกรณีที่มิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น หรือ นิติบุคคลอาคารชุด ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามข้อนี้ได้ เจ้าของห้องชุดจะต้องชำระเงินเพิ่มเติม ร้อยละ 12 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระของหนึ่งเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และหากค้างชำระให้คณะกรรมการ โดยผู้จัดการอาคารชุด มีอำนาจในการคิดให้บริการสาธารณูปโภคภายในห้องชุด และค้างชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี และระงับการให้บริการส่วนรวม หรือทรัพย์สินส่วนกลาง รวมทั้ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่

เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายตาม มาตรา 18 ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติอาคารชุด

ข้อ 28. ในกรณีมีเหตุการณ์พิเศษ อุบัติเหตุ และ / หรือ จำเป็นรับด่วนเพื่อจัดการบำรุงรักษา การซ่อมแซม ตลอดจนการจัดการเพื่อประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนกลาง หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วมส่วนใหญ่ หรือจัดการตามมติที่ประชุมเจ้าของร่วมที่ไม่ต้องข้อบังคับ หรือ พระราชบัญญัติอาคารชุด และที่นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องใช้เงินเป็นกรณีพิเศษเพื่อการนั้น ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจใช้เงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุดที่ดีไว้โดยเฉพาะสำหรับเหตุการณ์ หรือกรณีพิเศษ หรือใช้จ่ายจากเงินกองทุนปกติ และเรียกเก็บเงินกองทุนเพิ่ม เพื่อการฉุกเฉินนั้นได้

ข้อ 29. ให้ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ ให้มีกาประกันอัคคีภัยและภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอาคารชุดนี้ รวมทั้งภัยจากความเสี่ยงต่าง ๆ ตามที่ผู้จัดการหรือคณะกรรมการจะได้เลือกทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่เชื่อถือได้ตามมูลค่าตลาดที่เป็นจริง โดยให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับประกัน ในฐานตัวแทนของเจ้าของร่วมทั้งหมด และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการประกันภัยที่จะตามมาค่าใช้จ่ายนั้นในการซ่อมแซมความเสียหายของอาคารชุด หากเกิดขึ้นตามที่เขาประกันไว้ หรือในการใช้เงินนั้นจ่ายค่าความเสียหาย โดยให้เรียกเก็บเงินค่าประกันภัยทั้งหมดเข้าพร้อมที่จะต้องร่วมกันชำระตามอัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง

ข้อ 30. กรณีที่อาคารชุดเสียหายทั้งหมด เจ้าของร่วมจะต้องประชุมใหญ่ทันที เพื่อลงมติว่าจะทำการก่อสร้างอาคารชุดใหม่หรือไม่ ในกรณีที่มติให้ก่อสร้าง ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะต้องทำการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อก่อสร้างอาคารชุดขึ้นใหม่ โดยให้เงินที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย หรือโดยเรียกเก็บเงินจากเจ้าของร่วม โดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามพระราชบัญญัติอาคารชุด กรณีที่ได้รับเงินจากบริษัทประกันภัย และเงินกองทุนไม่พอค่าก่อสร้าง

ในกรณีที่มติไม่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นการเลิกอาคารชุด ให้ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอมติจากที่ประชุมใหญ่ เพื่อเลิกอาคารชุดและหากนิติบุคคลอาคารชุดได้รับเงินสดชดเชจจากบริษัทประกันภัย ให้ผู้จัดการหรือคณะกรรมการเปลี่ยนเงินที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย และ / หรือรวมทั้งจากการชำระหนี้ชดเชจตามพระราชบัญญัติอาคารชุดให้แก่เจ้าของร่วมตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละรายามีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางทันที

และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ห้องชุด และการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกัน ให้ถือว่าเจ้าของห้องชุดทุกรายมีข้อตกลงยินยอมสละสิทธิ ไม่ฟ้องร้องกันและกัน โดยระงับความตกลงยินยอมสละสิทธิ ไม่ฟ้องร้องกันและกัน รวม ทั้งยังกับนิติบุคคลอาคารชุดและบริษัทประกันภัยต่อการร่วมของกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ข้อ 31. เพื่อประโยชน์ในการบังคับชำระหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายให้กับนิติบุคคลอาคารชุด มีกรรมสิทธิ์ดังนี้

- (1) กรรมสิทธิ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบริการส่วนรวม และที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันตามส่วนแห่งประโยชน์ห้องชุด ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ที่มีอยู่เหนือสิ่งอื่นกรรมสิทธิ์ที่เจ้าของห้องชุดนำไปไว้ในห้องชุดคน
- (2) กรรมสิทธิ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษา และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีในทรัพย์สินส่วนกลาง ให้ถือว่าเมื่อผู้เช่าหรือทรัพย์สินส่วนกลางของแต่ละเจ้าของห้องชุด ถัดผู้จัดการได้ส่งรายการหนี้ตามข้อ (1) และข้อ (2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ถือว่าอยู่ในลำดับก่อนหน้า

หมวดที่ 8
การทรัพย์สินส่วนตัว

ข้อ 32. การจัดและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นสิทธิของเจ้าของที่ดิน หรือบุคคลที่เข้าของที่ดิน
อนุญาต หรือยอมพามาให้ใช้ที่ดิน ซึ่งจะถูกควบคุมโดยเจ้าของที่ดิน และภายใต้กฎหมายที่
ต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (1) เจ้าของห้องชุด จะต้องให้ห้องชุดตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. แห่งข้อบังคับนี้
- (2) เจ้าของห้องชุด หรือผู้เช่าประโยชน์ ต้องดูแลรักษาห้องชุด และทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ดี และ ไม่กระทำการใด ๆ ให้เป็นอันตราย เด็ดร้อน น่ารังเกียจ ไม่สุภาพ ก่อให้เกิดความรำคาญและรบกวนความสงบสุขในการ ใช้ห้องชุด และการใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของร่วมอื่น ๆ หรือต้องระบับรักษาความปลอดภัยของการชุด
- (3) ห้ามเลี้ยงสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ๆ หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญ หรือเป็นอันตราย อาทิ ร้องเสียงดัง และ / หรือสัตว์ที่เป็นที่นำกลียดกันทั่วไปไว้ในห้องชุด และ / หรือภายในบริเวณอาคารชุด
- (4) ให้ให้ห้องชุดค่าความสงบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังเกินสมควร ทั้ง ในห้องชุด และบริเวณส่วนกลาง
- (5) ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายระบบเดิมกับ ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรับสัญญาณทีวีร่วมกัน เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้จัดการทราบ และตรวจสอบก่อน และจะต้องเป็นการ ได้อย่างดี ได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการแล้วเท่านั้น
- (6) ห้ามนำทรัพย์สินส่วนตัวไว้ในบริเวณทรัพย์สินส่วนกลาง
- (7) ห้ามสเก็ต เजा หรือดัดแปลงแก้ไข พื้นพลาตา หนังสือขึ้นห้องชุดขึ้นที่ติดกับทางเดิน ส่วนกลางผนังห้องชุดบริเวณระเบียงด้านหลัง และ / หรือผนังด้านข้างที่ไว้รวมกับห้องชุดอื่น
- (8) ห้ามดื่มป๊าย หรือเล่นกีฬาโยกเยก บริเวณผนังหรือระเบียงด้านนอกห้องชุด
- (9) ห้ามตากผ้า หรือพาดสิ่งของหรือการจะเป็นอันตราย
- (10) ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมบนระเบียงหรือชุด รวมทั้งการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากข้อบังคับนี้ หรือ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าของร่วม
- (11) การติดตั้งเครื่องนอนหรือเฟอร์นิเจอร์ปรับอากาศ จะต้องอยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้
- (12) เจ้าของห้องชุด หรือผู้เช่าประโยชน์ที่มีความประสงค์จะดัดแปลงแก้ไข หรือต่อเติมลงจะต้องแจ้งแบบแปลน พร้อมรายละเอียดให้ผู้จัดการตรวจสอบก่อนดำเนินการ ผู้จัดการจะอนุญาต ได้อย่างดี ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม หรือ ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของอาคารชุด และ / หรือ ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ

- (1) การคิดค้นเครื่องคอมพิวเตอร์ของเครื่องปรับอากาศ จะต้องอยู่ในบริเวณที่ทำงานไว้
- (2) เจ้าของห้องชุด หรือผู้ใช้ประโยชน์ที่มีภาวะพึ่งพิงจะต้องแปลภาษาไว้

[illegible]

(14) ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง มาวางไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

(15) ห้ามนำเศษวัสดุก่อสร้างและตกแต่งลงในช่องขยะ หรือทิ้งออกนอกบริเวณห้องชุด

(16) เข้าห้องชุด หรือผู้ทำภาระซื้อขายห้องชุดยินยอมให้นางนางเข้าพื้นที่ของเมื่อจัดการ หรือทำขึ้นเพื่อการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขในกรณีทรัพย์สินกลาง หรือห้องชุดข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือมีผลกระทบกระเทือน อันเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุดบกพร่อง

(17) เข้าใจรวม หรือผู้ประ โชนต้องพูด ต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล และทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งทางเชิง หรือทั้งทางจิต อันเนื่องมาจากการต่อเติมและตกแต่งหรือซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลง เลื่อนย้ายระบบสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย / หรือ ความเสียหายที่เกิดจากห้องจดนี้เป็นต้นเหตุ

(18) ห้ามเจ้าของหอพัก หรือผู้ประ^{๕๕}โชนห้องชุดประกอบอาหารในหอพักโดยเด็ดขาด
หรือตัก^{๕๖}แก๊ส

(19) เข้าร่วม หรือผู้ประกอบวิชาชีพจดทะเบียนเพื่อการอื่นใด เช่น การจัดการแข่งขัน เพื่อลดต้นทุน

(20) เจ้าของร่วม หรือผู้ชำระ โบนัสที่เปลี่ยนไปปฏิบัติงานข้อ (1) – (19) คณะกรรมการหรือที่ปรึกษาใหญ่ ได้จัดรายการเงินค่าประกัน หรือเรียกกลับค่าเสียหาย และ / หรือ ระวังผลประโยชน์ และเงินค่าประกัน และเงินค่าจ้างการให้ปรับปรุงแก้ไข ขาดตกบกพร่อง หรือส่งการให้หรือของส่วนใด ๆ รวมทั้งการให้ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิม โดยเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าของหุ้นส่วน

(21) เจ้าของห้องชุด ที่มีความประสงค์จะทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ต้องแจ้งขอ หนังสือรับรองการปลดหนี้ จากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นการล่วงหน้า 15 วัน และเข้าขอห้องชุด ให้ระงับหนี้ก็เกิดจากคำชี้แจงตามข้อ 24. ข้อ 25. ข้อ 26.

ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งข้อ ๕ ที่อยู่และสถานที่ติดต่อของผู้รับโอนพร้อมเอกสารให้
ผู้จัดการนิติบุคคลทราบ

ในการมีที่อ้างของห้องชุด ต้องการ โอนกรรมสิทธิ์ ในห้องชุด โทกต่างตัว หรือติดบุคคลตามที่จะระบุไว้ใน ระเบียบข้อ 22. ให้เจ้าของห้องชุดที่มีกรรมสิทธิ์ ในห้องชุดเช่าหรือเช่าซื้อต่างตัว หรือติดบุคคลตามที่จะระบุไว้ใน ระเบียบข้อ 22. รวมกับจำนวนที่ดินของห้องชุดดังกล่าว พร้อมแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

- (1) สำหรับคนต่างดาวตามที่ระบุไว้ในข้อ 22 (1) ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้กลับถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
- (2) สำหรับคนต่างดาวตามที่ระบุไว้ในข้อ 22 (2) ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งกลับการลงโทษ
- (3) สำหรับบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 22 (3) ต้องแสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

หมวดที่ 10
การใช้ทรัพยากรส่วนกลาง

ข้อ 36.

36. **ข้อ** ให้ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เป็นผู้ควบคุม เป็นผู้ควบคุม หรือผู้ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล ปฏิบัติตามกฎหมายของตน

- (1) ห้ามมิให้เจ้าของร่วมหรือบุคคลใด ๆ ใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ตามกฎหมายเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการใช้และระยะเวลาการใช้และกฎหมายอื่น ๆ ตามที่ที่กำหนดให้ใช้และระยะเวลาการใช้โดยการจัดการ และควบคุมดูแลของผู้จัดการ หากเจ้าของร่วมหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของร่วมดังกล่าวข้างต้น ไปปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผู้จัดการมีสิทธิออกอาชญากรรมหรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าของร่วมหรือบุคคลนั้น ๆ ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางนั้น ได้อย่างเข้าของร่วม หรือบุคคลนั้น ๆ และไปปฏิบัติความข้อบังคับนี้
- (2) ห้ามมิให้บริวารของเจ้าของร่วม หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในอาคารชุด ใช้หรือเข้าไปใช้สถานที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการเข้ามาในอาคารชุด ในกรณีเช่นนั้น ผู้จัดการมีสิทธิที่จะดำเนินการใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- (3) ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช้เจ้าของร่วมเข้ามา หรือใช้ทรัพย์สินส่วนกลางนอกจากจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของร่วม หรือผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจดำเนินการแทน และนิติบุคคล อาคารชุดสงวนสิทธิที่จะไม่ยอมรับบุคคลใด ๆ ที่แต่งกายหรือประพฤติวิบัติในสภาพหรือกระทำการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อบังคับหรือกฎหมาย ในกรณีเช่นนั้น ผู้จัดการมีอำนาจสั่งศาลในการวินิจฉัยและห้ามมิให้บุคคลนั้นเข้ามาในอาคารชุด หรือใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง ตลอดจนมีอำนาจเชิญให้บุคคลนั้นออกไปจากอาคารชุด
- (4) ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ที่เป็นโรคติดต่อแพร่ระบาดเข้ารับบริการ ในทรัพย์สินส่วนกลาง
- (5) กฎเกณฑ์ที่กล่าวมานี้ ผู้จัดการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจที่จะออกกฎเพิ่มเติมไว้เพื่อเป็นเครื่องบรรณาความเหมาะสม โดยการที่ใดประกาศให้ทราบเพื่อการยึดถือปฏิบัติของเจ้าของร่วมและบริวาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
- (6) หากเจ้าของร่วมหรือบริวาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตไปปฏิบัติความข้อบังคับนี้ ให้นิติบุคคลอาคารชุด โดยผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการ ในฐานะผู้เสียหาย หรือแทนผู้เสียหาย โดยการมีอำนาจดำเนินการนำมาตรการในข้อ 32 (20) มาบังคับใช้กำหนดเป็นข้อปรับปรุงหรือกำหนดมาตรการในการดำเนินการให้เจ้าของร่วมและบริวาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตไปปฏิบัติความข้อบังคับตามมาตรการนั้น รวมทั้งแจ้งความฟ้องร้องเจ้าของร่วมและบริวาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้น ให้ไปปฏิบัติตามข้อบังคับ และ / หรือ ให้ลดค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
- (7) ห้ามมิให้ผู้ใช้ที่จอดรถที่ถักกันดไว้เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง ห้องชุดเลขที่ 142/153 ของจดรถที่ 1 – 5 ตามลำดับ

รูปที่ 1 - 5 ตามลำดับ

(8) กฎระเบียบการใช้ห้องรถยนต์ / รถจักรยานยนต์

- (4) สำหรับนิบิฏคัลลามาที่ระบุในข้อ 22 (4) ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
- (5) สำหรับใบแบ่งค่าและนิบิฏคัลลามาข้อ 22 (5) ต้องแสดงหลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อชำระค่าจ้างชุดงานที่มีสิทธิที่จะซื้อได้ตามพระราชบัญญัติฯ การแจ้งหรือแสดงหลักฐาน ต้องดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และที่รับ โอนรายใหม่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของอาหารชุดฯ
- (6) ระเบียบกฎหมายที่กล่าวถึง ผู้จัดการใดความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่มีอำนาจที่จะออกเพิ่มเติมได้อีกเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม โดยการปิดประกาศให้ทราบ

ข้อ 33. การต่อเติม ตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงภายในห้องต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ

- (1) การเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือสีของประตู หน้าต่างห้องชุด
- (2) การเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือสีของผนังห้องชุดด้านนอกติดกันทางเดินร่วม หรือผนังห้องชุดบริเวณระเบียงด้านหลัง
- (3) การติดตั้งเสาอากาศทีวี หรืองานรับสัญญาณต่างๆ ที่เห็นได้จากภายนอกห้องชุด

หมวดที่ 9
การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

34. การจัดการทรัพยากรบุคคล ให้ผู้จัดการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นผู้จัดการด้าน
ข้อ 34. และข้อที่หนึ่งได้ให้... ให้นำข้อบังคับทุกประการ โดยรวมถึงการออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับ โดยเฉพาะการ
ออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพิ่มเติมอื่น ๆ โดยทั่วไป การจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ให้นำขึ้นรักษาความ
ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ออ และจัดการอื่น ๆ ตามความจำเป็น รวมทั้งการจ้างพนักงาน (ค่าหนึ่งเพิ่มเติม
พิเศษที่เกินกว่ากำหนดไว้ในงบประมาณ) ซึ่งผู้ดำเนินการต่าง ๆ และกำหนดเงิน และค่าใช้จ่ายที่สมควร ในการ
นั้น ๆ

- [illegible]

เพื่อการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่จอดรถยนต์ / รถจักรยานยนต์
สำหรับเจ้าของห้องชุดและผู้พักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้อำนาจหรือการจอด
รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ภายในอาคารชุด ดังนี้

8.1 พื้นที่จอดรถยนต์ / รถจักรยานยนต์มีไว้สำหรับเจ้าของห้องชุดและ/หรือผู้พักอาศัย
เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้พื้นที่จอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาด
เว้นแต่จะสอดคล้องกับเจ้าของห้องชุดและ/หรือผู้พักอาศัยเป็นครั้งคราวเท่านั้น ทั้งนี้นิติ
บุคคลอาคารชุดฯ ไม่ถือว่าการ ให้ใช้พื้นที่จอดรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ เป็นการรบกวน
รถยนต์ต่อข้างใด หากเกิดความเสียหายและ/หรือสูญหายแก่รถยนต์/รถจักรยานยนต์
และ/หรือทรัพย์สินใดๆ ภายในบริเวณอาคารชุดฯ เจ้าของรถยนต์/รถจักรยานยนต์ต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากนิติบุคคลอาคารชุด
ฯ ทั้งสิ้น

8.2

หมวดที่ 11

อัตราส่วนการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วม

- ข้อ 37. อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง
อัตราส่วนในการมีสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วม ให้เป็นไปตามอัตราส่วน
ระหว่างเนื้อที่ของห้องชุดแต่ละห้องชุดกับเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น ในขณะที่ห้องชุดจะเป็น
อาคารชุดตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 6
- อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละรายมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง ปรากฏตามรายละเอียด
แสดงอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละรายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางแนบท้ายข้อบังคับนี้

หมวดที่ 12

การประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ของเจ้าของร่วม

- ข้อ 38. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาวินิจฉัยงบดุล
- (2) พิจารณารายงานประจำปี
- (3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (4) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การเรียกประชุมใหญ่ห้องที่เป็นหนังสือนัดประชุมระบุนสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและส่งให้เจ้าของร่วม ไม่น้อย
กว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม

- ข้อ 39. บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกประชุม ใหญ่สามัญเมื่อ ได้ที่ใด

- (1) ผู้จัดการ
- (2) คณะกรรมการโดยมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการ
- (3) เจ้าของร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคะแนนเสียงเจ้าของร่วมทั้งหมด ลงนามมีชื่อทำ
หนังสือร้องขอให้เปิดประชุมต่อคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุม
ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการมิได้จัดให้มีการประชุมภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าของร่วมตามจำนวนข้างต้นมีสิทธิ์จัดให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญเองได้ โดยแต่งตั้งตัวแทนคนหนึ่งเพื่อออกหนังสือเรียกประชุม

ข้อ 40. การประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นการประชุม ซึ่งมีเสียงคะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดจึงสามารถประชุม

ในกรณีที่เจ้าของร่วมการประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้เรียกประชุมใหญ่ภายในสิบห้า(5) วันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งแรก และการประชุมใหญ่ครั้งแรกนี้ ไม่บังคับว่า จะต้องขอประชุม ผู้จัดการหรือผู้สมรสของผู้จัดการจะเป็นประธาน ในการประชุมใหญ่ก็ได้

นัดของที่ประชุมใหญ่ในเรื่องใด ๆ ยกเว้นมติตามข้อบังคับ ข้อที่ 43, ข้อที่ 45 และข้อที่ 47 ต้อง ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าร่วมประชุมวันเดิมนั้นจึงจะได้อำนาจไปเป็นอย่างอื่น

ในการซื้อและขายของเจ้าของร่วม ให้เจ้าของร่วมแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับอัตราส่วน ถ้าเจ้าของร่วมคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเกินถึงหนึ่งส่วนของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ให้ลดจำนวนคะแนนเสียงของผู้นั้น ลงมาเหลือเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของบรรดาเจ้าของร่วมคนอื่นรวมกัน

ข้อ 41. ในการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมแต่ละครั้ง ให้ที่ประชุมเลือกเจ้าของร่วม และ / หรือผู้แทน และ / หรือผู้รับมอบอำนาจคนหนึ่ง เป็นประธานที่ประชุม เพื่อกำหนดที่ดำเนินการประชุมและเปิดเผยวาระการประชุม

ข้อ 42. เจ้าของร่วมอาจมอบอำนาจให้ผู้ส่งออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจนั้นจะรับมอบอำนาจให้ออกเสียงในที่ประชุมครั้งหนึ่งเกินสามห้องสมุดมิได้ บุคคลดังต่อไปนี้ จะรับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทนเจ้าของร่วมมิได้

- (1) กรรมการและผู้สมรสของกรรมการ
- (2) ผู้จัดการและผู้สมรสของผู้จัดการ
- (3) พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลอาคารชุด หรือของผู้รับจ้างของนิติบุคคลอาคารชุด
- (4) พนักงานหรือลูกจ้างของผู้จัดการ ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นนิติบุคคล

ข้อ 43. นิดเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องรับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

- (1) การซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีการจัดหนี้เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง
- (2) การจำหน่ายทรัพย์สินส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
- (3) การอนุญาตให้เจ้าของร่วมทำการก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมห้องชุดของตนเองที่มีผลกระทบต่อก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือลักษณะภายนอกของอาคารชุดโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับเอง
- (4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้หรือการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง
- (5) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จำร่วมกันในข้อบังคับตามมาตรา 32(8)
- (6) การก่อสร้างอื่นเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือปรับปรุงทรัพย์สินส่วนกลาง
- (7) การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนกลาง

ข้อ 44. ในกรณีที่เจ้าของร่วมเข้าประชุมมีคะแนนเสียง ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 43 ให้เรียกประชุมใหญ่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมก่อน และมติเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ ตามข้อ 43 ในการประชุมครั้งแรกนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียง หนึ่งในสาม ของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

ข้อ 45. นิดเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่าหนึ่งสี่** ของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

(1) การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการ

(2) การกำหนดกิจการที่ผู้จัดการมีอำนาจมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน

ข้อ 46. คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับหรือตามพระราชบัญญัติอาคารชุด หรือตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมจะ ได้อบรมหมายให้ไว้

ข้อ 47. เมื่อข้อบังคับกำหนดให้เจ้าของร่วมเพียงบางตน ต้องเสียดำใช้จ่ายในการใด โดยเฉพาะ ให้เจ้าของร่วมเหล่านั้นมีส่วนออกเสียงในมติที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนั้น โดยแต่ละคนมีคะแนนเสียงตามส่วนแห่งประโยชน์ที่ต่อห้องชุดของตน

ข้อ 48. ให้ผู้จัดการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เป็นผู้อำนาจวินิจจัดการกระทำใด ๆ ต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลที่มีผลกระทบกระเทือนต่อ โครงสร้างความมั่นคง การป้องกันความเสียหายต่ออาคาร หรือการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือการกระทำใด ๆ ของเจ้าของร่วมคนใดจะมีผลต่อทรัพย์สินส่วนกลาง หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของอาคาร หรือการก่อสร้างใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินส่วนกลาง หรือการกระทำใดของเจ้าของร่วมหรือบุคคลใด ๆ เป็นการจัด และ / หรือ ฝืนมติของข้อบังคับนี้ หรือพระราชบัญญัติอาคารชุด

ข้อ 49. เมื่อเกิดความเสียหายแก่อาคารชุด ให้ดำเนินการตามกรณีต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่อาคารชุดฯ เสียหายทั้งหมด หรือเป็นบางส่วน แต่เดิมครั้งของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ถ้าเจ้าของร่วมมีมติโดยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมดทำให้ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายนั้น ก้ให้บุคคลอาคารชุดฯ จัดการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายให้คืน
- (2) ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายเป็นบางส่วน แต่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ถ้าส่วนใหญ่ของเจ้าของห้องชุดที่เสียหายมีมติให้ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายนั้น ให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ จัดการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายให้คืน
- (3) ในกรณีที่เงินประกันค้ำไม่เพียงพอ หรือการประกันค้ำไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารที่เสียหายแล้ว ให้เจ้าของร่วมทุกคน ในอาคารชุดดังกล่าว ใช้จ่าย ตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารที่เสียหายในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง ส่วนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนบุคคลให้ตกเป็นภาระของเจ้าของห้องชุดที่เสียหายนั้น

- ห้องชุดที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ตามข้อ (1) และข้อ (2) ให้ถือว่าแทนที่ห้องชุดเดิม และให้ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งอรรถประโยชน์ห้องชุดเดิม ในกรณีที่มีสิ่งอรรถประโยชน์ห้องชุดเดิมไม่ตรงกับห้องชุดก่อสร้างใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง
- (4) ถ้ามีมติไม่ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายตามข้อ (1) และข้อ (2) ให้เจ้าของร่วม ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินบุคคลที่เสียหายหรือถูกทำลายนั้นรับผิดชอบ หรือทรัพย์สินกลางทั้งหมด ในกรณีนี้ถ้าเงินประกันที่ได้เอาประกัน ไว้ไม่เพียงพอ หรือทรัพย์สินกลางยังไม่ครอบคลุมถึง ให้รับผิดชอบอาคารชุดฯ จัดการ ให้เจ้าของร่วมที่เหลือร่วมกันชดเชยราคาให้แก่เจ้าของร่วม ซึ่งรับผิดชอบไปดังกล่าว ทั้งนี้ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง
- (5) เมื่อเจ้าของห้องชุดที่ไม่ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายตามที่ผู้ริเริ่มชดเชยราคาทรัพย์สินส่วนกลางจากเจ้าของร่วมแล้ว ให้เจ้าของห้องชุดนั้นรับผิดชอบทรัพย์สินส่วนบุคคลนั้น หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดส่งคืนพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับชดเชยราคาทรัพย์สินส่วนกลาง

หมวดที่ 13

การเลิกอาคารชุด

ข้อ 50.

- อาคารชุดฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้ อาจเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
- (1) เจ้าของร่วมมิตินอกกติกานำให้เลิกอาคารชุด
- (2) อาคารชุดเสียหายทั้งหมด และเจ้าของร่วมมีมติไม่ก่อสร้างอาคารใหม่
- (3) อาคารชุดถูกเวนคืนทั้งหมดตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
- การเลิกอาคารชุด ตามข้อ 51.(3) หลังจากที่ได้พ้นจากวันที่คืนได้แก่แจ้งในสารบัญชีสำหรับจดทะเบียนของโฉนดที่ดินที่ห้องอาคารชุด โดยแสดงชื่อเจ้าของร่วมที่มีชื่อในคำขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง รวมทั้งรายการการผูกพันอื่น ๆ ที่ปรากฏ พร้อมนำส่วนโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของร่วม แล้วเจ้าของร่วมต้องนำคำขอเลิกอาคารชุดต่างคำที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน โฉนดที่ดินที่ห้องอาคารชุดจะต้องส่งเจ้าหน้าที่คืน ในส่วนนั้นภายในหนึ่งปี นับแต่วันจดทะเบียนเลิกอาคารชุด

Check Sheet การดูแลตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

บริษัท นาโน เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
NANO TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.

56 ขอยพัฒนาการ 20 แยก 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร. 02-349-1703 แฟกซ์ 02-349-1704

ใบรายงานผลการบริการ

ลิฟต์ตัวที่

บันทึกการตรวจเช็คลิฟต์ อาคาร 20 Zone ประจำเดือน 20

[illegible]

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล (Controller)

1	ระบบควบคุม		
2	เช็คไฟตัดกระจกหน้าพร้อมเบรค		
3	แบตเตอรี่พร้อมชาร์จ		
4	สายเบรกพร้อมเบรค		
5	คาปาซิเตอร์ / รีเลย์		
6	หัวสายที่แรงดันสูง		
7	ฟิวส์		
8	รีเลย์		

การตรวจเช็คภายในตัวลิฟต์ (Car) / หน้าขึ้น (Landing Entrances)

1	แสงปากเปิดลิฟต์และหน้าขึ้น		
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง		
3	ไฟเตือน		
4	ไฟแสงสีทาง		
5	ประตูในตัวลิฟต์		
6	ไฟเตือน / ชุดป้องกันประตูเปิด		
7	คอนแทกประตูเปิด (Gate Switch)		
8	อินเตอร์คอม		
9	ไฟฉุกเฉิน		

การตรวจเช็คเครื่องถ่วงน้ำหนัก (Counter Weight)

1	การถ่วงน้ำหนัก		
2	ตัวนำร่องรางถ่วงน้ำหนัก (Guide Shoes / Rollers)		
3	ระยะระหว่างโครงถ่วงน้ำหนักกับไฟ		
4	ฟูลเลอร์		

การตรวจเช็คโครงถ่วงน้ำหนัก (Top of car)

1	ไฟแสงสว่างบนโครงถ่วงน้ำหนัก		
2	การถ่วงน้ำหนัก		
3	ตัวนำร่องรางถ่วงน้ำหนัก (Guide Shoes / Rollers)		
4	หัวสายที่แรงดันสูง		
5	ชุดเบรค		
6	ชุดเบรค		

บริษัท นาโน เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
NANO TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.

56 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-349-1703 แฟกซ์ 02-349-1704

ใบรายงานผลการบริการ

บันทึกการตรวจเชื้อลิสต์ ณ อาคาร StudioZone
 ประจำเดือน ๑๐. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 ๔

☒ บริการบำรุงรักษาสีพิมพ์ ☐ บริการเรียกซ่อมสีพิมพ์ ☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ บริการอื่นๆ		ผลการตรวจเช็ค		
การตรวจเช็คมอเตอร์รับสีพิมพ์ (Machine Room)		N	A	R
1	เบรคฟรี	☒		
2	ตั้งต้น ม้วนเริ่มวิ่ง			☒
3	น้ำมันหล่อลื่น			☒
4	เกียร์ยาง			☒
5	ปั๊มน้ำและแรงดึง			☒
6	ชุดเบรค			☒
7	หม้อแปลง			☒
8	ฟูลเลอร์สีตึง, ฟูลเลอร์ยาง			☒
9	น้ำมันเกียร์			☒
10	แปรงสีฟัน			☒

การตรวจเช็คกันบอลลีฟต์ (Pit)

การกระจายเชื้อโรคในท้องถิ่น (Speed Governor)		
1	ตัวผู้เลี้ยง (Governor)	
2	น้ำมันกลั่น	☒
3	หัวเทียน	☒
4	ลูกปืนเร่ง	☒
1	ไฟแสงสว่าง	☒
2	ชุดเบรค	☒
3	พวงมาลัย (Governor)	☒
4	เบรคมือ	☒
5	สภาพทั่วไป	☒

ภาคผนวก ค3-2

1	ระบบควบคุม	/
2	เครื่องวัดรังสีความร้อน	/
3	นาฬิกาจับเวลา	/
4	สถานีวิทยุสื่อสาร	/
5	คอมพิวเตอร์ / ปริ้นเตอร์	/
6	ตู้ปลาที่แบ่งน้ำสาย	/
7	ทีวีสี	/
8	ตู้เย็น	/

การตรวจเช็คภายในตัวลิฟต์ (Car) / หน้าขึ้น (Landing Entrances)

และอุปกรณ์ในตัวลิฟต์และหน้าขึ้น	/
---------------------------------	---

อะไหล่ที่ต้องเสนอขอซ่อม / เปลี่ยนใหม่

[illegible]

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

การตรวจเช็คบนหลังคาลิฟต์ (Top of car)	
1	ไฟแสดงจำนวนหลังคาลิฟต์
2	การปิด/เปิดลิฟต์
3	ตัวนำร่องของลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers)
4	ข้อลบลูกเบี้ยวของลิฟต์
5	ชุดเพลาลิฟต์
6	ชุดเพลาลิฟต์

Guido Stone / Bellows

การตรวจเช็คเครื่องยกน้ำหนัก (Counter Weight)	
1	กะปิกน้ำหนักขึ้น
2	ตัวนำร่องของรางลูกวิ่ง (Guide Shoes / Rollers)
3	ระบบระหว่างเครื่องยกน้ำหนักเฟือง
4	ฟูลเลอร์

N = ปกติ
A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด / หล่อลื่น
R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

บริษัท นาโน เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
NANO TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.

56 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-349-1703 แฟกซ์ 02-349-1704

ใบรายงานการบริการ

บริษัท/โครงการ/ชื่อผู้ติดต่อ ณ อาคาร Studio Zone ประจำเดือน N.N. วันที่ตรวจเช็ค 24/2/69

บริการบำรุงรักษาลิฟต์ ☒ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ บริการอื่นๆ.....

ลิฟต์ตัวที่ 1

ผลการตรวจเช็ค			
N	A	R	
1	✓		เนมาวิชั่น
2	✓		เครื่องนำขึ้น-ลง
3	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
4	✓		เฟืองขับเคลื่อน
5	✓		สายเคเบิล
6	✓		ปุ่มและเบรค
7	✓		หน่วยแปลง
8	✓		ชุดเบรค
9	✓		ชุดเบรค
10	✓		อุปกรณ์

ผลการตรวจเช็ค			
N	A	R	
1	✓		ไม่แจ้งช่าง
2	✓		ชุดเบรค
3	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
4	✓		เฟืองขับเคลื่อน
5	✓		สายเคเบิล

จากการเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว (Speed Governor)			
1	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
2	✓		ชุดเบรค
3	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
4	✓		เฟืองขับเคลื่อน
5	✓		สายเคเบิล

การตรวจเช็คตู้ควบคุมลิฟต์ (Controller)			
1	✓		ระบบควบคุม
2	✓		เครื่องวัดความเร็ว
3	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
4	✓		สายเคเบิล
5	✓		ชุดเบรค
6	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
7	✓		ชุดเบรค
8	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์

การตรวจเช็คบานับลิฟต์ (Car) / หน้าขึ้น (Landing Entrances)			
1	✓		แสงไฟเตือน
2	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
3	✓		ชุดเบรค
4	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
5	✓		สายเคเบิล
6	✓		ชุดเบรค
7	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
8	✓		ชุดเบรค

การตรวจเช็คเบรคหลังลิฟต์ (Top of car)			
1	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
2	✓		ชุดเบรค
3	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
4	✓		ชุดเบรค

เวลาเข้า.....เวลาแล้วเสร็จ.....
N = ปกติ
A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด / หมดสิ้น
R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

บริษัท นาโน เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
NANO TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.

56 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-349-1703 แฟกซ์ 02-349-1704

ใบรายงานการบริการ

บริษัท/โครงการ/ชื่อผู้ติดต่อ ณ อาคาร Studio Zone ประจำเดือน N.N. วันที่ตรวจเช็ค 24/2/69

บริการบำรุงรักษาลิฟต์ ☒ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ บริการอื่นๆ.....

ลิฟต์ตัวที่ 2

ผลการตรวจเช็ค			
N	A	R	
1	✓		เนมาวิชั่น
2	✓		เครื่องนำขึ้น-ลง
3	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
4	✓		เฟืองขับเคลื่อน
5	✓		สายเคเบิล
6	✓		ปุ่มและเบรค
7	✓		หน่วยแปลง
8	✓		ชุดเบรค
9	✓		ชุดเบรค
10	✓		อุปกรณ์

ผลการตรวจเช็ค			
N	A	R	
1	✓		ไม่แจ้งช่าง
2	✓		ชุดเบรค
3	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
4	✓		เฟืองขับเคลื่อน
5	✓		สายเคเบิล

การตรวจเช็คตู้ควบคุมลิฟต์ (Controller)			
1	✓		ระบบควบคุม
2	✓		เครื่องวัดความเร็ว
3	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
4	✓		สายเคเบิล
5	✓		ชุดเบรค
6	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
7	✓		ชุดเบรค
8	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์

การตรวจเช็คบานับลิฟต์ (Car) / หน้าขึ้น (Landing Entrances)			
1	✓		แสงไฟเตือน
2	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
3	✓		ชุดเบรค
4	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
5	✓		สายเคเบิล
6	✓		ชุดเบรค
7	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
8	✓		ชุดเบรค

การตรวจเช็คเบรคหลังลิฟต์ (Top of car)			
1	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
2	✓		ชุดเบรค
3	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
4	✓		ชุดเบรค

การตรวจเช็คเครื่องชั่งถ่วง (Counter Weight)			
1	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
2	✓		ชุดเบรค
3	✓		น้ำหนักถ่วงลิฟต์
4	✓		ชุดเบรค

เวลาเข้า.....เวลาแล้วเสร็จ.....
N = ปกติ
A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด / หมดสิ้น
R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

บริษัท นาโน เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
NANO TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.

56 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-349-1703 แฟกซ์ 02-349-1704

ใบรายงานการบริการ

บันทึกการตรวจเช็คลิฟต์ ณ อาคาร Studio Zone ประจำเดือน ก.พ. วันที่ตรวจเช็ค 24/2/69 ลิฟต์ตัวที่ 3

☒ บริการบำรุงรักษาลิฟต์ ☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ บริการอื่นๆ.....

ผลการตรวจเช็ค			
N	A	R	
การตรวจเช็คห้องเครื่องลิฟต์ (Machine Room)			
1	น้ำมันหล่อลื่น		
2	ระดับน้ำถังรับ		
3	สายเคเบิล		
4	เฟืองเกียร์		
5	ปั๊มและเบรค		
6	ชุดเบรค		
7	หม้อแปลง		
8	ฟูลเลอร์ลิ่ง, ฟูลเลอร์ถ่าง		
9	น้ำมันเกียร์		
10	แปรงถ่าน		

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว (Speed Governor)			
1	ลวดลิ่ง (Governor)		
2	น้ำมันหล่อลื่น		
3	ชุดฟูลเลอร์		
4	ชุดปั๊มเบรค		

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล (Controller)			
1	ระบบควบคุม		
2	เซ็นเซอร์ความเร็ว		
3	สายเคเบิล		
4	สายเคเบิลเบรค		
5	คาปาซิเตอร์ / รีเลย์		
6	ชุดสายที่แรงเข้าสาย		
7	ฟิวส์		
8	รีเลย์		

การตรวจเช็คภายในตัวลิฟต์ (Car) / หน้าชั้น (Landing Entrances)			
1	แสงฉุกเฉินในตัวลิฟต์และหน้าชั้น		
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง		
3	ไฟฉุกเฉิน		
4	ไฟแสดงทิศทาง		
5	ประตูลิฟต์		
6	ไฟเตือน / ชุดป้องกันประตูหนีบ		
7	คอนแทคประตูหนีบ (Gate Switch)		
8	อินเตอร์ล็อก		
9	ไฟฉุกเฉิน		

การตรวจเช็คบนหลังคาลิฟต์ (Top of car)			
1	ไฟแสงสว่างบนหลังคาลิฟต์		
2	การปูน้ำมันหล่อลื่น		
3	ตัวนำร่องรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers)		
4	ชุดสายที่แรงความเค้นลิฟต์		
5	ชุดเชตตี้		
6	ชุดเชตตี้เบรค		

การตรวจเช็คโครงถ่วง (Counter Weight)			
1	การปูน้ำมันหล่อลื่น		
2	ตัวนำร่องรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers)		
3	ระบบรางโครงถ่วงกับฟิวส์		
4	ฟูลเลอร์		

เอกสาร / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

- วิศวกร / วิศวกร / วิศวกร

อะไหล่ที่ต้องเสนอซื้อ / เปลี่ยนใหม่

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

เวลาเช้า.....เวลาเย็น.....

หมายเหตุ
N = ปกติ
A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด / เปลี่ยน
R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

บริษัท นาโน เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
NANO TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.

56 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-349-1703 แฟกซ์ 02-349-1704

ใบรายงานการบริการ

บันทึกการตรวจเช็คลิฟต์ ณ อาคาร Studio Zone ประจำเดือน ก.พ. วันที่ตรวจเช็ค 24/2/69 ลิฟต์ตัวที่ 4

☒ บริการบำรุงรักษาลิฟต์ ☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ บริการอื่นๆ.....

ผลการตรวจเช็ค			
N	A	R	
การตรวจเช็คห้องเครื่องลิฟต์ (Machine Room)			
1	น้ำมันหล่อลื่น		
2	ระดับน้ำถังรับ		
3	สายเคเบิล		
4	เฟืองเกียร์		
5	ปั๊มและเบรค		
6	ชุดเบรค		
7	หม้อแปลง		
8	ฟูลเลอร์ลิ่ง, ฟูลเลอร์ถ่าง		
9	น้ำมันเกียร์		
10	แปรงถ่าน		

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว (Speed Governor)			
1	ลวดลิ่ง (Governor)		
2	น้ำมันหล่อลื่น		
3	ชุดฟูลเลอร์		
4	ชุดปั๊มเบรค		

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล (Controller)			
1	ระบบควบคุม		
2	เซ็นเซอร์ความเร็ว		
3	สายเคเบิล		
4	สายเคเบิลเบรค		
5	คาปาซิเตอร์ / รีเลย์		
6	ชุดสายที่แรงเข้าสาย		
7	ฟิวส์		
8	รีเลย์		

การตรวจเช็คภายในตัวลิฟต์ (Car) / หน้าชั้น (Landing Entrances)			
1	แสงฉุกเฉินในตัวลิฟต์และหน้าชั้น		
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง		
3	ไฟฉุกเฉิน		
4	ไฟแสดงทิศทาง		
5	ประตูลิฟต์		
6	ไฟเตือน / ชุดป้องกันประตูหนีบ		
7	คอนแทคประตูหนีบ (Gate Switch)		
8	อินเตอร์ล็อก		
9	ไฟฉุกเฉิน		

การตรวจเช็คบนหลังคาลิฟต์ (Top of car)			
1	ไฟแสงสว่างบนหลังคาลิฟต์		
2	การปูน้ำมันหล่อลื่น		
3	ตัวนำร่องรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers)		
4	ชุดสายที่แรงความเค้นลิฟต์		
5	ชุดเชตตี้		
6	ชุดเชตตี้เบรค		

การตรวจเช็คโครงถ่วง (Counter Weight)			
1	การปูน้ำมันหล่อลื่น		
2	ตัวนำร่องรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers)		
3	ระบบรางโครงถ่วงกับฟิวส์		
4	ฟูลเลอร์		

เอกสาร / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

- วิศวกร / วิศวกร / วิศวกร

อะไหล่ที่ต้องเสนอซื้อ / เปลี่ยนใหม่

- วิศวกร / วิศวกร / วิศวกร

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

เวลาเช้า.....เวลาเย็น.....

หมายเหตุ
N = ปกติ
A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด / เปลี่ยน
R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

บริษัท เซน เอลิเวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ZEN ELEVATOR SERVICE CO.,LTD.

242 ซอยพัฒนาการ 28 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 081-702-9628

ใบรายงานการบริการ

ลิฟต์ตัวที่ 3

บันทึกการตรวจเช็คลิฟต์ ณ อาคาร ลิฟต์ 1016 ประจำเดือน พฤษภาคม วันที่ตรวจเช็ค 9-4-69
☒ บริการบำรุงรักษาลิฟต์ ☐ บริการเรียกซ่อมลิฟต์ ☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ บริการอื่น ๆ.....

ผลการตรวจเช็ค				ผลการตรวจเช็ค			
Machine Room		N	A	Hoistway		N	R
1	เนกทีฟ	✓		1	รางลิฟต์และเหล็กยึดราง	✓	
2	เคเบิลขับเคลื่อน	✓		2	สวิตช์ป้องกันเสยขึ้น	✓	
3	เฟืองขับ	✓		3	สวดลิ้ง	✓	
4	ปั๊มและเบรค	✓		4	สายเคเบิล	✓	
5	ชุดเบรค	✓		5	ความถี่ของเสียงลิฟต์	✓	
6	หม้อแปลง	✓		6	ลูกถ้วยแขวนประตูทางพัก	✓	
7	ชุดเบรค	✓		7	คอมแพคต์ประตู	✓	
8	ชุดเบรค	✓		8	ชุดประตูทางพัก	✓	

ผลการตรวจเช็ค			
1	ไฟแสงสว่าง	✓	
2	ชุดลิฟต์	✓	
3	ชุดลิฟต์	✓	
4	ชุดลิฟต์	✓	
5	ชุดลิฟต์	✓	

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว (Speed Governor)

ผลการตรวจเช็ค			
1	สวดลิ้ง (Governor)	✓	
2	น้ำหนักถ่วง	✓	
3	ชุดลิฟต์	✓	
4	ชุดลิฟต์	✓	
5	ชุดลิฟต์	✓	

ผลการตรวจเช็ค			
1	ระบบควบคุม	✓	
2	เคเบิลขับเคลื่อน	✓	
3	เมนคอมแพคเตอร์	✓	
4	สายเมนคอมแพคเตอร์	✓	
5	คาปาซิเตอร์ / รีเลย์	✓	
6	ชุดลิฟต์	✓	
7	ชุดลิฟต์	✓	

ผลการตรวจเช็ค			
1	แสงไฟลิฟต์และหน้าลิฟต์/ไฟฉุกเฉิน	✓	
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง	✓	
3	ประตูลิฟต์	✓	
4	ไฟเตือน / ชุดป้องกันประตู	✓	
5	คอมแพคต์ประตู (Gate Switch)	✓	
6	อินเตอร์คอม	✓	
7	ไฟฉุกเฉิน	✓	

ผลการตรวจเช็ค			
1	ไฟแสงสว่างบนหลังลิฟต์	✓	
2	กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น	✓	
3	ตัวนำร่องของรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers)	✓	
4	ชุดลิฟต์	✓	

การตรวจเช็คน้ำหนักถ่วง (Counter Weight)

ผลการตรวจเช็ค			
1	กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น	✓	
2	ตัวนำร่องของรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers)	✓	
3	ระยะห่างระหว่างโครงถักกับลิฟต์	✓	
4	ชุดลิฟต์	✓	

หมายเหตุ N = ปกติ
A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด / เปลี่ยนอะไหล่
R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

ลายเซ็นลูกค้า

บริษัท เซน เอลิเวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ZEN ELEVATOR SERVICE CO.,LTD.

242 ซอยพัฒนาการ 28 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 081-702-9628

ใบรายงานการบริการ

ลิฟต์ตัวที่ 4

บันทึกการตรวจเช็คลิฟต์ ณ อาคาร ลิฟต์ 1016 ประจำเดือน พฤษภาคม วันที่ตรวจเช็ค 9-4-69
☒ บริการบำรุงรักษาลิฟต์ ☐ บริการเรียกซ่อมลิฟต์ ☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ บริการอื่น ๆ.....

ผลการตรวจเช็ค				ผลการตรวจเช็ค			
Machine Room		N	A	Hoistway		N	R
1	เนกทีฟ	✓		1	รางลิฟต์และเหล็กยึดราง	✓	
2	เคเบิลขับเคลื่อน	✓		2	สวิตช์ป้องกันเสยขึ้น	✓	
3	เฟืองขับ	✓		3	สวดลิ้ง	✓	
4	ปั๊มและเบรค	✓		4	สายเคเบิล	✓	
5	ชุดเบรค	✓		5	ความถี่ของเสียงลิฟต์	✓	
6	หม้อแปลง	✓		6	ลูกถ้วยแขวนประตูทางพัก	✓	
7	ชุดเบรค	✓		7	คอมแพคต์ประตู	✓	
8	ชุดเบรค	✓		8	ชุดประตูทางพัก	✓	

ผลการตรวจเช็ค			
1	ไฟแสงสว่าง	✓	
2	ชุดลิฟต์	✓	
3	ชุดลิฟต์	✓	
4	ชุดลิฟต์	✓	
5	ชุดลิฟต์	✓	

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว (Speed Governor)

ผลการตรวจเช็ค			
1	สวดลิ้ง (Governor)	✓	
2	น้ำหนักถ่วง	✓	
3	ชุดลิฟต์	✓	
4	ชุดลิฟต์	✓	
5	ชุดลิฟต์	✓	

ผลการตรวจเช็ค			
1	ระบบควบคุม	✓	
2	เคเบิลขับเคลื่อน	✓	
3	เมนคอมแพคเตอร์	✓	
4	สายเมนคอมแพคเตอร์	✓	
5	คาปาซิเตอร์ / รีเลย์	✓	
6	ชุดลิฟต์	✓	
7	ชุดลิฟต์	✓	

ผลการตรวจเช็ค			
1	แสงไฟลิฟต์และหน้าลิฟต์/ไฟฉุกเฉิน	✓	
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง	✓	
3	ประตูลิฟต์	✓	
4	ไฟเตือน / ชุดป้องกันประตู	✓	
5	คอมแพคต์ประตู (Gate Switch)	✓	
6	อินเตอร์คอม	✓	
7	ไฟฉุกเฉิน	✓	

ผลการตรวจเช็ค			
1	ไฟแสงสว่างบนหลังลิฟต์	✓	
2	กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น	✓	
3	ตัวนำร่องของรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers)	✓	
4	ชุดลิฟต์	✓	

การตรวจเช็คน้ำหนักถ่วง (Counter Weight)

ผลการตรวจเช็ค			
1	กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น	✓	
2	ตัวนำร่องของรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers)	✓	
3	ระยะห่างระหว่างโครงถักกับลิฟต์	✓	
4	ชุดลิฟต์	✓	

หมายเหตุ N = ปกติ
A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด / เปลี่ยนอะไหล่
R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

ลายเซ็นลูกค้า

บริษัท เซน เอลิเวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ZEN ELEVATOR SERVICE CO., LTD.

242 ซอยพัฒนาการ 28 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร. 081-702-9628

ใบรายงานการบริการ

ลิฟต์ตัวที่ 4

[illegible]

☒	บริการรักษากลากิฟต์	☐	บริการเรียกซ่อมลิฟต์	☐	บริการเปลี่ยนอะไหล่	☐	บริการอื่นๆ.....
-------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	------------------

การตรวจเลือดด้วยลิฟต์ (Machine Room)				ผลการตรวจเลือด			
	N	A	R		N	A	R
1	เมสสิพิท	✓		1	วาลิฟ	✓	
2	เชตนิมเชมว	✓		2	สวติงกันเลซัน		
3	เพิงเกียร์	✓		3	สวตลิ่ง		
4	บูธและแบร์	✓		4	สยตบด	✓	
5	ชุดเบรค	✓		5	ความลิ่งของลิ่งลิตฟ	✓	
6	หม้อแปลง	✓		6	ลอสอแวปประสูตตามพัก		
	พุลสวลิทลิ่ง, พุลสยัก			7	คอนแทคประสู	✓	
				8	ซูประสูตตามพัก	✓	

การตรวจเช็คกันบอลลีฟต์ (Pit)

การวางเขื่อนปากปล่องความเร็ว (Speed Governor)			
9	แขวงหนาน		
1	หวงตง (Governor)		
2	หนานหยวน	✓	
3	วอหนาน	✓	
4	หวงตง	✓	
5	ฮกตง	✓	

อาการเสีย / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

1	ระบบควบคุม	/	
2	เครือข่ายระบบควบคุม	/	
3	แม่คอมพิวเตอร์	/	
4	สายนคอมพิวเตอร์	/	
5	คอปี้เตอร์ / พริ้นเตอร์	/	
6	วัสดุภัณฑ์แม่ข่าย	/	
	รวม	/	

7. 3. 4. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

| | แนบคู่มือในลิ้งค์ฟีดและเว็บไซต์ / ไฟล์เอกสาร | |
|---|---|---|
| 1 | พัฒนาระบบอากาศ / ไฟแสงสว่าง | ✓ |
| 2 | พัฒนาระบบอากาศ / ไฟแสงสว่าง | ✓ |
| 3 | ประตูอัตโนมัติ | ✓ |
| 4 | ไฟดimmers / จุดเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ | ✓ |
| 5 | คอมพิวเตอร์ / จุดเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ (Gate Switch) | ✓ |
| 6 | อินเตอร์คอม | ✓ |
| 7 | ไฟฉุกเฉิน | ✓ |

ສ່ຽງມີໄດ້ເຮັດການ

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 1 | ไฟส่องสว่างบนหลังรถลำโพง | ✓ | ช่างผู้ปฏิบัติงาน
สามชั้นอุทิศ |
| 2 | กระจาปัดน้ำฝนหลังเก็บ | ✓ | |
| 3 | ตัวนำของรถลำโพง (Guide Shoes / Rollers) | ✓ | |
| 4 | ตัวขับเคลื่อนและควบคุมรถลำโพง | ✓ | |
| 5 | ชุดเฟืองขับเคลื่อน | ✓ | |

การตรวจเช็คโคตรลูกต่าง (Counter Weight)

| 1 | การไปสนามทดสอบ | |
|---|---|---|
| 2 | ตัวนำของรองเท้าวิ่ง (Guide Shoes / Rollers) | ✓ |
| 3 | ระยะระหว่างโครงถักกับพื้นรองเท้า | ✓ |
| 4 | พื้นรองเท้า | ✓ |

N = ปกติ
 A = ปั่นแรง / ขาดความยืดหยุ่น / หนัก
 R = ต่อมืด, เปลี่ยนสี

N = ปกติ
A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด / หล่อลื่น
R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

ภาคผนวก ค3-8

บริษัท เซน เอลิเวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ZEN ELEVATOR SERVICE CO.,LTD.

242 ซอยพัฒนาการ 28 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 081-702-9628

ใบรายงานการบริการ

บันทึกการตรวจเช็คลิฟต์ ณ อาคาร ลิฟต์ 10 ชั้น ประจำเดือน สิงหาคม ปีที่ตรวจเช็ค 24-6-69
ลิฟต์ตัวที่ 1
วันที่ตรวจเช็ค 24-6-69

☒ บริการบำรุงรักษาลิฟต์ ☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ บริการอื่น ๆ.....

| การตรวจเช็คห้องลิฟต์ (Machine Room) | | | | การตรวจเช็คในช่องลิฟต์ (Hoistway) | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---|
| | | ผลการตรวจเช็ค | | | | ผลการตรวจเช็ค | | |
| | | N | A | R | | N | A | R |
| 1 | เมสสิจ | ✓ | | | 1 | รางลิฟต์และเพลาลิฟต์ | ✓ | |
| 2 | เช็ดน้ำมันลิฟต์ | ✓ | | | 2 | สวิตช์ป้องกันลิฟต์ | ✓ | |
| 3 | เฟืองเกียร์ | ✓ | | | 3 | วาล์วลิฟต์ | ✓ | |
| 4 | ปั๊มและเบรค | ✓ | | | 4 | สายเคเบิล | ✓ | |
| 5 | ชุดเบรค | ✓ | | | 5 | ความตึงของลิฟต์ | ✓ | |
| 6 | หม้อแปลง | ✓ | | | 6 | ลูกเลื่อนประตูลิฟต์ | ✓ | |
| 7 | ชุดสายลิฟต์ | ✓ | | | 7 | คอนแทคลิฟต์ | ✓ | |
| 8 | น้ำมันลิฟต์ | ✓ | | | 8 | ชุดประตูลิฟต์ | ✓ | |
| 9 | เบรค | ✓ | | | การตรวจเช็คกับลิฟต์ (PH) | | | |

| การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว (Speed Governor) | | | |
|--|---------------------|---|--|
| 1 | วาล์วลีฟ (Governor) | ✓ | |
| 2 | น้ำมันหล่อลื่น | ✓ | |
| 3 | ชุดสายลิฟต์ | ✓ | |
| 4 | ชุดสายลิฟต์ | ✓ | |
| 5 | สายเคเบิล | ✓ | |

คผบ.กค ๓3-9

| อุปกรณ์แบบพกพา | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| การตรวจเช็คตู้คอนโทรลเลอร์ (Controller) | | | |
| 1 | ระบบควบคุม | ✓ | |
| 2 | เซ็นเซอร์ความเร็ว | ✓ | |
| 3 | เมนคอนโทรลเลอร์ | ✓ | |
| 4 | สายเมนคอนโทรลเลอร์ | ✓ | |
| 5 | คาปาซิเตอร์ / รีเลย์ | ✓ | |
| 6 | ชุดสายเคเบิล | ✓ | |
| 7 | รีเลย์ | ✓ | |
| การตรวจเช็คภายในลิฟต์ (Car) / หนี้อัน (Landing Entrances) | | | |
| 1 | แสงฉุกเฉินในลิฟต์และหนี้อัน/ไฟฉุกเฉิน | ✓ | |
| 2 | พัดลมระบายอากาศ / ไฟสว่าง | ✓ | |
| 3 | ประตูลิฟต์ | ✓ | |
| 4 | ไฟเตือน / ชุดป้องกันประตูลิฟต์ | ✓ | |
| 5 | คอนแทคประตูลิฟต์ (Gate Switch) | ✓ | |
| 6 | อินเตอร์คอม | ✓ | |
| 7 | ไฟฉุกเฉิน | ✓ | |

อาการเสียง / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

อะไหล่ที่ต้องเสนอซ่อม / เปลี่ยนใหม่

ลิฟต์-พื้นที่ 1 แทน
ลิฟต์ 1 Upper-พื้นที่ 1 แทน
- ลิฟต์ 1 Hongkong 6
ลิฟต์และพื้นที่ 1 แทนทุกสายทั้งหมด
อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

| การตรวจเช็คบนหัวลิฟต์ (Top of car) | | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| 1 | ไฟสว่างบนหัวลิฟต์ | ✓ | |
| 2 | กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | |
| 3 | ตัวนำของรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers) | ✓ | |
| 4 | ชุดสายที่แนบตามหัวลิฟต์ | ✓ | |
| 5 | ชุดเช็ทเตอร์ | ✓ | |

| การตรวจเช็คโครงถ่วง (Counter Weight) | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| 1 | กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | |
| 2 | ตัวนำของรางถ่วง (Guide Shoes / Rollers) | ✓ | |
| 3 | ระยะห่างโครงถ่วงกับลิฟต์ | ✓ | |
| 4 | ชุดสาย | ✓ | |

หมายเหตุ

N = บัดดี

A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด / หมอสี

R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

ข้ามไปใบถัดไป

ลายเซ็นลูกค้า

หมายเหตุ N = ปกติ
A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด /หล่อลื่น
R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

ลายเซ็นลูกค้า

ภาคผนวก ก3-9

บริษัท เซน เอลิเวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ZEN ELEVATOR SERVICE CO.,LTD.

242 ซอยพัฒนาการ 28 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 081-702-9628

ใบรายงานการบริการ

บันทึกการตรวจเช็คลิฟต์ ณ อาคาร ลิฟต์ 10 ชั้น ประจำเดือน สิงหาคม ปีที่ตรวจเช็ค 24-6-69
ลิฟต์ตัวที่ 2
วันที่ตรวจเช็ค 24-6-69

☒ บริการบำรุงรักษาลิฟต์ ☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ บริการอื่น ๆ.....

| การตรวจเช็คคอมดอร์ลิฟต์ (Machine Room) | | | | ผลการตรวจเช็ค | | | |
|--|-----------------|---|---|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| | | N | A | R | | | ผลการตรวจเช็ค |
| 1 | เมสสิจ | ✓ | | | 1 | รางลิฟต์และเบรกลิฟต์ | ✓ |
| 2 | เชียน้ำมันลิฟต์ | ✓ | | | 2 | สวิตช์ป้องกันเสถียร | ✓ |
| 3 | เฟืองเกียร์ | ✓ | | | 3 | วาล์วลิฟต์ | ✓ |
| 4 | ปั๊มและเบรค | ✓ | | | 4 | สายเคเบิล | ✓ |
| 5 | ชุดเบรค | ✓ | | | 5 | ความตึงของสายลิฟต์ | ✓ |
| 6 | หม้อแปลง | ✓ | | | 6 | ลูกเลื่อนประตูลิฟต์ | ✓ |
| 7 | ชุดสายลิฟต์ | ✓ | | | 7 | คอนแทคประตูลิฟต์ | ✓ |
| 8 | น้ำมันเกียร์ | ✓ | | | 8 | ชุดประตูลิฟต์ | ✓ |
| 9 | เบรค | ✓ | | | การตรวจเช็คกับบัสลิฟต์ (PH) | | |

| การตรวจเช็คอุปกรณ์ความเร็ว (Speed Governor) | | | |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | วาล์วลีฟ (Governor) | ✓ | |
| 2 | น้ำมันหล่อลื่น | ✓ | |
| 3 | ชุดสายลิฟ | ✓ | |
| 4 | ชุดสายลิฟ | ✓ | |
| 5 | สายพาน | ✓ | |

| การตรวจเช็คตู้คอนโทรล (Controller) | | |
|--|--|---|
| 1 | ระบบควบคุม | ✓ |
| 2 | เซ็นเซอร์ระบบควบคุม | ✓ |
| 3 | เมนคอนโทรลเลอร์ | ✓ |
| 4 | สายเมนคอนโทรลเลอร์ | ✓ |
| 5 | คาปาซิเตอร์ / รีเลย์ | ✓ |
| 6 | ชุดสายเคเบิล | ✓ |
| 7 | รีเลย์ | ✓ |
| การตรวจเช็คภายในตัวลิฟต์ (Car) / หนี้อัน (Landing Entrances) | | |
| 1 | แสงฉุกเฉินในตัวลิฟต์และหนี้อัน/ไฟฉุกเฉิน | ✓ |
| 2 | พัดลมระบายอากาศ / ไฟสว่าง | ✓ |
| 3 | ประตูลิฟต์ | ✓ |
| 4 | ไฟเตือน / ชุดป้องกันประตูลิฟต์ | ✓ |
| 5 | คอนแทคประตูลิฟต์ (Gate Switch) | ✓ |
| 6 | อินเตอร์คอม | ✓ |
| 7 | ไฟฉุกเฉิน | ✓ |

| การตรวจเช็คบนลิฟต์ (Top of car) | | ช่างผู้ปฏิบัติงาน | ลายเซ็นลูกค้า |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------|
| | | | |
| 1 | ไฟสว่างบนลิฟต์ | | |
| 2 | กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น | | ✓ |
| 3 | ตัวนำของรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers) | | ✓ |
| 4 | ตัวสายที่แขวนคานหลังคา | | ✓ |
| 5 | ชุดเซฟตี้เบียร์ | | ✓ |
| การตรวจเช็คโครงถ่วง (Counter Weight) | | | |
| 1 | กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น | | ✓ |
| 2 | ตัวนำของรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers) | | ✓ |
| 3 | ระยะระหว่างโครงถ่วงกับลิฟต์ | | ✓ |
| 4 | फलक | | |

N = ปกติ

A = ปรับแต่ง / พัดความสะอาด / หล่อลื่น

R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

หมายเหตุ

หมายเหตุ N = ปกติ
A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด /หล่อลื่น
R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

ลายเซ็นลูกค้า

อะไหล่ที่ต้องสั่งซื้อ / เปลี่ยนใหม่

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว

บริษัท เซน เอลิเวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ZEN ELEVATOR SERVICE CO., LTD.

242 ซอยพัฒนาการ 28 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 081-702-9628

ใบรายงานการบริการ

ลิฟต์ตัวที่ 3
วันที่ตรวจเช็ค 24.6.69
ประจำเดือน มิถุนายน
บันทึกการตรวจเช็คลิฟต์ ณ อาคาร ลีดโอโซน

☒ บริการบำรุงรักษาลิฟต์ ☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ บริการอื่น ๆ.....

| ผลการตรวจเช็ค | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| | N | A | R |
| 1 เมสลิฟท์ | ✓ | | |
| 2 เติมน้ำมันลิฟท์ | ✓ | | |
| 3 เฟืองเกียร์ | ✓ | | |
| 4 บู๊ตและเบรค | ✓ | | |
| 5 ความตึงของสลิงลิฟต์ | ✓ | | |
| 6 ลูกถ้วยและประตูชานพัก | ✓ | | |
| 7 คอนแทกประจุ | ✓ | | |
| 8 บู๊ตและประตูชานพัก | ✓ | | |
| 9 แปรถ่าน | ✓ | | |

| ผลการตรวจเช็ค | | | |
|---------------|---|---|---|
| | N | A | R |
| 1 ไฟแสงสว่าง | ✓ | | |
| 2 ชุดเบรค | ✓ | | |
| 3 ชุดเบรค | ✓ | | |
| 4 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 5 สวิตช์ลิฟท์ | ✓ | | |

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว (Speed Governor)

| ผลการตรวจเช็ค | | | |
|---------------|---|---|---|
| | N | A | R |
| 1 ระบบควบคุม | ✓ | | |
| 2 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 3 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 4 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 5 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 6 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 7 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |

การตรวจเช็คภายในลิฟต์ (Car) / หน้าขึ้น (Landing Entrances)

| ผลการตรวจเช็ค | | | |
|---------------|---|---|---|
| | N | A | R |
| 1 เมสลิฟท์ | ✓ | | |
| 2 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 3 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 4 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 5 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 6 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 7 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |

การตรวจเช็คบนหลังลิฟต์ (Top of car)

| ผลการตรวจเช็ค | | | |
|--|---|---|---|
| | N | A | R |
| 1 ไฟแสงสว่างบนหลังลิฟต์ | ✓ | | |
| 2 กระจกบนหลังลิฟต์ | ✓ | | |
| 3 ตัวนำของรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers) | ✓ | | |
| 4 ขั้วสายที่แนบควบหลังลิฟต์ | ✓ | | |
| 5 ชุดเซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |

| ผลการตรวจเช็ค | | | |
|--|---|---|---|
| | N | A | R |
| 1 กระจกบนหลังลิฟต์ | ✓ | | |
| 2 ตัวนำของรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers) | ✓ | | |
| 3 กระจกบนหลังลิฟต์ | ✓ | | |
| 4 ชุดเซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |

หมายเหตุ N = ปกติ
A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด / เปลี่ยน
R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

บริษัท เซน เอลิเวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ZEN ELEVATOR SERVICE CO., LTD.

242 ซอยพัฒนาการ 28 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 081-702-9628

ใบรายงานการบริการ

ลิฟต์ตัวที่ 4
วันที่ตรวจเช็ค 24.6.69
ประจำเดือน มิถุนายน
บันทึกการตรวจเช็คลิฟต์ ณ อาคาร ลีดโอโซน

☒ บริการบำรุงรักษาลิฟต์ ☐ บริการเปลี่ยนอะไหล่ ☐ บริการอื่น ๆ.....

| ผลการตรวจเช็ค | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| | N | A | R |
| 1 เมสลิฟท์ | ✓ | | |
| 2 เติมน้ำมันลิฟท์ | ✓ | | |
| 3 เฟืองเกียร์ | ✓ | | |
| 4 บู๊ตและเบรค | ✓ | | |
| 5 ความตึงของสลิงลิฟต์ | ✓ | | |
| 6 ลูกถ้วยและประตูชานพัก | ✓ | | |
| 7 คอนแทกประจุ | ✓ | | |
| 8 บู๊ตและประตูชานพัก | ✓ | | |
| 9 แปรถ่าน | ✓ | | |

| ผลการตรวจเช็ค | | | |
|---------------|---|---|---|
| | N | A | R |
| 1 ไฟแสงสว่าง | ✓ | | |
| 2 ชุดเบรค | ✓ | | |
| 3 ชุดเบรค | ✓ | | |
| 4 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 5 สวิตช์ลิฟท์ | ✓ | | |

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว (Speed Governor)

| ผลการตรวจเช็ค | | | |
|---------------|---|---|---|
| | N | A | R |
| 1 ระบบควบคุม | ✓ | | |
| 2 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 3 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 4 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 5 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 6 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 7 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |

การตรวจเช็คภายในลิฟต์ (Car) / หน้าขึ้น (Landing Entrances)

| ผลการตรวจเช็ค | | | |
|---------------|---|---|---|
| | N | A | R |
| 1 เมสลิฟท์ | ✓ | | |
| 2 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 3 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 4 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 5 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 6 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |
| 7 เซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |

การตรวจเช็คบนหลังลิฟต์ (Top of car)

| ผลการตรวจเช็ค | | | |
|--|---|---|---|
| | N | A | R |
| 1 ไฟแสงสว่างบนหลังลิฟต์ | ✓ | | |
| 2 กระจกบนหลังลิฟต์ | ✓ | | |
| 3 ตัวนำของรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers) | ✓ | | |
| 4 ขั้วสายที่แนบควบหลังลิฟต์ | ✓ | | |
| 5 ชุดเซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |

| ผลการตรวจเช็ค | | | |
|--|---|---|---|
| | N | A | R |
| 1 กระจกบนหลังลิฟต์ | ✓ | | |
| 2 ตัวนำของรางลิฟต์ (Guide Shoes / Rollers) | ✓ | | |
| 3 กระจกบนหลังลิฟต์ | ✓ | | |
| 4 ชุดเซฟตี้ลิฟท์ | ✓ | | |

หมายเหตุ N = ปกติ
A = ปรับแต่ง / ทำความสะอาด / เปลี่ยน
R = ต้องแก้ไข, เปลี่ยนใหม่

รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี



บริษัท เบส โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด

CUSTOMER : สตูลิโอ - โชน
ลาดพร้าว 102

บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
วันที่ 27 สิงหาคม 2568

BEST SOLUTION SERVICE CO.,LTD.
14/63 Pruksa ville 47/2, Soi Phutthabucha 36 Yaek 1,
Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140

NO. 25080016

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| <div><div><div>BSS</div><div>บริษัท เบส โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด</div><div>BEST SOLUTION SERVICE CO.,LTD.</div><div>Customer: สตูลิโอ-โชน</div></div></div> | | FIELD INSPECTION & MAINTENANCE REPORT | | PAGES NO. |
| | | TRANSFORMER | | 1 |
| Factory Substation | | Project : ลาดพร้าว 102 | Location : ตึก PJ นวัตกรรม | |
| Code No. Installation | | PEA No. | | |
| TECHNICAL DATA | | Type Open Type With Conservator | | |
| Manufacture | | Oil Quantity 995 ลิตร | | |
| Capacity Rate 1000KVA | | Total Weight 3500 กิโลกรัม | | |
| Primary Voltage 12/24 kV | | Serial Number 982983 | | |
| Secondary Voltage 416/240 V | | Date of manufacture 1996 | | |
| Vector Group Dyn11 | | | | |
| OTHER DEVICES | | Fan | | |
| Cable Box | | Thermometer | | |
| Bird Guard | | R.I.S. | | |
| Drop Fuse | | Cover Drop Fuse | | |
| Lightning Arrestor | | Snake Guard | | |
| HV. Cable | | LBS. | | |
| LV. Cable | | RMU. | | |
| SAC 50 Sq.mm. | | | | |
| THW 240 Sqmm. | | | | |
| 1. GENERAL INSPECTION | | N/A | | |
| - Tank (ตัวถัง) | | Normal | | |
| - Drain Valve (วาล์วดrain) | | Abnormal | | |
| - HV. Bushing (ลูกถ้วยแรงสูง) | | ✓ | | |
| - HV. Gasket (ปะเก็นแรงสูง) | | ✓ | | |
| - LV. Bushing (ลูกถ้วยแรงต่ำ) | | ✓ | | |
| - LV. Gasket (ปะเก็นแรงต่ำ) | | ✓ | | |
| - Cover Gasket (ปะเก็นฝาถัง) | | ✓ | | |
| - Tap Gasket (ปะเก็น Tap) | | ✓ | | |
| - Oil Level Gasket (ปะเก็นตัววัดระดับน้ำมัน) | | ✓ | | |
| - Oil Level (ระดับน้ำมัน) | | ✓ | | |
| - Dehydrating Breathers (กระป๋องกำจัดความชื้น) | | ✓ | | |
| - Silica Gel (สารดูดความชื้น) | | ✓ | | |
| - HV. Terminal (หัววัดสายแรงสูง) | | ✓ | | |
| - LV. Terminal (หัววัดสายแรงต่ำ) | | ✓ | | |
| - Thermometer (เทอร์มิมิเตอร์) | | ✓ | | |
| TEMPERATURE & SETTING | | | | |
| Item | | °C | | |
| ALARM SETTING | | 60 | | |
| TRIP SETTING | | 80 | | |
| Top Oil | | 34 | | |
| Max Temperature | | 34 | | |
| - Buchholz Relay (เบรคบูชโฮลซ์) | | ✓ | | |
| - Pressure Relief (ช่องระบายไค) | | ✓ | | |
| - Arcing Horn (ส้อมฟ้า) | | ✓ | | |
| - Ground Terminal (หัววัดสายกราวด์) | | ✓ | | |
| - HV. Stud (น๊อตแรงสูง) | | ✓ | | |
| - LV. Bolt & Nut (สกรูหัววัดแรงต่ำ) | | ✓ | | |
| - LV. Terminal Lug (หางสายแรงต่ำ) | | ✓ | | |
| - Color Sleeves (ปลอกสีหางสายแรงต่ำ) | | ✓ | | |
| Responsibility | | Tested by | | |
| Company | | BEST SOLUTION SERVICE CO.,LTD | | |
| Signature | | Witnessed by | | |
| Name | | Approved by | | |
| Date | | | | |

ใบรับรองการอพยพเพลิงไหม้ประจำปี



กรุงเทพมหานคร



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด สตุติโฮ วัน , โซน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๐ ซอยลาดพร้าว ๑๐๒ ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๑ คน

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอโซน

Address : 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Contact : คุณตำรวจค์

Phone : 089-677-1398

E.mail

: studiozone102@gmail.com

Sample Type : Waste water

Sample Site# : โครงการ สตูดิโอโซน

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 30/04/2026

Sampling By# : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002)

Receive Date : 30/04/2026

Analysis Date : 30/04/2026-08/05/2026

Report Date : 08/05/2026

Report No. : R 02955/69

| Parameter | Unit | Method | WC 03477/69
จุดระบายน้ำทั้งจุดที่ 1 | WC 03478/69
จุดระบายน้ำทั้งจุดที่ 2 | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|---|--|--|------------|
| pH | - | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 4500-H ⁺ B | 8.2 (25°C) | 7.7 (25°C) | 5.5-9.0 |
| BOD | mg/L | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 5210 B, 4500-O G | 76 | 15 | ≤ 20 |
| Residual Chlorine | mg/L as Cl ₂ | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 4500-Cl G | 0.04 # | 0.04 # | - |
| Total Suspended Solid | mg/L | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 2540 D | 30 | 10 | ≤ 30 |
| Oil & Grease | mg/L | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 5520 D | < 2 | < 2 | ≤ 20 |
| Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 9221 E | 1.6 x 10 ⁵ # | 1.6 x 10 ⁵ # | - |

| Sample Characterization | Observation | ขุนมีตะกอน | เหลือมีตะกอน |
|-------------------------|-------------|------------|--------------|
|-------------------------|-------------|------------|--------------|

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

Chemist

ว-190-จ-0030

Approved By

General Manager

ว-190-ค-0001

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน โดยห้องปฏิบัติการ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด สตูดิโอโซน
Address : 138/153 ซอยลาดพร้าว 102 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Contact : คุณดำรงค์ **Phone** : 089-677-1398 **E.mail** : studiozone102@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site#** : โครงการ สตูดิโอโซน **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 30/04/2026 **Sampling By#** : WAC **Receive Date** : 30/04/2026
Analysis Date : 30/04/2026-13/05/2026 **Report Date** : 13/05/2026 **Report No.** : RWS 01142/69

| Parameter | Unit | Method | PWS 02491/69
จุดเหนือน้ำบริเวณโครงการ
100 เมตร | PWS 02492/69
จุดท้ายน้ำบริเวณโครงการ | Standard * |
|-------------------------|------------|---|--|---|-------------|
| pH | - | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 4500-H ⁺ B | 7.8 (25°C) | 7.8 (25°C) | 5.0 – 9.0 |
| Temperature | °C | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 2550 B | 29 # | 29 # | ตามธรรมชาติ |
| Dissolved Oxygen | mg/L | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 4500-O G | 0.40 # | 0.15 # | ≥ 4.0 |
| BOD | mg/L | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 5210 B, 4500-O C | 39 | 28 | ≤ 2 |
| Total Suspended Solid | mg/L | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 2540 D | < 10 | < 10 | - |
| Oil & Grease | mg/L | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 5520 D | < 2 | < 2 | - |
| Fecal Coliform Bacteria | MPN/100 mL | APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023,
part 9221 E | 1.7 x 10 ³ # | 1.7 x 10 ³ # | ≤ 4000 |

Sample Characterization Observation ชุ่มมีตะกอน ชุ่มมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O C
Limit of Quantitation ; LOQ (DO= mg/L, BOD= mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

Chemist

Approved By

General Manager

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๑๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๔๔ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) [REDACTED]
- ๒) [REDACTED]
- ๓) [REDACTED]
- ๔) [REDACTED]
- ๕) [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-ก-๐๐๐๑
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-ก-๐๐๐๒
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-ก-๐๐๐๓
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-ก-๐๐๐๔
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-ก-๐๐๐๕

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) [REDACTED]
- ๒) [REDACTED]
- ๓) [REDACTED]
- ๔) [REDACTED]
- ๕) [REDACTED]
- ๖) [REDACTED]
- ๗) [REDACTED]
- ๘) [REDACTED]
- ๙) [REDACTED]
- ๑๐) [REDACTED]
- ๑๑) [REDACTED]
- ๑๒) [REDACTED]
- ๑๓) [REDACTED]
- ๑๔) [REDACTED]
- ๑๕) [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๐๑
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๐๒
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๐๔
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๐๕
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๐๖
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๐๗
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๐๘
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๐๙
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๑๐
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๑๑
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๑๕
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๑๖
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๑๗
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๑๘
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๑๙
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๒๕

๑๖) นางสาวทิพรรัตน์...

- ๑๖) [REDACTED]
- ๑๗) [REDACTED]
- ๑๘) [REDACTED]
- ๑๙) [REDACTED]
- ๒๐) [REDACTED]
- ๒๑) [REDACTED]
- ๒๒) [REDACTED]
- ๒๓) [REDACTED]
- ๒๔) [REDACTED]
- ๒๕) [REDACTED]
- ๒๖) [REDACTED]
- ๒๗) [REDACTED]
- ๒๘) [REDACTED]
- ๒๙) [REDACTED]

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๒๖
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๒๗
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๒๘
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๒๙
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๓๐
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๓๑
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๓๒
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๓๓
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๓๔
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๓๕
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๓๖
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๓๗
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๓๘
ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-จ-๐๐๓๙

ค. ขอขยายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหนังสือฉบับนี้จะสิ้นสุดในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบการขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษ
ปฏิบัติการกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraband@dlw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

เลขทะเบียน ๖-๑๙๐

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๗๒๔

ลงวันที่ ๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒๙ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน ๔๔ รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|---------------------------|---|
| 1 | Aldrin | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 2 | Arsenic | Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption
Spectrometric Method ^[3] |
| 3 | Barium | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric
Method ^[3] |
| 4 | α-BHC | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 5 | β-BHC | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 6 | δ-BHC | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 7 | γ-BHC | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 8 | Biochemical Oxygen Demand | 1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[3]
2) 5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method ^[3] |
| 9 | Cadmium | 1) Digestion, Flame Atomic Absorption
Spectrometric Method ^[3]
2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption
Spectrometric Method ^[3] |
| 10 | Chemical Oxygen Demand | Closed Reflux, Titrimetric Method ^[3] |
| 11 | Chromium | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric
Method ^[3] |
| 12 | Color | ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric
Method ^[3] |
| 13 | Copper | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric
Method ^[3] |
| 14 | Cyanide | Total Cyanide after Distillation, Colorimetric
Method ^[3] |
| 15 | 4,4'-DDD | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 16 | 4,4'-DDE | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |

17 4,4'-DDT...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|---------------------|---|
| 17 | 4,4'-DDT | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 18 | Dieldrin | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 19 | Endosulfan I | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 20 | Endosulfan II | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 21 | Endosulfan sulfate | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 22 | Endrin | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 23 | Endrin aldehyde | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 24 | Formaldehyde | Distillation, Colorimetric Method ^[1] |
| 25 | Free Chlorine | DPD Colorimetric Method ^[3] |
| 26 | Hexavalent Chromium | Colorimetric Method ^[3] |
| 27 | Heptachlor | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 28 | Heptachlor epoxide | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 29 | Lead | 1) Digestion, Flame Atomic Absorption
Spectrometric Method ^[3]
2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption
Spectrometric Method ^[3] |
| 30 | Manganese | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric
Method ^[3] |
| 31 | Mercury | Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption
Spectrometric Method ^[3] |
| 32 | Methoxychlor | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 33 | Nickel | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric
Method ^[3] |
| 34 | Oil & Grease | Soxhlet Extraction Method ^[3] |
| 35 | pH | Electrometric Method ^[3] |
| 36 | Phenols | Distillation, Direct Photometric Method ^[3] |
| 37 | Selenium | Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption
Spectrometric Method ^[3] |

38 Sulfide...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|-------------------------|--|
| 38 | Sulfide | Iodometric Method ^[3] |
| 39 | Temperature | Laboratory and Field Methods ^[3] |
| 40 | Total Dissolved Solids | Dried at 180 °C ^[3] |
| 41 | Total Kjeldahl Nitrogen | Macro-Kjeldahl Method ^[3] |
| 42 | Total Suspended Solids | Dried from 103 to 105 °C ^[3] |
| 43 | Trivalent Chromium | Calculation ^[3] |
| 44 | Zinc | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |

น้ำใต้ดิน จำนวน 31 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|----------------|---|
| 1 | Aldrin | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 2 | Antimony | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 3 | Arsenic | Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 4 | Barium | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 5 | Beryllium | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 6 | Cadmium | 1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 7 | Chromium | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 8 | Chromium (III) | Calculation ^[3] |
| 9 | Chromium (VI) | Colorimetric Method ^[3] |
| 10 | Cyanide | Total Cyanide after Distillation, Colorimetric Method ^[3] |
| 11 | DDD | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 12 | DDE | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 13 | DDT | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |

14 Dieldrin...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|--------------------|---|
| 14 | Dieldrin | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 15 | Endrin | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 16 | α-HCH | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 17 | β-HCH | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 18 | γ-HCH | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 19 | Heptachlor | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 20 | Heptachlor epoxide | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 21 | Lead | 1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 22 | Manganese | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 23 | Mercury | Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 24 | Methoxychlor | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 25 | Nickel | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 26 | pH | Electrometric Method ^[3] |
| 27 | Phenol | Distillation, Direct Photometric Method ^[3] |
| 28 | Selenium | Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 29 | Silver | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 30 | Vanadium | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 31 | Zinc | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |

สิ่งปลูก...

สิ่งปลูกหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จำนวน 25 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|---------------|---|
| 1 | Aldrin | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel
Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[2,7,15]
2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15] |
| 2 | Antimony | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9]
2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9] |
| 3 | Arsenic | 1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,10]
2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,10] |
| 4 | Barium | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9]
2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9] |
| 5 | Beryllium | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9]
2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9] |
| 6 | Cadmium | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9]
2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9] |
| 7 | Chromium | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9]
2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9] |
| 8 | Chromium (VI) | 1) Waste Extraction, Colorimetric Method ^[2,11]
2) Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[6,11] |
| 9 | Copper | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9]
2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9] |

10 DDD...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|------------|---|
| 10 | DDD | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel
Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[2,7,15]
2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15] |
| 11 | DDE | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel
Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[2,7,15]
2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15] |
| 12 | DDT | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel
Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[2,7,15]
2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15] |
| 13 | Dieldrin | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel
Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[2,7,15]
2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15] |
| 14 | Endrin | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel
Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[2,7,15]
2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15] |
| 15 | Heptachlor | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel
Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[2,7,15]
2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[8,15] |
| 16 | Lead | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2,4,9]
2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9] |
| 17 | Lindane | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel
Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/
Mass Spectrometric Method ^[2,7,15] |

2) Soxhlet...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|--------------|--|
| 18 | Mercury | 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15)
1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^(2,12) |
| 19 | Methoxychlor | 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹³⁾
Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(2,7,15) |
| 20 | Nickel | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(2,4,9)
2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |
| 21 | pH | Electrometric Method ^(19,20) |
| 22 | Selenium | 1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(2,4,14)
2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,14) |
| 23 | Silver | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(2,4,9)
2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |
| 24 | Vanadium | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(2,4,9)
2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |
| 25 | Zinc | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(2,4,9)
2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |

ดิน จำนวน 29 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|----------|---|
| 1 | Aldrin | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15) |
| 2 | Antimony | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |

3 Arsenic...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|--------------------|--|
| 3 | Arsenic | Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,10) |
| 4 | Barium | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |
| 5 | Beryllium | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |
| 6 | Cadmium | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |
| 7 | Chromium | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |
| 8 | Chromium (III) | Calculation ^(5,6,9,11) |
| 9 | Chromium (VI) | Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^(6,11) |
| 10 | Cyanide | Extraction, Distillation, Colorimetric Method ^(16,17,18) |
| 11 | DDD | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15) |
| 12 | DDE | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15) |
| 13 | DDT | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15) |
| 14 | Dieldrin | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15) |
| 15 | Endrin | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15) |
| 16 | α-HCH | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15) |
| 17 | β-HCH | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15) |
| 18 | γ-HCH | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15) |
| 19 | Heptachlor | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15) |
| 20 | Heptachlor epoxide | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15) |
| 21 | Lead | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |
| 22 | Manganese | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |

23 Mercury...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|--------------|--|
| 23 | Mercury | Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹³⁾ |
| 24 | Methoxychlor | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^(8,15) |
| 25 | Nickel | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |
| 26 | Selenium | Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,14) |
| 27 | Silver | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |
| 28 | Vanadium | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |
| 29 | Zinc | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,9) |

เอกสารอ้างอิง

- สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2566. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.ราชกิจจานุเบกษา. 31 พฤษภาคม 2566. เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 126 ง.
- APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. SW-846, 2014.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction. SW-846 Method 3510C, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Soxhlet Extraction. SW-846 Method 3540C, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B, 2000.

10. United...

- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062, 1994.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A, 1992.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Mercury in Liquid Waste (Manual Cold Vapor Technique). SW-846 Method 7470A, 1994.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B, 1998.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742, 1994.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry. SW-846 Method 8270E, 2018.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Total and Amenable Cyanide: Distillation. SW-846 Method 9010C, 2004.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oils. SW-846 Method 9013A, 2014.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Cyanide in Waters and Extracts using Titrimetric and Manual Spectrophotometric Procedures. SW-846 Method 9014, 2014.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C, 2004.
- United States Environmental Protection Agency. *Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods*. Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D, 2000.

ภาคผนวก จ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสม
ตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
และให้สอดคล้องกับสภาพการณปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือ
เป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำพ่องเดียวหรือ
มีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล
ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ
อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

| ประเภทอาคาร | หน่วย | อาคาร
ประเภท ก. | อาคาร
ประเภท ข. | อาคาร
ประเภท ค. | อาคาร
ประเภท ง. |
|---|-------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| อาคารที่ทำการของทาง
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การระหว่างประเทศและ
ของเอกชน | | ตั้งแต่
๕,๐๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐
แต่ไม่ถึง
๕๕,๐๐๐ | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐
แต่ไม่ถึง
๑๐,๐๐๐ | ไม่ถึง ๕,๐๐๐ |
| ศูนย์การค้า
หรือห้างสรรพสินค้า | | ตั้งแต่
๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐
แต่ไม่ถึง
๒๕,๐๐๐ | - | ไม่ถึง ๕,๐๐๐ |
| ตลาด | | ตั้งแต่
๒,๕๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๑,๕๐๐
แต่ไม่ถึง
๒,๕๐๐ | ตั้งแต่ ๑,๐๐๐
แต่ไม่ถึง
๑,๕๐๐ | ไม่ถึง ๑,๐๐๐ |
| ภัตตาคารหรือร้านอาหาร | | ตั้งแต่ ๒,๕๐๐
ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๕๐๐
แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ | ตั้งแต่ ๒๕๐
แต่ไม่ถึง ๕๐๐ | ไม่ถึง ๒๕๐ |
| ๓. อาคารสถานพยาบาล | เตียง | ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๑๐
แต่ไม่ถึง ๓๐ | - | ไม่ถึง ๑๐ |

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

| พารามิเตอร์ | ค่ามาตรฐาน | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | อาคาร
ประเภท ก. | อาคาร
ประเภท ข. | อาคาร
ประเภท ค. | อาคาร
ประเภท ง. |
| ๑. ความเป็นกรดและด่าง
(pH) | ๕.๕ - ๘.๐ | ๕.๕ - ๘.๐ | ๕.๕ - ๘.๐ | ๕.๕ - ๘.๐ |
| ๒. บีโอดี
(Biochemical Oxygen
Demand) | ไม่เกิน ๒๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๓๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๔๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๕๐
มิลลิกรัมต่อลิตร
สำหรับอาคารอยู่อาศัย |
| | | | | ไม่เกิน ๑๐๐
มิลลิกรัมต่อลิตร
สำหรับอาคารพาณิชย์
และอาคารสถานพยาบาล |
| ๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
(Total Suspended
Solids) | ไม่เกิน ๓๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๔๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๕๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๖๐
มิลลิกรัมต่อลิตร |
| ๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด
(Total Dissolved Solids) | ไม่เกิน ๑,๐๐๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๑,๐๐๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๑,๓๐๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | - |

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
- (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
- (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถานศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ
- ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
- ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
- ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

| ประเภทอาคาร | หน่วย | อาคาร
ประเภท ก. | อาคาร
ประเภท ข. | อาคาร
ประเภท ค. | อาคาร
ประเภท ง. |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| ๑. อาคารอยู่อาศัย | | | | | |
| อาคารชุด | ห้องชุด | ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๑๐๐
แต่ไม่ถึง ๕๐๐ | ไม่ถึง ๑๐๐ | - |
| หอพัก | ห้อง | - | ตั้งแต่
๒๕๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๕๐
แต่ไม่ถึง ๒๕๐ | ไม่ถึง ๕๐ |
| หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอื่นในทำนอง
เดียวกัน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข | ห้อง | - | ตั้งแต่
๒๕๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๕๐
แต่ไม่ถึง ๒๕๐ | ไม่ถึง ๕๐ |
| สถานรับเลี้ยงเด็ก | - | - | - | - | ทุกขนาด |
| สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ
ผู้มีความพิการ | - | - | - | - | ทุกขนาด |
| ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง
ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง | - | - | - | - | ทุกขนาด |
| ๒. อาคารพาณิชย์ | | | | | |
| โรงแรม | ห้อง | ตั้งแต่
๒๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๖๐
แต่ไม่ถึง ๒๐๐ | ไม่ถึง ๖๐ | - |
| สถานบริการประเภท
สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว | ตาราง
เมตร | - | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐
ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๑,๐๐๐
แต่ไม่ถึง
๕,๐๐๐ | ไม่ถึง ๑,๐๐๐ |
| โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ
ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชนหรือสถาบัน
อุดมศึกษาของทางราชการ | | ตั้งแต่
๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐
แต่ไม่ถึง
๒๕,๐๐๐ | - | ไม่ถึง ๕,๐๐๐ |

| พารามิเตอร์ | ค่ามาตรฐาน | | | |
|--|---|---|---|--|
| | อาคาร
ประเภท ก. | อาคาร
ประเภท ข. | อาคาร
ประเภท ค. | อาคาร
ประเภท ง. |
| | สำหรับอาคารอยู่
อาศัยและอาคาร
พาณิชย์ | สำหรับอาคารอยู่
อาศัยและอาคาร
พาณิชย์ | สำหรับอาคารอยู่
อาศัยและอาคาร
พาณิชย์ | |
| | เพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณในน้ำใช้
ปกติไม่เกิน
๑,๐๐๐
สำหรับอาคาร
สถานพยาบาล | เพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณในน้ำใช้
ปกติไม่เกิน
๑,๐๐๐
สำหรับอาคาร
สถานพยาบาล | - | - |
| ๕. ซัลไฟด์
(Sulfide) | ไม่เกิน ๑.๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๑.๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๑.๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | - |
| ๖. ทิตเร็น
(Total Kjeldahl Nitrogen) | ไม่เกิน ๓๕
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๓๕
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๔๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | - |
| ๗. น้ำมันและไขมัน
(Oil and Grease) | ไม่เกิน ๒๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๒๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๒๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๒๐
มิลลิกรัมต่อลิตร
สำหรับอาคารอยู่อาศัย |
| | | | | ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม
ต่อลิตร สำหรับอาคาร
พาณิชย์และอาคาร
สถานพยาบาล |
| ๘. แบคทีเรียอุณหิฟิล์มทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria)
(สำหรับอาคารสถานพยาบาล) | ไม่เกิน ๕,๐๐๐
(เอ็นทีเอ็มต่อ ๑๐๐
มิลลิกรัม) | ไม่เกิน ๕,๐๐๐
(เอ็นทีเอ็มต่อ ๑๐๐
มิลลิกรัม) | - | - |
| ๙. แบคทีเรียอุณหิฟิล์มชนิดฟิคม
(Fecal Coliform Bacteria)
(สำหรับอาคารสถานพยาบาล) | ไม่เกิน ๑,๐๐๐
(เอ็นทีเอ็มต่อ ๑๐๐
มิลลิกรัม) | ไม่เกิน ๑,๐๐๐
(เอ็นทีเอ็มต่อ ๑๐๐
มิลลิกรัม) | - | - |
| ๑๐. คลอรีนอิสระ
(Free Chlorine)
(สำหรับอาคารสถานพยาบาล) | ไม่เกิน ๑.๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๑.๐
มิลลิกรัมต่อลิตร | - | - |

| หน้า ๕ | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
| เล่ม ๑๔๑ | ตอนพิเศษ ๒๓๓ ง | ราชกิจจานุเบกษา | ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| <p>ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <p>๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย</p> <p>๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)</p> <p>๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง</p> <p>๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง</p> <p>๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)</p> <p>๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)</p> <p>๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกน้ำมันของน้ำมันและไขมัน</p> <p>๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธี มัลติเทิล ทิวบ์ เฟอริเมนเทชัน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)</p> <p>๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมตริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)</p> <p>ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุม มลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้</p> <p>๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่น ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด</p> <p>๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจับวง (Grab Sampling)</p> | | | |

| หน้า ๖ | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
| เล่ม ๑๔๑ | ตอนพิเศษ ๒๓๓ ง | ราชกิจจานุเบกษา | ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| <p>ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p> <p>ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> | | | |

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: C0-0708009/25 Page 1 of total 4 pages

Customer WATER ANALYSIS CENTER CO., LTD.
1/94 Moo 5, T.Kanham,
A.U-thai, Ayutthaya 13210

Equipment pH Meter
Manufacturer METTLER TOLEDO **Model** SevenCompact S220
Serial No. B327527211 **ID No.** WWL 0068
Description Range : 0 - 14 pH, Resolution : 0.01 pH

Environmental Conditions Ambient Temperature: (20 ± 2) °C
Relative Humidity: (50 ± 10) %
Atmospheric Pressure: -

Calibration Location Jayhawks Laboratory (CL&GL)

Received Date 7 August 2025

Calibration Date 14 August 2025

Date of Issue 14 August 2025

Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by

Approved by

(Managing Director)

() (Krisyos K.) () (Sakda Y.)
() (Patiphan K.) (✓) (Onnapa P.)
() (Pongsak H.) () (Nitiphong K.)
() (Kanung C.) () (Nonthachai K.)
() (Pramong P.) () (Noppol P.)

(Dr. Ekachai Puttitwong)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

FE-169

REV.02 02/24/21

Certificate No.: C0-0708009/25

Page 3 of total 4 pages

Measurement Results (Cont.):

2. Calibration of pH Electrode (Serial No.: 3222623)

| pH Standard Solution
(pH) | Measured Value | | Uncertainty
(± pH) |
|------------------------------|----------------|--------|-----------------------|
| | (pH) | (mV) | |
| 4.01 | 4.03 | 152.6 | 0.013 |
| 7.00 | 7.00 | -20.1 | 0.013 |
| 10.01 | 10.03 | -184.7 | 0.013 |

Note : Adjust Curve to Buffer Solution pH (4,7,10)

Temperature stability of micro bath : 25 ± 0.2 °C

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

Calibrated by

REV.02 02/24/21

FE-169

Certificate No.: C0-0708009/25

Page 2 of total 4 pages

Reference Method:

- The calibration method used was CP-178 based on an in-house method.

- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard:

| Type | pH Value | Lot No. | Due Date | Traceability |
|----------------------|----------|---------|---------------|--------------|
| pH Standard Solution | 4.01 | 300824 | Jan. 22, 2026 | NIMT |
| | 7.00 | 230524 | Jan. 14, 2026 | |
| | 10.01 | 030924 | Jan. 14, 2026 | |

| Type | Serial No. | Certificate No. | Due Date | Traceability |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Documenting Process Calibrator | 2630521 | 10-2412003/24 | Dec. 23, 2025 | THC |
| Digital Thermometer with Sensor | 1709138 / 4605984-005 | 10-0906001/25 | Jun. 8, 2026 | |

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).

- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results:

1. Function Simulated pH Meter

| Standard Applied
(mV) | Nominal Value
(pH) | UUC Reading | | Uncertainty
(± mV) |
|--------------------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|
| | | pH | mV | |
| 177.48 | 4.00 | 4.01 | 177.3 | 0.060 |
| 0.00 | 7.00 | 7.00 | -0.1 | 0.060 |
| -177.48 | 10.00 | 10.01 | -177.4 | 0.060 |

UUC : Unit Under Calibration

Note : Adjust Curve to simulate pH (4,7,10)

Calibrated by

REV.02 02/24/21

FE-169

Certificate No.: C0-0708009/25

Page 4 of total 4 pages

Reference Method:

- The calibration method used was CP-096 based on an in-house method.

- The temperature scale used was an ITS-90.

- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

| Type | Serial No. | Cert. No. | Due Date | Traceability |
|---------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Thermometer Readout | B7C853 | 10-2810001/24 | Oct. 28, 2025 | THC |
| Platinum Resistance Thermometer | 4854 | COA30047 | Oct. 22, 2025 | FLUKE |
| Liquid Bath | XO111019 | 10-2605001/25 | May 28, 2027 | THC |

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

- FLUKE, Fluke Corporation, U.S.A.

Measurement Results:

(X) Without Adjustment

Dimension of probe : Diameter 3 mm. Sensor Type : RTD (PT100)

| Immersion Depth (mm.) | Standard Reading (°C) | UUC Reading (°C) | Correction (°C) | Uncertainty (± °C) |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 120 | 22.00 | 22.2 | -0.20 | 0.065 |
| 120 | 25.00 | 25.2 | -0.20 | 0.065 |
| 120 | 28.00 | 28.3 | -0.30 | 0.065 |

UUC : Unit Under Calibration

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by

REV.02 02/24/21

FE-169

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: C0-1607008/25 Page 1 of total 2 pages

Customer WATER ANALYSIS CENTER CO., LTD.
1/94 Moo 5, T.Kanham,
A.U-thai, Ayutthaya 13210

Equipment Conductivity Meter
Manufacturer EUTECH **Model** CON 2700
Serial No. 2657889 **ID No.** WWL 0136
Description -

Environmental Conditions Ambient Temperature: $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$
Relative Humidity: $(50 \pm 10) \%$
Atmospheric Pressure: -

Calibration Location Jayhawks Laboratory (CL&GL)

Received Date 16 July 2025

Calibration Date 18 July 2025

Date of Issue 18 July 2025

Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by

Approved by

() (Krisyos K.) () (Sakda Y.)
() (Patiphan K.) (✓) (Onnappa P.)
() (Pongsak H.) () (Nitiphong K.)
() (Kanung C.) () (Nonthachai K.)
() (Pramong P.) () (Noppol P.)

(Dr. Ekachai Puttittwong)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

FE-169

REV.02 02/24/21

Certificate No.: C0-1607008/25

Page 2 of total 2 pages

Reference Method:

- The calibration method used was CP-177 based on an in-house method.

- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard :

| Material | Batch Value | Lot Number | Due Date | Traceability |
|--------------------------------|----------------------|------------|---------------|--------------|
| Conductivity Standard Solution | 151 $\mu\text{S/cm}$ | S231019018 | Jul. 23, 2025 | SCP Science |
| | 1.411 mS/cm | S241111016 | May 23, 2026 | |

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- SCP Science.

Measurement Results: (Probe Serial No. : 93X219065)

| Conductivity Standard Solution | Measured Value | Correction | Uncertainty ($\pm$) |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 151 $\mu\text{S/cm}$ | 151.4 $\mu\text{S/cm}$ | -0.4 $\mu\text{S/cm}$ | 2.5 $\mu\text{S/cm}$ |
| 1.411 mS/cm | 1.411 mS/cm | 0.000 mS/cm | 0.0051 mS/cm |

Note : Adjustment points : 151 $\mu\text{S/cm}$ 1.411 mS/cm

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Kittipong

FE-169

REV.02 02/24/21

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-5945

Page : 1 of 2

Customer : Water Analysis Center Co.,Ltd.
Address : 1/94 Moo 5, Rojana Industrial Park, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210

Description : Refrigerator
Manufacturer : B.T.Metrology Co.,Ltd.
Model : REF 940L
Serial No. : BT-03-09-09
Identification No. : WWL 0043
Calibration Place : Customer Laboratory
Order No. : 2503/25
Received date : Aug 01, 2025
Calibration date : Aug 01, 2025
Environment Condition :
Temperature : $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$
Humidity : $(50 \pm 30) \% \text{RH}$

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Due Date |
|--|--------|------------|-----------------|--------------|
| LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor | 34972A | MY49028922 | MT24-8770 | Nov 22, 2025 |

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%

Calibrated by :

Approved by

Issue date : Aug 14, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Intech Metrological Center Co.,Ltd

Rev.03 / Feb 2024

FM-MT-013

Certificate No. : MT25-5945


Page : 2 of 2

Function : Temperature measurement
Calibration point : 20 $^\circ\text{C}$

Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 $^\circ\text{C}$

| Calibration point ($^\circ\text{C}$) | Temperature of UUC* at each position ($^\circ\text{C}$) | | | | | | | | | Uncertainty of measurement ($\pm$ $^\circ\text{C}$) |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | Ch.1 | Ch.2 | Ch.3 | Ch.4 | Ch.5 | Ch.6 | Ch.7 | Ch.8 | Ch.9 | |
| 20 | 19.910 | 19.869 | 20.107 | 20.080 | 20.018 | 19.783 | 20.200 | 20.216 | 19.761 | 0.32 |

| Setting temperature ($^\circ\text{C}$) | Indicating Temperature ($^\circ\text{C}$) | Measured stability ($\pm$ $^\circ\text{C}$) | Measured uniformity ($^\circ\text{C}$) | Overall variation ($^\circ\text{C}$) |
|--|---|---|--|--|
| 20.0 | 20.0 | 0.09 | 0.60 | 0.60 |



#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-000-

Rev.03 / Feb 2024

FM-MT-013

ภาคผนวก ข-2



Certificate of Calibration

Certificate Number : PL26147/25
Control Number : PCAL165992
Customer Control : WWL 0219
Description : DO Meter
Manufacturer : YSI
Model : YSI 4010-1W
Serial Number : 22091049
Customer : Water Analysis Center Co.,Ltd

Page 1 of 3



1/94 Moo 5 T.Kanham A.U-Thai Ayutthaya 13210 Thailand

Date of Receipt : 13-May-25
Date of Calibration : 13-May-25
Calibration Location : Physical Laboratory
Environment : Temperature 20 °C ± 2 °C
Relative Humidity 50 % ± 20 %
Calibration Method : Calibration Procedure Number CP-PL93
Calibration Results : See data attached

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%.

This certificate is issued in accordance with ISO/IEC 17025 and the conditions of accreditation granted by the Accreditation Body which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standards laboratory. The results relate only to the item calibrated.

This certificate shall not be reproduced other than in full except without the prior written approval of the Head of Calibration Laboratory of Professional Calibration & Services Co., Ltd.

Calibrated By

Authorized Signature

17-May-25

Issued Date



Calibration Report

Certificate No.: PL26147/25

Page: 3 of 3

Calibration Results

Dissolved Oxygen Calibration

Description of Meter : Range : 0 to 50 mg/l
Resolution : 0.01 mg/l
Description of Electrode : Manufacturer : YSI
Model : N/A
Serial No. : 22A105587
Type : Electrochemical (Membrane)

| Calibration Point | Standard Value | UUC Reading | UUC Error | Uncertainty (±) |
|-------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 0 mg/l | 0.000 mg/l | ** 0.08 mg/l | 0.08 mg/l | 0.027 mg/l |
| 8 mg/l | 8.517 mg/l | 8.45 mg/l | -0.07 mg/l | 0.037 mg/l |
| 9 mg/l | 9.036 mg/l | 8.96 mg/l | -0.08 mg/l | 0.037 mg/l |

Notes :

- 1). Calibration results that carry the double asterisk (**) are not accredited. Calibrations marked as such on this Certificate have been included for completeness.

...End...



Calibration Report

Certificate Number : PL26147/25

Page 2 of 3

Equipment Standards Used

| Description | Serial No. | Traceability to | Certificate No. | Cal. Due Date |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| Platinum Resistance Thermometer | 1036223 | ANAB : AC-2590 | EL24012/24 | 17-Jun-25 |
| Zero Oxygen Solution Set | - | NIST | S0090/24 | 25-Sep-29 |
| Distilled Water | - | BSG | D1500310724 | 11-Jul-26 |
| Documenting Process Calibrator | 9779005 | ANAB : AC-2590 | EL11797/25 | 06-Mar-26 |
| Humidity/Barometer/Data Recorder | AL.61015 | ANAB : AC-2590.NSC : Calibration 0008 | EL35266/24, 24P2620 | 16-Jul-25 |

Condition as received : Normal

Definitions :-

- * ANAB - The ANSI National Accreditation Board
- * NIST - National Institute of Standard and Technology
- * BSG - Bangkok Science Center Co., Ltd.
- * NSC - National Standardization Council of Thailand



Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-7680
Page : 1 of 2

Customer : Water Analysis Center Co.,Ltd.
Address : 1/94 M.5, Rojana Industrial Park, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210

Description : Hot Air Oven
Manufacturer : Termaks
Model : TS8136
Serial No. : N/A
Identification No. : WWL0040
Calibration Place : Customer Laboratory

Order No. : 3746/25
Received date : Nov 11, 2025
Calibration date : Nov 11, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25±10) °C
Humidity : (50±30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

| Instrument | Model | Serial No. | Certificate No. | Due Date |
|-------------------------------------|---------|------------|-----------------|--------------|
| Data Acquisition System with Sensor | DAQ970A | MY58029872 | MT25-5654 | Aug 15, 2026 |

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%

Calibrated by :

Approved by :

Issue date : Nov 12, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd



Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhaphiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imc-instrument.com




Certificate No. : MT25-7680
Page : 2 of 2

Function : Temperature measurement
Calibration point : 103, 104, 180 °C

Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

| Calibration point (°C) | Temperature of UUC* at each position (°C) | | | | | | | | | Uncertainty of measurement (± °C) |
|------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| | Ch.1 | Ch.2 | Ch.3 | Ch.4 | Ch.5 | Ch.6 | Ch.7 | Ch.8 | Ch.9 | |
| 103 | 103.394 | 103.086 | 103.292 | 103.370 | 103.021 | 103.002 | 103.430 | 103.048 | 103.320 | 0.56 |
| 104 | 103.700 | 104.052 | 104.318 | 103.740 | 104.025 | 103.937 | 104.211 | 104.039 | 104.315 | 0.44 |
| 180 | 180.264 | 180.029 | 180.271 | 180.338 | 180.115 | 180.110 | 180.101 | 180.186 | 180.055 | 0.44 |

| Setting temperature (°C) | Indicating Temperature (°C) | Measured stability (± °C) | Measured uniformity (°C) | Overall variation (°C) |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 103.0 | 103.0 | 0.45 | 0.65 | 0.89 |
| 104.0 | 104.0 | 0.30 | 0.82 | 0.90 |
| 181.0 | 180.0 | 0.32 | 0.64 | 0.79 |



- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

FM-MT-013

Rev 03 / Feb 2024




Certificate No.: C01253561
Page: 2 of 2

Calibration Results:

Without Adjustment

Eccentric Error: Weight to be 1/3 or 1/2 of Maximum capacity, taken from the center of the pan as a zero reference.



| Nominal Test Value 100 (g) | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Reference Points (g) | | | | |
| A | B | C | D | E |
| - | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |

Repeatability: Determination of the standard deviation of weighing balance., Readability 0.0001 (g)

| Nominal test value (g) | Standard Deviation |
|------------------------|--------------------|
| 20 | 0.00004 |
| 200 | 0.00005 |

Error of indication from nominal or conventional mass value., Readability 0.0001 (g)

| Nominal Value (g) | Conventional Mass (g) | Displayed Value (g) | Error of Indication (g) | Uncertainty (± g) | k |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------|
| 1 | 1.00001 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00010 | 2.03 |
| 2 | 2.00001 | 2.0000 | 0.0000 | 0.00010 | 2.03 |
| 5 | 5.00002 | 5.0000 | 0.0000 | 0.00010 | 2.03 |
| 10 | 10.00001 | 10.0000 | 0.0000 | 0.00011 | 2.02 |
| 20 | 20.00001 | 20.0000 | 0.0000 | 0.00011 | 2.02 |
| 50 | 50.00001 | 50.0000 | 0.0000 | 0.00012 | 2.01 |
| 70 | 70.00002 | 70.0000 | 0.0000 | 0.00015 | 2.00 |
| 100 | 99.99991 | 100.0001 | 0.0002 | 0.00017 | 2.00 |
| 120 | 119.99992 | 120.0002 | 0.0003 | 0.00021 | 2.00 |
| 150 | 149.99992 | 150.0004 | 0.0005 | 0.00023 | 2.00 |
| 200 | 200.00002 | 200.0008 | 0.0008 | 0.00029 | 2.00 |

The End of Certificate

บริษัท อินเทล เมโทรโลจิคัล จำกัด
DKSH Technology Limited
2533 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
Phone: +66 2019 7000 Email: info.calibration@dksh.com Website: www.dksh.com/scientific-thailand

Delivering Growth - in Asia and Beyond.

CAL-FM-C01-15: 30 Jun 2025



Certificate of Calibration

Equipment: Electronic Balance
Manufacturer: Sartorius
Model: BL210S
Serial No.: 15808131
ID No.: WWL 0022
Condition of the item: Normal

Certificate No.: C01253561
Job No.: WO-00096348
Issued Date: 02 December 2025
Page: 1 of 2

Customer: Water Analysis Center Co., Ltd.
1/94 Moo 5, Rojana Industrial Park, Rojana Road,
Tambol Kanham, Amphur U-Thai, Ayutthaya 13210 Thailand

Environment Condition: Temperature 25 °C ± 0.6 °C
Relative Humidity 55 % ± 0.9 %

Calibration Place: Water Analysis Center Co., Ltd. (ห้องเครื่องวัด)
1/94 Moo 5, Rojana Industrial Park, Rojana Road,
Tambol Kanham, Amphur U-Thai, Ayutthaya 13210 Thailand

Calibration By: Mr. Anusorn Jitborikhon

Calibration Date: 02 December 2025

The Method Used: In-house method, CAL-WI-47, based on UKAS Lab 14

Traceability: This certificate is traceable to the SI Units maintained by National Institute of Metrology (NIMT), Thailand through DKSH Technology Co., Ltd. Certificate No. C02251333



Person in charge



Authorized signatory

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.
The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor (k=2) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM 100).
These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of DKSH Technology Limited.

บริษัท อินเทล เมโทรโลจิคัล จำกัด
DKSH Technology Limited
2533 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
Phone: +66 2019 7000 Email: info.calibration@dksh.com Website: www.dksh.com/scientific-thailand

Delivering Growth - in Asia and Beyond.

CAL-FM-C01-15: 30 Jun 2025



CRYSTAL CALIBRATION SALES AND SERVICE CO., LTD.
45/48 Soi Salathammassop 31, Salathammassop Rd.,
Salathammassop, Thaweewatthana, Bangkok 10170 Thailand
Tel: 0-2408-8474-5 Fax: 0-2408-8477 Email: info@crystalcal.com www.crystalcal.com

CERTIFICATE OF TEST

Issue Date: 17 October 2025

Report No.: 25-1325-001
Work Order No.: 25/1325

Customer Name: Water Analysis Center Co., Ltd.
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai,
Ayutthaya 13210

Date of Received: 16 October 2025
Date of test: 16 October 2025

Instrument Details: Description: Biological Safety Cabinet
Manufacturer: MICROTCH
Model: V6-T
Serial No.: 0972
ID No.: WWL 0084
Class / Type: Class II / A2
Location: ห้องปฏิบัติการทดสอบ

Test Method: This equipment was performance test by procedure is according to calibration procedure no. CWI-BSC-01 compliance EN 12469 : 2000 Biotechnology performance criteria for microbiological safety cabinet and AS 1807.23 : 2000 Determination of intensity of radiation from germicidal ultraviolet lamp and NSF/ANSI 49 Biosafety Cabinet : Design, Construction, Performance, and filed certificate

Environment Conditions :

Temperature: Area Monitoring between 15°C to 40°C
Humidity: Area Monitoring between 30%RH to 85%RH
Line Voltage: Area Monitoring 220 VAC ± 10%

Traceability of Measurement :

This certificate of calibration documents the traceability to national standard, which testing the result of measurement according to the International system of

Calibrated by :

Approved by :

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Crystal Calibration Sales and Service Co., Ltd.

Crystal Calibration Sales and Service Co., Ltd.
45/48 Salathammassop 31, Salathammassop Rd., Salathammassop, Thaweewatthana, Bangkok 10170
Phone: 0-2408-8474 Fax: 0-2408-8477 http://www.crystalcal.com Email: info@crystalcal.com

PAGE 1/6



REPORT OF TEST

Issue Date : 17 October 2025

Report No. : 25-1325-001
Work Order No. : 25/1325

Details of Reference

1. Reference Standards Instrument

| No | Instrument | Model | Serial No./Ins No. | Certificate No. | Due Date |
|-----|--------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 | Thermo anemometer | 440 | 83787941 | TTH-0-146567 | 01 October 2026 |
| 1.2 | Aerosol Photometer | 2i | 24056 | ST325/1025 | 01 October 2026 |
| 1.3 | Lux meter | UT3835 | C222695023 | MTE250301-1 | 16 June 2026 |
| 1.4 | UVC LIGHT METER | UV-3705D | Q977653 | CO20250020EA | 13 March 2026 |
| 1.5 | Sound level meter | 815 | 30835548/203 | MTE250356-1 | 15 July 2026 |

2. Certificate traceable


- This certificate traceable to The International System of Unit refer to:
- 1.1 Techmaster asia (Thailand) Co., Ltd., ANAB AC-1736.08
 - 1.2 Particle Measuring Technique Co., Ltd.
 - 1.3 Ming Deng Metrology Services (Thailand) Co., Ltd., ANAB ACT-2515
 - 1.4 Electrical and Electronics institute.
 - 1.5 Ming Deng Metrology Services (Thailand) Co., Ltd., ANAB ACT-2515

3. Condition of item

Normal

Part 1 Velocity test performance

1. Downflow velocity test



Downflow velocity diagrams of measurement




REPORT OF TEST

Issue Date : 17 October 2025

Report No. : 25-1325-001
Work Order No. : 25/1325

1. Downflow velocity test (continued)

Turn the MSC on. With the anemometer inside the MSC, make air velocity measurement in the horizontal plane 50mm to 100mm above the top edge of the front aperture. Make measurement over a period at least 1min in each position for at least eight positions, namely four along a line 1/4 of the depth of working space forward of the rear wall and four along a line same distance behind the front window. Ensure that the measurement are spaced along these lines at 1/8 and 3/8 of the width of working space from both the left-hand and right-hand sides (Refer to EN 12469:2000, G.3.2 page 36)



when size of cabinet

W = width is 1.8 m

D = depth is 0.65 m

| Air velocity measurement (m/s) | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 |
| 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
| No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 |
| 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.33 |

A = distance from front 162.5 mm B = distance from wall 225 mm C = distance of measurement 450 mm

Acceptance criteria follow up to EN 12469 : 2000 (Table H.1)

| Mean | Minimum | Maximum | ± 20% of Mean |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Downflow velocity (m/s) | Downflow velocity (m/s) | Downflow velocity (m/s) | Downflow velocity (m/s) |
| 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.27 to 0.41 |

*Mean downflow velocity to achieve product protection in method EN12469 specific range 0.25 m/s to 0.50 m/s

Measurement of test result inspection of EN 12469 : PASS

2. Inflow velocity test

Laboratory used alternative method measured by thermo anemometer is opening sash window screen 3 inches (76mm) and installation thermo anemometer from the top window 1.5 inches (38mm) and moved thermo anemometer coverage area in horizontal measured inflow velocity point to point distance 4 inches (100mm). Inflow velocity in report is correct value by correction factor for B" window (estimate and / or refer to factory factor)

| Position of measured inflow velocity (m/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.23 | 1.14 | 1.15 | 1.21 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.16 | 1.19 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.21 | 1.14 | 1.29 | 1.33 |

| Mean | EN 12469 Recommendation | Judgment refer to EN 12469 |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Inflow velocity (m/s) | Specification (m/s) | |
| 0.44 | ≥ 0.40 | Pass |

*Mean inflow velocity to achieve product protection in method EN12469 ≥ 0.40 m/s refer to table H.1



REPORT OF TEST

Issue Date : 17 October 2025

Report No. : 25-1325-001
Work Order No. : 25/1325

Part 2 HEPA Filter Leak test performance

HEPA Filter leak test by the aerosol challenge at a suitable location on the upstream side of HEPA Filter, sea and construction joints to be tested Ensure that the challenge aerosol concentration, Measure the average upstream aerosol concentration than scan the downstream side of the HEPA Filter by passing the aerosol detection probe slightly overlapping over the entire surface of the HEPA Filter (Refer to EN 12469 D.4)

Detail of the PAO test performance

PAO Concentration on upstream side of HEPA is 24 µg/l

| Downstream measured by aerosol photometer calculate ratio of concentration | | |
|--|-------------------------|---------------------|
| Main HEPA Filter (%) | Exhaust HEPA Filter (%) | Pre HEPA Filter (%) |
| 0.004 | 0.005 | N/A |

* Acceptance criteria The leak should be not more than 0.01% of the specific before the filter refer to EN 12469 D.3 (a).

Main HEPA Filter diagrams

Leak position

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M : Media leak position H : Maximum leak position X : Gasket leak position

Main HEPA Result of test
Pass

Exhaust HEPA Filter diagrams

Leak position

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M : Media leak position H : Maximum leak position X : Gasket leak position

Exhaust HEPA Result of test
Pass



REPORT OF TEST

Issue Date : 17 October 2025

Report No. : 25-1325-001
Work Order No. : 25/1325

Part 3 Airflow smoke pattern test performance

The airflow smoke pattern is verification for check cabinet on working area air velocity in cabinet shall be not escape from cabinet to the room.

| | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Downflow pattern test | Pass |
| 2. View screen retention test | Pass |
| 3. Work opening edge retention test | Pass |
| 4. Sash / Window seal | Pass |

Part 4 Site installation test

| | |
|--|------|
| 1. Airflow visual alarms shall be to indicate when 20% loss exhaust volume within 15 s | Pass |
| 2. Sash alarms raise the window above 1 inch (2.5cm) from working position | N/A |
| 3. Exhaust system alarms for cabinet has the function properly | Pass |
| 4. Electrical leakage and ground circuit resistance test (it not circuit leakage) | Pass |

* site installation refer to NSF/ANSI 49-2008 section F.7 and F.8

Part 5 Cabinet integrity test (For BSC Class II type A1)

The Bio safety cabinet refer test leakage of internal pressure 250 pa from manometer or difference pressure gauge or using soap solution 25g/l in tepid distilled water it not bubble in joint and gaskets. However using difference pressure gauge increasing pressure into cabinet estimate 500pa hold the time 30 min the pressure has to decaying not least 10%

The part 5 cabinet integrity test laboratory will be check when cabinet new installation, repair, change or remove HEPA filter and relocate to new location

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. soap test check and visul bubbles | N/A |
| 2. pressure in cabinet not least 10% | N/A |

Part 6 sound level test

Measured by the sound meter is placed 1m from the front of the cabinet. With the cabinet running, 2.3 readings will be taken for different duration's (10 and 30 sec).

| Mean of measured Background sound level (dBA)** | Mean of measured sound level (dBA) | Accepting criteria | Judgment Refer EN 12469 |
|---|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 47.9 | 61.7 | Less than 65 dBA | Pass |

* Acceptance criteria less than 65 dBA refer to EN 12469 A.3 or not exceed 70 dBA refer to NSF/ANSI

** Background sound level is measured when turn off the cabinet



CRYSTAL CALIBRATION SALES AND SERVICE CO., LTD.
45/48 Soi Salathammassop31, Salathammassop Rd.,
Salathammassop, Thawewattana, Bangkok 10170 Thailand
Tel : 0-2408-8474-5 Fax : 0-2408-8477 Email : info@crystalcal.com www.crystalcal.com

REPORT OF TEST


Report No. : 25-1325-001

Issue Date : 17 October 2025

Work Order No. : 25/1325

Part 7 Illumination and UV test performance

Illumination and Ultraviolet radiation (UV) measured at the work surface and cover using area grid installation lux meter and UVC meter at any position in below diagram relate with the size of cabinet



when :
A = distance from wall 6.35 mm
B = distance from edge 150 mm
C = distance of measured 300mm
L = wide of cabinet is 1.8 m

Diagrams of Illumination and UV measured on work surface

| Illumination measured report at any position (Lux) | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 555 | 643 | 925 | 1142 | 1140 | 1370 | 1139 | 1411 | 865 | 1105 | 555 | 676 |

| Mean of illumination at work surface (Lux) | Acceptance of illumination (Lux) | Judgment |
|--|----------------------------------|----------|
| 962 | > 750 | Pass |

* Acceptance criteria average not less than 750 lux refer to EN 12469 A.2

| Ultraviolet radiation measured report at any position ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 56 | 28 | 179 | 67 | 303 | 121 | 368 | 163 | 279 | 134 | 110 | 54 |

| Mean of illumination at work surface ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) | Acceptance of illumination ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) | Judgment |
|--|--|----------|
| 155 | > 40 | Pass |

* Acceptance criteria average not less than 40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ refer to DMSC ISBN 978-616-11-2130-3 page 29

- DMSC is Department of Medical Sciences Ministry of Public Health

- Mean of illumination at work surface in report show data after correction value

-END-



Master Calibration Co., Ltd.

547 Soi Ratchadaniw, Kwaeng Samsenok, Khet Huaykwang, Bangkok 10310

Tel. : (02) 274 2978-9, (02) 2742987-8 Fax : (02) 274 2518, (02) 274 2989

Website : www.mastercalibration.com E-mail : calibrate@mastercalibration.com

Certificate of Calibration

LIQUID BATH



Page 1 of 3

Certificate No.: MC 2514415

Customer : Water Analysis Center Co., Ltd.
1/94 Moo 5, T.Kantham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210.

Reference Job No. : 25-2871 Received Date : 12 December 2025
Description : Water Bath Resolution : 0.1 °C
Manufacturer : ESSTELL Model : EWB-122D
Serial No. : 20180508122 ID. No. : WWL 0214

Marking : Additionally for the purpose of identification by this laboratory a label marked with this certificate number (MC 2514415) has been attached to the case.

Method : In-House calibration procedure MWL-T-029 this method is base on ASTM E 715-2007 "Liquid Bath".


Location of Calibration : Water Analysis Center Co., Ltd. ; Laboratory.

Environmental Conditions : Ambient Temperature : (25.2 to 25.6) °C

Relative Humidity : (49.0 to 52.0) %

Date of Calibration : 12 December 2025 Date of Issue : 16 December 2025

Checked by :



(Calibration Engineer)

Approved by :



(Technical Manager)

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the National Standardization Council of Thailand-Office of the National Standardization Council that has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standards laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Master Calibration Co., Ltd.

[MCF-Q-077 ; Rev.6 ; Date : 22/04/2021]



547 Soi Ratchadaniw, Kwaeng Samsenok, Khet Huaykwang, Bangkok 10310
Tel. : (02) 274 2978-9, (02) 2742987-8 Fax : (02) 274 2518, (02) 274 2989
Website : www.mastercalibration.com E-mail : calibrate@mastercalibration.com

Certificate No.: MC 2514415

Page 2 of 3

Reference Standard Instrument :

Description : Data Acquisition/Switch Unit
Certificate No. : MC 2503071
Serial No. : MY59002240
Due date : 17 Mar 2026
Traceable thru : MCAL
With RTD ID. No.10/1 to 10/5

Traceability :

The measurement standard traceable to the international system of units (SI) through certificate as mentioned above


1. Calibration Procedure:

This Instrument was calibration according to ASTM E715 - 2007 by comparison with calibrated sensor under no load condition. The sensor were placed on five points and located one sensor in each of the eight corners of the chamber and was away from the each wall of 5 cm to 10 cm. And placed the five sensor within 2.5 cm of the geometric center of the chamber.

Temperature Uniformity - the maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady state conditions. The reference sensor should preferably be located at the geometric center of the chamber.

Temperature Stability - one-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at any one sensor.

Overall Variation - The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.



- Overall Ambient Temperature around the Chamber variation : 0.4 °C
- Overall Line Voltage variation : 0.0 V
- Chamber Size (W*H*D) : 50 cm x 12 cm x 30 cm
- Water Level : 7 cm

Ch

[MCF-Q-077 ; Rev.6 ; Date : 22/04/2021]

ภาคผนวก ข-6



547 Soi Ratchadaniw, Kwaeng Samsenok, Khet Huaykwang, Bangkok 10310
Tel. : (02) 274 2978-9, (02) 2742987-8 Fax : (02) 274 2518, (02) 274 2989
Website : www.mastercalibration.com E-mail : calibrate@mastercalibration.com

Certificate No.: MC 2514415

Page 3 of 3

2. Result of calibration :

Temperature Measurement Accuracy Test

| Indicating Temperature (°C) | Measured Temperature (°C) at Spread Locations | | | | | Uncertainty of measurement (±°C) |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|---------|----------------------------------|
| | #1 | #2 | #3 | #4 | Ref. #5 | |
| 45.0 | 44.38 | 44.53 | 44.62 | 44.56 | 44.50 | 0.80 |

Chamber Characterization Result

| Desired Temperature (°C) | Controller Temperature (°C) | Indicating Temperature (°C) | Temperature Stability (±°C) | Temperature Uniformity (°C) | Overall Variation (°C) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 44.5 | 45.0 | 45.0 | 0.66 | 0.79 | 1.45 |

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.0$, providing a level of confidence of approximately 95 %.

This certificate will certify of the calibrated equipment only.

End of Certificate

Check

[MCF-Q-077 ; Rev.6 ; Date : 22/04/2021]

Certificate of Calibration

TEMPERATURE CONTROLLER ENCLOSURES



Page 1 of 3

Certificate No.: MC 2514417

Customer : Water Analysis Center Co., Ltd.
1/94 Moo 5, T.Kantham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210.

Reference Job No. : 25-2871 Received Date : 12 December 2025
Description : Incubator Resolution : 0.1 °C
Manufacturer : Memmert Model : IN 260
Serial No. : D619.0170 ID. No. : WWL 0192
Marking : Additionally for the purpose of identification by this laboratory a label marked with this certificate number (MC 2514417) has been attached to the case.
Method : In-house calibration procedure MWI-T-033 this method Base on TLAS G-20-1/02-08 "Temperature Controlled Enclosures".
Location of Calibration : Water Analysis Center Co., Ltd. ; Laboratory.
Environmental Conditions : Ambient Temperature : (24.4 to 24.5) °C
Relative Humidity : (62.0 to 64.0) %
Date of Calibration : 12 December 2025 Date of Issue : 16 December 2025

Checked by [Redacted]
(Calibration Engineer)

Approved by [Redacted]
(Technical Manager)

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the National Standardization Council of Thailand-Office of the National Standardization Council that has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standards laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Master Calibration Co.,Ltd.

[MCF-Q-077 ; Rev.6 ; Date : 22/04/2021]

Certificate No.: MC 2514417

Page 2 of 3

Reference Standard Instrument :

| Description | Certificate No. | Serial No. | Due date | Traceable thru |
|------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| Data Acquisition/Switch Unit | MC 2504974 | US37033620 | 6 May 2026 | MCAL |
| With RTD ID. No.29/1 to 29/9 | | | | |

Traceability :

The measurement standard traceable to the international system of units (SI) through certificate as mentioned above


1. Calibration Procedure:

This Instrument was calibration according to TLAS G-20 by comparison with calibrated thermocouple type T under no load condition. The Thermocouples were placed on nine points and located one thermocouple in each of the eight corners of the chamber and was away from the each wall of 5 cm to 10 cm. And placed the ninth thermocouple within 2.5 cm of the geometric center of the chamber.

Temperature Uniformity - the maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady state conditions. The reference sensor should preferably be located at the geometric center of the chamber.

Temperature Stability - one-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at any one sensor.

Overall Variation - The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.



Overall Ambient Temperature around the Chamber variation : 1.2 °C
Overall Line Voltage variation : 0.1 V
Chamber Size (W*H*D) : 65 cm x 80 cm x 50 cm

Figure 1 : Sensor Installation Location

C

[MCF-Q-077 ; Rev.6 ; Date : 22/04/2021]

Certificate No.: MC 2514417

Page 3 of 3

2. Result of calibration :

Temperature Measurement Accuracy Test

| Indicating Temperature (°C) | Measured Temperature (°C) at Spread Locations | | | | | | | | | Uncertainty (±°C) | * Uncertainty does not include stability. (±°C) |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------|---|
| | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | Ref. #9 | | |
| 35.0 | 34.99 | 35.00 | 35.02 | 34.91 | 34.88 | 35.00 | 35.03 | 34.91 | 35.04 | 0.28 | 0.27 |

(*) : Non Accredited

Chamber Characterization Result

| Desired Temperature (°C) | Controller Temperature (°C) | Indicating Temperature (°C) | Temperature Stability (±°C) | Temperature Uniformity (°C) | Overall Variation (°C) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 35.0 | 35.0 | 35.0 | 0.06 | 0.21 | 0.29 |


The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.0$, providing a level of confidence of approximately 95 %.

This certificate will certify of the calibrated equipment only.

End of Certificate

[MCF-Q-077 ; Rev.6 ; Date : 22/04/2021]

ภาคผนวก ข-7



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

1/94 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท์ 035-800593, 081-9917119 โทรสาร 035-800594

Email : wac@wac thai.com Website : www.wac thai.com