


เอกสารแบบ 14
เอกสารประชาสัมพันธ์การทำเหมืองของโครงการ

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของบริษัท สยามสโตน แอ็กกริเกรท จำกัด ประทานบัตรที่ 33182/15788

1. พื้นที่ดำเนินโครงการ

โครงการตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี



2. ความเป็นมาและกำหนดการเปิดเหมืองของโครงการ

สืบเนื่องจากบริษัท โรงโม่ไทย จำกัด ได้ยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เดิมเรียกรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท โรงโม่ไทย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2549 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้รับความเห็นชอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550

ต่อมาคำขอประทานบัตรที่ 2/2549 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 33182/15788 มีอายุ 25 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2575 โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 บริษัท โรงโม่ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา บริษัท สยามสโตน แอ็กกริเกรท จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการในฐานะผู้รับช่วงการทำเหมือง จนกระทั่งวันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด ได้ออกรายงานบัตรให้แก่บริษัท สยามสโตน แอ็กกริเกรท จำกัด

ต่อมาบริษัท สยามสโตน แอ็กกริเกรท จำกัด ได้ยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานฯ ดังกล่าว

ในปี 2566 บริษัท สยามสโตน แอ็กกริเกรท จำกัด ได้เสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/1531 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และยกเลิกมาตรการฯ (เพิ่มเติม) สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ฉบับเดือนตุลาคม 2563 และให้ปฏิบัติตามมาตรการตามที่แนบท้ายสำเนาหนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก 0506/3359 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 และโครงการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองได้ นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567

3. ความต้องการบุคลากร

ปัจจุบันคนงานของโครงการส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น หากโครงการต้องการบุคลากรเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน

4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน

ผลประโยชน์ที่โครงการมอบให้กับชุมชน มี 2 ด้าน คือทางตรง โดยการเรียกค่าภาคหลวงตามกฎหมาย และ ทางอ้อมโดยการทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

4.1 ค่าภาคหลวงแร่ที่ท้องถิ่นจะได้รับ (60% ของค่าภาคหลวงแร่)

- เทศบาลตำบลคลองกิ่ว (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบจ. ชลบุรี (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดชลบุรี (10% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)

4.2 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

1. จัดทำแผนงานการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างเมืองและชุมชนรอบเหมือง ที่มีการต่อต้านและสนับสนุนการทำเหมือง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันและเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เหมืองแร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการต่อไป
2. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น โครงการได้มีการสนับสนุนช่วยเหลือทางชุมชน ได้แก่ จัดทำโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดถนนในชุมชน จำนวน 4 ตัว ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 29,960 บาท สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ประจำปี 2568 ของชมรม Football connect เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว และจัดทำโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตความหนา 0.20 ม. ถนนสายมาบกรุด-หนองน้ำเขียว เป็นจำนวนเงิน 126,642.52 บาท

5. มาตรการและผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



หน้าเหมืองปัจจุบัน



รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ



บ่อดักตะกอน



คลังวัสดุระเบิด



กล่องรับเรื่องร้องเรียน
บริเวณโครงการ



ปิดกั้นเส้นทางก่อนการระเบิด



แนวต้นไม้บริเวณ
โรงโม่หินของโครงการ



อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน



ระบบสเปรย์ล้างล้อรถบรรทุก

6. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ตรวจวัดคุณภาพอากาศ



ตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง



ตรวจวัดความสั่นสะเทือน



เก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน



เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน



ความเร็วลมและทิศทางลม

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานี	ผลการตรวจวัดวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2568
คุณภาพอากาศ จำนวน 2 จุด ได้แก่ - ศาลเจ้าซาไท้จื้อ - บ้านเลขที่ 179/1	- ฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.040-0.121 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.020-0.052 มก./ลบ.ม. - ฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.054-0.105 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.024-0.040 มก./ลบ.ม.
ระดับเสียง จำนวน 2 จุด ได้แก่ - ศาลเจ้าซาไท้จื้อ	- ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 55.6-60.1 มก./ลบ.ม. และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 89.0-91.3 มก./ลบ.ม. ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน มีค่าอยู่ในช่วง 60.0-67.0 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 กลางคืน มีค่าอยู่ในช่วง 41.7-54.5 เดซิเบล(เอ)

สถานี	ผลการตรวจวัดวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2568
ระดับเสียง (ต่อ) - บ้านเลขที่ 179/1	- ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 49.9-52.1 มก./ลบ.ม. และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 82.9-83.8 มก./ลบ.ม. ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน มีค่าอยู่ในช่วง 57.5-58.1 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90 กลางคืน มีค่าอยู่ในช่วง 39.7-47.8 เดซิเบล(เอ)
ความสั่นสะเทือน จำนวน 2 จุด ได้แก่ - ขอบแปลงประทุนบัตร - ศาลเจ้าซาไท้จื้อ - บ้านเลขที่ 179/1	- ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนใน วันที่ 10 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ทั้ง 3 สถานี พบว่า บริเวณขอบแปลงประทุนบัตร ศาลเจ้าซาไท้จื้อ และบ้านเลขที่ 179/1 สัญญาณความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ส่วนบริเวณบ้านเลขที่ 268/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ ไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้เนื่องจากสัญญาณความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับต่ำ
คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 จุด ได้แก่ - บ่อน้ำศาลเจ้าซาไท้จื้อ - บ่อตักตะกอนทางทิศตะวันออก - บ่อรับน้ำ (Sump)	- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ทั้ง 3 สถานี พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนีตรวจวัด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
คุณภาพน้ำใต้ดิน คือ บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรุด	- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรุด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

สำนักงานโครงการ : 142/7 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

โทรศัพท์ : 02-8216655 E-mail : rapeepan@siamstone.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม : รายงานMonitor โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต

เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สยามสโตน แอ็กกริเกรท จำกัด ประทุนบัตรที่ 33182/15788