

รูปภาพ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้



รูปภาพที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2-2 ดูแล ตัด และตกแต่งต้นไม้



รูปภาพที่ 2-3 ป้ายแจ้ง “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” และ “ห้ามปีบเตร” บริเวณลานจอดรถ



รูปภาพที่ 2-4 Exhaust Fan บริเวณลานจอดรถ



รูปภาพที่ 2-5 ช่องเปิดอาคาร



รูปภาพที่ 2-6 ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ




รูปภาพที่ 2-7 สันชะลอความเร็ว




รูปภาพที่ 2-8 ป้ายเตือน ห้ามจอดรถริมถนนโดยรอบโครงการ




รูปภาพที่ 2-9 ตะแกรงดักมูลฝอยภายในโครงการ




รูปภาพที่ 2-10 ระบบ Parking Guidance ภายในโครงการ




รูปภาพที่ 2-11 ป้ายจราจร และเส้นจราจร ภายในโครงการ


	
รูปภาพที่ 2-12 ถนนอาคารทิปโก้ 1 และ 2 ที่เชื่อมโยงกัน	
	
รูปภาพที่ 2-13 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการเดินรถ ภายในโครงการ	
	
รูปภาพที่ 2-14 พื้นที่รอลีี้ยวเข้าโครงการ	
	
รูปภาพที่ 2-15 ป้ายจำกัดความเร็วภายในโครงการ	




รูปภาพที่ 2-16 แสงสว่างภายในโครงการ





รูปภาพที่ 2-17 ลานจอดรถอาคารทิปโก้ 1 และ อาคารทิปโก้ 2(เชื่อมถึงกัน)



รูปภาพที่ 2-18 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ




รูปภาพที่ 2-19 โปรแกรมควบคุมระดับน้ำในถังสำรอง Water Detector System

	
รูปภาพที่ 2-20 หลอดไฟ LED ชนิดประหยัดพลังงาน และชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง	
	
รูปภาพที่ 2-21 ผนังกระจกรับแสง	
	
รูปภาพที่ 2-22 ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน	
	
รูปภาพที่ 2-23 รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย	



รูปภาพที่ 2-24 ถึงขยะบริเวณส่วนกลาง




รูปภาพที่ 2-25 รถขยะเข้ามาเก็บขยะภายในโครงการ




รูปภาพที่ 2-26 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องขยะ



รูปภาพที่ 2-27 ตักไขมันที่ถังดักไขมัน




รูปภาพที่ 2-28 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย





รูปภาพที่ 2-29 ป้ายเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า




รูปภาพที่ 2-30 ห้รับน้ำดับเพลิงภายในโครงการ อาคาร 1 และ อาคาร 2

	
รูปภาพที่ 2-31 ป้ายชื่อสถานที่ เบอร์ติดต่อ ห้องเครื่อง	
	
รูปภาพที่ 2-32 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ (ขนาดพื้นที่ 10x10 เมตร)	
	
รูปภาพที่ 2-33 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ	
	
รูปภาพที่ 2-34 กล้องวงจรปิดภายในโครงการ	

	
รูปภาพที่ 2-35 QR Code สำหรับรับเรื่องร้องเรียน	
	
รูปภาพที่ 2-36 ลานพักผ่อนภายในโครงการ และภาพภายนอกอาคาร	
	
รูปภาพที่ 2-37 สระว่ายน้ำภายในโครงการ	
	
รูปภาพที่ 2-38 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ	



รูปภาพที่ 2-39 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2-40 เจ้าหน้าที่ ตารางเข้าประจำการ และป้ายข้อปฏิบัติ ณ สระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2-41 การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง