

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการอาคารชุดมาลัยวนา เรสซิเดนส์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ ตามแนวทางในหนังสือที่ กก 0013.2/10237 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ดังมาตรการต่อไปนี้ 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้เสนอไว้

จากการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางโครงการได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตรวจวิเคราะห์ล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2569 ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า BOD, Oil&Grease และ Sulfide เกินเกณฑ์มาตรฐาน ทางโครงการจึงได้มีการปรับปรุงระบบ และจากนั้นได้ทำการตรวจวิเคราะห์ซ้ำในพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ทางโครงการได้มีการตรวจคุณภาพน้ำใช้และน้ำดิบเพิ่มเติมทุก 6 เดือน/ครั้ง พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงผลในบทที่ 4

5.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ทางโครงการควรทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำเพิ่มเติม ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเห็นชอบเลขที่ กก 0013.2/10237 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ