

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 ก.ค. 68	105	192.00	14.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
2 ก.ค. 68	105	187.00	15.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
3 ก.ค. 68	105	224.00	13.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
4 ก.ค. 68	105	212.00	16.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
5 ก.ค. 68	105	242.00	16.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
6 ก.ค. 68	105	230.00	18.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
7 ก.ค. 68	105	286.00	19.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
8 ก.ค. 68	105	249.00	20.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
9 ก.ค. 68	105	217.00	16.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
10 ก.ค. 68	105	207.00	17.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
11 ก.ค. 68	105	236.00	18.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
12 ก.ค. 68	105	256.00	19.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
13 ก.ค. 68	105	224.00	19.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
14 ก.ค. 68	105	214.00	16.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
15 ก.ค. 68	105	169.00	17.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์

1575 3345 258.9

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
16 ก.ค. 68	105	207.00	15.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
17 ก.ค. 68	105	198.00	14.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
18 ก.ค. 68	105	159.00	16.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
19 ก.ค. 68	105	209.00	15.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
20 ก.ค. 68	105	193.00	16.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
21 ก.ค. 68	105	289.00	15.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
22 ก.ค. 68	105	270.00	16.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
23 ก.ค. 68	105	246.00	17.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
24 ก.ค. 68	105	189.00	18.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
25 ก.ค. 68	105	211.00	19.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
26 ก.ค. 68	105	172.00	18.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
27 ก.ค. 68	105	237.00	17.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
28 ก.ค. 68	105	199.00	16.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
29 ก.ค. 68	105	205.00	17.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
30 ก.ค. 68	105	190.00	18.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
31 ก.ค. 68	105	203.00	19.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	

1680 3377 273.1
3255 6722 532

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 ส.ค. 68	105	211.00	20.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
2 ส.ค. 68	105	191.00	22.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
3 ส.ค. 68	105	174.00	19.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
4 ส.ค. 68	105	186.00	23.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
5 ส.ค. 68	105	202.00	25.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
6 ส.ค. 68	105	241.00	24.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
7 ส.ค. 68	105	184.00	23.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
8 ส.ค. 68	105	194.00	26.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
9 ส.ค. 68	105	202.00	22.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
10 ส.ค. 68	105	275.00	25.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
11 ส.ค. 68	105	252.00	24.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
12 ส.ค. 68	105	214.00	26.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
13 ส.ค. 68	105	189.00	22.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
14 ส.ค. 68	105	176.00	25.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
15 ส.ค. 68	105	205.00	24.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์

1575 3096 354.4

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16 ส.ค. 68	105	216.00	25.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
17 ส.ค. 68	105	199.00	24.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
18 ส.ค. 68	105	194.00	26.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
19 ส.ค. 68	105	192.00	28.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
20 ส.ค. 68	105	192.00	23.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
21 ส.ค. 68	105	209.00	26.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
22 ส.ค. 68	105	194.00	24.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
23 ส.ค. 68	105	185.00	25.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
24 ส.ค. 68	105	208.00	24.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
25 ส.ค. 68	105	199.00	24.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
26 ส.ค. 68	105	287.00	23.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
27 ส.ค. 68	105	271.00	22.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
28 ส.ค. 68	105	380.00	24.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
29 ส.ค. 68	105	299.00	22.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
30 ส.ค. 68	105	231.00	23.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
31 ส.ค. 68	105	270.00	21.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์

1680 3726 391.6
3255 6822 746

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1 ก.ย. 68	105	235.00	22.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
2 ก.ย. 68	105	341.00	23.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
3 ก.ย. 68	105	259.00	25.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
4 ก.ย. 68	105	260.00	24.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
5 ก.ย. 68	105	243.00	22.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
6 ก.ย. 68	105	228.00	25.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
7 ก.ย. 68	105	200.00	23.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
8 ก.ย. 68	105	268.00	22.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
9 ก.ย. 68	105	192.00	23.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
10 ก.ย. 68	105	207.00	25.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
11 ก.ย. 68	105	210.00	24.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
12 ก.ย. 68	105	306.00	23.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
13 ก.ย. 68	105	291.00	22.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
14 ก.ย. 68	105	140.00	23.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	
15 ก.ย. 68	105	218.00	24.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์	

1575 3598 357.5

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16 ก.ย. 68	105	242.00	23.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
17 ก.ย. 68	105	224.00	24.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
18 ก.ย. 68	105	176.00	25.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
19 ก.ย. 68	105	206.00	24.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
20 ก.ย. 68	105	207.00	24.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
21 ก.ย. 68	105	188.00	22.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
22 ก.ย. 68	105	203.00	23.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
23 ก.ย. 68	105	247.00	25.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
24 ก.ย. 68	105	247.00	25.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
25 ก.ย. 68	105	353.00	27.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
26 ก.ย. 68	105	296.00	24.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
27 ก.ย. 68	105	292.00	26.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
28 ก.ย. 68	105	201.00	25.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
29 ก.ย. 68	105	271.00	27.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
30 ก.ย. 68	105	313.00	24.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์

1575

3666

374.4

3150

7264

731.9

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 ต.ค. 68	105	289.00	23.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
2 ต.ค. 68	105	302.00	21.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
3 ต.ค. 68	105	316.00	22.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
4 ต.ค. 68	105	313.00	24.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
5 ต.ค. 68	105	347.00	23.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
6 ต.ค. 68	105	365.00	25.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
7 ต.ค. 68	105	302.00	24.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
8 ต.ค. 68	105	238.00	23.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
9 ต.ค. 68	105	329.00	22.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
10 ต.ค. 68	105	296.00	23.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
11 ต.ค. 68	105	341.00	25.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
12 ต.ค. 68	105	292.00	24.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
13 ต.ค. 68	105	226.00	23.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
14 ต.ค. 68	105	237.00	25.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
15 ต.ค. 68	105	249.00	26.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์

1575

4442

359.9

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16 ต.ค. 68	105	324.00	24.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
17 ต.ค. 68	105	356.00	25.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
18 ต.ค. 68	105	277.00	26.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
19 ต.ค. 68	105	336.00	24.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
20 ต.ค. 68	105	278.00	25.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
21 ต.ค. 68	105	293.00	24.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
22 ต.ค. 68	105	269.00	26.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
23 ต.ค. 68	105	269.00	26.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
24 ต.ค. 68	105	263.00	25.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
25 ต.ค. 68	105	289.00	23.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
26 ต.ค. 68	105	345.00	24.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
27 ต.ค. 68	105	279.00	22.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
28 ต.ค. 68	105	249.00	23.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
29 ต.ค. 68	105	210.00	23.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
30 ต.ค. 68	105	273.00	25.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
31 ต.ค. 68	105	180.00	24.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์

1680
4490
396.7

3255
8932
756.6

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำต้น (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 พ.ย. 68	105	288.00	22.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
2 พ.ย. 68	105	185.00	23.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
3 พ.ย. 68	105	220.00	24.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
4 พ.ย. 68	105	274.00	22.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
5 พ.ย. 68	105	256.00	21.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
6 พ.ย. 68	105	208.00	23.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
7 พ.ย. 68	105	255.00	21.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
8 พ.ย. 68	105	259.00	20.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
9 พ.ย. 68	105	290.00	21.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
10 พ.ย. 68	105	278.00	20.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
11 พ.ย. 68	105	281.00	23.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
12 พ.ย. 68	105	324.00	22.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
13 พ.ย. 68	105	268.00	21.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
14 พ.ย. 68	105	367.00	20.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
15 พ.ย. 68	105	246.00	23.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์

1575 3999 333.5

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16 พ.ย. 68	105	256.00	22.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
17 พ.ย. 68	105	325.00	21.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
18 พ.ย. 68	105	341.00	23.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
19 พ.ย. 68	105	296.00	22.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
20 พ.ย. 68	105	274.00	23.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
21 พ.ย. 68	105	244.00	20.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
22 พ.ย. 68	105	256.00	22.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
23 พ.ย. 68	105	284.00	23.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
24 พ.ย. 68	105	283.00	25.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
25 พ.ย. 68	105	261.00	23.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
26 พ.ย. 68	105	291.00	22.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
27 พ.ย. 68	105	284.00	24.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
28 พ.ย. 68	105	319.00	25.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
29 พ.ย. 68	105	343.00	26.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
30 พ.ย. 68	105	315.00	26.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์

1575 4372 354.1
3150 8371 687.6

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 ธ.ค. 68	105	327.00	24.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
2 ธ.ค. 68	105	330.00	22.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
3 ธ.ค. 68	105	279.00	23.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
4 ธ.ค. 68	105	290.00	22.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
5 ธ.ค. 68	105	328.00	21.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
6 ธ.ค. 68	105	313.00	22.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
7 ธ.ค. 68	105	311.00	24.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
8 ธ.ค. 68	105	346.00	23.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
9 ธ.ค. 68	105	292.00	26.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
10 ธ.ค. 68	105	329.00	24.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
11 ธ.ค. 68	105	300.00	23.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
12 ธ.ค. 68	105	276.00	22.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
13 ธ.ค. 68	105	272.00	20.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
14 ธ.ค. 68	105	269.00	23.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
15 ธ.ค. 68	105	297.00	24.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16 ธ.ค. 68	105	273.00	22.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
17 ธ.ค. 68	105	272.00	21.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
18 ธ.ค. 68	105	264.00	23.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
19 ธ.ค. 68	105	242.00	22.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
20 ธ.ค. 68	105	284.00	23.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
21 ธ.ค. 68	105	345.00	21.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
22 ธ.ค. 68	105	367.00	22.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
23 ธ.ค. 68	105	316.00	23.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
24 ธ.ค. 68	105	362.00	24.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
25 ธ.ค. 68	105	335.00	22.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
26 ธ.ค. 68	105	304.00	23.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
27 ธ.ค. 68	105	327.00	23.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
28 ธ.ค. 68	105	334.00	24.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
29 ธ.ค. 68	105	351.00	21.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
30 ธ.ค. 68	105	358.00	23.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์
31 ธ.ค. 68	105	349.00	22.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		พงษ์พันธ์

1680 5083 365.3
3255 9642 715.9

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกการตรวจสอบงัดดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (Villa)

Month: July-25

No	Location	Type					Condition			Defect		Detail	Remark
		Dry Chemical	Co2	Foam	Fireade	Blanket	Recharge	Ready	Overcharge	Yes	No		
1	Villa 1	✓						✓			✓		
2	Villa 2	✓						✓			✓		
3	Villa 3	✓						✓			✓		
4	Villa 5	✓						✓			✓		
5	Villa 6	✓						✓			✓		
6	Villa 7	✓						✓			✓		
7	Villa 8	✓						✓			✓		
8	Villa 9	✓						✓			✓		
9	Villa 10	✓						✓			✓		
10	Villa 11	✓						✓			✓		
11	Villa 12				✓			✓			✓		
12	Villa 14				✓			✓			✓		
13	Villa 15				✓			✓			✓		
14	Villa 16	✓						✓			✓		
15	Villa 17	✓						✓			✓		
16	Villa 18	✓						✓			✓		
17	Villa 19	✓						✓			✓		
18	Villa 20	✓						✓			✓		
19	Villa 21	✓						✓			✓		
20	Villa 22	✓						✓			✓		
21	Villa 23	✓						✓			✓		
22	Villa 24	✓						✓			✓		
23	Villa 25	✓						✓			✓		
24	Villa 26	✓						✓			✓		
25	Villa 27	✓						✓			✓		
26	Villa 28	✓						✓			✓		
27	Villa 29	✓						✓			✓		
28	Villa 30	✓						✓			✓		
29	Villa 31	✓						✓			✓		
30	Villa 32	✓						✓			✓		
31	Villa 33	✓						✓			✓		
32	Villa 34	✓						✓			✓		
33	Villa 35	✓						✓			✓		
34	Villa 36	✓						✓			✓		
35	Villa 37	✓						✓			✓		
36	Villa 38	✓						✓			✓		
37	Villa 39	✓						✓			✓		
38	Villa 40	✓						✓			✓		
39	Villa 41	✓						✓			✓		
40	Villa 42	✓						✓			✓		
41	Villa 43	✓						✓			✓		
42	Villa 88	✓						✓			✓		refill

42	Villa 88	✓					✓			✓		
43	Villa 45				✓		✓			✓		
44	Villa 46	✓					✓			✓		
45	Villa 47	✓					✓			✓		
46	Villa 48	✓					✓			✓		
47	Villa 49	✓					✓			✓		
48	Villa 50				✓		✓			✓		
49	Villa 51	✓					✓			✓		
50	Villa 52	✓					✓			✓		
51	Villa 53	✓					✓			✓		
52	Villa 54	✓					✓			✓		
53	Villa 55	✓					✓			✓		
54	Villa 56				✓		✓			✓		
55	Villa 57	✓					✓			✓		
56	Villa 58	✓					✓			✓		
57	Villa 59	✓					✓			✓		
58	Villa 60	✓					✓			✓		
59	Villa 61	✓					✓			✓		
60	Villa 62	✓					✓			✓		
61	Villa 63	✓					✓			✓		
62	Villa 64	✓					✓			✓		
63	Villa 65	✓					✓			✓		
64	Villa 66	✓					✓			✓		
65	Villa 67	✓					✓			✓		
66	Villa 68	✓					✓			✓		
67	Villa 69	✓					✓			✓		
68	Villa 71	✓					✓			✓		
69	Villa 74	✓					✓			✓		
70	Villa 75	✓					✓			✓		
71	Villa 79				✓		✓			✓		
72	Villa 81	✓					✓			✓		
73	Villa 83	✓					✓			✓		
74	Villa 86				✓		✓			✓		
75	Villa 91	✓					✓			✓		
76	Villa 96	✓					✓			✓		
77	Villa 98	✓					✓			✓		

Prepared by Mr. Chainaphon Damrit/LPS

Acknowledged by _____/LPM

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (BOH)													
													Month: July-25
No	Location	Type					Condition			Defect		Detail	Remark
		Dry Chemical	Co2	Foam	Fireade	BF200	Blanket	Recharge	Ready	Overcharge	Yes		
1	Pier				✓			✓			✓		
2	Security hut				✓			✓			✓		refill
3	Ban chailay 1				✓			✓			✓		
4	Ban chailay 2				✓			✓			✓		
5	Ban chailay 3+4				✓			✓			✓		
6	Ban chailay 5+6				✓			✓			✓		
7	Ban chailay 7+8				✓			✓			✓		
8	Purchasing office				✓			✓			✓		
9	Dry store				✓			✓			✓		
10	Accounting office				✓			✓			✓		
11	Canteen Kitchen			✓			✓	✓			✓		
12	Human resource				✓			✓			✓		
13	Housekeeping				✓			✓			✓		
14	Canteen gas store 1	✓						✓			✓		15 Pound
	Canteen gas store 2	✓						✓			✓		15 Pound
15	ENG carpenter room				✓			✓			✓		
16	ENG work shop 1				✓			✓			✓		
17	ENG work shop 2				✓			✓			✓		
18	Fire pump				✓			✓			✓		
19	Pump room				✓			✓			✓		
20	Eng meeting room				✓			✓			✓		
21	MDB Room				✓			✓			✓		
22	Generator 1				✓			✓			✓		
23	Generator 2				✓			✓					
24	Generator 3				✓			✓			✓		
25	Multipropose Sala				✓			✓			✓		
26	IT office					✓		✓			✓		
	IT office				✓			✓			✓		
27	Meeting room				✓			✓			✓		
28	Spa reception				✓			✓			✓		
29	Spa changing room				✓			✓			✓		
30	Spa store				✓			✓			✓		
31	Spa treatment walk way				✓			✓			✓		
32	Spa Lily room				✓			✓			✓		
33	Gym							✓			✓		
34	Naka retail				✓			✓			✓		
35	Kids room				✓			✓			✓		
36	Rum Chapel	✓						✓			✓		
37	Rum Chapel gas store 1	✓						✓			✓		15 Pound
38	Rum Chapel gas store 2	✓						✓			✓		15 Pound
39	Pool Hut				✓			✓			✓		
40	Beverage Store				✓			✓			✓		
41	Tonsai bar				✓			✓			✓		
42	Tonsai kitchen			✓			✓	✓			✓		
43	Tonsai gas store 1	✓						✓			✓		15 Pound
44	Tonsai gas store 2	✓						✓			✓		15 Pound
45	Water sport				✓			✓			✓		
46	Libraly	✓						✓			✓		
47	Sala pool				✓			✓			✓		
48	Z bar				✓			✓			✓		
49	Electrical room V.19-20				✓			✓			✓		
50	Electrical room opposite V.41	✓						✓			✓		
51	Electrical room opposite V.67	✓						✓			✓		
52	Electrical room V.30-31				✓			✓			✓		
53	Smoking Area				✓			✓			✓		

FIRE CABINET CHECKLIST

Month: Jul-25

No	Update Photos	Photos	Location	fire equipment									Remark
				หัวจ่ายน้ำ	ที่เปิดวาล์วน้ำ	สายฉีดแบบพอลิไธรม	หัวฉีดน้ำ	รอมหัวและซิล	ตู้	กระบอก	ขวาน	พื้นที่	
1			Back of house.	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2			Back of Engineering building	No	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.The hydrant was broken
3			Nearest the meeting building	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4			Entrance to Villa 1-7.	✓	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5			Between Villa 30-31	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6			Between Villa 19-20.	✓	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	1. There is an obstacle. /Engineering
7			Opposite villa 41	✓	1	2	1	✓	✓	✓	✓	✓	1.The cabinet has a little rust.

8			Between Villa 48-49	√	1	2	1	√	√	√	√	√	
9			Between Villa 58-59	√	1	2	2	√	√	√	√	√	
10	 	 	Back of Villa 78	√	1	2	√	√	√	√	√	√	
11	 	 	Front Store gas Tonsai restaurant	√	1	2	√	√	√	√	√	√	

Prepared by Mr.Chainaphon Damrit (LPS)

Acknowledged by Mr. Kaweewat Kaminsin / LPM

[illegible]

Month: Jul-25

FIRE HOSE CABINET & HYDRANT CHECK LIST												
No.	Location	fire equipment								Photos	Status	Remark
		หัวจ่ายน้ำ	ที่เปิดวาล์วน้ำ	สายฉีด	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	สภาพตู้	กระจก	ขวาน			
1	Receiving area	OK	-	-	-	-	-	-	-			
2	Behind Canteen	OK	-	✓	✓	✗	✗	✓	✓			The fire cabinet has rusted.
3	Behind Building Management	OK	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓			The fire cabinet has rusted and the glass is broken.

Checked by Ms. Jeerapa / OH&S S

Acknowledged by _____/LPM

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (Villa)

Month: August-25

No	Location	Type					Condition			Defect		Detail	Remark
		Dry Chemical	Co2	Foam	Fireade	Blanket	Recharge	Ready	Overcharge	Yes	No		
1	Villa 1	✓						✓			✓		
2	Villa 2	✓						✓			✓		
3	Villa 3	✓						✓			✓		
4	Villa 5	✓						✓			✓		
5	Villa 6	✓						✓			✓		
6	Villa 7	✓						✓			✓		
7	Villa 8	✓						✓			✓		
8	Villa 9	✓						✓			✓		
9	Villa 10	✓						✓			✓		
10	Villa 11	✓						✓			✓		
11	Villa 12				✓			✓			✓		
12	Villa 14				✓			✓			✓		
13	Villa 15				✓			✓			✓		
14	Villa 16	✓						✓			✓		
15	Villa 17	✓						✓			✓		
16	Villa 18	✓						✓			✓		
17	Villa 19	✓						✓			✓		
18	Villa 20	✓						✓			✓		
19	Villa 21	✓						✓			✓		
20	Villa 22	✓						✓			✓		
21	Villa 23	✓						✓			✓		
22	Villa 24	✓						✓			✓		
23	Villa 25	✓						✓			✓		
24	Villa 26	✓						✓			✓		
25	Villa 27	✓						✓			✓		
26	Villa 28	✓						✓			✓		
27	Villa 29	✓						✓			✓		
28	Villa 30	✓						✓			✓		
29	Villa 31	✓						✓			✓		
30	Villa 32	✓						✓			✓		
31	Villa 33	✓						✓			✓		
32	Villa 34	✓						✓			✓		
33	Villa 35	✓						✓			✓		
34	Villa 36	✓						✓			✓		
35	Villa 37	✓						✓			✓		
36	Villa 38	✓						✓			✓		
37	Villa 39	✓						✓			✓		
38	Villa 40	✓						✓			✓		
39	Villa 41	✓						✓			✓		
40	Villa 42	✓						✓			✓		
41	Villa 43	✓						✓			✓		
42	Villa 88	✓						✓			✓		refill
	Villa 88	✓						✓			✓		
43	Villa 45				✓			✓			✓		
44	Villa 46	✓						✓			✓		
45	Villa 47	✓						✓			✓		
46	Villa 48	✓						✓			✓		
47	Villa 49	✓						✓			✓		

48	Villa 50	✓			✓			✓			✓		
49	Villa 51	✓			✓			✓			✓		
50	Villa 52	✓			✓			✓			✓		
51	Villa 53	✓			✓			✓			✓		
52	Villa 54	✓			✓			✓			✓		
53	Villa 55	✓			✓			✓			✓		
54	Villa 56	✓			✓			✓			✓		
55	Villa 57	✓			✓			✓			✓		
56	Villa 58	✓			✓			✓			✓		
57	Villa 59	✓			✓			✓			✓		
58	Villa 60	✓			✓			✓			✓		
59	Villa 61	✓			✓			✓			✓		
60	Villa 62	✓			✓			✓			✓		
61	Villa 63	✓			✓			✓			✓		
62	Villa 64	✓			✓			✓			✓		
63	Villa 65	✓			✓			✓			✓		
64	Villa 66	✓			✓			✓			✓		
65	Villa 67	✓			✓			✓			✓		
66	Villa 68	✓			✓			✓			✓		
67	Villa 69	✓			✓			✓			✓		
68	Villa 71	✓			✓			✓			✓		
69	Villa 74	✓			✓			✓			✓		
70	Villa 75	✓			✓			✓			✓		
71	Villa 79	✓			✓			✓			✓		
72	Villa 81	✓			✓			✓			✓		
73	Villa 83	✓			✓			✓			✓		
74	Villa 86	✓			✓			✓			✓		
75	Villa 91	✓			✓			✓			✓		
76	Villa 96	✓			✓			✓			✓		
77	Villa 98	✓			✓			✓			✓		

Prepared by Mr. Chainaphon Damrit/LPS

Acknowledged by _____/LPM

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (BOH)

Month: August-25

No	Location	Type						Condition			Defect		Detail	Remark
		Dry Chemical	Co2	Foam	Fireade	BF200	Blanket	Recharge	Ready	Overcharge	Yes	No		
1	Pier	✓			✓			✓				✓		
2	Security hut	✓			✓			✓				✓		refill
3	Ban chailay 1	✓			✓			✓				✓		
4	Ban chailay 2	✓			✓			✓				✓		
5	Ban chailay 3+4	✓			✓			✓				✓		
6	Ban chailay 5+6	✓			✓			✓				✓		
7	Ban chailay 7+8	✓			✓			✓				✓		
8	Purchasing office	✓			✓			✓				✓		
9	Dry store	✓			✓			✓				✓		
10	Accounting office	✓			✓			✓				✓		
11	Canteen Kitchen	✓			✓		✓	✓				✓		
12	Human resource	✓		✓	✓			✓				✓		
13	Housekeeping	✓			✓			✓				✓		
14	Canteen gas store 1	✓			✓			✓				✓		15 Pound
	Canteen gas store 2	✓			✓			✓				✓		15 Pound
15	ENG carpenter room	✓			✓			✓				✓		
16	ENG work shop 1	✓			✓			✓				✓		
17	ENG work shop 2	✓			✓			✓				✓		
18	Fire pump	✓			✓			✓				✓		
19	Pump room	✓			✓			✓				✓		
20	Eng meeting room	✓			✓			✓				✓		
21	MDB Room	✓			✓			✓				✓		
22	Generator 1	✓			✓			✓				✓		
23	Generator 2	✓			✓			✓				✓		
24	Generator 3	✓			✓			✓				✓		
25	Multipropose Sala	✓			✓			✓				✓		
26	IT office	✓			✓	✓		✓				✓		
	IT office	✓			✓			✓				✓		
27	Meeting room	✓			✓			✓				✓		
28	Spa reception	✓			✓			✓				✓		
29	Spa changing room	✓			✓			✓				✓		
30	Spa store	✓			✓			✓				✓		
31	Spa treatment walk way	✓			✓			✓				✓		
32	Spa Lily room	✓			✓			✓				✓		
33	Gym	✓			✓			✓				✓		
34	Naka retail	✓			✓			✓				✓		
35	Kids room	✓			✓			✓				✓		
36	Rum Chapel	✓			✓			✓				✓		
37	Rum Chapel gas store 1	✓			✓			✓				✓		15 Pound
38	Rum Chapel gas store 2	✓			✓			✓				✓		15 Pound
39	Pool Hut	✓			✓			✓				✓		
40	Beverage Store	✓			✓			✓				✓		
41	Tonsai bar	✓			✓			✓				✓		
42	Tonsai kitchen	✓		✓	✓			✓				✓		
		✓			✓		✓	✓				✓		
43	Tonsai gas store 1	✓			✓			✓				✓		15 Pound
44	Tonsai gas store 2	✓			✓			✓				✓		15 Pound
45	Water sport	✓			✓			✓				✓		
46	Libraly	✓			✓			✓				✓		
47	Sala pool	✓			✓			✓				✓		
48	Z bar	✓			✓			✓				✓		
89	Electrical room V.19-20	✓			✓			✓				✓		
50	Electrical room opposite V.41	✓			✓			✓				✓		
51	Electrical room opposite V.67	✓			✓			✓				✓		
52	Electrical room V.30-31	✓			✓			✓				✓		
53	Smoking Area	✓			✓			✓				✓		

Prepared by Mr. Naruedom Na Thalang/LPO

Acknowledged by _____/LPM

FIRE CABINET CHECKLIST

Month: August-25

No	Update Photos	Photos	Location	Fire equipment										Remark
				หัวจ่ายน้ำ	ที่เปิดวาล์วน้ำ	สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอกช่วยและซิล	ตู้	กระบอก	ขวาน	พื้นที่		
1			Back of house.	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2			Back of Engineering building	No	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.The hydrant was broken	
3			Nearest the meeting building	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4			Entrance to Villa 1-7.	✓	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5			Between Villa 30-31	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6			Between Villa 19-20.	✓	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	1. There is an obstacle. /Engineering	
7			Opposite villa 41	✓	1	2	1	✓	✓	✓	✓	✓	1.The cabinet has a little rust.	
8			Between Villa 48-49	✓	1	2	1	✓	✓	✓	✓	✓		

9		Between Villa 58-59	✓	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Back of Villa 78	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Front Store gas Tonsai restaurant	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Prepared by Mr.Chainaphon Damrit (LPS)

Acknowledged by Mr. Kaweewat Kaminsin / LPM

[illegible]

FIRE HOSE CABINET & HYDRANT CHECK LIST												
No.	Location	fire equipment								Photos	Status	Remark
		หัวจ่ายน้ำ	ที่เปิดวาล์วน้ำ	สายฉีด	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	สภาพตู้	กระจก	ขวาน			
1	Receiving area	OK	-	-	-	-	-	-	-			
2	Behind Canteen	OK	-	✓	✓	✕	✕	✓	✓			The fire cabinet has rusted.
3	Behind Building Management	OK	✓	✓	✕	✕	✕	✕	✓			The fire cabinet has rusted and the glass is broken.

Checked by Ms. Jeerapa / OH&S S

Acknowledged by _____/LPM

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (Villa)

Month: September-25

No	Location	Type					Condition			Defect		Detail	Remark
		Dry Chemical	Co2	Foam	Fireade	Blanket	Recharge	Ready	Overcharge	Yes	No		
1	Villa 1	✓						✓			✓		
2	Villa 2	✓						✓			✓		
3	Villa 3	✓						✓			✓		
4	Villa 5	✓						✓			✓		
5	Villa 6	✓						✓			✓		
6	Villa 7	✓						✓			✓		
7	Villa 8	✓						✓			✓		
8	Villa 9	✓						✓			✓		
9	Villa 10	✓						✓			✓		
10	Villa 11	✓						✓			✓		
11	Villa 12				✓			✓			✓		
12	Villa 14				✓			✓			✓		
13	Villa 15				✓			✓			✓		
14	Villa 16	✓						✓			✓		
15	Villa 17	✓						✓			✓		
16	Villa 18	✓						✓			✓		
17	Villa 19	✓						✓			✓		
18	Villa 20	✓						✓			✓		
19	Villa 21	✓						✓			✓		
20	Villa 22	✓						✓			✓		
21	Villa 23	✓						✓			✓		
22	Villa 24	✓						✓			✓		
23	Villa 25	✓						✓			✓		
24	Villa 26	✓						✓			✓		
25	Villa 27	✓						✓			✓		
26	Villa 28	✓						✓			✓		
27	Villa 29	✓						✓			✓		
28	Villa 30	✓						✓			✓		
29	Villa 31	✓						✓			✓		
30	Villa 32	✓						✓			✓		
31	Villa 33	✓						✓			✓		
32	Villa 34	✓						✓			✓		
33	Villa 35	✓						✓			✓		
34	Villa 36	✓						✓			✓		
35	Villa 37	✓						✓			✓		
36	Villa 38	✓						✓			✓		
37	Villa 39	✓						✓			✓		
38	Villa 40	✓						✓			✓		
39	Villa 41	✓						✓			✓		
40	Villa 42	✓						✓			✓		
41	Villa 43	✓						✓			✓		
42	Villa 88	✓						✓			✓		
	Villa 88	✓						✓			✓		
43	Villa 45				✓			✓			✓		
44	Villa 46	✓						✓			✓		
45	Villa 47	✓						✓			✓		
46	Villa 48	✓						✓			✓		
47	Villa 49	✓						✓			✓		

48	Villa 50	✓			✓			✓			✓		
49	Villa 51	✓			✓			✓			✓		
50	Villa 52	✓			✓			✓			✓		
51	Villa 53	✓			✓			✓			✓		
52	Villa 54	✓			✓			✓			✓		
53	Villa 55	✓			✓			✓			✓		
54	Villa 56	✓			✓			✓			✓		
55	Villa 57	✓			✓			✓			✓		
56	Villa 58	✓			✓			✓			✓		
57	Villa 59	✓			✓			✓			✓		
58	Villa 60	✓			✓			✓			✓		
59	Villa 61	✓			✓			✓			✓		
60	Villa 62	✓			✓			✓			✓		
61	Villa 63	✓			✓			✓			✓		
62	Villa 64	✓			✓			✓			✓		
63	Villa 65	✓			✓			✓			✓		
64	Villa 66	✓			✓			✓			✓		
65	Villa 67	✓			✓			✓			✓		
66	Villa 68	✓			✓			✓			✓		
67	Villa 69	✓			✓			✓			✓		
68	Villa 71	✓			✓			✓			✓		
69	Villa 74	✓			✓			✓			✓		
70	Villa 75	✓			✓			✓			✓		
71	Villa 79	✓			✓			✓			✓		
72	Villa 81	✓			✓			✓			✓		
73	Villa 83	✓			✓			✓			✓		
74	Villa 86	✓			✓			✓			✓		
75	Villa 91	✓			✓			✓			✓		
76	Villa 96	✓			✓			✓			✓		
77	Villa 98	✓			✓			✓			✓		

Prepared by Mr. Chainaphon Damrit/LPS

Acknowledged by _____/LPM

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (BOH)

Month: September-25

No	Location	Type						Condition			Defect		Detail	Remark
		Dry Chemical	Co2	Foam	Fireade	BF200	Blanket	Recharge	Ready	Overcharge	Yes	No		
1	Pier				✓			✓				✓		
2	Security hut				✓			✓				✓		refill
3	Ban chailay 1				✓			✓				✓		
4	Ban chailay 2				✓			✓				✓		
5	Ban chailay 3+4				✓			✓				✓		
6	Ban chailay 5+6				✓			✓				✓		
7	Ban chailay 7+8				✓			✓				✓		
8	Purchasing office				✓			✓				✓		
9	Dry store				✓			✓				✓		
10	Accounting office				✓			✓				✓		
11	Canteen Kitchen				✓		✓	✓				✓		
12	Human resource			✓	✓			✓				✓		
13	Housekeeping				✓			✓				✓		
14	Canteen gas store 1	✓			✓			✓				✓		15 Pound
	Canteen gas store 2	✓			✓			✓				✓		15 Pound
15	ENG carpenter room				✓			✓				✓		
16	ENG work shop 1				✓			✓				✓		
17	ENG work shop 2				✓			✓				✓		
18	Fire pump				✓			✓				✓		
19	Pump room				✓			✓				✓		
20	Eng meeting room				✓			✓				✓		
21	MDB Room				✓			✓				✓		
22	Generator 1				✓			✓				✓		
23	Generator 2				✓			✓				✓		
24	Generator 3				✓			✓				✓		
25	Multipropose Sala				✓			✓				✓		
26	IT office				✓	✓		✓				✓		
	IT office				✓			✓				✓		
27	Meeting room				✓			✓				✓		
28	Spa reception				✓			✓				✓		
29	Spa changing room				✓			✓				✓		
30	Spa store				✓			✓				✓		
31	Spa treatment walk way				✓			✓				✓		
32	Spa Lily room				✓			✓				✓		
33	Gym	✓			✓			✓				✓		
34	Naka retail				✓			✓				✓		
35	Kids room				✓			✓				✓		
36	Rum Chapel	✓			✓			✓				✓		
37	Rum Chapel gas store 1	✓			✓			✓				✓		15 Pound
38	Rum Chapel gas store 2	✓			✓			✓				✓		15 Pound
39	Rum Chapel Kitchen			✓	✓			✓				✓		
40	Pool Hut				✓			✓				✓		
41	Beverage Store				✓			✓				✓		
42	Tonsai bar				✓			✓				✓		
43	Tonsai kitchen			✓	✓			✓				✓		
							✓	✓				✓		
44	Tonsai gas store 1	✓			✓			✓				✓		15 Pound
45	Tonsai gas store 2	✓			✓			✓				✓		15 Pound
46	Water sport				✓			✓				✓		
47	Libraly	✓			✓			✓				✓		
48	Sala pool				✓			✓				✓		
49	Z bar				✓			✓				✓		
50	Electrical room V.19-20				✓			✓				✓		
51	Electrical room opposite V.41	✓			✓			✓				✓		
52	Electrical room opposite V.67	✓			✓			✓				✓		
53	Electrical room V.30-31				✓			✓				✓		
54	Smoking Area				✓			✓				✓		

Prepared by Mr. Naruedom Na Thalang/LPO

Acknowledged by _____/LPM

FIRE CABINET CHECKLIST

Month: September-25

No	Update Photos	Photos	Location	Fire equipment										Remark
				หัวจ่ายน้ำ	ที่เปิดวาล์วน้ำ	สายฉีดแบบพ่นฝอย	หัวฉีดน้ำ	รอกน้ำและถัง	ถัง	กระบอก	ขวาน	พื้นที่		
1			Back of house.	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2			Back of Engineering building	No	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.The hydrant was broken	
3			Nearest the meeting building	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4			Entrance to Villa 1-7.	✓	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5			Between Villa 30-31	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6			Between Villa 19-20.	✓	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	1. There is an obstacle. /Engineering	
7			Opposite villa 41	✓	1	2	1	✓	✓	✓	✓	✓	1.The cabinet has a little rust.	
8			Between Villa 48-49	No	1	2	1	✓	✓	✓	✓	✓	The cover of the hydrant can hard open	

9			Between Villa 58-59	✓	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
10			Back of Villa 78	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11			Front Store gas Tonsai restaurant	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Prepared by Mr.Kritsanapong Kayee (LPO)

Acknowledged by Mr. Kaweewat Kaminsin / LPM

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (Star Home)

Month: September-25

[illegible]

FIRE HOSE CABINET & HYDRANT CHECK LIST												
No.	Location	fire equipment								Photos	Status	Remark
		หัวจ่ายน้ำ	ที่เปิดวาล์วน้ำ	สายฉีด	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	สภาพตู้	กระจก	ขวาน			
1	Receiving area	OK	-	-	-	-	-	-	-			
2	Behind Canteen	OK	-	✓	✓	✕	✕	✓	✓			The fire cabinet has rusted.
3	Behind Building Management	OK	✓	✓	✕	✕	✕	✕	✓			The fire cabinet has rusted and the glass is broken.

Checked by Ms. Jeerapa / OH&S S

Acknowledged by _____/LPM

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (Villa)

Month: October-25

No	Location	Type					Condition			Defect		Detail	Remark
		Dry Chemical	Co2	Foam	Fireade	Blanket	Recharge	Ready	Overcharge	Yes	No		
1	Villa 1	✓						✓			✓		
2	Villa 2	✓						✓			✓		
3	Villa 3	✓						✓			✓		
4	Villa 5	✓						✓			✓		
5	Villa 6	✓						✓			✓		
6	Villa 7	✓						✓			✓		
7	Villa 8	✓						✓			✓		
8	Villa 9	✓						✓			✓		
9	Villa 10	✓						✓			✓		
10	Villa 11	✓						✓			✓		
11	Villa 12				✓			✓			✓		
12	Villa 14				✓			✓			✓		
13	Villa 15				✓			✓			✓		
14	Villa 16	✓						✓			✓		
15	Villa 17	✓						✓			✓		
16	Villa 18	✓						✓			✓		
17	Villa 19	✓						✓			✓		
18	Villa 20	✓						✓			✓		
19	Villa 21	✓						✓			✓		
20	Villa 22	✓						✓			✓		
21	Villa 23	✓						✓			✓		
22	Villa 24	✓						✓			✓		
23	Villa 25	✓						✓			✓		
24	Villa 26	✓						✓			✓		
25	Villa 27	✓						✓			✓		
26	Villa 28	✓						✓			✓		
27	Villa 29	✓						✓			✓		
28	Villa 30	✓						✓			✓		
29	Villa 31	✓						✓			✓		
30	Villa 32	✓						✓			✓		
31	Villa 33	✓						✓			✓		
32	Villa 34	✓						✓			✓		
33	Villa 35	✓						✓			✓		
34	Villa 36	✓						✓			✓		
35	Villa 37	✓						✓			✓		
36	Villa 38	✓						✓			✓		
37	Villa 39	✓						✓			✓		
38	Villa 40	✓						✓			✓		
39	Villa 41	✓						✓			✓		
40	Villa 42	✓						✓			✓		
41	Villa 43	✓						✓			✓		
42	Villa 88	✓						✓			✓		
	Villa 88	✓						✓			✓		
43	Villa 45				✓			✓			✓		
44	Villa 46	✓						✓			✓		
45	Villa 47	✓						✓			✓		
46	Villa 48	✓						✓			✓		
47	Villa 49	✓						✓			✓		

48	Villa 50	✓			✓			✓			✓		
49	Villa 51	✓			✓			✓			✓		
50	Villa 52	✓			✓			✓			✓		
51	Villa 53	✓			✓			✓			✓		
52	Villa 54	✓			✓			✓			✓		
53	Villa 55	✓			✓			✓			✓		
54	Villa 56	✓			✓			✓			✓		
55	Villa 57	✓			✓			✓			✓		
56	Villa 58	✓			✓			✓			✓		
57	Villa 59	✓			✓			✓			✓		
58	Villa 60	✓			✓			✓			✓		
59	Villa 61	✓			✓			✓			✓		
60	Villa 62	✓			✓			✓			✓		
61	Villa 63	✓			✓			✓			✓		
62	Villa 64	✓			✓			✓			✓		
63	Villa 65	✓			✓			✓			✓		
64	Villa 66	✓			✓			✓			✓		
65	Villa 67	✓			✓			✓			✓		
66	Villa 68	✓			✓			✓			✓		
67	Villa 69	✓			✓			✓			✓		
68	Villa 71	✓			✓			✓			✓		
69	Villa 74	✓			✓			✓			✓		
70	Villa 75	✓			✓			✓			✓		
71	Villa 79	✓			✓			✓			✓		
72	Villa 81	✓			✓			✓			✓		
73	Villa 83	✓			✓			✓			✓		
74	Villa 86	✓			✓			✓			✓		
75	Villa 91	✓			✓			✓			✓		
76	Villa 96	✓			✓			✓			✓		
77	Villa 98	✓			✓			✓			✓		

Prepared by Mr. Chainaphon Damrit/LPS

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (BOH)

Month: October-25

No	Location	Type						Condition			Defect		Detail	Remark
		Dry Chemical	Co2	Foam	Fireade	FM200	Blanket	Recharge	Ready	Overcharge	Yes	No		
1	Pier				✓			✓				✓		
2	Security hut	✓			✓			✓				✓		
3	Ban chailay 2				✓			✓				✓		
4	Ban chailay 3+4	✓			✓			✓				✓		
5	Ban chailay 5+6	✓			✓			✓				✓		
6	Ban chailay 7+8				✓			✓				✓		
7	Purchasing office				✓			✓				✓		
8	Dry store				✓			✓				✓		
9	Accounting office				✓			✓				✓		
10	Canteen Kitchen				✓		✓	✓				✓		
11	Human resource				✓			✓				✓		
12	Housekeeping				✓			✓				✓		
13	Canteen gas store 1	✓			✓			✓				✓		
	Canteen gas store 2	✓			✓			✓				✓		15 Pound
14	ENG carpenter room				✓			✓				✓		15 Pound
15	ENG work shop 1				✓			✓				✓		
16	ENG work shop 2				✓			✓				✓		
17	Fire pump				✓			✓				✓		
18	Pump room				✓			✓				✓		
19	Eng meeting room				✓			✓				✓		
20	MDB Room				✓			✓				✓		
21	Generator 1				✓			✓				✓		
22	Generator 2				✓			✓				✓		
23	Generator 3				✓			✓				✓		
24	Multipropose Sala				✓			✓				✓		
25	IT office				✓	✓		✓				✓		
	IT office				✓			✓				✓		
26	Meeting room				✓			✓				✓		
27	Spa reception				✓			✓				✓		
28	Spa changing room				✓			✓				✓		
29	Spa store				✓			✓				✓		
30	Spa treatment walk way				✓			✓				✓		
31	Spa Lily room				✓			✓				✓		
32	Gym				✓			✓				✓		
33	Naka retail				✓			✓				✓		
34	Kids room				✓			✓				✓		
35	Rum Chapel	✓			✓			✓				✓		
36	Rum Chapel gas store 1	✓			✓			✓				✓		
37	Rum Chapel gas store 2	✓			✓			✓				✓		15 Pound
38	Rum Chapel Kitchen			✓	✓			✓				✓		15 Pound
39	Pool Hut				✓									
40	Beverage Store				✓			✓				✓		
41	Tonsai bar				✓			✓				✓		
42	Tonsai gas store 1	✓			✓			✓				✓		
	Tonsai gas store 2	✓			✓			✓				✓		
43	Water sport	✓			✓			✓				✓		15 Pound
44	Libraly				✓			✓				✓		15 Pound
45	Sala pool	✓			✓			✓				✓		
46	Z bar				✓			✓				✓		
47	Electrical room V.19-20	✓			✓			✓				✓		
48	Electrical room opposite V.41	✓			✓			✓				✓		
49	Electrical room opposite V.67	✓			✓			✓				✓		
50	Electrical room V.30-31	✓			✓			✓				✓		
51	Smoking Area				✓			✓				✓		
52	Iyara kitchen			✓	✓		✓	✓				✓		
53	Bakery kitchen				✓		✓	✓				✓		
	Tonsai kitchen				✓	✓	✓	✓				✓		

Prepared by Mr. Naruedom Na Thalang/LPO

FIRE CABINET CHECKLIST

Month: October-25

No	Update Photos	Photos	Location	Fire equipment										Remark
				น้ำยาฆ่า ไฟ	ถังดับ เพลิง	สายฉีด น้ำ	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	
1			Back of house.	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2			Back of Engineering building	No	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.The hydrant was broken
3			Nearest the meeting building	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4			Entrance to Villa 1-7.	No	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.The cover opener of the hydrant was damaged
5			Between Villa 30-31	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6			Between Villa 19-20.	✓	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1. There is an obstacle. /Engineering
7			Opposite villa 41	✓	1	2	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.The cabinet has a little rust.
8			Between Villa 48-49	No	1	2	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	The cover of the hydrant can hard open

9		Between Villa 58-59	✓	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Back of Villa 78	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Front Store gas Tonsai restaurant	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Prepared by Mr.Kritsanapong Kayee (LPO)

Month: October-25

[illegible]

FIRE HOSE CABINET & HYDRANT CHECK LIST												
No.	Location	fire equipment								Photos	Status	Remark
		หัวจ่ายน้ำ	ที่เปิดวาล์วน้ำ	สายฉีด	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	สภาพตู้	กระจก	ขวาน			
1	Receiving area	OK	-	-	-	-	-	-	-			
2	Behind Canteen	OK	-	✓	✓	✕	✕	✓	✓			The fire cabinet has rusted.
3	Behind Building Management	OK	✓	✓	✕	✕	✕	✕	✓			The fire cabinet has rusted and the glass is broken.

Checked by Ms. Jeerapa / OH&S S

Acknowledged by _____/LPM

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (Villa)

Month: December-25

No	Location	Type					Condition			Defect		Detail	Remark
		Dry Chemical	Co2	Foam	Fireade	Blanket	Recharge	Ready	Overcharge	Yes	No		
1	Villa 1	✓						✓			✓		
2	Villa 2	✓						✓			✓		
3	Villa 3	✓						✓			✓		
4	Villa 5	✓						✓			✓		
5	Villa 6	✓						✓			✓		
6	Villa 7	✓						✓			✓		
7	Villa 8	✓						✓			✓		
8	Villa 9	✓						✓			✓		
9	Villa 10	✓						✓			✓		
10	Villa 11	✓						✓			✓		
11	Villa 12				✓			✓			✓		
12	Villa 14				✓			✓			✓		
13	Villa 15				✓			✓			✓		
14	Villa 16	✓						✓			✓		
15	Villa 17	✓						✓			✓		
16	Villa 18	✓						✓			✓		
17	Villa 19	✓						✓			✓		
18	Villa 20	✓						✓			✓		
19	Villa 21	✓						✓			✓		
20	Villa 22	✓						✓			✓		
21	Villa 23	✓						✓			✓		
22	Villa 24	✓						✓			✓		
23	Villa 25	✓						✓			✓		
24	Villa 26	✓						✓			✓		
25	Villa 27	✓						✓			✓		
26	Villa 28	✓						✓			✓		
27	Villa 29	✓						✓			✓		
28	Villa 30	✓						✓			✓		
29	Villa 31	✓						✓			✓		
30	Villa 32	✓						✓			✓		
31	Villa 33	✓						✓			✓		
32	Villa 34	✓						✓			✓		
33	Villa 35	✓						✓			✓		
34	Villa 36	✓						✓			✓		
35	Villa 37	✓						✓			✓		
36	Villa 38	✓						✓			✓		
37	Villa 39	✓						✓			✓		
38	Villa 40	✓						✓			✓		
39	Villa 41	✓						✓			✓		
40	Villa 42	✓						✓			✓		
41	Villa 43	✓						✓			✓		
42	Villa 88	✓						✓			✓		
	Villa 88	✓						✓			✓		
43	Villa 45				✓			✓			✓		
44	Villa 46	✓						✓			✓		
45	Villa 47	✓						✓			✓		
46	Villa 48	✓						✓			✓		
47	Villa 49	✓						✓			✓		