

48	Villa 50	✓			✓			✓			✓		
49	Villa 51	✓			✓			✓			✓		
50	Villa 52	✓			✓			✓			✓		
51	Villa 53	✓			✓			✓			✓		
52	Villa 54	✓			✓			✓			✓		
53	Villa 55	✓			✓			✓			✓		
54	Villa 56	✓			✓			✓			✓		
55	Villa 57	✓			✓			✓			✓		
56	Villa 58	✓			✓			✓			✓		
57	Villa 59	✓			✓			✓			✓		
58	Villa 60	✓			✓			✓			✓		
59	Villa 61	✓			✓			✓			✓		
60	Villa 62	✓			✓			✓			✓		
61	Villa 63	✓			✓			✓			✓		
62	Villa 64	✓			✓			✓			✓		
63	Villa 65	✓			✓			✓			✓		
64	Villa 66	✓			✓			✓			✓		
65	Villa 67	✓			✓			✓			✓		
66	Villa 68	✓			✓			✓			✓		
67	Villa 69	✓			✓			✓			✓		
68	Villa 71	✓			✓			✓			✓		
69	Villa 74	✓			✓			✓			✓		
70	Villa 75	✓			✓			✓			✓		
71	Villa 79	✓			✓			✓			✓		
72	Villa 81	✓			✓			✓			✓		
73	Villa 83	✓			✓			✓			✓		
74	Villa 86	✓			✓			✓			✓		
75	Villa 91	✓			✓			✓			✓		
76	Villa 96	✓			✓			✓			✓		
77	Villa 98	✓			✓			✓			✓		

Prepared by Mr. Kritsanapong Kayee/LP0

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (BOH)

Month: November-25

No	Location	Type						Condition			Defect		Detail	Remark
		Dry Chemical	Co2	Foam	Fireade	FM200	Blanket	Recharge	Ready	Overcharge	Yes	No		
1	Pier				✓			✓				✓		
2	Security hut	✓			✓			✓				✓		
3	Ban chailay 2				✓			✓				✓		
4	Ban chailay 3+4	✓			✓			✓				✓		
5	Ban chailay 5+6	✓			✓			✓				✓		
6	Ban chailay 7+8				✓			✓				✓		
7	Purchasing office				✓			✓				✓		
8	Dry store				✓			✓				✓		
9	Accounting office				✓			✓				✓		
10	Canteen Kitchen				✓		✓	✓				✓		
11	Human resource				✓			✓				✓		
12	Housekeeping				✓			✓				✓		
13	Canteen gas store 1	✓			✓			✓				✓		
	Canteen gas store 2	✓			✓			✓				✓		15 Pound
14	ENG carpenter room				✓			✓				✓		15 Pound
15	ENG work shop 1				✓			✓				✓		
16	ENG work shop 2				✓			✓				✓		
17	Fire pump				✓			✓				✓		
18	Pump room				✓			✓				✓		
19	Eng meeting room				✓			✓				✓		
20	MDB Room				✓			✓				✓		
21	Generator 1				✓			✓				✓		
22	Generator 2				✓			✓				✓		
23	Generator 3				✓			✓				✓		
24	Multipropose Sala				✓			✓				✓		
25	IT office				✓	✓		✓				✓		
	IT office				✓			✓				✓		
26	Meeting room				✓			✓				✓		
27	Spa reception				✓			✓				✓		
28	Spa changing room				✓			✓				✓		
29	Spa store				✓			✓				✓		
30	Spa treatment walk way				✓			✓				✓		
31	Spa Lily room				✓			✓				✓		
32	Gym				✓			✓				✓		
33	Naka retail				✓			✓				✓		
34	Kids room				✓			✓				✓		
35	Rum Chapel	✓			✓			✓				✓		
36	Rum Chapel gas store 1	✓			✓			✓				✓		
37	Rum Chapel gas store 2	✓			✓			✓				✓		15 Pound
38	Rum Chapel Kitchen			✓	✓			✓				✓		15 Pound
39	Pool Hut				✓									
40	Beverage Store				✓			✓				✓		
41	Veranda bar				✓			✓				✓		
42	Veranda gas store 1	✓			✓			✓				✓		
	Veranda gas store 2	✓			✓			✓				✓		
43	Water sport	✓			✓			✓				✓		15 Pound
44	Libraly				✓			✓				✓		15 Pound
45	Sala pool	✓			✓			✓				✓		
46	Z bar				✓			✓				✓		
47	Electrical room V.19-20	✓			✓			✓				✓		
48	Electrical room opposite V.41	✓			✓			✓				✓		
49	Electrical room opposite V.67	✓			✓			✓				✓		
50	Electrical room V.30-31	✓			✓			✓				✓		
51	Smoking Area				✓			✓				✓		
52	Aiyara kitchen			✓	✓		✓	✓				✓		
53	Bakery kitchen				✓		✓	✓				✓		
	Tonsai kitchen				✓									
54	Rumchapel Kitchen			✓	✓			✓				✓		

Prepared by Mr. Kritsanapong Kayee/LPO

FIRE CABINET CHECKLIST

Month: November-25

No	Update Photos	Photos	Location	Fire equipment										Remark
				น้ำยาฆ่า ไฟ	ถังดับ เพลิง	สายฉีด น้ำ	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	
1			Back of house.	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2			Back of Engineering building	No	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.The hydrant was broken
3			Nearest the meeting building	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4			Entrance to Villa 1-7.	✓	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5			Between Villa 30-31	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6			Between Villa 19-20.	✓	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1. There is an obstacle. /Engineering
7			Opposite villa 41	✓	1	2	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.The cabinet has a little rust.
8			Between Villa 48-49	No	1	2	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	The cover of the hydrant can hard open

9			Between Villa 58-59	✓	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10			Back of Villa 78	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11			Front Store gas Tonsai restaurant	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (Star Home)

Month: November-25

[illegible]

FIRE HOSE CABINET & HYDRANT CHECK LIST												
No.	Location	fire equipment								Photos	Status	Remark
		หัวจ่ายน้ำ	ที่เปิดวาล์วน้ำ	สายฉีด	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	สภาพตู้	กระจก	ขวาน			
1	Receiving area	OK	-	-	-	-	-	-	-			
2	Behind Canteen	OK	-	✓	✓	✕	✕	✓	✓			The fire cabinet has rusted.
3	Behind Building Management	OK	✓	✓	✕	✕	✕	✕	✓			The fire cabinet has rusted and the glass is broken.

Checked by Ms. Jeerapa / OH&S S

Acknowledged by _____/LPM

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (Villa)

Month: December-25

No	Location	Type					Condition			Defect		Detail	Remark
		Dry Chemical	Co2	Foam	Fireade	Blanket	Recharge	Ready	Overcharge	Yes	No		
1	Villa 1	✓						✓			✓		
2	Villa 2				✓			✓			✓		
3	Villa 3	✓						✓			✓		
4	Villa 5				✓			✓			✓		
5	Villa 6	✓						✓			✓		
6	Villa 7	✓						✓			✓		
7	Villa 8	✓						✓			✓		
8	Villa 9	✓						✓			✓		
9	Villa 10	✓						✓			✓		
10	Villa 11	✓						✓			✓		
11	Villa 12				✓			✓			✓		
12	Villa 14				✓			✓			✓		
13	Villa 15				✓			✓		Yes	✓		
14	Villa 16	✓						✓			✓		
15	Villa 17	✓						✓			✓		
16	Villa 18	✓						✓			✓		
17	Villa 19	✓						✓			✓		
18	Villa 20	✓						✓			✓		
19	Villa 21	✓						✓			✓		
20	Villa 22	✓						✓			✓		
21	Villa 23	✓						✓			✓		
22	Villa 24	✓						✓			✓		
23	Villa 25	✓						✓			✓		
24	Villa 26	✓						✓			✓		
25	Villa 27	✓						✓			✓		
26	Villa 28	✓						✓			✓		
27	Villa 29	✓						✓			✓		
28	Villa 30	✓						✓			✓		
29	Villa 31	✓						✓			✓		
30	Villa 32	✓						✓			✓		
31	Villa 33	✓						✓			✓		
32	Villa 34	✓						✓			✓		
33	Villa 35	✓						✓			✓		
34	Villa 36	✓						✓			✓		
35	Villa 37	✓						✓			✓		
36	Villa 38	✓						✓			✓		
37	Villa 39	✓						✓			✓		
38	Villa 40	✓						✓			✓		
39	Villa 41	✓						✓			✓		
40	Villa 42	✓						✓			✓		
41	Villa 43	✓						✓			✓		
42	Villa 88	✓						✓			✓		
	Villa 88	✓						✓			✓		
43	Villa 45				✓			✓			✓		
44	Villa 46	✓						✓			✓		
45	Villa 47	✓						✓			✓		
46	Villa 48	✓						✓			✓		
47	Villa 49	✓						✓			✓		

48	Villa 50	✓			✓			✓			✓		
49	Villa 51	✓			✓			✓			✓		
50	Villa 52	✓			✓			✓			✓		
51	Villa 53	✓			✓			✓			✓		
52	Villa 54	✓			✓			✓			✓		
53	Villa 55	✓			✓			✓			✓		
54	Villa 56	✓			✓			✓			✓		
55	Villa 57	✓			✓			✓			✓		
56	Villa 58	✓			✓			✓			✓		
57	Villa 59	✓			✓			✓			✓		
58	Villa 60	✓			✓			✓			✓		
59	Villa 61	✓			✓			✓			✓		
60	Villa 62	✓			✓			✓			✓		
61	Villa 63	✓			✓			✓			✓		
62	Villa 64	✓			✓			✓			✓		
63	Villa 65	✓			✓			✓			✓		
64	Villa 66	✓			✓			✓			✓		
65	Villa 67	✓			✓			✓			✓		
66	Villa 68	✓			✓			✓			✓		
67	Villa 69	✓			✓			✓			✓		
68	Villa 71	✓			✓			✓			✓		
69	Villa 74	✓			✓			✓			✓		
70	Villa 75	✓			✓			✓			✓		
71	Villa 79	✓			✓			✓			✓		
72	Villa 81	✓			✓			✓			✓		
73	Villa 83	✓			✓			✓			✓		
74	Villa 86	✓			✓			✓			✓		
75	Villa 91	✓			✓			✓			✓		
76	Villa 96	✓			✓			✓			✓		
77	Villa 98	✓			✓			✓			✓		

Prepared by Mr. Kritsanapong Kayee/LP0

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (BOH)

Month: December-25

No	Location	Type						Condition			Defect		Detail	Remark
		Dry Chemical	Co2	Foam	Fireade	FM200	Blanket	Recharge	Ready	Overcharge	Yes	No		
1	Pier				✓			✓				✓		
2	Security hut	✓			✓			✓				✓		
3	Ban chailay 2				✓			✓				✓		
4	Ban chailay 3+4	✓			✓			✓				✓		
5	Ban chailay 5+6	✓			✓			✓				✓		
6	Ban chailay 7+8				✓			✓				✓		
7	Purchasing office				✓			✓				✓		
8	Dry store				✓			✓				✓		
9	Accounting office				✓			✓				✓		
10	Canteen Kitchen				✓		✓	✓				✓		
11	Human resource				✓			✓				✓		
12	Housekeeping				✓			✓				✓		
13	Canteen gas store 1	✓			✓			✓				✓		
	Canteen gas store 2	✓			✓			✓				✓		15 Pound
14	ENG carpenter room				✓			✓				✓		15 Pound
15	ENG work shop 1				✓			✓				✓		
16	ENG work shop 2				✓			✓				✓		
17	Fire pump				✓			✓				✓		
18	Pump room				✓			✓				✓		
19	Eng meeting room				✓			✓				✓		
20	MDB Room				✓			✓				✓		
21	Generator 1				✓			✓				✓		
22	Generator 2				✓			✓				✓		
23	Generator 3				✓			✓				✓		
24	Multipropose Sala				✓			✓				✓		
25	IT office				✓	✓		✓				✓		
	IT office				✓			✓				✓		
26	Meeting room				✓			✓				✓		
27	Spa reception				✓			✓				✓		
28	Spa changing room				✓			✓				✓		
29	Spa store				✓			✓				✓		
30	Spa treatment walk way				✓			✓				✓		
31	Spa Lily room				✓			✓				✓		
32	Gym				✓			✓				✓		
33	Naka retail				✓			✓				✓		
34	Kids room				✓			✓				✓		
35	Rum Chapel	✓			✓			✓				✓		
36	Rum Chapel gas store 1	✓			✓			✓				✓		
37	Rum Chapel gas store 2	✓			✓			✓				✓		15 Pound
38	Rum Chapel Kitchen			✓	✓			✓				✓		15 Pound
39	Pool Hut				✓			✓				✓		
40	Beverage Store				✓			✓				✓		
41	Veranda bar				✓			✓				✓		
42	Veranda gas store 1	✓			✓			✓				✓		
	Veranda gas store 2	✓			✓			✓				✓		
43	Water sport	✓			✓			✓				✓		15 Pound
44	Libraly				✓			✓				✓		15 Pound
45	Sala pool				✓			✓				✓		
46	Z bar				✓			✓				✓		
47	Electrical room V.19-20	✓			✓			✓				✓		
48	Electrical room opposite V.41	✓			✓			✓				✓		
49	Electrical room opposite V.67	✓			✓			✓				✓		
50	Electrical room V.30-31	✓			✓			✓				✓		
51	Smoking Area				✓			✓				✓		
52	Aiyara kitchen			✓	✓		✓	✓				✓		
53	Bakery kitchen				✓		✓	✓				✓		
	Veranda kitchen				✓			✓				✓		
54	Rumchapel Kitchen			✓	✓			✓				✓		

Prepared by Mr. Kritsanapong Kayee/LPO

FIRE CABINET CHECKLIST

Month: December-25

No	Update Photos	Photos	Location	Fire equipment										Remark
				น้ำยาฆ่า ไฟ	ถังดับ เพลิง	สายฉีด น้ำ	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	ถังดับ เพลิง	
1			Back of house.	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2			Back of Engineering building	No	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.The hydrant was broken
3			Nearest the meeting building	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4			Entrance to Villa 1-7.	No	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.The cover opener of the hydrant was damaged
5			Between Villa 30-31	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6			Between Villa 19-20.	✓	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1. There is an obstacle. /Engineering
7			Opposite villa 41	✓	1	2	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.The cabinet has a little rust.
8			Between Villa 48-49	No	1	2	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	The cover of the hydrant can hard open

9			Between Villa 58-59	✓	1	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10			Back of Villa 78	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11			Front Store gas Tonsai restaurant	✓	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Prepared by Mr.Kritsanapong Kayee (LPO)

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (Star Home)

Month: December-25

[illegible]

FIRE HOSE CABINET & HYDRANT CHECK LIST												
No.	Location	fire equipment								Photos	Status	Remark
		หัวจ่ายน้ำ	ที่เปิดวาล์วน้ำ	สายฉีด	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	สภาพตู้	กระจก	ขวาน			
1	Receiving area	OK	-	-	-	-	-	-	-			
2	Behind Canteen	OK	-	✓	✓	✕	✕	✓	✓			The fire cabinet has rusted.
3	Behind Building Management	OK	✓	✓	✕	✕	✕	✕	✓			The fire cabinet has rusted and the glass is broken.

Checked by Ms. Jeerapa / OH&S S

Acknowledged by _____/LPM

ภาคผนวกที่ 7

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ

ผู้รับเงิน/Collector By

ผู้รับเงิน/Collector By

นายสมชาย จงจิตร

22/17 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าดลอก อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต 83110 (สำนักงานใหญ่)
โทร. 093-6237195 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4 8207 00001 323

เล่มที่ 003

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

เลขที่ 0108

วันที่/Date 15/10/68

นาม/Name น้าต๋อ เอร่าวัน สก๊อต จ้าก๊อ

ที่อยู่/Address 32 ม.5 ต.ป่าดลอก อ.ดง จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 083554003706
Tax ID No.

☐ สำนักงานใหญ่
Head Office

☒ สาขา 00001
Branch

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะในหน้าบ้าน-ปลูก และขยะแห้ง พร้อมไขมัน 150kg ก้นชาชน 68	90,000
	ขยะรีไซเคิล 2,000 บาท	

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

In case of payment made by cheque, this receipt is not valid until cheque honored.

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน

รวมเงิน
Sub Total

90,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Tax

6,300

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
Grand Total

96,300

ชำระโดย/Payment By

☐ เงินสด/Cash ☐ เช็ค/Cheque ธนาคาร/Bank สาขา/Branch

☐ เงินโอนเข้าบัญชี/Bank Transfer เลขที่/No. ลงวันที่/Date

ได้รับชำระเงินไว้ถูกต้องด้วยความขอบคุณ

Thank you for payment

ผู้รับเงิน/Collector By

นายสมชาย จงจิตร

22/17 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าดลอก อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต 83110 (สำนักงานใหญ่)
โทร. 093-6237195 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4 8207 00001 323

เล่มที่ 003

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

เลขที่ 0109

วันที่/Date 15/10/68

นาม/Name น้าต๋อ เอร่าวัน สก๊อต จ้าก๊อ

ที่อยู่/Address 32 ม.5 ต.ป่าดลอก อ.ดง จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 083554003706
Tax ID No.

☐ สำนักงานใหญ่
Head Office

☒ สาขา 00001
Branch

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะในหน้าบ้าน-ปลูก และขยะแห้ง พร้อมไขมัน 150kg ก้นชาชน 68	28,000

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

In case of payment made by cheque, this receipt is not valid until cheque honored.

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน

รวมเงิน
Sub Total

28,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Tax

1,960

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
Grand Total

29,960

ชำระโดย/Payment By

☐ เงินสด/Cash ☐ เช็ค/Cheque ธนาคาร/Bank สาขา/Branch

☐ เงินโอนเข้าบัญชี/Bank Transfer เลขที่/No. ลงวันที่/Date

ได้รับชำระเงินไว้ถูกต้องด้วยความขอบคุณ

Thank you for payment

ผู้รับเงิน/Collector By

นายสมชาย จงจิตร

22/17 หมู่ที่ 2 ตำบลปาดลอก อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต 83110 (สำนักงานใหญ่)

โทร. 093-6237195 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4 8207 00001 323

เล่มที่ 003

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

เลขที่ 0119

วันที่/Date 17/11/68

นาม/Name บริษัท เอร่าวัน สเปเชียล จำกัด

ที่อยู่/Address 32 ม.5 ต.ปาดลอก อ.ดง จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0335545003706
Tax ID No. ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขา 00001
Head Office Branch

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการจัดการขยะในห้องพัก	
	และขยะแห้ง พร้อมไขมัน เดือน ตุลาคม 68	90,000
	ชำระวีซีเคิล 2,000 บาท	

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว In case of payment made by cheque, this receipt is not valid until cheque honored.	รวมเงิน Sub Total	90,000
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Tax	6,300
เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	96,300

ชำระโดย/ Payment By

☐ เงินสด/Cash ☐ เช็ค/Cheque ธนาคาร/Bank สาขา/Branch

☐ เงินโอนเข้าบัญชี/Bank Transfer เลขที่/No. ลงวันที่/Date

ได้รับชำระเงินไว้ถูกต้องด้วยความขอบคุณ
Thank you for payment

ผู้รับเงิน/Collector By

นายสมชาย จงจิตร

22/17 หมู่ที่ 2 ตำบลปาดลอก อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต 83110 (สำนักงานใหญ่)

โทร. 093-6237195 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4 8207 00001 323

เล่มที่ 003

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

เลขที่ 0120

วันที่/Date 17/11/68

นาม/Name บริษัท เอร่าวัน สเปเชียล จำกัด

ที่อยู่/Address 32 ม.5 ต.ปาดลอก อ.ดง จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0335545003706
Tax ID No. ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขา 00001
Head Office Branch

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการจัดการขยะอันตราย	
	เดือน ตุลาคม 68	28,000

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว In case of payment made by cheque, this receipt is not valid until cheque honored.	รวมเงิน Sub Total	28,000
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Tax	1,960
สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	29,960

ชำระโดย/ Payment By

☐ เงินสด/Cash ☐ เช็ค/Cheque ธนาคาร/Bank สาขา/Branch

☐ เงินโอนเข้าบัญชี/Bank Transfer เลขที่/No. ลงวันที่/Date

ได้รับชำระเงินไว้ถูกต้องด้วยความขอบคุณ
Thank you for payment

ผู้รับเงิน/Collector By

22/17 หมู่ที่ 2 ตำบลปากคลอง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัย 83110 (สำนักงานใหญ่)
โทร. 093-6237195 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4 8207 00001 323

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

วันที่/Date.....15/12/68

ที่อยู่/Address: ๖๒ ซ.5 ม.ปากคลอง อ.ธวัชบุรี จ.มหาสารคาม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835545003906 ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขา ๐๐๐๐1
Tax ID No.

ชำระโดย/ Payment By

☐ เงินสด/Cash ☐ เช็ค/Cheque ธนาคาร/Bank..... สาขา/Branch.....

☐ เงินโอนเข้าบัญชี/Bank Transfer เลขที่/No..... ลงวันที่/Date.....

ผู้รับเงิน/Collector By

22/17 หมู่ที่ 2 ตำบลปากคลอง อำเภอดงหลวง จังหวัดกาญจนบุรี 83110 (สำนักงานใหญ่)
โทร. 093-6237195 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4 8207 00001 323

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

วันที่/Date... 15/12/68

ที่อยู่/Address 32 ม.5 ต.ป่าดอ อ.ฉวาง จ.กาฬสินธุ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835545003706
Tax ID No. ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขา ๐๐๐1
Head Office Branch

ชำระโดย/ Payment By

☐ เงินสด/Cash ☐ เช็ค/Cheque ธนาคาร/ Bank สาขา/ Branch

☐ เงินโอนเข้าบัญชี/ Bank Transfer เลขที่/ No ลงวันที่/ Date

ผู้รับเงิน/Collector By

ผู้รับบิล