

ภาคผนวกที่ 6

Fire exit

Fire Exit Checklist on January 2026

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 107	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005327)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
5		Room 134	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
6		Front of Lift, North FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
7		Front of Lift, North FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
8		Room 234	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
9		Room 226	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
10		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
11		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
12		Room 207	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
13		Room 307	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
14		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
15		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
16		Room 326	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
17		Room 334	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
18		Front of Lift, North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
19		Front of Lift, South FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005314)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
20		Room 151	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
21		Room 168	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005315)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
22		Room 192	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005318)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
24		Room 198	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005317)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
25		Front of Lift, South FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005324)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
26		Room 251	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005323)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
27		Room 268	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005319)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
28		Room 281	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005320)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
29		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005321)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 296	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005322)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
31		Front of Lift, South FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005325)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
32		Room 351	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005309)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
33		Room 368	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005310)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
34		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005313)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
35		Room 381	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005311)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
36		Room 397	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005312)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
37		Latratoria Dome A	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
38		Latratoria Dome B1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
39		Latratoria Dome B2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
40		Latratoria Dome C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
41		Latratoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
42		Latratoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
43		Latratoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
44		Latratoria Kitchen 3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
45		Housekeeping Office	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
46		Coridoor Locker	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
47		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
48		Coridoor Carpenter	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
49		Dusit Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
50		Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
51		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
52		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 23/01/2026

Approved by : [Signature]

Date : 30/01/2026

Fire Exit Checklist on February 2026

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 107	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005327)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
5		Room 134	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
6		Front of Lift, North FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
7		Front of Lift, North FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
8		Room 234	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
9		Room 226	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
10		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
11		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
12		Room 207	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
13		Room 307	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
14		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
15		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
16		Room 326	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
17		Room 334	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
18		Front of Lift, North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
19		Front of Lift, South FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005314)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
20		Room 151	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
21		Room 168	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005315)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
22		Room 192	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005318)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
24		Room 198	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005317)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
25		Front of Lift, South FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005324)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
26		Room 251	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005323)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
27		Room 268	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005329)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
28		Room 281	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005320)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
29		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005321)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 296	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005322)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
31		Front of Lift, South FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005325)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
32		Room 351	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005309)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
33		Room 368	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005310)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
34		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005313)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
35		Room 381	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005311)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
36		Room 397	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005312)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
37		Latratoria Dome A	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
38		Latratoria Dome B1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
39		Latratoria Dome B2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
40		Latratoria Dome C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
41		Latratoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
42		Latratoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
43		Latratoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
44		Latratoria Kitchen 3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
45		Housekeeping Office	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
46		Coridoor Locker	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
47		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
48		Coridoor Carpenter	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
49		Dusit Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
50		Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
51		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
52		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 20/02/2026

Approved by : [Signature]

Date : 27/02/2026

Fire Exit Checklist on March 2026

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 107	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005327)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
5		Room 134	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
6		Front of Lift, North FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
7		Front of Lift, North FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
8		Room 234	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
9		Room 226	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
10		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
11		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
12		Room 207	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
13		Room 307	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
14		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
15		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
16		Room 326	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
17		Room 334	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
18		Front of Lift, North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
19		Front of Lift, South FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005314)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
20		Room 151	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
21		Room 168	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005315)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
22		Room 192	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005318)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
24		Room 198	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005317)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
25		Front of Lift, South FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005324)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
26		Room 251	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005323)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
27		Room 268	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005329)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
28		Room 281	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005320)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
29		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005321)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 296	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005322)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
31		Front of Lift, South FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005325)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
32		Room 351	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005309)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
33		Room 368	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005310)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
34		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005313)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
35		Room 381	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005311)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
36		Room 397	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005312)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
37		Latratoria Dome A	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
38		Latratoria Dome B1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
39		Latratoria Dome B2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
40		Latratoria Dome C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
41		Latratoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
42		Latratoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
43		Latratoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
44		Latratoria Kitchen 3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
45		Housekeeping Office	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
46		Coridoor Locker	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
47		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
48		Coridoor Carpenter	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
49		Dusit Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
50		Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
51		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
52		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 20/03/2026

Approved by : [Signature]

Date : 31/03/2026

Fire Exit Checklist on April 2026

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 107	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005327)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
5		Room 134	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
6		Front of Lift, North FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
7		Front of Lift, North FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
8		Room 234	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
9		Room 226	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
10		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
11		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
12		Room 207	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
13		Room 307	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
14		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
15		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
16		Room 326	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
17		Room 334	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
18		Front of Lift, North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
19		Front of Lift, South FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005314)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
20		Room 151	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
21		Room 168	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005315)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
22		Room 192	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005318)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
24		Room 198	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005317)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
25		Front of Lift, South FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005324)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
26		Room 251	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005323)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
27		Room 268	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005329)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
28		Room 281	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005320)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
29		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005321)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 296	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005322)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
31		Front of Lift, South FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005325)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
32		Room 351	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005309)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
33		Room 368	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005310)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
34		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005313)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
35		Room 381	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005311)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
36		Room 397	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (300000005312)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
37		Latratoria Dome A	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
38		Latratoria Dome B1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
39		Latratoria Dome B2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
40		Latratoria Dome C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
41		Latratoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
42		Latratoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
43		Latratoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
44		Latratoria Kitchen 3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
45		Housekeeping Office	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
46		Coridoor Locker	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
47		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
48		Coridoor Carpenter	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
49		Dusit Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
50		Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
51		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
52		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 16/04/2026

Approved by : [Signature]

Date : 30/04/2026

Fire Exit Checklist on May 2026

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 107	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005327)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
5		Room 134	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
6		Front of Lift, North FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
7		Front of Lift, North FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
8		Room 234	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
9		Room 226	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
10		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
11		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
12		Room 207	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
13		Room 307	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
14		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
15		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
16		Room 326	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
17		Room 334	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
18		Front of Lift, North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
19		Front of Lift, South FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005314)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
20		Room 151	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
21		Room 168	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005315)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
22		Room 192	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005318)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
24		Room 198	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005317)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
25		Front of Lift, South FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005324)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
26		Room 251	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005323)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
27		Room 268	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005319)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
28		Room 281	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005320)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
29		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005321)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 296	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005322)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
31		Front of Lift, South FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005325)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
32		Room 351	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005309)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
33		Room 368	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005310)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
34		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005313)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
35		Room 381	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005311)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
36		Room 397	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005312)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
37		Latratoria Dome A	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
38		Latratoria Dome B1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
39		Latratoria Dome B2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
40		Latratoria Dome C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
41		Latratoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
42		Latratoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
43		Latratoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
44		Latratoria Kitchen 3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
45		Housekeeping Office	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
46		Coridoor Locker	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
47		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
48		Coridoor Carpenter	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
49		Dusit Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
50		Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
51		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
52		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 12/05/2026

Approved by : [Signature]

Date : 29/05/2026

Fire Exit Checklist on June 2026

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 107	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Changed in november 2025
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005328)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2026 (300000007890)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
5		Room 134	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2026 (300000007891)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
6		Front of Lift, North FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2026 (300000007865)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
7		Front of Lift, North FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2026 (300000007864)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
8		Room 234	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2026 (300000007887)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
9		Room 226	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2026 (300000007886)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
11		Room 207	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005331)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
12		Room 307	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005330)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
15		Room 326	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2026 (300000007888)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
16		Room 334	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2026 (300000007885)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
17		Front of Lift, North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2026 (300000007866)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
18		Front of Lift, South FL.1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2026 (300000007883)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
19		Room 151	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
20		Room 168	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005315)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
21		Room 192	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005316)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
22		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005318)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
23		Room 198	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005317)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
24		Front of Lift, South FL.2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005324)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
25		Room 251	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005323)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
26		Room 268	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005319)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
27		Room 281	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005320)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
28		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005321)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
29		Room 296	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005322)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
30		Front of Lift, South FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005325)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
31		Room 351	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005309)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
32		Room 368	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005310)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
33		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005313)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
34		Room 381	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005311)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
35		Room 397	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (300000005312)
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
36		Latratoria Dome A	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
37		Latratoria Dome B1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
38		Latratoria Dome B2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
39		Latratoria Dome C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
40		Latratoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
41		Latratoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
42		Latratoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
43		Latratoria Kitchen 3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
44		Housekeeping Office	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
45		Coridoor Locker	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
46		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
47		Coridoor Carpenter	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replace the battery
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
48		Dusit Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
49		Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
50		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
51		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.The arrow indicates the correct direction. (ลูกศรชี้บอกทางถูกต้อง)	✓		
			3.The light is on. (ไฟป้ายติด ไม่ดับ)	✓		
			4.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 11/06/2026

Approved by : 

Date : 30/06/2026