

ภาคผนวกที่ 7

Emergency Light

Emergency Light Checklist on January 2026

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 104	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006036)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006037)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006044)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
4		Room 128	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006043)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
5		Room 136	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006042)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
6		Room 236	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006045)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
7		Room 228	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006046)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
8		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006047)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
9		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006038)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
10		Room 204	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006039)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
11		Room 304	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006041)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
12		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006040)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
13		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006052)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
14		Room 328	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006051)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
15		Room 336	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006050)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
16		Front of Lift North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006049)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
17		Building 3 FL.2 up FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006048)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
18		Building 3 FL1 up FL2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
19		Room 145	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000298)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
20		Room 155	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000299)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
21		Room 171	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000300)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
22		Room 185	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000302)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000301)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
24		Room 245	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000306)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
25		Room 255	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000305)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
26		Room 271	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000304)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
27		Room 285	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000312)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
28		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000303)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
29		Room 345	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000307)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 355	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000308)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
31		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000309)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
32		Room 385	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000310)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
33		Room 395	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000311)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
34		La Trattoria Doom B	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
35		La Trattoria Doom C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
36		La Trattoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
37		La Trattoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
38		La Trattoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
39		La Trattoria Toilet	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
40		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
41		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
42		Operator Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
43		Store FC	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
44		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006053)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
45		Canteen Kitchen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
46		Fire Pump Room 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
47		Main Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
48		Main Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
49		Butcher Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
50		Dusit Hall/ Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
51		Casuarina 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
52		Casuarina 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
53		Timekeeper	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
54		Lobby, Toilet Men	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
55		Lobby, Toilet Female	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
56		Benjarong Restaurant	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 13/01/2026

Approved by : วิจิตร อ.

Date : 30/01/2026

Emergency Light Checklist on February 2026

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 104	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006036)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006037)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006044)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
4		Room 128	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006043)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
5		Room 136	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006042)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
6		Room 236	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006045)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
7		Room 228	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006046)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
8		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006047)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
9		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006038)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
10		Room 204	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006039)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
11		Room 304	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006041)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
12		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006040)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
13		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006052)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
14		Room 328	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006051)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
15		Room 336	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006050)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
16		Front of Lift North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006049)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
17		Building 3 FL.2 up FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006048)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
18		Building 3 FL1 up FL2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
19		Room 145	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000298)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
20		Room 155	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000299)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
21		Room 171	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000300)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
22		Room 185	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000302)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000301)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
24		Room 245	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000306)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
25		Room 255	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000305)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
26		Room 271	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000304)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
27		Room 285	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000312)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
28		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000303)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
29		Room 345	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000307)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 355	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000308)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
31		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000309)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
32		Room 385	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000310)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
33		Room 395	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000311)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
34		La Trattoria Doom B	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
35		La Trattoria Doom C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
36		La Trattoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
37		La Trattoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
38		La Trattoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
39		La Trattoria Toilet	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
40		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
41		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
42		Operator Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
43		Store FC	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
44		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006053)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
45		Canteen Kitchen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
46		Fire Pump Room 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
47		Main Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
48		Main Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
49		Butcher Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
50		Dusit Hall/ Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
51		Casuarina 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
52		Casuarina 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
53		Timekeeper	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
54		Lobby, Toilet Men	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
55		Lobby, Toilet Female	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
56		Benjarong Restaurant	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 18/02/2026

Approved by : วิจิตร อ.

Date : 27/02/2026

Emergency Light Checklist on March 2026

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 104	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006036)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006037)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006044)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
4		Room 128	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006043)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
5		Room 136	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006042)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
6		Room 236	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006045)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
7		Room 228	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006046)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
8		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006047)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
9		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006038)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
10		Room 204	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006039)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
11		Room 304	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006041)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
12		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006040)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
13		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006052)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
14		Room 328	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006051)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
15		Room 336	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006050)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
16		Front of Lift North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006049)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
17		Building 3 FL.2 up FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006048)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
18		Building 3 FL1 up FL2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
19		Room 145	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000298)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
20		Room 155	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000299)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
21		Room 171	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000300)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
22		Room 185	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000302)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000301)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
24		Room 245	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000306)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
25		Room 255	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000305)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
26		Room 271	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000304)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
27		Room 285	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000312)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
28		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000303)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
29		Room 345	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000307)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 355	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000308)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
31		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000309)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
32		Room 385	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000310)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
33		Room 395	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000311)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
34		La Trattoria Doom B	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
35		La Trattoria Doom C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
36		La Trattoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
37		La Trattoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
38		La Trattoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
39		La Trattoria Toilet	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
40		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
41		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
42		Operator Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
43		Store FC	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
44		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006053)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
45		Canteen Kitchen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
46		Fire Pump Room 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
47		Main Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
48		Main Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
49		Butcher Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
50		Dusit Hall/ Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
51		Casuarina 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
52		Casuarina 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
53		Timekeeper	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
54		Lobby, Toilet Men	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
55		Lobby, Toilet Female	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
56		Benjarong Restaurant	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 17/03/2026

Approved by : วิจิตร อ.

Date : 31/03/2026

Emergency Light Checklist on April 2026

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 104	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006036)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006037)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006044)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
4		Room 128	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006043)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
5		Room 136	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006042)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
6		Room 236	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006045)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
7		Room 228	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006046)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
8		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006047)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
9		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006038)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
10		Room 204	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006039)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
11		Room 304	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006041)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
12		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006040)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
13		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006052)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
14		Room 328	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006051)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
15		Room 336	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006050)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
16		Front of Lift North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006049)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
17		Building 3 FL.2 up FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006048)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
18		Building 3 FL1 up FL2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
19		Room 145	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000298)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
20		Room 155	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000299)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
21		Room 171	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000300)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
22		Room 185	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000302)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000301)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
24		Room 245	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000306)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
25		Room 255	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000305)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
26		Room 271	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000304)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
27		Room 285	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000312)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
28		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000303)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
29		Room 345	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000307)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 355	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000308)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
31		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000309)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
32		Room 385	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000310)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
33		Room 395	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000311)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
34		La Trattoria Doom B	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
35		La Trattoria Doom C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
36		La Trattoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
37		La Trattoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
38		La Trattoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
39		La Trattoria Toilet	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
40		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
41		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
42		Operator Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
43		Store FC	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
44		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006053)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
45		Canteen Kitchen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
46		Fire Pump Room 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
47		Main Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
48		Main Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
49		Butcher Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
50		Dusit Hall/ Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
51		Casuarina 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
52		Casuarina 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
53		Timekeeper	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
54		Lobby, Toilet Men	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
55		Lobby, Toilet Female	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
56		Benjarong Restaurant	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 17/04/2026

Approved by : วิศิษฐ์ อ.ว.

Date : 30/04/2026

Emergency Light Checklist on May 2026

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 104	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006036)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006037)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006044)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
4		Room 128	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006043)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
5		Room 136	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006042)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
6		Room 236	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006045)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
7		Room 228	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006046)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
8		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006047)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
9		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006038)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
10		Room 204	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006039)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
11		Room 304	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006041)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
12		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006040)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
13		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006052)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
14		Room 328	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006051)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
15		Room 336	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006050)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
16		Front of Lift North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006049)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
17		Building 3 FL.2 up FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006048)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
18		Building 3 FL1 up FL2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
19		Room 145	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000298)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
20		Room 155	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000299)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
21		Room 171	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000300)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
22		Room 185	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000302)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000301)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
24		Room 245	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000306)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
25		Room 255	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000305)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
26		Room 271	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000304)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
27		Room 285	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000312)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
28		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000303)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
29		Room 345	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000307)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 355	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000308)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
31		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000309)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
32		Room 385	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000310)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
33		Room 395	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000311)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
34		La Trattoria Doom B	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
35		La Trattoria Doom C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
36		La Trattoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
37		La Trattoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
38		La Trattoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
39		La Trattoria Toilet	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
40		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
41		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
42		Operator Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
43		Store FC	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
44		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006053)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
45		Canteen Kitchen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
46		Fire Pump Room 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
47		Main Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
48		Main Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
49		Butcher Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
50		Dusit Hall/ Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
51		Casuarina 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
52		Casuarina 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
53		Timekeeper	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
54		Lobby, Toilet Men	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
55		Lobby, Toilet Female	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
56		Benjarong Restaurant	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 15/05/2026

Approved by : วิจิตร อ.ว.

Date : 29/05/2026

Emergency Light Checklist on June 2026

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 104	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006036)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006037)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006044)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
4		Room 128	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006043)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
5		Room 136	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006042)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
6		Room 236	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006045)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
7		Room 228	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006046)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
8		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006047)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
9		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006038)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
10		Room 204	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006039)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
11		Room 304	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2026 (300000007861)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
12		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006040)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
13		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006052)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
14		Room 328	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006051)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
15		Room 336	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006050)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
16		Front of Lift North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006049)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
17		Building 3 FL.2 up FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006048)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
18		Building 3 FL1 up FL2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
19		Room 145	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000298)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
20		Room 155	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000299)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
21		Room 171	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000300)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
22		Room 185	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000302)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000301)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
24		Room 245	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000306)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
25		Room 255	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000305)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
26		Room 271	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000304)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
27		Room 285	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000312)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
28		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000303)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
29		Room 345	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000307)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 355	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000308)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
31		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000309)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
32		Room 385	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000310)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
33		Room 395	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2024 (350000000311)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
34		La Trattoria Doom B	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
35		La Trattoria Doom C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
36		La Trattoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
37		La Trattoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
38		La Trattoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
39		La Trattoria Toilet	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
40		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
41		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
42		Operator Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
43		Store FC	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
44		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Chang a new one Capex 2025 (300000006053)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
45		Canteen Kitchen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
46		Fire Pump Room 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
47		Main Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
48		Main Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
49		Butcher Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
50		Dusit Hall/ Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
51		Casuarina 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
52		Casuarina 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
53		Timekeeper	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
54		Lobby, Toilet Men	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
55		Lobby, Toilet Female	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
56		Benjarong Restaurant	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 11/06/2026

Approved by : วิจิตร อ.

Date : 30/06/2026