

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher)

ประจำเดือน : มกราคม 2569

| ลำดับ | สถานที่ | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและกันบีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|---------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |         |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |         |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 1     | อาคาร 1 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 2     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 3     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 4     | อาคาร 2 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 5     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 6     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 7     | อาคาร 3 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 8     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 9     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 10    | อาคาร 4 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 11    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 12    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 13    | อาคาร 5 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 14    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 15    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 16    | อาคาร 6 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 17    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 18    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 19    | อาคาร 7 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 20    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 21    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 22    | อาคาร 8 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 23    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 24    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |

| ลำดับ | สถานที่         | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและคันบีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |                 |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |                 |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 25    | อาคาร 9         | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 26    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 27    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 28    | อาคาร 10        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 29    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 30    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 31    | อาคาร 11        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 32    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 33    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 34    | อาคาร 12        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 35    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 36    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 37    | อาคาร 13        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 38    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 39    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 40    | อาคาร 14        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 41    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 42    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 43    | หน้าห้องจัดซื้อ | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 44    | หน้าห้องแม่บ้าน | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 45    | ห้องครัว MK     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 46    | ห้องครัว MK     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 47    | แก๊ส MK         | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 48    | ห้อง MDB        | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 49    | ISLA            | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 50    | ออฟฟิศ Front    | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |

| ลำดับ | สถานที่              | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและคันบีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |                      |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |                      |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 51    | Kid Club             | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 52    | ครัว NORA (เย็น)     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 53    | ครัว NORA (ร้อน)     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 54    | แก๊ส NORA            | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 55    | หลังครัว NORA        | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 56    | ห้อง MDB (อ. 2)      | ชั้น 1         |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 57    | Spa                  | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 58    | Fitness              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 59    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 60    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 61    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 62    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 63    | ห้องน้ำสัคนักงาน(ช.) | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 64    | ห้องน้ำสัคนักงาน(ญ.) | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 65    | Control Room         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 66    | The Sun              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 67    | The Star             | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 68    | The Sky              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 69    | ระเบียงห้องประชุม    | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 70    | หน้าห้อง The Galaxy  | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 71    | ห้องเตรียมอาหาร      | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |

หมายเหตุ :



ในช่องที่มีผลการตรวจปกติ/ดี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....



ในช่องที่มีผลการตรวจผิดปกติ/ชำรุด

วันที่ ...../...../.....

**แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher)**

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับ | สถานที่ | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและกันบีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|---------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |         |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |         |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 1     | อาคาร 1 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 2     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 3     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 4     | อาคาร 2 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 5     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 6     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 7     | อาคาร 3 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 8     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 9     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 10    | อาคาร 4 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 11    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 12    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 13    | อาคาร 5 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 14    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 15    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 16    | อาคาร 6 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 17    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 18    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 19    | อาคาร 7 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 20    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 21    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 22    | อาคาร 8 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 23    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 24    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |

| ลำดับ | สถานที่         | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและกันบีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |                 |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |                 |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 25    | อาคาร 9         | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 26    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 27    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 28    | อาคาร 10        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 29    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 30    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 31    | อาคาร 11        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 32    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 33    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 34    | อาคาร 12        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 35    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 36    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 37    | อาคาร 13        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 38    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 39    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 40    | อาคาร 14        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 41    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 42    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 43    | หน้าห้องจัดซื้อ | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 44    | หน้าห้องแม่บ้าน | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 45    | ห้องครัว MK     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 46    | ห้องครัว MK     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 47    | แก๊ส MK         | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 48    | ห้อง MDB        | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 49    | ISLA            | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 50    | ออฟฟิศ Front    | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |

| ลำดับ | สถานที่              | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและกันบ๊ีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|----------------|----|----------|
|       |                      |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ     |    |          |
|       |                      |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี          | มี |          |
| 51    | Kid Club             | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 52    | ครัว NORA (เย็น)     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 53    | ครัว NORA (ร้อน)     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 54    | แก๊ส NORA            | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 55    | หลังครัว NORA        | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 56    | ห้อง MDB (อ. 2)      | ชั้น 1         |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 57    | Spa                  | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 58    | Fitness              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 59    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 60    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 61    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 62    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 63    | ห้องน้ำสัคนักงาน(ข.) | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 64    | ห้องน้ำสัคนักงาน(ญ.) | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 65    | Control Room         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 66    | The Sun              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 67    | The Star             | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 68    | The Sky              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 69    | ระเบียงห้องประชุม    | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 70    | หน้าห้อง The Galaxy  | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 71    | ห้องเตรียมอาหาร      | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |

หมายเหตุ :



ในช่องที่มีผลการตรวจปกติ/ดี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....



ในช่องที่มีผลการตรวจผิดปกติ/ชำรุด

วันที่ ...../...../.....

**แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher)**

ประจำเดือน : มีนาคม 2569

| ลำดับ | สถานที่ | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและคันบีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|---------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |         |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |         |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 1     | อาคาร 1 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 2     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 3     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 4     | อาคาร 2 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 5     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 6     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 7     | อาคาร 3 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 8     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 9     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 10    | อาคาร 4 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 11    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 12    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 13    | อาคาร 5 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 14    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 15    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 16    | อาคาร 6 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 17    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 18    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 19    | อาคาร 7 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 20    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 21    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 22    | อาคาร 8 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 23    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 24    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |



| ลำดับ | สถานที่         | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและกันบีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |                 |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |                 |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 25    | อาคาร 9         | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 26    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 27    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 28    | อาคาร 10        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 29    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 30    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 31    | อาคาร 11        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 32    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 33    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 34    | อาคาร 12        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 35    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 36    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 37    | อาคาร 13        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 38    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 39    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 40    | อาคาร 14        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 41    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 42    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 43    | หน้าห้องจัดซื้อ | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 44    | หน้าห้องแม่บ้าน | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 45    | ห้องครัว MK     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 46    | ห้องครัว MK     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 47    | แก๊ส MK         | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 48    | ห้อง MDB        | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 49    | ISLA            | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 50    | ออฟฟิศ Front    | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |

| ลำดับ | สถานที่             | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและกันบ๊ีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|----------------|----|----------|
|       |                     |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ     |    |          |
|       |                     |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี          | มี |          |
| 51    | Kid Club            | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 52    | ครัว NORA (เย็น)    | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 53    | ครัว NORA (ร้อน)    | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 54    | แก๊ส NORA           | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 55    | หลังครัว NORA       | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 56    | ห้อง MDB (อ. 2)     | ชั้น 1         |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 57    | Spa                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 58    | Fitness             | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 59    | ห้อง Ball Room      | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 60    | ห้อง Ball Room      | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 61    | ห้อง Ball Room      | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 62    | ห้อง Ball Room      | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 63    | ห้องน้ำสัณักงาน(ช.) | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 64    | ห้องน้ำสัณักงาน(ญ.) | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 65    | Control Room        | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 66    | The Sun             | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 67    | The Star            | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 68    | The Sky             | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 69    | ระเบียงห้องประชุม   | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 70    | หน้าห้อง The Galaxy | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 71    | ห้องเตรียมอาหาร     | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |

หมายเหตุ :



ในช่องที่มีผลการตรวจปกติ/ดี



ในช่องที่มีผลการตรวจผิดปกติ/ชำรุด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....

วันที่ ...../...../.....

**แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher)**

ประจำเดือน :    เมษายน 2569

| ลำดับ | สถานที่ | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและคันบีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|---------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |         |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |         |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 1     | อาคาร 1 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 2     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 3     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 4     | อาคาร 2 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 5     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 6     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 7     | อาคาร 3 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 8     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 9     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 10    | อาคาร 4 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 11    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 12    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 13    | อาคาร 5 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 14    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 15    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 16    | อาคาร 6 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 17    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 18    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 19    | อาคาร 7 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 20    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 21    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 22    | อาคาร 8 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 23    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 24    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |

| ลำดับ | สถานที่         | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและกันบ๊ีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|----------------|----|----------|
|       |                 |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ     |    |          |
|       |                 |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี          | มี |          |
| 25    | อาคาร 9         | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 26    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 27    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 28    | อาคาร 10        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 29    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 30    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 31    | อาคาร 11        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 32    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 33    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 34    | อาคาร 12        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 35    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 36    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 37    | อาคาร 13        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 38    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 39    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 40    | อาคาร 14        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 41    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 42    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 43    | หน้าห้องจัดซื้อ | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 44    | หน้าห้องแม่บ้าน | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 45    | ห้องครัว MK     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 46    | ห้องครัว MK     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 47    | แก๊ส MK         | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 48    | ห้อง MDB        | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 49    | ห้อง ISLA       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 50    | ห้อง ISLA       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |

| ลำดับ | สถานที่              | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและคันบีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |                      |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |                      |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 51    | Kid Club             | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 52    | ออฟฟิศ Front         | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 53    | ครัว NORA (เย็น)     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 54    | ครัว NORA (ร้อน)     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 55    | สถานีแก๊ส NORA       | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 56    | หลังครัว NORA        |                |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 57    | ถัง(ด้านนอก) NORA    |                |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 58    | ถัง(ด้านนอก) NORA    |                |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 59    | ถัง(ด้านนอก) NORA    |                |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 60    | ห้อง MDB (อ. 2)      | ชั้น 1         |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 61    | Spa                  | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 62    | Fitness              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 63    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 64    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 65    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 66    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 67    | ห้องน้ำสัคนักงาน(ช.) | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 68    | ห้องน้ำสัคนักงาน(ญ.) | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 69    | Control Room         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 70    | The Sun              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 71    | The Star             | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 72    | The Sky              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 11                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 73    | ระเบียงห้องประชุม    | ชั้น 2         | ✓              |                 | 12                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 74    | หน้าห้อง The Galaxy  | ชั้น 2         | ✓              |                 | 13                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 75    | ห้องเตรียมอาหาร      | ชั้น 2         | ✓              |                 | 14                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 76    | Lobby Lounge         | ชั้น 1         | ✓              |                 | 15                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |

หมายเหตุ :



ในช่องที่มีผลการตรวจปกติ/ดี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....



ในช่องที่มีผลการตรวจผิดปกติ/ชำรุด

วันที่ ...../...../.....

**แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher)**

ประจำเดือน : พฤษภาคม 2569

| ลำดับ | สถานที่ | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและกันบีม |    | หมายเหตุ |
|-------|---------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |         |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |         |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 1     | อาคาร 1 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 2     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 3     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 4     | อาคาร 2 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 5     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 6     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 7     | อาคาร 3 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 8     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 9     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 10    | อาคาร 4 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 11    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 12    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 13    | อาคาร 5 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 14    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 15    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 16    | อาคาร 6 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 17    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 18    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 19    | อาคาร 7 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 20    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 21    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 22    | อาคาร 8 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 23    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 24    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |

| ลำดับ | สถานที่         | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและกันบีน |    | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |                 |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |                 |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 25    | อาคาร 9         | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 26    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 27    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 28    | อาคาร 10        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 29    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 30    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 31    | อาคาร 11        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 32    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 33    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 34    | อาคาร 12        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 35    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 36    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 37    | อาคาร 13        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 38    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 39    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 40    | อาคาร 14        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 41    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 42    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 43    | หน้าห้องจัดซื้อ | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 44    | หน้าห้องแม่บ้าน | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 45    | ห้องครัว MK     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 46    | ห้องครัว MK     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 47    | แก๊ส MK         | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 48    | ห้อง MDB        | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 49    | ห้อง ISLA       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 50    | ห้อง ISLA       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |

| ลำดับ | สถานที่              | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและกันบ๊อง |    | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|----------------|----|----------|
|       |                      |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ     |    |          |
|       |                      |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี          | มี |          |
| 51    | Kid Club             | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 52    | ออฟฟิศ Front         | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 53    | ครัว NORA (เย็น)     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 54    | ครัว NORA (ร้อน)     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 55    | สถานีแก๊ส NORA       | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 56    | หลังครัว NORA        |                |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 57    | ถัง(ด้านนอก) NORA    |                |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 58    | ถัง(ด้านนอก) NORA    |                |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 59    | ถัง(ด้านนอก) NORA    |                |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 60    | ห้อง MDB (อ. 2)      | ชั้น 1         |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 61    | Spa                  | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 62    | Fitness              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 63    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 64    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 65    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 66    | ห้อง Ball Room       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 67    | ห้องน้ำสัคนักงาน(ข.) | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 68    | ห้องน้ำสัคนักงาน(ญ.) | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 69    | Control Room         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 70    | The Sun              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 71    | The Star             | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 72    | The Sky              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 11                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 73    | ระเบียงห้องประชุม    | ชั้น 2         | ✓              |                 | 12                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 74    | หน้าห้อง The Galaxy  | ชั้น 2         | ✓              |                 | 13                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 75    | ห้องเตรียมอาหาร      | ชั้น 2         | ✓              |                 | 14                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 76    | Lobby Lounge         | ชั้น 1         | ✓              |                 | 15                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |

หมายเหตุ :

✓ ในช่องที่มีผลการตรวจปกติ/ดี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....

X ในช่องที่มีผลการตรวจผิดปกติ/ชำรุด

วันที่ ...../...../.....



**แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher)**

ประจำเดือน : มิถุนายน 2569

| ลำดับ | สถานที่ | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและคันบีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|---------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |         |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |         |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 1     | อาคาร 1 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 2     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 3     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 4     | อาคาร 2 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 5     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 6     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 7     | อาคาร 3 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 8     |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 9     |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 10    | อาคาร 4 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 11    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 12    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 13    | อาคาร 5 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 14    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 15    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 16    | อาคาร 6 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 17    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 18    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 19    | อาคาร 7 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 20    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 21    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 22    | อาคาร 8 | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 23    |         | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 24    |         | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |

| ลำดับ | สถานที่         | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและคันบีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|---------------|----|----------|
|       |                 |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ    |    |          |
|       |                 |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี         | มี |          |
| 25    | อาคาร 9         | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 26    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 27    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 28    | อาคาร 10        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 29    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 30    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 31    | อาคาร 11        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 32    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 33    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 34    | อาคาร 12        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 35    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 36    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 37    | อาคาร 13        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 38    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 39    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 40    | อาคาร 14        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 41    |                 | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 42    |                 | ชั้น 3         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 43    | หน้าห้องจัดซื้อ | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 44    | หน้าห้องแม่บ้าน | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 45    | ห้องครัว MK     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 46    | ห้องครัว MK     | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 47    | แก๊ส MK         | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 48    | ห้อง MDB        | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 49    | ห้อง ISLA       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |
| 50    | ห้อง ISLA       | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓             |    |          |

| ลำดับ | สถานที่               | ชั้นที่ติดตั้ง | ชนิด           |                 | ขนาด<br>ปอนด์<br>(lbs) | สภาพถัง    |    | ท่อสายฉีด/<br>กระบอกฉีด |    | เกจวัดแรงดัน |    | สลักและกันบ๊ีบ |    | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----|-------------------------|----|--------------|----|----------------|----|----------|
|       |                       |                | Dry<br>Chemica | FireAde<br>2000 |                        | ปัญหาที่พบ |    | ปัญหาที่พบ              |    | ปัญหาที่พบ   |    | ปัญหาที่พบ     |    |          |
|       |                       |                |                |                 |                        | ไม่มี      | มี | ไม่มี                   | มี | ไม่มี        | มี | ไม่มี          | มี |          |
| 51    | Kid Club              | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 52    | ออฟฟิศ Front          | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 53    | ครัว NORA (เย็น)      | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 54    | ครัว NORA (ร้อน)      | -              |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 55    | สถานีแก๊ส NORA        | -              | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 56    | หลังครัว NORA         |                |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 57    | ถัง(ด้านนอก) NORA     |                |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 58    | ถัง(ด้านนอก) NORA     |                |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 59    | ถัง(ด้านนอก) NORA     |                |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 60    | ห้อง MDB (อ. 2)       | ชั้น 1         |                | ✓               | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 61    | Spa                   | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 62    | Fitness               | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 63    | ห้อง Ball Room        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 64    | ห้อง Ball Room        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 65    | ห้อง Ball Room        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 66    | ห้อง Ball Room        | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 67    | ห้องน้ำตักพนักงาน(ช.) | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 68    | ห้องน้ำตักพนักงาน(ญ.) | ชั้น 1         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 69    | Control Room          | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 70    | The Sun               | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 71    | The Star              | ชั้น 2         | ✓              |                 | 10                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 72    | The Sky               | ชั้น 2         | ✓              |                 | 11                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 73    | ระเบียงห้องประชุม     | ชั้น 2         | ✓              |                 | 12                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 74    | หน้าห้อง The Galaxy   | ชั้น 2         | ✓              |                 | 13                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 75    | ห้องเตรียมอาหาร       | ชั้น 2         | ✓              |                 | 14                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |
| 76    | Lobby Lounge          | ชั้น 1         | ✓              |                 | 15                     | ✓          |    | ✓                       |    | ✓            |    | ✓              |    |          |

หมายเหตุ :



ในช่องที่มีผลการตรวจปกติ/ดี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ .....



ในช่องที่มีผลการตรวจผิดปกติ/ชำรุด

วันที่ ...../...../.....