

ท่าอากาศยานเบตง (Betong Airport)



กรมท่าอากาศยาน
Department of Airports

งานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่าอากาศยานกระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช
ชุมพร นราธิวาส ห้วยหิน และเบตง (ภาคใต้)
ประจำปีงบประมาณ 2569

ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2569



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าอากาศยานเบตง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ของกรมท่าอากาศยาน ฉบับประจำเดือน

(/) มกราคม - มิถุนายน 2569

() กรกฎาคม - ธันวาคม 2569

() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้ควบคุมในการจัดทำรายงานดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ควบคุมการจัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นายสรัน วั่งโน




ผู้จัดการโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการติดตามตรวจสอบ

นางสาวกิตติกานต์ ไสภณศิริ



คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม/
ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม/
การจัดการของเสีย

นางศศิธร ชูมาก



นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาวุโส

นางรุ่งกานต์ สุขเดช




นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาวุโส

นางสาวพิมพ์พนิต พ่วงสมบัติ



นักวิชาการด้านสังคม

นางสาวพิชามณูช ยอดหาญ



นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาวุโส

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าอากาศยานเบตง

1. ชื่อโครงการ โครงการท่าอากาศยานเบตง
2. สถานที่ตั้ง ตำบลระยม อำเภอบตง จังหวัดยะลา
3. ชื่อเจ้าของโครงการ กรมท่าอากาศยาน
4. สถานที่ติดต่อ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2287-0320-9
โทรสาร 0-2286-3373
E-mail webmaster@airports.go.th
5. จัดทำโดย บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ เดือนมกราคม 2569
8. รายละเอียดโครงการ แสดงไว้ในหัวข้อ 1.2

ตารางสัดส่วนการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าอากาศยานเบตง

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สัดส่วนการทำงาน
1. นายสรัน วังโน	ผู้จัดการโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	10
2. นายชาติตระการ มิชัย	ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ/เสียง/ความสั่นสะเทือน และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	7
3. นางสาวกิตติกานต์ โสภณศิริ	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม/ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม/การจัดการของเสีย	9
4. นางสาวอ้อมบุญ นาคเสวี	ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ/นิเวศวิทยาทางน้ำ	9
5. ดร.ราชนัย พัฒนศักดิ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้	7
6. นายโกสินทร์ แหยมเจริญ	ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า	9
7. นางสาวศศิธร ชูมาก	นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาวุโส (ด้านคุณภาพน้ำ/นิเวศวิทยาทางน้ำ)	5
8. นางรุ่งกานต์ สุขเดช	นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาวุโส (ด้านการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)	7
9. นางสาวพิมพ์พนิต พ่วงสมบัติ	นักวิชาการด้านสังคม (สภาพเศรษฐกิจและสังคม)	7
10. นางสาวพิชามญช์ ยอดหาญ	นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาวุโส (คุณภาพอากาศ/เสียง/แบบจำลองทางคณิตศาสตร์/ความสั่นสะเทือน/ด้านสาธารณสุข)	7
11. นางสาวปาริชาติ มีผลกิจ	นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาวุโส (ด้านการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)	9
12. นางสาวอภิญญา ทองอันทัง	นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ/เสียง/ความสั่นสะเทือน)	9
13. นายยศพล ถนอมบุญ	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	5

สารบัญ

สารบัญ

หน้า

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน (แบบ ตต.1)	
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (แบบ ตต.2)	
บัญชีรายชื่อผู้ร่วมศึกษา	
สารบัญ.....	ก
สารบัญรูป	ค
สารบัญตาราง.....	ง
1.1 ความเป็นมาของทำอาภาศยาน.....	1
1.2 รายละเอียดโครงการ.....	2
1.2.1 ที่ตั้งและขนาดของทำอาภาศยาน	2
1.2.2 องค์ประกอบของทำอาภาศยาน.....	2
1.2.3 สถิติการขนส่งทางอากาศ.....	2
1.2.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่ทำอาภาศยาน	6
1.2.5 การใช้น้ำและการจัดการน้ำเสีย	6
1.2.6 การจัดการด้านความปลอดภัย.....	8
1.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1	9
1.4 การทบทวนความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเห็นชอบ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	31
1.5 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1.....	32
1.5.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	32
1.5.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1.....	36
1.6 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน.....	52
1.7 การประเมินผลกระทบด้านเสียง.....	69
1.7.1 แนวทางการประเมินผลกระทบด้านเสียง	69
1.7.2 การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากอาภาศยาน	72
1.8 การศึกษาสิ่งแวดล้อมและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน	76

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

1.8.1	วิธีการศึกษา.....	76
1.8.2	ผลการศึกษานิเวศวิทยานกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน	81
1.8.3	สถิติอาภาศยานชนนก.....	87

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือ ทส. 1009.4/7784 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ภาคผนวก ข รายงานการสำรวจนก

ภาคผนวก ค ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1

สารบัญญรูป

หน้า

รูปที่ 1.2.1-1	ที่ตั้งทำอาภาศยานเบตง	3
รูปที่ 1.2.2-1	ผังแสดงองค์ประกอบหลักภายในทำอาภาศยานเบตง	4
รูปที่ 1.2.4-1	การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบพื้นที่ทำอาภาศยานเบตง	7
รูปที่ 1.5.1-1	สถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ศึกษา.....	35
รูปที่ 1.5.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตง	38
รูปที่ 1.5.2-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตง.....	41
รูปที่ 1.5.2-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตง	45
รูปที่ 1.5.2-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตง	48
รูปที่ 1.6-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตง ในปี 2565-2569	54
รูปที่ 1.6-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตง ในปี 2565-2569	57
รูปที่ 1.6-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตง ในปี 2565-2569	63
รูปที่ 1.6-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตง ในปี 2565-2569	67
รูปที่ 1.7.2-1	ระดับเส้นเสียง (NEF) ทำอาภาศยานเบตง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 - พฤษภาคม 2569	75

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.3-1	ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอากาศยานเบตง	10
ตารางที่ 1.4-1	สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน	31
ตารางที่ 1.5.1-1	การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินการของทำอากาศยานเบตง	32
ตารางที่ 1.5.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตง	37
ตารางที่ 1.5.2-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตง	40
ตารางที่ 1.5.2-3	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตง	44
ตารางที่ 1.5.2-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตง	47
ตารางที่ 1.5.2-5	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารของทำอากาศยานเบตง	50
ตารางที่ 1.6-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตงในปี 2565-2569	53
ตารางที่ 1.6-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตง 2565-2569	56
ตารางที่ 1.6-3	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตงในปี 2565-2569	60
ตารางที่ 1.6-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตงในปี 2565-2569	66
ตารางที่ 1.7.1-1	แนวทางการใช้ที่ดินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)	71
ตารางที่ 1.7.2-1	สถิติการให้บริการด้านคมนาคมทางอากาศของทำอากาศยานเบตง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 - พฤษภาคม 2569	73
ตารางที่ 1.8.1-1	แสดงขนาดและน้ำหนักของสัตว์ที่ใช้ในการประเมินอันตรายต่ออากาศยาน	79
ตารางที่ 1.8.1-2	ตัวอย่างการประเมินอันตรายโดยใช้ตารางประเมินความเสี่ยง	80
ตารางที่ 1.8.2-1	จำนวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละชั้น จำแนกตามสกุล วงศ์ และ อันดับที่สำรวจพบทั้งทางตรงและทางอ้อม	81
ตารางที่ 1.8.2-2	จำนวนชนิดของสัตว์ป่าแต่ละชั้นที่พบในพื้นที่ทำอากาศยานเบตงตามระดับความชุ่มชื้น	82
ตารางที่ 1.8.2-3	จำนวนชนิดสัตว์ป่าจำแนกสถานภาพปัจจุบันตามกฎหมาย	84
ตารางที่ 1.8.2-4	จำนวนชนิดสัตว์ป่าจำแนกสถานภาพการอนุรักษ์	84
ตารางที่ 1.8.2-5	โอกาสที่จะเกิดการชนนก (Potential of Strike) ของนกแต่ละชนิด	85
ตารางที่ 1.8.2-6	โอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย (Potential of Damage) ของอากาศยานหากเกิดการชน	86
ตารางที่ 1.8.2-7	ผลการประเมินชนิดนกที่คาดว่าจะมีอันตรายต่อการบินของทำอากาศยานเบตง	87

ทำอากาศยานเบตง



ทำอากาศยานเบตง

ในรายงานฉบับนี้เสนอผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำอากาศยานเบตง ประกอบด้วย ความเป็นมาของทำอากาศยาน รายละเอียดโครงการโดยสังเขป สายการบินพาณิชย์ที่เปิดให้บริการ สถิติการขนส่งทางอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่ทำอากาศยาน การใช้น้ำและการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการด้านความปลอดภัย การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และทบทวนความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันของทำอากาศยาน การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากทำอากาศยานด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และผลการสำรวจนกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินรายละเอียดดังนี้

1.1 ความเป็นมาของทำอากาศยาน

สืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนา 14 จังหวัดภาคใต้ ตามศักยภาพการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยว อำเภอเบตงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดยะลา โดยเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดรายได้รองจากอำเภอเมืองยะลา แต่เส้นทางการคมนาคมไปยังอำเภอเบตงในปัจจุบันต้องอาศัยการคมนาคมทางบกเป็นหลัก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดยะลาเป็นภูเขาสูงชัน ถนนแคบและคดเคี้ยวลาดชันเป็นช่วงๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านคมนาคมของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอเบตง และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จะส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและเปิดการค้าเสรีอาเซียน โดยที่ผ่านมามีการขนส่งทางอากาศ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมทำอากาศยาน) จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทำอากาศยานเบตง ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบในรายงานดังกล่าว โดยให้กรมทำอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ ทส. 1009.4/7784 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา

1.2 รายละเอียดโครงการ

1.2.1 ที่ตั้งและขนาดของทำอากาศยาน

ทำอากาศยานเบตง มีพื้นที่ทั้งหมด 920 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากแนวสนามบินจันทรรัตน์ ประมาณ 1 กม. การเดินทางเข้าสู่พื้นที่อำเภอเบตง มีทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) ที่สามารถเดินทางเข้าถึงอำเภอเบตง และเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยทางหลวงหมายเลข 4062 ห่างจากตัวเมืองเบตง ประมาณ 15 กม. โดยเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกสนามบินจันทรรัตน์เข้าไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร (รูปที่ 1.2.1-1) บริเวณใกล้ที่ตั้งโครงการมีแม่น้ำและคลองไหลผ่าน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คลองมาลาเหนือ คลองยะรม แม่น้ำปัตตานี และลำรางสาธารณประโยชน์ พื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลตานะแมเราะ ตำบลธารน้ำทิพย์ และตำบลยะรม และพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้ทำอากาศยานเบตง ได้แก่ สำนักสงฆ์จันทรตนาราม มัสยิดบ้านยะรม โรงเรียนสังวาลวิทย 5 โรงเรียนจันทร์ประภัสสรอนุสรณ์


1.2.2 องค์ประกอบของทำอากาศยาน

องค์ประกอบภายในทำอากาศยานเบตง (รูปที่ 1.2.2-1) เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบิน รายละเอียดดังนี้


- (1) ทางวิ่ง (Runway) แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 30x1,800 เมตร
- (2) ทางขับ (Taxi way) ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ทาง คือ ทางขับ A และทางขับ B ขนาด 18 x 115 เมตร เท่ากัน
- (3) ลานจอดอากาศยาน (Apron) ขนาด 103x180 ม. มีพื้นที่ขนาด 18,540 ตารางเมตร
- (4) ลานจอดรถยนต์ขนาด 7,889 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 120 คัน
- (5) อาคารที่พักผู้โดยสาร มีพื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร สามารถรับผู้โดยสารได้ 300 คน/ชั่วโมง
- (6) อาคารหอบังคับการบิน
- (7) อาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย
- (8) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่

1.2.3 สถิติการขนส่งทางอากาศ


ปัจจุบันทำอากาศยานเบตงไม่มีสายการบินพาณิชย์เข้ามาให้บริการ มีเพียงอากาศยานของหน่วยงานราชการ



รูปที่ 1.2.1-1 ที่ตั้งทำอาภาศยานเบตง



รูปที่ 1.2.2-1 แผนผังองค์ประกอบหลักภายในทำอากาศยานเบตง



รูปที่ 1.2.2-1 ผังแสดงองค์ประกอบหลักภายในทำอากาศยานเบตง (ต่อ)

1.2.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่ทำอาภาศยาน

ลักษณะการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่ทำอาภาศยานเบตง ดังแสดงในรูปที่ 1.2.4-1 รายละเอียด ดังนี้

(1) พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่ส่วนใหญ่รอบทำอาภาศยานเบตง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา และปลูกไม้ผล เช่น มังคุด ทุเรียน เป็นต้น

(2) พื้นที่ชุมชนและพาณิชยกรรม

ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่มีการกระจายตัวของพื้นที่ชุมชนตามเส้นทางคมนาคม โดยพบชุมชนกระจายตัวตามถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4062 (บูเกะตา-สวอนอก)

(3) พื้นที่ด้านระบบสาธารณูปโภค

ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดใกล้เคียง เส้นทางสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 4062 (บูเกะตา-สวอนอก)

(4) พื้นที่แหล่งน้ำ

บริเวณโดยรอบพื้นที่ทำอาภาศยานเบตง พบว่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและบ่อเก็บน้ำใช้ของประชาชน

(5) พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ว่างเปล่า

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่ทำอาภาศยานเบตงอยู่ในแนวเทือกเขา พื้นที่ใกล้เคียงมีทรัพยากรป่าไม้ทั้งที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่ง ได้แก่ ป่าเบตง ป่าบูเกะตา-สวอนอก - บูเกะตา-สวอนอก อุทยานแห่งชาติบางลาง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา

1.2.5 การใช้น้ำและการจัดการน้ำเสีย

(1) การใช้น้ำ


ปัจจุบันแหล่งน้ำใช้ของทำอาภาศยานเบตงมีการใช้น้ำบาดาลมาผลิตเป็นน้ำประปา จากนั้นน้ำจะถูกส่งไปเก็บที่หอถังน้ำสูง เพื่อแจกจ่ายไปยังบริเวณอาคารที่อยู่ภายในทำอาภาศยานและบ้านพักเจ้าหน้าที่

(2) การจัดการน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียของทำอาภาศยานเบตง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) อาคารที่พัสดุโดยสาร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 300 คน ซึ่งมีขนาดพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร มีปริมาณน้ำเสียประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียจากห้องสุขาทั้งหมดจะผ่านลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของทำอาภาศยาน ที่สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน

2) บ้านพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคารพักอาศัยขนาด 24 ยูนิต โดยน้ำเสียจากห้องสุขาทั้งหมดจะผ่านลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สามารถรองรับน้ำเสียได้ 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน



รูปที่ 1.2.4-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบพื้นที่ทำอากาศยานเบตง

(3)การจัดการขยะ

- แหล่งกำเนิด

แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยในบริเวณท่าอากาศยานเบตง โดยแบ่งออกเป็น 2 แหล่ง คือ

1) อาคารที่พักผู้โดยสาร จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ส่วนใหญ่จะเป็นขยะจากสำนักงาน เนื่องจากท่าอากาศยานเบตงมีเที่ยวบินพาณิชย์เข้ามาให้บริการจำนวนน้อยและมีให้บริการเป็นบางช่วง แต่อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานมีการจัดบันทึกปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

2) บ้านพักเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่รวมกับสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่จำนวน 37 คน

- การจัดการของเสีย

1) ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 40 ลิตร วางกระจายอยู่ในพื้นที่อาคาร

2) บ้านพักเจ้าหน้าที่ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร วางอยู่บริเวณจุดรวบรวมขยะของบ้านพักเจ้าหน้าที่

ท่าอากาศยานเบตงยังไม่มีอาคารที่พักขยะรวม แต่ท่าอากาศยานเบตง ได้จัดให้มีจุดรวบรวมขยะเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลระยั้งให้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บทุกวันทำการ

(4)ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำของท่าอากาศยานเบตง สภาพพื้นที่มีความลาดเทไปทางทิศตะวันตกสู่คลองยะรม และทิศตะวันออกสู่แม่น้ำปัตตานี ดังนั้นการระบายน้ำจากผิวจราจร ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน จะใช้รางน้ำเปิดเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการดูแลรักษา โดยรางระบายน้ำอยู่นอก Runway Strip ในการออกแบบสามารถระบายน้ำจากพื้นที่รับน้ำของท่าอากาศยานเบตงและพื้นที่รับน้ำตอนบนของท่าอากาศยานได้อย่างเพียงพอ โดยปริมาณน้ำดังกล่าวจะระบายออกสู่ร่องระบายน้ำธรรมชาติคลองยะรมและแม่น้ำปัตตานี

1.2.6 การจัดการด้านความปลอดภัย

(1)เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

ทางวิ่งของท่าอากาศยานเบตงปัจจุบันมีความยาว 2,000 เมตร จัดเป็นท่าอากาศยานใน Aerodrome Code 4 ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่กำหนดให้ท่าอากาศยานที่มีความยาวทางวิ่งตั้งแต่ 1,800 เมตร ขึ้นไป จัดเป็นท่าอากาศยานใน Aerodrome Code 4

(2)ความปลอดภัยในท่าอากาศยาน

การรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเบตง ได้จัดให้มีรั้วลวดหนามล้อมรอบพื้นที่ท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันคนและสัตว์มิให้เข้าไปในทางวิ่ง อาจจะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติการบินได้ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพร้อมทำบันทึกสัตว์ที่พบภายในท่าอากาศยานในแต่ละวัน พร้อมจัดทำรายงานการสำรวจประชากรนกประจำเดือน และหากเกิดเหตุอากาศยานชนนกจะมีการจัดทำบันทึกรายงานเป็นประจำทุกเดือน สำหรับบริเวณทางเข้า-ออกท่าอากาศยานได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อมยาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานในช่วงเวลาที่อากาศยานบินขึ้น-ลง

ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามบริเวณต่างๆ และมีห้องควบคุมโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุม ทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติหรือปัญหาต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน

(3) แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทำอาภาศยานเบตงได้ทำการฝึกซ้อมการกู้ภัยและดับเพลิงประจำเดือนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง และฝึกซ้อมตามแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(3.1) การฝึกซ้อมย่อยบนโต๊ะ (Desk Top Exercise) กำหนดอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง เป็นการฝึกซ้อมโดยการสมมุติสถานการณ์ และใช้แผนที่สนามบินหรือโต๊ะทรายจำลองสภาพสนามบินประกอบการฝึก มีหุ่นยานพาหนะและหุ่นบุคคลขนาดเล็กประกอบการฝึก

(3.2) การฝึกซ้อมกึ่งรูปแบบ (Half Scale Exercise) ทุก 12 เดือน (ยกเว้นในปีที่มีการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ) หรือแล้วแต่จะกำหนดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นการฝึกซ้อมในสนามจริงโดยใช้บุคคลและยานพาหนะตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะเป็นการฝึกซ้อมเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำทำอาภาศยาน

(3.3) การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) กำหนดอย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง เป็นการฝึกซ้อมตามการฝึกซ้อมกึ่งรูปแบบ แต่จะมีบุคคลและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมด้วยทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ เช่น สถานีเติมน้ำมันอาภาศยานเบตง

1.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง ตามที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมิติเห็นชอบต่อรายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน แสดงดังตารางที่ 1.3-1

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1. มาตรการและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติ มีดังนี้ 1.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการในการดำเนินการโครงการฯ ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทำอาภาศยานเบตง ตั้งอยู่ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ของกรมทำอาภาศยาน และที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดเพิ่มเติม โดยนำไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการ	- กรมทำอาภาศยานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการในการดำเนินการโครงการฯ ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทำอาภาศยานเบตง และนำมาตรการที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดเพิ่มเติมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการ	-	-
1.2 ควบคุมดูแลและกำกับให้ผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ปัจจุบันทำอาภาศยานดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และในการดำเนินการก่อสร้างได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.3 จัดหาบุคคลที่ 3 (Third Party) ให้เป็นผู้ดำเนินการ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ โดยตั้ง งบประมาณรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ภายใต้การ กำกับดูแลของกรมทำอาภาศยาน และแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้าน สิ่งแวดล้อม (เช่น ผู้แทน กรมทำอาภาศยาน สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมควบคุม มลพิษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยะลา สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น) เพื่อกำกับ ดูแลการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้าน สิ่งแวดล้อมทั้งโครงการ	- กรมทำอาภาศยานว่าจ้างบริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาจัดทำรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สัญญาจ้างเลขที่ กท 28/2569 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการติดตาม ตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้าน สิ่งแวดล้อม โดยเป็นผู้แทนของกรมทำอาภาศยาน เพื่อกำกับดูแลการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติ ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งโครงการ	- ข้อเสนอแนะ : ให้ทำอาภาศยานดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบ และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ผู้แทน กรมทำอาภาศยาน สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรม โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยะลา สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สอดคล้องกับมาตรการฯ	-
1.4 กรมทำอาภาศยาน จะต้องจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ กำหนดไว้ในรายงานฯ และรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการดังกล่าวในรอบ 6 เดือน ให้สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ	- กรมทำอาภาศยาน มอบหมายให้บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบาย	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ		
1.5 ให้กรมทำอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานฯ ซึ่งผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ โดยกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของ การวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ ความเห็นจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้วให้เสนอ หน่วยงานกำกับตามกฎหมายในพื้นที่ และสำเนาแจ้ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข มาตรการนั้นกระทบต่อสาระสำคัญของการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานฯ ให้จัดส่งรายงานการ ปรับปรุงแก้ไขและวิเคราะห์ผลกระทบในส่วนที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาก่อนดำเนินการ	- นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติตาม - ปัจจุบันทำอากาศยานเบตง มีแผนการพัฒนาดังนี้ ● ขยายความยาวทางวิ่ง เป็น 2,500 เมตร ● ขยายความกว้างทางวิ่ง เป็น 45 เมตร ● ขยายลานจอดอากาศยาน ● ขยายเขตปลอดภัยท้ายทางวิ่ง	-	

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.6 ในการก่อสร้างและดำเนินการโครงการ หากพบว่า โครงการทำให้มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ กรมทำอาภาศยาน และ/หรือผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการต้องดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน และแจ้งสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- ไม่พบว่าการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ โครงการ	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2. คุณภาพอากาศ 2.1 กำหนดให้รถยนต์ที่จอดบริเวณลานจอดรถยนต์ต้องดับเครื่องยนต์เมื่อทำการจอดเรียบร้อยแล้วและติดป้ายขอความร่วมมือและประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ามาใช้บริการภายในทำอาภาศยานเบตงให้ดับเครื่องยนต์บริเวณลานจอดรถยนต์ขณะจอด	- ปัจจุบันทำอาภาศยานเบตงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณลานจอดรถยนต์เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ใช้บริการดับเครื่องยนต์ ขณะจอด - ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณลานจอดรถยนต์	-	-
2.2 ห้ามจอดรถยนต์รับ-ส่ง ในลักษณะของการจอดซ้อนคันบริเวณด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร เนื่องจากจะทำให้จราจรติดขัดในช่วงที่รถยนต์มาก จะส่งผลให้เสียที่ระบายจากรถยนต์เพิ่มมากขึ้น	- ปัจจุบันทำอาภาศยานเบตงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณด้านอาคารที่พักผู้โดยสาร	-	 เจ้าหน้าที่คอยดูแลด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร
2.3 ดูแลรักษาเครื่องยนต์ของรถยนต์ภายในทำอาภาศยานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เจ้าหน้าที่ของทำอาภาศยานเบตงดำเนินการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าเครื่องยนต์มีความขัดข้องทำอาภาศยานจะรับดำเนินการซ่อมแซม	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3. เสียง 3.1 กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงรบกวนและ ความสั่นสะเทือนจากทำอาภาศยานให้ดำเนินการแก้ไขโดย เร่งด่วน	- ปัจจุบันทำอาภาศยานเบตงไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือนที่เกิดจาก อาภาศยาน	-	-
3.2 การขึ้น-ลงของอาภาศยานกำหนดให้ทำการบิน เฉพาะช่วงเวลา 07.00-22.00 น. ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน	- ปัจจุบันทำอาภาศยานเบตงมีอาภาศยานที่เข้ามาใช้ บริการที่ทำอาภาศยานเบตงจะเข้ามาให้บริการ ช่วงเวลา 08.30-20.00 น.	-	-
3.3 กรณีที่มีการกำหนดให้ทำอาภาศยานเบตงรองรับ เครื่องบินพาณิชย์ประเภทอาภาศยาน ATR 72-500 จำนวน ไม่เกิน 30 เที่ยวบิน/วัน และอาภาศยาน เพื่อภารกิจทาง ทหาร C-130 จำนวน 1 เที่ยวบิน/วัน และอนุมัติให้ใช้กลุ่ม อาภาศยานที่มีลักษณะเดียวกับอาภาศยาน ATR 72-500 ได้แก่ อาภาศยานประเภท DO328, EMB14L และ SABR80 หรืออาภาศยานประเภทอื่นๆ ที่มีขนาดและระดับเสียง ใกล้เคียงกันหรือต่ำกว่าให้กรมการบินพลเรือนทบทวนการ ประเมินผลกระทบด้านเสียงโดยใช้แบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ในรูปของค่า NEF หากพบว่าผลกระทบต่อ ชุมชนที่อยู่บริเวณหัวทางวิ่งให้กำหนดมาตรการในการ ป้องกันและแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ	- ในช่วงระหว่างวันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2569 และ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-19 เมษายน 2569 โดยใช้เครื่อง C208 วันละ 2 เที่ยวบิน ของสายการบิน Ezy Airlines หากมีเที่ยวบินพาณิชย์เข้ามาให้บริการจะ ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 ควบคุมการนำเครื่องบินขึ้น-ลงด้วยการลดแรง Thrust ใกล้สนามบินที่มีบ้านพักอาศัยของชุมชนด้านหัวทางวิ่ง 07 ตามวิธีที่ปลอดภัย	- ในช่วงระหว่างวันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2569 และ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-19 เมษายน 2569 โดยใช้เครื่อง C208 วันละ 2 เที่ยวบิน ของสายการบิน Ezy Airlines	-	-
3.5 มีการสำรวจทัศนคติต่อเสียงจากเครื่องบินชุมชน รอบพื้นที่โครงการทุกปีและจัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่อยู่โดยรอบ พื้นที่ทำอาภาศยานในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 พบว่า ประชาชนโดยรอบ ไม่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจาก อาภาศยาน - ทำอาภาศยานเบตงได้จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริเวณประชาสัมพันธ์ของทำอาภาศยานและสามารถ ร้องเรียนได้ผ่านทาง facebook ของทำอาภาศยานเบตง	-	 ประชาสัมพันธ์
4. คุณภาพน้ำผิวดิน/นิเวศวิทยาทางน้ำและการจัดการน้ำเสีย 4.1 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประจำอาคารที่ พักผู้โดยสารสำหรับบ้านพักเจ้าหน้าที่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเกรอะ-บ่อซึมประจำครัวเรือน	- ทำอาภาศยานเบตงจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปแบบเติมอากาศเพื่อรองรับน้ำทิ้งที่เกิดจาก อาคารที่พักผู้โดยสารและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปเพื่อรับน้ำเสียจากอาคารที่พักอาศัยของ เจ้าหน้าที่ทำอาภาศยาน	-	 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประจำอาคารที่พักผู้โดยสาร

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.2 กำหนดให้สร้างบ่อน้ำรองรับน้ำที่ผ่านระบบบำบัด น้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำนำไปรดต้นไม้ สนามหญ้าและต้นไม้ ภายในสนามบิน ไม่ให้ทั้งน้ำผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำ ธรรมชาติโดยตรง	- ทำอาภาศยานเบตงจัดให้มีบ่อหนึ่งน้ำ ทางด้านทิศ ตะวันออกบริเวณหัวทางวิ่ง 25 โดยน้ำเสียที่ผ่านการ บำบัดจะไหลลงรางระบายน้ำภายในพื้นที่ทำอาภาศยาน และรางระบายน้ำภายในพื้นที่ทำอาภาศยานจะเชื่อมกับ บ่อหนึ่งน้ำดังกล่าว - น้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจะปล่อยลงรางระบายน้ำ ด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร และไหลลงคลองยะรม	-	บ่อน้ำรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว 
4.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ในการติดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียจะมี เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานที่ อยู่ภายใต้สังกัดกรมท่าอากาศยานเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	-	-
4.4 กรณีบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารมีกตาคารหรือ ร้านอาหารน้ำเสียที่รวบรวมจากห้องครัวจะต้องผ่านบ่อดัก ไขมันก่อนระบายน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและทำการ ตรวจสอบบ่อดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ	- ปัจจุบันภายในอาคารที่พักผู้โดยสารไม่มีร้านอาหาร ให้บริการ - กรณีที่มีร้านอาหารเข้ามาให้บริการ ทำอาภาศยานเบ ตงจะดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน ก่อนระบายน้ำเข้า สู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-
4.5 ร้านอาหารภายในอาคารที่พักผู้โดยสารจะต้องคัด แยกเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนล้างทุกครั้ง	- ปัจจุบันภายในอาคารที่พักผู้โดยสารไม่มีร้านอาหาร ให้บริการ - หากมีร้านอาหารเข้ามาให้บริการ ทำอาภาศยานเบตง จะกำหนดให้เจ้าของกิจการต้องทำการคัดแยกเศษ อาหารก่อนล้างทุกครั้ง	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.6 กรณีที่บ่อเกรอะเอ่อสูงหรือราดส้วมไม่ลงให้ ตรวจสอบระบบการระบายน้ำหรือประสิทธิภาพของบ่อซึม	- ปัจจุบันไม่พบปัญหาการเอ่อสูงราดส้วมไม่ลง - ทำอาภาศยานได้มีการสูบล้างปลักออกจากบ่อเกรอะ อยู่เสมอ	-	-
4.7 ห้ามทิ้งสารอินทรีย์หรือสารย่อยสลายยาก เช่น พลาสติก ฟาอนามัย ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และห้ามเทสาร ที่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ เช่น น้ำกรดหรือต่าง เข้มข้นน้ำยาล้างห้องน้ำและคลอรีนเข้มข้น	- ทำอาภาศยานเบตงมีการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในส่วนนี้และกำหนดเรื่องห้ามเทสารเคมีเช่น น้ำกรด หรือต่างเข้มข้นน้ำยาล้างห้องน้ำและคลอรีนเข้มข้น ลงระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-
4.8 เมื่อมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้บริษัท ผู้จำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสียทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ให้เป็นตามรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งลงลายมือ ชื่อของวิศวกรผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมดูแลรักษา ระบบอย่างต่อเนื่อง	- ทำอาภาศยานเบตงกำหนดให้บริษัทผู้จำหน่ายระบบ บำบัดน้ำเสียมาทดสอบประสิทธิภาพของระบบให้ เป็นไปตามรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-
4.9 จัดทำแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบบำบัด น้ำเสียของทำอาภาศยาน	- ทำอาภาศยานเบตงมีนโยบายด้านการตรวจสอบและ ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ	-	-
5. การระบายน้ำ 5.1 ปลุกหญ้าหรือพืชคลุมดินตามพื้นที่ขุดเปิดด้านข้าง รางระบายน้ำเพื่อป้องกันการกัดเซาะและตะกอนสะสม พร้อมทั้งดูแลควบคุมวัชพืชและตะกอนทางระบายน้ำอยู่ เสมอ ไม่ให้เกิดขวางทางระบายน้ำ	- ทำอาภาศยานเบตงดำเนินการปลุกหญ้าคลุมดิน ด้านข้างรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการกัดเซาะและ ตะกอนสะสมพร้อม - ดูแลควบคุมวัชพืชและตะกอนทางระบายน้ำอยู่เสมอ ไม่ให้เกิดขวางทางระบายน้ำ	ข้อเสนอแนะ : ให้ทำอาภาศยานดำเนินการขุด ลอกรางระบายและกำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้กีด ขวางการไหลของน้ำก่อนเข้าฤดูฝน	 ปลุกหญ้าคลุมดินด้านข้างรางระบายน้ำ

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
5.2 หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในด้านการ ระบายน้ำของทำอาภาศยานให้ทำการตรวจสอบหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- ปัจจุบันไม่พบการร้องเรียนจากประชาชนในด้านการ ระบายน้ำของทำอาภาศยาน	-	-
5.3 ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนให้ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่ขึ้น ปกคลุมภายในรางระบายน้ำทำอาภาศยานเบตง	- ทำอาภาศยานเบตงได้ดำเนินการตัดหญ้าและกำจัด วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมภายในรางระบายน้ำและทำการขุด ลอกรางระบายน้ำโดยดำเนินการครั้งล่าสุดเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2568	ข้อเสนอแนะ : ให้ทำอาภาศยานดำเนินการขุด ลอกรางระบายและกำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้กีด ขวางการไหลของน้ำก่อนเข้าสู่ฤดูฝน	 ปลุกหญ้าคลุมดินด้านข้างรางระบายน้ำ
5.4 ตรวจสอบระบบระบายน้ำของโครงการ ทั้งใน บริเวณที่เป็นรางระบายน้ำและ Box Culvert เมื่อพบการ ชะล้างพังทลายของดินลงสู่ระบบระบายน้ำหรือมีการสะสม ของตะกอนดินในระบบระบายน้ำให้ทำการขุดลอกทันที	- ไม่มีการชะล้างพังทลายของดินลงสู่ระบบระบายน้ำ - ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำและกำจัดวัชพืชครั้ง ล่าสุด เดือนพฤศจิกายน 2568	ข้อเสนอแนะ : ให้ทำอาภาศยานดำเนินการขุด ลอกรางระบายและกำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้กีด ขวางการไหลของน้ำก่อนเข้าสู่ฤดูฝน	Box Culvert 
5.5 ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเฉพาะควรดำเนินการก่อน ฤดูฝน และควรมีปั๊มน้ำอย่างน้อย 1 เครื่อง สำหรับสำรองใช้ งานกรณีอีกเครื่องหนึ่งชำรุด	- ทำอาภาศยานเบตงมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ - จากการตรวจสอบพบว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ - ทำอาภาศทางเบตงจัดให้มีปั๊มน้ำสำรอง 1 เครื่อง	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
6. อุบัติเหตุอาภาศยานชนนก 6.1 ภายในโครงการจำกัดชนิดและขนาดของต้นไม้ ให้ มีทรงพุ่มขนาดเล็ก เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่ง อาหารของนก	- ชนิดต้นไม้ที่นำมาปลูกสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ด้านนอกพื้นที่เขตการบินมีทรงพุ่มขนาดเล็กไม่หนาทึบ พร้อมทั้งจัดให้ และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล	-	 ต้นไม้บริเวณลานจอดรถยนต์
6.2 ปรับปรุงระบบระบายน้ำตลอดแนวสองข้างทางวิ่ง ให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้น ไม่มีน้ำท่วมขังในคูระบายน้ำ ควบคุมหญ้าและวัชพืชในพื้นที่ข้างทางวิ่งและรางระบายน้ำ ให้สั้นตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของนก	- ระบบระบายน้ำสองข้างทางวิ่งเป็นระบบระบายน้ำ แบบรางเปิดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูลาดคอนกรีต - สามารถระบายน้ำได้ดี และตัดหญ้าด้านข้างราง ระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน	-	รางระบายน้ำข้างทางวิ่ง 
6.3 เก็บเศษหญ้าเมื่อตัดแล้ว เพื่อป้องกันนกนำเศษ หญ้าไปทำรัง	- หลังจากดำเนินการตัดหญ้า เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ เก็บเศษหญ้าที่ตัดแล้วทุกครั้งเพื่อป้องกันนกนำเศษ หญ้าไปทำรัง	-	-
6.4 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหารังอาศัยหรือวางไข่รวมทั้ง แหล่งเกาะนอนและแหล่งอาหารของนก บริเวณอาคารต่างๆ และบริเวณพื้นที่นอกอาคารของทำอาภาศยานอย่าง	- ทำอาภาศยานเบตงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจหารังอาศัย หรือวางไข่รวมทั้งแหล่งเกาะนอนและแหล่งอาหาร ของนก บริเวณอาคารต่างๆ และบริเวณพื้นที่นอก อาคารของทำอาภาศยานอย่างสม่ำเสมอ	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
สมัครเสมอ ถ้าหากพบให้ทำลาย ขั้วโล่ หรือหาทางแก้ไข เพื่อ ไม่ให้นักเข้ามาอาศัยหรือหาอาหารภายในพื้นที่โครงการ			
6.5 ก่อนเครื่องบินขึ้น-ลง จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสภาพของทางวิ่ง และพื้นที่ข้างเคียงเพื่อให้นักให้ออก จากทางวิ่ง	- ทำอาภาศยานเบตงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ สภาพของทางวิ่ง และพื้นที่ข้างเคียงเพื่อให้นักให้ออก จากทางวิ่ง ก่อนอากาศยานบินขึ้น-ลง	-	-
6.6 เจ้าหน้าที่ทำอาภาศยานประสานงานการไล่นกกับ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่มีหน้าที่ดูแล หอบังคับการบิน การให้สัญญาณการขึ้นลงของเครื่องบิน อย่างต่อเนื่อง	- เจ้าหน้าที่ ทำอาภาศยานเบตงประสานกับ หอบังคับการบินทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่เขตการบินเพื่อ ปฏิบัติการไล่นก	-	-
7. การคมนาคมขนส่ง 7.1 จัดให้มีป้ายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการกับทางหลวงหมายเลข 4062	- ทำอาภาศยานเบตงจัดทำป้ายบอกทางเข้า-ออก ทำอาภาศยานบริเวณทางหลวงหมายเลข 4062	-	 ป้ายบอกทางเข้าทำอาภาศยาน บริเวณทางหลวงหมายเลข 4062

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอากาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
7.2 ควบคุมความเร็วของยานพาหนะภายในบริเวณ โครงการไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- ทำอากาศยานเบตงจัดทำป้ายควบคุมความเร็วของ ยานพาหนะภายในบริเวณโครงการไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	 ป้ายควบคุมความเร็วของยานพาหนะไม่เกิน 60 กม./ชม.
7.3 ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรเพื่อให้ผู้ขับขี่ จอด รถยนต์บริเวณลานจอดรถที่จัดเตรียมไว้ให้	- ทำอากาศยานเบตงดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรบอก ทางไปยังลานจอดรถยนต์	-	 ป้ายจราจรบอกทางไปยังลานจอดรถยนต์
7.4 ห้ามจอดรถยนต์ทั้งไว้บริเวณที่รับ-ส่งด้านหน้า อาคารที่พักผู้โดยสารและไหล่ทางด้านข้างที่จอดรถยนต์	- ในช่วงระหว่างวันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2569 และในช่วงระหว่างวันที่ 1-19 เมษายน 2569 ทำอากาศยานเบตงมีสายการบินพาณิชย์เข้ามา ให้บริการ 1 สายการบิน คือ สายการบิน Ezy Airlines โดยให้บริการวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน โดยใช้อากาศยานชนิด C208 ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 12 ที่นั่ง ทำอากาศยาน ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณลานจอดรถยนต์	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
7.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจราจรก่อนเครื่องบิน ขึ้น-ลงอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และดำเนินจัดระบบจราจรให้ สอดคล้องกับลานจอดรถยนต์เพื่อจัดการจราจรให้เป็น ระเบียบ	- มีภาชนะรองรับมูลฝอยโดยใช้ถังแบบไซขนาด 20 ลิตร กระจายตามจุดต่างๆ ในบริเวณอาคารที่พัก ผู้โดยสาร - ถังขยะขนาด 240 ลิตร แบบแยกประเภทขยะวาง บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่	-	 ลูกศรบอกทิศทางการเดินทาง
8. สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ			
8.1 จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเก็บรวบรวมขยะตามจุด ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการมาไว้ยังที่พักขยะเพื่อรอการเก็บ ขนจากองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม และดูแลความ สะอาดของบริเวณที่พักขยะ	- ทำอาภาศยานเบตงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด สะอาดเก็บรวบรวมขยะตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ โครงการมาไว้ยังที่พักขยะเพื่อรอการเก็บขนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมที่เข้ามาดำเนินการ จัดเก็บทุกวันทำการ และมีการดูแลความสะอาด ของบริเวณที่พักขยะ	-	-
8.2 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยโดยใช้ถังแบบไซขนาด 20 ลิตร อย่างน้อย 10 ใบ กระจายตามจุดต่างๆ ในบริเวณ อาคารที่พักผู้โดยสาร และขนาด 240 ลิตร หรือขนาดตาม ความเหมาะสมวางบริเวณพื้นที่ทำอาภาศยานให้อย่าง เพียงพอ	- ทำอาภาศยานเบตงจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย โดยใช้ถังแบบไซขนาด 20 ลิตร กระจายตามจุดต่างๆ ในบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร และถังขยะขนาด 240 ลิตร แบบแยกประเภทขยะตั้งไว้บริเวณด้านข้าง อาคารที่พักผู้โดยสาร	-	 ถังขยะแบบไซบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอากาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
8.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ามาใช้บริการทำอากาศยาน ทั้งขยะในถังขยะที่จัดเตรียมไว้	- ในช่วงระหว่างวันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2569 และในช่วงระหว่างวันที่ 1-19 เมษายน 2569 ทำอากาศยานเบตงมีสายการบินพาณิชย์เข้ามา ให้บริการ 1 สายการบิน คือ สายการบิน Ezy Airlines โดยให้บริการวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน โดยใช้อากาศยานชนิด C208 ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 12 ที่นั่ง ทำอากาศยาน ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณลานจอดรถยนต์ โดยทางทำอากาศยานเบตงได้มีการจัดวางถังขยะ และทำป้ายแสดงจุดทิ้งขยะเพื่อให้ผู้โดยสารนำขยะที่ ทิ้งยังบริเวณถังขยะที่ทำอากาศยานได้จัดเตรียมไว้	-	 ป้ายแสดงจุดทิ้งขยะ

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
8.4 ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็นอย่างน้อย 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ขยะเศษอาหาร เป็นขยะเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน จากอาคารที่พักผู้โดยสารเหลือจากการรับประทานอาหาร เป็นขยะที่เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและเป็นพิษของเชื้อโรค ควรจัดออกจากครัวเรือนให้เร็วที่สุดทุกวัน (2) ขยะที่ยังใช้ได้ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ ควรมีการคัดแยกขยะและรวบรวมเพื่อนำกลับไปใช้หรือจำหน่ายต่อไป (3) ในการกำจัดขยะอันตรายจะให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัด	- ทำอาภาศยานเบตงดำเนินการคัดแยกขยะ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ตั้งกระจายตามจุดต่างๆ ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารและบ้านพักเจ้าหน้าที่	-	 ถังขยะบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่  ถังขยะบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร
9. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 9.1 การประสานงานระดับกรม กรมทำอาภาศยานจะต้องประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการประกาศเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ	- ทำอาภาศยานเบตงมีการประกาศกำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงทำอาภาศยานเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2564 โดยกรมทำอาภาศยานได้มีการประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในเรื่องการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินในพื้นที่เขตปลอดภัยการเดินอากาศ	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
9.2 การประสานงานกับราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ เทศบาลเมืองเบตง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลที่อยู่ในแนวเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานดังกล่าวทราบถึงขอบเขต อาณาบริเวณของเขต และข้อกำหนดของเขตดังกล่าว โดยจัดทำคู่มือพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศพร้อมแนบแผนที่	- ทำอาภาศยานเบตงมีการประกาศกำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงทำอาภาศยาน เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2564 - ผู้อำนวยการทำอาภาศยานหรือตัวแทนได้มีการชี้แจงแจ้งให้หน่วยงานทราบถึงขอบเขต บริเวณขอบเขต และข้อกำหนดของเขตดังกล่าว	-	-
9.3 ทำอาภาศยานเบตง จังหวัดยะลา กรมทำอาภาศยาน ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศรับทราบ โดยจัดทำเอกสารชี้แจง	- ทำอาภาศยานเบตงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศรับทราบ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ	-	-
9.4 ผู้อำนวยการทำอาภาศยานเบตงหรือตัวแทนจะต้องดำเนินการประสานงานหรือชี้แจงขอบเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศให้กับหน่วยงานต่างๆ ในวาระโอกาสที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา หน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ	- ทำอาภาศยานเบตงมีการประกาศกำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงทำอาภาศยาน เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2564 - ผู้อำนวยการทำอาภาศยานหรือตัวแทนได้มีการชี้แจงแจ้งให้หน่วยงานทราบถึงขอบเขต อาณาบริเวณของเขต และข้อกำหนดของเขตดังกล่าว	-	-
10. เศรษฐกิจ-สังคม 10.1 กรณีต้องการรับพนักงานเข้าทำงานเพิ่มเติมให้พิจารณารับสมัครจากชุมชนในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก	- ปัจจุบันทำอาภาศยานมีเจ้าหน้าที่ 40 คน โดยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
10.2 ให้พบปะผู้นำชุมชนโดยรอบทำอาภาศยานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของทำอาภาศยานเบตง	- การดำเนินงานที่ผ่านมาของทำอาภาศยานเบตง ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-
10.3 จัดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์บริเวณชั้นล่างอาคารที่พักผู้โดยสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและรับเรื่องราวร้องเรียน และมีป้ายแสดงตำแหน่งรับเรื่องราวร้องเรียนที่เด่นชัดสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้ง่าย	- ทำอาภาศยานเบตงจัดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารที่พักผู้โดยสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและรับเรื่องราวร้องเรียน	- ให้ทำอาภาศยานดำเนินการติดตั้งป้ายรับเรื่องราวร้องเรียนที่เด่นชัดสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้ง่าย	 ประชาสัมพันธ์
11. สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11.1 เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทำอาภาศยานเบตงต้องดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีแผนการฝึกซ้อมดังนี้ (1) การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ 1 ครั้ง/2 ปี (2) การฝึกซ้อมย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (3) การฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง เว้นแต่ช่วง 6 เดือน นั้นมีการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ	- ทำอาภาศยานมีการซ้อมแผนฉุกเฉินย่อยบนโต๊ะทุก 6 เดือน และซ้อมกึ่งรูปแบบปีละ 1 ครั้ง	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอากาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
11.2 ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณ ลานจอดเครื่องบิน สวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muff เมื่อเครื่องบินทำการขึ้น-ลง ทำอากาศยาน ทุกครั้ง	- ในช่วงระหว่างวันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2569 และในช่วงระหว่างวันที่ 1-19 เมษายน 2569 ทำอากาศยานเบตงมีสายการบินพาณิชย์เข้ามา ให้บริการ 1 สายการบิน คือ สายการบิน Ezy Airlines โดยให้บริการวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน โดยใช้อากาศยานชนิด C208 ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 12 ที่นั่ง ทำอากาศยาน ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณลานจอดรถยนต์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณลานจอดเครื่องบิน สวม ใส่ Ear Muff เมื่อเครื่องบินทำการขึ้น-ลง	-	-
11.3 ดำเนินการควบคุมผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และเสียงอย่างเคร่งครัด	- ทำอากาศยานเบตง ได้กำหนดให้มีการตรวจวัด คุณภาพอากาศ และระดับเสียง จำนวน 3 สถานี โดย ดำเนินการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ครั้งล่าสุด ดำเนินการตรวจวัดในช่วงวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2569 พบว่า คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกำหนดมาตรฐานตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2569 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไปและระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
11.4 รวบรวมสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน หายใจและรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณพื้นที่ โดยรอบทำอาภาศยานจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเฝ้าระวัง สุขภาพของชุมชน	- มีการรวบรวมข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบ ทางเดินหายใจและรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดย สถานีตำรวจภูธรและ รพ.สต. ในบริเวณพื้นที่โครงการ ไว้แล้ว	-	-
11.5 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุเดือดร้อน รำคาญให้ทั่วถึงในพื้นที่ เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียน เหตุรำคาญ จากการดำเนินโครงการ	- ทำอาภาศยานได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุ เดือดร้อนรำคาญ รับเรื่องราวร้องเรียน โดยผ่านผู้นำ ชุมชนรอบพื้นที่ทำอาภาศยาน เพจ Facebook ทำอาภาศยานเบตง และบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร	-	
11.6 รวบรวมสถิติการร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน รำคาญจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปัญหาต่อไป	- การดำเนินการที่ผ่านมาของทำอาภาศยานเบตงไม่มี เรื่องร้องเรียนหรือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน รำคาญจากการดำเนินโครงการ	-	-
11.7 จัดให้มีตรวจสอบสุขภาพเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการ ปฏิบัติหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสนามบิน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าหน้าที่ของทำอาภาศยานเบตงที่เป็นข้าราชการ สามารถใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพประจำปีได้ตาม ความสมัครใจ - สำหรับลูกจ้างชั่วคราว สามารถใช้สิทธิประกันสังคม ในการตรวจสุขภาพได้ - สำหรับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน แต่ละสายการบินมี สวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้ว	-	-

ตารางที่ 1.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
11.8 จัดให้มีการตรวจสอบระบบการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ทำอาภาศยานเบตง	- ทำอาภาศยานเบตงมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลัง ผ่านการบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่พักผู้โดยสาร ล่าสุด ดำเนินการเก็บตัวอย่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ค)	-	-
11.9 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกใน ช่วงเวลาที่ผู้มาใช้บริการทำอาภาศยานเบตงเป็นจำนวน มาก เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการรับส่งผู้โดยสาร	- ทำอาภาศยานเบตงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก แก่ผู้มาใช้บริการทำอาภาศยานอยู่เสมอ	-	-
11.10 ให้พบปะผู้นำชุมชนโดยรอบทำอาภาศยานอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินการของทำอาภาศยานเบตง	- การดำเนินงานที่ผ่านมาของทำอาภาศยานเบตง ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	-	-

1.4 การทบทวนความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเห็นชอบรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและทบทวนความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยาน พบว่า สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขมาตรการฯได้ สำหรับเงื่อนไขที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนและมาตรการที่ควรมีการปรับปรุงหรือขอยกเลิก ของทำ
อาภาศยาน สรุปไว้ดังตารางที่ 1.4-1

ตารางที่ 1.4-1 สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน

สรุปเงื่อนไขมาตรการ	ผลการปฏิบัติ/ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
(1) สรุปมาตรการที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน	
- ไม่มี	- ไม่มี
(2) สรุปมาตรการที่ควรมีการปรับปรุงหรือขอยกเลิก	
- ไม่มี	- ไม่มี

1.5 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

1.5.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 1.5.1-1 และสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังรูปที่ 1.5.1-1

ตารางที่ 1.5.1-1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินการของทำอาภาศยานเบตง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	แผนการตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศ	- ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO₂) - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) - ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)	จำนวน 3 สถานี ได้แก่ - ทำอาภาศยานเบตง - โรงเรียนจันทร์ประภัสสรอนุสรณ์ - โรงเรียนบ้านยะรม	- ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง)
2. เสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) - ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10, 50, 90 (L10, L50, L90)	จำนวน 3 สถานี ได้แก่ - ทำอาภาศยานเบตง - โรงเรียนจันทร์ประภัสสรอนุสรณ์ - โรงเรียนบ้านยะรม	- ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง)
3. คุณภาพน้ำผิวดิน	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - บีโอดี (BOD) - น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	จำนวน 6 สถานี ได้แก่ - คลองมาลาเหนือก่อนผ่านทำอาภาศยานเบตง - คลองมาลาเหนือหลังผ่านทำอาภาศยานเบตง - คลองยะรมก่อนผ่านทำอาภาศยานเบตง - คลองยะรมหลังผ่านทำอาภาศยานเบตง - แม่น้ำปัตตานีก่อนผ่านทำอาภาศยานเบตง - แม่น้ำปัตตานีหลังผ่านทำอาภาศยานเบตง	- ปีละ 2 ครั้ง

ตารางที่ 1.5.1-1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินการของทำอาภาศยานเบตง (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	แผนการตรวจวัด
4. คุณภาพน้ำทิ้ง	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - บีโอดี (BOD) - ทีเคเอ็น (TKN) - คลอไรด์ (Chloride) - น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	จำนวน 2 สถานี ได้แก่ - น้ำทิ้งจากอาคารผู้โดยสาร ทำอาภาศยานเบตง - น้ำทิ้งจากอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่	- ปีละ 2 ครั้ง
5. คุณภาพน้ำใช้*	- สี (Color) - กลิ่น (Odor) - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ความขุ่น (Turbidity) - ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO₃) - ซัลเฟต (Sulfate) - คลอไรด์ (Chloride) - ฟลูออไรด์ (Fluoride) - ไนเตรท (Nitrate as NO₃) - เหล็ก (Fe) - แมงกานีส (Mn) - ทองแดง (Cu) - สังกะสี (Zn) - ตะกั่ว (Pb) - โครเมียม (Cr) - สารหนู (As) -ปรอท (Hg) - ซีลีเนียม (Se) - แบเรียม (Ba) - โซเดียม (Na) - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - อี โคไล (<i>E.coli</i>)	จำนวน 1 สถานี คือ อาคารที่พักผู้โดยสาร	- ปีละ 2 ครั้ง -

ตารางที่ 1.5.1-1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินการของทำอากาศยานเบตง (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัดการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	แผนการตรวจวัด
	- สแตฟฟีโลค็อกคัส ออเรียส (<i>Staphylococcus aureus</i>) - แซลโมเนลลา (<i>Salmonella</i> spp.) - คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (<i>Clostridium perfringens</i>)		- ปีละ 2 ครั้ง
6. การระบายน้ำ	- วัชพืช/ตะกอนสะสมในรางระบายน้ำ - การกัดเซาะหรือการทรุดตัวของรางระบายน้ำ และปากท่อระบายน้ำ	- รางระบายน้ำในพื้นที่ทำอากาศยานเบตง - คลองมาลาเหนือทางด้านทิศตะวันตกของทำอากาศยานและ - ลำรางสาธารณประโยชน์ที่ไหลตัดผ่านทำอากาศยาน	- ดำเนินการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. อุบัติเหตุอากาศยานชนนก	- ชนิดและปริมาณนก - บันทึกอุบัติเหตุที่เครื่องบินชนนกโดยระบุถึง • วันที่และเวลาที่เกิดเหตุ • ความสูงขณะชน • ชนิดนก - ความเสียหายที่เกิดขึ้น	- ภายในพื้นที่ทำอากาศยานเบตง - แหล่งน้ำที่อยู่โดยรอบพื้นที่ทำอากาศยานเบตง	- ชนิดและปริมาณนก ปีละ 1 ครั้ง - อุบัติเหตุเครื่องบินชนนก บันทึกทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์
8. การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ความสูงของอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ - ความสูงของต้นไม้	- ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ	- ดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะดำเนินการ
9. เศรษฐกิจ-สังคม	- ภาวะเศรษฐกิจ - การบริการพื้นฐาน - การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม - ทัศนคติต่อโครงการ	- ผู้นำชุมชนและผู้แทนครัวเรือนประชากรโดยรอบพื้นที่โครงการจำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย - ชุมชนบ้านใหม่ - ชุมชนบ้านสวนใหม่ - ชุมชนบ้านยะรม - ชุมชนบ้านบูเกะลาแล - ชุมชนบ้านบูเกะดาราเซ	- ปีละ 1 ครั้ง

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2557)

หมายเหตุ : * การติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดใน TOR เนื่องจากเป็นข้อเสนอแนะของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย



1.5.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

(1) คุณภาพอากาศ

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2569 สรุปผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 1.5.2-1 และรูปที่ 1.5.2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริเวณท่าอากาศยานเบตง พบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 34 - 41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 12 - 17 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.320 - 0.640 พีพีเอ็ม ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 3 - 4 พีพีบี ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 พีพีเอ็ม และค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 6 พีพีบี

บริเวณโรงเรียนจันทร์ประภัสสรอนุสรณ์ พบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 30 - 38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 13 - 19 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.370 - 0.480 พีพีเอ็ม ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 4 พีพีบี ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 พีพีเอ็ม และค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 7 พีพีบี

บริเวณโรงเรียนบ้านยะรม พบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 31 - 42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 10 - 20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.240 - 0.550 พีพีเอ็ม ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 3 - 4 พีพีบี ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 พีพีเอ็ม และค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 6 - 8 พีพีบี


เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของ 3 สถานี มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2569 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 1.5.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตง


สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		ฝุ่นละออง แขวนลอยรวม (มคก./ลบ.ม.)	ฝุ่นละอองขนาด เล็กกว่า 10 ไมครอน (มคก./ลบ.ม.)	ก๊าซ ไฮโดรคาร์บอน (พีพีเอ็ม)	ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ 1 ชั่วโมง (พีพีบี)	ก๊าซคาร์บอน มอนอกไซด์ 1 ชั่วโมง (พีพีเอ็ม)	ก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซด์ 1 ชั่วโมง (พีพีบี)
ทำอากาศยานเบตง	26-27 พ.ค. 69	34	13	0.320	4	1	6
	27-28 พ.ค. 69	41	17	0.640	3	1	6
	28-29 พ.ค. 69	35	12	0.470	4	1	6
โรงเรียนจันทร์ ประภัสร์อนุสรณ์	26-27 พ.ค. 69	32	14	0.370	4	1	7
	27-28 พ.ค. 69	30	13	0.480	4	1	7
	28-29 พ.ค. 69	38	19	0.410	4	1	7
โรงเรียนบ้านยะรม	26-27 พ.ค. 69	42	20	0.550	4	1	8
	27-28 พ.ค. 69	34	13	0.240	4	1	6
	28-29 พ.ค. 69	31	10	0.310	3	1	7
ค่ามาตรฐาน		200*	100*	-	100*	30*	120*

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2569 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



รูปที่ 1.5.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเบตง



รูปที่ 1.5.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตง (ต่อ)

(2) ระดับเสียง

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2569 สรุปผลการตรวจวัดดัง
 ตารางที่ 1.5.2-2 และรูปที่ 1.5.2-2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริเวณท่าอากาศยานเบตง พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 52.0 – 53.6 เดซิเบล (เอ)
 ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน มีค่าอยู่ในช่วง 56.9 – 58.6 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 80.4 – 83.5
 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทม์ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 49.3 – 50.9 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทม์ 50
 มีค่าอยู่ในช่วง 45.0 – 46.6 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทม์ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 41.9 – 42.8 เดซิเบล (เอ)

บริเวณโรงเรียนจันทร์ประสงค์อนุสรณ์ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 58.2 –
 58.7 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน มีค่าอยู่ในช่วง 62.1 – 62.6 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่
 ในช่วง 82.6 – 88.2 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทม์ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 59.7 – 60.1 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงที่
 เปอร์เซ็นต์ไทม์ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 54.9 – 55.5 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทม์ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 50.9 –
 52.2 เดซิเบล (เอ)

บริเวณโรงเรียนบ้านยะรม พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 59.0 – 61.3 เดซิเบล (เอ)
 ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน มีค่าอยู่ในช่วง 65.0 – 67.1 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 83.4 – 97.5
 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทม์ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 59.6 – 61.2 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทม์ 50
 มีค่าอยู่ในช่วง 57.6 – 58.8 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทม์ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 55.1 – 57.2 เดซิเบล (เอ)


เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดของสถานีตรวจวัดทั้ง 3 สถานี
 มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนด
 มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 1.5.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเบตง


สถานีตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						
	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง [เดซิเบล(เอ)]	ระดับเสียง กลางวัน- กลางคืน [เดซิเบล(เอ)]	ระดับเสียง สูงสุด [เดซิเบล (เอ)]	เปอร์เซ็นต์ ไทม์ที่ 10 [เดซิเบล (เอ)]	เปอร์เซ็นต์ ไทม์ที่ 50 [เดซิเบล (เอ)]	เปอร์เซ็นต์ ไทม์ที่ 90 [เดซิเบล (เอ)]
ท่าอากาศยานเบตง	26-27 พ.ค. 69	52.0	56.9	83.5	49.7	45.0	42.0
	27-28 พ.ค. 69	52.7	58.6	81.7	50.9	46.6	42.8
	28-29 พ.ค. 69	53.6	57.6	80.4	49.3	45.1	41.9
โรงเรียนจันทร์ประสงค์ อนุสรณ์	26-27 พ.ค. 69	58.7	62.2	88.2	60.1	55.5	52.2
	27-28 พ.ค. 69	58.6	62.6	88.2	59.9	55.1	51.2
	28-29 พ.ค. 69	58.2	62.1	82.6	59.7	54.9	50.9
โรงเรียนบ้านยะรม	26-27 พ.ค. 69	61.3	67.1	97.5	61.2	58.8	56.8
	27-28 พ.ค. 69	59.5	65.8	83.4	60.1	58.5	57.2
	28-29 พ.ค. 69	59.0	65.0	96.0	59.6	57.6	55.1
ค่ามาตรฐาน*		70	-	115	-	-	-

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
 - หมายถึง ไม่มีมาตรฐานกำหนด



รูปที่ 1.5.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตง



รูปที่ 1.5.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตง (ต่อ)

(3) คุณภาพน้ำผิวดิน

ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์
ดังตารางที่ 1.5.2-3 และรูปที่ 1.5.2-3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 คลองมาลาเหนือก่อนผ่านทำอากาศยานเบตง พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.5
บีโอดีมีค่าเท่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมันมีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยมีค่าเท่ากับ 13.5
มิลลิกรัม/ลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าเท่ากับ 3,500 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร

จุดที่ 2 คลองมาลาเหนือหลังผ่านทำอากาศยานเบตง พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.9
บีโอดีมีค่าเท่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมันมีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยมีค่าเท่ากับ 10.1
มิลลิกรัม/ลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าเท่ากับ 170 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร

จุดที่ 3 คลองยะรมก่อนผ่านทำอากาศยานเบตง พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 8.2
บีโอดีมีค่าเท่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมันมีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยมีค่าเท่ากับ 20.5
มิลลิกรัม/ลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร

จุดที่ 4 คลองยะรมหลังผ่านทำอากาศยานเบตง พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 8.3
บีโอดีมีค่าเท่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมันมีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยมีค่าเท่ากับ 16.4
มิลลิกรัม/ลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร

จุดที่ 5 แม่น้ำปัตตานีก่อนผ่านทำอากาศยานเบตง พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.9
บีโอดีมีค่าเท่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมันมีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยมีค่าเท่ากับ 17.8
มิลลิกรัม/ลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าเท่ากับ 11 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร

จุดที่ 6 แม่น้ำปัตตานีหลังผ่านทำอากาศยานเบตง พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.8
บีโอดีมีค่าเท่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมันมีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยมีค่าเท่ากับ 12.9
มิลลิกรัม/ลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าเท่ากับ 6.8 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร

เมื่อนำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)
แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยไม่ต้องผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยทั่วไปก่อน และเพื่อการเกษตรกรรม

ตารางที่ 1.5.2-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตง

สถานีตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์				
		ความเป็นกรด-ด่าง	บีโอดี (มก./ล.)	น้ำมันและไขมัน (มก./ล.)	ของแข็งแขวนลอย (มก./ล.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็น/100 มล.)
จุดที่ 1 คลองมาลาเหนือก่อนผ่านทำอาภาศยานเบตง	26 พ.ค. 69	7.5	1	<1	13.5	3,500
จุดที่ 2 คลองมาลาเหนือหลังผ่านทำอาภาศยานเบตง	26 พ.ค. 69	7.9	1	<1	10.1	170
จุดที่ 3 คลองยะรม ก่อนผ่านทำอาภาศยานเบตง	26 พ.ค. 69	8.2	1	<1	20.5	<1.8
จุดที่ 4 คลองยะรมหลังผ่านทำอาภาศยานเบตง	26 พ.ค. 69	8.3	1	<1	16.4	<1.8
จุดที่ 5 แม่น้ำปัตตานีก่อนผ่านทำอาภาศยานเบตง	26 พ.ค. 69	7.9	1	<1	17.8	11
จุดที่ 6 แม่น้ำปัตตานีหลังผ่านทำอาภาศยานเบตง	26 พ.ค. 69	7.8	1	<1	12.9	6.8
ค่ามาตรฐาน*	ประเภท 1	๘'	๘'	-	-	๘'
	ประเภท 2	5-9	≤1.5	-	-	≤ 1,000
	ประเภท 3	5-9	≤2.0	-	-	≤ 4,000
	ประเภท 4	5-9	≤4.0	-	-	-
	ประเภท 5	-	-	-	-	-

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน และ 3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ

ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ 3) การประมง และ 4) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ

ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป และ 2) การเกษตรกรรม

ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ และ 2) การอุตสาหกรรม


ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อคมนาคม

๘' หมายถึง อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส


- หมายถึง ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน

≤ หมายถึง มีค่าไม่เกิน ≥ หมายถึง มีค่าไม่น้อยกว่า

< หมายถึง มีค่าน้อยกว่า > หมายถึง มีค่ามากกว่า



รูปที่ 1.5.2-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตง



รูปที่ 1.5.2-3 ผลการตรวจวัดความหนาแน่นบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตง (ต่อ)

(4) คุณภาพน้ำทิ้ง

ดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ตรวจวัดในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 1.5.2-4 และรูปที่ 1.5.2-4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 น้ำทิ้งจากอาคารที่พักผู้โดยสาร พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 8.0 บีโอดี มีค่าเท่ากับ 14 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยมีค่าเท่ากับ 2.9 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมันมีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ทีเคเอ็นมีค่าเท่ากับ 4.76 มิลลิกรัม/ลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิตร

จุดที่ 2 น้ำทิ้งจากอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.7 บีโอดี มีค่าเท่ากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งแขวนลอยมีค่าเท่ากับ 1.8 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำมันและไขมันมีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ทีเคเอ็น มีค่า 4.20 มิลลิกรัม/ลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิตร

เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 โดยอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานเบตงมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 7,000 ตารางเมตร เป็นอาคารที่ทำการของทางราชการ แต่เนื่องจากขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคารมีน้อยกว่าเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศดังกล่าวจึงนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ค ที่กำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารที่ทำการของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยระหว่าง 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับขนาดของอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานเบตง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 1.5.2-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเบตง


สถานีตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์						
		ความเป็นกรด-ด่าง	บีโอดี (มก./ล.)	ของแข็งแขวนลอย (มก./ล.)	น้ำมันและไขมัน (มก./ล.)	ทีเคเอ็น (มก./ล.)	คลอไรด์ (มก./ล.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็น/100 มล.)
จุดที่ 1 น้ำทิ้งจากอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานเบตง	27 พ.ค. 69	8.0	14	2.9	<1	4.76	ND	<1.8
จุดที่ 2 น้ำทิ้งจากอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่	27 พ.ค. 69	7.7	10	1.8	<1	4.20	ND	<1.8
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ค *		5.5-9.0	≤30	-	≤20	≤35	-	-

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (2569)


หมายเหตุ : * ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

- หมายถึง ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน
- ≤ หมายถึง มีค่าไม่เกิน
- < หมายถึง มีค่าน้อยกว่า

Detection limit น้ำมันและไขมันมีค่าเท่ากับ 1 มก./ล.



รูปที่ 1.5.2.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตง



รูปที่ 1.5.2-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตง (ต่อ)

(5)คุณภาพน้ำใช้

ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใช้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่

1.5.2-5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

น้ำประปาภายในอาคารที่พักอาศัยผู้โดยสาร คุณลักษณะทางด้านกายภาพ สีของน้ำ มีค่าน้อยกว่า 13.000 แพลตตินัมโคบอลต์ กลิ่นไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 2.31 เอ็นทียู และความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 7.5

คุณลักษณะทางเคมี พบว่า ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 80.0 มิลลิกรัม/ลิตร เหล็ก มีค่าน้อยกว่า 0.009 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส มีค่าน้อยกว่า 0.004 มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง มีค่าเท่ากับ 0.010 มิลลิกรัม/ลิตร สังกะสี มีค่าน้อยกว่า 0.002 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้างทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 98 มิลลิกรัม/ลิตร ซัลเฟต มีค่าเท่ากับ 12.190 มิลลิกรัม/ลิตร คลอไรด์ มีค่าเท่ากับ 14 มิลลิกรัม/ลิตร ฟลูออไรด์ มีค่าน้อยกว่า 0.040 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท ตรวจไม่พบ

คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา พบว่า ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) อี โคไล (*E.coli*) สแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*) แซลโมเนลลา (*Salmonella* ssp.) คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (*Clostridium perfringens*) ตรวจไม่พบ

สารเป็นพิษ (โลหะหนัก) พบว่า แบเรียม มีค่าน้อยกว่า 100 ไมโครกรัม/ลิตร ซีลีเนียม มีค่าน้อยกว่า 0.5 ไมโครกรัม/ลิตร แคดเมียม มีค่าน้อยกว่า 3 ไมโครกรัม/ลิตร โปรท มีค่าน้อยกว่า 0.5 ไมโครกรัม/ลิตร ตะกั่ว มีค่าน้อยกว่า 1 ไมโครกรัม/ลิตร สารหนู มีค่าน้อยกว่า 0.5 ไมโครกรัม/ลิตร และโครเมียม มีค่าน้อยกว่า 20 ไมโครกรัม/ลิตร ไซยาไนต์ ตรวจไม่พบ

เมื่อนำผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ฉบับที่ 4 ปี ค.ศ.2011 ภาคผนวกที่ 1 ปี ค.ศ. 2017 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 1.5.2-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานเบตง

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน
คุณลักษณะทางด้านกายภาพ			
1. สีปรากฏ (Apparent color)	Pt-Co	<13.000	ไม่เกิน 15
2. กลิ่น (odor)	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
3. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	2.31	ไม่เกิน 5
4. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.5	6.5-8.5
คุณลักษณะทางเคมี			
5. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/L	80.0	ไม่เกิน 1000
6. เหล็ก (Fe)	mg/L	<0.009	ไม่เกิน 0.3
7. แมงกานีส (Mn)	mg/L	<0.004	ไม่เกิน 0.1
8. ทองแดง (Cu)	mg/L	0.010	ไม่เกิน 2.0
9. สังกะสี (Zn)	mg/L	<0.002	ไม่เกิน 3.0

ตารางที่ 1.5.2-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานเบตง (ต่อ)

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน
10. ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	mg/L	98	ไม่เกิน 300
11. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/L	12.190	ไม่เกิน 250
12. คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	14.00	ไม่เกิน 250
13. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/L	<0.040	ไม่เกิน 1.5
14. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/L	ND	ไม่เกิน 50
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา			
15. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
16. อี โคไล (<i>E.coli</i>)	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
17. สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (<i>Staphylococcus aureus</i>)	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
18. แซลโมเนลลา (<i>Salmonella</i> ssp.)	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
19. คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (<i>Clostridium perfringens</i>)	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
สารเป็นพิษ (โลหะหนัก)			
20.ปรอท (Hg)	µg/L	<0.5	ไม่เกิน 1
21. ตะกั่ว (Pb)	µg/L	<1	ไม่เกิน 10
22. สารหนู (As)	µg/L	<0.5	ไม่เกิน 10
23. ซีลีเนียม (Se)	µg/L	<0.5	ไม่เกิน 10
24. โครเมียม (Cr)	µg/L	<20	ไม่เกิน 50
25. แคดเมียม (Cd)	µg/L	<3	ไม่เกิน 3
26. แบเรียม (Ba)	µg/L	<100	ไม่เกิน 700
27. โซเดียมไนต์ (Cn)	µg/L	ND	ไม่เกิน 70

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (2569)

หมายเหตุ : ¹⁾ มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ฉบับที่ 4 ปี ค.ศ.2011

ภาคผนวกที่ 1 ปี ค.ศ. 2017

< หมายถึง มีค่าน้อยกว่า

Detection limit สีปรากฏ เท่ากับ 0.01 Pt-Co ความขุ่น เท่ากับ 0.01 NTU ซัลเฟต เท่ากับ 0.01 mg/L โซเดียมไนต์ เท่ากับ 4 µg/L

1.6 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

(1) คุณภาพอากาศ

จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง ซึ่งประกอบด้วย ผลการตรวจวัดในปี 2565-2569 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำอาภาศยานกระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส หัวหิน และเบตง (ภาคใต้) รวมทั้งผลการตรวจวัดในปี 2569 ดังตารางที่ 1.6-1 และรูปที่ 1.6-1 พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

(2) ระดับเสียง

จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง ผลการตรวจวัดในปี 2565-2569 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำอาภาศยานกระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส หัวหิน และเบตง (ภาคใต้) รวมทั้งผลการตรวจวัดในปี 2569 ดังตารางที่ 1.6-2 และรูปที่ 1.6-2 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่ผ่านมาของทั้ง 3 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

(3) คุณภาพน้ำผิวดิน

จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง ผลการตรวจวัดในปี 2565-2569 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำอาภาศยานกระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส หัวหิน และเบตง (ภาคใต้) รวมทั้งผลการตรวจวัดในปี 2569 ดังตารางที่ 1.6-3 และรูปที่ 1.6-3 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

(4) คุณภาพน้ำทิ้ง

จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทำอาภาศยานเบตง ผลการตรวจวัดในปี 2565-2569 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำอาภาศยานกระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส หัวหิน และเบตง (ภาคใต้) รวมทั้งผลการตรวจวัดในปี 2569 ดังตารางที่ 1.6-4 และรูปที่ 1.6-4 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



ตารางที่ 1.6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตงในปี 2565-2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
		ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (มคก./ลบ.ม.)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (มคก./ลบ.ม.)	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (พีพีเอ็ม)	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 1 ชั่วโมง (พีพีบี)	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 1 ชั่วโมง (พีพีเอ็ม)	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 1 ชั่วโมง (พีพีบี)
ทำอากาศยานเบตง	25-28 มี.ค. 65 ^{1/}	39	25	2.125	0.002	1.459	0.011
	9-11 ส.ค. 65 ^{1/}	33	19	3.384	0.002	0.420	0.006
	16-19 มี.ค. 66 ^{2/}	69	33	2.294	0.002	0.480	0.006
	16-19 ส.ค. 66 ^{2/}	68	38	4.634	0.002	0.319	0.007
	5-8 เม.ย. 67 ^{2/}	55	28	4.344	0.002	0.390	0.010
	2-5 ส.ค. 67 ^{2/}	68	28	4.299	0.002	0.400	0.010
	19-22 เม.ย. 68 ^{1/}	78	47	4.116	0.002	0.450	0.010
	25-28 ก.ค. 68 ^{1/}	54	27	3.735	0.002	0.400	0.010
โรงเรียนจันทร์ประภัสสรอนุสรณ์	25-28 มี.ค. 65 ^{1/}	47	24	2.095	0.002	0.430	0.012
	9-11 ส.ค. 65 ^{1/}	29	15	3.582	0.002	0.420	0.007
	16-19 มี.ค. 66 ^{2/}	55	24	2.215	0.002	0.430	0.008
	16-19 ส.ค. 66 ^{2/}	49	25	4.268	0.002	0.353	0.007
	5-8 เม.ย. 67 ^{2/}	49	25	4.375	0.001	0.450	0.010
	2-5 ส.ค. 67 ^{2/}	58	23	4.451	0.001	0.440	0.008
	19-22 เม.ย. 68 ^{1/}	68	31	2.439	0.001	0.429	0.010
	25-28 ก.ค. 68 ^{1/}	40	21	2.713	0.002	0.360	0.010
โรงเรียนบ้านยะรม	25-28 มี.ค. 65 ^{1/}	30	18	2.105	0.002	0.420	0.011
	9-11 ส.ค. 65 ^{1/}	26	14	3.384	0.002	0.420	0.007
	16-19 มี.ค. 66 ^{2/}	61	30	2.504	0.002	0.480	0.007
	16-19 ส.ค. 66 ^{2/}	56	30	3.978	0.002	0.400	0.007
	5-8 เม.ย. 67 ^{2/}	69	35	4.253	0.001	0.420	0.010
	2-5 ส.ค. 67 ^{2/}	71	35	4.344	0.002	0.400	0.010
	19-22 เม.ย. 68 ^{1/}	64	33	2.485	0.002	0.410	0.005
	25-28 ก.ค. 68 ^{1/}	48	24	2.500	0.001	0.380	0.010
ค่ามาตรฐาน		200	100	-	100	30	120



ที่มา : ^{1/}โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำอากาศยานกระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส หัวหิน และเบตง (ภาคใต้) (2568)

^{2/}ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (2569)


หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2569 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



รูปที่ 1.6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเบตงในปี 2565-2569



■ 25-28 มี.ค. 65
 ■ 9-11 ส.ค. 65
 ■ 16-19 มี.ค. 66
 ■ 16-19 ส.ค. 66
 ■ 5-8 เม.ย. 67
 ■ 2-5 ส.ค. 67
 ■ 19-22 เม.ย. 68
 ■ 25-28 ก.ค. 68
 ■ 26-29 พ.ค. 69



รูปที่ 1.6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตงในปี 2565-2569 (ต่อ)

ตารางที่ 1.6-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตง 2565-2569


สถานีตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						
	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง [เดซิเบล(เอ)]	ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน [เดซิเบล(เอ)]	ระดับเสียงสูงสุด [เดซิเบล(เอ)]	เปอร์เซ็นต์ที่ 10 [เดซิเบล(เอ)]	เปอร์เซ็นต์ที่ 50 [เดซิเบล(เอ)]	เปอร์เซ็นต์ที่ 90 [เดซิเบล(เอ)]
ทำอาภาศยานเบตง	25-28 มี.ค. 65 ^{1/}	50.1	56.0	90.6	55.5	47.3	43.8
	9-11 ส.ค. 65 ^{1/}	52.4	55.0	74.3	57.3	50.9	42.9
	16-19 มี.ค. 66 ^{1/}	51.6	55.0	84.3	59.4	53.2	43.2
	16-19 ส.ค. 66 ^{1/}	49.9	54.0	79.2	56.4	46.2	40.2
	5-8 เม.ย. 67 ^{2/}	45.0	50.0	85.0	49.0	41.6	35.6
	2-5 ส.ค. 67 ^{2/}	48.5	53.1	78.9	55.8	43.8	39.5
	19-22 เม.ย. 68 ^{1/}	56.9	62.6	90.1	62.8	53.7	51.0
	25-28 ก.ค. 68 ^{1/}	49.1	56.9	75.8	56.5	45.1	38.9
	26-29 พ.ค. 69 ^{2/}	53.6	58.6	83.5	50.9	46.6	42.8
โรงเรียนจันทร์ประสงค์สุรณัฐ	25-28 มี.ค. 65 ^{1/}	49.3	56.4	80.6	54.1	47.2	42.7
	9-11 ส.ค. 65 ^{1/}	54.5	58.2	86.5	59.7	52.6	45.6
	16-19 มี.ค. 66 ^{1/}	50.3	54.2	82.4	58.6	52.3	42.5
	16-19 ส.ค. 66 ^{1/}	46.0	51.1	79.9	52.6	43.3	39.1
	5-8 เม.ย. 67 ^{2/}	44.4	49.5	87.7	49.0	42.8	37.1
	2-5 ส.ค. 67 ^{2/}	48.3	52.7	77.9	55.3	45.2	37.9
	19-22 เม.ย. 68 ^{1/}	53.6	58.3	85.2	60.0	50.8	45.3
	25-28 ก.ค. 68 ^{1/}	48.5	54.1	78.7	55.4	44.9	40.8
	26-29 พ.ค. 69 ^{2/}	58.7	62.6	88.2	60.1	55.5	52.2
โรงเรียนบ้านยะรม	25-28 มี.ค. 65 ^{1/}	48.0	54.3	80.0	53.1	45.5	-
	9-11 ส.ค. 65 ^{1/}	55.5	55.9	84.3	63.3	52.2	-
	16-19 มี.ค. 66 ^{1/}	49.4	53.0	78.7	58.3	50.7	41.9
	16-19 ส.ค. 66 ^{1/}	47.3	53.0	78.7	52.3	44.4	39.6
	5-8 เม.ย. 67 ^{2/}	43.7	49.5	85.5	47.4	42.3	36.3
	2-5 ส.ค. 67 ^{2/}	49.8	53.6	78.9	56.1	46.3	40.9
	19-22 เม.ย. 68 ^{1/}	55.9	60.8	88.9	62.1	53.2	48.2
	25-28 ก.ค. 68 ^{1/}	51.6	57.6	83.2	57.6	48.2	43.1
	26-29 พ.ค. 69 ^{2/}	61.3	67.1	97.5	61.2	58.8	57.2
ค่ามาตรฐาน*		70	-	115	-	-	-

ที่มา : ^{1/}โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำอาภาศยานกระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส หัวหิน และเบตง (ภาคใต้) (2568)

^{2/}ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (2569)


หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

- หมายถึง ไม่มีมาตรฐานกำหนด/ไม่มีข้อมูล



รูปที่ 1.6-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตงในปี 2565-2569





รูปที่ 1.6-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตงในปี 2565-2569 (ต่อ)

ตารางที่ 1.6-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตงในปี 2565-2569

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์				
		ความเป็นกรด-ด่าง	บีโอดี (มก./ล.)	น้ำมันและไขมัน (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มก./ล.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็น/100 มล.)
จุดที่ 1 คลองมาลาเหนือก่อนผ่านทำอาภาศยานเบตง	มี.ค. 65 ^{1/}	7.8	1.9	<1	10	540
	ส.ค. 65 ^{1/}	6.7	1.8	<1	3	920
	มี.ค. 66 ^{1/}	6.7	1.5	<1	6	920
	ส.ค. 66 ^{1/}	8.0	1.0	<1	7	920
	เม.ย. 67 ^{1/}	6.4	1.9	<1	>100	920
	ส.ค. 67 ^{1/}	7.4	1.1	<1	4	240
	เม.ย. 68 ^{1/}	7.6	1.3	<1	5	350
	ก.ค. 68 ^{1/}	7.5	1.7	<1	29	49
จุดที่ 2 คลองมาลาเหนือหลังผ่านทำอาภาศยานเบตง	พ.ค. 69 ^{2/}	7.5	1	<1	13.5	3,500
	มี.ค. 65 ^{1/}	7.6	1.6	<1	3	480
	ส.ค. 65 ^{1/}	6.8	1.47	<1	<3	1,600
	มี.ค. 66 ^{1/}	7.3	1.4	<1	3	540
	ส.ค. 66 ^{1/}	8.0	1.1	<1	4	1,600
	เม.ย. 67 ^{1/}	8.0	1.8	<1	4	1,600
	ส.ค. 67 ^{1/}	7.1	1.3	<1	4	430
	เม.ย. 68 ^{1/}	7.6	1.2	<1	<3	220
จุดที่ 3 คลองยะรม ก่อนผ่านทำอาภาศยานเบตง	ก.ค. 68 ^{1/}	8.1	1.6	<1	5	17
	พ.ค. 69 ^{2/}	7.9	1	<1	10.1	170
	มี.ค. 65 ^{1/}	7.9	2.0	<1	12	920
	ส.ค. 65 ^{1/}	7.4	3.6	<1	<3	540
	มี.ค. 66 ^{1/}	8.0	1.0	<1	4	540
	ส.ค. 66 ^{1/}	8.0	1.0	<1	5	430
	เม.ย. 67 ^{1/}	8.0	1.2	<1	6	1,600
	ส.ค. 67 ^{1/}	8.0	1.5	<1	5	430
	เม.ย. 68 ^{1/}	8.1	1.2	<1	14	280
	ก.ค. 68 ^{1/}	8.3	1.6	<1	4	23
	พ.ค. 69 ^{2/}	8.2	1	<1	20.5	<1.8

ตารางที่ 1.6-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตงในปี 2565-2569 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์				
		ความเป็นกรด-ด่าง	บีโอดี (มก./ล.)	น้ำมันและไขมัน (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มก./ล.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็น/100 มล.)
จุดที่ 4 คลองยะรมหลังผ่านทำอาภาศยานเบตง	มี.ค. 65 ^{1/}	7.6	1.7	<1	12	430
	ส.ค. 65 ^{1/}	8.1	3.9	<1	4	920
	มี.ค. 66 ^{1/}	7.9	1.2	<1	42	430
	ส.ค. 66 ^{1/}	7.9	1.8	<1	10	540
	เม.ย. 67 ^{1/}	8.2	1.1	<1	7	350
	ส.ค. 67 ^{1/}	8.0	1.6	<1	4	540
	เม.ย. 68 ^{1/}	8.1	1.3	<1	14	350
	ก.ค. 68 ^{1/}	8.1	1.5	<1	3	13
จุดที่ 5 แม่น้ำปัตตานีก่อนผ่านทำอาภาศยานเบตง	พ.ค. 69 ^{2/}	8.3	1	<1	16.4	<1.8
	มี.ค. 65 ^{1/}	7.4	2.0	<1	25	920
	ส.ค. 65 ^{1/}	7.4	2.2	<1	6	540
	มี.ค. 66 ^{1/}	7.8	1.1	<1	4	430
	ส.ค. 66 ^{1/}	7.6	2.5	<1	39	430
	เม.ย. 67 ^{1/}	8.1	1.7	<1	4	280
	ส.ค. 67 ^{1/}	7.6	1.9	<1	9	1,600
	เม.ย. 68 ^{1/}	7.6	2.0	<1	26	920
	ก.ค. 68 ^{1/}	7.6	1.6	<1	7	13
จุดที่ 6 แม่น้ำปัตตานีหลังผ่านทำอาภาศยานเบตง	พ.ค. 69 ^{2/}	7.9	1	<1	17.8	11
	มี.ค. 65 ^{1/}	7.8	1.5	<1	18	350
	ส.ค. 65 ^{1/}	7.7	2.6	<1	9	1,600
	มี.ค. 66 ^{1/}	7.9	1.0	<1	8	540
	ส.ค. 66 ^{1/}	7.6	2.3	<1	8	350
	เม.ย. 67 ^{1/}	7.8	1.9	<1	7	350
	ส.ค. 67 ^{1/}	7.8	1.8	<1	9	920

ตารางที่ 1.6-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตงในปี 2565-2569 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				
		ความเป็นกรด-ด่าง	บีโอดี (มก./ล.)	น้ำมันและไขมัน (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มก./ล.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็น/100 มล.)
จุดที่ 6 แม่น้ำปัตตานีหลังผ่านทำอาภาศยานเบตง	เม.ย. 68 ^{1/}	7.7	1.9	<1	30	540
	ก.ค. 68 ^{1/}	7.9	1.4	<1	6	4.5
	พ.ค. 69 ^{2/}	7.8	1	<1	12.9	6.8
ค่ามาตรฐาน*	ประเภท 1	๘'	๘'	-	-	๘'
	ประเภท 2	5-9	≤1.5	-	-	≤ 1,000
	ประเภท 3	5-9	≤2.0	-	-	≤ 4,000
	ประเภท 4	5-9	≤4.0	-	-	-
	ประเภท 5	-	-	-	-	-

ที่มา : ^{1/}โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำอาภาศยานกระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส หัวหิน และเบตง (ภาคใต้) (2568)

^{2/}ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยไม่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน และ 3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ

ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยไม่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป 2) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ 3) การประมง และ 4) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ


ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยไม่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และ 2) การเกษตรกรรม

ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยไม่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และ 2) การอุตสาหกรรม


ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อคมนาคม

๘' หมายถึง อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส


≤ หมายถึง มีค่าไม่เกิน ≥ หมายถึง มีค่าไม่น้อยกว่า < หมายถึง มีค่าน้อยกว่า



รูปที่ 1.6-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตงในปี 2565 - 2569



รูปที่ 1.6-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตงในปี 2565 - 2569 (ต่อ)



รูปที่ 1.6-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตงในปี 2565 - 2569 (ต่อ)

ตารางที่ 1.6-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานเบตงในปี 2565 - 2569


สถานีตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์						
		ความเป็นกรด-ด่าง	บีโอดี (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มก./ล.)	น้ำมันและไขมัน (มก./ล.)	ทีเคเอ็น (มก./ล.)	คลอไรด์ (มก./ล.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็น/100 มล.)
จุดที่ 1 น้ำทิ้งจากอาคารโดยสาร ทำอากาศยานเบตง	มี.ค. 65 ^{1/}	7.5	11	6	<1	7.62	17	5,500
	ส.ค. 65 ^{1/}	7.7	5.7	11	<1	11.34	8	5,500
	มี.ค. 66 ^{1/}	7.6	2.8	15	<1	6.78	8	920
	ส.ค. 66 ^{1/}	7.8	4.0	5	<1	4.59	11	920
	เม.ย. 67 ^{1/}	7.9	5.2	18	<1	3.64	7	5,500
	ส.ค. 67 ^{1/}	7.7	4.1	5	<1	<0.12	66	1,600
	เม.ย. 68 ^{1/}	8.0	5.2	20	<1	7.28	10	920
	ก.ค. 68 ^{1/}	8.2	10.7	3	<1	11.34	14	230
	พ.ค. 69 ^{2/}	8.0	14	2.9	<1	4.76	ND	<1.8
จุดที่ 2 น้ำทิ้งจากอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่	มี.ค. 65 ^{1/}	7.6	9.8	10	<1	10.36	27	5,500
	ส.ค. 65 ^{1/}	7.6	18.4	12	<1	16.66	14	5,500
	มี.ค. 66 ^{1/}	7.5	5.4	66	<1	11.98	16	1600
	ส.ค. 66 ^{1/}	7.6	4.7	21	1	15.54	13	1,600
	เม.ย. 67 ^{1/}	7.7	7.6	26	<1	9.52	5	5,500
	ส.ค. 67 ^{1/}	7.7	4.2	9	<1	8.51	7	1,600
	เม.ย. 68 ^{1/}	8.0	14.2	46	1	21.28	14	1,600
	ก.ค. 68 ^{2/}	8.2	9.6	12	<1	5.94	4	170
	พ.ค. 69 ^{2/}	7.7	10	1.8	<1	4.20	ND	<1.8
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ค *		5.5-9.0	<30	-	<20	<35	-	-

ที่มา : ^{1/}โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำอาภาศยานกระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส หัวหิน และเบตง (ภาคใต้) (2568)


^{2/}ตรวจวัดโดยบริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (2569)

หมายเหตุ : * ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

- หมายถึง ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน > หมายถึง มีค่ามากกว่า ≤ หมายถึง มีค่าไม่เกิน < หมายถึง มีค่าน้อยกว่า



รูปที่ 1.6-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเบตงในปี 2565 - 2569



รูปที่ 1.6-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานเบตงในปี 2565 - 2569 (ต่อ)

1.7 การประเมินผลกระทบด้านเสียง

การประเมินผลกระทบด้านเสียงโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำอากาศยานกระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส หัวหิน และเบตง (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ 2569 ที่ปรึกษาจะดำเนินการโดยใช้วิธีการประเมินค่าระดับเสียง (NEF) จากอากาศยานโดยแสดงเป็นเส้นระดับเสียง (Noise Contour) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.7.1 แนวทางการประเมินผลกระทบด้านเสียง

1) การทำนายค่าระดับเสียง (NEF)

การประเมินผลกระทบด้านเสียง จากโครงการระบบขนส่งทางอากาศ มีแหล่งกำเนิดเสียงจากอากาศยานแต่ละชนิดมีระดับและความถี่ไม่เท่ากัน ซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงของเครื่องบินประกอบด้วย 3 แหล่งใหญ่ๆ คือ เสียงจากแอโรไดนามิก (Aerodynamic noise) เสียงจากเครื่องยนต์และกลไกต่างๆ (Engine and other mechanical noise) และเสียงจากตัวระบบเครื่องบิน (Noise from aircraft systems)

ในการประเมินผลกระทบด้านเสียง ที่ปรึกษานำเสนอในรูปแบบของการคาดการณ์ค่าระดับเสียง (NEF) จากโครงการทำอากาศยานซึ่งปกติมักจะแสดงเป็นเส้นระดับเสียง (Noise Contour) การคำนวณว่าในพื้นที่โดยรอบโครงการสนามบินได้รับเสียงรบกวนหรือไม่ คำนวณได้จากสมการ

$$NEF_{ij} = EPNL_{ij} + 10 \log_{10} (nd + 16.67 Nn) - 88$$

โดย $EPNL_{ij}$ = ระดับเสียงอ้างอิงสำหรับเครื่องบินชนิด i และเส้นทางบิน j
 Nd = จำนวนของเครื่องบินในเวลากลางวัน (ช่วงเวลา 07.00 น. ถึง 22.00 น.)
เป็นเวลา 15 ชั่วโมง
 Nn = จำนวนของเครื่องบินในเวลากลางคืน (ช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 07.00 น.)
เป็นเวลา 9 ชั่วโมง

$$NEF = 10 \log \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J ANTILOQ(NEF_{ij} / 10)$$

โดย I = จำนวนเครื่องบินแต่ละประเภท
 J = จำนวนเส้นทางการบินทั้งหมด

การประเมินผลกระทบที่กำหนดเป็นมาตรฐาน โดยหน่วย NEF (Noise Exposure Forecast) ซึ่งคำนวณได้จาก EPN db (Effective Perceived Noise Decibel) ที่ได้จากการตรวจวัดเสียงเครื่องบินแต่ละประเภท โดยมีมาตรฐานกำหนดไว้ ดังนี้

ค่า NEF	ผลกระทบ
> 40	ค่าระดับเสียงจากโครงการก่อให้เกิดการรบกวนโดยรอบสนามบินอย่างมาก ไม่ควรก่อสร้างที่พักอาศัย โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไวต่อผลกระทบด้านเสียงในพื้นที่ดังกล่าว ในกรณีของ Airport Hotel ควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวน
30-40	ค่าระดับเสียงจากโครงการก่อให้เกิดการรบกวนบ้านที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ควรได้รับการป้องกันด้วยวัสดุป้องกันเสียงรบกวน
< 30	ค่าระดับเสียงจากโครงการที่ได้รับการยอมรับ

ที่มา : Handbook of Noise Assessment, 1975

ขณะที่ Federal Interagency Committee on Urban Noise (1980) กำหนดระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ที่มีผลต่อประชาชน ทั้งนี้โดยหลักการ

$$\text{ค่า Ldn} \approx \text{NEF} + 35 \text{ เดซิเบล(เอ)}$$

$$\text{Leq (24)} \approx \text{Ldn} - 5 \text{ เดซิเบล(เอ)}$$

แนวทางของสมาพันธ์บริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (USFAA) ในประเทศสหรัฐอเมริกา คำสั่งของ USFAA ที่ 1050.1 C เรื่อง “Policies and Procedures for Considering Environment Impact” ต้องการให้มีการประเมินเพื่อกำหนดผลกระทบของเสียงจากกิจกรรมการบิน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ และเปลี่ยนแปลงสภาพการดำเนินงานที่มีอยู่ วิธีการประเมินความดังของเสียงจากอากาศยาน ของ USFAA ได้กำหนดเงื่อนไขให้มีการใช้ระดับเสียงเฉลี่ยช่วงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) เฉลี่ยรายปี ในการวิเคราะห์ความดังของเสียง สำหรับแนวทางของ USFAA จะนำมาใช้พิจารณาการใช้ที่ดินทั้งหมดในสภาพปกติที่ระดับเสียง Ldn มีค่าน้อยกว่า 65 เดซิเบล(เอ)

เหตุผลของการเลือกใช้ค่า NEF ประกอบในการศึกษา มีดังนี้

- มีการกำหนดระดับของผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบไว้ในพื้นที่ที่อยู่ในเส้นระดับเสียง NEF ในแต่ละช่วงไว้ค่อนข้างชัดเจน สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบของโครงการได้

- การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากสนามบิน โดยใช้ค่า NEF ประกอบในการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้การยอมรับมาเป็นเวลานาน โดยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหนังสือคู่มือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียง ซึ่งในเรื่องของการทำนายระดับเสียงจากโครงการสนามบินได้ระบุการเลือกใช้ค่า NEF ในการประกอบการพิจารณาระดับของผลกระทบ และการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบไว้อย่างชัดเจน และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการด้านคมนาคม (อุษณีย์ ศิวาวุธ, 2549)

- คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ใช้ค่า NEF เป็นหลักในการพิจารณาระดับของผลกระทบและพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบมาโดยต่อเนื่อง ส่วนค่า Ldn, Leq หรือดัชนีอื่นๆ ในเรื่องของการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบของบริเวณหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังไม่มีกำหนดหรือระบุวิธีการแนวทางที่ชัดเจน จึงยังไม่นำมาใช้กันมากนัก โดยได้นำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาเพียงบางครั้งเท่านั้น

2) เครื่องมือในการจัดทำแผนที่เสี่ยง

ในการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยานโดยใช้โปรแกรม “ AEDT (Aviation Environmental Design Tool) version 3g ” ผลิตโดย U.S. Department of Transportation Federal Aviation เป็นแบบจำลองที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยอมรับ โดยข้อมูลนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Aviation Environmental Design Tool) ประกอบด้วย

- พิกัดที่ตั้งและพิกัดหัวทางวิ่งของท่าอากาศยาน
- สัดส่วนทิศทางการขึ้น-ลงของอากาศยาน
- เป็นจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยใน 1 วัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการบินของท่าอากาศยาน
- ชนิดของเครื่องบิน ที่ทำการบินโดยใช้แหล่งข้อมูลจาก EUROCONTROL Base of Aircraft Data

(BADA)

ผลที่ได้จากการจำลองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะออกมาในลักษณะเส้นเสียง (Arie van der Eijk, 2018) และนำเสนอในรูปของหน่วยการประเมินผลกระทบที่กำหนดเป็นมาตรฐาน คือ Noise Exposure Forecast (NEF) คำนวณได้จาก Effective Perceived Noise Decibel (EPN db) ที่ได้จากการตรวจวัดเสียงอากาศยานแต่ละประเภท

3) การประเมินผลกระทบด้านเสียง

การประเมินผลกระทบด้านเสียงในครั้งนี้ ได้ทำการประเมินผลกระทบด้านเสียงในหน่วย NEF ตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ซึ่งระบุแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่มีระดับเส้นเสียง NEF ต่างๆ ดังตารางที่ 1.7.1-1 และข้อมูลที่ใช้นำเข้าในแบบจำลอง มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1.7.1-1 แนวทางการใช้ที่ดินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ระดับเส้นเสียง NEF		
	น้อยกว่า 30	30-40	สูงกว่า 40
1. ที่อยู่อาศัย	ใช่	(A)	ไม่ใช่
2. ย่านการค้า	ใช่	ใช่	(B)
3. โรงแรม	ใช่	(B)	ไม่ใช่
4. สำนักงาน	ใช่	(B)	ไม่ใช่
5. โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน	(B)	ไม่ใช่	ไม่ใช่
6. โรงภาพยนตร์	(B)	ไม่ใช่	ไม่ใช่
7. ถนนทางหลวง	ใช่	ใช่	ไม่ใช่
8. อุตสาหกรรม	ใช่	ใช่	(B)

ที่มา : International Civil Aviation Organization, Airport Planning Manual - Part 2 - Land Use and Environmental Control, 1984-AN/902

หมายเหตุ: (A) กรณีมีประชากรในอดีตรู้สึกว่าแต่ละคนที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลอาจจะร้องเรียน

(B) ควรดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการลดลงของเสียงจากการก่อสร้าง

1.7.2 การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน

1) การใช้หัวทางวิ่ง

ทางวิ่งของท่าอากาศยานเบตงวางตัวในทิศทาง 07 องศา พิกัดหัวทางวิ่ง $05^{\circ} 47' 14.13''$ N, $101^{\circ} 08' 34.47''$ E และทิศทาง 25 องศา พิกัดหัวทางวิ่ง $05^{\circ} 47' 33.96''$ N, $101^{\circ} 09' 29.53''$ E ตามลำดับ ระดับความสูงของ Runway 225 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ตาม Aeronautical Information publication of Thailand (AIP THAILAND) ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

2) เส้นทางการบินขึ้น-ลง (Track)

ทิศทางการบินขึ้น-ลง ของอากาศยาน จากข้อมูลสถิติการขึ้นลงของอากาศยานภายในท่าอากาศยานเบตง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 - พฤษภาคม 2569 ดังนี้

หัวทางวิ่ง	07	สัดส่วนการบินขึ้น ร้อยละ 0
		สัดส่วนการบินลง ร้อยละ 100
หัวทางวิ่ง	25	สัดส่วนการบินขึ้น ร้อยละ 100
		สัดส่วนการบินลง ร้อยละ 0

3) ช่วงเวลาที่ทำการบิน

ช่วงเวลาที่ทำการบินของท่าอากาศยานเบตง ได้กำหนดช่วงเวลาที่ทำการบินออกเป็นช่วงเวลากลางวัน (07.00-22.00) และช่วงเวลากลางคืน (22.00-07.00น.)

4) สถิติการให้บริการของอากาศยาน

สถิติการให้บริการด้านคมนาคมทางอากาศของอากาศยานในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 - พฤษภาคม 2569ของท่าอากาศยานเบตง ดังตารางที่ 1.7.2-1

5) แหล่งกำเนิดเสียง

รวบรวมสถิติเที่ยวบินสูงสุดและชนิดเครื่องบิน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 - พฤษภาคม 2569 ของท่าอากาศยานเบตง ดังแสดงในตารางที่ 1.7.2-2

จากสถิติเที่ยวบินของท่าอากาศยาน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 - พฤษภาคม 2569 รวมทั้งสิ้นจำนวน 194 เที่ยวบิน โดยมีจำนวนเที่ยวบินสูงสุดในวันที่ 3 เมษายน 2569 จำนวน 5 เที่ยวบิน อย่างไรก็ตามในการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยานโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ AEDT ที่ปรึกษาใช้ชนิดของอากาศยาน และการคำนวณเที่ยวบินเฉลี่ย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1.7.2-2

ตารางที่ 1.7.2-1 สถิติการให้บริการด้านคมนาคมทางอากาศของท่าอากาศยานเบตงในช่วงเดือนมิถุนายน 2568
- พฤษภาคม 2569

เดือน	เที่ยวบิน (Movement)			ผู้โดยสาร (Passengers)		
	ขาเข้า	ขาออก	รวม	ขาเข้า	ขาออก	รวม
มิถุนายน 2568	6	6	12	11	17	28
กรกฎาคม 2568	13	13	26	52	59	111
สิงหาคม 2568	17	17	34	89	85	174
กันยายน 2568	8	8	16	46	98	144
ตุลาคม 2568	13	13	26	94	79	173
พฤศจิกายน 2568	14	14	28	51	69	120
ธันวาคม 2568	2	2	4	15	8	23
มกราคม 2569	6	6	12	19	23	42
กุมภาพันธ์ 2569	11	11	22	42	39	81
มีนาคม 2569	1	1	2	10	10	20
เมษายน 2569	7	7	14	43	47	90
พฤษภาคม 2569	-	-	-	-	-	-
รวม	98	98	196	472	534	1,006
เฉลี่ยต่อเดือน	8	8	16	39	45	84

ที่มา : www.airports.go.th, เดือนมิถุนายน 2569

หมายเหตุ : เฉพาะเที่ยวบินพาณิชย์

- หมายถึง ไม่มีเที่ยวบินในเดือนดังกล่าว

ตารางที่ 1.7.2-2 ตัวแทนชนิดอากาศยานและจำนวนเที่ยวบินในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ชนิดอากาศยาน	จำนวนเที่ยวบิน ในช่วงเดือนมิ.ย. 68 - พ.ค. 69 (เที่ยว)	จำนวนเที่ยวบินเฉลี่ย ในช่วงเดือนมิ.ย. 68 - พ.ค. 69 (เที่ยว/วัน)
C208	194	1
รวม	194	1


ที่มา : ท่าอากาศยานเบตง, เดือนมิถุนายน 2569

หมายเหตุ : ข้อมูลเข้าแบบจำลองใช้เฉพาะอากาศยานพาณิชย์ ฝึกบิน ผนหลวง และเฮลิคอปเตอร์ ไม่รวมอากาศยานที่ใช้ทางการทหาร
 จำนวนเที่ยวบินสูงสุดในวันที่ 3 เมษายน 2569 จำนวน 5 เที่ยวบิน

6) ผลการประเมินเสียงจากอากาศยาน

จากการประเมินเสียงจากอากาศยานเฉลี่ยในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 - พฤษภาคม 2569 พบว่าระดับเส้นเสียง (NEF) 30 ยังอยู่ภายในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานเบตงตามแนวทางวงดังรูปที่ 1.7.2-1 รายละเอียดดังนี้
แนวเส้น NEF 30 ครอบคลุมพื้นที่ 0.00001 ตารางกิโลเมตร โดยยังอยู่ภายในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานเบตงตามแนวทางวง

เมื่อพิจารณาตามแนวทางของ ICAO ซึ่งระบุแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่มีระดับเส้นเสียง NEF ต่างๆ พบว่า ระดับเส้นเสียงที่มีผลกระทบจะอยู่ในช่วง NEF 30 ถึงมากกว่า 40 (ตารางที่ 1.7.1-1) ดังนั้นการดำเนินการของท่าอากาศยานเบตง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 1.7.2-1 ระดับเสี่ยง (NEF) ทำอากาศยานเบตง
 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 - พฤษภาคม 2569

1.8 การศึกษานิเวศวิทยานกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน

การศึกษานิเวศวิทยานกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน ตามขอบเขตข้อกำหนดสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำอาภาศยานกระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส หัวหิน และเบตง (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.8.1 วิธีการศึกษา

1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่เบื้องต้น

ทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่เบื้องต้น เพื่อจำแนกสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย ของนกในบริเวณทำอาภาศยาน และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลจากรายงาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปวางแผนการเก็บข้อมูลภาคสนามต่อไป

2) วางแผนและทำการเก็บข้อมูลภาคสนาม

วางแผนและทำการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ภายในทำอาภาศยาน และพื้นที่เขตปฏิบัติการทางการบิน และมีรายละเอียด วิธีการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ ดังนี้

สำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ใช้ 2 แนวทาง คือ วิธีการสำรวจด้วยการค้นหาโดยตรง (direct searching method) และวิธีการสำรวจโดยอ้อมจากการสอบถาม (indirect inquiring method)

สำรวจโดยตรง เป็นการสำรวจภาคสนาม (field survey) ทั้งสองพื้นที่ในช่วงเวลากลางวันโดยใช้กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา และกล้องถ่ายภาพกำลังขยายสูงค้นหาสัตว์ป่าบริเวณสองข้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด และองค์ประกอบอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่เขตปฏิบัติการทางการบิน (William, 2006) รวมทั้งการเดินสำรวจครอบคลุมสภาพนิเวศทุกลักษณะของพื้นที่ทำอาภาศยาน ได้แก่บริเวณลานจอดรถ อาคารผู้โดยสาร บ้านพักเจ้าหน้าที่ และพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอื่นๆ (นอกเขตปฏิบัติการทางการบิน) พร้อมทั้งบันทึกชนิดและความถี่ของการพบชนิดนก และสัตว์ที่พบเห็นตัว หรือจากร่องรอยต่างๆ ที่สามารถระบุชนิดสัตว์ได้ อาทิ รอยตีน กองมูล คราบ ขน ไข่ รัง รูโพรง ซาก ร่องรอยการทำรังหรือการทำเครื่องหมาย และจากเสียงร้อง นอกจากนี้ยังได้สำรวจสัตว์ป่าช่วงเวลากลางคืน ในช่วงเวลาพลบค่ำ และในช่วงเช้ามืดโดยการเดินสำรวจและใช้ไฟฉายส่องหาตามพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นที่ที่สัตว์ป่าจะออกหากินเวลากลางคืน (nocturnal species) เป็นต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย

- กล้อง 2 ตา กำลังขยาย 8x42
- กล้อง Telescope กำลังขยายสูง
- กล้องถ่ายภาพกำลังขยายสูง และความละเอียดสูง
- ไฟฉายคาดศีรษะ

ส่วนการสำรวจโดยอ้อม ด้วยการสอบถามเจ้าหน้าที่ของทำอาภาศยานโดยเฉพาะผู้ดูแลทำอาภาศยาน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีความคุ้นเคยต่อการพบเห็น และขับไล่ และสัตว์อื่น ซึ่งใช้เป็นข้อมูลเสริมของชนิดสัตว์ป่าที่ไม่พบจากการสำรวจโดยตรง

3) การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล

(1)การจำแนกชนิดนก และสัตว์อื่นๆ และการจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธานใช้เอกสารเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าแต่ละกลุ่ม ดังนี้

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ใช้ Taylor (1962), Inger (1966), Berry (1975), Frost (1985) และ Matsui (1996) สำหรับจำแนกชนิดตัวเต็มวัย ใช้ Smith (1916), Smith (1917), Inger (1966), Leong and Chou (1999) และ จันทรทิพย์ (2542, 2543) สำหรับจำแนกชนิดลูกอ๊อด และใช้ Pough *et al.* (1998) สำหรับการจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน

สัตว์เลื้อยคลาน ใช้ Taylor (1963, 1965, 1970), Nuttaphand (1979), Cox (1991), Matsui (1996) และ Cox *et al.* (1998) สำหรับจำแนกชนิด และใช้ Pough *et al.* (1998) สำหรับการจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน

นก ใช้ จารุจินต์, กานต์ และวัชร (2561) King *et al.* (1999) และ Robson (2000) สำหรับจำแนกชนิด และใช้ Welty and Baptista (1988) สำหรับการจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน

สัตว์เลื้อยลูกด้วยนม ใช้ Lekagul and McNeely (1977) และ Corbet and Hill (1992) สำหรับจำแนกชนิดและการจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน

(2)ขนาดประชากร ประเมินเป็นค่าร้อยละของความชุกชุมสัมพัทธ์ (relative abundance) โดยเปรียบเทียบจำนวนครั้งที่พบสัตว์จากจำนวนครั้งที่สำรวจตามแนวทางของ Pettingill (1970) ดังนี้

$$\text{ความชุกชุม (\%)} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่พบสัตว์ชนิดนั้น}}{\text{จำนวนครั้งที่สำรวจ}} \times 100$$

ทั้งนี้กำหนดความชุกชุมเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ คือ

ค่าร้อยละความชุกชุมระหว่าง	67-100 จัดเป็นระดับชุกชุมมาก
	34-66 จัดเป็นระดับชุกชุมปานกลาง
	1-33จัดเป็นระดับชุกชุมน้อย

(3)ตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่า ได้แก่ สถานภาพตามกฎหมาย และสถานภาพด้านการอนุรักษ์

- สถานภาพตามกฎหมาย คือ สัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ

- สัตว์ป่าสงวน (reserved animal) คือ สัตว์ป่าที่มีรายชื่อตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) เป็นชนิดสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ หรือสูญพันธุ์ไปแล้ว

- สัตว์ป่าคุ้มครอง (protected animal) คือ สัตว์ป่าที่มีรายชื่อตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง พ.ศ. 2546 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 (ราชกิจจานุเบกษา, 2537) เป็นชนิดสัตว์ป่าที่คุ้มครองไว้มิให้มีจำนวนลดน้อยลง

สัตว์ป่าควบคุม (controlled species) คือสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

สัตว์ป่าอันตราย (dangerous species) คือสัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะนำโรคหรือแมลงศัตรูพืช

สำหรับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ที่อยู่นอกเกณฑ์นี้เป็นสัตว์ป่าไม่ได้รับการคุ้มครอง (Non-protected animal) ซึ่งเป็นชนิดสัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นสัตว์ป่าที่ยังมีประชากรมากในสภาพธรรมชาติ หรือเป็นสัตว์ป่าที่ก่อความเสียหายต่อเศรษฐกิจ

- **สถานภาพด้านการอนุรักษ์** คือ สัตว์ป่าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ได้จัดแบ่งชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีจำนวนประชากรลดน้อยลง และมีขอบเขตการแพร่กระจายแคบลงให้เป็นสัตว์ป่าถูกคุกคาม (threatened animal) ที่สำคัญ จำแนกเป็น 3 ระดับตามความรุนแรงของการถูกคุกคามประกอบด้วย

- ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered, Cr) หมายถึงสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้

- ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered, En) หมายถึงสัตว์ป่าที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลก หรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่างๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังดำเนินต่อไป

- มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable, Vu) สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

- ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened, Nt) หมายถึงสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มอาจถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ยังไม่มีผลกระทบมาก

- **การตรวจสอบการกระจายพันธุ์ และการอพยพย้ายถิ่นของนก** ใช้ จารุจินต์, กานต์ และวัชระ (2561) จำแนกการกระจายพันธุ์รวมทั้งการอพยพย้ายถิ่นของนกได้เป็น 4 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย

- นกประจำถิ่น (Resident) เป็นนกที่มีประชากรโดยส่วนใหญ่อาศัยและหากินในท้องถิ่น หรือพื้นที่ศึกษาตลอดทั้งปี

- นกอพยพในช่วงฤดูหนาว (Winter visitor) เป็นนกชนิดที่อพยพโยกย้ายถิ่นในการหากินในช่วงฤดูหนาวซึ่งบางชนิดย้ายถิ่นภายในประเทศ บางชนิดย้ายถิ่นเพื่อเข้ามาหากินจากต่างประเทศในช่วงฤดูหนาวราวเดือนกันยายนถึงตุลาคม และในราวเดือนเมษายน-พฤษภาคม

- นกอพยพผ่าน (Passage migrant) เป็นนกกลุ่มเดียวกันกับนกอพยพซึ่งมีการย้ายถิ่นในช่วงฤดูหนาวของทุกปีแต่หยุดแวะพักหาอาหารในประเทศไทยเพียงช่วงระยะเวลาในช่วงสั้นๆ

- นกอพยพย้ายถิ่นเพื่อสร้างรังวางไข่ (Breeding visitor) เป็นชนิดนกที่อพยพโยกย้ายถิ่นเพื่อผสมพันธุ์สร้างรังวางไข่ในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน หรือปลายฤดูฝนต่อต้นฤดูหนาว

(4) ประเมินชนิดของนกที่อาจเป็นอันตรายต่อการบิน พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

- การประเมินอันตรายของนกต่ออากาศยาน ประยุกต์ใช้วิธีการตามแนวทางของกระทรวงขนส่งของแคนาดา (Transport Canada, 2005) ใช้วิธีตารางการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment Matrix) ประกอบกับประสบการณ์ของที่ปรึกษาที่ใช้ในการประเมินอันตรายที่เกิดจากนกของทำอากาศยานต่างๆ เพื่อให้ได้ชนิดของสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องมีมาตรการในการจัดการและควบคุมต่อไป

- ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix) เพื่อประเมินโอกาสในการชน (Potential of Strike) และโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการชน (Potential of Damage) ของนกทุกชนิดที่พบจากการสำรวจ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

- โอกาสในการชน (Potential of Strike) มีปัจจัยที่ใช้พิจารณาได้แก่ ความชุกชุม (Relative Abundance) ซึ่งได้จากการสำรวจภาคสนามจัดเป็น 3 ระดับ คือ ชุกชุมน้อย (Less Common) ชุกชุมปานกลาง (Common) และชุกชุมมาก (Abundance) ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ชนิดที่มีความชุกชุมมากก็จะมีโอกาสในการชนสูง และพฤติกรรมที่เป็นอันตราย (Hazardous Behavior) ได้แก่ ลักษณะการบินเป็นกลุ่ม (Flocking) หรือเดี่ยว (Solitary) ชนิดที่มีพฤติกรรมในการบิน และหากินเป็นกลุ่มจะมีโอกาสในการชนสูง

- โอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย (Potential of Damage) จะพิจารณาจากขนาดหรือน้ำหนักของนกทุกชนิดที่พบจากการสำรวจ แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ชนิดที่มีขนาดใหญ่เมื่อชนจะก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก (ตารางที่ 1.8.1-1)

ตารางที่ 1.8.1-1 แสดงขนาดและน้ำหนักของสัตว์ที่ใช้ในการประเมินอันตรายต่ออากาศยาน

ขนาด	น้ำหนัก ^{1/}	ขนาด ^{2/}
เล็ก	< 300 กรัม	เล็กมากและเล็ก
กลาง	300-1,000 กรัม	เล็กถึงกลาง, กลาง และกลางถึงใหญ่
ใหญ่	> 1,000 กรัม	ใหญ่ และใหญ่มาก

ที่มา : ^{1/} Kelly, 2004 (อ้างตาม Transport Canada, 2005)

^{2/} โอกาส ขอบเขต, 2543

- ขนาดของนก (Bird Size) : ขนาดของนกโดยทั่วไปวัดจากปลายหางถึงปลายปาก โอกาส (2543) ได้จำแนกขนาดของนกออกเป็น 7 ขนาดดังนี้

- ขนาดใหญ่มาก (Very large) ความยาวตั้งแต่ 91 เซนติเมตรขึ้นไป หรือขนาดใหญ่กว่าห่าน เช่น นกกระทุง (*Pelecanus philippensis*; Spot-billed Pelican) นกกระสาขาว (*Ardea cinerea*; Grey Heron)

- ขนาดใหญ่ (Large) ความยาวตั้งแต่ 76-90 เซนติเมตร เทียบเท่าได้กับห่าน เช่น นกปากห่าง (*Anastomus oscitans*; Asian Openbill) นกยางโทนใหญ่ (*Egretta alba*; Great Egret)

- ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (Moderate large) ความยาวตั้งแต่ 61-75 เซนติเมตร หรือขนาดเท่ากับเป็ดบ้าน เช่น นกกระสาปากยาว (*Phalacrocorax fuscicollis*; Indian Shag) นกยางโทนน้อย (*Egretta intermedia*; Intermediate Egret) นกยางเปีย (*Egretta garzetta*; Little Egret) นกแขวก (*Nycticorax nycticorax*; Black-crowned Night-Heron)

○ **ขนาดกลาง (Medium)** ความยาว 46-60 เซนติเมตร หรือขนาดเท่ากับไก่แจ้ เช่น นกกาน้ำเล็ก (*Phalacrocorax niger*; Little Cormorant) นกยางควาย (*Bubulcus ibis*; Cattle Egret) นกกระปูดใหญ่ (*Centropus sinensis*; Greater Coucal)

○ **ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (Moderate medium)** ขนาดความยาว 31-45 เซนติเมตร หรือขนาดเท่ากับนกพิราบ เช่น นกอีล้ำ (*Gallinula chloropus*; Common Moorhen) เป็ดแดง (*Dendrocygna javanica*; Lesser Whistling-Duck) นกกระแตแต้แว๊ด (*Vanellus indicus*; Red-wattled Lapwing)

○ **ขนาดเล็ก (Small)** ความยาว 16-30 เซนติเมตร หรือขนาดเท่ากับนกเอี้ยงสาริกา เช่น นกเป็ดผีเล็ก (*Tachybaptus ruficollis*; Little Grebe) นกพริก (*Metopidius indicus*; Bronze-winged Jacana) นกเขาใหญ่ (*Streptopelia chinensis*; Spotted Dove) นกเอี้ยงต่าง (*Sturnus contra*; Asian Pied-Starling)

○ **ขนาดเล็กมาก (Very small)** ความยาวต่ำกว่า 16 เซนติเมตร หรือขนาดเท่ากับ นกกระจอกบ้าน เช่น นกกระจอกตาล (*Passer flaveolus*; Plain-backed Sparrow) นกกระจาปธรรมดา (*Ploceus philippinus*; Baya Weaver) นกกระดี่ดตะโพกขาว (*Lonchura striata*; White-rumped Munia) นกกระดี่ดขี่หมู (*Lonchura punctulata*; Scaly-breasted Munia)

ตัวอย่างการประเมินอันตรายโดยใช้ตารางประเมินความเสี่ยง (ตารางที่ 1.8.1-2)

ตารางที่ 1.8.1-2 ตัวอย่างการประเมินอันตรายโดยใช้ตารางประเมินความเสี่ยง

Potential of Strike Potential of Damage	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ต่ำ	อันตรายต่ำ นกกระเต็นน้อยธรรมดา (Common Kingfisher)	อันตรายต่ำ นกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis)	อันตรายปานกลาง นกกระปูดใหญ่ (Greater Coucal)
ปานกลาง	อันตรายปานกลาง นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Ashy-wood Swallow)	อันตรายปานกลาง ยางเปีย (Little Egret)	อันตรายสูง เป็ดแดง (Lesser Whistling-Duck)
สูง	อันตรายสูง นกกระสาขาว (Grey Heron)	อันตรายสูง ยางโทนใหญ่ (Great Egret)	-

จากการตารางอธิบายได้ว่า นกกระเต็นน้อยที่พบจากการสำรวจมีประชากรน้อย และจากการวิเคราะห์พบว่าปริมาณความชุกชุมน้อยจึงทำให้มีศักยภาพในการขนอยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่เดียวกันนกกระเต็นน้อยธรรมดาคือเป็นนกที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นโอกาสที่ชนแล้วก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจไม่เกิดความเสียหายเลย จึงสรุปได้ว่านกกระเต็นน้อยธรรมดาเป็นชนิดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่ำ และสำหรับนกกระสาขาวจากการวิเคราะห์ความชุกชุมพบว่าอยู่ในระดับต่ำมีโอกาสในการขนน้อย แต่เนื่องจากเป็นนกขนาดใหญ่โอกาสที่ชนแล้วก่อให้เกิดความเสียหายมากก็ถือว่าเป็นชนิดที่มีความเสี่ยงอันตรายอยู่ในระดับสูงเป็นต้น

1.8.2 ผลการศึกษานิเวศวิทยานกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน

การศึกษาสำรวจภาคสนาม ได้ดำเนินการไปในเดือนเมษายน 2569 โดยได้ศึกษาในพื้นที่ทำอาภาศยานเบตงทั้งในเขตพื้นที่ปฏิบัติการ เขตพื้นที่การบิน และพื้นที่โดยรอบทำอาภาศยาน มีรายละเอียด ดังนี้

1) พืชพรรณในบริเวณทำอาภาศยานเบตง

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของทำอาภาศยานเบตง เป็นพื้นที่ที่วางตัวอยู่ชิดติดกับพื้นที่ทั้งสองฟากของแนวทางวิ่ง มีความกว้างประมาณ 100 เมตร สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราตลอดทั้งผืน โดยมีการปลูกไม้ผลการเกษตรแทรกเป็นหย่อมๆ บริเวณที่เป็นที่ราบขนาดเล็กๆ ในพื้นที่ลุ่มใกล้ลำห้วย ในพื้นที่สวนยางพารานั้น แม้ว่าจะไม่มีต้นพันธุ์ไม้ป่าที่มีขนาดใหญ่และปลูกไม้ แต่พบว่าบริเวณพื้นที่สวนยางพาราจะมีชนิดพันธุ์ไม้ป่าที่พบหลายชนิดที่เป็นกล้าไม้ เช่น มะเดื่อ ปอหูกช้าง สาเกป่า เทพารั ไทร เป็นต้น โดยมีไม้พื้นล่างที่คลุมดินได้แก่ เอนอ้า สาบเสือ หวาย กล้วยป่า บุก ข่าป่า สาคุป่า บอน และเฟิร์น

จากการสำรวจพืชพรรณในบริเวณทำอาภาศยานเบตง พบว่า พรรณไม้ที่พบเห็นภายในทำอาภาศยาน ได้แก่ ต้นทุกระจง และเข็มเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันทำอาภาศยานเบตงอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงทำให้พบพรรณไม้ในจำนวนน้อย

2) ความหลากหลายของสัตว์ และนกบริเวณทำอาภาศยานเบตง

จากการศึกษาสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที่ทำอาภาศยานฯ ครอบคลุมพื้นที่ทำอาภาศยานฯ และเขตปฏิบัติการบิน พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น 61 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (amphibian) 4 ชนิด (species) ใน 4 (genuses) สกุล 4 วงศ์ (families) 1 อันดับ (orders) สัตว์เลื้อยคลาน (reptile) 11 ชนิด ใน 11 สกุล 7 วงศ์

1 อันดับ นก (birds) 41 ชนิด ใน 36 สกุล 29 วงศ์ 12 อันดับ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammal) 5 ชนิด ใน 4 สกุล 3 วงศ์ 2 อันดับ ในจำนวนนี้เป็นชนิดของสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ทางตรงจำนวน 54 ชนิด และได้รับข้อมูลจากการสอบถามจำนวน 7 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1.8.2-1

ตารางที่ 1.8.2-1 จำนวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละชั้น จำแนกตามสกุล วงศ์ และ อันดับที่สำรวจพบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ชั้นสัตว์ป่า	จำนวน			
	อันดับ	วงศ์	สกุล	ชนิด
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (amphibia)	1	4	4	4
สัตว์เลื้อยคลาน (reptilia)	1	7	11	11
นก (birds)	12	29	36	41
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammalia)	2	3	4	5
รวม	16	43	55	61

ที่มา : การสำรวจภาคสนาม (เมษายน, 2569)

3) ปริมาณความชุกชุมของนก และสัตว์บริเวณทำอาภาศยานเบตง

สำหรับบริเวณพื้นที่ทำอาภาศยานเบตงกล่าวได้ว่ามีสัตว์ป่าอาศัยและหากินค่อนข้างน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่งของทำอาภาศยานเต็มพื้นที่ และมีการควบคุมในเรื่องความปลอดภัยต่อการบิน จึงอาจทำให้สัตว์บางชนิดได้อาศัย และหากินอยู่ได้อย่างปลอดภัยตามพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา นอกเหนือจากพื้นที่ทำการบินจากการวิเคราะห์ปริมาณความชุกชุมของนก และสัตว์อื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.8.2-2

ตารางที่ 1.8.2-2 จำนวนชนิดของสัตว์ป่าแต่ละชั้นที่พบในพื้นที่ทำอาภาศยานเบตงตามระดับความชุกชุม

ชั้นสัตว์ป่า	จำนวนชนิด			รวมทั้งสิ้น
	ชุกชุมมาก	ชุกชุมปานกลาง	ชุกชุมน้อย	
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (amphibia)	1	1	2	4
สัตว์เลื้อยคลาน (reptilia)	3	0	8	11
นก (birds)	19	12	10	41
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammalia)	1	2	2	5
รวม	24	15	22	61

ที่มา : การสำรวจภาคสนาม (เมษายน, 2569)

(1) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 4 ชนิด สัตว์ป่าในชั้นนี้จากการสำรวจในบริเวณพื้นที่ทำอาภาศยานกล่าวได้ว่าพบเห็นได้น้อยทั้งจำนวนชนิด และจำนวนประชากร เนื่องจากช่วงสำรวจในครั้งแรกเป็นช่วงฤดูแล้งที่พบเห็นทั้งหมดอาศัยอยู่ตามบริเวณอาคารสำนักงาน บริเวณแหล่งน้ำที่มีอยู่ ซึ่งในจำนวน 4 ชนิดนี้ เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีระดับความชุกชุมมาก 1 ชนิด ได้แก่ คางคกบ้าน (*Duttaphrynus melanostictus*) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีระดับความชุกชุมปานกลาง 1 ชนิด ได้แก่ อึ่งอ่างบ้าน (*Kaloula pulchra*) และที่เหลือ 2 ชนิดมีระดับความชุกชุมน้อย ได้แก่ กบหนอง (*Fejervarya limnocharis*) และปาดบ้าน (*Polypedates leucomystax*)

(2) สัตว์เลื้อยคลาน จำนวน 11 ชนิด จากการสำรวจพบว่ามีกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานชนิดที่มีปริมาณความชุกชุมมาก 3 ชนิด ได้แก่ จิ้งจกหางหนาม (*Hemidactylus frenatus*) กิ้งก่าหัวแดง (*Calotes*) และจิ้งเหลนบ้าน (*Mabuya multifasciata*) และสัตว์เลื้อยคลานที่เหลือ 8 ชนิดมีระดับความชุกชุมน้อยหรือพบเห็นได้ไม่บ่อยครั้งส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มงู (serpent) ตัวอย่างเช่น งูเหลือม (*Python reticulatus*) งูทางมะพร้าวลายขีด (*Elaphe radiata*) งูสิงบ้าน (*Ptyas korros*) และงูกะปะ (*Calloselasma rhodostoma*) เป็นต้น

(3) นก จำนวน 41 ชนิดโดยส่วนใหญ่เป็นนกที่พบได้ในบริเวณพื้นที่ทั่วไปโดยเฉพาะชนิดนกที่หากินแมลง เมล็ดหญ้า ตามพื้นที่เปิดโล่ง นกที่อาศัยและหากินอยู่เฉพาะแต่ภายใต้เรือนยอดของต้นไม้มีเพียงไม่กี่ชนิดจากการวิเคราะห์ความชุกชุมของนกที่พบเห็นในบริเวณพื้นที่ทำอาภาศยานพบว่า มีนก 19 ชนิดที่มีปริมาณความชุกชุมมากพบเห็นได้บ่อยครั้งจากการสำรวจ ตัวอย่างเช่น นกแอ่นทุ่งใหญ่ (*Glareola maldivarum*) นกกระแตแต้แว๊ด (*Vanellus indicus*) นกเอี้ยงดำปากซีใต้ (*Aplonis panayensis*) และนกพิราบป่า (*Columba livia*) เป็นต้น นกที่มีระดับความชุกชุมปานกลาง 12 ชนิด ตัวอย่างเช่น นกกาน้ำเล็ก (*Phalacrocorax niger*) นกปากห่าง (*Anastomus oscitans*) นกตีนเทียน (*Himantopus himantopus*) และนกยางควาย (*Bubulcus ibis*) เป็นต้น และนกที่มีระดับความชุกชุมน้อยจำนวน 10 ชนิด ตัวอย่างเช่น นกยางเปีย (*Egretta garzetta*) เหยี่ยวแดง (*Haliastur indus*) นกออก (*Haliaeetus leucogaster*) และนกกาเหว่า (*Eudynamis scolopacea*) เป็นต้น

(4) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 5 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำรวจพบในบริเวณพื้นที่ทำอากาศยานนั้นจากการวิเคราะห์ความชุกชุมพบว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปริมาณความชุกชุมมาก 1 ชนิด ได้แก่ หนูท้องขาว (*Rattus rattus*) ชุกชุมปานกลาง 2 ชนิด ได้แก่ กระรอกปลายหางดำ (*Callosciurus caniceps*) และหนูหริ่งบ้าน (*Mus musculus*) และอีก 2 ชนิดมีความชุกชุมน้อย ได้แก่ กระรอกหลากสี (*Callosciurus finlaysoni*) และกระแตไต่ (*Tupaia glis*)

4) สถานภาพของนก และสัตว์บริเวณทำอากาศยานเบตง

สถานภาพของสัตว์ป่าที่ปรึกษาได้จำแนกสถานภาพของสัตว์ป่าที่พบจากการสำรวจออกเป็น 2 สถานภาพ คือ สถานภาพตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และสถานภาพทางด้านอนุรักษ์โดยพิจารณาจากระดับการลดลงของจำนวนประชากรเนื่องจากการถูกคุกคาม โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาของ สำนักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2560 ดังนี้

(1) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ไม่พบว่ามีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดใดถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง และไม่พบว่ามีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดใดถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าที่มีสถานภาพถูกคุกคาม รวมทั้งใกล้ถูกคุกคามแต่อย่างใด

(2) สัตว์เลื้อยคลาน ไม่พบว่ามีสัตว์เลื้อยคลานชนิดใดถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน แต่มี 5 ชนิดที่ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตัวอย่างเช่น กิ้งก่าหัวแดง (*Calotes versicolor*) เหี้ย (*Varanus salvator*) งูสิงบ้าน (*Ptyas korros*) และงูทางมะพร้าวลายขีด (*Elaphe radiata*) เป็นต้น และไม่พบว่ามีสัตว์เลื้อยคลานชนิดใดถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าที่มีสถานภาพถูกคุกคามรวมทั้งใกล้ถูกคุกคามแต่อย่างใด

(3) นก ไม่พบว่ามีนกชนิดใดถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน แต่โดยส่วนใหญ่ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 37 ชนิด ตัวอย่างเช่น นกกระแตแต้แว๊ด (*Vanellus indicus*) นกยางเปีย (*Egretta garzetta*) นกยางควาย (*Bubulcus ibis*) นกปากห่าง (*Anastomus oscitans*) และนกแอ่นทุ่งใหญ่ (*Glareola maldivarum*) เป็นต้น และไม่พบว่ามีนกชนิดใดถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าที่มีสถานภาพถูกคุกคามและรวมถึงใกล้ถูกคุกคามแต่อย่างใด

(4) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไม่พบว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดถูกจัดให้มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าสงวนรวมทั้งไม่พบว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นกัน และนอกจากนี้ไม่พบว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดที่อยู่ในสภาพที่ถูกคุกคามรวมทั้งใกล้ถูกคุกคามแต่อย่างใด

จำนวนชนิดของนก และสัตว์ป่าแต่ละชั้น จำแนกสถานภาพปัจจุบันตามกฎหมาย และสถานภาพการอนุรักษ์ ดังแสดงในตารางที่ 1.8.2-3 และตารางที่ 1.8.2-4

ตารางที่ 1.8.2-3 จำนวนชนิดสัตว์ป่าจำแนกสถานภาพปัจจุบันตามกฎหมาย

ชั้นสัตว์ป่า	จำนวนชนิด					รวมทั้งสิ้น (ชนิด)
	Re	Pr	Np	Cn	Da	
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (amphibia)	0	0	4	0	0	4
สัตว์เลื้อยคลาน (reptilia)	0	5	6	0	0	11
นก (birds)	0	37	4	0	0	41
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammalia)	0	0	5	0	0	5
รวม	0	42	19	0	0	61

ที่มา : การสำรวจภาคสนาม (เมษายน, 2569)

หมายเหตุ : Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546
Np (Non-protected species) สัตว์ป่าที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
Cn (Controlled species) สัตว์ป่าที่ควบคุม สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
Da (Dangerous species) สัตว์ป่าอันตราย สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะนำโรคหรือแมลงศัตรูพืช

ตารางที่ 1.8.2-4 จำนวนชนิดสัตว์ป่าจำแนกสถานภาพการอนุรักษ์

ชั้นสัตว์ป่า	จำนวนชนิด				รวมทั้งสิ้น
	Cr	En	Vu	Nt	
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (amphibia)	0	0	0	0	0
สัตว์เลื้อยคลาน (reptilia)	0	0	0	0	0
นก (birds)	0	0	0	0	0
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammalia)	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	0

ที่มา : การสำรวจภาคสนาม (เมษายน, 2569)

หมายเหตุ Vu : Vulnerable species สัตว์ป่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
En : Endangered species สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์
Cr : Critical Endangered species สัตว์ใกล้ต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง
Nt : Near threatened species สัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคาม

5) การกระจายพันธุ์ และการอพยพย้ายถิ่นของนก

นกที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 41 ชนิด สามารถจำแนกการกระจายพันธุ์รวมทั้งการอพยพย้ายถิ่นของนกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

(1) นกประจำถิ่น (Resident) เป็นนกที่มีประชากรโดยส่วนใหญ่อาศัยและหากินในท้องถิ่น หรือพื้นที่ศึกษาตลอดทั้งปี มีทั้งสิ้น 32 ชนิด ได้แก่ นกออก (*Haliaeetus leucogaster*) นกตีนเทียน (*Himantopus himantopus*) นกกระแตแต้แว๊ด (*Vanellus indicus*) และนกกาเหว่า (*Eudynamys scolopacea*) เป็นต้น

(2) **นกอพยพในช่วงฤดูหนาว (Winter visitor)** เป็นนกชนิดที่อพยพโยกย้ายถิ่นในการหากิน ในช่วงฤดูหนาวซึ่งบางชนิดย้ายถิ่นภายในประเทศ บางชนิดย้ายถิ่นเพื่อเข้ามาหากินจากต่างประเทศ นกที่อพยพ ในช่วงฤดูหนาวมี 8 ชนิด ที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นนกในกลุ่มนกน้ำ (Waterfowl) ได้แก่ นกยางกรอก พันธุ์จีน (*Ardeola bacchus*) นกยางเปีย (*Egretta garzetta*) และนกยางควาย (*Bubulcus ibis*) เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีจำนวนหลายชนิดที่ใช้พื้นที่ศึกษาอาศัย และหากิน ค่อนข้างยาวนาน โดยเฉพาะตามแหล่งน้ำที่มีน้ำตลอดทั้งปี จนบางครั้งทำให้มองว่าเป็นนกประจำถิ่น ได้แก่ ยางเปีย (*Egretta garzetta*) นกยางกรอกพันธุ์จีน (*Ardeola bacchus*) และนกยางควาย (*Bubulcus ibis*) เป็นต้น

(3) **นกอพยพย้ายถิ่นเพื่อสร้างรังวางไข่ (Breeding visitor)** เป็นชนิดนกที่อพยพโยกย้าย ถิ่นเพื่อผสมพันธุ์สร้างรังวางไข่ มี 1 ชนิด คือ นกแอ่นทุ่งใหญ่ (*Glareola maldivarum*) นกชนิดนี้พบได้ตามพื้นที่ เปิดโล่ง ของพื้นที่ปลายทางวัง ทางวัง และทางซับ

6) การประเมินชนิดนกที่เป็นอันตรายต่อการบินทำอากาศยานเบตง

จากการสำรวจภาคสนามในช่วงเดือนเมษายน 2569 ได้ทำการศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติการ เขตพื้นที่การ บิน และพื้นที่โดยรอบ พบว่า มีชนิดนกที่อาจเป็นอุปสรรคในด้านความปลอดภัยการเดินอากาศ ลักษณะของการบินชน อากาศยานและก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดอุบัติเหตุ จากผลการสำรวจพบนกที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินมีจำนวน 5 ชนิด มีรายละเอียด ดังนี้

(1) **โอกาสในการชนนก (Potential of Strike)** ปัจจัยที่ใช้พิจารณา ได้แก่ ความชุกชุมของนก กรณี ที่นกมีความชุกชุมมาก โอกาสในการชนนกจะสูงตามไปด้วย นกที่มีความชุกชุมปานกลาง โอกาสในการชนนกอยู่ในระดับ ปานกลาง และพฤติกรรมการบินและการหากิน ยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดโอกาสในการชนนก คือ นกที่มีพฤติกรรมการบิน และหากินเป็นฝูง โอกาสในการชนนกจะมีมากกว่านกที่มีพฤติกรรมการบินและการหากินแบบเดี่ยว และบริเวณพื้นที่ศึกษา มีนกที่มีพฤติกรรมในการบินและการกินเป็นฝูงจำนวนมาก แต่เป็นเพียงฝูงขนาดเล็ก จึงมีโอกาสในการชนนกลดลงน้อย หรือไม่มีโอกาสในการชนเลย จากการสำรวจพบนกที่อาจทำให้อากาศยานมีโอกาสเกิดการชนนกโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ โอกาสที่อากาศยานจะชนนกระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ ดังตารางที่ 1.8.2-5

ตารางที่ 1.8.2-5 โอกาสที่จะเกิดการชนนก (Potential of Strike) ของนกแต่ละชนิด

ชนิด (Species)	โอกาสที่จะเกิดการชนนก		
	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
นกกระแตแต้แว๊ด (<i>Vanellus indicus</i>)	-	X	-
นกพิราบป่า (<i>Columba livia</i>)	-	X	-
นกเด้าดินทุ่ง (<i>Anthus richardi</i>)	-	X	-
อีกา (<i>Corvus macrorhynchos</i>)	-	X	-
นกกระติ๊ดขี้หมู (<i>Lonchura punctulata</i>)	-	X	-

ที่มา : การสำรวจภาคสนาม (เมษายน, 2569)

(2) โอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย (Potential of Damage) พิจารณาจากขนาดนก แบ่งออกเป็น 5 ขนาด คือ ขนาดเล็กมาก (< 16 เซนติเมตร) ขนาดเล็ก (16 - 30 เซนติเมตร) ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (31 - 45 เซนติเมตร) ขนาดกลาง (46 - 60 เซนติเมตร) ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (61 - 75 เซนติเมตร) ขนาดใหญ่ (76 - 90 เซนติเมตร) และขนาดใหญ่มาก (>91 เซนติเมตร) โดยนกที่มีขนาดเล็กและเล็กมาก จะก่อให้เกิดความเสียหายได้น้อยมาก หรืออาจไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเลย จากการสำรวจพบนกที่มีโอกาสที่จะทำให้อาภาศยานเกิดความเสียหาย แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ โอกาสที่จะทำให้อาภาศยานเกิดความเสียหายระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ ดังตารางที่ 1.8.2-6

ตารางที่ 1.8.2-6 โอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย (Potential of Damage) ของอาภาศยานหากเกิดการชน

ชนิด (Species)	โอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย		
	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
นกกระแตแต้แว๊ด (<i>Vanellus indicus</i>)	-	X	-
นกพิราบป่า (<i>Columba livia</i>)	-	X	-
นกเด้าดินทุ่ง (<i>Anthus richardi</i>)	-	-	X
อีกา (<i>Corvus macrorhynchos</i>)	-	X	-
นกกระดัดขี้หมู (<i>Lonchura punctulata</i>)	-	-	X

ที่มา : การสำรวจภาคสนาม (เมษายน, 2569)

จากการประเมินโอกาสที่อาจทำให้อาภาศยานชนนกและการประเมินโอกาสที่จะทำให้อาภาศยานเกิดความเสียหายหากชนนก สามารถนำมาประเมินชนิดนกที่คาดว่าจะมีอันตรายต่อการบินของทำอาภาศยานเบตง ดังตารางที่ 1.8.2-7 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1.8.2-7 ผลการประเมินชนิดนกที่คาดว่าจะมีอันตรายต่อการบินของทำอาภาศยานเบตง

Potential of Strike Potential of Damage	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ต่ำ	อันตรายต่ำ -	อันตรายต่ำ นกเด้าดินทุ่ง (<i>Anthus richardi</i>) นกกระดัดขี้หมู (<i>Lonchura punctulata</i>)	อันตรายปานกลาง -
ปานกลาง	อันตรายปานกลาง -	อันตรายปานกลาง นกกระแตแต้แว๊ด (<i>Vanellus indicus</i>) นกพิราบป่า (<i>Columba livia</i>) อีกา (<i>Corvus macrorhynchos</i>)	อันตรายสูง -
สูง	อันตรายสูง -	อันตรายสูง -	อันตรายสูง -

ที่มา : การสำรวจภาคสนาม (เมษายน, 2569)

(3) ผลการประเมินชนิดนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน

- ชนิดที่มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อการบินระดับปานกลาง 3 ชนิด คือ
 - นกกระแตแต้แว๊ด (*Vanellus indicus*)
 - นกพิราบป่า (*Columba livia*)
 - อีกา (*Corvus macrorhynchos*)
- ชนิดที่มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อการบินระดับต่ำ 2 ชนิด คือ
 - นกเด้าดินทุ่ง (*Anthus richardi*)
 - นกกระดัดขี้หมู (*Lonchura punctulata*)

1.8.3 สถิติอาภาศยานชนนก

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติอาภาศยานชนนกของทำอาภาศยาน ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2569 ไม่พบเหตุการณ์อาภาศยานชนนก

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานของ
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือ ทส. 1009.4/7784
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

[illegible]

สำนักงานนโยบายและแผน
วันที่ 21 ก.ค. 57
พฤษภาคม ๒๕๕๗
๖๐/๑ ซอยปิ่นเกล้ามา ๗ ถนนเพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

(๗) เรือยนต์ อธิบดีกรมการวินาศเรือ

ตามหนังสืออ้างอิง กรมการปกครอง เรื่อง ให้นำรายงานการขึ้นงานรายละเอียดเพิ่มเติม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานของ กรมการบินพลเรือน ตั้งอยู่ที่สำนักงาน บางกอก บางกอก กรุงเทพฯ ในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานการขึ้นงานการพิจารณาเรื่องต่อไป ความละเอียดแจ้งว่า นั้น

ส่วนงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงาน
ดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างพื้นฐานและอื่นๆ ที่โครงการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่ง
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ มีมติให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
ยานเบต ต้อยู่ที่ ตำบลยะมะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ของ กรมการบินพลเรือน ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดข้อควรคำนึงความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ แล้ว เสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบการศึกษาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ขอให้นำ
กรมการบินพลเรือน จัดตั้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง
ของ กรมการบินพลเรือน ต้อยู่ที่ ตำบลยะมะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ฉบับหลัก จำนวน ๗ แผ่น ฉบับ
ผู้บริหาร จำนวน ๑๑ แผ่น พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน ๑๑ แผ่น ซึ่งบันทึกข้อมูลตามตัวกับ
รายงานฉบับหลัก ในรูปของ Digital File (pdf) / Adobe Acrobat เพื่อใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ สำนักงาน ได้แจ้ง บริษัท เอ บี เอ็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด พิจารณา
ดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

உதயசுந்தரி

အစောဆုံးကတည်းက

(ເມາຍເສີ້ ຊີເອໄສກາ)

（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
（九）
（十）
（十一）
（十二）
（十三）
（十四）
（十五）
（十六）
（十七）
（十八）
（十九）
（二十）
（二十一）
（二十二）
（二十三）
（二十四）
（二十五）
（二十六）
（二十七）
（二十八）
（二十九）
（三十）
（三十一）
（三十二）
（三十三）
（三十四）
（三十五）
（三十六）
（三十七）
（三十八）
（三十九）
（四十）
（四十一）
（四十二）
（四十三）
（四十四）
（四十五）
（四十六）
（四十七）
（四十八）
（四十九）
（五十）
（五十一）
（五十二）
（五十三）
（五十四）
（五十五）
（五十六）
（五十七）
（五十八）
（五十九）
（六十）
（六十一）
（六十二）
（六十三）
（六十四）
（六十五）
（六十六）
（六十七）
（六十八）
（六十九）
（七十）
（七十一）
（七十二）
（七十三）
（七十四）
（七十五）
（七十六）
（七十七）
（七十八）
（七十九）
（八十）
（八十一）
（八十二）
（八十三）
（八十四）
（八十五）
（八十六）
（八十七）
（八十八）
（八十九）
（九十）
（九十一）
（九十二）
（九十三）
（九十四）
（九十五）
（九十六）
（九十七）
（九十八）
（九十九）
（一百）

SUN. ME. B. SUN.
10 P.M. 2557

Figure 1. The effect of the concentration of the H_2O_2 solution on the amount of the released H_2O_2 from the H_2O_2 -loaded hydrogel. The amount of the released H_2O_2 was measured by the amount of the released H_2O_2 from the H_2O_2 -loaded hydrogel. The amount of the released H_2O_2 was measured by the amount of the released H_2O_2 from the H_2O_2 -loaded hydrogel.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๐๓

[illegible]

และมาตรฐานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตำบลดงระแวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กรมการขนส่งทางเรือ

71 ចວនាបត្តិ លេខ៣៤

เขวหู่จุมทการเมฆ เขตสารท กรุ่เทพพทาบท 10120



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการแสดงผลการประเมินผลที่สัมฤทธิ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการประเมินผลที่สัมฤทธิ์
 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่ง ลำปางและรวม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 มาตรการและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่กรมการสิ่งแวดล้อมต้องปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมแต่ละข้อที่ต่าง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการในการดำเนินงานโครงการฯ ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่ง ลำปางที่ อ้าบองตง จังหวัดลำปาง ของกรมการสิ่งแวดล้อม และตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดพื้นที่เวนคืนที่ดินบริเวณที่ดินที่จะใช้สำหรับก่อสร้างท่าอากาศยาน และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการ 2. ควบคุมดูแลและกำกับให้ผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		

ลงนาม  (นายวุฒิชัย พงษ์ประเสริฐ) (นายสุชาติ นนดีโชติ)
 อธิบดีกรมการสิ่งแวดล้อม (นายสุชาติ นนดีโชติ)
 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙/๗/๕๕๙
 ผู้อำนวยการกรมการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (นายสุชาติ นนดีโชติ)
 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙/๗/๕๕๙
 ผู้อำนวยการกรมการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (นายสุชาติ นนดีโชติ)
 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙/๗/๕๕๙

รายงานการแสดงผลการประเมินผลที่สัมฤทธิ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการประเมินผลที่สัมฤทธิ์
 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่ง ลำปางและรวม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 มาตรการและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่กรมการสิ่งแวดล้อมต้องปฏิบัติ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมแต่ละข้อที่ต่าง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	3. จัดทำคู่มือที่ 3 (Hand Book) ให้เป็นคู่มือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ โดยตั้งงบประมาณรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ผู้แทน กรมการสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนการสิ่งแวดล้อมของ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานกรมการติดตามตรวจสอบและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การพิทักษ์เอกชนไทย และผู้ทรงคุณวุฒิในชั้น) เพื่อกำกับดูแลการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้โครงการ		

ลงนาม  (นายวุฒิชัย พงษ์ประเสริฐ) (นายสุชาติ นนดีโชติ)
 อธิบดีกรมการสิ่งแวดล้อม (นายสุชาติ นนดีโชติ)
 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙/๗/๕๕๙
 ผู้อำนวยการกรมการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (นายสุชาติ นนดีโชติ)
 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙/๗/๕๕๙
 ผู้อำนวยการกรมการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (นายสุชาติ นนดีโชติ)
 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙/๗/๕๕๙

รายงานการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบก ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

[illegible]

— epitaxial — growing

(นางสาววราพร นนทกุล)

อธิบดีกรมการปศุสัตว์

II. LUK

Nov 28 1959

รับออกจำแนกหน้า 11/73

FINAL

(นายเอกธำ มนต์โชติ)

ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บมวิทย์ อบ.ปส. แล้ว เห็นสมควรจริง คณะรัฐมนตรี จําคุก

6557/6/92 1472

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO., LTD.

รายงานการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก (ค่อ)

[illegible]

NAME Barbara

(นายวิชาญ วิชาญ) วิชาญวิชาญ

อธิบดีกรมการไฟฟ้าพลังน้ำ

ST. LOUIS

July 28 Monday 1955

1273

.....

(มกราคม ๒๕๕๕)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี ซี เอ็ม เอ็ม จำกัด
 ๒๕๖๓

Time 25/7/255

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO., LTD.

รายงานการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ราชบัณฑิตยสถาน กระทรวงศึกษาธิการ โครงการวิจัยสร้างฟ้าอากาศตามแบบฉบับ สมัยอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดอยุธยา

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบอบการคลัง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและกั้นผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	4. ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการก่อสร้าง ผลกระทบที่สำคัญจะเกิดขึ้นบนสภาพแวดล้อม ผลกระทบต่างๆ 5. ปรับปรุงพยานยานี้ออกแบบไว้ในพื้นที่รับดินบนเพื่อให้น้ำสามารถไหลลงสู่รางระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ดำเนินการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน เพื่อลดผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย และปริมาณตะกอนดินสู่คลองสาธารณะ 7. พยายามใช้ฉนวนกันเสียงที่ได้มาตรฐานระหว่างอาคารออกแบบพื้นที่ของอิม (Machong) พร้อมหาวิธีลดเสียงที่เกิดจาก โดยติดตั้งกระเบื้อง 80 มม. และกันเสียงตามหลังคาของอาคารไม่น้อยกว่า 1 ม. สำหรับให้ถึงตัวบ้านสามารถปลูกผักต่างๆ ลงไปเพื่อเป็นรายได้ต่อได้		

James

(นางสาวระพีพร นิลนันทน์)

อธิบดีกรมการป่าไม้พลเรือโท

6559 Newton 83 18%

.....

(นายชก ล้ำ วณวิเชต)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต เอ ปี ยี เอ็ม เอ็นเอเอ็นอีริ่ง คือนักแสดงเดี่ยว สุภาภรณ์

6452/0/56

August 15, 1973
ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO., LTD.

15/73

รายงานการแสดงผลการะทบถึงแวดลอมที่ผู้ศึกษา ภาครกรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบถึงแวดลอม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบถึงแวดลอม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบดง ตำบลบดง อำเภอบดง จังหวัดยะลา

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางธุรกิจผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย		มาตรการส่งเสริมและผลักดันสู่ศักยภาพ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6. ทีมบริหารระดับจังหวัดและท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานอยู่ชุดที่ 34 และ 45 โดยมีตัวชี้วัดการประเมินผลตามข้อบัญญัติในระดับกลาง (3-5 ต้นไม้/ไร่)	- การปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการของผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม 960 ไร่ รวมถึงส่งผลให้เป้าหมาย ทำให้เกิดการเข้าถึงแหล่งของต้นไม้	1. จัดทำกระบวนการจัดทำโครงการและวางแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตั้งงบประมาณไว้สำหรับโครงการที่จะดำเนินการทั้งหมดงบประมาณ 4,500 ล้านบาท เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากงานในพื้นที่ 2. จัดทำโปสเตอร์ติดภายในอาคาร	ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องดำเนินการให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 1) การทำสวนของดินเพื่อหรือดินอ่อนทั่วไปจะไม่เกิดผลกระทบจากสวนของดินอ่อนนี้ 2) ความถี่ของการตัดต้นไม้ต้องน้อยกว่า 1 ปี (เว้นแต่อาคารขนาดใหญ่บางแห่งอาจต่ำกว่า) 3) ต้นตอ และ/หรือต้นไม้การเจริญเติบโตสูง 4) ต้นตอ และ/หรือต้นไม้

NAME David

(๖) ผู้ดูแลระบบงานทะเบียน

ยี่สิบสี่คนทำการปีนพลเรือ

July 28 Monday 1859

RELATION

(นายชกดี อ.อ.อ.)

ผู้ชำนาญการ/คณะกรรมการผู้ชำนาญการ บัญชี เลข บัญชี เดือน เดือนปีงบประมาณ ครอบคลุมเฉพาะ "ผู้ชำนาญการ"

6552659 18/7/2559 500

16/73
ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO., LTD.

16/7

รายงานการแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ ตำบลทรายขาว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มีจำนวนทั้งชนิดและปริมาณน้อย - ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ศึกษาเมื่อ เทียบกับพื้นที่อนุรักษ์ในเขตนี้นั้น ทางชนิด Red Data พบว่าทรัพยากรสัตว์ป่าส่วนใหญ่ อยู่ในสถานะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในสถานภาพที่เสี่ยงสูงและแนวโน้มใกล้ สูญพันธุ์อย่างยิ่ง		การแจ้งผู้เกี่ยวข้องของพื้นที่เป็นอาหารของ นกกิน 3. กำหนดพื้นที่เป็นอาหารนก และจัดตั้งเขตของ ต้นไม้ที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้ยืนต้น อาศัยอยู่	
2.3 นิคมวิทยาทางน้ำ ผลการสำรวจสภาพนิคมวิทยา ทางน้ำในคลองอ่าวเหนือ คลองยะนะ และแม่น้ำปัตตานีที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา โครงการ พบว่า มีคลองทั้งหมด 20 ชนิด พบคลองที่ค่อนข้างลึก จำนวน 4 ชนิด จำนวน 10 ปีที่ผ่านมา	- ผลกระทบจากน้ำซึ่งมาจากที่ถนนและ ลำน้ำบางลำคลอง เนื่องจากสภาพดิน มีความสมบูรณ์ดี ดังนั้นผลกระทบจาก โครงการ จึงมีผลกระทบต่อนิคมวิทยาทาง น้ำในระดับต่ำ แต่ผลกระทบต่อนิคมวิทยา ทางน้ำ ต้องมีการตรวจสอบผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นได้	1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่มีน้ำกัด ดินบริเวณแนวอาคารอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสร้างคันน้ำ-ช่องน้ำเพื่อระบายน้ำ หรือติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ โดยมีความ สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่ เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษ อยู่ห่างจากคลองน้ำเสียและคลองระบายน้ำ	

รายงานการแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ ตำบลทรายขาว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มีจำนวนทั้งชนิดและปริมาณน้อย - ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ศึกษาเมื่อ เทียบกับพื้นที่อนุรักษ์ในเขตนี้นั้น ทางชนิด Red Data พบว่าทรัพยากรสัตว์ป่าส่วนใหญ่ อยู่ในสถานะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ในสถานภาพที่เสี่ยงสูงและแนวโน้มใกล้ สูญพันธุ์อย่างยิ่ง		การแจ้งผู้เกี่ยวข้องของพื้นที่เป็นอาหารของ นกกิน 3. กำหนดพื้นที่เป็นอาหารนก และจัดตั้งเขตของ ต้นไม้ที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้ยืนต้น อาศัยอยู่	
2.3 นิคมวิทยาทางน้ำ ผลการสำรวจสภาพนิคมวิทยา ทางน้ำในคลองอ่าวเหนือ คลองยะนะ และแม่น้ำปัตตานีที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา โครงการ พบว่า มีคลองทั้งหมด 20 ชนิด พบคลองที่ค่อนข้างลึก จำนวน 4 ชนิด จำนวน 10 ปีที่ผ่านมา	- ผลกระทบจากน้ำซึ่งมาจากที่ถนนและ ลำน้ำบางลำคลอง เนื่องจาก สภาพดิน มีความสมบูรณ์ดี ดังนั้นผลกระทบจาก โครงการ จึงมีผลกระทบต่อนิคมวิทยาทาง น้ำในระดับต่ำ แต่ผลกระทบต่อนิคมวิทยา ทางน้ำ ต้องมีการตรวจสอบผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นได้	1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่มีน้ำกัด ดินบริเวณแนวอาคารอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสร้างคันน้ำ-ช่องน้ำเพื่อระบายน้ำ หรือติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ โดยมีความ สามารถ รองรับปริมาณน้ำเสียที่ เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษ อยู่ห่างจากคลองน้ำเสียและคลองระบายน้ำ	

รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น นักวิชาการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉิน โครงสร้างท่าอากาศยานบงกช ตำบลบงกช อำเภอบงกช จังหวัดยะลา

ตารางที่ 1. นวัตกรรมป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในระบกก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงการก่อสร้างของโครงการอาจก่อให้เกิดการจราจรไม่คล่องตัวและอุบัติเหตุ จะใช้ปริมาณรถบรรทุกที่ขนส่งประมาณ 52 เที่ยว/ชั่วโมง	4. ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับการจราจรบริเวณจุดตัดของถนนและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมติดตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรในช่วงที่มีการขนส่งและใช้รถบรรทุกในการก่อสร้าง 5. กำหนดและแจ้งหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ความเร็ว 6. การขออนุญาตสร้างจากแหล่งวัสดุก่อสร้างจะมีพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ต้องใช้ความเร็วของรถบรรทุกเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงตลอดแนวเส้นทางที่ขนส่งผ่านชุมชนและบริเวณที่ที่ถนนเป็นลูกรังจะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม.และหลีกเลี่ยงการขนถ่ายในวงเวียน	

รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น นักวิชาการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉิน โครงสร้างท่าอากาศยานบงกช ตำบลบงกช อำเภอบงกช จังหวัดยะลา

ตารางที่ 1. นวัตกรรมป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในระบกก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	7. กำหนดให้กำหนดระบบสิ่งอำนวยความสะดวก การขุดเจาะถนนและอุโมงค์หรือการวางท่อ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามที่กรมการที่ดิน กำหนด 8. การเข้า-ออกพื้นที่โครงการของยานพาหนะที่บรรทุกของหนักจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้สัญญาณ ห้ามสิ่งของกีดขวางการจราจร 9. หากตรวจสอบแล้วสภาพถนนไม่ดี เช่น ระบบท่อระบายน้ำไม่เพียงพอหรือการระบายน้ำไม่ดี ให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นผิวถนนและ ปล่อยน้ำออกสู่น้ำ		

รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานของพื้นที่ศึกษา และผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบง ตำบลบง อำเภอเบง จันทบุรี

ตารางที่ 1. ภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดสำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ พื้นที่โครงการมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน โดยรับบริการจากโรงไฟฟ้าลุ่มน้ำกว๊าน อำเภอเบง มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน มีโทรศัพท์สาธารณะใช้อย่างเพียงพอ สำหรับประชาชนอยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานตำบลบง	- การกำหนดของผลกระทบระบบ สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ พบว่ามี ผลกระทบน้อยเนื่องจากไม่ส่งผลกระทบ ต่อชีวิตความเป็นอยู่เดิมของประชาชน แต่ปัญหาที่สังเกตได้ คือ ปัญหาการ กำจัดขยะมูลฝอยที่ล้นมาเก็บรวม 960 ลิตร/วัน (0.96 ลบ.ม./วัน) ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของสำนักงานตำบลบง ตำบลบง ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย	1. ชุมชนสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องนำออกจากพื้นที่ทำ อาชญากรรมที่ขุดลอกหรือขุดลอกแล้ว 2. จัดทำแผนรื้อถอนขยะที่มีปัญหาคือขยะ 260 ลิตร จำนวน 12 ตัน โดยแบ่งเป็นขยะ รอรับขยะแยกจำนวน 4 ตัน และขยะ รอรับขยะแยกจำนวน 8 ตัน และขยะรอรับ ขยะแยกจำนวน 120 ลิตร จำนวน 1 ตัน นำไปใส่ถังขยะต่าง ๆ รอรับที่ก่อสร้างและ ปะสานงานก่อสร้างบริเวณท่าอากาศยานบง เจ้าหน้าที่เก็บและกำจัดขยะแยกต่างหาก 2 ครั้ง	

รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานของพื้นที่ศึกษา และผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบง ตำบลบง อำเภอเบง จันทบุรี

ตารางที่ 1. ภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และจุดสำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. ตรวจสอบ ดูแล และรักษาขณะให้มีความที่ ไม่เกิดเสียงหรือฝุ่น และต้องมีการปิดมิดชิด เมื่อไม่ให้เกิดเสียงหรือฝุ่นหรือฝุ่นต่าง ๆ 4. ให้หน่วยงานก่อสร้างซึ่งขอรับภาระของรับ ขยะและห้ามทิ้งหรือกองในอาคารหรือรอบรับ โดยเด็ดขาด 5. ห้ามเผาขยะมูลฝอยในที่ก่อสร้าง 6. ดำเนินการคัดแยกขยะโดยแยกขยะบางส่วนที่ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยมีผลิตภัณฑ์ จากขยะ และเศษเหล็ก เป็นต้น ต้องแยกของไว้ หรือขายให้แก่ผู้ซื้อของ การนำขยะไปขายต้อง ไม่สร้างมลพิษกับอากาศและน้ำในบริเวณใกล้เคียง เศษขยะ ขยะ และปูน เป็นต้น ให้รวบรวมไปบด	

รายงานการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ กรุงเทพมหานคร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและจุดต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ในพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดปริมาณขยะที่ได้นำไปกำจัด 7. ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ถอน ขุดสิ่งปฏิกูลจากหลุมไว้ด้วยส่วน และให้สารฟอสเฟตไฮโปคลอไรต์ 5% (สารฟอสเฟตหรือไฮเตอร์) เพื่อล้างสิ่งสกปรกออกจากสิ่งต่างๆในสภาพความถี่ตามเวลาที่กำหนดได้ทุกวัน 8. จัดให้มีพื้นที่รองรับน้ำรวมและอุปโภคสำหรับคนงานที่พักอาศัยอยู่เชิงอ่าวส่วนไม่น้อยกว่า 7 ตร.ม./20 คน 9. ขนบต้องสิ่งของต้องฝังที่ภายในไม่น้อยกว่า 0.9 ตร.ม. และความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.9 ม.	

รายงานการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ กรุงเทพมหานคร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและจุดต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		10. จัดให้มีอุปกรณ์ปั๊มน้ำ หรือถังเก็บน้ำ ที่อกน้ำให้เพียงพอต่อการขนานน้ำ และติดตั้งสื่อตัว 11. จัดให้มีทางระบายน้ำไว้ตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 1.5 เมตร และเพียงพอ ก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ จะต้องมีการตรวจสอบอยู่ ในที่ตรวจสอบได้ 12. การบำบัดของเสียจากหลุมขุดจะ จะต้องนำไปใช้ประโยชน์หรือเก็บไว้เพื่อใช้ทำปุ๋ยหรือใช้ทำปุ๋ย น้ำเสียและของเสียอื่น ๆ จะต้องนำไปใช้ประโยชน์หรือเก็บไว้เพื่อใช้ทำปุ๋ยหรือใช้ทำปุ๋ย และต้องนำออกทิ้งอย่างถูกต้อง	

รายงานการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบง คำปละยะม ข้าเมืองบง จัหวัดยะลา

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ข้อ)

[illegible]

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
 (นายพรเทพ หาดใหญ่)
 อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
 สอนวิชา
 (นายสุวิทย์ นาค)
 ผู้ชำนาญการ/กรรมการโรงเรียน
 วันที่ 15/7/2557

รายงานการแสดงผลการะทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลการะทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการรติคตามตรวจสอบผลการะทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแบ่ง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง) (ต่อ)

[illegible][illegible]

รายงานการแสดงผลการทำงานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ การทำปฏิกิริยาและปฏิกิริยาของกระบวนการสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบการทำงานสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบก ส่วนเบรณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 1. นวัตกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- กำกับดูแลให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย - มีการอบรมและนำความรู้ความรอบรู้ไปใช้ในการทำงาน ของหน่วยงานได้แก่การก่อสร้างจัดสร้างให้ทันทุกๆ คนให้ เสร็จทันเวลาและลดข้อบกพร่องต่างๆ ความเสี่ยงสูง ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างและก่อสร้างอาคาร โดยจัดให้มี การฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ 1 ครั้ง 2. การทำปฏิกิริยาและปฏิกิริยาของโครงการตามแผนงาน ของรัฐบาลหน่วยงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตาม มาตรการสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะการก่อสร้าง โครงการ ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามแผนสิ่งแวดล้อม 1. เจ้าหน้าที่และทีมที่เกี่ยวข้องมีการฝึกอบรมตามแผนงานในการ พัฒนาระบบข้อมูลการดำเนินงานและดูแลให้อยู่ในสภาพดี และปลอดภัยทั้งพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับ (เป็นต้น)	

ลงนาม 

(นายวิชาญ หงษ์ประเสริฐ)
อธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ลงนาม 

(นายวิชาญ หงษ์ประเสริฐ)
อธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

รายงานการแสดงผลการทำงานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ การทำปฏิกิริยาและปฏิกิริยาของกระบวนการสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบการทำงานสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบก ส่วนเบรณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 1. นวัตกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะต้องมีการอบรมให้ทราบงาน ใช้กฎหมายของพลังงานและพลังงานและพลังงานและพลังงาน 3. ผู้ประกอบการจะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร 1 ครั้ง 4. การติดตามตรวจสอบการก่อสร้างและก่อสร้างอาคาร โดยจัดให้มี การฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ 1 ครั้ง 5. การทำปฏิกิริยาและปฏิกิริยาของโครงการตามแผนงาน ของรัฐบาลหน่วยงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตาม มาตรการสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะการก่อสร้าง โครงการ ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามแผนสิ่งแวดล้อม 1. เจ้าหน้าที่และทีมที่เกี่ยวข้องมีการฝึกอบรมตามแผนงานในการ พัฒนาระบบข้อมูลการดำเนินงานและดูแลให้อยู่ในสภาพดี และปลอดภัยทั้งพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับ (เป็นต้น)	

ลงนาม 

(นายวิชาญ หงษ์ประเสริฐ)
อธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ลงนาม 

(นายวิชาญ หงษ์ประเสริฐ)
อธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

รายงานการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ การทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบการทบทวนสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ตารางที่ 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทบทวนสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม
	4. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ได้แก่ ผู้ริเริ่มความ คิดเห็น เป็นต้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราว ร้องเรียนในกรณีเกิดความเดือดร้อนและข้อขัดแย้งในการ สืบหาสาเหตุและรายงานทางในกรณีที่เป็นเหตุหรือผลกระทบ ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ดำเนินงานในบริเวณโครงการ	4. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ได้แก่ ผู้ริเริ่มความ คิดเห็น เป็นต้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราว ร้องเรียนในกรณีเกิดความเดือดร้อนและข้อขัดแย้งในการ สืบหาสาเหตุและรายงานทางในกรณีที่เป็นเหตุหรือผลกระทบ ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ดำเนินงานในบริเวณโครงการ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม

รายงานการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ การทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบการทบทวนสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ตารางที่ 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทบทวนสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม
	3. กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ชัดเจนและเข้มงวดเพื่อ ควบคุมคนงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนที่ อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	3. กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ชัดเจนและเข้มงวดเพื่อ ควบคุมคนงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนที่ อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม

รายงานการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งที่ ๒ จังหวัดยะลา

ตารางที่ 1 ผลการป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

FRANKLIN D. ROOSEVELT

កម្មវិធីសម្រាប់ការបង្កើន (វិធីសាស្ត្របង្កើន)

Aug 28 05:55 PM

วันที่ 31/7/73
รับรองจำนวนหน้า
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ENGINEERING
CONSULTANTS CO., LTD.

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดทำ การ วิจัย ปี ๒๕๖๓ เดือน กันยายน คณิตศาสตร์ ผู้ทำ

วันที่ ๑๘/๙/๒๕๖๓

18/7/2557
รับ

หน้า 37

รายงานการแสดงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ ตำบลกระดังงา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบอบก่อสร้าง (ต่อ)

[illegible]

J. J. D. J.

(ฝ่ายบริหารแบบ 7 ประการของมูลนิธิ)
ด้วยหลักการการเป็นพลเมือง

Just 28 NSN 1100 0255

วันที่ 30/12/2558

ENGINEERING &
CONSULTANTS CO., LTD.
(มหาชน) (มหาชน)

ผู้ชำนาญการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ บี อีเอ็ม เอเชียเมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่ ๒๕/๖/๕๕

557/6/22

BE LTM

รายงานการแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่สัญญา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแบบ ลำปางละมอ อำเภอบางละมุง จังหวัดพะเยา

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อากาศต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	2.2 ออกกฏบังคับห้ามไม่ให้ยานพาหนะเผาขวากกับ 2.3 ห้ามเผาขยะการทิ้ง-ออกพื้นที่ก่อสร้างของงานใน ช่วงกลางคืน 2.4 จัดให้มีการขนถ่ายขยะมูลฝอย ในภายหลังในท้องถิ่น อยู่โดยรอบท่าอากาศยานแบบ โดยพบปะพูดคุยกับ ราษฎรในชุมชนและผู้นำชุมชน พร้อมกันนี้ผู้รับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นจากราษฎรในชุมชน 3. ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้างและขั้นตอน การก่อสร้างโครงการบริเวณด้านหน้าท่าอากาศยาน แบบ เพื่อให้ผู้ผ่านไปมาทราบกำหนดการก่อสร้าง โครงการ	ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ กรมการขนส่ง

หน้า 43

ลงนาม 

(นายบรรณ พานิชประเสริฐ)
อธิบดีกรมการขนส่ง

ลงนาม 

(นายสุวิทย์ นิลโคตร)
ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก บริษัท เอ ซี อี จำกัด

วันที่ 14/7/2557

รายงานการแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่สัญญา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแบบ ลำปางละมอ อำเภอบางละมุง จังหวัดพะเยา

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อากาศต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	4.2 การจัดการขยะมูลฝอย โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแบบ ตั้งแต่เริ่มต้นประมาณ 900 ไร่ และต้องจัดซื้อ ที่ดินทั้งหมด 1,69 แปลง มีพื้นที่รวม 920 ไร่ โดยส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินและ แปลงที่ดิน 169 แปลง	ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ กรมการขนส่ง

หน้า 44

ลงนาม 

(นายบรรณ พานิชประเสริฐ)
อธิบดีกรมการขนส่ง

ลงนาม 

(นายสุวิทย์ นิลโคตร)
ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก บริษัท เอ ซี อี จำกัด

วันที่ 14/7/2557

รายงานการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางอากาศสายเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมในระบอบกึ่งอิสระ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญ	ผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อวิถีชีวิต	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเชิงลบ
4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจากสารพิษต่างๆ กระแสของฝุ่นและกลิ่นและเสียงจากโครงการพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ระยะที่ 170 กิโลเมตร มีพื้นที่ทางถนนยาวประมาณ 219 กิโลเมตร การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบข้าง	ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานของสนามบินและท่าอากาศยานอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้	2.6 ผู้ปฏิบัติงาน หมู่ 3 ตำบลบางนา คณะทำงาน 2.7 ผู้ปฏิบัติงาน หมู่ 6 ตำบลบางนา คณะทำงาน 2.8 ผู้ปฏิบัติงาน หมู่ 8 ตำบลบางนา คณะทำงาน 2.9 ทีมงานกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้โดยสารขาเข้า	ผู้ติดตามผลกระทบเชิงลบ
4.4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบข้าง	ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานของสนามบินและท่าอากาศยานอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้	2.6 ผู้ปฏิบัติงาน หมู่ 3 ตำบลบางนา คณะทำงาน 2.7 ผู้ปฏิบัติงาน หมู่ 6 ตำบลบางนา คณะทำงาน 2.8 ผู้ปฏิบัติงาน หมู่ 8 ตำบลบางนา คณะทำงาน 2.9 ทีมงานกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้โดยสารขาเข้า	ผู้ติดตามผลกระทบเชิงลบ

Deborah

(นายอวตต ชาญประเสริฐ
อธิบดีกรมการวินาศเรือ)

59 LUK

28 November 2009

090712

(นายคณิศร ชื่นชูวงศ์)

ผู้ชำนาญการ/การแบ่งผู้จัดการ บริษัท เอ บี ซี เอ็ม เอ็น อีบีบีบีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด

15/7/2557

BEIN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO., LTD.

รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานและแนวโน้มผลกระทบบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดมุกดาหาร

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก่อนสร้าง (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์ต่างๆ มีเจ้าหน้าที่สำรวจและสำรวจ จำนวน 5 คน และ อาสาสมัครอีกประมาณ 40 คน	ผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจ	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4. จัดให้มีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล ทั้ง 3 ตำบล 5. จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในตำบลเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6. ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบล มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบรรเทา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 7. ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบล มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	มาตรการป้องกันและบรรเทา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบรรเทา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบรรเทา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบรรเทา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบรรเทา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบรรเทา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบรรเทา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
--	------------------------------------	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Signature: _____

(นายวรเดช พากุลประเสริฐรัฐ
อธิบดีกรมการวินาศกรรม)

90 LINA

28 0509000 2559

PLATE 1

ความกล้าหาญ (Courage)

ศูนย์งานด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ บริษัท เอ บี ซี เอ็ม เอ็ม จำกัด มีดังนี้

15/7/2009

ABEN
ENGINEERING
CONSULTANTS CO., LTD.

รายงานการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแบบ 4 ด่านระยะ 1 ด่านบนฝั่ง จังหวัดยะลา

ตารางที่ 2 มาจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อนันต์ *Anant*

(นายอรรถ พงษ์ประเสริฐ)
อธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2567

อนันต์ *Anant*

(นายอรรถ พงษ์ประเสริฐ)
อธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2567

รับรองจำนวนหน้า 57/73
ABEN
CONSULTANTS CO., LTD.

รายงานการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแบบ 4 ด่านระยะ 1 ด่านบนฝั่ง จังหวัดยะลา

ตารางที่ 2 มาจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. การระบายน้ำ - พื้นที่โครงการมีน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้พื้นที่คลองบางนาใหม่ และคลองระบองคันที่ไหลลงสู่คลองในคลองโคกการ รวมทั้งลำรางสาธารณะของกรมชลประทาน รวมทั้งลำรางสาธารณะของ อบจ.สมุทรปราการ ที่ตั้งพื้นที่โครงการ ส่วนบริเวณการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่รับน้ำภายในในเขตของโครงการตามแนวโครงการระบายน้ำเข้าสู่คู 0.862 ลบ.ม./วินาที และ 14.752 ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ	- การดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานท่าอากาศยานที่บริเวณคลองระบองคันและคลองระบองคันที่ไหลลงสู่คลองในคลองโคกการ และลำรางสาธารณะของ อบจ.สมุทรปราการ และลำรางสาธารณะของกรมชลประทาน ที่ตั้งพื้นที่รับน้ำ ที่ภายในและตอนบนท่าอากาศยาน แล้วมีการระบายน้ำเข้าสู่คู การระบายน้ำเข้าสู่การรองรับปริมาณน้ำด้วยถังพักของ	1. ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ภูมิปัญญาในพื้นที่ที่เกิดปฏิกิริยาข้างต้นว่าระบบบำบัดน้ำ ไม่เพียงพอในการกำจัดเศษขยะและของเสีย พร้อมที่จะดำเนินการเก็บขยะและของเสียจากระบบบำบัดน้ำอย่างเหมาะสม ในที่สุดจะหาทางระบายน้ำ 2. หากใช้การกั้นหรือแยกจากระบบในกับ การระบายน้ำต้องทำอากาศยาน ให้ทำการตรวจสอบหาทางและเก็บขยะจากพื้นที่ 3. ก่อนเข้าสู่คูน้ำให้ได้ในลักษณะที่อัตราพื้นที่รับน้ำที่สมบูรณ์จากระบบบำบัดน้ำอากาศยานตาม	ต้นปี - จัดทำ/เสนอแผนผังจากระบบบำบัดน้ำ - การศึกษาหาวิธีการหรือจุดตรวจระบบน้ำ และปากท่อระบายน้ำ สถานที่ - จากระบบน้ำนั้นพื้นที่จากอากาศยาน ตามแผน - ตรวจสอบหาวิธีการด้านวิศวกรรมของท่าอากาศยาน และสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ มีระดับพื้นผิวอากาศยาน

อนันต์ *Anant*

(นายอรรถ พงษ์ประเสริฐ)
อธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2567

อนันต์ *Anant*

(นายอรรถ พงษ์ประเสริฐ)
อธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2567

รับรองจำนวนหน้า 58/73
ABEN
CONSULTANTS CO., LTD.

รายงานการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบง ตำบลบะรม อำเภอบง จังหวัดยะลา

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและจุดต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	4. ตรวจสอบระบบระบายน้ำของโครงการ ที่ไม่ประสิทธ์ในบางระยะบ้างและ Box Culvert เมื่อทำการขุดล้างหลุมระบายน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำหรือมีการสะสมของตะกอนดินในระบบระบายน้ำใช้ทำการขุดออกทันที	ความถี่ ดำเนินการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ กรมการโยธาธิการ	
	5. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือต่างๆ เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ	ความถี่ ดำเนินการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ กรมการโยธาธิการ	

สัญญา 
(นายพรต พงษ์พงษ์)
อธิบดีกรมการโยธาธิการ
สัญญา 
(นายถิร มณีรัตน์)
ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD
สัญญา 
(นายถิร มณีรัตน์)
ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD

รายงานการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบง ตำบลบะรม อำเภอบง จังหวัดยะลา

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและจุดต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. อุบัติเหตุจากยานยนต์บนถนน - จัดอุปกรณ์บนบึงแจ้งให้รถที่สัญจรไปมาได้สังเกตเห็นในโครงการ พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุจากยานยนต์บนถนนเนื่องจากมีการควบคุมการจราจรอย่างเข้มงวด	บนถนนมีจำนวน 51 ชนิด บางชนิดเป็นถนนที่ขรุขระในบางจุดและมีความลาดชันสูง	1. การป้องกันการจราจรที่คับคั่งและปลอดภัยไม่ให้มีการจราจรที่คับคั่งและปลอดภัย 2. ปรับปรุงการจราจรบนถนนให้มีความปลอดภัย 3. ปรับปรุงการจราจรบนถนนให้มีความปลอดภัย	ความถี่ ดำเนินการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ กรมการโยธาธิการ
5. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือต่างๆ เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ	ความถี่ ดำเนินการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ กรมการโยธาธิการ		

สัญญา 
(นายพรต พงษ์พงษ์)
อธิบดีกรมการโยธาธิการ
สัญญา 
(นายถิร มณีรัตน์)
ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD
สัญญา 
(นายถิร มณีรัตน์)
ABEN ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD

ภาคผนวก ข

รายงานการสำรวจนก

ตารางที่ 9 แสดงรายชื่อสัตว์ป่าที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานเบง (ต่อ)

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ	ท่าอากาศยานนานาชาติเบง										สถานภาพของสัตว์ป่า											
		ข้อมูลการพบเห็น		พื้นที่ศึกษา				ปริมาณความชุกชุม				สถานภาพตามกฎหมาย				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2024				สถานภาพอนุรักษ์ ONEP			
		DI	In	LS	AS	Out	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Cr	En	Vu	Nt	
3	กระอากปลายหางดำ (Callosciurus caniceps) Grey-bellied Squirrel	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Muridae (Rats and Mice) วงศ์หนู																						
	หนูกระจับป้ง (Mus musculus) House Mouse	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	หนูท้องขาว (Rattus rattus) Roof Rat	X	-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม (ชนิด)	4	1	5	0	0	1	2	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ร้อยละ	80.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	40.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมทั้งสิ้น (ชนิด)	54	7	59	44	0	24	15	22	0	40	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ร้อยละ	88.52	11.48	96.72	72.13	0.00	39.34	24.59	36.07	0.00	65.57	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ที่มา : จากการศึกษารายงานสถานม. เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2569

หมายเหตุ :

ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่า

DI (direct method) หมายถึง ข้อมูลจากการพบเห็นสัตว์ป่าโดยตรง

พื้นที่ศึกษา

LS (landscape) หมายถึง พื้นที่ภายในท่าอากาศยาน

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า

VC (very common) หมายถึง ชุกชุมมาก

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Cn (Controlled species) สัตว์ป่าควบคุม หมายถึง สัตว์ป่าที่มีความคุ้มครองตามกฎหมายด้วยการศึกษา ระหว่างประเทศซึ่งมีสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

Da (Dangerous species) สัตว์ป่าอันตราย หมายถึง สัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีลักษณะใกล้สูญพันธุ์ ป่าช้า สัตว์เลี้ยง หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะนำโรคหรือแมลงศัตรูพืช

สถานภาพการอนุรักษ์ตาม ลำดับงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

CR (Critically Endangered Species) หมายถึง สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

Vu (Vulnerable Species) หมายถึง สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์ตาม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2024)

CR (Critically Endangered Species) หมายถึง สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึง สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

NT (Near Threatened Species) หมายถึง สัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

IN (Inquibug method) หมายถึง ข้อมูลจากการสอบถาม

AS (aristide) หมายถึง พื้นที่เขตการวิน

CO (common) หมายถึง ชุกชุม

UC (uncommon) หมายถึง ชุกชุมน้อย

Pr (protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546

ภาคผนวก ค

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : th08_contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Page 1 of 10

Analysis No. : R26-2788

Received Date : 30/06/26

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการทำอากาศยานเบตง

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Contact : -

Report Date : 17/07/26

Analysis Date : 30/06/26

Job No. : S690508/May

Sampling By : Subcontractor

Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result			Analysis Date
			TSP * ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM-10 * ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	THC * (ppm)	
ทำอากาศยานเบตง	2607-AA0349	26-27/05/26	34	13	0.320	30/06/26
	2607-AA0353	27-28/05/26	41	17	0.640	30/06/26
	2607-AA0356	28-29/05/26	35	12	0.470	30/06/26
โรงเรียนจันทร์ประภัสสรอนุสรณ์	2607-AA0350	26-27/05/26	32	14	0.370	30/06/26
	2607-AA0354	27-28/05/26	30	13	0.480	30/06/26
	2607-AA0357	28-29/05/26	38	19	0.410	30/06/26
โรงเรียนบ้านยะรม	2607-AA0351	26-27/05/26	42	20	0.550	30/06/26
	2607-AA0355	27-28/05/26	34	13	0.240	30/06/26
	2607-AA0358	28-29/05/26	31	10	0.310	30/06/26
Standard			200	100	-	

Remarks : * Subcontractor

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

THC = Flame Ionization Detection Method (APHA-109)

Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569), 24-hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng

Chief of Laboratory

17/07/26



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

17/07/26

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : th08_contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Page 2 of 10

Analysis No. : R26-2788

Received Date : 28/05/26

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการทำอากาศยานเบตง

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Contact : -

Report Date : 17/07/26

Analysis Date : 27/05-05/06/26

Job No. : S690508/May

Sampling Date : 27/05/26

Sampling By : Subcontractor

Type of Sample : Wastewater

Sample Conditions : 2607-WW0306 = light yellow/sediment/smell

Item	Parameter *	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				2607-WW0306		
				น้ำทิ้งจากอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเบตง		
1	pH	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	8.0	5.5-9.0	27/05/26
2	SS	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.9	-	28/05-05/06/26
3	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification	14	30	28/05-05/06/26
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	< 1	20	28/05-05/06/26
5	TKN	mg/L	Macro Kjeldahl	4.76	35	28/05-05/06/26
6	Chloride	mg/L	DPD Colorimetric	Non Detectable	-	28/05-05/06/26
7	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	< 1.8	-	28/05-05/06/26

Remarks : * Subcontractor

Method : Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

Standard : ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ก)

p

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng

Chief of Laboratory

17/07/26



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

17/07/26

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : th08_contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Page 3 of 10

Analysis No. : R26-2788

Received Date : 28/05/26

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการท่าอากาศยานเบตง

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Contact : -

Report Date : 17/07/26

Analysis Date : 27/05-05/06/26

Job No. : S690508/May

Sampling Date : 27/05/26

Sampling By : Subcontractor

Type of Sample : Wastewater

Sample Conditions : 2607-WW0307 = light yellow/sediment/smell

Item	Parameter *	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				2607-WW0307 น้ำทิ้งจากอาคาร บ้านพักเจ้าหน้าที่		
1	pH	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.7	5.5-9.0	27/05/26
2	SS	mg/L	Dried at 103-105 °C	1.8	-	28/05-05/06/26
3	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification	10	30	28/05-05/06/26
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	< 1	20	28/05-05/06/26
5	TKN	mg/L	Macro Kjeldahl	4.20	35	28/05-05/06/26
6	Chloride	mg/L	DPD Colorimetric	Non Detectable	-	28/05-05/06/26
7	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	< 1.8	-	28/05-05/06/26

Remarks * Subcontractor

: BOD มีค่าปริมาณต่ำสุดที่สามารถรายงานเป็นตัวเลขได้ = 2 mg/L

Method : Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

Standard : ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ก)

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng
Chief of Laboratory

17/07/26



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager

17/07/26

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : th08_contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Page 4 of 10

Analysis No. : R26-2788

Report Date : 17/07/26

Received Date : 28/05/26

Analysis Date : 27/05-05/06/26

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S690508/May

For บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Sampling Date : 26/05/26

โครงการท่าอากาศยานเบตง

Sampling By : Subcontractor

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Type of Sample : Surface Water

Contact : -

Sample Conditions : 2607-WF0309 = clear/sediment/smell

Item	Parameter *	Unit	Method	Result	Standard					Analysis Date
				2607-WF0309						
				คลองมาลาเหนือก่อนผ่าน ท่าอากาศยานเบตง	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	pH	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.5	8'	5.0-9.0	5.0-9.0	5.0-9.0	**	27/05/26
2	SS	mg/L	Dried at 103-105 °C	13.5	8'	-	-	-	-	28/05-05/06/26
3	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification	1	8'	≤1.5	≤2.0	≤4.0	**	28/05-05/06/26
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	< 1	8'	-	-	-	-	28/05-05/06/26
5	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	3,500	8'	≤1,000	≤4,000	-	-	28/05-05/06/26

Remarks * Subcontractor

Method : Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

Standard (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 1

8' : มีสภาพตามธรรมชาติ

(2) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 2

(3) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 3

(4) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 4

(5) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 5

** : มีมาตรฐานต่ำกว่า คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ประเภทที่ 4

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng
Chief of Laboratory

17/07/26



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager

17/07/26

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : th08_contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Page 5 of 10

Analysis No. : R26-2788

Report Date : 17/07/26

Received Date : 28/05/26

Analysis Date : 27/05-05/06/26

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S690508/May

For บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Sampling Date : 26/05/26

โครงการท่าอากาศยานเบตง

Sampling By : Subcontractor

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Type of Sample : Surface Water

Contact : -

Sample Conditions : 2607-WF0310 = clear/sediment/smell

Item	Parameter *	Unit	Method	Result	Standard					Analysis Date
				2607-WF0310						
				คลองมาลาเหนือหลังผ่านท่าอากาศยานเบตง	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	pH	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.9	ช ⁺	5.0-9.0	5.0-9.0	5.0-9.0	**	27/05/26
2	SS	mg/L	Dried at 103-105 °C	10.1	ช ⁺	-	-	-	-	28/05-05/06/26
3	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification	1	ช ⁺	≤1.5	≤2.0	≤4.0	**	28/05-05/06/26
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	< 1	ช ⁺	-	-	-	-	28/05-05/06/26
5	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	170	ช ⁺	≤1,000	≤4,000	-	-	28/05-05/06/26

Remarks : * Subcontractor

Method : Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

Standard (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 1

ช⁺ : มีสภาพตามธรรมชาติ

(2) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 2

(3) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 3

(4) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 4

(5) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 5

** : มีมาตรฐานต่ำกว่า คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ประเภทที่ 4

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng

Chief of Laboratory

17/07/26



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

17/07/26

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : th08_contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Page 6 of 10

Analysis No. : R26-2788

Report Date : 17/07/26

Received Date : 28/05/26

Analysis Date : 27/05-05/06/26

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S690508/May

For บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Sampling Date : 26/05/26

โครงการท่าอากาศยานเบตง

Sampling By : Subcontractor

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Type of Sample : Surface Water

Contact : -

Sample Conditions : 2607-WF0311 = clear/sediment/smell

Item	Parameter *	Unit	Method	Result	Standard					Analysis Date
				2607-WF0311						
				คล่องมือก่อนผ่านท่าอากาศยานเบตง	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	pH	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	8.2	ช'	5.0-9.0	5.0-9.0	5.0-9.0	**	27/05/26
2	SS	mg/L	Dried at 103-105 °C	20.5	ช'	-	-	-	-	28/05-05/06/26
3	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification	1	ช'	≤1.5	≤2.0	≤4.0	**	28/05-05/06/26
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	< 1	ช'	-	-	-	-	28/05-05/06/26
5	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	< 1.8	ช'	≤1,000	≤4,000	-	-	28/05-05/06/26

Remarks * Subcontractor

Method : Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

Standard (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 1

ช' : มีสภาพตามธรรมชาติ

(2) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 2

(3) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 3

(4) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 4

(5) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 5

** : มีมาตรฐานต่ำกว่า คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ประเภทที่ 4

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng

Chief of Laboratory

17/07/26



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

17/07/26

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : th08_contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Page 7 of 10

Analysis No. : R26-2788

Report Date : 17/07/26

Received Date : 28/05/26

Analysis Date : 27/05-05/06/26

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S690508/May

For บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Sampling Date : 26/05/26

โครงการท่าอากาศยานเบตง

Sampling By : Subcontractor

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Type of Sample : Surface Water

Contact : -

Sample Conditions : 2607-WF0312 = clear/sediment/smell

Item	Parameter *	Unit	Method	Result	Standard					Analysis Date
				2607-WF0312						
				คลองชะมหลังผ่านท่าอากาศยานเบตง	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	pH	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	8.3	ช'	5.0-9.0	5.0-9.0	5.0-9.0	**	27/05/26
2	SS	mg/L	Dried at 103-105 °C	16.4	ช'	-	-	-	-	28/05-05/06/26
3	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification	1	ช'	≤1.5	≤2.0	≤4.0	**	28/05-05/06/26
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	< 1	ช'	-	-	-	-	28/05-05/06/26
5	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	< 1.8	ช'	≤1,000	≤4,000	-	-	28/05-05/06/26

Remarks * Subcontractor

Method : Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

Standard (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 1

ช' : มีสภาพตามธรรมชาติ

(2) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 2

(3) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 3

(4) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 4

(5) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 5

** : มีมาตรฐานต่ำกว่า คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ประเภทที่ 4

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng

Chief of Laboratory

17/07/26



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

17/07/26

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : th08_contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Page 8 of 10

Analysis No. : R26-2788

Report Date : 17/07/26

Received Date : 28/05/26

Analysis Date : 27/05-05/06/26

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S690508/May

For บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Sampling Date : 26/05/26

โครงการท่าอากาศยานเบตง

Sampling By : Subcontractor

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Type of Sample : Surface Water

Contact : -

Sample Conditions : 2607-WF0313 = clear/sediment/smell

Item	Parameter *	Unit	Method	Result	Standard					Analysis Date
				2607-WF0313	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				แม่น้ำปัตตานีก่อนผ่าน ท่าอากาศยานเบตง						
1	pH	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.9	ช'	5.0-9.0	5.0-9.0	5.0-9.0	**	27/05/26
2	SS	mg/L	Dried at 103-105 °C	17.8	ช'	-	-	-	-	28/05-05/06/26
3	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification	1	ช'	≤1.5	≤2.0	≤4.0	**	28/05-05/06/26
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	< 1	ช'	-	-	-	-	28/05-05/06/26
5	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	11	ช'	≤1,000	≤4,000	-	-	28/05-05/06/26

Remarks * Subcontractor

Method : Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

Standard (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 1

ช' : มีสภาพตามธรรมชาติ

(2) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 2

(3) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 3

(4) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 4

(5) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 5

** : มีมาตรฐานต่ำกว่า คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ประเภทที่ 4

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng

Chief of Laboratory

17/07/26



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

17/07/26

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : th08_contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Page 9 of 10

Analysis No. : R26-2788

Report Date : 17/07/26

Received Date : 28/05/26

Analysis Date : 27/05-05/06/26

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S690508/May

For บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Sampling Date : 26/05/26

โครงการท่าอากาศยานเบตง

Sampling By : Subcontractor

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Type of Sample : Surface Water

Contact : -

Sample Conditions : 2607-WF0314 = clear/sediment/smell

Item	Parameter *	Unit	Method	Result	Standard					Analysis Date
				2607-WF0314	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				แม่น้ำปัตตานีหลังผ่าน ท่าอากาศยานเบตง						
1	pH	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.8	ช'	5.0-9.0	5.0-9.0	5.0-9.0	**	27/05/26
2	SS	mg/L	Dried at 103-105 °C	12.9	ช'	-	-	-	-	28/05-05/06/26
3	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification	1	ช'	≤1.5	≤2.0	≤4.0	**	28/05-05/06/26
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	< 1	ช'	-	-	-	-	28/05-05/06/26
5	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	6.8	ช'	≤1,000	≤4,000	-	-	28/05-05/06/26

Remarks * Subcontractor

Method : Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

Standard (1) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 1

ช' : มีสภาพตามธรรมชาติ

(2) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 2

(3) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 3

(4) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 4

(5) Notification of the National Environment Board No. 8 (1994) (B.E. 2537), Class 5

** : มีมาตรฐานต่ำกว่า คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ประเภทที่ 4

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng
Chief of Laboratory

17/07/26



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager

17/07/26

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : th08_contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Page 10 of 10

Analysis No. : R26-2788

Received Date : 28/05/26

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการท่าอากาศยานเบตง

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Contact : -

Report Date : 17/07/26

Analysis Date : 27/05-05/06/26

Job No. : S690508/May

Sampling Date : 27/05/26

Sampling By : Subcontractor

Type of Sample : Tap Water

Sample Conditions : 2607-W0308 = clear/sediment, Odor = Non Detectable

Item	Parameter *	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				2607-W0308 อาคารที่พักผู้โดยสาร		
1	pH	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.5	6.5-8.5	27/05/26
2	Color	Pt-Cot	Spectrophotometric	< 13.000	15	28/05-05/06/26
3	Turbidity	NTU	Nephelometric	2.31	5	28/05-05/06/26
4	TDS	mg/L	Dried at 180 °C	80.0	1,000	28/05-05/06/26
5	Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	98	300	28/05-05/06/26
6	Nitrate as NO ₃	mg/L	Cadmium Reduction	Non Detectable	50	28/05-05/06/26
7	CN	µg/L	Distillation, Colorimetric	Non Detectable	70	28/05-05/06/26
8	Sulfate	mg/L	Turbidimetric	12.190	250	28/05-05/06/26
9	Chloride	mg/L	Argentometric	14.00	250	28/05-05/06/26
10	Fluoride	mg/L	SPADNS	< 0.040	1.5	28/05-05/06/26
11	Pb	µg/L	Dithizone	< 1	10	28/05-05/06/26
12	Cd	µg/L	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame	< 3	3	28/05-05/06/26
13	Hg	µg/L	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric	< 0.5	1	28/05-05/06/26
14	As	µg/L	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric	< 0.5	10	28/05-05/06/26
15	Se	µg/L		< 0.5	10	28/05-05/06/26
16	Ba	µg/L	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame	< 100	700	28/05-05/06/26
17	Cr	µg/L	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame	< 20	50	28/05-05/06/26
18	Cu	mg/L	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	0.010	2.0	28/05-05/06/26
19	Fe	mg/L	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 0.009	0.3	28/05-05/06/26
20	Mn	mg/L	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 0.004	0.1	28/05-05/06/26
21	Zn	mg/L	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 0.002	3.0	28/05-05/06/26
22	E. Coli	MPN/100 mL	MPN Test	Non Detectable	Not Found	28/05-05/06/26
23	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	Non Detectable	Not Found	28/05-05/06/26
24	Salmonella spp.	CFU/100 mL	Membrane Filter Technique	Non Detectable	Not Found	28/05-05/06/26
25	Staphylococcus a.	CFU/100 mL	Membrane Filter Technique	Non Detectable	Not Found	28/05-05/06/26
26	Clostridium p.	CFU/100 mL	Membrane Filter Technique	Non Detectable	Not Found	28/05-05/06/26

Remarks : Subcontractor

Method : Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

Standard : Provincial Waterworks Authority Order No. 197.02/2565 Re: Improvement of Tap Water Quality Standards of the Provincial Waterworks Authority

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng
Chief of Laboratory

Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager

END OF REPORT

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท อินโนเวชั่น คอนสัลแตนท์ จำกัด

Report No. : 2788/2026/1-12

Project : โครงการทำอากาศยานเบตง

Report Date : July 6, 2026

Address : ตำบลยะรม อำเภอบะตัง จังหวัดยะลา

Sampling Date : May 26-29, 2026

Job No. : S690508/May

Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result		
		ทำอากาศยานเบตง		
		SO ₂ (ppb)		
		26-27/05/26	27-28/05/26	28-29/05/26
1.	09:00-10:00	4	3	3
2.	10:00-11:00	3	3	3
3.	11:00-12:00	4	3	3
4.	12:00-13:00	3	3	3
5.	13:00-14:00	3	3	3
6.	14:00-15:00	3	3	3
7.	15:00-16:00	3	3	3
8.	16:00-17:00	4	3	3
9.	17:00-18:00	4	3	3
10.	18:00-19:00	4	3	3
11.	19:00-20:00	3	3	4
12.	20:00-21:00	3	3	4
13.	21:00-22:00	3	3	3
14.	22:00-23:00	3	3	3
15.	23:00-00:00	3	3	4
16.	00:00-01:00	4	3	4
17.	01:00-02:00	3	3	4
18.	02:00-03:00	3	3	4
19.	03:00-04:00	3	3	4
20.	04:00-05:00	4	3	4
21.	05:00-06:00	4	3	4
22.	06:00-07:00	3	3	4
23.	07:00-08:00	4	3	4
24.	08:00-09:00	3	3	4
Minimum		3	3	3
Maximum		4	3	4
Average		3	3	3
Standard		100		

Standard: Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Report No. : 2788/2026/2-12

Project : โครงการทำอากาศยานเบตง

Report Date : July 6, 2026

Address : ตำบลยะรม อำเภอบางตอง จังหวัดยะลา

Sampling Date : May 26-29, 2026

Job No. : S690508/May

Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result		
		โรงเรียนจันทร์ประสงค์อนุสรณ์		
		SO ₂ (ppb)		
		26-27/05/26	27-28/05/26	28-29/05/26
1.	10:00-11:00	4	4	4
2.	11:00-12:00	4	4	4
3.	12:00-13:00	4	4	4
4.	13:00-14:00	4	4	4
5.	14:00-15:00	4	4	4
6.	15:00-16:00	4	4	4
7.	16:00-17:00	4	4	4
8.	17:00-18:00	4	4	4
9.	18:00-19:00	4	4	4
10.	19:00-20:00	4	4	4
11.	20:00-21:00	4	4	4
12.	21:00-22:00	4	4	4
13.	22:00-23:00	4	4	4
14.	23:00-00:00	4	4	4
15.	00:00-01:00	4	4	4
16.	01:00-02:00	4	3	4
17.	02:00-03:00	3	3	3
18.	03:00-04:00	3	3	3
19.	04:00-05:00	3	3	3
20.	05:00-06:00	3	3	3
21.	06:00-07:00	3	3	3
22.	07:00-08:00	3	3	3
23.	08:00-09:00	3	4	3
24.	09:00-10:00	4	4	3
Minimum		3	3	3
Maximum		4	4	4
Average		4	4	4
Standard		100		

Standard: Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Report No. : 2788/2026/3-12

Project : โครงการทำอากาศยานเบตง

Report Date : July 6, 2026

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Sampling Date : May 26-29, 2026

Job No. : S690508/May

Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result		
		โรงเรียนบ้านยะรม		
		SO ₂ (ppb)		
		26-27/05/26	27-28/05/26	28-29/05/26
1.	10:00-11:00	3	3	3
2.	11:00-12:00	3	3	3
3.	12:00-13:00	4	3	3
4.	13:00-14:00	4	3	3
5.	14:00-15:00	3	4	3
6.	15:00-16:00	4	3	3
7.	16:00-17:00	4	3	3
8.	17:00-18:00	4	3	3
9.	18:00-19:00	4	4	3
10.	19:00-20:00	4	3	3
11.	20:00-21:00	4	3	3
12.	21:00-22:00	4	3	3
13.	22:00-23:00	4	3	3
14.	23:00-00:00	4	3	3
15.	00:00-01:00	3	3	3
16.	01:00-02:00	3	3	3
17.	02:00-03:00	3	3	3
18.	03:00-04:00	3	3	3
19.	04:00-05:00	3	3	3
20.	05:00-06:00	4	3	3
21.	06:00-07:00	4	3	3
22.	07:00-08:00	4	4	3
23.	08:00-09:00	4	3	3
24.	09:00-10:00	4	3	3
Minimum		3	3	3
Maximum		4	4	3
Average		4	3	3
Standard		100		

Standard: Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Report No. : 2788/2026/4-12

Project : โครงการทำอากาศยานเบตง

Report Date : July 6, 2026

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Sampling Date : May 26-29, 2026

Job No. : S690508/May

Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result		
		ทำอากาศยานเบตง		
		NO ₂ (ppb)		
		26-27/05/26	27-28/05/26	28-29/05/26
1.	09:00-10:00	6	5	6
2.	10:00-11:00	5	5	5
3.	11:00-12:00	6	5	5
4.	12:00-13:00	5	5	5
5.	13:00-14:00	6	6	5
6.	14:00-15:00	5	5	5
7.	15:00-16:00	5	5	5
8.	16:00-17:00	5	6	5
9.	17:00-18:00	4	5	5
10.	18:00-19:00	5	5	5
11.	19:00-20:00	6	5	5
12.	20:00-21:00	5	5	5
13.	21:00-22:00	5	6	6
14.	22:00-23:00	5	5	5
15.	23:00-00:00	5	5	5
16.	00:00-01:00	5	5	6
17.	01:00-02:00	5	5	5
18.	02:00-03:00	5	6	5
19.	03:00-04:00	5	6	5
20.	04:00-05:00	5	6	6
21.	05:00-06:00	5	5	5
22.	06:00-07:00	5	6	5
23.	07:00-08:00	5	6	5
24.	08:00-09:00	5	6	5
Minimum		4	5	5
Maximum		6	6	6
Average		5	5	5
Standard		120		

Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Report No. : 2788/2026/5-12

Project : โครงการทำอากาศยานเบตง

Report Date : July 6, 2026

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Sampling Date : May 26-29, 2026

Job No. : S690508/May

Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result		
		โรงเรียนจันทร์ประภัสสรอนุสรณ์		
		NO ₂ (ppb)		
		26-27/05/26	27-28/05/26	28-29/05/26
1.	10:00-11:00	7	7	7
2.	11:00-12:00	7	7	7
3.	12:00-13:00	7	7	7
4.	13:00-14:00	7	7	7
5.	14:00-15:00	7	7	7
6.	15:00-16:00	7	7	7
7.	16:00-17:00	7	7	7
8.	17:00-18:00	7	7	7
9.	18:00-19:00	7	7	7
10.	19:00-20:00	7	7	7
11.	20:00-21:00	7	7	7
12.	21:00-22:00	7	7	7
13.	22:00-23:00	7	7	7
14.	23:00-00:00	6	7	7
15.	00:00-01:00	7	7	6
16.	01:00-02:00	6	7	7
17.	02:00-03:00	6	7	7
18.	03:00-04:00	6	6	6
19.	04:00-05:00	6	6	6
20.	05:00-06:00	6	6	6
21.	06:00-07:00	6	6	6
22.	07:00-08:00	6	6	6
23.	08:00-09:00	6	6	6
24.	09:00-10:00	7	7	7
Minimum		6	6	6
Maximum		7	7	7
Average		7	7	7
Standard		120		

Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Report No. : 2788/2026/6-12

Project : โครงการทำอากาศยานเบตง

Report Date : July 6, 2026

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Sampling Date : May 26-29, 2026

Job No. : S690508/May

Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result		
		โรงเรียนบ้านยะรม		
		NO ₂ (ppb)		
		26-27/05/26	27-28/05/26	28-29/05/26
1.	10:00-11:00	5	6	5
2.	11:00-12:00	6	6	6
3.	12:00-13:00	7	5	6
4.	13:00-14:00	7	5	5
5.	14:00-15:00	6	6	5
6.	15:00-16:00	6	6	6
7.	16:00-17:00	7	6	5
8.	17:00-18:00	7	5	5
9.	18:00-19:00	8	5	7
10.	19:00-20:00	7	6	5
11.	20:00-21:00	6	5	5
12.	21:00-22:00	6	5	6
13.	22:00-23:00	7	5	5
14.	23:00-00:00	6	5	5
15.	00:00-01:00	6	6	6
16.	01:00-02:00	6	6	6
17.	02:00-03:00	6	5	5
18.	03:00-04:00	7	5	6
19.	04:00-05:00	6	5	5
20.	05:00-06:00	5	5	5
21.	06:00-07:00	5	6	5
22.	07:00-08:00	6	5	6
23.	08:00-09:00	6	6	6
24.	09:00-10:00	7	6	5
Minimum		5	5	5
Maximum		8	6	7
Average		6	5	6
Standard		120		

Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Report No. : 2788/2026/7-12

Project : โครงการทำอากาศยานเบตง

Report Date : July 6, 2026

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Sampling Date : May 26-29, 2026

Job No. : S690508/May

Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result		
		ทำอากาศยานเบตง		
		CO (ppm)		
		26-27/05/26	27-28/05/26	28-29/05/26
1.	09.00-10.00	1	1	1
2.	10.00-11.00	1	1	1
3.	11.00-12.00	1	1	1
4.	12.00-13.00	1	1	1
5.	13.00-14.00	1	1	1
6.	14.00-15.00	1	1	1
7.	15.00-16.00	1	1	1
8.	16.00-17.00	1	1	1
9.	17.00-18.00	1	1	1
10.	18.00-19.00	1	1	1
11.	19.00-20.00	1	1	1
12.	20.00-21.00	1	1	1
13.	21.00-22.00	1	1	1
14.	22.00-23.00	1	1	1
15.	23.00-00.00	1	1	1
16.	00.00-01.00	1	1	1
17.	01.00-02.00	1	1	1
18.	02.00-03.00	1	1	1
19.	03.00-04.00	1	1	1
20.	04.00-05.00	1	1	1
21.	05.00-06.00	1	1	1
22.	06.00-07.00	1	1	1
23.	07.00-08.00	1	1	1
24.	08.00-09.00	1	1	1
Minimum		1	1	1
Maximum		1	1	1
Average		1	1	1
Standard CO (1 hr)		30		
CO (8 hr) : 09.00-17.00 น.		1	1	1
CO (8 hr) : 17.00-01.00 น.		1	1	1
CO (8 hr) : 01.00-09.00 น.		1	1	1
Standard CO (8 hr)		9		

Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Report No. : 2788/2026/8-12

Project : โครงการทำอากาศยานเบตง

Report Date : July 6, 2026

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Sampling Date : May 26-29, 2026

Job No. : S690508/May

Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result		
		โรงเรียนจันทร์ประสงค์อนุสรณ์		
		CO (ppm)		
		26-27/05/26	27-28/05/26	28-29/05/26
1.	10.00-11.00	1	1	1
2.	11.00-12.00	1	1	1
3.	12.00-13.00	1	1	1
4.	13.00-14.00	1	1	1
5.	14.00-15.00	1	1	1
6.	15.00-16.00	1	1	1
7.	16.00-17.00	1	1	1
8.	17.00-18.00	1	1	1
9.	18.00-19.00	1	1	1
10.	19.00-20.00	1	1	1
11.	20.00-21.00	1	1	1
12.	21.00-22.00	1	1	1
13.	22.00-23.00	1	1	1
14.	23.00-00.00	2	1	1
15.	00.00-01.00	1	1	2
16.	01.00-02.00	1	1	1
17.	02.00-03.00	1	2	1
18.	03.00-04.00	1	1	1
19.	04.00-05.00	1	1	1
20.	05.00-06.00	1	1	1
21.	06.00-07.00	1	1	1
22.	07.00-08.00	1	1	1
23.	08.00-09.00	1	1	1
24.	09.00-10.00	1	1	1
Minimum		1	1	1
Maximum		2	2	2
Average		1	1	1
Standard CO (1 hr)		30		
CO (8 hr) : 10.00-18.00 น.		1	1	1
CO (8 hr) : 18.00-02.00 น.		1	1	1
CO (8 hr) : 02.00-10.00 น.		1	1	1
Standard CO (8 hr)		9		

Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Report No. : 2788/2026/9-12

Project : โครงการทำอากาศยานเบตง

Report Date : July 6, 2026

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Sampling Date : May 26-29, 2026

Job No. : S690508/May

Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result		
		โรงเรียนบ้านยะรม		
		CO (ppm)		
		26-27/05/26	27-28/05/26	28-29/05/26
1.	10.00-11.00	1	1	1
2.	11.00-12.00	1	1	1
3.	12.00-13.00	1	1	1
4.	13.00-14.00	1	1	1
5.	14.00-15.00	1	1	1
6.	15.00-16.00	1	1	1
7.	16.00-17.00	1	1	1
8.	17.00-18.00	1	1	1
9.	18.00-19.00	1	1	1
10.	19.00-20.00	1	1	1
11.	20.00-21.00	1	1	1
12.	21.00-22.00	1	1	1
13.	22.00-23.00	1	1	1
14.	23.00-00.00	1	1	1
15.	00.00-01.00	1	1	1
16.	01.00-02.00	1	1	1
17.	02.00-03.00	1	1	1
18.	03.00-04.00	1	1	1
19.	04.00-05.00	1	1	1
20.	05.00-06.00	1	1	1
21.	06.00-07.00	1	1	1
22.	07.00-08.00	1	1	1
23.	08.00-09.00	1	1	1
24.	09.00-10.00	1	1	1
Minimum		1	1	1
Maximum		1	1	1
Average		1	1	1
Standard CO ^(1 hr)		30		
CO ^(8 hr) : 10.00-18.00 น.		1	1	1
CO ^(8 hr) : 18.00-02.00 น.		1	1	1
CO ^(8 hr) : 02.00-10.00 น.		1	1	1
Standard CO ^(8 hr)		9		

Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Report No. : 2788/2026/10-12

Project : โครงการทำอากาศยานเบตง

Report Date : July 6, 2026

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Sampling Date : May 26-29, 2026

Job No. : S690508/May

Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result dB(A)														
		ทำอากาศยานเบตง														
		26-27/05/26					27-28/05/26					28-29/05/26				
		Leq	Lmax	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
1.	09.00-10.00	54.5	74.4	52.6	49.4	46.7	53.8	69.6	53.9	47.0	42.0	58.9	80.4	52.3	47.8	44.2
2.	10.00-11.00	53.3	64.3	52.2	48.5	45.5	54.9	65.5	55.6	47.9	43.2	55.0	72.8	52.1	48.6	45.3
3.	11.00-12.00	53.5	70.8	51.1	48.2	46.1	56.1	74.5	55.9	47.3	42.7	60.7	78.9	52.9	49.4	46.2
4.	12.00-13.00	57.4	83.5	54.8	49.1	47.0	55.5	79.9	52.6	46.4	42.4	57.3	76.8	53.9	49.2	43.7
5.	13.00-14.00	52.6	68.0	50.3	47.9	45.7	50.9	64.7	50.0	45.6	42.4	51.4	57.8	50.1	47.1	42.7
6.	14.00-15.00	55.5	71.9	51.4	46.1	44.0	50.2	65.7	49.0	45.1	41.4	52.2	62.5	50.8	47.3	44.9
7.	15.00-16.00	50.4	65.9	49.0	45.7	42.9	50.3	63.7	48.8	45.2	42.0	51.7	71.0	50.4	46.2	41.9
8.	16.00-17.00	49.8	56.7	48.5	45.6	42.8	56.5	81.7	52.9	47.0	42.6	53.0	69.6	51.1	48.2	45.5
9.	17.00-18.00	50.9	61.2	50.0	45.8	43.0	52.0	65.9	50.7	46.2	43.0	55.0	70.2	53.3	49.8	47.0
10.	18.00-19.00	53.8	73.7	49.4	45.7	43.0	50.0	69.3	48.6	44.5	40.7	55.1	68.9	53.0	49.9	47.0
11.	19.00-20.00	53.4	72.0	52.0	46.7	43.3	49.7	60.6	49.0	45.0	40.3	46.9	55.1	46.4	41.3	38.1
12.	20.00-21.00	50.9	63.8	50.3	44.5	40.9	51.0	63.8	50.2	46.1	41.8	47.4	57.9	46.5	41.9	38.4
13.	21.00-22.00	50.6	66.3	49.6	44.1	40.6	51.5	66.3	50.6	46.5	41.7	46.4	53.0	45.0	41.9	39.0
14.	22.00-23.00	49.2	58.0	48.5	44.2	41.2	51.0	64.9	49.5	45.6	41.9	47.2	56.9	46.1	42.2	38.7
15.	23.00-00.00	48.6	58.6	47.6	43.5	40.7	51.6	72.7	49.3	45.5	42.0	46.5	55.6	45.3	41.5	38.7
16.	00.00-01.00	47.9	59.5	46.8	43.0	40.4	49.9	65.6	48.3	45.2	41.5	48.7	64.7	47.4	42.7	38.7
17.	01.00-02.00	49.8	61.5	49.8	43.5	39.8	50.3	64.1	49.1	46.1	42.3	51.1	67.1	49.7	43.3	40.0
18.	02.00-03.00	51.4	66.0	50.2	44.2	40.4	52.7	63.3	52.0	48.2	43.6	52.0	69.5	47.6	39.6	36.2
19.	03.00-04.00	53.9	70.8	54.0	43.6	39.8	53.1	62.3	51.7	48.9	46.2	43.5	59.4	42.3	36.5	36.2
20.	04.00-05.00	49.9	63.1	49.0	44.3	40.3	53.4	59.5	51.8	49.6	47.1	43.8	54.8	43.2	37.7	36.2
21.	05.00-06.00	47.3	59.5	46.7	41.7	38.3	53.2	65.0	51.4	48.7	46.5	54.1	63.4	52.6	49.1	45.5
22.	06.00-07.00	45.8	54.4	45.1	40.9	38.0	51.6	65.4	50.3	46.7	44.0	52.0	64.7	50.6	47.0	44.5
23.	07.00-08.00	46.7	55.1	46.4	41.3	38.1	50.6	59.3	49.6	46.3	43.1	52.9	66.3	50.8	47.1	44.1
24.	08.00-09.00	47.2	57.9	46.5	41.9	38.4	52.0	67.6	50.8	47.7	43.5	51.8	62.3	50.4	47.1	43.2
Leq 24 hr		52.0	-	-	-	-	52.7	-	-	-	-	53.6	-	-	-	-
Lmax		-	83.5	-	-	-	-	81.7	-	-	-	-	80.4	-	-	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	-	-	70	115	-	-	-	70	115	-	-	-
Ldn		56.9	-	-	-	-	58.6	-	-	-	-	57.6	-	-	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท อินโนเวชั่น คอนสัลแตนท์ จำกัด

Report No. : 2788/2026/11-12

Project : โครงการทำอากาศยานเบตง

Report Date : July 6, 2026

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Sampling Date : May 26-29, 2026

Job No. : S690508/May

Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result dB(A)														
		โรงเรียนจันทร์ประสงค์สุรณัฐ														
		26-27/05/26					27-28/05/26					28-29/05/26				
		Leq	Lmax	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
1.	10.00-11.00	60.8	77.3	63.3	59.5	56.5	60.0	72.5	62.8	58.7	55.6	60.0	77.2	62.4	58.2	55.1
2.	11.00-12.00	60.1	83.1	62.0	58.7	56.3	59.4	75.9	61.7	58.0	55.2	59.4	73.8	61.9	57.8	54.7
3.	12.00-13.00	61.0	74.7	63.8	59.5	56.8	61.2	78.6	64.0	59.6	56.0	59.6	73.7	61.9	58.5	55.3
4.	13.00-14.00	59.7	81.0	62.0	58.0	54.9	60.9	77.6	63.6	58.1	53.8	58.0	76.7	60.7	56.7	52.6
5.	14.00-15.00	60.2	80.9	62.4	58.6	55.9	58.9	76.5	61.6	57.0	53.2	58.9	78.2	61.1	57.2	53.5
6.	15.00-16.00	60.9	75.5	63.1	59.5	56.7	59.6	79.7	62.2	57.3	53.1	60.3	74.8	63.1	58.7	54.8
7.	16.00-17.00	60.6	78.4	62.7	59.4	57.3	60.9	86.4	63.1	58.9	55.2	58.6	77.8	61.0	57.4	53.5
8.	17.00-18.00	61.1	76.7	63.3	59.7	57.1	61.5	88.2	63.3	58.7	55.1	60.6	80.0	62.8	58.2	54.2
9.	18.00-19.00	60.2	83.9	61.8	58.1	54.7	60.1	76.4	62.2	58.7	55.4	61.6	78.0	64.0	60.0	56.4
10.	19.00-20.00	62.5	88.2	65.0	58.9	55.2	59.4	76.8	61.5	58.3	54.7	61.0	82.1	63.2	58.6	54.3
11.	20.00-21.00	57.9	78.1	60.3	56.2	53.4	58.6	86.0	60.5	56.8	53.3	59.7	80.2	61.8	57.3	53.2
12.	21.00-22.00	58.7	76.8	60.9	56.5	53.1	58.5	79.2	60.5	55.9	52.1	58.9	82.6	60.0	55.2	51.4
13.	22.00-23.00	56.5	73.0	59.1	55.0	51.4	55.9	73.8	58.3	54.3	50.3	56.4	77.2	58.9	54.0	50.1
14.	23.00-00.00	56.9	78.7	59.1	53.6	50.0	59.3	79.4	62.0	56.7	50.1	55.3	70.6	58.1	53.4	48.7
15.	00.00-01.00	57.4	72.2	60.6	53.0	47.7	55.5	75.0	58.9	53.0	47.7	54.4	72.0	57.3	51.7	47.2
16.	01.00-02.00	53.3	69.4	55.9	51.1	47.1	53.7	70.0	55.9	51.3	47.9	54.1	75.7	56.5	51.3	46.3
17.	02.00-03.00	52.8	67.5	55.7	51.6	46.9	52.8	77.8	54.5	48.5	44.9	58.1	78.0	58.6	51.6	47.0
18.	03.00-04.00	51.7	65.4	54.3	50.0	47.4	56.4	81.0	55.2	48.2	44.4	51.4	68.2	54.5	48.5	44.4
19.	04.00-05.00	51.2	63.6	54.0	49.3	47.3	51.3	73.9	53.3	46.8	43.9	50.3	65.0	53.6	46.7	43.1
20.	05.00-06.00	51.2	65.4	54.2	49.2	45.8	51.1	74.3	53.8	47.9	44.6	52.1	73.5	55.1	49.0	44.6
21.	06.00-07.00	52.2	68.6	55.3	49.5	45.3	52.9	77.9	54.6	49.8	46.0	52.7	72.1	55.5	50.1	46.2
22.	07.00-08.00	56.1	76.3	58.9	53.3	48.3	59.3	79.4	62.4	56.3	50.2	56.2	75.5	59.2	53.7	48.7
23.	08.00-09.00	58.2	73.3	61.3	56.3	52.1	58.1	81.1	60.0	55.3	51.4	57.8	73.3	60.6	55.6	51.3
24.	09.00-10.00	60.2	77.8	62.4	58.5	55.7	59.5	84.7	61.6	57.4	54.0	59.4	76.8	62.0	57.9	54.6
Leq 24 hr		58.7	-	-	-	-	58.6	-	-	-	-	58.2	-	-	-	-
Lmax		-	88.2	-	-	-	-	88.2	-	-	-	-	82.6	-	-	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	-	-	70	115	-	-	-	70	115	-	-	-
Ldn		62.2	-	-	-	-	62.6	-	-	-	-	62.1	-	-	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

Report No. : 2788/2026/12-12

Project : โครงการทำอากาศยานเบตง

Report Date : July 6, 2026

Address : ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Sampling Date : May 26-29, 2026

Job No. : S690508/May

Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result dB(A)														
		โรงเรียนบ้านยะรม														
		26-27/05/26					27-28/05/26					28-29/05/26				
		Leq	Lmax	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
1.	10.00-11.00	67.0	97.5	55.2	43.1	36.2	61.0	83.4	61.7	58.2	57.0	57.4	73.9	58.5	57.6	55.3
2.	11.00-12.00	62.4	89.7	64.5	60.7	57.7	61.8	81.4	63.2	58.3	57.2	57.5	68.7	58.6	57.4	55.3
3.	12.00-13.00	63.7	95.5	59.8	55.7	53.0	59.0	70.7	61.0	57.3	56.0	59.0	69.9	61.4	57.7	55.4
4.	13.00-14.00	58.6	67.2	59.2	58.4	57.7	57.7	74.5	58.2	57.6	57.1	57.9	75.1	58.9	57.8	55.7
5.	14.00-15.00	59.3	73.8	60.7	58.8	58.0	58.1	77.8	58.9	57.7	57.0	58.3	78.3	59.0	57.9	55.7
6.	15.00-16.00	58.9	66.9	60.4	58.4	57.7	58.0	75.5	58.4	57.8	57.1	58.2	75.4	59.1	57.9	55.6
7.	16.00-17.00	59.2	72.5	60.2	59.0	58.1	58.3	68.4	58.8	58.2	57.6	58.3	70.9	59.5	58.0	55.6
8.	17.00-18.00	61.7	85.5	62.0	60.0	58.6	58.4	70.2	58.7	58.2	57.5	58.8	83.6	59.6	58.3	56.1
9.	18.00-19.00	61.9	81.4	62.6	60.5	58.6	59.2	77.7	59.5	58.4	57.8	62.2	87.6	62.7	58.3	55.9
10.	19.00-20.00	62.4	71.0	67.1	60.0	58.1	63.0	76.5	68.5	58.6	57.9	61.4	73.6	66.5	58.6	56.2
11.	20.00-21.00	59.9	66.1	61.1	59.6	58.5	59.2	76.8	60.2	58.9	57.8	57.4	71.6	58.4	57.0	56.1
12.	21.00-22.00	60.3	64.1	61.5	60.4	58.6	59.0	73.1	59.6	58.9	57.6	57.6	72.5	58.9	57.4	56.2
13.	22.00-23.00	59.9	67.8	61.4	59.2	57.9	58.9	68.5	59.6	59.0	57.8	58.0	75.6	58.9	57.4	56.2
14.	23.00-00.00	60.0	72.9	61.3	59.7	58.1	59.2	75.9	59.8	59.0	57.7	58.0	69.3	59.4	58.0	56.2
15.	00.00-01.00	60.1	65.1	61.3	60.6	58.3	59.1	68.9	59.8	59.2	58.0	59.0	77.8	59.8	58.8	56.2
16.	01.00-02.00	59.9	64.2	61.2	59.8	58.2	59.5	69.8	60.0	59.4	58.2	58.6	75.0	59.2	57.9	56.1
17.	02.00-03.00	60.9	81.4	61.6	60.9	58.5	59.1	71.9	59.9	59.0	58.1	58.5	78.3	59.7	58.4	56.1
18.	03.00-04.00	60.6	75.9	61.6	60.9	58.7	59.3	62.7	60.1	59.5	58.0	58.6	63.4	59.8	59.3	56.2
19.	04.00-05.00	60.5	79.3	61.4	60.9	58.7	59.3	63.4	60.0	59.5	57.9	58.6	69.1	59.8	59.2	56.2
20.	05.00-06.00	60.6	66.1	61.6	60.9	58.5	59.4	69.7	60.0	59.5	58.2	58.4	63.6	59.6	59.0	56.1
21.	06.00-07.00	61.2	73.8	61.5	60.6	58.5	60.3	71.2	60.0	59.4	57.9	58.5	69.2	59.7	58.7	56.2
22.	07.00-08.00	62.8	75.2	62.6	59.3	58.1	61.2	71.2	60.5	59.7	58.0	61.2	72.5	60.4	58.9	56.3
23.	08.00-09.00	59.1	70.2	60.4	58.7	57.8	58.6	74.7	59.6	58.5	55.0	57.7	74.4	59.7	56.7	50.6
24.	09.00-10.00	56.5	73.7	58.4	56.0	52.0	55.4	73.8	57.4	55.3	51.5	60.9	96.0	53.2	46.8	40.8
Leq 24 hr		61.3	-	-	-	-	59.5	-	-	-	-	59.0	-	-	-	-
Lmax		-	97.5	-	-	-	-	83.4	-	-	-	-	96.0	-	-	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	-	-	70	115	-	-	-	70	115	-	-	-
Ldn		67.1	-	-	-	-	65.8	-	-	-	-	65.0	-	-	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL