Rangsit Residence & Hotel

RSR
RANGSIT RUAM PATANA



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

(รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ชื่อโครงการ	โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล)
ที่ตั้งโครงการ	ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	เลขที่ 9 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 7 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

enviMOVE
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 49/81 หมู่ที่ 8 ซอยแผ่นดินทอง 38 ถนนติวานนท์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2589 2919
มือถือ 08 9774 7682 , 09 4337 8282

กรกฎาคม 2569

แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล)

27 ก.ค. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่าบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
( ) กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569
( ) อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวภณภัค ธพัชรพล	.....	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวธารวิมล หอมน้อย	.....	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นายยศนันท์ โหรฐาน	.....	วิศวกรสิ่งแวดล้อม
4. นางสาวพิมพกานต์ อ๊อดต่อกัน	.....	นักวิชาการเศรษฐกิจและสังคม

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศกร สง่าผล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO,LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

แบบ ตต.2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล)

1. ชื่อโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล)
2. สถานที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ 9 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 7 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5. จัดทำโดย บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด.
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานบทที่ 1 บทนำ

สารบัญ

บทที่ 1
บทนำ

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” พัฒนาโครงการโดยบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เป็นโครงการโรงแรมที่จัดให้มีห้องพักแบบรายวัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับผู้เข้าพัก เพื่อรองรับความต้องการของนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และผู้เดินทางที่เข้ามาพำนักระยะสั้นในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ สถานที่ราชการ และสถาบันการศึกษา ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบจังหวัดปทุมธานี ส่งผลให้ความต้องการที่พักประเภทโรงแรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการเป็นอาคารโรงแรมสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักรวม 196 ห้อง และอาคารพักมูลฝอยสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมถึงสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ และดำเนินการทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด (ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน) บนโฉนดที่ดินเลขที่ [redacted] เลขที่ดิน [redacted] มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 19-0-63.9 ไร่ หรือ 30,655.60 ตารางเมตร ซึ่งได้ทำสัญญาแบ่งเช่าที่ดิน 2-2-78.56 ไร่ หรือ 4,314.24 ตารางเมตร โดยได้ทำหนังสือสัญญาแบ่งเช่าที่ดินเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 มีการกำหนดระยะเวลาเช่า 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2593 โดยกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นระยะเวลาปลอดค่าเช่า สำหรับการคมนาคมเข้า-ออกโครงการใช้ถนนภาระจำยอมที่เชื่อมต่อกับถนนพหลโยธินและถนนรังสิต-ปทุมธานี โดยได้จดทะเบียนภาระจำยอมเพื่อใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งนี้ โครงการได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบกับรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/7050 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 (**ภาคผนวก 1.1** หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม) และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 62/2567 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.5) เลขที่ 164/2568 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2568 (**ภาคผนวก 1.2** สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร) และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทที่ 2 จำนวน 196 ห้อง เลขที่ 10/2568 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2568 (**ภาคผนวก 1.3** ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม) ซึ่งในปี 2569 โครงการได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการที่ได้รับความเห็นชอบไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)” เป็น “Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล)” (**ภาคผนวก 1.4** หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ)

รายงานฉบับนี้จัดเป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่งทางบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

ผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568

1.2 รายละเอียดโครงการ

1.2.1 ที่ตั้งโครงการ

โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังแสดงใน**รูปที่ 1-1** ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ และโครงข่ายถนนโดยรอบ ซึ่งเป็นอาคารประเภทโรงแรม ดำเนินการบนพื้นที่รวม 2-2-78.56 ไร่ หรือ 4,314.24 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (มีห้องพักทั้งหมด 196 ห้อง) อาคารพักมูลฝอย ความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ และที่จอดรถจำนวน 43 คัน โดยมีอาณาเขตโดยรอบติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	โครงการ Rangsit Residence เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมให้เช่า-โรงแรม สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
ทิศใต้	ติดกับ	พื้นที่ว่างของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ถนนภาระจำยอม กว้าง 16 เมตร
ทิศตะวันตก	ติดกับ	อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้นจำนวน 9 คูหา โครงการ รังสิตทาวเวอร์ คอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และโกดังเก็บของ 1 ชั้น


1.2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ

โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรม ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 โดยจัดเป็นโรงแรมประเภทที่ 2 และเข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการประกอบด้วยอาคารโรงแรม สูง 8 ชั้น ขนาดความสูงของอาคาร 22.70 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักรวม 196 ห้อง โดยบริเวณชั้นที่ 1 จัดให้มีห้องอาหารและห้องครัวเพื่อรองรับการให้บริการผู้เข้าพัก นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยอาคารพักมูลฝอยสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ขนาดความสูงของอาคาร 2.60 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) และสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ

อาคารโรงแรมมีพื้นที่ใช้สอย 9,904 ตารางเมตร และอาคารพักมูลฝอยรวมมีพื้นที่ใช้สอย 38 ตารางเมตร สำหรับการจอดรถ โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์รวมจำนวน 43 คัน ประกอบด้วยที่จอดรถยนต์ทั่วไป จำนวน 40 คัน และที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา จำนวน 3 คัน ดัง**รูปที่ 1-2** ผังบริเวณโครงการ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้อาคารเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งปัจจุบันมีผู้พักอาศัยแล้ว จำนวน 77 ห้อง หรือคิดเป็นร้อยละ 39.29



รูปที่ 1-1 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ และโครงข่ายถนนโดยรอบ



รูปที่ 1-2 ผังบริเวณโครงการ

1.3 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

1.3.1 ระบบน้ำใช้

ความต้องการใช้น้ำของโครงการคาดว่ามีปริมาณ 160 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการได้รับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) โดยเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อหลักของการประปาส่วนภูมิภาคโครงการทำการเชื่อมท่อน้ำสายหลักของโครงการซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร กับท่อของการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำน้ำมายังถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินของโครงการเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจากข้อมูลในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ โครงการออกแบบให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 1 ถัง ความจุกักเก็บน้ำ 375 ลูกบาศก์เมตร อยู่ใต้ดินบริเวณทางวิ่งรถใต้อาคารและห้องปั๊ม หักปริมาตรส่วนสำรองน้ำดับเพลิง 56.75 ลูกบาศก์เมตร เหลือปริมาตรสำรองน้ำใช้ 318.25 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้า เป็นถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มีจำนวน 7 ถัง ความจุกักเก็บน้ำ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/ถัง ปริมาตรรวม 35.00 ลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณชั้นบนดาดฟ้าของอาคาร รวมปริมาณน้ำสำรองทั่วไปของโครงการ เท่ากับ 353.25 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองในชั่วโมงการใช้น้ำสูงสุดของโครงการได้นาน 23.63 ชั่วโมง

1.3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

น้ำเสียของโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณสูงสุด 124 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 ชุด เป็นระบบ Activated Sludge เป็นถังคอนกรีตสริมเหล็ก โดยออกแบบให้มีการรองรับ ดังนี้

- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ขนาดรองรับ 62.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับรองรับน้ำเสียจากส่วนห้องพักจำนวน 98 ห้อง สำนักงานและพนักงาน และอาคารพักมูลฝอยรวม ฝั่งไว้ใต้ดินบริเวณทางวิ่งรถกลางพื้นที่โครงการ
- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ขนาดรองรับ 62.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับรองรับน้ำเสียจากส่วนห้องพักจำนวน 98 ห้อง และห้องอาหาร ฝั่งไว้ใต้ดินบริเวณพื้นที่สีเขียวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ

โดยภายในระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 ชุด ประกอบด้วย ถังแยกกากตะกอน(Septic Tank) ถังพักน้ำเสีย/บ่อสูบ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ส่วนฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน (Chlorine Contract Tank) ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน (Sludge Tank) สำหรับน้ำเสียจากพื้นที่ห้องอาหารจะเข้าสู่ถังดักไขมัน (Grease Trap) ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. (โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ที่กำหนดให้มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีระบายออกไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร โดยโครงการได้จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจำนวน 2 บ่อ โดยติดตั้งบริเวณปลายน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ชุดละ 1 บ่อ เพื่อรองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วโดยไม่มีน้ำฝนปะปน สำหรับใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ และระบายต่อไปยังท่อระบายน้ำบริเวณถนนภาระจำยอม ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำบนถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ตามลำดับ

สำหรับตะกอนส่วนเกินและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจะประสานบริษัทเอกชนผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าดำเนินการสูบและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยกำหนดให้สูบกากตะกอนจากถังเก็บตะกอนส่วนเกินและบ่อเกรอะทุก 1 สัปดาห์ หรือตามความเหมาะสมของการใช้งาน

ส่วนกากไขมันที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจะดำเนินการสูบและนำไปกำจัดโดยบริษัทเอกชนผู้ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกัน โดยกำหนดความถี่ในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 6 เดือน/ครั้ง

ทั้งนี้ ในการควบคุมก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจัดให้มีพื้นที่กำจัดก๊าซมีเทนสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ขนาด 1.36 ตารางเมตร และระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ขนาด 1.37 ตารางเมตร นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีบ่อบำบัดละอองแขวนลอยขนาดเล็ก (Aerosol) ที่เกิดจากถังเติมอากาศ โดยอาศัยหลักการบำบัดทางชีวภาพผ่านพืช ดิน และจุลินทรีย์ในดิน ซึ่งช่วยดูดซับและย่อยสลายมลพิษ รวมถึงลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจปะปนมากับละอองน้ำเสีย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยกำหนดให้มีบ่อกำจัดแอโรซอลสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 ชุด ขนาด 2.00 ตารางเมตร/ชุด

1.3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

1) ระบบระบายน้ำฝน

การระบายน้ำฝนจากอาคาร จะถูกรวบรวมโดยท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ระดับความลึกท่อบริเวณต้นทาง -0.60 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร และขนาด 0.60 เมตร มีความลาดเอียง 1 : 200 ก่อนเข้าสู่บ่อดักขยะและไปยังบ่อหน่วงน้ำ ทั้งนี้ก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการจะติดตั้ง VALVE BLOCK เพื่อควบคุมการไหลของน้ำและป้องกันน้ำจากท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมไหลย้อนเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ ส่วนน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ทั้ง 2 ชุดนั้น จะไหลรวมไปยังบ่อพักน้ำ (MH.28 และ MH.34) จากนั้นจะไหลไปรวมกับน้ำฝนเข้าระบบระบายน้ำฝนและไหลไปสู่ที่บ่อดักขยะ สำหรับน้ำฝนที่ถูกชะลอไว้ในบ่อหน่วงน้ำเมื่อฝนหยุดตกจะสูบออกด้วยเครื่องสูบอัตราการระบาย 0.017 ลบ.ม./วินาที/เครื่อง มีจำนวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 ชุด สำรอง 1 ชุด) โดยระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมบริเวณด้านหน้าโครงการและจากนั้นจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนพหลโยธินต่อไป

2) ระบบป้องกันน้ำท่วม

โครงการจัดให้มีการหน่วงน้ำเพื่อเก็บน้ำฝนส่วนเกินไว้ในบ่อหน่วงน้ำขนาดความจุ 180 ลูกบาศ์เมตร อยู่ใต้พื้นที่จอดรถบริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ โดยมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนอกโครงการไม่เกินอัตรา 0.035 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ด้วยเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งภายในบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบน้ำ 0.017 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.034 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งยังไม่เกินกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (ไม่เกิน 0.035 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ระบายน้ำไปยังบ่อดักขยะ จากนั้นระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำถนนภาระจำยอมหน้าโครงการ และจากนั้นจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนพหลโยธินต่อไป

1.3.4 การจัดการมูลฝอย

แหล่งกำเนิดมูลฝอยของโครงการมาจากกิจกรรมของผู้ใช้บริการในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ได้แก่ ห้องพักและพื้นที่ใช้งานร่วมอื่น ๆ โดยมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นมูลฝอยชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย พลาสติก กระดาษ และเศษอาหาร โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยในจุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และกำหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยภายในห้องพักและห้องน้ำของแต่ละห้อง โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยพนักงานจะเข้าทำความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอยภายหลังผู้เข้าพักเช็กเอาต์ พร้อมคัดแยกประเภทมูลฝอยก่อนนำไปพักไว้ ณ อาคารพักมูลฝอยรวมของโครงการ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิด ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยพนักงานจะเก็บรวบรวมมูลฝอยจากทุกพื้นที่เป็นประจำทุกวัน คัดแยกตามประเภท บรรจุลงถุงที่แยกเฉพาะแต่ละประเภท พร้อมติดฉลาก ก่อนนำไปจัดเก็บภายในอาคารพักมูลฝอยรวม

ในส่วนอาคารพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ มีประตูปิดมิดชิด และแบ่งพื้นที่จัดเก็บมูลฝอยออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย โดยสามารถรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ภายในอาคารยังจัดให้มีรางระบายน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ซึ่งเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการก่อนระบายออกสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำ

สำหรับการเก็บขนและกำจัดมูลฝอย โครงการประสานเทศบาลนครรังสิตให้ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยย่อยสลายได้เป็นประจำทุกวัน หรือตามความเหมาะสม ส่วนมูลฝอยรีไซเคิลจะมีการรวบรวมไว้ภายในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ก่อนจำหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่าทุก 3 วัน หรือเมื่อมีปริมาณเหมาะสม ในขณะที่มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ โครงการจะว่าจ้างผู้รับจ้างเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการเก็บขนและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงเพื่อเป็นการควบคุมปัญหากลิ่นจากห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ โครงการจัดให้มีระบบ Biofilter ซึ่งประกอบด้วยชั้นปุ๋ยหมักพร้อมใช้งานภายในบ่อดินที่มีความลึกไม่เกิน 1.00 เมตร อาศัยกระบวนการทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในดินในการดูดซับและย่อยสลายสารก่อกลิ่น ช่วยลดผลกระทบต่อผู้เข้าพักและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซมีเทนจากพื้นที่จัดเก็บมูลฝอย

1.3.5 ระบบไฟฟ้า

โครงการมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากทุกกิจกรรมทั้งโครงการประมาณ 1,058 kVA โดยโครงการออกแบบเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Oil Immersed type transformer ขนาด 1,250 kVA. จำนวน 1 เครื่อง แบบตั้งพื้น PEA STANDARD บริเวณลานคอนกรีตด้านทิศตะวันตก รับเมนไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบเดินสายบนเสาไฟฟ้า เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจากนั้นจะเดินสายเข้าสู่ห้องเครื่องควบคุมไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 ของอาคาร ก่อนที่จะจ่ายแยกไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารต่อไป ซึ่งโครงการจะมีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต และได้รับรองความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไฟขนาด 250 kVA ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องควบคุมไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 ของอาคาร สำหรับไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่เป็นอิสระจากระบบอื่นและสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เป็นการสำรองไฟให้กับอุปกรณ์ส่องสว่าง

ฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง จะติดตั้งไว้ภายในบันไดหนีไฟทุกชั้น สำหรับภายในตัวอาคารจะติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟต์และบันได บริเวณทางเดิน ที่จอดรถ เป็นต้น

1.3.6 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

โครงการออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยพื้นที่ที่ติดตั้งระบบปรับอากาศเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air-Cooled Split Type) เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ห้องพัก ห้องสำนักงาน ห้องควบคุม และพื้นที่ใช้งานภายในอาคาร สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ โครงการออกแบบให้มีการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและระบบระบายอากาศตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ ลดการสะสมของความร้อน ความชื้น และกลิ่นภายในอาคาร รวมทั้งช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งานและสุขอนามัยของผู้ใช้อาคาร

1.4 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตาม พรบ. ควบคุมอาคาร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิงต่าง ๆ ได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. ประกอบด้วยอุปกรณ์และลักษณะการทำงาน ดังนี้

(1) ระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโครงการ

- แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ในระบบทั้งหมดตั้งอยู่ที่ห้องไฟฟ้าชั้นที่ 1
- กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) ติดตั้งบริเวณ หน้าบันไดหนีไฟ และทางเดินในอาคาร
- ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual station) ติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และทางเดินในอาคาร
- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้บริเวณบันไดหนีไฟ ห้องครัว ห้องสำนักงาน ห้องพักทุกห้อง ทางเดินภายในอาคาร ห้องไฟฟ้าประจำชั้น โถงต้อนรับ
- เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน ห้องครัว ห้องอาหาร โถงต้อนรับ ห้องไฟฟ้า
- Remote indicator lamp เป็นอุปกรณ์แจ้งสัญญาณการทำงานของ Detector โดยจะเชื่อมต่อกับ Smoke Detector และ Heat Detector ติดตั้งหน้าห้องพักของอาคาร

(2) ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ

- ระบบน้ำเพื่อการดับเพลิง โครงการจัดให้มีปั๊มน้ำดับเพลิงและน้ำสำรองดับเพลิงจ่ายน้ำด้วย pump ดับเพลิงแบบดีเซล โดยสูบน้ำจากถังสำรองเก็บน้ำใต้ดิน โดยมีส่วนน้ำสำรองดับเพลิงปริมาตร 56.75 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับการดับเพลิงได้นาน 30 นาที ติดตั้งปั๊มสูบน้ำดับเพลิงจำนวน 2 ชุด จ่ายน้ำไปยังหัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ซึ่งตำแหน่ง Fire pump ติดตั้งอยู่ภายในห้องปั๊มบริเวณชั้น 1
- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร และหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง

ชนิดหัวต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร 2 เส้น ติดตั้งจำนวน 2 จุด/ชั้น บริเวณหน้าบันไดหนีไฟของอาคาร

- หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร มีจำนวน 1 จุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร จำนวน 3 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง อยู่บริเวณทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของโครงการเพื่อรับน้ำจากรถน้ำดับเพลิง
- ถังดับเพลิงมือถือชนิดเคมีแห้ง ชนิด ABC ความจุ 20 ปอนด์ (9 กิโลกรัม) สำหรับติดตั้งใน FHC จะติดตั้งไว้ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงทั้ง 2 ตู้/ชั้น และถังดับเพลิงแบบมือถือขนาด 10 ปอนด์ (4.5 กิโลกรัม) สำหรับติดตั้งตามผนังของห้องเครื่องต่าง ๆ
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดตั้งทุกชั้น บริเวณโถงทางเดิน และภายในห้องพัก
- บันไดหนีไฟ จำนวน 3 บันได ได้แก่ ST-1, ST-2 และ ST-3 เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย โครงการจะมีทีมงานอพยพหนีไฟที่ผ่านการฝึกอบรม คอยอำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครรังสิต เพื่อช่วยเหลือให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ประสบภัยสามารถอพยพออกสู่พื้นที่ปลอดภัยบริเวณชั้นล่างได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

(3) จุดรวมพล

โครงการจัดให้มีพื้นที่รวมพล จำนวน 2 แห่ง ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 172.60 ตารางเมตร (หักพื้นที่ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มออกแล้ว)

1) บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ใกล้กับอาคารมูลฝอยรวม ขนาดพื้นที่ประมาณ 55.82 ตารางเมตร
2) บริเวณทิศตะวันออกใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ ขนาดพื้นที่ประมาณ 116.78 ตารางเมตร

ทั้งนี้ ขนาดพื้นที่จุดรวมพลรวมของโครงการ 172.60 ตารางเมตร สอดคล้องตามแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตรต่อ 1 คน ซึ่งการกำหนดจุดรวมพลสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เมื่อมีการซักซ้อมการหนีไฟกับเทศบาลนครรังสิต

(4) ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบการติดตั้งสายล่อฟ้า

โครงการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบสายล่อฟ้าให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากฟ้าผ่าต่ออาคาร ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโครงการ โดยระบบประกอบด้วยหัวล่อฟ้า สายตัวนำ และระบบสายดินที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อระบายกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าลงสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัย และช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้อาคาร ทรัพย์สิน และระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ

โครงการดำเนินการติดตั้งหัวล่อฟ้าแบบแท่งทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร สูง 60 เซนติเมตร บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร จำนวน 17 จุด โดยเชื่อมต่อกับสายตัวนำทองแดงขนาดหน้าตัด 70 ตารางมิลลิเมตร ซึ่งเดินลงสู่ระบบหลักสายดิน และเชื่อมต่อกับหลักสายดินที่ติดตั้งบริเวณชั้นล่างของอาคาร จำนวน 5 จุด เพื่อให้สามารถระบายกระแสไฟฟ้าลงสู่พื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ

โครงการได้จัดให้มีทางเข้า-ออกจำนวน 1 แห่ง ความกว้าง 6.60 เมตร (ช่องทางเข้ากว้าง 3.30 เมตร และ ช่องทางออกกว้าง 3.30 เมตร) เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอม และสามารถออกสู่ถนนสาธารณะได้ 2 เส้นทาง คือ ถนนพหลโยธิน (ถนนทางหลวงหมายเลข 1) และถนนรังสิต-ปทุมธานี (ทางหลวงหมายเลข 346) โดยมีถนนภาระจำยอม ใช้เป็นทางสัญจรเข้า-ออกของโครงการ ถนนภาระจำยอมบริเวณด้านหน้าโครงการมีความกว้าง 16.00 เมตร

สำหรับการจราจรภายในโครงการออกแบบให้เป็นทางวิ่งรถยนต์แบบสองทิศทาง (Two-way) โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายบนพื้นทาง และคันชะลอความเร็วในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรภายในโครงการ

สำหรับพื้นที่จอดรถ โครงการจัดให้มีที่จอดรถรถยนต์จำนวนทั้งสิ้น 43 คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถทั่วไป 40 คัน และที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ จำนวน 3 คัน) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน บริเวณใกล้ที่จอดรถยนต์หมายเลข 43 ที่กลับรถ จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่จอดรถสำหรับรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน 1 คัน และรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โครงการออกแบบบริเวณด้านหน้าอาคารให้มีพื้นที่รับ–ส่งผู้โดยสาร (Drop-off) สำหรับจอดรถชั่วคราวเพื่อรับ-ส่งผู้เข้าพักและขนถ่ายสัมภาระ รวมทั้งจัดให้มีจุดบริการเรียกรถโดยสารผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน เช่น Grab และ LINE TAXI บริเวณ Lobby ของโรงแรม

ด้านการรักษาความปลอดภัย โครงการจัดให้มีป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและภายในอาคารตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมการเข้า-ออกและดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าพักและผู้มาติดต่อ นอกจากนี้ ยังติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูบริเวณ Lobby จากห้องพัก พร้อมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับบันทึกภาพการเข้า-ออกของบุคคลภายในโครงการ

1.6 การจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

โครงการเป็นอาคารประเภทโรงแรม โดยโครงการกำหนดให้ห้องพักขนาดไม่เกิน 60 ตารางเมตร จำนวน 196 ห้อง เข้าพักได้ 2 คน/ห้อง ทำให้จำนวนประชากรของโครงการ ซึ่งโครงการมีผู้ใช้บริการ 392 คน รวมกับพนักงาน 60 คน รวมทั้งหมด 452 คน ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 626.55 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง (ชั้นที่ 1) 626.55 ตารางเมตร และมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 545.24 ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้

- **ไม้ยืนต้น** โครงการจัดให้ปลูกไม้ยืนต้น 8 ชนิด ได้แก่ คอเดีย จิกน้ำ ชงโคฮอลแลนด์ ซิลเวอร์โอ๊ค นนทรี บุนนาคพิกุล และเหลืองปรีดียาธร
- **ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน** โครงการจัดให้ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 11 ชนิด ได้แก่ โกสนสาวเชียงใหม่ เดหลีใบมัน เตยหอม ไทรเกาหลี พลับพลึงหนู เฟินยายแพก โมกซ้อน ต้นเข็มชมพูนงนุช หนวดปลาหมกแคระ สนใบพาย และหญ้ามาเลเซียโครงการจะปลูกรอบ ๆ พื้นที่โครงการและปลูกไว้ใต้ไม้ยืนต้น


ทั้งนี้ บริเวณสระว่ายน้ำ โครงการกำหนดให้ปลูกไม้พุ่มชิดแนวขอบสระ และปลูกไม้ยืนต้นในแนวถัดออกมา โดยเว้นระยะไม่ให้ไม้ยืนต้นอยู่ชิดขอบสระ เพื่อป้องกันปัญหาเศษใบไม้ร่วงลงสู่สระว่ายน้ำ ทั้งนี้ได้คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีใบร่วงน้อย ไม่ผลัดใบหรือผลัดใบน้อย ไม่มีผลหรือดอกที่ก่อให้เกิดเศษวัสดุสะสม มีระบบรากไม่ซอนไชโครงสร้าง และสามารถให้ร่มเงาได้ดี เช่น ต้นซิลเวอร์โอ๊ก และต้นชงโคฮอลแลนด์ ส่วนบริเวณลานจอดรถเลือกปลูกต้นบุนนาค ต้นนนทรี และต้นซิลเวอร์โอ๊ก เพื่อให้ร่มเงาและช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ของโครงการ

1.7 การจัดการสระว่ายน้ำภายในโครงการ

โครงการได้จัดให้มีสระว่ายน้ำเพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ อยู่บริเวณทิศเหนือของโครงการ โดยสระว่ายน้ำของโครงการเป็นสระเกลือ โดยในการฆ่าเชื้อโรคน้ำในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ (Salt System) ซึ่งใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride: NaCl) ร่วมกับเครื่องผลิตคลอรีน (Salt Chlorinator) เพื่อผลิตสารโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite) สำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำผ่านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis) ภายหลังการฆ่าเชื้อ สารฆ่าเชื้อจะเปลี่ยนกลับเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ตามธรรมชาติ โดยโครงการควบคุมความเข้มข้นของเกลือให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมประมาณ 3,500 - 6,000 ppm เพื่อให้ระบบฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับห้องเครื่องสูบน้ำสระว่ายน้ำ ตั้งอยู่ด้านข้างสระว่ายน้ำชั้นล่าง โดยมีการติดตั้งป้ายแสดงห้องเครื่องอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการควบคุม ดูแลรักษา และป้องกันการเข้าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเป็นไปตาม **“คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน”**



รูปที่ 1-3 สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยรอบโครงการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

บทที่ 2
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การดำเนินการ

สำหรับการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินโครงการในปัจจุบันที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้กำหนด โดยวิธีการตรวจสอบพื้นที่หน้างานประกอบกับการทวนสอบเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

2.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมาสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการดังรายละเอียดใน**ตารางที่ 2-1** โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ทีมผู้ตรวจประเมิน : **บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด**

คุณภณภัค ธพัชรพล	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
คุณธารวิมล หอมน้อย	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
คุณยศนันท์ โหรฐาน	วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานของโครงการ : คุณ พีรดนย์ ธนาพิทยชัย ตำแหน่ง ช่างประจำโครงการ
คุณ สุกฤตา สีวะรมย์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการอพาร์ทเม้นท์

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ					
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. จัดพื้นที่สีเขียวตามที่ออกแบบไว้ และดูแลไม้ยืนต้น สนามหญ้า และไม้พุ่มต่าง ๆ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดฯ ไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม้ยืนต้น สนามหญ้า และไม้พุ่มอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้พื้นที่โครงการมีความร่มรื่นและมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ	-	**รูปที่ 2-1** พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ **รูปที่ 2-2** การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลแนวรั้วของโครงการโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ให้มีการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลแนวรั้วโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันแนวรั้วอยู่ในสภาพที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่พบความเสียหายหรือการทรุดตัวที่อาจส่งผลให้เกิดการพังทลายของดิน ทั้งนี้ บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการได้ติดตั้งกำแพงกันดินเพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของดินและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ	-	**รูปที่ 2-2** การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ **รูปที่ 2-3** รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	**<u>มาตรการดูแลพรรณไม้ทรงพุ่มและกิ่งไม้ยืนต้น</u>** 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ตัดแต่งทรงพุ่มของไม้ยืนต้น ไม่ให้ยื่นล้ำออกไปจากแนวเขตที่ดินโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการตัดแต่ง ดูแลความสะอาด และรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามอยู่ตลอดเวลา	-	**รูปที่ 2-2** การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	2. จัดการดูแลต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาตัดแต่งกิ่งไม้เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากบ้านข้างเคียงเห็นว่าต้นไม้ที่ปลูกสูงเกินไปหรือทัศนียภาพไม่สวยงาม ต้องการให้โครงการตัดแต่งกิ่งไม้ สามารถแจ้งไปยังโครงการได้ และโครงการจะรีบดำเนินการเข้าดูแลให้โดยทันที	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวและต้นไม้โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลความสะอาด และบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ณ จุด Lobby เพื่อให้ประชาชน/บ้านข้างเคียงสามารถแจ้งกรณีต้นไม้มีความสูงเกินไป บดบังทัศนียภาพ หรือสร้างความเดือดร้อน ซึ่งโครงการจะดำเนินการตรวจสอบและตัดแต่งต้นไม้โดยเร็ว	-	**รูปที่ 2-2** การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ **รูปที่ 2-21** จุดรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	**<u>มาตรการดูแลพื้นทีสีเขียวในโครงการ</u>** 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ตัดแต่งทรงพุ่มของไม้ยืนต้นโดยเฉพาะบริเวณรอบสระว่ายน้ำไม่ให้ล้ำออกไปตัวสระ เพื่อลดการร่วงของใบไม้ลงไปในสระว่ายน้ำ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งทรงพุ่มของไม้ยืนต้นรอบสระว่ายน้ำไม่ให้ล้ำออกไปตัวสระ เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งก้านยื่นล้ำเข้าสู่พื้นที่สระว่ายน้ำ และช่วยลดการร่วงหล่นของใบไม้ลงสู่สระว่ายน้ำ	-	**รูปที่ 2-1** พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ **รูปที่ 2-2** การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ **รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลช้อนใบไม้และสิ่งสกปรกที่อยู่ในสระทุกวัน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ โดยมีการช้อนใบไม้และเก็บสิ่งสกปรกที่ลอยอยู่ในสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งตรวจสอบความสะอาดของสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	-	
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ภายในโครงการและรอบสระว่ายน้ำ ดังนี้ **<u>การรดน้ำ</u>** : รดในตอนเช้าที่ยังไม่มีผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำอีกทั้งช่วงเช้าเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไป ซึ่งเวลาที่เหมาะสม คือ 6.00 - 8.00 น. **<u>การใส่ปุ๋ย</u>** : ไม่ให้เม็ดปุ๋ยติดค้างอยู่ที่ใบและยอด ป้องกันไม่ให้เจือปนลงสู่สระว่ายน้ำ นอกจากนี้เป็นการป้องกันใบไม้ได้ และขอความร่วมมือคนสวน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ภายในโครงการและบริเวณรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรดน้ำต้นไม้ในช่วงเช้าก่อนเปิดให้บริการสระ เวลา 07.00 - 08.00 น. เป็นประจำทุกวัน รวมทั้งมีการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งไม่พบการตกค้างของเม็ดปุ๋ยบริเวณใบ ยอด และมีการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ	-	**รูปที่ 2-2** การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ **รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีที่ใช้ฆ่าแมลงในโครงการ โดยเฉพาะรอบสระว่ายน้ำ				
	<u>มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวด้านทิศตะวันตก</u> 1. จัดพื้นที่บริเวณที่ว่าง และปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพและความเป็นส่วนตัว	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพและเพิ่มความเป็นส่วนตัว	-	**รูปที่ 2-3** รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ
	2. โครงการจัดให้มีรั้วทึบบริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกที่ติดกับอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น จำนวน 9 คูหา โครงการ รังสิตทาวเวอร์คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และโกดังเก็บของ 1 ชั้น ซึ่งได้ออกแบบเป็นรั้วทึบ มีลักษณะเป็นรั้วก่ออิฐบล็อคฉาบเรียบ ทาสี สูง 2.50 เมตร และปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มบริเวณพื้นที่ว่างติดแนวรั้วตลอดแนวเขตที่ดิน โดยอยู่ในบริเวณแนวเขตที่ดินตามแผนที่ในเอกสารสิทธิ์เช่าที่ดินที่ได้รับรองแนวเขตโดยชอบแล้ว เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในโครงการ	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีรั้ว Chain link บริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกที่ติดกับอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น โครงการ รังสิตทาวเวอร์คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น และโกดังเก็บของ 1 ชั้น ความสูง 2.50 เมตร พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มตลอดแนวรั้วภายในแนวเขตที่ดิน เพื่อช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ และเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการภายในโครงการ	โครงการควรดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปยังเทศบาลนครรังสิต สำหรับรั้วทึบ สูง 2.50 เมตร เป็นรั้ว Chain link ให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	**รูปที่ 2-3** รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	**<u>มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวด้านทิศเหนือ</u>** 1. จัดพื้นที่บริเวณที่ว่าง และปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพและความเป็นส่วนตัว	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพและเพิ่มความเป็นส่วนตัว	-	**รูปที่ 2-3** รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ
	2. โครงการจัดให้มีรั้วโปร่งสูง 3.10 เมตร ลักษณะเป็น Chain Link ตลอดบริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือติดกับโครงการ Rangsit Residence โดยปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มบริเวณพื้นที่ว่างตลอดแนวรั้วและจัดให้มีรั้วทึบบริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตกที่ติดกับอาคารพาณิชย์ โครงการ รังสิตทาวเวอร์คอนโดมิเนียม และโกดังเก็บของ ออกแบบเป็นรั้วทึบ สูง 2.50 เมตร เป็นรั้วก่ออิฐบล็อค ฉาบเรียบทาสี โดยอยู่ในบริเวณแนวเขตที่ดินตามแผนที่ในเอกสารสิทธิ์เช่าที่ดิน เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการภายในโครงการ	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีแนวรั้วต้นไม้ มีต้นไม้ปลูกล้อมรอบบริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือติดกับโครงการ Rangsit Residence ซึ่งไม่ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ทำให้มีพื้นที่บางส่วนเปิดโล่งเชื่อมต่อกับโครงการ Rangsit Residence ส่วนบริเวณทิศตะวันตกที่ติดกับอาคารพาณิชย์ โครงการ รังสิตทาวเวอร์คอนโดมิเนียม และโกดังเก็บของ โครงการจัดให้มีรั้ว Chain link และมีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มบริเวณพื้นที่ว่างติดแนวรั้วตลอดแนวเขตที่ดิน	โครงการควรดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปยังเทศบาลนครรังสิต สำหรับรั้วโปร่ง Chain Link บริเวณทิศเหนือเป็นแนวรั้วต้นไม้และพื้นที่เปิดเชื่อมต่อระหว่าง 2 โครงการ และรั้วทึบ สูง 2.50 เมตร ทิศตะวันตกเป็นรั้ว Chain link ให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	**รูปที่ 2-3** รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	3. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการภายในโครงการไม่ส่งเสียงดังรบกวน หรือทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรืออาคารข้างเคียง หากมีผู้ใช้บริการภายในโครงการได้รับผลกระทบจากผู้ใช้บริการภายในโครงการเองหรืออาคารข้างเคียง ทางเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนและหาข้อยุติของปัญหา	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ป้ายห้ามส่งเสียงรบกวน เอาไว้บริเวณโถงทางเดิน และพื้นที่สันทนาการส่วนกลาง	-	**รูปที่ 2-25** การประชาสัมพันธ์และกฎระเบียบของโครงการ
1.2 ทรัพยากรดิน	1. จัดให้เจ้าหน้าที่คอยพรวนดินกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่สีเขียว เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยพรวนดินกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่สีเขียว เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง	-	**รูปที่ 2-2** การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ **รูปที่ 2-3** รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ
	2. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ตามความเหมาะสม	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการใส่ปุ๋ยแก่ต้นไม้และพรรณไม้ภายในโครงการตามความเหมาะสม	-	
	3. ตรวจสอบแนวรั้วเขตที่ดิน หากพบการทรุดตัวของกำแพงกันดิน และรั้วให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลแนวรั้วโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันแนวรั้วอยู่ในสภาพที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่พบความเสียหายหรือการทรุดตัวที่อาจส่งผลให้เกิดการพังทลายของดิน ทั้งนี้ บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการได้ติดตั้งกำแพงกันดินเพื่อช่วย	-	

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)			ป้องกันการพังทลายของดินและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ		
1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง		**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน และลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดของถนนภายในโครงการ ลานจอดรถ และถนนภาระจำยอมของโครงการเป็นประจำทุกวัน	-	**รูปที่ 2-26** การดูแลรักษาถนนภายในโครงการและถนนภาระจำยอมของโครงการ
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	4. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์โดยดับเครื่องทันที เมื่อจอดรถแล้ว	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์	-	
1.4 เสียง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ให้ลดลง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรและกำกับดูแลความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการ รวมทั้งติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่	-	

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.4 เสียง (ต่อ)			ผ่านเข้า-ออกให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อควบคุมความปลอดภัยในการสัญจร		
	2. กำหนดกฎระเบียบการห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 มีการติดตั้งป้ายห้ามส่งเสียงรบกวน ไว้บริเวณโถงทางเดินและพื้นที่สันทนาการส่วนกลาง	-	**รูปที่ 2-25** การประชาสัมพันธ์และกฎระเบียบของโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.1** กฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการ
1.5 ความสั่นสะเทือน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ให้น้อยลง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรและกำกับดูแลความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการ รวมทั้งติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออก ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อควบคุมความปลอดภัยในการสัญจร	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	1. ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักและต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธา	√	จากการทวนสอบเอกสารรายการคำนวณโครงสร้าง พบว่า โครงการได้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกและต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว โดยเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธาและมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)	2. จัดทำคู่มือสำหรับซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว โดยกำหนดให้ซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวปีละ 1 ครั้ง ให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับซ้อมกรณีเกิดแผ่นดินไหว	√	จากการทวนสอบเอกสารจากโครงการ พบว่า ได้จัดทำคู่มือสำหรับการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวเรียบร้อยแล้ว สำหรับปี 2569 โครงการมีแผนดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวในช่วงปลายปี โดยจะมีการฝึกซ้อมร่วมกับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมของพนักงานและผู้เช่าห้องพัก ทั้งนี้ จะดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครรังสิต เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินทั้งกรณีแผ่นดินไหวและอัคคีภัย	-	**ภาคผนวกที่ 2.2** คู่มือสำหรับการซ้อมหนีภัยกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว
	3. จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมพลและทางหนีภัยออกนอกตัวอาคารให้ชัดเจนเพื่อให้ออกนอกอาคารได้อย่างรวดเร็ว	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมพลและทางหนีภัย แสดงไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน	-	**รูปที่ 2-20** ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ
1.7 คุณภาพน้ำ (แหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง)	1. บำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ	√	จากการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีระบบน้ำเสียโครงการตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) จำนวน 2 ชุด โดยจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในช่วงเดือนมีนาคมและมิถุนายน 2569 พบว่า ในเดือนมิถุนายน คุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ 1 มีค่า BOD, TSS และ TKN ไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน	-	

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.7 คุณภาพน้ำ (แหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง) (ต่อ)			ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 รายละเอียดคุณภาพน้ำแสดงใน**บทที่ 3**		
	2. ให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องจดบันทึกค่าการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งตามแบบ ทส.1 พิจารณาค่า BOD และค่า SS ทุกเดือน ให้อยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. อย่างสม่ำเสมอ และให้ทำการตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อพบว่า ค่า BOD และค่า SS มีค่ามากกว่าเดือนที่ผ่านมาติดต่อกัน 2 เดือนต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค่าที่ยังอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้คงที่ และลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดค่าคุณภาพน้ำเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด	X	จากการทวนสอบเอกสารของโครงการ พบว่า โครงการได้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่มีการจัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2555 จึงควรดำเนินการจัดทำให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด	โครงการควรจัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) ให้ครบถ้วน พร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน	**ภาคผนวกที่ 2.3** สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส. 2
	3. ตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ	O	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการจัดให้ช่างประจำอาคารตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม โครงการไม่ได้จัดให้มีบันทึกการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับยืนยัน	โครงการควรจัดให้มีบันทึกการตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1.7 คุณภาพน้ำ (แหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง) (ต่อ)	4. แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาสูบกากไขมัน และสูบกากตะกอนในโครงการนำไปกำจัดต่อไป	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการตักกากไขมันออกจากระบบบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบการดำเนินการสูบกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปกำจัด	โครงการควรดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อเกรอะ ทุก 1 เดือน และกำหนดแผนการสูบกากตะกอนตามความเหมาะสม	**รูปที่ 2-5** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
2.ทรัพยากรชีวภาพ					
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ประกอบกับการทวนสอบเอกสาร การทวนสอบรูปถ่าย และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตได้ส่วนใหญ่	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ประกอบกับการทวนสอบเอกสาร การทวนสอบรูปถ่าย และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตได้ส่วนใหญ่	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3. ผลการระทบคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์					
3.1 การใช้น้ำ	1. โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำ ดังนี้ - ถังเก็บน้ำใต้ดิน : เป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ถัง ความจุกักเก็บน้ำ 375 ลูกบาศก์เมตร อยู่ใต้ดินบริเวณทางวิ่งรถใต้อาคารและห้องปั๊ม หักปริมาตรส่วนสำรองน้ำดับเพลิง 56.75 ลูกบาศก์เมตร เหลือปริมาตรสำรองน้ำใช้ 318.25 ลูกบาศก์เมตร	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ถัง ติดตั้งอยู่บริเวณใต้ทางวิ่งรถใต้อาคารและห้องปั๊ม นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีถังเก็บน้ำใช้บนชั้นดาดฟ้า จำนวน 7 ถัง เพื่อใช้เป็นแหล่งสำรองน้ำสำหรับการใช้งานภายในอาคาร	-	**รูปที่ 2-6** ถังเก็บน้ำสำรองภายในโครงการ
	2. ติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด เอาไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง	-	**รูปที่ 2-7** ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด
	3. หลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำประปาไหลจากท่อประปาเมนหลักเข้ามาในถังสำรองน้ำใช้ของโครงการในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าควรเปิดให้น้ำประปาไหลเข้าสู่ถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ ในช่วงเวลา 00.00-04.00 น. และในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำในท่อประปาเมนหลัก	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีตู้สำหรับควบคุมการจ่ายน้ำภายในอาคาร โดยหลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำประปาไหลจากท่อประปาเมนหลักเข้ามาในถังสำรองน้ำใช้ของโครงการในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำในท่อประปาเมนหลัก	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	4. จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง 1 ชุด เมื่อเครื่องสูบน้ำชำรุด เสียหาย สามารถเปลี่ยนชุดสำรองได้ทันที ไม่ต้องรอเวลาซ่อมแซมจนอาจเกิดผลกระทบ	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการไม่ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง 1 ชุด แต่จะมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงเป็นประจำสม่ำเสมอ	โครงการควรจัดให้มีเครื่องสูบน้ำสำรอง เพื่อป้องกันกรณีเครื่องสูบน้ำหลักได้รับความชำรุดเสียหาย	-
	5. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รับดำเนินการแก้ไขทันที	O	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม โครงการไม่ได้จัดให้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร	โครงการควรจัดให้มีบันทึกการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปา	-
	6. ผนังและเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ำใต้ดินออกแบบให้ใช้คอนกรีตผสมน้ำยากันซึมและให้มีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.5 ต่อ 1 และบริเวณรอยต่อระหว่างคอนกรีตจะใส่ PVC WATER STOP	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ผนัง และเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ำใต้ดินออกแบบใช้คอนกรีตผสมน้ำยากันซึมเพื่อป้องกันการรั่วซึมภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	**รูปที่ 2-6** ถังเก็บน้ำสำรองภายในโครงการ
	7. ผิวผนังและพื้นใต้ดินด้านที่สัมผัสดินหรือด้านนอกของตัวถังเก็บน้ำใต้ดิน จะมีการป้องกันการรั่วซึมด้วย WATER PROOFING MEMBRANE หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร และก่ออิฐบล็อกป้องกันการฉีกขาด	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ผิวผนังและพื้นใต้ดินด้านที่สัมผัสดินหรือด้านนอกของถังเก็บน้ำใต้ดินได้ดำเนินการป้องกันการรั่วซึมด้วยแผ่นกันซึม ตามรายละเอียดการออกแบบ เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำใต้ดินเข้าสู่โครงสร้างถังเก็บน้ำและลดความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของโครงสร้าง		

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	8. ผิวเสา ผนัง และพื้นด้านที่สัมผัสของถังเก็บน้ำ จะเพิ่มผิวคอนกรีตฉาบอีก 15 มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตด้วยสาร NON-TOXIC CHEMICRETE	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ผิวเสา ผนัง และพื้นด้านที่สัมผัสน้ำของถังเก็บน้ำ โดยใช้คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม และเคลือบผิวคอนกรีตด้วยสารชนิด NON-TOXIC CHEMICRETE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วซึม และลดโอกาสการปนเปื้อนของน้ำ	-	**รูปที่ 2-6** ถังเก็บน้ำสำรองภายในโครงการ
	9. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่วและรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำ	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการตรวจสอบสภาพโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินเป็นประจำ โดยโครงสร้างถังเก็บน้ำมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่พบรอยรั่วหรือรอยร้าวที่อาจเป็นช่องทางให้น้ำจากภายนอกปนเปื้อนเข้าสู่ถังเก็บน้ำ	-	
	10. ฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดินจะต้องมีฝาท่อปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาท่อ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดินเป็นฝาเหล็กปิดคลุมอย่างมิดชิด จึงไม่มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาท่อ	-	
	<u>มาตรการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองน้ำ</u> 1. กำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเพื่อล้างตะกอน และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังน้ำสำรองน้ำปีละ 1 ครั้ง (ในช่วงเดือนที่ฝนไม่ตก) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง เนื่องจากโครงการเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2568 และยังไม่ครบรอบระยะเวลาการทำความสะอาดถังเก็บน้ำตามมาตรการที่กำหนด ปีละ 1 ครั้ง	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	2. ระบายน้ำออกจากถังจนหมดโดยใช้เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มพร้อมสายยางหย่อนลงไปในถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินที่จะทำการล้าง สูบน้ำไปไว้ที่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินใกล้เคียง เพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำใช้โดยเปล่าประโยชน์	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง เนื่องจากโครงการเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2568 และยังไม่ครบรอบระยะเวลาการทำความสะอาดถังเก็บน้ำตามมาตรการที่กำหนด ปีละ 1 ครั้ง	-	-
	3. เมื่อสูบน้ำในถังที่ต้องการทำความสะอาดจนแห้งแล้ว เจ้าหน้าที่จะกวาดตะกอน ขัดคราบที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังเก็บน้ำที่ไม่มีการหมุนเวียนโดยใช้น้ำสะอาด และแปรงขัดไม่ใช้น้ำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง	X			
	4. เจ้าหน้าที่จะกวาดและรวบรวมตะกอน หรือสิ่งสกปรกไว้ที่บ่อ Sump จากนั้นจะตักหรือสูบเพื่อนำไปทิ้งที่ห้องพักขยะเปียก และเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในถังให้สะอาด	X			
	5. เมื่อทำความสะอาดถังน้ำเสร็จ เจ้าหน้าที่จะใส่น้ำให้เต็มถังจากนั้นใส่คลอรีนน้ำหรือคลอรีนผง โดยให้ใช้ปริมาณคลอรีน/ปริมาณน้ำสัดส่วน ดังนี้ - คลอรีนชนิดน้ำ : ร้อยละ 5 ใช้น้ำยาคลอรีน 100 ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร - คลอรีนชนิดน้ำ ซ ร้อยละ 10 ใช้น้ำยาคลอรีน 50 ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร	X			

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	- คลอรีนชนิดผง : ใช้ประมาณ 8 กรัม/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร				
	6. กวนน้ำและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้คลอรีนทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างทั่วถึง แช่ไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อยน้ำออกจากถังให้หมด คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง	X			
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	**<u>ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</u>** 1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 จุด เป็นระบบ Activated Sludge ดังนี้ - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ขนาดรองรับ 62.50 ลบ.ม./วัน สำหรับรองรับน้ำเสียจากส่วนห้องพักจำนวน 98 ห้อง สำนักงานและพนักงาน และอาคารพักมูลฝอยรวม ฝังไว้ใต้ดินบริเวณทางวิ่งรถกลางพื้นที่โครงการ - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ขนาดรองรับ 62.50 ลบ.ม./วัน สำหรับรองรับน้ำเสียจากส่วนห้องพักจำนวน 98 ห้อง และห้องอาหาร ฝังไว้ใต้ดินบริเวณพื้นที่สีเขียวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 จุด เป็นระบบแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ฝังไว้ใต้ดินบริเวณทางวิ่งรถกลางพื้นที่โครงการ - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ฝังไว้ใต้ดินบริเวณพื้นที่สีเขียวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ	-	**รูปที่ 2-5** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	2. ตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ	O	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการจัดให้ช่างประจำอาคารตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตาม โครงการไม่ได้จัดให้มีบันทึกการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับยืนยัน	โครงการควรจัดให้มีบันทึกการตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน	-
	3. กำหนดให้มีการสูบกากตะกอนจากถังเก็บตะกอนส่วนเกิน และบ่อเกรอะทุก 1 สัปดาห์ และสูบกากไขมันนำไปกำจัดทุก 6 เดือน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรและการจอดรถยนต์	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการตักกากไขมันออกจากระบบบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบการดำเนินการสูบกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปกำจัด	โครงการควรดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อเกรอะ ทุก 1 เดือน และกำหนดแผนการสูบกากตะกอนตามความเหมาะสม	**รูปที่ 2-5** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบหาแหล่งที่อาจเป็นที่เพาะพันธุ์ของยุง หนู แมลงสาบ และแมลงวัน เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากพบให้รีบทำลายทันที	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ไม่พบแหล่งที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง หนู แมลงสาบ ภายในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่พันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะนำโรค หากตรวจพบจะดำเนินการกำจัดโดยทันที นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีการฉีดพ่นสารกำจัดยุงและแมลงพาหะเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยมีการแจ้งผู้พักอาศัยล่วงหน้าก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อลด	-	**รูปที่ 2-27** การดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่พันธุ์ของแมลงพาหะนำโรคภายในพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ		
	<u>มาตรการในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</u> 1. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการเดินระบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ในช่วงเริ่มต้นที่มีการเปิดใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย	O	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการไม่ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ ด้านการเดินระบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจาก โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารดูแลการเดินระบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่แล้ว	-	-
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการเดินระบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ หรือหน่วยงานงานที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ หรือหน่วยงานที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ	O	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการไม่ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เนื่องจาก มีช่างประจำอาคารดูแลการเดินระบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นประจำด้วยตนเอง	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	3. จัดให้มีการเก็บสถิติข้อมูลของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	X	จากการทวนสอบเอกสารของโครงการ พบว่า โครงการได้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่มีการจัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2555 จึงควรดำเนินการจัดทำให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด	โครงการควรจัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) ให้ครบถ้วน พร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน	**ภาคผนวกที่ 2.3** สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส. 2
	4. จัดทำตารางกำหนดช่วงระยะเวลาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท ได้แก่ ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบตะกอน เครื่องเติมอากาศ เพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า มีการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั๊มสูบน้ำเสีย เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ไม่พบการจัดทำตารางกำหนดระยะเวลาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามคู่มือผู้ผลิต และไม่พบการจัดทำหรือจัดเก็บบันทึกรายละเอียดการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตาม	โครงการควรจัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) ให้ครบถ้วน พร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน	-
	5. จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียรวม	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม	-	
	6. ทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทุก ๆ 6 เดือน โดยจะซ่อมบำรุงครั้งละ 1 ชุด ภายในช่วงเวลาเดียวกัน	X	โครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	ควรทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทุก ๆ 6 เดือน โดยจะซ่อมบำรุงครั้งละ 1 ชุด ภายในช่วงเวลาเดียวกัน	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	7. จัดทำแนวกั้นที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน เช่น การวางกรวยจราจร แผงเหล็กจราจร รอบพื้นที่ที่ทำการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายระบุว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก”	X	โครงการยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	ควรทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทุก ๆ 6 เดือน โดยในช่วงเวลาดำเนินการควรจัดทำแนวกั้นที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน เช่น การวางกรวยจราจร แผงเหล็กจราจร รอบพื้นที่ที่ทำการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายระบุว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก”	-
	8. โครงการจัดให้มีช่องเปิดที่สามารถเข้าบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียได้โดยสะดวกและให้มีการดูแลอย่างสม่ำเสมอ	√	ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละบ่อ มีช่องเปิดที่สามารถเข้าบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียได้โดยสะดวกและให้มีการดูแลอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	<u>การกำจัดมีเทน</u> - โครงการกำหนดให้มีขนาดพื้นที่กำจัดมีเทนสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ขนาด 1.36 ตร.ม. และพื้นที่กำจัดมีเทนสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ขนาด 1.37 ตร.ม.	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับกำจัดก๊าซมีเทนของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีขนาดพื้นที่เป็นไปตามที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<u>การกำจัดละอองแขวนลอยขนาดเล็ก (Aerosol) ในถังเติมอากาศ</u> 1. โครงการจัดให้มีการกำจัดละอองน้ำเสีย โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรึงมลพิษที่เกิดจากละอองน้ำเสีย เพื่อควบคุมไม่ให้ละอองน้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกและต่อผู้พักอาศัย โดยใช้หลักการในการกำจัดมลพิษทางอากาศโดยใช้พื้น ดิน และจุลินทรีย์ ที่อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งอาศัยกระบวนการทางชีวภาพในการกำจัดเชื้อโรคที่มาจากละอองน้ำเสีย โดยโครงการกำหนดให้มีขนาดพื้นที่ย่อกำจัดแอโรซอลสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 ชุด เท่ากับ 2.00 ตร.ม.	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีพื้นที่บ่อกำจัดละอองแขวนลอยขนาดเล็ก (Aerosol) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 ชุด เพื่อรองรับการกำจัดละอองน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเติมอากาศ โดยอาศัยการกรองและการย่อยสลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในดิน ช่วยลดการแพร่กระจายของละอองน้ำเสียเชื้อโรค และมลพิษสู่บรรยากาศ รวมทั้งลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของผู้พักอาศัยภายในและโดยรอบโครงการ มีขนาดพื้นที่เป็นไปตามที่กำหนด	-	-
	<u>มาตรการแก้ไขกรณีระบบบำบัดน้ำเสียต้องซ่อมบำรุง</u> 1. ให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องจดบันทึกค่าการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งตามแบบ ทส.1 พิจารณาค่า BOD และค่า SS ทุกเดือน ให้อยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. อย่างสม่ำเสมอ และให้ทำการตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อพบว่า ค่า BOD และค่า SS มีค่ามากกว่า	X	จากการทวนสอบเอกสารของโครงการ พบว่า โครงการได้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่มีการจัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2555 จึงควรดำเนินการจัดทำให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด	โครงการควรจัดทำบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1) ให้ครบถ้วน พร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน	**ภาคผนวกที่ 2.3** สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส. 2

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	เดือนที่ผ่านมาติดต่อกัน 2 เดือนต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค่าที่ยังอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้คงที่ และลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดค่าคุณภาพน้ำเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด				
	2. ให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานพร้อมซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบตะกอน โดยจัดให้มีการสำรองอุปกรณ์มาเปลี่ยนถ่ายก่อนนำไปตรวจสอบและซ่อมบำรุง โดยไม่มีการหยุดเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียไว้ภายในโครงการ โดยในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนโดยเร็วที่สุด	โครงการควรจัดให้มีอุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้ต่อเนื่องในกรณีเกิดความเสียหาย และทำการซ่อมแซม	-
	3. จัดให้มีอุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องเติมอากาศ ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบตะกอน และปั๊มสูบน้ำทิ้ง อย่างน้อยชนิดละ 1 ชุด ไว้ภายในโครงการ กรณีอุปกรณ์ดังกล่าวชำรุดสามารถนำมาเปลี่ยนได้ทันที เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานให้น้อยลง และทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้ต่อเนื่อง	O			

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<u>มาตรการป้องกันกรณีเกิด outbreak โดยมีน้ำเป็นพาหะ</u> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ หากการจัดการน้ำเสียในโครงการไม่ดี ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและแมลงพาหะนำโรค เช่น แมลงสาบ หนู เป็นต้น อาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วง ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้พักอาศัยในโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้จัดให้มีช่างประจำอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการสะสมของน้ำเสีย เชื้อโรค และสัตว์พาหะนำโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้พักอาศัยภายในและบริเวณโดยรอบโครงการ	-	-
	2. จัดให้มีการเฝ้าระวังและการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่หรือโรคระบาดร้ายแรงที่มีน้ำเป็นพาหะจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ทางเจ้าหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์และแจ้งกับผู้พักอาศัยในโครงการให้รับทราบ และประชุมทีมเจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการติดตามข่าวสาร แต่ยังไม่ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่หรือโรคระบาดร้ายแรงที่มีน้ำเป็นพาหะจากกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งยังไม่มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันกรณีเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่	โครงการควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ หรือโรคระบาดร้ายแรงที่มีน้ำเป็นพาหะ เพื่อป้องกันการก่อโรคภายในพื้นที่โครงการ	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัดอหิวาตกโรค ท้องร่วง ไข้เลือดออก Covid-19 ในบริเวณสำนักงานของโครงการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเพื่อบรรเทาโรคต่างๆ ได้	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในบริเวณสำนักงานของโครงการ	โครงการควรติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในบริเวณสำนักงานของโครงการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อบรรเทาโรคต่างๆ ได้	-
	4. ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำรวมให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำรวม ซึ่งมีการทำความสะอาดและดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่พบการสะสมของสิ่งปฏิกูลหรือสภาพที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะนำโรค	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	5. ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากโครงการออกสู่ชุมชนใกล้เคียง	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ประกอบกับการทวนสอบรูปถ่าย การทวนสอบเอกสาร และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังดำเนินการตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสียได้ไม่ครบถ้วน โดยยังมีบางมาตรการที่ไม่ได้ดำเนินการหรือไม่มีหลักฐานยืนยันการดำเนินงาน เช่น การจัดทำบันทึกการเดินระบบ การบันทึกการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบางรายการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการควรดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการด้านการบำบัดน้ำเสียที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA อย่างครบถ้วน	-
	<u>มาตรการจัดการคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free chlorine) ที่เกิดจากขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย</u> 1. ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการออกแบบให้มีการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ดังนั้นทางโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่งานระบบ คอยควบคุมปริมาณคลอรีนที่เติมในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และควรพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียที่เข้ามา ระดับความสกปรกของน้ำเสีย เป็นต้น โดยหากเติมคลอรีนมากเกินไป จะส่งผลให้คลอรีนอิสระตกค้างอยู่ในน้ำมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน รวมถึงจัดให้มีช่างประจำอาคารควบคุมปริมาณคลอรีนที่เติมในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	2. มีการตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free chlorine residual) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเพิ่มความถี่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำ influent หรือ effluent ของระบบ	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่มีการดำเนินการตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) ของน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ และไม่พบหลักฐานการตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ทั้งนี้ โครงการมีการตรวจวัดค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ	โครงการควรดำเนินการตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine Residual) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ	-
	3. สำหรับมาตรการคุณภาพน้ำทิ้งที่มีการใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค โครงการต้องตรวจวัดค่า Residual chlorine น้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยเก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออก โดยค่า คลอรีนอิสระ (Free chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 และสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ.2567) อาคารประเภท ข	X			

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	**<u>มาตรการรองรับการป้องกันผลกระทบต่อการระบายน้ำของโครงการ</u>** 1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 180 ลบ.ม. อยู่ใต้พื้นที่จอดรถบริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ เมื่อมีน้ำฝนสะสมในบ่อหน่วงน้ำถึงระดับลูกลอยที่ตั้งไว้ เครื่องสูบน้ำในบ่อหน่วงน้ำฝนออกจากบ่อหน่วงน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำอัตราส่วน 0.017 ลบ.ม./วินาที ซึ่งยังไม่เกินกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (ไม่เกิน 0.035 ลบ.ม./วินาที) ระบายน้ำไปยังบ่อดักขยะ จากนั้นระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำถนนภาระจำยอมหน้าโครงการ โดยใช้ลูกลอยและเจ้าหน้าที่โครงการในการควบคุม หากน้ำฝนเพิ่มระดับในบ่อหน่วงน้ำจนกระทั่งถึงระดับลูกลอยควบคุมการทำงานของปั๊ม ปั๊มจะสูบน้ำฝนออกและจะหยุดเมื่อถึงระดับที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการจะติดตั้ง VALVE BLOCK เพื่อควบคุมการไหลของน้ำและป้องกันน้ำจากท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมไหลย้อนเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งอยู่ใต้พื้นที่จอดรถบริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ เพื่อรองรับและหน่วงน้ำฝนก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยน้ำฝนจะไหลผ่านบ่อดักขยะก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนภาระจำยอมหน้าโครงการ ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ตัว ทำงานร่วมกับระบบลูกลอยควบคุมระดับน้ำภายในบ่อหน่วงน้ำ เพื่อควบคุมการระบายน้ำให้เป็นไปตามอัตราที่ออกแบบไว้ และติดตั้งวาล์วกันน้ำไหลย้อน (Valve Block) บริเวณจุดระบายน้ำออก เพื่อป้องกันน้ำจากท่อระบายน้ำภายนอกไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบระบายน้ำของโครงการ	-	**รูปที่ 2-8** ระบบระบายน้ำของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	2. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายภายนอกโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง	-	**รูปที่ 2-7** ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด
	3. จัดให้มีคนงานของโครงการคอยตรวจตราท่อระบายน้ำในโครงการไม่ให้มีมูลฝอยหรือใบไม้อุดตัน	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลท่อระบายน้ำภายในโครงการเป็นประจำ เพื่อป้องกันการอุดตันจากมูลฝอย ใบไม้ หรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ พร้อมทั้งดำเนินการทำความสะอาดเมื่อพบสิ่งอุดตัน เพื่อให้ระบบระบายน้ำสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขัง	-	-
	<u>มาตรการรองรับการป้องกันผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชน</u> 1. เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ โครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวัง สภาพท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอมอยู่เป็นประจำและติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วมหรือการระบายน้ำ หากมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรระบายน้ำของโครงการและบริเวณโดยรอบ โครงการจะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบ และดำเนินการเร่งประชุมทีมงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการ เพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า สภาพท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอมอยู่ในสภาพดี ไม่พบการชำรุดเสียหายหรือการอุดตัน ทั้งนี้ โครงการได้มอบหมายให้ช่างประจำอาคารตรวจสอบและเฝ้าระวังสภาพท่อระบายน้ำเป็นประจำ รวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำฝนและการระบายน้ำ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้หากเกิดปัญหา และลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังภายในโครงการและพื้นที่โดยรอบ	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	2. โครงการทำการประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการภายในโครงการห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ลงท่อระบายน้ำทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการโดยเด็ดขาด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำไว้บริเวณภายในและภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันการอุดตันและลดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ	-	**รูปที่ 2-8** ระบบระบายน้ำของโครงการ
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในโครงการคอยตรวจตราและเก็บมูลฝอยที่อยู่ในในบ่อพักน้ำหรือท่อระบายน้ำและจุดปล่อยน้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอมด้านหน้าโครงการ เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีคนงานคอยตรวจตราและเก็บมูลฝอยที่อยู่ในในบ่อพักน้ำหรือท่อระบายน้ำและจุดปล่อยน้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอมด้านหน้าโครงการ	-	-
	<u>แผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม</u> **1) แผนขั้นที่ 1 (เฝ้าระวัง) : เมื่อระดับน้ำต่ำกว่า +0.00 เมตร (หากอ้างอิงค่าระดับจากถนนพหลโยธิน หรือสูงกว่า +0.40 เมตร จากถนนภาระจำยอม)** (1) โครงการได้จัดแนวกำแพงโดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ ซึ่งแนวกำแพงสามารถใช้เป็นผนังป้องกันน้ำท่วมได้ ในกรณีที่น้ำซึมผ่านจากใต้รั้ว อีกทั้งพื้นที่โครงการเมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะสูงกว่าพื้นที่ถนนภาระจำยอมอยู่ +1.20 เมตร หรือสูงกว่าถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) +0.80 เมตร	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า แนวรั้วโดยรอบโครงการด้านทิศเหนือเป็นแนวรั้วต้นไม้ ด้านทิศตะวันออกเป็นแนวรั้วต้นไม้ สูง 1.20 เมตร เช่นเดียวกัน ส่วนด้านทิศใต้เป็นรั้ว Chain Link ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมได้ ขณะที่ด้านทิศตะวันตกมีการจัดทำกำแพงกันดินเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ทั้งนี้ พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ยกสูง รวมถึงถนนภาระจำยอมของโครงการมีระดับสูงกว่าถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) จึงไม่พบปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่โครงการ	เนื่องจากพื้นที่โครงการมีระดับยกสูงและไม่เคยเกิดปัญหาน้ำท่วม โครงการควรยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่อเทศบาลนครรังสิต สำหรับลักษณะแนวรั้วที่ใช้งานจริง ได้แก่ รั้วโปร่ง Chain Link ด้านทิศเหนือที่เป็นแนวรั้วต้นไม้และมีพื้นที่เปิดเชื่อมต่อ 2 โครงการ และ	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	(2) จัดทำรั้วโครงการทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นรั้วทึบมีความสูง 2.50 เมตร และบริเวณซึ่งในส่วนที่เป็นส่วนทึบออกแบบให้เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปโดยมีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนทานสูง ทนต่อแรงดันน้ำ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการทางวิศวกรรม ส่วนบริเวณทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับถนนภาระจำยอม ออกแบบเป็นแนวกระบะต้นไม้ โดยมีความสูงจากพื้นผิวถนนภาระจำยอมเท่ากับ 1.20 เมตร (3) จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมทีมเจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป (4) จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรงดักขยะ ท่อระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่มีสภาพดีอยู่เสมอ (5) ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ		อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วม	แนวรั้วทึบสูง 2.50 เมตร ด้านทิศตะวันตกที่เป็นรั้ว Chain Link ให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน	

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	(6) จัดสรรบุคลากรเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม (7) จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับใช้ในการป้องกันน้ำท่วม เช่น กระสอบทราย เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น				
	2) แผนขั้นที่ 2 (เริ่มปฏิบัติการ) : เมื่อระดับน้ำเท่ากับ +0.50 เมตร (หากอ้างอิงค่าระดับจากถนนพหลโยธิน หรือสูงกว่า +0.90 เมตร จากถนนภาระจำยอม) (1) โครงการได้ออกแบบให้มีติดตั้ง VALVE BLOCK เพื่อควบคุมการไหลของน้ำและป้องกันน้ำจากท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมไหลย้อนเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.0167 ลบ.ม./วินาที/เครื่อง มีจำนวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 ชุด สำรอง 1 ชุด) ในบ่อหน่วงน้ำขนาด (กxยxล) 5.0 x 10.0 x 4.0 เมตร (ความลึกกักเก็บ 3.60 เมตร) คิดเป็นความจุด 180 ลูกบาศก์เมตร เพื่อระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการ	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า พื้นที่โครงการมีระดับยกสูง รวมถึงถนนภาระจำยอมของโครงการมีระดับสูงกว่าถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) จึงไม่พบปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้ง VALVE BLOCK เพื่อควบคุมการไหลของน้ำและป้องกันน้ำจากท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมไหลย้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำของโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้รองรับหรือบรรเทาเหตุการณ์น้ำท่วมไว้ภายในพื้นที่โครงการ	โครงการควรจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมสำหรับการป้องกันและรองรับสถานการณ์น้ำท่วม เช่น เครื่องสูบน้ำทั้งแบบไฟฟ้าและแบบเครื่องยนต์ พร้อมเชื้อเพลิง เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ และเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	(2) ทางโครงการจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ประเภทช่วยเสริมการป้องกันน้ำที่เข้ามาภายในอาคาร ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ทั้งแบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ ที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำ น้ำมันสำรองสำหรับการเดินระบบไฟฟ้าสำรองของอาคาร เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และการเตรียมแผนสำหรับการตัดระบบไฟฟ้าของอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ (3) วางแนวกระสอบทรายรอบโครงการ และพื้นที่สำคัญ โดยพิจารณาตามความสูงของระดับน้ำ (4) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำ (5) ติดตามรายงานสภาพอากาศ และแจ้งสถานการณ์ให้ลูกบ้านทราบเป็นระยะ				

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	**3) แผนขั้นที่ 3 (ปฏิบัติการเต็มรูปแบบ) : เมื่อระดับน้ำสูงมากกว่า +1.00 เมตร (หากอ้างอิงค่าระดับจากถนนพหลโยธิน หรือสูงกว่า +1.40 เมตร จากถนนภาระจำยอม)** จัดให้มีการเสริมแผงกั้นน้ำ (Stop Log) ซึ่งเป็นแผ่นอะลูมิเนียม ความยาว 2.50 เมตร และสูง 0.80 เมตร วางเหนือแนวกระบะต้นไม้ทางทิศตะวันออกที่ติดกับถนนภาระจำยอม และวางซ้อนกันบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นช่องเปิดโล่ง สำหรับด้านอื่นๆ โดยรอบโครงการจะมีแนวรั้วทึบสูง 2.50 เมตร ซึ่งจะช่วยในการกั้นน้ำไม่ให้เข้าสู่ภายในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตา มมาตรการที่โครงการกำหนดจะสามารถลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบป้องกันน้ำท่วมที่ค่าระดับความสูง +1.00 เมตร (หากอ้างอิงค่าระดับจากถนนพหลโยธิน หรือสูงกว่า +1.40 เมตร จากถนนภาระจำยอม) หากในกรณีที่ค่าระดับน้ำท่วมสูงเกินระดับดังกล่าวทางโครงการจะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบและเตรียมอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า พื้นที่โครงการมีระดับยกสูง รวมถึงถนนภาระจำยอมของโครงการมีระดับสูงกว่าถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) จึงไม่พบปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้ติดตั้ง VALVE BLOCK เพื่อควบคุมการไหลของน้ำและป้องกันน้ำจากท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมไหลย้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำของโครงการ อย่างไรก็ตามโครงการยังไม่ได้จัดเตรียมแผงกั้นน้ำ (Stop Log) ไว้ภายในพื้นที่	เนื่องจากพื้นที่โครงการยกสูง และไม่เคยเกิดปัญหาน้ำท่วม จึงควรแจ้งแก้ไขมาตรการฯ ยกเลิกการจัดให้มีการเสริมแผงกั้นน้ำ (Stop Log) แก่เทศบาลนครรังสิต	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย	1. โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยสำหรับรองรับมูลฝอยในส่วนต่าง ๆ ของโครงการ โดยจะมีพนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยใส่ลงถุง ดังนี้ **ส่วนห้องพักของอาคาร** - โครงการตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จำนวน 2 ถัง ไว้ภายในห้องพักและห้องน้ำ **พื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโครงการ** - โครงการเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิดตั้งอยู่ทั่วไปตามความเหมาะสม	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีถังมูลฝอยสำหรับรองรับมูลฝอยในพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการ ได้แก่ ภายในห้องพัก ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ โดยจัดวางถังมูลฝอยตามความเหมาะสม เพื่อรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่	-	**รูปที่ 2-10** ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ
	2. โครงการจัดให้มีอาคารพักมูลฝอยรวมจำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ มีรายละเอียดแต่ละห้อง ดังนี้ - ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้มีขนาด 3.60 ตารางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.50 เมตร ความจุของห้องพักมูลฝอย 5.40 ลูกบาศก์เมตร รองรับมูลฝอยได้ 3.60 วัน - ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลมีขนาด 4.725 ตารางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.50 เมตร ความจุของห้องพักมูลฝอย7.09 ลูกบาศก์เมตร รองรับใลฝอยได้ 5.05 วัน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีอาคารพักมูลฝอยรวม จำนวน 1 แห่ง บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ โดยมีการแบ่งพื้นที่สำหรับจัดเก็บมูลฝอยตามประเภท ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยอันตราย และห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ	-	**รูปที่ 2-9** ห้องพักมูลฝอยรวม และห้องพักมูลฝอยประจำชั้นของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	- ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาด 2.925 ตารางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.50 เมตร ความจุของห้องพักมูลฝอย 4.39 ลูกบาศก์เมตร รองรับมูลฝอยได้ 31.25 วัน - ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาด 1.50 ตารางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.50 เมตร ความจุของห้องพักมูลฝอย 2.25 ลูกบาศก์เมตร รองรับมูลฝอยได้ 16.03 วัน - ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ มีขนาด 1.89 ตารางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.50 เมตร ความจุห้องพักมูลฝอย 2.84 ลูกบาศก์เมตร รองรับมูลฝอยได้ 234.94 วัน				
	3. จัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาด ล้างภาชนะรองรับมูลฝอยทุกครั้ง เมื่อมีการเก็บขนพร้อมตรวจสอบประตูห้องพักมูลฝอยทุกครั้งให้ปิดสนิท ไม่เปิดทิ้งไว้	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้จัดให้มีแม่บ้านรับผิดชอบทำความสะอาดและล้างภาชนะรองรับมูลฝอยภายหลังการเก็บขนมูลฝอย รวมทั้งดูแลทำความสะอาดบริเวณจุดพักมูลฝอยและพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ เพื่อรักษาความสะอาดและสุขลักษณะบริเวณพื้นที่จัดเก็บมูลฝอย	-	**รูปที่ 2-12** การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและที่จอดรถเก็บขนของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	4. ภายในอาคารพักมูลฝอยรวมมีรางระบายน้ำจากห้องพักมูลฝอยเป็นรางระบายน้ำเสียสำหรับรองรับน้ำที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องหลังการเก็บขนโดยท่อจะเชื่อมต่อเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำต่อไป	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ภายในอาคารพักมูลฝอยรวมมีรางระบายน้ำจากห้องพักมูลฝอย เพื่อรองรับน้ำที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยแต่ละห้อง โดยมีการเชื่อมต่อท่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	-	**รูปที่ 2-12** การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและที่จอดรถเก็บขนของโครงการ
	5. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้งภายหลังจัดเก็บแล้วเสร็จทันที เพื่อป้องกันกลิ่นที่อาจจะเกิดจากน้ำชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอยทั่วไป ซึ่งใกล้กับจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยภายหลังการจัดเก็บแล้วเสร็จ โดยโครงการดำเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการด้วยรถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ (รถตลาดรังสิต) และนำไปยังจุดรวบรวมมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต ก่อนส่งต่อให้บริษัทเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างนำไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันกลิ่นและการสะสมของน้ำชะมูลฝอย รวมทั้งมีการทำความสะอาดภายหลังการขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้นมายังอาคารพักมูลฝอยรวม	-	**รูปที่ 2-11** การคัดแยกและการเก็บขนมูลฝอยของโครงการ **รูปที่ 2-12** การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและที่จอดรถเก็บขนของโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.4** ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยจากสำนักงานเทศบาลนครรังสิต

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	6. กำหนดให้มีการล้างภายในห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภททุกวัน ซึ่งภายในอาคารพักมูลฝอยรวมจัดให้มีร่องพื้นระบายน้ำ (floor depress) กว้าง 0.20 เมตร และจัดให้มีหัวก๊อกน้ำเพื่อใช้ทำความสะอาดทุกห้อง รวมถึงการล้างน้ำชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย ซึ่งน้ำชะขยะจากอาคารพักมูลฝอยรวม และน้ำการล้างน้ำชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย จะถูกรวบรวมรางระบายน้ำ (GUTTER) และร่องพื้นระบายน้ำ (floor depress)	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดภายในห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภททุกวัน รวมทั้งจัดให้มีร่องพื้นระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอย อย่างไรก็ตาม โครงการไม่ได้จัดให้มีหัวก๊อกน้ำภายในห้องพักมูลฝอยทุกห้อง โดยการทำความสะอาดจะใช้วิธีเชื่อมต่อสายยางจากหัวก๊อกน้ำบริเวณภายนอกอาคารมายังพื้นที่ภายในห้องพักมูลฝอย	โครงการควรจัดให้มีหัวก๊อกน้ำภายในห้องพักมูลฝอยทุกห้อง เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด	**รูปที่ 2-12** การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและที่จอดรถเก็บขนของโครงการ
	7. โครงการได้กำหนดให้มีการติดตั้งระบบกันซึมในห้องพักขยะโดยใช้ Epoxy Resin เป็นวัสดุทากันซึมหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร ซึ่งภายในห้องพักขยะออกแบบเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ สูงจรดฝ้าเพดาน จะผสมน้ำยากันซึมผิวขัดมันเคลือบผิวหน้าด้วย Epoxy Resin ทนการกัดกร่อนและกันลื่นหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันน้ำเสียจากห้องพักขยะรั่วไหลลงสู่พื้นดิน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งระบบกันซึมภายในห้องพักมูลฝอย โดยพื้นที่ภายในห้องพักมูลฝอยเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบสูงจรดฝ้าเพดาน เพื่อป้องกันน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรั่วไหลลงสู่พื้นดิน	-	**รูปที่ 2-9** ห้องพักมูลฝอยรวม และห้องพักมูลฝอยประจำชั้นของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	8. จัดให้มีการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการดังนี้ (8.1) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและพนักงานในโครงการร่วมกันคัดแยกมูลฝอยในโครงการโดยแยกเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงาน ร่วมกันคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ	-	**รูปที่ 2-14** ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการ
	(8.2) จัดให้มีการอบรมพนักงานให้เข้าใจวิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะในแต่ละประเภท	โครงการควรจัดให้มีการอบรมพนักงานให้เข้าใจวิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท	-
	(8.3) โครงการจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น หลอดไฟ LED อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 รวมถึงมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโครงการ ส่งผลให้ช่วยลดการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานและลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	-	**รูปที่ 2-17** การอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	(8.4) โครงการต้องหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดน้ำพลาสติกในห้องพัก และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ขวดใส่น้ำแบบแก้ว ภาชนะใส่สบู่เหลว แชมพูแบบเติมใหม่ เป็นต้น	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดน้ำพลาสติกและบรรจุภัณฑ์โฟมสำหรับใส่อาหาร รวมทั้งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ	-	-
	(8.5) หลีกเลี่ยงในการแจกสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้งให้กับผู้ใช้บริการ เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี รองเท้าแตะ	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการหลีกเลี่ยงการแจกสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง ให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ	-	-
	(8.6) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ส่วนกลาง โถงต้อนรับ ภายในลิฟท์	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการยังไม่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอยบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โถงต้อนรับ และภายในลิฟท์ อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยบริเวณจุดทิ้งมูลฝอย เช่น ห้องพักมูลฝอยและอาคารพักมูลฝอยรวม	โครงการควรติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอยภายในพื้นที่ที่ระบุตามมาตรการกำหนด	**รูปที่ 2-14** ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการ
	(8.7) ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์เคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	(8.8) จัดให้มีพนักงานแยกและขายขวด กระดาษหรือขวดพลาสติกให้แก่ผู้รับซื้อ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยทั่วไป อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายขวด กระดาษ หรือขวดพลาสติกให้แก่ผู้รับซื้อ โดยมีการคัดแยกและให้รถเก็บขนมูลฝอยนำไปดำเนินการต่อไป	-	-
	(8.9) รณรงค์งดใช้ภาชนะโฟม พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากในห้องอาหาร	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการยังไม่ได้ติดตั้งป้ายรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟม พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากบริเวณห้องอาหาร แต่ในส่วนของโครงการ มีการหลีกเลี่ยงการแจกสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง ให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ	โครงการควรติดตั้งป้ายรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟม พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากในห้องอาหาร เพื่อลดภาวะโลกร้อน	-
	(8.10) เสนอตัวเลือกให้ผู้ใช้บริการสามารถมีส่วนร่วมโดยการแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูซ้ำ เพื่อประหยัดน้ำ แรงงาน และการใช้สารเคมีในกระบวนการซักผ้า	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการจัดทำความสะอาดผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูภายหลังผู้ใช้บริการออกจากห้องพักทุกครั้ง เพื่อรักษาสุขอนามัยและความสะอาดของผู้ใช้บริการ	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<u>การจัดการขยะหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK</u> 1. จัดให้มีภาชนะรองรับหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK ที่ใช้แล้ว โดยมีขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง วางไว้ในแต่ละชั้น ภาชนะดังกล่าวจะระบุข้อความว่าเป็นขยะติดเชื้อสำหรับหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK ไว้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังและมีการป้องกันในการเก็บขน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อภายในอาคารพักมูลฝอยรวม สำหรับรองรับหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK ที่ใช้แล้ว	-	-
	2. เมื่อถังขยะเต็ม ให้ทำการมัดปากถุงให้แน่น และให้แม่บ้านเป็นผู้รวบรวมมายังห้องพักมูลฝอยรวมอีกครั้ง โดยผู้เก็บขนจะต้องสวมถุงมือและใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านรับผิดชอบรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไปยังห้องพักมูลฝอยรวม โดยระหว่างปฏิบัติงานมีการสวมถุงมือและหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งมัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปจัดเก็บ	-	-
	3. เมื่อรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างมือด้วยสบู่ และเปลี่ยนหน้ากากอนามัยใหม่ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างมือพร้อมสบู่ และมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ล้างมือและเปลี่ยนหน้ากากอนามัยภายหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	4. จัดหาบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือหน่วยงานรัฐเข้ามาเก็บขนนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการเป็นผู้รับผิดชอบการเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการด้วยรถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ (รถตลาดรังสิต) และนำไปยังจุดรวบรวมมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต ก่อนให้บริษัทเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างดำเนินการเก็บขนไปกำจัดต่อไป	-	**รูปที่ 2-11** การคัดแยกและการเก็บขนมูลฝอยของโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.4** ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยจากสำนักงานเทศบาลนครรังสิต
	<u>การจัดการปริมาณมูลฝอยเปียก</u> 1. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ในโครงการร่วมกันคัดแยกมูลฝอยในโครงการ โดยแยกเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงาน ร่วมกันคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ	-	**รูปที่ 2-14** ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการ
	2. ควบคุมปริมาณอาหารที่ปรุง เผื่อปริมาณการบริโภคจริง เพื่อลดการเกิดมูลฝอยเปียกในโครงการ	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการควบคุมปริมาณอาหารที่ปรุงให้เหมาะสมกับปริมาณการบริโภคจริง เพื่อช่วยลดปริมาณมูลฝอยเปียกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการ	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3. ส่งเสริมให้ผู้จัดการโรงแรม เจ้าหน้าที่ของโรงแรมทั้งหมด ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท และการนำมูลฝอยเปียกมาใช้ประโยชน์ เช่น มูลฝอยประเภทเปลือกผลไม้นำมาทำน้ำหมักชีวภาพ เศษอาหารนำมากำจัดโดยใช้ถังหมักรักษ์โลก (Green Cone)	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการยังไม่ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท และการนำมูลฝอยเปียกมาใช้ประโยชน์	โครงการควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท และการนำมูลฝอยเปียกมาใช้ประโยชน์	-
	<u>การเก็บขนมูลฝอยในโครงการ</u> 1. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรในการเข้า-ออก ของรถเก็บขนมูลฝอยและรถของผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาเก็บขนมูลฝอยจนแล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางสัญจรภายในโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรในการเข้า-ออก ของรถเก็บขนมูลฝอย และรถของผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาเก็บขนมูลฝอยจนแล้วเสร็จ	-	**รูปที่ 2-11** การคัดแยกและการเก็บขนมูลฝอยของโครงการ
	2. โครงการดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และระบุระยะเวลาการเก็บขนมูลฝอยของทางเทศบาลเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบ	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการยังไม่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และระบุระยะเวลาการเก็บขนมูลฝอยของทางเทศบาล	โครงการควรติดป้ายประชาสัมพันธ์และระบุระยะเวลาการเก็บขนมูลฝอยของทางเทศบาลเพื่อป้องกันเหตุการณ์จราจรติดขัดภายในพื้นที่โครงการ	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3. โครงการกำหนดให้พนักงานเปิดอาคารพักมูลฝอยรวมเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น รวมทั้งกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้งภายหลังจัดเก็บแล้วเสร็จทุกที เพื่อป้องกันกลิ่นที่อาจจะเกิดจากน้ำชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย และโครงการกำหนดให้มีการล้างภายในห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภททุกวันหลังมีการเก็บขน ซึ่งภายในแต่ละห้องจัดให้มีท่อระบายน้ำทิ้ง และจัดให้มีหัวก๊อกน้ำเพื่อใช้ทำความสะอาดทุกห้อง รวมถึงการล้างน้ำชะมูลฝอยจากที่จอดรถรถเก็บขนมูลฝอย จะให้พนักงานกวาดล้างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกท่อระบายนำบนถนนภาระจำยอมต่อไป	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการกำหนดให้พนักงานเปิดอาคารพักมูลฝอยรวมเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเก็บขนมูลฝอย ได้แก่ เวลา 08.00 น. 14.00 น. และ 20.00 น. เพื่อควบคุมการเข้าถึงพื้นที่และลดปัญหาด้านกลิ่นรบกวน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยภายหลังการจัดเก็บแล้วเสร็จเป็นประจำ และมีการดูแลความสะอาดภายในห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า โครงการไม่ได้จัดให้มีหัวก๊อกน้ำภายในห้องพักมูลฝอยรวมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ โดยใช้วิธีเชื่อมต่อสายยางจากหัวก๊อกน้ำบริเวณภายนอกห้องพักมูลฝอยแทน	โครงการควรจัดให้มีหัวก๊อกน้ำภายในห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด	**รูปที่ 2-11** การคัดแยกและการเก็บขนมูลฝอยของโครงการ **รูปที่ 2-12** การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและที่จอดรถเก็บขนของโครงการ
	4. จัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาด ล้างภาชนะรองรับมูลฝอยทุกครั้ง เมื่อมีการเก็บขนพร้อมตรวจสอบประตูห้องพักมูลฝอยทุกครั้งให้ปิดสนิทไม่เปิดทิ้งไว้ และการใช้รถเข็นจะติดฉลาก “ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น ใช้สำหรับเข็นมูลฝอยเท่านั้น”	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาด ล้างภาชนะรองรับมูลฝอยทุกครั้ง พร้อมจัดให้มีรถเข็นสำหรับมูลฝอยโดยเฉพาะ	-	**รูปที่ 2-15** ป้ามห้ามนำรถเข็นไปใช้ในกิจการอื่น

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	5. การลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยต้องทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีรถเข็นสำหรับใช้ลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและลดความเสี่ยงจากการหกหล่นของมูลฝอยระหว่างการขนย้าย	-	**รูปที่ 2-15** ป้ามห้ามนำรถเข็นไปใช้ในกิจการอื่น
	6. ช่วงเวลาในการลำเลียงมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังอาคารพักมูลฝอยรวม โดยใช้ลิฟต์ในช่วงเวลา 10.00-14.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เช็คเอ้าท์ออกจากห้องพัก	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการลำเลียงมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังอาคารพักมูลฝอยรวมโดยใช้ลิฟต์ในช่วงเย็นเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานภายในโครงการ	-	-
	7. หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและหล่นลงไปที่พื้น ให้ผู้ทำหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนา และเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตู ราวบันไดบริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย ต้องทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า หากเกิดกรณีถุงรองรับมูลฝอยแตกหรือหล่นลงพื้น โครงการกำชับให้แม่บ้านสวมถุงมือยางชนิดหนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใหม่ทันที รวมทั้งเปลี่ยนถุงมือและทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัส เช่น ประตูหรือราวบันได ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนใช้งานต่อ	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	8. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภทเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสียจากการชะล้างมูลฝอยไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมต่อไป	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภทเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยน้ำเสียจากการชะล้างมูลฝอยจะผ่านการบำบัดก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม	-	**รูปที่ 2-12** การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและที่จอดรถเก็บขนของโครงการ
	9. โครงการจัดให้มีพัดลมดูดอากาศ ในการบำบัดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ เพื่อลดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอย ก่อนระบายอากาศออกสู่ภายนอก เพื่อไม่ให้กลิ่นขยะมูลฝอยไปกวนผู้พักอาศัย และบริเวณโดยรอบโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีพัดลมดูดอากาศภายในห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ เพื่อช่วยลดการสะสมของกลิ่นจากมูลฝอยก่อนระบายอากาศออกสู่ภายนอก รวมทั้งจัดให้มีเครื่องปรับอากาศและช่องระบายอากาศเพิ่มเติม เพื่อช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องพักมูลฝอยให้เหมาะสม และลดผลกระทบด้านกลิ่นรบกวนต่อพื้นที่โดยรอบ	-	**รูปที่ 2-13** ระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักมูลฝอย
	10. โครงการต้องพิจารณาหรือคัดเลือกหน่วยงานเอกชนที่รับกำจัดขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในโครงการ โดยหน่วยงานเอกชนดังกล่าวต้องดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานเทศบาลนครรังสิต และปฏิบัติตามข้อกำหนดของเทศบาลฯ ก่อนเข้ามาเก็บขนขยะภายในโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในโครงการ โดยบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวม และนำส่งให้เทศบาลนครรังสิตดำเนินการจัดการกำจัดต่อไปตามขั้นตอนที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.5 การใช้ไฟฟ้า	1. ในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบลิฟต์ของโครงการ จะมีระบบแบตเตอรี่สำรองที่ติดตั้งมาจากผู้ผลิต ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน พลังงานไฟฟ้าจากระบบแบตเตอรี่สำรองจะขับเคลื่อนลิฟต์ไปจอดชั้นใกล้สุดและเปิดประตูให้ผู้ที่อยู่ภายในลิฟต์ ทำให้ไม่เกิดเหตุลิฟต์ค้างระหว่างชั้น และลิฟต์จะทำงานอัตโนมัติ เมื่อระบบไฟฟ้าของอาคารทำงานปกติ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ระบบลิฟต์ของโครงการมีการติดตั้งระบบแบตเตอรี่สำรองจากผู้ผลิต เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โดยระบบสามารถนำลิฟต์ไปยังชั้นที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการติดค้างภายในลิฟต์ ทั้งนี้ ระบบลิฟต์สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติเมื่อระบบไฟฟ้าของอาคารทำงานเป็นปกติ	-	**รูปที่ 2-16** ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ
	2. จัดให้มีระบบสำรองไฟสำหรับไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่เป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ สำรองไฟด้วยแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นการสำรองไฟให้กับอุปกรณ์ส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง จะติดตั้งไว้ภายในบันไดหนีไฟทุกชั้น สำหรับภายในตัวอาคารจะติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟท์และบันไดบริเวณทางเดิน และโถงต้อนรับ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) สำหรับรองรับการทำงานของระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน โดยระบบสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อให้แสงสว่างในพื้นที่สำคัญของอาคาร เช่น บริเวณบันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ และพื้นที่ทางเดิน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอาคาร	-	**รูปที่ 2-16** ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.5** หลักฐานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	3. โครงการได้จัดให้มีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบเสาล่อฟ้า Faraday Cage เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบเสาล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	-	**รูปที่ 2-16** ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	4. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ หลอด LED ซึ่งจะประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และการเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงานหรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานสูง และสอดคล้องลักษณะการใช้งาน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยลดการใช้พลังงาน ได้แก่ หลอดไฟ LED และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 รวมทั้งมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในอาคารในช่วงเวลากลางวัน นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	**รูปที่ 2-17** การอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย **1) ความปลอดภัย**	1. จัดให้มีรั้วโดยรอบโครงการ และให้ผู้ใช้บริการรวมทั้งเจ้าหน้าที่เข้า-ออก ทางถนนที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่และควบคุมการเข้า-ออก โดยกำหนดให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เข้า-ออกผ่านเส้นทางที่โครงการจัดเตรียมไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ	-	**รูปที่ 2-3** รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ **รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1) ความปลอดภัย (ต่อ)	2. จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร และพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารและพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ	-	**รูปที่ 2-18** ระบบไฟส่องสว่างภายในโครงการ
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความปลอดภัยภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดแบ่งรอบการปฏิบัติงานเป็นกะ รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ	-	**รูปที่ 2-19** การดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ **ภาคผนวกที่ 2-7** หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ (รปภ.)
	4. กำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมบุคคลที่น่าสงสัยและรายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจท้องที่ได้รับทราบ และหาทางแก้ไขโดยทันที	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้กำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมบุคคลที่น่าสงสัยและรายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจท้องที่ได้รับทราบ และหาทางแก้ไขโดยทันที	-	**รูปที่ 2-19** การดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ **ภาคผนวกที่ 2-7** หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ (รปภ.)

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1) ความปลอดภัย (ต่อ)	5. ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบโทรทัศน์วงจรปิดควบคุมการเข้า-ออก ติดตั้งในบริเวณโถงทางเดิน และลานจอดรถ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบโทรทัศน์วงจรปิดควบคุมการเข้า-ออก ติดตั้งในบริเวณโถงทางเดิน และลานจอดรถ	-	**รูปที่ 2-19** การดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ
	6. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่ติดกับถนนภาระจำยอม	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีป้ายและสัญลักษณ์จราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกที่เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอม เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้บริการและยานพาหนะภายในโครงการ	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	7. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	
	8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกและควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่เข้า-ออก รวมถึงดูแลความเป็นระเบียบในการสัญจรภายในโครงการ	-	

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2) การป้องกันอัคคีภัย	**1. ระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้** โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตั้งทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วย 1.1 **อุปกรณ์แจ้งเหตุ** ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและแบบที่ใช้มือ ดังนี้ - ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และทางเดินในอาคาร - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้บริเวณบันไดหนีไฟห้องครัว ห้องสำนักงานห้องพักทุกห้อง ทางเดินภายในอาคาร ห้องไฟฟ้าประจำชั้น โถงต้อนรับ - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดไว้บริเวณโถงทางเดิน ห้องครัว ห้องอาหาร โถงต้อนรับ ห้องไฟฟ้า 1.2 **อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้** - Remote indicator lamp เป็นอุปกรณ์แจ้งสัญญาณการทำงานของ Detector โดยจะเชื่อมต่อกับ Smoke Detector และ Heat Detector ติดตั้งหน้าห้องพักของอาคาร	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตั้งทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วย - ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และทางเดินในอาคาร - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้บริเวณบันไดหนีไฟ ห้องสำนักงานห้องพักทุกห้อง ทางเดินภายในอาคาร ห้องไฟฟ้าประจำชั้น โถงต้อนรับ - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) บริเวณโถงทางเดิน ห้องครัว ห้องอาหาร โถงต้อนรับ ห้องไฟฟ้า - Remote indicator lamp ติดตั้งหน้าห้องพักของอาคาร - แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) บริเวณห้องไฟฟ้าบริเวณชั้น 1	-	**รูปที่ 2-20** ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งบริเวณหน้าบันไดหนีไฟและทางเดินในอาคาร 1.3 **แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)** โครงการจะติดตั้งไว้ในบริเวณห้องไฟฟ้าบริเวณชั้น 1				
2) การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	**2. ระบบป้องกันเพลิงไหม้** 2.1 ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ติดตั้งตั้งแต่ชั้นพื้นดินไปยังชั้นบนสุดของอาคาร และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (เป็นระบบท่อเปียกเชื่อมต่อกับน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า) 2.2 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ติดตั้งจำนวน 2 จุด/ชั้น บริเวณหน้าบันไดหนีไฟของอาคาร 2.3 หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร มีจำนวน 1 จุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½) จำนวน 3 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง อยู่บริเวณทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อรับน้ำจากรถน้ำดับเพลิง 2.4 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเป็นเครื่องดับเพลิงเคมี ชนิด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย - ท่อยืน ติดตั้งตั้งแต่ชั้นพื้นดินไปยังชั้นบนสุดของอาคาร และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร - ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ติดตั้งจำนวน 2 จุด/ชั้น บริเวณหน้าบันไดหนีไฟของอาคาร - หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร มีจำนวน 1 จุด เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง อยู่บริเวณทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของโครงการ - เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเป็นเครื่องดับเพลิงเคมี ชนิด A-B-C Dry Chemical มีความจุ 20 ปอนด์ ติดตั้งไว้ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงทั้ง 2 ตู้/ชั้น และถังดับเพลิงแบบมือถือขนาด 10 ปอนด์	-	**รูปที่ 2-20** ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.6** หลักฐานการตรวจสอบระบบดับเพลิงของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2) การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	A-B-C Dry Chemical ความจุ 20 ปอนด์ (9 กิโลกรัม) สำหรับติดตั้งใน FHC จะติดตั้งไว้ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงทั้ง 2 ตู้/ชั้น และถังดับเพลิงแบบมือถือขนาด 10 ปอนด์ (4.5 กิโลกรัม) สำหรับติดตั้งตามผนังของห้องเครื่องต่างๆ โดยต้องตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร 2.5 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดตั้งทุกชั้น บริเวณโถงทางเดิน และภายในห้องพัก จ่ายน้ำด้วย Pump โดยสูบน้ำจากถังสำรองเก็บน้ำใต้ดินขนาดความจุ 375 ลบ.ม. 2.6 Fire pump อยู่ภายในห้องเครื่องระบบประปาและดับเพลิงบริเวณชั้น 1 ติดตั้งปั๊มสูบน้ำดับเพลิงจำนวน 2 ชุด โดยจ่ายน้ำไปยังระบบดับเพลิงภายในอาคาร เลือกเป็นแบบชนิดทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีขนาดแรงดัน 750 GPM Differential Head 120 PSI และกำลังไฟฟ้า 75 KW และได้ติดตั้ง Jockey pump ทำหน้าที่รักษาแรงดันในระบบท่อน้ำดับเพลิง ทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแรงดันในระบบท่อลดลง Jockey pump จะทำงานเพื่อเพิ่มแรงดันกลับสู่ระดับที่กำหนด		- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดตั้งทุกชั้น บริเวณโถงทางเดิน และภายในห้องพัก - Fire pump อยู่ภายในห้องเครื่องระบบประปาและดับเพลิงบริเวณชั้น 1 ติดตั้งปั๊มสูบน้ำดับเพลิงจำนวน 2 ชุด และได้ติดตั้ง Jockey pump ทำหน้าที่รักษาแรงดันในระบบท่อน้ำดับเพลิง ทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแรงดันในระบบท่อลดลง - ปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องควบคุมไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 ของอาคารพร้อมถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง		

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2) การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2.7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไฟชนิดเครื่องยนต์ดีเซล มีขนาด 250 KVA ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องควบคุมไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 ของอาคาร พร้อมถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับจ่ายไฟให้กับปั๊มสูบน้ำดับเพลิงและไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่เป็นอิสระจากระบบอื่นและสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง				
	3. บันไดหนีไฟ โครงการจัดให้มีบันได จำนวน 3 บันได	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีบันได จำนวน 3 บันได ภายในอาคารเพื่อใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออัคคีภัย	-	**รูปที่ 2-20** ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ
	4. ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน สำรองไฟด้วยแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง จะติดตั้งไว้ภายในและด้านหน้าบันไดหนีไฟและบันไดหลักทุกชั้น และทางเดินภายในอาคาร	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินพร้อมแบตเตอรี่สำรองที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยติดตั้งบริเวณภายในและด้านหน้าบันไดหนีไฟ บันไดหลักทุกชั้น และทางเดินภายในอาคาร เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน	-	

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2) การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	**5. ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire)** ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟและทางเดิน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire) ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟ และทางเดิน	-	**รูปที่ 2-20** ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ
	6. จุดรวมพล โครงการกำหนดให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ ขณะการอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โครงการ จำนวน 2 แห่ง ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 172.60 ตารางเมตร	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการเพียง 1 จุด	โครงการควรจัดให้มีจุดรวมพล 2 จุด ตามมาตรการกำหนด	
	7. เส้นทางหนีไฟ โครงการออกแบบให้มีบันไดหนีไฟทั้งหมด 3 บันได ผลรวมความกว้างของบันไดเท่ากับ 3.40 เมตร (1.50+1.00+0.90) ช่องทางเดินภายในอาคารออกแบบให้มีความกว้าง 1.50 เมตร ซึ่งสอดคล้องตามกฎกระทรวง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการออกแบบให้มีบันไดหนีไฟทั้งหมด 3 บันได และช่องทางเดินภายในอาคารออกแบบให้มีความกว้าง 1.50 เมตร ซึ่งสอดคล้องตามกฎกระทรวง	-	
	8. ป้ายบอกชั้น ติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ของทุกชั้น	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งป้ายบอกชั้นบริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ของทุกชั้น เพื่อแสดงตำแหน่งชั้นภายในอาคารอย่างชัดเจน	-	

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2) การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	**9. ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบการติดตั้งสายล่อฟ้า** ติดตั้งบริเวณชั้นดาดฟ้าอาคาร โดยติดตั้งแท่งตัวนำล่อฟ้าสายล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบโดยมีสายทองแดงพื้นที่ 70 ตารางมิลลิเมตร/จุดเดินสายลงฝังในเสาของอาคารลงไปยังพื้นดินรอบๆ โครงการที่ชั้นล่างของพื้นที่โครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบการติดตั้งสายล่อฟ้าบริเวณชั้นดาดฟ้าอาคาร และติดตั้งแท่งตัวนำล่อฟ้าสายล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน โดยเดินสายลงฝังในเสาของอาคารลงไปยังพื้นดินรอบ ๆ โครงการที่ชั้นล่างของพื้นที่โครงการ	-	**รูปที่ 2-16** ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ **รูปที่ 2-20** ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ
	10.แผนผังเส้นทางหนีไฟบนอาคาร โครงการกำหนดมาตรการห้ามล็อคกุญแจของประตูเข้า-ออกสู่บันไดหนีไฟที่โครงการกำหนดไว้ พร้อมทั้งจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉินของอาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกันสำหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้สัญลักษณ์หนีไฟ พร้อมระบุคำว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT”	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดแผนผังเส้นทางหนีไฟบนอาคาร รวมถึงประตูเข้า-ออก บันไดหนีไฟไม่มีการล็อคกุญแจ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉินของอาคาร โดยใช้สัญลักษณ์หนีไฟ พร้อมระบุคำว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT”	-	
	11.ประตูหนีไฟ โครงการจะออกแบบให้เป็นแบบมือจับก้านโยกและอุปกรณ์ PANIC DEVICE ตามกฎหมายกำหนด สามารถเปิดย้อนเข้ามาภายในอาคารทุกชั้น (Re-Entry) ยกเว้นชั้นที่ 1 ซึ่งโครงการกำหนดมาตรการห้ามล็อคกุญแจของประตูเข้า-ออกสู่บันไดหนีไฟที่โครงการกำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำป้าย	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีประตูหนีไฟแบบมือจับก้านโยก สามารถเปิดย้อนกลับเข้าสู่ภายในอาคารได้ทุกชั้น (Re-Entry) ยกเว้นชั้นที่ 1 โดยไม่มีการล็อกประตูทางเข้า-ออกสู่บันไดหนีไฟ ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้งป้ายบอกทางไปยังจุดที่สามารถเปิดย้อนกลับเข้าสู่อาคาร และติดตั้งป้าย	-	

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2) การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	บอกทางไปยังจุดที่สามารถเปิดย้อนกลับเข้ามาภายในอาคารได้ พร้อมทั้งจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉินของอาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกัน		ทางออกฉุกเฉินของอาคารในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกในการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน		
3.7 การจราจร	1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ให้เพียงพอตามกฎหมายกำหนด และมีการจัดการพื้นที่จอดรถโดยจัดระบบการจอดรถแบบซ้อนคันโดยให้เพิ่มเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจอดรถและเดินรถภายในโครงการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์เพียงพอตามกฎหมายกำหนด พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการจอดรถและเดินรถภายในโครงการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	2. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัยโดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเครื่องหมายจราจรที่ถนน และลานจอดรถอย่างชัดเจน	-	
	3. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้เข้าพักไม่ให้นำรถไปจอดบนถนนภาระจำยอม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจร	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า บริเวณถนนภาระจำยอมโครงการไม่มีรถยนต์จอดอยู่	-	
	4. โครงการจะไม่มีการกำหนดให้มีที่จอดรถประจำ ซึ่งจะทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิ่มมากกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถ ไม่มีการกำหนดให้มีที่จอดรถประจำ	-	

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.7 การจราจร (ต่อ)	5. กำหนดให้ผู้ใช้บริการที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถที่จอดและปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้ง่ายยิ่งขึ้น	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการไม่ได้จัดทำบัญชีตรวจสอบความเพียงพอของรถที่จอดและปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการ	โครงการควรจัดให้มีการบันทึกตรวจสอบความเพียงพอของรถที่จอดและปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกได้ง่ายยิ่งขึ้น	-
	6. ในการประชาสัมพันธ์โครงการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบข้อมูลว่าที่จอดรถของโครงการมีจำนวน 43 คัน พร้อมแสดงผังที่จอดรถให้ชัดเจน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ประกอบกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่าโครงการมีการประชาสัมพันธ์ทราบข้อมูลเรื่อง ที่จอดรถภายในโครงการ และแสดงผังที่จอดรถชัดเจน	-	-
	7. จัดให้มีป้ายห้ามจอดรถบนถนนภาระจำยอม และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งสอดส่องดูแลไม่ให้มีการจอดรถบนถนนภาระจำยอม พร้อมทั้งคอยจัดระเบียบและดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้รถของผู้ที่มาก่อนเข้าไปจอดในช่องจอดด้านในสุดตามลำดับการมาถึง และต้องจอดให้ตรงกับช่องจอดทุกคัน	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งสอดส่องดูแลไม่ให้มีการจอดรถบนถนนภาระจำยอม พร้อมทั้งคอยจัดระเบียบและดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม โครงการไม่ได้ติดป้ายห้ามจอดรถบนถนนภาระจำยอม	โครงการควรติดป้ายห้ามจอดรถบนถนนภาระจำยอม เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.7** หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ (รปภ.)

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.7 การจราจร (ต่อ)	8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอด โดยให้รถของผู้ที่มาก่อนเข้าไปจอดในช่องจอดด้านในสุดตามลำดับการมาถึง และต้องจอดให้ตรงกับช่องจอดทุกคัน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจัดระเบียบการจราจร และดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอดเวลา	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	9. จัดให้มีบริการเรียกรถ Taxi ให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงการหรือจัดทำเบอร์โทรศัพท์แจ้งให้บริการเรียกรถ Taxi โดยให้อยู่บริเวณ Lobby หรือจุดลงทะเบียนในโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ฯ หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Taxi OK, Grab Taxi, LINETAXI เป็นต้น โครงการได้ออกแบบให้บริเวณหน้าทางเข้า-ออกอาคารมีวงเวียนสำหรับรับ-ส่งผู้ใช้บริการ โดยมีจุด Dropoff ใช้จอดรถชั่วคราวเพื่อขนถ่ายสัมภาระขึ้นรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการภายในโรงแรม	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีบริการเรียกรถ Taxi ให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงการหรือจัดทำเบอร์โทรศัพท์แจ้งให้บริการเรียกรถ Taxi โดยให้อยู่บริเวณ Lobby โดยโครงการได้ออกแบบให้บริเวณหน้าทางเข้า-ออกโดยมีจุด Dropoff ใช้จอดรถชั่วคราวเพื่อขนถ่ายสัมภาระขึ้นรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการภายในโรงแรม	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ **รูปที่ 2-21** จุดรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
	10. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแนวรั้วริมถนนภาระจำยอมทิศตะวันออก เพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ และให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูกล้องมอนิเตอร์ประจำโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดกล้องวงจรปิดบริเวณแนวรั้วริมถนนภาระจำยอมทิศตะวันออก เพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ	-	**รูปที่ 2-19** การดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.7 การจราจร (ต่อ)	<u>มาตรการลดผลกระทบด้านจราจรบริเวณถนนภาระจำยอม</u> 1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอตามกฎหมายกำหนด และมีการจัดการพื้นที่จอดรถโดยจัดระบบการจอดรถแบบซ้อนคัน โดยให้เพิ่มเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจอดรถและเดินรถภายในโครงการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์เพียงพอตามกฎหมายกำหนด และมีการจัดการพื้นที่จอดรถโดยจัดระบบการจอดรถแบบซ้อนคัน รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการจอดรถและเดินรถภายในโครงการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ	-	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ
	2. จัดให้มีป้ายห้ามจอดรถบนถนนภาระจำยอม และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งสอดส่องดูแลไม่ให้มีการจอดรถบนถนนภาระจำยอม พร้อมทั้งคอยจัดระเบียบและดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้รถของผู้ที่มาก่อนเข้าไปจอดในช่องจอดด้านในสุดตามลำดับการมาถึง และต้องจอดให้ตรงกับช่องจอดทุกคัน	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งสอดส่องดูแลไม่ให้มีการจอดรถบนถนนภาระจำยอม พร้อมทั้งคอยจัดระเบียบและดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม โครงการไม่ได้ติดป้ายห้ามจอดรถบนถนนภาระจำยอม	โครงการควรติดป้ายห้ามจอดรถบนถนนภาระจำยอม เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ	**รูปที่ 2-4** ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.7** หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ (รปภ.)
	3. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้เข้าพักไม่ให้นำรถไปจอดบนถนนภาระจำยอม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจร	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า บริเวณถนนภาระจำยอมโครงการไม่มีรถยนต์จอดอยู่	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.7 การจราจร (ต่อ)	4. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแนวรั้วริมถนนภาระจำยอมด้านทิศตะวันออก เพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่คอยดูกล้องมอนิเตอร์ประจำโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแนวรั้วริมถนนภาระจำยอมด้านทิศตะวันออก เพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่เป็นประจำ	-	**รูปที่ 2-19** การดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ
3.8 การสื่อสาร	1. เจ้าของโครงการต้องทำหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงและในรัศมี 100 เมตร ทราบก่อนเปิดใช้อาคารอีกครั้ง และติดตามผลทุกๆ เดือน หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ จากอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้จนเสร็จจนถึงเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ตั้งแต่โครงการเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากอาคารข้างเคียงและพื้นที่โดยรอบเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณโทรทัศน์ ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและพร้อมดำเนินการตรวจสอบรวมทั้งแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากได้รับแจ้งจากผู้ได้รับผลกระทบ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเปิดใช้อาคาร	-	-
	2. โครงการต้องชดเชยค่าเสียหายในการถูกบดบัง/รบกวนสัญญาณโทรทัศน์ คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ ที่เกิดจากอาคารโครงการกับอาคารข้างเคียงทันที ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการมาช่วยไกล่เกลี่ย ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย หรือให้ดำเนินการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เป็น	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ตั้งแต่โครงการเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากอาคารข้างเคียงและพื้นที่โดยรอบเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณโทรทัศน์ ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและพร้อมดำเนินการตรวจสอบรวมทั้งแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากได้รับแจ้งจากผู้ได้รับผลกระทบ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเปิดใช้อาคาร	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3.8 การสื่อสาร (ต่อ)	ที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย หรือให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน				
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกฎหมาย	√	จากการทวนสอบเอกสารของโครงการ พบว่า โครงการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและเปิดดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการใช้ประโยชน์อาคารให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต	-	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1. จัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการตลอดช่วงเวลาเปิดดำเนินการ หากมีเหตุจากโครงการที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ให้เจ้าของโครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ บริเวณ Lobby ของโครงการ รวมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Line Official เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนโดยรอบในการแจ้งเหตุหรือข้อร้องเรียนได้	-	**รูปที่ 2-21** จุดรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	2. ติดกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยบริเวณโครงการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยบริเวณโครงการ	-	**รูปที่ 2-18** ระบบไฟส่องสว่างภายในโครงการ **รูปที่ 2-19** การดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ
	3. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Line Official บริเวณ Lobby ของโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ได้รับผลกระทบ	-	**รูปที่ 2-21** จุดรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ
	4. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการสลับกะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งตรวจตราความเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัย และควบคุมการเข้า-ออกของผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ	-	**รูปที่ 2-19** การดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ **ภาคผนวกที่ 2.7** หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ (รปภ.)

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ **1) ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยข้างเคียง** 1. การใช้น้ำในโครงการ 2. การคมนาคมเข้า-ออก โครงการ 3. กิจกรรมจากผู้เข้าพักในโครงการและเจ้าหน้าที่ในโครงการ	**<u>การใช้น้ำ</u>** - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านน้ำใช้ของโครงการอย่างเคร่งครัด **<u>เสียงดัง</u>** - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงของโครงการอย่างเคร่งครัด **<u>ฝุ่นละออง</u>** - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านฝุ่นละอองของโครงการอย่างเคร่งครัด **<u>อุบัติเหตุจากการสัญจร</u>** - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจราจรของโครงการอย่างเคร่งครัด **<u>น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล</u>** - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านน้ำเสียของโครงการอย่างเคร่งครัด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ประกอบกับการทวนสอบเอกสาร รูปถ่ายจากโครงการ และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการเรื่องน้ำใช้ เสียง ฝุ่นละออง จราจร และน้ำเสียของโครงการ ได้อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2) สุขอนามัยจากสระว่ายน้ำของผู้ใช้บริการในโครงการ 1. โครงสร้างสระว่ายน้ำ	1. สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ พื้นละผนังเรียบทำความสะอาดง่าย	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า สระว่ายน้ำของโครงการสร้างด้วยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ พื้นละผนังเรียบ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ
	2. จัดให้มีรางระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ เพื่อรับน้ำล้นที่มีลักษณะทำความสะอาดง่าย และขนาดเพียงพอเพื่อรับน้ำล้นหรือมีบ่อพักน้ำล้น เพื่อให้สามารถรับน้ำล้นเพียงพอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ เพื่อรับน้ำล้นที่มีลักษณะทำความสะอาดง่าย และขนาดเพียงพอเพื่อรับน้ำล้น	-	
	3. ขอบสระว่ายน้ำ และทางเดินรอบสระว่ายน้ำต้องไม่ลื่น น้ำไม่ขัง ทำความสะอาดง่ายและสามารถป้องกันน้ำจากทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า บริเวณขอบสระว่ายน้ำ และทางเดินขอบสระว่ายน้ำโครงการไม่มีน้ำขัง สามารถทำความสะอาดง่าย และสามารถป้องกันน้ำจากทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ	-	
	4. อาคารประกอบ ต้องทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบน้ำซึมไม่ได้ ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี แยกกันเป็นสัดส่วนระหว่างชายและหญิง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า บริเวณอาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบน้ำซึมไม่ได้ ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี	-	

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
1. โครงสร้างสระว่ายน้ำ (ต่อ)	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยตรวจตราโครงสร้างของสระว่ายน้ำ กระเบื้องภายในสระว่ายน้ำ พื้นทางเดิน บันไดสำหรับขึ้นจากสระ กระดานกระโดดย้ำเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุดหรือแตกร้าว รั่ว ซึมของน้ำ หรือไม่พร้อมใช้งานให้แจ้งต่อผู้ดูแลเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารคอยตรวจตราโครงสร้างของสระว่ายน้ำ กระเบื้องภายในสระว่ายน้ำ พื้นทางเดิน บันไดสำหรับขึ้นจากสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกเดือน	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ
2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	2. ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ (1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.2 – 8.4 (2) คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน (Combined chlorine) (4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ส่วนในล้านส่วน (5) ความกระด้าง (Calcium hardness) 250-600 ส่วนในล้านส่วน (6) กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 30-60 ส่วนในล้านส่วน (7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน	√	จากการทวนสอบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยพบค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) และไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ทั้งนี้ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงไว้ใน**บทที่ 3**	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)	(8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน (9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน (10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most probable Number) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร (11) ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) (12) ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa)				
	2. จัดหาเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้ (1) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ส่วนในล้านส่วน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่จำเป็น อาทิเช่น เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)	(2) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 (3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ				
	3. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี (1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด (3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บสารเคมีอยู่บริเวณสระว่ายน้ำ โดยสารเคมีของโครงการมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงติดป้ายห้ามสูบบุหรี่เอาไว้ เพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม โครงการไม่ได้ติดป้าย“สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า”	โครงการควรติดป้าย “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า”เอาไว้บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมีบริเวณสระว่ายน้ำ	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)	อัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว (4) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจนค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้ 1. ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ 2. ห้องเครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ 3. ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ (5) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงานรวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง				

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)	(6) ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น (7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี (8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทำความสะอาดทันที				
	4. การจัดการสิ่งปฏิกูล จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้ (1) มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลัก (3) ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วม เป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนด โดยภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)	(4) ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม				
	5. มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสียประกอบด้วย (1) ตะแกรงดักมูลฝอยสำหรับดักมูลฝอยจากน้ำเสีย (2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆ ในอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำ เพื่อรอการบำบัดน้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด (3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน (4) รางระบายน้ำทิ้ง ราง หรือท่อระบายน้ำทิ้ง ต้องมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยสำหรับดักมูลฝอยจากน้ำเสีย โดยระบบรวบรวมน้ำเสียจากส่วนต่าง ๆ ในอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำ เพื่อรอการบำบัดน้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด	-	**รูปที่ 2-5** ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)	ระบายน้ำสาธารณะต้องมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย				
	6. จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้ (1) มีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท (2) มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล (3) ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ (4) รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวมหรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย (5) กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และให้เป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น (6) ดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีการคัดแยกมูลฝอยตามประเภท พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล มีการล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบเป็นประจำ รวมทั้งจัดให้มีแม่บ้านรวบรวมมูลฝอยจากจุดรวบรวมภายในอาคารไปยังห้องพักมูลฝอยรวมทุกวัน ก่อนส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้ ไม่พบการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในหรือบริเวณโดยรอบโครงการ	-	**รูปที่ 2-9** ห้องพักมูลฝอยรวม และห้องพักมูลฝอยประจำชั้นของโครงการ **รูปที่ 2-11** การคัดแยกและการเก็บขนมูลฝอยของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำในสระ (ต่อ)	7. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม (1) ในกรณีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดของท้องถิ่น (2) ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการ อย่างเพียงพอ (3) ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้จัดทำป้ายหรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับจัดเตรียมอาหาร และน้ำดื่มเอาไว้บริการอย่างเพียงพอ โดยระบบบริการน้ำดื่มของโครงการ ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว	-	-
	8. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค (1) ภายในสถานประกอบกิจการ ไม่ควรมีหนู แมลงวันและแมลงสาบ (2) ป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรคโดยเฉพาะหนูแมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า พื้นที่โครงการมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่พบการแพร่ระบาดของหนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ ทั้งนี้ โครงการมีการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรคตามหลักสุขาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ เช่น การฉีดพ่นสารกำจัดแมลงและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของพาหะนำโรคภายในโครงการ	-	**รูปที่ 2-27** การดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่พันธุ์ของแมลงพาหะนำโรคภายในพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำในสระ (ต่อ)	9. ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดตั้งบริเวณสระว่ายน้ำในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ
	10. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารรับผิดชอบดูแลคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาล โดยมีการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) เป็นประจำทุกวัน เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ
	<u>มาตรการจัดการระบบกรองของสระว่ายน้ำ และการจัดการน้ำจากการ Backwash ของสระว่ายน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ</u> 1. โครงการเลือกใช้ระบบกรองน้ำเป็นชนิดทรายกรอง โดยมีระบบกรองแบบ Backwash ชนิดที่มีประสิทธิภาพในการกรองคลอรีนอิสระออกและสามารถกรองคลอรีนอิสระตกค้างออกจากน้ำได้	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการเลือกใช้ระบบกรองน้ำชนิดทรายกรอง (Sand Filter) พร้อมระบบกรองนั้นแบบ Backwash ที่มีประสิทธิภาพในการกรองคลอรีนอิสระและคลอรีนอิสระตกค้างออกจากน้ำ โดยมีการดำเนินการ Backwash และตรวจสอบระบบกรองเป็นประจำทุก 2 วัน	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำในสระ (ต่อ)	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการทำความสะอาดถังระบบกรองเป็นประจำทุกๆ เดือน	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้มีการตรวจสอบ และดูแลการทำความสะอาดถังระบบกรองเป็นประจำทุกๆ เดือน	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ
	3. โครงการกำหนดให้มีการเปลี่ยนทรายกรองสระว่ายน้ำใหม่ทุกๆ 3-5 ปี โดยให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการกรอง หากมีประสิทธิภาพในการกรองลดลงหรือมีสาเหตุและปัจจัยอื่นๆ เช่น การไหลเวียนของน้ำไม่ดี สิ่งสกปรกและเศษขยะในสระว่ายน้ำเพิ่มขึ้น ทรายกรองจับตัวเป็นก้อน และมีกลิ่นเหม็น ให้ดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองใหม่ทันที	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้กำหนดรอบระยะเวลาการเปลี่ยนทรายกรองสระว่ายน้ำไว้ที่ทุก 3–5 ปี ตามมาตรการ อย่างไรก็ตาม โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบกรองอย่างสม่ำเสมอ และหากพบว่าประสิทธิภาพการกรองลดลง หรือพบปัญหา เช่น การไหลเวียนของน้ำไม่ดี ทรายกรองจับตัวเป็นก้อน หรือมีกลิ่นผิดปกติ จะดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองและแก้ไขปัญหาทันที	-	-
	4. สำหรับมาตรการคุณภาพน้ำจากการ Backwash ของสระว่ายน้ำ โครงการต้องตรวจวัดค่า Residual chlorine น้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยเก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อพักน้ำหรือบ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยออก โดยค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 และสารที่	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากการ Backwash ของสระว่ายน้ำ โดยเฉพาะค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) และค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) อย่างไรก็ตาม โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและตรวจวัดค่า TDS ซึ่งมีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 สำหรับอาคารประเภท ข. รายละเอียดดัง**บทที่ 3**	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)	ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2567) อาคารประเภท ข				
	5. ในกรณีที่โครงการต้องมีการระบายน้ำออกหรือทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โครงการต้องติดประกาศแจ้งเตือนให้ผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำรับทราบล่วงหน้าก่อน โดยระบุช่วงเวลาให้ชัดเจน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานโดยกำหนดให้การถ่ายน้ำทิ้งจากสระว่ายน้ำจะดำเนินการเป็นเวลา 14 วัน	√	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ในกรณีที่มีการระบายน้ำออกหรือทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โครงการจะติดประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้บริการล่วงหน้า โดยระบุช่วงเวลาและระยะเวลาการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการใช้บริการสระว่ายน้ำ	-	-
3. อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้ม และการจมน้ำ	1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำมีรายละเอียด ดังนี้ 1.1 ถอดรองเท้าก่อนเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำทุกครั้ง 1.2 สวมใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง ถ้าผมยาวต้องสวมหมวกด้วย 1.3 อาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง 1.4 ห้ามนำวัสดุที่ทำจากแก้วและของมีคมเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำเอาไว้บริเวณสระว่ายน้ำ	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3. อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้ม และการจมน้ำ (ต่อ)	1.5 ห้ามนำสุราและของมึนเมาทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ และห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสระว่ายน้ำ 1.6 ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิดลงในสระว่ายน้ำ 1.7 ไม่บ้วนน้ำลายเสมหะหรือปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำและบริเวณขอบสระว่ายน้ำ 1.8 ห้ามวิ่งเล่นหรือกระโดดในบริเวณสระว่ายน้ำ 1.9 ผู้ที่มีบาดแผล โรคผิวหนัง โรคที่ติดต่อทางน้ำ ห้ามใช้บริการสระว่ายน้ำ 1.10 เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุให้ผู้ใช้บริการรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 1.11 ไม่ควรใช้สระว่ายน้ำขณะฝนตกและมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง 1.12 ผู้ใช้สระว่ายน้ำต้องเชื่อฟังคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ 1.13 ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำหากทำทรัพย์สินชำรุดเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้น				

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3. อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้ม และการจมน้ำ (ต่อ)	1.14 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณสระว่ายน้ำ				
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำ และสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำเปิดบริการ	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำเปิดบริการ	โครงการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่บริเวณสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ	-
	3. กระดานกระโดดน้ำ หากโครงการจัดให้มีจะต้องเป็นกระดานสำหรับกระโดดน้ำที่ได้มาตรฐาน พื้นกระดานกระโดดต้องปูด้วยแผ่นยางกันลื่น (Corrugated sheet rubber) ความสูงของกระดานกระโดดต้องมีความสัมพันธ์กับความลึกของน้ำบริเวณที่ใช้กระโดดน้ำที่กำหนด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 พบว่า โครงการไม่ได้จัดให้มีกระดานกระโดดน้ำ	-	-
	4. จัดให้มีพื้นที่หรือห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลไว้ประจำสระว่ายน้ำและปิดประกาศวิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีพื้นที่ปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลไว้ประจำสระว่ายน้ำ และปิดประกาศวิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3. อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้ม และการจมน้ำ (ต่อ)	5. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ดังนี้ 5.1 ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใดยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร มีน้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน วางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึก 5.2 ห่วงชูชีพ เช่น ยางในรถยนต์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ 5.3 โฟมช่วยชีวิต (Kick Board) อย่างน้อย 2 อัน 5.4 เครื่องช่วยหายใจ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง อุปกรณ์ดังกล่าวต้องวางไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และนำมาใช้ได้ทันที 5.5 เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) 5.6 มีโทรศัพท์สายตรงไว้ใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำและแจ้งหมายเลขของสถานที่สำคัญๆ ไว้ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ 5.7 แสดงความลึกของสระว่ายน้ำไว้ให้เห็นชัดเจน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต โฟมช่วยชีวิต (Kick Board) ป้ายแสดงความลึกของสระว่ายน้ำ และโทรศัพท์สำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ติดตั้งไว้บริเวณสระว่ายน้ำในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นและหยิบใช้งานได้สะดวก เพื่อรองรับการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ไม่พบการจัดเตรียมเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ประจำบริเวณสระว่ายน้ำ	โครงการควรจัดให้มีเครื่องช่วยหายใจ และเครื่อง AED ตามมาตรการฯ ที่กำหนด	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3. อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้ม และการจมน้ำ (ต่อ)	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำคอยตรวจตราอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ กระเบื้องภายในสระและทางเดินรอบสระเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแจ้งเจ้าของโครงการและซ่อมแซมทันที	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารคอยตรวจตราอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ กระเบื้องภายในสระและทางเดินรอบสระเป็นประจำ หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ
	7. จัดทำพื้นทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยาบ หรือเป็นพื้นหินล้าง	O	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า พื้นทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นไม้เทียมปูเรียงต่อกัน ไม่ได้มีลักษณะเป็นผิวหยาบ หรือเป็นพื้นหินล้าง	-	
	8. บริเวณระเบียงสระว่ายน้ำหากเป็นพื้นไม้ให้ทาเคลือบด้วยน้ำยากันลื่น และมีการเช็ดถูทำความสะอาดพื้นเป็นประจำทุกวัน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ระเบียงบริเวณสระว่ายน้ำเป็นพื้นไม้ที่ทาเคลือบด้วยน้ำยากันลื่น และมีการเช็ดถูทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน	-	
	9. จัดให้มีแถบกันลื่นติดไว้บริเวณบันไดสำหรับขึ้นจากสระว่ายน้ำหรือทางขึ้นลงต่างระดับในบริเวณสระว่ายน้ำ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีแถบกันลื่นติดไว้บริเวณบันไดสำหรับขึ้นจากสระว่ายน้ำ หรือทางขึ้นลงต่างระดับในบริเวณสระว่ายน้ำ	-	
	10. ดูแลไม่ให้มีน้ำไหลล้นรอบสระว่ายน้ำ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ไม่พบน้ำล้นบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ	-	

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3. อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้ม และการจมน้ำ (ต่อ)	11. จัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำและทางเดินรอบสระให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำในเวลากลางคืน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำและทางเดินรอบสระให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำในเวลากลางคืน	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ
4. การฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ	1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) โดยใช้เกลือหรือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ละลายน้ำให้มีความเข้มข้นประมาณ 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร และใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อผลิตคลอรีนจากในน้ำ เมื่อคลอรีนฆ่าเชื้อโรคแล้วจะแตกตัวกลายเป็นเกลือเหมือนเดิมเพื่อนำมาผลิตเป็นคลอรีนใช้ใหม่ ดังนั้น ระบบนี้จึงเป็นระบบปิดและไม่มีการเติมเกลือบ่อยครั้ง ทั้งนี้ สระว่ายน้ำโดยทั่วไปมักเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ 2-3 ปีต่อครั้ง โดยในการเปลี่ยนถ่ายน้ำจะถ่ายน้ำจากสระมาผสมกับน้ำทิ้งที่ออกจากอาคาร	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า การฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำของโครงการจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) โดยใช้เกลือหรือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อผลิตคลอรีนจากในน้ำ	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ
	2. เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์ช่างประจำอาคาร ระบุว่า โครงการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง หากพบว่าน้ำในสระว่ายน้ำขุ่น โครงการจะดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4. การฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ (ต่อ)	3. ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	**รูปที่ 2-22** การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ
	4. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ รวมถึงทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว	-	
4.3 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ **1) ทัศนียภาพ**	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นและสวยงาม	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้น และไม้พุ่มเป็นหลัก	-	**รูปที่ 2-1** พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวและตัดแต่งต้นไม้ของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีคนงานดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวและตัดแต่งต้นไม้ของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ	-	**รูปที่ 2-2** การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2) การบดบังแสงแดด	1. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจากการบดบังแสงอาทิตย์ของอาคารโครงการ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ต้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงโครงการเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณ Lobby ของโครงการ และช่องทางออนไลน์ผ่าน Line Official ซึ่งสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะได้โดยตรง ทั้งนี้ ตั้งแต่โครงการเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ของอาคารโครงการต่ออาคารหรือพื้นที่โดยรอบ อย่างไรก็ตาม หากได้รับข้อร้องเรียน โครงการจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขหรือชดเชยความเสียหายร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสมและข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย	-	**รูปที่ 2-21** จุดรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ
	2. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งบ้าน/อาคารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการประเมิน ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการโดยตรง ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากผู้ได้รับ	X	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่มีการจัดทำหนังสือแจ้งไปยังอาคารข้างเคียงและพื้นที่โดยรอบตามมาตรการที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่โครงการเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ของอาคารโครงการ	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2) การบดบังแสงแดด (ต่อ)	ผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้ 1) ในการดำเนินการการแก้ไขผลกระทบหรือการชดเชยค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการบดบังแสงแดดกับเจ้าของโครงการ - กรณีผลกระทบต่อด้านการตากผ้า และปลูกต้นไม้ โครงการจะเข้าพบกับบ้าน/อาคาร ที่ได้รับผลกระทบ และจัดหาวิธีการเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาและตกลงกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย - กรณีบ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการต่ออุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) และทำให้ประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ดังเดิม				

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
2) การบดบังแสงแดด (ต่อ)	2) หากเกิดกรณีไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 3) เงื่อนไขดังกล่าว บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากโครงการเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี				
3) การบดบังทิศทางลม	1. ออกแบบอาคารโครงการ โดยจัดให้มีระยะห่างระหว่างอาคาร และมีการเปิดพื้นที่ว่าง (Open Space) บริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคาร เพื่อให้กระแสลมสามารถระบายสู่สภาพแวดล้อมทั้งภายในลภายนอกโครงการได้อย่างทั่วถึง	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการออกแบบอาคารโดยจัดให้มีระยะห่างระหว่างอาคาร และมีการเปิดพื้นที่ว่าง (Open Space) บริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคาร เพื่อส่งเสริมการระบายอากาศและการไหลเวียนของกระแสลมให้สามารถถ่ายเทได้ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการอย่างเหมาะสม	-	-
	2. เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้	X	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยบริเวณใกล้เคียงให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ กรณีได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมจากอาคาร	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3) การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	โดยให้สิ้นสุดการรับแจ้งหลังจากเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี ทั้งนี้ โครงการต้องแจ้งเจ้าของอาคารข้างเคียงอีกครั้งเมื่อเปิดใช้โครงการ		โครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณ Lobby ภายในพื้นที่โครงการ และช่องทางการติดต่อผ่าน Line Official โดยตั้งแต่โครงการเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงการต่อพื้นที่โดยรอบ		
	3. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยให้สิ้นสุดการรับแจ้งหลังจากเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี ทั้งนี้หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณ Lobby ภายในพื้นที่โครงการ และช่องทางการติดต่อผ่าน Line Official เพื่อรองรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นจากผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ ทั้งนี้ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ได้กำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และประสานงานแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ โดยหากพบว่ามีผลกระทบหรือความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียน โครงการจะดำเนินการพิจารณาแนวทางแก้ไขและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและโดยเร่งด่วน	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
3) การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	4. หากโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ต้องมีมาตรการในการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยค่าเสียหายกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย หรือให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการจัดทำแนวทางการชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เสียหาย รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานกรณีไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โดยให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติร่วมกัน อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ตั้งแต่โครงการเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้เสียหายติดต่อร้องเรียนหรือขอรับการชดเชยเยียวยาจากโครงการแต่อย่างใด	-	-
4) การท่องเที่ยว	- ดำเนินการตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ประกอบกับการทวนสอบเอกสาร รูปถ่าย และการสัมภาษณ์ช่างประจำอาคาร พบว่า โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตเป็นส่วนใหญ่	-	-

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
4.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน **1) ข้อห่วงกังวลของประชาชนโดยรอบในระยะ 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ**	- ดำเนินการตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ประกอบกับการทวนสอบเอกสาร รูปถ่าย และการสัมภาษณ์ช่างประจำอาคาร พบว่า ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตเป็นส่วนใหญ่	-	-
2) กิจกรรมตามแผยกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)	1. จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม/โครงการ ซึ่งโครงการโดยมีกิจกรรมตัวอย่างดังนี้ *(กิจกรรมดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความประสงค์ของชุมชน)* (1) ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ - ทำความสะอาดถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ : โครงการจัดให้มีการล้างถนนบริเวณ	√	จากการทวนสอบเอกสารของโครงการ พบว่า โครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ การสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิทองพูล ร่วมกับบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น	-	**รูปที่ 2-23** กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
	ด้านหน้าโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกวาดถนนบริเวณด้านหน้าโครงการทุกวัน - การบริจาคถังขยะสาธารณะ โดยประสานกับเทศบาลนครรังสิต เพื่อมอบให้แก่ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ปีละ 1 ครั้ง (2) ด้านความปลอดภัย : โครงการจะสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการ ได้แก่ สถานีตำรวจหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม - การบริจาคอุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่ชุมชนพื้นที่โครงการ และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ชุมชนดังกล่าว ปีละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม - การบริจาคหรือสนับสนุนอุปกรณ์หรือป้ายสัญญาณไฟเตือนการจราจร ฯลฯ เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ (3) ด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและ				


ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
	วัฒนธรรมโดยร่วมกับเทศบาลนครรังสิตตามความเหมาะสม - การเข้าร่วมงานทางศาสนาหรือบริจาคเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนในพื้นที่โครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (4) ด้านการศึกษา : โครงการจะเข้าร่วมหรือสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น การบริจาคอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน ทุนอาหารกลางวัน เป็นต้น ให้แก่สถานศึกษาบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม				
4.5 การบริหารจัดการถนนภาระจำยอม	- ช่วงโครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) เปิดใช้อาคารแล้ว ผู้รับผิดชอบค่าซ่อมบำรุง และปรับปรุงถนนภาระจำยอม จะเป็นบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด เจ้าของที่ดินที่ให้โครงการเช่าที่ดิน	√	จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า บริเวณถนนภาระจำยอมที่ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกของโครงการ ไม่พบร่องรอยการชำรุด แตกร้าว หรือความเสียหายของผิวจราจรและองค์ประกอบของถนน ทั้งนี้ ภายหลังโครงการเปิดใช้อาคาร บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ให้โครงการเช่าพื้นที่ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล ซ่อมบำรุง และปรับปรุงถนนภาระจำยอมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิด	-	**รูปที่ 2-26** การดูแลรักษาถนนภายในโครงการและถนนภาระจำยอมของโครงการ

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	เงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงาน √ ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรการฯ X ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ O มีการปฏิบัติมาตรการอื่นทดแทนมาตรการที่เสนอไว้		ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานอ้างอิง
			ผลกระทบต่อการสัญจรของผู้พักอาศัย ผู้ใช้บริการ และพื้นที่โดยรอบโครงการต่อไป		

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">พื้นที่สีเขียวบริเวณสระว่ายน้ำ</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถ</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>พื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการ</td><td>พื้นที่สีเขียวบริเวณทางเดิน</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 2-2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รั้วด้านทิศเหนือ	รั้วด้านทิศใต้

รูปที่ 2-3 รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
รั้วด้านทิศตะวันออก	รั้วด้านทิศตะวันตก

รูปที่ 2-3 รั้วบริเวณโดยรอบของโครงการ (ต่อ)

	
เครื่องหมายลูกศรจราจรบนพื้นทางภายในโครงการ	
	
สภาพพื้นที่จราจรและที่จอดรถภายในโครงการ	

รูปที่ 2-4 ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>ป้ายกำหนดความเร็วสูงสุดภายในโครงการ</td><td>ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-4 ถนนและการจัดการจราจรภายในโครงการ (ต่อ)

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>ระบบบำบัดน้ำเสียจุดที่ 1</td><td>ระบบบำบัดน้ำเสียจุดที่ 2</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>บ่อดักขยะและตะแกรงดักขยะ</td><td>ถังดักไขมันห้องอาหารก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">การกำจัดกากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสีย</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>ถังสำรองน้ำใช้ชั้นใต้ดิน</td><td>ชุดปั๊มน้ำใช้ของโครงการ</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-6 ถังเก็บน้ำสำรองภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





ถังสำรองน้ำใช้ชั้นดาดฟ้า





การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


รูปที่ 2-6 ถังเก็บน้ำสำรองภายในโครงการ (ต่อ)





รูปที่ 2-7 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>บ่อหน่วงน้ำ</td><td>ตัวอย่างรางระบายน้ำภายในโครงการ</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>ตัวอย่างท่อระบายน้ำภายในโครงการ</td><td>ป้ายห้ามทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-8 ระบบระบายน้ำของโครงการ

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>อาคารพักมูลฝอยรวม</td><td>ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-9 ห้องพักมูลฝอยรวม และห้องพักมูลฝอยประจำชั้นของโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

<table>
<tr><td colspan="2"> 


</td></tr>
<tr><td colspan="2">ถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>ถังรองรับมูลฝอยภายในห้องพัก</td><td>ถังรองรับมูลฝอยภายในห้องน้ำผู้พิการฯ</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-10 ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ




รูปที่ 2-11 การคัดแยกและการเก็บขนมูลฝอยของโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 2-12 การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและที่จอดรถเก็บขนของโครงการ



รูปที่ 2-13 ระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 2-14 ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





รูปที่ 2-15 ป้ายห้ามนำรถเข็นไปใช้ในกิจการอื่น





ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า





เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

รูปที่ 2-16 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



หม้อแปลงไฟฟ้า



เสาล่อไฟ

รูปที่ 2-16 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ (ต่อ)



การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนดาดฟ้าอาคาร



สื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในอาคาร





การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานภายในอาคาร

รูปที่ 2-17 การอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569







ช่องระบายอากาศทางธรรมชาติ

รูปที่ 2-17 การอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ (ต่อ)










รูปที่ 2-18 ระบบไฟส่องสว่างภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

<table>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโครงการ</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>ป้ายแจ้งพื้นที่ภายใต้การบันทึกภาพด้วย CCTV</td><td>จอแสดงภาพจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด</td></tr>
</table>


รูปที่ 2-19 การดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง</td><td>ถังดับเพลิงมือถือ</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>เครื่องสูบน้ำดับเพลิง</td><td>ถังสำรองน้ำมัน สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">หัวรับน้ำดับเพลิง</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-20 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ



ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

รูปที่ 2-20 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ (ต่อ)

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

<table>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>ทางหนีไฟ</td><td>บันไดหนีไฟ</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Graphic Annunciator Fire Alarm Panel</td><td>ประตูหนีไฟ</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ และโทรศัพท์ฉุกเฉินประจำชั้น</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-20 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ (ต่อ)

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน





การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย





จุดรวมพลของโครงการ

รูปที่ 2-20 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ (ต่อ)


ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





รูปที่ 2-21 จุดรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ





สภาพทั่วไปบริเวณสระว่ายน้ำ





อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ | ป้ายกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ


รูปที่ 2-22 การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>ป้ายบอกระดับความลึก</td><td>รางระบายน้ำล้น</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>ป้ายระวังพื้นลื่น</td><td>แถบกันลื่น</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ</td></tr>
</table>

รูปที่ 2-22 การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ (ต่อ)

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ






การทำความสะอาดสระว่ายน้ำและตรวจสอบระบบกรองสระว่ายน้ำ

รูปที่ 2-22 การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ (ต่อ)

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





ระบบกรองน้ำของสระว่ายน้ำ





การทำความสะอาดบ่อพักน้ำและเครื่องสูบน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ

รูปที่ 2-22 การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ (ต่อ)






รูปที่ 2-23 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 2-24 ราวกันตกบริเวณระเบียงของอาคาร



รูปที่ 2-25 การประชาสัมพันธ์และกฎระเบียบของโครงการ

ภาพถ่ายประกอบ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 2-26 การดูแลรักษาถนนภายในโครงการและถนนภาระจำยอมของโครงการ



รูปที่ 2-27 การดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่พันธุ์ของแมลงพาหะนำโรคภายในพื้นที่โครงการ

บทที่ 3
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ การติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 3
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/7050 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 (ดังรายละเอียดใน**ภาคผนวก 1.1** หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม) สำหรับการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย หัวข้อดังต่อไปนี้

1) สภาพภูมิประเทศ
2) ทรัพยากรดิน
3) เสียง
4) ความสั่นสะเทือน
5) การใช้น้ำ
6) การบำบัดน้ำเสีย
7) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
8) การจัดการมูลฝอย
9) การใช้ไฟฟ้า
10) ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
11) การจราจร
12) การสื่อสาร
13) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
14) สภาพเศรษฐกิจและสังคม
15) การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ
    15.1) สุขอนามัยจากสระว่ายน้ำของผู้ใช้บริการในโครงการ
        - โครงสร้างและความปลอดภัย
        - การติดตามคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ
        - การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ ในการระบายน้ำออกจากสระ
        - การติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่าง ๆ
        - การฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ
16) ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
17) การมีส่วนร่วมของประชาชน
18) การบริหารจัดการถนนภาระจำยอม

ซึ่งสามารถสรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงใน**ตารางที่ 3-1**

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ					
1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การเติบโตของต้นไม้	- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	โครงการได้ดำเนินการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีคนงานตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรดน้ำต้นไม้ทุกวัน เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินบริเวณสวนและรอบโคนต้นไม้ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต นอกจากนี้ โครงการยังดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้เป็นประจำทุก 1 เดือน เพื่อควบคุมขนาดการแผ่ของเรือนยอดและความสูงของต้นไม้ ไม่ให้บดบังทัศนียภาพหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวในโครงการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้นไม้อยู่ในสภาพสมบูรณ์	-
	- ความชุ่มชื้นของดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้		- วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดดำเนินการ		-
	- ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้และความสูงของต้นไม้		- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ		-
1.2 ทรัพยากรดิน	- พรวนดินกำจัดวัชพืช	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการได้ดำเนินการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีคนงานพรวนดินและกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้ นอกจากนี้ จากการสำรวจแนวเขตรั้ว กำแพงกันดินโดยรอบพื้นที่โครงการไม่พบร่องรอยการทรุดตัวหรือความเสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินและรั้วเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง	-
	- การทรุดตัวของกำแพงกันดิน และรั้ว	- แนวเขตรั้วเขตที่ดินโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		-
1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	-	-	-	-	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
1.4 เสียง	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วสำหรับรถที่เข้า-ออกโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณลานจอดรถและพื้นที่ภายในโครงการ โดยป้ายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและพร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยควบคุมความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากการสัญจร	-
1.5 ความสั่นสะเทือน	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	-	-	-	-	-
1.7 คุณภาพน้ำ (แหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง)	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรชีวภาพ					
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	-	-	-	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	-	-	-	-	-
3. ผลกระทบคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์					
3.1 การใช้น้ำ	- ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำใช้ให้ใช้งานได้ดี ไม่มีการรั่วหรือชำรุด	- ถังสำรองน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำใช้	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการได้จัดให้มีช่างประจำโครงการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้ และระบบจ่ายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำ แนวท่อจ่ายน้ำ ระบบปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบจ่ายน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่พบการรั่วซึมหรือชำรุดของระบบ และสามารถจ่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	- pH (ความเป็นกรด-ด่าง) วิธีวิเคราะห์ ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) - BOD (ค่าบีโอดี) วิธีวิเคราะห์ ใช้วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน หรือวิธีการอื่นที่ ณ กรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ - Oil & Grease (น้ำมันและไขมัน) วิธีวิเคราะห์ ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - Settleable Solids (ของแข็งที่จมตัวได้) วิธีวิเคราะห์ วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ ขนาดความจุ 100 ลบ.ซม. ใน 1 ชั่วโมง - Suspended Solids (ของแข็งแขวนลอย)	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 บ่อ อยู่บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง แห่งละ 1 บ่อ	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	มาตรการกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำตลอดระยะเวลาการดำเนินการของโครงการ โดยกำหนดจุดตรวจวัดจำนวน 2 จุด ได้แก่ (1) บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจุดที่ 1 และ (2) บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจุดที่ 2 ทั้งนี้ ดัชนีที่ใช้ในการตรวจวัดประกอบด้วย ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ปริมาณของแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในรูปทีเคเอ็น (TKN) ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และ Fecal Coliform Bacteria สำหรับ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในช่วงเดือนมีนาคมและมิถุนายน 2569 พบว่า ในเดือนมิถุนายน คุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจุดที่ 1 มีค่า BOD, TSS และ TKN ไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารโรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท พ.ศ. 2567 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงใน**ภาคผนวกที่ 3.1** ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	วิธีวิเคราะห์ กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc) - Total Dissolved Solids (ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด) วิธีวิเคราะห์ วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส – 105 องศาเซลเซียส - TKN (ปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ทั้งหมด) วิธีวิเคราะห์ ใช้วิธี Brucine Method - Sulfide (ซัลไฟด์) วิธีวิเคราะห์ ใช้วิธี Iodometric Method - Fecal Coli Bacteria (ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟิคัล) วิธีวิเคราะห์ วิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number)				

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของโครงการ (ลบ.ม.) 3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 5) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	2. จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการตามแบบ ทส. 1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส. 2	โครงการได้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 และส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่มีการจัดทำรายงานบันทึกข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 รายละเอียด สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส. 2 แสดงไว้ใน**ภาคผนวกที่ 2.2**	โครงการควรจัดทำรายงานบันทึกข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 ทุกวัน ให้ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 7) ปริมาณส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด				
	- ปริมาณตะกอนในบ่อเกรอะหากมีการสะสมเกินกว่า 2 ใน 3 ของถัง ให้สูบออกทันที - สภาพการใช้งานและรอบรั้วบริเวณแนวท่อระบายน้ำ	3.บ่อเกรอะ ระบบท่อระบายน้ำ และบ่อดักขยะ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ระบบรวบรวมและระบายน้ำเสีย รวมถึงแนวท่อระบายน้ำ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่พบร่องรอยการรั่วซึม การอุดตัน หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ และไม่พบการสะสมของขยะหรือเศษดินบริเวณบ่อดักขยะ ทั้งนี้ โครงการยังไม่มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อเกรอะและถังเก็บกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย	โครงการควรมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อเกรอะทุก 1 เดือน และกำหนดแผนการสูบกากตะกอนให้เหมาะสม
	- ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free chlorine residual) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 และสารที่ละลายได้ทั้งหมด (ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด) ต้องมีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร	4. คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free chlorine) ในบ่อตรวจคุณภาพน้ำ 2 บ่อ และเพิ่มความถี่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำ influent หรือ effluent ของระบบ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการยังไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine Residual) และคลอรีนรวม (Combined Chlorine) ในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งทั้ง 2 บ่อ	โครงการควรจัดให้ดำเนินการตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ คลอรีนรวม และติดตามคุณภาพน้ำทิ้งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
	ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2567) อาคารประเภท ข				
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ	- บ่อพักน้ำในโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่มีการจัดทำหลักฐานหรือบันทึกการตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ	โครงการควรจัดให้มีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำทุก 1 เดือน
	- ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของท่อระบายน้ำโดยวิธีตรวจสอบความเร็วการไหลในท่อระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำในโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ระบบท่อระบายน้ำอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่พบการอุดตัน การรั่วซึม หรือความชำรุดเสียหายของท่อระบายน้ำ	โครงการควรจัดให้มีการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำ ทุก 1 เดือน
	- สภาพการใช้งานของบ่อหน่วงน้ำและระบบท่อระบายน้ำ	- บ่อหน่วงน้ำและท่อระบายน้ำของโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า บ่อหน่วงน้ำและระบบท่อระบายน้ำอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่พบการชำรุดเสียหาย และไม่พบการอุดตันบริเวณตะแกรงดักขยะของบ่อหน่วงน้ำและบ่อพักน้ำก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	- ตรวจสอบการไหลซึมของน้ำที่จะไหลออกสู่ภายนอก	- แนวรั้วด้านนอกรอบพื้นที่โครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ไม่พบการไหลซึมของน้ำออกนอกพื้นที่บริเวณแนวรั้วโครงการ	โครงการควรจัดให้มีรายงาน หรือรูปถ่ายการตรวจสอบการไหลซึม สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยัน
3.4 การจัดการมูลฝอย	- ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอยและสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ผุกร่อน	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยถังรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่พบการแตกร้าว ผุกร่อน การรั่วซึม มูลฝอยตกค้างหรือล้นออกนอกภาชนะ รวมถึงไม่พบกลิ่นเหม็นหรือน้ำชะมูลฝอยภายในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีแม่บ้านตรวจสอบและทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน รวมถึงภายหลังการเก็บขนมูลฝอย เพื่อรักษาความสะอาดและสุขลักษณะของพื้นที่ โดยมูลฝอยภายในโครงการจะถูกรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวม และนำไปยังจุดรวบรวมมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต ก่อนส่งต่อให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการเก็บขนและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	-
	- ไม่มีขยะตกค้าง	- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		-
	- ไม่มีกลิ่นเหม็น และพื้นที่ห้องพักขยะรวมต้องสะอาดไม่มีน้ำจากขยะสะสม	- ตรวจสอบน้ำจากขยะที่สะสมอยู่บนพื้นห้องพักขยะ	- ทุกวันที่มีการขนย้ายมูลฝอยออกจากห้องพักขยะรวมตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		-
3.5 การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองและสายไฟ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง สายไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่พบการชำรุด เสื่อมสภาพ หรือความผิดปกติของระบบไฟฟ้า	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)				ทั้งนี้ โครงการมีการตรวจสอบและทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) รวมถึงตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและความพร้อมของอุปกรณ์ตามแผนบำรุงรักษา	
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย **1) ความปลอดภัย**	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ใช้งานได้ดีอยู่ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	- ภายในอาคาร และพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการได้จัดให้มีช่างประจำอาคารตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารและพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากพบการชำรุดหรือความผิดปกติจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยทันที โดยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) สามารถบันทึกภาพได้ตามปกติทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมถึงสามารถเรียกดูภาพย้อนหลังได้	-
	- ตรวจสอบระบบวงจรปิด (CCTV System) ต้องสามารถจับภาพได้เวลากลางคืน และสามารถดูภาพย้อนหลังได้		- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		-
2) การป้องกันอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งานเสมอ	- บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการมีการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ได้แก่ แผงควบคุม (FCP) อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าถังดับเพลิง จุดรวมพล ทางเดิน และบันไดหนีไฟเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พร้อมใช้งาน โดยไม่พบความผิดปกติหรือสิ่งกีดขวาง ทั้งนี้ โครงการกำหนดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) จำนวน 2 จุด บริเวณใต้อาคารด้านทิศตะวันตก และบริเวณทาง	-
	- ไม่มีการชำรุดหรือมีส่วนประกอบอื่นขาดหาย	- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ตรวจสอบจุดรวมพลให้สามารถรวมพลได้ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- จุดรวมพล และการฝึกซ้อมการอพยพ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
				เข้า-ออกด้านหน้าโครงการ เพื่อรองรับการจ่ายน้ำจากรถดับเพลิง โดยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สำหรับการซ้อมการอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะดำเนินการในช่วงปลายปี 2569	
3.7 การจราจร	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจนเสมอ	- สัญลักษณ์การจราจร - ช่องจอดรถยนต์	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า สัญลักษณ์การจราจร และช่องจอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการนั้น อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจน	-
3.8 การสื่อสาร	- ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง โดยรวบรวมประเด็นเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	- บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่มีประเด็นเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง Line Official และหากพบข้อร้องเรียนจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบเพื่อรับฟังความคิดเห็นและดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกฎหมาย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสถานประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและที่ได้รับอนุญาต ไม่พบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการต่อเติมอาคารที่ขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคม					
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- สอบถามและสำรวจผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้	- บ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่ติดประชิดและห่างจากโครงการออกไป 100 เมตร	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โดยตั้งแต่ช่วงก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ไม่พบปัญหาการร้องเรียนจากชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ โครงการมีแผนสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหวภายในรัศมี 100 เมตร ในช่วงปลายปี 2569 รวมถึงเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์และข้อเสนอแนะของโครงการผ่าน Line Official และเจ้าหน้าที่บริเวณ Lobby นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบ CCTV เป็นประจำทุกเดือน	-
	- ติดตามประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น โดยติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณห้องสำนักงาน	- พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		-
	ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)		- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		-
4.2 การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ	- สำรวจ ตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยปีน หรือ นั่งเล่นบนระเบียงห้องพัก	- พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ	จากการสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยปีนป่ายหรือนั่งเล่นบริเวณระเบียงห้องพัก เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบราวกันตกภายในห้องพัก และบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคาร พบว่า ยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย รวมถึงมีการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและถาดรองรับน้ำของเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน เพื่อรักษาสุขอนามัยภายในอาคาร	-
	- สำรวจตรวจสอบสภาพราวกันตกในอาคาร หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที		- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ		-
	- ฝุ่นละอองจากแผ่นกรองและน้ำในถาดรองรับน้ำจากเครื่องปรับอากาศ		- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ		-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
- **สุขอนามัยจากสระว่ายน้ำของผู้ใช้บริการในโครงการ** **1) โครงสร้างและความปลอดภัย**	- ความแข็งแรงของโครงสร้างและพื้น - การรั่วซึมบริเวณตัวสระ - ป้ายบอกระดับความลึก	- บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงสร้างและพื้นบริเวณสระว่ายน้ำอยู่ในสภาพแข็งแรง ไม่พบรอยแตกร้าว การชำรุดของพื้นกระเบื้อง หรือการรั่วซึมบริเวณตัวสระ ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้งป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ (1.20 เมตร) ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ และมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของโครงสร้างสระ ป้ายบอกระดับความลึก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ	-
2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ	- pH	- สระว่ายน้ำโครงการ - จุดที่ลึกสุด 1 จุด และช่วงที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด	- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการจัดให้มีการตรวจสอบค่า pH และ Free Chlorine บริเวณสระว่ายน้ำโครงการ วันละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเปิดใช้สระว่ายน้ำช่วงเช้า	เจ้าหน้าที่โครงการควรเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดค่า pH และ Free Chlorine ให้เป็นวันละ 2 ครั้ง
	- Free Chlorine		- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- Combine Chlorine		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการทวนสอบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำที่ว่าจ้างให้บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด เก็บและวิเคราะห์แบคทีเรียโคลิฟอร์ม และแบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์ม เดือนละ 1 ครั้ง โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 พบว่า ค่า Total Coliform Bacteria มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และตรวจ	-
	- Alkalinity		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- Calcium hardness		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- Cyanuric acid		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ	- Chloride		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ไม่พบ Fecal Coliform Bacteria โดยค่าดัชนีที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ โครงการมีกำหนดการดำเนินการตรวจวัดดัชนีเพิ่มเติม ได้แก่ Combined Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, Escherichia coli และความขุ่น ในช่วงปลายปี 2569 โดยรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง**ตารางที่ 3.15-1** และ**ภาคผนวกที่ 3.2** ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	
	- Ammonia		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- Nitrate		- ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- Total Coliform Bacteria		- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- Fecal Coliform		- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ตรวจสอบความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ		- เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		-
3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในการระบายน้ำออกจากสระ	- ความสะอาดถังระบบกรอง	- สระว่ายน้ำของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารดำเนินการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยดำเนินการล้างย้อนระบบกรอง (Backwash) เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและรักษาประสิทธิภาพของระบบกรองน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในการระบายน้ำออกจากสระ (ต่อ)	- การเปลี่ยนทรายกรองสระว่ายน้ำใหม่	- สระว่ายน้ำของโครงการ	- ทุก 3-5 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการกรอง หากมีประสิทธิภาพในการกรองลดลงหรือมีสาเหตุและปัจจัยอื่นๆ เช่น การไหลเวียนของน้ำไม่ดี สิ่งสกปรก และเศษขยะในสระว่ายน้ำเพิ่มขึ้น ทรายกรองจับตัวเป็นก้อน และมีกลิ่นเหม็น ให้ดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองใหม่ทันที	จากการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โครงการมีตรวจสอบประสิทธิภาพระบบกรองอย่างสม่ำเสมอ โดยยังไม่พบเหตุที่ต้องเปลี่ยนทรายกรองก่อนรอบการบำรุงรักษาตามแผน ทั้งนี้ โครงการยังไม่มีการตรวจวัดค่า Residual Chlorine และ Combined Chlorine ภายในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งทั้ง 2 บ่อ เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกจากสระว่ายน้ำ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจวัดค่า TDS บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567	-
	- ตรวจวัดค่า Residual chlorine น้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chloride) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามคำแนะนำของ	- บ่อพักน้ำหรือบ่อหน่วงน้ำ	- ทุกครั้งที่มีการระบายน้ำออกจากสระว่ายน้ำตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
	คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 และสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2567) อาคารประเภท ข				
4) การติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่าง ๆ	- สภาพการพร้อมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ 1) ไม้ช่วยชีวิต 2) ห่วงชูชีพ 3) โฟมช่วยชีวิต 4) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก 1 ชุด ผู้ใหญ่ 1 ชุด	- อุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิต และป้ายเตือนต่างๆ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และโฟมช่วยชีวิต โดยอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีช่างประจำอาคารตรวจสอบความพร้อมเป็นประจำทุกวันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่พบการติดตั้งเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) บริเวณสระว่ายน้ำ นอกจากนี้ โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือนและกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ โดยป้ายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด นอกจากนี้ พื้นกระเบื้องภายในสระว่ายน้ำและพื้นทางเดินรอบสระอยู่ในสภาพดี ไม่	โครงการควรจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้ครบถ้วนตามที่มาตรการกำหนด
	5) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)		- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
4) การติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่าง ๆ (ต่อ)				พบรอยแตกร้าวหรือการชำรุด และมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน ขณะที่ระบบไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินและภายในสระว่ายน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยโครงการมีการตรวจสอบการทำงานและความสว่างของหลอดไฟเป็นประจำ	
	- ป้ายเตือนภายในพื้นที่สระว่ายน้ำ		- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	สำหรับการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และตักเศษใบไม้ สิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำประจำทุกวัน พร้อมทั้งตรวจสอบความสะอาดของสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก รวมถึงมีการเดินระบบกรองน้ำวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดให้บริการ หรือปรับระยะเวลาการเดินระบบตามความขุ่นของน้ำ หากพบว่าน้ำมีความขุ่น จะดำเนินการเดินระบบกรองทันทีจนกว่าน้ำจะกลับมาใส	
	- ตรวจสอบพื้นกระเบื้องในสระว่ายน้ำ และพื้นทางเดินรอบสระ		- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ตรวจสอบการทำงานและความสว่างของหลอดไฟให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ	- ไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินและภายในสระว่ายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ตรวจสอบปริมาณสารละลายที่เพิ่มขึ้นจากน้ำในสระว่ายน้ำ ต้องมีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร	- ปริมาณสารละลายที่เพิ่มขึ้นจากน้ำในสระว่ายน้ำ	- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำประจำปี		
	- ตรวจสอบการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงในสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำของโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
4) การติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่าง ๆ (ต่อ)	- ตรวจสอบความสะอาดของสระว่ายน้ำ เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนลงไปในสระ	- สระว่ายน้ำของโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		-
	- ตรวจสอบการเดินระบบกรองน้ำในสระว่ายน้ำ		- วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ		-
4.3 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ **1) ทัศนียภาพ**	- ดูแลรักษาให้มีสภาพดี และตัดตกแต่งกิ่งไม้ให้ล้ำเขตที่ดิน	- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวและตัดแต่งกิ่งไม้เป็นประจำ ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่พบกิ่งไม้ล้ำแนวเขตที่ดิน	-
2) การบดบังแสงแดด **3) การบดบังทิศทางลม** **4) การท่องเที่ยว**	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน	- พื้นที่โครงการ	- ภายใน 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินการ	จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ตั้งแต่ช่วงก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน บริเวณ Lobby ของโครงการ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
4.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน **1) ข้อห่วงกังวลของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ**	- สอบถามและสำรวจผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้	- บ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่ติดและห่างจากโครงการออกไป 100 เมตร	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการได้กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบประชาชน บ้านเรือน และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่โดยรอบโครงการ รวมทั้งพื้นที่ภายในรัศมี 100 เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และศึกษาปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบ ซึ่งในปี 2569 มีกำหนดดำเนินการในช่วงปลายปี	
2) กิจกรรมตามแผนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)	- ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์กับชุมชน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิดและระยะ 100 เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการ พบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหวเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง	- บริเวณบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ในเขตติดต่อโครงการ 100 เมตร/พื้นที่อ่อนไหวใน รัศมี 1 กม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/ บริเวณที่ทำการสำรวจ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
4.5 การบริหารจัดการถนนภาระจำยอม	- ซ่อมบำรุง และปรับปรุงถนนภาระจำยอม	- ถนนภาระจำยอม	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ถนนภาระจำยอมบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ไม่พบร่องรอยการชำรุดเสียหาย เช่น ผิวจราจรแตกร้าว หลุมบ่อ หรือความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของผู้ใช้ถนน ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพถนนภาระจำยอมอย่างต่อเนื่อง และหากตรวจพบความเสียหายหรือความชำรุดที่อาจเกิดขึ้น โครงการจะดำเนินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	-

3.1 สภาพภูมิประเทศ

3.1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการดำเนินการตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งดูแลรักษาความชุ่มชื้นของดินบริเวณสวนและรอบต้นไม้ โดยดำเนินการรดน้ำและตรวจสอบความชุ่มชื้นของดิน วันละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ โครงการต้องตรวจสอบและควบคุมขนาดการแผ่ของเรือนยอดและความสูงของต้นไม้ โดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ เพื่อให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง

3.1.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โครงการได้จัดให้มีคนงานรับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรดน้ำต้นไม้ทุกวัน เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินบริเวณสวนและรอบโคนต้นไม้ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต นอกจากนี้ โครงการยังดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้เป็นประจำทุก 1 เดือน เพื่อควบคุมขนาดการแผ่ของเรือนยอดและความสูงของต้นไม้ ไม่ให้บดบังทัศนียภาพหรือส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวภายในโครงการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้นไม้มีการเจริญเติบโตดี อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบที่กำหนดไว้ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.2 ทรัพยากรดิน

3.2.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการดำเนินการพรวนดินและกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ นอกจากนี้ ให้ดำเนินการตรวจสอบการทรุดตัวของกำแพงกันดินและรั้วบริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ เพื่อให้โครงสร้างอยู่ในสภาพมั่นคงและปลอดภัย

3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีคนงานพรวนดินและกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ นอกจากนี้ จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ไม่พบร่องรอยการทรุดตัวหรือความเสียหายของกำแพงกันดินด้านทิศตะวันตกและรั้วบริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการแต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินด้านทิศตะวันตกและรั้วเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง ส่งผลให้โครงสร้างอยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบที่กำหนดไว้

3.3 เสียง

3.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.3.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการลงพื้นที่สำรวจโครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วสำหรับรถที่เข้า-ออกโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณลานจอดรถ โดยป้ายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและพร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยควบคุมความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากการสัญจร ตลอดจนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ของผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อ

3.4 ความสั่นสะเทือน

3.4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.4.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการลงพื้นที่สำรวจโครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วสำหรับรถที่เข้า-ออกโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณลานจอดรถ โดยป้ายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและพร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยควบคุมความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากการสัญจร ตลอดจนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ของผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อ

3.5 การใช้น้ำ

3.5.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำใช้ให้ใช้งานได้ดี ไม่มีการรั่วหรือชำรุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.5.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการกำหนดให้ช่างประจำโครงการ ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำเป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการตรวจสอบถังเก็บน้ำ แนวท่อจ่ายน้ำ ระบบปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ไม่พบการรั่วซึมหรือความชำรุดของถังเก็บน้ำและระบบจ่ายน้ำแต่อย่างใด ระบบสามารถจ่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานภายในโครงการ หากพบความชำรุดหรือเหตุขัดข้อง โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยทันที เพื่อให้ระบบจ่ายน้ำสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง


3.6 การบำบัดน้ำเสีย

3.6.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 บ่อ อยู่บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง แห่งละ 1 บ่อ โดยดำเนินการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD), ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease), ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids), ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids), ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ทั้งหมด (TKN), ซัลไฟด์ (Sulfide) และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟิคัล (Fecal Coli Bacteria) ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.6.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง

วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของโครงการได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม **ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567** ดำเนินการเก็บตัวอย่างโดย บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด จุดเก็บตัวอย่างจำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณทางวิ่งรถกลางพื้นที่โครงการ และจุดที่ 2 บริเวณพื้นที่สีเขียวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ แสดงดัง**รูปที่ 3.6-1** ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดย บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ระบบบำบัดน้ำเสียจุดที่ 1	ระบบบำบัดน้ำเสียจุดที่ 2
	
เก็บตัวอย่างวันที่ 3 มีนาคม 2569	
	
เก็บตัวอย่างวันที่ 9 มิถุนายน 2569	

รูปที่ 3.6-1 ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

3.6.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ

1) คุณภาพน้ำทิ้งจากบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ 1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจุดที่ 1 ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายน 2569 แสดงดัง**ตารางที่ 3.6-1** พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.4 และ 8.0 ตามลำดับ ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) มีค่า 5.8 และ 45.5 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids: TSS) มีค่าน้อยกว่า 5 และ 55.0 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) มีค่า 338 และ 350 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) มีค่า 7 และ 69 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.1 และ 1.2 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่ามากกว่า 160,000 และ 2,100 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ตามลำดับ

ทั้งนี้ คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารโรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท พ.ศ. 2567 โดยพบว่า โดยในเดือนมิถุนายน 2569 มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) และปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ทั้งหมด (TKN) มีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ ยังพบว่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าค่อนข้างสูง โดยตรวจพบสูงสุดมากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร แสดงให้เห็นว่าระบบบำบัดน้ำเสียจุดที่ 1 ซึ่งรองรับน้ำเสียจากห้องพักจำนวน 98 ห้อง สำนักงาน พนักงาน ผู้ใช้สระว่ายน้ำ และอาคารพักรวมมูลฝอย มีประสิทธิภาพในการบำบัดลดลงในบางช่วงเวลา จากการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของโครงการ พบว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 โครงการยังไม่มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อเกรอะและถังเก็บกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งกำหนดให้มีการสูบทุก 1 สัปดาห์ จึงอาจทำให้เกิดการสะสมของตะกอนภายในระบบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการกำจัดสารอินทรีย์และของแข็งแขวนลอยลดลง และเป็นสาเหตุให้ค่า BOD, TSS และ TDS สูงเกินกว่ามาตรฐานในช่วงเดือนมิถุนายน 2569

สำหรับน้ำทิ้งจากโครงการฯ แม้จะไม่ได้มีการระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง แต่จะระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมบริเวณด้านหน้าโครงการ และจากนั้นจะระบายลงสู่ท่อระบายสาธารณะบนถนนพหลโยธินต่อไป ดังนั้น โครงการควรตรวจสอบสาเหตุ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินระบบบำบัดน้ำเสียจุดที่ 1 และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายฯ กำหนดก่อนระบายออกสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะ

2) คุณภาพน้ำทิ้งจากบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจุดที่ 2 ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายน 2569 แสดงดัง**ตารางที่ 3.6-1** พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.3 และ 7.5 ตามลำดับ ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) มีค่า 4.1 และ 10.2 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids: TSS) มีค่าน้อยกว่า 5 และ 18.5 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) มีค่า 320 และ 388 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen:

TKN) มีค่า 6 และ 9 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่า 4,900 และ 1,200 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ตามลำดับ

ทั้งนี้ คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารโรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท พ.ศ. 2567 แสดงให้เห็นว่าระบบบำบัดน้ำเสียจุดที่ 2 ซึ่งรองรับน้ำเสียจากห้องพักจำนวน 98 ห้อง และห้องอาหาร ยังคงมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างดี โดยน้ำเสียจากห้องอาหารจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดปริมาณไขมันที่เข้าสู่ระบบและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจะระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำของบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ก่อนเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่มีการระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง

ตารางที่ 3.6-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง)

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ				ค่ามาตรฐาน[2/]
		3 มีนาคม 2569		9 มิถุนายน 2569		
		จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 1	จุดที่ 2	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	6.4	6.3	8.0	7.5	**5.5 - 9.0**
ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD)	มิลลิกรัม/ลิตร	5.8	4.1	45.5	10.2	**≤30**
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มิลลิกรัม/ลิตร	<5[1/]	<5[1/]	55.0	18.5	**≤40**
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	มิลลิกรัม/ลิตร	338	320	350	388	**≤1,000**
ปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ทั้งหมด (TKN)	มิลลิกรัม/ลิตร	7	6	69	9	**≤35**
ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids)	มิลลิกรัม/ลิตร	<0.1[1/]	<0.1[1/]	1.2	0.5	**-**
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มิลลิกรัม/ลิตร	<1[1/]	<1[1/]	<1[1/]	<1[1/]	**≤1.0**
ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	มิลลิกรัม/ลิตร	<4.0[1/]	<4.0[1/]	<4.0[1/]	<4.0[1/]	**≤20**
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร	>160,000	4,900	2,100	1,200	**-**

หมายเหตุ : ตรวจวัดโดยบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2569

[1/] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

[2/] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)

3.6.4 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของโครงการ (ลบ.ม.) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด โดยจัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการตามแบบ ทส. 1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส. 2

3.6.5 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการทวนสอบเอกสารของโครงการและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน ตามแบบ ทส.2 ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่ได้จัดทำและจัดเก็บบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลประจำวัน ได้แก่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำใช้ ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบการระบายน้ำทิ้ง การใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพ การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และปริมาณกากตะกอนที่นำไปกำจัด ดังนั้น โครงการควรดำเนินการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส.1 ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

3.6.6 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อเกรอะ สภาพการใช้งานและบริเวณโดยรอบแนวท่อระบายน้ำ รวมทั้งตรวจสอบปริมาณขยะและเศษดินบริเวณบ่อดักขยะ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ เพื่อให้ระบบรวบรวมและระบายน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กำหนดให้โครงการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 บ่อ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ (Influent) หรือน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด (Effluent) โดยค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ต้องอยู่ในช่วง 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และค่าคลอรีนรวม (Combined Chlorine) ต้องอยู่ในช่วง 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 ทั้งนี้ กำหนดให้ตรวจสอบ ค่าของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำทิ้ง ต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และคุณภาพน้ำทิ้งต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 สำหรับอาคารประเภท ข ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.6.7 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า ระบบรวบรวมและระบายน้ำเสีย รวมถึงแนวท่อระบายน้ำ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่พบร่องรอยการรั่วซึม การอุดตัน หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ และไม่พบการสะสมของขยะหรือเศษดินบริเวณบ่อดักขยะ ทั้งนี้ โครงการยังไม่มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อเกรอะและถังเก็บกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย จึงควรดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนและกำหนดแผนการสูบ

กากตะกอนให้เหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โครงการยังไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) และคลอรีนรวม (Combined Chlorine) ภายในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งทั้ง 2 บ่อ ตามที่มาตรการกำหนด จึงควรดำเนินการตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งติดตามคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3.7 ระบบระบายน้ำ

3.7.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำเป็นประจำ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ เพื่อให้บ่อพักน้ำสามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กำหนดให้ตรวจสอบการอุดตันและความชำรุดของท่อระบายน้ำ โดยพิจารณาจากความเร็วการไหลของน้ำภายในท่อ รวมทั้งตรวจสอบสภาพการใช้งานของบ่อหน่วงน้ำและระบบท่อระบายน้ำของโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ เพื่อให้ระบบระบายน้ำสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ กำหนดให้ตรวจสอบการไหลซึมของน้ำออกสู่ภายนอกบริเวณแนวรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ

3.7.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการยังไม่มีการจัดทำหลักฐานหรือบันทึกการตรวจสอบระบบระบายน้ำภายในโครงการ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า บ่อพักน้ำ บ่อหน่วงน้ำ และระบบท่อระบายน้ำยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่พบการอุดตันบริเวณตะแกรงดักขยะของบ่อหน่วงน้ำและบ่อพักน้ำก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ รวมทั้งไม่พบการรั่วซึม การชำรุดของท่อระบายน้ำ หรือการไหลซึมของน้ำออกนอกพื้นที่บริเวณแนวรั้วโครงการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากตรวจพบการรั่วซึมหรือความชำรุดของระบบท่อระบายน้ำ จะดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยทันที ดังนั้น โครงการควรจัดให้มีการตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบระบบระบายน้ำเป็นประจำทุก 1 เดือน

3.8 การจัดการมูลฝอย

3.8.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบความสามารถในการรองรับมูลฝอยของถังรองรับและห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้เพียงพอและไม่ล้นออกนอกภาชนะ โดยดำเนินการตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ นอกจากนี้ กำหนดให้ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ ทั้งบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ เพื่อป้องกันการสะสมของมูลฝอยและรักษาความสะอาดของพื้นที่

ทั้งนี้ กำหนดให้ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ห้องพักขยะรวมและบริเวณจัดเก็บมูลฝอยทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอยออกจากห้องพักขยะรวม ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีน้ำขัง และไม่มีมูลฝอยตกค้างสะสม เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขาภิบาล

3.8.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยถังรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่พบร่องรอยการแตกร้าว ผุกร่อน หรือการรั่วซึม และไม่พบมูลฝอยตกค้างหรือล้นออกนอกภาชนะ ทั้งบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมและจุดรองรับมูลฝอยภายในโครงการ นอกจากนี้ ไม่พบกลิ่นเหม็นและน้ำชะมูลฝอยสะสมภายในห้องพักมูลฝอยรวมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีแม่บ้านตรวจสอบและทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งภายหลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละครั้ง หากพบว่ามีน้ำชะมูลฝอยหรือสิ่งสกปรกตกค้างบนพื้นห้องพักมูลฝอย จะดำเนินการทำความสะอาดโดยทันที เพื่อรักษาความสะอาดและสุขลักษณะของพื้นที่ สำหรับการจัดการมูลฝอย โครงการดำเนินการรวบรวมมูลฝอยจากอาคารมาพักไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบการเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการด้วยรถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ (รถตลาดรังสิต) และนำไปยังจุรวบรวมมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต ก่อนให้บริษัทเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

3.9 การใช้ไฟฟ้า

3.9.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองและสายไฟ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอตามคู่มือของผู้ผลิต เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.9.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง สายไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ไม่พบร่องรอยการชำรุด เสื่อมสภาพ หรือความผิดปกติของระบบไฟฟ้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ โครงการยังมีการตรวจสอบและทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) เป็นประจำ รวมทั้งตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและความพร้อมของอุปกรณ์ตามแผนการบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองสำหรับพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ดังแสดงใน**ภาคผนวกที่ 2.5** การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3.10 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย

3.10.1 ความปลอดภัย

(1) มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารและพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบระบบวงจรปิด (CCTV System) ให้สามารถบันทึกภาพได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และสามารถเรียกดูภาพย้อนหลังได้ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

(2) ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการได้กำหนดให้ช่างประจำอาคารตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารและพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ หากพบการชำรุดหรือความผิดปกติจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยทันที นอกจากนี้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) สามารถบันทึกภาพได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมทั้งสามารถเรียกดูภาพย้อนหลังได้ตามปกติ

3.10.2 การป้องกันอัคคีภัย

(1) มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของโครงการไม่ให้เกิดการชำรุดหรือมีส่วนประกอบสูญหาย รวมถึงตรวจสอบจุดรวมพลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวาง และการฝึกซ้อมอพยพ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

(2) ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในห้องพักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง โดยครอบคลุมอุปกรณ์หลัก ได้แก่ แผงควบคุม (FCP) อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุก 1 เดือน เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน นอกจากนี้โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในอาคารเป็นประจำ เพื่อป้องกันการชำรุดหรือความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย รวมถึงดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ ซึ่งจัดเก็บไว้ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) เป็นประจำทุกเดือน และตรวจสอบจุดรวมพล ทางเดิน และบันไดหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยโครงการกำหนดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในช่วงปลายปี เพื่อให้ผู้พักอาศัยและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

จากการลงพื้นที่สำรวจโครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการได้ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณใต้อาคารด้านทิศตะวันตกใกล้ถนนภายในโครงการ และบริเวณด้านหน้าโครงการทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อรองรับการจ่ายน้ำจากรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

3.11 การจราจร

3.11.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการดำเนินการตรวจสอบสัญลักษณ์การจราจรและช่องจอดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจนเสมอ ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.11.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า สัญลักษณ์การจราจรและช่องจอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจน

3.12 การสื่อสาร

3.12.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการจัดทำบันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยรวบรวมประเด็นเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี

3.12.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ระบุว่า โครงการยังไม่มีประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง รวมถึงผู้มาใช้บริการ หากพบประเด็นเรื่องร้องเรียน โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยทันที ซึ่งโครงการได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง Line Official

3.13 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

3.13.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบดูแลพื้นที่โครงการ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.13.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสถานประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีการใช้พื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ไม่พบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการต่อเติมอาคารที่ขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2522

3.14 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

3.14.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการดำเนินการสอบถามและสำรวจผลกระทบบ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่ติดและห่างจากโครงการออกไป 100 เมตร จากการมีโครงการพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้ ทุก 6 เดือน นอกจากนี้ โครงการกำหนดให้มีการติดตามเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นบริเวณห้องสำนักงาน และตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.14.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการลงพื้นที่สำรวจโครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ พบว่า จากการดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างกระทั่งปัจจุบัน ไม่พบปัญหาการร้องเรียนเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่โครงการแจ้งว่า โครงการมีแผนดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในช่วงปลายปี 2569 โดยจะดำเนินการสำรวจครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ติดโครงการภายในรัศมี 100 เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการด้วยแบบสอบถาม ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างตามที่กำหนด เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ โครงการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่าน Line Official ของโครงการ หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่บริเวณ Lobby แทนการจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น พร้อมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นประจำทุกเดือน

3.15 การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ

3.15.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการสำรวจและตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยปีนป่ายหรือนั่งเล่นบริเวณระเบียงห้องพักเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพราวกันตกภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน ให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที นอกจากนี้ กำหนดให้ทำความสะอาดฝุ่นละอองบริเวณแผ่นกรองอากาศและถาดรองรับน้ำของเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ

3.15.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการลงพื้นที่สำรวจโครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสำรวจและตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยปีนป่ายหรือนั่งเล่นบริเวณระเบียงห้องพักเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ โครงการมีการตรวจสอบสภาพราวกันตกภายในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน โดยพบว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย และหากพบการชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ทั้งนี้ โครงการมีการทำความสะอาดฝุ่นละอองบริเวณแผ่นกรองอากาศและถาดรองรับน้ำของเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อรักษาสุขอนามัยและคุณภาพอากาศภายในอาคาร

(1) สุขอนามัยจากสระว่ายน้ำของผู้ใช้บริการในโครงการ

(1.1) โครงสร้างและความปลอดภัย

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างและพื้นตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณตัวสระ และตรวจสอบป้ายบอกระดับความลึกบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงสร้างและพื้นบริเวณสระว่ายน้ำอยู่ในสภาพแข็งแรง ไม่พบรอยแตกร้าวหรือการชำรุดของพื้นกระเบื้อง และไม่พบร่องรอยการรั่วซึมบริเวณตัวสระว่ายน้ำ ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้งป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ 1.20 เมตร ไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ และมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของโครงสร้างสระว่ายน้ำ ป้ายบอกระดับความลึก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน

(1.2) โครงสร้างและความปลอดภัย

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำบริเวณจุดที่ลึกที่สุด จำนวน 1 จุด ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) เป็นประจำวันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ นอกจากนี้ กำหนดให้ตรวจสอบความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง และตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ส่วนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้านเคมีและจุลชีววิทยา ได้แก่ คลอรีนรวม

(Combined Chlorine) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ความกระด้างของแคลเซียม (Calcium Hardness) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) คลอไรด์ (Chloride) แอมโมเนีย (Ammonia) ไนเตรต (Nitrate) รวมทั้งเชื้อ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* และ *Pseudomonas aeruginosa* กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ เพื่อให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการใช้งาน

ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ทำการรวบรวมผลตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณจุดที่ลึกที่สุด ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ซึ่งทำการตรวจวัดโดย บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด และวิเคราะห์โดยบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ แสดงดัง**รูปที่ 3.15-1**

- **วิธีการเก็บตัวอย่าง**

วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำของโครงการได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม**ประกาศคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน**

	
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569	เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
	
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569	เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569
	
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569	เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569

รูปที่ 3.15-1 ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ

- **ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ**

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 พบว่า แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และตรวจไม่พบแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) แสดงดัง**ตารางที่ 3.7-1** ซึ่งดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

อีกทั้ง โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) เป็นประจำวันละ 1 ครั้ง โดยผลการตรวจวัดแสดงไว้ใน**ภาคผนวกที่ 3.2**

นอกจากนี้ จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า สภาพของสระว่ายน้ำภายในโครงการอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยโครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพกระเบื้อง พื้นสระว่ายน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้า/หลอดไฟ บริเวณสระว่ายน้ำ อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต และห่วงชูชีพ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ โดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ตารางที่ 3.15-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ดัชนีตรวจวัด / เดือน	บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก	
	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)[2/]	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)[2/]
	MPN/100 mL	-
มกราคม	<1.8	ไม่พบ
กุมภาพันธ์	<1.8	ไม่พบ
มีนาคม	<1.8	ไม่พบ
เมษายน	<1.8	ไม่พบ
พฤษภาคม	<1.8	ไม่พบ
มิถุนายน	<1.8	ไม่พบ
ค่ามาตรฐาน[1/]	น้อยกว่า 10	ต้องไม่พบ
ลักษณะตัวอย่างที่ทดสอบ		**ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน**

หมายเหตุ : เก็บตัวอย่างโดย บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด, 2569

[1/] ตามประกาศคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[2/] รับรองผลวิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด วิเคราะห์โดย นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์ (ว-326-จ-0018) (อ้างอิงใบรายงานผลเลขที่ RE6906515)

(1.3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ ในการระบายน้ำออกจากสระ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบความสะอาดของถังระบบกรองสระว่ายน้ำเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งกำหนดให้เปลี่ยนทรายกรองสระว่ายน้ำใหม่ทุก 3-5 ปี โดยตรวจสอบประสิทธิภาพการกรองอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าประสิทธิภาพการกรองลดลง หรือมีการไหลเวียนของน้ำไม่ดี มีสิ่งสกปรกหรือเศษขยะในสระว่ายน้ำเพิ่มขึ้น ทรายกรองจับตัวเป็นก้อน หรือมีกลิ่นเหม็น ให้ดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองใหม่ทันที นอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีการระบายน้ำออกจากสระว่ายน้ำ

โครงการกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ่อพักน้ำหรือบ่อหน่วงน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ค่าคลอรีนรวม (Combined Chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 และค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบความสะอาดของถังระบบกรองสระว่ายน้ำเป็นประจำทุก 2 วันต่อสัปดาห์ และตรวจสอบประสิทธิภาพการกรองอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าประสิทธิภาพการกรองลดลง มีการไหลเวียนของน้ำไม่ดี มีสิ่งสกปรกหรือเศษขยะในสระว่ายน้ำเพิ่มขึ้น ทรายกรองจับตัวเป็นก้อนหรือมีกลิ่นเหม็น โครงการจะดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองใหม่ทันที ทั้งนี้ จากการติดตามตรวจสอบยังไม่พบเหตุที่ต้องเปลี่ยนทรายกรองก่อนรอบการบำรุงรักษาตามแผน อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) และคลอรีนรวม (Combined Chlorine) ภายในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งทั้ง 2 บ่อ เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนถ่ายสระว่ายน้ำ โดยมีการตรวจวัดค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) บริเวณบ่อพักน้ำหรือบ่อหน่วงน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ พบว่า ทั้ง 2 บ่อมีค่า TDS เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารโรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ เมื่อมีการระบายน้ำออกจากสระว่ายน้ำ โครงการควรดำเนินการตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

(1.4) การติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่าง ๆ และการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ

- **มาตรการติดตามตรวจสอบ**

มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์กู้ชีพต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งตรวจสอบป้ายเตือนภายในพื้นที่สระว่ายน้ำ ความชำรุดของพื้นกระเบื้องในสระว่ายน้ำและพื้นทางเดินรอบสระ ตลอดจนตรวจสอบความสะอาดของสระว่ายน้ำไม่ให้มีสิ่งสกปรกปนเปื้อน เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ นอกจากนี้ กำหนดให้ตรวจสอบการเดินระบบกรองน้ำของสระว่ายน้ำเป็นประจำวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ ทั้งนี้ หากน้ำในสระว่ายน้ำมีความขุ่น ให้เดินระบบกรองน้ำทันทีจนกว่าน้ำจะกลับมาใส และกำหนดให้ตรวจสอบการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษสิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สำหรับการตรวจสอบการทำงานและความสว่างของหลอดไฟบริเวณทางเดินและภายในสระว่ายน้ำ กำหนดให้ดำเนินการเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนการตรวจสอบปริมาณสารละลายที่เพิ่มขึ้นจากน้ำในสระว่ายน้ำ กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร โดยดำเนินการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำประจำปี

- **ผลการติดตามตรวจสอบ**

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และโฟมช่วยชีวิต โดยอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีช่างประจำอาคารตรวจสอบความพร้อมเป็นประจำทุกวันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่พบการติดตั้งเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) บริเวณสระว่ายน้ำ

นอกจากนี้ โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือนและกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ โดยป้ายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด นอกจากนี้ พื้นกระเบื้องภายในสระว่ายน้ำและพื้นทางเดินรอบสระอยู่ในสภาพดี ไม่พบรอยแตกร้าวหรือการชำรุด และมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน ขณะที่ระบบไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินและภายในสระว่ายน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยโครงการมีการตรวจสอบการทำงานและความสว่างของหลอดไฟเป็นประจำ

สำหรับการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูดตะกอนและทำความสะอาดคราบตะไคร่บริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งดำเนินการตักเศษใบไม้และสิ่งสกปรกออกจากสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อรักษาความสะอาดและคุณภาพน้ำให้อยู่ในสภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน รวมถึงมีการเดินระบบกรองน้ำวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดให้บริการ หรือปรับระยะเวลาการเดินระบบตามความขุ่นของน้ำ หากพบว่าน้ำมีความขุ่น จะดำเนินการเดินระบบกรองทันทีจนกว่าน้ำจะกลับมาใส

3.16 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

3.16.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการดูแลรักษาบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้มีสภาพดี และตัดตกแต่งกิ่งไม้ให้ล้ำเขตที่ดิน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ นอกจากนี้ กำหนดให้โครงการบันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่โครงการ ภายใน 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินการ

3.16.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้ำแนวเขตที่ดินเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวของโครงการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอื้อต่อทัศนียภาพโดยรวมของโครงการ และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ พบว่า จากการดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างกระทั่งปัจจุบัน ไม่พบปัญหาการร้องเรียนเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับผลกระทบ หากได้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที

3.17 การมีส่วนร่วมของประชาชน

3.17.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์กับชุมชน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิดและระยะ 100 เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการ พบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหวเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.17.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

โครงการได้กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบประชาชน บ้านเรือน และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่โดยรอบโครงการ รวมทั้งพื้นที่ภายในรัศมี 100 เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และศึกษาปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบ ซึ่งในปี 2569 มีกำหนดดำเนินการในช่วงปลายปี

3.18 การบริหารจัดการถนนภาระจำยอม

3.18.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ

มาตรการกำหนดให้โครงการดำเนินการซ่อมบำรุง และปรับปรุงถนนภาระจำยอม หากกรณีเกิดความชำรุดเสียหาย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.18.2 ผลการติดตามตรวจสอบ

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พบว่า ถนนภาระจำยอมบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ไม่พบร่องรอยการชำรุดเสียหาย เช่น ผิวจราจรแตกร้าว หลุมบ่อ หรือความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของผู้ใช้ถนน ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพถนนภาระจำยอมอย่างต่อเนื่อง และหากตรวจพบความเสียหายหรือความชำรุดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โครงการจะดำเนินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเป็นส่วนใหญ่ ตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้ดังนี้

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) พบว่า โดยภาพรวมทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม โครงการควรมีการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ทางบริษัทที่ปรึกษาฯได้เสนอแนะไว้ (**หัวข้อ 4.3 ข้อเสนอแนะ**) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการฯ ที่ได้เสนอไว้ในรายงาน

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการของโครงการ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดดังนี้

1) **สภาพภูมิประเทศ** พบว่า โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้ อาทิเช่น การรดน้ำต้นไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อควบคุมขนาดและความสูงของต้นไม้ไม่ให้บดบังทัศนียภาพหรือส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง

2) **ทรัพยากรดิน** พบว่า โครงการจัดให้มีการดูแลพื้นที่สีเขียว โดยมีคนงานพรวนดินและกำจัดวัชพืชเป็นประจำ รวมถึงไม่พบร่องรอยการทรุดตัวหรือความเสียหายของกำแพงกันดินและแนวรั้วเขตที่ดินของโครงการ

3) **เสียง** พบว่า โครงการได้ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ไว้บริเวณลานจอดรถ ซึ่งป้ายดังกล่าวอยู่ในสภาพดี ไม่ลบเลือน

4) **ความสั่นสะเทือน** พบว่า โครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วไว้บริเวณลานจอดรถ ซึ่งป้ายดังกล่าวอยู่ในสภาพดี ไม่ลบเลือน

5) **การใช้น้ำ** พบว่า ถังเก็บน้ำและระบบจ่ายน้ำของโครงการอยู่ในสภาพดี ไม่พบร่องรอยการรั่วซึมหรือความชำรุด สามารถจ่ายน้ำได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งานภายในโครงการ

6) **การบำบัดน้ำเสีย** พบว่า โครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน ตามแบบ ทส. 2 แต่ยังไม่ได้จัดทำและจัดเก็บบันทึกรายละเอียดการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 1 ดังนั้น โครงการควรดำเนินการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส. 1 ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของ

ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป ระบบรวบรวมและระบายน้ำเสีย รวมถึงแนวท่อระบายน้ำ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่พบร่องรอยการรั่วซึม การอุดตัน หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ และไม่พบการสะสมของขยะหรือเศษดินบริเวณบ่อดักขยะ ทั้งนี้ โครงการยังไม่มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อเกรอะและถังเก็บกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ โครงการยังไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) และคลอรีนรวม (Combined Chlorine) ในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งทั้ง 2 บ่อ สำหรับคุณภาพน้ำทิ้งจากการตรวจวัดในช่วงเดือนมีนาคมและมิถุนายน 2569 พบว่า ในเดือนมิถุนายน คุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ 1 มีค่า BOD, TSS และ TKN ไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารโรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท พ.ศ. 2567 ส่วนบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ 2 คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

7) **การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม** พบว่า บ่อหน่วงน้ำ ท่อระบายน้ำ อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย และไม่พบการอุดตันบริเวณตะแกรงดักขยะของบ่อหน่วงน้ำและบ่อพักน้ำก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ

8) **การจัดการขยะมูลฝอย** พบว่า ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบมูลฝอยตกค้าง กลิ่นเหม็น และน้ำชะขยะภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

9) **การใช้ไฟฟ้า** พบว่า โครงการมีการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองและสายไฟ เป็นประจำทุก 1 เดือน อย่างไรก็ตาม โครงการไม่มีหลักฐานยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

10) **ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย** พบว่า โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย ส่วนการป้องกันอัคคีภัย พบว่า โครงการจัดให้มีจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณเตือนภัยอยู่ในสภาพดี และจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด จากทั้งหมด 2 จุด ซึ่งไม่ครบตามมาตรการกำหนด ส่วนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะดำเนินการในช่วงปลายปี 2569

11) **การจราจร** พบว่า สัญลักษณ์การจราจร และช่องจอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจน

12) **การสื่อสาร** พบว่า โครงการยังไม่มีประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง รวมถึงผู้มาใช้บริการ

13) **การใช้ประโยชน์ที่ดิน** พบว่า โครงการดำเนินการเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกฎหมาย

14) **สภาพเศรษฐกิจและสังคม** พบว่า ตั้งแต่ช่วงก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ไม่พบปัญหาการร้องเรียนจากชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ โครงการมีแผนสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหวภายในรัศมี 100 เมตร ในช่วงปลายปี 2569 รวมถึงเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์และข้อเสนอแนะของโครงการผ่าน Line Official และเจ้าหน้าที่บริเวณ Lobby ของโครงการ

15) **การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ** พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยสำรวจ ตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยปีน หรือนั่งเล่นบนระเบียง รวมถึงราวกันตกภายในห้องพัก อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย รวมถึงมีการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและถาดรองรับน้ำของเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน เพื่อรักษาสุขอนามัยภายในอาคาร ส่วนบริเวณสระว่ายน้ำ พบว่า โครงการได้ติดไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินและภายในสระว่ายน้ำ อยู่ในสภาพดี ส่วนโครงสร้างและพื้นบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำมีความแข็งแรง ไม่พบ

รอยแตกร้าวบนพื้นกระเบื้อง ไม่พบร่องรอยการรั่วซึมบริเวณตัวสระว่ายน้ำ พร้อมทั้งจัดให้มีช่างประจำอาคารตรวจสอบและทำความสะอาดถังระบบกรอง เป็นประจำทุก 1 เดือน ส่วนการป้องกันอุบัติเหตุ พบว่า โครงการจัดให้มีไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และโฟมช่วยชีวิต โดยสภาพของอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และได้ติดป้ายเตือนและกฎระเบียบเอาไว้บริเวณสระว่ายน้ำโครงการ ส่วนการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงในสระว่ายน้ำ เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนลงไปในสระ ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 พบว่า ค่า Total Coliform Bacteria มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และตรวจไม่พบ Fecal Coliform Bacteria โดยค่าดัชนีที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ โครงการมีกำหนดการดำเนินการตรวจวัดดัชนีเพิ่มเติม ได้แก่ Combined Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, Escherichia coli และความขุ่น ในช่วงปลายปี 2569 โดยจัดให้มีการตรวจสอบ pH และ Free Chlorine บริเวณสระว่ายน้ำโครงการ วันละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเปิดใช้สระว่ายน้ำช่วงเช้า นอกจากนี้โครงการมีตรวจสอบประสิทธิภาพระบบกรองอย่างสม่ำเสมอ โดยยังไม่พบเหตุที่ต้องเปลี่ยนทรายกรองก่อนรอบการบำรุงรักษาตามแผน

16) ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ พบว่า โครงการจัดให้มีคนงานดูแลรักษาบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีสภาพดี รวมถึงโครงการยังไม่มีประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง รวมถึงผู้มาใช้บริการ

17) การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า โครงการจัดให้มีการสอบถามและสำรวจผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการ ส่วนแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของโครงการ ซึ่งในปี 2569 มีกำหนดดำเนินการในช่วงปลายปี

18) การบริหารจัดการถนนภาระจำยอม ไม่พบร่องรอยความชำรุดเสียหายบริเวณถนนภาระจำยอมหน้าพื้นที่โครงการ

4.3 ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามมาตรการฯ ที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ ทางที่ปรึกษาจึงขอเสนอแนะให้ทางโครงการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

1) ควรดำเนินการยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้พื้นที่ต่อเทศบาลนครรังสิต ให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบัน เนื่องจากพบว่ามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานจากที่ได้รับความเห็นชอบเดิม ได้แก่

- ด้านทิศเหนือเป็นรั้วโปร่งสูง 3.10 เมตร ลักษณะเป็นรั้ว Chain Link ตลอดแนวเขตที่ดิน ถูกปรับเป็นแนวรั้วต้นไม้กั้นระหว่างพื้นที่โครงการ Rangsit Residence (รังสิต เรสซิเดนซ์)

- ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นรั้วทึบสูง 2.50 เมตร ถูกปรับเป็นรั้ว Chain Link

- โครงการไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีแผงกั้นน้ำ (Stop Log)

ทั้งนี้ ควรดำเนินการคืนสภาพพื้นที่ให้สอดคล้องกับที่เคยได้รับความเห็นชอบ หรือยื่นเรื่องขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องตามขั้นตอน

2) โครงการควรจัดทำรายงานบันทึกข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 1 ทุกวันให้ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

3) โครงการควรมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อเกรอะทุก 1 เดือน และกำหนดแผนการสูบกากตะกอนให้เหมาะสม

4) โครงการควรจัดให้ดำเนินการตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ คลอรีนรวม และติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

5) โครงการควรจัดให้มีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ ทุก 1 เดือน

6) โครงการควรจัดให้มีการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำ ทุก 1 เดือน

7) โครงการควรจัดให้มีรายงาน หรือรูปถ่ายการตรวจสอบการไหลซึม สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยัน

8) เจ้าหน้าที่โครงการควรเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดค่า pH และ Free Chlorine จากวันละ 1 ครั้ง ให้เป็นวันละ 2 ครั้ง

9) โครงการควรจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ เช่น เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้ครบถ้วนตามที่มาตรการกำหนด

10) โครงการควรจัดให้มีรายงาน หรือรูปถ่ายการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองและสายไฟ สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยัน

11) โครงการควรจัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 2 จุด ให้ครบตามมาตรการที่กำหนด และจัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ภายในปลายปี 2569

12) โครงการควรจัดให้มีบันทึกการตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียเป็นลายลักษณ์อักษร

13) โครงการควรจัดให้มีอุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้ต่อเนื่องในกรณีเกิดความเสียหาย และทำการซ่อมแซม

14) โครงการควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่หรือโรคระบาดร้ายแรงที่มีน้ำเป็นพาหะ เพื่อป้องกันการก่อโรคภายในพื้นที่โครงการ

15) โครงการควรติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด อหิวาตกโรค ท้องร่วง ไข้เลือดออก Covid-19 ในบริเวณสำนักงานของโครงการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

16) โครงการควรจัดให้มีหัวก๊อกน้ำภายในห้องพักมูลฝอยทุกห้อง เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดและป้องกันปัญหาน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลออกจากห้องพักมูลฝอย

17) เพิ่มเติมการอบรมพนักงานของโรงแรมเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทและการจัดการมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ และการนำมูลฝอยเปียกมาใช้ประโยชน์

18) โครงการควรติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอย ภายในพื้นที่ที่ระบุตามมาตรการกำหนด

19) โครงการควรติดตั้งป้ายรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟม พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากในห้องอาหาร เพื่อลดภาวะโลกร้อน

20) โครงการควรติดป้ายห้ามจอดรถบนถนนภาระจำยอม เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามโครงการควรพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์และส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมภายในโครงการและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

ภาคผนวก 1.1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๑/ ๗ ๐๖๙

ถึง บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๗๐๕๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๕
โทรสาร ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๗๐๕๐

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ที่ NSC.1106/2566 ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท ๐๐๑๕/๖๖๐๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๙๖ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

และ...

ใช้ประกอบการพิจารณาเปลี่ยนชื่อบริษัท

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้วขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๘๑๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ใช้ประกอบการแจ้งเปลี่ยนชื่อกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงแรมโนโวเทล แอนด์ โฮเทล ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เท่านั้น

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
Natural Solution Co.,Ltd.
111/54 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส ซอยรามอินทรา 40 แขวงทนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร : 0-2187-1213 แฟกซ์ : 0-2187-1203

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑
รับที่ 1515 วันที่ 06 พ.ย. 2566
เวลา 14:42 ผู้รับ

ที่ NSC.1106/2566

6 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) จำนวน 6 ชุด
3. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 1 แผ่น
4. หลักฐานยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 7 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วยอาคารโรงแรม สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมด 196 ห้อง และอาคารพักมูลฝอยรวมสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เสนอต่อจังหวัดปทุมธานีพิจารณา ในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการนั้น

ในการนี้ บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว จึงขอนำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ฯ พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ฯ เข้าสู่ระบบ SMART EIA PLUS แล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาต่อไป ฯ

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชา วรศรี)
กรรมการผู้จัดการ

ใช้ประกอบการแจ้งเปลี่ยนชื่อกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ NSC.1106/2566 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 4478 วันที่ 5 เม.ย. 256
เวลา 15.31 น. ผู้รับ

ที่ ปท ๐๐๑๔/ ๑๖๐๗

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี กฟผ.
เลขที่ ๑ ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ
ปท ๑๒๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๒๓๖๒๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท ๐๐๑๔/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด ที่ NSC.๐๒๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
๒. สำเนารายงานการประชุม คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๓. สำเนาหนังสือ บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด ที่ NSC.๐๔๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) จำนวน ๗ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๙๖ ห้อง จัดทำและเสนอรายงานโดยบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้จังหวัดปทุมธานี นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จังหวัดปทุมธานีพิจารณา และหนังสือที่อ้างถึง ๒ จังหวัดปทุมธานี ได้นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด โดยให้บริษัทที่ปรึกษาแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/จังหวัด...

ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ (๒)

จังหวัดปทุมธานี ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด โดยบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และได้นำเสนอรายงานฉบับชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ **มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด** ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จึงขอแจ้งมติพร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ซึ่งเจ้าของโครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ – ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ คงสำเร็จ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๙๓ ๔๐๖๘

ใช้ประกอบการแจ้งเปลี่ยนชื่อกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โซลูชั่น ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

1/159

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. จัดพื้นที่สีเขียวตามที่ออกแบบไว้ และดูแลไม้ยืนต้น สนามหญ้า และไม้พุ่มต่างๆ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลแนวรั้วของโครงการโดยรอบ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ให้มีการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง **มาตรการดูแลพรรณไม้ทรงพุ่มและกิ่งไม้ยื่นต้นในโครงการ** 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ตัดแต่งทรงพุ่มของไม้ยืนต้น ไม่ให้ยื่นล้ำออกไปจากแนวเขตที่ดินโครงการ 2. จัดการดูแลต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาตัดแต่งกิ่งไม้เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากบ้านข้างเคียงเห็นว่าต้นไม้ที่ปลูกสูงเกินไปหรือทัศนียภาพไม่สวยงาม ต้องการให้โครงการตัดแต่งกิ่งไม้ สามารถแจ้งไปยังโครงการได้ และโครงการจะรีบดำเนินการเข้าดูแลให้โดยทันที **มาตรการดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการ** 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ตัดแต่งทรงพุ่มของไม้ยืนต้นโดยเฉพาะบริเวณรอบสระว่ายน้ำไม่ให้ล้ำออกไปตัวสระ เพื่อลดการร่วงของใบไม้ลงไปในสระว่ายน้ำ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลช้อนใบไม้และสิ่งสกปรกที่อยู่ในสระทุกวัน 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ภายในโครงการและรอบสระว่ายน้ำ ดังนี้ **การรดน้ำ** : รดในตอนเช้าที่ยังไม่มีผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำอีกทั้งช่วงเช้าเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไป ซึ่งเวลาที่เหมาะสม คือ 6.00-8.00 น.	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

56/159

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	**การใส่ปุ๋ย** : ไม่ให้เม็ดปุ๋ยติดค้างอยู่ที่ใบและยอด ป้องกันไม่ให้เจือปนลงสู่สระว่ายน้ำ นอกจากนี้เป็นการป้องกันใบไหม้ได้และขอความร่วมมือคนสวนหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีที่ใช้ฆ่าแมลงในโครงการ โดยเฉพาะรอบสระว่ายน้ำ **มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวด้านทิศตะวันตก** 1. จัดพื้นที่บริเวณที่ว่าง และปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพและความเป็นส่วนตัว 2. โครงการจัดให้มีรั้วทึบบริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตกที่ติดกับอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น จำนวน 9 คูหา โครงการ รังสิตทาวเวอร์คอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และโกดังเก็บของ 1 ชั้น ซึ่งได้ออกแบบเป็นรั้วทึบ มีลักษณะเป็นรั้วก่ออิฐบล็อค ฉาบเรียบ ทาสี สูง 2.50 เมตร และปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มบริเวณพื้นที่ว่างติดแนวรั้วตลอดแนวเขตที่ดิน โดยอยู่ในบริเวณแนวเขตที่ดินตามแผนที่ในเอกสารสิทธิ์เช่าที่ดินที่ได้รับรองแนวเขตโดยชอบแล้ว เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในโครงการ		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	**มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวด้านทิศเหนือ** 1. จัดพื้นที่บริเวณที่ว่าง และปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพและความเป็นส่วนตัว 2. โครงการจัดให้มีรั้วโปร่งสูง 3.10 เมตร ลักษณะเป็น chain link ตลอดบริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือที่ติดกับโครงการ Rangsit Residence โดยปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มบริเวณพื้นที่ว่างตลอดแนวรั้วและจัดให้มีรั้วทึบบริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตกที่ติดกับอาคารพาณิชย์ โครงการ รังสิตทาวเวอร์คอนโดมิเนียม และโกดังเก็บของ ออกแบบเป็นรั้วทึบ สูง 2.50 เมตร เป็นรั้วก่ออิฐบล็อค ฉาบเรียบ ทาสี โดยอยู่ในบริเวณแนวเขตที่ดินตามแผนที่ในเอกสารสิทธิ์เช่าที่ดิน เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการภายในโครงการ 3. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการภายในโครงการไม่ส่งเสียงดังรบกวน หรือทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรืออาคารข้างเคียง หากมีผู้ใช้บริการภายในโครงการได้รับผลกระทบจากผู้ใช้บริการภายในโครงการเองหรืออาคารข้างเคียง ทางเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน และหาข้อยุติของปัญหา		
1.2 ทรัพยากรดิน	1. จัดให้เจ้าหน้าที่คอยพรวนดินกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ตามความเหมาะสม 3. ตรวจสอบแนวรั้วเขตที่ดิน หากพบการทรุดตัวของกำแพงกันดิน และรั้วให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน และลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร 4. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์โดยดับเครื่องทันที เมื่อจอดรถแล้ว	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
1.4 เสียง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ให้ลดลง 2. กำหนดกฎระเบียบการห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
1.5 ความสั่นสะเทือน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ให้ลดลง	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	1. ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักและต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธา 2. จัดทำคู่มือสำหรับซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นไหว โดยกำหนดให้ซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นไหวปีละ 1 ครั้ง ให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นไหว 3. จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมพลและทางหนีภัยออกนอกตัวอาคารให้ชัดเจนเพื่อให้ออกนอกอาคารได้อย่างรวดเร็ว	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.7 คุณภาพน้ำ (แหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง)	1. บำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำภายนอกโครงการ 2. ให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องจดบันทึกค่าการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามแบบ ทส.1 พิจารณาค่า BOD และค่า SS ทุกเดือน ให้อยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. อย่างสม่ำเสมอ และให้ทำการตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียเมื่อพบว่า ค่า BOD และค่า SS มีค่ามากกว่าเดือนที่ผ่านมาติดต่อกัน 2 เดือนต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค่าที่ยังอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้คงที่ และลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดค่าคุณภาพน้ำเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด 3. ตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ 4. แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาสูบกากไขมันและสูบกากตะกอนในโครงการนำไปกำจัดต่อไป	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ผลกระทบคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	1. โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำ ดังนี้ - ถังเก็บน้ำใต้ดิน : เป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ถัง ความจุกักเก็บน้ำ 375 ลูกบาศก์เมตร อยู่ใต้ดินบริเวณทางวิ่งรถใต้อาคารและห้องปั๊ม หักปริมาตรส่วนสำรองน้ำดับเพลิง 56.75 ลูกบาศก์เมตร เหลือปริมาตรสำรองน้ำใช้ **318.25** ลูกบาศก์เมตร - ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า : เป็นถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มีจำนวน 7 ถัง ความจุกักเก็บน้ำ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/ถัง ปริมาตรรวม **35.00** ลูกบาศก์เมตร - รวมปริมาณน้ำสำรองทั่วไปของโครงการ เท่ากับ **353.25** ลูกบาศก์เมตร (318.25 + 35.00) สามารถสำรองน้ำได้นาน 54.77 ชั่วโมง หรือ 2.28 วัน และสามารถสำรองในชั่วโมงการใช้น้ำสูงสุดของโครงการได้นาน 24.35 ชั่วโมง 2. ติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด 3. หลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำประปาไหลจากท่อประปาเมนหลักเข้ามาในถังสำรองน้ำใช้ของโครงการในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้า ควรเปิดให้น้ำประปาไหลเข้าสู่ถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ ในช่วงเวลา 00.00-04.00 น. และในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำในท่อประปาเมนหลัก 4. จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง 1 ชุด เมื่อเครื่องสูบน้ำชำรุด เสียหายสามารถเปลี่ยนชุดสำรองได้ทันที ไม่ต้องรอเวลาซ่อมแซมจนอาจเกิดผลกระทบ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	5. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 6. ผนังและเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ำใต้ดินออกแบบให้ใช้คอนกรีตผสมน้ำยากันซึมและให้มีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.5 ต่อ 1 และบริเวณรอยต่อระหว่างคอนกรีตจะใส่ PVC WATER STOP 7. ผิวผนังและพื้นใต้ดินด้านที่สัมผัสดินหรือด้านนอกของตัวถังเก็บน้ำใต้ดิน จะมีการป้องกันการรั่วซึมด้วย WATE PROOFING MEMBRANE หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร และก่ออิฐบล็อกป้องกันการฉีกขาด 8. ผิวเสา ผนัง และพื้นด้านที่สัมผัสน้ำของถังเก็บน้ำ จะเพิ่มผิวคอนกรีตฉาบอีก 15 มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตด้วยสาร NON-TOXIC CHEMICRETE 9. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่วและรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำ 10. ฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดินจะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อ **<u>มาตรการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองน้ำ</u>** 1. กำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเพื่อล้างตะกอน และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังสำรองน้ำปีละ 1 ครั้ง (ในช่วงเดือนที่ฝนไม่ตก) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย		

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	2. ระบายน้ำออกจากถังจนหมดโดยใช้เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มพร้อมสายยางหย่อนลงไปในถังเก็บน้ำใต้ดินที่จะทำการล้าง สูบน้ำไปไว้ที่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินใกล้เคียง เพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำใช้โดยเปล่าประโยชน์ 3. เมื่อสูบน้ำในถังที่ต้องการทำความสะอาดจนแห้งแล้ว เจ้าหน้าจะกวาดตะกอน ขัดคราบที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังเก็บน้ำที่ไม่มีการหมุนเวียนโดยใช้น้ำสะอาด และแปรงขัดไม่ใช้น้ำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง 4. เจ้าหน้าจะกวาดและรวบรวมตะกอน หรือสิ่งสกปรกไว้ที่บ่อ sump จากนั้นจะตักหรือสูบเพื่อนำไปทิ้งที่ห้องพักขยะเปียก และเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในถังให้สะอาด 5. เมื่อทำความสะอาดถังน้ำเสร็จ เจ้าหน้าที่จะใส่น้ำให้เต็มถังจากนั้นใส่คลอรีนน้ำหรือคลอรีนผง โดยให้ใช้ปริมาณคลอรีน/ปริมาณน้ำตามสัดส่วนดังนี้ - คลอรีนชนิดน้ำ : ร้อยละ 5 ใช้น้ำยาคลอรีน 100 ซี.ซี/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร - คลอรีนชนิดน้ำ : ร้อยละ 10 ใช้น้ำยาคลอรีน 50 ซี.ซี/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร - คลอรีนชนิดผง : ใช้ประมาณ 8 กรัม/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร 6. กวนน้ำและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้คลอรีนทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างทั่วถึง แช่ไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อยน้ำออกจากถังให้หมด คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง		

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	**ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ** 1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 ชุด เป็นระบบ Activated Sludge โดยออกแบบให้มีการรองรับ ดังนี้ - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ขนาดรองรับ 62.50 ลบ.ม./วัน สำหรับรองรับน้ำเสียจากส่วนห้องพักจำนวน 98 ห้อง สำนักงานและพนักงาน และอาคารพักมูลฝอยรวม ฝังไว้ใต้ดินบริเวณทางวิ่งรถกลางพื้นที่โครงการ - ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ขนาดรองรับ 62.50 ลบ.ม./วัน สำหรับรองรับน้ำเสียจากส่วนห้องพักจำนวน 98 ห้อง และห้องอาหาร ฝังไว้ใต้ดินบริเวณพื้นที่สีเขียวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ 2. ตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ 3. กำหนดให้มีการสูบกากตะกอนจากถังเก็บตะกอนส่วนเกินและบ่อเกรอะทุก 1 สัปดาห์ และสูบกากไขมันนำไปกำจัดทุก 6 เดือน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรและการจอดรถยนต์ 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบหาแหล่งที่อาจเป็นที่เพาะพันธุ์ของยุง หนู แมลงสาบ และแมลงวันเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากพบให้รีบทำลายทันที **มาตรการในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ** 1. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการเดินระบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ในช่วงเริ่มต้นที่มีการเปิดใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการเดินระบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ หรือหน่วยงานที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 3. จัดให้มีการเก็บสถิติข้อมูลของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 4. จัดทำตารางกำหนดช่วงระยะเวลาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท ได้แก่ ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบตะกอน เครื่องเติมอากาศ เพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 5. จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียรวม 6. ทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จะซ่อมบำรุงทุก ๆ 6 เดือน โดยจะซ่อมบำรุงครั้งละ 1 ชุด ภายในช่วงเวลาเดียวกัน 7. จัดทำแนวกั้นที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน เช่น การวางกรวยจราจร แผงเหล็กจราจร รอบพื้นที่ที่ทำการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมติดตั้งป้ายระบุว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก” 8. โครงการจัดให้มีช่องเปิดที่สามารถเข้าบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียได้โดยสะดวกและให้มีการดูแลอย่างสม่ำเสมอ		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<u>การกำจัดมีเทน</u> - โครงการกำหนดให้มีขนาดพื้นที่กำจัดมีเทนสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 ขนาด 1.36 ตร.ม. และพื้นที่กำจัดมีเทนสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ขนาด 1.37 ตร.ม. <u>การจัดการละอองแขวนลอยขนาดเล็ก (Aerosol) ในถังเติมอากาศ</u> 1. โครงการจัดให้มีการกำจัดละอองน้ำเสีย โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรึงมลพิษที่เกิดจากละอองน้ำเสีย เพื่อควบคุมไม่ให้ละอองน้ำเสียส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกและต่อผู้พักอาศัย โดยใช้หลักการในการกำจัดมลพิษทางอากาศโดยใช้พืช ดิน และจุลินทรีย์ ที่อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งอาศัยกระบวนการทางชีวภาพในการกำจัดเชื้อโรคที่มาจากละอองน้ำเสีย โดยโครงการกำหนดให้มีขนาดพื้นที่บ่อกำจัดแอโรซอลสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 ชุด เท่ากับ 2.00 ตร.ม. <u>มาตรการแก้ไขกรณีระบบบำบัดน้ำเสียต้องซ่อมบำรุง</u> 1. ให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องจดบันทึกค่าการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามแบบ ทส.1 พิจารณาค่า BOD และค่า SS ทุกเดือน ให้อยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. อย่างสม่ำเสมอ และให้ทำการตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียเมื่อพบว่า ค่า BOD และค่า SS มีค่ามากกว่าเดือนที่ผ่านมาติดต่อกัน 2 เดือนต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค่าที่ยังอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้คงที่ และลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดค่าคุณภาพน้ำเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	2. ให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทำแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานพร้อมซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบตะกอน โดยจัดให้มีการสำรองอุปกรณ์มาเปลี่ยนถ่ายก่อนนำไปตรวจสอบและซ่อมบำรุง โดยไม่มีการหยุดเดินระบบบำบัดน้ำเสีย 3. จัดให้มีอุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องเติมอากาศ ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบตะกอน และปั๊มสูบน้ำทิ้ง อย่างน้อยชนิดละ 1 ชุดไว้ภายในโครงการ กรณีอุปกรณ์ดังกล่าวชำรุดสามารถนำมาเปลี่ยนได้ทันที เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานให้น้อยลง และทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้ต่อเนื่อง **มาตรการป้องกันกรณีเกิด outbreak โดยมีน้ำเป็นพาหะ** 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หากการจัดการน้ำเสียในโครงการไม่ดี ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและแมลงพาหะนำโรค เช่น แมลงสาบ หนู เป็นต้น อาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วง ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้พักอาศัยในโครงการ		

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	2. จัดให้มีการเฝ้าระวังและการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่หรือโรคระบาดร้ายแรงที่มีน้ำเป็นพาหะจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ทางเจ้าหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์และแจ้งกับผู้พักอาศัยในโครงการให้รับทราบ และประชุมทีมเจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัดอหิวาตกโรค ท้องร่วง ไข้เลือดออก Covid-19 ในบริเวณสำนักงานของโครงการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เพื่อป้องกันหรือบรรเทาโรคต่างๆ ได้ 4. ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสียและท่อระบายน้ำรวมให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค 5. ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากโครงการออกสู่ชุมชนใกล้เคียง **มาตรการจัดการคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free chlorine) ที่เกิดจากขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย** 1. ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการออกแบบให้มีการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ดังนั้นทางโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่งานระบบ คอยควบคุมปริมาณคลอรีนที่เติมในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และควรพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียที่เข้ามา ระดับความสกปรกของน้ำเสีย เป็นต้น โดยหากเติมคลอรีนมากเกินไป จะส่งผลให้คลอรีนอิสระตกค้างอยู่ในน้ำมากเกินไป ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้		

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	2. มีการตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free chlorine residual) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเพิ่มความถี่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำ influent หรือ effluent ของระบบ 3. สำหรับมาตรการคุณภาพน้ำทิ้งที่มีการใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค โครงการต้องตรวจวัดค่า Residual chlorine น้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยเก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออก โดยค่า คลอรีนอิสระ (Free chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 และสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) อาคารประเภท ข		
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<u>มาตรการรองรับการป้องกันผลกระทบต่อการระบายน้ำของโครงการ</u> 1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ความจุ 180 ลบ.ม. อยู่ใต้พื้นที่จอดรถบริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ เมื่อมีน้ำฝนสะสมในบ่อหน่วงน้ำถึงระดับลูกลอยที่ตั้งไว้ เครื่องสูบน้ำในบ่อหน่วงน้ำก็จะสูบน้ำฝนออกจากบ่อหน่วงน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำอัตราสูบ 0.017 ลบ.ม./วินาที/เครื่อง มีจำนวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 ชุด สำรอง 1 ชุด) รวมอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.034 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินค่า	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	อัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (ไม่เกิน 0.035 ลบ.ม./วินาที) ระบายน้ำไปยังบ่อดักขยะ จากนั้นระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำถนนภาระจำยอมหน้าโครงการ โดยใช้ลูกลอยและเจ้าหน้าที่โครงการในการควบคุม หากน้ำฝนเพิ่มระดับในบ่อหน่วงน้ำจนกระทั่งถึงระดับลูกลอยควบคุมการทำงานของปั๊ม ปั๊มจะสูบน้ำฝนออกและจะหยุดเมื่อถึงระดับที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการจะติดตั้ง VALVE BLOCK เพื่อควบคุมการไหลของน้ำและป้องกันน้ำจากท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมไหลย้อนเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ 2. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายภายนอกโครงการ 3. จัดให้มีคนงานของโครงการคอยตรวจตราท่อระบายน้ำในโครงการไม่ให้มีมูลฝอยหรือใบไม้อุดตัน <u>มาตรการรองรับการป้องกันผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชน</u> 1. เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ โครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวัง สภาพท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอมอยู่เป็นประจำและติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วมหรือการระบายน้ำ หากมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำของโครงการและบริเวณโดยรอบ โครงการจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบ และดำเนินการเร่งประชุมทีมงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการ เพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 2. โครงการทำการประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการภายในโครงการห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ลงท่อระบายน้ำทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการโดยเด็ดขาด		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในโครงการคอยตรวจตราและเก็บมูลฝอยที่อยู่ในในบ่อพักน้ำหรือท่อระบายน้ำและจุดปล่อยน้ำที่เชื่อมกับบริเวณท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอมด้านหน้าโครงการ เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง **แผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม** **1) แผนขั้นที่ 1 (เฝ้าระวัง) : เมื่อระดับน้ำต่ำกว่า +0.00 เมตร (หากอ้างอิงค่าระดับจากถนนพหลโยธิน หรือสูงกว่า +0.40 เมตร จากถนนภาระจำยอม)** (1) โครงการได้จัดแนวกำแพงโดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ ซึ่งแนวกำแพงสามารถใช้เป็นผนังป้องกันน้ำท่วมได้ ในกรณีที่น้ำซึมผ่านจากใต้รั้ว อีกทั้งพื้นที่โครงการเมื่อเปิดดำเนินโครงการจะสูงกว่าพื้นที่ถนนภาระจำยอมอยู่ +1.20 เมตร หรือสูงกว่าถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) +0.80 เมตร (2) จัดทำรั้วโครงการทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นรั้วทึบมีความสูง 2.50 เมตร และบริเวณซึ่งในส่วนที่เป็นส่วนทึบออกแบบให้เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปโดยมีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนทานสูง ทนต่อแรงดันน้ำ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการทางวิศวกรรม ส่วนบริเวณทางทิศตะวันออกที่ติดกับถนนภาระจำยอม ออกแบบเป็นแนวกระบะต้นไม้ โดยมีความสูงจากพื้นผิวถนนภาระจำยอมเท่ากับ 1.20 เมตร (3) จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบ และประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	(4) จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรงดักขยะ ท่อระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ (5) ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ (6) จัดสรรบุคลากรเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม (7) จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับใช้ในการป้องกันน้ำท่วม เช่น กระสอบทราย เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น **2) แผนขั้นที่ 2 (เริ่มปฏิบัติการ) : เมื่อระดับน้ำเท่ากับ +0.50 เมตร (หากอ้างอิงค่าระดับจากถนนพหลโยธิน หรือสูงกว่า +0.90 เมตร จากถนนภาระจำยอม)** (1) โครงการได้ออกแบบให้มีติดตั้ง VALVE BLOCK เพื่อควบคุมการไหลของน้ำและป้องกันน้ำจากท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมไหลย้อนเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.0167 ลบ.ม./วินาที/เครื่อง มีจำนวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 ชุด สำรอง 1 ชุด) ในบ่อหน่วงน้ำขนาด (กxยxล) 5.0 x 10.0 x 4.0 เมตร (ความลึกกักเก็บ 3.60 เมตร) คิดเป็นความจุ 180 ลูกบาศก์เมตร เพื่อระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการ		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	(2) ทางโครงการจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ประเภทช่วยเสริมการป้องกันน้ำที่เข้ามาภายในอาคาร ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ทั้งแบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ ที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำ น้ำมันสำรองสำหรับการเดินระบบไฟฟ้าสำรองของอาคาร เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และการเตรียมแผนสำหรับการตัดระบบไฟฟ้าของอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ (3) วางแนวกระสอบทรายรอบโครงการ และพื้นที่สำคัญ โดยพิจารณาตามความสูงของระดับน้ำ (4) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำ (5) ติดตามรายงานสภาพอากาศ และแจ้งสถานการณ์ให้ลูกบ้านทราบเป็นระยะ **3) แผนขั้นที่ 3 (ปฏิบัติการเต็มรูปแบบ) : เมื่อระดับน้ำสูงมากกว่า +1.00 เมตร (หากอ้างอิงค่าระดับจากถนนพหลโยธิน หรือสูงกว่า +1.40 เมตร จากถนนภาระจำยอม)** (1) จัดให้มีการเสริมแผงกั้นน้ำ (Stop Log) ซึ่งเป็นแผ่นอะลูมิเนียม ความยาว 2.50 เมตร และสูง 0.80 เมตรวางเหนือแนวกระบะต้นไม้ทางทิศตะวันออกที่ติดกับถนนภาระจำยอม และวางซ้อนกันบริเวณทางเข้า – ออกด้านหน้าโครงการ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นช่องเปิดโล่ง สำหรับด้านอื่นๆ โดยรอบโครงการจะมีแนวรั้วทึบสูง 2.50 เมตร ซึ่งจะช่วยในการกั้นน้ำไม่ให้เข้าสู่ภายในพื้นที่โครงการ		

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	อย่างไรก็ตามมาตรการที่โครงการกำหนดจะสามารถลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบป้องกันน้ำท่วมที่ค่าระดับน้ำท่วมสูง +1.00 เมตร (หากอ้างอิงค่าระดับจากถนนพหลโยธิน หรือสูงกว่า +1.40 เมตร จากถนนภาระจำยอม) หากในกรณีที่ค่าระดับน้ำท่วมสูงเกินระดับดังกล่าวทางโครงการจะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบและเตรียมอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย		
3.4 การจัดการมูลฝอย	1. โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยสำหรับรองรับมูลฝอยในส่วนต่างๆ ของโครงการ โดยจะมีพนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยใส่ลงถุง ดังนี้ **ส่วนห้องพักของอาคาร** - โครงการตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จำนวน 2 ถัง ไว้ภายในห้องพักและห้องน้ำ **พื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโครงการ** - โครงการเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิดตั้งอยู่ทั่วไปตามความเหมาะสม 2. โครงการจัดให้มีอาคารพักมูลฝอยรวมจำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ มีรายละเอียดแต่ละห้องดังนี้ - ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้มีขนาด 3.60 ตารางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.50 เมตร ความจุของห้องพักมูลฝอย 5.40 ลูกบาศก์เมตร รองรับมูลฝอยได้ 3.60 วัน	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	- ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลมีขนาด 4.725 ตารางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.50 เมตร ความจุของห้องพักมูลฝอย 7.09 ลูกบาศก์เมตร รองรับมูลฝอยได้ 5.05 วัน - ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาด 2.925 ตารางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.50 เมตร ความจุของห้องพักมูลฝอย 4.39 ลูกบาศก์เมตร รองรับมูลฝอยได้ 31.25 วัน - ห้องพักมูลฝอยอันตรายมีขนาด 1.50 ตารางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.50 เมตร ความจุของห้องพักมูลฝอย 2.25 ลูกบาศก์เมตร รองรับมูลฝอยได้ 16.03 วัน - ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ มีขนาด 1.89 ตางเมตร ความสูงกักเก็บ 1.50 เมตร ความจุของห้องพักมูลฝอย 2.84 ลูกบาศก์เมตร รองรับมูลฝอยได้ 234.94 วัน 3. จัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาด ล้างภาชนะรองรับมูลฝอยทุกครั้ง เมื่อมีการเก็บขน พร้อมตรวจสอบประตูห้องพักมูลฝอยทุกครั้งให้ปิดสนิทไม่เปิดทิ้งไว้ 4. ภายในอาคารพักมูลฝอยรวมมีรางระบายน้ำจากห้องพักมูลฝอยเป็นรางระบายน้ำเสียสำหรับรองรับน้ำที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องหลังการเก็บขนโดยท่อจะเชื่อมต่อเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำต่อไป 5. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้งภายหลังจัดเก็บแล้วเสร็จทันที เพื่อป้องกันกลิ่นที่อาจจะเกิดจากน้ำชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย โดยออกแบบให้มีรางระบายน้ำ (GUTTER) อยู่บริเวณด้านหน้าห้องพักมูลฝอยทั่วไป ซึ่งใกล้กับจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย		

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
ผู้มีอำนาจกระทำการและกรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	6. กำหนดให้มีการล้างภายในห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภททุกวัน ซึ่งภายในอาคารพักมูลฝอยรวมจัดให้มีร่องพื้นระบายน้ำ (floor depress) กว้าง 0.20 เมตร และจัดให้มีหัวก๊อกน้ำเพื่อใช้ทำความสะอาดทุกห้อง รวมถึงการล้างน้ำชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย ซึ่งน้ำชะขยะจากอาคารพักมูลฝอยรวม และน้ำการล้างน้ำชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย จะถูกรวบรวมรางระบายน้ำ (GUTTER) และร่องพื้นระบายน้ำ (floor depress) 7. โครงการได้กำหนดให้มีการติดตั้งระบบกันซึมในห้องพักขยะอันตรายโดยใช้ Epoxy Resin เป็นวัสดุทากันซึมหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร ซึ่งภายในห้องพักขยะออกแบบเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ สูงจรดฝ้าเพดาน จะผสมน้ำยากันซึมผิวขัดมันเคลือบผิวหน้าด้วย Epoxy Resin ทนการกัดกร่อนและกันลื่นหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันน้ำเสียจากห้องพักขยะรั่วไหลลงสู่พื้นดิน 8. จัดให้มีการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ ดังนี้ (8.1) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและพนักงานในโครงการร่วมกันคัดแยกมูลฝอยในโครงการ โดยแยกเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ (8.2) จัดให้มีการอบรมพนักงานให้เข้าใจวิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท (8.3) โครงการจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถ ลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน		

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
ผู้มีอำนาจกระทำการและกรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	(8.4) โครงการต้องหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดน้ำพลาสติกในห้องพัก และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ขวดใส่น้ำแบบแก้ว ภาชนะใส่สบู่เหลว แชมพูแบบเติมใหม่ เป็นต้น (8.5) หลีกเลี่ยงในการแจกสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้งให้กับผู้ใช้บริการ เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี รองเท้าแตะ (8.6) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ส่วนกลาง โถงต้อนรับ ภายในลิฟท์ (8.7) ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น (8.8) จัดให้มีพนักงานแยกและขายขวดกระดาษหรือขวดพลาสติกให้แก่ผู้รับซื้อ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัด (8.9) รณรงค์งดใช้ภาชนะโฟม พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากในห้องอาหาร (8.10) เสนอตัวเลือกให้ผู้ใช้บริการสามารถมีส่วนร่วมโดยการแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูซ้ำ เพื่อประหยัดน้ำ แรงงาน และการใช้สารเคมีในกระบวนการซักผ้า		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<u>การจัดการขยะหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK</u> 1. จัดให้มีภาชนะรองรับหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK ที่ใช้แล้ว โดยมีขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง วางไว้ในแต่ละชั้น ภาชนะดังกล่าวจะระบุข้อความว่าเป็นขยะติดเชื้อสำหรับหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK ไว้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังและมีการป้องกันในการเก็บขน 2. เมื่อถังขยะเต็ม ให้ทำการมัดปากถุงให้แน่น และให้แม่บ้านเป็นผู้รวบรวมมายังห้องพักมูลฝอยรวมอีกครั้ง โดยผู้เก็บขนจะต้องสวมถุงมือและใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 3. เมื่อรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างมือด้วยสบู่ และเปลี่ยนหน้ากากอนามัยใหม่ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 4. จัดหาบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือหน่วยงานรัฐเข้ามาเก็บขนนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง <u>การจัดการปริมาณมูลฝอยเปียก</u> 1. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ในโครงการร่วมกันคัดแยกมูลฝอยในโครงการ โดยแยกเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ 2. ควบคุมปริมาณอาหารที่ปรุง เผื่อปริมาณการบริโภคจริง เพื่อลดการเกิดมูลฝอยเปียกในโครงการ		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3. ส่งเสริมให้ผู้จัดการโรงแรม เจ้าหน้าที่ของโรงแรมทั้งหมด ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท และการนำมูลฝอยเปียกมาใช้ประโยชน์ เช่น มูลฝอยประเภทเปลือกผลไม้นำมาทำน้ำหมักชีวภาพ เศษอาหารนำมากำจัดโดยใช้ถังหมักรักษ์โลก (Green Cone) **<u>การเก็บขนมูลฝอยในโครงการ</u>** 1. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรในการเข้า-ออกของรถเก็บขนมูลฝอยและรถของผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาเก็บขนมูลฝอยจนแล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางสัญจรภายในโครงการ 2. โครงการดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และระบุระยะเวลาการเก็บขนมูลฝอยของทางเทศบาลเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบ 3. โครงการกำหนดให้พนักงานเปิดอาคารพักมูลฝอยรวมเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น รวมทั้งกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้งภายหลังจัดเก็บแล้วเสร็จทันที เพื่อป้องกันกลิ่นที่อาจจะเกิดจากน้ำชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย และโครงการกำหนดให้มีการล้างภายในห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภททุกวันหลังมีการเก็บขน ซึ่งภายในแต่ละห้องจัดให้มีท่อระบายน้ำทิ้ง และจัดให้มีหัวก๊อกน้ำเพื่อใช้ทำความสะอาดทุกห้อง รวมถึงการล้างน้ำชะมูลฝอยจากที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย จะให้พนักงานกวาดล้างน้ำเสียลงรางระบายน้ำ (Floor Depress) โดยน้ำเสียจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียใกล้เคียงซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอมต่อไป		

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
ผู้มีอำนาจกระทำการและมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	4. จัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาด ล้างภาชนะรองรับมูลฝอยทุกครั้ง เมื่อมีการเก็บขน พร้อมตรวจสอบประตูห้องพักมูลฝอยทุกครั้งให้ปิดสนิทไม่เปิดทิ้งไว้ และการใช้รถเข็นจะติดฉลาก "ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น ใช้สำหรับเข็นมูลฝอยเท่านั้น" 5. การลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยต้องทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย 6. ช่วงเวลาในการลำเลียงมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังอาคารพักมูลฝอยรวม โดยใช้ลิฟต์ในช่วงเวลา 10.00-14.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เช็คเอ้าท์ออกจากห้องพัก 7. หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและหล่นลงไปที่พื้น ให้ผู้ทำหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนา และเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตู ราวบันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย ต้องทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 8. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภทเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสียจากการชะล้างมูลฝอยไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมต่อไป 9. โครงการจัดให้มีพัดลมดูดอากาศ ในการบำบัดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ เพื่อลดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอย ก่อนระบายอากาศออกสู่ภายนอก เพื่อไม่ให้กลิ่นขยะมูลฝอยไปรบกวนผู้พักอาศัย และบริเวณโดยรอบโครงการ		

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
ผู้มีอำนาจกระทำการและมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	10. โครงการต้องพิจารณาหรือคัดเลือกหน่วยงานเอกชนที่รับกำจัดขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในโครงการ โดยหน่วยงานเอกชนดังกล่าวต้องดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานเทศบาลนครรังสิต และปฏิบัติตามข้อกำหนดของเทศบาลฯ ก่อนเข้ามาเก็บขนขยะภายในโครงการ		
3.5 การใช้ไฟฟ้า	1. ในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบลิฟท์ของโครงการ จะมีระบบแบตเตอรี่สำรองที่ติดตั้งมาจากผู้ผลิต ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน พลังงานไฟฟ้าจากระบบแบตเตอรี่สำรองจะขับเคลื่อนลิฟท์ไปจอดชั้นใกล้สุดและเปิดประตูให้ผู้ที่อยู่ภายในลิฟท์ ทำให้ไม่เกิดเหตุลิฟท์ค้างระหว่างชั้น และลิฟท์จะทำงานอัตโนมัติ เมื่อระบบไฟฟ้าของอาคารทำงานปกติ 2. จัดให้มีระบบสำรองไฟสำหรับไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่เป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ สำรองไฟด้วยแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นการสำรองไฟให้กับอุปกรณ์ส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง จะติดตั้งไว้ภายในบันไดหนีไฟทุกชั้น สำหรับภายในตัวอาคารจะติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟท์และบันไดบริเวณทางเดิน และโถงต้อนรับ 3. โครงการได้จัดให้มีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตราย ที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบเสาล่อฟ้า Faraday Cage เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 4. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ หลอด LED ซึ่งจะประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และการเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงานหรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานสูง และสอดคล้องลักษณะการใช้งาน	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย 1) ความปลอดภัย	1. จัดให้มีรั้วโดยรอบโครงการ และให้ผู้ใช้บริการรวมทั้งเจ้าหน้าที่เข้า-ออก ทางถนนที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น 2. จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร และพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความปลอดภัยภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4. กำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมบุคคลที่น่าสงสัยและรายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจท้องที่ได้รับทราบ และหาทางแก้ไขโดยทันที 5. ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบโทรทัศน์วงจรปิดควบคุมการเข้า-ออก ติดตั้งในบริเวณโถงทางเดิน และลานจอดรถ 6. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยบริเวณทางเข้า – ออกโครงการที่ติดกับถนนภาระจำยอม 7. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2) การป้องกันอัคคีภัย	**1. ระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้** โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วย **1.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุ** ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและแบบที่ใช้มือ ดังนี้ - ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และทางเดินในอาคาร - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้บริเวณบันไดหนีไฟ ห้องครัว ห้องสำนักงานห้องพักทุกห้อง ทางเดินภายในอาคาร ห้องไฟฟ้าประจำชั้น โถงต้อนรับ - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน ห้องครัวห้องอาหาร โถงต้อนรับ ห้องไฟฟ้า **1.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้** - Remote indicator lamp เป็นอุปกรณ์แจ้งสัญญาณการทำงานของ Detector โดยจะเชื่อมต่อกับ Smoke Detector และ Heat Detector ติดตั้งหน้าห้องพักของอาคาร - อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งบริเวณหน้าบันไดหนีไฟและทางเดินในอาคาร **1.3 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)** โครงการจะติดตั้งไว้ในห้องไฟฟ้าบริเวณชั้น 1	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2) การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	**2. ระบบป้องกันเพลิงไหม้** 2.1 ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ติดตั้งตั้งแต่ชั้นพื้นดินไปยังชั้นบนสุดของอาคาร และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (เป็นระบบท่อเปียกเชื่อมต่อกับน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า) 2.2 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ติดตั้งจำนวน 2 จุด/ชั้น บริเวณหน้าบันไดหนีไฟของอาคาร 2.3 หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร มีจำนวน 1 จุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) จำนวน 3 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง อยู่บริเวณทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของโครงการเพื่อรับน้ำจากรถน้ำดับเพลิง 2.4 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเป็นเครื่องดับเพลิงเคมีชนิด A-B-C Dry Chemical ความจุ 20 ปอนด์ (9 กิโลกรัม) สำหรับติดตั้งใน FHC จะติดตั้งไว้ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงทั้ง 2 ตู้/ชั้น และถังดับเพลิงแบบมือถือขนาด 10 ปอนด์ (4.5 กิโลกรัม) สำหรับติดตั้งตามผนังของห้องเครื่องต่างๆ โดยต้องตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร 2.5 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดตั้งทุกชั้น บริเวณโถงทางเดิน และภายในห้องพัก จ่ายน้ำด้วย pump ดับเพลิงแบบดีเซล โดยสูบน้ำจากถังสำรองเก็บน้ำใต้ดินขนาดความจุ 375 ลบ.ม. 2.6 Fire pump อยู่ภายในห้องเครื่องระบบประปาและดับเพลิงบริเวณชั้น 1 ติดตั้งปั๊มสูบน้ำดับเพลิงจำนวน 2 ชุด โดยจ่ายน้ำไปยังระบบดับเพลิงภายในอาคาร เลือกเป็นแบบชนิดทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีขนาดแรงดัน 750 GPM Differential Head 120 PSI และกำลังไฟฟ้า 75 KW และได้ติดตั้ง Jockey pump ทำหน้าที่รักษาแรงดันในระบบท่อน้ำดับเพลิง ทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแรงดันในระบบท่อลดลง Jockey pump จะทำงานเพื่อเพิ่มแรงดันกลับสู่ระดับ		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2) การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2.7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไฟชนิดเครื่องยนต์ดีเซล มีขนาด 250 KVA ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องควบคุมไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 ของอาคารพร้อมถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับจ่ายไฟให้กับปั๊มสูบน้ำดับเพลิงและไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่เป็นอิสระจากระบบอื่นและสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง **3. บันไดหนีไฟ** โครงการจัดให้มีบันได จำนวน 3 บันได **4. ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน** สำรองไฟด้วยแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง จะติดตั้งไว้ภายในและด้านหน้าบันไดหนีไฟและบันไดหลักทุกชั้นและทางเดินภายในอาคาร **5. ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire)** ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟและทางเดิน **6. จุดรวมพล** โครงการกำหนดให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อผู้เข้าบริการ และเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ ขณะการอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โครงการ มีจำนวน 2 แห่ง ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 172.60 ตารางเมตร **7. เส้นทางหนีไฟ** โครงการออกแบบให้มีบันไดหนีไฟทั้งหมด 3 บันได ผลรวมรวมความกว้างของบันไดเท่ากับ 3.40 เมตร (1.50+1.00+0.90) ช่องทางเดินภายในอาคารออกแบบให้มีความกว้าง 1.50 เมตร ซึ่งสอดคล้องตามกฎกระทรวง **8. ป้ายบอกชั้น** ติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟท์ของทุกชั้น **9. ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบการติดตั้งสายล่อฟ้า** ติดตั้งบริเวณชั้นดาดฟ้าอาคาร โดยติดตั้งแท่งตัวนำล่อฟ้าสายล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็น ระบบโดยมีสายทองแดงพื้นที่ 70 ตารางมิลลิเมตร/จุด เดินสายลงฝังในเสาของอาคารลงไปยังชั้นดินรอบๆ โครงการที่ชั้นล่างของพื้นที่โครงการ		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2) การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	**10. แผนผังเส้นทางหนีไฟบนอาคาร** โครงการกำหนดมาตรการห้ามล็อคกุญแจของประตูเข้า-ออกสู่บันไดหนีไฟที่โครงการกำหนดไว้ พร้อมทั้งจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉินของอาการ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกันสำหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้สัญลักษณ์หนีไฟ พร้อมระบุคำว่า "ทางหนีไฟ"และ "FIRE EXIT" **11. ประตูหนีไฟ** โครงการจะออกแบบให้เป็นแบบมือจับก้านโยกและอุปกรณ์ PANIC DEVICE ตามกฎหมายกำหนด สามารถเปิดย้อนเข้ามาภายในอาคารทุกชั้น (Re-Entry) ยกเว้นชั้นที่ 1 ซึ่งโครงการกำหนดมาตรการห้ามล็อคกุญแจของประตูเข้า-ออกสู่บันไดหนีไฟที่โครงการกำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำป้ายบอกทางไปยังจุดที่สามารถเปิดย้อนกลับเข้ามาภายในอาคารได้ พร้อมทั้งจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉินของอาการ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกัน		
3.7 การจราจร	1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ให้เพียงพอตามกฎหมายกำหนด และมีการจัดการพื้นที่จอดรถโดยจัดระบบการจอดรถแบบซ้อนคัน โดยให้เพิ่มเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจอดรถและเดินรถภายในโครงการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ 2. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัยโดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การจราจร (ต่อ)	3. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้เข้าพักไม่ให้นำรถไปจอดบนถนนภาระจำยอม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจร 4. โครงการจะไม่มีการกำหนดให้มีที่จอดรถประจำ ซึ่งจะทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิ่มมากกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ 5. กำหนดให้ผู้ใช้บริการที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถที่จอดและปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้ง่ายยิ่งขึ้น 6. ในการประชาสัมพันธ์โครงการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบข้อมูลว่าที่จอดรถของโครงการ มีจำนวน 43 คัน พร้อมแสดงผังที่จอดรถให้ชัดเจน 7. จัดให้มีป้ายห้ามจอดรถบนถนนภาระจำยอม และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งสอดส่องดูแลไม่ให้มีการจอดรถบนถนนภาระจำยอม พร้อมทั้งคอยจัดระเบียบและดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้รถของผู้ที่มาก่อนเข้าไปจอดในช่องจอดด้านในสุดตามลำดับการมาถึง และต้องจอดให้ตรงกับช่องจอดทุกคัน 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอด โดยให้รถของผู้ที่มาก่อนเข้าไปจอดในช่องจอดด้านในสุดตามลำดับการมาถึง และต้องจอดให้ตรงกับช่องจอดทุกคัน		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การจราจร (ต่อ)	9. จัดให้มีบริการเรียกรถ Taxi ให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงการหรือจัดทำเบอร์โทรศัพท์แจ้งให้บริการรถTaxi ของศูนย์ต่าง ๆ โดยโครงการได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกจุดบริการเรียกรถ Taxi โดยให้อยู่บริเวณ Lobby หรือจุดลงทะเบียนในโครงการ ผ่านระบบออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Taxi OK, Grab Taxi, LINETAXI เป็นต้น โครงการได้ออกแบบให้บริเวณหน้าทางเข้า-ออกอาคารมีวงเวียนสำหรับรับ-ส่งผู้ใช้บริการ โดยมีจุด Dropoff ใช้จอดรถชั่วคราวเพื่อขนถ่ายสัมภาระขึ้นรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการภายในโรงแรม 10. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแนวรั้วริมถนนภาระจำยอมด้านทิศตะวันออก เพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ และให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูกล้องมอนิเตอร์ประจำโครงการ **<u>มาตรการลดผลกระทบด้านจราจรบริเวณถนนภาระจำยอม</u>** 1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอตามกฎหมายกำหนด และมีการจัดการพื้นที่จอดรถโดยจัดระบบการจอดรถแบบซ้อนคัน โดยให้เพิ่มเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจอดรถและเดินรถภายในโครงการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ 2. จัดให้มีป้ายห้ามจอดรถบนถนนภาระจำยอม และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งสอดส่องดูแลไม่ให้มีการจอดรถบนถนนภาระจำยอม พร้อมทั้งคอยจัดระเบียบและดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้รถของผู้ที่มาก่อนเข้าไปจอดในช่องจอดด้านในสุดตามลำดับการมาถึง และต้องจอดให้ตรงกับช่องจอดทุกคัน		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การจราจร (ต่อ)	3. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้เข้าพักไม่ให้นำรถไปจอดบนถนนภาระจำยอม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจร 4. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแนวรั้วริมถนนภาระจำยอมด้านทิศตะวันออก เพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ และให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูกล้องมอนิเตอร์ประจำโครงการ		
3.8 การสื่อสาร	1. เจ้าของโครงการต้องทำหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงและในรัศมี 100 เมตร ทราบก่อนเปิดใช้อาคารอีกครั้ง และติดตามผลทุกๆ เดือน หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์ คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ จากอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้จนแล้วเสร็จจนถึงเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี 2. โครงการต้องชดเชยค่าเสียหายในการถูกบดบัง/รบกวนสัญญาณโทรทัศน์ คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ ที่เกิดจากอาคารโครงการกับอาคารข้างเคียงทันที ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการมาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย หรือให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน		
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกฎหมาย	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1. จัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการตลอดช่วงเวลาเปิดดำเนินการ หากมีเหตุจากโครงการที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ให้เจ้าของโครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที 2. ติดตั้งกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยบริเวณโครงการ 3. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น 4. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
4.2 การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ 1) ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยข้างเคียง 1. การใช้น้ำในโครงการ 2. การคมนาคมเข้า-ออก โครงการ	**การใช้น้ำ** - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านน้ำใช้ของโครงการอย่างเคร่งครัด **เสียงดัง** - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียงของโครงการอย่างเคร่งครัด **ฝุ่นละออง** - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านฝุ่นละอองของโครงการอย่างเคร่งครัด	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. กิจกรรมจากผู้เข้าพักในโครงการและเจ้าหน้าที่ในโครงการ	<u>อุบัติเหตุจากการสัญจร</u> - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจราจรของโครงการอย่างเคร่งครัด <u>น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล</u> - ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านน้ำเสียของโครงการอย่างเคร่งครัด		
2) สุขอนามัยจากสระว่ายน้ำของผู้ใช้บริการในโครงการ 1. โครงสร้างสระว่ายน้ำ	1. สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ พื้นและผนังเรียบทำความสะอาดง่าย 2. จัดให้มีรางระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ เพื่อรับน้ำล้นที่มีลักษณะทำความสะอาดง่าย และขนาดเพียงพอเพื่อรับน้ำล้นหรือมีบ่อพักน้ำล้น เพื่อให้สามารถรับน้ำล้นเพียงพอ 3. ขอบสระว่ายน้ำ และทางเดินรอบสระว่ายน้ำต้องไม่ลื่น น้ำไม่ขัง ทำความสะอาดง่ายและสามารถป้องกันน้ำจากทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ 4. อาคารประกอบ ต้องทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบน้ำซึมไม่ได้ ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี แยกกันเป็นสัดส่วนระหว่างชายและหญิง 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยตรวจตราโครงสร้างของสระว่ายน้ำ กระเบื้องภายในสระว่ายน้ำ พื้นทางเดิน บันไดสำหรับขึ้นจากสระ กระดานกระโดดน้ำเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุด หรือแตกราว รั่ว ซึมของน้ำ หรือไม่พร้อมใช้งานให้แจ้งต่อผู้ดูแลเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำในสระ	1. ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ (1) ค่าความเป็นกรด - ด่าง 7.2 - 8.4 (2) คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 0.5 - 1.0 ส่วนในล้านส่วน (Combined chlorine) (4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80–100 ส่วนในล้านส่วน (5) ความกระด้าง (Calcium hardness) 250 - 600 ส่วนในล้านส่วน (6) กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 30–60 ส่วนในล้านส่วน (7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน (8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน (9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน (10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร (11) ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) (12) ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ *Escherichia coli Staphylococcus aureusPseudomonas aeruginosa*)	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำในสระ (ต่อ)	2. จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้ (1) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2 – 2 ส่วนในล้านส่วน (2) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3 – 9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 (3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ 3. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี (1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด (3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

93/159

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำในสระ (ต่อ)	(4) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณ ต่าง ๆ ควรเป็น ดังนี้ 1. ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ 2. ห้องเครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ 3. ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ (5) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงานรวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (6) ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น (7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี (8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทำความสะอาดทันที 4. การจัดการสิ่งปฏิกูล จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้ (1) มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตาม		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

94/159

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำในสระ (ต่อ)	(3) ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วม เป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ (4) ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม 5. มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสียประกอบด้วย (1) ตะแกรงดักมูลฝอยสำหรับดักมูลฝอยจากน้ำเสีย (2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่าง ๆ ในอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัดน้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด (3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน (4) รางระบายน้ำทิ้ง ราง หรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ต้องมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผงต่าง ๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต้องมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย 6. จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้ (1) มีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท (2) มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล (3) ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ (4) รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวมหรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย (5) กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น		

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำในสระ (ต่อ)	(6) ดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ 7. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม (1) ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนด ของท้องถิ่น (2) ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการ อย่างเพียงพอ (3) ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้จัดทำป้ายหรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย 8. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค (1) ภายในสถานประกอบกิจการ ไม่ควรมีหนู แมลงวันและแมลงสาบ (2) ป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรคโดยเฉพาะหนูแมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 9. ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน 10. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ		

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำในสระ (ต่อ)	<u>มาตรการจัดการระบบกรองของสระว่ายน้ำ และการจัดการน้ำจากการ Backwash ของสระว่ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ</u> 1. โครงการเลือกใช้ระบบกรองน้ำเป็นชนิดทรายกรอง โดยมีระบบกรองแบบ Backwash ชนิดที่มีประสิทธิภาพในการกรองคลอรีนอิสระออกและสามารถกรองคลอรีนอิสระตกค้างออกจากน้ำได้ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการทำความสะอาดถังระบบกรองเป็นประจำทุกๆ เดือน 3. โครงการกำหนดให้มีการเปลี่ยนทรายกรองสระว่ายน้ำใหม่ทุกๆ 3-5 ปี โดยให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการกรอง หากมีประสิทธิภาพในการกรองลดลงหรือมีสาเหตุและปัจจัยอื่นๆ เช่น การไหลเวียนของน้ำไม่ดี สิ่งสกปรกและเศษขยะในสระว่ายน้ำเพิ่มขึ้น ทรายกรองจับตัวเป็นก้อน และมีกลิ่นเหม็น ให้ดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองใหม่ทันที 4. สำหรับมาตรการคุณภาพน้ำจากการ Backwash ของสระว่ายน้ำ โครงการต้องตรวจวัดค่า Residual chlorine น้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยเก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อพักน้ำหรือบ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยออก โดยค่า คลอรีนอิสระ (Free chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน		

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำในสระ (ต่อ)	คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 และสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) อาคารประเภท ข 5. ในกรณีที่โครงการต้องมีการระบายน้ำออกหรือทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โครงการต้องติดประกาศแจ้งเตือนให้ผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำรับทราบล่วงหน้าก่อน โดยระบุช่วงเวลา ให้ชัดเจน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานโดยกำหนดให้การถ่ายน้ำทิ้งจากสระว่ายน้ำจะดำเนินการเป็นเวลา 14 วัน		
3. อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้ม และการจมน้ำ	1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำมีรายละเอียด ดังนี้ 1.1 ถอดรองเท้าก่อนเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำทุกครั้ง 1.2 สวมใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง ถ้าผมยาวต้องสวมหมวกด้วย 1.3 อาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง 1.4 ห้ามนำวัสดุที่ทำจากแก้วและของมีคมเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำ 1.5 ห้ามนำสุราและของมึนเมาทุกชนิดเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำ และห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสระว่ายน้ำ 1.6 ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิดลงในสระว่ายน้ำ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้ม และการจมน้ำ (ต่อ)	1.7 ไม่บ้วนน้ำลายเสมหะหรือปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำและบริเวณขอบสระว่ายน้ำ 1.8 ห้ามวิ่งเล่นหรือกระโดดในบริเวณสระว่ายน้ำ 1.9 ผู้ที่มีบาดแผล โรคผิวหนัง โรคที่ติดต่อทางน้ำ ห้ามใช้บริการสระว่ายน้ำ 1.10 เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุให้ผู้ใช้บริการรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 1.11 ไม่ควรใช้สระว่ายน้ำขณะฝนตกและมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง 1.12 ผู้ใช้สระว่ายน้ำต้องเชื่อฟังคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ 1.13 ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำหากทำทรัพย์สินชำรุดเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้น 1.14 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณสระว่ายน้ำ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำ และสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำเปิดบริการ 3. กระดานกระโดดน้ำ หากโครงการจัดให้มี จะต้องเป็นกระดานสำหรับกระโดดน้ำที่ได้มาตรฐาน พื้นกระดานกระโดดต้องปูด้วยแผ่นยางกันลื่น (Corrugated sheet rubber) ความสูงของกระดานกระโดดต้องมีความสัมพันธ์กับความลึกของน้ำบริเวณที่ใช้กระโดดน้ำที่กำหนด 4. จัดให้มีพื้นที่หรือห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลไว้ประจำสระว่ายน้ำและปิดประกาศวิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้ม และการจมน้ำ (ต่อ)	5. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ดังนี้ 5.1 ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใดยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร มีน้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน วางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึก 5.2 ห่วงชูชีพ เช่น ยางในรถยนต์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ 5.3 โฟมช่วยชีวิต (Kick Board) อย่างน้อย 2 อัน 5.4 เครื่องช่วยหายใจ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง อุปกรณ์ดังกล่าวต้องวางไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และนำมาใช้ได้ทันที 5.5 เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) 5.6 มีโทรศัพท์สายตรงไว้ใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำและแจ้งหมายเลขของสถานที่สำคัญ ๆ ไว้ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ 5.6 แสดงความลึกของสระว่ายน้ำไว้ให้เห็นชัดเจน 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำคอยตรวจตราอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ กระเบื้องภายในสระและทางเดินรอบสระเป็นประจำทุกเดือนหากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแจ้งเจ้าของโครงการหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการและซ่อมแซมทันที 7. จัดทำพื้นทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยาบ หรือเป็นพื้นหินล้าง 8. บริเวณระเบียงสระว่ายน้ำหากเป็นพื้นไม้ให้ทาเคลือบด้วยน้ำยากันลื่น และมีการเช็ดถูทำความสะอาดพื้นเป็นประจำทุกวัน 9. จัดให้มีแถบกันลื่นติดไว้บริเวณบันไดสำหรับขึ้นจากสระว่ายน้ำหรือทางขึ้นลงต่างระดับในบริเวณสระว่ายน้ำ		

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้ม และการจมน้ำ (ต่อ)	10. ดูแลไม่ให้มีน้ำไหลล้นออกนอกรางน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ 11. จัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำและทางเดินรอบสระให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำในเวลากลางคืน		
4. การฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ	1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlornator) โดยใช้เกลือหรือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ละลายน้ำให้มีความเข้มข้นประมาณ 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร และใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อผลิตคลอรีนจากในน้ำ เมื่อคลอรีนฆ่าเชื้อโรคแล้วจะแตกตัวกลายเป็นเกลือเหมือนเดิมเพื่อนำมาผลิตเป็นคลอรีนใช้ใหม่ ดังนั้น ระบบนี้จึงเป็นระบบปิดและไม่มีการเติมเกลือบ่อยครั้ง ทั้งนี้ สระว่ายน้ำโดยทั่วไปมักเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ 2-3 ปีต่อครั้ง โดยในการเปลี่ยนถ่ายน้ำจะถ่ายน้ำจากสระมาผสมกับน้ำทิ้งที่ออกจากอาคาร 2. เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ 3. ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 1) ทัศนียภาพ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นและสวยงาม 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวและตัดแต่งต้นไม้ของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
2) การบดบังแสงแดด	1. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจากการบดบังแสงอาทิตย์ของอาคารโครงการ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ต้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงโครงการเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี 2. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งบ้าน/อาคารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการประเมิน ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการโดยตรง ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้ 1) ในการดำเนินการแก้ไขผลกระทบหรือการชดเชยค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการบดบังแสงแดดกับเจ้าของโครงการ	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนถึงเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2) การบดบังแสงแดด (ต่อ)	- กรณีผลกระทบต่อด้านการตากผ้า และปลูกต้นไม้ โครงการจะเข้าพบกับบ้าน/อาคาร ที่ได้รับผลกระทบ และจัดหาวิธีการเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหา และตกลงกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย - กรณีบ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการต่ออุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) และทำให้ประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ดังเดิม 2) หากเกิดกรณีไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 3) เงื่อนไขดังกล่าว บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากโครงการเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี		
3) การบดบังทิศทางลม	1. ออกแบบอาคารโครงการ โดยจัดให้มีระยะห่างระหว่างอาคาร และมีการเปิดพื้นที่ว่าง (Open Space) บริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคาร เพื่อให้กระแสลมสามารถระบายสู่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโครงการได้อย่างทั่วถึง 2. เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ โดยให้สิ้นสุดการรับแจ้งหลังจากเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี และต้องแจ้งเจ้าของอาคารข้างเคียงอีกครั้งเมื่อเปิดใช้โครงการ	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนถึงเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3) การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	3. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยให้สิ้นสุดการรับแจ้งหลังจากเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี ทั้งนี้หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 4. หากโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต้องมีมาตรการในการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยค่าเสียหายกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย หรือให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน		
4) การท่องเที่ยว	- ดำเนินการตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
4.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน 1) ข้อห่วงกังวลของประชาชนโดยรอบในระยะ 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2) กิจกรรมตามแผนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)	1. จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(Corporate Social Responsibility : CSR) ของโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม/โครงการ ซึ่งโครงการกำหนดให้มีงบสนับสนุนกิจกรรมประมาณ 10,000 บาทถ้วนตลอดช่วงเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีกิจกรรมตัวอย่างดังนี้ *(กิจกรรมดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความประสงค์ของชุมชน)* (1) ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ - ทำความสะอาดถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ : โครงการจัดให้มีการล้างถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และกวาดถนนบริเวณด้านหน้าโครงการทุกวัน - การบริจาคถังขยะสาธารณะ โดยประสานกับเทศบาลนครรังสิต เพื่อมอบให้แก่ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ปีละ 1 ครั้ง (2) ด้านความปลอดภัย : โครงการจะสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการ ได้แก่ สถานีตำรวจหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม - การบริจาคอุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่ชุมชนพื้นที่โครงการ และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ชุมชนดังกล่าว ปีละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม - การบริจาคหรือสนับสนุนอุปกรณ์หรือป้ายสัญญาณไฟเตือนการจราจร ฯลฯ เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2) กิจกรรมตามแผนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) (ต่อ)	(3) ด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมโดยร่วมกับเทศบาลนครรังสิตตามความเหมาะสม - การเข้าร่วมงานทางศาสนาหรือบริจาคเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนในพื้นที่โครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (4) ด้านการศึกษา : โครงการจะเข้าร่วมหรือสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น การบริจาคอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน ทุนอาหารกลางวัน เป็นต้น ให้แก่สถานศึกษาบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม		
4.5 การบริหารจัดการถนนภาระจำยอม	- ช่วงโครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) เปิดใช้อาคารแล้ว ผู้รับผิดชอบค่าซ่อมบำรุง และปรับปรุงถนนภาระจำยอม จะเป็นบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด เจ้าของที่ดินที่ให้โครงการเช่าที่ดิน	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด (เจ้าของที่ดินที่ให้โครงการเช่าที่ดิน)

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การเติบโตของต้นไม้	- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
	- ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้		วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้		- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
1.2 ทรัพยากรดิน	- พรวนดินกำจัดวัชพืช - การทรุดตัวของกำแพงกันดิน และรั้ว	- บริเวณพื้นที่สีเขียว - แนวรั้วเขตที่ดินโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
1.3 สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ	-	-	-	-
1.4 เสียง	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ความสั่นสะเทือน	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	-	-	-	-
1.7 คุณภาพน้ำ (แหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง)	-	-	-	
2. ทรัพยากรชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	-	-	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	-	-	-	-
3. ผลกระทบคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ	- ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำใช้ให้ใช้งานได้ดี ไม่มีการรั่วหรือชำรุด	- ถังสำรองน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำใช้	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	- pH (ความเป็นกรด-ด่าง) วิธีวิเคราะห์ ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) - BOD (ค่าบีโอดี) วิธีวิเคราะห์ ใช้วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ - Fat, Oil & Grease (ไขมันและน้ำมัน) วิธีวิเคราะห์ ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - Settleable Solids (ค่าตะกอนหนัก) วิธีวิเคราะห์ วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ ขนาดความจุ 100 ลบ.ซม. ใน 1 ชั่วโมง - Suspended Soilds (สารแขวนลอย) วิธีวิเคราะห์ กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc)	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 บ่อ อยู่บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง แห่งละ 1 บ่อ	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- Total Dissolved Soilds (สารที่ละลายได้ทั้งหมด) วิธีวิเคราะห์ วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส – 105 องศาเซลเซียส - TKN (ปริมาณรวมทั้งหมดของไนโตรเจนอินทรีย์และแอมโมเนีย) วิธีวิเคราะห์ ใช้วิธี Brucine Method - Sulfide (ซัลไฟด์) วิธีวิเคราะห์ ใช้วิธี Iodometric Method - Fecal Coli Bacteria (ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟิคัล) วิธีวิเคราะห์ วิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) * หากในกรณี ค่า BOD (ค่าบีโอดี) และค่า Suspended Soilds (สารแขวนลอย) มีค่ามากกว่าเดือนที่ผ่านมาติดต่อกัน 2 เดือนต่อเนื่อง แต่ยังอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. โครงการจะต้องตรวจเช็คซ่อมบำรุงอุปกรณ์บำบัด			

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของโครงการ (ลบ.ม) 3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม) 4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 5) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย -ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) -เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) -เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) -เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) -เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) -เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 7) ปริมาณส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	2. จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส 1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส 2	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- ปริมาณตะกอนในบ่อเกรอะ หากมีการสะสมเกินกว่า 2 ใน 3 ของถัง ให้สูบออกทันที - สภาพการใช้งานและรอบรั้วบริเวณแนวท่อระบายน้ำ - ปริมาณขยะและเศษดินหินบริเวณบ่อดักขยะหากพบว่ามีขยะหรือดินอุดตันให้ดำเนินการตักออกทันที	3. บ่อเกรอะ ระบบท่อระบายน้ำ และบ่อดักขยะ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
	- ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free chlorine residual) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 และสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณ	4. คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free chlorine) ในบ่อตรวจคุณภาพน้ำ 2 บ่อ และเพิ่มความถี่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำ influent หรือ effluent ของระบบ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	สารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) อาคารประเภท ข			
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ - ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของท่อระบายน้ำ โดยวิธีตรวจสอบความเร็วการไหลในท่อระบายน้ำ - สภาพการใช้งานของบ่อหน่วงน้ำและระบบท่อระบายน้ำ - ตรวจสอบการไหลซึมของน้ำที่จะไหลออกสู่ภายนอก	- บ่อพักน้ำในพื้นที่โครงการ - ท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการ - บ่อหน่วงน้ำและท่อระบายน้ำของโครงการ - แนวรั้วด้านนอกรอบพื้นที่โครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย	- ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอยและสภาพทั่วไปไม่ชำรุด ผุกร่อน	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
	- ไม่มีขยะตกค้าง	- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- ไม่มีกลิ่นเหม็น และพื้นที่ห้องพักขยะรวมต้องสะอาดไม่มีน้ำจากขยะสะสม	- ตรวจสอบน้ำจากขยะที่สะสมอยู่บนพื้นห้องพักขยะ	- ทุกวันที่มีการขนย้ายมูลฝอยออกจากห้องพักขยะรวมตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
3.5 การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองและสายไฟ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย 1) ความปลอดภัย	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ใช้งานได้ดีอยู่ตลอดระยะเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบระบบวงจรปิด (CCTV System) ต้องสามารถจับภาพได้เวลากลางคืน และสามารถดูภาพย้อนหลังได้	- ภายในอาคาร และพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การป้องกันอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งานเสมอ	- บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
	- ไม่มีการชำรุดหรือมีส่วนประกอบอื่นขาดหาย	- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- ตรวจสอบจุดรวมพลให้สามารถรวมพลได้ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- จุดรวมพล และการฝึกซ้อมการอพยพ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
3.7 การจราจร	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจนเสมอ	- สัญลักษณ์การจราจร - ช่องจอดรถยนต์	- 6 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
3.8 การสื่อสาร	- ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง โดยรวบรวมประเด็นเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	- บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกฎหมาย	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคม				
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- สอบถามและสำรวจผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้	- บ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่ติดและห่างจากโครงการออกไป 100 เมตร	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
	- ติดตามประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น โดยติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณห้องสำนักงาน - ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	- พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
4.2 การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และสุขภาพ	- สำรวจ ตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยปีน หรือนั่งเล่นบนระเบียงห้องพัก	- พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
	- สำรวจตรวจสอบสภาพราวกันตกในอาคาร หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งานให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที		- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ	
	- ฝุ่นละอองจากแผ่นกรอง และน้ำในถาดรองรับน้ำจากเครื่องปรับอากาศ		- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ	

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- สุขอนามัยจากสระว่ายน้ำของผู้ใช้บริการในโครงการ 1) โครงสร้างและความปลอดภัย	- ความแข็งแรงของโครงสร้างและพื้น - การรั่วซึมบริเวณตัวสระ - ป้ายบอกระดับความลึก	- บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ	- pH	- สระว่ายน้ำของโครงการ จุดที่ลึกสุด 1 จุด และช่วงที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด	- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
	- Free Chlorine		- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- Combine Chlorine		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- Alkalinity		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- Calcium hardness		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- Cyanuric acid		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

133/159

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ (ต่อ)	- Chloride		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- Ammonia		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- Nitrate		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- *Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa*		- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- Total Coliform Bacteria		- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- Fecal Coliform		- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- ตรวจสอบความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ		- เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

134/159

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ ในการระบายน้ำออกจากสระ	- ความสะอาดถังระบบกรอง - การเปลี่ยนทรายกรองสระว่ายน้ำใหม่	- สระว่ายน้ำของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 3-5 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการกรอง หากมีประสิทธิภาพในการกรองลดลงหรือมีสาเหตุและปัจจัยอื่นๆ เช่น การไหลเวียนของน้ำไม่ดี สิ่งสกปรกและเศษขยะในสระว่ายน้ำเพิ่มขึ้น ทรายกรองจับตัวเป็นก้อน และมีกลิ่นเหม็น ให้ดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองใหม่ทันที	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ ในการระบายน้ำออกจากสระ (ต่อ)	- ตรวจวัดค่า Residual chlorine น้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (ค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 และสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) อาคารประเภท ข	- บ่อพักน้ำหรือบ่อหน่วงน้ำ	- ทุกครั้งที่มีการระบายน้ำออกจากสระว่ายน้ำ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4) การติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่างๆ	- สภาพการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 1) ไม้ช่วยชีวิต	2) อุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่าง ๆ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
	2) ห่วงชูชีพ		- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	3) โฟมช่วยชีวิต		- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	4) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก 1 ชุด , ผู้ใหญ่ 1 ชุด		- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	5) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)		- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- ป้ายเตือนภายในพื้นที่สระว่ายน้ำ	- ไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินและภายในสระว่ายน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- ตรวจสอบพื้นกระเบื้องในสระว่ายน้ำ และพื้นทางเดินรอบสระ		- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- ตรวจสอบการทำงานและความสว่างของหลอดไฟ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ		- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5) การฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบปริมาณสารละลายที่เพิ่มขึ้นจากน้ำในสระว่ายน้ำ ต้องมีค่าไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร	- ปริมาณสารละลายที่เพิ่มขึ้นจากน้ำในสระว่ายน้ำ	- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำประจำปี	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
	- ตรวจสอบการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงในสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบความสะอาดของสระว่ายน้ำ เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนลงไปในสระ - ตรวจสอบการเดินระบบกรองน้ำในสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำของโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำเปิดบริการ	
4.3 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 1) ทัศนียภาพ	- ดูแลรักษาให้มีสภาพดี และตัดตกแต่งกิ่งไม้ให้ล้ำเขตที่ดิน	- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) การบดบังแสงแดด 3) การบดบังทิศทางลม 4) การท่องเที่ยว	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน	- พื้นที่โครงการ	- ภายใน 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินการแล้ว	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
4.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน 1) ข้อห่วงกังวลของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สอบถามและสำรวจผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้	- บ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่ติดและห่างจากโครงการออกไป 100 เมตร	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2) กิจกรรมตามแผนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)	- ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์กับชุมชน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะบ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิดและระยะ 100 เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการ พบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหว เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง	- บริเวณบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ในเขตติดต่อโครงการ 100 เมตร/พื้นที่อ่อนไหวใน รัศมี 1 กม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
4.5 การบริหารจัดการถนนภาระจำยอม	- ซ่อมบำรุง และปรับปรุงถนนภาระจำยอม	- ถนนภาระจำยอม	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด (เจ้าของที่ดินที่ให้โครงการเช่าที่ดิน)

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

หมายเหตุ :


1. ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยสามารถจัดทำรายงานได้เองโดยใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ หรือขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร / สถาบัน ที่เป็นที่ยอมรับในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงาน
2. จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นเอกสาร พร้อมกับข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อจัดส่งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต และที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
3. ให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง/ปี ดังนี้
   - ครั้งที่ 1 ส่งภายในเดือนกรกฎาคม โดยรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
   - ครั้งที่ 2 ส่งภายในเดือนมกราคม โดยรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567



ผ.1.1-43

รูปที่ 1 ผังก่อสร้างโครงการ

ผังบริเวณ

GRAPHIC 1 : 300 SCALE

โครงการ Rangsit Residence
ความสูง 8ชั้น จำนวน 1 อาคาร

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

PROJECT NAME
RANGSIT RESIDENCE II
(รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)

LOCATION
ถนน พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

OWNER
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

DESIGNER & STRUCTURAL ENGINEER
CES

ARCHITECTS
ชาญชาย นราพงศ์ ส.สถ.3325
สโรช วงษ์โอภิรัฒน์ ก-สถ.6320
ณัชชนก ปิ่นสุวรรณ ก-สถ.23012

STRUCTURAL ENGINEER
ทศพล อัสสานุภาพ สย.12585
พิเศิลป์ ปิติธนา กย.60406
เสรินธ ภูมิรัตน์ กย.76505
ผู้ตรวจคำนวณออกแบบและควบคุมงานโครงสร้าง
สมัคร์ อัสสาวิรัฒน์ วย.2207

ELECTRICAL ENGINEER
PASS AD
ณพล วรวิทยาการ วพก.840

SANITARY ENGINEER
PASS AD
ชโลทร ศุภวงศ์พนนท์ สส.452

MECHANICAL ENGINEER
PASS AD
ชิติ ไพฑูรย์พงษ์ สม.1671

CONSULTANT

CONTRACTOR
CES


REVISION

NO.	REVISION DETAIL	DATE:
1		
2		
3		
4		

DRAWING TITLE
ผังพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

DRAWN BY ณัชชนก ปิ่นสุวรรณ
CHECKED BY: สโรช วงษ์โอภิรัฒน์
DATE 5/07/2565
PAPER SIZE : A3/A1
PLOT SCALE : 1:300/1:150
DRAWING NO

FOR INFORMATION FOR SUBMIT
FOR CHECK FOR CONSTRUCTION
FOR APPROVAL AS-BUILT



ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567


(นายอนุตร สืนบูรณชัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

PROJECT NAME
RANGSIT RESIDENCE II
(รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
LOCATION
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
OWNER
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
DESIGNER & STRUCTURAL ENGINEER
CES
ARCHITECTS
STRUCTURAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER
PASS AD
SANITARY ENGINEER
PASS AD
MECHANICAL ENGINEER
PASS AD
CONSULTANT
CONTRACTOR
CES
REVISION

NO.	REVISION DETAIL	DATE:
1.		
2.		
3.		
4.		

DRAWING TITLE
ผังบริเวณ
DRAWN BY
CHECKED BY:
DATE
PAPER SIZE A3/A1
PLOT SCALE
DRAWING NO
A0-09
FOR INFORMATION
FOR SUBMIT
FOR CHECK
FOR CONSTRUCTION
FOR APPROVAL
AS-BUILT

รูปที่ 2 ผังบริเวณโครงการ



ม.1.1-45

รูปที่ 3 ผังแสดงตำแหน่งถังเก็บน้ำใต้ดิน


(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบุรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

PROJECT NAME
RANGSIT RESIDENCE II
(รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
LOCATION
ต.พืชโรจิน อ.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
OWNER
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
DESIGNER & STRUCTURAL ENGINEER
CES
ARCHITECTS
STRUCTURAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER
PASS AD
SANITARY ENGINEER
PASS AD
MECHANICAL ENGINEER
PASS AD
CONSULTANT
CONTRACTOR
CES
REVISION


NO.	REVISION DETAIL	DATE:
1		
2		
3		
4		


DRAWING TITLE
แบบแสดงระบบท่อน้ำดีสำหรับผังบริเวณ
DRAWN BY ณัทธนา ปินสุวรรณ
CHECKED BY: ดไวร วงอัจฉริวัฒน์
DATE
PAPER SIZE A3/A1
PLOT SCALE
DRAWING NO SNP-02.3
FOR INFORMATION FOR SUBMIT
FOR CHECK FOR CONSTRUCTION
FOR APPROVAL AS-BUILT



รูปที่ 4 ผังระบายน้ำของโครงการ

ค.1.1-46


ที่ดินบุคคลอื่น
โครงการรังสิตทาวเวอร์คอนโดมิเนียม 8ชั้น
โกดังเก็บของ
ที่ดินบุคคลอื่น
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
จำนวน 9 คูหา
ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย 1
ขนาดรองรับ 62.5 ลบ.ม./วัน
ตำแหน่งบ่อตรวจคุณภาพน้ำ
AEROSAL & METHANE 1
ขนาด(กxย) 0.5 x 4.00 ม.
ตำแหน่งบ่อบำบัดมีเทน
และ Aerosol 1
อาคารพักอาศัย/ฝอยรวม
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ขนาด 7.50X20.00สึก3.00เมตร
สระว่ายน้ำ
อาคารโรงแรม
ตำแหน่งบ่อดักขยะ
ตำแหน่งบ่อหน่วงน้ำ
ขนาดรองรับ 180 ลบ.ม.
ตำแหน่งบ่อดักขยะ
ท่อ⌀6"
ปัมพ์ รน้ำ
ท่อค.ส.ล.⌀0.80ม.
ลาด 1 : 500
ตำแหน่งบ่อตรวจคุณภาพน้ำ
ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย 2
ขนาดรองรับ 62.5 ลบ.ม./วัน
ตำแหน่งบ่อบำบัดมีเทน
และ Aerosol 2
AEROSAL & METHANE 2
ขนาด(กxย) 1.0 x 2.00 ม.
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบระบายน้ำฝน
ท่อค.ส.ล.⌀0.30ม.
ลาด 1 : 200
ท่อค.ส.ล.⌀0.40ม.
ลาด 1 : 200
ท่อค.ส.ล.⌀0.60ม.
ลาด 1 : 200
โครงการ Rangsit Residence
ความสูง 8ชั้น จำนวน 1 อาคาร
ลงชื่อ
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567
แนวเขตที่ดิน
แบบแสดงระบบระบายน้ำฝนสำหรับผังบริเวณ
มาตราส่วน 1 : 300
ผังบริเวณ
มาตราส่วน 1 : 300
ถนนส่วนบุคคล 4 ช่องจราจร กว้าง 16.00 ม.
พร้อมทางเท้ากว้างด้านละ 1.5 ม. และเกาะกลางถนนกว้าง 1.3 ม.
รูปที่ 5 ผังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
พื้นที่ว่างรอการพัฒนา
ของบริษัท พัฒนสิน จำกัด
PROJECT NAME
RANGSIT RESIDENCE II
(รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
LOCATION
ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
OWNER
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
DESIGNER & STRUCTURAL ENGINEER
CES
ARCHITECTS
STRUCTURAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER
PASS AD
SANITARY ENGINEER
MECHANICAL ENGINEER
CONSULTANT
CONTRACTOR
REVISION
NO. REVISION DETAIL DATE:
DRAWING TITLE
แบบแสดงระบบระบายน้ำฝนสำหรับผังบริเวณ
DRAWN BY
CHECKED BY:
DATE
PAPER SIZE A3/A1
PLOT SCALE
DRAWING NO
SNP-02.1
FOR INFORMATION
FOR SUBMIT
FOR CHECK
FOR CONSTRUCTION
FOR APPROVAL
AS-BUILT
ค.1.1-47
146/159



รูปที่ 6 ตำแหน่งอาคารพักมูลฝอยรวมของโครงการ

ผ.1.1-48

PROJECT NAME
RANGSIT RESIDENCE II
(รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)

LOCATION
ต.พหลโยธิน อ.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี

OWNER
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

DESIGNER & STRUCTURAL ENGINEER
CES

ARCHITECTS

STRUCTURAL ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER
PASS AD

SANITARY ENGINEER
PASS AD

MECHANICAL ENGINEER
PASS AD

CONSULTANT

ลงชื่อ (นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบุรณชัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

CONTRACTOR
CES


REVISION

NO.	REVISION DETAIL	DATE:
1.		
2.		
3.		
4.	ผังบริเวณ	

DRAWING TITLE

DRAWN BY:
CHECKED BY:
DATE:
PAPER SIZE: A3/A1
PLOT SCALE:
DRAWING NO: A0-09

FOR INFORMATION / FOR SUBMIT
FOR CHECK / FOR CONSTRUCTION
FOR APPROVAL / AS-BUILT



ตารางพื้นที่สีเขียว

ตำแหน่ง	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
1	7.38
2	47.50
3	27.61
4	10.08
5	15.12
6	12.40
7	28.17
8	13.33
9	23.57
10	40.07
11	9.00
12	37.75
13	99.92
14	39.44
15	2.25
16	61.49
17	12.03
18	139.44
รวม	**626.55**

พื้นที่ปลูกซ้อนทับงานระบบใต้ดิน รวม 60.67 ตารางเมตร แล้ว

RANGSIT RESIDENCE II
(รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)

LOCATION
ถนน พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

OWNER
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

DESIGNER & STRUCTURAL ENGINEER
CES

ARCHITECTS

STRUCTURAL ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER
PASS AD

SANITARY ENGINEER
PASS AD

MECHANICAL ENGINEER
PASS AD

CONSULTANT

CONTRACTOR
CES

REVISION

NO.	REVISION DETAIL	DATE:

DRAWING TITLE

DRAWN BY :
CHECKED BY:
DATE : 18/05/2566
PAPER SIZE : A3/A1
PLOT SCALE :
DRAWING NO

FOR INFORMATION FOR SUBMIT
FOR CHECK FOR CONSTRUCTION
FOR APPROVAL AS-BUILT

ลงชื่อ
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ
(นายอนุคร สินบูรณชัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

เกณฑ์การพิจารณาขนาดพื้นที่สีเขียวในโครงการ

1. พื้นที่สีเขียวต้องมีสัดส่วน 1 ตารางเมตร/ 1 คน
   จำนวนประชากรในโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการ = 452 คน
   ต้องมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย = 452 ตารางเมตร
2. พื้นที่สีเขียวยั่งยืน ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
   ต้องมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อย = 226 ตารางเมตร
3. พื้นที่สีเขียวยั่งยืน ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมายควบคุมอาคาร
   พื้นที่ว่างที่ต้องการต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
   = 152.25 sq.m
   พื้นที่สีเขียวยั่งยืน ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง = 76.125 sq.m

รายละเอียดการออกแบบของโครงการ

รวมขนาดพื้นที่สีเขียวในโครงการ = 626.55 sq.m.


พื้นที่สีเขียวยั่งยืน = 545.24 sq.m.

พื้นที่ปลูกไม้พุ่มไม้คลุมดิน = 81.31 sq.m.
นอกเหนือพื้นที่การปลูกพุ่มไม้ยืนต้น

โดยไม่นับรวมพื้นที่สีเขียวที่มีพื้นที่ปลูกกว้างน้อยกว่า 1 เมตร และไม่นับรวมพื้นที่ใต้แนวอาคาร/หลังคาปกคลุม

หักส่วนพื้นที่ซ้อนทับกับงานระบบใต้ดิน 60.67 ตารางเมตร แล้ว

รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียวโครงการ



บริเวณที่เปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้

ตารางรายการพรรณไม้ : ไม้ยืนต้น

ลำดับ	สัญลักษณ์	ชื่อพันธุ์ไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	จำนวน(ต้น) (ตน)	ขนาดลำต้น (นิ้ว)	ความสูง (เมตร)	ขนาดทรงพุ่ม (เมตร)	พื้นที่ทรงพุ่ม/ต้น (ตร.ม.)	รวมพื้นที่ทรงพุ่ม (ตร.ม.)	รวมพื้นที่ปลูก (ตร.ม.)
1		คอเดีย	*Cordia sebestina L.*	13	8"	4.00	2.00	3.14	40.84	40.26
2		จิกน้ำ	*Barringtonia acutangula* (L.)Gaertn.	4	20"	6.00	4.00	12.56	50.26	46.42
3		ช.ทองอลแลนด์	*Bauhinia x blakeana* Dunn	12	8"	5.00	3.00	7.06	84.82	105.43
4		ชิลเวอร์โอ๊ค	*Grevillea robusta*	32	8"	5.00	2.00	3.14	100.53	115.97
5		บนทรี	*Peltophorum pterocarpum* (DC.) Backer ex K.Heyne	10	10"	6.00	4.00	12.56	125.64	133.65
6		บุนนาค	*Mesua ferrea L.*	3	10"	5.00	3.50	9.62	28.86	8.99
7		พิกุล	*Mimusops elengi* Linn.	3	10"	5.00	3.50	9.62	28.86	24.22
8		เหลืองปรีดียาธร	*Roseodendron donnell-smithii* (Ros.) Miranda	7	10"	4.50	3.50	9.62	67.35	70.30
				รวมจำนวนต้นไม้	**84**				**รวมพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น**	**527.17**	**545.24**

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุศร สินบูรณ์ตระ)
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567


รูปที่ 7(ต่อ1)พื้นที่สีเขียวไม้ยืนต้นของโครงการ

PROJECT NAME
RANGSIT RESIDENCE II
(รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
LOCATION
ถนน พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
OWNER
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
DESIGNER & STRUCTURAL ENGINEER
CGS
ARCHITECTS
STRUCTURAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER
PASS AD
SANITARY ENGINEER
PASS AD
MECHANICAL ENGINEER
PASS AD
CONSULTANT
CONTRACTOR
CGS
REVISION

NO.	REVISION DETAIL	DATE:
1.		
2.		
3.		
4.		

DRAWING TITLE
DRAWN BY : ณัฐพนต ปันสุวรรณ
CHECKED BY: สโรช วงศ์ธรศิลป์
DATE : 18/05/2566
PAPER SIZE : A3/A1
PLOT SCALE :
DRAWING NO
FOR INFORMATION FOR SUBMIT
FOR CHECK FOR CONSTRUCTION
FOR APPROVAL AS-BUILT

ผ.1.1-50



ตารางรายการพรรณไม้ : ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน

ลำดับ	สัญลักษณ์	ชื่อพันธุ์ไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	จำนวน(ต้น) (ตน)	ขนาดการปลูก ระยะระหว่างต้น(เมตร)	ความสูง (เมตร)	รวมพื้นที่ปลูก (ตร.ม.)
1		โกสนลาวเขียงใหม่	*Codiaeum variegatum* (L.) Rumph. ex A.Juss.	437	0.35	1.00	53.53
2		เศหลีใบมัน	*Spathiphyllum spp.*	612	0.25	0.30	38.21
3		เตยหอม	*Pandanus amaryllifolius* Roxb.	210	0.25	0.30	13.20
4		ไทรเกาหลี	*Ficus annulata*	89	0.60	2.50	32.05
5		พลับพลึงหนู	*Hymenocallis sp.*	452	0.30	0.30	40.68
6		เฟินยายแพก	*Microsorum scolopendria* Copel.	384	0.30	0.40	34.58
7		โมกซ้อน	*Wrightia religiosa*(Tejsm & Binn.) Benth. ex Kurz	24	0.40	1.20	3.86
8		เข็มชมพูนงนุช	*Arachnothryx leucophylla* (Kunth) Planch.	490	0.30	0.50	44.04
9		สนใบพาย	*Podocarpus polystachyus* R.Br. ex Endl.	320	0.35	1.50	39.19
10		หญ้ามาเลเซีย	*Axonopus compressus* (Sw.) P.Beauv.	-	-	-	358
11		หนวดปลาหมึกแคระ	*Schefflera arboricola* (Hayata) Merr.	271	0.30	0.50	24.41
						รวมพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม	674.46

ผังแสดงวัสดุพืชพรรณ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน

SCALE 1:400

0 4 8 12 16 24 40 m

SCALE 1 : 400

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบุรณเขตร์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

PROJECT NAME
RANGSIT RESIDENCE II
(รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)

LOCATION
ตำบล หนองโสน อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

OWNER
บริษัท รังสิตรวมพัฒนา จำกัด

DESIGNER & STRUCTURAL ENGINEER
CES

ARCHITECTS

STRUCTURAL ENGINEER
ภัทรพล ลี้ยงบุญกุล ภท.12355
ชินดิตย์ ปิตินา ภท.60406
เมธินุช ภูมิสิงห์ ภท.74509
ผู้ตรวจสอบงานออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
ดนัยน์ ลีลาพิวัฒน์ วว.23107

ELECTRICAL ENGINEER
PASS AD
ณพล วรวิทยากร วฟท.840

SANITARY ENGINEER
PASS AD
จันทร์ศักดิ์ ศรกรเพชรนนท์ สส.4532

MECHANICAL ENGINEER
PASS AD
พิชัย วิศาะตอนหวาย สก.3671

CONSULTANT

CONTRACTOR
CES

REVISION

NO.	REVISION DETAIL	DATE:
1		
2		
3		
4		


DRAWING TITLE

DRAWN BY : ณัฐพงศ์ ปันสุวรรณ
CHECKED BY: ดนัยน์ ลีลาพิวัฒน์
DATE : 15/05/2566
DRAWING NO
PAPER SIZE : A3/A1
PLOT SCALE :


FOR INFORMATION FOR SUBMIT
FOR CHECK FOR CONSTRUCTION
FOR APPROVAL AS-BUILT

ผ.1.1-51


รูปที่ 7(ต่อ2) พื้นที่สีเขียวไม้พุ่ม ไม้คลุมดินของโครงการ



รูปที่ 7(ต่อ3) ผังแสดงแนวตัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปตัด A
SCALE 1:125




รูปตัด B
SCALE 1:125


(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุศร สินบุรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

รูปที่ 7(ต่อ4) ภาพตัดพื้นที่สีเขียว Section A B



รูปตัด C
SCALE 1:125



รูปที่ 7(ต่อ5) ภาพตัดพื้นที่สีเขียว Section C D

ลงชื่อ
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิตากาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567


(นายชนุตร สินบูรณชัตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567


PROJECT NAME
RANGSIT RESIDENCE II
(รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
LOCATION
ถนน พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
OWNER
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
DESIGNER & STRUCTURAL ENGINEER
CES
ARCHITECTS
ชาญชาย นราศรี ส.ย.3325
สโรช รอดโชติวัฒน์ ภ.ส.ย.3393
ณัฐชนก ปิ่นสุวรรณ ภ.ส.ย.23012
STRUCTURAL ENGINEER
ทรงพล ลิ่มสกุลวัฒน์ ส.ย.12585
ทินกิตติ์ ปิติธนา ภย.60406
เมธินธ ภูมิรัตน์ ภย.76505
ผู้ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณโครงสร้าง
สุทัศน์ อิสรพิวัฒน์ วย.2207
ELECTRICAL ENGINEER
PASS AD ณพล วรวิทยากร วศ.ก.840
SANITARY ENGINEER
PASS AD จำรัสพันธ์ คุณาสกานนท์ ส.ส.452
MECHANICAL ENGINEER
PASS AD พินิจ วิเศษคณหวาย ส.ก.3671
CONSULTANT
CONTRACTOR
CES
REVISION

NO.	REVISION DETAIL	DATE:
1.		
2.		
3.		
4.		

DRAWING TITLE
DRAWN BY : ณัฐชนก ปิ่นสุวรรณ
CHECKED BY: สโรช รอดโชติวัฒน์
DATE : 10/05/2567
DRAWING NO
PAPER SIZE : A3/A1
PLOT SCALE :
FOR INFORMATION FOR SUBMIT
FOR CHECK FOR CONSTRUCTION
FOR APPROVAL AS-BUILT

ผ.1.1-54






รูปที่ 7(ต่อ6) ภาพตัดพื้นที่สีเขียว Section E F


ลงชื่อ
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณชัย)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

PROJECT NAME
RANGSIT RESIDENCE II
(รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
LOCATION
ถนน ทหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
OWNER
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
DESIGNER & STRUCTURAL ENGINEER
ARCHITECTS
STRUCTURAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER
SANITARY ENGINEER
MECHANICAL ENGINEER
CONSULTANT
CONTRACTOR
REVISION
NO. | REVISION DETAIL | DATE:
DRAWING TITLE
DRAWN BY : ณัทธนก ปันสุวรรณ
CHECKED BY: ศโรช วงษ์โชติวัฒน์
DATE 18/05/2566
DRAWING NO
PAPER SIZE A3/A1
PLOT SCALE :
FOR INFORMATION FOR SUBMIT
FOR CHECK FOR CONSTRUCTION
FOR APPROVAL AS-BUILT



รูปตัด G
SCALE 1:75



รูปตัด H
SCALE 1:75

ลงชื่อ
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ
(นายอนุตร สินบูรณ์ตระ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567

PROJECT NAME
RANGSIT RESIDENCE II
(รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)

LOCATION
ถนน พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์
อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

OWNER
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

DESIGNER & STRUCTURAL ENGINEER
CES

ARCHITECTS
ณัฐวรา นาวารี ส.สถ.3325
ศโรช วงศ์ไชศิริศ์ ก-สถ.6380
ณัทธนก ปิ่นสุวรรณ ก-สถ.23012

STRUCTURAL ENGINEER
ทศพล ลิ้มกมุลภาวะ สย.12585
พิรศิลป์ ปิศิรนา กย.60408
เมธินุช ภูมิรัตน์ กย.76505
ผู้ควบคุมงานระบบและคำนวณโครงสร้าง
สุทัตน์ อิสรากิจศิริ ส.ย.2207

ELECTRICAL ENGINEER
PASS AD
ณพล วรวิทยาการ วศ.ก.840

SANITARY ENGINEER
PASS AD
ปฏิภัณ์-สุภรรณพนธ์ สส.452

MECHANICAL ENGINEER
PASS AD
พิวัฒ โพธิพลพงษ์ พง.3671

CONSULTANT

CONTRACTOR
CES

REVISION

NO.	REVISION DETAIL	DATE:
1.		
2.		
3.		
4.		


DRAWING TITLE


DRAWN BY : ณัทธนก ปิ่นสุวรรณ
CHECKED BY: ศโรช วงศ์ไชศิริศ์
DATE 18/05/2566
DRAWING NO
PAPER SIZE A3/A1
PLOT SCALE

☐ FOR INFORMATION ■ FOR SUBMIT
☐ FOR CHECK ☐ FOR CONSTRUCTION
☐ FOR APPROVAL ☐ AS-BUILT

ผ.1.1-56

รูปที่ 7(ต่อ7) ภาพตัดพื้นที่สีเขียว Section G H


ที่ดินบุคคลอื่น โครงการรังสิตทาวเวอร์คอนโดมิเนียม 8ชั้น
โกดังเก็บของ
ที่ดินบุคคลอื่น อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
68.00
-10-คอนเดิย ø8" H4.00
-3-บิลเวอร์ชัค ø8" H5.00
จุดรวมพล 1
พื้นที่ 55.82 sq.m.
-3-ปีบ ø10" H5.00
ไม้พุ่ม
ทางเข้าออกรถยนต์
ทางเข้าออกรถยนต์
63.67
ช่องลิฟต์โดยสาร
ช่องลิฟต์ดับเพลิง
ช่องบันไดหนีไฟ
ช่องบันไดหนีไฟ
ช่องบันไดหนีไฟ




หมายเหตุ : บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด กำหนดจำนวนเงินสำรอง 1,000,000 บาทถ้วน สำหรับเยียวยาผลกระทบเบื้องต้นในระยะก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ให้ก่อนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเรียกร้องค่าเสียหาย หากหลังพิสูจน์แล้วว่าได้รับความเสียหายจากโครงการจริง ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้เบื้องต้น โดยไม่ต้องรอบริษัทประกันภัยมาชดเชยหรือเยียวยา

รูปที่ 9 การรับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการชดเชยเยียวยาของโครงการในระยะก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

ลงชื่อ.....
(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
ผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567




รูปที่ 10 การรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ วิธีและขั้นตอนการดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)
ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
เมษายน 2567

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
เมษายน 2567



สัญลักษณ์

- พื้นที่โครงการ
- เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- วงระยะ 1,000 เมตร
- ST1 จุดตรวจวัดพื้นที่โครงการ
- ST2 จุดตรวจวัดบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)

ลงชื่อ.....

(นางสมจิตต์ จันทร์รัฐติกาล และ นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

เมษายน 2567

ลงชื่อ.....

(นายอนุตร สินบูรณฉัตร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

เมษายน 2567

ผ.1.1-60

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด Natural Solution Co.;Ltd. ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม	รูปที่ 11	ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและแรงสั่นสะเทือน
		โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)

ภาคผนวก 1.2

สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร

62/67

ห้ามก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับอนุญาตต้องติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร
ตามหลักเกณฑ์ที่เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต
สำนักช่างตรวจสอบผังก่อนใช้อาคาร แบบ อ.1 เพิ่ม

ต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๑ ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๖๗ / ๒๕๖๗ อาคารประเภทควบคุมการใช้

อนุญาตให้ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๙ ตรอก/ซอย รังสิต-ปทุมธานี ๗ ถนน - หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พหลโยธิน หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐

ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่น ๔๑๔๗๐,

ที่ดินของ บริษัท พิพัฒเนสิน จำกัด

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ ไปยัง

บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่น ๆ เลขที่ เป็นที่ดินของ

ข้อ ๒ เป็นอาคาร อาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น (มีดาดฟ้า)

(๑) ชนิด อาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น (มีดาดฟ้า) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๑๙๖ ห้อง)

พื้นที่อาคาร/ความยาว ๙,๙๐๔ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๒) ชนิด ท่อ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางระบายน้ำ

พื้นที่อาคาร/ความยาว ๓๒๘ เมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด ที่จอดรถ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถ

พื้นที่อาคาร/ความยาว ๖๔๕ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๔) ชนิด สระว่ายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ

พื้นที่อาคาร/ความยาว ๑๗๖ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๕) ชนิด ห้องพักขยะ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ห้องพักขยะ

พื้นที่อาคาร/ความยาว ๓๘ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่ ๘๑ / ๒๕๖๗ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี นางสาวจริยาพร บุณยพรนาถ ส-สถ.๒๕๐๙ และ นางสาวนิตยา ตาบุญชัย กย.๖๖๔๙๘ ผู้ควบคุมงาน
หรือ นายธนากร นราศรี ส-สถ.๓๓๒๕ และ นายทศพล ลิ้มอานุภาวะ สย.๑๒๕๘๕, นางสาวพิมศิลป์ ปิติธนา กย.๖๐๔๐๖,
นางสาวเมธินุช ภูมิรัตน์ กย.๗๖๕๐๕ เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร นายสุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ วย.๒๒๐๗ เป็นผู้ตรวจสอบ
งานออกแบบและคำนวณโครงสร้าง

อาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ต้องยื่นขอใบรับรองการใช้อาคารก่อนจึงใช้อาคารได้

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ใช้ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ฉบับนี้ เฉพาะสำหรับการก่อสร้างอาคารของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 200 บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ [redacted] บาท

รวม [redacted] บาท

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 120,121 เลขที่ [redacted] บาท

ร้อยตำรวจเอก (ลายมือชื่อ) ผู้อนุญาต
(ตรีฤทธิ์ ภูปกระจ่าง)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ครั้งที่ 1 เลขที่ 221 เล่มที่ 01

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ .....
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.	วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....
โดยมีเงื่อนไข	โดยมีเงื่อนไข	โดยมีเงื่อนไข .....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
(ลายมือชื่อ)	(ลายมือชื่อ)	(ลายมือชื่อ) .....
ผู้อนุญาต (นายไชยวัฒน์ ปัญญา)	ผู้อนุญาต	ผู้อนุญาต
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	(.....)	(.....)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
เจ้าพนักงานท้องถิ่น	เจ้าพนักงานท้องถิ่น	เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่	วันที่	วันที่ .....

หมายเหตุ การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๑
โดยมี นางสาววรยาพร บุญเพรน้ำถ ส-ผถ.๒๕๐๙ และนางสาวนิพยา ตาบุพรัย กท.๖๖๔๘๙ เป็นผู้ควบคุมงาน
ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

คำเตือน

๑. ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน ตามแบบ น.๓ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือ ผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ไม่เป็นการ กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย สำหรับโครงการบ้านจัดสรร เรซิเดนซ์ แอนด์ ปาร์ค ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เท่านั้น

ที่ ปท ๐๔๑๘/๒๗๖๑

ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก ปท ๑๒๑๑๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เรียน ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมรังสิตเรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล

อ้างถึง คำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ตามที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด โดย น.ส.เกวลิน สุวรรณศิริ ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ชื่อ รังสิตเรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล ความละเอียดตามที่อ้างถึงแล้ว นั้น

อำเภอธัญบุรีขอเรียนว่า นายทะเบียนจังหวัดปทุมธานีได้พิจารณาอนุญาตตามคำร้องขอ จึงขอให้ท่านติดต่อขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ที่ที่ทำการปกครองอำเภอธัญบุรี ชั้น ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมยศ พลสว่าง)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอธัญบุรี

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๑๘๘๕ ต่อ ๑๐๕

ใช้ประกอบการเปลี่ยนชื่อกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงแรมรังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล ของบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เท่านั้น

แบบ อ.๕

ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้าย อาคารประเภทควบคุมการใช้

เลขที่ ๑๖๙ / ๒๕๖๘

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

☑ เจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๙ ตรอก/ซอย รังสิต -ปทุมธานี ๗

ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี

จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐

ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต

ในใบอนุญาตเลขที่ ๖๒ / ๒๕๖๗ ลว. ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ใบรับแจ้งเลขที่ ๘๑ / ๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น (มีดาดฟ้า)

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๘ ชั้น (มีดาดฟ้า) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๑๙๖ ห้อง)

พื้นที่อาคาร/ความยาว ๙,๙๐๔ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถ จำนวน - คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่อาคาร/ความยาว - โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พหลโยธิน หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐

โดยมี บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร

หรือ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร

ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ เลขที่ ๔๑๔๗๐

เป็นที่ดินของ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๘

(ลายมือชื่อ) ร้อยตำรวจเอก ผู้อนุญาต

(ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง [redacted] บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ [redacted] บาท

รวม [redacted] บาท

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๖๘ เลขที่ [redacted] บาท

ใช้ประกอบรายงาน EIA Monitoring ของ Rangsit Residence Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ โฮเทล) เท่านั้น

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงในรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ใช้ประกอบรายงาน EIA Monitoring โครงการ Rangsit Residence & Hotel (เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) เท่านั้น

ภาคผนวก 1.3

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่ ๑๐
ใบอนุญาตเลขที่ ๑๐/๒๕๖๘

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
โดย นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Rangsit Residence & Hotel
โรงแรมประเภท ๒ จำนวนห้องพัก ๑๙๖ ห้อง
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๘๐๑/๗ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๗๗

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
นายทะเบียน
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ใช้ประกอบรายงาน EIA Monitoring โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) เท่านั้น

คำเตือน

(๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย

(๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี

(๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าว ให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

บันทึกนายทะเบียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ใช้ประกอบรายงาน EIA Monitoring โครงการ Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล) เท่านั้น

ภาคผนวก 1.4

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
Rangsit Ruam Patana Co., Ltd.

18 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน ท่านเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ที่ ทส 1009.5/7050 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 62/2567 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที่ 10/2568 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2568

ตามที่ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น แจ้งว่า ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2) ของ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ดังความแจ้งแล้วนั้น

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1. และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ขนาด 196 ห้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2. โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า "รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล" และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Rangsit Residence & Hotel" ซึ่งมีความแตกต่างเล็กน้อยจากชื่อโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อ้างถึงข้างต้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการนี้ เป็น **Rangsit Residence & Hotel (รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล)** ให้ถูกต้องตรงกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบฯ ที่เสนอไว้ในรายงานฯ ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท รังสิตร่วมพัฒ [redacted]

(นายดนัยธนิต พิศาลบุตร, นางสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล)

9 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 7 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 0 2959 0900 แฟกซ์ : 0 2959 0272
9 Soi.Rangsit-Pathumthani 7, Prachatipat, Thanyabutri, Pathumthani 12130 Tel : +66 (0) 2959 0900 Fax : +66 (0) 2959 0272

ภาคผนวก 2

ภาคผนวก 2.1

กฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการ

Rangsit Residence & Hotel
Rules & Regulation

1. Do not drink alcoholic beverages in the residence.
2. The units are to be used for residential purpose only. Under no circumstances should the units be used for or in connection with any business, or for gambling or any illegal.
3. No animals or any other pets that cause any annoyance or dangerous are permitted to be kept inside the units.
4. You are not permitted to change or fix in the unit. Only permission letter from the LESSOR.
5. Please inform 1 month in advance before move out from the Apartmet.
6. Do not move out any properties from the apartment during 5.00 p.m. – 8.00 a.m.
7. The Monthly rental fee should be on time as the payment condition. (from date 25th – 5th of each month).
8. Do not bring Fuel, Chemical or dangerous chemicals in the building.
9. Do not bring cooking gas in the building.
10. The Rental Fee or any Debit Note should direct pay by cash without deposit deduction request.
11. For security purposes, before all visitors entering the building please exchange ID Card and give the name when
    sign-in at the counter.
12. Do not press Fire Alarm without necessary. A penalty of Baht 5,000 (Five Thousand Baht Only) in case.
13. Do not open Fire Door and/or sit on the Fire Stair without necessary.
14. Do not allow to got to the Deck Floor. Permission from the LESSOR is accepted.
15. Do not allow to change, fix or move the meter of water.
16. Do not put the nail, paper, picture, etc. in the room. A penalty of Bath 100 (One Hundred Baht Only) preposition.
17. Owners/Residents are requested to be considerate to their neighbors and generally shall not do anything that is likely to cause damage, become a nuisance or annoyance or otherwise interfere with the rights, comfort or convenience of other Owners/Residents.
18. Please switch off the lights and valve of water before leave from your room.
19. Owner/Residents are not entitled to place or leave any goods or boxes in public areas. And no dumping any waste within the building boundaries or adjoining areas. The apartment provides the trash areas in each floor (beside the lift).
20. Room clean up before move out is accepted.
21. Do not dispose sanitary pad, plastic bag, etc. to obstruct in the toilet or draining line.
22. Please check all equipment when check-in and inform damaged items before properties transfer.
23. Do not use the elevators in case of Fire.
24. Owner/Residents must not hanging or sun-dried clothes on the handrail.
25. No select several floor no. in the passenger lift without necessary. A penalty of Baht 100 (One Hundred Baht Only) per floor.
26. Owner/Residents must pay the rent on 5th of the month. If more than, there will be a fine of 100 baht / day.
27. Owner/Residents must allow the building to control insects as specified. (Every 2nd Tuesday of every month) If the lessee refuses to spray insects And it was found that termites cause damage to the property of the building. Owner/Residents must be responsible for all damages incurred.

รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล
กฎระเบียบการเข้าพัก

1. ห้ามดื่มสุราในที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด

2. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดตลอดจนการกระทำอันเป็นที่รังเกียจต่อสังคมหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่นหรือผู้เช่าใกล้เคียง

3. ห้ามมิให้ผู้เช่านำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงภายในห้องพักอาศัยโดยเด็ดขาด

4. ห้ามมิให้ผู้เช่าทำการดัดแปลงหรือต่อเติมอย่างใดอย่างหนึ่งภายในห้องพัก ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน

5. ผู้เช่าต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน สำหรับการย้ายออกจากที่พักอาศัย

6. ห้ามผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สินออกจากห้องพักอาศัยตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 08.00 น.

7. ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่าห้องตามกำหนดเวลาที่ผู้ให้เช่ากำหนด

8. ห้ามนำวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิง สารเคมี หรือสารที่ก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด

9. ห้ามนำแก๊สหุงต้มเข้ามาในอาคารที่อาศัยโดยเด็ดขาด

10. ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าห้องหรือหนี้ค้างใด ๆ โดยไม่อ้างเหตุขอหักเงินประกัน

11. หากผู้เช่าต้องการให้บุคคลภายนอกเข้าพบที่ห้องพัก ให้ทำการแลกบัตรก่อนเข้าพบทุกครั้ง

12. ห้ามผู้เช่ากดสัญญาณดังเพลิงโดยไม่จำเป็น มิฉะนั้นจะถูกปรับครั้งละ 5,000 บาท

13. ห้ามผู้เช่าเปิดประตูหนีไฟโดยไม่จำเป็น และห้ามนั่งเล่นบริเวณบันไดหนีไฟ

14. ห้ามผู้เช่าขึ้นบนดาดฟ้าอพาร์ทเม้นท์เป็นอันขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน

15. ห้ามผู้เช่าดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม เคลื่อนย้ายมาตรวัดน้ำโดยเด็ดขาด

16. ห้ามตอกตะปู ติดกระดาษ ติดรูป หรือสิ่งอื่นใดในห้องเช่า หากฝ่าฝืนต้องจ่ายค่าเสียหายจุดละ 100 บาท

17. ห้ามผู้เช่าก่อการทะเลาะวิวาท ส่งเสียงดัง รวมทั้งเปิดวิทยุ โทรทัศน์ส่งเสียงรบกวนในบริเวณอาคารที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด

18. ก่อนออกจากห้องพัก ผู้เช่าต้องปิดน้ำประปา ไฟฟ้า ให้เรียบร้อย

19. ห้ามผู้เช่าทิ้งขยะและสิ่งของบริเวณหน้าห้องพักอาศัยและทางเดิน ผู้เช่าต้องนำขยะไปทิ้งในที่ที่ผู้เช่าจัดเตรียมไว้ให้

20. ห้ามทิ้งผ้าอนามัย ถุงพลาสติก ขยะ หรือสิ่งใด ๆ อันก่อให้เกิดการอุดตันลงในโถส้วมหรือท่อน้ำทิ้ง

21. ผู้เช่าต้องตรวจตราอุปกรณ์ภายในห้องพักอาศัยตั้งแต่วันรับมอบห้องเช่า หากปรากฏว่ามีสิ่งใดชำรุดหรือเสียหายให้แจ้งแก่ผู้ให้เช่าก่อน

22. ห้ามผู้เช่าใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด

23. ห้ามทิ้งหรือปาวัสดุสิ่งของออกนอกตัวอาคาร

24. ห้ามแขวนหรือตากเสื้อผ้าบนราวกันตก

25. ห้ามกดปุ่มเลือกชั้นในลิฟท์โดยสารเล่น ผู้ใดผ่าฝืนปรับชั้นละ 100 บาท

26. ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน หากเกินชำระจะมีค่าปรับวันละ 100 บาท / วัน

27. ผู้เช่าต้องอนุญาตให้อาคารเข้ากำจัดแมลงตามที่อาคารที่กำหนด (ทุกวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน)
หากผู้เช่าปฏิเสธการให้เข้าฉีดแมลง และพบว่ามีปลวกทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของอาคาร ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

ภาคผนวก 2.2

คู่มือสำหรับการซ้อมหนีภัย
กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว

RANGSIT RUAM PATANA

แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว

รหัสคู่มือ QM-RSR-EMERG-05

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ผู้จัดทำ	ทบทวน/ตรวจสอบ	อนุมัติและประกาศใช้
คุณวรรณพิรุณ วงษ์แสง	คุณจารุกิตต์ สาระคำ ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน	คุณสมจิตต์ จันทร์รัฐิติกาล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

ผ.2.2-1

สารบัญ

แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว

1. วัตถุประสงค์ 1

3. คำนิยาม 1-2

4. โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่รับเหตุฉุกเฉินแผ่นดินไหว 2

4.1 ผังโครงสร้างทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน 4

4.2 บทบาทหน้าที่ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน 5-6

5. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว 9

5.1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว 11

5.2 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว 12-9

6. แผนผังพื้นที่ปลอดภัย หรือจุดรวมพล 14

7. ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว (One page) 16

แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อช่วยให้ห้องพัก/อาคารสามารถ**รับมือกับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว** โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้อยู่อาศัยและผู้เข้าพัก

1.2 เพื่อป้องกันและลดความเสียหายทางด้านชีวิต ทรัพย์สิน และผลกระทบต่อจิตใจของบุคลากร ผู้อยู่อาศัย และผู้เข้าพักที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อก

1.3 เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล โดยมีการซ้อมแผนปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมตามความเหมาะสม

1.4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ ERT (Emergency Response Team) หรือทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.5 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

2. ตัวชี้วัด และผลสำเร็จของการมีแผ่นดินไหว

2.1 จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน (Tabletop) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.2 ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และพนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว

3. คำนิยาม

คำศัพท์	ความหมาย
เหตุฉุกเฉิน	**เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน** ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของแขก พนักงาน และอาคารของโรงแรม ซึ่งรวมถึง**เหตุการณ์แผ่นดินไหว** ที่จำเป็นต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นระบบตามแผนที่กำหนดไว้ (เช่น การอพยพ การช่วยเหลือ)
จุดรวมพล	**บริเวณที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและปลอดภัย** นอกอาคารของโรงแรม ซึ่งเป็นจุดที่ทุกคน (แขกและพนักงาน) จะต้องไปรวมตัวกันหลังจากการอพยพเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ **ตรวจสอบจำนวน** และประเมินสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย

คำศัพท์	ความหมาย
ผู้นำทาง (พนักงานที่ได้รับการฝึกฝนและมอบหมาย)	ให้รับผิดชอบในการนำทางและควบคุมการอพยพในพื้นที่ที่กำหนด (เช่น ชั้น/โซน) ระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหว หน้าที่หลักคือการทำให้แน่ใจว่าทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบของตน **อพยพไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ** ตามเส้นทางที่กำหนด ลงจากจุดบันไดฉุกเฉินที่มีแจ้งไว้หน้าประตูของทุกชั้น หรือป้ายบอกทางลงสู่ตัวอาคารด้านล่าง (มีการกำหนดจุดเข้า-ออกกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างชัดเจน)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	**การดูแลรักษาพยาบาลในเบื้องต้นที่ ๖และทันที** สำหรับผู้บาดเจ็บเล็กน้อยหรืออาการป่วยเฉียบพลันที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เช่น บาดแผลรอยฟกช้ำ หรืออาการช็อก **ก่อนที่บุคลากรทางการแพทย์จะมาถึง** หรือก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลที่สูงขึ้น (มักดำเนินการโดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง)


4. โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่รับเหตุฉุกเฉินแผ่นดินไหว


ลำดับ	รายการตรวจตรา	รายละเอียดการตรวจเช็ค	รายวัน	รายเดือน	ราย 6 เดือน	รายปี	ผู้รับผิดชอบ
1	ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร	1.1 ตรวจสอบรอยร้าวโครงสร้างอาคารความมั่นคงแข็งแรง และของอาคาร 1.2 ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1.3 การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์เพื่ออพยพ 1.4 ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย 1.5 ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอาคาร(ผิวจราจรไม่มีสิ่งกีดขวาง/ไม่มีการทรุดตัว)				✅	ช่างอาคาร/บริษัทผู้เชี่ยวชาญ

2	เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์หนัก	ตรวจสอบชั้นวางของ ตู้ และเครื่องจักรหนักๆ ว่ามีการยึดติดกับผนังหรือพื้นอย่างแน่นหนาหรือไม่ เพื่อไม่ให้ล้มทับคนเมื่อเกิดการสั่นสะเทือน			✅		ช่างอาคาร/ลูกค้า
3	รณรงค์การวางของ ที่สูงหรือตู้สูงไม่วางของหนัก และพื้นที่ส่วนกลาง	ไม่วางของที่มีน้ำหนักไว้บนที่สูงจนเกินไป หรือสิ่งกีดขวางบริเวณ พื้นที่ส่วนกลางโดยเฉพาะทางฉุกเฉินต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง		✅			เจ้าหน้าที่ประจำตึก/ช่างอาคาร/ลูกค้า
4	วัสดุเหนือศรีษะ	ตรวจสอบฝ้าเพดาน โคมไฟ และเครื่องปรับอากาศที่แขวนอยู่ ว่าอยู่ในสภาพที่มั่นคง		✅			เจ้าหน้าที่ประจำตึก/ช่างอาคาร/ลูกค้า
5	จุดรวมพล	ตรวจสอบว่าพื้นที่รวมพล (Assembly Point) เป็นที่โล่งแจ้ง ห่างจากเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา และอาคารกระจก				✅	ช่างอาคาร/ทีมตอบโต้ฉุกเฉิน

ผ.2.2-3

4.1 ผังโครงสร้างทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน





4.2 บทบาทหน้าที่ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

ลำดับ	ตำแหน่ง		บทบาทหน้าที่
1	ED	Emergency Director ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน	**ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน (ED)** ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการ และสั่งการสูงสุดของแผนฉุกเฉิน และรายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารระดับสูง **<u>หน้าที่ขณะมีเหตุฉุกเฉิน :</u>** - กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน/ Command Room/ สถานที่ที่ปลอดภัยสามารถบัญชาการเหตุการณ์ได้ - รับรายงานความพร้อมในการปฏิบัติการของแต่ละกอง/ ทีม

ลำดับ	ตำแหน่ง		บทบาทหน้าที่
			- ติดตามสถานการณ์จากแต่ละกอง/ ทีม เป็นระยะ - รายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ - ให้ข้อมูลกับผู้บริหาร และหัวหน้าทีมสื่อสารฯ สำหรับการแถลงข่าวกับนักข่าว/ สื่อต่างๆ **<u>หน้าที่ภายหลังเหตุฉุกเฉิน :</u>** - ร่วมทำแผนฟื้นฟูสภาพความเสียหาย - ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - จัดคณะเยี่ยมผู้ป่วย และให้ความช่วยเหลือ กรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ - ควบคุมให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น - ทบทวน และติดตามการปรับปรุงแผนฉุกเฉินต่างๆ **<u>คุณสมบัติ :</u>** - ทักษะการสั่งการ และการสื่อสาร - ผ่านการอบรมการบริหารจัดการ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ
2	Asst.ED	Emergency Director Assistant ผู้ช่วยผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน	**ผู้ช่วยผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน (Asst)** ทำหน้าที่ช่วยเหลือประสานงานกับทีมต่างๆ ตามคำสั่งของ ED **<u>หน้าที่ขณะมีเหตุฉุกเฉิน :</u>** - กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน/ Command Room/ สถานที่ที่ปลอดภัยสามารถบัญชาการเหตุการณ์ได้ - คอยจดบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดเหตุ จนสิ้นสุดเหตุ - ประสานงานกับทีม/ หรือหน่วยงานต่างๆ ตามคำสั่ง ED - ฟังคำสั่งของ ED - ทำหน้าที่เป็น ED เมื่อ ED ไม่อยู่ ณ วันเกิดเหตุ **<u>หน้าที่ภายหลังเหตุฉุกเฉิน :</u>** - ร่วมทำแผนฟื้นฟูสภาพความสียหาย - จัดคณะเยี่ยมผู้ป่วย และให้ความช่วยเหลือ กรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ - ควบคุมให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลำดับ	ตำแหน่ง		บทบาทหน้าที่
			- ทบทวน และติดตามการปรับปรุงแผนฉุกเฉินต่างๆ **คุณสมบัติ :** - ทักษะการสั่งการ และการสื่อสาร - ผ่านการอบรมการบริหารจัดการ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ
3	HC	Head Count Team ทีมตรวจสอบรายชื่อ	**ทีมตรวจสอบรายชื่อ (HC)** ทำหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบจำนวน/รายชื่อผู้ที่อพยพลงมา ณ จุดรวมพล หรือตรวจสอบรายชื่อผ่านช่องทางที่ทางบริษัทกำหนด เช่น Line, Microsoft Teams เป็นต้น **หน้าที่ขณะมีเหตุฉุกเฉิน :** - เมื่อมาถึงจุดรวมพล ให้หัวหน้าทีมติดต่อรายงานตัวกับ ED/ Asst. - ตรวจสอบจำนวน ผู้อพยพมา ณ จุดรวมพล ให้มีการตั้งจุดกองอำนวยการพร้อมทำป้ายโดดเด่น ระบุรับแจ้งเหตุ/ผู้สูญหาย/บาดเจ็บแทน การโทรเช็คลูกค้ารายคนพร้อมประกาศให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ ถึงจุดตั้งกองอำนวยการ - หัวหน้าทีมรายงานจำนวนผู้อพยพแต่ละแผนกที่ได้รับแจ้งกับ ED/ Asst.ED - หากได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหาย ให้หัวหน้าทีมอพยพ แจ้งไปยัง ED/ Asst.ED ทราบทันที เพื่อประสานงานกับ ED (STMS) ให้ค้นหาผู้สูญหาย - เมื่อมีผู้บาดเจ็บที่จุดรวมพลให้แจ้งไปยัง ED/Assit.ED ทันทีเพื่อประสานงานให้กับทีมปฐมพยาบาลเข้าช่วยเหลือ **หน้าที่ภายหลังเหตุฉุกเฉิน :** - ทบทวน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินต่างๆ - จัดเตรียม/ อัพเดตรายชื่อ ให้พร้อมใช้งาน - ร่างประกาศข่าวสาร เพื่อชี้แจงกับพนักงานและลูกค้า **คุณสมบัติ :** - เข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อและการรายงานผลอย่างถูกต้อง - มีทักษะในการฟังเพื่อรับฟังข้อมูลจากบุคลากรที่อพยพมา รวมถึงปัญหาหรือความต้องการที่อาจเกิดขึ้น

ลำดับ	ตำแหน่ง		บทบาทหน้าที่
4	FA	First Aid Team ทีมปฐมพยาบาล	**ทีมปฐมพยาบาล (FA)** ทำหน้าที่ช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ **หน้าที่ขณะมีเหตุฉุกเฉิน :** - เมื่อทีมปฐมพยาบาลมาถึงจุดบัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ/จุดรวมพล ให้หัวหน้าทีมติดต่อรายงานตัวกับ ED - จัดตั้งจุดปฐมพยาบาลพร้อมยา อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - คัดกรองผู้บาดเจ็บ/ ผู้ป่วย ตามอาการ - ช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บ/ ผู้ป่วย เพื่อบันทึกชื่อ-นามสกุล อาการบาดเจ็บ และโรงพยาบาลที่นำส่ง - หัวหน้าทีมปฐมพยาบาลโทรเรียกรถพยาบาล - ประสานงานกับหน่วยงานฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาล เพื่อส่งต่อผู้บาดเจ็บ/ ผู้ป่วย ที่ไม่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ไปยังโรงพยาบาล - รายงานจำนวน อาการ การปฐมพยาบาล การส่งต่อรักษาผู้บาดเจ็บให้ ED/ Asst.ED ทราบเป็นระยะ **หน้าที่ภายหลังเหตุฉุกเฉิน :** - ทบทวน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินต่างๆ - สรุปจำนวนผู้บาดเจ็บ/ ผู้ป่วย ลักษณะอาการบาดเจ็บ สถานที่ที่มีการนำส่งผู้บาดเจ็บ/ ผู้ป่วยไปรักษา และรายละเอียดอื่นๆ - ตรวจเช็ค และจัดเตรียมยา อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้พร้อมใช้งาน **คุณสมบัติ :** - ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน - สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้ - สามารถสื่อสารกับผู้บาดเจ็บ/ ผู้ป่วย และทีมงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5	PR	Public Relation Team ทีมสื่อสาร และจัดการข่าวสารองค์กร	**ทีมสื่อสาร และจัดการข่าวสารองค์กร (PR)** ทำหน้าที่ต้อนรับนักข่าว จัดเตรียมการแถลงข่าวผู้บริหาร และชี้แจงชุมชน พื้นที่ข้างเคียง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน **หน้าที่ขณะมีเหตุฉุกเฉิน :**


ลำดับ	ตำแหน่ง		บทบาทหน้าที่
			- เมื่อมาถึงกองอำนวยการ/ จุดรวมพล ให้หัวหน้าทีมติดต่อรายงานตัวกับ ED - รวบรวมข้อมูลเหตุ ความเสียหาย การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมทั้งการดำเนินการป้องกันต่างๆ การช่วยเหลือ ไว้เป็นข้อมูล และส่งข้อมูลให้กับ ED/ Asst.ED - ควบคุม ดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ข่าวสารกับทางหน่วยงานราชการ หรือสื่อสารมวลชน โดยเด็ดขาด - ควบคุม ดูแลไม่ให้ผู้ใดที่อยู่ภายในองค์กร/ จุดเกิดเหตุ ถ่ายภาพแพร่ภาพ ลงในโซเชียลมีเดีย(สาธารณะ) หรือส่งต่อกัน โดยเด็ดขาด - ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับเปลี่ยนแผนสื่อสารตามความเหมาะสม - รับฟังความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะจากพนักงาน จากช่องทางภายในบริษัท เช่น Line Group, Microsoft Teams เพื่อนำมาปรับปรุง - เช็คข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และสื่อสารให้พนักงานทราบ **<u>หน้าที่ภายหลังเหตุฉุกเฉิน :</u>** - ทบทวน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินต่างๆ - รับคำสั่งจาก ED **<u>คุณสมบัติ :</u>** - มีทักษะการสื่อสารที่ดี - เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร - มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ สื่อมวลชน/ หน่วยงานราชการ - สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้
6	ERT	Earthquake Emergency Response Teamทีมฉุกเฉินแผ่นดินไหว	ทีมฉุกเฉินแผ่นดินไหว : ทำหน้าที่ เป็นทีมที่ช่วยควบคุมสถานการณ์ภายใต้สภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบ และช่วยลดอัตราความเสี่ยงความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินและฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว **<u>หน้าที่ขณะมีเหตุฉุกเฉิน :</u>** - **การกำกับดูแลการป้องกันตัว (Drop, Cover, Hold on)**

ลำดับ	ตำแหน่ง		บทบาทหน้าที่
			ในช่วงไม่กี่วินาทีที่เกิดการสั่นสะเทือน ทีม ERT ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำทางสติ: - **สั่งการทันที:** ตะโกนสั่งให้ทุกคนปฏิบัติตามหลัก **"หมอบ ป้อง เกาะ"** เพื่อป้องกันสิ่งของหรือเศษฝ้าเพดานหล่นใส่ - **ควบคุมฝูงชน:** ยับยั้งไม่ให้คนวิ่งออกจากอาคารหรือใช้ลิฟต์ขณะที่พื้นยังสั่นสะเทือน เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกหรือวัสดุตกใส่บริเวณทางเข้า-ออก - ชุดทีมที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาควบคุมดูแลเวลาเกิดเหตุ ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเชิงเทคนิค เช่น การตัดวงจรไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร,เปิดประตูหนีไฟทิ้งไว้ เพราะแผ่นดินไหวอาจทำให้โครงสร้างอาคารบิดเบี้ยวจนประตูเปิดไม่ได้ในภายหลัง - ERT ต้องเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และรายงานสถานการณ์ต่อ ED เป็นระยะๆ - เตรียมส่งสัญญาณอพยพ อุปกรณ์ที่ใช้ นกหวีดหรือโทรโข่ง เพื่อความรวดเร็ว โดยการอพยพทางบันไดหนีไฟ (ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาด) และสั่งการไปยังจุดรวมพลโดยเป็นระบบไม่เกิดการแตกตื่น และแจ้งทีมให้ช่วยสังเกตุและช่วยเหลือเกลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการ/ผู้บาดเจ็บ/ และผู้ที่ตื่นตระหนกช่วยเหลือตนเองไม่ได้) - หลังจากเหตุสั่นสะเทือนหยุดลง แจ้งรายงานทีมด้านนอก รายงานเข้าสู่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ถ้าทำได้) เพื่อเตรียมทีมสนับสนุนภายนอก **<u>หน้าที่ภายหลังเหตุฉุกเฉิน :</u>** - ทบทวน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินต่างๆ - รับคำสั่งจาก ED - การตรวจสอบยอดและคัดแยก (Accounting & Triage) เช็คชื่อที่จุดรวมพล และรายงานผู้บาดเจ็บ หากพบว่ามีคนหาย ต้องรีบแจ้งทีมกู้ภัยทันที **<u>คุณสมบัติ :</u>** **<u>ความแข็งแรงของร่างกาย:</u>** ต้องมีความอดทนสูง สามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เช่น พื้นที่แคบ การปีน

ลำดับ	ตำแหน่ง		บทบาทหน้าที่
			ป่าย หรือการยกของหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน **ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ):** สามารถควบคุมสติได้ดีในภาวะวิกฤต ไม่ตื่นตระหนก และสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดภายใต้ความกดดัน - มีทักษะการสื่อสารที่ดี - เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร - มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ สื่อมวลชน/ หน่วยงานราชการ - สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้

5. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

5.1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว





5.2 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

ลำดับ	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ
1	1. **หมอบ :** ลงไปคุกเข่า/หมอบกับพื้นทันที 2. **ป้อง :** หาที่กำบังที่แข็งแรง (ใต้โต๊ะ/เตียง) กำบังศีรษะและลำคอ 3. **เกาะ** จับยึดที่กำบังไว้จนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลง	พนักงานและลูกค้าในห้องพัก/อาคาร
2	1. หากทำได้: เตรียมเปิด ระบบสื่อสารฉุกเฉิน (ไฟอะลาม) เพื่อให้ลูกค้าลงมาด้านล่าง และคอยระงับไม่ให้เกิดการตื่นตระหนก 2. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบ หากปลอดภัยให้แจ้งอพยพลงมาทางบันไดหนีไฟ ที่ทำการเปิดไว้ให้ แจ้งสั่งการทางโทรโข่งว่าให้ลงที่จุดตามเส้นทางอพยพที่กำหนดไว้ ให้ทีม ERT เข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการ/ผู้บาดเจ็บ/และผู้ที่ตื่นตระหนกช่วยเหลือตนเองไม่ได้) **เน้นย้ำ:** ห้ามใช้ลิฟต์ และไม่วิ่งย้อนกลับไปเอาสัมภาระ 3. มุ่งหน้าไปยังจุดรวมพล (Assembly Point) อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ โดยไม่มีการหยุดเก็บสัมภาระ 4. ตัดระบบสาธารณูปโภคหลัก (ไฟฟ้า ก๊าซ) หากทำได้อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันอัคคีภัยและการรั่วไหล และตรวจสอบความเสียหายของท่อประปาและระบบทำความเย็นเบื้องต้น	ทีมตอบโต้ฉุกเฉิน
3	ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบ หากปลอดภัย ให้ประกาศ **เริ่มการอพยพ** 2. **นำแขก/พนักงานเดินลงบันไดหนีไฟ หรือสั่งการแจ้งจุดและเส้นทางอพยพ** ตามเส้นทางอพยพที่กำหนดไว้ *เน้นย้ำ: ห้ามใช้ลิฟต์* 3. ตรวจสอบห้องน้ำส่วนกลางและพื้นที่ที่อาจมีผู้ติดค้างก่อนออกจากพื้นที่ รับผิดชอบมุ่งหน้าไปยัง **จุดรวมพล (Assembly Point)** อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ โดยไม่มีการหยุดเก็บสัมภาระ **<u>จุดรวมพล กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว</u>** **<u>อพาร์ทเม้นท์ 1- 2 และ สำนักงาน</u>** บริเวณลานจอดรถ 2 **<u>รังสิต เรสซิเดนซ์ และ รังสิต เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล</u>**	ทีมตอบโต้ฉุกเฉิน


ลำดับ	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ
	บริเวณลานหน้าศูนย์โตโยต้าเกตรา	
4	**ตัดระบบสาธารณูปโภคหลัก** (ไฟฟ้า ก๊าซ) หากทำได้อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันอัคคีภัยและการรั่วไหล 2. ตรวจสอบความเสียหายของท่อประปาและระบบทำความเย็นเบื้องต้น	**ทีมตอบโต้ฉุกเฉิน (ERT)**
5	**<u>เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง</u>** 5.1 ให้ติดต่อรายงานตัวกับทางบังคับบัญชาทันที ส่วนลูกค้าจะรับแจ้งผู้สูญหายที่จุดรวมพล/กองอำนวยการ 5.2 ทีมตรวจสอบรายชื่อตรวจเช็คพนักงาน เช็คยอด สอบถามพยาน 5.3 เช็คยอดจากเครื่องมือ**ใช้แอปพลิเคชัน/กลุ่มไลน์** 5.4 **ฟังเสียงและแสง:** ให้สมาชิกทีม ERT กระจายกำลังอยู่รอบนอกอาคาร (ในระยะปลอดภัย) เพื่อฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือดูการให้สัญญาณผ่านหน้าต่าง (เช่น การโบกผ้า หรือใช้ไฟฉายจากมือถือ) กรณีไม่สามารถกลับเข้าไปในอาคารได้ ต้องแจ้งทีมกู้ภัยให้ค้นหา	ทีมตรวจสอบรายชื่อ (HC)/ทีมตอบโต้ฉุกเฉิน
7	**<u>กรณีไม่มีผู้สูญหาย</u>** เมื่อตรวจสอบจำนวน/ รายชื่อพนักงาน ครบแล้วและไม่มีลูกค้าแจ้งผู้สูญหาย ให้หัวหน้าทีมตรวจสอบรายชื่อ (HC) แจ้งไปยัง ผอ.เหตุฉุกเฉิน (ED) / ผช.ผอ.เหตุฉุกเฉิน (Asst.ED)ให้รับทราบ	ทีมตรวจสอบรายชื่อ (HC)
8	**<u>กรณีมีผู้สูญหาย</u>** เมื่อตรวจสอบจำนวน/ รายชื่อพนักงาน พบว่ามีผู้สูญหาย หรือลูกค้าแจ้งว่ามีผู้สูญหายให้หัวหน้าทีมตรวจสอบรายชื่อ (HC) แจ้งไปยัง ผอ.เหตุฉุกเฉิน (ED) / ผช.ผอ.เหตุฉุกเฉิน (Asst.ED) ทันที เพื่อประสานงานค้นหาผู้สูญหายทันที	ทีมตรวจสอบรายชื่อ (HC)
9	ผอ.เหตุฉุกเฉิน (ED) / ผช.ผอ.เหตุฉุกเฉิน (Asst.ED) เมื่อได้รับแจ้งว่ามีพนักงานสูญหาย/ลูกค้า ประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอกติดต่อขอรับการสนับสนุนจาก รถพยาบาล, รถดับเพลิง หรือทีม USAR (กู้ภัยระดับเมือง) หากสถานการณ์เกินกำลัง ทันที เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยค้นหาผู้สูญหาย	ผอ.เหตุฉุกเฉิน (ED) / ผช.ผอ.เหตุฉุกเฉิน (Asst.ED)

ลำดับ	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ
10	ผอ.เหตุฉุกเฉิน (ED) / ผช.ผอ.เหตุฉุกเฉิน (Asst.ED) ติดตามการค้นหาผู้สูญหายเป็นระยะ จนพบผู้สูญหายครบทุกคน	ผอ.เหตุฉุกเฉิน (ED) / ผช.ผอ.เหตุฉุกเฉิน (Asst.ED)
11	กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล แจ้งผอ.เหตุฉุกเฉิน (ED) / ผช.ผอ.เหตุฉุกเฉิน (Asst.ED) ทราบทันที	ทีมปฐมพยาบาล (FA)
12	**<u>กรณีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้</u>** ทีมปฐมพยาบาล (FA) ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้บาดเจ็บ และแจ้งให้ผอ.เหตุฉุกเฉิน (ED) / ผช.ผอ.เหตุฉุกเฉิน (Asst.ED) ทราบ	ทีมปฐมพยาบาล (FA)
13	**<u>กรณีปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ได้</u>** ทีมปฐมพยาบาล (FA) ประเมินว่าผู้บาดเจ็บมีอาการหนัก ให้เรียกรถพยาบาลทันทีเพื่อนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุด พร้อมกับแจ้งให้ผอ.เหตุฉุกเฉิน (ED) / ผช.ผอ.เหตุฉุกเฉิน (Asst.ED) ทราบทันที	ทีมปฐมพยาบาล (FA)

6. แผนผังพื้นที่ปลอดภัย หรือจุดรวมพล

ผังพื้นที่ปลอดภัยและจุดรวมพล บริเวณลานจอดรถรายวัน 2


Rangsit Apartment I & II



หมายเหตุ : จุดลานจอดรายวัน 2 ดังกล่าวไม่มีอาคารสูงล้อมรอบและ ใกล้ที่สุด เหมาะกับเป็นจุดรวมพล และทางสำนักงานตลาดได้มีการขยายพื้นที่จุดดังกล่าว



Rangsit Residence , Rangsit Residence & Hotel



7. ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว (One page)





ภาคผนวก 2.3

สรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบ ทส.2

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 301/8 หมู่ที่ RRD Hotel ซอย .....

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน ..... พ.ศ. .... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... คลองร้อยสิงห์

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... ใช้รถดูด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงแรม

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- อื่น ๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข มีการปะปนของผลระบายน้ำโดยน้ำเสีย
ถังพักตะกอน และใช้สารเคมีในการจับตะกอน

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 2220 Hotel ซอย .....

ถนน ..... แขวง/ตำบล ประชาธิปัตย์ เขต/อำเภอ ปักธงชัย

จังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ 02-191-2222 โทรสาร 02-191-2222-61

มี บริษัท อิ่วสิงคโปร์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงงานอุตสาหกรรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 61 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท อิ่วสิงคโปร์ จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

บริษัท ซีดับบลิว พลาสติก จำกัด ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายดนัย ชิเสวิง จำกัด)

ใบอนุญาตเลขที่ 1-330 หมดอายุ 20 ตุลาคม 2561

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 1-330 หมดอายุ 20 ตุลาคม 2561

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองวิวสิงค์

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตากแดด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีน้ำทิ้งไหลออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และไม่เกินค่ามาตรฐาน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่น ๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๗/๑, ๒๐๗/๔ หมู่ที่ RD 8 ซอย .....

ถนน ..... แขวง/ตำบล ประชาธิปัตย์ เขต/อำเภอ ธัญบุรี

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 02-191-1252 โทรสาร 02-191-1252-62

มี บริษัท วิสิทธิ์ฟาร์มคอมมา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อื่นๆ การเลี้ยงสัตว์

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท วิสิทธิ์ฟาร์มคอมมา จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

บริษัท ธีติเอ็ม เทคนิคอลเซอร์วิส ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายณัฐ ธีนิธิร จำกัด)

ใบอนุญาตเลขที่ ๑-๓๖๐ หมดอายุ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๑-๓๖๐ หมดอายุ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองริวสิต

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ปุ๋ยหมัก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) -

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) -

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ให้น้ำที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และไม่เกินค่ามาตรฐาน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) - กรณีอื่นๆ

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่น ๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สีของน้ำเปลี่ยนผสมน้ำโดนน้ำเสีย
เสียงเสียงและใช้สีนเครื่องนานขึ้นกว่าปกติ .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 88/1 หมู่ที่ KRDS Hotel ซอย .....
ถนน ..... แขวง/ตำบล สระชำ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 02-197-1252 โทรสาร 02-197-1252-52
มี บริษัท ธีอลิงก์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
บริษัท ธีอลิงก์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายณัฐ ชีวเกียรติ จำกัด)
ใบอนุญาตเลขที่ ๑-๐๖๑๐ หมดอายุ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ๑-๐๖๑๐ หมดอายุ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองรังสิต
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ปุ๋ยหมัก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) -
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) -
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้าสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและไม่เป็นอันตรายต่อ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่น ๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สภาพอากาศมีผลต่อการทำงานของระบบ .....
สิ่งก่อกวน และสิ่งสกปรกที่อยู่ในบ่อพักน้ำเสีย .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗/๑๓๑๑๖ หมู่ที่ Hotel ซอย .....

ถนน ..... แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๑๓๑-๒๓๐๒ โทรสาร ๐๒-๑๓๑-๒๓๐๒-๒๖

มี บริษัท ไอ.เอ.ซี.เอ.(ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท สถานพยาบาลเอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท ไอ.เอ.ซี.เอ.(ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

นริศรา อิ่วเจริญ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นงนภัส ธีโรจิรัช)

ใบอนุญาตเลขที่ ๑-๓๓๐ หมดอายุ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๑-๓๓๐ หมดอายุ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... คลองอรัญญิกา

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ปั๊มดูดออก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ตามขนส่งน้ำ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่น ๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบำบัดน้ำเสีย

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ระยอง/ หมู่ที่ Hotel ซอย .....

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน ..... พ.ศ. ..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 2.4

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยจากกสำนักงานเทศบาลนครรังสิต

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย สำนักงานเทศบาลนครรังสิต



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 106 เลขที่ 36

สำนักงาน เทศบาลนครรังสิต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จาก บริษัท รังสิตร่วมน้ำมันพืช จำกัด

บ้านเลขที่ ๑ ถนน ธ.ป.7 ตำบล ประชาธิปัตย์

อำเภอ ลืบญบุรี เป็นเงิน [redacted] บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

กรุงศรีอยุธยา ๙/๑/๖๑

ธนาคารรังสิต ๖๐๕๔๖๐๓๑


ผู้รับเงิน

(นายสำเริง การปลื้มจิตต์)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

ate	Doc.Total	Payment Total
	50,000.00	50,000.00



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 153 เลขที่ 18

สำนักงาน เทศบาลนครรังสิต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จาก บริษัท รังสิตร่วมน้ำมันพืช จำกัด

บ้านเลขที่ ๑ ถนน ธ.ป.7 ตำบล ประชาธิปัตย์

อำเภอ ลืบญบุรี เป็นเงิน [redacted] บาท - สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กรุงศรีอยุธยา ๙/๒/๖๑


ธนาคารรังสิต ๖๐๙๔๕๔๑๖

ผู้รับเงิน

นางธนวรรณ วรทัต หัวหน้าหน่วยงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย สำนักงานเทศบาลนครรังสิต



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 200 เลขที่ 04

สำนักงาน เทศบาลนครรังสิต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จาก บริษัท ธัวสิตา ช่วงโชติ จำกัด

บ้านเลขที่ 9 ถนน ธ.ป.7 ตำบล ประชาธิปัตย์


อำเภอ ธัญบุรี เป็นเงิน [redacted] บาท สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖๓

กรุงศรีอยุธยา ฯ 5/3/63

ตลาดธัวสิตา ฯ 6004540 (นายสำเริง การปลื้มจิตต์) ผู้รับเงิน

หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 304 เลขที่ 04

สำนักงาน เทศบาลนครรังสิต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร 1 เดือน

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จาก บริษัท ธัวสิตา ช่วงโชติ จำกัด

บ้านเลขที่ 9 ถนน ธ.ป.7 ตำบล ประชาธิปัตย์

อำเภอ ธัญบุรี เป็นเงิน [redacted] บาท สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๓

กรุงศรีอยุธยา ฯ 9/6/63

ตลาดธัวสิตา ฯ 6014564 (นายสำเริง การปลื้มจิตต์) ผู้รับเงิน

หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ที่เทศบาลนครรังสิต ได้ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอยในสถานประกอบการของท่าน

ภาคผนวก 2.5

หลักฐานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สถานที่ตรวจ Rangsit Residence & Hotel เดือน พฤษภาคม ปี 2569

	รายการ	STD	การตรวจสอบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
ตรวจสอบก่อนเดินเครื่อง	ระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	89 %		
	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
	กำหนดถ่ายน้ำมันเครื่อง	✓			
	ความสะอาดไส้กรองอากาศทุกเดือน	✓			
	การแจ้งเตือน Alarm	✓			
	ค่า CCA แบตเตอรี่				
	- แบตเตอรี่ลูกที่1	-			ไม่มีเครื่องมือวัด
	- แบตเตอรี่ลูกที่2	-			
	ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่				
	- แบตเตอรี่ลูกที่1	✓			แนะนำเติมน้ำกลั่น
	- แบตเตอรี่ลูกที่2	✓			
ตรวจสอบขณะเดินเครื่อง	ชั่วโมงการทำงาน		9 h 52 m.		
	ความดันน้ำมัน	✓	4.80 bar. 69 Psi		
	อุณภูมิของน้ำ	✓	50 °c.		
	แรงดันของแบตเตอรี่	✓	27. V.		
	แรงดันไฟฟ้า 3 เฟส		R: 401 S: 401 T: 401		
	แรงดันไฟฟ้า 1 เฟส		R: 231 S: 231 T: 231		
	อุณภูมิของน้ำมัน	✓			
	ความเร็วของเครื่องยนต์	✓	1500 Rpm.		
	MTN ผู้ตรวจ :		พิรดนย์		
	LP ผู้ร่วมตรวจ :				
	วัน-เดือน-ปี ที่ตรวจ :		9 พ.ค. 2569		

ผ.2.5-1

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สถานที่ตรวจ Residence & Hotel เดือน June ปี 2569.

	รายการ	STD	การตรวจสอบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
ตรวจสภาพทั่วไป	ระดับน้ำในหม้อน้ำ		ปกติ		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		88%		
	ระดับน้ำมันเครื่อง		✓		
	กำหนดถ่ายน้ำมันเครื่อง		✓		
	ความสะอาดไส้กรองอากาศทุกเดือน		✓		
	การแจ้งเตือน Alarm		ปกติ		
	ค่า CCA แบตเตอรี่				
	- แบตเตอรี่ลูกที่1		—		แรงดันแบตเตอรี่ 26.9 V.
	- แบตเตอรี่ลูกที่2		—		
	ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่				
	- แบตเตอรี่ลูกที่1		—		
	- แบตเตอรี่ลูกที่2		—		
ตรวจสภาพการทำงาน	ชั่วโมงการทำงาน		10 ชั่วโมง 49 นาที		
	ความดันน้ำมัน		67 PSI		
	อุณภูมิของน้ำ		55 °C.		
	แรงดันของแบตเตอรี่		28.5		
	แรงดันไฟฟ้า 3 เฟส		R: 401 S: 401 T: 401		
	แรงดันไฟฟ้า 1 เฟส		R: 231 S: 231 T: 231		
	อุณภูมิของน้ำมัน		—		
	ความเร็วของเครื่องยนต์		1500 RPM		
	MTN ผู้ตรวจ :		ฟิรดาวน์ - ศรุตินิ.		
	LP ผู้ร่วมตรวจ :				
	วัน-เดือน-ปี ที่ตรวจ :		5/6/69.		

ผ.2.5-2

ภาคผนวก 2.6

หลักฐานการตรวจสอบระบบดับเพลิงของโครงการ

สถานที่ตรวจ Rangsit Residence & Hotel แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบดับเพลิงประจำเดือน เดือน พฤษภาคม ปี 2569

	รายการ	การตรวจสอบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ FIRE PUMP	1.ตำแหน่ง SWITCH CONTROL	✓		
	2.ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	300 Litres.		
	3.ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
	4.ลักษณะสีของน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
	5.ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่		เติมเพิ่มทั้ง 4 ลูก.	
	6.ระดับน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำ	✓		
	7.ความสะอาดกรองอากาศเครื่องยนต์	✓	เปลี่ยนทำความสะอาด.	
	8.เกจวัดต่างๆ	✓		
	9.PRESSURE SWITCH (CUT IN)			
	10.PRESSURE LINE PIPE	10ฯ		
	11.ตำแหน่งวาล์วจ่ายน้ำโซนต่างๆ (เปิด-ปิด)	✓		
	12.ปริมาณน้ำล่อในถัง Priming Tank	✓		
	13.แรงดันแบตเตอรี่ CRANK 1-2			
	13.1 Crank 1	27.66 V.		
	13.2 Crank 2	27.74 V.		
	14.กระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่ CRANK 1-2			
	14.1 Crank 1	0.26 A		
	14.2 Crank 2	0.35 A		
ขณะเครื่องยนต์ FIRE PUMP ทำงาน	1.สภาพการทำงานของเครื่องยนต์			
	2.ระบบหล่อเย็นและ Soliniod Valve			
	3.แรงดันน้ำระบายความร้อนในท่อหม้อน้ำ			
	4.มีน้ำไหลระบายความร้อนในท่อหม้อน้ำ			
	5.น้ำรั่วซึมของ PUMP			ปั๊มสามารถทำงานได้ปกติ
	6.แรงดันน้ำท่อด้านดูด			
	7.ความเร็วรอบ			สัญญาณ Alarm Signal.
	8.OIL PRESSURE			
	9.WATER TEMP			
	10.PRESSURE LINE PIPE			
JOCKY PUMP	1.PRESSURE SWITCH (CUT IN/CUT OFF)			
	2.สภาพ MOTOR & PUMP	✓		
	3.TEST PRESSURE SWITCH			
	4. อัตราการกินกระแสไฟฟ้า			
	5. ตำแหน่ง SWITCH CONTROL	✓ ✓		
	MTN ผู้ตรวจ :	พีรดนย์		
	LP ผู้ร่วมตรวจ :			
	วัน-เดือน-ปี ที่ตรวจ :	9 พ.ค. 69		

สถานที่ตรวจ Residence 8 Hotel

แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบดับเพลิงประจำเดือน

เดือน มิ.ย. ปี 2564

	รายการ	การตรวจสอบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนสตาร์ทเครื่องยนต์ FIRE PUMP	1.ตำแหน่ง SWITCH CONTROL			
	2.ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	300 ลิตร		
	3.ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	ปกติ		
	4.ลักษณะสีของน้ำมันเครื่องยนต์	ปกติ		
	5.ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	น้ำกลั่นหมุน	เติมเพิ่ม 4 ขวด	
	6.ระดับน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำ	ปกติ		
	7.ความสะอาดกรองอากาศเครื่องยนต์	✓		
	8.เกจวัดต่างๆ	✓		
	9.PRESSURE SWITCH (CUT IN)	✓		
	10.PRESSURE LINE PIPE	110 PSI		
	11.ตำแหน่งวาล์วจ่ายน้ำโซนต่างๆ (เปิด-ปิด)	✓		
	12.ปริมาณน้ำต่อในถัง Priming Tank	✓		
	13.แรงดันแบตเตอรี่ CRANK 1-2			
	13.1 Crank 1	27.66 V		
	13.2 Crank 2	27.74V		
	14.กระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่ CRANK 1-2			
	14.1 Crank 1	0.35 A		
	14.2 Crank 2	0.44 A		
ขณะเครื่องยนต์ FIRE PUMP ทำงาน	1.สภาพการทำงานของเครื่องยนต์			
	2.ระบบหล่อเย็นและ Soliniod Valve			
	3.แรงดันน้ำระบายความร้อนในท่อหม้อน้ำ			
	4.มีน้ำไหลระบายความร้อนในท่อหม้อน้ำ			
	5.น้ำรั่วซึมของ PUMP			ช่างไม่ได้ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์
	6.แรงดันน้ำท่อด้านดูด			
	7.ความเร็วรอบ			
	8.OIL PRESSURE			
	9.WATER TEMP			
	10.PRESSURE LINE PIPE			
JOCKY PUMP	1.PRESSURE SWITCH (CUT IN/CUT OFF)	✓		
	2.สภาพ MOTOR & PUMP	✓		
	3.TEST PRESSURE SWITCH	✓		
	4. อัตตราการกินกระแสไฟฟ้า			
	5. ตำแหน่ง SWITCH CONTROL	✓		
	MTN ผู้ตรวจ :	คุณชัย - พีรดนย์		
	LP ผู้ร่วมตรวจ :			
	วัน-เดือน-ปี ที่ตรวจ :	5/6/64		

ผ.2.6-2

ภาคผนวก 2.7

หลักฐานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ (รปภ.)

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

วันที่	เวลา	รอบ	ผลัด	รูปผู้ตรวจ	เวลาสแกน	จุดตรวจ	สถานะ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:01:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:02:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:03:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:04:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:04:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:05:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:08:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:11:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:13:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:15:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:17:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:19:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:21:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:23:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	14:00:39	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 14:25:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 09:52:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 09:52:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 09:53:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 10:01:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 10:02:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 10:03:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 10:09:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 10:14:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 10:16:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 10:17:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 10:19:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 10:21:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 10:23:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 10:25:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	09:51:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 10:27:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 02:59:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:11:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:04:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:06:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:08:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:09:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:02:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:14:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:16:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:17:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:19:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:20:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:22:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:24:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
10/04/2026	02:58:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	10/04/2026 03:28:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:02:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:04:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:04:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:15:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:16:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:17:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:22:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:25:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:28:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:30:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:32:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:35:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:37:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:39:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	14:02:30	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 14:43:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 09:53:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 09:54:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 09:55:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 09:56:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 09:57:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 09:58:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	11/04/2026 10:04:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:08:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:10:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:12:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:14:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:16:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:19:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:21:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	09:53:20	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 10:23:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:10:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:38:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:21:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:20:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:19:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:18:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:15:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:25:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:27:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:29:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:30:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:32:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:34:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:36:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
11/04/2026	03:09:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	11/04/2026 03:38:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 13:59:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:00:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:01:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:02:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:03:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:05:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:07:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:09:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:11:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:13:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:15:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:17:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:19:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:21:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	13:58:56	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 14:23:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 09:57:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 09:58:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:00:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:02:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:02:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:03:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:09:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:12:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:14:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:18:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:20:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:22:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:24:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	09:57:30	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 10:26:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:12:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:12:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:16:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:18:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:18:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:20:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:14:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:23:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:26:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:27:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:29:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:31:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:33:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:35:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
12/04/2026	03:11:19	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/04/2026 03:37:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

12/04/2026	03:10:59	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล้	รปผู้ตรวจ		
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:07:3	จุดที่ 1
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:08:4	จุดที่ 2
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:09:2	จุดที่ 3
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:10:3	จุดที่ 4
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:10:5	จุดที่ 5
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:12:3	จุดที่ 6
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:14:5	จุดที่ 7
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:20:2	จุดที่ 8
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:22:2	จุดที่ 9
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:24:3	จุดที่ 10
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:26:4	จุดที่ 11
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:28:5	จุดที่ 12
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:31:0	จุดที่ 13
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:33:2	จุดที่ 14
13/04/2026	14:07:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 14:35:5	จุดที่ 15
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 09:55:0	จุดที่ 1
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 09:56:0	จุดที่ 2
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 09:56:4	จุดที่ 3
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 09:57:5	จุดที่ 4
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 09:58:1	จุดที่ 5
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:01:0	จุดที่ 6
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:04:1	จุดที่ 7
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:06:4	จุดที่ 8
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:08:5	จุดที่ 9
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:10:5	จุดที่ 10
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:12:4	จุดที่ 11
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:14:2	จุดที่ 12
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:16:3	จุดที่ 13
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:19:0	จุดที่ 14
13/04/2026	09:54:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 10:20:5	จุดที่ 15
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:03:0	จุดที่ 1
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:19:5	จุดที่ 2
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:13:2	จุดที่ 3

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:14:4	จุดที่ 4
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:16:2	จุดที่ 5
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:18:3	จุดที่ 6
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:12:3	จุดที่ 7
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:22:1	จุดที่ 8
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:24:0	จุดที่ 9
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:25:5	จุดที่ 10
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:27:4	จุดที่ 11
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:29:3	จุดที่ 12
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:31:3	จุดที่ 13
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:33:3	จุดที่ 14
13/04/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	13/04/2026 03:35:3	จุดที่ 15
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:00:5	จุดที่ 1
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:02:0	จุดที่ 2
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:02:4	จุดที่ 3
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:03:2	จุดที่ 4
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:03:5	จุดที่ 5
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:05:3	จุดที่ 6
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:09:0	จุดที่ 7
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:12:0	จุดที่ 8
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:14:2	จุดที่ 9
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:16:3	จุดที่ 10
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:18:4	จุดที่ 11
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:20:5	จุดที่ 12
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:23:1	จุดที่ 13
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:25:1	จุดที่ 14
14/04/2026	14:00:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 14:27:1	จุดที่ 15
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 09:58:1	จุดที่ 1
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 09:59:0	จุดที่ 2
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 10:00:1	จุดที่ 3
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 10:00:5	จุดที่ 4
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 10:01:3	จุดที่ 5
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 10:03:0	จุดที่ 6
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	14/04/2026 10:06:0	จุดที่ 7

14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:09:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:11:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:13:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:15:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:17:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:19:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:21:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	09:57:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 10:24:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:01:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:00:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:04:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:05:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:06:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:08:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:02:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:12:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:13:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:15:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:17:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:18:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:20:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:22:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
14/04/2026	02:59:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/04/2026 03:24:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:02:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:03:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:04:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:04:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:05:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:14:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:18:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:20:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:21:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:23:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:25:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:28:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:30:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	14:00:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 14:32:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:01:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:02:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:03:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:04:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:05:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:06:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:09:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:12:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:14:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:16:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:18:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:19:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:22:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:24:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	10:00:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 10:26:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 02:57:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:07:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:01:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:03:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:05:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:06:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:00:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:12:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:13:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:15:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:17:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:18:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:20:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:22:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
15/04/2026	02:57:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/04/2026 03:25:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 21:58:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 21:59:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:00:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:01:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:02:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:04:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:06:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:08:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:10:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:12:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:14:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:16:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:18:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:20:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	21:58:30	22.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 22:22:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 13:58:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 13:57:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:00:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:01:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:01:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:04:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:00:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:08:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:10:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:12:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:13:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:15:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:18:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:20:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	13:56:55	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 14:23:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:08:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:05:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:05:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:06:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:07:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:02:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:10:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:12:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:15:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:16:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:18:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:20:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:22:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	10:00:21	10.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 10:24:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:11:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:14:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:15:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:17:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:18:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:19:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:13:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:22:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:24:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:26:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:28:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:29:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:32:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:34:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/04/2026	03:10:29	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/04/2026 03:35:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/04/2026 14:01:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/04/2026 14:04:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/04/2026 14:05:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/04/2026 14:06:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/04/2026 14:07:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/04/2026 14:09:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/04/2026 14:03:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/04/2026 14:11:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ

17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 14:13:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 14:15:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 14:17:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 14:19:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 14:21:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 14:25:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	14:01:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 14:25:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:14:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:14:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:17:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:18:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:19:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:20:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:16:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:23:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:25:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:27:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:29:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:31:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:33:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:35:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	10:12:52	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 10:39:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 02:50:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 02:51:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 02:52:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 02:53:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 02:53:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 02:54:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 02:59:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 03:02:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 03:04:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 03:06:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 03:08:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 03:10:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 03:12:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 03:14:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
17/04/2026	02:49:55	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/04/2026 03:15:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:02:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:04:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:05:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:06:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:08:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:03:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:11:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:12:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:15:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:17:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:19:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:22:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:24:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	14:00:14	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 14:28:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:02:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:02:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:07:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:08:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:09:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:11:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:06:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:14:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:16:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:18:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:21:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:23:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:25:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:28:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	10:01:27	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 10:32:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 02:59:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ

18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:01:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:02:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:02:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:04:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:06:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:10:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:12:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:14:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:16:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:18:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:20:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:22:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
18/04/2026	02:59:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/04/2026 03:23:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:04:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:04:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:09:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:10:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:11:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:13:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:07:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:16:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:18:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:20:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:22:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:25:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:27:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:30:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	14:03:02	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 14:33:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 09:51:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 09:55:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 09:55:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 09:57:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 09:58:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:00:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 09:54:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:03:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:06:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:08:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:10:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:13:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:15:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:18:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	09:50:54	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 10:21:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:02:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:05:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:07:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:08:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:08:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:10:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:12:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:14:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:16:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:17:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:19:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:21:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:23:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:25:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
19/04/2026	03:02:09	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/04/2026 03:26:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:03:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:05:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:12:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:14:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:15:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:22:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:07:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:23:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:30:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ

20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:32:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:34:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:36:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:39:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:42:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	14:02:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 14:44:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:00:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:01:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:05:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:07:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:08:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:09:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:04:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:13:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:15:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:17:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:20:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:21:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:24:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:26:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	10:00:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 10:27:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 02:55:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 02:56:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 02:56:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 02:57:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 02:58:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 02:59:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:16:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:01:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:03:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:05:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:07:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:08:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:10:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:12:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
20/04/2026	02:54:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	20/04/2026 03:14:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:03:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:02:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:07:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:09:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:10:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:13:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:06:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:16:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:18:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:20:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:22:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:23:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:26:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:29:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	14:02:33	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 14:31:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:07:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:08:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:13:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:14:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:16:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:17:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:11:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:20:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:23:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:26:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:28:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:30:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:32:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:34:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	10:07:16	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 10:38:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:21:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:22:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ

21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:23:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:24:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:24:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:25:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:28:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:30:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:32:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:34:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:35:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:37:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:39:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:41:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
21/04/2026	04:21:12	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	21/04/2026 04:43:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:03:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:02:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:06:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:08:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:08:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:10:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:04:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:12:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:14:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:19:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:20:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:22:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:24:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	14:01:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 14:26:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:02:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:01:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:09:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:08:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:08:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:07:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:05:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:12:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:14:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:18:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:21:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:23:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:28:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
22/04/2026	10:00:37	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/04/2026 10:30:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:02:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:01:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:04:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:05:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:06:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:08:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:03:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:13:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:15:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:17:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:19:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:22:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:23:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:26:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	14:00:10	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 14:30:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 09:56:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 09:56:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 10:00:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 10:02:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 10:05:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 10:06:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 09:58:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 10:10:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 10:12:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/04/2026 10:14:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ

23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:16:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:19:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:21:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:23:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	09:55:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 10:27:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:07:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:07:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:08:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:09:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:10:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:11:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:16:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:18:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:21:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:22:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:24:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:26:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:28:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:30:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
23/04/2026	03:07:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	23/04/2026 03:31:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:02:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:01:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:07:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:08:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:09:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:03:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:04:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:14:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:16:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:18:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:20:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:22:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:24:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:27:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

24/04/2026	14:00:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 14:29:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:07:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:06:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:10:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:11:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:12:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:08:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:09:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:15:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:17:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:19:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:21:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:22:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:24:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:27:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	10:05:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 10:29:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:01:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:02:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:03:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:03:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:04:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:06:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:07:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:10:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:12:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:14:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:15:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:17:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:19:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:21:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
24/04/2026	04:00:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	24/04/2026 04:23:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:05:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:05:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:12:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:16:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:16:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:10:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:09:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:20:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:22:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:24:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:26:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:28:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:31:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:33:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	14:04:12	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 14:36:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 10:34:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 10:35:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 10:38:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 10:39:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 10:54:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 10:37:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 10:36:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 10:56:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 10:57:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 10:59:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 11:01:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 11:03:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 11:04:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 11:07:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	10:34:07	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 11:08:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:11:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:11:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:20:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:20:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:21:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:23:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:23:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:26:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:28:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:29:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:31:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:32:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:34:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:36:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	05:10:56	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 05:38:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:07:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:07:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:09:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:09:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:10:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:13:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:14:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:17:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:19:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:21:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:23:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:25:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:27:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:30:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/04/2026	03:06:39	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/04/2026 03:32:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:23:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:22:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:29:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:31:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:32:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:24:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:25:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:35:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:36:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:39:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:41:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:43:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:45:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:50:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	14:21:26	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 14:52:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:34:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:34:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:37:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:38:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:39:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:35:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:36:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:42:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:44:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:46:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:47:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:49:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:51:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:54:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	10:33:14	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 10:56:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 02:44:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 02:45:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 02:45:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 02:46:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 02:47:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 02:50:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 02:49:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 02:52:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 02:54:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 02:56:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 02:58:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 03:00:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 03:02:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 03:04:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
26/04/2026	02:43:44	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/04/2026 03:06:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 14:05:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 14:04:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:49:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:50:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:50:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:47:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:47:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:54:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:55:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 15:57:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 16:01:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 16:02:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 16:03:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 16:06:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 16:08:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:35:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:34:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:39:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:40:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:41:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:37:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:38:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:44:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:47:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:48:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:50:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:51:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:55:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 10:58:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	10:34:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 11:01:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 02:41:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 02:42:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 02:42:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/04/2026 02:43:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ

27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	27/04/2026 02:44:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	27/04/2026 02:46:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	27/04/2026 02:47:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	27/04/2026 02:49:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	27/04/2026 02:50:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	27/04/2026 02:52:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	27/04/2026 02:54:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	27/04/2026 02:55:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	27/04/2026 02:57:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	27/04/2026 02:59:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
27/04/2026	02:40:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	27/04/2026 03:01:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:00:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 13:59:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:05:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:07:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:10:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:03:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:02:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:14:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:16:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:18:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:20:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:22:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:24:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:27:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	13:58:19	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 14:29:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:02:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:02:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:06:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:08:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:08:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:04:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:04:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:10:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:12:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:15:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:16:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:18:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:19:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:21:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	10:01:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 10:23:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 02:54:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 02:56:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 02:58:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 02:59:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 02:59:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 03:04:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 03:05:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 03:08:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 03:10:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 03:12:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 03:14:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 03:16:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 03:18:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 03:20:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
28/04/2026	02:54:26	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	28/04/2026 03:22:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	29/04/2026 14:11:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	29/04/2026 14:11:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	29/04/2026 14:19:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	29/04/2026 14:24:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	29/04/2026 14:25:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	29/04/2026 14:14:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	29/04/2026 14:15:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	29/04/2026 14:34:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	29/04/2026 14:36:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	29/04/2026 14:38:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	29/04/2026 14:39:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	29/04/2026 14:41:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ

29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 14:44:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 14:47:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	14:10:09	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 14:48:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 09:59:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:06:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:07:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:08:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:02:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:03:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:11:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:13:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:15:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:17:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:19:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:22:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:24:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	09:59:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 10:29:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:02:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:03:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:04:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:05:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:05:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:07:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:08:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:10:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:12:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:14:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:16:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:17:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:21:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:23:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
29/04/2026	03:02:31	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/04/2026 03:24:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:03:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:03:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:07:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:08:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:15:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:04:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:06:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:18:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:20:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:22:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:24:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:26:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:30:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:32:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	14:02:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 14:35:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 09:59:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 09:58:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:04:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:05:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:06:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:01:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:02:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:08:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:10:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:12:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:14:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:16:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:18:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:21:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	09:57:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 10:24:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 02:48:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 02:49:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 02:50:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 02:51:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/04/2026 02:51:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนเมษายน

30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	30/04/2026 02:53:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	30/04/2026 02:54:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	30/04/2026 02:56:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	30/04/2026 02:58:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:00:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:02:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:04:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:06:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:08:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
30/04/2026	02:48:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	30/04/2026 03:10:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่	เวลา	รอบ	ผลัด	รูปผู้ตรวจ	เวลาสแกน	จุดตรวจ	สถานะ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 09:53:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 09:54:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 09:55:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 09:56:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 09:56:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 09:58:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 09:59:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:04:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:06:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:07:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:09:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:11:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:13:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:15:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	09:53:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 10:17:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:09:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:10:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:10:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:11:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:12:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:14:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:15:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:17:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:19:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:21:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:22:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:24:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:26:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:28:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/05/2026	03:08:32	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/05/2026 03:30:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 14:13:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 14:14:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	02/05/2026 14:15:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 14:16:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 14:16:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 14:25:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 14:26:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 14:28:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 14:30:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 14:31:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 14:33:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 14:35:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 14:37:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 14:39:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	14:13:23	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 14:41:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 10:50:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 10:51:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 10:52:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 10:52:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 10:53:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 10:56:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 10:57:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 11:00:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 11:03:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 11:05:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 11:07:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 11:10:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 11:12:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 11:14:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	10:49:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 11:16:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:01:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 02:59:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:05:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:08:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:10:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:02:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:04:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:13:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:15:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:17:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:18:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:20:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:22:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:24:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/05/2026	02:58:45	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/05/2026 03:27:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:06:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:07:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:08:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:09:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:10:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:16:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:17:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:20:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:22:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:24:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:26:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:27:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:30:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:32:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	14:06:31	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 14:34:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 09:57:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 09:58:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 09:59:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 10:00:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 10:00:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 10:04:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 10:04:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 10:08:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 10:10:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 10:12:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 10:14:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 10:16:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 10:18:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 10:20:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	09:56:55	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 10:22:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:15:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:16:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:22:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:23:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:25:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:18:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:20:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:29:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:31:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:33:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:34:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:36:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:39:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:41:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/05/2026	03:14:13	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/05/2026 03:44:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:08:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:08:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:09:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:10:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:10:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:13:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:13:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:17:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:19:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:22:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:24:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:26:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:34:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:36:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	14:07:41	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 14:38:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:03:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:02:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:09:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:12:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:13:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:06:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:06:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:16:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:18:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:20:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:21:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:23:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:25:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:27:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/05/2026	03:01:47	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	04/05/2026 03:29:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:24:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:25:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:25:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:26:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:26:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:30:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:30:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:33:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:35:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:37:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:38:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:40:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:42:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:44:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	14:24:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 14:46:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 09:47:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 09:47:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 09:50:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	05/05/2026 09:51:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ

05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 09:51:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 09:53:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 09:54:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 09:57:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 09:59:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 10:01:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 10:03:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 10:05:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 10:07:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 10:10:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	09:46:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 10:12:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:14:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:14:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:19:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:20:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:22:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:16:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:17:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:25:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:27:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:28:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:30:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:33:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:34:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:36:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:13:21	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/05/2026 03:38:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/05/2026	03:12:51	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปผู้ตรวจ			
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 13:52:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 13:53:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 13:54:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 13:55:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 13:55:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 13:59:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 14:07:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 14:10:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 14:12:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 14:15:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 14:17:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 14:19:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 14:21:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 14:23:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	13:51:44	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 14:25:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 09:47:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 09:48:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 09:49:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 09:50:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 09:50:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 09:52:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 09:53:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 09:55:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 09:57:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 09:59:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 10:01:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 10:03:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 10:05:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 10:07:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	09:47:04	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 10:09:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 03:12:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 03:11:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 03:18:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 03:19:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 03:22:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 03:14:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 03:16:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 03:25:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 03:27:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 03:29:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/05/2026 03:31:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/05/2026 03:32:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/05/2026 03:34:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/05/2026 03:36:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/05/2026	03:10:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	06/05/2026 03:38:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:22:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:23:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:23:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:24:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:25:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:26:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:27:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:30:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:31:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:33:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:35:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:36:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:39:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:41:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	14:21:46	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 14:43:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:05:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:06:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:07:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:08:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:08:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:10:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:11:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:13:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:15:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:17:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:19:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:21:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:23:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:25:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	10:05:29	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 10:27:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:02:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:01:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:07:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:09:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:16:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:04:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:05:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:19:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:21:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:23:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:24:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:26:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:28:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:31:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/05/2026	03:00:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	07/05/2026 03:33:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:04:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:05:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:06:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:07:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:07:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:09:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:10:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:13:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:15:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:18:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:20:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:23:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:25:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:27:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	14:04:13	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 14:30:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 09:54:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 09:55:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 09:56:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/05/2026 09:57:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ

08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 09:57:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 09:59:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 10:00:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 10:02:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 10:04:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 10:07:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 10:08:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 10:10:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 10:12:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 10:15:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	09:53:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 10:18:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 02:59:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:05:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:07:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:10:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:03:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:04:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:12:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:14:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:18:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:19:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:21:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:23:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/05/2026	02:59:00	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	08/05/2026 03:28:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 13:58:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 13:59:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:00:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:03:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:04:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:10:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:11:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:13:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:15:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:17:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:19:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:21:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:23:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:25:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	13:58:28	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 14:27:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 09:58:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 09:59:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 09:59:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 10:00:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 10:01:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 10:03:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 10:04:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 10:06:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 10:08:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 10:10:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 10:12:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 10:14:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 10:17:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 10:19:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	09:57:45	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 10:21:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:06:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:05:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:11:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:13:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:16:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:08:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:09:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:20:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:21:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:23:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:24:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:26:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ

09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:28:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:30:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
09/05/2026	03:05:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	09/05/2026 03:38:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 13:55:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 13:57:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 13:58:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 13:58:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 14:01:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 14:06:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 14:07:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 14:10:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 14:12:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 14:14:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 14:16:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 14:18:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 14:20:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 14:22:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	13:55:05	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 14:24:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:06:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:07:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:08:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:09:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:10:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:13:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:14:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:17:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:19:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:20:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:22:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:24:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:26:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:28:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	10:06:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 10:30:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:03:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:02:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:08:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:10:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:13:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:05:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:07:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:16:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:18:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:19:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:21:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:23:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:24:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:27:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
10/05/2026	03:01:52	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	10/05/2026 03:29:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:09:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:10:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:11:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:12:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:13:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:14:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:15:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:18:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:20:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:22:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:23:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:25:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:27:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:29:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	14:09:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 14:31:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 09:47:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 09:48:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 09:51:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 09:52:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 09:53:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ

11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 09:57:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 09:57:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 10:02:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 10:04:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 10:06:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 10:08:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 10:10:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 10:12:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 10:14:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	09:46:51	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 10:17:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:09:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:08:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:14:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:16:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:18:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:11:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:12:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:21:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:23:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:25:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:27:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:29:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:31:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:34:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
11/05/2026	03:08:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	11/05/2026 03:35:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:04:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:05:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:08:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:09:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:10:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:14:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:14:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:17:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:19:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:21:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:23:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:25:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:27:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:29:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	14:04:20	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 14:31:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 09:59:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:01:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:01:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:02:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:04:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:06:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:07:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:09:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:11:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:13:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:15:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:17:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:19:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:21:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	09:59:03	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 10:24:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:05:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:04:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:11:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:13:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:16:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:08:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:10:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:18:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:21:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:23:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:25:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:26:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	12/05/2026 03:28:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ

12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/05/2026 03:31:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
12/05/2026	03:04:06	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	12/05/2026 03:32:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 13:59:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:00:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:01:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:02:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:04:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:05:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:06:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:11:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:13:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:15:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:16:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:19:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:21:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:23:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	13:58:34	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 14:25:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:03:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:04:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:05:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:06:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:07:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:13:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:13:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:17:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:19:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:21:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:22:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:25:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:27:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:29:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	10:03:15	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 10:31:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:05:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:03:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:17:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:19:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:21:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:14:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:15:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:26:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:27:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:29:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:30:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:32:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:34:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:36:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
13/05/2026	03:03:16	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	13/05/2026 03:38:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 13:53:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 13:54:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 13:55:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 13:56:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 13:57:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 13:59:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 13:59:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 14:02:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 14:09:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 14:11:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 14:13:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 14:14:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 14:16:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 14:18:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	13:53:27	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 14:20:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:01:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:03:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:05:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:06:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:07:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:09:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ

14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:09:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:11:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:13:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:15:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:17:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:19:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:21:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:23:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	10:01:25	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 10:25:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:07:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:06:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:11:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:13:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:16:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:09:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:10:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:18:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:20:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:22:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:23:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:26:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:27:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:30:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
14/05/2026	03:06:14	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	14/05/2026 03:32:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 13:50:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 13:51:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 13:51:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 13:52:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 13:53:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 13:55:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 13:56:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 13:58:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 14:01:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 14:03:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 14:05:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 14:07:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 14:09:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 14:11:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	13:49:43	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 14:20:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 09:54:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 09:55:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 09:56:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 09:57:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 09:58:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 10:05:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 10:06:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 10:08:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 10:10:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 10:11:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 10:13:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 10:15:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 10:17:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 10:19:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	09:54:32	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 10:21:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:21:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:21:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:25:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:27:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:29:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:23:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:23:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:32:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:35:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:37:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:39:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:41:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:43:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	15/05/2026 03:45:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ

15/05/2026	03:20:08	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	15/05/2026 03:47:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
15/05/2026	03:19:46	03.00	ผลัดกลางคืน (ยกเล	รปผู้ตรวจ			
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:00:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:01:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:02:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:02:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:04:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:10:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:10:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:13:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:14:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:16:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:18:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:19:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:21:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:23:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	14:00:08	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 14:26:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 09:59:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:00:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:01:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:01:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:02:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:05:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:05:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:07:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:09:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:10:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:12:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:14:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:16:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:18:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	09:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 10:20:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 02:59:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:05:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:08:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:10:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:02:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:04:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:13:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:15:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:17:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:19:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:21:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:24:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:25:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
16/05/2026	02:58:07	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	16/05/2026 03:29:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 13:48:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 13:53:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 13:53:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 13:54:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 13:56:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 14:00:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 14:00:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 14:02:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 14:04:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 14:06:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 14:08:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 14:10:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 14:12:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 14:14:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	13:48:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 14:16:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 10:04:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 10:05:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 10:06:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 10:06:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 10:08:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	17/05/2026 10:10:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ

17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 10:10:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 10:12:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 10:14:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 10:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 10:18:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 10:20:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 10:22:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 10:24:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	10:04:17	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 10:26:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:05:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:04:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:10:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:12:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:14:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:08:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:08:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:18:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:19:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:21:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:23:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:25:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:27:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:29:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
17/05/2026	03:03:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	17/05/2026 03:31:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 13:59:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:01:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:02:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:02:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:04:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:07:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:07:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:09:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:11:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:13:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:15:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:17:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:19:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:21:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	13:58:47	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 14:23:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:04:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:05:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:06:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:06:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:07:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:10:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:13:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:15:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:17:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:19:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:21:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:23:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:25:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:27:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	10:03:50	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 10:28:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:07:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:05:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:13:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:15:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:17:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:10:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:11:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:20:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:22:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:24:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:26:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:28:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:29:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:31:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ

18/05/2026	03:05:18	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	18/05/2026 03:36:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:17:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:18:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:19:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:19:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:25:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:23:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:24:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:27:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:29:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:30:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:32:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:34:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:36:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:38:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	14:16:54	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 14:40:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 09:56:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 09:57:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 09:57:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 09:58:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 09:59:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 10:01:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 10:02:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 10:04:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 10:06:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 10:08:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 10:10:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 10:12:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 10:14:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 10:16:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	09:55:47	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 10:17:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:05:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:02:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:12:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:13:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:16:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:09:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:10:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:20:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:22:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:24:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:26:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:28:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:30:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:32:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
19/05/2026	03:01:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	19/05/2026 03:34:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 13:59:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:00:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:01:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:03:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:04:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:18:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:18:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:21:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:23:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:25:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:28:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:13:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:15:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:30:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	13:58:48	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 14:32:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 10:17:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 10:17:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 10:18:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 10:19:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 10:20:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 10:23:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	20/05/2026 10:23:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 10:26:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 10:28:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 10:30:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 10:32:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 10:33:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 10:35:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 10:37:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	10:16:33	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 10:39:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:05:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:06:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:16:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:17:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:20:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:08:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:09:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:23:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:25:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:27:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:29:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:31:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:32:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:34:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
20/05/2026	03:04:04	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	20/05/2026 03:36:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:03:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:04:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:05:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:06:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:07:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:09:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:09:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:12:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:13:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:15:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:18:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:19:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:21:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:23:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	14:03:22	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 14:27:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 09:44:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 09:45:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 09:45:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 09:47:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 09:47:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 09:54:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 09:54:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 09:56:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 09:59:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 10:01:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 10:03:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 10:05:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 10:07:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 10:09:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	09:44:00	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 10:11:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:07:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:08:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:13:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:15:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:18:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:10:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:11:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:22:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:24:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:26:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:29:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:31:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:32:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:33:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
21/05/2026	03:06:17	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	21/05/2026 03:36:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 09:50:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 09:51:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 09:52:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 09:53:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 09:56:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 14:33:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 14:33:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 14:36:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 14:38:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 14:39:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 14:41:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 14:43:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 14:45:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 14:47:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	09:49:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 14:49:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:09:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:08:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:14:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:15:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:20:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:10:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:12:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:22:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:23:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:25:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:27:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:29:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:31:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:32:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
22/05/2026	03:07:37	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	22/05/2026 03:34:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:04:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:05:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:06:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:07:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:08:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:10:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:10:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:12:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:14:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:18:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:19:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:22:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:24:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	14:04:11	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 14:26:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 09:59:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:01:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:01:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:02:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:03:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:05:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:06:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:11:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:13:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:15:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:17:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:18:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:20:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:22:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	09:59:42	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 10:24:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:07:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:06:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:12:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:14:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:17:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:09:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:10:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:20:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ

23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:22:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:24:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:26:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:28:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:29:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:31:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
23/05/2026	03:05:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	23/05/2026 03:34:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:27:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:28:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:28:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:29:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:30:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:36:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:36:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:38:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:40:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:41:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:43:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:45:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:47:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:48:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	14:27:16	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 14:50:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 09:56:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 09:57:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 09:58:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 09:59:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 10:00:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 10:01:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 10:02:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 10:04:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 10:06:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 10:07:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 10:09:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 10:10:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 10:12:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 10:14:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	09:55:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 10:15:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:01:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:00:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:05:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:07:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:10:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:03:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:04:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:12:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:14:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:16:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:17:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:19:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:21:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:22:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
24/05/2026	02:59:43	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	24/05/2026 03:24:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:04:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:05:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:05:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:06:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:08:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:11:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:12:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:14:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:16:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:17:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:19:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:21:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:23:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:25:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	14:03:35	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 14:26:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	25/05/2026 10:00:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ

25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:00:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:25:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:26:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:27:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:29:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:29:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:31:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:33:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:35:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:36:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:38:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:40:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:42:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	09:59:43	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 10:44:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:04:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:03:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:09:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:10:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:13:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:06:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:07:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:16:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:18:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:20:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:22:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:25:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:26:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:27:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
25/05/2026	03:02:41	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	25/05/2026 03:29:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 09:55:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 09:56:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 09:57:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 09:58:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 09:59:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 10:02:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 10:03:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 10:05:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 10:07:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 10:08:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 10:10:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 10:12:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 10:14:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 10:16:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	09:53:58	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 10:18:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:06:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:05:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:11:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:12:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:15:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:08:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:08:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:17:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:19:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:21:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:23:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:25:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:27:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:29:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
26/05/2026	03:05:02	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	26/05/2026 03:30:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:11:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:12:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:12:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:13:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:14:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:16:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:17:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:20:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:31:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ

27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:32:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:34:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:36:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:38:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:40:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	14:11:01	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 14:42:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:06:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:03:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:10:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:12:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:14:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:07:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:07:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:18:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:19:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:21:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:22:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:24:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:26:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:28:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
27/05/2026	03:02:57	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	27/05/2026 03:30:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:10:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:09:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:14:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:15:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:19:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:11:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:12:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:20:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:22:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:23:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:25:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:27:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:28:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:30:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
28/05/2026	03:08:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	28/05/2026 03:32:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:01:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:00:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:07:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:08:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:11:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:03:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:06:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:15:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:17:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:19:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:21:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:22:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:24:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:27:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
29/05/2026	03:00:22	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	29/05/2026 03:28:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:06:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:05:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:10:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:12:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:05:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:08:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:08:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:14:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:16:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:18:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:21:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:22:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:26:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:27:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
30/05/2026	03:04:30	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	30/05/2026 03:29:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:17:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:17:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ

31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:18:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:19:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:20:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:22:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:22:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:25:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:28:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:30:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:32:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:34:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:36:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:38:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	14:16:38	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 14:41:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:05:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:06:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:06:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:08:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:08:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:10:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:11:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:14:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:15:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:18:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:20:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:22:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:24:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:26:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	10:04:53	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 10:28:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:14:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:13:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:18:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:20:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:23:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:16:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนพฤษภาคม

31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:17:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:26:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:28:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:30:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:33:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:33:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:35:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:38:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
31/05/2026	03:12:35	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	31/05/2026 03:39:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่	เวลา	รอบ	ผลัด	รูปผู้ตรวจ	เวลาสแกน	จุดตรวจ	สถานะ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:00:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:05:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:08:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:09:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:02:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:03:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:13:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:15:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:17:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:19:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:20:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:22:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:25:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	13:59:04	14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 14:27:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 09:59:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:05:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:06:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:07:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:02:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:03:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:10:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:11:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:13:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:15:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:17:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:19:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:22:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	09:59:12	10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 10:24:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:19:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:14:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:20:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:22:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:27:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:17:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:17:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:29:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:31:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:33:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:35:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:36:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:38:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:41:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/06/2026	03:13:42	03.00	ผลัดกลางคืน	รูปผู้ตรวจ	01/06/2026 03:42:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:19:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:20:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:24:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:25:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:23:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:21:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:22:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:28:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:29:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:31:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:33:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:35:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:37:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:39:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 14:41:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 09:57:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 09:58:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 10:06:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 10:05:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 10:04:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 10:00:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รูปผู้ตรวจ	01/07/2026 10:01:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 10:09:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 10:11:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 10:14:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 10:16:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 10:18:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 10:21:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 10:23:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 10:26:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:11:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:12:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:17:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:19:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:13:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:16:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:15:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:22:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:23:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:25:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:26:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:28:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:30:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:32:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
01/07/2026		03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	01/07/2026 03:33:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:01:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 13:59:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:05:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:06:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:07:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:02:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:03:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:09:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:11:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:14:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:16:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:17:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:21:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:24:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 14:27:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:11:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:10:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:15:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:16:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:18:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:13:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:14:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:21:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:22:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:25:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:27:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:29:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:34:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:38:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026		10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 10:40:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 02:56:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 02:57:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 02:58:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:01:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:02:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:04:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:05:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:07:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:09:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:11:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:13:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:15:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:17:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:19:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/06/2026	02:56:34	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	02/06/2026 03:21:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:04:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:04:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:12:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:11:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:09:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:07:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:08:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:14:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:16:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:18:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:20:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:21:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:23:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:26:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 14:28:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:04:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:04:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:09:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:10:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:08:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:07:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:07:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:14:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:16:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:18:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:21:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:25:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:26:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:28:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
02/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	02/07/2026 10:30:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:00:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:02:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:07:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:07:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:05:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:03:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:04:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:10:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:12:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:14:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:16:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:18:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:20:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:23:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 14:25:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:02:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:01:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:06:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:07:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:10:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:05:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:04:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:12:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:14:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:16:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:18:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:20:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:22:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:25:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 10:27:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 02:59:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:00:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:01:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:02:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:03:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:05:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:06:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	03/06/2026 03:08:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ

03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/06/2026 03:10:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/06/2026 03:12:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/06/2026 03:14:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/06/2026 03:16:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/06/2026 03:17:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/06/2026 03:20:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/06/2026 03:21:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 13:59:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 13:58:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:05:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:04:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:04:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:01:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:02:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:08:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:11:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:14:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:16:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:18:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:20:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:23:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 14:25:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 09:58:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 09:57:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 10:03:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 10:04:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 10:02:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 09:59:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 10:01:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 10:06:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 10:11:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 10:14:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 10:15:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 10:18:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 10:19:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 10:23:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 10:24:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:02:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:03:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:05:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:06:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:07:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:10:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:10:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:13:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:15:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:17:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:18:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:20:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:22:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:24:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
03/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	03/07/2026 03:26:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:05:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:02:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:09:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:10:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:11:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:06:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:07:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:13:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:16:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:17:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:20:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:22:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:25:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:29:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 14:31:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	04/06/2026 09:59:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ

04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 09:59:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:10:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:11:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:12:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:01:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:02:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:15:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:17:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:19:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:20:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:22:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:24:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:27:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 10:30:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 02:59:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:00:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:00:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:01:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:02:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:05:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:05:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:07:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:09:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:11:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:13:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:15:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:17:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:19:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/06/2026 03:21:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 13:59:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:00:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:05:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:05:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:03:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:01:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:02:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:09:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:09:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:11:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:13:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:16:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:18:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:21:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 14:23:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 09:59:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 09:57:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:08:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:07:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:04:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:01:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:03:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:13:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:14:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:16:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:18:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:21:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:23:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:26:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 10:29:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 03:08:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 03:09:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 03:10:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 03:11:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 03:12:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 03:15:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 03:15:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 03:18:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	04/07/2026 03:20:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ

04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	04/07/2026 03:22:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	04/07/2026 03:24:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	04/07/2026 03:26:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	04/07/2026 03:28:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	04/07/2026 03:30:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
04/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	04/07/2026 03:32:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 13:58:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 13:59:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:04:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:05:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:03:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:00:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:01:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:07:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:10:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:12:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:13:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:16:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:17:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:20:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 14:23:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:04:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:05:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:12:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:11:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:10:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:13:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:13:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:17:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:19:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:20:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:23:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:25:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:27:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:30:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 10:32:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:02:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:04:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:04:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:05:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:06:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:11:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:12:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:20:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:22:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:24:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:26:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:28:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:30:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:32:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	05/06/2026 03:33:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 13:58:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 13:57:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:09:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:04:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:04:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:00:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:02:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:11:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:14:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:16:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:18:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:20:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:22:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:25:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 14:27:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 09:59:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	05/07/2026 09:58:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ

05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:05:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:04:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:03:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:01:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:02:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:08:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:09:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:11:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:13:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:16:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:19:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:21:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 10:24:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:13:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:15:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:16:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:17:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:18:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:21:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:22:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:25:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:27:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:28:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:30:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:32:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:34:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:36:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
05/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	05/07/2026 03:38:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:05:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:04:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:10:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:10:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:08:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:06:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:07:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:13:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:14:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:16:5	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:18:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:20:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:22:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:24:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 14:28:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:07:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:09:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:16:4	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:17:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:15:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:12:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:13:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:23:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:26:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:28:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:29:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:32:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:34:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:37:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 10:39:5	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:03:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:04:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:04:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:05:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:06:4	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:08:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:09:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:11:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:13:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:15:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ

06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:17:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:18:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:20:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:22:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/06/2026 03:24:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:00:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:00:5	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:07:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:06:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:05:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:02:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:04:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:09:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:11:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:13:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:14:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:17:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:19:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:22:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 14:25:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:03:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:04:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:05:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:06:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:07:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:10:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:10:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:13:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:15:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:16:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:18:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:20:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:22:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:24:3	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

06/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	06/07/2026 03:26:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:00:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 13:59:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:09:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:10:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:05:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:01:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:03:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:12:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:14:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:16:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:18:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:20:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:23:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:26:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 14:29:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 09:56:5	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 09:56:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 10:05:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 10:04:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 10:08:1	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 09:58:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 09:59:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 10:16:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 10:18:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 10:21:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 10:23:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 10:25:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 10:27:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 10:30:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 10:33:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 03:03:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 03:04:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปผู้ตรวจ	07/06/2026 03:05:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ

07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/06/2026 03:06:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/06/2026 03:06:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/06/2026 03:09:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/06/2026 03:09:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/06/2026 03:12:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/06/2026 03:14:1	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/06/2026 03:16:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/06/2026 03:18:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/06/2026 03:20:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/06/2026 03:22:4	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/06/2026 03:25:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/06/2026 03:27:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:00:0	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 13:58:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:06:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:05:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:03:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:01:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:02:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:08:3	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:11:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:13:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:14:5	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:18:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:19:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:23:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 14:25:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:15:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:14:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:23:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:20:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:20:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:17:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:18:0	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:25:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:26:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:32:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:34:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:36:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:37:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:40:1	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 10:42:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:09:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:10:4	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:11:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:13:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:14:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:17:1	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:18:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:20:5	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:22:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:24:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:26:3	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:28:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:30:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:32:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
07/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปฝ้ตรวจ	07/07/2026 03:35:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	08/06/2026 14:04:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	08/06/2026 14:05:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	08/06/2026 14:06:3	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	08/06/2026 14:07:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	08/06/2026 14:13:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	08/06/2026 14:11:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	08/06/2026 14:09:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	08/06/2026 14:16:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	08/06/2026 14:17:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	08/06/2026 14:18:3	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปฝ้ตรวจ	08/06/2026 14:21:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ

08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 14:23:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 14:25:2	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 14:28:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 14:31:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 09:59:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 09:59:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:07:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:08:5	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:05:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:01:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:04:1	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:13:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:16:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:18:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:20:4	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:22:4	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:25:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:27:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 10:31:3	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:02:3	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:03:3	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:04:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:05:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:06:3	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:09:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:09:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:11:4	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:13:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:15:2	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:17:1	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:19:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:21:0	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:23:0	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/06/2026 03:24:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:04:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:03:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:10:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:09:0	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:07:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:05:5	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:06:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:12:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:14:3	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:16:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:18:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:20:2	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:22:3	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:25:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	14.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 14:29:0	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:06:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:06:0	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:13:2	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:18:1	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:10:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:08:4	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:09:4	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:20:1	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:21:4	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:23:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:25:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:27:1	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:28:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:32:2	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 10:34:1	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:05:1	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:06:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:08:0	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:10:3	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ

08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:11:5	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:14:2	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:14:5	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:17:0	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:18:5	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:20:4	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:22:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:24:0	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:25:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:27:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
08/07/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	08/07/2026 03:29:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 09:58:4	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 09:59:1	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:03:5	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:04:4	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:06:0	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:01:3	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:02:2	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:08:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:10:0	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:12:0	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:14:2	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:16:3	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:19:1	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:21:4	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	10.00	ผลัดกลางวัน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 10:23:2	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:02:2	จุดที่ 1	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:03:2	จุดที่ 2	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:04:1	จุดที่ 3	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:05:2	จุดที่ 4	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:06:2	จุดที่ 5	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:12:0	จุดที่ 6	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:12:3	จุดที่ 7	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:16:2	จุดที่ 8	เหตุการณ์ปกติ

หลักฐานการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน

09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:18:2	จุดที่ 9	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:20:1	จุดที่ 10	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:22:0	จุดที่ 11	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:23:5	จุดที่ 12	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:25:5	จุดที่ 13	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:27:5	จุดที่ 14	เหตุการณ์ปกติ
09/06/2026	03.00	ผลัดกลางคืน	รปภผู้ตรวจ	09/06/2026 03:29:4	จุดที่ 15	เหตุการณ์ปกติ

ภาคผนวก 3

ภาคผนวก 3.1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)1026401 , (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	:	โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)			
ที่ตั้งโครงการ	:	ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้ง	**เลขที่ใบรายงานผล**	:	REW693029
จุดเก็บตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 1	**รหัสตัวอย่าง**	:	1-030369-074
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	3 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 มีนาคม 2569	**วันที่วิเคราะห์**	:	3-10 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง	:	10.50 น.	**วันที่รายงานผล**	:	11 มีนาคม 2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	เหลืองขุ่น มีตะกอน			

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]	หน่วย
pH at 26.0 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	6.4	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	5.8	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	<5 [3]	≤40	mg/L
Total Dissolved Solid; TDS	Total Dissolved Solid Dried at 180 °C (part 2540 C.)	338	≤1,000	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3]	≤20	mg/L
Sulfide	Iodometric Method (part 4500-S^{2-} F.)	<1 [3]	≤1.0	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org}, C.)	7	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)

[3] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

ผ.3.1-1

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียข่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)1026401 , (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	:	โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)			
ที่ตั้งโครงการ	:	ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้ง	**เลขที่ใบรายงานผล**	:	REW693029
จุดเก็บตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 1	**รหัสตัวอย่าง**	:	1-030369-074
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	ศุภกิตติ์ สกุณี	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	3 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 มีนาคม 2569	**วันที่วิเคราะห์**	:	5 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง	:	10.50 น.	**วันที่รายงานผล**	:	11 มีนาคม 2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	เหลืองขุ่น มีตะกอน			

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]	หน่วย
Settleable Solid	Imhoff cone : APHA, AWWA and WEF (2540 B.)	<0.1 [3]	-	mL/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)

[3] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์

(นางสาววัชรา เพียข่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6903163
รหัสตัวอย่าง : W016/03/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 1
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 04 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 04-09 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.50 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	>160,000
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

C Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

K.Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)1026401 , (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 2
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.37 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองขุ่น มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW693029
รหัสตัวอย่าง : 1-030369-075
วันที่รับตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 3-10 มีนาคม 2569
วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2)]	หน่วย
pH at 26.0 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	6.3	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	4.1	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	<5 [3)]	≤40	mg/L
Total Dissolved Solid; TDS	Total Dissolved Solid Dried at 180 °C (part 2540 C.)	320	≤1,000	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3)]	≤20	mg/L
Sulfide	Iodometric Method (part 4500-S^{2-} F.)	<1 [3)]	≤1.0	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org} C.)	6	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3)] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

EVM LR

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

EVM LR

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

ผ.3.1-3

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)1026401 , (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	:	โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)			
ที่ตั้งโครงการ	:	ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้ง	**เลขที่ใบรายงานผล**	:	REW693029
จุดเก็บตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 2	**รหัสตัวอย่าง**	:	1-030369-075
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	ศุภกิตติ์ สกุณี	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	3 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 มีนาคม 2569	**วันที่วิเคราะห์**	:	5 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง	:	10.37 น.	**วันที่รายงานผล**	:	11 มีนาคม 2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	เหลืองขุ่น มีตะกอน			

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]	หน่วย
Settleable Solid	Imhoff cone : APHA, AWWA and WEF (2540 B.)	<0.1 [3]	-	mL/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)

[3] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ

EVM LR

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์

EVM LR

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

			เลขที่ใบรายงานผล	:	RE6903163
			รหัสตัวอย่าง	:	W017/03/69
			ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้ง
ชื่อโครงการ	:	โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)			
ที่ตั้งโครงการ	:	ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด			
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า	:	เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000			
สถานีตรวจวัด	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 2	**วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง**	:	03 มีนาคม 2569
ตำแหน่งพิกัด	:	-	**วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ**	:	04 มีนาคม 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	Grab Sampling	**วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ**	:	04-09 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.	**วันเดือนปีที่รายงานผล**	:	09 มีนาคม 2569
เลขทะเบียน	:	-	**เวลาเก็บตัวอย่าง**	:	10.37 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	4,900
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก	:	EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.	**ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม**	:	นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	:	Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.	**เบอร์โทรศัพท์**	:	02-159-0121
ชื่อผู้วิเคราะห์	:	นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์	**เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์**	:	ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)1026401 , (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	:	โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)			
ที่ตั้งโครงการ	:	ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้ง	**เลขที่ใบรายงานผล**	:	REW6906106
จุดเก็บตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 1	**รหัสตัวอย่าง**	:	1-100669-271
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	10 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	9 มิถุนายน 2569	**วันที่วิเคราะห์**	:	10-17 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง	:	09.53 น.	**วันที่รายงานผล**	:	18 มิถุนายน 2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	เหลืองใส มีตะกอน			

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]	หน่วย
pH at 24.4 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	8.0	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	45.5	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	55.0	≤40	mg/L
Total Dissolved Solid; TDS	Total Dissolved Solid Dried at 180 °C (part 2540 C.)	350	≤1,000	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3]	≤20	mg/L
Sulfide	Iodometric Method (part 4500-S^{2-} F.)	<1 [3]	≤1.0	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org} C.)	69	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)

[3] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

ผ.3.1-4

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)1026401 , (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	:	โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)			
ที่ตั้งโครงการ	:	ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้ง	**เลขที่ใบรายงานผล**	:	REW6906106
จุดเก็บตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 1	**รหัสตัวอย่าง**	:	1-100669-271
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	ศุภกิตติ์ สกุณี	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	10 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	9 มิถุนายน 2569	**วันที่วิเคราะห์**	:	11 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง	:	09.53 น.	**วันที่รายงานผล**	:	18 มิถุนายน 2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	เหลืองใส มีตะกอน			

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
Settleable Solid	Imhoff cone : APHA, AWWA and WEF (2540 B.)	1.2	-	mL/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6906515
รหัสตัวอย่าง : W153/06/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 1
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 10 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 10-15 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 15 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 09.53 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	2,100
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)1026401 , (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 2
ผู้เก็บตัวอย่าง : ศุภกิตติ์ สกุณี (ว-330-จ-0005)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.04 น.
ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส มีตะกอน

เลขที่ใบรายงานผล : REW6906106
รหัสตัวอย่าง : 1-100669-272
วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 10-17 มิถุนายน 2569
วันที่รายงานผล : 18 มิถุนายน 2569

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1)]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2)]	หน่วย
pH at 24.6 °C	Electrometric Method (part 4500-H^+ B.)	7.5	5.5-9.0	-
Biochemical Oxygen Demand; BOD	Membrane-electrode Method and 5-Day BOD test (part 4500-O G. and 5210 B.)	10.2	≤30	mg/L
Total Suspended Solid; TSS	Total Suspended Solid Dried at 103-105 °C (part 2540 D.)	18.5	≤40	mg/L
Total Dissolved Solid; TDS	Total Dissolved Solid Dried at 180 °C (part 2540 C.)	388	≤1,000	mg/L
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (part 5220 B.)	<4.0 [3)]	≤20	mg/L
Sulfide	Iodometric Method (part 4500-S^{2-} F.)	<1 [3)]	≤1.0	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN	Semi-Micro- Kjeldahl Method (part 4500-N_{org}, C.)	9	≤35	mg/L

หมายเหตุ : [1)] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017
[2)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข)
[3)] มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการตามวิธีที่ได้รับการรับรอง

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์
ว-330-จ-0007

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ
ว-330-ค-0002

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
10 Soi Pongsawadi 10 Tha Sai Mueang Nonthaburi 11000 Tel :(662)1026401 , (668)50959594

ANALYSIS REPORT

ชื่อโครงการ	:	โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)			
ที่ตั้งโครงการ	:	ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้ง	เลขที่ใบรายงานผล	:	REW6906106
จุดเก็บตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 2	รหัสตัวอย่าง	:	1-100669-272
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	ศุภกิตติ์ สกุณี	วันที่รับตัวอย่าง	:	10 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	9 มิถุนายน 2569	วันที่วิเคราะห์	:	11 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง	:	10.04 น.	วันที่รายงานผล	:	18 มิถุนายน 2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	เหลืองใส มีตะกอน			

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
Settleable Solid	Imhoff cone : APHA, AWWA and WEF (2540 B.)	0.5	-	mL/L

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, AWWA, WEF, 2017

ผ.3.1-6

(นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม)
ผู้วิเคราะห์

(นางสาววัชรา เพียซ่อ)
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALSIS REPORT WITHOUT OFFICAIL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

			เลขที่ใบรายงานผล	:	RE6906515
			รหัสตัวอย่าง	:	W154/06/69
			ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้ง
ชื่อโครงการ	:	โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)			
ที่ตั้งโครงการ	:	ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด			
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า	:	เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000			
สถานีตรวจวัด	:	น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 2	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	:	09 มิถุนายน 2569
ตำแหน่งพิกัด	:	-	วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ	:	10 มิถุนายน 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	Grab Sampling	วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ	:	10-15 มิถุนายน 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.	วันเดือนปีที่รายงานผล	:	15 มิถุนายน 2569
เลขทะเบียน	:	-	เวลาเก็บตัวอย่าง	:	10.04 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	1,200
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก	:	EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.	ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	:	นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	:	Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.	เบอร์โทรศัพท์	:	02-159-0121
ชื่อผู้วิเคราะห์	:	นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	:	ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ภาคผนวก 3.2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901018
รหัสตัวอย่าง : W065/01/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 14 มกราคม 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 14 มกราคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 14-19 มกราคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 19 มกราคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.30 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ
1. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	<1.8
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	-	AWWA, 2023 (9221 B)	ไม่พบ
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		-	

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ผ.3.2-1

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6902072
รหัสตัวอย่าง : W027/02/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 05 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 05-09 กุมภาพันธ์ 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 09.52 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]
1. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	<1.8	น้อยกว่า 10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	-	AWWA, 2023 (9221 B)	ไม่พบ	ต้องไม่พบ
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน		

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023
[2] ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ผ.3.2-2

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6903163
รหัสตัวอย่าง : W018/03/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 04 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 04-09 มีนาคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09 มีนาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.29 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]
1. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	<1.8	น้อยกว่า 10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	-	AWWA, 2023 (9221 B)	ไม่พบ	ต้องไม่พบ
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน		

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023
[2] ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904274
รหัสตัวอย่าง : W033/04/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 03 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 03-07 เมษายน 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 07 เมษายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11.04 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]
1. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	<1.8	น้อยกว่า 10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	-	AWWA, 2023 (9221 B)	ไม่พบ	ต้องไม่พบ
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน		

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023
[2] ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวรัตนภรณ์ หนูจันทร์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0019

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6905376
รหัสตัวอย่าง : W031/05/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05 พฤษภาคม 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 07 พฤษภาคม 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 07-11 พฤษภาคม 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.15 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]
1. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	<1.8	น้อยกว่า 10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	-	AWWA, 2023 (9221 B)	ไม่พบ	ต้องไม่พบ
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน		

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023
[2] ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวรัตนภรณ์ หนูจันทร์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0019

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
189 Moo. 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6906515
รหัสตัวอย่าง : W155/06/69
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

ชื่อโครงการ : โครงการ Rangsit Residence II (รังสิต เรสซิเดนซ์ 2)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของลูกค้า : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานีตรวจวัด : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ตำแหน่งพิกัด : -
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
เลขทะเบียน : -

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 10 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 10-15 มิถุนายน 2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 15 มิถุนายน 2569
เวลาเก็บตัวอย่าง : 09.40 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]
1. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 mL	AWWA, 2023 (9221 B)	<1.8	น้อยกว่า 10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	-	AWWA, 2023 (9221 B)	ไม่พบ	ต้องไม่พบ
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน		

หมายเหตุ : [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 24th ed Washington, DC : APHA, 2023
[2] ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ชื่อผู้บันทึก : EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : Laboratory of TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ้มขำ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

เอกสารเลขที่ TLC-F-7.8-01 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ประกาศใช้ 4 มกราคม 2565

ผ.3.2-3

ผ.3.2-4

ตารางตรวจค่าน้ำสระว่ายน้ำ Rangsit Residence & Hotel			
วันที่	ค่า CHLORINE	ค่า PH	ช่างผู้ตรวจ
18-2-69	2.0	7.9	ส.เดียน + ช่างชี
19-2-69	≈ 2.0	≈ 7.8	ธนศักดิ์
20-2-69	≈ 2.0	≈ 7.8	ธนศักดิ์
21-02-69	≈ 2.0	≈ 7.8	ธนศักดิ์
22-02-69	≈ 2.0	≈ 7.8	ธนศักดิ์
23-2-69	≈ 2.0	≈ 7.9	ปิยกร
24-2-69	≈ 2.0	≈ 7.9	ภูริณัฐ
25-2-69	≈ 2.0	≈ 7.8	ภูริณัฐ
26 ก.พ. 69	≈ 2.0	≈ 7.8	
27 ก.พ. 69	≈ 0.9	≈ 7.7	
28 ก.พ 69	≈ 2.0	≈ 7.8	
1-3-69	≈ 2.0	≈ 7.8	ภูริณัฐ
2-3-69	≈ 2.0	≈ 7.8	ภูริณัฐ
3-3-69	≈ 2.0	≈ 7.8	ภูริณัฐ
4-3-69	≈ 2.0	≈ 7.8	ภูริณัฐ
05-03-69	≈ 2.0	≈ 7.2	ธนศักดิ์
06-03-69	≈ 2.0	≈ 7.8	ธนศักดิ์
9-03-69	≈ 2.0	≈ 7.8	ภูริณัฐ
10-03-69	2.0	8.2	มานิตย์
11-03-69	1.5	8.2	มานิตย์
12-03-69	1.0	7.2	มานิตย์
13-03-69	1.5	8.2	ธนศักดิ์

ตารางตรวจค่าน้ำสระว่ายน้ำ Rangsit Residence & Hotel			
วันที่	ค่า CHLORINE	ค่า PH	ช่างผู้ตรวจ
14/03/69	2.5	7.8	ธนศักดิ์
15/03/69	2.5	7.8	ธนศักดิ์
16/03/69	2.5	8.2	ธนศักดิ์
17/03/69	1.0	7.2	มานิตย์
18/03/69	1.0	8.2	มานิตย์
19/03/69	1.0	8.2	มานิตย์
20/3/69	1.0	8.2	ปิยกร
21/3/69	1.2	7.2	ปิยกร
22/3/69	2.0	7.2	ปิยกร
23/3/69	1.2	6.8	ปิยกร
24/03/69	2.0	6.8	ธนศักดิ์
25/03/69	2.5	7.2	ธนศักดิ์
26/03/69	2.5	7.6	ธนศักดิ์
27/03/69	3.0	7.6	ธนศักดิ์
28/03/69	3.0	8.0	ธนศักดิ์
29/03/69	3.0	8.2	ธนศักดิ์
30/03/69	3.0	8.2	ภูริณัฐ
1/04/69	0.2	8.2	ปนัดดา
2/04/69	1.0	8.2	ปนัดดา
03/04/69	1.5	8.2	ธนศักดิ์
06/04/69	3.4	8.2	ภูริณัฐ
7/04/69	0.6	7.2	

ผ.3.2-5

ตารางตรวจค่าน้ำสระว่ายน้ำ Rangsit Residence & Hotel			
วันที่	ค่า CHLORINE	ค่า PH	ช่างผู้ตรวจ
7-4-69 (11.20น)	3.0	7.6	พีรพนธ์
8 12.4.69	3.0	7.8	
9/04/69	1.0	7.8	มานิตย์.
10/04/69	0.0	8.0	ธนกิตร
11/04/69	2.0	7.8	ธนกิตร
12/04/69	2.0	7.6	ธนกิตร
13/04/69	3.0	7.8	ภูวิณิช
14/04/69	≈ 1.0	≈8.0	ชินกร
15/04/69	0.0	≈8.0	ชินกร
16/04/69	1.5	7.8	มานิตย์.
17/04/69	>3.0	≈7.8	ชินกร
18/04/69	3.0	7.6	ภูวิณิช
19/04/69	3.0	7.6	ภูวิณิช
20/04/69	3.0	7.6	ภูวิณิช
21/04/69	3.0	7.6	มานิตย์.
22/04/69	3.0	8.2	มานิตย์.
23/04/69	3.0	8.2	มานิตย์.
24/4/69	6.8	8.0	
25/4/69	7.2	7.0	
26/4/69	7.6	7.0	ว.ชุมพ
27/4/69	7.2	6.8	ว ชุมพ
28/4/69	6.0	7.8	ชุมพ

ตารางตรวจค่าน้ำสระว่ายน้ำ Rangsit Residence & Hotel			
วันที่	ค่า CHLORINE	ค่า PH	ช่างผู้ตรวจ
29/4/69	6.0	8.2	ชุมพ
30/04/69	3.0	7.8	มานิตย์.
1/5/69	3.0	7.8	
2/5/69	3.0	8.0	
3/5/69	3.0	7.8	ภูวิณิช
4/5/69	3.0	6.8	ภูวิณิช
05/05/69	3.0	8.0	ธนกิตร
06/05/69	3.0	8.2	ธนกิตร
7/5/69	3.0	7.0	ชุมพ.
8/5/69	3.0	7.2	ชุมพ
09/05/69	3.0	7.8	ธนกิตร
10/05/69	3.0	7.6	ธนกิตร
11/5/69	3.0	7.6	ชุมพ.
12/05/69	3.0	7.8	มานิตย์
13/05/69	3.0	8.2	มานิตย์.
14/05/69	3.0	6.8	มานิตย์
15/05/69	3.0	7.6	
16/05/69	3.0	7.8	
17/05/69	3.0	7.8	ภูวิณิช
18/05/69	3.0	7.6	ภูวิณิช
19/05/69	3.0	6.8	ภูวิณิช
20/5/69	3.0	7.6	
21/05/69	3.0	8.2	ธนกิตร
22/05/69	3.0	7.8	ธนกิตร

ตารางตรวจค่าน้ำสระว่ายน้ำ Rangsit Residence & Hotel

วันที่	ค่า CHLORINE	ค่า PH	ช่างผู้ตรวจ
26/05/68	3.0	8.2	มานิตย์
27/05/69	3.0	8.2	มานิตย์
28/05/69	3.0	7.8	มานิตย์
29/05/69	3.0	7.8	ชาญ
30/5/69	3.0	7.6	ปอก
31/5/69	3.0	7.8	ปอก
1/6/69	3.0	7.6	ปอก
02/06/69	3.0	7.8	ธนกิตร
03/06/69	3.0	7.4	ธนกิตร
04/06/69	3.0	7.8	ธนกิตร
05/06/69	3.0	8.0	ธนกิตร

ภาคผนวก 3.3

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

❖ **หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทะเบียน เลขที่ ว-330**



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๑๕๒๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากเดิม บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็น บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด และต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๓๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐ ซอยพงษ์สวัสดิ์ ๑๐ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้เปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากเดิม บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็น บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด และต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายพงศกร สง่าผล	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาววัชรา เพียซ่อ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-ค-๐๐๐๒
๓) นายมนตรี ผดุงกิจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายอานนท์ ไชยฮะนิจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๒
๒) นางสาวบุษมินตรา บุตรโคตร	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๓
๓) นางสาวณหทัย สุวรรณโชติ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๔
๔) นายศุภกิตติ์ สกุณี	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๕

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

ศ.3.3-2

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และต่ออายุรับขึ้นทะเบียน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด เลขทะเบียน ว-๓๓๐

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๑๕๒๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๙ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Temperature	Laboratory and Field Methods
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method
9	Total Suspended Solids	Dried at 103 - 105 °C

ตามี

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

ส.3.3-3

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๒๙๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ยกเลิกบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๓๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐ ซอยพงศ์สวัสดิ์ ๑๐ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ขอยกเลิกบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) นายอานนท์ ไชยฮะนิจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๒
๒) นางสาวบุษมินตรา บุตรโคตร	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๓
๓) นางสาวณหทัย สุวรรณโชติ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๒๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๓๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐ ซอยพงศ์สวัสดิ์ ๑๐ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวพิมพ์สุดา ลือนาม ทะเบียนเลขที่ ว-๓๓๐-จ-๐๐๐๗

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๗๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ผ.3.3-4

❖ **หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทะเบียน เลขที่ ว-326**



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๑๒๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๔ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๓๒๖ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางภัคชนิตา พัศระ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-ค-๐๐๐๒
๒) นางสาวเมธาวี คุ้มขำ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายภาณุวัฒน์ ชาวชายโขง	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๑
๒) นายภควัต เทียมระกิจ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๒
๓) นายธีรพงษ์ ชลวิริยะกุล	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาวสุภชา จันทาโท	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๔
๕) นางสาวปณิตา จันทะสม	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๕
๖) นางสาวสุภาพร น้อยลา	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๖
๗) นางสาวนลพรรณ บัวหุ่น	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๗
๘) นายสุธิวัฒน์ อินทร์ช่วย	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๘
๙) นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๐๙
๑๐) นายทรงภพ ศรัทธาบุญ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๐
๑๑) นายศุภณัฐ ไชยลาภ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๖๒-จ-๐๐๑๒
๑๒) นายฉัตรชัย ยาทะเล	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๓
๑๓) นางสาวมณิภา บุตรศรี	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๔
๑๔) นางสาวกุลภัสสร์ เชยโชติ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๕
๑๕) นายพุฒิพงษ์ ภาคภูมิ	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๖
๑๖) นายทัศไนย มอญจัตุรัส	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๗
๑๗) นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๒๖-จ-๐๐๑๘

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษ...

TOPS-LAB Consultants Co.,Ltd.
สำเนาถูกต้อง

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน อากาศเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรยศ กลั่นกรอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

TOPS-LAB Consultants Co.,Ltd.
สำเนาถูกต้อง

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-๓๒๖
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๑ ๙๑๒๔ ลงวันที่ ๐๙ กันยายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๗๕ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 22 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
4	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method[2]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
7	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[2]
8	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
9	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[2]
10	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
11	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
12	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
13	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method[2]
14	pH	Electrometric Method[2]
15	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method[2]
16	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
17	Sulfide	Iodometric Method[2]
18	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
19	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
20	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
21	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C[2]
22	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]

น้ำใต้ดิน จำนวน 17 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]

6 Chromium...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[2]
8	Chromium (VI)	Colorimetric Method[2]
9	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
10	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
11	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
12	pH	Electrometric Method[2]
13	Phenol	Distillation, Direct Photometric Method[2]
14	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
15	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
16	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
17	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 21 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
2	Arsenic	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
3	Beryllium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
4	Cadmium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
5	Carbon Monoxide	Instrument Analyzer Method[3]
6	Chromium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
7	Cobalt	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
8	Copper	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
9	Lead	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
10	Manganese	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]

11 Nickel...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
11	Nickel	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
13	Opacity	Ringelmann's Method[1]
14	Oxides of Nitrogen	Instrument Analyzer Method[3]
15	Selenium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
16	Sulfur Dioxide	1) Absorption Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method[3] 2) Instrument Analyzer Method[3]
17	Sulfuric Acid	Isokinetic Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method[3]
18	Tellurium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
19	Tin	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
20	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method[3]
21	Vanadium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[3]
22	Xylene	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method[3]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	pH	Electrometric Method[6]

ดิน จำนวน 14 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
7	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
8	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]

9 Mercury...

TIC TOPS-LAB Consultants CO.,LTD.
สำเนาถูกต้อง

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
9	Mercury	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
10	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
11	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
12	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
13	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]
14	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4,5]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

3. United States Environmental Protection Agency. **Standard of Performance for New Stationary Source.** 40 CFR 60. Appendix A, 2019.

4. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B,** 1996.

5. United States Environmental Protection Agency. Test Method for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D,** 2018.

6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Solid and Waste pH. SW-846 Method 9045D,** 2004.

TIC TOPS-LAB Consultants CO.,LTD.
สำเนาถูกต้อง

ภาคผนวก 3.4

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: C1-2004001/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment pH Meter
Manufacturer APERA **Model** PH700
Serial No. PH700X1020091119 **ID No.** P2021001
Description Range : 0 - 14 pH, Resolution : 0.01 pH

Environmental Conditions Ambient Temperature: 26.2 °C
Relative Humidity: 38 %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by Act as Technical Manager

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) (✓) (Onnapa P.)
( ) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

Approved by Managing Director
(Dr. Ekachai Puttitwong)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

ผ.3.4-1

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394 2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507

Reference Method:
- The calibration method used was CP-178 based on an in-house method.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard:

Type	pH Value	Lot No.	Due Date	Traceability
pH Standard Solution	4.01	020925	Sep. 19, 2026	NIMT
	7.00	130525	Oct. 5, 2026	
	10.01	150925	Oct. 2, 2026	

Type	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability
Documenting Process Calibrator	2630521	I0-2412001/25	Dec. 23, 2026	THC
Digital Thermometer with Sensor	240201290	I0-0804001/26	Apr. 7, 2027	

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results:
Function Simulated pH Meter

Standard Applied	Nominal Value	UUC Reading		Correction	Uncertainty
(mV)	(pH)	(pH)	(mV)	(mV)	(± mV)
177.48	4.00	4.00	178	-0.52	0.58
0.00	7.00	7.00	0	0.00	0.58
-177.48	10.00	10.01	-177	-0.48	0.58

UUC : Unit Under Calibration
Note : Adjust Curve to simulate pH (4,7,10)

Calibrated by Athipat

THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.. 0-2757-8507

Measurement Results (Cont.):

Calibration of pH Electrode (Serial No.: 303)

pH Standard Solution	Measured Value		Correction	Uncertainty
(pH)	(pH)	(mV)	(pH)	(± pH)
4.01	4.01	129	0.00	0.015
7.00	7.01	-47	-0.01	0.015
10.01	10.00	-219	0.01	0.015

Note : Adjust Curve to Buffer Solution pH (4,7,10)

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Athipat

THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.. 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment Incubator
Manufacturer BIOBASE **Model** BJPX-B250
Serial No. 05312026 **ID No.** B2021003
Description Resolution of UUC : 0.1 °C

Environmental Conditions Ambient Temperature: 19.7 °C
Relative Humidity: 46 %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by Act as Technical Manager

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

Approved by Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

W.3.4-2

Reference Method:

- The calibration method used was CP-084 based on TLAS G-20-1/02-08 (E).
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Data Logger with Sensors	MY59002120/ MY41166069	I0-0601001/26	Jan. 5, 2027	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results: (X) Without Adjustment

Reporting of Temperature Distribution

UUC Reading (°C)	Measured Temperature (°C) @ sensor No. (Sensor No. 9 is Ref.)									Uncertainty (± °C)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	20.63	20.58	20.56	20.48	20.41	20.34	20.27	20.20	20.14	0.36


Reporting of Chamber Performance

Setting Temperature (°C)	UUC Reading (°C)	Uniformity (°C)	Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	20.0	0.69	0.59	1.55

UUC: Unit Under Calibration

Measurement Results (Cont.):

Sensor Installation



Working space :

W x H x D 58 cm.x 127 cm.x 54 cm.

a x b x c 5 cm.x 5 cm.x 5 cm.

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

ม.3.4-3

THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang. Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.. 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: T1-2004016/26 **Page** 1 **of total** 4 **pages**

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment	COD Heater		
Manufacturer	HANNA	**Model**	HI839800
Serial No.	6060034101	**ID No.**	C2021001
Description	Resolution of UUC : 0.1 °C		

Environmental Conditions	Ambient Temperature:	25.6 °C
	Relative Humidity:	52 %
	Atmospheric Pressure:	-
Calibration Location	Analysis Room	
Received Date	20 April 2026	
Calibration Date	20 April 2026	
Date of Issue	21 April 2026	
Condition of Artifacts	Used conditions but can be calibrated	

Checked by _____ **Approved by** _____

Act as Technical Manager — Managing Director

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.) (Dr. Ekachai Puttitwong)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

ม.3.4-4

THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.. 0-2757-8507

Reference Method :
- The calibration method used was CP-142 based on an in-house method.
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Data Logger with Sensors	MY57010717/ MY59004982	I0-3107001/25	Jul. 31, 2026	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results:

Hole No.	UUC Setting (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Stability of UUC (± °C)	Uncertainty (± °C)
# 1	150.0	149.43	150.0	-0.57	0.07	
# 2	150.0	149.95	150.0	-0.05	0.07	
# 3	150.0	149.57	150.0	-0.43	0.07	
# 4	150.0	151.47	150.0	1.47	0.11	
# 5	150.0	151.51	150.0	1.51	0.09	
# 6	150.0	151.07	150.0	1.07	0.12	
# 7	150.0	150.93	150.0	0.93	0.17	
# 8	150.0	149.69	150.0	-0.31	0.84	0.36
# 9	150.0	151.02	150.0	1.02	0.12	
# 10	150.0	150.70	150.0	0.70	0.07	
# 11	150.0	151.69	150.0	1.69	0.09	
# 12	150.0	151.72	150.0	1.72	0.11	
# 13	150.0	150.83	150.0	0.83	0.10	
# 14	150.0	150.83	150.0	0.83	0.21	
# 15	150.0	151.14	150.0	1.14	0.11	

Calibrated by Pongsak

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Measurement Results (Cont.):


Hole No.	UUC Setting (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Stability of UUC (± °C)	Uncertainty (± °C)
# 16	150.0	151.46	150.0	1.46	0.10	0.36
# 17	150.0	151.32	150.0	1.32	0.11	
# 18	150.0	151.10	150.0	1.10	0.10	
# 19	150.0	151.36	150.0	1.36	0.07	
# 20	150.0	151.17	150.0	1.17	0.06	
# 21	150.0	150.71	150.0	0.71	0.19	
# 22	150.0	151.22	150.0	1.22	0.24	
# 23	150.0	151.40	150.0	1.40	0.21	
# 24	150.0	150.91	150.0	0.91	0.24	
# 25	150.0	151.17	150.0	1.17	0.21	

UUC : Unit Under Calibration

ผ.3.4-5

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Measurement Results (Cont.):



Front View

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Pongsak
FE-169 REV.02 02/24/21

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: T1-2004017/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment	Oven		
Manufacturer	Memmert	**Model**	UF55
Serial No.	B220.2971	**ID No.**	O2021001
Description	Resolution of UUC : 0.1 °C		

Environmental Conditions	Ambient Temperature:	25.6 °C
	Relative Humidity:	47 %
	Atmospheric Pressure:	-
Calibration Location	Analysis Room	
Received Date	20 April 2026	
Calibration Date	20 April 2026	
Date of Issue	21 April 2026	
Condition of Artifacts	Used conditions but can be calibrated	

Checked by _____ **Approved by** _____

Act as Technical Manager — Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Reference Method:
- The calibration method used was CP-084 based on TLAS G-20-1/02-08 (E).
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Data Logger with Sensors	MY59002152/ MY41166060	I0-1512001/25	Dec. 16, 2026	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results: (X) Without Adjustment

Reporting of Temperature Distribution

UUC Reading (°C)	Measured Temperature (°C) @ sensor No. (Sensor No. 9 is Ref.)									Uncertainty (± °C)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85.0	85.58	85.46	85.50	85.45	85.23	85.12	85.05	84.42	85.41	0.36
104.0	104.47	104.45	104.52	104.51	104.30	104.06	104.39	104.32	104.42	0.36
180.0	181.33	180.59	181.29	181.30	181.06	180.46	181.20	178.93	181.19	0.36
250.0	251.48	249.56	250.27	250.44	250.44	250.47	251.32	248.52	251.39	0.60

Reporting of Chamber Performance

Setting Temperature (°C)	UUC Reading (°C)	Uniformity (°C)	Stability (°C)	Overall Variation (°C)
85.0	85.0	1.20	0.18	1.47
104.0	104.0	0.44	0.35	0.81
180.0	180.0	2.94	0.56	3.35
250.0	250.0	3.36	0.50	3.74

UUC: Unit Under Calibration


Calibrated by Pongsak

M.3.4-6

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507

Measurement Results (Cont.):

Sensor Installation



Working space :

W x H x D	40	cm.x	40	cm.x	33 cm.
a x b x c	5	cm.x	5	cm.x	5 cm.

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Pongsak

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment	Refrigerator		
Manufacturer	BIOBASE	**Model**	BPR-5V588
Serial No.	YC058825210584	**ID No.**	R2021001
Description	Resolution of UUC : 0.1 °C		

Environmental Conditions	Ambient Temperature:	30.8 °C
	Relative Humidity:	41 %
	Atmospheric Pressure:	-
Calibration Location	Analysis Room	
Received Date	20 April 2026	
Calibration Date	20 April 2026	
Date of Issue	21 April 2026	
Condition of Artifacts	Used conditions but can be calibrated	

Checked by _____ **Approved by** _____

Act as Technical Manager — Managing Director

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

(Dr. Ekachai Puttitwong)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Certificate No.: T1-2004018/26 **Page** 2 **of total** 3 **pages**

Reference Method:

- The calibration method used was CP-084 based on TLAS G-20-1/02-08 (E).
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Data Logger with Sensors	MY59002120/ US37253948	I0-0601001/26	Jan. 5, 2027	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results: (X) Without Adjustment

Reporting of Temperature Distribution

UUC Reading (°C)	Measured Temperature (°C) @ sensor No. (Sensor No. 9 is Ref.)									Uncertainty (± °C)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.0	4.44	4.64	4.48	4.61	3.16	3.18	4.49	4.16	3.32	0.36

Reporting of Chamber Performance

Setting Temperature (°C)	UUC Reading (°C)	Uniformity (°C)	Stability (°C)	Overall Variation (°C)
4.0	4.0	1.99	2.16	4.96

UUC: Unit Under Calibration


Calibrated by Pongsak

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY AC-2695

Certificate No.: T1-2004018/26 **Page** 3 **of total** 3 **pages**

Measurement Results (Cont.):

Sensor Installation



Working space :

W x H x D 110 cm.x 133 cm.x 48 cm.

a x b x c 5 cm.x 5 cm.x 5 cm.

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Pongsak

ม.3.4-8

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: T1-2004019/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment	Water Bath		
Manufacturer	Memmert	**Model**	WNB29
Serial No.	L620.0438	**ID No.**	W2021001
Description	Resolution of UUC : 0.1 °C		

Environmental Conditions	Ambient Temperature:	25.6 °C
	Relative Humidity:	49 %
	Atmospheric Pressure:	-
Calibration Location	Analysis Room	
Received Date	20 April 2026	
Calibration Date	20 April 2026	
Date of Issue	21 April 2026	
Condition of Artifacts	Used conditions but can be calibrated	

Checked by _____ **Approved by** _____

Act as Technical Manager — Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

ม.3.4-9

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Reference Method:
- The calibration method used was CP-085 based on an ASTM E715-80 (Reapproved 2022).
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Data Logger with Sensors	MY59002152/ MY60001197	I0-1512002/25	Dec. 16, 2026	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results: (X) Without Adjustment

Reporting of Temperature Distribution

UUC Reading (°C)	Measured Temperature (°C) @ sensor No. (Sensor No. P5 is Ref.)					Uncertainty (± °C)
	P1	P2	P3	P4	P5	
85.0	85.08	85.10	85.14	85.21	85.23	0.14

Reporting of Chamber Performance

Setting Temperature (°C)	Uniformity (°C)	Stability (°C)
85.0	0.17	0.03


UUC: Unit Under Calibration

Calibrated by Pongsak

Certificate No.: T1-2004019/26 **Page** 3 **of total** 3 **pages**

Measurement Results (Cont.):

Sensor Installation



Immersion Depth = 135 mm.

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

W.3.4-10

Calibrated by Pongsak

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax., 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY AC-2695

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: T1-2004021/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment	Block Digestion System		
Manufacturer	Behr Labor	**Model**	K8
Serial No.	1061275	**ID No.**	B2021004
Description	Resolution of UUC : 1 °C		

Environmental Conditions	Ambient Temperature:	25.6 °C
	Relative Humidity:	52 %
	Atmospheric Pressure:	-
Calibration Location	Analysis Room	
Received Date	20 April 2026	
Calibration Date	20 April 2026	
Date of Issue	21 April 2026	
Condition of Artifacts	Used conditions but can be calibrated	

Checked by _____ **Approved by** _____

Act as Technical Manager — Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Certificate No.: T1-2004021/26 **Page** 2 **of total** 3 **pages**

Reference Method :

- The calibration method used was CP-142 based on an in-house method.
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Data Logger with Sensors	MY57010717/ MY59004982	I0-3107001/25	Jul. 31, 2026	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results:

Hole No.	UUC Setting (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Stability of UUC (± °C)	Uncertainty (± °C)
# 1	380	379.9	380	-0.1	0.09	0.82
# 2	380	381.2	380	1.2	0.08	
# 3	380	383.3	380	3.3	0.08	
# 4	380	382.5	380	2.5	0.07	
# 5	380	382.1	380	2.1	0.07	
# 6	380	381.9	380	1.9	0.06	
# 7	380	382.5	380	2.5	0.06	
# 8	380	382.6	380	2.6	0.05	


W.3.4-11

Calibrated by Pongsak

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY AC-2695

Certificate No.: T1-2004021/26 **Page** 3 **of total** 3 **pages**

Measurement Results (Cont.):



Front View

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Pongsak

FE-169 REV.02 02/24/21

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: T1-2004020/26 **Page** 1 **of total** 2 **pages**

Customer EVM LABORATORY AND RESEARCH CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang District, Nonthaburi Province 11000

Equipment Thermocouple Type K
Manufacturer Fluke **Model** 51 II
Serial No. 54220070WS **ID No.** T2021001
Description Temperature range : 4 °C to 250 °C, Resolution of UUC : 0.1 °C

Environmental Conditions Ambient Temperature: 25.5 °C
Relative Humidity: 54 %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by Act as Technical Manager

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
(√) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
( ) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

Approved by Managing Director
(Dr. Ekachai Puttitwong)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

W.3.4-12

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507

Reference Method :
- The calibration method used was CP-096 based on an in-house method.
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Digital Thermometer with Sensor	9503018 / 621617-14	I0-0309003/25	Sep. 4, 2026	THC
Dry Block	707651-01439	I0-2411003/25	Dec. 2, 2027	
Dry Block	706905-00496	I0-2411004/25	Dec. 2, 2027	

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results: (X) Without Adjustment
Dimension of probe : Diameter 6 mm. Sensor Type : Thermocouple Type K

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
140	4.00	4.5	-0.50	0.090
140	20.00	20.3	-0.30	0.090
140	85.00	85.1	-0.10	0.10
140	104.00	104.1	-0.10	0.10
140	150.00	149.8	0.20	0.10
140	180.00	179.4	0.60	0.10
140	250.00	249.0	1.00	0.10

UUC : Unit Under Calibration

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Pongsak

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.. 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: B1-2004001/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 Thailand

Equipment Analytical Balance
Manufacturer Sartorius **Model** BSA224S-CW
Serial No. 3141513737 **ID No.** B2021001
Description Maximum Capacity: 220 g Resolution: 0.0001 g

Environmental Conditions Ambient Temperature: 26.7 °C
Relative Humidity: 40 %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by Act as Technical Manager

Approved by Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
( ) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
(√) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

W.3.4-13

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.. 0-2757-8507

Reference Method:
- The calibration method used was CP-208 based on UKAS LAB 14
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set 1 mg - 1 kg	B916537870	MM-0034-25	Mar. 16, 2027	NIMT

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).

Measurement Results:
- ☑ Without Adjustment
- ☐ After Adjustment

1. Repeatability


Nominal Weight	Standard Deviation of Reading (g)
200 g	0.00004

Calibrated by Kanung

Certificate No.: B1-2004001/26 **Page** 3 **of total** 3 **pages**

Measurement Results (Cont.):

2. Off-Center Loading



Front ☑

Front ☐

Measuring Positions

Measuring Positions	Instrument Reading (g)	Max. Difference (g)
1	50.0000	0.0002
2	49.9999	
3	50.0002	
4	50.0000	
5	50.0001	

3. Error of indication from nominal value

Standard Weight (g)	Instrument Reading (g)		Correction (g)	Uncertainty of Measurement (g)
	Without Adjustment	After Adjustment		
0.0000	0.0000	-	0.0000	± 0.000092
0.0100	0.0100	-	0.0000	± 0.000092
0.1000	0.1000	-	0.0000	± 0.000093
1.0000	1.0000	-	0.0000	± 0.000093
5.0000	5.0000	-	0.0000	± 0.000095
20.0000	20.0001	-	-0.0001	± 0.00011
50.0000	50.0000	-	0.0000	± 0.00012
100.0000	100.0001	-	-0.0001	± 0.00017
150.0000	150.0001	-	-0.0001	± 0.00028
200.0000	200.0001	-	-0.0001	± 0.00030

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Kanung

W.3.4-14

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507
ilac-MRA ANAB ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY AC-2695

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: B1-2004002/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 Thailand

Equipment Analytical Balance
Manufacturer OHAUS **Model** AX224
Serial No. C112372703 **ID No.** B2021002
Description Maximum Capacity: 220 g Resolution: 0.0001 g

Environmental Conditions Ambient Temperature: 26.7 °C
Relative Humidity: 40 %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by

Act as Technical Manager

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
( ) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
(√) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

Approved by

Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507

Reference Method:

- The calibration method used was CP-208 based on UKAS LAB 14
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set 1 mg - 1 kg	B916537870	MM-0034-25	Mar. 16, 2027	NIMT

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).

Measurement Results:

☑ Without Adjustment
☐ After Adjustment


1. Repeatability

Nominal Weight	Standard Deviation of Reading (g)
100 g	0.00000


THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507

Measurement Results (Cont.):

2. Off-Center Loading



Front ☑



Front ☐

Measuring Positions

Measuring Positions	Instrument Reading (g)	Max. Difference (g)
1	20.0001	0.0003
2	20.0000	
3	19.9998	
4	19.9999	
5	20.0000	

3. Error of indication from nominal value

Standard Weight (g)	Instrument Reading (g)		Correction (g)	Uncertainty of Measurement (g)
	Without Adjustment	After Adjustment		
0.0000	0.0000	-	0.0000	± 0.000082
0.0100	0.0100	-	0.0000	± 0.000082
0.1000	0.1000	-	0.0000	± 0.000083
1.0000	1.0000	-	0.0000	± 0.000084
5.0000	5.0001	-	-0.0001	± 0.000086
20.0000	20.0001	-	-0.0001	± 0.000094
100.0000	100.0001	-	-0.0001	± 0.00017

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

W.3.4-15

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: B1-2004003/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 Thailand

Equipment Analytical Balance
Manufacturer SHIMADZU **Model** AP225WD
Serial No. D316302614 **ID No.** B2022003
Description Maximum Capacity: 102 g Resolution: 0.00001 g
Maximum Capacity: 220 g Resolution: 0.0001 g
Environmental Conditions Ambient Temperature: 26.1 °C
Relative Humidity: 43 %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Analysis Room
Received Date 20 April 2026
Calibration Date 20 April 2026
Date of Issue 21 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by Act as Technical Manager

Approved by Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

( ) (Krisyosl K.) ( ) (Sakda Y.)
( ) (Chakorn J.) ( ) (Onnapa P.)
( ) (Pongsak H.) ( ) (Nitiphong K.)
(√) (Kanung C.) ( ) (Nonthachai K.)
( ) (Pramong P.) ( ) (Noppol P.)

W.3.4-16

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507

Reference Method:
- The calibration method used was CP-208 based on UKAS LAB 14
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set 1 mg - 1 kg	B916537870	MM-0034-25	Mar. 16, 2027	NIMT

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).

Measurement Results:
- ☑ Without Adjustment
- ☐ After Adjustment

1. Repeatability


Nominal Weight	Standard Deviation of Reading (g)
20 g	0.000004

Calibrated by Kanung

Certificate No.: B1-2004003/26 **Page** 3 **of total** 3 **pages**

Measurement Results (Cont.):

2. Off-Center Loading



Front ☑

Front ☐

Measuring Positions

Measuring Positions	Instrument Reading (g)	Max. Difference (g)
1	5.00000	0.00004
2	5.00004	
3	4.99997	
4	5.00003	
5	5.00001	

3. Error of indication from nominal value

Standard Weight (g)	Instrument Reading (g)		Correction (g)	Uncertainty of Measurement (g)
	Without Adjustment	After Adjustment		
0.00000	0.00000	-	0.00000	± 0.0000092
0.00100	0.00101	-	-0.00001	± 0.000011
0.01000	0.01000	-	0.00000	± 0.000011
0.10001	0.10000	-	0.00001	± 0.000016
1.00000	1.00000	-	0.00000	± 0.000018
5.00001	5.00000	-	0.00001	± 0.000027
20.00000	20.00000	-	0.00000	± 0.000045

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Kanung

W.3.4-17

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax. 0-2757-8507

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: C0-0704004/26 **Page** 1 **of total** 3 **pages**

Customer EVM LABORATORY CO., LTD.
10 Soi Pong Sawatdi 10, Tha Sai Sub-District,
Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000 Thailand

Equipment pH/EC/TDS Resistivity Meter
Manufacturer HANNA **Model** HI98194
Serial No. 09490037101 **ID No.** -
Description -

Environmental Conditions Ambient Temperature: (20 ± 2) °C
Relative Humidity: (50 ± 10) %
Atmospheric Pressure: -
Calibration Location Jayhawks Laboratory (CL&GL)
Received Date 7 April 2026
Calibration Date 8 April 2026
Date of Issue 9 April 2026
Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by

Act as Technical Manager

( ) (Krisyosl K.)
( ) (Chakorn J.)
( ) (Pongsak H.)
( ) (Kanung C.)
( ) (Pramong P.)
( ) (Sakda Y.)
(✓) (Onnapa P.)
( ) (Nitiphong K.)
( ) (Nonthachai K.)
( ) (Noppol P.)

Approved by

Managing Director

(Dr. Ekachai Puttitwong)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Reference Method:

- The calibration method used was CP-178 based on an in-house method.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard:

Type	pH Value	Lot No.	Due Date	Traceability
pH Standard Solution	4.01	020925	Sep. 19, 2026	NIMT
	7.00	130525	Sep. 8, 2026	
	10.01	150925	Oct. 2, 2026	

Type	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	1709138 / 4605984-005	I0-0906001/25	Jun. 8, 2026	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results:

Calibration of pH Electrode (Serial No.: K346722)

pH Standard Solution	Measured Value		Correction	Uncertainty
(pH)	(pH)	(mV)	(pH)	(± pH)
4.01	4.08	-	-0.07	0.015
7.00	7.09	-	-0.09	0.015
10.01	9.96	-	0.05	0.015

Note : Adjust Curve to Buffer Solution pH (4,7,10)
Temperature stability of micro bath : 25 ± 0.2°C

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95%.

Calibrated by Athipat

W.3.4-18

THC Calibration Services
THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.
112/1 Moo 5, Phraek Sa, Muang, Samut Prakan 10280
Tel. 0-2394-2162, 0-2757-8435, 0-2757-8496 Fax.: 0-2757-8507

Reference Method:

- The calibration method used was CP-177 based on an in-house method.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard :

Meterial	Batch Value	Lot Number	Due Date	Traceability
Conductivity Standard Solution	84.047 µS/cm	1170830	Dec. 19, 2026	CPA chem
	1413.3 µS/cm	1187145	Jan. 18, 2027	CPA chem
	12.91 mS/cm	S250505042	Feb. 11, 2027	SCP Science
	110.14 mS/cm	S250424020	Aug. 29, 2026	SCP Science

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:
- CPA chem Ltd.
- SCP Science.

Measurement Results: (Probe Serial No. : K346722)

Conductivity Standard Solution	Measured Value	Correction	Uncertainty (±)
84.047 µS/cm	83 µS/cm	1.047 µS/cm	1.1 µS/cm
1413.3 µS/cm	1414 µS/cm	-0.7 µS/cm	9.4 µS/cm
12.91 mS/cm	12.85 mS/cm	0.06 mS/cm	0.057 mS/cm
110.14 mS/cm	114.5 mS/cm	-4.36 mS/cm	0.52 mS/cm

Note : Adjustment points : 1413.3µS/cm

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Athipat

ภาคผนวก 3.5

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 1 / 2550

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

****

การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เป็นกิจการที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งการประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่รวมกันในสระว่ายน้ำ สวนน้ำ สวนสนุกที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสระว่ายน้ำ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากมีการก่อสร้างสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งสโมสร สมาคม สถานศึกษา สวนสนุก และชุมชนในท้องถิ่นทั่วไป ซึ่งถ้าสระว่ายน้ำเหล่านี้ขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อาการผิวหนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากแพ้สารเคมี นอกจากนั้นยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535คณะกรรมการสาธารณสุขจึงได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 43-3/2549 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 เห็นชอบให้ออกคำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการสระว่ายน้ำและกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นอาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้กิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32(2) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ 3 กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบโดยทั่วกันด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม 2550

(นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

****

คำแนะนำนี้ให้ใช้กับกิจการสระว่ายน้ำที่เป็นบริการสาธารณะ(Public swimming pool) เช่น กิจการสระว่ายน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงสระว่ายน้ำที่เป็นสวนน้ำ สวนสนุกที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสระว่ายน้ำที่ให้บริการในลักษณะเพื่อการค้า และสระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการสาธารณะที่มิใช่การค้าแต่เพื่อสวัสดิการ เช่น สระว่ายน้ำที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์ รวมทั้ง สระว่ายน้ำที่เป็นของสโมสรของโรงงานที่บริการเฉพาะพนักงาน หรือหน่วยงานองค์กรที่บริการในกลุ่มเฉพาะ ยกเว้นสระว่ายน้ำส่วนบุคคลหรือที่มิได้ให้บริการแก่สาธารณะ

1. สถานที่ตั้ง

1.1 สถานที่ตั้ง ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในสระว่ายน้ำ เช่น สถานที่เลี้ยงสัตว์ สถานที่ทิ้งหรือรวบรวมมูลฝอย เป็นต้น

1.2 ควรมีรั้วหรือกำแพงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้ำ ในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ

1.3 สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้ำ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต้องอยู่ในที่น้ำท่วมไม่ถึง พื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้า และน้ำประปาเพียงพอ มีทางเข้าออกสะดวก

2. สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ

2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย

2.2 ต้องมีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง

2.3 ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย

2.4 ต้องมีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย

2.5 กรณีที่สระว่ายน้ำใดมีการใช้ระบบการไหลเวียนน้ำเป็นแบบระบบสกิมเมอร์ ควรต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากระบบนี้ด้วย

2.6 ความลึกของน้ำ มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่สระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ

2.7 ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน

2.8 อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่นไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี

2.9 พื้น ควรทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี

2.10 จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ และมีจำนวนเพียงพอ

2.11 จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

2.12 มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ

2.13 ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ หรืออาคารประกอบ

3. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ

3.1 จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

3.2. ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ

3.3 ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

3.3.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	7.2 – 8.4
3.3.2 คลอรีนอิสระ (Free chlorine)	0.6– 1.0 ส่วนในล้านส่วน
3.3.3 คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine)	0.5 -1.0 ส่วนในล้านส่วน
3.3.4 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)	80 – 100 ส่วนในล้านส่วน
3.3.5 ความกระด้าง (Calcium hardness)	250 -600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.6 กรดไซยานูริก (Cyanuric acid)	30-60 ส่วนในล้านส่วน
3.3.7 คลอไรด์ (Chloride)	ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน

3.3.8 แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน

3.3.9 ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน

3.3.10 โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น(Most Probable Numbers)ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร

3.3.11 ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)

3.3.12 ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่*Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa*)

3.4 จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

3.4.1 การเก็บตัวอย่างต้องทำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้น ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด

3.4.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรด-ด่างในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริกด้วย

3.4.3 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3.4.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 3.3 ครบทุกข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต

3.5 จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้

3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2 – 2 ส่วนในล้านส่วน

3.5.2 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1

3.5.3 มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ

3.6 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ ให้มองเห็นชัดเจน และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้

3.6.1 ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด

3.6.2 ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง

3.6.3 ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ

3.6.4 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ

3.6.5 ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ

3.6.6 ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก

3.6.7 จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้

3.6.8 วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ

3.7 ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

4. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี

4.1 สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า "สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย" และ "ห้ามเข้า" มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2 สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด

4.3 ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว

4.4 สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้

- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์

4.5 ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

4.6 ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น

4.7 ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี

4.8 ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทำความสะอาดทันที

5. การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมูลฝอย

5.1. จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้

5.1.1 มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1.2 ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

5.1.3 ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ

5.1.4 ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.2 มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย

5.2.1 ตะแกรงดักมูลฝอย สำหรับดักเศษมูลฝอยจากน้ำเสีย

5.2.2 ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัด น้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด

5.2.4 ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน

5.2.5 รางระบายน้ำทิ้ง รางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะควรมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย

5.3 จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้

5.3.1 ควรมีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท

5.3.2 มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล

5.3.3 ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ

5.3.4 รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวม หรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย

5.3.5 กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น

5.3.6 ดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ

6. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม

6.1 ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

6.2 ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ

6.3 ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทำป้ายหรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย

7. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค

7.1 ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ

7.2 ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรคโดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

8. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

8.1 ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ

8.2 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้

8.2.1 โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน

8.2.2 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน

8.2.3 ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายคู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ

8.2.4 เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด

8.2.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด

8.3 มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

9. เหตุรำคาญ

มีการควบคุมมิให้เกิดเหตุรำคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ

****



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง แนวทางสำหรับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการกำหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางสำหรับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“อาคารประเภท ก.” หมายความว่า อาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็น ๓ ชนิด ดังนี้

(๑) อาคารประเภท ก. ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย ได้แก่ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องชุดขึ้นไป

(๒) อาคารประเภท ก. ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ ได้แก่

(๒.๑) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๒.๒) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒.๓) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒.๔) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒.๕) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒.๖) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ใช้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๓) อาคารประเภท ก. ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

“อาคารประเภท ข.” หมายความว่า อาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็น ๓ ชนิด ดังนี้

(๑) อาคารประเภท ข. ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย ได้แก่

(๑.๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องชุด แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องชุด

(๑.๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

(๑.๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

(๒) อาคารประเภท ข. ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ ได้แก่

(๒.๑) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง

(๒.๒) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒.๓) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๒.๔) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๒.๕) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๒.๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

(๒.๗) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

(๓) อาคารประเภท ข. ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง

“ที่ดินจัดสรรประเภท ก” หมายความว่า ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย ตั้งแต่ ๕๐๐ แปลง หรือเนื้อที่มากกว่า ๑๐๐ ไร่ และได้รับอนุญาตให้จัดสรร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรร

เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

“ที่ดินจัดสรรประเภท ข” หมายความว่า ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ ๑๐๐ ถึง ๔๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ ๑๙ ถึง ๑๐๐ ไร่ และได้รับอนุญาตให้จัดสรร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

“ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน” หมายความว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือผู้รับจ้างให้บริการจัดให้มีขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการบำบัดน้ำเสียที่รวบรวมจากชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓

“การเลี้ยงสุกรประเภท ก” หมายความว่า การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์เกินกว่า ๖๐๐ หน่วย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

“การเลี้ยงสุกรประเภท ข” หมายความว่า การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ ตั้งแต่ ๖๐ หน่วย แต่ไม่เกิน ๖๐๐ หน่วย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

“แหล่งกำเนิดมลพิษ” หมายความว่า แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังต่อไปนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ		ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘	ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙	ระยะที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙
๑. อาคาร	อาคารชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย	-	ประเภท ก.	ประเภท ข.
	อาคารชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์	ประเภท ก.	ประเภท ข.	-
	อาคารชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล	ประเภท ก.	ประเภท ข.	-
๒. ที่ดินจัดสรร		-	ประเภท ก.	ประเภท ข.
๓. การเลี้ยงสุกร		-	ประเภท ก.	ประเภท ข.

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘	ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙	ระยะที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙
๔. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	-	ทุกขนาด	-
๕. แหล่งกำเนิดมลพิษอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ - ๔ ที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป	-	ทุกขนาด	-

ข้อ ๓ แหล่งกำเนิดมลพิษตามข้อ ๒ ไม่รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ข้อ ๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียน ปรากฏว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามข้อ ๒ ไม่มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษออกคำสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ)
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ