



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี (Landmark @ Grand Station B) (ระยะดำเนินการ)

ดำเนินการโดย ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

	
รูปที่ 1 ป้ายชื่อโครงการ	รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่โครงการ
	
	
รูปที่ 3 พื้นที่สีเขียว	

 22/4/69 14:31 47P 681496 1528544 เขตดินนายาว, กรุงเทพมหานคร	 22/4/69 14:30 47P 681510 1528512 เขตดินนายาว, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 3 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว	
 พ.ศ. 22/2569 14:31:56 70/230 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตดินนายาว 10230 ประเทศไทย	 22/4/69 14:26 47P 681520 1528512 เขตดินนายาว, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 4 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าโครงการ	รูปที่ 5 ระบบจอดอัตโนมัติ
 22/4/69 14:23 47P 681526 1528496 เขตดินนายาว, กรุงเทพมหานคร	 22/4/69 14:24 47P 681516 1528496 เขตดินนายาว, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย	

 พ. เม.ย. 22 2569 14:33:16 70/230 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230 ประเทศไทย	 22/4/69 14:35 47P 681483 1528519 เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 7 ตะแกรงดักขยะก่อนระบาย	รูปที่ 8 ระบบป้องกันอัคคีภัย
 22/4/69 14:09 47P 681603 1528449 เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร	 พ. เม.ย. 22 2569 14:35:43 70/230 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230 ประเทศไทย
 22/4/69 14:21 47P 681508 1528558 เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร	 22/4/69 14:18 47P 681485 1528525 เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 8 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย	

 22/4/69 14:09 47P 681472 1528508 เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร	 22/4/69 14:06 47P 681460 1528493 เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 9 ตู้เก็บสายดับเพลิง	รูปที่ 10 กล้องวงจรปิด
 22/4/69 14:24 47P 681515 1528502 เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร	 พ. เณ.ย. 22 2569 14:35:20 70/230 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230 ประเทศไทย
รูปที่ 10 (ต่อ) กล้องวงจรปิด	
 22/4/69 14:13 47P 681497 1528524 เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร	 พ. เณ.ย. 22 2569 14:33:45 70/230 ซอยรามอินทรา 64 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 10230 ประเทศไทย
รูปที่ 11 ห้องน้ำ-ห้องสุขา	รูปที่ 12 ไฟส่องสว่างรอบพื้นที่โครงการ

