

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Zelle Rachaphruk ของ บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถ. ราชพฤกษ์ แขวง บางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 1-1-70 ไร่ หรือ 2280.00 ตารางเมตร โดยเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพัก 156 ห้อง ได้ว่าจ้าง บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินการ ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะดำเนินการ) พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ สรุปดังตารางนี้

ตารางที่ 4-1 สรุปมาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.3 คุณภาพอากาศ	(1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น บ้าย จำกัดความเร็ว สันนูน เพื่อลดความเร็ว และไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน	ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
	(4) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
	(5) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถในพื้นที่จอดของอาคาร” และกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
1.4 คุณภาพเสียง	(1) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
2. ทรัพยากรชีวภาพ	(5) ติดป้ายเตือน ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่คลองสาธารณะประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด	ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
	(6) ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่คลองสาธารณะประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด	ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (1) การใช้น้ำ	(5) จัดบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาภายในพื้นที่ โครงการทุกเดือนเพื่อให้ทราบแนวโน้มปริมาณความ ต้องการใช้น้ำในแต่ละเดือน และนำมาพิจารณาหา รูปแบบ/วิธีการลดปริมาณการใช้น้ำภายในโครงการให้ เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ	ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ใน รายงาน รอบถัดไป
(2) การบำบัดน้ำเสีย	(2) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้คุณภาพ น้ำทิ้งให้มีค่าเป็นไปตามกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 3 (2) (ก) (อาคารประเภท ข)	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ใน รายงานฯ รอบถัดไป
	(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำ เสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ใน รายงานฯ รอบถัดไป
	(4) ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในส่วน of ระบบบำบัดน้ำเสีย แยกออกจากส่วนอื่นๆ	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ใน รายงานฯ รอบถัดไป
	(5) ตักไขมันจากบ่อดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย รวบรวมใส่ถุงดำมัดปากให้แน่น ก่อนนำไปเก็บไว้ในถัง รองรับกากไขมัน ซึ่งภายในถังจะซ้อนด้วยถุงดำที่ จัดเตรียมไว้ เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงาน เขตภาษีเจริญมารับนำไปกำจัด	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ใน รายงานฯ รอบถัดไป
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (3) การระบายน้ำ	(3) ควบคุมการระบายน้ำหลังการพัฒนาไม่ให้เกินก่อน การพัฒนาโครงการ โดยใช้เครื่องสูบน้ำ	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ใน รายงานฯ รอบถัดไป
3.2 การคมนาคมขนส่ง	(1) ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายแสดงทางแยกทุก แห่งและป้ายแสดงทางไปลานจอดรถ	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ใน รายงานฯ รอบถัดไป
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	(2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ สำหรับระบบ ดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ใน รายงานฯ รอบถัดไป
	(3) การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน ภายในโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ใน รายงานฯ รอบถัดไป
	(4) การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้ พนักงานและผู้พักอาศัย (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ใน รายงานฯ รอบถัดไป
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.9 สระว่ายน้ำ	(1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแล คุณภาพน้ำใน สระ ว่ายน้ำตาม หลักสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ น้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ใน รายงานฯ รอบถัดไป

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ		
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.9 สระว่ายน้ำ	(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) จำนวน 1 คนและเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาล ได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป		
	(3) ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป		
	(4) การจัดเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป		
	(5) จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้เป็นประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่จำเป็นตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป		
	(7) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป		
	(8) ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ หรืออาคารประกอบ	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป		
	(9) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี สิ่งปฏิกูลน้ำเสียขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค และเหตุรำคาญให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป		
ฉบับ/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	×	O	@	#
ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย. 69	16	-	8	-

หมายเหตุ : × = ไม่ปฏิบัติ O = ปฏิบัติไม่ได้ @ = ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ # ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Zelle Rachaphruk ของ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถ. ราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 1-1-70 ไร่ หรือ 2280.00 ตารางเมตร โดยเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพัก 156 ห้อง ได้ว่าจ้าง บริษัท อีเกิ้ล มาร์ริน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินการ ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะดำเนินการ) พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ สรุปดังตารางนี้

ตารางที่ 4-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
(1) คุณภาพน้ำ 1.1 ลักษณะสมบัติน้ำเสีย ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	ตรวจคุณภาพน้ำเสีย จำนวน 1 จุด บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	ยังไม่มีกรปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
1.2 คุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด	ตรวจคุณภาพน้ำเสีย จำนวน 1 จุด บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียหลังออกกระบบบำบัดน้ำเสีย	ยังไม่มีกรปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
	สุบตะกอนในส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มประสิทธิภาพ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
	ดักไขมันเมื่อปล่อยดักไขมันเต็ม หรือตามความเหมาะสม รวบรวมใส่ถุงดำมัดปากให้แน่น ก่อนนำไปเก็บไว้ในถังรองรับกากไขมันภายในถังจะซ้อนด้วยถุงดำที่จัดเตรียมไว้	ยังไม่มีกรปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
	จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง	ยังไม่มีกรปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
	จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน เพื่อเสนอต่อสำนักงานเขตภาษีเจริญภายใน 15 วันของเดือนถัดไป	ยังไม่มีกรปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
(2) ตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้	ตรวจสอบเส้นท่อน้ำประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ	ยังไม่มีกรปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
	ตรวจวัดคุณภาพน้ำถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่งภายในโครงการ	ยังไม่มีกรปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
(3) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
(4) มูลฝอย	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมในสภาพพร้อมใช้งาน	การปฏิบัติยังไม่ได้ประสิทธิภาพ โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
(5) เครื่องปรับอากาศ	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง	การปฏิบัติยังไม่ได้ประสิทธิภาพ โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
(6) การจราจร	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถนน ป้ายจราจร และเครื่องหมายบนพื้นทาง	การปฏิบัติยังไม่ได้ประสิทธิภาพ โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
(7) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	(1) ขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในโครงการ	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
(8) การป้องกันอัคคีภัย	(1) ติดตามแผนการดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของระบบดับเพลิง	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
	(2) ตรวจติดตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยระบุวิธีอพยพผู้ที่อยู่ในอาคารได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
	(3) ติดตามแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของโครงการ	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
(11) สระว่ายน้ำ	การตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำในโครงการ	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
(11) สระว่ายน้ำ มาตรการด้านโครงสร้างและความปลอดภัย	(3) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
	(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำ และสามารถให้การปฐมพยาบาลได้โดยสามารถผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัย	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
(11) สระว่ายน้ำมาตรการด้านอุบัติเหตุจากการจมน้ำของการใช้สระว่ายน้ำ	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจำนวน 4 คน ประจำสระว่ายน้ำ และเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำและสามารถให้การปฐมพยาบาลได้โดย	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป
	(3) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต จำนวน 2 อัน 2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาว อย่างน้อย 2 อัน	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ		
(11) สระว่ายน้ำมาตรการด้านอุบัติเหตุ จากการจมน้ำของการใช้สระว่ายน้ำ	(3) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ ดังนี้ 3) ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และเด็กอย่างละ 1 ชุด 5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป		
	(4) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อ บุคคลหรือสถานที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ	ยังไม่มีการปฏิบัติ : โดยโครงการจะดำเนินการและแสดงไว้ในรายงานฯ รอบถัดไป		
ฉบับ/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	x	O	@	#
ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย. 69	19	-	5	-

หมายเหตุ : × = ไม่ปฏิบัติ O = ปฏิบัติไม่ได้ @ = ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ # ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ