



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



โครงการ Atom Phuket Hotel
(ชื่อเดิม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)
ตั้งอยู่เลขที่ 127 ตำบลสาคร อำเภอลำพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ บริษัท พัทธการวิโร จำกัด




จัดทำโดย
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK NATURE TAURUS CO., LTD
เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com
59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com


หนังสือมอบอำนาจ


เขียนที่ บริษัท พัทธกัณธาร จำกัด
วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท พัทธกัณธาร จำกัด โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรไพบูลย์บุตร กรรมการบริษัท ขอทำหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เพื่อมอบอำนาจให้ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็น ผู้รับมอบอำนาจในการ ดำเนินการทำการงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)


การใดที่ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจ) ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองโดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทั้งสิ้น จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

















10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ที่ ภก. 024398



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835561013613

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอัศรพล บุตรสุริย์

2. นายเสรีญ ขวัญมุณี/

3. นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผู้ก่่นบริษัทได้คือ นายอัศรพล บุตรสุริย์ หรือ นายเสรีญ ขวัญมุณี หรือ นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ลงลายมือชื่อ/

4.ทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท / สามล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(นายชัยมงคล พฤกษ์อมรกุล)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

ก้าวสู่อนาคต

ก้าวสู่อนาคต



ที่ ภก. 024398



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 024398

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กับสำเนาธุรกิจ

111-111-1111111111
111-111-1111111111



รายละเอียดวัตถุประสงค์



(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมี หลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน บอ ผัก หน่อ หน่อฝรั่ง ผลิตภัณฑ์จากสินค้า ดังกล่าว ครึ่ง หนึ่งสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจาก ส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นๆทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำขอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าห่อจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมยัด เส้นใยลอน ยาสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย กางเกง กุญแจ เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเรือน เครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ระบอบ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

ก้าวสู่อนาคต

ก้าวสู่อนาคต



- (21) ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมูลหรือขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- (23) ประกอบกิจการผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
- (24) ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประพินโฉม
- (25) ประกอบธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
- (26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

- (27) ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑอาหาร
- เวชสำอาง

- (28) การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ
- (29) การขายส่งเครื่องสำอาง
- (30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO
- (31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปา น้ำเสีย
- (32) ประกอบธุรกิจการค้าซื้อขาย ติดตั้ง ออกแบบ ควบคุมงาน รับจ้างควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ฯลฯ

รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของงานระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปาทุกชนิด

- (33) ประกอบกิจการค้า ซื้อขาย ติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา รับประกันเครื่องบ่มน้ำทุกระบบรวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของบ่มน้ำทุกชนิด
- (34) ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- (35) ประกอบกิจการให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล งานวิชาการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศ และทางด้านเศรษฐศาสตร์



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atom Phuket Hotel
(ชื่อเดิม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atom Phuket Hotel เลขที่ 127 ตำบลสาคร อำเภอลำลูกเกด จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท พัทธกิจถาวร จำกัด ฉบับประจำเดือน

☐ มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568

☒ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568


☐ อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)**

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ข
สารบัญตาราง	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
กิจกรรมในโครงการ 1. การใช้น้ำ	5
กิจกรรมในโครงการ 2 ระบบบำบัดน้ำเสีย	6
กิจกรรมในโครงการ 3. การระบายน้ำ	9
กิจกรรมในโครงการ 4. การกำจัดมูลฝอย	13
กิจกรรมในโครงการ 5. การใช้ไฟฟ้า	14
กิจกรรมในโครงการ 6. การป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง	14
กิจกรรมในโครงการ 7. การคมนาคม	16
กิจกรรมในโครงการ 8. พื้นที่สีเขียวของโครงการ	16
กิจกรรมในโครงการ 9. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	17
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	18
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	19
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	22
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	23
ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	33
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	49
วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	50
วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	50
ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	60
บทที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	62
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	63
สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	63
เอกสารแนบ	65

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ Atom Phuket Hotel (Top view)	3
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ Atom Phuket Hotel	4
รูปภาพที่ 1.3 แบบแปลนระบบสุขาภิบาลของโครงการ	12
รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่โครงการ	18
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	37
รูปภาพที่ 2.2 รั้วรอบพื้นที่โครงการ	37
รูปภาพที่ 2.3 รูปแบบอาคารโครงการ	37
รูปภาพที่ 2.4 ป้ายดับเครื่องยนต์	37
รูปภาพที่ 2.5 ป้ายจำกัดความเร็ว	37
รูปภาพที่ 2.6 เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ	38
รูปภาพที่ 2.7 ระเบียบการเข้าพัก	38
รูปภาพที่ 2.8 ถังเก็บน้ำ	38
รูปภาพที่ 2.9 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน	38
รูปภาพที่ 2.10 สุขภัณฑ์	39
รูปภาพที่ 2.11 ระบบบำบัดน้ำเสีย	39
รูปภาพที่ 2.12 ป้ายห้ามทิ้งวัสดุลงในชักโครก	39
รูปภาพที่ 2.13 ห้องพักขยะรวม	39
รูปภาพที่ 2.14 ถังขยะภายในโครงการ	40
รูปภาพที่ 2.15 ป้ายการคัดแยกขยะ	40
รูปภาพที่ 2.16 ป้ายชื่อโครงการ	40
รูปภาพที่ 2.17 ทางเข้า-ออกโครงการ	41
รูปภาพที่ 2.18 ไฟส่องสว่างพื้นที่จอดรถ	41
รูปภาพที่ 2.19 ไฟส่องสว่างทางเข้า-ออก	41
รูปภาพที่ 2.20 พื้นที่สำหรับจอดรถ	42
รูปภาพที่ 2.21 เบอร์โทรฉุกเฉิน	42
รูปภาพที่ 2.22 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	42
รูปภาพที่ 2.23 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	43
รูปภาพที่ 2.24 แผงผังแสดงเส้นทางหนีภัย	43
รูปภาพที่ 2.25 จุดรวมล	43
รูปภาพที่ 2.26 วิธีการใช้ถังดับเพลิง	44
รูปภาพที่ 2.27 งานดูแลสวน	44
รูปภาพที่ 2.28 การฉีดล้างทำความสะอาดถนนโครงการ	44
รูปภาพที่ 2.29 การตรวจสอบหรือซ่อมแซมท่อน้ำ ก๊อกน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆ	45
รูปภาพที่ 2.30 การล้างถังเก็บน้ำ	45
รูปภาพที่ 2.31 การตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	45
รูปภาพที่ 2.32 การสูบน้ำ	46
รูปภาพที่ 2.33 การรวบรวมขยะจากจุดต่างๆ	46
รูปภาพที่ 2.34 การล้างห้องพักขยะรวม/ถังขยะ	46
รูปภาพที่ 2.35 การล้างเครื่องปรับอากาศ	47
รูปภาพที่ 2.36 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า	47
รูปภาพที่ 2.37 การซ่อมแซม/ปรับปรุงสภาพอาคาร	47
รูปภาพที่ 2.38 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่อง GEN	48
รูปภาพที่ 2.39 การทำความสะอาดของแม่บ้าน	48

	สารบัญรูปภาพ (ต่อ)	
รูปภาพที่		หน้า
รูปภาพที่ 2.40 การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย		48
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง		51

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)	19
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	23
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	33
ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บรักษา ปริมาณ และภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ	50
ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (40 ห้องพัก)	52
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (10 ห้องพัก)	56

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ของบริษัท พัทธกิจถาวร จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรกายภาพ (สภาพภูมิประเทศ และคุณภาพอากาศ) ด้านทรัพยากรทางชีวภาพ (ทรัพยากรชีวภาพบนบก, ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การคมนาคม, การใช้น้ำ, การระบายน้ำ, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการมูลฝอย, และไฟฟ้า) ด้านคุณภาพชีวิต (สังคมและเศรษฐกิจ, ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบของกระทบจากโครงการ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การป้องกันอัคคีภัย) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

1.1 ทรัพยากรกายภาพ

1. สภาพภูมิประเทศ

- (1) พบบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณข้างเคียง มีความกลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิม
- (2) พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ

2. ทรัพยากรดิน

- (1) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล กวาดขยะและทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

3. คุณภาพอากาศ

- (1) ทางโครงการได้ติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล กวาดขยะและล้างทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (3) พบโครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว และป้ายดับเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษภายในโครงการ

4. เสียงและการสั่นสะเทือน

โครงการติดตั้งข้อห้ามปฏิบัติ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

1.2 ทรัพยากรชีวภาพ

1. ทรัพยากรชีวภาพทางบก

โครงการมีช่างคอยดูแลระบบสาธารณูปโภคของโครงการเป็นประจำตามระยะเวลา อยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ

2. ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ

- (1) พบโครงการจัดให้มีบ่อพักน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียง
- (2) พบน้ำเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อบำบัดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

1.3 ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

1. การใช้น้ำ

- (1) พบโครงการมีการใช้น้ำประปา และน้ำบาดาลภายในโครงการ ปัจจุบันการใช้น้ำภายในโครงการเพียงพอ
- (2) พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบน้ำใช้ภายในโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (3) โครงการได้ติดตั้งป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ/ไฟฟ้าในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- (4) พบโครงการมีเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ดำเนินการล้างถังเก็บน้ำของโครงการเป็นประจำทุกปี หรือแล้วแต่สภาพความเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันทางโครงการได้ดำเนินการล้างถังเก็บน้ำโครงการแล้ว
- (5) โครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำภายในโครงการ และหากชำรุดเสียหายจะมีการซ่อมแซมโดยช่างของโครงการทันที

2. การระบายน้ำ

- (1) ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบระบบเส้นท่อ ระบบแจกจ่ายน้ำภายในโครงการอยู่อย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากมีการชำรุด จะมีการซ่อมแซมทันที
- (2) พบทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบระบบระบายน้ำอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากมีตะกอนสะสมจะทำการฉีดล้างตามความเหมาะสม

3. การจัดการน้ำเสีย

- (1) พบโครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด
- (2) ทางโครงการได้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (3) ทางโครงการมีการดำเนินการสูบตะกอน ปีละครั้ง หรือแล้วแต่สภาพความเหมาะสม หากมีปริมาณที่ต้องกำจัด ทางโครงการจะจัดจ้างให้มีการสูบตะกอนทันที
- (4) พบภายในโครงการมีการติดตั้งป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำ/ชักโครกภายในห้องน้ำส่วนกลางของโครงการ เพื่อป้องกันการอุดตันในท่อระบายน้ำ

4. การจัดการมูลฝอย

- (1) พบโครงการมีการติดป้ายรณรงค์การคัดแยกภายในโครงการให้พนักงานได้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ
- (2) โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกวันหลังจากการเก็บขนขยะ และยังจัดให้มีการล้างถังขยะภายในโครงการเป็นประจำ
- (3) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมดเป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน

5. การคมนาคม

- (1) พบโครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการในบริเวณที่มองเห็นชัดเจน และจัดให้มีทางเข้า-ออก และพื้นที่จอดรถที่เพียงพอต่อการจราจร
- (2) พบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางจราจร
- (3) ทางโครงการได้ติดป้ายดับเครื่องยนต์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ
- (4) พบโครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถ ที่ตีเส้นแบ่งชัดเจนที่เพียงพอต่อผู้พักอาศัย
- (5) พบบริเวณทางเข้าออกของโครงการมีไฟฟ้าส่องสว่างตลอดช่วงเวลากลางคืน

1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

1. ด้านสังคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง
- (2) โครงการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ภายในคู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงาน เพื่อใช้ในการติดต่อ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- (3) โครงการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณตัวถังดับเพลิง
- (4) พบโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในโครงการ กรณีที่ผู้พักอาศัยเกิดอุบัติเหตุ

2. การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน
- (2) พบโครงการมีการติดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ไว้ภายในห้องพักทุกห้อง และบริเวณภายในโครงการ ที่มองเห็นได้ชัดเจน
- (3) โครงการจัดให้มีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน
- (4) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

(5) พบโครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับคน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

3. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ

- (1) พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล กวาดขยะและทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ของบริษัท พัทธกิจถาวร จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การคมนาคมขนส่ง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการมูลฝอย และ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รายละเอียดผลการปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 ทรัพยากรกายภาพ

สภาพภูมิประเทศ

- (1) พบอาคารของโครงการมีการออกแบบและก่อสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐานและตามข้อปฏิบัติตั้งแต่ระยะก่อสร้าง
- (2) พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

คุณภาพอากาศ

- (1) พบโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและโดยรอบโครงการ อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (2) พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

2.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การระบายน้ำ

พบทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบระบบระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากมีตะกอนสะสมจะทำการฉีดล้างตามความเหมาะสม

การจัดการน้ำเสีย

- (1) พบโครงการจัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เป็นประจำทุกเดือน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- (2) ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (3) พบโครงการจัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เป็นประจำทุกเดือน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- (4) โครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมอบหมายให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด เป็นผู้วิเคราะห์

การจัดการมูลฝอย

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมด เป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไว้ที่ห้องพักรวมมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน และมีการล้างทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยทุกวันหลังจากการเก็บขนขยะ และยังจัดให้มีการล้างถังขยะภายในโครงการเป็นประจำ

การคมนาคม

- (1) พบโครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก และพื้นที่จอดรถที่เพียงพอต่อการจราจร และบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางจราจร
- (2) พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการร้องเรียนจากพื้นที่โดยรอบ แต่ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่โดยรอบ

2.3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

อาชีพอนามัย และความปลอดภัย

พบโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในโครงการ กรณีที่ผู้พักอาศัยเกิดอุบัติเหตุ
การป้องกันอัคคีภัย

- (1) พบโครงการมีโครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน
- (2) โครงการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณตัวถังดับเพลิง
- (3) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

บทที่ 1

บทนำ


บทที่ 1 บทนำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)


1. ชื่อโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 127 หมู่ที่ 1 ทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (4026) ตำบลสาคร อำเภอลาแมง กูเก็ด
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท พัทธภัณฑ์โร จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 21 ถนนตะกั่วทุ่ง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
5. จัดทำโดย บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
7. รายละเอียดโครงการ

เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคาร ดังนี้ อาคาร คสล. 7 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก และอาคาร คสล. 2 ชั้น โครงการตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 58218 เลขที่ดิน 77 มีเนื้อที่ 1-2-4.10 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 2,416.40 ตารางเมตร โดยพื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	ทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (4026)
ทิศใต้	ติดกับ	ลำรางสาธารณประโยชน์ (สภาพปัจจุบันไม่ปรากฏเป็นลำรางสาธารณประโยชน์)
ทิศตะวันออก	ติดกับ	โรงแรม แอร์พอร์ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
ทิศตะวันตก	ติดกับ	อาคารพาณิชย์และพื้นที่ว่างมีการครอบครอง



รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) (Top view)



รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

1. ระบบน้ำใช้

1.1 ปริมาณน้ำใช้

โครงการมีการใช้น้ำเท่ากับ 44.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคำนวณปริมาณน้ำใช้ ดังนี้

- **ห้องพัก 50 ห้อง** คิดอัตราการใช้น้ำ 750 ลิตร/ห้อง/วัน มีปริมาณการใช้น้ำเท่ากับ 37.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- **ห้องนํารวมส่วนพนักงาน** รองรับพนักงานโครงการจำนวน 17 คน คิดอัตราการใช้น้ำ 50 ลิตร/คน/วัน มีปริมาณการใช้น้ำเท่ากับ 0.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- **ห้องนํารวมส่วนบริการ/ห้องอาหาร** รองรับจากผู้ให้บริการ/ส่วนอาหาร มีจำนวนผู้ให้บริการห้องอาหาร อาคาร คสล. 7 ชั้น จำนวน 34 คน คิดเป็นอัตราการใช้น้ำ 50 ลิตร/ตารางเมตร/วัน มีปริมาณการใช้น้ำเท่ากับ 1.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีจำนวนผู้ให้บริการร้านอาหาร อาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 98 คน คิดเป็นอัตราการใช้น้ำ 50 ลิตร/ตารางเมตร/วัน มีปริมาณการใช้น้ำเท่ากับ 7.90 ลูกบาศก์เมตร/วัน

คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำในชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 4.21 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

สระว่ายน้ำ ของโครงการจะมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบติดตั้ง และดูแลระบบสระว่ายน้ำ โดยน้ำที่เติมในสระว่ายน้ำจะเป็นน้ำใช้ของบริษัทเอกชนดังกล่าว ประกอบกับน้ำในสระว่ายน้ำดังกล่าวจะเป็นน้ำที่มีการหมุนเวียนพร้อมทั้งมีการตรวจวัดและเติมสารประกอบคลอรีนตลอดระยะเวลาดำเนินการ ในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำของโครงการจะมีการทำความสะอาดปีละ 1 ครั้ง โดยอยู่ในความดูแลระบบของบริษัทเอกชน เช่นเดิม ทั้งนี้ โครงการจะดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึ่งจะทำให้สระว่ายน้ำในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

1.2 แหล่งน้ำใช้

โครงการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และโครงการจะใช้น้ำซื้อเอกชนเป็นแหล่งน้ำสำรอง

1.3 การเก็บกักและจ่ายน้ำ

น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จะผ่านมิเตอร์น้ำ ก่อนเข้าสู่ถังเก็บน้ำดิบใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 80.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบน้ำโดยเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติขึ้นไปเก็บในถังเก็บน้ำชั้นที่ 7 จำนวน 3 ถัง ปริมาตรถังละ 5.00 ลูกบาศก์เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยังแต่ละห้องพักอาคาร รวมมีปริมาตรกักเก็บน้ำของโครงการ 95.00 ลูกบาศก์เมตร โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ในโครงการได้มากกว่า 2 วัน สำหรับน้ำซื้อเอกชนจะผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดังนี้

1.4 การปรับปรุงคุณภาพน้ำ

น้ำซื้อเอกชนผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน คือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ การตกตะกอน การกรอง การกำจัดสีและกลิ่น ก่อนแจกจ่ายไปยังผู้ให้บริการในอาคาร ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้มีรายละเอียดดังนี้

1) การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ ด้วยการเติมสารส้ม คลอรีน และปูนขาว สารส้มช่วยให้มีการตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้น ปูนขาวช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายและปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ (ปริมาณการเติมขึ้นกับผลการตรวจคุณภาพน้ำดิบ) คลอรีนช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีการสร้างตะกอนดีขึ้น ช่วยลดกลิ่นและรสที่เกิดจากตะกอนอินทรีย์ในถังตกตะกอน ช่วยป้องกันการเกิดสาหร่ายขึ้นในชั้นกรอง และฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะปนมากับน้ำ โดยทั่วไปจะเติมคลอรีนลงน้ำดิบด้วยปริมาณที่จะทำให้มีความเข้มข้นของคลอรีนเหลือค้างอยู่ในถังกรองประมาณ 0.10-0.50 มิลลิกรัม/ลิตร

การเติมอากาศ (Aerated Tank) การกำจัดเหล็กออกจากน้ำจะอาศัยคุณสมบัติของเหล็กโดยการเปลี่ยนรูปจากเหล็กที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำ ไปเป็นเหล็กที่ไม่ละลายน้ำ เกิดเป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในน้ำแล้วสามารถกำจัดโดยการตกตะกอน ซึ่งต้องใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่นิยมใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับออกซิเจนในอากาศทำได้โดยวิธีเพิ่มโอกาสในการสัมผัสกันระหว่างอากาศกับน้ำบ่อต้น เช่น การโปรยน้ำไหลลงมาเป็นชั้นๆ แบบตกในถาดโปรยกรอง

2) การตกตะกอน ปล่อน้ำที่ผสมสารส้ม คลอรีนและปูนขาวที่ผ่านการเติมอากาศแล้วทำให้เกิดการหมุนเวียนเพิ่ม ทำให้น้ำกับสารเคมีรวมตัวกันจะช่วยให้มีการจับตัวของตะกอนได้ดียิ่งขึ้น และจะนำน้ำเหล่านี้เข้าสู่ถังตกตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อทำให้เกิดน้ำนิ่ง ตะกอนที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก จะตกลงสู่ด้านล่างและถูกดูดทิ้ง ส่วนน้ำใสด้านบนจะไหลเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

3) การกรอง ใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนที่มีขนาดเล็กมากในน้ำและให้มีความใสมากขึ้น น้ำที่ผ่านการกรองจะมีความใสมากแต่อาจมีความขุ่นหลงเหลืออยู่ประมาณ 0.20-2.00 หน่วยความขุ่น และจะมีการล้างทำความสะอาดทรายกรองสม่ำเสมอ เพื่อให้การกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4) การกำจัดสีและกลิ่น น้ำที่ผ่านการกรองทรายแล้วจะมีความใส แต่อาจมีสีหรือกลิ่นปะปนอยู่จึงต้องกำจัดสีและกลิ่นโดยการกรองด้วยคาร์บอน

ถังกรองเรซิน เรซินมีประสิทธิภาพและความจุหรือความสามารถในการจับไอออนต่างๆ ซึ่งลักษณะของไนเตรทมีประจุลบ และเรซินมีประจุบวก ใช้วิธีการโดยใช้เรซินที่มีประจุบวกไปจับกับไนเตรทที่มีประจุลบเอาไว้ ทำให้น้ำที่มีค่าเป็นกลางผ่านออกไป และนำไปใช้ได้

2. การบำบัดน้ำเสีย

2.1 ปริมาณน้ำเสีย

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเท่ากับ 35.96 ลบ.ม./วัน โดยคำนวณจากปริมาณน้ำเสียร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้

2.2 ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการได้มีการติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 2 ชุด บริเวณร้านอาหาร 2 ชั้น จำนวน 1 ชุด และห้องพักของอาคาร 7 ชั้น จำนวน 1 ชุด และถังบำบัดน้ำเสียแบบระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง จำนวน 3 ชุด ทั้งนี้ในส่วนของห้องอาหารโครงการไม่ได้จัดให้มีถังดักไขมัน เนื่องจากโครงการใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ในการรับประทานอาหารเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมสำหรับประกอบอาหารในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดของถังบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้

1) ติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 รองรับน้ำเสียจากร้านอาหารอาคาร 2 ชั้น มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 3.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสีย 4.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ชุดที่ 2 รองรับน้ำเสียจากห้องพักของอาคาร 7 ชั้น มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.125 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สามารถรองรับน้ำเสียได้ 0.140 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

2) ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง จำนวน 3 ชุด ดังนี้

- **จุดบำบัดที่ 1** จะติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง จำนวน 1 ชุด (หรือเทียบเท่า) สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับน้ำเสียจากห้องพัก 29 ห้อง ห้องอาหารและรองรับน้ำชะขยะมูลฝอยรวมของโครงการ มีปริมาณน้ำเสียประมาณ 18.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- **จุดบำบัดที่ 2** จะติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง จำนวน 1 ชุด (หรือเทียบเท่า) สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับน้ำเสียจากห้องพัก 21 ห้อง จากห้องน้ำรวมส่วนบริการ มีปริมาณน้ำเสียประมาณ 13.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- **จุดบำบัดที่ 3** จะติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง จำนวน 1 ชุด (หรือเทียบเท่า) สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 4.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับน้ำเสียจากร้านอาหาร มีปริมาณน้ำเสียประมาณ 3.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน

2.3 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย ค่า BOD_{เข้า} 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ค่า BOD_{ออก} เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค สำหรับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน 60 ห้อง ค่า BOD_{ออก} ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) จากนั้นน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำแต่ละจุดภายในโครงการและลงสู่บ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 2 บ่อ ซึ่งอยู่บริเวณทิศใต้และทิศตะวันตกของอาคาร มีปริมาตรบ่อละ 10.5 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำทิ้งที่ถูกเก็บกักในบ่อเก็บน้ำทิ้งบางส่วนจะถูกสูบกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยใช้ระบบการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินในรูปแบบท่อถังพลาสติก เพื่อจ่ายน้ำลงสู่ดินโดยตรง ซึ่งสามารถคำนวณปริมาณน้ำทิ้งสำหรับสูบจ่ายเข้าสู่พื้นที่สีเขียวของโครงการได้ดังนี้

พื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่รองรับน้ำทิ้ง	=	658.35 ตารางเมตร
จำนวนครั้งในการสูบจ่ายรดน้ำต้นไม้	=	3 ครั้ง/วัน
อัตราการซึมน้ำของดิน	=	10 มิลลิเมตร/ชั่วโมง
ปริมาณน้ำทิ้งที่ใช้รดพื้นที่สีเขียว	=	658.35 (10/1000) x 3
	=	19.80 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการได้ 3.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของหน้าแล้ง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ โครงการจะระบายออกจากบ่อเก็บน้ำทิ้งผ่านบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่คูระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (4026) ต่อไป

2.4 การกำจัดไขมัน

เป็นถังแยกดักไขมัน และน้ำมัน จากน้ำเสียที่ระบายจากอ่างล้างจาน ในครัว และร้านอาหาร ที่มีตัวถังทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรงโดยมีกระบวนการทำงาน คือ

- ดักเศษอาหารออกจากน้ำเสีย
- ส่วนแยกไขมันที่ทำหน้าที่แยกไขมัน ออกจากน้ำส่วนน้ำเสียจะไหลสู่ระบบบำบัดในขั้นต่อไป

2.5 การกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol)

โครงการได้แสดงมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากละอองน้ำในขั้นตอนการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการได้พิจารณาจัดให้มีระบบฆ่าเชื้อโรคจากละอองน้ำเสีย (Aerosol) บำบัดด้วยวิธี Filter Scrubber ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการจะติดตั้งถังบำบัด Aerosol จำนวน 1 ชุด/จุดบำบัด สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน เลือกใช้เครื่องเติมอากาศซึ่งมีความสามารถให้ลม 0.07 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ชั่วโมงการทำงานของเครื่องเติมอากาศประมาณ 4 ชั่วโมง รวมปริมาณอากาศจากเครื่องเติมอากาศทั้งหมด 1.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 4.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน เลือกใช้เครื่องเติมอากาศซึ่งมีความสามารถให้ลม 0.90 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ชั่วโมงการทำงานของเครื่องเติมอากาศประมาณ 24 ชั่วโมง รวมปริมาณอากาศจากเครื่องเติมอากาศทั้งหมด 24.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน

2.6 การกำจัดก๊าซมีเทน

ระบบกำจัดมีเทนของโครงการเป็นระบบบำบัด Biological Oxidation โดยมีตัวกลางเป็นปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature compost) ในปฏิกิริยาออกซิเดชันของมีเทนจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) และ (H_2O) ซึ่งในการทำให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว จะต้องใช้ออกซิเจน 2 โมล ต่อมีเทน 1 โมล ดังสมการที่ (1)



อนึ่ง แต่ละ 16 กรัมของมีเทน (CH_4) ที่ผลิตขึ้นและหายไปในบรรยากาศจะทำให้ COD ในน้ำลดลง 65 กรัม ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน ซึ่งเท่ากับ 0.34 ลบ.ม. ของมีเทน (CH_4) ต่อ 1 กิโลกรัมของ COD ที่ถูกทำให้คงตัว

จุดบำบัดที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ปริมาณ COD ที่เกิดขึ้นของระบบ

ระบบบำบัดน้ำเสียออกแบบรองรับน้ำเสีย	=	18.76	ลบ.ม./วัน
BOD_5 ของน้ำเสียเข้าบ่อเกรอะ	=	250.00	มก./ลิตร
ประสิทธิภาพในการกำจัด BOD_5	=	10%	
อัตราส่วนระหว่าง BOD_5 /COD สำหรับน้ำเสียชุมชน	=	0.67	
ดังนั้น COD ที่ถูกกำจัดในบ่อเกรอะ	=	700.00	กก.COD/วัน

ปริมาณก๊าซมีเทน (CH_4) ที่เกิดขึ้นของระบบ

ปริมาณก๊าซมีเทน (CH_4) ที่เกิดขึ้น	=	245.00	ลิตร/วัน
	=	0.25	ลบ.ม./วัน

จุดบำบัดที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ปริมาณ COD ที่เกิดขึ้นของระบบ

ระบบบำบัดน้ำเสียออกแบบรองรับน้ำเสีย	=	13.28	ลบ.ม./วัน
BOD_5 ของน้ำเสียเข้าบ่อเกรอะ	=	250.00	มก./ลิตร
ประสิทธิภาพในการกำจัด BOD_5	=	10%	
อัตราส่วนระหว่าง BOD_5 /COD สำหรับน้ำเสียชุมชน	=	0.67	
ดังนั้น COD ที่ถูกกำจัดในบ่อเกรอะ	=	495.52	กก.COD/วัน

ปริมาณก๊าซมีเทน (CH_4) ที่เกิดขึ้นของระบบ

ปริมาณก๊าซมีเทน (CH_4) ที่เกิดขึ้น	=	173.43	ลิตร/วัน
	=	0.17	ลบ.ม./วัน

จุดบำบัดที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ปริมาณ COD ที่เกิดขึ้นของระบบ

ระบบบำบัดน้ำเสียออกแบบรองรับน้ำเสีย	=	3.92	ลบ.ม./วัน
BOD ₅ ของน้ำเสียเข้าบ่อเกรอะ	=	250.00	มก./ลิตร
ประสิทธิภาพในการกำจัด BOD ₅	=	10%	
อัตราส่วนระหว่าง BOD ₅ /COD สำหรับน้ำเสียชุมชน	=	0.67	
ดังนั้น COD ที่ถูกกำจัดในบ่อเกรอะ	=	102.39	กก.COD/วัน

ปริมาณก๊าซมีเทน (CH₄) ที่เกิดขึ้นของระบบ

ปริมาณก๊าซมีเทน (CH ₄) ที่เกิดขึ้น	=	51.19	ลิตร/วัน
	=	0.05	ลบ.ม./วัน
อัตราการลดก๊าซมีเทน	=	2,400	ลิตร/ตารางเมตร/วัน
ดังนั้น สามารถกำจัดก๊าซมีเทน ต้องใช้พื้นที่	=	(245+173.43+51.19)/2,400	
	=	0.20	ตารางเมตร

โครงการใช้พื้นที่สีเขียว ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอในการรองรับก๊าซมีเทน

การกำจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธีการใช้แบคทีเรียที่อยู่ในดินธรรมชาติ โดยวิธีการเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถช่วยลดโลกร้อนได้

3. ระบบระบายน้ำ

3.1 ระบบระบายน้ำเสีย

น้ำเสียทุกชนิดที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องส้วม และจากส่วนอื่นๆ ที่ใช้น้ำทั้งหมดภายในโครงการ จะระบายออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารแต่ละอาคาร จากนั้นน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ ผ่านบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำแต่ละจุดภายในโครงการ และลงสู่บ่อบำบัดน้ำทิ้ง จากนั้นน้ำทิ้งที่ถูกเก็บกักในบ่อเก็บน้ำทิ้งบางส่วนจะถูกสูบกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจะปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (4026) ต่อไป

1) ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe) ของอาคารประกอบด้วย ท่อระบายน้ำเสียในแนวดิ่งขนาด 3 นิ้ว ทำหน้าที่ระบายน้ำเสียจากการอาบน้ำ ชักล้าง ลงสู่ท่อระบายน้ำเสียในแนวนอน แล้วจึงไหลลงสู่บ่อกักน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดต่อไป

2) ท่อระบายน้ำโสโครก (Soil Pipe) ของอาคารประกอบด้วย ท่อระบายน้ำโสโครกในแนวดิ่งขนาด 4 นิ้ว ทำหน้าที่ระบายน้ำโสโครกจากห้องน้ำของห้องพัก และน้ำเสียจากส่วนต่างๆ ของอาคาร ลงสู่ท่อระบายน้ำโสโครกในแนวนอน แล้วจึงไหลลงสู่บ่อกักน้ำ และไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดต่อไป

3) ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) เป็นท่อที่ใช้สำหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบท่อระบายน้ำเสียและน้ำโสโครก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ภายในท่อระบายน้ำเพื่อตัดกลิ่น (Trap Seal) จากเครื่องสุขภัณฑ์เอาไว้

สำหรับการระบายน้ำของโครงการออกสู่ท่อระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดินสามแยกสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (4026) โครงการได้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยถังบำบัดน้ำเสียระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง ซึ่งได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย ค่า $BOD_{\text{เข้า}}$ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ค่า $BOD_{\text{ออก}}$ เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค สำหรับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพัก รวมทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน 60 ห้อง ค่า $BOD_{\text{ออก}}$ ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) จากนั้นน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำจากนั้นจะเข้าสู่ถังกรองอีกครั้ง เพื่อให้คุณภาพน้ำมีค่า BOD ลดลงจากเดิม และปรับให้น้ำมีความใสขึ้น ไม่มีกลิ่น ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้

1) การกรอง ใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนที่มีขนาดเล็กมากในน้ำ และให้มีความใสมากขึ้น น้ำที่ผ่านการกรองจะมีความใสมากขึ้นแต่มีความขุ่นหลงเหลืออยู่ประมาณ 0.20-2.00 หน่วยความขุ่น และจะมีการล้างทำความสะอาดทรายกรองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การกำจัดสีและกลิ่น น้ำที่ผ่านการกรองทรายและมีความใส แต่อาจมีสีหรือกลิ่นปะปนอยู่ จึงต้องกำจัดสีและกลิ่นโดยการกรองด้วยคาร์บอน

จากนั้นน้ำทิ้งที่ผ่านการกรองแล้วเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 2 บ่อ ซึ่งอยู่บริเวณทิศใต้และทิศตะวันตกของอาคาร มีปริมาตรบ่อละ 10.5 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำทิ้งที่ถูกเก็บกักในบ่อเก็บน้ำทิ้งบางส่วนจะถูกสูบกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจะปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (4026) ต่อไป

3.2 ระบบระบายน้ำฝน

สำหรับน้ำฝนจากหลังคา ถนน และบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด 0.50 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ความลาดชัน 1 : 200 จากนั้นน้ำฝนจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตก และทิศตะวันออกของอาคาร โดยมีปริมาตรบ่อละ ขนาด 27.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (4026) ต่อไป

เนื่องจากในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกปัจจุบันมีท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร มีขนาดพื้นที่หน้าตัด $1.13 \text{ ตารางเมตร} (\pi r^2)$ จำนวน 2 แถว ซึ่งรองรับการระบายน้ำจากซอยในยาง 3 ในช่วงที่ฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำฝนมาก

ทั้งนี้หากมีพัฒนาโครงการเจ้าของโครงการจะมีการปรับปรุงท่อระบายน้ำดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยใช้บล็อกคอนกรีต ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร จำนวน จำนวน 1 แถว และก่อสร้างบ่อพักน้ำทุกๆระยะ 10 เมตร เพื่อให้สามารถรองรับน้ำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 2 แถว เพื่อให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเจ้าของโครงการยืนยันว่าจะไม่ปิดกั้นท่อระบายน้ำดังกล่าว

โครงการได้ทำการสำรวจโครงการระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต 4026 ด้านหน้าโครงการแล้วพบว่าเส้นทางการระบายน้ำดังกล่าวผ่านรางระบายน้ำบริเวณสามแยกไฟแดงข้ามไปทางเข้าในยาง บริเวณด้านหน้าโครงการ รอยัล ลี เดอะ เทอมินัล ภูเก็ต ซึ่งสุดท้ายจะไหลผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ออกสู่ทะเลต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับโครงการปรับปรุงทางหลวงหน้าสนามบินภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.3 + 700 - กม.4 + 118 และทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดตอกขาว-สนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.8 + 000 - กม.9 + 000 ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ซึ่งได้มีการวางท่อ คสล. ขนาด 2.10×2.10 ด้านหน้าโครงการตัดผ่านทางหลวงแผ่นดิน 4031 เข้าสู่รางระบายน้ำด้านหน้าโครงการ รอยัล ลี เดอะ เทอมินัล ภูเก็ต ซึ่งสุดท้ายจะไหลผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถออกสู่ทะเลเช่นกัน ซึ่งไม่มีเส้นทางการระบายน้ำอื่นในพื้นที่รับน้ำดังกล่าว

3.3 การป้องกันน้ำท่วม

เมื่อเปิดดำเนินการ สภาพพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ว่างเปล่ากลายเป็นพื้นที่คอนกรีตซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร ถนน เป็นพื้นที่สีเขียวจึงทำให้อัตราการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบ จากอัตราการระบายน้ำออกต่อชุมชน โครงการจึงต้องมีการรักษาสภาพการระบายน้ำให้มีสภาพการระบายน้ำให้มีสภาพเดิมเหมือน ช่วงก่อนพัฒนาโครงการ โดยการควบคุมอัตราการระบายน้ำออก ไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำเดิมก่อนพัฒนาโครงการ ซึ่งโครงการได้มีการประเมินอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ ทั้งในช่วงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ ดังนี้

- **ก่อนพัฒนาโครงการ** สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ดินแน่น จากการคำนวณหาอัตราการไหลของของน้ำฝนก่อนพัฒนา ($Q_{ก่อน}$) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 0.0212 ลูกบาศก์เมตร/วินาที


- **หลังพัฒนาโครงการ** สภาพพื้นที่เป็นพื้นมีหลังคาปกคลุม และบางส่วนเป็นพื้นที่คอนกรีต รวมทั้งพื้นที่สีเขียว จากการคำนวณหาอัตราการไหลของน้ำฝนหลังพัฒนา ($Q_{หลัง}$) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 0.0432 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง มีปริมาณน้ำสะสมสูงสุด ที่ช่วงเวลานาทีที่ 100 โดยมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ในบ่อหน่วงน้ำ 46.72 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น โครงการจึงได้ออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ำ คสล. ปริมาตรรวม 54.00 ลูกบาศก์เมตร โดยบ่อหน่วงน้ำดังกล่าวสามารถรองรับน้ำฝนได้นานเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จึงมีความเพียงพอที่จะเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินก่อนที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการ

ทั้งนี้ จากการประเมินศักยภาพของท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ ในการรองรับปริมาณน้ำทั้งหมดจากโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) พบว่า อัตราการไหลของน้ำฝนและน้ำทิ้ง เท่ากับ 0.0432 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (4026) ขนาดกว้าง 3.0 เมตร ลึก 2.20 เมตร สามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 28.828 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ระบายน้ำสาธารณะริมถนนทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ตสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นจากโครงการได้เพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำทิ้งของชุมชน (แบบแปลนระบบสุขาภิบาลของโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 1.3)

อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันผลกระทบจากการระบายน้ำ โครงการมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังนี้

- ควบคุมการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการไม่ให้เกินก่อนพัฒนาโครงการ
- ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 บ่อ ขนาดความจุบ่อละ 27.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาและเก็บกักน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะระบายออก
- ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำและมีการลอกตะแกรงทุกเดือน
- โครงการต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ค สำหรับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน 60 ห้อง ค่า $BOD_{ออก}$ ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ สำหรับสูบน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำของโครงการให้มีความพร้อมอยู่เสมอ โดยจะต้องมีอย่างน้อย 2 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง)
- จัดให้มีการขุดลอกตะกอน ฉีดล้างทำความสะอาดภายในคูระบายน้ำ (Gutter) ภายในโครงการอย่างน้อยสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้น้ำไหลอย่างสะดวก



4. การกำจัดมูลฝอย

4.1 ปริมาณมูลฝอย

มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นมูลฝอยชุมชนทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษและเศษผ้า โดยปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดจากโครงการประมาณ 117 กิโลกรัม/วัน หรือ 351 ลิตร/วัน คำนวณจากอัตราการผลิตมูลฝอย 1 กิโลกรัม/คน/วัน หรือ 3 ลิตร/คน/วัน จากห้องพักจำนวน 50 ห้อง มีผู้พักอาศัยทั้งหมด 100 คน และจากพนักงานของโครงการจำนวน 17 คน

4.2 การจัดการมูลฝอย

- ส่วนห้องพัก แต่ละห้องพักจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ในห้องนอน 1 ถัง และห้องน้ำ 1 ถัง
- ส่วนกลาง จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 3 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์ (ถังสีเขียว) 1 ถัง ถังมูลฝอยแห้ง (ถังสีเหลือง) 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีแดง) 1 ถัง มีฝาปิดมิดชิด ซึ่งติดป้ายข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีดำซ้อน 2 ชั้น

โดยในแต่ละวันแม่บ้านจะนำมูลฝอยจากบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ ไปพักไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม โดยแยกประเภทมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยทั่วไป ซึ่งมูลฝอยส่วนนี้สามารถนำไปขายได้ โดยแยกเก็บไว้ในถังมูลฝอยรีไซเคิลบริเวณหน้าห้องเก็บของ หลังจากแยกมูลฝอยแล้วส่วนที่ไม่ต้องการจะรวบรวมใส่ถุงดำนำไปพักไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมจำนวน 1 จุด ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารโครงการด้านทิศใต้ และจัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยรวมไปยังรถเก็บขนมูลฝอยทุกวัน

โดยห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการมีขนาด (กxยxส = 1.00 x 1.00 x 1.00) มีปริมาตร 1.00 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ ห้องพักมูลฝอยแห้ง และห้องพักมูลฝอยอันตราย ปริมาตรก็เก็บห้องละ 1.00 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้มากกว่า 8 วัน

สำหรับการจัดการน้ำชะมูลฝอยจะต่อท่อลงสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการ เพื่อนำไปบำบัดให้ได้มาตรฐานฯ ก่อนระบายน้ำทิ้งต่อไป

4.3 มูลฝอยอันตรายและการจัดการ

มูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้น ได้แก่ มูลฝอยในส่วนของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้านีออนที่แตกหรือเสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ ยา และเครื่องสำอางหมดอายุ โดยปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 10.53 ลิตร/วัน ประเมินจากอัตราการเกิดมูลฝอยอันตรายจากชุมชนที่พักอาศัย 0.09 ลิตร/คน/วัน

สำหรับรายละเอียดการจัดการมูลฝอยอันตราย โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้คัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นอันตราย สำหรับมูลฝอยที่เป็นอันตราย ต้องทำการแยกโดยแบ่งประเภทตามประกาศจังหวัดภูเก็ตฯ ประกอบไปด้วย ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ หลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟชนิดต่างๆ และกระป๋องสเปรย์ เป็นต้น จะรวบรวมแยกไว้ในถังมูลฝอย โดยที่ข้างถังจะพิมพ์คำว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” เพื่อให้ห้องคัดกรองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดหรือบำบัดอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 โดยการคัดแยกมูลฝอยนี้สามารถลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้มูลฝอยอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมไว้ในโรงพักมูลฝอยอันตราย จากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสาจะรวบรวมมูลฝอยอันตรายทั้งหมดเก็บขนไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป โดยเทศบาลนครภูเก็ตจัดสร้างที่พักรับมูลฝอยอันตรายให้ถูกหลักสากล เพื่อเป็นศูนย์กลางเก็บกักมูลฝอยอันตราย และเป็นหน่วยงานจัดเก็บค่ากำจัดมูลฝอยอันตราย สำหรับระยะเวลาการนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต จะเปิดรับทุกวัน ที่ 20-25 ของทุกเดือน เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน

5. การใช้ไฟฟ้า

โครงการจะขอรับบริการการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้ากลาง ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้า หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกปล่อยเข้าสู่แผงควบคุมวงจรไฟฟ้ารวม (MDB) แล้วจึงจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่แผงควบคุมวงจรไฟฟ้าย่อย (LOAD CENTER) ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการต่อไป สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในโครงการได้เลือกใช้ชนิดประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (Emergency light) บริเวณทางเดินของแต่ละอาคาร เพื่อส่องสว่างในกรณีที่กระแสไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้อง

6. การป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง

6.1 ระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบดับเพลิง

- อาคาร คสล. 7 ชั้น เป็นอาคารห้องพัก ส่วนต้อนรับ ห้องออกกำลังกาย และห้องอาคาร

ชั้นที่ 1 โครงการจะติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 25 จุด ไว้ภายในห้องพัก ห้องอาหาร ห้องฟิตเนส และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดินในอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 5 จุด

ชั้นลอย โครงการจะติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 3 จุด ไว้ภายในห้องฟิตเนส

ชั้นที่ 2 โครงการจะติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 19 จุด ไว้ภายในห้องพัก และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดินในอาคาร ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จำนวน 1 จุด และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 4 จุด

ชั้นที่ 3 โครงการจะติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 25 จุด ไว้ภายในห้องพัก และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดินในอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 4 จุด

ชั้นที่ 4 โครงการจะติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 22 จุด ไว้ภายในห้องพัก และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดินในอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 3 จุด

ชั้นที่ 5 โครงการจะติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 20 จุด ไว้ภายในห้องพัก และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดินในอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 3 จุด

ชั้นที่ 6 โครงการจะติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 16 จุด ไว้ภายในห้องพัก และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดินในอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือจำนวน 2 จุด

ชั้นที่ 7 โครงการจะติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 3 จุด ไว้ภายในห้องพัก และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด

- **อาคาร คสล. 2 ชั้น** เป็นอาคารร้านอาหาร

ชั้นที่ 1 โครงการจะติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 9 จุด ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงจำนวน 3 จุด ไว้ภายในร้านอาหาร ติดตั้งตู้ควบคุมระบบแจ้งดับเพลิง จำนวน 1 จุด ประกอบด้วย สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ จำนวน 1 จุด บริเวณบันได ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 1 จุด บริเวณทางเดินติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) จำนวน 1 จุด และติดตั้งตู้ดับเพลิง จำนวน 1 จุด บริเวณทางเดิน

ชั้นที่ 2 โครงการจะติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 9 จุด ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงจำนวน 2 จุด ไว้ภายในร้านอาหาร ติดตั้งตู้ควบคุมระบบแจ้งดับเพลิง จำนวน 1 จุด ประกอบด้วย สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ

6.2 ระบบเส้นทางหนีไฟ

โครงการจัดให้มีบันไดหลักภายในอาคาร 2 แห่ง บันไดหนีไฟภายในอาคาร 1 แห่ง และบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร 1 แห่ง ดังนี้

- **บันไดหลัก**
 - บันไดหลักแห่งที่ 1 มีตั้งแต่ชั้นที่ 7 ลงมาถึงชั้นที่ 1 มีความกว้าง 1.5 เมตร
 - บันไดหลักแห่งที่ 2 มีตั้งแต่ชั้นที่ 2 ลงมาถึงชั้นที่ 1 มีความกว้าง 1.5 เมตร
- **บันไดหนีไฟ**
 - บันไดหนีไฟแห่งที่ 1 เป็นบันไดหนีไฟภายในอาคาร มีตั้งแต่ชั้นที่ 7 ลงมาถึงชั้นที่ 1 มีความกว้าง 1.35 เมตร
 - บันไดหนีไฟแห่งที่ 2 เป็นบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร มีตั้งแต่ชั้นที่ 6 ลงมาถึงชั้นที่ 1 มีความกว้าง 1.32 เมตร

นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกัน สำหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้สัญลักษณ์หนีไฟ พร้อมระบุคำว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช้สีขาวบนพื้นสีเขียว มีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออกสู่บันไดทุกๆ ชั้นของอาคาร ส่วนป้ายบอกตำแหน่งชั้นอาคาร จะติดตั้งหมายเลขชั้นอาคาร ด้วยตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 154 เซนติเมตร บริเวณหน้าโถงทางเดิน และบริเวณโถงบันไดทุกชั้นของอาคาร

สำหรับผู้พักอาศัยแต่ละห้องพักและพนักงานจะต้องอพยพออกจากแต่ละอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยผู้อพยพจะต้องเดินทางออกจากแต่ละอาคารโดยเร็วที่สุดตามเส้นทางที่มีป้ายแจ้งไว้สำหรับทางหนีไฟ และลงมายังพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการสำหรับระยะเวลาในการอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที

6.3 ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบป้องกันความปลอดภัย

โครงการจะติดตั้งระบบสายล่อฟ้าบริเวณชั้นหลังคาของอาคาร คสล. 7 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารห้องพัก จำนวน 1 จุด โดยระบบป้องกันฟ้าผ่าของโครงการประกอบด้วย เสาล่อฟ้า สายตัวนำไฟฟ้า สายนำลงดิน และหลักสายดินในชั้นล่างของโครงการ และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโถงทางเดินของอาคาร คสล. 7 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารห้องพัก จำนวนชั้นละ 3 จุด และอาคาร คสล. 2 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารร้านอาหาร จำนวนชั้นละ 2 จุด และติดตั้งบริเวณโดยรอบโครงการและบริเวณหน้าโครงการโดยหันหน้าออกสู่ถนนสาธารณะ

โครงการได้จัดพื้นที่จัดรวมพลไว้บริเวณส่วนกลางของโครงการ ซึ่งมีพื้นที่รวม 60.83 ตารางเมตร คิดเป็น 0.52 ตารางเมตร/คน ซึ่งเพียงพอต่อการรวมคนและสำหรับการปฐมพยาบาลในกรณีมีเจ็บ โดยไม่กีดขวางการจราจรเข้ามาช่วยดับเพลิงของรถดับเพลิงและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

7. การคมนาคม

7.1 การคมนาคมเข้าสู่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ 2 เส้นทาง ดังนี้

- **เส้นทางที่ 1** จากถนนเทพกระษัตรีเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินสายเทพกระษัตรี-ในยาง (4031) ตรงไปประมาณ 8.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4026 ตรงไปประมาณ 1.1 กิโลเมตร แล้วกลับรถตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4026 ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือของถนน

- **เส้นทางที่ 2** จากถนนเทพกระษัตรีเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4026 ตรงไปประมาณ 4.0 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือของถนน

สภาพปัจจุบันของทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (4026) เป็นถนนลาดยางมีเขตทางกว้าง 26.60 เมตร เติมน้ำมัน 2 ทิศทาง มีเกาะกลางถนน

7.2 การคมนาคมภายในโครงการ

ทางเข้าออกพื้นที่โครงการจัดให้รถยนต์วิ่งได้สองทิศทาง โดยถนนเข้าออกโครงการกว้าง 9.75 เมตร ซึ่งถนนภายในโครงการมีความกว้าง 4.12 เมตร และ 6.01 เมตร ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวน 17 คัน เป็นที่จอดรถสำหรับคนพิการ 1 คัน ที่จอดรถบัส 1 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 11 คัน ซึ่งที่จอดรถเป็นแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด โดยที่จอดรถยนต์แต่ละคันมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ซึ่งพื้นที่จอดรถมีความเพียงพอในการรองรับปริมาณรถที่ใช้บริการภายในโครงการและสามารถเข้าจอดได้สะดวก

8. พื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 0-1-64.5875 ไร่ หรือคิดเป็น 658.35 ตารางเมตร (พื้นที่สีเขียวปกคลุมดินทั้งหมด) คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในโครงการเท่ากับ 5.63 ตารางเมตร/คน (จำนวนผู้พักอาศัย 100 คน และจำนวนพนักงาน 17 คน) โดยจะมีการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงแรมต้องจัดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยองค์ประกอบของพันธุ์ไม้ที่เป็นทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ และไม้คลุมดิน ได้แก่ ต้นพุดภูเก็ต จำนวน 6 ต้น, ต้นอโศกอินเดีย จำนวน 10 ต้น, ต้นลีลาวดี จำนวน 3 ต้น, ต้นหมากแดง 6 ต้น และหญ้านวลน้อย ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้านเชิงนิเวศ และนันทนาการ ทั้งแก่สิ่งแวดล้อมและผู้พักอาศัย เนื่องจากพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกมีความหมายหลากหลาย ผู้พักอาศัยจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **พื้นที่สีเขียวปกคลุมดินบริเวณชั้นล่าง**

พื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่บริเวณชั้นล่างทั้งหมด เป็นพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินทั้งสิ้น 658.35 ตารางเมตร (โครงการต้องการพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินทั้งสิ้น 117.00 ตารางเมตร) โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 198.24 ตารางเมตร ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงแรมต้องจัดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยจัดให้อยู่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวที่ต้องการ และต้องเป็นพื้นที่ไม้ยืนต้นถาวร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินชั้นล่าง ซึ่งพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ต้นพุดภูเก็ต, ต้นอโศกอินเดีย, ต้นลีลาวดี และต้นหมากแดง

- **พื้นที่สีเขียวยั่งยืน** ได้แก่ ไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ คือ ต้นพุทธรักษา จำนวน 6 ต้น, ต้นโศกอินเดีย จำนวน 10 ต้น, ต้นลีลาวดี จำนวน 3 ต้น และต้นหมากแดง จำนวน 6 ต้น รวมทั้งสิ้น 25 ต้น

ดังนั้น การออกแบบพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ออกแบบได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการปลูกต้นไม้ยืนต้น และตำแหน่งในการปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่าง โดยปลูกห่างจากระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อหมุนน้ำ และรากฐาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคใต้ดินของโครงการ

9. สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา


จากกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ข้อ 3 (2) สำนักงาน โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ประเภทต่างๆ ที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่ บุคคลทั่วไปเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพล ภาพ และคนชรา

โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) มีอาคารทั้งหมด 2 อาคาร มีอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น เป็นอาคารสำหรับร้านอาหาร มีพื้นที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร และอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น เป็นอาคารสำหรับห้องพัก ส่วนต้อนรับ มีพื้นที่เปิดให้บริการแก่บุคคล ทั้งไปเกิน 2,000 ตารางเมตร จึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ดังนี้

(1) ทางลาด โครงการจัดให้มีลักษณะพื้นผิวทางลาดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้น กับทางลาดเรียบไม่สะดุด มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และมีสัญลักษณ์รูปผู้ พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 8(3) ทางลาด ให้มีลักษณะความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 ซม. ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกช่วงรวมกันตั้งแต่ 6 เมตร ขึ้นไป ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (5) ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1 :12 และมีความยาว ช่วงละไม่เกิน 6 เมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6 เมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาว ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร คั่น ระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด

(2) ลิฟต์ โครงการจัดให้มีลิฟต์ลักษณะที่ผู้พิการ ทุพพลภาพ และคนชราสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้น มี ระบบควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และ จัดไว้ในบริเวณที่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ และคนชราใช้งานได้สะดวกมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ตรงช่อง ประตูหน้าลิฟต์ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 10(1) ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และยาวไม่ น้อย 1.40 เมตร (2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และต้องมีระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร

(3) ที่จอดรถ โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อยตาม อัตราส่วน (1) ถ้าที่จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถสำหรับคนพิการหรือทุพพล ภาพ และคนชรา อย่างน้อย 1 คัน (ตำแหน่งที่จอดรถคันที่ 16) มีลักษณะตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ มีความ กว้างสุทธิ 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร มีที่ว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร และมีสัญลักษณ์รูป ผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นที่จอดรถ



รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่อาคาร

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ จากการเปิดดำเนินการของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ตามหนังสือที่ ทส. 1009.5/260 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน กำหนดส่งภายใน เดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดคุณภาพน้ำแล้ว	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณสารแขวนลอย (SS) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ปริมาณตะกอนหนัก - ทีเคเอ็น (TKN) - ออร์แกนิก-ไนโตรเจน - แอมโมเนีย-ไนโตรเจน - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ซัลไฟด์ (Sulfide)	- การทดสอบดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งตามหลักวิทยาศาสตร์	- ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
2. ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- กำลังไฟฟ้าหรือค่าไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบกำลังไฟฟ้าที่ใช้ และค่าไฟฟ้าเฉพาะในส่วน of ระบบบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบกลิ่น และสีของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำแล้วว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่	- ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ					
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1					
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ระยะดำเนินการ					
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. การระบายน้ำ	- บ่อพัก ท่อระบายน้ำ บริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับรางระบายน้ำสาธารณะ	- เศษมูลฝอย ตะกอนดินทราย และสภาพท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการ	- ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
4. การจัดการมูลฝอย	- ถังมูลฝอยรวม และห้องพักมูลฝอยรวม	- ถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในห้องพักมูลฝอยรวม ว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับ และการรั่วซึม - ตรวจสอบถังมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขในทันที	- ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
5. การคมนาคม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- สภาพการจราจรบริเวณโครงการ	- ตรวจสอบความคล่องการจราจรในขณะที่รถเข้า-ออกจากโครงการ - สอดถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงว่าการเข้า-ออกของรถโครงการก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร และจะแก้ไขอย่างไร	- ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อาศัยพักอาศัย	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลว่ามีเตรียมพร้อมหรือไม่ เพียงใด	- ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- อุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร - ตรวจสอบความพร้อม ความเข้าใจของพนักงานในการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง ว่ามีความเข้าใจมาก-น้อยเพียงใด - มีการตรวจสอบเป็นพิเศษ สำหรับจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
8. พื้นที่สีเขียว	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- สภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้	- ตรวจสอบและดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกต้นไม้ทดแทน กรณีต้นไม้ตายหรือไม่เจริญเติบโตในพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ (1) ทำการปรับปรุงพื้นที่โครงการ และบริเวณข้างเคียง ให้มีความกลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด (2) ทำการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ในบริเวณพื้นที่ว่างรอบๆโครงการและหมั่นบำรุงดูแลรักษาอยู่เสมอ	- พบบริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพกลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิม - พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ	- -	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.2 รั้วรอบพื้นที่โครงการ รูปภาพที่ 2.3 รูปแบบอาคารโครงการ รูปภาพที่ 2.37 การซ่อมแซม/ปรับปรุงสภาพอาคาร รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.27 งานดูแลสวน
1.2 ทรัพยากรดิน (1) ปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สีเขียว ที่มีการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อสร้างความร่มรื่นและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น	- พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ	- -	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.27 งานดูแลสวน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(2) มีการดูแล ทำความสะอาดพื้นที่โครงการ ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล กวาดขยะและทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ		รูปภาพที่ 2.28 การฉีดล้างทำความสะอาดถนนโครงการ
1.3 คุณภาพอากาศ (1) จัดพื้นที่สีเขียวในโครงการเท่ากับ 658.35 ตารางเมตร เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ (2) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัย หรือผู้ที่มาติดต่อในโครงการดับเครื่องยนต์ทุกครั้งในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน (3) ดูแลทำความสะอาดพื้นที่โครงการ ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย (4) ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้พักอาศัยประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองหรือก๊าซพิษ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ	- พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - ทางโครงการได้ติดป้ายดับเครื่องยนต์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล กวาดขยะและล้างทำความสะอาดพื้นที่ถนน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - พบโครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว และป้ายดับเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษภายในโครงการ	- - - -	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.27 งานดูแลสวน รูปภาพที่ 2.4 ป้ายดับเครื่องยนต์ รูปภาพที่ 2.28 การฉีดล้างทำความสะอาดถนนโครงการ รูปภาพที่ 2.4 ป้ายดับเครื่องยนต์ รูปภาพที่ 2.5 ป้ายจำกัดความเร็ว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน (1) ผู้พักอาศัยควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียง (2) หากมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียงควรแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยทราบล่วงหน้า	- พบโครงการติดป้ายข้อห้ามปฏิบัติ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - พบโครงการติดป้ายข้อห้ามปฏิบัติ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- -	รูปภาพที่ 2.7 ระเบียบการเข้าพัก รูปภาพที่ 2.7 ระเบียบการเข้าพัก
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก (1) ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ เพื่อให้ร่มเงาและสร้างความสดชื่น และหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ (2) ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเสมอ	- พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีช่างคอยดูแลระบบสาธารณูปโภคของโครงการเป็นประจำตามระยะเวลา อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- -	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.27 งานดูแลสวน รูปภาพที่ 2.29 การตรวจสอบหรือซ่อมแซมท่อน้ำ ก๊อกน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆ รูปภาพที่ 2.31 การตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รูปภาพที่ 2.36 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า รูปภาพที่ 2.35 การล้างเครื่องปรับอากาศ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (1) สร้างบ่อพักน้ำฝนชั่วคราว เพื่อดักเศษตะกอนดินไม่ให้ลงสู่ที่ดินข้างเคียง (2) บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและน้ำที่เหลือปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดิน (4026) ต่อไป	- พบโครงการจัดให้มีบ่อพักน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียง - พบน้ำเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อบำบัดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	- -	- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ (1) โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำที่สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ 2 วัน (2) หลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำเข้าโครงการในช่วงที่ชุมชนมีการใช้น้ำสูงสุด (3) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักอาศัยช่วยกันประหยัดน้ำ (4) ดูแลถังเก็บน้ำ ให้มีสภาพดีไม่รั่วซึมพร้อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำระบบท่อส่วนจ่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ (5) เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	- พบโครงการมีการใช้น้ำประปา และน้ำบาดาลภายในโครงการ ปัจจุบันการใช้น้ำภายในโครงการเพียงพอ - พบโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบน้ำใช้ภายในโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ/ไฟฟ้าในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - พบโครงการมีเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ดำเนินการล้างถังเก็บน้ำของโครงการเป็นประจำทุกปี หรือแล้วแต่สภาพความเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันทางโครงการได้ดำเนินการล้างถังเก็บน้ำโครงการแล้ว	- - - -	รูปภาพที่ 2.8 ถังเก็บน้ำ เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ น้ำประปา - รูปภาพที่ 2.9 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน รูปภาพที่ 2.30 การล้างถังเก็บน้ำ รูปภาพที่ 2.10 สุขภัณฑ์

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(6) ตรวจสอบดูแลเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำภายในโครงการ และหากชำรุดเสียหายจะมีการซ่อมแซมโดยช่างของโครงการทันที	-	รูปภาพที่ 2.29 การตรวจสอบหรือซ่อมแซมท่อน้ำ ก๊อกน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆ
3.2 การระบายน้ำ (1) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อชำรุดต้องมีการซ่อมแซมทันที (2) มีการขุดลอกตะกอนภายในบ่อพักน้ำเป็นประจำ และต้องดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเศษวัสดุ เศษดินทราย ลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำ	- ทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบระบบเส้นท่อ ระบบแจกจ่ายน้ำภายในโครงการอยู่อย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากมีการชำรุด จะมีการซ่อมแซมทันที - พบทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบระบบระบายน้ำอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากมีตะกอนสะสมจะทำการฉีดล้างตามความเหมาะสม	- -	รูปภาพที่ 2.29 การตรวจสอบหรือซ่อมแซมท่อน้ำ ก๊อกน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆ -
3.3 การจัดการน้ำเสีย (1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ (2) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำเป็นประจำ (3) สูบตะกอนออกจากถังเกราะทุกๆ 2 ปี แม้ว่าตะกอนจะยังไม่เต็มก็ตาม	- พบโครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด - ทางโครงการได้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทางโครงการมีการดำเนินการสูบตะกอน ปีละครั้ง หรือแล้วแต่สภาพความเหมาะสม หากมีปริมาณที่ต้องกำจัดทางโครงการจะจัดจ้างให้มีการสูบตะกอนทันที	- - -	รูปภาพที่ 2.11 ระบบบำบัดน้ำเสีย รูปภาพที่ 2.31 การตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รูปภาพที่ 2.32 การสูบตะกอนเอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จสูบน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (5) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เช่น ฝ้ายอนามัย ถุงพลาสติก เป็นต้น อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียลดลง และเกิดการอุดตันในเส้นทาง	- ทางโครงการได้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - พบภายในโครงการมีการติดตั้งป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำ/ชักโครกภายในห้องน้ำส่วนกลางของโครงการ เพื่อป้องกันการอุดตันในท่อระบายน้ำ	- -	รูปภาพที่ 2.31 การตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รูปภาพที่ 2.12 ป้ายห้ามทิ้งวัสดุลงในชักโครก
3.4 การจัดการมูลฝอย (1) มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย เป็นมูลฝอยประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย (2) ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวมให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างเสมอ (3) กวดขันให้แม่บ้านประจำโครงการรวบรวมมูลฝอยอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงมูลฝอยพร้อมมัดปากถุงให้	- พบโครงการมีการติดป้ายรณรงค์การคัดแยกภายในโครงการให้พนักงานได้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ - โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกวันหลังจากการเก็บขนขยะ และยังจัดให้มีการล้างถังขยะภายในโครงการเป็นประจำ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมดเป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน	- - -	รูปภาพที่ 2.15 ป้ายการคัดแยกขยะ รูปภาพที่ 2.13 ห้องพักขยะรวม รูปภาพที่ 2.34 การล้างห้องพักขยะรวม/ถังขยะ รูปภาพที่ 2.14 ถังขยะภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.33 การรวบรวมขยะจากจุดต่างๆ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ยังห้องพัสดุฝอยรวมของโครงการ (4) ทำความสะอาดห้องพัสดุฝอยรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพัสดุฝอยรวมจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการต่อไป	- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดห้องพัสดุฝอยรวมทุกวันหลังจากการเก็บขนขยะ และยังจัดให้มีการล้างถังขยะภายในโครงการเป็นประจำ	-	เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จรับมูลฝอย รูปภาพที่ 2.34 การล้างห้องพัสดุฝอยรวม/ถังขยะ
3.5 การคมนาคม (1) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่เข้าโครงการสามารถมองเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน (2) ดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ (3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถหรือจอดรถได้แล้ว (4) ติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และตีเส้นแบ่งช่องที่ให้เห็นชัดเจน (5) ในเวลากลางคืน บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถจะต้องมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา (6) แนะนำให้ผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการ จอดรถให้เป็นระเบียบ	- พบโครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการในบริเวณที่มองเห็นชัดเจน และจัดให้มีทางเข้า-ออก และพื้นที่จอดรถที่เพียงพอต่อการจราจร - พบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางจราจร - ทางโครงการได้ติดป้ายดับเครื่องยนต์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ - พบโครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถ ที่ตีเส้นแบ่งชัดเจนที่เพียงพอต่อผู้พักอาศัย - พบบริเวณทางเข้าออกของโครงการมีไฟฟาส่องสว่างตลอดช่วงเวลากลางคืน	- - - -	รูปภาพที่ 2.16 ป้ายชื่อโครงการ รูปภาพที่ 2.17 ทางเข้า-ออกโครงการ รูปภาพที่ 2.4 ป้ายดับเครื่องยนต์ รูปภาพที่ 2.20 พื้นที่จอดรถ รูปภาพที่ 2.19 ไฟส่องสว่างทางเข้า-ออก รูปภาพที่ 2.18 ไฟส่องสว่างพื้นที่จอดรถ รูปภาพที่ 2.20 พื้นที่จอดรถ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
	- พบโครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถ ที่ตีเส้นแบ่งชัดเจนที่เพียงพอต่อผู้พักอาศัย		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที (2) จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง (3) ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย (4) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที (5) จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง	- พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง - พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ คอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในคู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงาน เพื่อใช้สำหรับการติดต่อ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน - โครงการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณตัวถังดับเพลิง - พบโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในโครงการ กรณีที่ผู้พักอาศัยเกิดอุบัติเหตุ	- - - - -	รูปภาพที่ 2.6 เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ รูปภาพที่ 2.6 เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ รูปภาพที่ 2.21 เบอร์โทรฉุกเฉิน รูปภาพที่ 2.26 วิธีการใช้ถังดับเพลิง รูปภาพที่ 2.22 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 การป้องกันอัคคีภัย (1) ตรวจสอบและดูแลระบบการป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เป็นประจำทุก 6 เดือน และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด (2) แสดงป้ายตำแหน่งของระบบป้องกันอัคคีภัย ภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน (3) ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เช่น ตรวจสอบวันผลิต วันหมดอายุการใช้งาน ตรวจสอบสลักให้มีความพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ เป็นต้น (4) ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น (5) จัดให้มีพนักงานควบคุมดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรองอย่างน้อย 1 คน (6) จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณที่เหมาะสมแก่การอพยพผู้ใช้อาศัยอยู่นอกอาคาร	 - โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน - พบโครงการมีการติดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ไว้ภายในห้องพักทุกห้อง และบริเวณภายในโครงการ ที่มองเห็นได้ชัดเจน - โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน - โครงการจัดให้มีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - พบโครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับคน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	 - - - - -	 รูปภาพที่ 2.40 การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง รูปภาพที่ 2.23 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.24 แผงผังแสดงเส้นทางหนีภัย รูปภาพที่ 2.40 การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง - รูปภาพที่ 2.36 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า รูปภาพที่ 2.38 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่อง GEN รูปภาพที่ 2.25 จุดรวมพล

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ (1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้ร่มเงา และสร้างความสดชื่น และหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ (2) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการอยู่เสมอ (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	- พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล กวาดขยะและทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - -	รูปภาพที่ 2.27 งานดูแลสวน รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.28 การฉีดล้างทำความสะอาดถนนโครงการ รูปภาพที่ 2.39 การทำความสะอาดของแม่บ้าน รูปภาพที่ 2.27 งานดูแลสวน รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังต่อไปนี้ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ			
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
1.2 ทรัพยากรดิน			
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
1.3 คุณภาพอากาศ			
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน			
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก			
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ			
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ			
- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-
3.2 การระบายน้ำ			
(1) ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำทุกๆ เดือน	- พบทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบระบบระบายน้ำอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากมีตะกอนสะสมจะทำการฉีดล้างตามความเหมาะสม	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังต่อไปนี้ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การจัดการน้ำเสีย (1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกเดือน (2) ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ (3) ตรวจสอบกลิ่น และสีของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่	- พบโครงการจัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เป็นประจำทุกเดือน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด - ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - พบโครงการจัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เป็นประจำทุกเดือน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	- - -	เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รูปภาพที่ 2.31 การตรวจสอบดูและระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (1) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในห้องพักมูลฝอยรวม ว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน (2) ตรวจสอบความสามารถในการรองรับ และการรั่วซึม	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมด เป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน และมีการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกวันหลังจากการเก็บขนขยะ และยังคงให้มีการล้างถังขยะภายในโครงการเป็นประจำ	-	รูปภาพที่ 2.33 การรวบรวมขยะจากจุดต่างๆ รูปภาพที่ 2.34 การล้างห้องพักขยะรวม/ถังขยะ เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังต่อไปนี้ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การคมนาคม (1) ตรวจสอบความคล่องตัวของการจราจร ในขณะที่รถเข้า-ออก จากโครงการ (2) สอบถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ว่าการเข้า-ออกของรถ โครงการก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง และจะให้แก้ไขอย่างไร	- พบโครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก และพื้นที่จอดรถที่เพียงพอต่อการจราจร และบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางจราจร - พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการร้องเรียนจากพื้นที่โดยรอบ แต่ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่โดยรอบ	- -	รูปภาพที่ 2.28 การฉีดล้างทำความสะอาดถนนโครงการ -
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลว่ามีการเตรียมพร้อมหรือไม่ เพียง	- พบโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในโครงการ กรณีที่ผู้พักอาศัยเกิดอุบัติเหตุ	-	รูปภาพที่ 2.22 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
4.2 การป้องกันอัคคีภัย (1) ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร (2) ตรวจสอบความพร้อม ความเข้าใจของพนักงานในการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง ว่ามีความเข้าใจมาก-น้อยเพียงใด	- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน - โครงการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณทั่วถึงดับเพลิง	- -	รูปภาพที่ 2.40 การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง รูปภาพที่ 2.26 วิธีการใช้ถังดับเพลิง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ แสดงดังต่อไปนี้ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
(3) มีการตรวจสอบเป็นพิเศษสำหรับจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น	- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.36 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า รูปภาพที่ 2.38 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่อง GEN เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ไฟฟ้า
4.3 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ - ไม่มีมาตรการที่กำหนด	- ไม่มีมาตรการที่กำหนด	-	-



รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว



รูปภาพที่ 2.2 รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปภาพที่ 2.3 รูปแบบอาคารโครงการ



รูปภาพที่ 2.4 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปภาพที่ 2.5 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปภาพที่ 2.6 เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ



รูปภาพที่ 2.7 ระเบียบการเข้าพัก



รูปภาพที่ 2.8 ถังเก็บน้ำ



รูปภาพที่ 2.9 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



รูปภาพที่ 2.10 สุขภัณฑ์




รูปภาพที่ 2.11 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.12 ป้ายห้ามทิ้งวัสดุลงในชักโครก



รูปภาพที่ 2.13 ห้องพักขยะรวม



รูปภาพที่ 2.14 ถังขยะภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.15 ป้ายการคัดแยกขยะ



รูปภาพที่ 2.16 ป้ายชื่อโครงการ



รูปภาพที่ 2.17 ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปภาพที่ 2.18 ไฟส่องสว่างพื้นที่จอดรถ



รูปภาพที่ 2.19 ไฟส่องสว่างทางเข้า-ออก



รูปภาพที่ 2.20 พื้นที่จอดรถ



รูปภาพที่ 2.21 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปภาพที่ 2.22 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปภาพที่ 2.23 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.24 แผนผังแสดงเส้นทางหนีภัย



รูปภาพที่ 2.25 จุดรวมพล



รูปภาพที่ 2.26 วิธีการใช้ถังดับเพลิง



รูปภาพที่ 2.27 งานดูแลสวน



รูปภาพที่ 2.28 การฉีดล้างทำความสะอาดถนนโครงการ



รูปภาพที่ 2.29 การตรวจสอบหรือซ่อมแซมท่อน้ำ ก๊อกน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆ



รูปภาพที่ 2.30 การล้างถังเก็บน้ำ



รูปภาพที่ 2.31 การตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.32 การสูบน้ำ



รูปภาพที่ 2.33 การรวบรวมขยะจากจุดต่างๆ



รูปภาพที่ 2.34 การล้างห้องพักขยะรวม/ถังขยะ



รูปภาพที่ 2.35 การล้างเครื่องปรับอากาศ




รูปภาพที่ 2.36 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปภาพที่ 2.37 การซ่อมแซม/ปรับปรุงสภาพอาคาร



รูปภาพที่ 2.38 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่อง GEN



รูปภาพที่ 2.39 การทำความสะอาดของแม่บ้าน



รูปภาพที่ 2.40 การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ” พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธี การเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.1

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริงและไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยนแปลงก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี้

- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling
- จุดเก็บตัวอย่าง: น้ำเสีย; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือที่จุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
กรด-เบส (pH)	Electrometric Method part 4500-H+ B	P	ทดสอบทันที
บีโอดี (BOD)	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	P, G	แช่เย็น
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)	Gravimetric part 2540F	P	แช่เย็น
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 103 -105 °C part 2540D	P	แช่เย็น
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C part 2540C	P	แช่เย็น
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	P, G	เติม H ₂ SO ₄ ให้ pH<2, แช่เย็น
ซัลไฟด์ (Sulfide)	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	P, G	แช่เย็น, เติม 2 N zinc acetate 4 drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	Partition & Gravimetric part 5520B	G	เติม HCL ให้ pH<2, แช่เย็น
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น

- หมายเหตุ
1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C ในที่มืด
 2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
 3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
 4. G คือ ขวดแก้ว

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 แสดงดังรูปภาพที่ 3.1



รูปภาพที่ 3.1 ภาพการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 แสดงดัง แบบ ตต.9

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ของ บริษัท พิกซ์ถาวร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด (40 ห้องพัก)

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (40 ห้องพัก)




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		07-07-68	07-08-68	30-09-68	22-10-68	17-11-68	26-12-68			
pH	-	7.2	7.5	7.1	7.0	6.7	6.9	7.5/6.7	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	75.0	26.0	39.0	64.0	33.0	36.0	75.0/26.0	≤40	≤40
Settleable Solids	mL/L	1.5	0.10	<0.10	<0.10	0.30	0.5	1.5/<0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	61.0	32.1	22.0	51.9	47.0	40.0	61.0/22.0	≤50	≤50
Total Dissolved Solids	mg/L	490	404	446	213	228	234	490/213	≤1,300	≤1,300
Nitrogen, TKN	mg/L	71.0	30.8	32.0	49.0	28.6	29.4	71.0/28.6	≤40	≤40
Sulfide	mg/L	2.0	0.32	0.32	0.24	0.16	0.24	2.0/0.16	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	2.3	0.67	4.0	2.0	1.0	1.0	4.0/1.0	≤20	≤20

หมายเหตุ




- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค)
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมิครพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (40 ห้องพัก)



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด (40 ห้องพัก) (ต่อ)



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด (40 ห้องพัก) (ต่อ)



รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ของ บริษัท พิกซ์ถาวร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด (10 ห้องพัก)

ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (10 ห้องพัก)




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		07-07-68	07-08-68	30-09-68	22-10-68	17-11-68	26-12-68			
pH	-	7.1	7.5	7.4	7.1	6.9	7.0	7.5/6.9	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	52.0	22.0	30.5	23.0	22.0	28.0	52.0/22.0	≤40	≤40
Settleable Solids	mL/L	0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.20	0.20/<0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	23.8	15.1	18.3	13.1	27.5	25.0	27.5/13.1	≤50	≤50
Total Dissolved Solids	mg/L	546	716	354	360	352	324	716/324	≤1,300	≤1,300
Nitrogen, TKN	mg/L	47.4	27.5	30.0	26.5	25.0	23.3	47.4/23.3	≤40	≤40
Sulfide	mg/L	1.0	0.24	0.27	0.16	0.27	0.16	1.0/0.16	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	2.0	<0.33	3.0	1.0	1.7	0.33	3.0/<0.33	≤20	≤20

หมายเหตุ




- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค)
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (10 ห้องพัก)



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (10 ห้องพัก)(ต่อ)



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (10 ห้องพัก)(ต่อ)



3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ในระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. การระบายน้ำ

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบที่ระบายน้ำของโครงการเป็นประจำทุกๆ เดือน

พบทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบระบบระบายน้ำอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากมีตะกอนสะสมจะทำการฉีดล้างตามความเหมาะสม

2. การจัดการน้ำเสีย

(1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกเดือน

พบโครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว เป็นประจำทุกเดือน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงดังรูปภาพที่ 3.1

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกจาก ของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับ เกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัด (40 ห้องพัก) พบว่า ค่าความเป็น กรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในเดือนกรกฎาคม 2568 และค่าค่าบีโอดี (BOD) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ในเดือนตุลาคม 2568 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัด (10 ห้องพัก) พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ในเดือนกรกฎาคม 2568 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่

ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(3) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบกลิ่น และสีของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

พบโครงการจัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เป็นประจำทุกเดือน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3. การจัดการมูลฝอย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในห้องพักมูลฝอยรวม ว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน
- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความสามารถในการรองรับ และการรั่วซึม

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมด เป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน และมีการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกวัน หลังจากการเก็บขนขยะ และยังจัดให้มีการล้างถังขยะภายในโครงการเป็นประจำ

4. การคมนาคม

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบความคล่องตัวของการจราจร ในขณะที่รถเข้า-ออกจากโครงการ
พบโครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก และพื้นที่จอดรถที่เพียงพอต่อการจราจร และบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางจราจร
- (2) มาตรการกำหนดให้มีการสอบถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ว่าการเข้า-ออกของรถโครงการก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง และจะให้แก้ไขอย่างไร
พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการร้องเรียนจากพื้นที่โดยรอบ แต่ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่โดยรอบ

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลว่ามีการเตรียมพร้อมหรือไม่เพียง
พบโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในโครงการ กรณีที่ผู้พักอาศัยเกิดอุบัติเหตุ

6. การป้องกันอัคคีภัย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน
- (2) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจความพร้อม ความเข้าใจของพนักงานในการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง ว่ามีความเข้าใจมาก-น้อยเพียงใด
โครงการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณตัวถังดับเพลิง
- (3) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบเป็นพิเศษสำหรับจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น
โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ 2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ 3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และ 4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโครงการ OZONE Condotel Kata beach สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การระบายน้ำ

- (1) พบทางโครงการมีช่างคอยตรวจสอบระบบระบายน้ำอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากมีตะกอนสะสมจะทำการฉีดล้างตามความเหมาะสม

2. การจัดการน้ำเสีย

- (1) พบโครงการจัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เป็นประจำทุกเดือน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงดังรูปภาพที่ 3.1

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกจาก ของโครงการ Atom Phuket Hotel (ชื่อเดิม โรงแรม อะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับ เกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัด (40 ห้องพัก) พบว่า ค่าความเป็น กรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่า ไขมัน (Fat, Oil & Grease) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในเดือนกรกฎาคม 2568 และค่าค่าบีโอดี (BOD) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ในเดือนตุลาคม 2568 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัด (10 ห้องพัก) พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) **ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ในเดือนกรกฎาคม 2568 **มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- (2) ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (3) พบโครงการจัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เป็นประจำทุกเดือน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3. การจัดการมูลฝอย

- (1) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการทั้งหมด เป็นประจำทุกวัน เพื่อรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขน และมีการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกวันหลังจากการเก็บขนขยะ และยังจัดให้มีการล้างถังขยะภายในโครงการเป็นประจำ

4. การคมนาคม

- (1) พบโครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก และพื้นที่จอดรถที่เพียงพอต่อการจราจร และบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางจราจร
- (2) พบโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการร้องเรียนจากพื้นที่โดยรอบ แต่ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่โดยรอบ

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) พบโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในโครงการ กรณีที่ผู้พักอาศัยเกิดอุบัติเหตุ

6. การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน
- (2) โครงการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณตัวถังดับเพลิง
- (3) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จสูบน้ำ
- เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ชำระค่า
- เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ไฟฟ้า

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่อก ๐๓๓๐(๕)/ ๒ ๕ ๓ ๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ ๑๐๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ด้อยค่าหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ด้อยค่า/เปลี่ยนแปลงเอกสาร และปิดสาลมสิทธิของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือด้อยค่า/ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๔/๓๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอ อำเภอกะลุ
จังหวัดนวกู้ด ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๒
- ๓) นายจิระศักดิ์ นันต์หมั่น ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นางสาววันวิสา นวลโย ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๓
- ๒) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๔
- ๓) นายสมิทธิ์พงศ์ พงศ์ศิริเดช ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๕
- ๔) นางสาวจิตติมาพร เจ๊ะละหวัง ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๖
- ๕) นางสาวกุลสตรี บุญเชื้อ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๗
- ๖) นางสาวอติมา ทองขาว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๘
- ๗) นางสาวสุภา สังข์ศรีอิน ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๙
- ๘) นางสาวนุชศรี ศรีรัตน์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๑๐
- ๙) นายณัฐพ แก้วจำปา ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-๖-๐๐๐๑๑

ค. ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒

(นางสาวชินวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมหาชนจำกัด (มหาชน) กรมโรงงาน

กองวิจัยและพัฒนาด้านมลพิษโรงงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านมลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๙๔๒๒ ๕๐๒๙, ๐ ๙๔๔๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirv@dlw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวหน้า ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่ ออ ๐๓๐๐(๕)/ ๒๕๓ ๕
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอขยายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีตรวจวัด
1	Biochemical Oxygen Demand	5 Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.



Certificate of Registration

This is to certify that the Management System

of

BK NATURE TAURUS CO., LTD.

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120, Thailand

Scope of certificate

**The provision of laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe
and waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN)**

Has been assessed and found to be complying with the requirement of

ISO 9001:2015

Quality Management System

Certificate Number 14143419
Certification Date December 24, 2025
Revision No. 00
Revised Date N/A
Recertification Due date August 26, 2028


Chief of Certification

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be consulted to the certification body
to check the certificate validity please call 0922778999

Certification body address:
INTERNATIONAL CERTIFICATION & COMPLIANCE CO., LTD.
8911 Soi Pannadua 4/29, Nuekwan Sub District, Bang Khun District, Bangkok, 10720, THAILAND



This is an accredited certificate submitted for assessment services for Certification Bodies LLC who have assessed INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD.
against defined criteria and in compliance with ISO 17021:2015. Certificate Assessment - its statements for issuing audit and certification of management systems.
This certificate is valid when confirmed by the register listed in the International Register of Quality-Assessed Organizations. www.ircaoo.com



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขชื่อกิจการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัล จำกัด
(BK NATURE TALURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
(๕๘/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๔๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(Issue date 3 March B.E. 2566 (2023))



รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Deputy Secretary-General)

ปฏิบัติราชการแทน

เลขชื่อกิจการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by: ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (The Industrial Standards Institute (TISI))
Date: 2023-03-03 (B.E. 2566-03-06)

513627e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัล จำกัด
(BK NATURE TALURUS CO., LTD.)

หมายเลขการรับรองที่

ทดสอบ 0590

(Testing 0590)

ฉบับที่ 02

ออกให้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from (20 February B.E. 2566 (2023)))

สถานะการรับรอง

☒ ถาวร

(Permanent)

สถานะการรับรอง

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Until (10 November B.E. 2570 (2027)))

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

สถานะทางห้องปฏิบัติการ ☒ถาวร

(Laboratory status) (Permanent)

☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว

(Site) (Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐ เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่

(Mobile) (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สิ่งแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสม ครอบคลุมกันทั่วหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีระบายน้ำหรือเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในตนเองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

- (๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
- (๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- (๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

- (๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

- (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 - (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในตนเอง เดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน	ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
อาคารพาณิชย์	ร้านค้า	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
		ตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๑๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	กำหนดฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	กำหนดฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	-
	เกินขึ้นจาก ปริมาณน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	เกินขึ้นจาก ปริมาณน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทินเด้น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เย็นที่เย็นด้วย ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เย็นที่เย็นด้วย ๑๐๐ มิลลิกรัม)	-	-
๘. แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เย็นที่เย็นด้วย ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เย็นที่เย็นด้วย ๑๐๐ มิลลิกรัม)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบดตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีโอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการทางกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยอ่างที่กรองผ่านการกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๔๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทินเด้น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ส (Kjeldahl)

๖.๗ ไนโตรเจนอะมีน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาไนโตรเจนด้วยวิธีไนโตรเจนและไนโตรเจน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิเคอไลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเทิล ทิวป์ เฟอริเมนเทน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การวัดค่าความขุ่นของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๔ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในการมีกรรมการทั้งหลายจุดให้แก่ทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบบังจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา ๔๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตหรืออนุญาตให้อนุญาต นำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่ง อนุญาตหรืออนุญาตให้อนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



นาง

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๔๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๖



ที่ ทส ๓๐๐๔.๔/ ๒๖ ๑ ๖ ๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒

มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรมอะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง
ไฮทล (Atom Urban Farming Hotel) ของบริษัท พิกัดไฮทล จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ทอ ๐๐๔๔.๒/๑๖๖๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง ไฮทล (Atom Urban
Farming Hotel) ของบริษัท พิกัดไฮทล จำกัด ต้องยึดระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ที่โครงการ
สิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม
อะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง ไฮทล (Atom Urban Farming Hotel) ของบริษัท พิกัดไฮทล จำกัด ตั้งอยู่ที่
พื้นที่ ๑ ทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (๔๐๒๖) ตำบลเขาตฤ อำเภอลำปาง จังหวัดภูเก็ต เป็น
โครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๕๐ ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร ๑,๘๓๑.๖๘ ตารางเมตร พร้อมทั้ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ
โรงแรมอะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง ไฮทล (Atom Urban Farming Hotel) ของบริษัท พิกัดไฮทล จำกัด
ต้องยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ที่โครงการสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว โดยให้ บริษัท
พิกัดไฮทล จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ต
ได้อนุญาตโครงการแล้วสำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดภูเก็ตส่งงานใบอนุญาตพร้อมแนบไปให้
สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการ...

หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคลในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อย่างเคร่งครัด หากเจ้าทอมโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่สิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังต่อไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) ของบริษัท พัทธภัณฑ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) ของบริษัท พัทธภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ทางหลวงแผ่นดินสายเทพา-ชันมนันท์ (4026) ตำบลสาคร อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก มีพื้นที่ก่อสร้าง 3,710.68 ตารางเมตร มีขนาดพื้นที่โครงการ 1-2-4-10 ไร่ ประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. ขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ใช้ประโยชน์เป็นอาคารห้องพักรวม และอาคาร ค.ส.ล. ขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ใช้ประโยชน์เป็นร้านอาหาร จัดทำระบบน้ำ โดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ดำเนินการอยู่ต่อไป

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) ของบริษัท พัทธภัณฑ์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และส่งผลการดำเนินการยังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง การเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรีบจัดแจ้งให้ไปดำเนินการหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไปสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการต่อไป

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิร์น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	กิจกรรมการก่อสร้างโครงการเป็นการก่อสร้างโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของพื้นที่ที่จะทำให้อาณาเขตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากการก่อสร้างจะเป็นการสร้างตามสภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่ กิจกรรมการปรับพื้นที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศและการพังทลายของดินบ้างเล็กน้อย ในกรณีที่เกิดฝนตกอย่างหนัก และการก่อสร้างอาคารของโครงการมีความสอดคล้องกับชุมชนใกล้เคียงซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในทิศทางลบระดับน้อย	- ก่อสร้างแนวรั้ว ค.ส.ล. สูงประมาณ 2.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการเว้นทางเข้าออก เพื่อป้องกันการกระเด็นของดินและฝุ่นละอองที่กระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง - กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็น - ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น - ในการออกแบบอาคารของโครงการ วิศวกรจะต้องคำนึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตให้มีเสถียรภาพในการต้านทานความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดยให้ผู้คำนวณออกแบบคำนึงถึงการจัดรูปแบบโครงสร้างและฐานรากให้มีเสถียรภาพในการต้านทานความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	- ตรวจสอบการปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็น - ตรวจสอบการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น
1.2 ทรัพยากรดิน	กิจกรรมการก่อสร้างโครงการมีการเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในพื้นที่จำกัด และใช้ระยะเวลาไม่นาน โดยดินที่ขุดมาจากพื้นที่ก่อสร้างนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างจะกองไว้ในพื้นที่เฉพาะเมื่อฐานรากอาคารแล้วเสร็จจะนำกลับมาปรับถมพื้นที่ที่ขุดเดิม และนำมาใช้ในการปรับภูมิทัศน์ จึงไม่มีปริมาณดินเหลือที่จะต้องนำออกจากโครงการแต่อย่างใด ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจึงอยู่ในทิศทางลบระดับน้อย	- ก่อสร้างแนวรั้ว ค.ส.ล. สูงประมาณ 2.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการเว้นทางเข้าออก เพื่อป้องกันการกระเด็นของดินและฝุ่นละอองที่กระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง - โครงการจะดำเนินการก่อสร้างในช่วงหน้าแล้ง - จะเร่งทำการระบายน้ำในช่วงก่อสร้างตลอดแนวพื้นที่โครงการ โดยเว้นเฉพาะทางเข้าออกพื้นที่โครงการ ให้เสร็จก่อนก่อสร้างอาคาร เพื่อรวบรวมน้ำฝนและดัก	- ตรวจสอบการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น - ตรวจสอบให้มีการปรับถมพื้นที่ ที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคาร ทันทีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิร์น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		- ตะกอนดินที่มากับน้ำฝนก่อนปล่อยน้ำไหลลงนอก ซึ่งจะช่วยป้องกันการชะล้างตะกอนดินได้ - ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น - จะกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็น - ก่อนเริ่มงานขุดดินจะขุดหรือเคลื่อนย้ายดินไม้ ก้อนหิน หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน - จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน - ห้ามคนงานทำงานขุดโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนักหรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว	
1.3 คุณภาพอากาศ	เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างก่อมลพิษทางอากาศในด้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางลม และปริมาณฝน คาดว่า จะมีน้อยมาก อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝุ่นละอองและเสียงจากการคมนาคมขนส่งวัสดุและคนงานก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อความรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียงได้ ดังนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบอยู่ในทิศทางลบระดับน้อย	- ก่อสร้างแนวรั้ว ค.ส.ล. สูงประมาณ 2.00 เมตร รอบพื้นที่โครงการ โดยเว้นทางเข้าออก ซึ่งจะทำให้ความเร็วลมและกระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่โครงการมีกำลังน้อยลง ซึ่งส่งผลให้การฟุ้งกระจายของฝุ่นที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยตามไปด้วย - ฉีดพรมน้ำในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกไปสู่บริเวณใกล้เคียง	ตรวจสอบการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ข้างเคียง โดยการสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงว่า ได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		พื้นที่โครงการ - ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน - จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูป หรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด - รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ห้ามติดเครื่องยนต์ไว้ในขณะรอการขนส่งวัสดุโดยไม่จำเป็นเพื่อเป็นการลดเขม่าควันและกลิ่น - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดและกำกับให้มีผ้าใบปิดคลุมกระเบื้องที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีชนิดตลอดเส้นทาง การขนส่ง เพื่อป้องกันการวิ่งร่อนของวัสดุที่บรรทุก - จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด - จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมโครงการและหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นต้องทำการแก้ไขโดยทันที	ทางอากาศจากถาวรก่อสร้างโครงการหรือไม่

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน	<u>เสียง</u> แหล่งกำเนิดของเสียงในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ เสียงจากเครื่องจักร เสียงรถบรรทุก การผสมปูน การตัดเหล็ก การตอกตะปู รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเสียงดังกล่าวก่อให้เกิดขึ้นในช่วงเวลา ส่วนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนที่สำคัญส่วนใหญ่จะเกิดมาจากการก่อสร้างฐานราก <u>ความสั่นสะเทือน</u> ความสั่นสะเทือน ความสั่นสะเทือนที่อาจมีผลต่ออาคารข้างเคียงส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นจากการตอกเสาเข็มที่มีพื้นที่หน้าตัดมากฯ เช่น เสาเข็มคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยมตัน เป็นจำนวนมากในพื้นที่จำกัดทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของดิน อันเกิดจากการที่เสาเข็มเข้าไปแทนที่และก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง เช่น ผนังหรือโครงสร้างแตกร้าว เป็นต้น แต่โครงการจะดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการโดยใช้เสาเข็มเจาะทั้งหมด ซึ่งการเจาะเสาเข็มจะเริ่มจากการปักปลอกเหล็กชั่วคราว โดยใช้หัวเขย่าที่มีรอบความเร็วสูงและเกิดความสั่นสะเทือนต่ำ (Vibro Hammer Frequency Low Amplitude) จับที่ข้อต่อของปลอกเหล็กชั่วคราว โดยจะต้องตรวจสอบหาเหตุอันอาจส่งผลต่อเวลา หลังจากนั้นจึงขุดดินออกโดยใช้เครื่องเจาะแบบ Rotary Drilling Rig ที่ติดตั้งบนแครนใหญ่หรือ	<u>เสียง</u> - เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย - จำกัดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. และหยุดการก่อสร้างวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - ก่อสร้างแนวรั้ว ค.ส.ล. สูงประมาณ 2.00 เมตร หน้า 100 มิลลิเมตร โค้ดรอบพื้นที่โครงการเว้นทางเข้าออก และใช้ผ้าใบซึ่งเป็นแนวกำแพงต่อเข้าไปอีกไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร เพื่อเป็นแนวลดระดับความดังของเสียงให้ลดลงได้ระดับหนึ่ง - จัดลำดับการก่อสร้างโดยการก่อผนังของอาคารด้านที่ติดกับบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว (ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ) ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อใช้ผนังของอาคารเป็นกำแพงลดระดับความดังของเสียงที่มีต่ออาคารข้างเคียง - ให้ก่อสร้างเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดา และงดการก่อสร้างในเวลากลางคืน	สังเกตร่องร้าวของอาคารข้างเคียงทั้งก่อนและหลังการก่อสร้างฐานรากว่ามีหรือไม่

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	เจาะดินในบล็อกเหล็กชั่วคราว โดยวิธีการทำเสาเข็มเจาะดังกล่าว จะช่วยป้องกันมิให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในทิศทางลบระดับปานกลาง	จะติดตั้งเครื่องหรือเบี่ยงเครื่องลงระหว่างการพัก 7. โครงการขุดดินขุดถนนทุกๆ กรณีถ้ามีการก่อสร้างรูเจาะในที่ดินข้างเคียง และถ้ามีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย จะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม และจะชดเชยค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ 8. ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคารให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำเข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 9. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยยกแบบจัดระบะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 10. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานรากตามกฎหมายกำหนด คือ ในเวลา 08.00-17.00 น. และเว้นช่วงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ	

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเป็น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)		13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดังหรือได้สัมผัสสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นเวลานาน 11. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ - ระยะเวลาในการทำงาน < 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน > 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ) <u>ความสั่นสะเทือน</u> 1. กรณีใช้เครื่องจักรที่ต้องมีการตอกหรือบดอัดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ปั่นหิน ตีเสาเข็ม ฯลฯ ควรสวมหน้ากาก หรืออื่นๆ มารองรับหัวเสาเพื่อลดเสียง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีการร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ	

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเนม ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)		3. ให้อำนาจผู้ควบคุมโครงการ ดูแลการก่อสร้างฐานรากอย่างใกล้ชิด และให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 4. โครงการรับผลิตขอบทุบก การเผ้ามีการก่อสร้างฐานในที่ดินข้างเคียง และถ้ามีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย 5. โครงการต้องถ่ายภาพปัจจุบันของบ้านอยู่อาศัยขึ้นเดือว (ที่ดินเนื้อของพื้นที่โครงการ) ที่จะได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบหากได้รับการร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว และต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม หรือจะชดใช้ค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ 6. ห้ามมิให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชย	

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเนม ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ สัตว์ที่พบเห็นส่วนใหญ่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสังคมเมือง ได้แก่ จิ้งจก จิ้งเหลน ตุ๊กแก นกกระจอก และนกเอี้ยง เป็นต้น ซึ่งบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ซึ่งมีชีวิตต่างๆ เหล่านี้จึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งในการก่อสร้างไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการทำลายระบบนิเวศทางบก และไม่ทำให้ระบบนิเวศน์แห่งนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงจนแตกต่างไปจากสภาพเดิมมากนัก ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชีวภาพทางบกแต่อย่างใด	1. ควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไปทำลายต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง 2. การก่อสร้างควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เหมาะสม และวางแผนในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น โดยไม่ไปมีการทำลายพืชพรรณในบริเวณใกล้เคียง ควรมีการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการก่อนแล้วสิ้นการก่อสร้าง 3. ผู้รับเหมาคงดูแลการเททิ้งสารเคมีต่างๆในโครงการ โดยห้ามคนงานนำป่ระคว่ดินไปโดยเด็ดขาด 4. ควบคุมการก่อสร้างมิให้ไปรบกวนหรือทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง	
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดกับลำรางสาธารณะประโชชน์ ซึ่งจากการสำรวจสัตว์น้ำในลำรางสาธารณะประโชชน์ดังกล่าว พบสัตว์น้ำจำพวก กุ้ง หอย ปู ปลา และคางคก ซึ่งไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสัตว์ที่พบเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ประกอบกับโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดังกล่าว ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย ค่า BOD ₅ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ค่า BOD ₅ เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค สำหรับโรงแรม	1. สร้างบ่อพักน้ำฝนชั่วคราว เพื่อชักเก็บตะกอนดินไม่ให้ลงสู่ที่ต้นข้างเคียง 2. บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยลงสู่บ่อน้ำทิ้ง เพื่อไม่ก่อให้เกิดประโชชน์ในการค่น้ำดินไม่ภายในโครงการและน้ำที่ไหลบ่าลงสู่บ่อน้ำทิ้ง	

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงระเหยเคม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ต่อ)	ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน 60 ห้อง ค่า 800๐๐๐ ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร)) จากนั้นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำแต่ละจุดภายในโครงการ และลงสู่แม่น้ำทั้งปริมมาตร 21.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นโครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อน้ำทิ้งไปยังพื้นที่สีเขียวสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการด้วยใช้ระบบการจ่ายน้ำที่ประหยัดน้ำ ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินในรูปแบบท่อหัวปลาว เพื่อจ่ายน้ำลงสู่ดินโดยตรง น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการบางส่วนนำมารดน้ำต้นไม้ที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดิน (4026)ต่อไป ดังนั้น จึงเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ำอยู่ในขีดทางลบระดับน้อย		

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.1 การใช้น้ำ	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ แบ่งเป็นการใช้น้ำในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมปูน การฉีดพรมพื้นที่ การล้างอุปกรณ์การก่อสร้าง เป็นต้น โดยโครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยจะสูบน้ำจากบ่อน้ำทิ้งในถังเก็บน้ำเพื่อใช้ในการก่อสร้างและห้องน้ำชั่วคราว ซึ่งคาดว่าจะปริมาณน้ำที่ไม่มีความเพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากในกิจกรรมการก่อสร้างมีเพียงบางกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมาก และการใช้น้ำมีปริมาณมากเฉพาะในช่วงแรกของการก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำ	- จัดซื้อน้ำสะอาดบรรจุขวดหรือถังสำหรับบริโภคไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ - ตรวจสอบดูแลสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งน้ำ เช่น ถังกอน้ำ สายยาง ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด - ควรมีการระงับน้ำฝนไว้ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปา - ผู้รับเหมาควรเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ	
---------------	--	---	--

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงระเหยเคม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	ในทิศทางลบระดับน้อย	- ทั้งขั้นตอนการก่อสร้างและใช้รูปแบบเทคโนโลยี - น้ำที่ใช้แล้วบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ควรนำมาล้างล้อรถ หรือฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง - ควรมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างประเภทที่เป็นวัสดุสำเร็จรูปเนื่องจากจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงได้ - ผู้รับเหมาควรควบคุมดูแลการใช้น้ำในขบวนก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำสิ้นถึง อันจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์ - จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับมาตรฐานจาก ออ. สำหรับให้คนงานบริโภค - เลือกถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงและมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกลงไป - ดูแลความสะอาดของน้ำใช้ และหมั่นทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยู่เสมอ	
3.2 การระบายน้ำ	น้ำที่ทิ้งเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างประกอบด้วย น้ำที่จากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งน้ำที่ทิ้งส่วนนี้จะปล่อยให้ตกตะกอนและซึมลงดินต่อไป และน้ำที่จากการอุปโภคบริโภค แบ่งเป็น น้ำเสียจากล้าง การล้างหน้า มือ และเท้า ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดเตรียมห้องส้วมชั่วคราวไว้จำนวน 2 ห้อง จะบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด ระบบดังกล่าวเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดกะอระ-กรองไร้อากาศ สามารถบำบัดให้ค่า	- วางกองวัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยไม่ให้กีดขวางการไหลของน้ำและไม่ทำให้เกิดน้ำขังภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ควบคุมให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด - รดก่อสร้างเมื่อมีฝนตก	ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ และทางระบายน้ำ ว่ามีหรือไม่มีมากน้อยเพียงใด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องิ่แวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การระบายน้ำ (ต่อ)	BO ₅ ที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาจะรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบรอยในภายหลัง ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างจะเกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำในทิศทางลบระดับน้อย	4. ขุดลอกตะกอนภายในบ่อบำบัดเป็นประจำ 5. ไม่เทหรือทิ้งเศษวัสดุลงในบ่อบำบัดน้ำ ที่ทำให้เกิดขวางการระบายน้ำ 6. เร่งวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อใช้เป็นบ่อบำบัดน้ำฝน	
3.3 การจัดการน้ำเสีย	ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการในส่วนที่เกิดจากการก่อสร้างส่วนใหญ่ใช้หมดไปกับการทำการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือปริมาณเล็กน้อยจะไหลลงสู่ระบายน้ำชั่วคราว จากนั้นเข้าสู่ถังพักน้ำแล้วปล่อยให้ซึมลงดินและระเหยไปในอากาศต่อไป สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากคณงานก่อสร้าง จะบำบัดโดยถังบำบัดสำเร็จรูป ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางลบระดับน้อย	1. ควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ำโสโครกจากห้องส้วมออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรงจะต้องบำบัดน้ำเสียจากส้วมคณงานโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดกระถองโรยอากาศจำนวน 2 ชุด 2. เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาจะรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบรอยในภายหลัง 3. ผู้รับเหมาต้องกำชับคณงานให้ดูแลทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ และหมั่นตรวจสอบปริมาณตะกอนในถังกระถองเป็นประจำ ถ้ามีปริมาณมากควรสูบลอก	
3.4 การจัดการมูลฝอย	ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นซึ่งประกอบด้วยมูลฝอยประเภทเศษวัสดุ ก่อสร้างและมูลฝอยจากคณงานโดยเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง เช่น เศษอิฐ เศษปูน ผู้รับเหมาจะเก็บขนไปกำจัดเอง ส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้อีกก็จะรวบรวมแล้วกองไว้ข้างเป็นระยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	1. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นมูลฝอยดินทรายและมูลฝอยแห้งอย่างละ 1 ถัง มีฝาปิดมิดชิด วางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเรื่องการส่งกลิ่นรบกวน	1. ตรวจสอบปริมาณคณงานของมูลฝอยคณงาน ว่ามีมากน้อยเพียงใด 2. ตรวจสอบความสามารถ

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องิ่แวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ของโครงการ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสาธุเข้ามาเก็บไปกำจัดโดยสะดวก ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางลบระดับน้อย	ผลอยู่เสมอ 3. ควาคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำมาขาย หรือเเม่ที่ได้ให้แยกต่างหาก หรือวัสดุก่อสร้างให้นำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณมูลฝอย 4. กำหนดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน เพื่อความเป็นระเบียบ 5. จัดคณงานตรวจตราดูแลพื้นที่ก่อสร้างหลังเลิกงานทุกวัน 6. เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องรีบดำเนินการขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างและทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบโดยเร็ว	รองรับปริมาณมูลฝอยและการรั่วซึมของถังมูลฝอย
3.5 การคณนามค	ในช่วงก่อสร้างจะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรมาจากรถบรรทุกก่อสร้างประมาณวันละ 10 เที่ยว ปริมาณการจราจรในช่วงก่อสร้างในช่วงเช้าโมงเร่งด่วนในวันธรรมดาและวันหยุด บริเวณทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (4026) มีสภาพการจราจรหล่งตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการได้ ผลกระทบด้านการคณนามคในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในทิศทางลบระดับน้อย	1. ติดป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายการจราจร ป้ายสัญญาณ บริเวณทางเข้า-ออก ให้ชัดเจน 2. รถบรรทุกที่ติดอุปกรณ์จะมีการใช้ผ้าใบปกคลุมกระบะรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน 3. จะลดการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงที่มีการจราจรเร่งด่วนและเวลากลางคืน 4. จัดคณงานไว้คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกโครงการ	1. ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่ 2. ตรวจสอบช่วงเวลาที่รถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เร่งด่วนหรือไม่

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิร์น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การคมนาคม (ต่อ)		5. ทำแนวบรรพทุกวัสดุก่อสร้างจัดบริเวณทางเดินและไหล่ทาง 6. ควบคุมมิให้น้ำฝนการบรรพทุกเกินพิกัดที่กำหนดไว้ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่า ถนนทางเข้าโครงการชำรุด เนื่องจากการขนส่งวัสดุต่างๆ เข้าสู่โครงการให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 7. จำกัดความเร็วรถบรรพทุกไม่เกิน 30 กม./ชม. โดยพนักงานขับรถจะต้องขับด้วยความระมัดระวัง 8. จัดให้มีที่ล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 9. มีการผูกผ้าสีแฉะขนาด 30x45 ซม. ในกรณีที่บรรพทุกวัสดุก่อสร้างยาวเกินขนาดของรถ ทั้งนี้ เพื่อให้รถที่ตามมาด้านหลังสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนงานได้ เช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การทำงานในที่สูง หรือการทำงานที่ต้องมีแสงสว่าง หรือเสียงดังมาก นอกจากนี้อาจมีอันตรายที่เกิดจากวัสดุบนที่สูงตกลงมา ซึ่งจะมีอันตรายทั้งคนงานในโครงการ และผู้ที่อยู่ในบ้านเรือนข้างเคียง ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับปานกลาง	1. ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรือสิ่งป้องกันอันตรายเกิดการชำรุดเสียหาย ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินต้องหยุดการก่อสร้างทันที จนกว่าแก้ไขข้อขัดข้องให้เรียบร้อยก่อนจึงจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ 2. ติดป้ายประกาศ หรือจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัย	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ว่ามีการเตรียมพร้อมหรือไม่เพียงใด 2. ตรวจสอบว่าผู้รับเหมา ได้ฝึกอบรมใช้อุปกรณ์

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิร์น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 3. จัดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อให้ในกรณีฉุกเฉิน 4. เตรียมรถให้พร้อมเสมอในการนำคนงานที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 5. จัดให้มีนั่งร้าน ซึ่งผ้าใบหรือวัสดุคล้ายกันโดยรอบตัวอาคาร และความสูงของนั่งร้านจะต้องสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้าง 6. นั่งร้านที่ทำด้วยโลหะต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า สองเท่าของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของนั่งร้านนั้น 7. ตรวจสอบราฟท์ก่อสร้างที่ก่อนและหลังเลิกงานทุกวัน 8. ห้ามยกหรือเก็บเครื่องมือ วัสดุก่อสร้างหรือชิ้นส่วนโครงสร้างในที่สูงอาคาร และบนอาคารที่กำลังก่อสร้าง 9. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วน เป็นการหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ 10. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยเบื้องต้นให้เพียงพอ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือหนัง เป็นต้น และกำชับให้คนงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	เครื่องมือป้องกันภัย หรือไม่ เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท หรือที่ครอบหู หน้ากาก

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแระหมอม เออเบิน ฟาร์มมิง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		11. ตรวจสอบดูแลเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 12. มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมและปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน 13. ควรมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนงานตระหนักถึงความปลอดภัย เช่น ปลอดภัยไว้ก่อน (SAFTY FIRST) ไว้ในจุดที่มองเห็นได้ง่าย	
4.2 การป้องกันอัคคีภัย	สาเหตุการเกิดอัคคีภัยในการก่อสร้าง เช่น การใช้วัสดุไวไฟ หรือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง ประกายไฟจากการเชื่อมเหล็ก ก้นบุหรี่ ความประมาทของคนงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับน้อย	1. ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งก่อนและหลังเลิกงานทุกวัน 2. เตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ไว้ในบริเวณก่อสร้างในจุดที่สามารถนำมาใช้ได้สะดวก พร้อมถังแนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงให้กับคนงานทุกคน ให้ใช้ได้ถูกต้องถูกวิธี 3. ห้ามเล่นมั่วสอย เศษไม้ไม้มาก่อสร้าง 4. จัดสถานที่สำหรับสูบบุหรี่ และกำชับคนงานให้ดับกับบุหรี่ให้สนิท 5. จัดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ในการฉุกเฉิน 6. จัดเตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้มีความเพียงพอที่จะนำมาใช้ยามฉุกเฉิน	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอหรือไม่ 2. ตรวจสอบความเข้าใจของคนงาน ในการใช้ถังดับเพลิง ว่าใช้ได้ถูกต้องหรือไม่ 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ 4. ตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมการหากเกิดเหตุเพลิงไหม้

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแระหมอม เออเบิน ฟาร์มมิง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ช่วงก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		ติดตั้งเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด 8. จัดเก็บวัสดุไวไฟให้เป็นสัดส่วน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดอัคคีภัย 9. เตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลสุทธารักษ์กรณีฉุกเฉิน	
4.3 คุณภาพ/ทัศนียภาพ	การก่อสร้างโครงการเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดูนัก จากการกองวัสดุก่อสร้างและการก่อสร้างอาคาร แต่โครงการจะมีการก่อสร้างแนวรั้ว ค.ส.ล. สูงประมาณ 2.00 เมตร ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับน้อย	1. ก่อสร้างแนวรั้ว ค.ส.ล. สูงประมาณ 2.00 เมตร หนา 100 มิลลิเมตร เพื่อลดผลกระทบทางสายตาแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณโครงการ 2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสายตา โดยเฉพาะสีของอาคาร ต้องเป็นสีที่ไม่มีความขัดแย้ง (Contrast) กับสภาพชุมชนโดยรอบ 3. ควบคุมการวางวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนและมีระเบียบที่สุด 4. ดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน 5. หอ้งนำหัวหน้าของคนงานต้องปกปิดอย่างมิดชิด และควรวาดล้างหลังของพื้นที่ก่อสร้าง	ตรวจสอบการชำรุดของวัสดุที่ใช้ปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเป็น ฟาร์มอิง ไตเทิล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.2 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีห้องพักจำนวน 50 ห้องพัก มีอาคารจำนวน 2 อาคาร ได้แก่ (1) อาคาร คสล. 7 ชั้น ใช้ประโยชน์เป็นอาคารห้องพัก ส่วนต้อนรับ ห้องอาหาร และฟิตเนส (2) อาคาร คสล. 2 ชั้น ใช้ประโยชน์เป็นร้านอาหาร มีที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารจำนวน 17 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 11 คัน โดยภายในโครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อสร้างความร่มรื่นและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น ดังนั้นในระยะดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศแต่อย่างใด	1. ปรับปรุงพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง ให้ความกลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด 2. ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับในบริเวณพื้นที่ว่างรอบๆ โครงการและหมั่นบำรุงดูแลรักษาอยู่เสมอ	
1.2 ทรัพยากรดิน	ปรับปรุงพื้นที่ว่างบางส่วนเป็นพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อปิดปกคลุมดินป้องกันการพังทลายและกัดเซาะ และเป็นตัวช่วยดูดซับน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งสร้างความร่มรื่นและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น นอกจากนี้โครงการจัดให้มีระบบรวบรวมและระบายน้ำฝนโดยรอบโครงการ โดยนำฝนจากหลังคา ถนน และจากบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ความลาดชัน 1 : 200 โดยระบบระบายน้ำภายในโครงการ จะเก็บไว้ใน บ่อน้ำกักเก็บน้ำ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดิน (402)ต่อไป ดังนั้น ในระยะดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินแต่อย่างใด	1. ปรับปรุงพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สีเขียว ที่มีการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อสร้างความร่มรื่นและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น 2. มีการดูแล ค่าความสะอาดพื้นที่โครงการ ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย	

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเป็น ฟาร์มอิง ไตเทิล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	การดำเนินการโครงการมีเพียงกิจกรรมการอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เช่น ฝุ่นละออง ที่จะทำให้เกิดอากาศเสียจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในชุมชน มีเพียงควันจากท่อไอเสียจากการใช้ยานพาหนะของผู้พักอาศัยเท่านั้น ดังนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบอยู่ในทิศทางลงระดับน้อย	1. จัดพื้นที่พื้นที่สีเขียวในโครงการเท่ากับ 658.35 ตารางเมตร เพื่อช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ 2. ติดป้ายให้ผู้พักอาศัย หรือผู้ที่มีมาติดต่อในโครงการดับเครื่องยนต์ทุกครั้งในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน 3. ดูแลค่าความสะอาดพื้นที่โครงการ ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย 4. ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้พักอาศัย ประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองหรือก๊าซพิษ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ	
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน	การดำเนินการโครงการมีเพียงกิจกรรมการพักอาศัยเท่านั้น โดยไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น บาร์ ดับ หรือคาราวาโอเกะ ดังนั้นจะเป็นการรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง จะมีเพียงเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะของผู้พักอาศัย ย่อต่างไรก็ตามเสียงที่เกิดขึ้นเป็นเพียงชั่วคราวและเป็นปกติชุมชนอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีผลกระทบด้านคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือนในทิศทางลงระดับน้อย	1. ผู้พักอาศัยควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียง 2. หากมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียง ควรแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยทราบล่วงหน้า	
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	การดำเนินการโครงการจะทำให้มีผู้เข้าพักอาศัยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการรบกวนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ แต่สัตว์ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไป รวมทั้งโครงการได้ปรับปรุงพื้นที่บางส่วน โดยการ	1. ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อให้ร่มเงาและสร้างความสดชื่น และหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ 2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการ	

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเรน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบก (ต่อ)	ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และพันธุ์พืชน้อย ซึ่งสามารถให้ร่มเงาและเป็นที่อาศัยของนก มีเสื่อได้ ประกอบกับกิจกรรมของโครงการเป็นการดำเนินกิจการเพื่อการพักอาศัยเป็นหลัก ไม่มีการจับหรือล่าสัตว์ต่างๆ มาเป็นอาหารแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชีวภาพบกแต่อย่างใด	ทำางานเสมอ	
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดกับลำรางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งจากการสำรวจ สัตว์น้ำในลำรางสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว พบสัตว์น้ำจำพวก กุ้ง หอย ปู ปลา และคางคก ซึ่งไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด เนื่องจากสัตว์ที่พบเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ประกอบกับโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวตัวแสง ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย ค่า BOD ₅ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ค่า BOD _{out} เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค สำหรับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักทั้งหมดไม่เกิน 100 ห้อง ค่า BOD _{out} ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร)) จากนั้นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำแต่ละจุดภายในโครงการ และลงสู่เก็บน้ำทิ้งปริมาตร 21.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นโครงการจัดให้มี	1. สร้างบ่อพักน้ำฝนชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบต่อนดินไม่ให้ลงสู่ดินชั้นข้างเคียง 2. บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำ เพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการและน้ำที่เหลือปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดิน (4026) ต่อไป	

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเรน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ต่อ)	เครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำทิ้งไปยังพื้นที่สีเขียวสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการด้วยใช้ระบบการจ่ายน้ำที่จ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินในรูปแบบท่อใต้กำแพง เพื่อจ่ายน้ำลงสู่ดินโดยตรง น้ำที่ทิ้งจากการบำบัดแล้วของโครงการบางส่วนนำมารดน้ำต้นไม้ที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดิน (4026)ต่อไป ดังนั้น จึงเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ำอยู่ในทิศทางลบระดับน้อย		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	โครงการมีการใช้น้ำประมาณ 44.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จะผ่านมิเตอร์น้ำ ก่อนเข้าสู่ถังเก็บน้ำดิบใต้ดินจำนวน 1 ถึง ปริมาตร 80.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบน้ำโดยเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติขึ้นไปเก็บในถังเก็บน้ำชั้นที่ 7 จำนวน 3 ถึง ปริมาตรถังละ 5.00 ลูกบาศก์เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยังแต่ละห้องพักของอาคาร รวมมี ปริมาตรถังเก็บน้ำของโครงการ 95.00 ลูกบาศก์เมตร โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในโครงการได้ 2 วัน ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนใกล้เคียง มีการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้ของชุมชนในทิศทางลบระดับน้อย	1. โครงการจัดให้มีการดึงเก็บน้ำที่สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ 2 วัน 2. หลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำเข้าโครงการในช่วงที่ชุมชนมีการใช้น้ำสูงสุด 3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักอาศัยช่วยกันประหยัดน้ำ 4. ดูแลถังเก็บน้ำ ให้มีสภาพดีไม่รั่วซึมพร้อมทั้งบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ระบบท่อส่วนจ่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 5. เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ 6. ตรวจสอบดูแลเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การระบายน้ำ	น้ำเสียทุกชนิดที่ระบายออกจากเครื่องสูบน้ำทิ้ง ท้องน้ำ ห้องลิ้ม และจากส่วนอื่นๆ ที่ใช้น้ำทั้งหมดภายในโครงการ จะระบายออกจากแหล่งกักน้ำเสีย และถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร จากนั้นน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำแต่ละจุดภายในโครงการและสูบบ่อเก็บน้ำทิ้งปริมาตร 21.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นโครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำทิ้งไปยังพื้นที่สีเขียวสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการด้วยใช้ระบบการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินในรูปแบบท่อกำแพงปลา เพื่อจ่ายน้ำลงสู่ดินโดยตรง น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการบางส่วนนำมารดน้ำต้นไม้ที่เหนือบ่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงแผ่นดิน (4026) สำหรับน้ำฝนจากหลังคา ถนน และบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ความลาดชัน 1 : 200 จากนั้นน้ำฝนจะรวบรวมเข้าสู่บ่อท่อน้ำทิ้งตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตก และทิศตะวันออกของอาคาร โดยมีปริมาตรบ่อละ ขนาด 27.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าตามบ้านภูไท (4026) ดังนั้น คาดว่า จะส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับน้อย	1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อพบรอยรั่วหรือชำรุดต้องมีการซ่อมแซมทันที 2. มีการขุดลอกตะกอนภายในท่อระบายน้ำเป็นประจำ และต้องดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเศษวัสดุ เศษดินทราย ลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำ	1. ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ทุกๆ เดือน

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การจัดการน้ำเสีย	น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการมีลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชนโครงการจะติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง แต่ละชุดได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย ค่า BOD₅ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ค่า BOD_{max} เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค สำหรับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน 60 ห้อง ค่า BOD_{max} ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับน้อย	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ 2. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำเป็นประจำ 3. สุ่มตะกอนออกจากถังกรองทุกๆ 2 ปี แม้ว่าตะกอนจะยังไม่เต็มก็ตาม 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 5. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เช่น ผ้าอนามัย ขวดพลาสติก เป็นต้น อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียลดลง และเกิดการอุดตันในเส้นท่อ	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกเดือน 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย ว่า อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ 3. ตรวจสอบกลิ่น และสีของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
3.4 การจัดการมูลฝอย	มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นมูลฝอยชุมชนทั่วไป ได้แก่ เศษอาหาร เศษกระดาษและเศษผ้า ซึ่งแยกได้เป็นมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยแห้ง และมูลฝอยอันตราย โดยปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการประมาณ 117 กิโลกรัม/วัน หรือ 351	1. มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย เป็นมูลฝอยประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย 2. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม	1. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยคัดแยกภายในห้องพักพักมูลฝอยรวม ว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละ


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออูบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ลิตร/วัน คำนวณจากอัตราการผลิตมูลฝอย 1 กิโลกรัม/คน/วัน หรือ 3 ลิตร/คน/วัน จากห้องพักจำนวน 50 ห้อง มีผู้พักอาศัยทั้งหมด 100 คน และจากพนักงานของโครงการจำนวน 17 คน โดยในแต่ละวันแม่บ้านจะนำมูลฝอยจากบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ ไปพักไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม โดยแยกประเภทมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยทั่วไป ซึ่งมูลฝอยส่วนนี้สามารถนำไปขายได้ โดยแยกกับไว้ในถังมูลฝอยรีไซเคิลบริเวณหน้าห้องเก็บของ หลังจากแยกมูลฝอยแล้วส่วนที่ไม่ต้องการจะรวบรวมใส่ถุงดำนำไปพักไว้บริเวณห้องพัมูลฝอยรวม โครงการจัดให้มีห้องพัมูลฝอยรวมจำนวน 1 จุด ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารโครงการด้านทิศใต้ และจัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอยจากห้องพัมูลฝอยรวมไปยังรถเก็บขนมูลฝอยทุกวัน โดยห้องพัมูลฝอยรวมของโครงการมีขนาด (กxขxส = 1.00x1.00x1.00) มีปริมาตร 3.00 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นห้องพัมูลฝอยอินทรีย์ ห้องพัมูลฝอยแห้ง และห้องพัมูลฝอยอันตราย ปริมาตรภายในห้องละ 1.00 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้มากกว่า 8 วัน เพื่อให้้องการบริหารสวนตำบลเข้ามเก็บขนมูลฝอยของโครงการต่อไป สำหรับการจัดการน้ำชะมูลฝอยจะปล่อยสู่บ่อบำบัดน้ำเสียที่ เร่งรูปของโครงการ เพื่อนำไปบำบัดให้ได้มาตรฐาน ก่อนจะระบายน้ำทิ้งต่อไป ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับน้อย	ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ 3. กวดขันให้แม่บ้านประจำโครงการรวบรวมมูลฝอยอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงมูลฝอยพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ยังห้องพัมูลฝอยรวมของโครงการ 5. หากความสะอาดห้องพัมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังการเข้ามาเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพัมูลฝอยรวมจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการต่อไป	ละวัน 2. ตรวจสอบความสามารถในการรองรับ และการรั่วซึม



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออูบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การคมนาคม	ในช่วงดำเนินการ จะทำให้มีรถของผู้พักอาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้มีจำนวนรถที่สัญจรไป-มาบนถนนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการเข้า-ออกของรถเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหารถติดชั่วคราว ในขณะที่มีการเข้า-ออก และจากการคำนวณพบว่า ปริมาณการจราจรในช่วงก่อสร้างในช่วงโมงเร่งด่วนบริเวณบริเวณทางหลวงแผ่นดินสายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (4026) มีปริมาณการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการได้ ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับน้อย	1. จัดให้มีป้ายชี้โครงการ ป้ายแสดงทางเข้าออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าโครงการสามารถมองเห็นได้ และมีควมสะดวกใจตรงกัน 2. ดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องดับทุกครั้งจอดรถหรือจอดรถได้แล้ว 4. ติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และตั้งเส้นแบ่งช่องที่ให้เห็นชัดเจน 5. ในเวลากลางคืน บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถจะต้องมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา 6. แนะนำให้ผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการ จอดรถให้เป็นระเบียบ	1. ตรวจสอบความคล่องตัวของการจราจร ในขณะที่ยาน-ออกจากโครงการ 2. สอบถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ว่าการเข้า-ออกของรถโครงการก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง และจะให้แก่ไข่อ่างไร
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต			
4.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ไม่ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงแต่อย่างใด และระยะดำเนินการเป็นเพียงกิจกรรมการพักอาศัยของประชาชนโดยทั่วไป โดยโครงการได้จัดให้มีระบบสาธารณสุขแบบต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย และระบบระบายน้ำเป็นอย่างดี จึงไม่เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดโรคระบาดหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคแต่อย่างใด และหากเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินกับผู้	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติงานที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที 2. จัดให้มีพนักงานอู่ประจำอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัย	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ว่ามีการเตรียมพร้อมหรือไม่เพียงใด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิร์น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	เจ้าหน้าที่ อาชีวอนามัยสามารถเข้ารับการรักษายาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ ในตัวเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยสถานพยาบาลที่มีอยู่ส่วนมากจะมีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆ ดังนั้น ผลกระทบด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัยจึงอยู่ในทิศทางลบระดับน้อย	สามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง 3. ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดหตุภัย 4. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที 5. จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือรวมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง	
4.2 การป้องกันอัคคีภัย	ระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบ 1. อาคาร คสล. 7 ชั้น เป็นอาคารห้องพัก ส่วนต้อนรับ ห้องออกกำลังกาย และห้องอาหาร ชั้นที่ 1 โครงการจะติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 25 จุด ไว้ภายในห้องพักห้องอาหาร ห้องพิตเนส และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดินในอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 5 จุด ชั้นลอย โครงการจะติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke	1. ตรวจสอบและดูแลระบบการป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีสภาพพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ เป็นประจำทุก 6 เดือน และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด 2. แสดงป้ายตำแหน่งของระบบป้องกันอัคคีภัย ภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน 3. ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เช่น ตรวจสอบวันผลิต วันหมดอายุการใช้งาน ตรวจสอบสลักให้มีความพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ เป็นต้น 4. ตรวจสอบเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ตรวจสอบความพร้อม ความเข้าใจของพนักงานในการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิร์น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	Detector)จำนวน 3 จุดไว้ภายในห้องพิตเนส ชั้นที่ 2 โครงการจะติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 19 จุด ไว้ภายในห้องพัก และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดินในอาคาร ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จำนวน 1 จุด และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 4 จุด ชั้นที่ 3 โครงการจะติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 25 จุด ไว้ภายในห้องพัก และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดินในอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 5 จุด ชั้นที่ 4 โครงการจะติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 22 จุด ไว้ภายในห้องพัก และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดินในอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 3 จุด ชั้นที่ 5 โครงการจะติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 20 จุด ไว้ภายในห้องพัก และทางเดินในอาคาร	5. จัดให้มีทีมงานควบคุมดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะอย่างน้อย 1 คน 6. จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณที่เหมาะสมแก่การอพยพผู้อยู่อาศัยออกนอกอาคาร	ดับเพลิง ว่ามีความเข้าใจมาก-น้อยเพียงใด 3. มีการตรวจสอบเป็นพิเศษ สำหรับจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงระบอะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดินในอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 3 จุด ชั้นที่ 6 โครงการจะติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 16 จุด ใ้ภายในห้องพัก และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด บริเวณโถงทางเดินในอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 2 จุด ชั้นที่ 7 โครงการจะติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 3 จุด ใ้ภายในห้องพัก และทางเดินในอาคาร ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด 2. อาคาร คสล. 2 ชั้น เป็นอาคารร้านอาหาร ชั้นที่ 1 โครงการจะติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke Detector) จำนวน 9 จุด ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง จำนวน 3 จุด ใ้ภายในร้านอาหาร ติดตั้งตู้ควบคุมระบบแจ้งดับเพลิง จำนวน 1 จุด ประกอบด้วย สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ จำนวน 1 จุด บริเวณบันได ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 1 จุด บริเวณทางเดินติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) จำนวน 1 จุด และติดตั้งตู้ดับเพลิง จำนวน 1 จุด บริเวณทางเดิน ชั้นที่ 2 โครงการจะติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke		

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงระบอะตอม เออเบิน ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	Detector) จำนวน 9 จุด ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 จุด ใ้ภายในร้านอาหาร ติดตั้งตู้ควบคุมระบบแจ้งดับเพลิง จำนวน 1 จุด ประกอบด้วย สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Bell Alarm) จำนวน 1 จุด และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ ระบบเส้นทางหนีไฟ โครงการจัดให้มีบันไดหลักภายในอาคาร 2 แห่ง บันไดหนีไฟภายในอาคาร 1 แห่ง และบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร 1 แห่ง ดังนี้ 1) บันไดหลัก - โครงการจัดให้มีบันไดหลักภายในอาคารทุกชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 7 ลงมาจนถึงชั้นที่ 1 จำนวน 2 แห่ง มีความกว้าง 1.5 เมตร และมีขนาดความกว้างของชนพัก 1.50 เมตร 2) บันไดหนีไฟ - จัดให้มีบันไดหนีไฟภายในอาคารทุกชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 7 ลงมาจนถึงชั้นที่ 1 มีความกว้าง 1.36 เมตร และมีขนาดความกว้างของชนพัก 0.95 เมตร จัดให้มีบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้นที่ 6 ลงมาจนถึงชั้นที่ 1 มีความกว้าง 0.60 เมตร และมีขนาดความกว้างของชนพัก 0.95 เมตร นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งป้ายบอกขึ้นและป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อสำรองไฟ		

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิร์น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	มองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเกิดเพลิงไหม้บริเวณบันไดหลักและบันไดหนีไฟ ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบป้องกันความปลอดภัย โครงการจะติดตั้งระบบสายล่อฟ้าบริเวณชั้นหลังคาของอาคาร คสล. 7 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารห้องพัก จำนวน 1 จุด โดยระบบป้องกันฟ้าผ่าของโครงการประกอบด้วย สายล่อฟ้า สายตัวนำไฟฟ้า สายนำลงดิน และหลักสายดินในชั้นล่างของโครงการ และได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโถงทางเดินของอาคาร คสล. 7 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารห้องพัก จำนวนชั้นละ 3 จุด และอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารร้านอาหาร จำนวน ชั้นละ 2 จุด และติดตั้งบริเวณโดยรอบโครงการและบริเวณหน้าโครงการโดยหันหน้าออกสู่ถนนสาธารณะ พื้นที่รวมพล โครงการได้จัดพื้นที่จุดรวมพลบริเวณส่วนกลางของโครงการโดยมีพื้นที่รวม 60.83 ตารางเมตร คิดเป็น 0.52 ตารางเมตร/คน ซึ่งเพียงพอต่อการรวมคนและสำหรับการปฐมพยาบาลในกรณีมีคนเจ็บโดยไม่กีดขวางการเข้ามาช่วยดับเพลิงของรถดับเพลิงและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างดี ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบในทิศทางลบระดับน้อย		

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมอะตอม เออเบิร์น ฟาร์มมิ่ง โฮเทล (Atom Urban Farming Hotel) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 คุณภาพ/ทัศนียภาพ	พื้นที่ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัย ดังนั้นโครงการซึ่งเป็นการก่อสร้างโรงแรมซึ่งเปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการเพื่อพักอาศัย จึงมีสภาพที่กลมกลืนกับบริเวณข้างเคียง อีกทั้งมีการจัดตกแต่งพื้นที่ว่างในพื้นที่โครงการให้เป็นพื้นที่สีเขียวขนาด 0-1-64.5875 ไร่ หรือคิดเป็น 658.35 ตารางเมตร คิดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในโครงการ 5.63 ตารางเมตร/คน (จำนวนผู้พักอาศัย 100 คน และพนักงาน 17 คน ดังนั้น จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการทั้งหมดเท่ากับ 117 คน) โดยจะมีการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการทั้งหมด ซึ่งโครงการได้พิจารณาให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นหมากแดง จำนวน 6 ต้น ต้นลิลาวดี จำนวน 3 ต้น ต้นอินทนิลจำนวน 10 ต้น ต้นพุดภูเก็ จำนวน 6 ต้น และปลูกพืชนานาชนิดบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้านเชิงนิเวศน์ และนันทนาการ ทั้งแก้ไขสิ่งแวดล้อมและผู้พักอาศัย เนื่องจากพื้นที่นี้มีการปลูกมีหลากหลาย ผู้พักอาศัยจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สร้างนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม้ยืนต้นที่นำมาปลูกเป็นพรรณไม้ที่มีความเหมาะสมกับภูมิอากาศในท้องถิ่น ตลอดจนบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงไม่ปรากฏแหล่งโบราณคดีอันควรอนุรักษ์แต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบด้านคุณภาพและทัศนียภาพ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ปลูกต้นไม้ ไม่ดอก ไม่ประดับ เพื่อให้ร่มเงาและสร้างความสดชื่น และหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการอยู่เสมอ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พหุวิธีตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
ระยะก่อสร้าง				
1. สภาพภูมิประเทศ	สภาพพื้นที่โครงการ	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น 2. ตรวจสอบการปรับแต่งพื้นที่พาที่จำเป็น	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
2. ทรัพยากรดิน	สภาพพื้นที่โครงการ	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น 2. ตรวจสอบให้มีการปรับถมพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารพื้นที่หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
3. คุณภาพอากาศ	- ผุ่นละอองรวม (TSP) - ผุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ไฮโดรคาร์บอน (HC)	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2. พื้นที่ข้างเคียงโครงการ <u>วิธีการ</u> 1. การสังเกตจากประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงว่าได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
4. คุณภาพเสียง	- Leq 24 hr - Lmax - L90	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พหุวิธีตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ความสั่นสะเทือน	ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. พื้นที่ก่อสร้างโครงการ <u>วิธีการ</u> 1. สังเกตรอยร้าวของอาคารข้างเคียงทั้งก่อนและหลังการก่อสร้างฐานรากว่ามีหรือไม่	ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก	เจ้าของโครงการ
6. ระบบระบายน้ำ	ตรวจสอบแหล่งมูลฝอย เศษอาหาร หิน หิน และตะกอนดิน	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. ระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ และทางระบายน้ำว่ามีหรือไม่มากน้อยเพียงใด	ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
7. การจัดการมูลฝอย	ตรวจสอบปริมาณเศษค้างของมูลฝอย ความสมบูรณ์ของถังมูลฝอย และความสะอาด	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. ภายในพื้นที่ก่อสร้าง <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบปริมาณเศษค้างของมูลฝอยคนงาน ว่ามีมากน้อยเพียงใด 2. ตรวจสอบความสะอาดของถังมูลฝอยในการรองรับปริมาณมูลฝอยและการรั่วซึมของถังมูลฝอย	ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
8. การคมนาคม	การขัดขวางการจราจร	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. ภายในพื้นที่ก่อสร้าง <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่ 2. ตรวจสอบช่วงเวลาที่ยกเว้นการเข้าออกโครงการ ว่าอยู่ใน	ทุกครั้งที่มีการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. ภายในพื้นที่ก่อสร้าง <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบสุขภาพคนงานและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ว่ามีการเตรียมพร้อมหรือไม่ เพียงใด 3. ตรวจสอบว่าผู้รับเหมาได้ให้คนงานใช้อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกันภัยหรือไม่ เช่น จุกมิด รองเท้าบูท หรือที่ครอบบูหน้ากาก 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอหรือไม่ 5. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้	1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ
10. สุขภาพ/ทัศนียภาพ	สภาพการได้ยิน	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. ภายในพื้นที่ก่อสร้าง <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบการรบกวนของวัสดุที่ใช้ป้องกันพื้นที่ก่อสร้าง	1 ครั้ง / เดือน	เจ้าของโครงการ
ระยะดำเนินการ 1. คุณภาพน้ำทิ้ง	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บิโอดี (BOD)	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัดคุณภาพน้ำแล้ว	ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ปริมาณสารแขวนลอย(SS) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ปริมาณตะกอนหนัก - ที่เคเอ็น (TKN) - ออร์แกนิก-ไนโตรเจน - แอมโมเนีย-ไนโตรเจน - น้ำมันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) - Sulfide	<u>วิธีการ</u> การทดสอบดัชนีคุณภาพน้ำที่ตามหลักวิทยาศาสตร์		
2. ระบบบำบัดน้ำเสีย	กำลังไฟฟ้าหรือค่าไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. ภายในพื้นที่โครงการ <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบกำลังไฟฟ้าที่ใช้ และค่าไฟฟ้าเฉพาะในส่วนระบบบำบัดน้ำเสีย 2. ตรวจสอบกลิ่น และสีของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่	ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
3. การระบายน้ำ	เศษมูลฝอย ตะกอนดินทราย และสภาพท่อระบายน้ำ	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. บ่อพัก ท่อระบายน้ำ บริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อบริเวณน้ำสาธารณะ <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการ	ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ



องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พหุภาคี/ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการมูลฝอย	ถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. ถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในห้องพักมูลฝอยรวม ว่ามีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน 2. ตรวจสอบความสามารถในการรองรับ และการรื้อซึม 3. ตรวจสอบถังมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
5. การคมนาคม	สภาพการจราจรบริเวณโครงการ	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. ภายในพื้นที่โครงการ <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบความคล่องตัวของการจราจร ในเขตพื้นที่รอบๆโครงการ 2. สอบถามประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ว่าการเข้า-ออกของรถโครงการ ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง และจะแก้ไขอย่างไร	ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	สภาพการใช้งาน	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. อาคารที่พักอาศัย <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย ว่ามีการติดตั้งหรือไม่ เพียงใด	ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
7. ระบบป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบสภาพระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. อุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ <u>วิธีการ</u>	ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ


ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ




องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	พหุภาคี/ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		พร้อมใช้ระบบความปลอดภัยหรือไม่ พร้อมทั้งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ตรวจสอบความพร้อม ความเข้าใจของพนักงานในการใช้ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง ว่ามีความเข้าใจมาก-น้อยเพียงใด 3. มีการตรวจสอบเป็นพิเศษ สำหรับจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น		
8. พื้นที่สีเขียว	สภาพทางเจริญเติบโตของต้นไม้	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> 1. พื้นที่สีเขียวของโครงการ <u>วิธีการ</u> 1. ตรวจสอบและดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกต้นไม้ทดแทน กรณีต้นไม้ตายหรือไม่เจริญเติบโตในพื้นที่สีเขียว	ตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการจัดส่งให้แก่หน่วยงานดังต่อไปนี้

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.)
2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอนุญาติ






[illegible]






แผนผังที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๑๑๑๑๑
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๑๑๑๑๑
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๑๑๑๑๑

สัญลักษณ์
กล้องวงจรปิด CCTV










ชนิดอาคาร	จำนวน	ใช้พื้นที่	รวม	จำนวน
1	1	1	1	1



5735

จุดจอดรถ และหิน

ใช้พื้นที่รวม 2.0 เมตร

ทางเข้า

ทางเข้า ออกรถ

อาคารจอดรถ 3/4 ม

อาคารเรียน

อาคารอำนวยการ

อาคารเรียน

อาคารอำนวยการ

เอกสารแนบที่ 4
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 59255 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 83120 โทร 076 623595, 062 099 2484, 062 099 4888 โทรสาร 076 619605
Address: 59255 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phakel, 83120 Tel: 076 623595, 062 099 2484, 062 099 4888 Fax: 076 619605
Email: nature@bk.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-132505
วันที่ออกรายงาน : 27/07/2025

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
เลขที่ 127 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 061 535 3694 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ออกรายงาน (Result Date)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
ชื่อผู้ทดสอบ (Testing By)
ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
เลขที่ 127 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 061 535 3694 โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าความเป็นกรด (pH)	pH	Electrometric Method	6.5	5.5-9.0
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids) (TDS)	mg/L	Gravimetric Method	10.45	10.45
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids) (TSS)	mg/L	Gravimetric Method	10.45	10.45
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids) (TSS)	mg/L	Gravimetric Method	10.45	10.45
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids) (TSS)	mg/L	Gravimetric Method	10.45	10.45

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(3) Not TDS Accredited
(4) Not TDS Accredited
(5) Not TDS Accredited
(6) Not TDS Accredited



หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบเป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่เก็บมาทั้งหมด (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK Nature Taurus Co., Ltd.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
F-7-8-01/1 VZ.1 วันที่ 25/07/25



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 59255 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 83120 โทร 076 623595, 062 099 2484, 062 099 4888 โทรสาร 076 619605
Address: 59255 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phakel, 83120 Tel: 076 623595, 062 099 2484, 062 099 4888 Fax: 076 619605
Email: nature@bk.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-132505
วันที่ออกรายงาน : 27/07/2025

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
เลขที่ 127 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 061 535 3694 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ออกรายงาน (Result Date)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
ชื่อผู้ทดสอบ (Testing By)
ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
เลขที่ 127 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 061 535 3694 โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าความเป็นกรด (pH)	pH	Electrometric Method	6.5	5.5-9.0
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids) (TDS)	mg/L	Gravimetric Method	10.45	10.45
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids) (TSS)	mg/L	Gravimetric Method	10.45	10.45
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids) (TSS)	mg/L	Gravimetric Method	10.45	10.45
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids) (TSS)	mg/L	Gravimetric Method	10.45	10.45

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(3) Not TDS Accredited
(4) Not TDS Accredited
(5) Not TDS Accredited
(6) Not TDS Accredited



หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบเป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่เก็บมาทั้งหมด (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK Nature Taurus Co., Ltd.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
F-7-8-01/1 VZ.1 วันที่ 25/07/25



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 52556 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.หนองบัวลำภู อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน 31100 โทร : 078 622655, 082 059 2866, 082 059 4808 โทรสาร : 078 619865
Address : 52556 Village No.4 Kadiu Sub-district, Kadiu District, Phakea, 31120 Tel: 078 622655, 082 059 2866, 082 059 4808 Fax: 078 619865
Email: info@bknt.com (Fax ID : 083556101513 E-mail: bknt@bknt.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขงาน (Report No.) : W-15266

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 127 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.หนองบัวลำภู อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน 31100
โทร (Tel.) : 081 535 3684 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

Atom Phuket Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/07/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/07/2025
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pongsiwich
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25070723	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			บดสีจากน้ำ (บดสีจากน้ำ)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดิบ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำใส ไม่มีกลิ่นเหม็น	
ค่า DO (mg/L)	mg/L	Meter	2.3	-
การวัดค่าความเค็ม V20 (mg/L)	mg/L	Vol./At 30	30.0	-
ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำ (MLSS) (mg/L)	mg/L	Dried at 105 - 106 °C port 2540D	016	-
ดัชนีปริมาณของแข็ง (Sludge Volume Index: SVI) (ml/g)	mg/L	Gravimetric & Calculation	65.1	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากสถานประกอบการและโรงงาน พ.ศ.2567

ประกาศใช้วิธีทดสอบจากวันที่ 141 ตอนพิเศษ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

(3) Not ISI Accredited

(4) ผลการทดสอบการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)

(5) ความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้รับการรับรอง

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้
 - ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้
- (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P-P-7.8-01/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 52556 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.หนองบัวลำภู อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน 31100 โทร : 078 622655, 082 059 2866, 082 059 4808 โทรสาร : 078 619865
Address : 52556 Village No.4 Kadiu Sub-district, Kadiu District, Phakea, 31120 Tel: 078 622655, 082 059 2866, 082 059 4808 Fax: 078 619865
Email: info@bknt.com (Fax ID : 083556101513 E-mail: bknt@bknt.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขงาน (Report No.) : W-15265

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 127 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.หนองบัวลำภู อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน 31100
โทร (Tel.) : 081 535 3684 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

Atom Phuket Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/07/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/07/2025
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pongsiwich
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25070723	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			บดสีจากน้ำ (บดสีจากน้ำ)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดิบ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำใส ไม่มีกลิ่นเหม็น	
ค่า pH (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.2	5.5-9.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากสถานประกอบการและโรงงาน พ.ศ.2567

ประกาศใช้วิธีทดสอบจากวันที่ 141 ตอนพิเศษ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

(3) Not ISI Accredited

(4) ผลการทดสอบการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)

(5) ความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

**Certified ISO 9001:2015 - pH

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้
 - ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้
- (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P-P-7.8-01/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 60200 หมู่ 1 ตำบลทุ่งรังสิต อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี 83120 โทร: 076 623956, 082 059 2884, 082 059 4888 โทรสาร: 076 616965
Address: 60200 Village No.1 Sub-town Rangsit, Rangsit District, Pathum Thani, 83120 Tel: 076 623956, 082 059 2884, 082 059 4888 Fax: 076 616965
E-mail: bknature@igmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-115260

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท พิกเก็ตโฮท จำกัด
เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลทุ่งรังสิต อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี 83120
โทร (Tel.) : 081 555 3094 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Atom Phuket Hotel	
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 07/07/2025	วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong Pongpiradech ⁸⁵
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 07/07/2025	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 07-15/07/2025	
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 14/07/2025	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25070720	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			บึงสีเสียด (คลองรังสิต)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.43 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			อุณหภูมิห้อง	
ค่า DO (%)	mg/L	Meier	2.6	
การปนเปื้อนของ V50 (%)	mg/L	Vol-Al 30	30.0	
ปริมาณของแข็งในตัวอย่าง (Mix)		Dried at 105 ±0.5 °C		
Liquid Suspended Solids : MLSS (%)	mg/L	part 25400	542	
ค่าดัชนีความหนาแน่น				
(Sludge Volume Index : SVI) (%)	mg/L	Gravimetric & Calculation	55.4	

หมายเหตุ (Notes) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารประเภทและประเภท พ.ศ.2567
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารประเภทและประเภท พ.ศ.2567
- Not TISI Accredited
- ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)
- พิจารณาไม่ผ่านการรับรอง
- Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
...and...

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-115260



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 60200 หมู่ 1 ตำบลทุ่งรังสิต อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี 83120 โทร: 076 623956, 082 059 2884, 082 059 4888 โทรสาร: 076 616965
Address: 60200 Village No.1 Sub-town Rangsit, Rangsit District, Pathum Thani, 83120 Tel: 076 623956, 082 059 2884, 082 059 4888 Fax: 076 616965
E-mail: bknature@igmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-115260
วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ (Test Purpose)

บริษัท พิกเก็ตโฮท จำกัด
เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลทุ่งรังสิต อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี 83120
โทร (Tel.) : 081 555 3094 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Abon Phuket Hotel
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 07/07/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 07/07/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 07/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 14/07/2025

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong Ponguldech ²³

7-590-8-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25070720	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			บึงสีเสียด (คลองรังสิต)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.43 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			อุณหภูมิห้อง	
ค่า pH (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	5.5-9.0

หมายเหตุ (Notes) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารประเภทและประเภท พ.ศ.2567
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารประเภทและประเภท พ.ศ.2567
- Not TISI Accredited
- ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)
- พิจารณาไม่ผ่านการรับรอง
- Not Department of Industrial Works Accredited
- Certified ISO 9001:2015 - pH

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
...and...

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-115260



บริษัท บีเค เมเจอร์ ทราสต์ จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59050 หมู่ 4 ตำบลเขวียง อำเภอเขวียง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100 โทร: 078 023995, 082 099 4808 โทรสาร: 078 019905
Address: 59050 Village No.4 Kheung Sub-district, Kheung District, Buriram, 83100 Tel: 078 023995, 082 099 4808 Fax: 078 019905
Email: info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-155960

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท สัตว์การุณ จำกัด
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลเขวียง อำเภอเขวียง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100
: โทร (Tel.) : 081 535 5084 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: Atom Powder Bag

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 07/08/2025

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 07/08/2025

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 08/08/2025

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 14/08/2025

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Kongkarnkarn

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (I)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (II)
ธาตุสังกะสี (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2570725	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสียจากบ่อเลี้ยงปลา (Wastewater)	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บตัวอย่างจากบ่อเลี้ยงปลา	
ความเข้มข้นของตัวอย่าง (Satisfiable Solids) (ppm)	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เป็นวิธีการมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดใช้สำหรับการทดสอบคุณภาพสินค้า

ผลการทดสอบ (Test Result) : 0.10

(3) Not TIS Accredited

(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)

(5) หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบที่ได้มานี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผลการทดสอบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ผลการทดสอบที่ได้มานี้จะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

081 535 5084 โทรสาร (Fax) : 081 535 5084 E-mail: info@bktaurus.com

FP-7.8-01/1 V2.1 ลงวันที่ 2563



บริษัท บีเค เมเจอร์ ทราสต์ จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59050 หมู่ 4 ตำบลเขวียง อำเภอเขวียง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100 โทร: 078 023995, 082 099 4808 โทรสาร: 078 019905
Address: 59050 Village No.4 Kheung Sub-district, Kheung District, Buriram, 83100 Tel: 078 023995, 082 099 4808 Fax: 078 019905
Email: info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-155960
หมายเลขใบรับรองการตรวจวัด : 220

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท สัตว์การุณ จำกัด
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลเขวียง อำเภอเขวียง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100
: โทร (Tel.) : 081 535 5084 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: Atom Powder Bag

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 07/08/2025

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)

: 07/08/2025

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

: 07/08/2025

วันที่รายงานผล (Result Date)

: 14/08/2025

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Kongkarnkarn

W-205-W-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (I)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (II)
ธาตุสังกะสี (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			250807H	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสียจากบ่อเลี้ยงปลา (Wastewater)	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บตัวอย่างจากบ่อเลี้ยงปลา	
ความเข้มข้นของตัวอย่าง (Satisfiable Solids) (ppm)	mg/L	Gravimetric Method part 4500-H ⁺ & Arise Modification part 4500-O ⁻ Cl	7.5	9.5-3.0
ค่า pH (pH) @ 25 °C	mg/L	9-Days BOD Test part 5210B	26.0 TH	150
ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)	mg/L	Diluted at 105 -105 °C part 2540D	32.1	140
ค่าความเค็ม (Salinity) (ppt)	mg/L	Diluted at 180 °C part 2540C	404	1,500
ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Mazze-Kjedahl part 4500-N _{total}	30.8	435
ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic acid part 4500-S ⁺ F	0.32	51.0
ค่าไขมันทั้งหมด (Total Fat, Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5620B	0.07	400

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เป็นวิธีการมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดใช้สำหรับการทดสอบคุณภาพสินค้า

ผลการทดสอบ (Test Result) : 7.5

(3) Not TIS Accredited

(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)

(5) หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบที่ได้มานี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผลการทดสอบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ผลการทดสอบที่ได้มานี้จะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

081 535 5084 โทรสาร (Fax) : 081 535 5084 E-mail: info@bktaurus.com

FP-7.8-01/1 V2.1 ลงวันที่ 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

โทร : 09556 1414 4 ส่วนขาย ชลบุรี 83120 โทร : 076 833955, 062 059 2865, 062 059 4838 โทรสาร : 076 819565
Address: 59556 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phuket, 83120 Tel: 076 833955, 062 059 2865, 062 059 4838 Fax: 076 819565
Email: info@bk-nature.com


Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-455008

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สัมปทานวิทย์ จำกัด
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลเขาช้างเผือก จังหวัดภูเก็ต 83120
: โทร (Tel) : 081 535 3654 โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2570725	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำที่เก็บจากบ่อน้ำ (Water)		น้ำดื่มจากบ่อน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		Water		Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		08.35 น.		
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)		เก็บจากบ่อน้ำ		
ค่าความขุ่น (Turbidity)	NTU	Gravimetric part 2540F	<0.10	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มและน้ำบริโภค เพื่อ กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนของน้ำดื่มและน้ำบริโภคจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพน้ำ ม.4.2557
ประกาศใช้บังคับฉบับที่ 141 ลงวันที่ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2537
(3) Not ISI Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรอง (Analyzed by Subcontractor)
(5) สามารถเชื่อถือผลการวิเคราะห์
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า



หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (If you have any doubts, please contact our customer service.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

โทร : 09556 1414 4 ส่วนขาย ชลบุรี 83120 โทร : 076 833955, 062 059 2865, 062 059 4838 โทรสาร : 076 819565
Address: 59556 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phuket, 83120 Tel: 076 833955, 062 059 2865, 062 059 4838 Fax: 076 819565
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-455008
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ (Test No.) : -

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สัมปทานวิทย์ จำกัด
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลเขาช้างเผือก จังหวัดภูเก็ต 83120
: โทร (Tel) : 081 535 3654 โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2500772	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำที่เก็บจากบ่อน้ำ (Water)		น้ำดื่มจากบ่อน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		Water		Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		08.35 น.		
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)		เก็บจากบ่อน้ำ		
ค่าความขุ่น (Turbidity)	NTU	Gravimetric part 2540F	<0.10	
ค่าความเค็ม (Salinity)	mg/L	Electrometric Method part 4500-Cl ⁻ B	7.5	5.5-8.0
ค่าความเค็ม (Salinity)	mg/L	Atomic Absorption part 4500-Cl ⁻ C	22.0 ^m	450
ค่าความเค็ม (Salinity)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	13.1	440
ค่าความเค็ม (Salinity)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	716	41500
ค่าความเค็ม (Salinity)	mg/L	Ascorbic Acid part 4500-N ₂ B	27.9	430
ค่าความเค็ม (Salinity)	mg/L	Isometric part 4500-3 ⁻ F	0.24	410
ค่าความเค็ม (Salinity)	mg/L	Particulate Gravimetric part 5550B	<0.35	420

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มและน้ำบริโภค เพื่อ กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนของน้ำดื่มและน้ำบริโภคจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพน้ำ ม.4.2557
ประกาศใช้บังคับฉบับที่ 141 ลงวันที่ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2537
(3) Not ISI Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรอง (Analyzed by Subcontractor)
(5) สามารถเชื่อถือผลการวิเคราะห์
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า



หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (If you have any doubts, please contact our customer service.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 59/555 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 53110 โทร: 076 623955, 062 059 2658, 062 059 4853 โทรสาร: 076 619655
Address: 59/555 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phakai, 53120 Tel: 076 623955, 062 059 2658, 062 059 4853 Fax: 076 619655
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-169465


ชื่อผู้ส่งตรวจ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สัตว์เลี้ยงไร้อาหาร
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 53110
โทร (Tel.) : 091 559 3594 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Atom Phaker Hotel
: 07/05/2025
: 07/05/2025
: 25/07/2025
: 29/08/2025

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong peng-siden

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			25082021	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.34 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ค่าคลอรีน (Chloride)	mg/L	Argentometric 4900-CF B	18.4	≤250
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	<0.10 (3)	≤0.3
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) (4)	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	20.0	≤300
ความขุ่น (Turbidity) (5)	NTU	Nephelometric part 2150 B	0.85	≤5.0
pH (Color, Temp) (6)	pH-Ce	Spectrophotometric	<1.0	≤5.0
ฟอสเฟต (Phosphate) (7)	mg/L	Turbidimetric	0.41	≤2.0
แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform) (8)	mg/L	Petreluette part 3500-Jm B	<0.05	≤0.4
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (9)	MPN/100 mL	Multiple-tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี
อีโคไล (Escherichia coli) (10)	MPN/100 mL	Multiple-tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี

วิธีการทดสอบเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานการทดสอบน้ำดื่มตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 กรกฎาคม 2550 สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำดื่มบรรจุขวด
[3] Net TSS Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีไทเทรตด้วย EDTA (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความขุ่นตามข้อกำหนด
[6] Net Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - PH, TDS



หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 กรกฎาคม 2550 สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำดื่มบรรจุขวด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ซ้ำกันหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบหรือการเก็บตัวอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
ISO 9001:2015 Certified
F-P-7.8-DV1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 59/555 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 53110 โทร: 076 623955, 062 059 2658, 062 059 4853 โทรสาร: 076 619655
Address: 59/555 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phakai, 53120 Tel: 076 623955, 062 059 2658, 062 059 4853 Fax: 076 619655
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-169465

ชื่อผู้ส่งตรวจ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สัตว์เลี้ยงไร้อาหาร
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 53110
โทร (Tel.) : 091 559 3594 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Atom Phaker Hotel
: 07/05/2025
: 07/05/2025
: 25/07/2025
: 29/08/2025

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong peng-siden

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			25082021	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.34 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ค่าคลอรีน (Chloride)	mg/L	Argentometric 4900-CF B	18.4	≤250
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	<0.10 (3)	≤0.3
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) (4)	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	20.0	≤300
ความขุ่น (Turbidity) (5)	NTU	Nephelometric part 2150 B	0.85	≤5.0
pH (Color, Temp) (6)	pH-Ce	Spectrophotometric	<1.0	≤5.0
ฟอสเฟต (Phosphate) (7)	mg/L	Turbidimetric	0.41	≤2.0
แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform) (8)	mg/L	Petreluette part 3500-Jm B	<0.05	≤0.4
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (9)	MPN/100 mL	Multiple-tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี
อีโคไล (Escherichia coli) (10)	MPN/100 mL	Multiple-tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี

วิธีการทดสอบเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานการทดสอบน้ำดื่มตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 กรกฎาคม 2550 สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำดื่มบรรจุขวด
[3] Net TSS Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีไทเทรตด้วย EDTA (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความขุ่นตามข้อกำหนด
[6] Net Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - PH, TDS



หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 กรกฎาคม 2550 สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำดื่มบรรจุขวด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ซ้ำกันหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบหรือการเก็บตัวอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
ISO 9001:2015 Certified
F-P-7.8-DV1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลวังช้างพร หมู่ที่ 6310 โทร. 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4066 โทรสาร 076 659695
Address: 59256 Village No.4 Kahu Sub-district, Kohu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4066 Fax: 076 659695
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-177765

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท สัตว์รักษ์ จำกัด
เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลวังช้างพร หมู่ที่ 6310
โทร (Tel.) : 081 535 3624 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)		: Atom Market Hotel	
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)		: 30/09/2025	
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)		: 30/09/2025	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)		: 07/10/2025	
วันที่รายงานผล (Result Date)		: 07/10/2025	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2570725	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืดประปาบ้าน (คลองวัง)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
การวิเคราะห์ (Analyte)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	

หมายเหตุ (Notes) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำจากทางน้ำประปาประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2567

(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำจืด (Analyzed by Subcontractor)

(5) มาตรฐานไม่ผ่านการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายเหตุ: ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานผลการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principles Reproducibility On standard First service

P-F-2-B-01/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลวังช้างพร หมู่ที่ 6310 โทร. 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4066 โทรสาร 076 659695
Address: 59256 Village No.4 Kahu Sub-district, Kohu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4066 Fax: 076 659695
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-177765

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท สัตว์รักษ์ จำกัด
เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลวังช้างพร หมู่ที่ 6310
โทร (Tel.) : 081 535 3624 โทรสาร (Fax) : -

ชื่อโครงการ (Project Name) : 3009002025		วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling	
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 30/09/2025		ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pongpratech	
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/09-06/10/2025		วิธีทดสอบ (Sampling By) : 9-300-9-0025	
วันที่รายงานผล (Result Date) : 07/10/2025			

พารามิเตอร์ทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25003076	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืดประปาบ้าน (คลองวัง)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.00 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
การวิเคราะห์ (Analyte)	mg/L	Electrometric Method part 4500-H ₂ O	7.1	5.5-9.0
การวิเคราะห์ (Analyte)	mg/L	Acid Neutralization part 4500-O ₂ -C	35.5 ⁽²⁾	540
การวิเคราะห์ (Analyte)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	21.6	500
การวิเคราะห์ (Analyte)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	440	1,300
การวิเคราะห์ (Analyte)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	32.0	540
การวิเคราะห์ (Analyte)	mg/L	Macro-Biobial part 4500-N _{org} -B	0.32	540
การวิเคราะห์ (Analyte)	mg/L	Iodometric part 4500-S ₂ ² -F	4.0	420
การวิเคราะห์ (Analyte)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B		

หมายเหตุ (Notes) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำจากทางน้ำประปาประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2567

(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำจืด (Analyzed by Subcontractor)

(5) มาตรฐานไม่ผ่านการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

PROF Principles Reproducibility On standard First service

P-F-2-B-01/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 592505 หมู่ 4 ตำบลเขวียง อำเภอเขวียง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4688 โทรสาร : 076 619645
Address : 592505 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukhet, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4688 Fax: 076 619645
Email : bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-177708

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สก๊อตทอร์ จำกัด
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลเขวียง อำเภอเขวียง จังหวัดบุรีรัมย์ 83110
: โทร (Tel) : 091 525 5484 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Atom Phaker Hotel
: 30/09/2025
: 30/09/2025
: 01/10/2025
: 07/10/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)				
การวัดค่าความขุ่น (Settleable Solids) (TSS)	mg/L	Gravimetric part 2540C	<0.10	-

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียตามวิธีมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557

- (3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) วิธีการไม่ได้มาตรฐาน
(6) Not Department of Industrial Marks Accredited
- หมายถึง ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการ

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขอบเขตการทดสอบจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้บริการจากผู้ให้บริการ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขอบเขตการทดสอบจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้บริการจากผู้ให้บริการ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 592505 หมู่ 4 ตำบลเขวียง อำเภอเขวียง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4688 โทรสาร : 076 619645
Address : 592505 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukhet, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4688 Fax: 076 619645
Email : bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-177708

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สก๊อตทอร์ จำกัด
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลเขวียง อำเภอเขวียง จังหวัดบุรีรัมย์ 83110
: โทร (Tel) : 091 525 5484 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Atom Phaker Hotel
: 30/09/2025
: 30/09/2025
: 01/10/2025
: 07/10/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)				
การวัดค่าความขุ่น (Settleable Solids) (TSS)	mg/L	Electrometric Method part 4500-H ₂ O Acid Modification part 4500-O ₂ / 5-Day BOD Test part 5310B	7.4 30.0 ⁽¹⁾	5.5-8.0 ≤40
การวัดค่าความขุ่น (Settleable Solids) (TSS)	mg/L	Dried at 105 °C part 2540D	18.8	≤50
การวัดค่าความขุ่น (Settleable Solids) (TSS)	mg/L	Dried at 105 °C part 2540C	354	≤1,300
การวัดค่าความขุ่น (Settleable Solids) (TSS)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{am} ⁽²⁾	50.0	≤40
การวัดค่าความขุ่น (Settleable Solids) (TSS)	mg/L	Isometric part 4500-S ⁽³⁾ F	0.27	≤1.0
การวัดค่าความขุ่น (Settleable Solids) (TSS)	mg/L	Particulate & Gravimetric part 5520B	3.0	≤2.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียตามวิธีมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557

- (3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) วิธีการไม่ได้มาตรฐาน
(6) Not Department of Industrial Marks Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขอบเขตการทดสอบจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้บริการจากผู้ให้บริการ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขอบเขตการทดสอบจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้บริการจากผู้ให้บริการ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50050 หมู่ 4 ตำบลเขย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 83130 โทร : 078 623065, 062 059 2866, 062 059 4858 โทรสาร : 078 619285
Address : 50050 Village No.4 Kheu Sub-district, Kheu District, Phaksa, 83130 Tel: 078 623065, 062 059 2866, 062 059 4858 Fax: 078 619285
e-mail: bk@bktaurus.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : NT-192768
กรณีพบข้อบกพร่องในการตรวจวิเคราะห์ : 0-200

ชื่อผู้รับทราบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สหพัฒน์ จำกัด
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลเขย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 83110
โทร (Tel.) : 081 335 3694 โทรสาร (Fax) : -

แหล่งเก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับทราบ (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Alam Plastik Haji
: 22/02/2025
: 22/02/2025
: 22-27/02/2025
: 28/02/2025

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong Pongthaisakul
0-200-4-0025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result) ⁽²⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽³⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2910226	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งจากโรงงาน (Wastewater)	น้ำทิ้งจากโรงงาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			06.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น	
อุณหภูมิ (Temp. at 25 °C)		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test part 5210B	23.0 ⁽⁴⁾	≤40
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	13.1	≤50
ของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอน (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	360	≤1,800
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TNH)	mg/L	Mateo-Kjelshah part 4500-N _{total} B	26.5	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽⁵⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.6	≤1.0
ไขมันแขวนลอย (Fat, Oil & Grease) ⁽⁶⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.5	≤50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ข้างต้น คือ การวิเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐานที่จัดทำโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2567
(3) Not ISO Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์ใช้วิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผลการวิเคราะห์ที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ (The above results are issued only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบผลการวิเคราะห์ก่อนการดำเนินการใดๆ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.)
เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลเขย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 83110 โทร : 081 335 3694 โทรสาร : -

P-7-B01/V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50050 หมู่ 4 ตำบลเขย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 83130 โทร : 078 623065, 062 059 2866, 062 059 4858 โทรสาร : 078 619285
Address : 50050 Village No.4 Kheu Sub-district, Kheu District, Phaksa, 83130 Tel: 078 623065, 062 059 2866, 062 059 4858 Fax: 078 619285
e-mail: bk@bktaurus.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : NT-192768
กรณีพบข้อบกพร่องในการตรวจวิเคราะห์ : 0-200

ชื่อผู้รับทราบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สหพัฒน์ จำกัด
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลเขย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 83110
โทร (Tel.) : 081 335 3694 โทรสาร (Fax) : -

แหล่งเก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับทราบ (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Alam Plastik Haji
: 22/02/2025
: 22/02/2025
: 22-27/02/2025
: 28/02/2025

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong Pongthaisakul
0-200-4-0025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result) ⁽²⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽³⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2910226	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งจากโรงงาน (Wastewater)	น้ำทิ้งจากโรงงาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			06.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น	
อุณหภูมิ (Temp. at 25 °C)		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test part 5210B	24.0 ⁽⁴⁾	≤40
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	51.6	≤50
ของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอน (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	215	≤1,800
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TNH)	mg/L	Mateo-Kjelshah part 4500-N _{total} B	46.5	≤40
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽⁵⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.26	≤1.0
ไขมันแขวนลอย (Fat, Oil & Grease) ⁽⁶⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.7	≤50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ข้างต้น คือ การวิเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐานที่จัดทำโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2567
(3) Not ISO Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์ใช้วิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผลการวิเคราะห์ที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ (The above results are issued only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบผลการวิเคราะห์ก่อนการดำเนินการใดๆ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.)
เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลเขย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 83110 โทร : 081 335 3694 โทรสาร : -

P-7-B01/V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90505 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จ.น่าน 55120 โทร. 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4838 โทรสาร 076 619605
Address: 90505 Village No.4 Kuthu Sub-District, Kuthu District, Phukiet, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4838 Fax: 076 619605
Email: bntaurus@protonmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-102768

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท สักกะบุรี จำกัด
เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภอบางช้าง จังหวัดสุรินทร์ 33110
โทร (Tel) : 081 555 8924 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Atom Phukiet Hotel
: 22/10/2025
: 22/10/2025
: 27/10/2025
: 28/10/2025

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Somakong Pongthongdech

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				
การตกตะกอน (Settleable Solids) (SP)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.30	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2567

- [3] Not ISO Accredited
- [4] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
- [5] วิศวกรไม่ผ่านการรับรอง
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ใด

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service
BK NATURE TAURUS CO., LTD. 90505 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จ.น่าน 55120 โทร. 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4838 โทรสาร 076 619605
Email: bntaurus@protonmail.com

F-P-T-M-01/1 VZ.1 วันที่รับ 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90505 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จ.น่าน 55120 โทร. 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4838 โทรสาร 076 619605
Address: 90505 Village No.4 Kuthu Sub-District, Kuthu District, Phukiet, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4838 Fax: 076 619605
Email: bntaurus@protonmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-102768

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท สักกะบุรี จำกัด
เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภอบางช้าง จังหวัดสุรินทร์ 33110
โทร (Tel) : 081 555 8924 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Atom Phukiet Hotel
: 22/10/2025
: 22/10/2025
: 27/10/2025
: 28/10/2025

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Somakong Pongthongdech

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				
การตกตะกอน (Settleable Solids) (SP)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.30	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2567

- [3] Not ISO Accredited
- [4] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
- [5] วิศวกรไม่ผ่านการรับรอง
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ใด

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service
BK NATURE TAURUS CO., LTD. 90505 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จ.น่าน 55120 โทร. 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4838 โทรสาร 076 619605
Email: bntaurus@protonmail.com

F-P-T-M-01/1 VZ.1 วันที่รับ 2563



บริษัท บีเคเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 99250 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.นาทราย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100 โทร 078 623955, 062 059 2068, 062 059 4838 โทรสาร 078 619065
Address: 99250 Village No.4 Kothu Sub-Jailok, Kothu District, Phuket, 31100 Tel: 078 623955, 062 059 2068, 062 059 4838 Fax: 078 619065
เว็บไซต์ : BK (E-mail: bknature@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : พ-219945
วันที่ออกรายงาน (Report Date) : 25/12/2553

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท สหพัฒน์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลทุ่ง ต.นาทราย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100
โทร (Tel.) : 081 535 3894 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Alone Phukal (Local)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/12/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/12/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-24/12/2025
วันที่ออกรายงาน (Result Date) : 25/12/2025

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong Pongpadee (1)

9-290-4-0009

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ข้อมูลทั่วไป (Analysis No.)			251172	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผิวดิน	น้ำผิวดิน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำผิวดิน	น้ำผิวดิน
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.05 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บตัวอย่าง ผิดวิธี	
ค่า pH (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.7	5.5-9.0
ค่า BOD (BOD)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O C ₁ 5-Days 20°C Test part 5210B	22.0 ⁽³⁾	≤40
ค่า TSS (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	27.5	≤50
ค่า TDS (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	352	≤1,500
ค่า Nitrogen (Nitrogen, TN)	mg/L	Metric-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	25.0	≤40
ค่า Nitrate (Nitrate)	mg/L	Inductometric part 4500-N ₃ F	0.27	≤1.0
ค่า Phosphate (Phosphate, PO ₄ -P)	mg/L	Phosphomolybdate part 5220B	1.7	≤2.0

หมายเหตุ (Notes) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในประเทศไทย พ.ศ. 2567
- (3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนสารพิษ (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่ามาตรฐานในรายงาน

(6) Not Department of Industrial Works Accredited



หมายเหตุ (Notes) :

- (1) ผลการทดสอบการปนเปื้อนสารพิษ (Analyzed by Subcontractor)
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในประเทศไทย พ.ศ. 2567
- (3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนสารพิษ (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่ามาตรฐานในรายงาน

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

... Ltd.

P-219945 V2.1 วันที่ 25/12/2553



บริษัท บีเคเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 99250 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.นาทราย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100 โทร 078 623955, 062 059 2068, 062 059 4838 โทรสาร 078 619065
Address: 99250 Village No.4 Kothu Sub-Jailok, Kothu District, Phuket, 31100 Tel: 078 623955, 062 059 2068, 062 059 4838 Fax: 078 619065
เว็บไซต์ : BK (E-mail: bknature@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : พ-219945
วันที่ออกรายงาน (Report Date) : 25/12/2553

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท สหพัฒน์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลทุ่ง ต.นาทราย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100
โทร (Tel.) : 081 535 3894 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Alone Phukal (Local)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/12/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/12/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-24/12/2025
วันที่ออกรายงาน (Result Date) : 25/12/2025

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong Pongpadee (1)

9-290-4-0009

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ข้อมูลทั่วไป (Analysis No.)			251172	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผิวดิน	น้ำผิวดิน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำผิวดิน	น้ำผิวดิน
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.05 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บตัวอย่าง ผิดวิธี	
ค่า pH (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.7	5.5-9.0
ค่า BOD (BOD)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O C ₁ 5-Days 20°C Test part 5210B	33.0 ⁽³⁾	≤40
ค่า TSS (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	46.7	≤50
ค่า TDS (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	226	≤1,500
ค่า Nitrogen (Nitrogen, TN)	mg/L	Metric-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	28.0	≤40
ค่า Nitrate (Nitrate)	mg/L	Inductometric part 4500-N ₃ F	0.16	≤1.0
ค่า Phosphate (Phosphate, PO ₄ -P)	mg/L	Phosphomolybdate part 5220B	1.0	≤2.0


หมายเหตุ (Notes) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในประเทศไทย พ.ศ. 2567
- (3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนสารพิษ (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่ามาตรฐานในรายงาน

(6) Not Department of Industrial Works Accredited



หมายเหตุ (Notes) :

- (1) ผลการทดสอบการปนเปื้อนสารพิษ (Analyzed by Subcontractor)
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการอุปโภค-บริโภคในประเทศไทย พ.ศ. 2567
- (3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนสารพิษ (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่ามาตรฐานในรายงาน

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

... Ltd.

P-219945 V2.1 วันที่ 25/12/2553



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 60256 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 31120 โทร: 076 623955, 062 059 2566, 062 059 4658 โทรสาร: 076 619905
Address: 60256 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukiet, 31120 Tel: 076 623955, 062 059 2566, 062 059 4658 Fax: 076 619905
เลขประจำตัวการค้า (Tax ID): 0832561012613 E-mail: bknature.t@gmail.com


Analysis Report

หน้า Page : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-213966

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer):
ที่อยู่ (Address):
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 127 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 31120
โทร (Tel.): 061 835 3624 โทรสาร (Fax): -

หมายเลขผู้ให้บริการ (Sampling Source)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Standard)
วันที่รับส่ง (Sampling Date): วันที่ได้รับ (Received Date): วันที่ทดสอบ (Testing Date): วันที่รายงานผล (Result Date):	: 17/11/2025 : 17/11/2025 : 20/11/2025 : 20/11/2025	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samdang Pongpichach	
หมายเลขวิเคราะห์ (Analysis No.)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name): ประเภทวิเคราะห์ (Sample Description): เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time): สภาวะวิเคราะห์ (Sample Condition):	: 251172 : น้ำตกตะกอนน้ำดิบ (ตะกอนน้ำดิบ) : 11:00 น. : เหลือปูน มีตะกอน	น้ำตกตะกอนน้ำดิบ (ตะกอนน้ำดิบ) Wastewater 11:00 น. เหลือปูน มีตะกอน	น้ำตกตะกอนน้ำดิบ (ตะกอนน้ำดิบ) Wastewater 11:00 น. เหลือปูน มีตะกอน
การวัดผลวิเคราะห์ (Settleable Solids) (%)	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.30

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำเสียจากโรงงานประเภทและขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์ได้รับการตรวจสอบโดย (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล



หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำตกตะกอนน้ำดิบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำตกตะกอนน้ำดิบ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
...End...
หน้า Page : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-213966



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 60256 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 31120 โทร: 076 623955, 062 059 2566, 062 059 4658 โทรสาร: 076 619905
Address: 60256 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukiet, 31120 Tel: 076 623955, 062 059 2566, 062 059 4658 Fax: 076 619905
เลขประจำตัวการค้า (Tax ID): 0832561012613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า Page : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-213966

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer):
ที่อยู่ (Address):
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 127 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 31120
โทร (Tel.): 061 835 3624 โทรสาร (Fax): -

หมายเลขผู้ให้บริการ (Sampling Source)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Standard)
วันที่รับส่ง (Sampling Date): วันที่ได้รับ (Received Date): วันที่ทดสอบ (Testing Date): วันที่รายงานผล (Result Date):	: 17/11/2025 : 17/11/2025 : 20/11/2025 : 20/11/2025	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samdang Pongpichach	
หมายเลขวิเคราะห์ (Analysis No.)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name): ประเภทวิเคราะห์ (Sample Description): เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time): สภาวะวิเคราะห์ (Sample Condition):	: 251172 : น้ำตกตะกอนน้ำดิบ (ตะกอนน้ำดิบ) : 11:00 น. : เหลือปูน มีตะกอน	น้ำตกตะกอนน้ำดิบ (ตะกอนน้ำดิบ) Wastewater 11:00 น. เหลือปูน มีตะกอน	น้ำตกตะกอนน้ำดิบ (ตะกอนน้ำดิบ) Wastewater 11:00 น. เหลือปูน มีตะกอน
การวัดผลวิเคราะห์ (Settleable Solids) (%)	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.30

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำเสียจากโรงงานประเภทและขนาด พ.ศ. 2567
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์ได้รับการตรวจสอบโดย (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล



หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำตกตะกอนน้ำดิบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำตกตะกอนน้ำดิบ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
...End...
หน้า Page : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-213966



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 50255 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 33120 โทร. 076 622555, 062 059 2468, 062 059 4888 โทรสาร 076 618625
Address: 50255 Village No.4 Katcha Sub-district, Katcha District, Phakset, 33120 Tel: 076 622555, 062 059 2468, 062 059 4888 Fax: 076 618625
Email: bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-247008
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ : 250

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สังกะตังกร จำกัด
: เลขที่ 27 หมู่ 1 ตำบลบาง อำเภอสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ 33110
: โทร (Tel) : 031 555 5662 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ออกรายงาน (Result Date)
: Atom Phakset Hotel
: 26/12/2025
: 26/12/2025
: 26/12/2025-02:01:22:28
: 06/01/2026

วิธีมาตรฐาน (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somnang Boongrasamee
: 9-200-4-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		20/12/2019	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10:25 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		กลิ่นรุนแรง มีตะกอน	
อุณหภูมิ (Temp) at 25 °C	Electronic Method part 4500-H ⁺ B	7.0	9.5-9.0
ค่า pH (pH)	Acid Modification part 4500-O C1	24.0 ⁽¹⁾	≤40
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	5-Days BOD Test part 5210B	25.0	≤50
ของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอน (Total Dissolved Solids)	Dried at 105-109 °C part 2540D	324	≤1302
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	Dried at 140 °C part 2040C	29.3	≤40
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	Micro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	0.10	≤1.0
คาร์บอนทั้งหมด (Carbon, TOC)	Isometric part 4500-S ⁺ F	0.33	≤20
ความเค็มทั้งหมด (Total Solids)	Particulate & Gravimetric part 5520B		

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) การทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบแบบสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ
(3) ผลการทดสอบทั้งหมดจะส่งมอบให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง
(4) หากพบค่าผิดปกติหรือมีค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนด กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติม
(5) สำหรับข้อมูลการทดสอบ กรุณาติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ
(6) We Department of Industrial Works Accredited



หมายเหตุ (Notes):
1. ข้อมูลการทดสอบทั้งหมดจะส่งมอบให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ผลการทดสอบทั้งหมดจะส่งมอบให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 50255 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 33120 โทร. 076 622555, 062 059 2468, 062 059 4888 โทรสาร 076 618625
Address: 50255 Village No.4 Katcha Sub-district, Katcha District, Phakset, 33120 Tel: 076 622555, 062 059 2468, 062 059 4888 Fax: 076 618625
Email: bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-247008
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ : 250

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สังกะตังกร จำกัด
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลบาง อำเภอสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ 33110
: โทร (Tel) : 031 555 5662 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ออกรายงาน (Result Date)
: Atom Phakset Hotel
: 26/12/2025
: 26/12/2025
: 26/12/2025-02:01:22:28
: 06/01/2026

วิธีมาตรฐาน (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somnang Boongrasamee
: 9-200-4-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		20/12/2019	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10:25 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		กลิ่นรุนแรง มีตะกอน	
อุณหภูมิ (Temp) at 25 °C	Electronic Method part 4500-H ⁺ B	6.5	9.5-9.0
ค่า pH (pH)	Acid Modification part 4500-O C1	36.0 ⁽¹⁾	≤40
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	5-Days BOD Test part 5210B	40.0	≤50
ของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอน (Total Dissolved Solids)	Dried at 105-109 °C part 2540D	234	≤1302
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	Dried at 140 °C part 2040C	29.4	≤40
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	Micro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	0.34	≤1.0
คาร์บอนทั้งหมด (Carbon, TOC)	Isometric part 4500-S ⁺ F	1.0	≤20
ความเค็มทั้งหมด (Total Solids)	Particulate & Gravimetric part 5520B		

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) การทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบแบบสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ
(3) ผลการทดสอบทั้งหมดจะส่งมอบให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง
(4) หากพบค่าผิดปกติหรือมีค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนด กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติม
(5) สำหรับข้อมูลการทดสอบ กรุณาติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ
(6) We Department of Industrial Works Accredited



หมายเหตุ (Notes):
1. ข้อมูลการทดสอบทั้งหมดจะส่งมอบให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ผลการทดสอบทั้งหมดจะส่งมอบให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50050 หมู่ที่ 4 ตำบลขลุ่ย ตำบลขลุ่ย จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 620955, 062 059 2835, 062 059 4506 โทรสาร: 076 619905
Address: 50050 Village No.4 Kluay Sub-district, Kluay District, Phuket, 83120 Tel: 076 620955, 062 059 2835, 062 059 4506 Fax: 076 619905
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า: Page : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-247006

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สัมผัสดี จำกัด
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลขลุ่ย ตำบลขลุ่ย จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : 081 556 3544 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Aon Pluak Hotel
: Grab Sampling
: 25/12/2025
: 26/12/2025
: 26/12/2025
: 05/01/2026

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
ผู้ให้บริการ (Service Provider)
: Mr. Sarassang Pongsteech
: BK Nature Taurus Co., Ltd.

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				
ความเข้มข้นของ (Settleable Solids) (%)	mL	Gravimetric port 2542F	0.2	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 19th Edition 2017
[2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของตัวอย่างน้ำเสียตามวิธีมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2567
ประเภทการปนเปื้อนจากตัวอย่างน้ำเสีย (4) มอดิน 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ผลการทดสอบไม่ผ่านการตรวจสอบ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทางทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในการทดสอบและการใช้เครื่องมือวัด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่มีการรับประกันผลของการทดสอบหากมีการใช้เครื่องมือวัดที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
โดย: บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
หน้า: Page : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-247006



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50050 หมู่ที่ 4 ตำบลขลุ่ย ตำบลขลุ่ย จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 620955, 062 059 2835, 062 059 4506 โทรสาร: 076 619905
Address: 50050 Village No.4 Kluay Sub-district, Kluay District, Phuket, 83120 Tel: 076 620955, 062 059 2835, 062 059 4506 Fax: 076 619905
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า: Page : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-247006

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สัมผัสดี จำกัด
: เลขที่ 127 หมู่ 1 ตำบลขลุ่ย ตำบลขลุ่ย จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : 081 556 3544 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Aon Pluak Hotel
: Grab Sampling
: 25/12/2025
: 26/12/2025
: 26/12/2025
: 05/01/2026

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
ผู้ให้บริการ (Service Provider)
: Mr. Sarassang Pongsteech
: BK Nature Taurus Co., Ltd.

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				
ความเข้มข้นของ (Settleable Solids) (%)	mL	Gravimetric port 2542F	0.50	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 19th Edition 2017
[2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของตัวอย่างน้ำเสียตามวิธีมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2567
ประเภทการปนเปื้อนจากตัวอย่างน้ำเสีย (4) มอดิน 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ผลการทดสอบไม่ผ่านการตรวจสอบ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทางทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในการทดสอบและการใช้เครื่องมือวัด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่มีการรับประกันผลของการทดสอบหากมีการใช้เครื่องมือวัดที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
โดย: บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
หน้า: Page : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WD-247006

เอกสารแนบที่ 5
รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

Quadrangular, Feb 2



บันทึกตรวจสอบสวนสภาพตั้งดับเพลิง

[illegible]

FR-SE-02 Rev.00

Quintana, K. B.



บันทึกการตรวจสอบสภาพตั้งดับเพลิง

[illegible]

FR-SE-02 Rev.00

ตัวคูณเฉลี่ยใหม่ (105)



บันทึกตรวจสอบสภาพตั้งดับเพลิง

[illegible]

1718

๓๒๖๖
๓. หากสมทบรายการดังกล่าวมีคุณสมบัติ และคุณสมบัติตามที่กำหนด
จากหนังสือฉบับนี้ให้ดำเนินการต่อไป หากไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด ให้แจ้งให้ทราบต่อไป และดำเนินการต่อไป

FR-SE-02 Rev.00

Quotienten $\frac{y}{x}$ Δ



บันทึกการตรวจสุขภาพตั้งแต่บัดนี้ถึง

[illegible]

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีแดงในภาพเป็นการเพิ่มเติมนอกจากตัวพิมพ์

๒-๖๓๖๖

FR-SE-02 Rev.00

১৫৫৫৫৫৫৫

[illegible]

รายชื่อผู้สมัครสอบ


male
origin: Harodon

even: 10 days

normale:

[illegible]

รวมฉบับพิเศษภาคภาษาไทย



พญ.ดร.นงนุช วัฒนศิริกุล

1997

๕๒๒๖

• โครงสร้างภาพองค์ประกอบของภาพ และเส้นขอบภาพ

EE-SF-02 Rev.00



บันทึกตรวจสอบสภาพตั้งดับเพลิง

รวมอยู่ในหมวดเดียวกัน


ชื่อย่อ: H-1000

Sum: 10.00

normal

[illegible]

การประเมินผล



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

100

1000

- ตรวจสอบสภาพทั่วคันชุดเสื้อ และรองเท้า 11 คู่รวม 11 คน

FEB-SE-02 REV.00

เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จสุบตะกอน



ATOM

ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher)

เลขที่ No. 2507-17

วันที่ Date

จ่ายให้ (Paid to)

นางสาว พวงดา หิวนนดี ๒๕๐๗/๑๐๐๓

โดย (BY) ☐ เงินสด

☐ เงินโอน

วันที่

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวนเงิน (Amount)	
		บาท Baht	สต
	ค่าจ้างส่งของ 12,000 บาท ๑๖ เดือน	18,000	-
	30,000 บาท	- 540	-
	ลงบัญชีแล้ว	2	
รวม Total Amount		17,460	

ตัวอักษร (Amount in word)

รวม Total Amount

17,460

บริษัท จำกัด 127 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เลขที่ ๐๕๖๐๗๑๙๐๐๓ วันที่ 19/07/68

ผู้จ่ายเงิน นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

เลขที่บัญชี	รายละเอียด	เดือน	บาท
5520-02 2113-01 2113-02	ค่าจ้างช่างเทคนิค เงินเดือน ค่าจ้างช่างเทคนิค	18,000.00	17,460.00
ใบหักภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	18,000.00 หัก 3.00% 19/07/68	540.00	540.00
(หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)		รวม	18,000.00

18,000.00

[illegible][illegible]

เอกสารแนบที่ 7
ใบเสร็จจุมตผอย



ใบเสร็จรับเงิน
ต้นฉบับ

3625276

บริษัท ทีเค อาร์ท จำกัด (มหาชน)
85/2 หมู่ 3 ต.บาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 33110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835566041721
โทร. 0897319619

RE2025070032
30/07/2025
Virelles B-111 0000
INV2025070010

ข้อมูล
ค่าบริการจัดเก็บเบาะ

ดูแก้ว
บริษัท พิภพจักรวาลโร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โรงงาน อะคคอม ภูเก็ต ไชยรส
127 หมู่ ๗ ต.สาก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ประจำตัวผู้เขียน ๐83355003584

๙	รายละเอียด	จำนวน	รวมก่อนหัก	รวมสุทธิ
1	ค่าบริการจัดส่งเอกสาร 2588	1	3,500.00	3,500.00 บาท
				รวมทั้งสิ้น
				3,500.00 บาท

(ม.ป.ช. ๖๖/๒๕๖๖)

การชำระหนี้จะผูกพันเมื่อได้รับแจ้งยืนยันด้วย ☐ อนุมัติ ☒ โทษเงิน ☐ ปดหนี้คิด

ธนาคาร หมายเลขบัญชี เลขที่ วันที่

“โนบาม บรีสท์ ทีเจ เวสต์” เผยเคล็ดลับ ง่าย ๆ

Figure 1



ใบเสร็จรับเงิน

ค่าบริการ

บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
85/2 หมู่3 ต.สาธิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835566041721
โทร. 0897319619

เลขที่
วันที่
ผู้ขาย
ใบเสร็จ

RE2025100029
29/10/2025
ประเภท บัตรรับ ณ สาขา
INV2025100010

ผู้รับ

บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โรงแรม เดอะแรม ภูเก็ต โดม
127 หมู่1 ต.สาธิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835566003584

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	ยอดรวม
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ	1	3,500.00	3,500.00 บาท	3,500.00 บาท

(รวมเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การชำระเงินสามารถทำได้โดยวิธีต่อไปนี้
ธนาคาร
โอนเงิน
เช็ค
บัตรเครดิต

วันที่ 29/10/2025 จำนวนเงิน 3,395.00

ใบงาน บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด

ผู้ชำระเงิน



ใบเสร็จรับเงิน

ค่าบริการ

บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
85/2 หมู่3 ต.สาธิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835566041721
โทร. 0897319619

เลขที่
วันที่
ผู้ขาย
ใบเสร็จ

RE2025090026
29/09/2025
ประเภท บัตรรับ ณ สาขา
INV2025090019

ผู้รับ

บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โรงแรม เดอะแรม ภูเก็ต โดม
127 หมู่1 ต.สาธิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835566003584

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	ยอดรวม
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ	1	3,500.00	3,500.00 บาท	3,500.00 บาท

(รวมเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การชำระเงินสามารถทำได้โดยวิธีต่อไปนี้
ธนาคาร
โอนเงิน
เช็ค
บัตรเครดิต

วันที่ 29/09/2025 จำนวนเงิน 3,395.00

ใบงาน บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด



ใบแจ้งหนี้

ส่งมอบ

บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
85/2 หมู่ 3 ต.สาธิต อ.สาธิต จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560041721
โทร. 0897319619

วันที่
วันที่
ครบกำหนด
ชำระ

INV2025120009
22/12/2025
22/12/2025
ชำระภายใน 7 วัน

บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
127 หมู่ 1 ต.สาธิต อ.สาธิต จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560003584

สำหรับบริการจัดเก็บขยะ

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ ถังขยะ 2568	1	3,500.00	3,500.00 บาท	
				รวมเป็นเงิน	
				3,500.00 บาท	
				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	
				3,500.00 บาท	

(รวมพื้นที่รอบนอกด้วย)

ใบแนบ บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด

ใบแนบ บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด



ใบเสร็จรับเงิน

ส่งมอบ

บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
85/2 หมู่ 3 ต.สาธิต อ.สาธิต จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560041721
โทร. 0897319619

วันที่
วันที่
ครบกำหนด
ชำระ

RE2025110036
20/11/2025
บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด
INV2025110020

บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
127 หมู่ 1 ต.สาธิต อ.สาธิต จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560003584

สำหรับบริการจัดเก็บขยะ

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ ถังขยะ 2568	1	3,500.00	3,500.00 บาท	
				รวมเป็นเงิน	
				3,500.00 บาท	
				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	
				3,500.00 บาท	

(รวมพื้นที่รอบนอกด้วย)

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงิน
ธนาคาร ใบเสร็จรับเงิน หมายเลข 0252412417
วันที่ 20/11/2025 จำนวนเงิน 3,395.00

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 20/11/2025 จำนวนเงิน 3,395.00

ใบแนบ บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด

ใบแนบ บริษัท ทีเค เวสต์ คอลเลกชั่น จำกัด

เอกสารแนบที่ 8
ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ชำระค่า



HYDRO ENTERPRISE
AND AQUA DESIGN
INCORPORATED
10260 ARLING ROAD, SUITE 400
ARLINGTON, TEXAS 76010-3062

บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควาดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2106 อาคารแฟนนี 4 ชั้นที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10260
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวเสียภาษี 0105553036428

เลขที่ RSK68090836

วันที่ 15/09/2568

บริษัท พิทักษ์การโร จำกัด สำนักงานใหญ่

127 หมู่ที่ 1 ต.สาธุ อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IR4168080209

พนักงานขาย

โทร.

อ้างอิง

ขอการชาม สาข

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ถังถัง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IR4168080209	10	11.91	119.10
2	ถังถังใบแจ้งหนี้ 0 - 10	10	14.64	146.40
3	ถังถังใบแจ้งหนี้ 11 - 20	10	15.67	156.70
4	ถังถังใบแจ้งหนี้ 21 - 30	20	16.68	333.60
5	ถังถังใบแจ้งหนี้ 31 - 50	30	17.02	510.60
6	ถังถังใบแจ้งหนี้ 51 - 80	20	17.1	342.00
7	ถังถังใบแจ้งหนี้ 81 - 100	70	17.19	1,203.30
8	ถังถังใบแจ้งหนี้ 101 - 170	1	50	50.00
รวมเป็นเงิน				2,861.70
หักส่วนลด				0.00
ยอดหลังหักส่วนลด				2,861.70
หักเงินมัดจำ				0.00
ยอดหลังหักเงินมัดจำ				2,861.70
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				200.32
จำนวนเงินทั้งสิ้น				3,062.02

หมายเหตุ

(สามพันหกสิบสองบาทสองสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด 3,062.02
เช็คธนาคาร _____
เช็คธนาคาร _____
จำนวนเงิน _____
จำนวนเงิน _____



HYDRO ENTERPRISE
AND AQUA DESIGN
INCORPORATED
10260 ARLING ROAD, SUITE 400
ARLINGTON, TEXAS 76010-3062

บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควาดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2106 อาคารแฟนนี 4 ชั้นที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10260
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขประจำตัวเสียภาษี 0105553036428

เลขที่ RSK68080746

วันที่ 14/08/2568

บริษัท พิทักษ์การโร จำกัด สำนักงานใหญ่

127 หมู่ที่ 1 ต.สาธุ อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IR4168070135

พนักงานขาย

โทร.

อ้างอิง

ขอการชาม สาข


No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ถังถัง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IR4168070135	10	11.91	119.10
2	ถังถังใบแจ้งหนี้ 0 - 10	10	14.64	146.40
3	ถังถังใบแจ้งหนี้ 11 - 20	10	15.67	156.70
4	ถังถังใบแจ้งหนี้ 21 - 30	20	16.68	333.60
5	ถังถังใบแจ้งหนี้ 31 - 50	30	17.02	510.60
6	ถังถังใบแจ้งหนี้ 51 - 80	20	17.1	342.00
7	ถังถังใบแจ้งหนี้ 81 - 100	151	17.19	2,595.69
8	ถังถังใบแจ้งหนี้ 101 - 251	1	50	50.00
รวมเป็นเงิน				4,254.09
หักส่วนลด				0.00
ยอดหลังหักส่วนลด				4,254.09
หักเงินมัดจำ				0.00
ยอดหลังหักเงินมัดจำ				4,254.09
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				297.79
จำนวนเงินทั้งสิ้น				4,551.88

หมายเหตุ

(สี่พันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด 4,551.88
เช็คธนาคาร _____
เช็คธนาคาร _____
จำนวนเงิน _____
จำนวนเงิน _____



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553036428

ลูกค้า SK62120014

บริษัท พัทธกิจถาวร จำกัด สำนักงานใหญ่

127 หมู่ที่ 1 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560003584

175.

อั้งย้ง

ขนส่งโดย

(นกพันน้ำร้อยเก้าสิบสองบาทนกสิบสี่สตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด	6,592.64	อื่นๆ			จำนวนเงิน
เช็คธนาคาร		เช็คเลขที่		ลงวันที่	
เช็คธนาคาร		เช็คเลขที่		ลงวันที่	จำนวนเงิน

Michael

จำนวนเงิน



เลขประจำตัวเสียภาษี 0105553036428

ลูกค้า SK62120014

วันที่ 15/12/2568

บริษัท พื้ทักษ์ฉาวโร จำกัด สำนักงานใหญ่

127 หมู่ที่ 1 ด.สาต อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

1997

โพร.

อ้างอิง

ขนส่งโดย

(ถ้าพื้นสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด	5,397.97	อื่นๆ	_____	จำนวนเงิน
เช็คธนาคาร	_____	เช็คเลขที่	_____	จำนวนเงิน
เช็คธนาคาร	_____	เช็คเลขที่	_____	จำนวนเงิน

ใบนามบริษัท บจก. ให้ใครเซ็นเดวี่เพิร์ส แอนด์ อะวอร์ดชามย์

เอกสารแนบที่ 9
ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ไฟฟ้า



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB4720605100038
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานกลาง (สาขาที่ ๑๑๘๗)
เลขที่ ๔๖๖๖ หมู่ ๑ ตำบลศรีชุมพร อำเภอเมือง จันทบุรี
ถูก ๑๑๖๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๔๐๐๐๑๘๘๐๙
เลขประจำเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ บริษัท สังกัดการไฟฟ้า จำกัด
Tax ID 083556003584 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๑ ต.สาข อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐
รหัสเครื่องวัด ๐๘๐๘๔๐๘๘ ประเภทอัตรา ๑/๒๔
K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานกลาง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20๐๒2945715
ประจำเดือน ๐๘/๒๕๖๘ วันที่ยื่นหน่วย ๓/๐๙/๒๕๖๘
เลขอ่านค่าพลัง ๗๒.๘๗ เลขอ่านค่าพลังก่อน ๘๘.๘๔
หน่วยที่ใช้ 10.332 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 34,703.46 บาท
ค่า FT ๐.๑๙๗๒ บาทหน่วย 2,037.47 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 36,740.93 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% 2,571.87 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 39,312.80 บาท
ชำระ 39,312.80 บาท ยอดเงิน ๐.๐๐ บาท
- ใบนำฝาก 3880๔๔๐๘๘ ๐.๐๐
ใบรับ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
ติดต่อ

วันที่ชำระเงิน ๑๕/๐๙/๒๕๖๘ เวลา ๑๙:๕๒ น. กุมภาพันธ์
๑๐๓๘๗

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 438003924๐๘
๑๖.๐๘/๒๕๖๘

ผู้รับเงิน พัทธกร โสภการ รหัสผู้รับเงิน ๑๐๓๘๗



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB๒2๐๒๑๐๑18๐238
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานกลาง (สาขาที่ ๑๐๘๗)
เลขที่ ๑๒๖๖ หมู่ ๑ ตำบลศรีชุมพร อำเภอเมือง จันทบุรี
ถูก ๐๙๑๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๔๐๐๐๑๘๘๐๑
เลขประจำเครื่อง K11101-B๒2๒2

ชื่อ บริษัท สังกัดการไฟฟ้า จำกัด
Tax ID 083556003584 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๑ ต.สาข อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐
รหัสเครื่องวัด ๐๘๐๘๔๐๘๘ ประเภทอัตรา ๑/๒๔
K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานกลาง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20๐๒2945715
ประจำเดือน ๐๗/๒๕๖๘ วันที่ยื่นหน่วย ๓/๐๘/๒๕๖๘
เลขอ่านค่าพลัง ๘๐.๘๔ เลขอ่านค่าพลังก่อน ๘๓.๗๔
หน่วยที่ใช้ 12.866 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 43,184.๐๐ บาท
ค่า FT ๐.๑๙๗๒ บาทหน่วย 2,556.90 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 45,740.9๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% 3,201.87 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 48,942.๘๓ บาท
ชำระ 48,942.๘๓ บาท ยอดเงิน ๐.๐๐ บาท
- ใบนำฝาก 3880๔๔๐๘๘ ๐.๐๐
ใบรับ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
ติดต่อ

วันที่ชำระเงิน ๑๕/๐๘/๒๕๖๘ เวลา ๑๖:๒๗ น. กุมภาพันธ์
๑๐๓๘๗

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 4225๐๓๗๓๔๖
๑๖.๐๘/๒๕๖๘

ผู้รับเงิน วราลักษณ์ จันทสุวรรณ รหัสผู้รับเงิน 4244๐



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AB47205811100081
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟ้านอกกลาง (สาขาที่ 06237)
เลขที่ 12/29 หมู่ 6 ตำบลศรีสุนทร อําเภอลาว จังหวัค
ภูภักดี 33110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994050185501
เลขประจำตัวเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ บริษัท ฟักกัณฐการ จำกัด

Tax ID 0935560003564 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 127 ม.1 ต.สาธุ อ.กลาง จ.ภูภักดี 33110
รหัสเครื่องวัด 06064086 ประเภทสินค้า 0124
K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟ้านอกกลาง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022046716
ประจำเดือน 10/2568 วันที่ยื่นภาษี 31/10/2568
เลขอ่านเครื่องวัด 02.57 เลขอ่านเครื่องวัดก่อน 77.16
หน่วยที่ใช้ 11,904 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 42,019.07 บาท
ค่า FT 0.1572 บาท/หน่วย 1,871.31 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 43,890.38 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 3,072.33 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 46,962.71 บาท
ชำระ 46,962.71 บาท พงเงิน 0.00 บาท
- ใบรับฝาก 3880049968 0. กง
ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองไผ่
ศีลธาว

วันที่ชำระเงิน 30/10/2568 เวลา 11:33 น. ผู้ใบเสร็จ
603397

ถ้ามีใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 42805525682

37.02/1/2569

ผู้รับเงิน วิทยาลัย นานเทวัญ รหัสผู้รับเงิน 499840



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AB47206810220054
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟ้านอกกลาง (สาขาที่ 06287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 9 ตำบลศรีสุนทร อําเภอลาว จังหวัค
ภูภักดี 33110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994050185501
เลขประจำตัวเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ บริษัท ฟักกัณฐการ จำกัด

Tax ID 0935560003564 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 127 ม.1 ต.สาธุ อ.กลาง จ.ภูภักดี 33110
รหัสเครื่องวัด 06064086 ประเภทสินค้า 0124
K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟ้านอกกลาง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20022046716
ประจำเดือน 09/2568 วันที่ยื่นภาษี 30/09/2568
เลขอ่านเครื่องวัด 77.16 เลขอ่านเครื่องวัดก่อน 72.07
หน่วยที่ใช้ 9,630 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 33,471.31 บาท
ค่า FT 0.1572 บาท/หน่วย 1,513.84 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 34,985.15 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 2,446.96 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 37,432.11 บาท
ชำระ 37,432.11 บาท พงเงิน 0.00 บาท
- ใบรับฝาก 3880049968 0. กง
ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองไผ่
ศีลธาว

วันที่ชำระเงิน 22/10/2568 เวลา 13:05 น. ผู้ใบเสร็จ
603397

ถ้ามีใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 371603715202

37.02/10/2569

ผู้รับเงิน วิทยาลัย ศักดิ์ศรี รหัสผู้รับเงิน 900253



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
SCAVAL ELECTRIC AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ 8307.90/872003824958

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พิกซ์เอ็นอาร์ จำกัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง
วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 127 ม.1 ต.สาธิต อ.อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

ชื่อสถานที่ใช้ไฟฟ้า: 127 ม.1 ต.สาธิต อ.อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (11/2568) ตามรายละเอียดดังนี้

รายการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K11191	KTAL9845-020022945716	6500648085	5124	22-33 KV	800	30/11/2568
เลขอ่านเครื่องวัดโดยอัตโนมัติโดยระบบมิเตอร์รีโมท (Smart Meter)						
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	1.071	0.997	44.40	5,902.09		0.1572
	1.227	1.143	50.40			0.0000
	1.164	1.101	49.80			0.0000
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	88.866	82.570	3774.00	15,790.84		0.1572
	134.500	126.250	4950.00	24,261.28		13,032.00
	108.740	101.460	4368.00			2,058.06
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท						
ค่าไฟฟ้าฐาน						46,285.65
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT						48,323.71
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์						
รวมเงินค่าไฟฟ้า						48,323.71
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						3,382.66
รวมเงินที่ต้องชำระ						51,706.37

ขอแจ้งข้อสงสัย

ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด	รวมเงินที่ต้องชำระ	รวมเงินที่ต้องชำระ
ค่าพลังงานไฟฟ้า	37,389.89	2,681.43
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า	2,058.06	
ค่า FT		5,902.09

รวมเงินที่ต้องชำระ = จำนวนเงินที่ต้องชำระโดยระบบอัตโนมัติ หรือ เงินสด
โปรดชำระภายในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าได้ผ่านช่องทางชำระเงินทุกช่องทาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดโดยไม่ด้วย จะขอขอบคุณ



1059400018550190030022945716581225170537

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง โทร. 076-386886 (ติดต่อ จอห์นสัน หรือ คุณสมชาย)
78.118-78.40 [หากมีข้อสงสัยหรือพบความผิดปกติ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทางแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทางแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค]

ใบแจ้งการชำระเงิน

Payment Advice

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568

เลขที่ใบแจ้งการชำระเงิน: 8307.90/872003824958

วันที่ออกใบแจ้งการชำระเงิน: 02/12/2568



หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ มท.5307.60/672603876703

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ท่านผู้รับใช้ไฟฟ้า บริษัท สก๊อตทาลูว จำกัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2569

ที่อยู่ผู้รับใช้ไฟฟ้า: 127 ม.1 ต.สาธุ อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 127 ม.1 ต.สาธุ อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 (12/2568) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันสิ้นเดือน
K11101	KTAL9843 - 020022945716	8500648083	5124	22-33 KV	600	31/12/2568
รายละเอียดการคิดค่าไฟฟ้า						
ค่าไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	1.141	1.074	42.00	5,583.06	ค่า FT ระบบเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	0.1572
	1.298	1.227	42.60		ค่า FT ระบบสูง (บาท/หน่วย)	0.0000
	1.257	1.184	43.80		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	94.870	88.860	3486.00	14,585.07	รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.1572
	143.210	134.500	5226.00	26,917.05	หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	13,824.00
	117.260	108.740	5112.00		รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	2,173.13
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการลดหย่อน 0.00 บาท				312.24		
ค่าไฟฟ้าฐาน				47,397.42		
กิโลวัตต์	0.373	0.350	13.80			
ระบบเฉลี่ย (บาท)				ระบบจำหน่าย (บาท)		
ค่าไฟฟ้าสูงสุด				5,583.06		
ค่าพลังงานไฟฟ้า				39,025.32		
การลดหย่อนค่าไฟฟ้า				2,476.80		
ค่า FT				2,173.13		
รวมเงินที่ต้องชำระ				49,570.55		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				3,489.94		
รวมเงินที่ต้องชำระ				53,060.49		

รวมเงินที่ต้องชำระ = จำนวนเงินที่ต้องชำระตามใบแจ้งหนี้

โปรดชำระภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2569

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง การชำระเงินค่าไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินค่าไฟฟ้าในเวลาที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอขอบคุณ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง โทร.076-388888 (ติดต่อ คุณพัชรา หรือ คุณณณพ) หรือ

ก3.118-ท.40 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเอกสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการแจ้งค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AB47206501460073

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สาขาที่ 80287)

เลขที่ 12729 หมู่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอสามร้อยยอด

จังหวัด 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0924860 65501

เลขประจำหนังสือ K11101-84720

ชื่อ บริษัท ศิริชัยการไฟฟ้า จำกัด

Tax ID 032556003584 อำเภอสามร้อยยอด

พื้นที่ 127 ม.2 พ.ศ. 2561 อำเภอสามร้อยยอด

รหัสประจำตัว 0900640085 ประเภทสินค้า 824

K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามร้อยยอด

หมายเลขผู้เสียภาษี 2002245718

ประจำเดือน 12/2568 วันที่ออกใบ 31/12/2568

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 84.67 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 88.88

หน่วยภาษี	13,824 หน่วย
ค่าไฟฟ้า	47,387.42 บาท
ค่า GT 0.1572 บาทต่อหน่วย	2,173.13 บาท
รวมค่าไฟฟ้า	49,560.55 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,469.84 บาท
รวมทั้งสิ้น	53,030.39 บาท

ชำระ 53,040.49 บาท

ใบกำกับภาษี 300049955 บ. ก.จ.

โดย บริษัท (มหาชน) จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย

วันที่รับเงิน 14/01/2569 เวลา 09:32 น. ผู้รับเงิน

893397

วันที่ใบกำกับภาษีออกวันที่ 8/26038/6703

8/25/01/2569

ผู้รับเงิน รามเกียรติ์ สุทธิชัย รหัสผู้รับเงิน 9000213