





รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	
รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ	รูปที่ 2 ที่จอดรถยนต์
	
รูปที่ 3 ระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน	รูปที่ 4 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น
	
รูปที่ 5 ห้องพักมูลฝอยรวม ชั้นที่ 1 ของโครงการ	รูปที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	 ระบบกระจายน้ำ ดับเพลิง
รูปที่ 7 หม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่โครงการ	รูปที่ 8 หลอดไฟแบบประหยัดพลังงานภายในโครงการ
	
รูปที่ 9 ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินของโครงการ	รูปที่ 10 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงรูป
	 ถังดับเพลิง
รูปที่ 11 ระเบียบข้อปฏิบัติของผู้พักอาศัย	รูปที่ 12 ป้ายแสดงห้องกำเนิดไฟฟ้า

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	 ป้อมยาม
 เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนในโครงการ	
	
รูปที่ 17 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง	รูปที่ 18 ป้ายเส้นทางหนีไฟ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 19 เครื่องปรับอากาศห้องพัก




รูปที่ 20 บัญชีรายชื่อผู้เข้าพักในโครงการ



รูปที่ 21 ป้อมยาม



รูปที่ 22 สันชะลอความเร็วโครงการ



รูปที่ 23 จดรวมพลของโครงการ