

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์ ของบริษัท จตุเจริญภัทร จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/13813 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2567 โดยวิธี Walk-Through Survey และการสำรวจข้อมูลดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 สรุปการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 2-1 และแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ฉ

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ช่วงระยะดำเนินการ			
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ			
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 1
- จัดภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ และดูแลต้นไม้ ไม้พุ่มต่างๆ และสนามหญ้า ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ	โครงการมีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ และดูแลต้นไม้ ไม้พุ่มต่างๆ และสนามหญ้า ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 3
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน			
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ และปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่มคลุมดินให้มากที่สุด	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ และปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่มคลุมดินให้มากที่สุด	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 2
- ดูแลรั้วบริเวณโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันการพังทลายของดินออกสู่พื้นที่ภายนอก	โครงการมีการดูแลรั้วบริเวณโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันการพังทลายของดินออกสู่พื้นที่ภายนอก	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 4
1.3 คุณภาพอากาศ			
- ดูแลสภาพถนน และลานจอดรถภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการใช้ถนน	โครงการมีการดูแลสภาพถนน และลานจอดรถภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการใช้ถนน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 5
- ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้บริเวณลานจอดรถ และให้ดับเครื่องทันทีเมื่อจอดรถแล้ว โดยติดไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	โครงการมีการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้บริเวณลานจอดรถ และให้ดับเครื่องทันทีเมื่อจอดรถแล้ว เพื่อลดผลกระทบจากควัน และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 6

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
- จัดระบบการจราจรในโครงการให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรภายนอก และให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศจากการจราจร	โครงการจัดระบบการจราจรในโครงการให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรภายนอก และให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 7
- จัดให้มีระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศภายในอาคาร และช่องเปิดระบบระบายอากาศให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	โครงการจัดให้มีระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศภายในอาคารตามที่ออกแบบไว้ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 8
- จัดให้มีการดูแล และบำรุงรักษาระบบปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่ดี และสะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลา และจัดให้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ	โครงการจัดให้มีการดูแล และบำรุงรักษาระบบปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่ดี และสะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมจัดให้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 9
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสิจิโนเนลลาในหอฝั่งเย็นของเครื่องปรับอากาศที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคลีเจียนแนร์	โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสิจิโนเนลลาในหอฝั่งเย็นของเครื่องปรับอากาศที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคลีเจียนแนร์	-	-
- จัดให้มีผู้ควบคุม และบำรุงรักษาหอฝั่งเย็นที่มีคุณสมบัติ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมโรค และบำรุงรักษาหอฝั่งเย็นที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดต่อกำหนด	โครงการจัดให้มีทีมวิศวกรเป็นผู้ควบคุม และบำรุงรักษาหอฝั่งเย็นที่ตามกรมอนามัย และกรมควบคุมโรคติดต่อกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ2

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)			
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ ต้นไม้ทรงสูงและใบหนา เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เสียง ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะต้นไม้ทรงสูงและใบหนา เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เสียง ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 2
1.4 เสียง			
- ห้ามมิให้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อนของชุมชน และผู้ใช้บริการในโครงการ	โครงการมีกฎหมายห้ามมิให้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อนของชุมชน และผู้ใช้บริการในโครงการ	-	-
- ติดตั้งป้ายจำกัดการใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้ป่วยในโครงการ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง	โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดการใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้ป่วยในโครงการ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 10
- กำหนดความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการ เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” ไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ	โครงการมีการกำหนดความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการ เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 10
- ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ และให้ดับเครื่องทันทีเมื่อจอดรถแล้ว โดยติดไว้บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากคว้น เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	โครงการมีการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ และให้ดับเครื่องทันทีเมื่อจอดรถแล้วเพื่อลดผลกระทบจากคว้น เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 6

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.5 ความสั่นสะเทือน			
- กำหนดความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากรถยนต์ โดยติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง” ไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ	โครงการมีการกำหนดความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการ เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 10
- ห้ามดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจนเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	โครงการมีการออกกฎหมายห้ามดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจนเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	-
1.6 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว			
- จัดให้มีข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยนำไปติดประกาศให้ทุกคนในโครงการได้รับทราบวิธีปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	โครงการจัดให้มีข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยติดประกาศให้ทุกคนในโครงการได้รับทราบวิธีปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 11
1.7 แหล่งน้ำผิวดิน			
- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามที่จัดเตรียมไว้ และควบคุมให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	โครงการมีการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามที่จัดเตรียมไว้ และควบคุมให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 12,13
- ตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพใช้งานได้ตัวอย่างสม่ำเสมอ	โครงการมีการตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพใช้งานได้ตัวอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ฉ3
- ห้ามระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดออกสู่บ่อกักน้ำ และท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด	โครงการไม่มีการระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดออกสู่บ่อกักน้ำ และท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด	-	-
- ห้ามทิ้งมูลฝอย หรือสารเคมีลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	โครงการมีการห้ามทิ้งมูลฝอย หรือสารเคมีลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก			
- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ			
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสีย และแหล่งน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสีย และแหล่งน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	-	-
- ห้ามระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดออกสู่บ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด	โครงการไม่มีการระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดออกสู่บ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด	-	-
- ห้ามทิ้งมูลฝอย หรือสารเคมีลงบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ	โครงการมีการห้ามทิ้งมูลฝอย หรือสารเคมีลงบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ			
- จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใช้อย่างเพียงพออย่างน้อย 1 วัน โดยจัดเตรียมถังเก็บน้ำสำรองไว้ในถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน 2 ถัง มีปริมาตรกักเก็บน้ำรวม 433 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำเพื่อการสำรองน้ำดับเพลิง 2 ถัง มีปริมาตรกักเก็บน้ำรวม 286 ลูกบาศก์เมตร	โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใช้อย่างเพียงพอโดยจัดเตรียมถังเก็บน้ำสำรองไว้ในถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน และถังเก็บน้ำเพื่อการสำรองน้ำดับเพลิง	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 14
- ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ทุกคนในโครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดป้าย/คำขวัญไว้ในโถงลิฟต์โดยสาร ห้องน้ำ เป็นต้น	โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ทุกคนในโครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 15
- ใช้สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ	โครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 16
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดแตกหักเสียหาย หรือมีจุดรั่วซึม ให้ซ่อมแซมทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 17
- ใช้น้ำจากถังเก็บน้ำสำรองภายในอาคารเท่านั้น โดยไม่ดึงน้ำเข้ามาจากท่อของการประปาฯ โดยตรง	โครงการใช้น้ำจากถังเก็บน้ำสำรองภายในอาคารเท่านั้น โดยไม่ดึงน้ำเข้ามาจากท่อของการประปาฯ โดยตรง	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)			
- จัดให้มีมาตรการดูแลและบำรุงรักษาถังเก็บน้ำสำรองใช้เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนภายในโครงการ ดังนี้ 1.มาตรการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง และฝาถังเก็บน้ำสำรอง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีคนในอาคาร - จัดให้มีการล้างถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง - กำหนดช่วงเวลาถังเก็บน้ำสำรองให้อยู่ในช่วงเวลาที่กระทบต่อคนในโครงการให้น้อยที่สุด	โครงการจัดให้มีมาตรการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง และฝาถังเก็บน้ำสำรอง ตามที่มาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)			
2.มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบจากการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำ และจัดให้มีการตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง			
- จัดให้มีฝาลังเก็บน้ำที่ปิดมิดชิด และเป็นระบบป้องกันน้ำซึมเข้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาลังได้ และจัดให้มีฝาลังเก็บน้ำสำรอง อย่างน้อยจำนวน 2 ฝาลัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	โครงการจัดให้มีฝาลังเก็บน้ำที่ปิดมิดชิด และเป็นระบบป้องกันน้ำซึมเข้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาลังได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 14
- บริเวณภายในถังเก็บน้ำ ให้ทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร Non-Toxic (Chemicrete) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิมออกมาปนเปื้อนกับน้ำภายในถังเก็บน้ำและปิดทางน้ำไม่ให้รั่วซึม	โครงการมีการทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร Non-Toxic (Chemicrete) บริเวณภายในถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไป จนถึงเหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิมออกมาปนเปื้อนกับน้ำภายในถังเก็บน้ำและปิดทางน้ำไม่ให้รั่วซึม	-	-
- ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าว ที่จะทำให้การปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้	โครงการมีการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าว ที่จะทำให้การปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)			
- ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำใช้เป็นประจำ เกี่ยวกับ สี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ	โครงการมีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำใช้เป็นประจำ เกี่ยวกับสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ	-	-
3.2 การจัดการน้ำเสีย			
- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบเติมอากาศชนิดตะกอนเร่ง เพื่อรองรับและบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากอาคารโรงพยาบาล และ อาคารพักขยะรวม โดยมีขนาดรองรับน้ำเสีย อย่างน้อย 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน และควบคุมดูแลบำรุงรักษาให้ระบบมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีอยู่ตลอดเวลา สามารถบำบัดน้ำเสีย ให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านการฆ่า เชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบเติมอากาศชนิด ตะกอนเร่ง เพื่รองรับและบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากอาคาร โรงพยาบาล และอาคารพักขยะรวม โดยสามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนระบายออกสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 12
- จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาล/ช่างเทคนิคที่มีความรู้ความชำนาญไว้ ตรวจสอบ ควบคุมประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของ ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อให้ระบบฯ มีประสิทธิภาพดีอยู่ ตลอดเวลา	โครงการจัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาล/ช่างเทคนิคที่มีความรู้ความ ขำนาญไว้ตรวจสอบ ควบคุมประสิทธิภาพและสภาพการทำงาน ทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อให้ระบบฯ มี ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา	-	ภาคผนวก ฉ1,3 รูปที่ 18

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)			
- จัดหา และสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายไว้ เพื่อซ่อมแซมให้ระบบ บำบัดน้ำเสียสามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว	โครงการมีทีมวิศวกรคอยตรวจสอบระบบบำบัด และซ่อมแซมให้ ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว	-	-
- ให้โครงการรีบประสานตัวแทนหรือผู้จำหน่ายเครื่องเติมอากาศ โดยเร็ว หากเกิดกรณีเครื่องเติมอากาศเกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา	โครงการจัดให้มีทีมช่างประสานตัวแทนหรือผู้จำหน่ายเครื่องเติม อากาศโดยเร็ว หากเกิดกรณีเครื่องเติมอากาศเกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา	-	-
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบ บำบัดน้ำเสียประจำ	โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไป ของระบบบำบัดน้ำเสียประจำ	-	ภาคผนวก ฉ3
- จัดให้มีการสุบสิ่งปฏิกูล และกากตะกอนออกจากถังเกรอะของ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 1 เดือน หรือ ตามความเหมาะสม โดยประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต เพื่อดำเนินการ	โครงการยังไม่มีมีการสุบสิ่งปฏิกูล และกากตะกอนออกจากถังเกรอะ ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม	-	-
- จัดให้มีการสูบกากไขมันออกจากถังดักไขมันไปกำจัดอย่าง สม่ำเสมอ ทุก 2 สัปดาห์/ครั้ง โดยประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับ อนุญาต เพื่อดำเนินการ	โครงการยังไม่มีมีการสูบกากไขมันออกจากถังดักไขมัน	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)			
- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากถังกรองของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคารโรงพยาบาลและห้องพักรวม โดยใช้อบอดิน (บ่อปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน) ที่มีขนาดเพียงพอตามที่ต้องการแบบไว้ในโรงรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น โดยอย่างน้อยต้องมีขนาดพื้นที่ 2.20 ตารางเมตร และลึก 0.90 เมตร จำนวน 1 บ่อ	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากถังกรองของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคารโรงพยาบาล และห้องพักรวม	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 19
- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย (แอโรซอล) ที่เกิดจากบ่อเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยใช้อบอดิน (บ่อปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน) ที่มีขนาดเพียงพอตามที่ต้องการแบบไว้ในโรงรับปริมาณแอโรซอลเพิ่มขึ้น อย่างน้อยต้องมีขนาด 2.00 ตารางเมตร และลึก 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ	โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย (แอโรซอล) ที่เกิดจากบ่อเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียรวม	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)			
- ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ก่อนน้ำเสียเข้าระบบโดยใช้บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (Equalizing Tank) เป็นจุดตรวจวัด และจุดที่ 2 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วที่บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง และจุดที่ 3 บ่อตรวจสภาพน้ำสุดท้ายด้านหน้าโครงการ (จุดก่อนระบายออกสู่ร่องระบายน้ำสาธารณะ) โดยดำเนินการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยพารามิเตอร์ในการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปของบีโอดี (BOD), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด, น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease), ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปของที เค เอ็น (TKN) และ ซัลไฟด์ (Sulfide)	โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 3 จุดโดยดำเนินการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	-	ภาคผนวก ค
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม			
- จัดให้มีระบบท่อระบายน้ำรอบโครงการ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร ความลาดชัน 1 : 200 เชื่อมต่อกับบ่อหน่วงน้ำก่อนควบคุมการระบายน้ำออกจากโครงการไม่ให้เกินสภาพเดิม	โครงการจัดให้มีระบบท่อระบายน้ำรอบโครงการเชื่อมต่อกับบ่อหน่วงน้ำก่อนควบคุมการระบายน้ำออกจากโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 20

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)			
- ควบคุมอัตราการระบายออกสู่ร่องระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการด้วยอัตราที่ไม่เกินสภาพเดิมก่อนพัฒนาโครงการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยรวบรวมน้ำจากแนวท่อระบายน้ำเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำของโครงการ จำนวน 1 บ่อ ซึ่งมีปริมาตรหน่วยน้ำ 338.50 ลูกบาศก์เมตร สามารถหน่วยน้ำฝนส่วนเกินจากทั้งโครงการได้อย่างเพียงพอ	โครงการควบคุมอัตราการระบายออกสู่ร่องระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการด้วยอัตราที่ไม่เกินสภาพเดิมก่อนพัฒนาโครงการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยรวบรวมน้ำจากแนวท่อระบายน้ำเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำของโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 20
- จัดให้มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการไม่ให้เกินสภาพเดิม โดยเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.1 ลูกบาศก์เมตร/นาที่ จำนวน 3 ชุด (ทำงาน 2 ชุด สำรอง 1 ชุด) ติดตั้งภายในบ่อหน่วยน้ำ ทำหน้าที่สูบน้ำออกจากบ่อหน่วยน้ำไปยังบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ/ดักระบายบริเวณด้านหน้าโครงการ ก่อนระบายออกสู่ร่องระบายน้ำสาธารณะ	โครงการมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในบ่อหน่วยน้ำ ทำหน้าที่สูบน้ำออกจากบ่อหน่วยน้ำไปยังบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ/ดักระบายบริเวณด้านหน้าโครงการ ก่อนระบายออกสู่ร่องระบายน้ำสาธารณะ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 21
- จัดให้มีประตูระบายน้ำ (Sluice Gate Valve) ที่บ่อดักขยะ และตรวจสอบสภาพน้ำด้านหน้าโครงการ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลย้อนกลับเข้าสู่โครงการ	โครงการมีการติดตั้งประตูระบายน้ำ (Sluice Gate Valve) ที่บ่อดักขยะ และตรวจสอบสภาพน้ำด้านหน้าโครงการ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลย้อนกลับเข้าสู่โครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 22

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)			
- จัดให้มีบ่อตรวจสอบสภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะที่มีฝาปิดเป็น ตะแกรงเหล็กเพื่อให้สังเกตเห็นสภาพน้ำในบ่อได้ง่ายเพื่อตรวจสอบ สภาพการระบายน้ำและดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ	โครงการจัดให้มีบ่อตรวจสอบสภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะที่มีฝาปิด เป็นตะแกรงเหล็กเพื่อให้สังเกตเห็นสภาพน้ำในบ่อได้ง่ายเพื่อตรวจสอบ สภาพการระบายน้ำและดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 22
- จัดให้มีการทำความสะอาด และขุดลอกเศษตะกอนจากระบบท่อ ระบายน้ำ บ่อพักระบายน้ำ และบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ/ดักขยะ ภายในโครงการ ทุกๆ 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน และช่วงหลังฤดูฝน	โครงการจัดให้มีการทำความสะอาด และขุดลอกเศษตะกอนจาก ระบบท่อระบายน้ำ บ่อพักระบายน้ำ และบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ/ดัก ขยะ ภายในโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 23
- จัดให้มีพนักงานกวาด และทำความสะอาดบริเวณถนน และ บริเวณทั่วไปในโครงการ อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อลด ปริมาณตะกอนที่จะถูกน้ำฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำและบ่อ พักน้ำโครงการ	โครงการจัดให้มีพนักงานกวาด และทำความสะอาดบริเวณถนน และบริเวณทั่วไปในโครงการ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่จะถูกน้ำฝน ชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำโครงการ	-	-
- จัดให้มีการตรวจสอบเศษดิน หวาย ใบไม้ หรือขยะต่างๆ ที่อาจ ตกค้างอยู่ในบ่อพักน้ำรวมถึงบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ/ดักขยะ เป็น ประจำและหากพบว่ามีกรอุดตัน แตรั่วหรือชำรุดต้องรีบ ซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาโดยทันที	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเศษดิน หวาย ใบไม้ หรือขยะต่างๆ ที่อาจตกค้างอยู่ในบ่อพักน้ำรวมถึงบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ/ดักขยะ เป็นประจำ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.4 การจัดการมูลฝอย			
- จัดให้มีอาคารห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 1 จุด ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการ มีลักษณะมิดชิด มีประตูเปิด-ปิดด้านหน้าห้อง และมีที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยชั่วคราว อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารดังกล่าว โดยภายในห้องแบ่งห้องพักมูลฝอยออกเป็น 5 ห้อง เพื่อรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างเพียงพออย่างน้อย 3 วัน โดยแต่ละห้องมีขนาดดังนี้ - ห้องเก็บมูลฝอยเปียก มีปริมาตรกักเก็บ 8.30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมพัดลมดูดอากาศ ที่มีอัตราการระบายอากาศขนาด 4 เท่าของปริมาตรห้อง - ห้องเก็บมูลฝอยแห้งทั่วไป มีปริมาตรกักเก็บ 8.10 ลูกบาศก์เมตร - ห้องเก็บมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ มีปริมาตรกักเก็บ 12.20 ลูกบาศก์เมตร - ห้องเก็บมูลฝอยอันตราย มีปริมาตรกักเก็บ 8.10 ลูกบาศก์เมตร - ห้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อ มีปริมาตรกักเก็บ 8.10 ลูกบาศก์เมตร และมีเครื่องปรับอากาศ	โครงการจัดให้มีอาคารห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการ มีลักษณะมิดชิด มีประตูเปิด-ปิดด้านหน้าห้อง และมีที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยชั่วคราว อยู่บริเวณด้านหน้า โดยภายในห้องแบ่งห้องพักมูลฝอยออกเป็น 5 ห้อง เพื่อรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างเพียงพอ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 24

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)			
- จัดให้ถังรองรับมูลฝอยสำหรับมูลฝอยทั่วไปที่มีความเหมาะสมทั้ง ขนาด และจำนวนที่เพียงพอต่อการการรองรับมูลฝอยแต่ละ ประเภท และปริมาณที่เกิดขึ้น โดยตั้งวางถังไว้ตามจุดต่างๆ ให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้งาน	โครงการจัดให้ถังรองรับมูลฝอยสำหรับมูลฝอยทั่วไปที่มีความ เหมาะสมทั้งขนาด และจำนวนที่เพียงพอต่อการการรองรับมูลฝอย แต่ละประเภท และปริมาณที่เกิดขึ้น โดยตั้งวางถังไว้ตามจุดต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้งาน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 25
- จัดให้มีแม่บ้านเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไปจากจุดต่างๆ แล้วนำไป เก็บไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน	โครงการจัดให้มีแม่บ้านเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไปจากจุดต่างๆ แล้ว นำไปเก็บไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 26
- จัดเก็บมูลฝอยทั้งหมดที่รวบรวมมาจากบริเวณต่างๆ ภายใน โครงการไว้ที่ห้องพักมูลฝอย โดยแยกเก็บตามประเภท โดยมูล ฝอยทั่วไปให้เก็บไว้ในห้องเก็บขนมูลฝอยทั่วไป ส่วนมูลฝอยติด เชื้อให้เก็บไว้ในห้องเย็นเก็บมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ และง่ายต่อการเก็บขนไปกำจัดและป้องกันกลิ่นรบกวน	โครงการจัดเก็บมูลฝอยทั้งหมดที่รวบรวมมาจากบริเวณต่างๆ ภายในโครงการไว้ที่ห้องพักมูลฝอย โดยแยกเก็บตามประเภท โดย มูลฝอยทั่วไปให้เก็บไว้ในห้องเก็บขนมูลฝอยทั่วไป ส่วนมูลฝอยติด เชื้อให้เก็บไว้ในห้องเย็นเก็บมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ และง่ายต่อการเก็บขนไปกำจัดและป้องกันกลิ่นรบกวน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 24,26

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)			
- จัดให้มีจุดจอตกรเก็บขนขยะมูลฝอยอยู่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ และมีไฟส่องสว่างทั่วบริเวณจุดจอตกรดังกล่าวอย่างเพียงพอ	โครงการจัดให้มีจุดจอตกรเก็บขนขยะมูลฝอยอยู่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ และมีไฟส่องสว่างทั่วบริเวณจุดจอตกรดังกล่าวอย่างเพียงพอ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 27
- ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับหากมีการตกค้าง ต้องรีบแจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบเข้ามาเก็บขนโดยเร็ว หรือจัดการปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	โครงการมีการตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)			
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำหน้าที่กวาด/ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม และบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำหน้าที่กวาด/ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม และบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 28
- การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ - จัดให้มีภาชนะบรรจุ และรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่มีความเหมาะสม และถูกสุขลักษณะกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 เพื่อรองรับมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล	โครงการจัดให้มีภาชนะบรรจุ และรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่มีความเหมาะสม และถูกสุขลักษณะกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 เพื่อรองรับมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 25
- จัดให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลฝอยจากแต่ละส่วนของโครงการ และกำหนดให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือ ยางหนา ผ่ากันเปื้อน ผ่าปิดปากและจมูก รวมถึงรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ ในขณะทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วผู้ปฏิบัติงานต้องถอดชุดออกและนำไปฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีทันที	โครงการจัดให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลฝอยจากแต่ละส่วนของโครงการ และกำหนดให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือ ยางหนา ผ่ากันเปื้อน ผ่าปิดปากและจมูก รวมถึงรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อในขณะทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วผู้ปฏิบัติงานต้องถอดชุดออกและนำไปฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีทันที	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 29

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)			
- ต้องเข้มงวดในการเก็บแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยชนิดอื่นๆ โดยการเก็บแยกให้ทำ ณ จุดแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ไม่ให้เก็บรวบรวมแล้วนำไปแยกที่หลัง	โครงการมีการเข้มงวดในการเก็บแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยชนิดอื่นๆ โดยการเก็บแยกให้ทำ ณ จุดแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ไม่ให้เก็บรวบรวมแล้วนำไปแยกที่หลัง	-	-
- ใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ และกำหนดให้ใช้ลิฟท์ขนของในการขนย้ายหรือลำเลียงมูลฝอยลงมายังชั้นล่างเท่านั้น	โครงการมีการใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ และกำหนดให้ใช้ลิฟท์ขนของในการขนย้ายมายังชั้นล่างเท่านั้น	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 30
- เมื่อใช้งานรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมายังห้องพักมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้ว ต้องทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคที่รถเข็นก่อนนำกลับขึ้นอาคารอีกครั้ง และห้ามนำรถเข็นมูลฝอยไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่น	โครงการมีการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคที่รถเข็นก่อนนำกลับขึ้นอาคารอีกครั้ง	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 28
- จัดอบรมการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการจัดอบรมการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 31
- กำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอนอย่างเป็นสัดส่วน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่ห้องพักมูลฝอยรวม ห้ามแหวะ หรือหยุดพักที่ใดโดยเด็ดขาด	โครงการมีการกำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอนอย่างเป็นสัดส่วน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่ห้องพักมูลฝอยรวม ห้ามแหวะ หรือหยุดพักที่ใดโดยเด็ดขาด	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)			
- จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักรวมผลยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง และผ่านการฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	โครงการจัดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักรวมผลยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง และผ่านการฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 12
- จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากห้องพักรวมผลยเปียก โดยใช้บ่อดินที่มีขนาดเพียงพอในการรองรับกับปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น อย่างน้อยต้องมีขนาดพื้นที่ 6.0 ตารางเมตร และลึก 0.90 เมตร จำนวน 1 บ่อ	โครงการจัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากห้องพักรวมผลยเปียก โดยใช้บ่อดินที่มีขนาดเพียงพอในการรองรับกับปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 19
- จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักรวมผลยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง และผ่านการฆ่าเชื้อโรค ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	โครงการจัดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักรวมผลยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งและผ่านการฆ่าเชื้อโรค ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 32
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องพักรวมผลยเปียก และจัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากห้องพักรวมผลยเปียก โดยใช้บ่อดินที่มีขนาดเพียงพอในการรองรับเพียงพอกับปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น	โครงการมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องพักรวมผลย และจัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากห้องพักรวมผลย	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 33

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน			
- ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน	โครงการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน	-	-
- เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน	โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 34
- จัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	โครงการจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตราย ที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 35
- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	โครงการมีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	-
- จัดให้มีมาตรการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโครงการ ดังนี้ - ปลุกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการที่ไม่ใช่ถนนและทางเดินให้มากที่สุด เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ	โครงการมีการปลุกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการที่ไม่ใช่ถนนและทางเดินให้มากที่สุด เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 2
- แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก	โครงการมีการแยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 36

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)				
	- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิด ประตู	โครงการมีการตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิด ประตู	-	-
	- ส่งเสริม และรณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟท์สำหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ	โครงการส่งเสริม และรณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟท์สำหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 37
	- แสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจน และสามารถมองเห็นได้ง่ายจะ ช่วยลดการเดินหลงชั้น และลดการใช้ลิฟท์ที่ไม่จำเป็น	โครงการแสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจน และสามารถมองเห็นได้ง่ายจะ ช่วยลดการเดินหลงชั้น และลดการใช้ลิฟท์ที่ไม่จำเป็น	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 38
	- หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละออง หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่างอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ	โครงการมีการดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละออง หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่างอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ	-	-
3.6 การสื่อสาร				
-	ประชาสัมพันธ์ และแจ้งต่ออาคาร และสถานที่ที่อยู่รอบโครงการ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ให้ทราบถึงวิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโครงการทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณคลื่นวิทยุและโทรทัศน์จากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้นำไปตรวจสอบและใช้ในการปรับปรุง โดยมีกำหนดแจ้งภายในช่วงเวลาหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนวันเปิดใช้อาคาร	โครงการประชาสัมพันธ์ และแจ้งต่ออาคาร และสถานที่ที่อยู่รอบโครงการ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ให้ทราบถึงวิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโครงการทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณคลื่นวิทยุและโทรทัศน์จากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้นำไปตรวจสอบและใช้ในการปรับปรุง โดยมีกำหนดแจ้งภายในช่วงเวลาหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนวันเปิดใช้อาคาร	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.6 การสื่อสาร (ต่อ)			
- จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่สำนักงานของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากโครงการได้โดยสะดวก	โครงการจัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่สำนักงานของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากโครงการได้โดยสะดวก	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 39
- หากมีการร้องเรียนจากผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการรบกวนสัญญาณคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ เจ้าของโครงการจะต้องรีบแก้ไขโดยทันทีหรือเยียวยาตามที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาได้ข้อยุติ หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้เจ้าของโครงการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี)	หากมีการร้องเรียนจากผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการรบกวนสัญญาณคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ เจ้าของโครงการจะต้องรีบแก้ไขโดยทันทีหรือเยียวยาตามที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาได้ข้อยุติ หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้เจ้าของโครงการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี)	-	-
3.7 การจราจร			
- จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ อย่างน้อยต้องเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด โดยตามทีออกแบบไว้ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ จำนวน 95 คัน (ในจำนวนนี้จัดเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ จำนวน 4 คัน) และทำสัญลักษณ์ที่จอดรถบนพื้นช่องที่จอดรถให้ชัดเจน	โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการตามที่กฎหมายกำหนด และทำสัญลักษณ์ที่จอดรถบนพื้นช่องที่จอดรถให้ชัดเจน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 5,40

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.7 การจราจร (ต่อ)			
- ติดตั้งป้ายชื่อโครงการพร้อมระยะห่างจากที่ตั้งโครงการเป็นระยะๆ ก่อนถึงโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีป้ายชื่อโครงการและบอกระยะทางที่จะถึงโครงการไว้ที่จุดก่อนข้ามสะพานคลองลัดบางกระเทียม เพื่อให้ทุกคนทราบว่าเข้าใกล้โครงการแล้ว ได้เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะชิดซ้ายถนนเพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการเพื่อให้ทุกคนทราบว่าเข้าใกล้โครงการแล้ว ได้เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะชิดซ้ายถนนเพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 41
- จัดทำป้ายแสดงทางเข้า-ออก ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และทำลูกศรทางเข้าออกพื้นที่โครงการอย่างเด่นชัด พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้าสู่โครงการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	โครงการจัดทำป้ายแสดงทางเข้า-ออก ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และทำลูกศรทางเข้าออกพื้นที่โครงการอย่างเด่นชัด เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้าสู่โครงการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 41
- กำหนดการใช้ความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในการจราจร โดยกำหนดให้มีป้ายไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ	โครงการมีการกำหนดความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการ เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 10
- ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในโครงการรักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด	ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในโครงการรักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.7 การจราจร (ต่อ)				
-	จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการจราจรให้มีการจราจรเฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น และตรวจสอบมิให้จราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบนถนนสาธารณะ เพื่อมิให้เกิดขวางการจราจร	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการจราจรให้มีการจราจรเฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น และตรวจสอบมิให้จราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบนถนนสาธารณะ เพื่อมิให้เกิดขวางการจราจร	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 7
-	กำหนดให้ผู้ใช้บริการจอดรถภายในบริเวณลาดจอดรถที่เตรียมไว้ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	โครงการกำหนดให้ผู้ใช้บริการจอดรถภายในบริเวณลาดจอดรถที่เตรียมไว้ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	-	-
-	ห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้าออกของรถยนต์พื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง และไม่กีดขวางการจราจรของรถยนต์ที่จะเข้าหรือออกจากพื้นที่โครงการ	โครงการกำหนดห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้าออกของรถยนต์พื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง และไม่กีดขวางการจราจรของรถยนต์ที่จะเข้าหรือออกจากพื้นที่โครงการ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.7 การจราจร (ต่อ)			
- จัดให้มีป้ายจราจร และสัญลักษณ์ลูกศรบนถนนแสดงทางเข้า-ออกโครงการ และป้ายจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายทางเข้า-ออกโครงการ ป้ายบอกทางให้ตรง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เพื่อบังคับการเดินรถให้เป็นระบบเดียวกัน และเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้รถและจากคนเดินเท้าภายในลานจอดรถ	โครงการจัดให้มีป้ายจราจร และสัญลักษณ์ลูกศรบนถนนแสดงทางเข้า-ออกโครงการ และป้ายจราจรต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้รถ และจากคนเดินเท้าภายในลานจอดรถ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 40
- จัดให้มีคันชะลอความเร็วรถตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยพ.2301-56) อย่างน้อย กว้าง 0.90 เมตร สูงไม่เกิน 0.075 เมตร ติดตั้งไว้บริเวณถนนด้านหลังอาคารจอดรถภายในโครงการ	โครงการจัดให้เนินชะลอความเร็วรถตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 42

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.7 การจราจร (ต่อ)			
- จัดให้มีคันล้อยกย่นต์บริเวณที่จอดรถของโครงการซึ่งมีขนาด กว้าง 0.15 เมตร ยาว 1.65 เมตร สูง 0.10 เมตร ไว้ทุกที่จอดรถยนต์ภายในโครงการทุกคัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทุกคนภายในโครงการ	โครงการจัดให้มีคันล้อยกย่นต์บริเวณที่จอดรถของโครงการไว้ทุกที่จอดรถยนต์ภายในโครงการทุกคัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทุกคนภายในโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 43
- จัดให้มี และตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ ถนนในโครงการ และทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความปลอดภัย	โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ ถนนในโครงการ และทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความปลอดภัย	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 44
- ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถ และให้ดับเครื่องยนต์ที่เมื่อจอดรถแล้ว โดยติดไว้บริเวณที่จอดรถเพื่อลดผลกระทบจากควัน เสีย และความร้อนที่เกิดจากรถในโครงการ	โครงการมีการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถ และให้ดับเครื่องยนต์ที่เมื่อจอดรถแล้ว เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสีย และความร้อนที่เกิดจากรถในโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 6
- ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และบริเวณด้านหน้าโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนน ทั้ง 2 ด้านของผู้ขับขี่	โครงการมีการตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และบริเวณด้านหน้าโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับขี่	-	-
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ให้ครอบคลุมภายในอาคารทุกชั้นในอาคาร รวมทั้งบริเวณที่จอดรถ และครอบคลุมทั่วถึงทางเข้า-ออกโครงการ และรอบโครงการ	โครงการมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ให้ครอบคลุมภายในอาคารทุกชั้นในอาคาร รวมทั้งบริเวณที่จอดรถ และครอบคลุมทั่วถึงทางเข้า-ออกโครงการ และรอบโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 45

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.7 การจราจร (ต่อ)			
- จัดพื้นที่จอดรถ-ส่งผู้โดยสารสำหรับรถสาธารณะภายในพื้นที่โครงการ เพื่อลดปัญหาการกีดขวางจราจร	โครงการจัดพื้นที่จอดรถ-ส่งผู้โดยสารสำหรับรถสาธารณะภายในพื้นที่โครงการ เพื่อลดปัญหาการกีดขวางจราจร	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 46
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ผู้เข้า-ออกโครงการ และบริเวณที่จอดรถตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และตัดจากการเลี้ยวเข้าออกของรถ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ผู้เข้า-ออกโครงการ และบริเวณที่จอดรถตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดและตัดจากการเลี้ยวเข้าออกของรถ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 7
- ให้โครงการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอติดตั้งกรวยจราจรล้มลุกบริเวณทางออกถนนหลัก (Exit Driveway from Main Road) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเลี้ยวตัดกระแสจราจรบนทางคู่ขนาน (Frontage Road) เพื่อเข้าสู่โครงการ โดยติดตั้งไว้ตลอดแนวเส้นที่บนเลยตำแหน่งทางเข้า-ออกโครงการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขอติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด	โครงการอยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอติดตั้งกรวยจราจรล้มลุกบริเวณทางออกถนนหลัก (Exit Driveway from Main Road) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเลี้ยวตัดกระแสจราจรบนทางคู่ขนาน (Frontage Road) เพื่อเข้าสู่โครงการ	-	-
- ให้โครงการประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางบนถนนเทพรัตน ให้ผู้ขับขี่ใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการออกจากถนนหลัก (Main Road) เพื่อเข้าสู่ทางคู่ขนาน (Frontage Road)	โครงการอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางบนถนนเทพรัตน ให้ผู้ขับขี่ใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการออกจากถนนหลัก (Main Road) เพื่อเข้าสู่ทางคู่ขนาน (Frontage Road)	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน				
-	ควบคุมดูแลอาคาร และผังบริเวณโครงการ ให้เป็นไปตามที่ ออกแบบอยู่เสมอ และจะต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โครงการมีการควบคุมดูแลอาคาร และผังบริเวณโครงการ ให้เป็นไปตามที่ออกแบบอยู่เสมอ และจะต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-
-	ในระหว่างดำเนินกิจกรรม หรือดำเนินโครงการใดๆ หากสำรวจ หรือพบว่า มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือหลักฐานทางโบราณคดี ในบริเวณพื้นที่โครงการ ให้โครงการหยุดกิจกรรมหรือการ ดำเนินการใดๆ โดยทันที และแจ้งกรมศิลปากรโดยด่วนเพื่อเข้า ดำเนินการตรวจสอบต่อไป	ในระหว่างดำเนินกิจกรรม หรือดำเนินโครงการใดๆ หากสำรวจ หรือพบว่า มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือหลักฐานทางโบราณคดี ใน บริเวณพื้นที่โครงการ ให้โครงการหยุดกิจกรรมหรือการดำเนินการ ใดๆ โดยทันที และแจ้งกรมศิลปากรโดยด่วนเพื่อเข้าดำเนินการ ตรวจสอบต่อไป	-	-
-	หากในอนาคตที่ดินบริเวณที่จะพัฒนาโครงการถูกเวนคืนของ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สาย ถนนวงแหวนรอบนอกที่ 3 เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของโครงการ จะต้องทำความเข้าใจ รับทราบ และทำตามขั้นตอนการขอเวนคืน ภาครัฐ	หากในอนาคตที่ดินบริเวณที่จะพัฒนาโครงการถูกเวนคืนของ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สาย ถนนวงแหวนรอบนอกที่ 3 เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของโครงการ จะต้องทำความเข้าใจ รับทราบ และทำตามขั้นตอนการขอเวนคืน ภาครัฐ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ			
1) ผลกระทบทางสังคม			
- จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อน จากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการ หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยรอบเกิดขึ้น ให้โครงการติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน	โครงการจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการ หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ให้โครงการติดตามตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 39
- กำหนดกฎระเบียบในการปฏิบัติตนในโครงการที่ชัดเจนเพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ	โครงการมีการกำหนดกฎระเบียบในการปฏิบัติตนในโครงการที่ชัดเจนเพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ	-	-
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและบริเวณพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและบริเวณพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 18
- โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต อย่างเคร่งครัด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต อย่างเคร่งครัด	-	-
- สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	โครงการมีการสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 47

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)				
2) ผลกระทบเศรษฐกิจในท้องถิ่น				
-	สนับสนุนร้านค้า ร้านขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียงโครงการเป็นอันดับแรก	โครงการมีการสนับสนุนร้านค้า ร้านขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียงโครงการเป็นอันดับแรก	-	-
3) การมีส่วนร่วมของประชาชน และการรับเรื่องร้องเรียน/ การชดเชยเยียวยา				
-	จัดให้มีแผน และดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดให้มีแผน และดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 47
-	สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	โครงการสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 47
-	จัดให้มีมาตรการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่แผนกรับเรื่องร้องเรียนหรือแผนกต้อนรับของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากโครงการได้โดยสะดวก ติดตั้งป้ายแสดงขั้นตอนการร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการไว้รับเรื่องร้องเรียนอย่างน้อย 2 คน ให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน และแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยทันทีว่าโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว	โครงการจัดให้มีมาตรการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่แผนกรับเรื่องร้องเรียนหรือแผนกต้อนรับของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากโครงการได้โดยสะดวก ติดตั้งป้ายแสดงขั้นตอนการร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการไว้รับเรื่องร้องเรียนอย่างน้อย 2 คน ให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน และแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยทันทีว่าโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน และการรับเรื่องร้องเรียน/ การชดเชยเยียวยา (ต่อ)			
- กรณีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากโครงการ ให้โครงการรีบเข้าตรวจสอบ เมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุเกิดจาก กิจกรรมของโครงการจริง โครงการจะต้องมีการเจรจาทำข้อตกลง ในการเยียวยาหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบ อย่างเป็นธรรมทันที ในกรณีที่สามารถเจรจาและตกลงกันได้ ให้ จัดทำบันทึกข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย เกี่ยวกับรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียด เรื่องร้องเรียน และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตาม เรื่องร้องเรียน เพื่อเรียกตรวจสอบได้และหากยังไม่สามารถตกลง กันได้ ให้ดำเนินการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อหาข้อยุติ	กรณีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากโครงการ หลังจากพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โครงการจะต้องมีการเจรจาทำข้อตกลงในการเยียวยาหรือชดเชย ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันที	-	-
4.2 การสาธารณสุขและสุขภาพ 1) โรคอุจจาระร่วง/ท้องเสีย			
- จัดให้มีมาตรการดูแล และบำรุงรักษาถังเก็บน้ำสำรองใช้ เพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดีของคนภายในโครงการ	โครงการจัดให้มีมาตรการดูแล และบำรุงรักษาถังเก็บน้ำสำรองใช้ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนภายในโครงการ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 การสาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)			
1) โรคอุจจาระร่วง/ท้องเสีย (ต่อ)			
- จัดให้มีการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้ อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง	ปัจจุบันโครงการยังไม่มีถังเก็บน้ำสำรองใช้ แต่จะดำเนินการล้างภายในปี พ.ศ.2569	-	-
2) โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ/ทางเดินหายใจ			
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการระบายอากาศ การจัดการมูลฝอย และการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการระบายอากาศ การจัดการมูลฝอย และการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	-	-
3) โรคไข้เลือดออก			
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบโครงการให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ	โครงการมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบโครงการให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ	-	-
- จัดให้มีแม่บ้านคอยสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่คาดว่าจะแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค เช่น บริเวณที่มีน้ำขัง มีเศษวัสดุ เศษผ้า หรือเศษอาหารกองทับถมไม่เป็นระเบียบ หากพบให้รีบกำจัดหรือทำลายทันที	โครงการให้มีแม่บ้านคอยสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่คาดว่าจะแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 การสาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)			
1) โรคอุจจาระร่วง/ท้องเสีย (ต่อ)			
4) โรคเมะเร็งจากควันบุหรี่			
- ไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาล	โครงการไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาล	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 48
5) การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ			
- ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ร้ายแรงตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประกาศ กำหนด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อร้ายแรงตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกำหนด	-	-
- กรณีมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่อ อันตรายในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง ให้โครงการรีบแจ้ง พนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นเพื่อดำเนินการ สอบสวนโรคทันที	กรณีมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่อ อันตรายในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง ให้โครงการรีบแจ้งพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นเพื่อดำเนินการสอบสวนโรค ทันที	-	-
- กำหนดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โคนสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้บุคลากร/พนักงาน/ เจ้าหน้าที่โครงการหยุดปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์ทันที	กรณีมีโรคติดต่ออันตราย โครงการกำหนดให้มีการคัดกรอง เบื้องต้น โคนสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้บุคลากร/พนักงาน/เจ้าหน้าที่โครงการหยุด ปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์ทันที	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.2 การสาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)			
5) การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (ต่อ)			
- เมื่อมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าให้เกิดโรคติดต่อ อันตรายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง กำหนดให้มีการจัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เพียงพอ เช่น หน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล/สเปรย์ เป็นต้น	กรณีมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าให้เกิดโรคติดต่อ อันตรายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง กำหนดให้มีการจัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เพียงพอ	-	-
- ให้งดกิจกรรมสังสรรค์ที่มีการรวมกลุ่ม การกิน การดื่ม เพื่อ ป้องกันการติดต่อของโรคแพร่ระบาด	กรณีมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าให้เกิดโรคติดต่อ อันตราย โครงการจะงดกิจกรรมสังสรรค์ที่มีการรวมกลุ่ม การกิน การดื่ม เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคแพร่ระบาด	-	-
6) การได้รับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุต่างๆ			
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการจราจร และด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้าน การจราจร และด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่าง เคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.2 การสาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)				
7) การส่งต่อผู้ป่วย				
-	จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วนประจำไว้ในพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่บริการส่วนกลางต่างๆของโครงการ	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน ประจำไว้ในพื้นที่สำนักงานและพื้นที่บริการส่วนกลางต่างๆของโครงการ	-	-
-	อุปกรณ์ปฐมพยาบาลต้องอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เก็บดูแลรักษาในสภาพที่ดีและเรียบร้อยพร้อมใช้งาน	โครงการจัดให้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ อย่างชัดเจน เก็บดูแลรักษาในสภาพที่ดีและเรียบร้อยพร้อมใช้งาน	-	-
-	อบรมเจ้าหน้าที่โครงการให้ทราบรายละเอียดการแจ้งเหตุและจุดแจ้งเหตุ พร้อมติดตั้งหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	โครงการมีการอบรมเจ้าหน้าที่โครงการให้ทราบรายละเอียดการแจ้งเหตุ และจุดแจ้งเหตุ พร้อมติดตั้งหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 49
-	ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการนำส่งผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาลของโครงการ	โครงการมีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการนำส่งผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาลของโครงการ	-	-
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				
-	จัดการดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น	โครงการมีการจัดการดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ฉ3,4,5
-	บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟต์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดที่ต้องเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน	โครงการมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟต์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดที่ต้องเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
- จัดให้มีกล้องวงจรปิดทุกชั้น และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทางเดินและลิฟต์ หากพบกล้อง CCTV มีการชำรุดเสียหายไม่พร้อมใช้งานจุดใด ต้องรีบแก้ไข ปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร่งด่วน	โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิดทุกชั้น และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทางเดิน และลิฟต์ อย่างครอบคลุม	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 45
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความปลอดภัย ภายในบริเวณโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความปลอดภัย ภายในบริเวณโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 7
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูง และสิ่งของตกหล่นจากโครงการ ดังนี้ - ออกกฎหมายห้ามปีนหรือนั่งที่ขอบอาคารหรือออกไปนอกกันสาด และห้ามโยนสิ่งของหรือมูลฝอยออกนอกตัวอาคารโดยเด็ดขาด - ห้ามวางสิ่งของบนขอบระเบียง หน้าต่างหรือกันสาด - จัดเตรียมบันไดลูมินีเยมทรงเอไว้ในอาคารอย่างน้อย 2 ชุด สำหรับให้ช่างประจำโครงการปีนซ่อมบำรุงอาคารหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่บนที่สูง - จัดทำราวบันไดกันตกให้มีความสูงอย่างน้อย 1.20 เมตร - จัดให้มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางเดินเป็นประจำทุกวัน ป้องกันการลื่นล้ม	โครงการมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูง และสิ่งของตกหล่นจากโครงการ โดยมีรายละเอียดตามมาตรการระบุ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูง และสิ่งของ ตกหล่นจากโครงการ ดังนี้ (ต่อ)			
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจสอบสภาพช่อง หน้าต่างเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน ให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจสอบสภาพช่อง หน้าต่างเป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 51
- จัดให้มียามคอยตรวจตราบริเวณรอบอาคารโครงการ เมื่อพบ เห็นว่ามีกรป็นอกมานั่งหรือวางสิ่งของบริเวณกันสาดให้แจ้ง เตือนทันที	โครงการจัดให้มียามคอยตรวจตราบริเวณรอบอาคารโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 7
- ปฏิบัติตามมาตรการด้านอุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ ดังนี้			
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจสอบสภาพ สายไฟหลักของอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เป็นประจำ ทุกๆ 1 เดือน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจสอบ สภาพสายไฟหลักของอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เป็นประจำ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 52
- ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ หากมี กระแสไฟฟ้ารั่ว หรือเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 53
- ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเป็น ผู้ตรวจสอบสภาพเข้ามตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างละเอียด ปีละ 1 ครั้ง	โครงการอยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับ อนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบสภาพเข้ามตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ดับเพลิง	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.4 การป้องกันอัคคีภัย			
- จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารในโครงการ ให้เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ดังนี้	โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารในโครงการ ให้เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 54
- แผนควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นส่วนควบคุม และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบ ทั้งหมด โดยกำหนดตำแหน่งติดตั้งแผนควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP) บริเวณ ภายในอาคารสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้พนักงาน/ช่างไฟฟ้าของโครงการสามารถเห็นสัญญาณแจ้งตำแหน่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด			
- อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และแบบใช้มือดึง ดังนี้			
(1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station)			
(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)			
(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)			
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนต่างๆ ทำงานตามที่กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคาร/สถานที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
- จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารในโครงการ ให้เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ดังนี้ (ต่อ)	โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารในโครงการ ให้เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 54
- จัดให้มีระบบผจญเพลิง ประกอบด้วย			
(1) ท่อย่น เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีน้ำมันสีแดง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 3 ท่อย่น เป็นระบบท่อย่นร่วม (Combine system) โดยท่อย่นเชื่อมต่อกับหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร			
(2) ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบชนิดข้อต่อสวมเร็ว พร้อมติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่องในแต่ละตู้			
(3) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connection) ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาล จำนวน 1 จุด (4 หัว)	โครงการจัดให้มีบันไดสำหรับใช้เป็นทางหนีไฟ สำหรับอาคารโรงพยาบาล จำนวน 3 แห่ง โดยเป็นบันไดหลัก 1 แห่ง และบันไดหนีไฟ 2 แห่ง และจัดให้ประตุนีไฟมีลักษณะเปิดสู่ภายนอกอาคารโดยให้มีทิศทางการเปิดประตุนีไฟออกสู่ด้านนอกอาคาร	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 55
- จัดให้มีบันไดสำหรับใช้เป็นทางหนีไฟ สำหรับอาคารโรงพยาบาล จำนวน 3 แห่ง โดยเป็นบันไดหลัก 1 แห่ง และบันไดหนีไฟ 2 แห่ง และจัดให้ประตุนีไฟมีลักษณะเปิดสู่ภายนอกอาคารโดยให้มีทิศทางการเปิดประตุนีไฟออกสู่ด้านนอกอาคาร			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
- จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารในโครงการ ให้เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ดังนี้ (ต่อ)	โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารในโครงการ ให้เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 54
- จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟส่องสว่างฉุกเฉินเป็นชนิดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แห้ง สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง ทำงานโดยอัตโนมัติส่องแสงออกมาเพื่อให้สามารถมองเห็นทางเดินได้ชัดเจน	โครงการจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟส่องสว่างฉุกเฉินติดตั้งให้สามารถมองเห็นทางเดินได้ชัดเจน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 54
- จัดให้ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) และป้ายบอกขึ้นและแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟในแต่ละชั้น ดังนี้ (1) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) ติดตั้งไว้ทางเดินในอาคาร หน้าบันไดหลัก และบันไดหนีไฟทุกชั้น (2) ป้ายบอกขึ้น ติดตั้งไว้หน้าบันไดหลัก และบันไดหนีไฟทุกชั้น (3) แบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้บริเวณหน้าลิฟต์โดยสารของแต่ละชั้น และบริเวณด้านในของประตูสำหรับห้องพักผู้ป่วยในทุกห้อง	โครงการจัดให้ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) และป้ายบอกขึ้นและแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟในแต่ละชั้น	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 55,56,57

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
- จัดให้มีหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle System) ครอบคลุมพื้นที่ทุกชั้นของอาคารโรงพยาบาล	โครงการจัดให้มีหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle System) ครอบคลุมพื้นที่ทุกชั้นของอาคารโรงพยาบาล	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 54
- จัดให้มีการติดตั้งป้ายตัวหนังสือสีแดงแจ้งบอกแสดงตำแหน่งตู้ Fire Hose Cabinet ไว้บริเวณตู้ Fire Hose Cabinet เพื่อให้คนภายในอาคารสามารถมองเห็นได้ง่าย	โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายตัวหนังสือสีแดงแจ้งบอกแสดงตำแหน่งตู้ Fire Hose Cabinet ไว้บริเวณตู้ Fire Hose Cabinet เพื่อให้คนภายในอาคารสามารถมองเห็นได้ง่าย	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 54
- ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ในบริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที	โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ในบริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 58
- บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟ ห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อการอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก	โครงการกำหนดให้บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟ ห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อการอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก	-	-
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ระดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ระดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 7
- จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเป็นประจำทุกปี หากพบว่าเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมโดยทันที	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเป็นประจำ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 59

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการและยามรักษาการณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที และจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟของโครงการ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อดำเนินการ	โครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการและยามรักษาการณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที และจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟของโครงการ เป็นประจำ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 60
- จัดให้มีแผนการป้องกันและการระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยแผน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้	โครงการจัดให้มีแผนการป้องกันและการระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยแผน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้	-	ภาคผนวก ฉ5
- กำหนดให้โครงการกำหนดจุดรวมพลเบื้องต้นสำหรับรองรับการอพยพหนีไฟจากทุกอาคารภายในโครงการจำนวน 4 จุด ตามที่จัดเตรียมไว้ ให้มีขนาดรองรับคนไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน อยู่ในตำแหน่งที่อพยพคนออกจากโครงการไปสู่พื้นที่ภายนอกได้อย่างสะดวก และปลอดภัย - จุดรวมพล 1 มีขนาดพื้นที่ 128 ตารางเมตร รองรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยนอกและญาติที่มาใช้บริการ	โครงการมีการกำหนดให้โครงการกำหนดจุดรวมพลเบื้องต้นสำหรับรองรับการอพยพหนีไฟจากทุกอาคารภายในโครงการ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่อพยพคนออกจากโครงการไปสู่พื้นที่ภายนอกได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 61

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
- กำหนดให้โครงการกำหนดจุดรวมพลเบื้องต้นสำหรับรองรับการอพยพหนีไฟจากทุกอาคารภายในโครงการจำนวน 4 จุด ตามที่จัดเตรียมไว้ให้มีขนาดรองรับคนไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน อยู่ในตำแหน่งที่อพยพคนออกจากโครงการไปสู่พื้นที่ภายนอกได้อย่างสะดวกและปลอดภัย (ต่อ) - จุดรวมพล 2 มีขนาดพื้นที่ 46 ตารางเมตร รองรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยนอกและญาติที่มาใช้บริการ และจัดเตรียมเป็นพื้นที่รองรับเตียงเข็นผู้ป่วย ขนาดมาตรฐาน 0.90x2.0x0.60 เมตร จำนวน 10 เตียง (1 เตียง/คน) พร้อมแพทย์/พยาบาล เข้ามาดูแล โดยให้มีเจ้าหน้าที่ฯ ยืนอยู่ในช่องว่างระหว่างเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 คน/เตียง - จุดรวมพล 3 จัดเตรียมไว้สำหรับรองรับเตียงผู้ป่วย (ผู้ป่วยประเภท 2 สีเหลือง) เพื่อรองรับรถเข็นผู้ป่วย ขนาดมาตรฐาน (ก. x ย. x ส.) เท่ากัน 0.7x1x0.90 เมตร จำนวน 30 คัน (1 คัน/คน) ให้มีเจ้าหน้าที่ฯ ยืนอยู่ในช่องว่างระหว่างรถเข็นนั่งผู้ป่วย จำนวน 1 คน/คัน - จุดรวมพล 4 มีขนาดพื้นที่ 115 ตารางเมตร รองรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยนอกและญาติที่มาใช้บริการ	โครงการมีการกำหนดให้โครงการกำหนดจุดรวมพลเบื้องต้นสำหรับรองรับการอพยพหนีไฟจากทุกอาคารภายในโครงการ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่อพยพคนออกจากโครงการไปสู่พื้นที่ภายนอกได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 61

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)				
-	จัดให้มีป้ายระบุว่า “พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดรวมพล” ติดตั้งไว้ บริเวณจุดรวมพล ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	โครงการมีการกำหนดให้โครงการกำหนดจุดรวมพลเบื้องต้น สำหรับรองรับการอพยพหนีไฟจากทุกอาคารภายในโครงการ ซึ่ง อยู่ในตำแหน่งที่อพยพคนออกจากโครงการไปสู่พื้นที่ภายนอกได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 61
-	จัดให้มีพื้นที่สำหรับระดับเพลิงด้านหน้าอาคารโรงพยาบาล อย่าง น้อย 1 คัน โดยเป็นที่ว่างและไม่อยู่ใต้ทางเดินเชื่อมระหว่าง อาคาร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร อยู่ใกล้หัวรับน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารมากที่สุด โดยให้จัดทำรูปแบบ สัญลักษณ์ พื้นที่จุดไว้ให้ชัดเจน	โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับระดับเพลิงด้านหน้าอาคาร โรงพยาบาล อยู่ใกล้หัวรับน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารมากที่สุด โดยให้จัดทำรูปแบบ สัญลักษณ์ พื้นที่จุดไว้ให้ชัดเจน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 62
-	ติดตั้งป้าย (ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด) ภายในบริเวณโรงพยาบาล	โครงการติดตั้งป้าย (ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด) ภายในบริเวณ โรงพยาบาล	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 48
-	จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยเป็นประจำ สม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติให้ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ไม่ เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยเป็น ประจำสม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติให้ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพ ที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	-	-
4.5 สุนทรียภาพ				
-	ควบคุมดูแลรักษาบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ รวมทั้งต้นไม้ที่ ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิ สถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ	โครงการควบคุมดูแลรักษาบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ รวมทั้ง ต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดี และสวยงามตามแบบภูมิ สถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)			
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อย่างน้อย 778 ตารางเมตร อยู่บริเวณชั้นล่าง เพื่อให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวทั้งหมดต่อคนในโครงการ ไม่ต่ำกว่า 1 ตารางเมตร/คน และจัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทรงพุ่มคลุมดิน 571 ตารางเมตร โดยบริเวณพื้นที่สีเขียวทั้งหมดภายในโครงการต้องไม่มีการก่อสร้าง สิ่งปกคลุมหรือหลังคาปกคลุม รวมถึงต้องไม่ตัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารในอนาคตอันจะทำให้พื้นที่สีเขียวลดลงจากเกณฑ์ที่กำหนด	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการโดยบริเวณพื้นที่สีเขียวทั้งหมดภายในโครงการไม่มีการก่อสร้าง สิ่งปกคลุมหรือหลังคาปกคลุม รวมถึงต้องไม่ตัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารในอนาคตอันจะทำให้พื้นที่สีเขียวลดลงจากเกณฑ์ที่กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 2
- จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นรอบโครงการให้มากที่สุด เพื่อช่วยเป็นแนวป้องกันความเป็นส่วนตัวจากอาคารข้างเคียงรวมทั้งช่วยดูดซับความร้อน และกรองฝุ่น กลิ่นจากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้	โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นรอบโครงการ เพื่อช่วยเป็นแนวป้องกันความเป็นส่วนตัวจากอาคารข้างเคียงรวมทั้งช่วยดูดซับความร้อน และกรองฝุ่น กลิ่นจากเขม่าไอเสียรถยนต์ได้	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 2
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียว ตัดแต่งทรงพุ่มและกิ่งไม้เป็นประจำอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง หรือเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้กิ่งไม้ยืนลำหรือใบไม้ร่วงหล่นไปสู่อุปกรณ์บริเวณข้างเคียงโครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียว ตัดแต่งทรงพุ่มและกิ่งไม้ เป็นประจำ เพื่อป้องกันมิให้กิ่งไม้ยืนลำหรือใบไม้ร่วงหล่นไปสู่อุปกรณ์บริเวณข้างเคียงโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.5 สุนทรียภาพ (ต่อ)			
- จัดให้มีการตรวจสอบสภาพไม้ค้ำยันไม้ยืนต้นในช่วงแรกที่มีการค้ำยัน ต้นไม้ ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงเป็นประจำทุก 1 เดือน สามารถ ค้ำยันต้นไม้ได้เป็นปกติ หากต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้นไม่เหมาะสมกับไม้ ค้ำยันแล้ว ให้เปลี่ยนไม้ค้ำยันใหม่ทันทีหรือเปลี่ยนไม้ค้ำยันทุกๆ 1 ปี	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพไม้ค้ำยันไม้ยืนต้นในช่วงแรกที่มี การค้ำยันต้นไม้ ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงสามารถค้ำยัน ต้นไม้ได้เป็นปกติ	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 63
4.6 การบดบังลม			
- ประชาสัมพันธ์แจ้งต่ออาคาร และสถานที่ที่อยู่รอบโครงการในระยะ 100 เมตร โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ให้ทราบถึงวิธีการ ติดต่อกับเจ้าของโครงการ (บริษัท จตุเจริญภัทร จำกัด) ในกรณีที่อาคารโครงการทำให้เกิดการบดบังลมธรรมชาติจากอาคาร โครงการ โดยมีกำหนดแจ้งได้จนถึงวันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี	โครงการมีการประชาสัมพันธ์แจ้งต่ออาคาร และสถานที่ที่อยู่ รอบโครงการในระยะ 100 เมตรโดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ให้ทราบถึงวิธีการติดต่อกับเจ้าของโครงการ (บริษัท จตุเจริญภัทร จำกัด) ในกรณีที่อาคารโครงการทำให้เกิดการบด บังลมธรรมชาติจากอาคารโครงการ โดยมีกำหนดแจ้งได้จนถึง วันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี	-	-
- จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	โครงการมีการกำหนดจุดรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 39

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.6 การบดบังลม (ต่อ)			
- หากมีการร้องเรียนจากผู้ได้รับความเดือดร้อน/เสียหายอันเกิดจากการบดบังลมธรรมชาติจากอาคารโครงการ โครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันทีหรือเยียวยา/ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หากไม่สามารถตกลงกันได้ ต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไกล่เกลี่ยและหาข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย แต่หากยังไม่สามารถตกลงกันได้อีก ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562	หากมีการร้องเรียนจากผู้ได้รับความเดือดร้อน/เสียหายอันเกิดจากการบดบังลมธรรมชาติจากอาคารโครงการ โครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันทีหรือเยียวยา/ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หากไม่สามารถตกลงกันได้ ต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไกล่เกลี่ยและหาข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย แต่หากยังไม่สามารถตกลงกันได้อีก ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562	-	-
4.7 การบดบังแสงอาทิตย์			
- ประชาสัมพันธ์แจ้งต่ออาคารและสถานที่ที่อยู่รอบโครงการในโดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ให้ทราบถึงวิธีการติดต่อกับเจ้าของโครงการ (บริษัท จตุเจริญภัทร จำกัด) ในกรณีที่อาคารโครงการทำให้เกิดการบดบังแสงอาทิตย์จากอาคารโครงการ โดยมีกำหนดแจ้งได้จนถึงวันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี	โครงการมีการประชาสัมพันธ์แจ้งต่ออาคาร และสถานที่ที่อยู่รอบโครงการในระยะ 100 เมตรโดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ให้ทราบถึงวิธีการติดต่อกับเจ้าของโครงการ (บริษัท จตุเจริญภัทร จำกัด) ในกรณีที่อาคารโครงการทำให้เกิดการบดบังลมธรรมชาติจากอาคารโครงการ โดยมีกำหนดแจ้งได้จนถึงวันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี	-	-
- จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน	โครงการมีการกำหนดจุดรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน	-	ภาคผนวก ฉ1 รูปที่ 39

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลภัทรินทร์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.7 การบดบังแสงอาทิตย์ (ต่อ)			
- หากมีการร้องเรียนจากผู้ได้รับความเดือดร้อน/เสียหายอันเกิดจากการบดบังแสงอาทิตย์จากอาคารโครงการ โครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันทีหรือเยียวยา/ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากไม่สามารถตกลงกันได้ ต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหา เพื่อไกล่เกลี่ย และหาข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย แต่หากยังไม่สามารถตกลงกันได้อีก ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562	หากมีการร้องเรียนจากผู้ได้รับความเดือดร้อน/เสียหายอันเกิดจากการบดบังลมธรรมชาติจากอาคารโครงการ โครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันทีหรือเยียวยา/ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากไม่สามารถตกลงกันได้ ต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหา เพื่อไกล่เกลี่ย และหาข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย แต่หากยังไม่สามารถตกลงกันได้อีก ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562	-	-