

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009/ 4890



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

14 พฤษภาคม 2547

เรื่อง: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ 02/47-131
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547
2. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ 02/47-148
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
3. เงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท สินแพทย์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2 ตั้งอยู่ที่ กม. 8.5 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 5-1-74.3 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 242312 71801 71802 ฯลฯ มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 130 เตียง และอาคารเก็บเอกสาร 4 ชั้น 1 อาคาร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งสำนักงานฯ ได้พิจารณารายงานฉบับดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 7 เมษายน

2/2547 ...

2547 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติให้โครงการพิจารณาพบทวนความเหมาะสมของที่ตั้งห้องพัก
มูลฝอยรวม และให้ฝ่ายเลขานุการและกรรมการผู้ชำนาญการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ หากเห็น
ว่าถูกต้องและครบถ้วน จึงให้สำนักงานแจ้งให้ความเห็นชอบรายงาน ต่อมาบริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์
จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งเลขานุการและคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
รายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นไว้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะ
กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย
บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2 โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 3 และ 4 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต
หรือต่อใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็น
เงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้น
ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท สินแพทย์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์
จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

8
สงวนลิขสิทธิ์

นางสาวอุไรวรรณ นวลยงค์
เจ้าพนักงานธุรการ 5

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792 0-2271-4232 - 8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษมสันต์ จิณณาโส)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขที่โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2 ของบริษัท สินแพทย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่กม. 8.5 ถนนรามอินทรา แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 5-1-74.3 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 242312 71801 71802 ฯลฯ มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 130 เตียง และอาคารเก็บเอกสาร 4 ชั้น 1 อาคาร จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2 ของบริษัท สินแพทย์ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์ทราบว่าเป็นจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ชักช้า

หน้า.....1.....ทั้งหมด.....60.....หน้า

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อาคาร 2

1. บทนำ

การดำเนินโครงการโรงพยาบาล จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก (ผลดี) ต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขของชุมชน ส่วนผลกระทบด้านลบ (ผลเสีย) ซึ่งได้แก่ ผลกระทบต่อการระบายน้ำ การกำจัดมูลฝอย การคมนาคม การป้องกันอัคคีภัย อาชีวอนามัย ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ สำหรับผลกระทบด้านลบจำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกัน/ลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและลดความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการของโครงการ โดยอ้างอิงตามแนวทางการศึกษาด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยโครงการจะต้องเฝ้าระวังในด้านคุณภาพน้ำ การระบายน้ำ กากของเสีย การคมนาคม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1

3. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทที่ปรึกษา เห็นสมควรให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2

หน้า 2 ทั้งหมด 60 หน้า
ลงชื่อ  ผู้รับรอง

4. รูปแบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและผลการติดตามตรวจสอบต่าง ๆ

รูปแบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ และผลการติดตามตรวจสอบที่ต้องส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการลดผลกระทบ และผลการติดตามตรวจสอบ ที่ต้องส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 3
2. แบบบันทึกการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ดังแสดงในตารางที่ 4
3. แบบบันทึกการตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แสดงในตารางที่ 5

หน้า.....ทั้งหมด ๒๐.....หน้า

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

เอกสารแนบ 2

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

12686

ส.พ. ๗



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๔๕๖๓

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท

ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ลักษณะสถานพยาบาล

โรงพยาบาลทั่วไป

จำนวนเตียง ๒๘๗ เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ

โรงพยาบาลสินแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่

๕๐๘

หมู่ที่ -

ซอย/ตรอก

-

ถนน

รามอินทรา

ตำบล/แขวง

รามอินทรา

อำเภอ/เขต

คันนายาว

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

๑๐๒๓๐

โทรศัพท์

๐ ๒๙๔๘ ๕๓๘๐-๙๐

วัน/เวลาเปิดทำการ

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม

บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑๖ เตียง บริการสวนหัวใจ
บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๗๑

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เดือน

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

๒๕๖๓

ใบแทนใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

๒๕๖๗


คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้บริบรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

กระทรวงสาธารณสุข

270835



ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบแทน

ใบอนุญาตที่ ด.๑๐๒๐๑๐๐๐๔๖๕

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
นายแพทย์เฉลิมพล นุกุลกิจ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม

เลขที่

๑๐๖๖๖

วันที่ออกใบอนุญาต

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ

โรงพยาบาลสินแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

ประเภท

ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง

๒๘๗

เตียง

ลักษณะสถานพยาบาล

โรงพยาบาลทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่

๕๐๘

หมู่ที่

-

ซอย/ตรอก

-

ถนน

รามอินทรา

ตำบล/แขวง

รามอินทรา

อำเภอ/เขต

คันนายาว

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

๑๐๒๓๐

โทรศัพท์

๐ ๒๙๔๘ ๕๓๘๐

โทรสาร

๐ ๒๙๔๘ ๕๘๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

-

วัน/เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๖

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ เดือน
ใบแทนใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน

๑๗

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๕๖๕



รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๓. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๔. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ ศาลจะสั่งให้รับบรรดาลังของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑)

เอกสารแนบ 3

ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง



ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0203
Page 1 of 1(A)

Customer Name : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
Address : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230

Sampling Method : Grab
Sample Type : Wastewater
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 9 มกราคม 2569
Sampling Time : 12.10 น.
Received Date : 9 มกราคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์
Analytical Date : 9 มกราคม 2569 - 16 มกราคม 2569
Analysis No. : 2601-054(2) Rev. 01

Sampling Location :		โรงพยาบาลสิ้นแพทย์อาคาร2ตึกผู้ใหญ่		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่น	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	7.5 at 24.4 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	13.1	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	13	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	202 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500-S ²⁻ F)	0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	15	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	6	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องหมาย < 0.1 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
16 มกราคม 2569



(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
16 มกราคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

Address : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

กรุงเทพฯ 10230

Sampling Site : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์

Analytical Date : 9 มกราคม 2569 - 16 มกราคม 2569

Analysis No. : 2601-054(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี

Sampling Date : 9 มกราคม 2569

Sampling Time : 12.10 น.

Received Date : 9 มกราคม 2569

Sample Status : Normal

Sampling Location :		โรงพยาบาลสิ้นแพทย์อาคาร2ตึกผู้ใหญ่		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่น	-
Settleable Solids	mL/L/hr	Imhoff Cone Method (SM Part 2540 F)	< 0.1	-
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-CI E)	0.50	0.5-1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	< 1.8	< 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 E)	< 1.8	< 1,000

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.1 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst

16 มกราคม 2569




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager

16 มกราคม 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0203
Page 1 of 1(A)

Customer Name : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
Address : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว
กรุงเทพฯ 10230

Sampling Method : Grab
Sample Type : Wastewater
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 5 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Time : 13.00 น.
Received Date : 5 กุมภาพันธ์ 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์
Analytical Date : 5 กุมภาพันธ์ 2569 - 13 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis No. : 2602-017(2) Rev. 01

Sampling Location :		โรงพยาบาลสิ้นแพทย์อาคาร 2 ตึกผู้ใหญ่		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	ใสตะกอนน้อย	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	7.3 at 24.7 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	5.6	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	< 5	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	160 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500-S ²⁻ F)	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	7	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	< 3	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 5 , < 0.1 , < 0.5 , < 3 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

(Miss Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
13 กุมภาพันธ์ 2569



(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
13 กุมภาพันธ์ 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
Address : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว
กรุงเทพฯ 10230

Sampling Method : Grab
Sample Type : Wastewater
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 5 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Time : 13.00 น.
Received Date : 5 กุมภาพันธ์ 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์
Analytical Date : 5 กุมภาพันธ์ 2569 - 13 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis No. : 2602-017(2) Rev. 01

Sampling Location : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์อาคาร2ตึกผู้ใหญ่				
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	ใสตะกอนน้อย	-
Settleable Solids	mL/L/hr	Imhoff Cone Method (SM Part 2540 F)	< 0.1	-
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-Cl E)	0.50	0.5-1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	< 1.8	< 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 E)	< 1.8	< 1,000

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023 พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 5 , < 0.1 , < 0.5 , < 3 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst

13 กุมภาพันธ์ 2569



(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager

13 กุมภาพันธ์ 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0203

Page 1 of 1(A)

Customer Name : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

Address : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

กรุงเทพฯ 10230

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 6 มีนาคม 2569

Sampling Time : -

Received Date : 6 มีนาคม 2569

Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์

Analytical Date : 6 มีนาคม 2569 - 19 มีนาคม 2569

Analysis No. : 2603-053(2) Rev. 01

Sampling Location :		โรงพยาบาลสิ้นแพทย์อาคาร2ตึกผู้ใหญ่		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองใส ตะกอน	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	7.6 at 25.5 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	7.6	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	8	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	164 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500-S ²⁻ F)	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	13	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	3	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023 พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.1 , < 0.5 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
19 มีนาคม 2569



(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
19 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

Address : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230

Sampling Site : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์

Analytical Date : 6 มีนาคม 2569 - 19 มีนาคม 2569

Analysis No. : 2603-053(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 6 มีนาคม 2569

Sampling Time : -

Received Date : 6 มีนาคม 2569

Sample Status : Normal

Sampling Location :		โรงพยาบาลสิ้นแพทย์อาคาร 2 ตึกผู้ใหญ่		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองใส ตะกอน	-
Settleable Solids	mL/L/hr	Imhoff Cone Method (SM Part 2540 F)	< 0.1	-
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-Cl E)	0.50	0.5-1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	< 1.8	< 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 E)	< 1.8	< 1,000

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023 พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.1 , < 0.5 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้


(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst


19 มีนาคม 2569




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager

19 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0203

Page 1 of 1(A)

Customer Name : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

Address : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว

กรุงเทพฯ 10230

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี

Sampling Date : 1 เมษายน 2569

Sampling Time : 11.30 น.

Received Date : 1 เมษายน 2569

Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์

Analytical Date : 1 เมษายน 2569 - 10 เมษายน 2569

Analysis No. : 2604-029(2) Rev. 01

Sampling Location :		โรงพยาบาลสิ้นแพทย์อาคาร2ตึกผู้ใหญ่		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่นน้อย	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	7.5 at 24.9 °C	5.5-9.0
@bOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	8.0	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	10	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	110 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500-S ²⁻ F)	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	9	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	3	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.1 , < 0.5 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
10 เมษายน 2569



(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
10 เมษายน 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
Address : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230

Sampling Method : Grab
Sample Type : Wastewater
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 1 เมษายน 2569
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 1 เมษายน 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์
Analytical Date : 1 เมษายน 2569 - 10 เมษายน 2569
Analysis No. : 2604-029(2) Rev. 01

Sampling Location : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์อาคาร 2 ตึกผู้ใหญ่				
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่นน้อย	-
Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone Method (SM Part 2540 F)	< 0.1	-
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-Cl E)	0.50	0.5-1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	< 1.8	< 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 E)	< 1.8	< 1,000

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023 พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.1 , < 0.5 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst

10 เมษายน 2569



(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager

10 เมษายน 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0203

Page 1 of 1(A)

Customer Name : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

Address : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว

กรุงเทพฯ 10230

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี

Sampling Date : 8 พฤษภาคม 2569

Sampling Time : 11.40 น.

Received Date : 8 พฤษภาคม 2569

Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์

Analytical Date : 8 พฤษภาคม 2569 - 20 พฤษภาคม 2569

Analysis No. : 2605-057(2) Rev. 01

Sampling Location :		โรงพยาบาลสิ้นแพทย์อาคาร2ตึกผู้ใหญ่		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองใส ตะกอนลอย	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	7.3 at 25.2 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	16.1	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	14	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	222 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500-S ²⁻ F)	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	16	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	4	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023 พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.1 , < 0.5 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
20 พฤษภาคม 2569



(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
20 พฤษภาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

Address : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230

Sampling Site : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์

Analytical Date : 8 พฤษภาคม 2569 - 20 พฤษภาคม 2569

Analysis No. : 2605-057(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี

Sampling Date : 8 พฤษภาคม 2569

Sampling Time : 11.40 น.

Received Date : 8 พฤษภาคม 2569

Sample Status : Normal

Sampling Location :		โรงพยาบาลสิ้นแพทย์อาคาร 2 ตึกผู้ใหญ่		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองใส ตะกอนลอย	-
Settleable Solids	mL/L/hr	Imhoff Cone Method (SM Part 2540 F)	< 0.1	-
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-CI E)	0.50	0.5-1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	< 1.8	< 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 E)	< 1.8	< 1,000

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567


หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023 พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.1 , < 0.5 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้


(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst

20 พฤษภาคม 2569




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager

20 พฤษภาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0203
Page 1 of 1(A)

Customer Name : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

Address : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว
กรุงเทพฯ 10230

Sampling Site : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์

Analytical Date : 11 มิถุนายน 2569 - 19 มิถุนายน 2569

Analysis No. : 2606-085(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 11 มิถุนายน 2569

Sampling Time : 15.40 น.

Received Date : 11 มิถุนายน 2569

Sample Status : Normal

Sampling Location : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์อาคาร2ตึกผู้ใหญ่				
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่นน้อย	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H ⁺ B)	7.4 at 24.7 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	8.4	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	< 5	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	164 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500-S ²⁻ F)	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N _{org} B)	9	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	< 3	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023 พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 5 , < 0.1 , < 0.5 , < 3 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
19 มิถุนายน 2569



(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
19 มิถุนายน 2569

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด
Address : 9/99 หมู่ 11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230

Sampling Site : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์
Analytical Date : 11 มิถุนายน 2569 - 19 มิถุนายน 2569
Analysis No. : 2606-085(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Wastewater
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 11 มิถุนายน 2569
Sampling Time : 15.40 น.
Received Date : 11 มิถุนายน 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location : โรงพยาบาลสิ้นแพทย์อาคาร 2 ตึกผู้ใหญ่				
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่นน้อย	-
Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone Method (SM Part 2540 F)	< 0.1	-
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-CI E)	0.50	0.5-1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	< 1.8	< 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 E)	< 1.8	< 1,000

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 5 , < 0.1 , < 0.5 , < 3 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้


(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst

19 มิถุนายน 2569




(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager

19 มิถุนายน 2569

Reported results refer to submitted sample only



Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

เอกสารแนบ 4


รายงานการสุบสิ่งปฏิกูล

ภาพประกอบการส่งมอบงาน สืบสิ่งปฏิกูล รพ.สินแพทย์-รามอินทรา
(บ่อน้ำบาดน้ำเสีย - ก่อนเข้าบริการ ขณะบริการ และหลังบริการเสร็จ)
เข้าบริการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569




บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย
(อาคาร 2)
ก่อนเข้าบริการ



บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย
(อาคาร 2)
ก่อนเข้าบริการ






บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย
(อาคาร 2)
ขณะเข้าบริการ





ภาพประกอบการส่งมอบงาน สืบสิ่งปฏิกูล รพ.สินแพทย์-รามอินทรา
(บ่อน้ำบาดน้ำเสีย - ก่อนเข้าบริการ ขณะบริการ และหลังบริการเสร็จ)
เข้าบริการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569




บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย
(อาคาร 2)
ขณะเข้าบริการ



บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย
(อาคาร 2)
ขณะเข้าบริการ




บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย
(อาคาร 2)
ขณะเข้าบริการ




ภาพประกอบการส่งมอบงาน สืบสิ่งปฏิกูล รพ.สินแพทย์-รามอินทรา
(บ่อน้ำบาดน้ำเสีย - ก่อนเข้าบริการ ขณะบริการ และหลังบริการเสร็จ)
เข้าบริการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569

บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย
(อาคาร 2)
หลังบริการเสร็จ



บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย
(อาคาร 2)
หลังบริการเสร็จ



เอกสารแนบ 5

บันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

.การบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียชนิด ระบบตะกอนเร่ง

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ปั๊มเติมอากาศ SA1	ปั๊มเติมอากาศ SA2	ปั๊มเติมอากาศ SA3	ปั๊มเติมอากาศ SA4	ปั๊ม SP1	ปั๊ม SP2	ปั๊ม SP3	ปั๊ม SP4	ปั๊ม SP5	ปั๊ม SP6	ปั๊ม SP7	ปั๊มคลอรีน	เช็กรางานในตู้ Control	1 เดือนส่งตัวอย่างวิเคราะห์น้ำ	1 เดือนตักขยะ	6 เดือนตักกาก	เช็คน้ำมันบำบัดทุก ๆ 6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
																	สายไฟ	ใบพัด	ลูกปืน	ท่าอากาศยาน	
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดล้อม ติศ 1
ผลการตรวจวัดน้ำของบ่อบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....ปี.....2569.....

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	สีของน้ำ	ค่า V 30	กลิ่น	ข้อมูลต่อหน้าทั้งผลการคำนวณบำบัด					ผู้ปฏิบัติงาน
						ค่า DO	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี		
1	4.4	7.0	sdm	250	sdm	3.1	0.6	sdm	4		
2	4.3	7.0	sdm	250	sdm	3.0	0.6	sdm	4		
3	4.6	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.4	sdm	4		
4	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.4	sdm	4		
5	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.0	0.4	sdm	4		
6	4.5	7.0	sdm	250	sdm	3.0	0.4	sdm	4		
7	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.6	0.6	sdm	4		
8	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.4	sdm	4		
9	4.4	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.4	sdm	4		
10	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.6	0.6	sdm	4		
11	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.6	0.6	sdm	4		
12	4.4	7.0	sdm	250	sdm	3.0	0.6	sdm	4		
13	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		
14	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		
15	4.4	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		
16	4.4	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		
17	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		
18	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		
19	4.4	7.0	sdm	250	sdm	3.6	0.6	sdm	4		
20	4.3	7.0	sdm	250	sdm	3.6	0.6	sdm	4		
21	4.8	7.0	sdm	250	sdm	3.6	0.6	sdm	4		
22	4.3	7.0	sdm	250	sdm	3.6	0.6	sdm	4		
23	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		
24	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.6	0.6	sdm	4		
25	4.2	9.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		
26	4.5	7.0	sdm	250	sdm	3.6	0.6	sdm	4		
27	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		
28	4.3	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		
29	4.5	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		
30	4.2	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		
31	4.4	7.0	sdm	250	sdm	3.4	0.6	sdm	4		

END-101-A

การบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียชนิด ระบบตะกอนเร่ง

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้มเติมอากาศ	ปั้มเติมอากาศ	ปั้มเติมคลอรีน	เช็คการ Control	1 เดือน สังเกตอย่าง ละเอียดหน้า	1 เดือน ลักษณะ	6 เดือน ตกตก	ใช้ไปมอับทุก ๆ 6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
														สายไฟ	ใบพัด	ลูกปืน	ทำความ สะอาด	
1	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SA7	SA8										
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

แผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ติ๊ก 2
ผลการตรวจวัดน้ำของบ่อบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

บ่อน้ำตกหน้าห้องหลังการผ่านการบำบัด										
วันที่	ค่า DO	ค่า PH	สีของน้ำ	ค่า V 30	กลิ่น	บ่อน้ำตกหน้าห้องหลังการผ่านการบำบัด				ผู้ปฏิบัติงาน
						ค่า DO	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	
1	3.2	7.0	ใส	200	ใส	2.8	0.2	ใส	ใส	
2	3.0	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.2	ใส	ใส	
3	3.2	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.2	ใส	ใส	
4	3.1	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.2	ใส	ใส	
5	3.0	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.2	ใส	ใส	
6	3.1	7.0	ใส	200	ใส	2.8	0.2	ใส	ใส	
7	3.2	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.2	ใส	ใส	
8	3.6	7.0	ใส	200	ใส	2.9	0.2	ใส	ใส	
9	3.7	7.0	ใส	200	ใส	2.8	0.2	ใส	ใส	
10	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.2	ใส	ใส	
11	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.2	ใส	ใส	
12	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.2	ใส	ใส	
13	3.0	7.0	ใส	200	ใส	2.8	0.2	ใส	ใส	
14	3.1	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.2	ใส	ใส	
15	3.2	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.2	ใส	ใส	
16	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.2	ใส	ใส	
17	3.8	7.0	ใส	200	ใส	2.4	0.2	ใส	ใส	
18	3.1	7.0	ใส	200	ใส	2.1	0.1	ใส	ใส	
19	3.0	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.2	ใส	ใส	
20	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.8	0.2	ใส	ใส	
21	3.1	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.2	ใส	ใส	
22	3.6	7.0	ใส	200	ใส	2.8	0.2	ใส	ใส	
23	3.0	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.2	ใส	ใส	
24	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.2	ใส	ใส	
25	3.1	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.2	ใส	ใส	
26	3.2	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.2	ใส	ใส	
27	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.2	ใส	ใส	
28	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.8	0.2	ใส	ใส	
29	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.2	ใส	ใส	
30	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.2	ใส	ใส	
31	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.2	ใส	ใส	
ค่าเฉลี่ย										

END-101-A

แผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดล้อม ติ๊ก 3
ผลการตรวจวัดน้ำบ่อน้ำบาด

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	ปั้ม อากาศ 1	ปั้ม อากาศ 2	ปั้ม SP 1	ปั้ม SP 2	ปั้มเดิม คลอรีน	เช็คการ ทำงานในตู้ Control	1 เดือน ส่งตัวอย่าง วิเคราะห์น้ำ	1 เดือน ลักษณะ	4 เดือน ตักกาก	เก็บน้ำอบำบัดทุก 7-6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
															สายไฟ	ใบพัด	ลูกปืน	ทำความสะอาด	
1	2.8	7.0	0.4	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[Redacted]
2	2.4	7.0	0.6	ไม่มี	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	2.6	7.0	0.4	ไม่มี	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	2.4	7.0	0.4	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	2.4	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	2.8	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	2.2	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	2.2	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	2.2	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	2.4	7.0	0.4	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	2.7	7.0	0.4	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	2.8	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	2.2	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	2.2	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	2.4	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	2.8	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	2.7	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	2.7	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	2.8	7.0	0.7	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	2.8	7.0	0.7	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	2.2	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	2.8	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	2.7	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	2.2	7.0	0.4	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	2.6	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	2.8	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	2.8	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	2.4	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	2.8	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	2.2	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	2.7	7.0	0.6	ไม่มี	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

END 103-A

แผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดน้ำของโรงพักขยะ

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	ปั้ม อากาศ	ปั้มติณ คลอรีน	เข้การ ทำงานในตู้ Control	1 เดือน ส่งตัวอย่าง วิเคราะห์น้ำ	1 เดือน ตัวอย่าง	6 เดือน ตัดกาก	เข้บ่อบำบัดทุก ๑6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
												สายไฟ	ใบพัด	ถูกป็น	ทำควม สะอาด	
1	8.4	7.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	8.4	7.0	0.6	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	8.4	7.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	8.7	7.0	0.2	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	8.6	7.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	8.6	7.0	0.6	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	8.4	7.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	8.6	7.0	0.2	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	8.4	7.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	8.6	7.0	0.6	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	8.4	7.0	0.6	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	8.4	7.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	8.4	7.0	0.6	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14	8.6	7.0	0.6	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	8.6	7.0	0.2	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	8.4	7.0	0.6	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17	8.4	7.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18	8.4	7.0	0.2	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	8.4	7.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20	8.6	7.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	8.4	7.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22	8.4	7.0	0.6	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23	8.4	7.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24	8.4	7.0	0.6	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25	8.6	7.0	0.5	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26	8.4	7.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27	8.4	7.0	0.6	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28	8.4	8.0	0.6	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29	8.4	8.0	0.6	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30	8.4	8.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
31	8.6	8.0	0.4	0.2	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ค่าเฉลี่ย																

.....2569.....

END-099-A

แผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ติ๊ก 1
ผลการตรวจวัดน้ำของบ่อน้ำบาดาลด้วย

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	สีของน้ำ	ค่า V 30	กลิ่น	บ่อน้ำบาดาลที่ขุดเพื่อการผ่านน้ำบาด					ผู้ปฏิบัติงาน
						ค่า DO	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี		
1	4.4	7.0	ใส	250	ไม่มี	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
2	4.4	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.2	0.8	ไม่มี	ไม่มี		
3	4.2	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.4	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
4	4.4	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
5	4.4	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
6	4.2	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.4	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
7	4.0	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.7	ไม่มี	ไม่มี		
8	4.4	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.4	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
9	4.2	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
10	4.2	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
11	4.2	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.7	ไม่มี	ไม่มี		
12	4.0	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.4	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
13	4.2	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
14	4.4	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.2	0.8	ไม่มี	ไม่มี		
15	4.4	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
16	4.2	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
17	4.4	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
18	4.1	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.4	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
19	4.2	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
20	4.2	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
21	4.1	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
22	4.1	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
23	4.0	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
24	4.2	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
25	4.1	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
26	4.1	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
27	4.1	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
28	4.2	7.0	ใส	250	ไม่มี	8.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
29											
30											
31											
ค่าเฉลี่ย											

ประจําเดือน.....ปี.....2569.....

END-100-A

ประจำเดือน.....ปี.....2569

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	สีของน้ำ	ค่า V 30	กลิ่น	บ่อน้ำบาดาลที่ส่งผลการผ่านการทำน้ำ				ผู้ปฏิบัติงาน
						ค่า DO	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	
1	3.2	4.0	ใส	200	จาง	2.4	0.4	จาง	ใส	
2	3.2	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.4	จาง	ใส	
3	3.4	7.0	ใส	200	จาง	2.5	0.5	จาง	ใส	
4	3.2	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.5	จาง	ใส	
5	3.5	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.5	จาง	ใส	
6	3.2	7.0	ใส	200	จาง	2.6	0.5	จาง	ใส	
7	3.8	7.0	ใส	200	จาง	2.6	0.5	จาง	ใส	
8	3.2	7.0	ใส	200	จาง	2.8	0.5	จาง	ใส	
9	3.0	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.5	จาง	ใส	
10	3.2	7.0	ใส	200	จาง	2.5	0.4	จาง	ใส	
11	3.2	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.4	จาง	ใส	
12	3.4	7.0	ใส	200	จาง	2.5	0.5	จาง	ใส	
13	3.6	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.4	จาง	ใส	
14	3.2	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.4	จาง	ใส	
15	3.4	7.0	ใส	200	จาง	2.5	0.5	จาง	ใส	
16	3.6	7.0	ใส	200	จาง	2.5	0.5	จาง	ใส	
17	3.4	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.5	จาง	ใส	
18	3.4	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.5	จาง	ใส	
19	3.4	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.5	จาง	ใส	
20	3.4	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.5	จาง	ใส	
21	3.4	7.6	ใส	200	จาง	2.5	0.5	จาง	ใส	
22	3.4	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.6	จาง	ใส	
23	3.4	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.6	จาง	ใส	
24	3.6	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.6	จาง	ใส	
25	3.4	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.4	จาง	ใส	
26	3.6	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.5	จาง	ใส	
27	3.4	7.0	ใส	200	จาง	2.4	0.5	จาง	ใส	
28	3.2	8.0	ใส	200	จาง	2.4	0.0	จาง	ใส	
29										
30										
31										
ค่าเฉลี่ย										

END-101-A

ผลการตรวจวัดน้ำบ่อน้ำบาด

ประจำเดือน.....ปี.....2569

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้มเดิม	เช็กรการ ทำงานในตู้ Control	1 เดือน ส่งตัวอย่าง วิเคราะห์น้ำ	1 เดือน ถังขยะ	4 เดือน ตกภาค	เก็บมบ่อน้ำทุก ๆ 6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
															สายไฟ	ใบพัด	ลูกปืน	ทำความ สะอาด	
1	4.5	7.9	0.0	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
2	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
3	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
4	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
5	1.7	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
6	2.4	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
7	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
8	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
9	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
10	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
11	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
12	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
13	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
14	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
15	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
16	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
17	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
18	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
19	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
20	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
21	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
22	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
23	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
24	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
25	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
26	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
27	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
28	2.5	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	
29																			
30																			
31																			
ค่าเฉลี่ย																			

แผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดน้ำของโรงพักขยะ

ประจำเดือน..... พฤษภาคม ปี..... 2569.....

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	ปื้นอากาศ1	ปื้นเติมคลอรีน	เช็ดการ ทำงานในตู้ Control	1 เดือน สังเกตอย่าง ถี่ครั้งนำ	1 เดือน ตกตะกอน	6 เดือน ตกตะกอน	เช็ดบ่มบ่อบำบัดทุก ๆ 6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
												สายไฟ	ใบพัด	ลูกปืน	ทำความสะอาด	
1	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[Redacted Signature]
2	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	2.6	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	2.4	7.0	0.3	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	2.6	7.0	0.3	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	2.6	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	2.3	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	2.6	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	2.4	7.0	0.4	9.5	9.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29																
30																
31																
ค่าเฉลี่ย																

22

--

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	สีของน้ำ	ค่า V 30	กลิ่น	บ่อน้ำตื้นน้ำทิ้งหลังการผ่านการบำบัด					ผู้ปฏิบัติงาน
						ค่า DO	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี		
1											
2	4.2	7.7	ขุ่น	250	12.3	3.4	0.7	12.1	1.5		
3	4.5	7.7	ขุ่น	250	12.1	2.6	0.6	12.1	1.5		
4	4.6	7.4	ขุ่น	250	12.1	2.6	0.7	12.1	1.5		
5	4.2	7.6	ขุ่น	250	12.1	2.6	0.6	12.1	1.5		
6	4.2	7.7	ขุ่น	250	12.1	2.6	0.8	12.1	1.5		
7	4.2	7.2	H1012	250	12.1	2.6	0.6	12.1	1.5		
8	4.9	7.0	H1012	250	12.1	3.3	0.6	12.1	1.5		
9	4.3	7.0	ขุ่น	250	12.1	3.2	0.6	12.1	1.5		
10	4.4	7.0	ขุ่น	250	12.1	3.0	0.6	12.1	1.5		
11	4.2	7.1	ขุ่น	250	12.1	3.1	0.6	12.1	1.5		
12	4.2	7.1	ขุ่น	250	12.1	3.2	0.6	12.1	1.5		
13	4.2	7.1	ขุ่น	250	12.1	3.1	0.6	12.1	1.5		
14	4.4	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.6	0.4	12.1	1.5		
15	4.6	7.2	H1012	250	12.1	3.6	0.1	12.1	1.5		
16	4.8	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.2	0.5	12.1	1.5		
17	4.4	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.2	0.5	12.1	1.5		
18	4.6	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.1	0.6	12.1	1.5		
19	4.2	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.7	0.6	12.1	1.5		
20	4.1	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.6	0.6	12.1	1.5		
21	4.2	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.1	0.7	12.1	1.5		
22	4.4	7.2	H1012	250	12.1	3.2	0.3	12.1	1.5		
23	4.4	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.2	0.6	12.1	1.5		
24	4.5	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.1	0.6	12.1	1.5		
25	4.5	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.0	0.6	12.1	1.5		
26	4.5	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.1	0.6	12.1	1.5		
27	4.6	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.4	0.6	12.1	1.5		
28	4.2	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.1	0.6	12.1	1.5		
29	4.6	7.2	H1012	250	12.1	3.2	0.6	12.1	1.5		
30	4.4	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.1	0.6	12.1	1.5		
31	4.4	7.2	ขุ่น	250	12.1	3.0	0.6	12.1	1.5		
ค่าเฉลี่ย											

ข้อมูลบันทึกการตรวจวัดคุณภาพน้ำ										
วันที่	ค่า DO	ค่า PH	สีของน้ำ	ค่า V 30	กลิ่น	ข้อมูลการตรวจวัด				ผู้ปฏิบัติงาน
						ค่า DO	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	
1	2.4	7.1	ว	200	7.5	2.2	0.6	7.5	0	[Redacted Signature]
2	2.7	7.1	ว	200	7.5	2.2	0.6	7.5	0.5	
3	2.8	7.1	ว	200	7.5	2.4	0.5	7.5	0.5	
4	2.6	7.1	ว	200	7.5	2.6	0.6	7.5	0.5	
5	2.7	7.1	ว	200	7.5	2.4	0.5	7.5	0.5	
6	2.4	7.1	ว	200	7.5	2.8	0.5	7.5	0.5	
7	2.4	7.1	ว	200	7.5	1.6	0.6	7.5	0.5	
8	2.8	7.0	ว	200	7.5	1.4	0.6	7.5	0.5	
9	2.4	7.0	ว	200	7.5	2.6	0.5	7.5	0.5	
10	2.4	7.1	ว	200	7.5	2.7	0.6	7.5	0.5	
11	2.7	7.1	ว	200	7.5	2.6	0.6	7.5	0.5	
12	2.7	7.0	ว	200	7.5	2.7	0.6	7.5	0.5	
13	2.4	7.0	ว	200	7.5	2.7	0.6	7.5	0.5	
14	2.7	7.0	ว	200	7.5	2.6	0.6	7.5	0.5	
15	2.4	7.0	ว	200	7.5	2.1	0.6	7.5	0.5	
16	2.7	0.5	ว	200	7.5	2.1	0.5	7.5	0.5	
17	2.6	0.6	ว	200	7.5	2.4	0.6	7.5	0.5	
18	2.8	0.6	ว	200	7.5	2.7	0.6	7.5	0.5	
19	2.6	0.6	ว	200	7.5	2.1	0.6	7.5	0.5	
20	2.6	0.6	ว	200	7.5	2.4	0.6	7.5	0.5	
21	2.8	0.6	ว	200	7.5	2.6	0.6	7.5	0.5	
22	2.7	0.6	ว	200	7.5	2.7	0.6	7.5	0.5	
23	2.7	0.6	ว	200	7.5	2.6	0.6	7.5	0.5	
24	2.4	0.6	ว	200	7.5	2.4	0.5	7.5	0.5	
25	2.4	0.6	ว	200	7.5	2.7	0.6	7.5	0.5	
26	2.8	0.6	ว	200	7.5	2.2	0.6	7.5	0.5	
27	2.4	0.6	ว	200	7.5	2.5	0.6	7.5	0.5	
28	2.4	0.6	ว	200	7.5	2.7	0.6	7.5	0.5	
29	2.6	0.7	ว	200	7.5	2.6	0.5	7.5	0.5	
30	2.6	0.6	ว	200	7.5	2.4	0.6	7.5	0.5	
31	2.4	0.6	ว	200	7.5	2.4	0.6	7.5	0.5	
ค่าเฉลี่ย										

2569

แผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดน้ำของโรงพักขยะ

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	ปั่น อากาศ	ปั่นเติม คลอรีน	เช็กการ ทำงานในตู้ Control	1 เดือน ส่งตัวอย่าง วิเคราะห์น้ำ	1 เดือน ตะกอน	6 เดือน ตะกอน	เช็กปั๊มน้อยับทุก ๆ 6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
												สายไฟ	ใบพัด	ลูกปืน	ท่าความ สะอาด	
1	4.2	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[Redacted Signature]
2	4.6	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	4.2	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	4.1	7.2	0.7	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	4.3	7.2	0.5	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	4.5	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	4.4	7.1	0.7	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	4.5	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	4.8	7.2	0.5	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	4.6	7.2	0.5	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	4.4	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	4.2	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	4.5	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	4.5	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	4.7	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	4.4	7.0	0.4	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	4.1	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	4.3	7.1	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	4.4	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	4.2	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	4.1	7.0	0.7	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	4.5	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	4.4	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	4.2	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	4.4	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	4.1	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	4.1	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	4.5	7.0	0.5	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	4.6	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	4.2	7.0	0.6	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	4.3	7.0	0.5	ไม่มี	ไม่มี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าเฉลี่ย																

การบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียชนิด ระบบตะกอนเร่ง

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ปั๊มเติมอากาศ SA1	ปั๊มเติมอากาศ SA2	ปั๊มเติมอากาศ SA3	ปั๊มเติมอากาศ SA4	ปั๊ม SP1	ปั๊ม SP2	ปั๊ม SP3	ปั๊ม SP4	ปั๊ม SP5	ปั๊ม SP6	ปั๊ม SP7	ปั๊ม คลอรีน	เช็กรางทำงานในตู้ Control	1 เดือน ส่งตัวอย่างวิเคราะห์น้ำ	1 เดือน ตักขยะ	6 เดือน ตักกาก	เช็คน้ำมันบำบัดทุก 7 6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
																	สายไฟ	ใบพัด	ถูกป็น	ทำความสะอาด	
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ประจำเดือน.....ปี.....2569

บ่อน้ำบาดาลที่แจ้งการผ่านการบำบัด										
วันที่	ค่า DO	ค่า PH	สีของน้ำ	ค่า V 30	กลิ่น	บ่อน้ำบาดาลที่แจ้งการผ่านการบำบัด				ผู้ปฏิบัติงาน
						ค่า DO	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	
1	4.4	7.0	whn	250	12m	2.6	0.6	12m	0.5	
2	4.5	7.0	whn	250	12m	2.2	0.5	12m	0.5	
3	4.1	7.0	whn	250	12m	2.4	0.6	12m	0.5	
4	4.6	7.0	whn	250	12m	2.7	0.5	12m	0.5	
5	4.4	7.0	whn	250	4.5m	2.3	0.0	4.5m	0.5	
6	4.4	7.0	whn	250	12m	2.6	0.6	12m	0.5	
7	4.7	7.0	whn	250	12m	2.7	0.8	12m	0.5	
8	4.4	7.0	whn	250	12m	2.6	0.8	12m	0.5	
9	4.3	7.0	whn	250	12m	2.7	0.6	12m	0.5	
10	4.8	7.0	whn	250	12m	2.6	0.8	12m	0.5	
11	4.2	7.0	whn	250	4.5m	2.6	0.8	4.5m	0.5	
12	4.4	7.0	whn	250	12m	2.6	0.6	12m	0.5	
13	4.4	7.0	whn	250	12m	2.7	0.8	12m	0.5	
14	4.1	7.0	whn	250	12m	2.8	0.6	12m	0.5	
15	4.7	7.0	whn	250	4.5m	2.7	0.6	4.5m	0.5	
16	4.7	7.0	whn	250	4.5m	2.7	0.6	4.5m	0.5	
17	4.2	7.0	whn	250	12m	2.3	0.6	12m	0.5	
18	4.1	7.0	whn	250	7.5m	2.6	0.6	7.5m	0.5	
19	4.4	7.0	whn	250	12m	2.8	0.8	12m	0.5	
20	4.4	7.0	whn	250	12m	2.8	0.8	12m	0.5	
21	4.6	7.0	whn	250	12m	2.7	0.6	12m	0.5	
22	4.2	7.0	whn	250	12m	2.4	0.5	12m	0.5	
23	4.8	7.0	whn	250	12m	2.1	0.6	12m	0.5	
24	4.7	7.0	whn	250	12m	2.4	0.6	12m	0.5	
25	4.2	7.0	whn	250	4.5m	2.6	0.6	4.5m	0.5	
26	4.4	7.0	whn	250	12m	2.6	0.8	12m	0.5	
27	4.6	7.0	whn	250	12m	2.7	0.8	12m	0.5	
28	4.2	7.0	whn	250	12m	2.4	0.6	12m	0.5	
29	4.7	7.0	whn	250	12m	2.8	0.8	12m	0.5	
30	4.5	7.0	whn	250	12m	2.3	0.8	12m	0.5	
31										
ค่าเฉลี่ย										

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

บ่อน้ำบาดาลที่ส่งผลการผ่านการทำน้ำ										
วันที่	ค่า DO	ค่า PH	สีของน้ำ	ค่า V 30	กลิ่น	บ่อน้ำบาดาลที่ส่งผลการผ่านการทำน้ำ				ผู้ปฏิบัติงาน
						ค่า DO	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	
1	2.2	7.0	ใส	200	ใส	2.4	0.5	ใส	ใส	
2	3.0	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.6	ใส	ใส	
3	2.0	7.0	ใส	100	ใส	2.4	0.5	ใส	ใส	
4	2.0	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.6	ใส	ใส	
5	4.0	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.6	ใส	ใส	
6	4.0	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.6	ใส	ใส	
7	3.2	7.0	ใส	200	ใส	2.4	0.7	ใส	ใส	
8	3.0	7.0	ใส	200	ใส	2.4	0.6	ใส	ใส	
9	3.6	7.0	ใส	200	ใส	2.1	0.5	ใส	ใส	
10	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.2	0.6	ใส	ใส	
11	3.1	7.0	ใส	200	ใส	2.2	0.6	ใส	ใส	
12	3.6	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.6	ใส	ใส	
13	3.0	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.5	ใส	ใส	
14	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.6	ใส	ใส	
15	3.1	7.0	ใส	200	ใส	2.2	0.6	ใส	ใส	
16	1.0	7.0	ใส	200	ใส	2.2	0.6	ใส	ใส	
17	1.6	7.0	ใส	200	ใส	2.4	0.6	ใส	ใส	
18	4.1	1.0	ใส	200	ใส	2.4	0.6	ใส	ใส	
19	1.6	7.0	ใส	200	ใส	2.2	0.6	ใส	ใส	
20	1.0	7.0	ใส	200	ใส	2.2	0.6	ใส	ใส	
21	3.1	7.0	ใส	200	ใส	2.1	0.6	ใส	ใส	
22	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.6	ใส	ใส	
23	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.1	0.6	ใส	ใส	
24	3.3	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.6	ใส	ใส	
25	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.6	0.6	ใส	ใส	
26	3.6	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.6	ใส	ใส	
27	1.6	7.0	ใส	200	ใส	2.4	0.6	ใส	ใส	
28	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.7	0.6	ใส	ใส	
29	3.4	7.0	ใส	200	ใส	2.4	0.5	ใส	ใส	
30	3.1	7.0	ใส	200	ใส	2.1	0.6	ใส	ใส	
31										
ค่าเฉลี่ย										

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

[illegible]

แผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดน้ำของโรงพักขยะ

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	ปั่น อากาศ	ปั่น เคมี	เช็การ ทำงานในตู้ Control	1 เดือน สังเกตอย่าง ถี่ถ้วน	1 เดือน ศึกษา	6 เดือน ศึกษา	เก็บข้อมูลทุกวัน ๆ 6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
												สายไฟ	ใบพัด	ลูกปืน	ทำควม สะอาด	
1	2.4	7.0	0.2	0.1	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[REDACTED]
2	2.2	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	2.3	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	2.4	7.0	0.3	0.1	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	2.4	7.0	0.2	0.1	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	2.4	7.0	0.2	0.1	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	2.4	7.0	0.2	0.1	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	2.4	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	2.4	7.0	0.2	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	2.4	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	2.4	7.0	0.2	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	2.4	7.0	0.4	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	2.4	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	2.4	7.0	0.2	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	2.4	7.0	0.2	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	2.4	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	2.4	7.0	0.4	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	2.4	7.0	0.1	0.1	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	2.4	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	2.4	7.0	0.4	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	2.4	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	2.4	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	2.4	7.0	0.4	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	2.4	7.0	0.4	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	2.4	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	2.4	7.0	0.4	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	2.4	7.0	0.4	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	2.4	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	2.4	7.0	0.2	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	2.4	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	2.4	7.0	0.3	0.2	0.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ค่าเฉลี่ย																

END-102-A

1858

--

วันที่	ปั๊มเติมอากาศ SA1	ปั๊มเติมอากาศ SA2	ปั๊มเติมอากาศ SA3	ปั๊มเติมอากาศ SA4	ปั๊ม SP1	ปั๊ม SP2	ปั๊ม SP3	ปั๊ม SP4	ปั๊ม SP5	ปั๊ม SP6	ปั๊ม SP7	ปั๊มเติมคลอรีน	เช็การทำงานในตู้ Control	1 เดือนส่งตัวอย่างวิเคราะห์น้ำ	1 เดือนค่าขยะ	6 เดือนตกกาก	ใช้บำบัดน้ำทุก ๆ 6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
																	สายไฟ	ใบพัด	ถูกปั่น	ทำความสะอาด	
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	สีของน้ำ	ค่า V 30	กลิ่น	บ่อน้ำบาดาลที่ส่งผลการผ่านารับบัด				
						ค่า DO	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	ผู้ปฏิบัติงาน
1	4.2	7.0	qline	260	ใส	3.2	0.1	ใส	ใส	
2	4.1	7.1	qline	250	qline	3.6	0.6	qline	7.6	
3	4.4	7.3	qline	240	qline	3.2	0.5	qline	7.6	
4	4.2	7.0	qline	250	qline	3.6	0.6	qline	7.5	
5	4.4	7.0	qline	260	ใส	3.4	0.6	ใส	7.5	
6	4.6	7.0	qline	260	ใส	3.6	0.8	ใส	7.5	
7	4.2	7.0	qline	250	ใส	3.1	0.8	ใส	7.5	
8	4.5	7.0	qline	250	ใส	3.4	0.8	ใส	7.5	
9	4.1	7.0	qline	250	qline	4.4	0.6	qline	7.5	
10	4.2	7.0	qline	250	qline	4.4	0.6	qline	7.5	
11	4.5	7.0	qline	250	qline	3.6	0.1	qline	7.5	
12	4.2	7.0	qline	260	ใส	3.4	0.8	ใส	7.5	
13	4.3	7.0	qline	260	ใส	3.6	0.1	ใส	7.5	
14	4.4	7.0	qline	260	ใส	3.6	0.6	ใส	7.5	
15	4.0	7.0	qline	260	ใส	3.4	0.6	ใส	7.5	
16	4.1	7.0	qline	260	ใส	4.4	0.6	qline	7.5	
17	4.1	7.0	qline	250	qline	3.6	0.8	qline	7.5	
18	4.2	7.0	qline	260	ใส	3.1	0.8	ใส	7.5	
19	4.8	7.0	qline	260	ใส	3.4	0.6	ใส	7.5	
20	4.5	7.0	qline	260	ใส	3.4	0.6	ใส	7.5	
21	4.3	7.0	qline	260	ใส	3.4	0.6	ใส	7.5	
22	4.2	7.0	qline	260	ใส	3.4	0.6	ใส	7.5	
23	4.1	7.0	qline	260	ใส	3.4	0.1	ใส	7.5	
24	4.2	7.0	qline	250	qline	3.5	0.6	qline	7.5	
25	4.1	7.0	qline	260	ใส	3.6	0.6	ใส	7.5	
26	4.1	7.0	qline	260	ใส	3.4	0.6	ใส	7.5	
27	4.7	7.0	qline	260	ใส	3.8	0.6	ใส	7.5	
28	4.2	7.0	qline	260	ใส	3.4	0.6	ใส	7.5	
29	4.3	7.0	qline	260	ใส	3.6	0.6	ใส	7.5	
30	4.0	7.0	qline	260	ใส	3.4	0.6	ใส	7.5	
31	4.2	7.0	qline	250	qline	3.4	0.6	qline	7.5	

END-101-A

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

END-100-A

บ่อน้ำตกหน้าห้องหลักการผ่านบำบัด										
วันที่	ค่า DO	ค่า PH	สีของน้ำ	ค่า V 30	กลิ่น					ผู้ปฏิบัติงาน
						ค่า DO	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	
1	8.0	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.4	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
2	8.2	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.3	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
3	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.5	0.6	ไม่มี	ไม่มี	
4	8.0	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.4	0.6	ไม่มี	ไม่มี	
5	8.2	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.8	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
6	8.1	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.6	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
7	8.2	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.4	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
8	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.6	0.6	ไม่มี	ไม่มี	
9	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.1	0.1	ไม่มี	ไม่มี	
10	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.4	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
11	8.1	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.2	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
12	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.4	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
13	8.1	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.8	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
14	8.2	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.7	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
15	8.2	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.1	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
16	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.7	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
17	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.9	0.1	ไม่มี	ไม่มี	
18	8.3	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.4	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
19	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.6	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
20	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.4	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
21	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.8	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
22	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.8	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
23	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.8	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
24	8.1	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.4	0.1	ไม่มี	ไม่มี	
25	8.2	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.6	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
26	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.7	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
27	8.4	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.1	0.8	ไม่มี	ไม่มี	
28	8.2	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.8	0.1	ไม่มี	ไม่มี	
29	8.0	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.4	0.6	ไม่มี	ไม่มี	
30	8.1	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.1	0.1	ไม่มี	ไม่มี	
31	8.1	7.0	ใส	200	ไม่มี	2.8	0.1	ไม่มี	ไม่มี	

แผนกวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ติค 3
ผลการตรวจวัดน้ำบ่อบำบัด

ประจำเดือน.....ปี.....2569

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	บ่ม	บ่ม	บ่ม	บ่ม	บ่มเติม	เช็กการ ทำงานในตู้ Control	1 เดือน ดังตัวอย่าง วิเคราะห์น้ำ	1 เดือน ถังขยะ	4 เดือน ตักกาก	เช็กบ่อน้ำบำบัดทุก ๆ 6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
															สายไฟ	ใบพัด	ลูกป็น	ทำความ สะอาด	
1	2.7	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[Redacted]
2	1.1	7.0	0.5	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	4.3	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	4.5	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	2.1	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[Redacted]
6	2.8	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	2.2	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	2.7	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	2.4	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[Redacted]
10	4.6	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	1.4	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	2.5	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	2.6	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[Redacted]
14	2.7	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	2.6	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	2.7	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	1.7	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[Redacted]
18	2.6	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	2.6	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	2.4	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	2.6	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[Redacted]
22	2.8	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	2.4	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	1.4	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	2.5	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[Redacted]
26	2.5	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	2.6	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	2.9	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	2.6	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[Redacted]
30	2.4	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	2.6	7.0	0.6	ไม่มี	ใส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

แผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดน้ำของโรงพักขยะ

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	ปี	เดือน	เก็บการ Control	1 เดือน ผู้ตรวจหน้า	1 เดือน ตะกอน	6 เดือน ตะกอน	เก็บน้ำอบานทุก ๆ 6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
												สายไฟ	ใบพัด	ลูกปืน	ท่าความ สะอาด	
1	0.2	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
2	0.15	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
3	0.2	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
4	0.2	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
5	0.3	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
6	0.4	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
7	0.4	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
8	0.6	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
9	0.5	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
10	0.5	7.0	0.4	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
11	0.4	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
12	0.4	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
13	0.3	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
14	0.4	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
15	0.4	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
16	0.5	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
17	0.5	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
18	0.5	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
19	0.4	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
20	0.5	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
21	0.2	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
22	0.4	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
23	0.6	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
24	0.6	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
25	0.4	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
26	0.4	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
27	0.6	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
28	0.4	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
29	0.6	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
30	0.6	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
31	0.5	7.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าเฉลี่ย																

..รบบรู้ภัยระบบป้องกันน้ำเสียชนิด ระบบตะกอนเร่ง

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ปั๊มเติม อากาศ SA1	ปั๊มเติม อากาศ SA2	ปั๊มเติม อากาศ SA3	ปั๊มเติม อากาศ SA4	ปั๊ม SP1	ปั๊ม SP2	ปั๊ม SP3	ปั๊ม SP4	ปั๊ม SP5	ปั๊ม SP6	ปั๊ม SP7	ปั๊มเติม คลอรีน	เช็กการ ทำงานในตู้ Control	1 เดือน ส่งตัวอย่าง วิเคราะห์น้ำ	1 เดือน ตกยะ	6 เดือน ตกาก	เช็กปั๊มป้องกันทุก ๆ 6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
																	สายไฟ	ใบพัด	ลูกปืน	ท่าความ สะอาด	
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	สีของน้ำ	ค่า V 30	กลิ่น	บ่อน้ำที่หน้าห้องหลังการผ่านการบำบัด				ผู้ปฏิบัติงาน
						ค่า DO	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	
1	4.4	7.0	ขาว	250	3.8	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
2	4.1	7.0	ขาว	200	3.1	0.7	ไม่มี	ไม่มี		
3	4.0	7.0	ขาว	200	3.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
4	4.4	7.0	ขาว	230	3.2	0.7	ไม่มี	ไม่มี		
5	4.2	7.0	ขาว	250	3.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี		
6	4.2	7.0	ขาว	230	3.2	0.5	ไม่มี	ไม่มี		
7	4.2	7.0	ขาว	250	3.2	0.2	ไม่มี	ไม่มี		
8	4.2	7.0	ขาว	200	3.1	0.5	ไม่มี	ไม่มี		
9	4.1	7.0	ขาว	250	3.2	0.5	ไม่มี	ไม่มี		
10	4.4	7.0	ขาว	200	3.3	0.5	ไม่มี	ไม่มี		
11	4.0	7.0	ขาว	200	3.2	0.5	ไม่มี	ไม่มี		
12	4.2	7.0	ขาว	200	3.1	0.5	ไม่มี	ไม่มี		
13	4.5	7.0	ขาว	250	3.2	0.5	ไม่มี	ไม่มี		
14	4.4	7.0	ขาว	290	3.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
15	4.2	7.0	ขาว	280	3.4	0.1	ไม่มี	ไม่มี		
16	4.3	7.0	ขาว	200	3.2	0.1	ไม่มี	ไม่มี		
17	4.4	7.0	ขาว	200	3.1	0.1	ไม่มี	ไม่มี		
18	4.2	7.0	ขาว	350	3.6	0.1	ไม่มี	ไม่มี		
19	4.3	7.0	ขาว	290	3.5	0.1	ไม่มี	ไม่มี		
20	4.4	7.0	ขาว	270	3.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี		
21	4.4	7.0	ขาว	240	3.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี		
22	4.8	7.0	ขาว	250	3.2	0.1	ไม่มี	ไม่มี		
23	4.4	7.0	ขาว	200	3.4	0.1	ไม่มี	ไม่มี		
24	4.2	7.0	ขาว	200	3.2	0.1	ไม่มี	ไม่มี		
25	4.1	7.0	ขาว	250	3.5	0.1	ไม่มี	ไม่มี		
26	4.2	7.0	ขาว	260	3.6	0.1	ไม่มี	ไม่มี		
27	4.3	7.0	ขาว	250	3.1	0.2	ไม่มี	ไม่มี		
28	4.7	7.0	ขาว	260	3.7	0.1	ไม่มี	ไม่มี		
29	4.3	7.0	ขาว	250	3.1	0.4	ไม่มี	ไม่มี		
30	4.6	7.0	ขาว	250	3.4	0.1	ไม่มี	ไม่มี		
31										

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ										
วันที่	ค่า DO	ค่า PH	สีของน้ำ	ค่า V 30	กลิ่น	ข้อมูลการตรวจวัด				ผู้ปฏิบัติงาน
						ค่า DO	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	
1	2.4	7.8	ใส	2.0	ใส	2.7	0.4	ใส	ใส	[Redacted Signature]
2	2.5	7.8	ใส	2.0	ใส	2.7	0.4	ใส	ใส	
3	2.8	8.0	ใส	2.0	ใส	2.7	0.4	ใส	ใส	
4	2.8	8.5	ใส	2.0	ใส	2.7	0.4	ใส	ใส	
5	2.6	8.2	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
6	2.8	8.2	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
7	2.6	8.2	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
8	2.4	8.2	ใส	2.0	ใส	2.7	0.4	ใส	ใส	
9	2.4	7.9	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
10	2.4	7.9	ใส	2.0	ใส	2.7	0.4	ใส	ใส	
11	2.7	7.2	ใส	2.0	ใส	2.2	0.4	ใส	ใส	
12	2.8	7.4	ใส	2.0	ใส	2.3	0.4	ใส	ใส	
13	2.4	7.4	ใส	2.0	ใส	2.7	0.4	ใส	ใส	
14	2.6	7.4	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
15	2.4	7.2	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
16	2.7	7.2	ใส	2.0	ใส	2.3	0.4	ใส	ใส	
17	2.4	7.4	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
18	2.7	8.4	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
19	2.7	7.4	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
20	2.4	7.4	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
21	2.4	7.4	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
22	2.9	7.2	ใส	2.0	ใส	2.5	0.4	ใส	ใส	
23	2.0	7.4	ใส	2.0	ใส	2.1	0.4	ใส	ใส	
24	2.8	7.2	ใส	2.0	ใส	2.8	0.4	ใส	ใส	
25	2.8	7.2	ใส	2.0	ใส	2.1	0.4	ใส	ใส	
26	2.4	7.4	ใส	2.0	ใส	1.8	0.4	ใส	ใส	
27	2.1	7.2	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
28	2.0	7.2	ใส	2.0	ใส	2.0	0.4	ใส	ใส	
29	2.7	7.4	ใส	2.0	ใส	2.4	0.4	ใส	ใส	
30	2.6	7.4	ใส	2.0	ใส	2.2	0.4	ใส	ใส	
31										
ค่าเฉลี่ย										

END-101-A

ประจำเดือน..... 2569

END-100-A

แผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดน้ำของโรงพักขยะ

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ค่า DO	ค่า PH	ค่าคลอรีน	กลิ่น	สี	ปั่น	ปั่นติ่ม	คลอรีน	เช็การ ทำงานในตู้ Control	1 เดือน ส่งตัวอย่าง วิเคราะห์น้ำ	1 เดือน พักขยะ	6 เดือน พักกาก	เช็การบ่อบำบัดทุก ๆ 6 เดือน				ผู้ปฏิบัติงาน
													สายไฟ	ใบพัด	ลูกป็น	ทำควม สะอาด	
1	2.4	7.1	0.3	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Redacted]
2	2.6	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	2.4	7.2	0.3	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	2.6	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	2.5	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	2.4	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	2.5	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	2.4	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	2.6	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	2.5	7.1	0.5	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	2.4	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	2.6	7.2	0.5	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	2.4	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	2.6	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	2.6	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	2.8	7.2	0.3	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	2.4	7.2	0.3	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	2.4	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	2.4	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	7.2	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	7.2	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	2.4	7.2	0.3	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	2.6	7.2	0.8	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	2.4	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	2.4	7.2	0.6	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	2.4	7.1	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	2.6	7.1	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	2.4	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	2.4	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	2.4	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	2.4	7.2	0.4	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ค่าเฉลี่ย																	

END 102.4

เอกสารแนบ 6

บันทึกการตรวจสอบระบบก๊าซทางการแพทย์

แผนกวิศวกรรม&สิ่งแวดล้อม ตึก 2

ตารางการตรวจเช็ค MASTER ALARM ก๊าซทางการแพทย์

ประจำเดือน 21 กรกฎาคม ปี 2569

เวลา 08.00 - 20.00 น.				เวลา 20.00 - 08.00 น.			
วันที่	เสียง	หลอดไฟ	ลงชื่อ	วันที่	เสียง	หลอดไฟ	ลงชื่อ
1	/	/	อ.ส	1	/	/	
2	/	/	อ.ส	2	/	/	
3	/	/	อ.ส	3	/	/	
4	/	/	อ.ส	4	/	/	
5	/	/	อ.ส	5	/	/	
6	/	/	อ.ส	6	/	/	
7	✓	✓	อ.ส	7	/	/	
8	✓	✓	อ.ส	8	/	/	
9	✓	✓	อ.ส	9	/	/	
10	✓	✓	อ.ส	10	/	/	
11	/	/	อ.ส	11	/	/	
12	✓	✓	อ.ส	12	✓	✓	
13	✓	✓	อ.ส	13	✓	✓	
14	/	/	อ.ส	14	✓	✓	
15	✓	/	อ.ส	15	✓	✓	
16	✓	✓	อ.ส	16	/	/	
17	/	/	อ.ส	17	/	/	
18	✓	✓	อ.ส	18	✓	✓	
19	/	/	อ.ส	19	/	/	
20	/	/	อ.ส	20	/	/	
21	/	/	อ.ส	21	/	/	
22	/	/	อ.ส	22	/	/	
23	/	/	อ.ส	23	/	/	
24	/	/	อ.ส	24	/	/	
25	/	/	อ.ส	25	/	/	
26	/	/	อ.ส	26	/	/	
27	/	/	อ.ส	27	/	/	
28	/	/	อ.ส	28	/	/	
29	/	/	อ.ส	29	/	/	
30	/	/	อ.ส	30	/	/	
31	/	✓	อ.ส	31	/	✓	

✓ = ทำงานปกติ

x = ไม่ทำงาน

END-110-A

ตารางการตรวจเช็ค MASTER ALARM ก๊าซทางการแพทย์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี.....2569.....

เวลา 08.00 - 20.00 น.				เวลา 20.00 - 08.00 น.			
วันที่	เสียง	หลอดไฟ	ลงชื่อ	วันที่	เสียง	หลอดไฟ	ลงชื่อ
1	/	/	สว	1	/	/	
2	/	/	อส	2	/	/	
3	/	/	อส	3	/	/	
4	/	/	อส	4	/	/	
5	/	/	อส	5	/	/	
6	/	/	อส	6	/	/	
7	/	/	อส	7	/	/	
8	/	/	อส	8	/	/	
9	/	/	อส	9	/	/	
10	/	/	อส	10	/	/	
11	/	/	อส	11	/	/	
12	/	/	อส	12	/	/	
13	/	/	อส	13	/	/	
14	/	/	อส	14	/	/	
15	/	/	อส	15	/	/	
16	/	/	อส	16	/	/	
17	/	/	อส	17	/	/	
18	/	/	อส	18	/	/	
19	/	/	อส	19	/	/	
20	/	/	อส	20	/	/	
21	/	/	อส	21	/	/	
22	/	/	อส	22	/	/	
23	/	/	อส	23	/	/	
24	/	/	อส	24	/	/	
25	/	/	อส	25	/	/	
26	/	/	อส	26	/	/	
27	/	/	อส	27	/	/	
28	/	/	อส	28	/	/	
29	/	/	อส	29	/	/	
30	/	/	อส	30	/	/	
31	/	/	อส	31	/	/	

V = ทำงานปกติ

X = ไม่ทำงาน

ตารางการตรวจเช็ค MASTER ALARM ก๊าซทางการแพทย์

ประจำเดือน มิถุนายน ปี.....2569.....

เวลา 08.00 - 20.00 น.				เวลา 20.00 - 08.00 น.			
วันที่	เสียง	หลอดไฟ	ลงชื่อ	วันที่	เสียง	หลอดไฟ	ลงชื่อ
1	✓	✓	คช	1	✓	✓	
2	✓	✓	คช	2	✓	✓	
3	✓	✓	คช	3	✓	✓	
4	✓	✓	คช	4	✓	✓	
5	✓	✓	คช	5	✓	✓	
6	✓	✓	คช	6	✓	✓	
7	✓	✓	คช	7	✓	✓	
8	✓	✓	คช	8	✓	✓	
9	✓	✓	คช	9	✓	✓	
10	✓	✓	คช	10	✓	✓	
11	✓	✓	คช	11	✓	✓	
12	✓	✓	คช	12	✓	✓	
13	✓	✓	คช	13	✓	✓	
14	✓	✓	คช	14	✓	✓	
15	✓	✓	คช	15	✓	✓	
16	✓	✓	คช	16	✓	✓	
17	✓	✓	คช	17	✓	✓	
18	✓	✓	คช	18	✓	✓	
19	✓	✓	คช	19	✓	✓	
20	✓	✓	คช	20	✓	✓	
21	✓	✓	คช	21	✓	✓	
22	✓	✓	คช	22	✓	✓	
23	✓	✓	คช	23	✓	✓	
24	✓	✓	คช	24	✓	✓	
25	✓	✓	คช	25	✓	✓	
26	✓	✓	คช	26	✓	✓	
27	✓	✓	คช	27	✓	✓	
28	✓	✓	คช	28	✓	✓	
29	✓	✓	คช	29	✓	✓	
30	✓	✓	คช	30	✓	✓	
31	✓	✓	คช	31	✓	✓	

✓ = ทำงานปกติ

x = ไม่ทำงาน

ตารางการตรวจเช็ค MASTER ALARM ก๊าซทางการแพทย์

ประจำเดือน มิถุนายน ปี.....2569.....

เวลา 08.00 - 20.00 น.				เวลา 20.00 - 08.00 น.			
วันที่	เสียง	หลอดไฟ	ลงชื่อ	วันที่	เสียง	หลอดไฟ	ลงชื่อ
1	/	/	อ.ส	1	/	/	
2	/	/	อ.ส	2	/	/	
3	/	/	อ.ส	3	/	/	
4	/	/	อ.ส	4	/	/	
5	/	/	อ.ส	5	/	/	
6	/	/	อ.ส	6	/	/	
7	/	/	อ.ส	7	/	/	
8	/	/	อ.ส	8	/	/	
9	/	/	อ.ส	9	/	/	
10	/	/	อ.ส	10	/	/	
11	/	/	อ.ส	11	/	/	
12	/	/	อ.ส	12	/	/	
13	/	/	อ.ส	13	/	/	
14	/	/	อ.ส	14	/	/	
15	/	/	อ.ส	15	/	/	
16	/	/	อ.ส	16	/	/	
17	/	/	อ.ส	17	/	/	
18	/	/	อ.ส	18	/	/	
19	/	/	อ.ส	19	/	/	
20	/	/	อ.ส	20	/	/	
21	/	/	อ.ส	21	/	/	
22	/	/	อ.ส	22	/	/	
23	/	/	อ.ส	23	/	/	
24	/	/	อ.ส	24	/	/	
25	/	/	อ.ส	25	/	/	
26	/	/	อ.ส	26	/	/	
27	/	/	อ.ส	27	/	/	
28	/	/	อ.ส	28	/	/	
29	/	/	อ.ส	29	/	/	
30	/	/	อ.ส	30	/	/	
31	/	/	อ.ส	31	/	/	

V = ทำงานปกติ

X = ไม่ทำงาน

ตารางการตรวจเช็ค MASTER ALARM ก๊าซทางการแพทย์

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี.....2569.....

เวลา 08.00 - 20.00 น.				เวลา 20.00 - 08.00 น.			
วันที่	เสียง	หลอดไฟ	ลงชื่อ	วันที่	เสียง	หลอดไฟ	
1	✓	✓	อ.ส	1	✓	✓	
2	✓	✓	อ.ส	2	✓	✓	
3	✓	✓	อ.ส	3	✓	✓	
4	✓	✓	อ.ส	4	✓	✓	
5	✓	✓	อ.ส	5	✓	✓	
6	✓	✓	อ.ส	6	✓	✓	
7	✓	✓	อ.ส	7	✓	✓	
8	✓	✓	อ.ส	8	✓	✓	
9	✓	✓	อ.ส	9	✓	✓	
10	✓	✓	อ.ส	10	✓	✓	
11	✓	✓	อ.ส	11	✓	✓	
12	✓	✓	อ.ส	12	✓	✓	
13	✓	✓	อ.ส	13	✓	✓	
14	✓	✓	อ.ส	14	✓	✓	
15	✓	✓	อ.ส	15	✓	✓	
16	✓	✓	อ.ส	16	✓	✓	
17	✓	✓	อ.ส	17	✓	✓	
18	✓	✓	อ.ส	18	✓	✓	
19	✓	✓	อ.ส	19	✓	✓	
20	✓	✓	อ.ส	20	✓	✓	
21	✓	✓	อ.ส	21	✓	✓	
22	✓	✓	อ.ส	22	✓	✓	
23	✓	✓	อ.ส	23	✓	✓	
24	✓	✓	อ.ส	24	✓	✓	
25	✓	✓	อ.ส	25	✓	✓	
26	✓	✓	อ.ส	26	✓	✓	
27	✓	✓	อ.ส	27	✓	✓	
28	✓	✓	อ.ส	28	✓	✓	
29	✓	✓	อ.ส	29	✓	✓	
30	✓	✓	อ.ส	30	✓	✓	
31	✓	✓	อ.ส	31	✓	✓	

✓ = ทำงานปกติ

✗ = ไม่ทำงาน

ตารางการตรวจเช็ค MASTER ALARM ก๊าซทางการแพทย์

ประจำเดือน มิถุนายน ปี.....2569.....

เวลา 08.00 - 20.00 น.				เวลา 20.00 - 08.00 น.			
วันที่	เสียง	หลอดไฟ	ลงชื่อ	วันที่	เสียง	หลอดไฟ	ลงชื่อ
1	/	/	อ.ส	1	/	/	
2	/	/	อ.ส	2	/	/	
3	/	/	อ.ส	3	/	/	
4	/	/	อ.ส	4	/	/	
5	/	/	พ.	5	/	/	
6	/	/	อ.ส	6	/	/	
7	/	/	พ.	7	/	/	
8	/	/	อ.ส	8	/	/	
9	/	/	อ.ส	9	/	/	
10	/	/	อ.ส	10	/	/	
11	/	/	อ.ส	11	/	/	
12	/	/	อ.ส	12	/	/	
13	/	/	อ.ส	13	/	/	
14	/	/	อ.ส	14	/	/	
15	/	/	อ.ส	15	/	/	
16	/	/	อ.ส	16	/	/	
17	/	/	อ.ส	17	/	/	
18	/	/	อ.ส	18	/	/	
19	/	/	อ.ส	19	/	/	
20	/	/	พ.	20	/	/	
21	/	/	อ.ส	21	/	/	
22	/	/	อ.ส	22	/	/	
23	/	/	อ.ส	23	/	/	
24	/	/	อ.ส	24	/	/	
25	/	/	อ.ส	25	/	/	
26	/	/	พ.	26	/	/	
27	/	/	อ.ส	27	/	/	
28	/	/	อ.ส	28	/	/	
29	/	/	อ.ส	29	/	/	
30	/	/	อ.ส	30	/	/	
31	/	/	พ.	31	/	/	

✓ = ทำงานปกติ

X = ไม่ทำงาน

ตารางบันทึกการบำรุงรักษา MAINFOLD (ชุดควบคุมการจ่ายก๊าซ)

ประจำเดือน.....ปี.....

วันที่	ทดสอบรั่วที่หัวถัง	ผลการรั่วถังและฟลักวอม	ประจำวัน		ทดสอบชุด AUTOMATIC O2	ประจำเดือน		ผู้ปฏิบัติงาน
			เช็กรางดัน L20 (8 BAR)	เช็คน้ำมันใน LINE 4 BAR O2		ทดสอบรอบรั่วที่ระบบ	ทำความสะอาดอุปกรณ์ควบคุม	
1	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
2	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
3	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
4	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
5	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
6	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
7	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
8	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
9	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
10	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
11	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
12	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
13	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
14	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
15	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
16	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
17	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
18	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
19	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
20	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
21	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
22	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
23	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
24	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
25	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
26	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
27	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
28	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
29	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
30	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	
31	✓	✓	8 BAR	4 BAR	—	✓	✓	

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ประจำวัน		ประจำสัปดาห์	ประจำเดือน		ผู้ปฏิบัติงาน
	เติมน้ำมันตู้ถัง	เช็ท AUTODRAIN	ทำความสะอาด FILTER	เช็ทสายพาน	ทำความสะอาด	
1	OK	OK	✓	✓	✓	
2	OK	OK	✓	✓	✓	
3	OK	OK	✓	✓	✓	
4	OK	OK	✓	✓	✓	
5	OK	OK	✓	✓	✓	
6	OK	OK	✓	✓	✓	
7	OK	OK	✓	✓	✓	
8	OK	OK	✓	✓	✓	
9	OK	OK	✓	✓	✓	
10	OK	OK	✓	✓	✓	
11	OK	OK	✓	✓	✓	
12	OK	OK	✓	✓	✓	
13	OK	OK	✓	✓	✓	
14	OK	OK	✓	✓	✓	
15	OK	OK	✓	✓	✓	
16	OK	OK	✓	✓	✓	
17	OK	OK	✓	✓	✓	
18	OK	OK	✓	✓	✓	
19	OK	OK	✓	✓	✓	
20	OK	OK	✓	✓	✓	
21	OK	OK	✓	✓	✓	
22	OK	OK	✓	✓	✓	
23	OK	OK	✓	✓	✓	
24	OK	OK	✓	✓	✓	
25	OK	OK	✓	✓	✓	
26	OK	OK	✓	✓	✓	
27	OK	OK	✓	✓	✓	
28	OK	OK	✓	✓	✓	
29	OK	OK	✓	✓	✓	
30	OK	OK	✓	✓	✓	
31	OK	OK	✓	✓	✓	

ประจำเดือน..... 2569 ปี..... 2569.....

วันที่	ประจำวัน		ประจำสัปดาห์	ประจำเดือน		ผู้ปฏิบัติงาน
	เติมน้ำมันตัวถัง	เช็ท AUTODRAIN	ทำความสะอาด FILTER	เช็ทสายพาน	ทำความสะอาด	
1	ด	ด	1	1	1	
2	ด	ด	1	1	1	
3	ด	ด	1	1	1	
4	ด	ด	1	1	1	
5	ด	ด	1	1	1	
6	ด	ด	2569	1	1	
7	ด	ด	1	1	1	
8	ด	ด	1	1	1	
9	ด	ด	1	1	1	
10	ด	ด	1	1	1	
11	ด	ด	1	1	1	
12	ด	ด	1	1	1	
13	ด	ด	1	1	1	
14	ด	ด	1	1	1	
15	ด	ด	1	1	1	
16	ด	ด	1	1	1	
17	ด	ด	1	1	1	
18	ด	ด	1	1	1	
19	ด	ด	1	1	1	
20	ด	ด	1	1	1	
21	ด	ด	1	1	1	
22	ด	ด	1	1	1	
23	ด	ด	1	1	1	
24	ด	ด	1	1	1	
25	ด	ด	1	1	1	
26	ด	ด	1	1	1	
27	ด	ด	1	1	1	
28	ด	ด	1	1	1	
29	ด	ด	1	1	1	
30	ด	ด	1	1	1	
31	ด	ด	1	1	1	

ตารางบันทึกการบำรุงรักษา VACUUM PUMP NO 1

ประจำเดือน.....ปี.....2569

วันที่	ประจำวัน เช็คระดับน้ำมัน	ประจำสัปดาห์ ทำความสะอาด	ทุก 6 เดือน		ประจำปี ถ่ายน้ำมัน	ผู้ปฏิบัติงาน
			เช็ค CONTROL	ทำความสะอาด FILTERGASBALLAST		
1	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	

ประจำเดือน.....ปี.....2569.....

วันที่	ประจำวัน เช็คระดับน้ำมัน	ประจำสัปดาห์ ทำความสะอาด	ทุก 6 เดือน		ประจำปี ถ่ายน้ำมัน	ผู้ปฏิบัติงาน
			เช็ค CONTROL	ทำความสะอาด FILTERGASBALLAST		
1	OK	1	1	1	1	
2	OK	1	1	1	1	
3	OK	1	1	1	1	
4	OK	1	1	1	1	
5	OK	1	1	1	1	
6	OK	1	1	1	1	
7	OK	1	1	1	1	
8	OK	1	1	1	1	
9	OK	1	1	1	1	
10	OK	1	1	1	1	
11	OK	1	1	1	1	
12	OK	1	1	1	1	
13	OK	1	1	1	1	
14	OK	1	1	1	1	
15	OK	1	1	1	1	
16	OK	1	1	1	1	
17	OK	1	1	1	1	
18	OK	1	1	1	1	
19	OK	1	1	1	1	
20	OK	1	1	1	1	
21	OK	1	1	1	1	
22	OK	1	1	1	1	
23	OK	1	1	1	1	
24	OK	1	1	1	1	
25	OK	1	1	1	1	
26	OK	1	1	1	1	
27	OK	1	1	1	1	
28	OK	1	1	1	1	
29	OK	1	1	1	1	
30	OK	1	1	1	1	
31	OK	1	1	1	1	

เอกสารแนบ 7

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

ทะเบียนบัญชีรายการไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) อาคาร 2 ประจำปี 2569

ลำดับ	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด Battery				วันที่ติดตั้ง	วันที่เปลี่ยน Battery/หลอดไฟ	เดือน												หมายเหตุ
				40 AH	20 AH	7.5 AH	6 V			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	1	EMER-01-2101	ประตู ST2			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2	1	EMER-01-2102	อายุวัฒนะ		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3	1	EMER-01-2103	ห้องยา		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4	1	EMER-01-2104	ห้องน้ำพิการ			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5	1	EMER-01-2105	ห้องน้ำชาย			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6	1	EMER-01-2106	ห้องน้ำหญิง			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7	1	EMER-01-2107	ตู้ MDB ชั้น 1			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8	1	EMER-01-2108	ห้อง Generator			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9	1	EMER-01-2109	ห้อง Fire pump			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10	1	EMER-01-2110	ประตู ST1							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11	2	EMER-02-2201	ประตู ST2		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12	2	EMER-02-2202	ENT เรเซอร์ตา			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13	2	EMER-02-2203	ประตู ST3		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14	2	EMER-02-2204	MED4คาบเตอร์		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15	2	EMER-02-2205	บันไดเลื่อน			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16	2	EMER-02-2206	ศูนย์สั่นอง			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
17	2	EMER-02-2207	ประตู ST1		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
18	2	EMER-02-2208	ENT หน้าห้องตรวจ		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
19	2	EMER-02-2209	ห้องน้ำพิการ			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

ทะเบียนบัญชีรายการไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) อาคาร 2 ประจำปี 2569

ลำดับ	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด Battery				วันที่ติดตั้ง	วันที่เปลี่ยน Battery/ หลอดไฟ	เดือน												หมายเหตุ			
				40 AH	20 AH	7.5 AH	6 V			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ค.				
20	2	EMER-02-2210	ห้องผู้ชาย			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
21	2	EMER-02-2211	ห้องน้ำหญิง			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
22	3	EMER-03-2301	หน้าลิฟต์			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
23	3	EMER-03-2302	ประตู ST2		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
24	3	EMER-03-2303	ตู้ไฟ		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
25	3	EMER-03-2304	หน้าห้อง2304			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
26	3	EMER-03-2305	ประตู ST3			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
27	3	EMER-03-2306	หน้าห้อง2309			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
28	3	EMER-03-2307	หน้าห้อง2312			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
29	3	EMER-03-2308	หน้าห้อง2317			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
30	3	EMER-03-2309	หน้าห้อง2320			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
31	3	EMER-03-2310	ประตู ST1			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
32	3	EMER-03-2311	หน้าห้อง2325		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
33	3	EMER-03-2312	หน้าเคาน์เตอร์		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
34	4	EMER-04-2401	หน้าลิฟต์			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
35	4	EMER-04-2402	ประตู ST2		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
36	4	EMER-04-2403	ตู้ไฟ		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
37	4	EMER-04-2404	หน้าห้อง2404		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
38	4	EMER-04-2405	ประตู ST3		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							

ทะเบียนบัญชีรายการไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) อาคาร 2 ประจำปี 2569

ลำดับ	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด Battery				วันที่ติดตั้ง	วันที่เปลี่ยน Battery/หลอดไฟ	เดือน												หมายเหตุ		
				40 AH	20 AH	7.5 AH	6 V			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
39	4	EMER-04-2406	หน้าห้อง2409			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
40	4	EMER-04-2407	หน้าห้อง2412			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
41	4	EMER-04-2408	หน้าห้อง2417			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
42	4	EMER-04-2409	หน้าห้อง2420		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
43	4	EMER-04-2410	ประตู ST1			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
44	4	EMER-04-2411	หน้าห้อง2425			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
45	4	EMER-04-2412	หน้าคานาเตอร์			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
46	5	EMER-05-2501	น้ำลิฟต์		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
47	5	EMER-05-2502	ประตู ST2			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
48	5	EMER-05-2503	ตู้FH		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
49	5	EMER-05-2504	หน้าห้อง2504		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
50	5	EMER-05-2505	ประตู ST3			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
51	5	EMER-05-2506	หน้าห้อง2509			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
52	5	EMER-05-2507	หน้าห้อง2512		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
53	5	EMER-05-2508	หน้าห้อง2517		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
54	5	EMER-05-2509	หน้าห้อง2520			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
55	5	EMER-05-2510	ประตู ST1			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
56	5	EMER-05-2511	หน้าห้อง2525			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
57	5	EMER-05-2512	หน้าคานาเตอร์			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							



ทะเบียนบัญชีรายการไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) อาคาร 2 ประจำปี 2569

ลำดับ	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด Battery				วันที่ติดตั้ง	วันที่เปลี่ยน Battery/ หมายเหตุ	เดือน												หมายเหตุ			
				40 AH	20 AH	7.5 AH	6 V			ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ค.				
58	6	EMER-06-2601	หน้าลิฟต์		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
59	6	EMER-06-2602	ประตู ST2			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
60	6	EMER-06-2603	ตู้FH		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
61	6	EMER-06-2604	หน้าห้อง2604			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
62	6	EMER-06-2605	ประตู ST3			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
63	6	EMER-06-2606	หน้าห้อง2609		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
64	6	EMER-06-2607	หน้าห้อง2612		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
65	6	EMER-06-2608	หน้าห้อง2617		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
66	6	EMER-06-2609	หน้าห้อง2619		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
67	6	EMER-06-2610	ประตู ST1			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
68	6	EMER-06-2611	หน้าห้อง2625		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
69	6	EMER-06-2612	หน้าคาบสมุทร			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
70	7	EMER-07-2701	หน้าลิฟต์			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
71	7	EMER-07-2702	ประตู ST2			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
72	7	EMER-07-2703	ตู้FH		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
73	7	EMER-07-2704	หน้าห้อง2704			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
74	7	EMER-07-2705	ประตู ST3		/					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
75	7	EMER-07-2706	หน้าห้อง2709			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
76	7	EMER-07-2707	หน้าห้อง2712			/				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

ทะเบียนบัญชีรายการไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) อาคาร 2 ประจำปี 2569

ลำดับ	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด Battery				วันที่ติดตั้ง	วันที่เปลี่ยน Battery/หลอดไฟ	เดือน												หมายเหตุ													
				40 AH	20 AH	7.5 AH	6 V																												
																		วันที่มอบ/รับ																	
																		ผู้ดำเนินการ	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕						

MAINTENANCE CHECKLIST

ตู้ Control Fire Alam

ประจำเดือน.....สิงหาคม..... ปี.....2569.....

วันที่	หลอดไฟ LED		เสียงออก		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	✓		✓			
2	✓		✓			
3	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
19	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
24	✓		✓			
25	✓		✓			
26	✓		✓			
27	✓		✓			
28	✓		✓			
29	✓		✓			
30	✓		✓			
31	✓		✓			

MAINTENANCE CHECKLIST

ผู้ Control Fire Alarm

ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ ปี.....2569.....

วันที่	หลอดไฟ LED		เสียงออก		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	/		/			
2	/		/			
3	/		/			
4	/		/			
5	/		/			
6	/		/			
7	/		/			
8	✓		✓			
9	/		/			
10	/		/			
11	/		/			
12	/		/			
13	/		/			
14	/		/			
15	✓		✓			
16	/		/			
17	/		/			
18	/		/			
19	/		/			
20	/		/			
21	/		/			
22	✓		✓			
23	/		/			
24	/		/			
25	/		/			
26	/		/			
27	/		/			
28	✓		✓			
29						
30						
31						

MAINTENANCE CHECKLIST

ผู้ Control Fire Alarm

ประจำเดือน...สิงหาคม... ปี.....2569.....

วันที่	หลอดไฟ LED		เสียงออก		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	/		/			
2	/		/			
3	/		/			
4	/		/			
5	/		/			
6	/		/			
7	/		/			
8	/		/			
9	/		/			
10	/		/			
11	/		/			
12	/		/			
13	/		/			
14	/		/			
15	/		/			
16	/		/			
17	/		/			
18	/		/			
19	/		/			
20	/		/			
21	/		/			
22	/		/			
23	/		/			
24	/		/			
25	/		/			
26	/		/			
27	/		/			
28	/		/			
29	/		/			
30	/		/			
31	/		/			

MAINTENANCE CHECKLIST

ตู้ Control Fire Alam

ประจำเดือน.....เมษายน..... ปี.....2569.....

วันที่	หลอดไฟ LED		เสียงออก		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	/		/			
2	/		/			
3	/		/			
4	/		/			
5	/		/			
6	/		/			
7	/		/			
8	/		/			
9	/		/			
10	/		/			
11	/		/			
12	/		/			
13	/		/			
14	/		/			
15	/		/			
16	/		/			
17	/		/			
18	✓		✓			
19	/		/			
20	/		/			
21	/		/			
22	/		/			
23	/		/			
24	/		/			
25	/		/			
26	/		/			
27	/		/			
28	/		/			
29	/		/			
30	/		/			
31						

MAINTENANCE CHECKLIST

ตู้ Control Fire Alarm

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี.....2569.....

วันที่	หลอดไฟ LED		เสียงออก		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	✓		✓			
2	✓		✓			
3	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
19	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
24	✓		✓			
25	✓		✓			
26	✓		✓			
27	✓		✓			
28	✓		✓			
29	✓		✓			
30	✓		✓			
31	✓		✓			

MAINTENANCE CHECKLIST

ผู้ Control Fire Alarm

ประจำเดือน มิถุนายน ปี.....2569.....

วันที่	หลอดไฟ LED		เสียงออก		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	/		/			
2	/		/			
3	/		/			
4	/		/			
5	/		/			
6	/		/			
7	/		/			
8	/		/			
9	/		/			
10	/		/			
11	/		/			
12	/		/			
13	/		/			
14	/		/			
15	/		/			
16	/		/			
17	/		/			
18	/		/			
19	/		/			
20	/		/			
21	/		/			
22	/		/			
23	/		/			
24	/		/			
25	/		/			
26	/		/			
27	/		/			
28	/		/			
29	/		/			
30	/		/			
31						