

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป, การตรวจวัดความสั่นสะเทือน และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด ยกเว้น การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ที่มีค่า Total Suspended Solids ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้ โครงการได้จัดช่างคอยเข้าตรวจสอบระบบบำบัดอยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งประสานงานให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาสูบกากตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และจะดำเนินการป้องกันแก้ไข และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมาตรฐานกำหนด และโครงการจะติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อไป รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป