ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Citadines Connect Sukhumvit 51 (ระยะก่อสร้าง)

ดำเนินการโดย บริษัท ซิตี้ โฮเทลเลียร์ส จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569






รูปที่ 1 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 2 รั้ว Metal Sheet



รูปที่ 3 ประตูทางเข้าออกปิดมิดชิด





รูปที่ 4 ไฟส่องสว่าง



รูปที่ 5 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 6 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 7 ห้องน้ำ




รูปที่ 8 ถังดับเพลิง



รูปที่ 9 กล่องปฐมพยาบาล



รูปที่ 10 ตู้ควบคุมไฟฟ้า



รูปที่ 11 ป้ายความปลอดภัย / ป้ายอันตราย



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 13 คนงานทำความสะอาดถนนทางเข้า-ออก



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 15 คนงานทำความสะอาดภายในโครงการ



รูปที่ 16 คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล



รูปที่ 17 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 18 สเปรย์น้ำละอองฝอยตามแนวรั้ว



รูปที่ 19 ป้ายประหยัดไฟ



รูปที่ 20 ป้ายประหยัดน้ำ



รูปที่ 21 รถบรรทุก / ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก



รูปที่ 22 ถังดับเพลิง



รูปที่ 23 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 24 กล่องรับฟังความคิดเห็น



รูปที่ 25 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 26 คนงานดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 27 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 28 ป้ายห้ามจุดไฟ




รูปที่ 29 เครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม





รูปที่ 30 แนวกำแพงกันดิน



รูปที่ 31 ถังบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 32 กระบะสำหรับล้างอุปกรณ์



รูปที่ 33 บ่อรวบรวมน้ำเสีย



รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 35 พื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 36 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ






รูปที่ 37 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียง





รูปที่ 38 ราวกันตกพร้อมป้ายเตือน





รูปที่ 39 บ้านพักคนงาน






รูปที่ 39 (ต่อ) บ้านพักคนงาน