บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อะไรซ์ ฮิลล์ (Arise Hill) ของบริษัท นอร์ทโฮม จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่-ดอยนางแก้ว หมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่

1) การสนองต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ทรัพยากรทางกายภาพ
3) ทรัพยากรทางชีวภาพ
4) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
5) ผลกระทบต่อคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

โครงการได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดทุกหัวข้อ

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อะไรซ์ ฮิลล์ (Arise Hill) ของบริษัท นอร์ทโฮม จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ทางโครงการได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งหมด 20 หัวข้อ ได้แก่

1) สภาพภูมิประเทศ
2) ทรัพยากรดิน
3) คุณภาพอากาศ
4) เสียง
5) ความสั่นสะเทือน
6) อุทกวิทยาน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ
7) การใช้น้ำ
8) การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
9) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
10) การจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุจากการก่อสร้าง

11) การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน

12) การจราจร

13) การใช้ที่ดิน

14) การมีส่วนร่วมของประชาชน

15) สภาพเศรษฐกิจและสังคม

16) การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์

17) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

18) สุขภาพและสาธารณสุข

19) การป้องกันอัคคีภัย

20) สุทรียภาพ

ทางโครงการสามารถปฏิบัติครบถ้วนทุกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด